ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS	Código: FOR-TH-007 Versión: 1 Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 19/12/2025	**Hora: 03**:00 PM	**Localidad:** Puente Aranda
Inspección realizada por: OLGA ESTHER OSPINO FUENTES	**Nombre responsable de la unidad operativa:** Yeiny Victoria Martinez	

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Enfermeria	x		x			x	x		x		x		x		x			x	x		Elemento en optimas condiciones
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

OLGA OSPINO

Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa