ING CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO	INSPECCION DE CONTROL DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS	

UBICACIÓN	AREA/PISO	Obra Muro Dilas.

ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ANTISEPTICOS				
SOLUCION YODADA 60 ML	Unidad 1	2027	B.	
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad 1	2027	B.	
EQUIPOS				
TERMÓMETRO digital	Unidad 1	— // —	B.	
MATERIAL DE CURACIÓN				
ALGODÓN	Bolsa	N/A.	— // —	
APLICADORES	Paquete 1	2027	B.	
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad 6	2027	B.	
BAJALENGUAS	Paquete 1	2027	B.	
CURAS	Unidad 6	2026	B.	
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad 1	2027	B.	
GASAS ESTÉRILES	Paquete 1	2026	B.	
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete 2	2027	B.	
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	~~Unidad~~ caja	2027	B.	
JERINGAS	Unidad 3	2026	B.	
TIJERAS	Unidad 1	— // —	B.	
MICROPORE ROLLO	Unidad 1	2027	B.	
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad 2	2027	B.	
TAPABOCAS	Unidad 1	— // —	B.	
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad 1	— // —	B	
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	1	— // —	B	
LEMENTOS DE EMERGENCIAS				
CAMILLA RIGIDA	Unidad	— // —	B	
INMOVILIZADORES DE CUELLO	Unidad	— // —	B.	
NUMEROS DE EMERGENCIA	—	—	B.	

RESPONSABLE	Vanessa C.	FECHA DE INSPECCION	MES	DIA	AÑO
			23	NOV	2025.
		FIRMA:			

Powered by CamScanner

ING CESAR AUGUSTO GOMEZ	INSPECCION MOLINETES	Versión: 01
		Fecha: 2025

Proyecto	MOVO D 005.			Localización o Frente	OBRA.
Fecha de Inicio	17 NOV 2025.			Fecha de finalización	22 11 2025.
B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA

CODIGO EQUIPO		1,2,3,4.	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5		DÍA 6		DÍA 7	
ITEM			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1. Estructura Del soporte			X		X		X		X		X		X			
2. Resorte de palanca del seguro			X		X		X		X		X		X			
3. Corona de rotación			X		X		X		X		X		X			
4. Palanca de giro			X		X		X		X		X		X			
5. mecanismo de giro para ascenso y descenso			X		X		X		X		X		X			
6. Seguros en buen estado			X		X		X		X		X		X			
7. Eje en buen estado sin torceduras			X		X		X		X		X		X			
8. Estado del lazo			X		X		X		X		X		X			
9. Estado del soporte para ancla balde			X		X		X		X		X		X			

Acción correctiva:	Responsable: Vanessa Correa.	

Powered by CamScanner

ING CESAR AUGUSTO GOMEZ	INSPECCION MOLINETES	Versión: 01
		Fecha: 2025

Proyecto	Mjro p/das			Localización o Frente	obra.
Fecha de Inicio	24/11/2025.			Fecha de finalización	29/11/2025.
B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

MARQUE CON UNA **X** SEGÚN LA RESPUESTA

CODIGO EQUIPO	1213A.	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5		DÍA 6		DÍA 7	
ITEM		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1. Estructura Del soporte		X		X		X		X		X		X			
2. Resorte de palanca del seguro		X		X		X		X		X		X			
3. Corona de rotación		X		X		X		X		X		X			
4. Palanca de giro		X		X		X		X		X		X			
5. mecanismo de giro para ascenso y descenso		X		X		X		X		X		X			
6. Seguros en buen estado		X		X		X		X		X		X			
7. Eje en buen estado sin torceduras		X		X		X		X		X		X			
8. Estado del lazo		X		X		X		X		X		X			
9. Estado del soporte para ancla balde		X		X		X		X		X		X			

Acción correctiva:	Responsable:	
	Vanessa Correa	

Powered by CamScanner

ING CESAR AUGUSTO GOMEZ	**INSPECCION MOLINETES**	Versión: 01 Fecha: 2026

Proyecto	Muro Pilas.			Localización o Frente	obra.
Fecha de Inicio	09/12/2025.			Fecha de finalización	15/12/2025.
B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

MARQUE CON UNA **X** SEGÚN LA RESPUESTA

CODIGO EQUIPO		1,2,3,4.	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5		DÍA 6		DÍA 7	
ITEM			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1. Estructura Del soporte			X		X		X		X		X					
2. Resorte de palanca del seguro			X		X		X		X		X					
3. Corona de rotación			X		X		X		X		X					
4. Palanca de giro			X		X		X		X		X					
5. mecanismo de giro para ascenso y descenso			X		X		X		X		X					
6. Seguros en buen estado			X		X		X		X		X					
7. Eje en buen estado sin torceduras			X		X		X		X		X					
8. Estado del lazo			X		X		X		X		X					
9. Estado del soporte para ancla balde			X		X		X		X		X					

Acción correctiva:	Responsable:	
	Vanessa Correa.	

Powered by CamScanner

ING CESAR AUGUSTO GOMEZ	INSPECCION MOLINETES	Versión: 01 Fecha: 2025

Proyecto	Muro Dique.			Localización o Frente	Obra.
Fecha de Inicio	01/12/2025			Fecha de finalización	06/12/2025.
B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

MARQUE CON UNA **X** SEGÚN LA RESPUESTA

CODIGO EQUIPO	1,2,3,4	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5		DÍA 6		DÍA 7	
ITEM		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1. Estructura Del soporte		X		X		X		X		X		X			
2. Resorte de palanca del seguro		X		X		X		X		X		X			
3. Corona de rotación		X		X		X		X		X		X			
4. Palanca de giro		X		X		X		X		X		X			
5. mecanismo de giro para ascenso y descenso		X		X		X		X		X		X			
6. Seguros en buen estado		X		X		X		X		X		X			
7. Eje en buen estado sin torceduras		X		X		X		X		X		X			
8. Estado del lazo		X		X		X		X		X		X			
9. Estado del soporte para ancla balde		X		X		X		X		X		X			

Acción correctiva:	Responsable: Vanessa Lopez.	

Powered by CamScanner

ING CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FO-SGSST-00
	Inspección de mezcladora portátil	Versión: 1
		Fecha: AÑO 2025

FECHA: 24-11-2025 al 29/11/2025.
PROYECTO: Nuvo Dpto.
OPERARIO: obra.

FECHA /DD/MM/AA				
ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
ESTADO DEL MOTOR				
Encendido	X			
Yoyo de arranque	X			
Sistema de aceleración	X			
Sistema de on / off del motor	X			
Nivel de aceite	X			
Fugas de aceite			X	
Fugas de combustible			X	
Soportes del motor	X			
Filtro del motor	X			
Sistema eléctrico			X	
Tubo de escape	X			
Limpieza del motor	X			
ESTADO DE LLANTAS				
Llanta izquierda	X			
Llanta derecha	X			
MECANISMOS DE SEGURIDAD				
Pin de seguridad llanta izquierda	X			
Pin de seguridad llanta derecha	X			
Freno del trompo	X			
Clutch de giro	X			
Guardas puntos de operación	X			
Tapa de protección del motor	X			
ESTADO MECANICO				
Anclajes de apoyo al piso	X			
Anclaje para transportar	X			
Corona del trompo	X			
Pin de giro del trompo	X			
Pines de movimiento del eje	X			
Timón giro a la derecha	X			
Timón giro a la izquierda	X			
Estructura metálica del trompo	X			
Aseo en general	X			
Estado tanque de combustible	X			

OBSERVACIONES

Vanessa Correa.

FIRMA INSPECTOR

Powered by CamScanner