Barranquilla, 02 de febrero de 2026.

CLAUDIO JOSÉ GÓMEZ GAMARRA
Asesor Código 105, Grado 06
Supervisor
Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial
E. S. D.

Asunto: Informe de Actividades No. 01 - Contrato No. CD-59-2026-0610 – ROSELING BROCHERO MERCADO – C.C. # 1.002.008.380 – Primer Informe, correspondiente a un primer pago al 31 de enero de 2026.

Me permito presentar a usted un primer informe de gestión en virtud del contrato No. CD-59-2026-0610, cuyo objeto es: *“ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL”.*

El presente informe lo presento, correspondiente a las actividades que me fueron ejecutadas durante el período objeto del presente informe.

Atentamente.



ROSELING BROCHERO MERCADO
C.C.# 1.002.008.380

1. **Visitas de campo realizadas en el mes de noviembre para tomar evidencia fotográfica en apoyo al área de señalización**

Calle 64B con carrera 15







Calle 48 entre carreras 10B y 9







Calle 98 entre carreras 49c y 50







Carrera 10 entre calles 10 y 16







Carrera 6A entre calles 37c y 35a







Carrera 6 entre calles 41 y 42







Calle 96A entre carreras 49D y 51B









Calle 56 entre carreras 14 y 16







Calle 79A entre carreras 28 y 29







Calle 50A entre carreras 9D y 10







2. **Respuestas de peticiones del área de señalización**

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0016517

BARRANQUILLA 27 enero 2026.

SEÑORA
LUZ ELENA ARISMENDI CARVAJAL
LUZELENAARISMENDICARVAJAL@GMAIL.COM

CRA 7A # 17 E 99
BARRANQUILLA
En referencia al Radicado No. EXT-QUILLA-2026-0012544

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRANSITO (MGT). RADICADO EXT-QUILLA-2026-0012544

Cordial saludo.

En atención a su solicitud la Oficina de Gestión de Tránsito de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial le brinda respuesta en los siguientes términos:

Su solicitud fue atendida mediante oficio QUILLA-2026-0014497 del 26 de enero de 2026.

Atentamente,

LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN
JEFE OFICINA
OFICINA DE GESTIÓN DE TRÁNSITO
Aprobado el: 27/enero/2026 09:04:26 a. m.
Hash: CEE-d0273292569f653961a8b54e2976f8a9657f2761
Anexo: 1

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Roseling Brochero Mercado	rbrochero [26/enero/2026 04:12:16 p. m.]
Revisó	Jorge Mario Paternina Martinez	jpaterninam [26/enero/2026 05:39:35 p. m.]
Revisó	Claudio Jose Gomez Gamarra	cgomez [27/enero/2026 08:56:00 a. m.]
Aprobó	Laura Maria Cantillo Guzman	lcantillo [27/enero/2026 09:04:26 a. m.]

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0017902

BARRANQUILLA 29 enero 2026.

SEÑOR
FRANCISCO JOSE STORINO ZABALETA
FRANCISCOSTORINO9@GMAIL.COM

CALLE 82C # 26C1-46
BARRANQUILLA
En referencia al Radicado No. EXT-QUILLA-2026-0005564

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRANSITO (MGT) BARRIO EL SILENCIO. RADICADO EXT-QUILLA-2026-0005564

Cordial saludo,

Con respecto al oficio del asunto, la Oficina de Gestión de Tránsito de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, le otorga respuesta en los siguientes términos:

Sea lo primero señalar, que para la implementación de señalización y otros dispositivos para la regulación del tránsito, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial como autoridad de tránsito en el Distrito de Barranquilla sigue los lineamentos legales contenidos en la Ley 769 de 2002, Ley 1383 de 2010 y el Manual de Señalización Vial y sus modificaciones (Resolución 20243040045005 de 2024 expedida por el Ministerio de Transporte - Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial - dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia), que es la normativa a nivel nacional. Lo anterior, con el fin de adoptar las medidas necesarias para el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial.

Siguiendo los lineamientos mencionados, se realizó visita técnica el día 23 de enero del 2026 en las áreas de estudio. Se inspeccionaron las características de tránsito vehicular, tránsito peatonal, señalización, infraestructura vial, uso del suelo adyacente, entre otras. Asimismo, se revisaron los archivos con estadísticas de accidentalidad de los últimos 12 meses. Posteriormente, se realizó análisis para evaluar la viabilidad técnica de implementar señalización u otros dispositivos para la regulación del tránsito.

Como resultado de lo anterior se considera técnicamente viable lo siguiente:

En la calle 79A entre carreras 28 y 29:

a) Realizar demarcación (línea de carril), acompañada con tachas reflectivas.

b) Instalar un (1) bloque de reductor tipo estoperol (5 líneas), ubicado aproximadamente 15 metros antes de la intersección de la calle 79A con la calle 79B; y 3 metros antes del bloque de estoperoles, realizar demarcación de un bloque de bandas alertadoras acompañadas con tachas reflectivas.

c) Instalar dos (2) señales SR-01 (PARE), la primera ubicada sobre el acceso norte de la calle 80 con calle 79A y la segunda ubicada sobre el acceso occidente de la carrera 28B con calle 79A.

Cabe mencionar, que la implementación de esta señalización viable del presente oficio se realizará según disponibilidad de recursos y cronograma de actividades, de igual manera las medidas técnicamente viables podrán ser ajustadas de acuerdo con criterios técnicos que se validen al momento del diseño e implementación de las medidas de gestión del tránsito.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – CALLE 79A ENTRE CARRERAS 28 Y 29



Figura 1. Tramo vial
Calle 79A entre carreras 28 y 29



Figura 2. Tramo vial
Calle 79A entre carreras 28 y 29



Figura 3. Tramo vial
Calle 79A entre carreras 28 y 29



Figura 4. Tramo vial
Calle 79A entre carreras 28 y 29

Atentamente,

LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN
JEFE OFICINA
OFICINA DE GESTIÓN DE TRÁNSITO
Aprobado el: 29/enero/2026 08:22:42 a. m.
Hash: CEE-9064cdbac1bda4c955059214643087bc80a1173b
Anexo:

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Roseling Brochero Mercado	rbrochero [27/enero/2026 04:10:31 p. m.]
Revisó	Jorge Mario Paternina Martinez	jpaterninam [28/enero/2026 10:22:19 a. m.]
Revisó	Claudio Jose Gomez Gamarra	cgomez [28/enero/2026 04:48:42 p. m.]
Aprobó	Laura Maria Cantillo Guzman	lcantillo [29/enero/2026 08:22:42 a. m.]

3. Diligenciar formatos de seguimiento a PMT

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO
SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

FORMATO PARA LA REVISION EN CAMPO DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

PROYECTO:
INSTALACION DE TUBERIA HD 24 PULGADAS AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CORDIALIDAD Y CARRERA 9G

CARGO:
Jefe de Interventoria

RESPONSABLE:
Wilman Fernandez

CORREO:
wilman.fernandez@aaa.com.co

CEDULA:
1.065.568.499

FECHA:
21/01/2026

 # PERMISO
SM-CVO-20260115-28429

Avenida circunvalar entre el puente de la cordialidad y carrera 9G

Señales Tipicas	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
SR-30 Velocidad máxima permitida 30 K/h	1	1
SIO-05 Desvío a 50 m	1	0
SIO-04 Carril izquierdo cerrado	1	0
SIO-02 Inicio de obra	1	1
SIO-03 Fin de obra	1	1
SIO-01 Obra en la vía a 50 m	1	0

Dispositivos Tipicos	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
Delineadores tubulares	200	200
Barreras plásticas (maletines)	40	2
Auxiliares de tránsito	4	0

Otras Señales y/o dispositivos	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada

OBSERVACIONES: Durante la visita de inspección se evidenció que no se encuentran instaladas las señales de desvío a 50 m, carril izquierdo cerrado y obra en la vía a 50 m; tampoco se encuentran instalados dispositivos tipicos como barreras plásticas (38) y auxiliares de tránsito. No cumple PMT.

Firma:
Nombre: Nelson Bolivar
Responsable

Firma:
Nombre:
Revisó

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT	CÓDIGO: MM-SE-TS-F-053

LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			HORA
	DIA	MES	AÑO	
Avenida circunvalar entre el puente de la Cordialidad y la carrera 9G	21	1	20 26	15:44

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	MAIL	FIRMA
Roseling Brochero	Alcaldía de Barranquilla-SDTSV	Contratista	3023645239	Rosebroche@gmail.com	
Nelson Bolivar	Alcaldía de Barranquilla-SDTSV	Contratista	3238026222		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	DIRECCIÓN DEL PROYECTO
INSTALACION DE TUBERIA HD 24 PULGADAS AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CORDIALIDAD Y CARRERA 9G	Avenida circunvalar entre el puente de la Cordialidad y la carrera 9G
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Realizar la instalación de la tubería de HD 24" en la Avenida Circunvalar sentido Sur-Norte entre el puente de la cordialidad y la carrera 9G (OREJA D EINGRESO A LA CIRCUNVALAR Y CARRERA 9G) Se va a intervenir el carril izquierdo sentido sur -norte a la altura de la cordialidad y la carrera 6 G y el carril derecho a la altura de la 9G y el cruce de la avenida circunvalar a la altura de esta carrera y de la carrera 6	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P
LICENCIA / CONVENIO (TIPO Y NÚMERO) N/A	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Carrera 58 No, 67 - 09

INFORMACIÓN DEL CIERRE

AL MOMENTO DE LA REUNIÓN REALIZA ACTIVIDADES EN:	DIRECCIÓN TRAMO CERRADO:	LONG.
☐ PREDIO ☐ ☒ VÍA ☐ No realiza	Avenida circunvalar entre el puente de la Cordialidad y la carrera 9G	

TIPO DE CIERRE	FECHA DE VIGENCIA DEL PERMISO
☒ TOTAL ☐ PARCIAL SM-CVO-20260115-28429	17/1/2026 AL 17/3/2026 8 AM- 6 PM

TIPO DE ACTIVIDAD

☒ OBRA CON ROTURA DE PAVIMENTO ☐ EVENTO ESTÁTICO ☐ CARGUE/DESCARGUE MAT.CONSTRUCCIÓN

☐ MANTENIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES ☐ EVENTO CON RECORRIDO ☐ CARGUE/DESCARGUE MERCANCÍAS

DISPOSITIVOS UTILIZADOS	OTROS DISPOSITIVOS
☒ SEÑALIZACIÓN ☒ DELINEADORES ☐ PASACALLES ☒ AUXILIARES DE TRANSITO	
MANEJO DEL TRÁNSITO VEHICULAR con seañailzacion y paleteros	MANEJO DEL TRÁNSITO PEATONAL sendero petaonal si se requiere

OBSERVACIONES

Durante la visita de inspección se evidenció que no se encuentran instaladas las señales de desvío a 50 m, carril izquierdo cerrado y obra en la vía a 50 m; tampoco se encuentran instalados dispositivos típicos como barreras

plásticas (38) y auxiliares de tránsito. No cumple PMT.
HOJA 1 DE __

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT				Codigo: MM-SE-TS-F-053
LUGAR DE LA REUNIÓN	**FECHA DE LA REUNIÓN**			**HORA**
Avenida circunvalar entre el puente de la Cordialidad y la carrera 9G	DIA 21	MES 1	AÑO 20 26	15:44



Fotográfia N° 1. Delineadores tubulares.



Fotográfia N° 2. N/A.



Fotográfia N° 3. Barreras plásticas.



Fotográfia N° 4. N/A.

OBSERVACIONES
HOJA 2 DE __

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	FORMATO PARA LA REVISION EN CAMPO DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

PROYECTO:

OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

RESPONSABLE: Jose Luis Cantero Pinzon

CORREO: Pdetrafico2022@gmail.com

CEDULA: 92.261.058

FECHA: 21/01/2026

 # PERMISO SM-CVO-20260115-28428

Calle 46 entre 1A y Circunvalar. Calzada S-N

Señales Tipicas	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
SRO-04 Pare / Siga	2	2
SIO-01 Obra en la vía a 100 m	1	0
SIO-02 Inicio de obra	1	1
SIO-03 Fin de obra	1	1
SIO-07 Desvío	2	0
SR-30 Velocidad máxima permitida 30 K/h	1	1

Dispositivos Tipicos	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
Auxiliares de tránsito	2	2
Barricadas	2	2

Otras Señales y/o dispositivos	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
Señales informativas de cierre	2	2

OBSERVACIONES: **Durante la visita de inspección se evidenció que no se encuentran instaladas las señales de obra en la vía a 100 m y desvio. No cumple PMT.**

Firma: 

Nombre: Nelson Bolivar

Responsable

Firma: .....

Nombre: .....

Revisó

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT

CÓDIGO: MM-SE-TS-F-053

LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			HORA
	DIA	MES	AÑO	
Calle 46 entre 1A y Circunvalar. Calzada S-N	21	1	20 26	10:40

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	MAIL	FIRMA
Roseling Brochero	Alcaldía de Barranquilla-SDTSV	Contratista	3023645239	Rosebroche@gmail.com	
Nelson Bolivar	Alcaldía de Barranquilla-SDTSV	Contratista	3238026222		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	DIRECCIÓN DEL PROYECTO
OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	Calle 46 entre 1A y Circunvalar. Calzada S-N
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	**NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE**
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	CONSORCIO METRO ESTADIO
LICENCIA / CONVENIO (TIPO Y NÚMERO)	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**
CONTRATO LP-017-2025	CL 77 B # 57 - 141 ED LAS AMERICAS PISO 11

INFORMACIÓN DEL CIERRE

AL MOMENTO DE LA REUNIÓN REALIZA ACTIVIDADES EN:	DIRECCIÓN TRAMO CERRADO:	LONG.
☐ PREDIO ☐ ☒ VÍA ☐ No realiza	Calle 46 entre 1A y Circunvalar. Calzada S-N	

TIPO DE CIERRE	FECHA DE VIGENCIA DEL PERMISO
☐ TOTAL ☒ PARCIAL SM-CVO-20260115-28428	DESDE 16/01/2026 HASTA 16/06/2026 - 24 HORAS

TIPO DE ACTIVIDAD

☒ OBRA CON ROTURA DE PAVIMENTO ☐ EVENTO ESTÁTICO ☐ CARGUE/DESCARGUE MAT.CONSTRUCCIÓN

☐ MANTENIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES ☐ EVENTO CON RECORRIDO ☐ CARGUE/DESCARGUE MERCANCÍAS

DISPOSITIVOS UTILIZADOS	OTROS DISPOSITIVOS
☒ SEÑALIZACIÓN ☐ DELINEADORES ☐ PASACALLES ☒ AUXILIARES DE TRANSITO	

MANEJO DEL TRÁNSITO VEHICULAR	MANEJO DEL TRÁNSITO PEATONAL
El tránsito vehicular que transitaba en sentido Sur- Norte será trasladado al carril NS que quedara temporalemente en sentido doble (contraflujo). Dicho cierre estarán debidamente señalizados y contarán con el apoyo de un auxiliar de tránsito, quien orientará a los usuarios y garantizará la movilidad segura.	Se demarcaran senderos peatonales seguros para los peatones, apoyados en la adecuada señalizacion y los auxiliares de transito

OBSERVACIONES

Durante la visita de inspección se evidenció que no se encuentran instaladas las señales de obra en la vía a 100 m y desvio. No cumple PMT.

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT				Codigo: MM-SE-TS-F-053
LUGAR DE LA REUNIÓN	**FECHA DE LA REUNIÓN**			**HORA**
Calle 46 entre 1A y Circunvalar. Calzada S-N	DIA 21	MES 1	AÑO 20 26	10:40



Fotográfia N° 1. Señal de inicio de obra.



Fotográfia N° 2. Auxiliar de tránsito.



Fotográfia N° 3. Auxiliar de tránsito.



Fotográfia N° 4. Señal de fin de obra.

OBSERVACIONES

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	FORMATO PARA LA REVISION EN CAMPO DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

PROYECTO:

Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico

CARGO:

Director proyecto

RESPONSABLE:
Yasshir Yaya Garzón

CORREO:
yasshir.yaya@vdn.com.co

CEDULA:
79.627.151

FECHA:
27/01/2026

 # PERMISO
SM-CVO-20260120-28479

Calle 107 entre carreras 72 y 75A, Riomar Barranquilla, Atlántico

Señales Tipicas	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
SIO-02 Inicio de obra	1	0
SIO-03 Fin de obra	1	0
SPO-01 Hombres trabajando en la vía	3	0
SPO-02 Maquinaria en la vía	3	0
SR-30 Velocidad máxima permitida 30 K/h	2	0

Dispositivos Tipicos	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
Auxiliares de tránsito	2	0
Delineadores tubulares	20	20
Barricadas	6	0

Otras Señales y/o dispositivos	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada

OBSERVACIONES: Durante la visita de inspección se evidenció que no se encuentran instaladas las señales de inicio de obra, fin de obra, hombres trabajando en la vía, maquinaria en la vía y velocidad máxima permitida 30 k/h; tampoco se encuentran instalados dispositivos tipicos como auxiliares de tránsito y barricadas. No cumple PMT.

Firma: 

Nombre: Nelson Bolivar

Responsable

Firma:

Nombre:

Revisó

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT

CÓDIGO: MM-SE-TS-F-053

LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			HORA
	DIA	MES	AÑO	
Calle 107 entre carreras 72 y 75a	27	1	20 26	12:21

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	MAIL	FIRMA
Roseling Brochero	Alcaldía de Barranquilla-SDTSV	Contratista	3023645239	Rosebroche@gmail.com	
Nelson Bolivar	Alcaldía de Barranquilla-SDTSV	Contratista	3238026222		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	Calle 107 entre carreras 72 y 75a, Riomar Barranquilla, Atlántico
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	**NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE**
Obra Pública de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico	EDUBAR S.A.
LICENCIA / CONVENIO (TIPO Y NÚMERO)	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**
N/A	Vía 40 #73 - 290 / PS, 9 - Mix Centro de Negocios

INFORMACIÓN DEL CIERRE

AL MOMENTO DE LA REUNIÓN REALIZA ACTIVIDADES EN:	DIRECCIÓN TRAMO CERRADO:	LONG.
☐ PREDIO ☐ ☒ VÍA ☐ No realiza	Calle 107 entre carreras 72 y 75a	

TIPO DE CIERRE	FECHA DE VIGENCIA DEL PERMISO
☐ TOTAL ☒ PARCIAL SM-CVO-20260120-28479	22-enero-2026 a 30-abril-2026 De lunes a domingo, 24 horas

TIPO DE ACTIVIDAD

☒ OBRA CON ROTURA DE PAVIMENTO ☐ EVENTO ESTÁTICO ☐ CARGUE/DESCARGUE MAT.CONSTRUCCIÓN

☐ MANTENIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES ☐ EVENTO CON RECORRIDO ☐ CARGUE/DESCARGUE MERCANCÍAS

DISPOSITIVOS UTILIZADOS	OTROS DISPOSITIVOS
☒ SEÑALIZACIÓN ☒ DELINEADORES ☐ PASACALLES ☒ AUXILIARES DE TRANSITO	

MANEJO DEL TRÁNSITO VEHICULAR	MANEJO DEL TRÁNSITO PEATONAL
Se implamentara señalizacion de obra, se cerrara el carril pegado al anden en sentido Sur- Norte, Sobre la calzada de la calle 107, el otro carril se mantendrá habilitado, Sobre los cruces de las carreras subsiguientes sin incluir la Cra 72 y 75a se haran cierres parciales en dos mitades, en caso de requerirse se hara cierre total. Los cruces no se haran todos al tiempo, par garantizar la movilidad en el sector.	Los andenes seran intervenidos, Se habilitaran senderos seguros para cruce en las intersecciones, Se contara con toda la senalizacion de obra y sus respectivos cerramientos con senderos peatonales y el apoyo de auxiliares de tránsito.

OBSERVACIONES

Durante la visita de inspección se evidenció que no se encuentran instaladas las señales de inicio de obra, fin de obra, hombres trabajando en la vía, maquinaría en la vía y velocidad máxima permitida 30 k/h; tampoco se

encuentran instalados dispositivos tipicos como auxiliares de tránsito y barricadas. No cumple PMT.
HOJA 1 DE __

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT				Codigo: MM-SE-TS-F-053
LUGAR DE LA REUNIÓN	**FECHA DE LA REUNIÓN**			**HORA**
Calle 107 entre carreras 72 y 75a	DIA 27	MES 1	AÑO 20 26	12:21



Fotográfia N° 1. Delineadores tubulares



Fotográfia N° 2. N/A.



Fotográfia N° 3. N/A.



Fotográfia N° 4. N/A.

OBSERVACIONES
HOJA 2 DE __

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	FORMATO PARA LA REVISION EN CAMPO DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

PROYECTO:

REHABILITACION TERCERA LINEA DE ACUEDUCTO RECREO-DELICIAS ETAPA 2

CARGO:

Jefe de Interventoria

RESPONSABLE:
Wilman Fernandez

CORREO:
wilman.fernandez@aaa.com.co

CEDULA:
1.065.568.499

FECHA:
26/01/2026

 # PERMISO
SM-CVO-20260116-28466

Carrera 34 entre calles 63B y 68B

Señales Tipicas	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
SR-30 Velocidad máxima permitida 30 K/h	1	1
SIO-05 Desvío a 50 m	1	0
SIO-04 Carril izquierdo cerrado	1	0
SIO-02 Inicio de obra	1	1
SIO-03 Fin de obra	1	0
SIO-01 Obra en la vía a 50 m	1	0

Dispositivos Tipicos	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada
Delineadores tubulares	200	200
Barreras plásticas (maletines)	40	3
Auxiliares de tránsito	4	1

Otras Señales y/o dispositivos	Cantidad Reportada	Cantidad Instalada

OBSERVACIONES: **Durante la visita de inspección se evidenció que no se encuentran instaladas las señales de desvío a 50 m, carril izquierdo cerrado, fin de obra y obra en la vía a 50 m; tampoco se encuentran instalados dispositivos tipicos como barreras plásticas (37) y auxiliares de tránsito (3). No cumple PMT.**

Firma: 

Nombre: Nelson Bolivar

Responsable

Firma: .....

Nombre: .....

Revisó

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT	CÓDIGO: MM-SE-TS-F-053

LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			HORA
	DIA	MES	AÑO	
Carrera 34 entre calles 63B y 68B	26	1	20 26	10:48

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	MAIL	FIRMA
Roseling Brochero	Alcaldía de Barranquilla-SDTSV	Contratista	3023645239	Rosebroche@gmail.com	
Nelson Bolivar	Alcaldía de Barranquilla-SDTSV	Contratista	3238026222		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	DIRECCIÓN DEL PROYECTO
REHABILITACION TERCERA LINEA DE ACUEDUCTO RECREO-DELICIAS ETAPA 2	Carrera 34 entre calles 63B y 68B
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	**NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE**
Realizar la instalación de la tubería de PVC 24" en la Carrera 34 entre calles 63B y 68B Se va a intervenir el carril derecho sentido sur -norte	TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P
LICENCIA / CONVENIO (TIPO Y NÚMERO)	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**
N/A	Carrera 58 No, 67 - 09

INFORMACIÓN DEL CIERRE

AL MOMENTO DE LA REUNIÓN REALIZA ACTIVIDADES EN:	DIRECCIÓN TRAMO CERRADO:	LONG.
☐ PREDIO ☐ ☒ VÍA ☐ No realiza	Carrera 34 entre calles 63B y 68B	

TIPO DE CIERRE	FECHA DE VIGENCIA DEL PERMISO
☐ TOTAL ☒ PARCIAL SM-CVO-20260116-28466	20/1/2026 AL 20/3/2026 8 AM- 6 PM

TIPO DE ACTIVIDAD

☒ OBRA CON ROTURA DE PAVIMENTO ☐ EVENTO ESTÁTICO ☐ CARGUE/DESCARGUE MAT.CONSTRUCCIÓN
☐ MANTENIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES ☐ EVENTO CON RECORRIDO ☐ CARGUE/DESCARGUE MERCANCÍAS

DISPOSITIVOS UTILIZADOS	OTROS DISPOSITIVOS
☒ SEÑALIZACIÓN ☒ DELINEADORES ☐ PASACALLES ☒ AUXILIARES DE TRANSITO	
MANEJO DEL TRÁNSITO VEHICULAR	**MANEJO DEL TRÁNSITO PEATONAL**
con seañalizacion y paleteros	sendero petaonal si se requiere

OBSERVACIONES

Durante la visita de inspección se evidenció que no se encuentran instaladas las señales de desvío a 50 m, carril izquierdo cerrado, fin de obra y obra en la vía a 50 m; tampoco se encuentran instalados dispositivos tipicos como

barreras plásticas (37) y auxiliares de tránsito (3). No cumple PMT.
HOJA 1 DE __

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT				Codigo: MM-SE-TS-F-053
LUGAR DE LA REUNIÓN	**FECHA DE LA REUNIÓN**			**HORA**
Carrera 34 entre calles 63B y 68B	DIA 26	MES 1	AÑO 20 26	10:48



Fotográfia N° 1. Delineadores tubulares y barreras plásticas.



Fotográfia N° 2. N/A.



Fotográfia N° 3. Auxiliar de tránsito.



Fotográfia N° 4. N/A.

OBSERVACIONES
HOJA 2 DE __

4. Realizar oficios de solicitud de cumplimiento del PMT a empresas públicas y privadas

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0017764

BARRANQUILLA 27 enero 2026.

SEÑOR
YASSHIR YAYA GARZÓN
DIRECTOR PROYECTO
EDUBAR S.A.
VIA 40 #73-290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
BARRANQUILLA

Asunto: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) UBICADO EN LA CALLE 107 ENTRE CARRERAS 72 Y 75A. PERMISO SM-CVO-20260120-28479

Respetado Señor Garzón:

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial le recuerda la importancia de la elaboración, presentación para aprobación e implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) para cierres por obras de infraestructura en vías públicas o en zonas aledañas a las mismas, cuya elaboración se encuentra a cargo del contratista de las obras a ejecutar.

El objetivo general de un PMT es mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías públicas o privadas abiertas al público (rurales o urbanas) y en las zonas aledañas a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

Para su conocimiento, el Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la regulación del tránsito y la seguridad vial 2024, adoptado mediante resolución No. 20243040045005 del 17 de septiembre del 2024, establece las especificaciones técnicas mínimas para la implementación de señalización y dispositivos para la protección de conductores de los diferentes modos de transporte, pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehículos por la realización de obras de infraestructura. El mencionado manual establece que "*Los responsables de la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) serán el contratista y la entidad responsable de la obra. La autoridad de tránsito es quien autoriza la implementación de las medidas propuestas en el PMT en las vías urbanas*" (subrayado fuera del texto original).

Así las cosas, esta secretaría solicita respetuosamente la presentación oportuna de los PMT para las obras de infraestructura que se realizan en el Distrito de Barranquilla, y su correcta implementación en las zonas de obras. Los requisitos necesarios para el trámite de permiso de cierre de vía por obras pueden ser consultados en el sitio web: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T49611

Se informa que en caso de requerir prórrogas o renovaciones de permisos de cierre de vía por obras, se debe radicar la solicitud de renovación con el lleno de los requisitos de trámite e indicando claramente los motivos de la prórroga y cronograma para la habilitación de la vía intervenida. Esta diligencia debe hacerse por lo menos 10 días antes del vencimiento del último permiso expedido. En todo caso no se debe mantener un cierre vial con permiso y PMT vencido.

Para su conocimiento, las Oficinas de Gestión de Tránsito y de Control Operativo de esta secretaría hacen seguimiento permanente al comportamiento de la zona de cierres viales y rutas de desvío para verificar las condiciones de movilidad y seguridad vial y determinar oportunamente los ajustes o modificaciones al PMT implementado que puedan necesitarse, siempre buscando ofrecer las mejores condiciones a los usuarios. Esto teniendo que el comportamiento del tráfico es dinámico más aún en condiciones de obras y cierres viales.

Se indica además, que los contratistas de obras de alto impacto una vez radiquen la solicitud de cierres viales con PMT, deben acudir a una reunión presencial acordada en la oficina de gestión de tránsito para revisión técnica y posibles observaciones, en el marco de la colaboración institucional, asimismo, se solicita a la interventoría de obra el apoyo en el seguimiento a la implementación de los PMT una vez realizados los cierres viales.

Atentamente,

LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN
JEFE OFICINA
OFICINA DE GESTIÓN DE TRÁNSITO
Aprobado el: 27/enero/2026 03:56:00 p. m.
Hash: CEE-44c6a3ebfc7d0a240d11fe14f2691de49fff42b4
Anexo: 2

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Roseling Brochero Mercado	Rbrochero [27/enero/2026 03:25:49 p. m.]
Revisó	Arleth Cecilia Arenas Bustamante	aarenas [27/enero/2026 03:48:43 p. m.]
Aprobó	Laura Maria Cantillo Guzman	lcantillo [27/enero/2026 03:56:00 p. m.]

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0016356

BARRANQUILLA 27 enero 2026.

SEÑOR
WILMAN FERNANDEZ
JEFE DE INTERVENTORIA
TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P
CARRERA 58 NO, 67 - 09
BARRANQUILLA

Asunto: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) UBICADO EN LA CARRERA 34 ENTRE CALLES 63B Y 68B. PERMISO SM-CVO-20260116-28466

Cordial Saludo.

Según el Decreto Acordal N° 0801 de 2020, Art. 98, Son funciones de la Oficina de Gestión de Tránsito: "*Evaluar, autorizar y hacer seguimiento a los planes de tránsito por cierres de vías en ocasión a eventos públicos, manifestaciones, protestas, obras, mantenimiento de vías, construcciones, emergencias, actividades recreativas, deportivas, culturales o similares, de conformidad con la normatividad vigente y aplicable*".

En este sentido, y en el ejercicio de nuestras funciones se realizó seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito del asunto en referencia, detectándose el incumplimiento en la colocación de las siguientes señales típicas y dispositivos:

- SIO-05: Desvío a 50 m (1)
- SIO-04: Carril izquierdo cerrado (1)
- SIO-03: Fin de obra (1)
- SIO-01: Obra en la vía a 50 m (1)

Tampoco se encuentran instalados dispositivos como barreras plásticas (37) y auxiliares de tránsito (3), en la zona de obra con rotura de pavimento, tal como estaba establecido en el PMT aprobado.

Cabe anotar, que según la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte, el objetivo del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es: "*Mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollan en vías públicas o privadas abiertas al público, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito*".

En este orden de ideas, en la medida en que se verifique el Plan de Manejo de Tránsito y se observen inconsistencias en el mismo, también se verá afectada la aprobación de renovación de PMT para cargue y descargue de materiales o la ampliación del plazo del cierre de vías por obras, por parte de esta oficina.

Finalmente, y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, la Oficina de Gestión de Tránsito y Seguridad vial, solicita la implementación y cumplimiento del plan de manejo de tránsito (PMT), aprobado por esta Secretaría, relacionado en la ficha Permiso SM-CVO-20260116-28466 el cual debió quedar implementada desde el día 20/01/2026.

Atentamente,

LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN
JEFE OFICINA
OFICINA DE GESTIÓN DE TRÁNSITO
Aprobado el: 27/enero/2026 10:10:27 a. m.
Hash: CEE-b068d711f1c53bd3d62c40ee997a9af0e2fc6b4c
Anexo: 2

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Roseling Brochero Mercado	Rbrochero [26/enero/2026 03:22:29 p. m.]
Revisó	Arleth Cecilia Arenas Bustamante	aarenas [27/enero/2026 09:40:04 a. m.]
Aprobó	Laura Maria Cantillo Guzman	lcantillo [27/enero/2026 10:10:27 a. m.]

5. Hacer consolidado de cierres por emergencia de triple AAA

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_24802_2025	CL 53B 33 42 PI 1 AP 1A	ANDEN	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24803_2025	CR 36 72 -91 AP 1	ANDEN	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24804_2025	CR 24 63B 27 AP 201	ANDEN	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24805_2025	CL 53B 33 42 PI 2 AP 2B	ANDEN	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24806_2025	CR 41 54 -63 LC	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24807_2025	CL 72 35 -12	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24808_2025	CR 21B 63C 53 AP 2	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24809_2025	CL 56 41B -9	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24810_2025	CR 26A 74B 307 CS	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24811_2025	CR 35 72 RP	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24812_2025	CR 44 95A -56 CS 2BL	ANDEN	31/12/2025	31/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24813_2025	CR 58 81 -61 AC	ANDEN	31/12/2025	31/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24814_2025	CR 26B2 73 -45	ANDEN	31/12/2025	31/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24815_2025	CL 84A 39C 44 PI 1	ANDEN	31/12/2025	31/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24816_2025	CL 84B 39A 20 BL B AC	ANDEN	31/12/2025	31/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24817_2025	CR 41B1 84 RP	ANDEN	1/01/2026	1/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24818_2025	CR 42 65B 1 CS 2	ANDEN	1/01/2026	1/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24819_2025	CR 38 69 91 AP	ANDEN	1/01/2026	1/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24820_2025	CL 87 42B1 -272	ANDEN	2/01/2026	2/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24821_2025	CR 44 69 96	ANDEN	3/01/2026	3/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24822_2025	CR 20 68C 20	ANDEN	3/01/2026	3/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24823_2025	CL 70C 32 -164 AP 04	ANDEN	3/01/2026	3/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24824_2025	CR 51 46 43 AP 2	ANDEN	3/01/2026	3/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24825_2025	CL 63 24 81 PI 2 AP 201	ANDEN	4/01/2026	4/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24826_2025	CL 64 21B 82 CS 5	ANDEN	4/01/2026	4/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24827_2025	CR 44 53 35	PAVIMENTO	31/12/2025	31/12/2025	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24828_2025	CR 47 67 -23 AP	PAVIMENTO	2/01/2026	2/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_24829_2025	CL 96 45B -41	PAVIMENTO	2/01/2026	2/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24830_2025	CL 64 25 RP	PAVIMENTO	3/01/2026	3/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24831_2025	CR 58 64 RP	PAVIMENTO	3/01/2026	3/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24832_2025	CL 110 6 361 BG 1	ANDEN	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24833_2025	CL 108 25 16	ANDEN	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24834_2025	CL 108 1SUR 49 PI 2 AP 1	ANDEN	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24835_2025	CR 8SUR 50C 24	ANDEN	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24836_2025	TV 25A 108 40	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24837_2025	CL 51B 10SUR 35	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24838_2025	CR 9 19 81	ANDEN	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24839_2025	CR 8BSUR 48 RP	ANDEN	31/12/2025	31/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24840_2025	CR 1E 53A 51	ANDEN	31/12/2025	31/12/2025	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24841_2025	CR 5 35B 5	ANDEN	3/01/2026	3/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24842_2025	CL 39 24 77	PAVIMENTO	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24843_2025	CL 39 24 53	PAVIMENTO	29/12/2025	29/12/2025	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24844_2025	CL 50A 9 32	PAVIMENTO	30/12/2025	30/12/2025	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24845_2025	CR 16 23 3	PAVIMENTO	2/01/2026	2/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24846_2025	CR 9L 69A 68	PAVIMENTO	3/01/2026	3/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24847_2025	CR 46 84 -78	ANDEN	5/01/2026	5/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24848_2025	CR 61 64 37	ANDEN	5/01/2026	5/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24849_2025	CL 66 46 97	ANDEN	5/01/2026	5/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24850_2025	CL 69C 38 -156	PAVIMENTO	5/01/2026	5/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24851_2025	CL 43 51 -57	PAVIMENTO	5/01/2026	5/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24852_2025	CL 47 20 77 PI 2 AP	ANDEN	5/01/2026	5/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24853_2025	CR 2SUR 50B 59 AP	ANDEN	5/01/2026	5/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24854_2025	CR 42H 93 13	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24855_2025	CR 33 57/58 RP	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24856_2025	CR 53 82 86 ACOM DEF	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_24857_2025	CR 58 74 71 AC	PAVIMENTO	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24858_2025	CL 91 6D 8 AP 1	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24859_2025	CR 8 51B 55	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24860_2025	CR 1E 46E 3	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24861_2025	CR 4SUR 91 47	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24862_2025	CR 8 51B 67	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24863_2025	CR 32 19 RP	ANDEN	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24864_2025	CR 8 60 RP	PAVIMENTO	6/01/2026	6/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24865_2025	CL 87 43 -20 CS B1	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24866_2025	CL 93 46 -152	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24867_2025	CR 51B 94 334 ACOM DEF	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24868_2025	CR 20 63B 56	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24869_2025	CL 65B 25B 17 PI02	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24870_2025	CL 17 7B 76	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24871_2025	CL 64C 9L 104	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24872_2025	CR 7ASUR 46D 105 PI 1	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24873_2025	CR 11 27 55	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24874_2025	CR 5CSUR 48F 87	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24875_2025	CR 8 52 71	ANDEN	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24876_2025	CR 10 45C1 44	PAVIMENTO	7/01/2026	7/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24877_2025	CL 74 59 -51	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24878_2025	CL 84A 39C 44 PI 1	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24879_2025	CR 42A4 86 -15	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24880_2025	CR 42A1 84 -74	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24881_2025	CR 41D 78C -104	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24882_2025	CL 73 41B -106	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24883_2025	CL 72B 26B -7	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24884_2025	CR 18SUR 46D 4	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_24885_2025	CR 6C 17C 19 AP	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24886_2025	CL 108 TV23A 130	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24887_2025	CR 7F 93 RP	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24888_2025	CR 7G 93 RP	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24889_2025	CR 7H 93 RP	ANDEN	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24890_2025	CR 6P 101 46	PAVIMENTO	8/01/2026	8/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24891_2025	CR 49 72 RP	PAVIMENTO	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24892_2025	CL 92 46 -218	ANDEN	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24893_2025	CL 118 25A 61	ANDEN	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24894_2025	CL 93 42D RP	PAVIMENTO	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24895_2025	CR 19B 63 42 PI 1	PAVIMENTO	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24896_2025	CR 57 48 163 PI 1	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24897_2025	CR 31 47C RP	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24898_2025	CR 37 56 RP	PAVIMENTO	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24899_2025	CR 59B 58 -108	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24900_2025	CR 67 76 69	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24901_2025	CL 57 35 -57	ANDEN	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24902_2025	CR 52 69 -48	ANDEN	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24903_2025	CL 47C 30 RP	PAVIMENTO	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24904_2025	CR 19E 51 72 PI 1	ANDEN	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24905_2025	CR 40B 91 60 CS 27A	ANDEN	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24906_2025	CR 42D 80B -109	ANDEN	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24907_2025	CR 27 71B RP	ANDEN	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24908_2025	CL 82 70 47	ANDEN	12/01/2026	12/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24909_2025	CL 84 42G -13 AP	ANDEN	12/01/2026	12/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24910_2025	CR 33 56 -42	PAVIMENTO	12/01/2026	12/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24911_2025	CR 24C 64 -53	ANDEN	12/01/2026	12/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24912_2025	CR 3D 52A 27	ANDEN	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_24913_2025	CR 12 24 135	ANDEN	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24914_2025	CL 57 9L 126	ANDEN	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24915_2025	CR 8C 74 88	PAVIMENTO	9/01/2026	9/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24916_2025	CL 46 6CSUR 130	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24917_2025	CR 20 26 60	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24918_2025	CL 109D 13A 41	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24919_2025	CL 10 21 -47	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24920_2025	CL 37C 1J1 14	PAVIMENTO	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24921_2025	CL 54C 4A 82	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24922_2025	CR 31 47 142	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24923_2025	CR 2SUR 50C 28	ANDEN	10/01/2026	10/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24924_2025	CR 11D 114 18	ANDEN	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24925_2025	CL 27A 16 40 AP 301	ANDEN	11/01/2026	11/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24926_2025	CL 31 13 59	ANDEN	12/01/2026	12/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24927_2025	CL 45B 10B 23	ANDEN	12/01/2026	12/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24928_2025	CR 33 47 62	ANDEN	12/01/2026	12/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24929_2025	CL 87 35B 25	ANDEN	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24930_2025	CL 82C 27A 16	ANDEN	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24931_2025	CL 45A 7 116	ANDEN	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24932_2025	CR 48 76 52	ANDEN	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24933_2025	CL 70 43 17 LC 7	ANDEN	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24934_2025	CR 1G 91 15	ANDEN	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24935_2025	CR 5B 52C 108	ANDEN	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24936_2025	TV 1D DG54D 70	ANDEN	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24937_2025	CR 20C 21 17	PAVIMENTO	13/01/2026	13/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24938_2025	CL 51B 36 -63	PAVIMENTO	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24939_2025	CL 88 44 -58 CS	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24940_2025	CR 38 120 RP	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_24941_2025	CR 19B 50 -25	PAVIMENTO	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24942_2025	CR 39 75B 38 ACOM DEF	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24943_2025	CL 85A 23 RP	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24944_2025	CL 40 8G 2	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24945_2025	CL 45 3SUR 43	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24946_2025	CL 35A 7H 4	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24947_2025	CR 1G 91 15 PI 2 AP	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24948_2025	CR 7B 93 RP	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24949_2025	CR 1G 91 69 PI 2 AP 1	ANDEN	14/01/2026	14/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24950_2025	CR 51 84 RP	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24951_2025	CR 78D 83 73	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24952_2025	CL 81B 26C1 20 AP 2	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24953_2025	CL 84B 39C 30	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24954_2025	CR 77A 85 130 MZ D CS 8	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24955_2025	CL 50 1G 20	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24956_2025	CL 58 62 11	PAVIMENTO	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24957_2025	CL 38C 20 148	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24958_2025	CL 27B 5C 4 AP 1	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24959_2025	CR 8H 129 10 MZ 19H	ANDEN	15/01/2026	15/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24960_2025	CL 84 54 59 LC 2	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24961_2025	CL 83 21D 90	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24962_2025	CL 84B 42G RP	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24963_2025	CR 51B 79 -246	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24964_2025	CL 75 45 -9	ANDEN	17/01/2026	17/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24965_2025	CL 84C 41F RP	ANDEN	17/01/2026	17/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24966_2025	CR 43 72 -220 LC 01	ANDEN	18/01/2026	18/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24967_2025	CL 61 20B -109	PAVIMENTO	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24968_2025	CR 44 70 -241 AP 402	PAVIMENTO	17/01/2026	17/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_24969_2025	CR 38 53 RP	PAVIMENTO	18/01/2026	18/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24970_2025	CR 3SUR 48E 21	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24971_2025	CL 99B1 2SUR 70	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24972_2025	CR 8H 42B 69 CS	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24973_2025	CR 5C 76 64	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24974_2025	CL 75 26B2 39	ANDEN	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24975_2025	CL 47B 29 3 AP 4 PI 2	ANDEN	17/01/2026	17/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24976_2025	CL 45E 18 -127	ANDEN	17/01/2026	17/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24977_2025	CL 102 1SUR 40	ANDEN	17/01/2026	17/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24978_2025	CR 16 45D 2 AP 1	ANDEN	17/01/2026	17/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24979_2025	CR 6SUR 47 71	ANDEN	18/01/2026	18/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24980_2025	CL 89B 6C1 24 AP	ANDEN	17/01/2026	17/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24981_2025	CR 6DSUR 48B 44	PAVIMENTO	16/01/2026	16/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24982_2025	CR 10 45C1 44	PAVIMENTO	18/01/2026	18/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24983_2025	CR 5B 23 142	PAVIMENTO	18/01/2026	18/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24984_2025	DG 136 9F1 18	ANDEN	19/01/2026	19/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24985_2025	CL 69D 32 -60 MU1	PAVIMENTO	19/01/2026	19/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24986_2025	VIA 40 85 1560	ANDEN	19/01/2026	19/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24987_2026	CR 34 119 32	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24988_2026	CR 21B 53 -15	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24989_2026	VIA 40 79B 6 LC 5 MALECON PDO	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24990_2026	CR 46 82 177 LC 1	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24991_2026	CR 21B 53 -9	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24992_2026	CL 85 73 RP	PAVIMENTO	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24993_2026	CL 77 72 RP	PAVIMENTO	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24994_2026	CR 25B 73 RP	PAVIMENTO	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24995_2026	CR 38 124 RP	PAVIMENTO	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_24996_2026	CR 10 36B 31 CS	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_24997_2026	CR 25 86 127	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24998_2026	CR 9F 45C1 16 AP 1	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_24999_2026	CL 84 10 47	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25000_2026	CL 16 29 -145	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25001_2026	CL 93 7H RP	PAVIMENTO	18/01/2026	18/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25002_2026	CR 17 112B 4	PAVIMENTO Y ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento y anden por emergencia.
ARC_25003_2026	CR 33 103 21 CS 37A	ANDEN	21/01/2026	21/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25004_2026	CR 88 106 -54	ANDEN	21/01/2026	21/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25005_2026	CL 84B 42H -39	ANDEN	21/01/2026	21/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25006_2026	CR 50B 46 -103	PAVIMENTO	21/01/2026	21/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25007_2026	CR 4A 54 39	ANDEN	21/01/2026	21/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25008_2026	CR 3B 52B 28	ANDEN	20/01/2026	20/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25009_2026	CR 5B 23 78	ANDEN	21/01/2026	21/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25010_2026	CR 4A 54 39	PAVIMENTO	21/01/2026	21/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25011_2026	CR 19 11B1/111C RP	PAVIMENTO	21/01/2026	21/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25012_2026	CL 80A 42A 29 PI 2 AP	ANDEN	22/01/2026	22/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25013_2026	CL 87 42E 271	ANDEN	22/01/2026	22/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25014_2026	CL 79 50 RP	PAVIMENTO	22/01/2026	22/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25015_2026	CR 7D 45 34 AP 1	ANDEN	22/01/2026	22/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25016_2026	CR 13 81 75	ANDEN	22/01/2026	22/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25017_2026	CL 35A 7G RP	PAVIMENTO	22/01/2026	22/01/2026	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25018_2026	CL 94 55 -30	ANDEN	23/01/2026	23/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25019_2026	CR 58 84 P	ANDEN	24/01/2026	24/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25020_2026	VI 40 85 RP (HID4416) RP	ANDEN	22/01/2026	22/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25021_2026	TV 29 DG110 10	ANDEN	25/01/2026	25/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25022_2026	CL 38 20 50	ANDEN	24/01/2026	24/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25023_2026	CR 6A 96A 12 AP 1	ANDEN	23/01/2026	23/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25024_2026	CL 89B 6D 43	ANDEN	24/01/2026	24/01/2026	Fuga de acueducto en anden por emergencia.

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ACUEDUCTO					
ARC	**DIRECCION**	**TIPO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ARC_25025 2026	CR 3C 51 34	ANDEN	24/01/2026	24/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25026 2026	CL 83 25A 115	ANDEN	25/01/2026	25/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25027 _2026	CR 4C 99B 58	ANDEN Y ANDEN	23/01/2026	23/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25028 _2026	CL 36 27 63 AP	PAVIMENTO	23/01/2026	23/01/20 26	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25029 2026	CR 1E 52A 15	PAVIMENTO	24/01/2026	24/01/20 26	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25030 _2026	CL 24 4 26	PAVIMENTO	25/01/2026	25/01/20 26	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25031 2026	CR 32 51B 50	PAVIMENTO	26/01/2026	26/01/20 26	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25032 _2026	CL 76 74 RP	ANDEN	26/01/2026	26/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25033 _2026	CL 61 9K 54	ANDEN	26/01/2026	26/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25034 _2026	CL 107 26 31	ANDEN	26/01/2026	26/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25035 2026	CL 51A 9D 26	ANDEN	26/01/2026	26/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25036 _2026	CL 45 17 91	ANDEN	26/01/2026	26/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25037 _2026	CL 86 64B -61	ANDEN	27/01/2026	27/01/20 26	Fuga de acueducto en anden por emergencia.
ARC_25038 2026	CR 36B 116 RP	PAVIMENTO	27/01/2026	27/01/20 26	Fuga de acueducto en pavimento por emergencia.
ARC_25039 _2026	CL 38 21B 62	ANDEN			

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ALCANTARILLADO					
CONSEC UTIVO	**DIRECCION**	**TIPO REPORTE**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ALA-001-2026	CL 69E 41-19 LAS DELICIAS	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	4/01/2026	4/01/2026	EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-003-2026	CL 56C 13-72 LA CEIBA	PAVIMENTO - REDES ALCANTARILLADO	7/01/2026	7/01/2026	EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-004-2026	CL 82A 41E-47 CIUDAD JARDIN	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	7/01/2026	7/01/2026	EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-005-2026	CL 32 42D-30 LC 2 - CENTRO	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	7/01/2026	7/01/2026	EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-006-2026	CR 42H 92-45 AC LA CUMBRE	ANDEN Y PAVIMENTO - REPOSICION ACOMETIDA AL	13/01/202 6		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-007-2026	CL 46 6CSUR-110 CIUDADELA	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	14/01/202 6		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-008-2026	CL 45C4 CRAS 13B Y 13 LA SIERRA	REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	21/01/202 6		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-009-2026	CR 13B 48 RP LA VICTORIA	PAVIMENTO - REDES ALCANTARILLADO	21/01/202 6		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-010-2026	CR 50 74-169 PRADO	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	21/01/202 6		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-011-2026	CL 60 18-116 BUENA ESPERANZA	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	22/01/202 6		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO

CONSOLIDADO DE REPORTES DE ROTURA GENERADAS POR EMERGENCIA EN REDES DE ALCANTARILLADO					
CONSECUTIVO	**DIRECCION**	**TIPO REPORTE**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DESCRIPCIÓN**
ALA-012-2026	CL 85 42B1-110 NUEVO HORIZONTE	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	23/01/2026		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-013-2026	CR 7F 42-112 LA ARBOLEDA	PAVIMENTO - REDES ALCANTARILLADO	26/01/2026		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-014-2026	CR 15 SUR 96 RP LAS GRANJAS	ANDEN Y PAVIMENTO - RECONSTRUCCION MANHOL	28/01/2026		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-015-206	CL 84C 42D-21 LOS ALPES	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	28/01/2026		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO
ALA-016-2026	CR 6B 27B-25 AP 2, SIMON BOLIVAR	ANDEN - REDES ALCANTARILLADO	28/01/2026		EMERGENCIA SANITARIA EN EL PREDIO

6. Relación de permiso de cierres viales subidos al mapa

EMPRESA SOLICITANTE	RADICADO	TIPO	TRAMOS A CERRAR
CONDETER S.A.S.	SM-CVO-20251230-28261	CVO	CARRIL AV. CIRCUNVALAR CALZADA SUR - NORTE ENTRE SALIDA ALAMEDA DEL RIO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSELCA
Promotora La Mancha SAS	SM-CD-20260107-28306	CARGUE Y DESCARGUE	CARRERA 49C ENTRE CALLES 84 Y 82
ENERGIA SOLAR SAS	SM-CVO-20260108-28323	CVO	Rotonda ventana al mundo, Av circunvalar costado occidental sentido norte sur
TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P	SM-CVO-20260109-28332	CVO	CR 20B 23 103 AP
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.	SM-CVO-20260113-28358	CVO	Calle 29 desde la Carrera 20C a la 21B y Carrera 20C desde la Calle 29 a la Calle 28.
CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOLAR BAQ	SM-CD-20260113-28362	CARGUE Y DESCARGUE	Calle 53d entre carrera 21a y carrera 21
CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S	SM-CVO-20260113-28361	CVO	CALZADA OCCIDENTAL DE LA VIA 40 ENTRE CALLE 83 Y CRA 67B
UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2025	SM-CVO-20260113-28379	CVO	Calle 63 entre Cra 15 a la Cra 19
CONSORCIO ARROYO 85	SM-CVO-20260113-28380	CVO	Calle 85 con Carrera 52
UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	SM-CVO-20260113-28382	CVO	CARRERA 21 B ENTRE LAS CALLES 53D Y 57
TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P	SM-CVO-20260113-28381	CVO	CR 26B 68B 106 AP IN PI 1
GREENAIR ENGINEERING SOLUTIONS S.A.S.	SM-CVO-20260113-28384	CVO	Carrera 72 entre calle 77 y calle 77B
TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P	SM-CVO-20260113-28385	CVO	CR 32 45 115 AP2
CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S. BIC	SM-CVE-20260114-28413	CVO	Cr 44 entre Cls 72 y 75 Cr 45 entre Cls 74 y 75 Cl 74 entre Crs 43 y 46
CONSORCIO METRO ESTADIO	SM-CVO-20260115-28428	CVO	Calle 46 entre 1A y Circunvalar. Calzada S-N
TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P	SM-CVO-20260115-28429	CVO	Avenida circunvalar entre el puente de la Cordialidad y la carrera 9G
Promotora La Mancha SAS	SM-CD-20260116-28465	CARGUE Y DESCARGUE	CARRERA 49C ENTRE CALLES 84 Y 82

EMPRESA SOLICITANTE	RADICADO	TIPO	TRAMOS A CERRAR
TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P	SM-CVO-20260116-28466	CVO	Carrera 34 entre calles 63B y 68B
AMARILO S.A.S.	SM-CVO-20260119-28471	CVO	CALLE 120 ENTRE CR 43 Y CR 42B CARRERA 42B ENTRE CL120 Y CL118
EDUBAR S.A.	SM-CVO-20260120-28479	CVO	CALLE 107 ENTRE CRA 72 Y 75 A
UNION TEMPORAL MEGAVIAL ATLANTICO 24	SM-CVO-20260120-28477	CVO	CR 38 Entre Circunvalar y Prosperidad
EDUBAR S.A.	SM-CVO-20260120-28478	CVO	CALLE 30 No. 41B-116
CONSTRUCTORA AVANADE S.A.S.	SM-CD-20260121-28536	CARGUE Y DESCARGUE	CR 56 ENTRE CL 82 Y CL 84
CONSTRUCTORA AVANADE S.A.S.	SM-CD-20260121-28537	CARGUE Y DESCARGUE	CR 57 ENTRE CL 82 Y CL 84
CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025	SM-CVO-20260123-28552	CVO	CALLE 77B ENTRE VI 40 Y CARRERA 74
CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025	SM-CVO-20260123-28554	CVO	CALLE 79B ENTRE VIA 40 Y CARRERA 79
BRAIN & MIND CORPORACIÓN SAS	SM-CD-20260126-28556	CARGUE Y DESCARGUE	Carrera 50 entre calle 79 y 80
CONSORCIO METRO ESTADIO	SM-CVO-20260126-28557	CVO	SALIDA ESTADIO METROPOLITANO HACIA AVENIDA MURILLO
Empresa Urbamoras	SM-CD-20260127-28571	CARGUE Y DESCARGUE	Costado sur de la Kra 51 entre Cl 80 y 79 sentido oeste-este.
CONSORCIO DP 2024	SM-CVO-20260127-28575	CVO	Carrera 36 entre calles 38 y 40
CONSORCIO DP 2024	SM-CVO-20260127-28576	CVO	Carrera 36 entre calles 40 y 45
UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	SM-CVO-20260127-28580	CVO	CALLE 98 ENTRE LAS CARRERAS 7BY7E
UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	SM-CVO-20260127-28581	CVO	CALLE 50 ENTRE CARRERAS 37 Y 32
UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	SM-CVO-20260127-28583	CVO	CARRERA 8A ENTRE CALLE 98 Y 97
UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	SM-CVO-20260127-28582	CVO	CALLE 97 ENTRE LAS CARRERAS 8 Y8C
UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	SM-CVO-20260127-28584	CVO	CALLE 98C ENTRE DIAGONAL 97 Y CARRERA 7J
UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	SM-CVO-20260127-28593	CVO	CALLE 70C ENTRE CARRERAS 16 Y 15A