

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-003
		VERSIÓN	03
	INSPECCIÓN DE CONDICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS	PÁGINA:	1 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

SEDE O UPI: Sede Administrativa Cella 15

FECHA: 13/01/2026

ASPECTOS		CUMPLE	NO CUMPLE	ASPECTO A MEJORAR / RESPONSABLE
A	ALREDEDORES Y ACCESOS			
	Alrededores y vías de acceso libres de empozamiento de agua	X		En la zona se está realizando las obras del metro pero esto no ha afectado el ingreso ni salida de funcionarios ni contratistas
	Ausencia de lotes baldíos, pasto alto ó huecos en los alrededores	X		
	Las puertas tienen una luz inferior menos de 1 cm de alto	X		
	Los marcos de las puertas y ventanas son herméticos	X		
	Paredes y techos libres de rotos o respiraderos con protección	X		En el 2025 se realizaron reportes en cultura ciudadana y en la bodega de Convenios, que fueron atendidos con eficiencia por el área de infraestructura, realizando arreglos pertinentes a techos
	Las cubiertas acoplan herméticamente con los muros	X		
B	EDIFICACIÓN E INSTALACIONES			
	Escaleras, pasos y otras estructuras elevadas libres de nidos	X		
	Empalmes de pisos y paredes a media caña	X		
	Paredes interiores lisas libres de ranuras	X		
	Facilidad de limpieza y desinfección	X		
	Iluminación suficiente	X		El a rea de infraestructura intervino en cambio de luminarias del 2do y 3er piso
	Ventanas con angeo si aplica para insectos	N/A	N/A	No aplica
C	EQUIPOS Y UTENSILIOS			
	Equipos instalados a distancias adecuadas de las paredes	X		
	Equipos con rodachinas para facilitar la limpieza de sus alrededores	X		
D	ESTADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
	Limpieza frecuente para evitar acumulación de suciedad		X	Para este mes se evidencia acumulación de residuos reciclables que debido a contratación de fin de año se ha descuidado, el área de Gestión ambiental trabaja en el tema para la pronta recolección, se cumple con reporte.

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-003
		VERSIÓN	03
	INSPECCIÓN DE CONDICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS	PÁGINA:	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

ASPECTOS		CUMPLE	NO CUMPLE	ASPECTO A MEJORAR / RESPONSABLE
	Ausencia de elementos en desuso	X		
	Protección de alimentos contra la contaminación por plagas	N/A	N/A	La sede 15 es administrativa no tiene cocina para usuarios
E	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			
	Área independiente y en buen estado de aseo	X		
	Recipientes tapados y limpios	X		
	Residuos sólidos retirados con la frecuencia suficiente	X		
F	MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS			
	Tuberías cerradas y limpias	X		
	Rejillas seguras contra el ingreso de ratas de alcantarilla	X		
G	HUELLAS DE LA PRESENCIA DE PLAGAS			
	Ausencia de huellas de senderos de roedores u hormigas	X		Se realizo un trabajo continuo para evitar el ingreso de roedores debido a avistamientos por las obras que se realizan en los alrededores.
	Ausencia de nidos al interior de la edificación ó a sus alrededores	X		

NOMBRE REFERENTE AMBIENTAL

Andrea Zuluaga Forero

FIRMA DEL REFERENTE AMBIENTAL

