CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO No. 1013-2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio publico (grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C.

Barrio San Pedro.

CIV 11002883: Carrera 149C entre calle 138 y Diagonal 138F
Folio (3 al 75)

CIV 11003330: Carrera 148E entre calle 134A y calle 137
Folio (76 al 150)

CIV 11003377: Calle 136A entre carrera 150B y carrera 150C
Folio (150 al 200)

INTERVENTORIA: Consorcio Malla Vial Suba.
Contrato 085-2024

Fondo de Desarrollo local de Suba.
Apoyo a la Supervision.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles, 01 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra, residente sst, Ingeniero Ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operarios de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalación de formaleta, se realiza corte y armado de parrillas de refuerzo 1/2" de placas. Se realiza excavación manual para viga de cierre, se realiza limpieza de pozos de aguas pluviales, se realiza jornada de orden y aseo.

Residente de Obra

Jose Orozco
Inspector interventoria

Jueves, 02 de octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra, residente sst, Ingeniero ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza fundida de via, 4124 se realiza corte y armado de parrillas de refuerzo para placas, 1/2" se realiza retiro de red y jornada de aseo.


Residente de obra

Jose Orozco
Inspector interventoria


Viernes, 03 de octubre 2025.
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra, residente sst, Ingeniero ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza fundida de via. 4124 Se realiza riasrego de materiales sobrantes. se realiza retiro

Norma
Powered by CamScanner


de formaletas.



Sabado, 04 de Octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, inspectora de obra, residente SST, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza instalacion de tuberia para conexion de sumidero. Se realiza excavacion mecanica de empalme e instalacion de rejen. Se realiza orden y aseo de areas en intervencion.



Lunes, 06 de octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, inspecta de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza instalacion de subbase granular, se realiza instalacion de formaleta y trasiego de materiales sobrantes.




Martes, 07 de octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, inspecta de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza fundida de via. Se realiza


Norma
Powered by CamScanner

CV 11001883


nivelación de pozo de aguas pluviales. Se realiza demolición y excavación de andenes.



Residente de Obra.




Miercoles, 08 de octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes local, operarios de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes. Se realiza construcción de cajas de inspección. Se realiza nivelación de pozo de aguas pluviales. Se realiza nivelación de subbase granular.




Residente de Obra.



Jueves, 09 de Octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, local, Operarios de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza nivelación de subbase granular. Se realiza demolición y excavación de andenes. Se realiza jornada de orden y aseo de areas intervenidas.



Residente de Obra



Viernes, 10 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, local, operarios de maquinaria
Clima: Seco. Se presentan lluvias desde las 4:00pm hasta finalizar jornada

Powered by CamScanner

Actividades: Se realiza demolición de andenes y excavación manual. Se realiza construcción de cajas de inspección domiciliarias. Se realiza trasiego de material de excavación.

Residente de obra

Jose chacon inspector interventoría

Sabado, 11 de Octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: lluvioso. Se presentan lluvias intermitentes con intensidad media-alta entre las 10:15 am hasta finalizar jornada.
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes. Se realiza trasiego de material de excavación. Se realiza corte y armado de parrillas de refuerzo de placas.

Residente de Obra.

Jose chacon inspector interventoría

Martes, 14 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero Residente, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, boal, Operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza demolicion y excavación de andenes. Se realiza trasiego de material de excavacion y relleno. Se realiza verificación de excavación en conjunto con interventoria, se realiza instalación de B200 Se realiza corte de juntos de dilatación.

Residente de Obra

Jose chacon inspector interventoría

Norma

Powered by CamScanner

C.V 1100 2883

Miercoles, 15 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero Residente, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolicion y excavacion manual de andenes. Se realiza trasiego de material de excavacion y relleno. Se realiza construccion de cajas de inspeccion domiciliaria. Se realiza fundida y estampado de via costado oriental. Se realiza corte y armado de parrillas de refuerzo de placas.

Residente de obra

Jose Chacon
inspector interventoria

Jueves, 16 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero residente, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, boal, Operarios de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolicion y excavacion de andenes. Se realiza trasiego y retiro de excavacion y relleno. Se realiza construccion de cajas de inspeccion. Se realiza fundida de via costado occidental.

Residente de obra

Jose Chacon
inspector interventoria

Viernes, 17 de octubre de 2025
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza demolicion y excavacion manual de andenes. Se realiza trasiego y retiro de excavacion y material de relleno de andenes. Se realiza construccion


Norma

Powered by CamScanner

de cajas de inspección. Se realiza orden y aseo de áreas en intervención.



Residente de obra.




José Chacón, inspector interventoría.

Sabado, 18 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero residente, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes. Se realiza trasiego de material de excavación y relleno.




Residente de obra




José Chacón, inspector interventoría.

Lunes, 20 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, boal, operarios de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes. Se realiza trasiego de material de excavación y relleno. Se realiza construcción de cajas de inspección. Se realiza instalación de base reciclada RCA.



Residente de obra



José Chacón, inspector interventoría.

Martes, 21 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero residente, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: Se presentan lluvias con intensidad alta entre las

Powered by CamScanner

CIV 1100 2883

3:00 y 4:00 pm
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes. Se realiza trasiego de mate de excavación y relleno. Se realiza construcción de cajas de inspección.

Residente de obra

Jose Chacon
Inspector interventoria

22 de Octubre 2025
Personal: Ingeniero Residente, Inspector Tecnico, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiale, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con demolicion y excavacion de andenes Se Realiza Trasiego de material de Excavacion y de llenos. Se Realiza construccion de Cajas domiciliarias, se realiza instalacion y compactacion de material B200

Residente de obra

Jose Chacon
Inspector interventoria

Jueves 23 de Octubre 2025
Personal: Ingeniero residente, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con excavacion manual de andenes se realiza reconstruccion de cajas de inspeccion, se realiza la instalacion de Material B200 y su respectiva compactacion Se realizan trasiegos de material, orden y aseo en el tramo.

Residente de obra.

Jose Chacon
Inspector interventoria

Norma

Powered by CamScanner

CIV 1102883

Viernes 24 de Octubre 2025

Personal Ingeniero Residente, Inspector de obra, Residente SST, Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria

Clima Seco toda la Jornada

Actividades: Se continua con demolicion y Excavacion manual de andenes, Se realiza instalacion de B200 nivelacion y compactacion se realiza trasiego de material, se realiza orden y aseo en el tramo.

Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventoria

Sabado 25 de octubre 2025

Personal Ingeniero Residente, Inspector de obra, Residente SST, Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.

Clima: Seco toda la Jornada

Actividades: Se realiza Nivelacion de cajas domiciliaria, se realiza orden y aseo en el tramo.

Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventor

Lunes 27 de Octubre 2025

Personal Ingeniero Residente, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.

Clima: lluvias de 02:00pm a 3.30 pm

Actividades: Se continua con excavacion manual en andenes se realiza pañete interno en cajas de inspeccion, se realiza orden y aseo en el tramo, se realizan retiros para ingresar a los predios.

Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventoria

52

CV N° 2883

Martes 28 de Octubre 2025
Personal: Ingeniero Residente, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 Ayudantes, 1 boal operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se continua con demolicion y excavacion de anden, se realiza trasiego de material de excavacion y llenos se continua con Nivelacion de cajal de inspeccion. Se realizan Plafones en ingresos a predios.

Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventoria

Miercoles 29 de Octubre 2025
Personal: Ingeniero Residente, Inspector de obra. Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con demolicion y excavacion manual de anden, se realiza trasiego de material de excavacion se realizan llenos de B-200 Nivelacion y Compactacion se dejan areas en completo orden y aseo.

Residente de Obra

Josechacon.
inspector interventoria.

Jueves 30 de Octubre 2025
Personal: Ingeniero residente, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal Operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con demolicion y Excavacion de anden/ Se realizan Instalacion de B-200 Nivelacion y Compactacion, se Instala base Reciclada. & Nivela y se compacta, Se realiza amarre de formaleta para " fundida.

Residente de Obra

Josechacon
inspector interventoria

Norma

OV 1100 2883

Viernes 31 de Octubre de 2025
Personal: Ingeniero Residente, Inspector de obra, Residente SST, Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza fundida de concreto de 7,5 m³ en andenes y Rampas del costado Occidental, se dejan Zonas y areas de intervencion en completo orden y aseo.

Residente de Obra.

Josechacon
Inspector interventoria

Sabado 01 de Noviembre de 2025
Personal: Ingeniero Residente, Inspector de obra, Residente SST, Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se continua con excavacion manual, se realizan llenos de B-200 Nivelacion y compactacion, se dejan en completo orden y aseo en el tramo.

Residente de Obra.

Josechacon
Inspector interventoria

Martes 04 de Noviembre de 2025
Personal Ingeniero Residente, Inspector de obra, Residente SST, Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con excavacion manual en andenes, se realiza traslado de material de Excavacion, Se realiza instalacion y compactacion de Base Reciclada. Se deja en completo orden y aseo el tramo

Residente de Obra

Josechacon
Inspector interventoria

Norma

Powered by CamScanner

CIV: 11002907


Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalacion de rajon, se realiza instalacion de base granular. Se realiza excavacion mecanica de via.




Residente de Obra.



Martes, 30 de septiembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inpector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador.
Actividades: Se realiza jornada de orden y aseo de areas intervenidas. Se inicia excavación manual para domiciliarias.




Residente de Obra



Miercoles, 01 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, resdente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza instalación de tuberia 10" para red de aguas residuales.



Residente de Obra.



Jueves, 02 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inpecta de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.

CIV 11002907

Clima: Seco
Actividades: Se realiza excavación manual para domiciliarios
Se realiza trasiego de material de excavación.

Residente de obra. Jose chacon inspector investigativa

Viernes, 03 de Octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, inspecta de obra, residente sst, residente ambiental, Topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, Operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza excavación manual para domiciliarios. Se realiza instalación de tubería 10", triturado para red de aguas residuales.

Residente de obra. Jose chacon inspector investigativa

Sabado, 04 de Octubre de 2025.
Personal: Ingeniero residente, Inspecta de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, Operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza trasiego de triturado para red de aguas residuales.

Residente de obra. Jose chacon inspector investigativa

Lunes, 06 de octubre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspecta de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, Operario de maquinaria
Clima: Seo
Actividades: Se realiza retiro de triturado para nivelación

Norma

CIV 11002907

de tubería 10" para red de aguas residuales. Se realiza excavación manual para domiciliarias

Residente de Obra.

José Alexander
Inspector interventoría

Martes, 07 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inyectar de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza nivelación de tubería 10" y excavación manual para domiciliarias.

Residente de Obra.

José Alexander
Inspector interventoría

Miercoles, 08 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inyectar de obra, residente sst residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalación de triturado y relleno de tubería. Se realiza trasiego de material de excavación y cargue de RCD.


Residente de Obra.

José Alexander
Inspector interventoría


Jueves, 09 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inyectar de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes boal, operario de maquinaria.
Clima: Se presentan lluvias en intensidad media alta entre 3:00 pm y 5:00 pm.
Actividades: Se realiza excavación manual de

CV 1100 2907


domiciliarias. Se realiza trasiego de material de excavación



Viernes, 10 de octubre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operarios de maquinaria.
Clima: Se presentan lluvias con intensidad alta entre 4:00 pm y 5:00 pm.
Actividades: Se realiza excavación manual de domiciliarias. Se inicia instalación de triturado y tubería 6" para domiciliarias.




Sabado, 11 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria
Clima: Se presentan lluvias intermitente con intensidad media-alta entre 10:15 hasta 2:00 pm
Actividades: Se realiza instalación de triturado y tubería 6" para domiciliarias. Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio.




Martes, 14 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes

CV 1100 2497


boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalación de tritorado y tubería 6" para domiciliarias, se realiza instalación de relleno de tubería. Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio.



Miercoles, 15 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza instalación de relleno en tubería de aguas residuales, se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio.



Jueves, 16 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza trasiego de material de excavación. Se realiza instalación de subbase granular. Se realiza jornada de orden y aseo de areas intervenidas.



CW 11002907

Viernes, 17 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, topografo, 2oficiales, 3ayudantes, boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalacion de rajon. Se realiza instalacion de subbase granular. Se realiza trasiego de material de excavacion y adecuacion de puntos de acopio.

Residente de Obra.

Sabado, 18 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, topografo, 2oficiales, 3ayudantes, boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalacion de rajon. Se realiza trasiego de material de excavacion y adecuacion de puntos de acopio.


Residente de Obra

Lunes, 20 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, topografo, 2oficiales, 3ayudantes, boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalacion rajon y sello. Se realiza excavacion mecanica para via. Se realiza instalacion de subbase granular.

Residente de Obra


Martes, 21 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, topografo

2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria.
Clima: Se presentan lluvias de intensidad media entre 3:00 pm y 4:00 pm
Actividades: Se realiza instalación de rajon y sello. Se realiza de subbase granular. Se realiza excavación para instalación de tubería de red de aguas residuales. Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio.



Residente de obra


Miercoles, 22 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio. Se realiza instalación de subbase granular. Se realiza instalación de rajon y sello. Se realiza instalación de triturado, tubería 6" y relleno de red de aguas residuales.



Residente de obra


Jueves, 23 de octubre, de 2025:
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio. Se realiza instalación de subbase granular. Se realiza instalación de rajon y sello. Se realiza instalación de triturado y tubería 6" para

domiciliarias. Se realiza excavación de falla y mejoramiento de estructura.




Residente de Obra

Viernes, 24 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalación de rajon y sello. Se realiza instalación de relleno de tubería de domiciliarias. Se realiza trasiego de material de excavación.



Residente de Obra

Sabado. 25 de octubre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio. Se realiza instalación de rajon y sello.



Residente de obra

Lunes, 27 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario maquinaria.
Clima: Se presentan lluvias de intensidad media entre 2:00 pm hasta 3:30 pm.
Actividades: Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio. Se


CW 1100 2907

realiza instalación de rejon y sello.




Residente de Obra.

Martes, 28 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio. Se realiza instalación de rejon y sello. Se realiza instalación de hincado y tubería 10" para red de aguas residuales. Se realiza excavación manual para domiciliarias.



Residente de Obra

Miercoles, 29 de octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, topografo, 2oficiales, 3ayudantes, boal, Operario de maqui
Clima: Seco
Actividades: Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio. Se realiza instalación de rejon y sello. Se realiza instalación de hincado y tubería 10", tubería 6". Se realiza excavación manual de domiciliarias.




Residente de Obra.


Jueves, 30 de Octubre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspecta de obra, inspecta sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, boal, operario de maquinaria
Clima: Seco.

CIV 11002907

Actividades: Se realiza trasiego de material de excavación y adecuación de puntos de acopio. Se realiza instalación de rajón y sello



Viernes, 31 de octubre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspecta de obra, inspector sst, topografo, 2 ayudantes, 2 oficiales, boal, operario maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalación de rajon y sello. Se realiza relleno de tubería y adecuaciones de puntos de acopio.



Sabado 01 de Noviembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se continua con instalacion de Rajon, se realiza llenos en tubería sanitaria, se realizan retiros de materiales de excavacion, se deja el tramo en completo orden y Aseo.



Martes 04 de Noviembre 2025
Personal: Residente de obra, Inpector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal operario de Maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza compactacion de material de sello

CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO No. 1013-2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio publico (grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C.

Barrio San Pedro.

CIV 11002883: Carrera 149C entre calle 138 y Diagonal 138F
Folio (3 al 75)

CIV 11003330: Carrera 148A entre calle 134A y calle 137
Folio (76 al 150)

CIV 11003377: Calle 136A entre carrera 150B y carrera 150C
Folio (150 al 200)

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
CONTRATO 085-2024.

Fondo de Desarrollo local de Suba.
Apoyo a la Supervision.

Norma

Powered by CamScanner

2


Ingeniero Residente
Consorcio Suba MT
Juan Manuel Santos


Inspector Tecnico interventoria
Jose Alberto chacon.

Ingeniero Residente.
Consorcio Suba MT.
Eymy Zulay Estava P.

CIU 11003330

01 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, residente SST
Residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima Seco toda la Jornada
Actividades:
Curado de concreto, Corte de losas, orden y aseo del tramo


Residente de Obra.




Jueves 02 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de Obra, Residente SST
Residente Ambiental, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades:
Se inicia demolicion de rampas vehiculares para adecuacion y Nivelacion, se realiza limpieza del tramo.


Residente de Obra



Viernes 03 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector Tecnico, Residente SST
Residente Ambiental, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria, 1 Topografo
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza Nivelacion de cajas de inspecion en rampas vehiculares, levantamiento Topografico, orden y aseo en el tramo.


Residente de Obra




Powered by CamScanner

CIV 11003330


Sabado 04 de Octubre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades:
Se realiza levantamiento de adoquin en anden para Nivelacion, se realiza orden y aseo en el tramo.




Residente de Obra.




Lunes 06 de Octubre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambental, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades:
Se, Realiza Nivelacion y compactacion de material en rampas vehicularel, se hacen corte en losas de concreto




Residente de Obra.



Martes 07 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades:
Se funden cintas en concreto en anden, Se realiza retiro de Escombros, se deja zonas de intervencion en completo orden y aseo.




Residente de Obra.




Powered by CamScanner
Norma

CIV 11003330


Miercoles 08 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza orden y aseo en el tramo, se realizan trasiegos de materiales sobrantes.



Jueves 09 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes., 1 boal
Clima: Se presentaron lluvias desde las 03.00 pm hasta la 05.00 pm
Actividades: Se realizan adecuacion de Senderos peatonales orden y aseo en el tramo.



Viernes 10 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza actividades de Orden y aseo en el tramo, se organiza polisombra



Sabado 11 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST, Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza orden y aseo en el tramo se realiza retiro de polisombra, se retira material

Powered by CamScanner

CIV 11003330

Sobrante.

Residente de Obra

Martes 14 de Octubre 2025.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se realiza orden y aseo en el tramo.

Residente de obra

Jose chacon
Inspector interventoria

Miercoles 15 de Octubre 2025
Personal. Residente de obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se realiza demolicion de Rampas para adecuacion y Nivelacion, orden y aseo en el tramo.

Residente de Obra.

Jose chacon
Inspector interventoria

Jueves 16 de Octubre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con demolicion de rampas y adecuacion, Nivelacion, se realiza orden en el tramo.


Residente de Obra

Jose chacon
Inspector interventoria


Powered by CamScanner
Norma

CU 1003330


Viernes 17 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza desmonte de adoquin y baso rampas prefabricadas, Se realiza Nivelacion de rampas, caja de inspeccion, Se realiza trasiego de material sobrante.




Residente de obra.



Sabado 18 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se Realiza orden en todo el tramo, se realiza retiro de material sobrante.




Residente de Obra,



Lunes 20 de Octubre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, operario de maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se continua con Nivelacion de Rampas, desmonte de adoquin, Nivelacion de cajas domiciliarias, trasiego de material sobrante.



Residente de Obra,



Powered by CamScanner

Norma

CIV 1100 3330

Martes 21 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Se Reportan lluvias de 3:00 pm a 4:00 pm
Actividades: Se Realiza fundida en concreto en rampas vehiculares. Se deja el tramo en completo orden y aseo.

Residente de obra

Jose chacon
inspector interventoria

Miercoles 22 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con fundida de concreto en rampas vehiculares, se realiza orden y aseo en todo el tramo, se realiza retiro de material sobrante.

Residente de obra

Jose chacon
inspector interventoria

Jueves 23 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 Boal, operario maquinaria
clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza orden y aseo en el tramo, se realiza retiro de material sobrante. remate de cajas de inspeccion domiciliaria acceso a garajes

Residente de Obra.

Jose chacon
inspector interventoria

Powered by CamScanner

CIV 11003331

Lunes, 27 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes, Inspector SST
clima: lluvias desde las 2pm hasta las 3:30 pm
Actividades: se realiza demolicion y excavación manual de anden para instalación de PMT

Residente de Obra

Jose Chacon
Inspector interventoría

Martes, 28 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes, Inspector SST
clima: seco
Actividades: se realiza demolicion y excavación manual de andenes para instalación de PMT. se instala polisombra.

Residente de Obra

Jose Chacon
Inspector interventoría

Miercoles, 29 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes, Inspector SST
Clima: seco
Actividades: se realica excavación mecanica para via caja estructura pavimento


Residente de Obra

Jueves, 30 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes, Inspector SST
clima: seco
Actividades: se realiza excavación mecanica para via, caja estructura pavimento

Residente de Obra


CIV 11003331

Viernes, 31 octubre 2025 - Sabado 01 noviembre 2025
Personal: Inspector de obra
Clima: seco
Actividades: No se ejecutan actividades en la jornada.



Residente de obra

- Martes, 4 noviembre 2025
Personal: Inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 boal, 1 Topografo, operarios de maquinaria 1, Inspector SST.
clima: seco
Actividades: se realiza excavación mecánica para vía, caja estructura de pavimento.



Residente de Obra

- Miercoles, 5 noviembre 2025
Personal: Inspector de obra, 1 oficial, 4 ayudantes, 1 boal, 1 topograz. 2 operario de maquinaria, Inspector SST
Clima: Seco
Actividades: Se realiza excavación mecanica para via, caja estructura de pavimento se realiza excavación mecanica para tubería. Se realiza instalacion tubería de 12" y domiciliarias de 6"


Nota: Se acuerda con Interventoria realizar la intervención del segmento vial 11003331 hasta el bordillo de confinamiento existente en la bocacalle Diagonal a la CL137. Adicionalmente se acuerda intervencion hasta el paramento del predio CRA 150B N 135A 17. Por ultimo se acuerda realizar la conexion de la domiciliaria del predio de la carrera 150B - CL136A a la red de aguas residuales del CIV 11003331 con accesorio.



Residente de Obra

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CIV 11003331: CONFORME AL COMITÉ DE SEGURIDAD CON EL EPLS DEL DÍA DE AYER, LA INTERVENCIÓN COMPLETA DEL CIV, ES SEGÚN SE INDICA EN EL SIGUIENTE.



I.T. 085-2025.

CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO No. 1013-2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio publico (grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C.

Barrio San Pedro.

CIV 11002883: Carrera 149C entre calle 138 y Diagonal 138F
Folio (3 al 75)

CIV 11003330: Carrera 148E entre calle 134A y calle 137
Folio (76 al 150)

CIV 11003377: Calle 136A entre carrera 150B y carrera 150C
Folio (150 al 200)

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
CONTRATO 085-2025.

Fondo de Desarrollo local de Suba.
Apoyo a la Supervision.

Norma

Powered by CamScanner

Ingeniero Residente
Consorcio Suba MT
Juan Manuel Santos

Inspector Tecnico interventoria
Jose Alberto chacon.

Ingeniero Residente.
Consorcio Suba MT.
Eynny Tulay Estava P.

Civ: 11003377 11003377


Clima
Principalmente Nublado
Actividades
Nivelación de Andenes



Residente de Obra.

Jose chacon
inspector interventor


Miercoles 01 de Octubre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudante, 1 boal, operario maquinaria
Clima Seco Toda la Jornada
Actividades: Se Realiza limpieza en el tramo, orden y aseo, se demuele caja de inspeccion y se sondea tuberia para verificar taponamiento de la misma



Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventor

Jueves 02 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 3 ayudante, 1 boal, operario maquinaria
Clima. Seco toda la Jornada
Actividades: Limpieza en caja de inspeccion, sondeo de tuberia domiciliaria con vactor, compactacion y Nivelacion en anden costado Norte, se dejan areas intervenidas en completo orden y aseo.



Residente de Obra.

Jose chacon
inspector interventor

Viernes 03 de Octubre de 2025
Personal Residente de obra, Inspector Tecnico, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima Seco toda la Jornada.


Norma
Powered by CamScanner

CIV 11003977

Actividad: Se Realiza Jornada de aseo en el tramo y se dejan organizada las areas de intervencion.



Residente de Obra



Sabado 04 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se Realiza orden y aseo en todo el tramo.




Residente de Obra




Lunes 06 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza orden y aseo en todo el tramo




Residente de obra.



Martes 07 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se Realiza retiro de material sobrante, se realiza orden y aseo en el tramo., Se Realiza toma de densidades.



Residente de Obra



Norma

Powered by CamScanner

CIV 1100377


Miercoles 08 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se realiza orden y aseo en todo el tramo.



Residente de obra.

Jose chacon
inspector interventoria


Jueves 09 de Octubre de 2025
Personal Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 Topografo, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se cortan mallas, para anclaje, se pone formaleta para fundida, Se Realiza Sondeo con Vactor en caja de inspeccion, Se Realiza excavacion manual para instalacion de tuberia de 6", Se instala tuberia Sanitaria de 6", Se realizan llenos y compactacion de material. Se dejan areas y Zonas de intervencion en completo orden y aseo.



Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventoria

Viernes 10 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se funden 8,5 m³ de concreto, se Realiza estampado en anclajes, Se Realiza caja de inspeccion, llenos y nivelacion al rededor de caja de inspeccion, se dejan areas de intervencion en completo orden y aseo.



Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventoria

Norma


Powered by CamScanner

CV 1100 3377

Sabado 11 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividad: Nivelacion y Pinte interno de caja de inspeccion orden y aseo en todo el tramo.




Residente de obras



Martes 14 de Octubre de 2025
Personal: Residente Ambiental, inspector de Obra, Residente SST Residente Ambental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividad: Se realiza orden y aseo en el tramo se recose material sobrante.




Residente de Obra.



Miercoles 15 de Octubre 2025
Personal: Residente Ambiental, inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza orden y aseo, se retira material Sobrante.



Residente de Obra



Norma

Powered by CamScanner

CIV 1100 3377

Jueves 16 de Octubre 2025
Personal Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza fundida de concreto de 2,5 m³, se realiza estampado del mismo, se realiza orden y aseo en el tramo, se dejan areas de intervencion en completo orden.

Residente de Obra. Jose Chacon Inspector Interventoria

Viernes 17 de Octubre 2025.
Personal Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima. Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza Orden y aseo en el Tramo, se Retiran colliza, se dejan areas despejadas.


Residente de Obra Jose Chacon Inspector Interventoria

Sabado 18 de Octubre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector Tecnico, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza orden y aseo en el tramo, se retiran colombinas de señalizacion, se dejan areas despejadas y en completo Orden.


Residente de Obra. Jose Chacon Inspector Interventoria

CV 1100 3377


Lunes 20 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 boal.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza aseo en el tramo, se dejan areas en completo orden.



Martes 21 de Octubre. 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 boal operario maquinaria.
Clima: Se reportan lluvias de 3:00 pm a 4:00 pm.
Actividades: Se Realizan cortes de malla para alistar para fundida. Se dejan areas en completo orden y aseo



Miercoles 22 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza fundida en concreto en andenes faltantes. Se Realiza orden y aseo en el tramo, se realiza retiro de material sobrante.



Jueves 23 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 Boal
Clima: Seco toda la Jornada

Norma

Powered by CamScanner

CIV 11003377

Actividades: Se realizan cortes en ordenes, se realiza retiro de material sobrante, se dejan areas y zonas de intervencion en completo orden y aseo. Faltan remates de los ordenes.

Residente de obra.

Jose Duarte
Inspector interventoria.

CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO No. 1013 - 2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio publico (grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C.

Barrio Santa Rita

CN 11003575: Carrera 154B entre calle 138A y calle 138

CN 11003471: Carrera 154B entre calle 138~~A~~ y calle 138B

Barrio San Pedro

CN 11003507: Calle 135A entre carrera 150B y carrera 151.

Folios (50 al

Contratista de obra.
Consorcio Suba MT.
Residente tecnico

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
CONTRATO 085 2025.

Fondo de Desarrollo Local de Suba.
Apoyo a la Supervision.

Norma

Powered by CamScanner

Ingeniero residente

Ingeniero residente Juan Manuel Santos

Ingeniero Residente.
Consorcio Subal MT.
Zulay Eglava.

Jose Alberto Chacon
Inspector interventoria

← Pagina Anterior



Residente de Obra

Jose chacon
insp. interventor

Martes, 30 de Septiembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, residente ambiental, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Se presentan lluvias con intensidad moderada-alta entre las 7:00am y 12:00pm; 4:20 hasta finalizar jornada
Actividades: Se realiza excavación manual para sumideros y conexion de tuberia. Se realiza trasiego de materiales sobrantes de obra.




Residente de Obra

Jose chacon
insp. interventor

Miercoles, 01 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, inspector de obra, residente SST, residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Nivelacion y compactacion de via, Nivelacion de pozo Trasiegos de materiales sobrantes de obra

Dubarney Ramos
Residente obra




Residente de obra

Jose chacon
inspector interventor

Jueves, 02 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente SST residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Adecuacion y nivelacion de via, corte y amarado de parrillas para refuerzos 1/2" en el pozo y Sumidero, Trasiegos de materiales Sobrantes.

Dubarney Ramos
Residente obra



Residente de obra.

Jose chacon
inspector interventor

CIV 1100350 7

Viernes, 03 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, inspector de obra, residente SST
Residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza fundida de 18 m², se aplica antisol desmoldante, se estampa concreto, se dejan areas adecuadas y señalizadas.

Duberney Ramos Residente de obra
Residente de Obra
Jose Chacon inspector interventoria

Sabado, 04 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, inspector de obra, residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza instalacion de formaleta, se funden 4,50 m³ de concreto, se aplica antisol, desmoldante, se realiza estampado de concreto, se dejan areas de intervencion en completo Orden y Aseo

Residente de Obra
Jose Chacon inspector interventoria

Lunes 06 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, inspector de obra, residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima Seco toda la Jornada
Actividades: Se nivela, se adecuada pista para fundida, se realiza amarre y figurado de acero de 1/2" para refuerzo de pozo y sumidero, se dejan areas de intervencion en completo orden y aseo.

Residente de Obra
Jose Albertochacon inspector interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Martes 07 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, inspector de obra, residente SST Residente Ambental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza fundida de concreto MR41 de 15 m³, se aplica antisol, desmoldante, se realiza estampado en concreto, se dejan areas de intervencion señalizadas y en completo orden.

Residente de Obra

Jose chacon inspector interventoria

Miercoles 08 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, inspector de obra, residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza amarre y figurado de acero 1/2" para refuerzo de poto, se instalan 8.5 m³ de concreto MR41 se aplica antisol, desmoldante, se realiza estampado de concreto, se dejan areas y zonas de intervencion en completo orden y aseo.

Residente de Obra

Jose chacon inspector interventoria

Jueves 09 de Octubre de 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realizan cortes en losas de concreto para Juntas, se continuan con demolicion y adecuacion de rampas en concreto, se dejan zonas y areas de intervencion en completo orden.

Residente de Obra

Jose chacon inspector interventoria

Powered by CamScanner

CIV 1100 3507

Viernes 10 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente SST Residente Ambiental, 2 oficiales, 3 ayudante, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza orden y aseo en el tramo, se continua con demolicion de Rampas.

Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventoria

Sabado 11 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se continua con demolicion y adecuacion de Rampas vehicularel, Se realiza el retiro de material sobrante, se realiza orden y ase en el tramo.

Residente de Obra.

Jose chacon
inspector interventoria

Martes 14 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se Realiza retiro de adoquin y nivelacion en rampas. Se Realiza retiro de polvombra en el tramo, se realiza orden y aseo en el tramo.

Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 15 de Octubre 2025
Personal Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST
Residente Ambiental, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal, operario maquinaria
Clima Seco toda la Jornada.
Actividades: Se realiza instalacion de adoquin en zona donde se habian instalado rollizos, orden y aseo en el tramo.

Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventoria

Jueves 16 de Octubre 2025
Personal Residente de obra, Inspector de Obra, Residente SST
Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza orden y aseo en el tramo, se realiza retiro de material sobrante.

Residente de Obra.

Jose chacon
inspector interventoria

Viernes 17 de Octubre 2025
Personal Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST
Residente Ambiental, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima Seco toda la Jornada.
Actividades Se realiza orden y aseo en toda el tramo.
Retiro de material sobrante.

Residente de obra.

Jose chacon
inspector interventoria

Sabado 18 de Octubre 2025
Personal Residente de obra, Inspector de Obra Residente SST
Residente Ambiental, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal,
Clima Seco toda la Jornada
Actividades Se realiza aseo en el tramo. Se compacta material para fondo Rampa, se dejan organizados adoquines sobrantes, Se ~~de~~ realiza orden

Norma

Powered by CamScanner

60 CIV 1100350 7

y aseo en el tramo.



Residente de obra.

Jose chacon
inspector interventor


Lunes 20 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 ofical, 1 Ayudante, 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza Retiro de material sobrante, se dejan areas de intervencion en completo orden y aseo.



Residente de Obra.

Jose chacon
inspector interventor

Martes 21 de Octubre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Se reportan lluvias de 3:00 pm a 4:00 pm
Actividades: Se cortan mallas para alistar ramps para fundidas de concreto, se dejan areas en completo orden y aseo.



Residente de Obra

Jose chacon
inspector interventor

Miercoles 22 de octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambental, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 Boal operario de maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se Realiza fundida de Concreto en rampas vehiculares, se dejan areas de intervencion Señalizadas y en completo orden y aseo

Powered by CamScanner

Se Realiza retiro de material sobrante.

Residente de obra.

Jose duran
inspector interventor

Jueves 23 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, 1 oficial, 1 Ayudante, Boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se realiza retiro de material sobrante, se deja el tramo en completo orden y aseo.

Residente de obra.

Jose duran
inspector interventor

Viernes, 24 de Octubre 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente SST, residente ambiental, 1 oficial, 1 ayudante, boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza retiro de materiales sobrantes.
Se realiza jornada de orden y aseo.

Norma

Powered by CamScanner

CIV: 11003641 SANTA RITA

CONSORCIO SUBA MT
Contrato N° 10-3-2024

Objeto: Ejecutar a precios unitarios las activi-dades para la construcción de la malla vial, local e intermedia, y espacio publico (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota D.C

Barrio Santa Rita

1 CIV 11003641 Santa Rita · CLL.138A entre Cra 155 y Cra 157
2 CIV 11002907 San pedro. CRA.150A entre CL 138 y DG 138F

Contratista: Consorcio Suba MT
COP-1013-2024

Interventoria: Consorcio Malla Vial Suba
contrato 085-2025

fondo de desarrollo local de Suba
Apoyo a la Supervisión

Norma

CIV: 1100364l

Lunes 29 de Septiembre 2025
Personal Inspector de Obra, Topografo, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 operadores de maquinaria

Clima Despejado Seco

Se realiza extendida de material Bajon y Sello con material B-200, se realiza demolicion y construccion de cajas de inspeccion

Residente de Obra

Interventoria

Martes 30 de Septiembre 2025
Personal Inspector de Obra Topografo, 1 maestro, 1 Oficial 1 ayudante, 2 operadores de maquinaria

Clima: lluvia moderada desde las 7:00 a hasta la 11:00 am

Se continua con la extendida de material Bajon y Sello con material B-200, se avanza en demolicion y construccion de cajas de inspección, se descargo Soldadura y cargo en concreto portalizados

Residente de Obra

Interventoria

Miercoles 1 de Octubre 2025
Personal Inspector de Obra Topografo, 1 maestro, 1 Oficial 1 ayudante, 2 operadores de maquinaria

Se realiza extendida de material bajon y Sello con material B200 se avanza en demolicion y construccion de cajas de inspeccion

Residente de Obra

Interventoria

20.

CIV: 11003641

Jueves 2 de octubre de 2025

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 operadores, Inspector de Obra, Topografo

Clima: Despejado Seco.

Se realiza extendida de material rajon y sello con material B-200. Excavación mecanica pozo aguas lluvias. Se realiza solado. Se realiza demolicion y construcción de cajas de inspeccion.

Residente de obra.

Viernes 3 de octubre de 2025

Personal: Inspector de obra, Topografo, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 operadores de maquinaria.

Clima: Seco

Se realiza extendida de material rajon y sello con material B-200. Excavación mecanica pozo aguas lluvias. Solado. Demolicion y construccion de cajas de inspección.

Residente de obra.

Sabado 4 de octubre de 2025

Personal: 1 Inspector de obra, Topografo 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 operadors de maquinaria

Clima: Seco

Se realiza extendida de material rajon y sello con material B-200. Excavación mecanica. Construcción de pozo de aguas lluvias.

Residente de Obra.

CIV 11003641

Lunes 6 de octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 Oficial, 1 ayudante, 2 operadores, Inspector de obra, Topografo.
Clima: Seco

Se realiza extendida de material rajon y sello con material B-200. Demolicion y construccion de cajas inspeccion. Excavacion manual.

Residente de obra.

Martes 7 de octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 Oficial, 1 ayudante, 2 operadores, Inspector de obra, Topografo.
Clima: Seco

Se realiza extendida de material rajon y sello con material B-200. Demolicion y construccion de cajas inspeccion.

Residente de Obra.

Miercoles 8 de octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 Oficial, 1 ayudante, 2 operadores, Inspector de obra, Topografo.
Clima: Seco

Se realiza extendida de material rajon y sello con material B-200. Demolicion y construccion de cajas inspeccion.

Residente de obra.

CIV: 1100 3641

Jueves 9 de octubre de 2025

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 2 operadores de maquinaria, Inspector de obra, Topografo.

Clima: lluvias moderadas desde las 3pm hasta las 6 pm.

Se realiza demolicion y construccion de cajas de inspeccion. Sondeo con equipo vactor para sacar colmatacion presentaron cambio de silla y estan mal estado.






Residente de Obra

Viernes 10 de Octubre 2025

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador de maquinaria, Inspector de Obra, 1 Topografo, Clima: Seco

Se continua con la demolicion y construccion de cajas de inspeccion, se hace collarin con be 200, se inicia excavaciones manuales para encontrar y determinar la filtracion de agua que persiste a nivel de la subrasante en las abscisas K0+030, K0+050, se empieza a nivelar lo que sera el nuevo perfil de la via.





Residente de Obra

Interventoria

Sabado 11 de Octubre 2025

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria, Inspector de Obra, Topografo

Clima Seco

Se continua con las excavaciones manuales para hallar el origen de la filtracion de agua en la subrasante, se observa que en la demolicion del predio posee un flujo de agua que viene por los cimientos de esta casa #155-40, se le informa al propietario y se le solicita que haga la reparacion

Norma

, se sigue realizando la demolicion, de cajas de inspección

Residente de Obra Interventoria

Martes 14 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de obra, Topografo
Clima: Despejado Seco
Se continua con las excavaciones manuales, se observa que la filtracion tampoco proviene de las acometidas de agua potable, se realiza reemplazo y cambio de acometidas, se hacen pozos de achique pero persiste el flujo de agua en la subrasante, se inicia descargue y extendida de material B-200 para ajustes el nuevo perfil de la via


Residente de Obra Interventoria

Miercoles 15 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de obra, Topografo
Clima Despejado Seco
Se continua con la demolicion y construccion de cajas de inspeccion, se continua con la construccion del pozo de aguas lluvias ubicado en la abscisa K0+040, se instalan pasos de acceso de dicho pozo, Se continua con la extendida de B-200 para hacer el ajuste al nuevo diseño de la via

Residente de Obra Interventoria


Jueves 16 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
inspector de obra, topografo
Clima Despejado Seco
Se continua con la demolicion y construccion de cajas de inspeccion,
se avanza con la extendida de material B-200 para hacer el ajuste
al nuevo diseño de la via,


Residente de Obra


Inspectora


Viernes 17 de Octubre 2025
Personal 1 maestro 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
inspector de obra, Topografo,
Clima Despejado Seco
Se realiza demolicion y construccion de cajas de inspeccion,
se avanza con la extendida de material B-200 para ajuste
al nuevo diseño de la via


Residente de Obra


Inspectora

Sabado 18-10-2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
inspector de Obra, Topografo
Clima Despejado Seco
Se realiza demolicion y construccion de cajas de inspeccion, se continua
con la extendida de material B-200 para hacer el ajuste al
nuevo diseño de la via, se hacen excavaciones manuales para
hacer el cambio de las acometidas de agua potable.


Residente de Obra


Inspectora

Norma

Lunes 20 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria, Inspector de obra, Topografo
Clima: Despejado Seco
Se continua con la demolicion y construccion de cajas de inspeccion, se sigue con la estabilizada de B-200, se inicia con la excavacion manual para la construccion de filtros y pocos contratos filtraciones que se encuentran en la subrasante

Residente de Obra Interventoria

Martes 21 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de obra, Topografo
Clima, Despejado Seco
Se realiza la demolicion y construccion de cajas de inspeccion, se continua estabilizando B-200 para el nuevo perfil de la via, se continua avanzando con la excavacion manual para la instalacion y construccion del filtros, se observa que a el transcurso de la semana anterior la empresa de acueducto realizo limpieza en las redes aledañas a este CIV ocasionando colmatacion y afectacion a la red de aguas negras, se hace sondeos para dejar paso a la red de aguas negras, la cual mantiene las cajas de inspeccion con los niveles altos

Residente de Obra Interventoria

Miercoles 22 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de Obra, Topografo
Clima: lluvias moderadas desde la 1:00 pm hasta las 4:00 pm
Se continua con la demolicion y construccion de cajas de inspeccion
Se sigue estabilizando material B-200 para el ajuste al diseño de la via
se continua con la excavacion manual para la construccion del filtros

se realizan sondeos en caja demoliciones. y a la red principal, se le da paso mas no sale el fraccionamiento que tiene la red principal



Residente de Obra



Interventoria

Jueves 23 de octubre 2025
Personal 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de obra, Topografo
Clima Despejado Seco
Se continua con la demolicion y construccion de cajas de inspeccion, se continua con la extendida de material, B-200, se hace construccion de filtros para el manejo del nivel de agua que se encuentra en la subrasante de la via



Residente de Obra




Interventoria

Viernes 24 de Octubre 2025
Personal 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de Obra, Topografo
Clima Despejado Seco
Se continua con la construccion de cajas de inspeccion en los costados oriental y occidental, se inicia con la extendida de Subbase Tipo C, asi como con la compactacion



Residente de Obra



Interventoria


Sabado 25 de octubre 2025
Personal 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de obra, Topografo
Clima: Despejado Seco
Se finalizan con la construccion de cajas de inspeccion, se continua con la extendida de Subbase Tipo C asi como con la compactacion

Norma

de este material, se solicita que equipo vactor se autorizado por la Interventoria para el lavado de redes de alcantarillado de este CN



Residente de Obra




Interventoria

Lunes 27-10-2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de obra, Topografo
Clima: lluvias fuerte desde las 2:00 pm hasta las 4:00 pm
Se continua con la extendida de Subbase Tipo C y se realiza la compactacion de la misma, se hace el retiro de fallos en material que se encuentra en la via




Residente de Obra



Interventoria

Martes 28-10-2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de Obra, Topografo
Clima Despejado Seco
Se realiza orden y aseo en el frente obra, se continua con la extendida y compactacion de la Sub-base Tipo C, que fue aprobado el equipo vactor para el Sorbeo de redes en este CN por parte de la interventoria



Residente de Obra



Interventoria

Miercoles 29-10-2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operador de maquinaria
Inspector de Obra, Topografo
Clima: Despejado Seco
Se realiza extendida de Sub base Tipo C, se hace perfilamiento de via y nivelacion de dicho material



CONSORCIO SUBA MT

Contrato No. 1013-2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios fijos las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia y espacio publico (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota D.C y demds actividades que se detallan en el anexo tecnico.

CIV: 11003901: Carrera 150D entre Calle 132A y Calle 132D

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
CONTRATO 085-2025.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.


Powered by CamScanner

Ingeniero Residente de obra.
Consorcio Suba MT.
Eynny Zulay Rodriguez Residente de obra.

Ing. Torres Suba.
Consorcio Vial Suba.


CIV 11003901

Martes, 14 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 2 ayudantes, Inspector SST
clima: Seco
Actividades: Se realiza demolicion y excavación manual de andenes para instalación de PMT



Residente de obra.

Miercoles, 15 de octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 2 ayudantes, 1 boal, 1 Topografo, 1 cadenero
clima: seco
Actividades: Se realiza levantamiento topografico, instalación de rollizos y polisombra para cerramiento. Se instala cerramiento Instalación de PMT. Demolicion y excavación manual de andenes para instalación de PMT.



Residente de obra.

Jueves, 16 de octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 2 ayudantes, Inspector SST
clima: seco
Actividades: se realiza demolicion y excavación manual de andenes para instalación de PMT. se realiza instalación de PMT



Residente de obra

CIV 11003901

Viernes, 17 de octubre de 2025
Personal: Inspector de obra, 2 ayudantes, Inspector SST, Inspector Ambiental.
clima: Seco
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de anclenes para instalación de PMT. Se realiza instalación de PMT.

Residente de Obra.

Sabado, 18 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 boal
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de anclenes para instalación de pmt. Se realiza instalación de pmt.

Residente de Obra.

Lunes, 20 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudante 1 boal.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de anclenes para instalación de pmt. Se realiza instalación de pmt.

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Martes, 21 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspetor de obra, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 boal
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes para instalación de pmt. Se realiza instalación de pmt.

Residente de Obra.

Lunes, 27 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspetor de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal, Operario de maquinaria.
Clima: Se presentan lluvias de intensidad alta entre las 2:00 pm y 3:00 pm.
Actividades: Se realiza excavación mecanica y perfilada de vía entre abscisas K0+000 y K0+025.50

Residente de obra

Martes, 28 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspetor de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza excavación mecánica y perfilado de vía entre abscisas K0+000 y K0+013

Residente de obra

Miercoles, 29 de Octubre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Maquinaria: Minicargador, retroexcavadora.
Actividades: Se realiza excavación mecánica para reposición de red de aguas residuales. Se realiza instalación de triturado, tubería 12" y B200 para relleno de aguas residuales.

Residente de Obra

Jueves, 30 de Octubre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Maquinaria: Minicargador, Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza excavacion mecanica para reposicion de red de aguas residuales. Se realiza excavación manual para domiciliarias. Se realiza instalacion de triturado, tuberia 12", tuberia 6" y B200 para relleno de aguas residuales.

Residente de Obra

Viernes, 31 de Octubre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector sst, 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Minicargador, Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza excavacion mecanica para reposicion de red de aguas residuales. Se realiza excavación manual para domiciliarias. Se realiza instalación de triturado, tuberia 12", tuberia 6" y B200 para relleno de aguas residuales.

Powered by CamScanner

CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO No. 1013 - 2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio publico (grupo 1) en la localidad de suba en la ciudad de Bogata D.C.

CIU: 11004274 Calle 136C desde Carrera 158 y Carrera 158B Folios (3-50)

CIV: 11004209 Calle 136D entre carrera 157A y Carrera 158B Folios (51-120)

CIU: 11004038 Calle 137 entre Carrera 157 y carrera 158B Folios (121-200)

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
CONTRATO 085-2025.

Fondo de Desarrollo Local de Suba
Apoyo a la Supervision

Powered by CamScanner

Ingeniero Residente
Consorcio Suba MT
Ing Juan Manuel Santos

Ingeniero Residente.
Consorcio Suba MT.
Ing. Zulay Eslava.

Miercoles 1 de Octubre 2025
Personal Inspector de Obra, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes
2 operadores de maquinaria
Clima, Nublado Despejado Seco
Se realiza excavacion para construccion de Tapas del cercano de la Tuberia de aguas lluvias, se hacen excavaciones Sumideros, instalacion sumideros prefabricados, instalacion de malla electrosoldada




Residente de Obra




Inspector de

Jueves 2 de octubre 2025
Personal: Inspector de obra, Topografo, 2 oficiales 5 ayudantes
2 operadores de maquinaria
Clima: Nublado. Seco.

Excavaciones manuales e instalación de sumideros prefabricados, se realiza conexión de sumideros con tuberia de 10". compactacion a subbase tipo c, se realiza cambio de mangueras de las acometidas de agua potable.






Residente de obra.

Viernes 3 de octubre 2025
Personal: Inspector de obra, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes.
2 operadores de maquinaria
clima: Nublado Seco.

Se construyen cercamos para conexiones de sumideros. Compactacion a la Subbase tipo c. cambio mangueras acometida agua potable.





Residente de Obra.

Norma

Powered by CamScanner

CIV: 11004038

Sabado 4 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 2 operadores de maquinaria
Clima: Seco

Construccion de cargamos para conexiones de sumideros, compactacion subbase tipo C, limpieza de via, cambio de mangueras acometidas de agua potable.

Residente de Obra

Lunes 6 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, Topografo 2 oficiales, 5 ayudantes, 2 operadores de maquinaria
Clima: Seco

se toman densidades, se realiza compactacion a la sub base tipo c. se realiza cambio de mangueras de las acometidas de agua potable. Corte y Figurado de acero para bordillos.

Residente de Obra


Martes 7 octubre 2025
Personal: 2Inspector de obra, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 2 operadores de maquinaria, 1operador de maquinaria.
Clima: Seco

Se toman densidades. Se realiza compactación a la subbase tipo C y limpieza de via. Se realiza cambio de mangueras de las acometidas de agua potable. Se realiza corte y Figurado de acero para bordillos.

Residente de Obra.

Miercoles 8 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 2 operadores de maquinaria.
Clima: Seco

Corte y armado de acero para las placas reforzadas. Se nivela pozo de aguas lluvias. Corte y figurado de acero para bordillos.



Residente de Obra.


Jueves 9 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes 2 operadores de maquinaria
Clima: lluvias parciales.

Corte y armado de acero para las placas reforzadas. se nivela pozo de aguas lluvias. Corte y figurado de acero para bordillos.



Residente de obra.

Viernes 10 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 2 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 inspector de obra, 1 topografo
Clima: Despejado Seco
Se realiza el corte y armado de acero para las placas reforzadas, se continua con el corte y figurado de acero para bordillos, se le entrega a la interventoria la instalacion de formaleta asi como tambien se realiza la fundida de concreto MR-41 estampado la interventoria solicita la construccion de una viga en la abscisa K0+129 esto con el fin de garantizar la estabilidad de dichas losas ya que colinda con el muro de un predio privado



Residente de Obra

Interventoria

Sabado 11 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 inspector de obra, 1 topografo
Clima Despejado Seco
Se procede a desmontar fogradeta y acerao el distanciamiento de la via para la siguiente fundida esta actividad queda culminada en su totalidad, se realizan costes a las losas fundidas

Residente de Obra Interventoria

Martes 14 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador de maquinaria 1 inspector de obra, 1 topografo
Clima Despejado Seco
Se continua con el coste y amarre de acero para las losas que son retomadas en este CN,

Residente de Obra Interventoria

Miercoles 15 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador de maquinaria 1 inspector de obra, 1 topografo
Clima: Despejado Seco
Se realiza fundida con concreto MR41 estampado, se alista fogradeta y se le entrega a interventoria el siguiente tramo a fundir

Residente de Obra Interventoria

Jueves 16 de octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 inspector de obra, 1 topografo
Clima: Despejado Seco
Se realiza fundida con concreto MR 41 estampado a las losas de concreto en via, se dista formaleta y se le entrega a interventoria, en la tarde de hoy se realiza reunion colaborador por lideres comunales donde se les hace varias recomendaciones de acuerdo al proceso y tiempo de curado del concreto instalado en las losas de concreto.

Residente de Obra Interventoria

Viernes 17 de Octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador de maquinaria 1 inspector de obra, 1 Topografo Clima: Despejado Seco
Se realiza fundida con concreto MR-41 estampado a las losas en via, se dista formaleta y se le entrega a la interventoria, en la tarde se realizan cortes de losas

Residente de Obra Interventoria

Sabado 18 de octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador de maquinaria 1 inspector de obra, 1 topografo Clima: Despejado Seco
Se hace limpieza a la formaleta con la que se colar fundido las vias, se continua haciendo los cortes a las losas de concreto

Residente de Obra Interventoria

170 CIV: 11004038

Lunes 20 de octubre del 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 operador de maquinaria
1 inspector de obra, 1 topografo
Clima Despejado Seco
Se realiza fundida en concreto MR 41 estampado para las losas que van en la via, se inicia con las excavaciones manuales de los anclajes de los costados norte y Sur.

Residente de Obra Interventoria

Martes 21 de octubre del 2025
Personal: 1 maestro 1 oficial, 5 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 inspector de obra, 1 topografo
Clima: lluvias moderadas desde la 1:00 pm hasta las 4:00 pm
Se realiza fundida en concreto MR 41 estampado para las losas que van en la via, se inicia con las excavaciones manuales de los anclajes en los costados norte y Sur, se alista formaleta para la siguiente fundida y se le entrega a la interventoria


Residente de Obra Interventoria

Miercoles 22 de Octubre del 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 operador de maquinaria
1 inspector de obra 1 topografo
Clima Despejado Seco
Se realiza fundida en concreto MR-41 estampado para las losas que van en la via, se inicia con las excavaciones manuales de los anclajes en los costados norte y Sur, se alista formaleta para la siguiente fundida, esta se le entrega a la interventoria se continua con los cortes a las losas de concreto

Residente de Obra Interventoria


Powered by CamScanner

Jueves 23 de octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 operario de maquinaria
1 topografo
Clima Despejado Seco
Se realiza fundida en concreto MR 41 estampado, se continua con las excavaciones manuales de los costados Sur y Norte y corte a las losas de concreto




Residente de Obra Interventoria

Viernes 24 de octubre 2025
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 operario de maquin
1 topografo
Clima Despejado Seco
Se continua con la excavacion manual de los anclajes en los costados Norte y Sur, se adquiere definir el procedimiento y programacion del corte para la instalacion de la malla de aguas lluvias al P2 existente asi de los permisos que se requieren para esta tarea, todo esto debido a que se debe hacer intervencion sobre la carrera 158 B



Residente de Obra Interventoria

Sabado 25 de Octubre 2025
Personal 1 maestro, 1 oficial, 5 ayudante, 1 operario de maquinaria
1 topografo
Clima Despejado Seco
Se realiza limpieza a la formaleta y se hacen cortes a las losas de concreto, se avanza con las excavaciones manuales



Residente de Obra Interventoria

Lunes 27-10-2025
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 inspector de obra, 1 topografo
Clima: Lluvias fuertes de 2:00 pm a 4:00 pm
Se continua con la excavacion manual y demolicion de anclados, se inicia con la demolicion de cajas de inspeccion, se realiza orden y aseo en los frentes de obra

Residente de Obra Interventoría

Martes 28-10-2025
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 inspector de obra, 1 topografo
Clima: Despejado Seco
Se avanza con la excavacion manual y demolicion de anclas de los costados Sur y Norte, se continua con la demolicion de cajas de inspeccion, se realiza orden y aseo

Residente de Obra Interventoría

Miercoles 29-10-2025
Personal 1 oficial, 4 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 inspector de obra 1 topografo
Clima Despejado Seco
Se avanza con la excavacion manual de anclas se realiza construccion y demolicion de cajas de inspeccion

Residente de Obra Interventoría

Jueves, 30 Octubre - 2025
Presente: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 inspector de Obra
Clima: Despejado seco

Se realiza excavación manual de zanjas, apertura de acometidas, construcción de cajas de inspección se hace orden y aseo

Residente de Obra

Interventoría

CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO No. 1013 - 2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio publico (grupo 1) en la localidad de suba en la ciudad de Bogata D.C.

CIV: 11004274 Calle 136C desde Carrera 158 y Carrera 158B Folios (3-50)

CIV: 11004209 Calle 136D entre carrera 157A y Carrera 158B Folios (51-120)

CIV: 11004038 Calle 137 entre Carrera 157 y carrera 158B Folios (121-200)

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
CONTRATO 085-2025.

Fondo de Desarrollo Local de Suba
Apoyo a la Supervision

Powered by CamScanner

Ingeniero Residente
Consorcio Suba MT
Ing Juan Manuel Santos

Ingeniero Residente.
Consorcio Suba MT.
Ing. Zulay Estava.

Miercoles 1-Octubre-2025
Personal Inspector de Obra, Topografo, 1 oficial
Clima: Nublado, despejado Seco
Se realiza revision de cajillas para revisar posibles fugas en medidores de este CIV, se realiza levantamiento con estacion total en compañia de la interventoria y comision topografica del contratista de obra

Residente de Obra | Interventoria

Jueves 2-Octubre-2025
Clima: Nublado Seco
No se presentaron actividades en este frente de Obra

Residente de Obra | Interventoria

Viernes 3-Octubre-2025
Clima: Nublado Seco
No se presentaron actividades en este CIV

Residente de Obra | Interventoria

Sabado 4-Octubre-2025
Clima Despejado Seco
No se presentaron actividades en este CIV

Residente de Obra | Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

92 CIV 1100 4209

Semana del 6 de Octubre al 11 de Octubre del 2015

Se realiza con el area social el correspondiente procedimiento pertinente a las actas de cierre de Vivienda a los que fueron afectados o involucrados, se tomaron de hacho fundidas en anclajes, así como los ronatos en las fachadas de dichas viviendas, pisos y demas actividades que acompañan dicho proceso, cabe resaltar que por parte del contratista ya se encuentran finalizados a perfil de este momento actividades de obra razon por la cual se procede a realizar el cierre del libro de Bitacora en este Punto de obra

Residente de Obra

Interventoria

CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO No. 1013 - 2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio publico (grupo 1) en la localidad de suba en la ciudad de Bogota D.C.

CIU: 11004274 Calle 136C desde Carrera 158 y Carrera 158B Folios (3-50)

CIV: 11004209 Calle 136D entre carrera 157A y Carrera 158B Folios (51-120)

CIU: 11004038 Calle 137 entre Carrera 157 y carrera 158B Folios (121-200)

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
CONTRATO 085-2025.

Fondo de Desarrollo Local de Suba
Apoyo a la Supervision

Powered by CamScanner

Ingeniero Residente
Consorcio Suba MT
Ing Juan Manuel Santos

Ingeniero Residente.
Consorcio Suba MT.
Ing. Zulay Eslava.

42 CN: 11004274

Lunes 29. Septiembre 2025
Personal Inspector de Obra, 1 Topografo, 1 oficial
Clima Despejado Seco
No se presentan actividades en este CN

Residente de Obra

Interventoría

Martes 30. Septiembre 2025
Personal Inspector de Obra, 1 Topografo, 1 oficial
Clima Nublado desde las 7:00 am hasta las 11:00 a
Se realiza recorrido con el practicante Social para definir el tema de actas de cierre y pendientes de Obra

Residente de Obra

Interventoría

Miercoles 1 Octubre 2025
Personal Inspector de Obra, 1 topografo, 1 oficial
Se realiza levantamiento con estacion total y comision topografica esto se realiza en compañia de la interventoría

Residente de Obra

Interventoría

SEPTIEMBRE 27/2025 (SABADO)

- CIV11004274 - NO HAY PERSONAL LABORANDO

- CIV11004209 - REMATES ANDENES PULIDA, SARDINELES
SE SOLICITA RECTIFICAR ANCHOS Y ALINEAMIENTOS SARDINELES, EMPALMES CON LAS VIAS EXISTENTES. (1 OFICIAL)

- CIV11004038 - PERSONAL - 1 MAESTRO 4 AYUDANTES - 2 OPERADORES
MAQUINARIA: 1 RETRO - 1 VIBROCOMPACTADOR
.KOT 000/129: CERCO SUBBASE - CONTINUAN

Residente de Obra Interventoria

Jueves 2-Octubre-2025
Clima: Nublado Seco
No se presentaron actividades en este CIV

Residente de Obra Interventoria

Viernes 3-Octubre-2025
Clima Nublado Seco
No se presentaron actividades en este CIV

Residente de Obra Interventoria

Powered by CamScanner

44 CV: 11004274

Sabado 4- Octubre- 2025

Clima: Despejado Seco

No se pescaron actividades en este CN

Residente de Obra — Interventoria

Semana del 6 de octubre al 11 de Octubre del 2025

Se realiza con el area social el procedimiento pertinente a las actas de Cierre de las viviendas que se encuentran ubicadas en este frente de obra, durante este periodo se realizan cemetas a cada una de las fachadas y pisos de las viviendas afectados, así como las actividades que acompañan dicho proceso, es importante mencionar por parte del contratista ya se encuentran culminadas a partir de este momento las actividades de obra razon por la cual se procede a realizar el cierre del libro de bitacora en este frente de obra

Residente de Obra — Interventoria