



## INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA

Código: GH-FM-117

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Motosierra No. # 7369

Marca: STIHL

Modelo: MS-661

Serie: AB 3423

Proyecto: CABA SPA PREM EMPRENDAS JONKEV

Fecha: 10-DIC-2025

Nombre del trabajador: OSCAR ANDRES CARDELA CUELLO



B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

| ÍTEM                 | CONCEPTO                                                                                                                                                               | FECHA |   |    | OBSERVACIONES                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                        | B     | M | NA |                                                                        |
| ESTADO GENERAL       | Nivel de combustible                                                                                                                                                   | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Nivel de aceite                                                                                                                                                        | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Estado de filtro de aire                                                                                                                                               | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Estado de filtro de ACPM                                                                                                                                               | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Control de fugas                                                                                                                                                       | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Tapa de tanque                                                                                                                                                         | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Funcionamiento del motor                                                                                                                                               | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Estado del cuerpo (estructura)                                                                                                                                         | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Sistema eléctrico bujía                                                                                                                                                | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Exosio con guarda y silenciador                                                                                                                                        | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Sistema de encendido                                                                                                                                                   | ✓     |   |    |                                                                        |
| CHASIS               | Sistema de soporte completo                                                                                                                                            | ✓     |   |    |                                                                        |
| SISTEMA DE OPERACIÓN | Embrague funciona                                                                                                                                                      | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Acelerador y ralentí calibrados                                                                                                                                        | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Manubrio firme                                                                                                                                                         | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Guarda                                                                                                                                                                 | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Estado de la cadena                                                                                                                                                    | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Estado de la espada                                                                                                                                                    | ✓     |   |    |                                                                        |
|                      | Grietas o fisuras                                                                                                                                                      | ✓     |   |    |                                                                        |
| SST                  | El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de camaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta) | ✓     |   |    | antes Shirova, anticorte, reneron careta, topaoides de caca, botas PVC |
|                      | Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos                                                                                          | ✓     |   |    | mantener distancia y polsombra                                         |
|                      | Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles                                                                      | ✓     |   |    |                                                                        |

MOTOSIERRA APTA PARA SU USO

SI

✓

No

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA             | HALLAZGO              | ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA | RESPONSABLE          | FECHA |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------|
|                   |                       |                              |                      |       |
|                   |                       |                              |                      |       |
|                   |                       |                              |                      |       |
|                   |                       |                              |                      |       |
|                   |                       |                              |                      |       |
| EJECUTADO POR     | NOMBRE ANDREA VASQUEZ | IDENTIFICACIÓN 1031.156.689  | FIRMA ANDREA VASQUEZ |       |
| INSPECCIONADA POR | NOMBRE OSCAR CALDERA  | IDENTIFICACIÓN 1062932706    | FIRMA OSCAR          |       |
| SUPERVISADA POR   | NOMBRE Cristian Giner | IDENTIFICACIÓN 102394413     | FIRMA                |       |



## INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA

Código: GH-FM-117

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Motosierra No.                      Marca: STIHL Modelo: MS 260  
Serie: SAR 6459 Proyecto: 66A - SDA  
Fecha: 10-12-2025 Nombre del trabajador: LUIS DAVID GARCIA



B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

| ÍTEM                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                | FECHA |   |    | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|---------------|
|                      |                                                                                                                                                                         | B     | M | NA |               |
| ESTADO GENERAL       | Nivel de combustible                                                                                                                                                    | X     |   |    |               |
|                      | Nivel de aceite                                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Estado de filtro de aire                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Estado de filtro de ACPM                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Control de fugas                                                                                                                                                        | X     |   |    |               |
|                      | Tapa de tanque                                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Funcionamiento del motor                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Estado del cuerpo (estructura)                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Sistema eléctrico bujía                                                                                                                                                 | X     |   |    |               |
|                      | Exosto con guarda y silenciador                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
| CHASIS               | Sistema de encendido                                                                                                                                                    | X     |   |    |               |
|                      | Sistema de soporte completo                                                                                                                                             | X     |   |    |               |
| SISTEMA DE OPERACIÓN | Embrague funciona                                                                                                                                                       | X     |   |    |               |
|                      | Acelerador y ralenti calibrados                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Manubrio firme                                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Guarda                                                                                                                                                                  | X     |   |    |               |
|                      | Estado de la cadena                                                                                                                                                     | X     |   |    |               |
|                      | Estado de la espada                                                                                                                                                     | X     |   |    |               |
| SST                  | Grúelas o fisuras                                                                                                                                                       | X     |   |    |               |
|                      | El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta) | X     |   |    |               |
|                      | Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos                                                                                           | X     |   |    |               |
|                      | Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles                                                                       | X     |   |    |               |

MOTOSIERRA APTA PARA SU USO

SI ☒ No ☐

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA             | HALLAZGO          | ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------|
| /                 | /                 | /                            | /           | /     |
|                   |                   |                              |             |       |
| EJECUTADO POR     | NOMBRE            | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA       |       |
|                   | Luis David Garcia | 1007153091                   |             |       |
| INSPECCIONADA POR | NOMBRE            | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA       |       |
|                   | Paul Jimm         | 1077971309                   |             |       |
| SUPERVISADA POR   | NOMBRE            | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA       |       |
|                   | Jimm Lomcio       | 1019038731                   |             |       |



## INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA

Código: GH-FM-117

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Motosierra No. \_\_\_\_\_

Marca: STIHLModelo: M5 260Serie: SAR 6459Proyecto: 66A - SDAFecha: 15-12-2025Nombre del trabajador: LUIS DAVID GARCIA

B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

| ÍTEM                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                | FECHA |   |    | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|---------------|
|                      |                                                                                                                                                                         | B     | M | NA |               |
| ESTADO GENERAL       | Nivel de combustible                                                                                                                                                    | X     |   |    |               |
|                      | Nivel de aceite                                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Estado de filtro de aire                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Estado de filtro de ACPM                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Control de fugas                                                                                                                                                        | X     |   |    |               |
|                      | Tapa de tanque                                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Funcionamiento del motor                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Estado del cuerpo (estructura)                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Sistema eléctrico bujía                                                                                                                                                 | X     |   |    |               |
|                      | Exosito con guarda y silenciador                                                                                                                                        | X     |   |    |               |
|                      | Sistema de encendido                                                                                                                                                    | X     |   |    |               |
| CHASIS               | Sistema de soporte completo                                                                                                                                             | X     |   |    |               |
| SISTEMA DE OPERACIÓN | Embrague funciona                                                                                                                                                       | X     |   |    |               |
|                      | Acelerador y ralenti calibrados                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Manubrio firme                                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Guarda                                                                                                                                                                  | X     |   |    |               |
|                      | Estado de la cadena                                                                                                                                                     | X     |   |    |               |
|                      | Estado de la espada                                                                                                                                                     | X     |   |    |               |
|                      | Grietas o fisuras                                                                                                                                                       | X     |   |    |               |
| SST                  | El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta) | X     |   |    |               |
|                      | Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos                                                                                           | X     |   |    |               |
|                      | Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles                                                                       | X     |   |    |               |

MOTOSIERRA APTA PARA SU USO

SI

X

No

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA             | HALLAZGO          | ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------|
| /                 | /                 | /                            | /           | /     |
|                   |                   |                              |             |       |
| EJECUTADO POR     | NOMBRE            | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA       |       |
|                   | Luis David Garcia | 1007153097                   |             |       |
| INSPECCIONADA POR | NOMBRE            | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA       |       |
|                   | Rene Jimenez      | 1077991309                   |             |       |
| SUPERVISADA POR   | NOMBRE            | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA       |       |
|                   | Jammi Lomcio      | 101091038739                 |             |       |



## INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA

Código: GH-FM-117

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Motosierra No. \_\_\_\_\_ Marca: STIHL Modelo: M93B2Serie: SAR 6582 Proyecto: GGH - SDAFecha: 15-10-2025 Nombre del trabajador: CARLOS CAMARGO

B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

| ÍTEM                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                | FECHA |   |    | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|---------------|
|                      |                                                                                                                                                                         | B     | M | NA |               |
| ESTADO GENERAL       | Nivel de combustible                                                                                                                                                    | X     |   |    |               |
|                      | Nivel de aceite                                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Estado de filtro de aire                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Estado de filtro de ACPM                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Control de fugas                                                                                                                                                        | X     |   |    |               |
|                      | Tapa de tanque                                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Funcionamiento del motor                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Estado del cuerpo (estructura)                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Sistema eléctrico bujía                                                                                                                                                 | X     |   |    |               |
|                      | Exosto con guarda y silenciador                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
| CHASIS               | Sistema de encendido                                                                                                                                                    | X     |   |    |               |
|                      | Sistema de soporte completo                                                                                                                                             | X     |   |    |               |
| SISTEMA DE OPERACIÓN | Embrague funciona                                                                                                                                                       | X     |   |    |               |
|                      | Acelerador y ralentí calibrados                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Manubrio firme                                                                                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Guarda                                                                                                                                                                  | X     |   |    |               |
|                      | Estado de la cadena                                                                                                                                                     | X     |   |    |               |
|                      | Estado de la espada                                                                                                                                                     | X     |   |    |               |
| SST                  | Grilelas o fisuras                                                                                                                                                      | X     |   |    |               |
|                      | El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta) | X     |   |    |               |
|                      | Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos                                                                                           | X     |   |    |               |
|                      | Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles                                                                       | X     |   |    |               |

MOTOSIERRA APTA PARA SU USO

SI ☒ No ☐

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA             | HALLAZGO                    | ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA | RESPONSABLE             | FECHA |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| /                 | /                           | /                            | /                       | /     |
|                   |                             |                              |                         |       |
| EJECUTADO POR     | NOMBRE                      | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA                   |       |
|                   | <u>Carlos Jairo Camargo</u> | <u>1-111 198001</u>          | <u>Carlos Camargo</u>   |       |
| INSPECCIONADA POR | NOMBRE                      | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA                   |       |
|                   | <u>Raúl Jimeno</u>          | <u>10779971309</u>           | <u>Raúl Jimeno</u>      |       |
| SUPERVISADA POR   | NOMBRE                      | IDENTIFICACIÓN               | FIRMA                   |       |
|                   | <u>Jeannette Romero</u>     | <u>10191038739</u>           | <u>Jeannette Romero</u> |       |



## INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA

Código: GH-FM-117

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Motosierra No. \_\_\_\_\_ Marca: STIHL Modelo: M5382Serie: SAR 6582 Proyecto: GGA - SDAFecha: 10-12-2025Nombre del trabajador: CARLOS CAMARGO

B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

| ÍTEM                 | CONCEPTO                                                                                                                                                               | FECHA |   |    | OBSERVACIONES |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|---------------|
|                      |                                                                                                                                                                        | B     | M | NA |               |
| ESTADO GENERAL       | Nivel de combustible                                                                                                                                                   | X     |   |    |               |
|                      | Nivel de aceite                                                                                                                                                        | X     |   |    |               |
|                      | Estado de filtro de aire                                                                                                                                               | X     |   |    |               |
|                      | Estado de filtro de ACPM                                                                                                                                               | X     |   |    |               |
|                      | Control de fugas                                                                                                                                                       | X     |   |    |               |
|                      | Tapa de tanque                                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Funcionamiento del motor                                                                                                                                               | X     |   |    |               |
|                      | Estado del cuerpo (estructura)                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Sistema eléctrico bujía                                                                                                                                                | X     |   |    |               |
|                      | Exosito con guarda y silenciador                                                                                                                                       | X     |   |    |               |
|                      | Sistema de encendido                                                                                                                                                   | X     |   |    |               |
| CHASIS               | Sistema de soporte completo                                                                                                                                            | X     |   |    |               |
| SISTEMA DE OPERACIÓN | Embrague funciona                                                                                                                                                      | X     |   |    |               |
|                      | Acelerador y ralenti calibrados                                                                                                                                        | X     |   |    |               |
|                      | Manubrio firme                                                                                                                                                         | X     |   |    |               |
|                      | Guarda                                                                                                                                                                 | X     |   |    |               |
|                      | Estado de la cadena                                                                                                                                                    | X     |   |    |               |
|                      | Estado de la espada                                                                                                                                                    | X     |   |    |               |
|                      | Grifetas o fisuras                                                                                                                                                     | X     |   |    |               |
| SST                  | El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de camaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta) | X     |   |    |               |
|                      | Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos                                                                                          | X     |   |    |               |
|                      | Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles                                                                      | X     |   |    |               |

MOTOSIERRA APTA PARA SU USO

SI ☒ No ☐

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA             | HALLAZGO                     | ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA       | RESPONSABLE                 | FECHA |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|
| /                 | /                            | /                                  | /                           | /     |
| /                 | /                            | /                                  | /                           | /     |
| /                 | /                            | /                                  | /                           | /     |
| /                 | /                            | /                                  | /                           | /     |
| EJECUTADO POR     | NOMBRE <u>Carlos Camargo</u> | IDENTIFICACIÓN <u>1-111-148581</u> | FIRMA <u>Carlos Camargo</u> |       |
| INSPECCIONADA POR | NOMBRE <u>Pavel Jimm</u>     | IDENTIFICACIÓN <u>10779971309</u>  | FIRMA <u>Pavel Jimm</u>     |       |
| SUPERVISADA POR   | NOMBRE <u>Jammi Lomero</u>   | IDENTIFICACIÓN <u>1091038739</u>   | FIRMA <u>J-P-PS</u>         |       |

# Registro fotográfico

## Inspección de motosierra

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| <p>PDEM Entrenubes- Juan Rey-Oscar Caldera<br/>10-12-2025</p>                       | <p>PDEM Entrenubes - Juan Rey-Oscar caldera<br/>11-11-2025</p>                       |
|  |  |
| <p>RHD de Techo - Carlos Camargo<br/>15-12-2025</p>                                 | <p>RHD de Techo - Carlos Camargo<br/>15-12-2025</p>                                  |

# Registro fotográfico

## Inspección de motosierra

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| RHD de Techo – Luis David García<br>15-12-2025                                     | RHD de Techo – Luis David García<br>15-12-2025                                      |
|                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |