AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	PDEM MON: RECORRIDO DE EMPALME		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	66A SDA		
FECHA:	30-12-2025	HORA DE INICIO:	11:30 AM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

- ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PDEM MON EN EL MARCO DEL PERIODO I VIGENCIA 2026

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	INICIO	SIENDO LA HORA Y FECHA DESIGNADA SE REUNE EL GESTOR DE CAMPO ENCARGADO Y EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA SDA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO I VIGENCIA 2025 A TRAVÉS DE UN RECORRIDO, DONDE SE EVIDENCIÓ LO SIGUIENTE:
2	ÁREAS DONDE SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO	SE IDENTIFICARON 11 PUNTOS DONDE SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO A POSTES, PUERTAS, CERRAMIENTO DE JARDINERAS Y ENTRE OTROS (REVISAR ANEXO)
3	ÁREAS DONDE SE REQUIERE REALIZAR CONTROL DE ENREDADERAS, HERBACEAS, RASANTES	SE IDENTIFICÓ LA PRESENCIA DE ODO DE POETA, CURUBA EN LOS 3 SECTORES DEL PDEM MON
4	REACTIVACION/ADECUACIÓN DE VIVERO EN HUERTA	SE RECORRIO EL VIVERO DENTRO DE LA HUERTA Y SE PROGRAMÓ LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN - DESHIERBE - ASEO GENERAL - LIMPIEZA DEL PLÁSTICO

5			

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

	CONCLUSIONES
1	ES PRIORITARIO REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS IDENTIFICADAS
2	
3	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN PABLO JUAREL BAUTISTA	GESTOR DE CAMPO	
Dario Puerto C.	Profesional DAP	
Nathaly J. Caicedo L.	Profesional DAP	

N	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Cerramiento perimetral caido	
2	Cerramiento perimetral caido	
3	Cerramiento perimetral caido	
4	postes y manila sin tensionar en cerramiento perimetral	
5	Canaleta de cosechadora en mal estado	
6	Puerta de madera en mal estado, huerta comunitaria	
7	Asiento con astillas de madera expuestas	
8	Jardin flotante en mal estado	
9	postes y manila sin tensionar en cerramiento perimetral	
10	Cerramiento perimetral caido	
11	postes de cerramiento perimetral con madera en mal estado