INFORME DE ACTIVIDADES

No. DE CONTRATO	**CD-25-2026-2633**
NOMBRE CONTRATISTA	**ALAIN MANUEL HIGIRIO RODRIGUEZ**
PERIODO	CORRESPONDIENTE A CORTE TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

1. **VISITAS TECNICAS, VISITAS DE VERIFICACION Y CENSOS:**

- **20/01/2026:** Apoyo a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección **carrera 23B N° 74C – 27** en el barrio Carlos Meisel de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Peticionario(a): Alberto Rafael Fleiva Arevalo.
- **20/01/2026:** Apoyo a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **transversal 12B N° 99B – 57** en el barrio Ciudad Modesto de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Peticionario(a): Angie Paola Zambrano More
- **21/01/2026:** Apoyo a visita técnica de verificación de habitabilidad al predio ubicado en la dirección **calle 85 N° 41D 56 Bq 3 Apto 001 Conjunto Residencial Ciudad del Sol I** en el barrio Campo Alegre de la localidad Norte Centro Histórico. Asignado por: Jefe Fernando Fiorillo.
- **26/01/2026:** Apoyo a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **carrera 45 N° 7 – 71** en el barrio Centro de la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla, donde funciona la fábrica **Arrocera del Litoral**. Peticionario(a): Farid Manuel Cure Alzamora
- **26/01/2026:** Apoyo a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **calle 33 N° 33 – 120 Apto 26** en el barrio San Roque de la localidad Suroriente de Barranquilla. Peticionario(a): Alexander Dagobeth Rivera
- **26/01/2026:** Apoyo a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **calle 33 N° 33 – 120 Apto 25** en el barrio San Roque de la localidad Suroriente de Barranquilla. Peticionario(a): Eliana Marcela Ferreira Ayala.
- **27/01/2026:** Apoyo a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **carrera 23 N° 8 - 17 Apto Interno** en el barrio La Luz de la localidad Suroriente de Barranquilla. Peticionario(a): Roseydis Mosquera Macias.

2. INFORMES TECNICOS Y RESPUESTAS:

- **20/01/2026:** Apoyo en la elaboración de informe técnico **021-2026** y respuesta a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección **carrera 29A N° 85 – 81** en el barrio Urbanización Kalamary de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Peticionario(a): Cielo Ester Montaño Zuñiga.
- **21/01/2026:** Apoyo en la elaboración de informe técnico **023-2026** y respuesta a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección **carrera 23B N° 74C – 27** en el barrio Carlos Meisel de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Peticionario(a): Alberto Rafael Fleiva Arevalo.
- **23/01/2026:** Apoyo en la elaboración de informe técnico **028-2026** y respuesta a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **transversal 12B N° 99B – 57** en el barrio Ciudad Modesto de la localidad Suroccidente de Barranquilla. Peticionario(a): Angie Paola Zambrano More
- **23/01/2026:** Apoyo en la elaboración de informe técnico **029-2026** a visita técnica de verificación de habitabilidad al predio ubicado en la dirección **calle 85 N° 41D 56 Bq 3 Apto 001 Conjunto Residencial Ciudad del Sol I** en el barrio Campo Alegre de la localidad Norte Centro Histórico. Asignado por: Jefe Fernando Fiorillo.
- **29/01/2026:** Apoyo en la elaboración de informe técnico **037-2026** y respuesta a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **carrera 45 N° 7 – 71** en el barrio Centro de la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla, donde funciona la fábrica **Arrocera del Litoral**. Peticionario(a): Farid Manuel Cure Alzamora
- **30/01/2026:** Apoyo en la elaboración de informe técnico **039-2026** y respuestas a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **calle 33 N° 33 – 120** en el barrio San Roque de la localidad Suroriente de Barranquilla. Peticionarios(as): Alexander Dagobeth Rivera y Eliana Marcela Ferreira Ayala.
- **30/01/2026:** Apoyo en la elaboración de informe técnico **040-2026** y respuesta a visita técnica de inspección ocular por emergencia al predio ubicado en la dirección **carrera 23 N° 8 - 17 Apto Interno** en el barrio La Luz de la localidad Suroriente de Barranquilla. Peticionario(a): Roseydis Mosquera Macias.

3. PMU Y VERIFICACION DE RECURSOS:

- **23/01/2026:** Apoyo en PMU **Estadero Mas grande Del Mundo -** Evento cultural donde se presentaron más de 5 Turbos de Barranquilla Ubicación: Cancha de San José.

4. ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS:

- **<u>27/01/2026:</u>** Apoyo en la entrega de ayuda humanitaria de mercados y colchonetas a los predios ubicados en la dirección **calle 33 N° 33 – 120 Apto 25 y 26** en el barrio San Roque de la localidad Suroriente de Barranquilla. Peticionarios(as): Alexander Dagobeth Rivera y Eliana Marcela Ferreira Ayala.
- **<u>30/01/2026:</u>** Apoyo en la entrega de ayuda humanitaria de materiales a los predios ubicados en la dirección **calle 33 N° 33 – 120 Apto 25 y 26** en el barrio San Roque de la localidad Suroriente de Barranquilla. Peticionarios(as): Alexander Dagobeth Rivera y Eliana Marcela Ferreira Ayala.








Cordialmente,

ALAIN MANUEL HIGIRIO RODRIGUEZ
C.C. 1.140.824.107