INFORME DE ACTIVIDADES 01

No. DE CONTRATO	**CD-25-2026-3084**
NOMBRE CONTRATISTA	**HECTOR ALBERTO ECHEVERRIA SALAZAR**
PERIODO	CORRESPONDIENTE A CORTE TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012*.*

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en Carrera 41 No. 34-03 del barrio Centro, atiende la visita Omar Villa Hernández.

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en carrera 52 No. 70-73 el barrio El Prado, atiende la visita Teresa Gelgel.

- Revisión de informe técnico No. 029-2026 por solicitud de verificación de habitabilidad para el pago de subvención de arriendo temporal del mes de febrero 2026, del inmueble ubicado calle 85 N° 41D – 56 del conjunto residencial Ciudad del Sol I Bq. 3 Apto 001 de propiedad de Priscila Del Pilar Páez Madera, dando traslado a la parte jurídica, visita realizada por el señor Alain Higirio.

- Revisión de informe técnico No. 037-2026 por solicitud de EXT-QUILLA-2026-0021277 del señor Farid Manuel Cure Alzamora, del inmueble ubicado carrera 45 No. 7-71 del barrio Villanueva, enviando documentación approval para aprobación y firma con el número 635, visita realizada por el señor Alain Higirio.

- Revisión de informe técnico No. 039-2026 por solicitud de EXT-QUILLA-2026-0021921 y EXT-QUILLA-2026-0021922 del señor Alexander Dagoberth Rivera y la señora Eliana Ferreira Ayala, del inmueble ubicado calle 33 No. 33-120 del barrio San Roque, enviando documentación approval para aprobación y firma con el número 637, visita realizada por el señor Alain Higirio.

- Revisión de informe técnico No. 040-2026 por solicitud de EXT-QUILLA-2026-0022096 de la señora Roseydis Mosquera Macias, del inmueble ubicado carrera 23 No. 8-17 del barrio La Luz, enviando documentación approval para aprobación y firma con el número 638, visita realizada por el señor Alain Higirio.

	
Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en Carrera 41 No. 34-03 del barrio Centro, atiende la visita Omar Villa Hernández.	Revisión de informe técnico No. 037-2026 por solicitud de EXT-QUILLA-2026-0021277 del señor Farid Manuel Cure Alzamora, del inmueble ubicado carrera 45 No. 7-71 del barrio Villanueva, enviando documentación approval para aprobación y firma con el número 635, visita realizada por el señor Alain Higirio.

	
Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en carrera 52 No. 70-73 el barrio El Prado, atiende la visita Teresa Gelgel.	Revisión de informe técnico No. 029-2026 por solicitud de verificación de habitabilidad para el pago de subvención de arriendo temporal del mes de febrero 2026, del inmueble ubicado calle 85 N° 41D – 56 del conjunto residencial Ciudad del Sol I Bq. 3 Apto 001 de propiedad de Priscila Del Pilar Páez Madera, dando traslado a la parte jurídica, visita realizada por el señor Alain Higirio.

	
Revisión de informe técnico No. 039-2026 por solicitud de EXT-QUILLA-2026-0021921 y EXT-QUILLA-2026-0021922 del señor Alexander Dagoberth Rivera y la señora Eliana Ferreira Ayala, del inmueble ubicado calle 33 No. 33-120 del barrio San Roque, enviando documentación approval para aprobación y firma con el número 637, visita realizada por el señor Alain Higirio.	Revisión de informe técnico No. 040-2026 por solicitud de EXT-QUILLA-2026-0022096 de la señora Roseydis Mosquera Macias, del inmueble ubicado carrera 23 No. 8-17 del barrio La Luz, enviando documentación approval para aprobación y firma con el número 638, visita realizada por el señor Alain Higirio.

Arq. Héctor Alberto Echeverria Salazar
Oficina de Gestión del Riesgo