CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, 9 de octubre de 2024

CA-286-0078-0141-24

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Atn. Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Director Territorial
Atn. Ing. Edgar William Maiguel
Supervisor
farango@invias.gov.co; emaiguel@invias.gov.co
atencionciudadano@invias.gov.co
Calle 25G #73B–90
Complejo Empresarial Central Point
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 1986 de 2024, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

Asunto: Entrega de Inventario peaje Santana

Cordial Saludo:

En cumplimiento a requerimiento realizado vía correo electrónico, referente a revisión de Inventario de peaje de Santana, una vez obtenido permiso para ingreso a este sitio, nos permitimos hacer entrega de la relación de equipos verificados y encontrados en el lugar, es importante indicar que se relaciona en observaciones algunos elementos no encontrados.

Se anexa relación de inventario

Cordialmente,

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ing. Residente AMV GRUPO 2 Territorial Magdalena
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Elaboró: Ing. Nancy Adriana Burbano V - Ing. Residente
Aprobó: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN INVENTARIO EN PEAJE SANTANA - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCION	PLACA INVIAS	MARCA Y SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	PLANTA ELECTRICA	112963	POWER LINK Serie #PI7278/9	BUENO	VERIFICADO
2	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	112964	Velasquez/Ita023Ig	BUENO	VERIFICADO
3	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	112965	Sertelec Tab #00664	BUENO	VERIFICADO
4	TABLERO 18 CIRCUITOS	OK	Luminex	BUENO	VERIFICADO
5	TABLERO 18 CIRCUITOS	OK	Luminex	BUENO	VERIFICADO
6	TABLERO REGULADO DW 12 CIRCUITO	112912	Tercol	BUENO	VERIFICADO
7	UPS	112897	Powest Titan 10k	BUENO	VERIFICADO
8	MALLA A TIERRA	OK	N/A	BUENO	VERIFICADO
9	PARRARRAYOS	112966	N/A	BUENO	VERIFICADO
10	PARRARRAYOS	112967	N/A	BUENO	VERIFICADO
11	MONITOR A COLOR SVGA LCD	112907	V900VE80-LENOVO-60B8AARGWWWV900VEGC	BUENO	VERIFICADO
12	MONITOR A COLOR SVGA 15"	112955	LENOVO 60V8AARWWV900NT5X	BUENO	VERIFICADO
13	NEVERA	112959	CHALLENGER	REGULAR	VERIFICADO
14	HORNO MICROHONDAS	112960	HACEB	REGULAR	VERIFICADO
15	SILLA RIMAX	112887	RIMAX	BUENO	VERIFICADO
16	SILLA RIMAX	112888	RIMAX	BUENO	VERIFICADO
17	SILLA RIMAX	112889	RIMAX	BUENO	VERIFICADO
18	SILLA RIMAX	112890	RIMAX	BUENO	VERIFICADO
19	SILLA RIMAX	112891	RIMAX	BUENO	VERIFICADO
20	SILLA RIMAX	112892	RIMAX	BUENO	VERIFICADO
21	SILLA RIMAX	112893	RIMAX	BUENO	VERIFICADO
22	SILLA RIMAX	112894	RIMAX	BUENO	VERIFICADO
23	VENTILADORES AIRPPROTECT PLUS BLANCO 2 EN 1	112936	SAMURAI	NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
24	VENTILADORES AIRPPROTECT PLUS BLANCO 2 EN 2	112935	SAMURAI	NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
25	VENTILADORES AIRPPROTECT PLUS BLANCO 2 EN 3	112937	SAMURAI	NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
26	MESA CARIBE II BLANCA	112958	RIMAX	REGULAR	VERIFICADO
27	TAPETE	OK		BUENO	VERIFICADO
28	TAPETE	OK		BUENO	VERIFICADO
29	LOKER DE 9 PUESTOS	112957	N/A	BUENO	VERIFICADO
30	ARCHIVADOR MEALICO 3 GABETAS	112962	N/A	BUENO	VERIFICADO
31	ESTANTERIAS METALICAS	112915		BUENO	VERIFICADO

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN INVENTARIO EN PEAJE SANTANA - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCION	PLACA INVIAS	MARCA Y SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
32	ESTANTERIAS METALICAS	112952		REGULAR	VERIFICADO
33	GABINETE DE PARED CON FRENTE TAPIZADO	112933	N/A	BUENO	VERIFICADO
34	GABINETE DE PARED CON FRENTE TAPIZADO	112934	N/A	BUENO	VERIFICADO
35	SILLA INTERLOCUTOR RECOLECTOR DE PEAJE	112974	N/A	BUENO	VERIFICADO
36	SILLA INTERLOCUTOR RECOLECTOR DE PEAJE	113001	N/A	BUENO	VERIFICADO
37	SILLA INTERLOCUTOR RECOLECTOR DE PEAJE	113020	N/A	BUENO	VERIFICADO
38	SILLA INTERLOCUTOR RECOLECTOR DE PEAJE	113039	N/A	BUENO	VERIFICADO
39	CAMILLA EMERGENCIA	112943	N/A	BUENO	VERIFICADO
40	ESCALERA METALICA	112916	N/A	BUENO	VERIFICADO
41	CAJAS FUERTES DUAL	112949	REAL SEGURIDAD	BUENO	VERIFICADO
42	CAJAS FUERTES DUAL	112950	REAL SEGURIDAD	BUENO	VERIFICADO
43	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10LB	112924		BUENO	VERIFICADO
44	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10LB	112925		BUENO	VERIFICADO
45	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10LB	112926		BUENO	VERIFICADO
46	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10LB	112927		BUENO	VERIFICADO
47	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10LB	112928		BUENO	VERIFICADO
48	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10LB	112929		BUENO	VERIFICADO
49	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10LB	112930		BUENO	VERIFICADO
50	EXTINTOR SOLIKAFLA 3700GR	112931	N/A	BUENO	
51	EXTINTOR TIPO SATELITE DE 150 LB	112968	N/A	BUENO	EN PLANTA ELECTICA
52	TANQUE ELEVANDO DE ALMACENAMENTO 500 LT	OK		BUENO	VERIFICADO
53	MANGUERA JARDINERA 30 MTS	OK		BUENO	VERIFICADO
54	LAMPARA RECARGABLE	112938		NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
55	LAMPARA RECARGABLE	112940		NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
56	LAMPARA RECARGABLE	112939		NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
57	LAMPARA RECARGABLE	112941		NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
58	LAMPARA RECARGABLE	112942		NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN INVENTARIO EN PEAJE SANTANA - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCION	PLACA INVIAS	MARCA Y SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
59	CONO ESTANDAR REFELCTIVO *16 UNID	OK		REGULAR	12 UNIDADES
60	MUEBLES ESCRITORIOS	112886		BUENO	VERIFICADO
61	MUEBLES ESCRITORIOS	112895		BUENO	VERIFICADO
62	MUEBLES ESCRITORIOS	112913		BUENO	VERIFICADO
63	MUEBLES ESCRITORIOS	112948		BUENO	VERIFICADO
64	MUEBLES ESCRITORIOS	112951		BUENO	VERIFICADO
65	MUEBLE COCINA 2 PARTES	112961		REGULAR	VERIFICADO
66	MUEBLE ARMARIO 1	112885	SIN MARCA	BUENO	VERIFICADO
67	MUEBLE REPISA POR 2	OK	SIN MARCA	BUENO	VERIFICADO
68	SILLA ESCRITORIO CON RUEDAS	112920	SIN MARCA	BUENO	VERIFICADO
69	SILLA ESCRITORIO CON RUEDAS	112921	SIN MARCA	BUENO	VERIFICADO
70	SILLA ESCRITORIO CON RUEDAS	112922	SIN MARCA	BUENO	VERIFICADO
71	SILLA ESCRITORIO CON RUEDAS	112945	SIN MARCA	REGULAR	DAÑO MATERIAL
72	SILLA ESCRITORIO CON RUEDAS	112944	SIN MARCA	REGULAR	DAÑO MATERIAL
73	SILLA ESCRITORIO CON RUEDAS	112946	SIN MARCA	REGULAR	DAÑO MATERIAL
74	SILLA ESCRITORIO CON RUEDAS	112947	SIN MARCA	REGULAR	DAÑO MATERIAL
75	AIRE ACONDICIONADO EVAPORADORA	112896	INNOVAR 36000BTU-WOED20029213031582 7120018	REGULAR	VERIFICADO
76	AIRE ACONDICIONADO EVAPORADORA	112973	EVERWELL 12000BTU	REGULAR	VERIFICADO
77	AIRE ACONDICIONADO EVAPORADORA	112994	EVERWELL 12000BTU	REGULAR	VERIFICADO
78	AIRE ACONDICIONADO EVAPORADORA	113011	EVERWELL 12000BTU	REGULAR	VERIFICADO
79	AIRE ACONDICIONADO EVAPORADORA	113032	EVERWELL 12000BTU	REGULAR	VERIFICADO
80	CONDENSADORA	113051		BUENA	VERIFICADO
81	CONDENSADORA	113052		BUENA	VERIFICADO
82	CONDENSADORA	113053		BUENA	VERIFICADO
83	CONDENSADORA	113054		BUENA	VERIFICADO
84	CONDENSADORA	113055		BUENA	VERIFICADO
85	CAJON MONEDEROS DE METAL	112917	ADVANCE	BUENA	VERIFICADO
86	CAJON MONEDEROS DE METAL	112918	ADVANCE	BUENA	VERIFICADO
87	CAJON MONEDEROS DE METAL	112919	ADVANCE	BUENA	VERIFICADO
88	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	112964	N/A	NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
89	CANGURO X3UNDS	OK		NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN INVENTARIO EN PEAJE SANTANA - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCION	PLACA INVIAS	MARCA Y SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
90	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20LB	112923	N/A	NO SE ENCUENTRA	NO EXISTE
91	BOTIQUIN SIN SUMINISTROS	112932	N/A	REGULAR	VERIFICADO
92	PALETA PARE Y SIGA X 2 UNDS	OK		REGULAR	VERIFICADO
93	PUNTO ECOLOGICO CON SOPORTE	OK		REGULAR	VERIFICADO
94	PAPELERA DE 10 LTS CON TAPA VAIVEN GRIS X 5 UNDS	OK		REGULAR	VERIFICADO
95	PAPELERA DE 10 LTS CON TAPA VAIVEN VERDE X 5 UNDS	OK		REGULAR	VERIFICADO
96	ROUTER WIFI	112910	3BUMEN	BUENA	VERIFICADO
97	PATCH PANEL (CAT6) (24PTOS)	112909	LEVINTON	BUENA	VERIFICADO
98	PATCH CORD (1,8M-CAT6) CABLES	OK	N/A	BUENA	VERIFICADO
99	SWITCH 24 PTOS	112903	TP LINK - PLSG1024D	BUENA	VERIFICADO
100	UPS BIFASICA 10KVA	112897	TITAN 15KV - 161208-84430008	BUENA	VERIFICADO
101	VALLA NOMBRE PEAJE X 2 UNDS	OK		REGULAR	VERIFICADO
102	VALLA TARIFARIA X2	OK		REGULAR	VERIFICADO
103	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	OK		REGULAR	VERIFICADO
104	DISPENSADOR DE PAPEL SECA MANOS X 4 UNIDS	OK		REGULAR	VERIFICADO
105	ELECTRO BOMBA	112971	PEDROLLO	REGULAR	VERIFICADO
106	LAMPARAS TIPO TORTUGA X 11 UNIDS	OK		REGULAR	VERIFICADO
107	LAMPARAS DE VELA X 19 UNIDS	OK		REGULAR	VERIFICADO
108	CONVERSOR FIBRA OPTICA CTC	112911	RAISECOM ISCOM2100	BUENO	VERIFICADO
109	TABLERO DE CONTROL (ARMARIO DE VIA)	112979	N/A	BUENO	VERIFICADO
110	TABLERO DE CONTROL (ARMARIO DE VIA)	112995	N/A	BUENO	VERIFICADO
111	TABLERO DE CONTROL (ARMARIO DE VIA)	113016	N/A	BUENO	VERIFICADO
112	TABLERO DE CONTROL (ARMARIO DE VIA)	113037	N/A	BUENO	VERIFICADO
113	PEANAS X 24 UNIDS - SENSOR DE LLANTAS	OK	N/A	REGULAR	VERIFICADO
114	BARRERA DE CARRIL RAPIDO - TALABQUERA X 4 UNIDS	112981	AUTOMATIC SYSTEM	REGULAR	VERIFICADO
115	BARRERA DE CARRIL RAPIDO - TALABQUERA X 4 UNIDS	113003	AUTOMATIC SYSTEM	REGULAR	VERIFICADO
116	BARRERA DE CARRIL RAPIDO - TALABQUERA X 4 UNIDS	113021	AUTOMATIC SYSTEM	REGULAR	VERIFICADO

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN INVENTARIO EN PEAJE SANTANA - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCION	PLACA INVIAS	MARCA Y SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
117	BARRERA DE CARRIL RAPIDO - TALABQUERA X 4 UNIDS	113040	AUTOMATIC SYSTEM	REGULAR	VERIFICADO
118	SIRENA - BALIZA - ALARMA SONORA	112982	N/A	REGULAR	VERIFICADO
119	SIRENA - BALIZA - ALARMA SONORA	113004	N/A	REGULAR	VERIFICADO
120	SIRENA - BALIZA - ALARMA SONORA	113024	N/A	REGULAR	VERIFICADO
121	SIRENA - BALIZA - ALARMA SONORA	113041	N/A	REGULAR	VERIFICADO
122	POSTE SEMAFORO X 4	OK		REGULAR	VERIFICADO
123	POSTE CAMARA X 4	OK		REGULAR	VERIFICADO
124	SEMAFOROS INTERMITENTES	112984	N/A	REGULAR	VERIFICADO
125	SEMAFOROS INTERMITENTES	113005	N/A	REGULAR	VERIFICADO
126	SEMAFOROS INTERMITENTES	113025	N/A	REGULAR	VERIFICADO
127	SEMAFOROS INTERMITENTES	113031	N/A	REGULAR	VERIFICADO
128	SEMAFOROS INTERMITENTES	113042	N/A	REGULAR	VERIFICADO
129	SEMAFOROS INTERMITENTES	113048	N/A	REGULAR	VERIFICADO
130	SEMAFOROS DE DOS LUCES	112983	N/A	REGULAR	VERIFICADO
131	SEMAFOROS DE DOS LUCES	113043	N/A	REGULAR	VERIFICADO
132	SEMAFOROS DE TRES LUCES	113009	N/A	REGULAR	VERIFICADO
133	SEMAFOROS DE TRES LUCES	113026	N/A	REGULAR	VERIFICADO
134	SEMAFOROS CRUZ FLECHAS - MARQUESINA	112986	N/A	REGULAR	VERIFICADO
135	SEMAFOROS CRUZ FLECHAS - MARQUESINA	112987	N/A	REGULAR	VERIFICADO
136	SEMAFOROS CRUZ FLECHAS - MARQUESINA	112988	N/A	REGULAR	VERIFICADO
137	SEMAFOROS CRUZ FLECHAS - MARQUESINA	112989	N/A	REGULAR	VERIFICADO
138	KIT RFID	112993	N/A	REGULAR	VERIFICADO
139	KIT RFID	113012	N/A	REGULAR	VERIFICADO
140	RACK PARA SERVIDORES	112898	N/A	REGULAR	VERIFICADO
141	PC INDUSTRIAL CARRIL	112980			
142	PC INDUSTRIAL CARRIL	112997			
143	PC INDUSTRIAL CARRIL	113017			
144	PC INDUSTRIAL CARRIL	113038			
145	MONITOR TOUCH SCREEN	112977	ELO-A153025611	BUENO	VERIFICADO
146	MONITOR TOUCH SCREEN	113000	ELO-A153025593	BUENO	VERIFICADO
147	MONITOR TOUCH SCREEN	113014	ELO-A153025602	BUENO	VERIFICADO
148	MONITOR TOUCH SCREEN	113034	ELO-A153025595	BUENO	VERIFICADO
149	IMPRESORA TERMICA	112975	EPSON-MXDF591271	BUENO	VERIFICADO
150	IMPRESORA TERMICA	112999	EPSON-MXDF591273	BUENO	VERIFICADO

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN INVENTARIO EN PEAJE SANTANA - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCION	PLACA INVIAS	MARCA Y SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
151	IMPRESORA TERMICA	113033	EPSON-MXDF591232		
152	IMPRESORA TERMICA	113013	EPSON-MXDF591260	BUENO	VERIFICADO
153	CORTINAS FOTOELECTRICAS RX	112990	SMP0615503	BUENO	VERIFICADO
154	CORTINAS FOTOELECTRICAS RX	112991	SMP0715519	BUENO	VERIFICADO
155	CORTINAS FOTOELECTRICAS RX	113006	SMP0715522	BUENO	VERIFICADO
156	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113007	SMP0715521	BUENO	VERIFICADO
157	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113022	SMP0715520	BUENO	VERIFICADO
158	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113023	SMP0715508	BUENO	VERIFICADO
159	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113029	SMP0715513	BUENO	VERIFICADO
160	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113030	SMP0715525	BUENO	VERIFICADO
161	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113045	SMP0715508	BUENO	VERIFICADO
162	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113046	SMP0715514	BUENO	VERIFICADO
163	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113050	SMP0615502	BUENO	VERIFICADO
164	CORTINAS FOTOELECTRICAS TX	113044	SMP0615497	BUENO	VERIFICADO
165	DISPLAY TARIFARIO	112985	CIEL	BUENO	VERIFICADO
166	DISPLAY TARIFARIO	113008	CIEL	BUENO	VERIFICADO
167	DISPLAY TARIFARIO	113027	CIEL	BUENO	VERIFICADO
168	DISPLAY TARIFARIO	113044	CIEL	BUENO	VERIFICADO
169	CAMARA DE PISTA IP	112992	SAMSUNG-C92E6V2G100076H	BUENO	VERIFICADO
170	CAMARA DE PISTA IP	113010	SAMSUNG-C92E6V2G10006XY	BUENO	VERIFICADO
171	CAMARA DE PISTA IP	113082	SAMSUNG-C92E6V2G10007RH	BUENO	VERIFICADO
172	CAMARA DE PISTA IP	113047	SAMSUNG-C92E6V2G100078X	BUENO	VERIFICADO
173	CAMARA TIPO DOMO EN CASETAS	112978	SAMSUNG	REGULAR	VERIFICADO
174	CAMARA TIPO DOMO EN CASETAS	112998	SAMSUNG	REGULAR	VERIFICADO
175	CAMARA TIPO DOMO EN CASETAS	113018	SAMSUNG	REGULAR	VERIFICADO
176	CAMARA TIPO DOMO EN CASETAS	113036	SAMSUNG	REGULAR	VERIFICADO
177	LECTOR DE TARJETAS TIES (EXENTOS)	113002	N/A		NO EXISTE
178	LECTOR DE TARJETAS TIES (EXENTOS)	113019	N/A	REGULAR	VERIFICADO
179	INTERCOMUNICADOR CARRIL TELEFONOS IP	112956	YEALINK		NO EXISTE
180	INTERCOMUNICADOR CARRIL TELEFONOS IP	112976	YEALINK		NO EXISTE
181	INTERCOMUNICADOR CARRIL TELEFONOS IP	112995	YEALINK		NO EXISTE

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN INVENTARIO EN PEAJE SANTANA - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCION	PLACA INVIAS	MARCA Y SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
182	INTERCOMUNICADOR CARRIL TELEFONOS IP	113015	YEALINK	REGULAR	VERIFICADO
183	INTERCOMUNICADOR CARRIL TELEFONOS IP	113035	YEALINK	REGULAR	VERIFICADO
184	SERVIDOR DE DATOS	112899	HP-MX251400B7	BUENO	VERIFICADO
185	SERVIDOR DE DATOS	112900	HP-MX251400B4	BUENO	VERIFICADO
186	SERVIDOR DE DATOS	112905	SAMSUNG-1307659	BUENO	VERIFICADO
187	PC DE TELEFONIA IP	112906	NA-1S10J0S2MM1YMJ04KP16	BUENO	VERIFICADO
188	IMPRESORA DE REPORTES	112954	HP		NO EXISTE
189	SWITCH KVM	112901	TRENDnet	BUENO	VERIFICADO
190	SWITCH 24PTOS	112902	HP-HT253024ECN4BFP701S	BUENO	VERIFICADO
191	SWITCH 24PTOS	112904	HPE-CN79K3L16Q	BUENO	VERIFICADO
192	ROUTER	112908	FORTINET-FGT50E3U17026364	BUENO	VERIFICADO
193	TANQUE 2000 LTS	112969	ACUAPLAS	BUENO	VERIFICADO
194	TANQUE 2000 LTS	112970	ACUAPLAS	BUENO	VERIFICADO
195	TABLERO CONTROL ELECTROBOMBA	112972		BUENO	VERIFICADO
196	POSTE SOS X 21 UNIDS	OK		REGULAR	
197	MESA DE CURACIONES CON BARANDA	113057		BUENO	VERIFICADO
198	LAMPARA CUELLO CISNE ESTANDAR	113058		BUENO	VERIFICADO
199	VITRINA INSTRUMENTAL	113059		BUENO	VERIFICADO
200	DIVAN PARA INYECTOLOGIA	113060		BUENO	VERIFICADO
201	BALANZA DIGITAL	113061			NO SE ENCUENTRA
202	ATRIL PORTA SUERO	1130662		BUENO	VERIFICADO
203	ESCALA DE DOS PASOS	103063		BUENO	VERIFICADO
204	BIOMBO DE DOS CUERPOS TELA ANTIFLUIDO	113064		BUENO	VERIFICADO
205	CAMILLA DE INMOVILIZACION	113056		BUENO	VERIFICADO
206	KIT RESCATE				NO ESE ENCUENTRA
207	MOTOR MANDIBULA	113065	HONDA-SR20PC2-00016296HU	BUENO	VERIFICADO
208	MANDIBULA	113066	0015940HU	BUENO	VERIFICADO
209	PINZA DE LA MANGUERA	113067	00016156HU		NO SE ENCUENTRA

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE INTEGRAN INVENTARIO EN PEAJE SANTANA - MAGDALENA

ITEM	DESCRIPCION	PLACA INVIAS	MARCA Y SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
210	BRAZO ESTENSOR DE LA MANDIBULA	113068	0015254HU	BUENO	VERIFICADO
211	2 CADENAS, 4 GANCHOS,2 MANGUERAS	OK		BUENO	VERIFICADO
212	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	113074			NO SE ENCUENTRA
213	TOTALIZADOR GENERAL NMI315 AMP	113073			NO SE ENCUENTRA
214	CAMARAS PANORAMICAS	113070		BUENO	VERIFICADO
215	CAMARAS PANORAMICAS	113071		BUENO	VERIFICADO
216	ESTACION METEOROLOGICA	113072			

OBSERVACIONES:

Los Profesionales de Administración vial efectuamos la actividad de verificación de elementos y equipos existentes en peaje de Santana en su gran mayoría se encontraron los elementos, bienes y equipos, no se da certeza de su funcionamiento no hay energía en el lugar no se pudo probar el funcionamiento de estos. Se realizo el aseo correspondiente de peaje y organización de equipos en oficina que no presentaba humedad. Las llaves de las diferentes oficinas se encuentran en Administración vial. Hubo necesidad de utilizar un cerrajero para abrir puerta de oficina donde se encontraban los equipos..



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
ING. RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024