FICHA TÉCNICA DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO FOTO DEL VEHICULO:



Placa: STP-899

Propietario: JULIANA GIRALDO CEBALLOS

No. Interno: 7053 Clase: Bus 40 Pax

Color: BLNACO VERDE

Serie: 9GCFRR906DB034575 Modelo: 2013

Nro chasis 4HK1-027803

Cap. Pasaj: 41 Marca: Chevrolet

VENCIMIENTO DE DOCUMENTOS

Tarjeta de Operación: 20/03/2027 Poliza RCC: 31/01/2026

SOAT: 30/09/2026 Poliza RCE: 31/01/2026

Revisión Bimestral: 16/12/2025 CDA: 12/12/2025

Extintor: 30/11/2026

TARJETA DE PROPIEDAD:



DOCUMENTACION DEL VEHICULO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.483588

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	STP899	AÑO MODELO:	2013
CLASE DE VEHÍCULO:	BUS	MARCA:	CHEVROLET
TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	SENTADOS: 41	DE PIE:	
CARGA:		MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL
LÍNEA:	FRR		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL EMPRESA:	REALTUR S.A
NIT:	810005477
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	VIA PANAMERICANA ESTACION URIBE LOTE EL CAMPIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES
FECHA DE EXPEDICIÓN:	20-03-2025
VIGENCIA:	DESDE: 20-03-2025 HASTA: 20-03-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Poliza_SOAT_92753900.pdf

SOAT

seguros mundial

92753900 - 613449487	STP899	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO
5193	2013		
41	CHEVROLET	CERRADA	
FRR			
4HK1027803	9GCFRR906DB034575	9GCFRR906DB034575	0,00
JULIANA GIRALDO CEBALLOS	3167469180	CC	30235289
MANIZALES			
1317	14	80000987	92753900
11001			
92	$ 602.400	$ 313.200	$ 2.400
$ 918.000			

263,13 UVT
701,68 UVT
8,77 UVT
180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el añadir con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.seguromundialcere.com

seguros mundial
tu compañía siempre

Existimos porque CREEMOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 177845098

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA LOS BUCAROS		
NIT:	900139778	No. de Certificado de Acreditación:	10-OIN-037
Fecha de expedición:	2024/12/12	Fecha de vencimiento:	2025/12/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	STP899	CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2013
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	NRO. MOTOR:	4HK1-027803
NRO. CHASIS:	9GCFRR906DB034575	VIN:	9GCFRR906DB034575
LÍNEA:	FRR		
COLOR:	BLANCO VERDE		
NOMBRE PROPIETARIO:	JULIANA GIRALDO C.		

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DE JESUS DURAN BUSTAMANTE

DOCUMENTACION DEL VEHICULO



mundial

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

SEGUROS MUNDIAL S.A. certifica que **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES DE CALDAS** con NIT No. **800188154** tiene contratadas las pólizas de Responsabilidad Civil Transporte de Pasajeros de servicio **ESPECIAL** con vigencia desde el **27 mayo de 2024** hasta el **27 mayo de 2025** bajo las siguientes condiciones. Para el parque automotor adjunto.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 2000399825

COBERTURAS	LIMITES	DEDUCIBLES
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	100 SMMLV	10% MINIMO 1 SMMLV
LESIONES O MUERTE A 1 PERSONA	100 SMMLV	
LESIONES O MUERTE A 2+PERSONAS	200 SMMLV	
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL Y CIVIL	INCLUIDO	
PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES	INCLUIDO	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 2000399826

COBERTURAS	LIMITES	DEDUCIBLES
MUERTE ACCIDENTA	100 SMMLV	SIN DEDUCIBLES
INCAPACIDAD TEMPORAL	100 SMMLV	
INCAPACIDAD PERMANENTE	100 SMMLV	
GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	100 SMMLV	
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL Y CIVIL	INCLUIDO	
PERJUICIOS MORALES	INCLUIDO	

BOGOTA: (+601) 327 47 12/13 | NACIONAL: 01 8000 111 935 | SITIO WEB www.segurosmundial.com.co | @SegurosMundial

Cumplimos con los ruidos de nuestro planeta reciclado responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



ALTUR S.A.
EXCELENCIA EN SERVICIO"

DOCUMENTACION DEL VEHICULO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR156193

REVISIÓN PREVENTIVA APROBADA

Firmado digitalmente por REVISIÓN PREVENTIVA APROBADA
Fecha: 2025.10.16 12:30:27 -05'00'

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR AUTOBIG S.A.S.
NIT: 9007604330
CARRERA 10 N 20-01
Tel - 8803400
MANIZALES - Caldas
directortecnico@cda-autobig.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-10-16 12:11:56	**Nombre o Razón social** JULIANA GIRALDO CEBALLOS	**Documento de identidad** CC(X) NIT( ) No. 30235289	
Direccion MANIZALES	**Teléfono fijo o Número de Celular** 3167469180	**Ciudad** MANIZALES	**Departamento** Caldas
Correo Electrónico cdaautobig2016@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa STP899	**País** COLOMBIA	**Servicio** Publico	**Clase** BUS	**Marca** CHEVROLET	**Linea** FRR
Modelo 2013	**Número de licencia de tránsito** 10019085813	**Fecha de matricula** 2012-12-19	**Color** BLANCO VERDE	**Combustible / Propulsión** Diesel	**VIN o Chasis** 9GCFRR906DB034575
No de motor 4HK1-027803	**Tipo motor** Diésel	**Cilindraje(cm^3)(si aplica)** 5193	**Kilometraje** 596251	**Número de pasajeros (sin incluir conductor)** 42	**Blindaje** SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 210	**Tipo de Carroceria** CERRADA	**Fecha vencimiento SOAT** 2025-10-20	**Conversión GNV** SI ( ) NO ( ) N/A (X)	**Fecha Vencimiento GNV**	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	12635	14342	N	**Eje 1**	9761	12753	N	22.7*	20	30	%
Eje 2	12694	20395	N	**Eje 2**	15490	20758	N	18.0	20	30	%
Eje 3			N	**Eje 3**			N		20	30	%
Eje 4			N	**Eje 4**			N		20	30	%
Eje 5			N	**Eje 5**			N		20	30	%

Eficacia Total	Valor	Minimo	Unidad
	74.1	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (SI aplica)

Eficacia	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
18.1	18	%	**Sumatoria Izquierdo**	5239	34737	N	**Sumatoria Derecho**	7083	33511	N

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.31.2	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%.	FRENOS		X
		TOTAL		**1**

H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	TECMMAS	FR2024	MULTITEST PRUEBAS AST			
BASCULA	TECMMAS	FR2024	MULTITES PRUEBAS AST			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2011A01122				
PIE DE REY	INSIZE	2803191702	1108-300			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH 2024	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	ANDRES FELIPE GUARIN HERNANDEZ
Frenos	JAIRO DE JESUS MORALES ALVAREZ
Inspección visual	ANDRES FELIPE GUARIN HERNANDEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAVIER ALFONSO DAVILA GALVEZ
Director técnico

Fin del informe