CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022	ENTREGA ACTAS DE CORTE	

Acta No: 17304
Fecha de Radicación: 22-10-2025

LUGAR Y FECHA : Facatativá, Cundinamarca, 22 de octubre de 2025

INTERVIENEN : **SV. VALENCIA GONZALEZ WALTER JOHANNY**
Supervisor de contrato No 061-ICFE-2025
CLIMACO LOZANO MORENO
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL OCTAVO (8) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 061-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL".

En la ciudad de Facatativá, Cundinamarca 22 de Octubre de 2025, se reunieron las siguientes personas: **SV. VALENCIA GONZALEZ WALTER JOHANNY** supervisor del contrato No 061-ICFE-2025 y **CLIMACO LOZANO MORENO** Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del **OCTAVO (8) CORTE** de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 061-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	El plazo de ejecución será hasta el 28 DE DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO: ($)	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 21.150.000,00)
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN
FORMA DE PAGO:	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (9) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 21.150.000,00)

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1		UND					
2		KG					
3		PQTE X 30					
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$	
IVA	$	
TOTAL	$	

VALOR TOTAL DEL ACTA	$

VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. Se realiza mantenimiento del tubo roto del tanque que almacena agua para suministrar al edificio Jaimes el cual presentaba una ruptura 2. Se realiza destaponamiento del lavamanos del apartamento 104 del interior 2 y se instala un desagüe nuevo 3. Se resanan los tubos de las bajantes de las canales y andén que se encuentra en mal estado sobre el sector de las casas b1 hasta la b3 y sobre el sector de los interiores 1 y 2. 4. Se realiza mantenimiento y cambio del registro de agua por uno nuevo del apartamento 402 del edificio Jaimes el cual presentaba fuga, luego de esto se procede a tapar y resanar las perforaciones realizadas para solucionar la novedad. 5. Los apartamentos de 303, .203 y 103 del edificio Jaimes presentan humedad por fuga de agua en los registros, se realiza perforación para ubicar la fuga, se soluciona la novedad y se procede a tapar, resanar y terminar con graniplast.	SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
6. Se realiza reparación de la puerta de las motobombas la cual presentó desprendimiento por golpes, se soldan estas visagras, se ajusta la puerta, de igual manera se realiza mantenimiento a la puerta de la bodega de herramientas, realizando soldadura en un punto que presentaba posible robo de estas herramientas. 7. Se realiza mantenimiento en las zonas verdes de la entrada del edificio Jaimes, de igual manera se realiza poda de los árboles de la parte de atrás del edificio que presenta abundantes ramas, las cuales se recogen y se depositan en los lugares establecidos para ello. 8. Se tapa el hueco del arreglo que realizó el personal del ICFE, correspondiente a la entrada del punto donde están ubicadas las motobombas del edificio Jaimes. 9. Se realiza mantenimiento y cambio de bajantes a unas canales de los interiores 1 y 2 que estaban en mal estado y aumentaban la humedad de estos apartamentos. 10. Se realiza cambio de manguera y juego de grifería del baño principal de la casa b5 que presentaba humedad y fuga de agua. 11. Se realiza mantenimiento general de la zona BB-Q de suboficiales, que tenia madera que no corresponde como lo eran camas y cajones viejos, dejando todo limpio y en su lugar. 12. Se realiza instalación de los puestos de incendios en el edifico Jaimes de suboficiales y otro en el edifico Sánchez de oficiales. 13. Se da inicio a la construcción del techo de la zona BBQ de suboficiales la cual estaba despejada, colocando tejas de eternit y una buena estructura, generando bienestar para los usuarios de esta seccional. 14. Se retira cableado y antenas de tigo, movistar, directv, etc, que dejaron los usuarios antiguos en las viviendas, las cuales generaban contaminación visual y mal aspecto. 15. Se da inicio al mantenimiento general de las zonas comunes del sector de suboficiales, guadañando todo el sector, recogiendo el pasto y llevándolo al lugar correspondiente. 16. Se realiza mantenimiento del parque infantil del sector de suboficiales el cual estaba con un columpio roto por mal uso de los usuarios 17. Se realiza revisión en la caja principal del interior 2, porque un usuario manifiesta taponamiento, se procede a verificar y realizar el destaponamiento, dejando en servicio los desagües de las aguas negras de este interior. 18. Se realiza cambio e instalación de una chapa de seguridad para la puerta del apartamento 203 del interior 2, dejándola en servicio sin novedad.	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
19. Se realiza reparación de los ventanales del apartamento 202 del edifico Jaimes los cuales presentaban desprendimiento en los vidrios. 20. Se realiza mantenimiento de las cajas eléctricas del edificio Jaimes que estaban llenas de pasto y basura.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	VENTITRES (23) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	SIETE (7) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR:	UN (1) MESES Y TRECE (13) DÍAS

VALOR CONTRATO INICIAL			**$**	**21.150.000,00**
VALOR CORTE UNO	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE DOS	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE TRES	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE CUATRO	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE CINCO	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE SEIS	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE SIETE	$	2.350.000,00		
VALOR CORTE OCHO	$	2.350.000,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	2.350.000,00		
SUMAS IGUALES	**$**	**21.150.000,00**	**$**	**21.150.000,00**

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	CUMPLE	
			SI	NO

1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		SEPTIEMBRE	☑ ☐
2	Informe de Supervisión		SEPTIEMBRE - OCTUBRE	☑ ☐
3	Cuenta de cobro No 008	VALOR	$ 2.350.000,00	☑ ☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **TC. SAMUEL GIOVANY FONSWECA RODRIGUEZ** autoriza el pago del OCTAVO (8) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en Facatativá, 22 de octubre de 2025.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. WALTER JOHANNY VALENCIA GONZÁLEZ
Supervisor de contrato No 061-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA

CLIMACO LOZANO MORENO
Contratista

Vo.Bo.: EP JUAN DIEGO NIÑO BARCO
Auxiliar de mantenimiento

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO		
"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL"	061-ICFE-2025		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	15 DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATISTA	**CLIMACO LOZANO MORENO** Cédula de Ciudadanía No. 79.138.950 Contratista
FORMA DE PAGO	

No	VIGENCIA 2025	VALOR
1	CORTE UNO	$ 2.350.000,00
2	CORTE DOS	$ 2.350.000,00
3	CORTE TRES	$ 2.350.000,00
4	CORTE CUATRO	$ 2.350.000,00
5	CORTE CINCO	$ 2.350.000,00
6	CORTE SEIS	$ 2.350.000,00
7	CORTE SIETE	$ 2.350.000,00
8	CORTE OCHO	$ 2.350.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 2.350.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 21.150.000,00

SUPERVISOR		**SV. WALTER JOHANNY VALENCIA GONZÁLEZ**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 21.150.000,00)
VALOR ADICION		N/A
PLAZO DE EJECUCION		HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA Y ADICION	No. 1	N/A
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A
	PLAZO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 21.150.000,00)
FECHA FINAL DE ENTREGA		28 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME

MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
OCHO (8)	22	SEPTIEMBRE	2025	15	OCTUBRE	2025

UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES / DÍAS	NUEVE (9) MESES	SIETE (7) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS	UN (1) MES Y TRECE (13) DÍAS
Porcentaje	100%	88,89%	11.11%

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 21.150.000,00**
ADICIÓN			$
Corte 1	*CORTE UNO*	$ 2.350.000,00	
Corte 2	*CORTE DOS*	$ 2.350.000,00	
Corte 3	*CORTE TRES*	$ 2.350.000,00	
Corte 4	*CORTE CUATRO*	$ 2.350.000,00	
Corte 5	*CORTE CINCO*	$ 2.350.000,00	
Corte 6	*CORTE SEIS*	$ 2.350.000,00	
Corte 7	*CORTE SIETE*	$ 2.350.000,00	
Corte 8	*CORTE OCHO*	$ 2.350.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 21.150.000,00**	**$ 21.150.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
1. Se realiza mantenimiento del tubo roto del tanque que almacena agua para suministrar al edificio Jaimes el cual presentaba una ruptura 2. Se realiza destaponamiento del lavamanos del apartamento 104 del interior 2 y se instala un desagüe nuevo 3. Se resanan los tubos de las bajantes de las canales y andén que se encuentra en mal estado sobre el sector de las casas b1 hasta la b3 y sobre el sector de los interiores 1 y 2. 4. Se realiza mantenimiento y cambio del registro de agua por uno nuevo del apartamento 402 del edificio Jaimes el cual presentaba fuga, luego de esto se procede a tapar y resanar las perforaciones realizadas para solucionar la novedad. 5. Los apartamentos 303, 203 y 103 del edificio Jaimes presentan humedad por fuga de agua en los registros, se realiza perforación para ubicar la fuga, se soluciona la novedad y se procede a tapar, resanar y terminar con graniplast. 6. Se realiza reparación de la puerta de las motobombas la cual presentó desprendimiento por golpes, se soldan estas visagras, se ajusta la puerta, de igual manera se realiza mantenimiento a la puerta de la bodega de herramientas, realizando soldadura en un punto que presentaba posible robo de estas herramientas. 7. Se realiza mantenimiento en las zonas verdes de la entrada del edificio Jaimes, de igual manera se realiza poda de los árboles de la parte de atrás del edificio que presenta abundantes ramas, las cuales se recogen y se depositan en los lugares establecidos para ello. 8. Se tapa el hueco del arreglo que realizó el personal del	

ICFE, correspondiente a la entrada del punto donde están ubicadas las motobombas del edificio Jaimes. 9. Se realiza mantenimiento y cambio de bajantes a unas canales de los interiores 1 y 2 que estaban en mal estado y aumentaban la humedad de estos apartamentos. 10. Se realiza cambio de manguera y juego de grifería del baño principal de la casa b5 que presentaba humedad y fuga de agua. 11. Se realiza mantenimiento general de la zona BB-Q de suboficiales, que tenía madera que no corresponde como lo eran camas y cajones viejos, dejando todo limpio y en su lugar. 12. Se realiza instalación de los puestos de incendios en el edifico Jaimes de suboficiales y otro en el edifico Sánchez de oficiales. 13. Se da inicio a la construcción del techo de la zona BBQ de suboficiales la cual estaba despejada, colocando tejas de eternit y una buena estructura, generando bienestar para los usuarios de esta seccional. 14. Se retira cableado y antenas de tigo, movistar, directv, etc, que dejaron los usuarios antiguos en las viviendas, las cuales generaban contaminación visual y mal aspecto. 15. Se da inicio al mantenimiento general de las zonas comunes del sector de suboficiales, guadañando todo el sector, recogiendo el pasto y llevándolo al lugar correspondiente. 16. Se realiza mantenimiento del parque infantil del sector de suboficiales el cual estaba con un columpio roto por mal uso de los usuarios 17. Se realiza revisión en la caja principal del interior 2, porque un usuario manifiesta taponamiento, se procede a verificar y realizar el destaponamiento, dejando en servicio los desagües de las aguas negras de este interior. 18. Se realiza cambio e instalación de una chapa de seguridad para la puerta del apartamento 203 del interior 2, dejándola en servicio sin novedad. 19. Se realiza reparación de los ventanales del apartamento 202 del edifico Jaimes los cuales presentaban desprendimiento en los vidrios. 20. Se realiza mantenimiento de las cajas eléctricas del edificio Jaimes que estaban llenas de pasto y basura.	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	**OBSERVACIONES**
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	



	Nombre: **SV. WALTER JOHANNY VALENCIA GONZALEZ** Supervisor Contrato No 061-ICFE-2025 Cédula: 93.011.508 Dependencia: Seccional Facatativá e-mail: facatativa@icfe.gov.co Teléfono: 3124546696



Vo.Bo.: **SV. FREDDY JAVIER CARREÑO FLOREZ**
Suboficial apoyo contrato
Sargento Primero. FREDDY JAVIER CARREÑO FLOREZ
Suboficial Apoyo contratos
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6".

SEÑORES:	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
CIUDAD.	Facatativá, 15 de octubre de 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**CLIMACO LOZANO MORENO**
NIT O RUT	79.138.950 DE BOGOTÁ
DIRECCION Y CIUDAD:	Calle 9 # 19 – 66 Nueva Holanda Facatativá

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 008

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2025 OCTUBRE 16

"Clasificación Presupuestal: ***A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN No 061 ICFE - 2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL".

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO **($ 2.350.000,00)** M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL N° 24108935479

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,



CLIMACO LOZANO MORENO
CC. No 79.138.950
Contratista

Facatativá Cundinamarca., 15 de octubre de 2025

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO CLIMACO LOZANO MORENO CC. 79.138.950 EXPEDIDA EN BOGOTÁ CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 061-ICFE-2025 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



CLIMACO LOZANO MORENO
CC. 79.138.950 EXPEDIDA EN BOGOTA
Contratista

FACATATIVA 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

Señor Sargento Viceprimero
VALENCIA GONZALEZ WALTER JOHANNY

Supervisor Contrato No 061-2025

ASUNTO: Informe de Actividades

Respetuosamente me permito enviar al señor Sargento Viceprimero Supervisor del contrato N° 061 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", las actividades realizadas así:

1. Se realiza mantenimiento del tubo roto del tanque que almacena agua para suministrar al edificio Jaimes el cual presentaba una ruptura
2. Se realiza destaponamiento del lavamanos del apartamento 104 del interior 2 y se instala un desagüe nuevo
3. Se resanan los tubos de las bajantes de las canales y andén que se encuentra en mal estado sobre el sector de las casas b1 hasta la b3 y sobre el sector de los interiores 1 y 2.
4. Se realiza mantenimiento y cambio del registro de agua por uno nuevo del apartamento 402 del edificio Jaimes el cual presentaba fuga, luego de esto se procede a tapar y resanar las perforaciones realizadas para solucionar la novedad.
5. Los apartamentos de 303, 203 y 103 del edificio Jaimes presentan humedad por fuga de agua en los registros, se realiza perforación para ubicar la fuga, se soluciona la novedad y se procede a tapar, resanar y terminar con graniplast.
6. Se realiza reparación de la puerta de las motobombas la cual presentó desprendimiento por golpes, se soldan estas visagras, se ajusta la puerta, de igual manera se realiza mantenimiento a la puerta de la bodega de herramientas, realizando soldadura en un punto que presentaba posible robo de estas herramientas.
7. Se realiza mantenimiento en las zonas verdes de la entrada del edificio Jaimes, de igual manera se realiza poda de los árboles de la parte de atrás del edificio que presenta abundantes ramas, las cuales se recogen y se depositan en los lugares establecidos para ello.
8. Se tapa el hueco del arreglo que realizó el personal del ICFE, correspondiente a la entrada del punto donde están ubicadas las motobombas del edificio Jaimes.
9. Se realiza mantenimiento y cambio de bajantes a unas canales de los interiores 1 y 2 que estaban en mal estado y aumentaban la humedad de estos apartamentos.
10. Se realiza cambio de manguera y juego de grifería del baño principal de la casa b5 que presentaba humedad y fuga de agua.
11. Se realiza mantenimiento general de la zona BB-Q de suboficiales, que tenía como leña madera que no corresponde como lo eran camas y cajones viejos, dejando todo limpio y en su lugar.
12. Se realiza instalación de los puestos de incendios en el edifico Jaimes de suboficiales y otro en el edifico Sánchez de oficiales.

13. Se da inicio a la construcción del techo de la zona BBQ de suboficiales la cual estaba despejada, colocando tejas de eternit y una buena estructura, generando bienestar para los usuarios de esta seccional.
14. Se retira cableado y antenas de tigo, movistar, directv, etc, que dejaron los usuarios antiguos en las viviendas, las cuales generaban contaminación visual y mal aspecto.
15. Se da inicio al mantenimiento general de las zonas comunes del sector de suboficiales, guadañando todo el sector, recogiendo el pasto y llevándolo al lugar correspondiente.
16. Se realiza mantenimiento del parque infantil del sector de suboficiales el cual estaba con un columpio roto por mal uso de los usuarios
17. Se realiza revisión en la caja principal del interior 2, porque un usuario manifiesta taponamiento, se procede a verificar y realizar el destaponamiento, dejando en servicio los desagües de las aguas negras de este interior.
18. Se realiza cambio e instalación de una chapa de seguridad para la puerta del apartamento 203 del interior 2, dejándola en servicio sin novedad.
19. Se realiza reparación de los ventanales del apartamento 202 del edifico Jaimes los cuales presentaban desprendimiento en los vidrios.
20. Se realiza mantenimiento de las cajas eléctricas del edificio Jaimes que estaban llenas de pasto y basura.




































CFE



































GRIVAL




ICFE


ICFE






















ICFE









































































antes limpieza de cajas







CLIMACO LOZANO MORENO
CC. N° 79.138.950
Contratista

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-16, 10:17:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074986781

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823371940

PAGADO 15/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLIMACO LOZANO MORENO		
Documento	CC79138950	**Dirección**	CL 9 #19 - 66 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124215758
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FACATATIVA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79138950	CLIMACO LOZANO MORENO	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.