# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 10 Febrero 2025
Municipio: PUERTO CONCORDIA META
Establecimiento Educativo: PUERTO LUIS
Numero de Ruta: 12

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa TSU422 — Marca KIA
Modelo 2014 — Tipo de Vehículo MICROBUS
No de licencia de Transito 10033394554 — Cedula del propietario 900528482

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 90447898 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 430357 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA036911 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA037198 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 177004013 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Julio Cesar Gonzalez Sanchez
N° de Identificación 79668562
N° Licencia de Conducción 79668562 — Categoría C1
N° celular 3125284572

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Veronica Gonzalez
N° de Identificación 1120926318
N° celular 3144472158

Observaciones:

Julio C. Gonzalez

Conductor/Acompañante

Nombre: Julio Cesar Gonzalez

Interventor De Campo

Nombre: LENIN ARGEMIRO P.L

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

OK

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12/FEBRERO/2025
Municipio: PUERTO CONCORDIA
Establecimiento Educativo: LA VEGA
Numero de Ruta: 11

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SKZ349
Marca MAZDA
Modelo 2012
Tipo de Vehículo CAMIONETA
No de licencia de Transito 10023583655
Cedula del propietario 1120925761

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080059094599000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 374647 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA038134 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA038133 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 17665429 3 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Luis Fernando Gonzalez Gallo
N° de Identificación 1120926510
N° Licencia de Conducción 1120926510 Categoría C1
N° celular 3165057242

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yuli Lieth mora muñoz
N° de Identificación 1006535176
N° celular 3223862699

Observaciones:

Luis Gonzalez
Conductor/Acompañante
Nombre: Luis Fernando Gonzalez

Interventor De Campo
Nombre: LENNY ARGEMIRO P.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 / FEBRERO / 2025

Municipio: PUERTO CONCORDIA

Establecimiento Educativo: MI LLANURA

Numero de Ruta: 16

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa VSD564 — Marca HYUNDAI

Modelo 2008 — Tipo de Vehículo MICROBUS

No de licencia de Transito 10017953473 — Cedula del propietario 97612571

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080060712210000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 394569 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | 150551292905 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | 150551292905 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 17258484S | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Jorge Enrique Castro Güiza

N° de Identificación 1120 356 603

N° Licencia de Conducción 1120 356 603 — Categoría C1

N° celular 315 610 22 92

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yeimi Tatiana Silva Gordillo

N° de Identificación 1106 632 168

N° celular 3182140674

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Interventor De Campo

Nombre: Jorge Enrique Castro G. Nombre: LENNYN ARGEMIRO R. C.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 17 / FEBRERO / 2025
Municipio: PUERTO CONCORDIA
Establecimiento Educativo: PUERTO IRIS
Numero de Ruta: 13

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa UFU705
Marca HINO
Modelo 2006
Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10033583740
Cedula del propietario 900328482

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080058458440000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 467232 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | 0853110102945 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | 0853010102682 4 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 176705897 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Angel Gonzalez Duarte
N° de Identificación 17420585
N° Licencia de Conducción 17420585 Categoría C-3
N° celular 3202547923

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yoylaidy Perez B.
N° de Identificación 1.170565107
N° celular 3147328800

Observaciones:

Conductor/Acompañante
Nombre: Angel Gonzalez

Interventor De Campo
Nombre: LENNIN ALFONSO P.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 11 FEBRERO 2025
Municipio: PUERTO MONTOYA
Establecimiento Educativo: PUERTO IRIS
Numero de Ruta: 14

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SYT984
Marca AGRALE
Modelo 2006
Tipo de Vehículo BUSETA
No de licencia de Transito 10015049433
Cedula del propietario 900528482

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080057555578000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 441680 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA036911 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA037198 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 174469400 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor William Yazbali Leitón Bandón
N° de Identificación 1120926122
N° Licencia de Conducción 1120926122 Categoría C2
N° celular 3176224541

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Sandra Julieth Silva Gordillo
N° de Identificación 1007650493
N° celular 3202095958

Observaciones:

William Leitón
Conductor/Acompañante
Nombre: William Leitón

Interventor De Campo
Nombre: LENNYN ARGEMIRO R.

OK

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 20/FEBRERO-2025
Municipio: PUERTO CONCORDIA · META ·
Establecimiento Educativo: LA VEGA ·
Numero de Ruta: 11

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SKZ349 ·
Modelo 2012
No de licencia de Transito 10023583655 ·
Marca MAZDA ·
Tipo de Vehículo CAMIONETA
Cedula del propietario 1120925761 ·

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080039094590000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 374647 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA038134 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA038133 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 176654293 · | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Luis fernando Gonzalez Gallo ·
N° de Identificación 1120926510 ·
N° Licencia de Conducción 1120926510 Categoría C1
N° celular 3165057242

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yuli Bibiana Mora Muñoz ·
N° de Identificación 1006535176 ·
N° celular 3223862699 ·

Observaciones:

Luis Gonzalez
Conductor/Acompañante
Nombre: Luis Gonzalez

Interventor De Campo
Nombre: LENIN ARGENIRO P. L.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 20/Febrero/2023
Municipio: Puerto Concordia
Establecimiento Educativo: Mi llanura.
Numero de Ruta: 15

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa 5km726 Marca Nissan
Modelo 2005 Tipo de Vehículo Buseta
No de licencia de Transito 10022140243 Cedula del propietario 7213739.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080066062720000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 417177 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | 2000432278 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | 2000432277 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 178233209. | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Yesid Novoa.
N° de Identificación 1121879799
N° Licencia de Conducción 1121879799 Categoría C.2.
N° celular 3226560255.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Nancy Liliana Rojas
N° de Identificación 1120925712
N° celular 3142835441

Observaciones:

Yesid N.
Conductor/Acompañante
Nombre: Yesid N.

Interventor De Campo
Nombre: Argemiro Portilla.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25/Febrero/2025

Municipio: Puerto Concordia

Establecimiento Educativo: Mi Llanura.

Numero de Ruta: 16

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa USO 564 Marca Hyundai

Modelo 2008 Tipo de Vehículo Microbus

No de licencia de Transito 10017953473 Cedula del propietario 9761257 1

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080060712210 00 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 394569 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | 1505512929105 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | 1505512929 105 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 17258484 5. | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Jorge Enrique Castro

N° de Identificación 1120 356 603

N° Licencia de Conducción 1120 356 603 Categoria C1

N° celular 315 610 22 92

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yeimmi tatiana Silva gordillo

N° de Identificación 1106 632 768

N° celular 3182140674

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Jorge Enrique Castro

Interventor De Campo

Nombre: Argemiro Portilla.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25 FEBRERO 2025

Municipio: PUERTO CONCORDIA META

Establecimiento Educativo: PUERTO IRIS

Numero de Ruta: 12

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa TSU 422 — Marca KIA

Modelo 2014 — Tipo de Vehículo MICROBUS

No de licencia de Transito 10033394554 — Cedula del propietario 900528482

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 90447898 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 439357 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA036911 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA037198 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 177004013 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Julio Cesar Gonzalez

N° de Identificación 79668562

N° Licencia de Conducción 79668562 — Categoría C1

N° celular 3125284572

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Veronica Gonzalez

N° de Identificación 1120926318

N° celular 3144472158

Observaciones:

Julio C. Gonzalez

Conductor/Acompañante

Nombre: Julio Cesar Gonzalez

Interventor De Campo

Nombre: LENIN ARGEMIRO P. L.

OK

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25 FEBRERO 2025
Municipio: PUERTO CONCORDIA
Establecimiento Educativo: PUERTO TRES
Numero de Ruta: 14

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa 5YT984
Marca AGRALE
Modelo 2006
Tipo de Vehículo BUSETA
No de licencia de Transito 10015049433
Cedula del propietario 900528482

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080057555578000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 441680 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA036911 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA037198 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 17446940O | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor William Jaimes Leitón Bardón
N° de Identificación 1120 926 122
N° Licencia de Conducción 1120926122 Categoría C2
N° celular 312 522 4541

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Sandra Yulieth Silva Gordillo
N° de Identificación 1007650493
N° celular 3202095958

Observaciones:

William Leitón
Conductor/Acompañante
Nombre: William Leitón

Interventor De Campo
Nombre: LENNIN ARGEMIRO P/.

ok

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25/febrero/2025
Municipio: PUERTO CONCORDIA
Establecimiento Educativo: PUERTO IRIS
Numero de Ruta: 13

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa VFU705 — Marca HINO
Modelo 2006 — Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10033583740 — Cedula del propietario 900529482

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080058458440000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 467232 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | 0853101029485 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | 0853010102685 8 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 176705897 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Angel Gonzalez Duarte
N° de Identificación 17420585
N° Licencia de Conducción 17420585 — Categoría C2
N° celular 3202547923

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yaladry Perez B.
N° de Identificación 1120565107
N° celular 3147328800

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Angel Gonzalez

Interventor De Campo

Nombre: LENIN ARGEMIRO P. L.

OK

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 05/MARZO/2025

Municipio: PUERTO CONVENCION

Establecimiento Educativo: PUERTO IRIS

Numero de Ruta: 12

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SPO604

Marca MERCEDES BENZ

Modelo 2005

Tipo de Vehiculo BUS

No de licencia de Transito 10032087615

Cedula del propietario 9018302 57

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89746339 | SI____ NO____ |
| Tarjeta de operación | 360839 | SI____ NO____ |
| Póliza Contractual | 150551292 9105 | SI____ NO____ |
| Póliza Extracontractual | 150551292 9 105 | SI____ NO____ |
| Técnico Mecánica | 179207448 | SI____ NO____ |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Jose snyder Gonzalez Vargas

N° de Identificación 1.110.561.216

N° Licencia de Conducción 1110561216 Categoría C2

N° celular 3133508584

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Deisy lorena Gallo O

N° de Identificación 1.121.748.156

N° celular 316 212 1266

Observaciones: _____

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose snyder Gonzalez V

Interventor De Campo

Nombre: LEIVIN ARGENIS R L

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

OK

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 04 Marzo 2025
Municipio: Puerto Lleras
Establecimiento Educativo: Tierra Grata
Numero de Ruta: 9

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa KDC 871 — Marca NISSAN
Modelo 1979 — Tipo de Vehículo CAMPERO
No de licencia de Transito 10026085671 — Cedula del propietario 71450683

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89085457 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 34 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA038134 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA038133 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 175522096 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Yoel Figueroa Pita
N° de Identificación 1092338922
N° Licencia de Conducción 1092338922 — Categoría C2
N° celular 3123842823

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo María Isabel Ríos Varón
N° de Identificación 1121147797
N° celular 3224007053

Observaciones:

Yoel Figueroa Pita
Conductor/Acompañante
Nombre: Yoel Figueroa Pita

Magola Romero M.
Interventor De Campo
Nombre: Magola Romero Martinez

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 10 Febrero 2025
Municipio: Fuentedeoro
Establecimiento Educativo: San Antonio Del Ariari
Numero de Ruta: 4

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SOE 999 — Marca HINO
Modelo 2006 — Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10031319779 — Cedula del propietario 830085825

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89532401 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 435692 | SI x NO |
| Póliza Contractual | 0143110100 23447 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | 0143010100 2073 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 17642 1813 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Juan Camilo Orbit Castillo
N° de Identificación 1006 837 038
N° Licencia de Conducción 1006 837 038 — Categoría C2
N° celular 312 500 9776

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Angie Paola Moreno
N° de Identificación 1123 533 754
N° celular 321 4507287

Observaciones:

Camilo Orbit

Conductor/Acompañante

Nombre: Juan Camilo Orbit

Magola Romero M.

Interventor De Campo

Nombre: Magola Romero M.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 17 Febrero 2025
Municipio: Fuentedeoro
Establecimiento Educativo: El Progreso
Numero de Ruta: 9

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa: T6U899 — Marca: HINO
Modelo: 2016 — Tipo de Vehículo: BUS
No de licencia de Transito: 10019516130 — Cedula del propietario: 79709746

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080059717250000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 393763 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 0143110100347 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 0143010100 2073 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 177498280 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor: Jarlinton Jimenez
N° de Identificación: 1122 129 007
N° Licencia de Conducción: 1122 129 007 — Categoría: C2
N° celular: 3125418408

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo: Alexandra Herrera
N° de Identificación: 100 668 9179
N° celular: 320 202 27 85

Observaciones:

Jarlinton Jimenez
Conductor/Acompañante
Nombre: Jarlinton Jimenez

Magola Romero M.
Interventor De Campo
Nombre: Magola Romero M.

ok

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24 Febrero 2025
Municipio: Fuentedeoro
Establecimiento Educativo: El Progreso
Numero de Ruta: 8

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa WNQ374 — Marca JAC
Modelo 2015 — Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10033054973 — Cedula del propietario 80391277

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 43080052225690000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 467648 | SI x NO |
| Póliza Contractual | 2000431277 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | 2000431276 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 1726337886 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Robert Antonio Amador
N° de Identificación 86004072
N° Licencia de Conducción 86004072 — Categoría C2
N° celular 3125418408

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Bellanira Vargas Penagos
N° de Identificación 40.405.618
N° celular 3206633929

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Robert Amador

Magola Romero M.

Interventor De Campo

Nombre: Magola Romero Martinez

6-02
5-03

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 03 marzo 2025
Municipio: Fuentedeoro
Establecimiento Educativo: El Progreso
Numero de Ruta: 7

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa T6U 899 — Marca HINO
Modelo 2016 — Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10019516130 — Cedula del propietario 79709746

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080059717125000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 393763 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 0143110100234 7 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 0143010100 2073 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1774982 80 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Jarlinton Jimenez
N° de Identificación 1122129007
N° Licencia de Conducción 1122129007 — Categoría C2
N° celular 3125418408

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Alexandra Herrera
N° de Identificación 1006689179
N° celular 320 2022755

Observaciones: _____

Jarlinton Jimenez — Conductor/Acompañante
Nombre: Jarlinton Jimenez

Magola Romero M. — Interventor De Campo
Nombre: magola Romero martinez

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 03 Marzo 2025
Municipio: Fuentedeoro
Establecimiento Educativo: San Antonio del Ariari
Numero de Ruta: 3

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa WNQ 374 — Marca JAC
Modelo 2015 — Tipo de Vehículo Bus
No de licencia de Transito 10033054973 — Cedula del propietario 80391277

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 430800522256900 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 467648 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 2000431277 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 2000431276 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 17263786 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Robert Antonio Amador
N° de Identificación 86004072
N° Licencia de Conducción 86004072 — Categoría C2
N° celular 3125418408

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Bellanira Vargas Penagos
N° de Identificación 40405618
N° celular 320 663 3929

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Robert Amador

Magola Romero M.

Interventor De Campo

Nombre: Magola Romero Martinez

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 03 marzo 2025
Municipio: Fuentedeoro
Establecimiento Educativo: Antonio Nariño
Numero de Ruta: 2

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa XGC838 — Marca CHEVROLET
Modelo 2006 — Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10029693240 — Cedula del propietario 86058510

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 88045750 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 417321 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 011311010008O1 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 011301010006l0 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 174309819 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Victor Manuel Avellaneda
N° de Identificación 1.120.372706
N° Licencia de Conducción 1.120.372.706 Categoría C2
N° celular 3115455637

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Ginna Jimenez
N° de Identificación 1012.437247
N° celular 3203438999

Observaciones:

Victor Avellaneda — Conductor/Acompañante
Nombre: Victor Avellaneda

Magola Romero M. — Interventor De Campo
Nombre: Magola Romero M.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 febrero 2025
Municipio: Lejanías
Establecimiento Educativo: C.E El convenio
Numero de Ruta: 7

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SYT 290 Marca Ngn Plus Ultra.
Modelo 2005 Tipo de Vehículo Buseta
No de licencia de Transito 10008233866 Cedula del propietario 93453685.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 750 800566870 8000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 366210 | SI x NO |
| Póliza Contractual | 2000 396 856 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | 2000 396 855 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 172785652 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Frainer Duban Vidal Vergara.
N° de Identificación 1124217272
N° Licencia de Conducción 1124217272 Categoría C2
N° celular 3209527858

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Tatiana Yamile Avila Buitrago
N° de Identificación 1007168323.
N° celular 3132163304.

Observaciones:

FRAINER VIDAL

Conductor/Acompañante

Nombre: Frainer duban Vidal Vergara

Interventor De Campo

Nombre: Piraya Sanchez Pachon

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 febrero 2025
Municipio: Tejanita
Establecimiento Educativo: CE el Convenio
Numero de Ruta: 2

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SPW 736 — Marca Nissan
Modelo 2010 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10029381920 — Cedula del propietario 86.014925

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080057253040000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 414193 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 17399374O | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Rodolfo Hueso Escobar
N° de Identificación 86.043.099
N° Licencia de Conducción 86.043 099 — Categoria C2
N° celular 3157473487

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Claudia Patricia Garzón Osorio
N° de Identificación 1120 360 263
N° celular 312.4073277

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Rodolfo Hueso

Interventor De Campo

Nombre: Flercya Sanchez Pachón.

OK

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 21 de Febrero de 2025
Municipio: Yopal
Establecimiento Educativo: C.E el Convenio
Numero de Ruta: 2

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa VDX 805 — Marca Chevrolet
Modelo 2006 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10033889647 — Cedula del propietario 6'668.467

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080060422216000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 002 - 2025 | SI x NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 1787014326 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Rodolfo Hueso Escobar
N° de Identificación 86.043.099
N° Licencia de Conducción 86.043.099 — Categoría C2
N° celular 3157473487

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Claudia Patricia Garzón Osorio
N° de Identificación 1120 360 263
N° celular 3124093277

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Rodolfo Hueso

Interventor De Campo

Nombre: Yireyci Sancha Pachon.

ok

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25 de febrero de 2025.
Municipio: Lejanías
Establecimiento Educativo: C.E. Barcelona
Numero de Ruta: 4

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa TFW 022 — Marca Chevrolet
Modelo 2007 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10033344922. — Cedula del propietario 86.074.373

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89332300 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 402903 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA 037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 174315019 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Andrés Felipe Romero Fino
N° de Identificación 1120 354 866
N° Licencia de Conducción 1120 354 866 Categoría C1
N° celular 3127509629

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Anny Lizeth Barragán Gómez
N° de Identificación 1006 903 786.
N° celular 3122615562

Observaciones:

Andres Romero

Conductor/Acompañante

Nombre: Andres felipe Romero Fino

Interventor De Campo

Nombre: Angie Sanchez Pachon.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

OK

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 10 de febrero 2025
Municipio: Lejanías
Establecimiento Educativo: C.E Barcelona
Numero de Ruta: 3

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SWO723 — Marca Chevrolet
Modelo 2008 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10027523075 — Cedula del propietario 1'234.788.638

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 3358725900 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 384429 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA 037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 175827742 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Carlos Arturo Ballesteros Alvis
N° de Identificación 86.003.105
N° Licencia de Conducción 86.003 105 — Categoría C2
N° celular 312 552 8719

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Alejandra Gisell Martinez Moreno
N° de Identificación 1121.905 361
N° celular 313 243 2211

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Carlos Arturo Ballesteros Alvis

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachon.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| FORMATO No 1 |
|---|
| INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR |

Fecha: 10 de febrero 2025.
Municipio: Ejanta)
Establecimiento Educativo: C.E Barcelona
Numero de Ruta: 4

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SPP937 — Marca Chevrolet
Modelo 2007 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10020091462 — Cedula del propietario 93.453.685

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 43080055355598000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 406305 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 174493852 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Pablo Andrés Galindo Londoño
N° de Identificación 17'391.096
N° Licencia de Conducción 17.391.096 — Categoría C2
N° celular 320 8451484

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Faydit Rivera Rueda
N° de Identificación 21 131 766
N° celular 313 3001745

Observaciones:

Conductor/Acompañante — Nombre: Pablo Andrés Galindo

Interventor De Campo — Nombre: Fireya Sanchez Pachón.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

04

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 10 de Febrero de 2025
Municipio: Lejanías
Establecimiento Educativo: C.E Barcelona
Numero de Ruta: 4

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa VZD 803 — Marca Chevrolet
Modelo 2008 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10031511895 — Cedula del propietario 86.074.373

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 879817756 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 002 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA 037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1731733778 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Adrey Molina Velasco
N° de Identificación 80.452.977
N° Licencia de Conducción 80.452.977 — Categoría C2
N° celular 322 2088542

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Martha Yanneth Sánchez Guzmán
N° de Identificación 52.233.050
N° celular 321 4543423

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: ADREY MOLINA

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachon.

ok.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 18 de febrero de 2025
Municipio: Tejanera
Establecimiento Educativo: C.E Barcelona
Numero de Ruta: 3

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SWO 723 — Marca Chevrolet
Modelo 2008 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10027523075 — Cedula del propietario 1'234.788.658

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 3358725900 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 384429 | SI x NO |
| Póliza Contractual | AA 037018 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 175827742 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Carlos Arturo Ballesteros Alvis
N° de Identificación 86.003.105
N° Licencia de Conducción 86.003.105 Categoría C2
N° celular 3125528719

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yolanda Nerra González
N° de Identificación 52.782.724
N° celular 3136875876

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Carlos Arturo Ballesteros Alvis

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachon

OK

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 de Febrero de 2025
Municipio: Lejanías
Establecimiento Educativo: I.E Lejanías
Numero de Ruta: 6.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SKX 802 — Marca Mercedes Benz
Modelo 2009 — Tipo de Vehículo Bus
No de licencia de Transito 10034895965 — Cedula del propietario 93.452.685

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 43080058483770000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 419715 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 2000450992 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 2000450991 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1744313902 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Eduwin Galindo Calderon.
N° de Identificación 86074373
N° Licencia de Conducción 86074373 — Categoría C2.
N° celular 3125416288

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Dalenis Andrea Romero Anzi
N° de Identificación 1124219024
N° celular 3133153719

Observaciones:

Edwin Galindo C. — Conductor/Acompañante

Interventor De Campo

Nombre: Eduwin Galindo Calderón — Nombre: Fireya Sanchez Pachón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 de Febrero de 2025
Municipio: Leguizamo
Establecimiento Educativo: I.E Leguizamo
Numero de Ruta: 7

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa TFW022 — Marca Chevrolet
Modelo 2007 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10033344922. — Cedula del propietario 86.071.373

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89332300 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 402903 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA.037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 174315019 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Andres Felipe Romero Fino
N° de Identificación 1120 354 866
N° Licencia de Conducción 1120354 866 Categoría C1
N° celular 3124509629

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Anny Lizeth Barragán Gómez
N° de Identificación 1006903 786
N° celular 312 2615562

Observaciones:

Andres Romero
Conductor/Acompañante
Nombre: Andres felipe Romerofino

Interventor De Campo
Nombre: Fireya Sanchez Pachón

ok.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 de Febrero de 2025
Municipio: Lejanías
Establecimiento Educativo: I.E Lejanías
Numero de Ruta: 8

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa VFV772 — Marca Hino
Modelo 2006 — Tipo de Vehículo Bus
No de licencia de Transito 10027800714 — Cedula del propietario 86.014.620

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 14289408387700 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 367294 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 0373110102190 6. | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 0373010102052 9 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1741146762 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Brenner Mauricio Gutierrez Torres
N° de Identificación 1006693699
N° Licencia de Conducción 1006 693 699 — Categoría C2
N° celular 313 259 8383

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yerder Calderon Machado
N° de Identificación 40.305.783
N° celular 320 689 6160

Observaciones:

+ Mauricio Gutierrez

Conductor/Acompañante

Nombre: +Brenner Mauricio Gutierrez

Interventor De Campo

Nombre: Nieyra Sanchez Pachon

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 de febrero de 2025
Municipio: Tejuelas
Establecimiento Educativo: I.E Tejuelas
Numero de Ruta: 9

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa XMC 627 — Marca Chevrolet
Modelo 2008 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10031017610 — Cedula del propietario 17'497 268

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080058905530000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 004 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 176496358 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Giovanny Buendia Palomino
N° de Identificación 17497268
N° Licencia de Conducción 17'497.268 Categoría C2
N° celular 322 4179057

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Leidy Vanessa Gallego Gonzalez
N° de Identificación 1124217759
N° celular 3208920502

Observaciones:

Giovanny Buendia
Conductor/Acompañante
Nombre: Giovanny

Interventor De Campo
Nombre: Jhoya Sanchez Pachón

ok

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 19 de febrero de 2025
Municipio: Tejanal
Establecimiento Educativo: I.E Tejanal
Numero de Ruta: 10

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa VZD 803 — Marca Chevrolet
Modelo 2008 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10031514895 — Cedula del propietario 86.074.373

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 87981756 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 002 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA 037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1731739778 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Adrey Molina Velasco
N° de Identificación 80.452.977
N° Licencia de Conducción 80.452.977 — Categoría C2
N° celular 322 2085422

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Martha Yanneth Sanchez Guzman
N° de Identificación 52.233.050
N° celular 321 4513123

Observaciones:

ADREY

Conductor/Acompañante

Interventor De Campo

Nombre: ADREY Molina

Nombre: Fanny Sanchez Pachón

OK

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 19 de febrero de 2025
Municipio: Lejanías
Establecimiento Educativo: I.E Lejanías
Numero de Ruta: 11

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa XZG 285 — Marca Toyota
Modelo 1998 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10032679849 — Cedula del propietario 6'668.461

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080057095250000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 001 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1742594 29 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Afranio Navas Rojas
N° de Identificación 6'668.461
N° Licencia de Conducción 6'668.461 — Categoría C2
N° celular 3203239179

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yoly Johanna Espinosa Ávila
N° de Identificación 1123 532 532
N° celular 322 3802522

Observaciones:

Afranio Navas

Conductor/Acompañante

Nombre: Afranio Navas

Interventor De Campo

Nombre: Yuly Sanchez Pachón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 19 de Febrero 2025
Municipio: Leguizamo
Establecimiento Educativo: I.E Leguizamo
Numero de Ruta: 12

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SPP 937 — Marca Chevrolet
Modelo 2007 — Tipo de Vehículo Camioneta
No de licencia de Transito 10020091462 — Cedula del propietario 93453685

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 43080055 35598000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 406305 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 174493852 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Pablo Andres Galindo Londoño
N° de Identificación 17'391.096
N° Licencia de Conducción 17'391.096 — Categoría C2
N° celular 3208451484

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Faydit Rivera Rueda
N° de Identificación 21.134.766
N° celular 3133001745

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Interventor De Campo

Nombre: Pablo Andres galindo

Nombre: Ximena Sanchez Pachon.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 19 de Febrero de 2025
Municipio: Lejanías.
Establecimiento Educativo: I.E Lejanías.
Numero de Ruta: 13

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SYT 290 Marca Non Plus Ultra
Modelo 2005 Tipo de Vehículo Buseta.
No de licencia de Transito 70008233866 Cedula del propietario 9345 3685

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080056687080000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 366270 | SI x NO |
| Póliza Contractual | 2000396856 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | 2000396855 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 17278562 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Frainer Duban Vidal Vergara.
N° de Identificación 1124217272
N° Licencia de Conducción 1124217272 Categoria
N° celular 3209527858

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Tatiana Yamile Avila Buitrago
N° de Identificación 1007168323
N° celular 3132163304

Observaciones:

FRAINER VIDAL

Conductor/Acompañante

Nombre: Frainer duban Vidal Vergara

Interventor De Campo

Nombre: Fanyer Sanchez Pachon

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 11 de Febrero de 2025
Municipio: Lejanias
Establecimiento Educativo: I.E. Gabriela Mistral
Numero de Ruta: 15

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa UPP003 — Marca Non Plus Ultra
Modelo 2007 — Tipo de Vehículo Buseta.
No de licencia de Transito 10021014046 — Cedula del propietario 65538570.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 4285411100 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 413478 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AB000740 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AB000735 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1718424S1 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Jose Tiberio Cantor Rodriguez
N° de Identificación 86013594
N° Licencia de Conducción 86013594 — Categoria C2
N° celular

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Daniela Acero Vargas
N° de Identificación 1006904170
N° celular 3136074471

Observaciones:

Jose Tiberio. Cantor
Conductor/Acompañante
Nombre: Jose Tiberio. Cantor

Interventor De Campo
Nombre: Mireya Sanchez Pachon

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 11 de Febrero de 2025
Municipio: Lejanías
Establecimiento Educativo: I.E Gabriela Mistral
Numero de Ruta: 16

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SZP376.
Marca Hyundai
Modelo 2012
Tipo de Vehículo Buseta
No de licencia de Transito 10011022539
Cedula del propietario 1121823946.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 3233286100 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 365217 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 2000396856 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 2000396855 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 172882326 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Victor Manuel Calderón Sanchez
N° de Identificación 1121823946.
N° Licencia de Conducción 1121823946. Categoría C2
N° celular 3207706243

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Jessica Andrea Lombana Enciso
N° de Identificación 1124217395
N° celular 313 4393950

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Victor Manuel Calderon S.

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

## FORMATO No 1

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 11 de febrero de 2025.
Municipio: Ibagué
Establecimiento Educativo: I.E Gabriela Mistral
Numero de Ruta: 17

### INFORMACION DEL VEHICULO

Placa UPP014
Marca Chevrolet
Modelo 2007
Tipo de Vehículo Bus.
No de licencia de Transito 10031895479
Cedula del propietario 93453685

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 40800115473200 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 437136 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 2000452501 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 2000452502 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 178949628 | SI X NO |

### INFORMACION DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor Haisbot Mejia Mora.
N° de Identificación 18401110
N° Licencia de Conducción 18401110 Categoría C2
N° celular 312 6780983

### INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE

Nombre completo Luz Helena Trujillo Torres
N° de Identificación 1006352498
N° celular 313 5274780

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Haisbot Mejia

Interventor De Campo

Nombre: Ninfa Sanchez Pachón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

OK

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 11 de Febrero de 2025
Municipio: Guamas
Establecimiento Educativo: I.E Gabriela Mistral.
Numero de Ruta: 19

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SXY962
Marca Hyundai
Modelo 2011.
Tipo de Vehículo Bus.
No de licencia de Transito 10011035659.
Cedula del propietario 80798843

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080056721520000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 361682. | SI X NO |
| Póliza Contractual | 0143110100023303. | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 0143010100002029 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1730777183 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Edwin Daniel Cortes Garay
N° de Identificación 86.013.659
N° Licencia de Conducción 86.013.659 Categoría C2
N° celular 3133641173

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Zully Elenith Arenas Prado
N° de Identificación 1124217721.
N° celular 321 2489798.

Observaciones:

EDWIN CORTES

Conductor/Acompañante

Nombre: EDWIN DANIEL CORTES

Interventor De Campo

Nombre: Yireya Sanchez Pachon

OK

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 18 de Febrero de 2025.
Municipio: Lejanías /
Establecimiento Educativo: I.E Gabriela Mistral. /
Numero de Ruta: 14 /

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SQL 467. /
Marca Hyundai /
Modelo 2003. /
Tipo de Vehículo Bus. /
No de licencia de Transito 10026933177. /
Cedula del propietario 1120 373 602 /

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080058907499000. / | SI X NO |
| Tarjeta de operación | A75593. / | SI X NO |
| Póliza Contractual | 2000396856. / | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 2000396855 / | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 176501514 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Alvaro Restrepo Giraldo
N° de Identificación 86004007
N° Licencia de Conducción 86.004.007. Categoría C2.
N° celular 3114610924

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Luz Marina Alonso Rincón.
N° de Identificación 1124'217.588.
N° celular 3126194514

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Interventor De Campo

Nombre: Albaro Restrepo Giraldo. Nombre: Mireya Sanchez Rincon.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 18 de febrero de 2025
Municipio: Cepitá
Establecimiento Educativo: I.E Gabriela Mistral
Numero de Ruta: 18

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SQL 467
Marca Mitsubishi
Modelo 2015
Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10026933177
Cedula del propietario 1120373602

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080058907949000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 475593 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 2000396356 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 2000396855 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 176501514 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Alvaro Restrepo Giraldo
N° de Identificación 86.004.007
N° Licencia de Conducción 86.004.007 Categoría C2
N° celular 3114610924

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Anyi Lorena Parra Gomez
N° de Identificación 1020 571 150
N° celular 322 719 5262

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Albeiro Restrepo Giraldo

Interventor De Campo

Nombre: Yuryi Sanchez Pachon.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 de Febrero de 2025
Municipio: Lejanias
Establecimiento Educativo: I.E Lejanias.
Numero de Ruta: 5.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa TFP 304 Marca Toyota
Modelo 2012 Tipo de Vehículo camioneta.
No de licencia de Transito 100 252 99 762 Cedula del propietario 6668467

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080059330360000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 01 | SI x NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 176791762 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Daniel Avgusto Fino Celis.
N° de Identificación 80733932
N° Licencia de Conducción 80733932 Categoría C2
N° celular 3115515925

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yuli Noreidi Avila Palomino.
N° de Identificación 1124219096
N° celular 3212685901

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: David Finocelis

Interventor De Campo

Nombre: Tirsa Sanchez Pachon

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

ok

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 11-02-2025
Municipio: Hopiolpan Meta
Establecimiento Educativo: I E Jorge Eliecer Gaitan
Numero de Ruta: 01

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SNH873 Marca [illegible] PLUS ULTRA
Modelo 2009 Tipo de Vehiculo BUSETA
No de licencia de Transito 10032852847 Cedula del propietario 79602085

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 88366881 | SI — NO |
| Tarjeta de operación | 4252 80 | SI — NO |
| Póliza Contractual | 111010005 72 | SI — NO |
| Póliza Extracontractual | 130 6100 1275 | SI — NO |
| Técnico Mecánica | 173334199 | SI — NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Armando Luna Barreto
N° de Identificación 93201573
N° Licencia de Conducción 93201573 Categoría C2
N° celular 3228353734

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Sandra Liliana Barajas A
N° de Identificación 40433908
N° celular 3143296533

Observaciones:

Armando Luna B
Conductor/Acompañante
Nombre: Armando Luna B

Olga Lucero Beltrán C
Interventor De Campo
Nombre: Olga Lucero Beltrán C

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 11 - 02 - 2025
Municipio: Rapipan meta
Establecimiento Educativo: IE Jorge Eliecer Gaitan
Numero de Ruta: 02

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SOC 877
Marca AGRALE
Modelo 2001
Tipo de Vehículo Bus
No de licencia de Transito 10034991731
Cedula del propietario 900528482

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 90708978 | SI — NO |
| Tarjeta de operación | 422037 | SI — NO |
| Póliza Contractual | 0853110102 94484 | SI — NO |
| Póliza Extracontractual | 0853010102 6857 | SI — NO |
| Técnico Mecánica | 1719 71004 | SI — NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Abner Vaca Ospina
N° de Identificación 96601890
N° Licencia de Conducción 96601890 Categoría C2
N° celular 3103106524

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Sara Maria Peña Hernandez
N° de Identificación 1030538136
N° celular 3124106924

Observaciones:

Abner VACA
Conductor/Acompañante
Nombre: Abner Vaca

Olga Lucia Beltrán C
Interventor De Campo
Nombre: Olga Lucia Beltrán C

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

OK

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 18-02-2025
Municipio: Villavicencio Meta
Establecimiento Educativo: IE Jorge Eliecer Gaitan
Numero de Ruta: 01

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SMH873 Marca HONGYUN YUTONG
Modelo 2009 Tipo de Vehículo BUSETA
No de licencia de Transito 10032852847 Cedula del propietario 79602083

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 88366881 | SI ~ NO |
| Tarjeta de operación | 425280 | SI ~ NO |
| Póliza Contractual | 1110100057 2 | SI ~ NO |
| Póliza Extracontractual | 1306100 1275 | SI ~ NO |
| Técnico Mecánica | 1733341199 | SI ~ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Armando Luna Barreto
N° de Identificación 93201573
N° Licencia de Conducción 93201573 Categoría C2
N° celular 3228355334

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Sandra Liliana Barajas A
N° de Identificación 40433908
N° celular 3143296533

Observaciones:

Armando Luna B
Conductor/Acompañante
Nombre: Armando Luna B

Olga Lucia Beltrán C
Interventor De Campo
Nombre: Olga Lucia Beltrán C

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25 - 02 - 2025

Municipio: Mapiripan Meta

Establecimiento Educativo: IE Jorge Eliecer Gaitan

Numero de Ruta: 01

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SMH873 Marca MOTOKIS ULTRA

Modelo 2009 Tipo de Vehículo BUSETA

No de licencia de Transito 10032852847 Cedula del propietario 79602085

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 88366881 | SI — NO |
| Tarjeta de operación | 425280 | SI — NO |
| Póliza Contractual | 1110100057 2 | SI — NO |
| Póliza Extracontractual | 1306100127 5 | SI — NO |
| Técnico Mecánica | 17333 4199 | SI — NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Armando Luna Barreto

N° de Identificación 93201573

N° Licencia de Conducción 93201573 Categoría C2

N° celular 3228353734

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Sandra Liliana Buenjos P

N° de Identificación 40433908

N° celular 3143296533

Observaciones: _____

Armando Luna B

Conductor/Acompañante

Nombre: Armando Luna B

Olga Lucia Beltrán C

Interventor De Campo

Nombre: Olga Lucia Beltrán C

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 18-02-2025
Municipio: Puerto Guzman.
Establecimiento Educativo: Rubiales
Numero de Ruta: 4

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SPD562
Marca HYUNDAI.
Modelo 2012.
Tipo de Vehículo Buseta.
No de licencia de Transito 10026875826.
Cedula del propietario 9012510 10.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 25080043487960 00 | SI – NO |
| Tarjeta de operación | 423538 | SI – NO |
| Póliza Contractual | AA005320 | SI – NO |
| Póliza Extracontractual | AA004421. | SI – NO |
| Técnico Mecánica | 172803488. | SI – NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Olivelio Cubides.
N° de Identificación 86.067.246
N° Licencia de Conducción 86.067.246 Categoría C2
N° celular 3184300188

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yuri Yolenis Robayo.
N° de Identificación 1.121.872.814.
N° celular 314 2338235

Observaciones:

Olivelio cubides L
Conductor/Acompañante
Nombre: Olivelio cubides

Fiol Leyton
Interventor De Campo
Nombre: Fiol Leyton

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 - febrero - 2025
Municipio: Puerto Gaitan.
Establecimiento Educativo: Rubiales
Numero de Ruta: 2.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SPT 592.
Marca HYUNDAI.
Modelo 2010
Tipo de Vehículo Bus.
No de licencia de Transito 10019419112
Cedula del propietario 901251010.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 14289412526570 | SI — NO |
| Tarjeta de operación | 343262. | SI — NO |
| Póliza Contractual | AA005320 | SI — NO |
| Póliza Extracontractual | AA004421. | SI — NO |
| Técnico Mecánica | 1793808892. | SI — NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Abelino Alvarez.
N° de Identificación 1049392898
N° Licencia de Conducción 1049392898 Categoría C2.
N° celular 3214981159.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Angie Patricia Alarcon.
N° de Identificación 1114487971
N° celular 3209283570

Observaciones:

Abelino Alvarez.
Conductor/Acompañante
Nombre: Abelino Alvarez.

Erol Leyton
Interventor De Campo
Nombre: Erol Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12-02-2025
Municipio: Puerto Gaitan
Establecimiento Educativo: Rubiales
Numero de Ruta: 5y6

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SOE077. Marca Chevrolet
Modelo 2005 Tipo de Vehículo Bus.
No de licencia de Transito 10013549502. Cedula del propietario 39724181.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89944528 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 435251. | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA005320 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA004421 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 178111433 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Fabio Solano
N° de Identificación 5697703
N° Licencia de Conducción 5697.703 Categoría C3
N° celular 3124698930

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Zuleidy Sanchez.
N° de Identificación 1.124.243.756.
N° celular 3123468030

Observaciones:

Conductor/Acompañante
Nombre: Fabio Solano.

Interventor De Campo
Nombre: Erol Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 13-02-2015.
Municipio: Puerto Gaitan.
Establecimiento Educativo: Kuwai.
Numero de Ruta: 8.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa 545147. Marca Chevrolet.
Modelo 2004. Tipo de Vehículo BUS.
No de licencia de Transito 10031161599. Cedula del propietario 900471689.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 40800 4450 70 7000 | SI — NO |
| Tarjeta de operación | 401105 | SI — NO |
| Póliza Contractual | 2000497218 | SI — NO |
| Póliza Extracontractual | 2000497217. | SI — NO |
| Técnico Mecánica | 17550 6845 | SI — NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Johan Mora.
N° de Identificación 1090452704.
N° Licencia de Conducción 1090452704 Categoria C2.
N° celular 313477 1505.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Maria Yepes
N° de Identificación 1006944084.
N° celular 322 844 9452.

Observaciones:

JOHAN MORA.
Conductor/Acompañante
Nombre: Johan Mora.

Erol Leyton
Interventor De Campo
Nombre: Erol Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 14-02-2025
Municipio: Puerto Gaitan.
Establecimiento Educativo: Domo Plano 2
Numero de Ruta: 11.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SON 462.
Marca VOLKSWAGEN.
Modelo 2006.
Tipo de Vehiculo BUS.
No de licencia de Transito 10028422523
Cedula del propietario 23682159.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 90158894 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 435226 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA00 5320 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA00 4421 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1789906 96 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Mauricio Raigozo
N° de Identificación 80525498
N° Licencia de Conducción 80525498 Categoría C2.
N° celular 3108125675

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Liliana Henao Ozo.
N° de Identificación 1124829051.
N° celular 3169596379.

Observaciones:

Mauricio Raigozo
Conductor/Acompañante
Nombre: Mauricio Raigozo

Fiol Leyton
Interventor De Campo
Nombre: Fiol Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 14-02-2025
Municipio: PuertoGaitan
Establecimiento Educativo: Domoplana2
Numero de Ruta: 13.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SKK 606.
Marca Chevrolet.
Modelo 2002.
Tipo de Vehículo BUS.
No de licencia de Transito 10032622269.
Cedula del propietario 98704279.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 43080056387796000 | SI — NO ____ |
| Tarjeta de operación | 426397. | SI — NO ____ |
| Póliza Contractual | AA005320 | SI — NO ____ |
| Póliza Extracontractual | AA004421 | SI — NO ____ |
| Técnico Mecánica | 1791844475. | SI — NO ____ |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Juan Sebastian Linares
N° de Identificación 1003625036
N° Licencia de Conducción 1003625036 Categoría C2.
N° celular 313213 1817.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Nargel Gaitan.
N° de Identificación 1006945403.
N° celular 3165142511.

Observaciones:

Juan Linares.
Conductor/Acompañante
Nombre: Juan Linares

Erol Leyton.
Interventor De Campo
Nombre: Erol Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 14-02-2025
Municipio: Puerto Gaitan.
Establecimiento Educativo: Domoplanos
Numero de Ruta: 15

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SOQ559. Marca HIGER
Modelo 2010 Tipo de Vehículo BUS
No de licencia de Transito 10024663503 Cedula del propietario 80019.871

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 43080061644430000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 368698 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | 150555133125O4 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | 150555133125O4 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Javier Beltran.
N° de Identificación 86043092.
N° Licencia de Conducción 10024663503. Categoría C3
N° celular 3112703369.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Ingrid Paola ayola
N° de Identificación 1122365541.
N° celular 3158324464.

Observaciones:

Javier Beltran
Conductor/Acompañante
Nombre: Javier Beltran.

Erol Leyton
Interventor De Campo
Nombre: Erol Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 19-02-2025

Municipio: Puerto Gaitan

Establecimiento Educativo: Kennedy

Numero de Ruta: 10

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa UZK 115 Marca Mercedes Benz

Modelo 2003 Tipo de Vehículo Bus

No de licencia de Transito 10032634514. Cedula del propietario 79700727.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15001149653020 0. | SI ~ NO |
| Tarjeta de operación | 456108 | SI ~ NO |
| Póliza Contractual | 2000405971. | SI ~ NO |
| Póliza Extracontractual | 20004059 67 | SI ~ NO |
| Técnico Mecánica | 17331 3436. | SI ~ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Jose Mora.

N° de Identificación 17.386.847.

N° Licencia de Conducción 17.386.847. Categoria C2.

N° celular 3228165046.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Ingrid Cordero.

N° de Identificación 1098.470.461

N° celular 3124809930

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Mora

Interventor De Campo

Nombre: Isol Leyton

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 24 Febrero - 2025
Municipio: Puerto Gaitan
Establecimiento Educativo: Horizontes
Numero de Ruta: 1.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa UVK969
Marca HYUNDAI
Modelo 2010
Tipo de Vehículo B/S
No de licencia de Transito 10019379359
Cedula del propietario 901251010

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 25080043511720000 | SI — NO |
| Tarjeta de operación | 343263 | SI — NO |
| Póliza Contractual | AA00532O | SI — NO |
| Póliza Extracontractual | AA004421 | SI — NO |
| Técnico Mecánica | 173456193 | SI — NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Wilson Collazos
N° de Identificación 16835900
N° Licencia de Conducción 16835900 Categoría C2
N° celular 3202846163

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Deisy Facundo
N° de Identificación 40078118
N° celular 3205959313.

Observaciones:

Wilson Collazos — Conductor/Acompañante
Nombre: Wilson Collazos

Erol Leyton. — Interventor De Campo
Nombre: Erol Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 25- febrero -2025.
Municipio: Puerto Gaitan.
Establecimiento Educativo: Rebiculos
Numero de Ruta: 2.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SXC 611.
Marca HYUNDAI.
Modelo 2013.
Tipo de Vehículo Buseta.
No de licencia de Transito 10030203303
Cedula del propietario 90125 1010.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89173 302 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 356469 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA005320 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA004421 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 17602 0402. | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Hernando Cubides.
N° de Identificación 86050 005.
N° Licencia de Conducción 86050005 Categoría C2.
N° celular 350 611 2809.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Cenaida Amaya.
N° de Identificación 1006944851.
N° celular 3132664874.

Observaciones:

Hernando Cubides.
Conductor/Acompañante

Erol Leyton.
Interventor De Campo

Nombre: Hernando Cubides.
Nombre: Erol Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 26-02-2025.
Municipio: Puerto Gaitan
Establecimiento Educativo: Kuwei
Numero de Ruta: 9

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SWK766.
Marca HINO.
Modelo 2007.
Tipo de Vehículo BUS.
No de licencia de Transito 10026913074.
Cedula del propietario 901251010

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 25080043671740 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 423539. | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA005320 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA004421 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 17540 9153 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Edinson Alvarez.
N° de Identificación 1121864520
N° Licencia de Conducción 1121864520 Categoría C2
N° celular 3203935899.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Johana Rivera.
N° de Identificación 53135794.
N° celular 3132951297.

Observaciones:

Conductor/Acompañante
Nombre: Edinson Alfonso Alvarez

Interventor De Campo
Nombre: Erol Layton

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27-02-2025.
Municipio: Puerto Gaitan.
Establecimiento Educativo: Donoplanca
Numero de Ruta: 14.

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa WHT 294 Marca AGRALE
Modelo 2017. Tipo de Vehículo BUS.
No de licencia de Transito 100313 63178. Cedula del propietario 800.000.755.

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 93100148838 0100 | SI — NO |
| Tarjeta de operación | 432728 | SI — NO |
| Póliza Contractual | 333010100 0732. | SI — NO |
| Póliza Extracontractual | 333010100 0579. | SI — NO |
| Técnico Mecánica | 1752757 89 | SI — NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Milton Enciso
N° de Identificación 1121905945
N° Licencia de Conducción 1121905945 Categoría C2.
N° celular 315 207 4546.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Milton Gaitan.
N° de Identificación 1006945570
N° celular 317745 6961.

Observaciones:

Milton Enciso
Conductor/Acompañante
Nombre: Milton Enciso

Fabio Leyton
Interventor De Campo
Nombre: Fabio Leyton.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 14-02-2025
Municipio: Coloyaio
Establecimiento Educativo: IE Yarino
Numero de Ruta: 3

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa UFT601
Marca Nissan
Modelo 2004
Tipo de Vehículo Mico bus
No de licencia de Transito 10017619799
Cedula del propietario 27133993

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 32246E300 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 425835 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 1110100050 4 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 1306100230 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 173356946 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Noe Acosta Urrego
N° de Identificación 474341
N° Licencia de Conducción 474341 Categoria C1
N° celular 3112779058

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yarlis Patricia Jimenez Rizcardo
N° de Identificación 1104866896
N° celular 3148132770

Observaciones:

NOE ACOSTA
Conductor

Daniel Guzman
Interventor De Campo

Nombre: NOE ACOSTA URREGO

Nombre: Daniel Santiago Guzman L.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 14-02-2025
Municipio: Calarcá
Establecimiento Educativo: CE El Yarumo
Numero de Ruta: 4

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SKO477
Modelo 2003
No de licencia de Transito 10027398294
Marca Agrale
Tipo de Vehículo Micro bus
Cedula del propietario 79831479

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15080058840380000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 466721 | SI x NO |
| Póliza Contractual | 0373 1101022007 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | 0373010102063O | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 176423201 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Anselmo Otalora Cadena
N° de Identificación 79831479
N° Licencia de Conducción 79831479 Categoría C2
N° celular 3208367913

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yeimi Alexandra Valencia Mendez
N° de Identificación 1121829021
N° celular 3144938003

Observaciones:

Conductor/Acompañante
Nombre: Anselmo

Interventor De Campo
Nombre: Daniel Santiago Guevara L.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27-02-2025
Municipio: Cabuyaro
Establecimiento Educativo: IE Yarina
Numero de Ruta: 5

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SMP921
Marca Nissan
Modelo 2009
Tipo de Vehículo Micro bus
No de licencia de Transito 10025f23934
Cedula del propietario 86003166

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 83314129 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 4f2909 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 1110100050 4 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 1306100230 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 174793614 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Diego Fernando Perez Sastre
N° de Identificación 1032369492
N° Licencia de Conducción 1032369492 Categoría C2
N° celular 3126045990

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Yeni Angelis Ramos
N° de Identificación 1120365939
N° celular

Observaciones:

Fernando Sastre
Conductor
Nombre: Fernando Sastres

David Gomez
Interventor De Campo
Nombre: Daniel Santiago Gomez

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 21-02-2025
Municipio: Cabuyaro
Establecimiento Educativo: IE Yarico
Numero de Ruta: 7-8

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa TSR998
Modelo 2015
No de licencia de Transito 10017173193
Marca Mitsubishi
Tipo de Vehículo Camioneta
Cedula del propietario 27450549

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 10711700149610 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 377495 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 0743110100231f | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 0743210100204 3 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 171661272 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor William Arnulfo Sarmiento Diaz
N° de Identificación 17 373 260
N° Licencia de Conducción 17373260 Categoría C2
N° celular 3214226543

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Angelica Maria Monsalve
N° de Identificación 1006794093
N° celular 3134132721

Observaciones:

WILLIAM SARMIENTO
Conductor
Nombre: William Sarmiento

Daniel Gama
Interventor De Campo
Nombre: Daniel Santiago Gama C

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 23-02-2025
Municipio: Cabuyaro
Establecimiento Educativo: IE Yarico
Numero de Ruta: 2

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SNQ943 — Marca Agrale
Modelo 2003 — Tipo de Vehículo Bus
No de licencia de Transito 10012356631 — Cedula del propietario 71775167

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 75030060433890000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 476321 | SI x NO |
| Póliza Contractual | AA0B3714 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | AA 033920 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 7792425 34 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Edwar Norbey Beltran Guzman
N° de Identificación 1119889065
N° Licencia de Conducción 1119889065 — Categoría C2
N° celular 3134727939

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Karen Rodriguez Torres
N° de Identificación 1037799720
N° celular 3203970247

Observaciones:

Norbey Beltran — Conductor
Nombre: Norbey Beltran G.

Daniel Guzman — Interventor De Campo
Nombre: Daniel Santiago Guzman L

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 12 02 2025

Municipio: UMBE (META)

Establecimiento Educativo: I.E. LA JULIA

Numero de Ruta: 13

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SKK 709 Marca KIA

Modelo 2003 Tipo de Vehículo MICROBUS

No de licencia de Transito 10026421536 Cedula del propietario 1073601569

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 87876644 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 467746 | SI X NO |
| Póliza Contractual | 2009396038 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | 2000396037 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 172306246 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor JOSE DANIEL RAMIREZ SIERRA

N° de Identificación 1077601560

N° Licencia de Conducción 1073601569 Categoría C2

N° celular 3188248480

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo YENCY CAMILA CARRASCO BESTRATO

N° de Identificación 1006771657

N° celular 319 3079348

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Daniel Ramirez

Interventor De Campo

Nombre: DAMARIS GUATAQUIRA B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 18-02-2025

Municipio: Uribe Mota

Establecimiento Educativo: CE EL DIVINO

Numero de Ruta: 3

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa TDL 985 Marca NISSAN

Modelo 2012 Tipo de Vehículo Camioneta

No de licencia de Transito 10022280487 Cedula del propietario 17.287.280

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 33080058041060000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 351408 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | 2000393550 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | 2000393547 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 179565181 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Jhon Carlos Rodriguez

N° de Identificación 1123140605

N° Licencia de Conducción 1123140605 Categoria C1

N° celular 3123424816

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Jeimi Paola Rendon

N° de Identificación 1006839449

N° celular 3126374551

Observaciones:

Jeimi Paola Rendón

Conductor/Acompañante

Nombre:

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN QUINTANA B

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 19 02 2024
Municipio: URIBE (META)
Establecimiento Educativo: C.E. EL DIVISO
Numero de Ruta: 2

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa VKI647
Marca NISSAN
Modelo 2008
Tipo de Vehículo CAMIONETA
No de licencia de Transito 10018463032
Cedula del propietario 86008272

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 43080064814630000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 416942 | SI x NO |
| Póliza Contractual | AA005320 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | AA004421 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 773651952 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor JONATHAN SAID OSORIO SIERRA
N° de Identificación 1123434515
N° Licencia de Conducción 1123434515 Categoría C1
N° celular 3122523388

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo CATHERINE BERMUDEZ SERNA
N° de Identificación 1113934433
N° celular 3184629476

Observaciones:

x

Conductor/Acompañante

Nombre: Jonathan Osorio

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN GUAYAQUIRA B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 19-02-2025.
Municipio: Uribe Meta
Establecimiento Educativo: CE El Diviso.
Numero de Ruta: 6

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SWC 039. Marca UAZ.
Modelo 1982. Tipo de Vehículo CAMPERO
No de licencia de Transito 10027156678. Cedula del propietario 1120358352

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 33411702000 | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 29 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 178785787 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Florentino Castillo.
N° de Identificación 86007029
N° Licencia de Conducción 86001029. Categoría C2
N° celular 3219991007.

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Maria del Pilar Perez Ramirez.
N° de Identificación 1006839376.
N° celular 3216190556.

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Florentino Castillo

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN GUTIERREZ R

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 19 02 2025
Municipio: URIBE (Meta)
Establecimiento Educativo: C.E. El DIVISO
Numero de Ruta: 7

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa UYK 472 Marca UAZ
Modelo 1996 Tipo de Vehículo CAMPERO
No de licencia de Transito 10014776129 Cedula del propietario 86.011.053

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 14289408366370 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 0006 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 1719348 56 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor JHOE RODRIGUEZ LOPEZ
N° de Identificación 79 994 451
N° Licencia de Conducción 79994451 Categoría C2
N° celular 3102790344

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo GUAINAZ HUILA DAMARIS
N° de Identificación 1 122 126 005
N° celular 3222784740

Observaciones:

JhoeRodriguez
Conductor/Acompañante
Nombre: Jhoe Rodriguez

Interventor De Campo
Nombre: RAMIN GUATIQUIRA S.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1** √

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 21 02 2025
Municipio: UNIBE (META)
Establecimiento Educativo: I.E. LA SULIA
Numero de Ruta: 11

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa UFX 839
Marca NISSAN
Modelo 2011
Tipo de Vehículo CAMIONETA
No de licencia de Transito 10030413499
Cedula del propietario 1120358352

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 43080050699977000 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 0008 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA037078 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 17759401 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor DIEGO HERNANDO CASTILLO LOZANO
N° de Identificación 1120358352
N° Licencia de Conducción 1120358352 Categoría C2
N° celular 3107830294

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo LEIDY YURANY ROMERO MEJIA
N° de Identificación 1122132891
N° celular 3124784172

Observaciones:

DIEGO CASTILLO LOZANO

Conductor/Acompañante

Nombre: DIEGO CASTILLO LOZANO

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN GUATAQUIRA B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 27 02 2025

Municipio: URIBE (META)

Establecimiento Educativo: I. E. LA SUIA

Numero de Ruta: 12

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SVM 042 Marca NISSAN

Modelo 2009 Tipo de Vehículo CAMIONETA

No de licencia de Transito 10028356430 Cedula del propietario 79135079

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89111405 | SI X NO |
| Tarjeta de operación | 0005 | SI X NO |
| Póliza Contractual | AA 037018 | SI X NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI X NO |
| Técnico Mecánica | 17528985 4 | SI X NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor OMAR ROMERO QUALLE

N° de Identificación 79 135 079

N° Licencia de Conducción 79135079 Categoría C2

N° celular 3106133660

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo YURY INELDY RAMOS PEREZ

N° de Identificación 1013622128

N° celular 3123501857

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Omar Romero

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN GUATAQUIRA B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 28 02 2025
Municipio: URIBE (META)
Establecimiento Educativo: C. E. EL DIVISO
Numero de Ruta: 1

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa XFJ 544 Marca UAZ
Modelo 1988 Tipo de Vehículo CAMPERO
No de licencia de Transito 10031502880 Cedula del propietario 86013376

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 87978076 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 0002 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA 037078 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA 010622 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 77468433 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor EDWIN YAZMANI RENDON RODRIGUEZ
N° de Identificación 1006 839 447
N° Licencia de Conducción 1006839447 Categoría C1
N° celular 3229276133

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo LAURA MILENA RODRIGUEZ ASTROTA
N° de Identificación 1006 465 774
N° celular 3228384990

Observaciones:

Edwin Rendon

Conductor/Acompañante

Interventor De Campo

Nombre: EDWIN YAZMANI RENDON R. Nombre: DARWIN GUATAQUIRA B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 28 02 2025
Municipio: URIBE (META)
Establecimiento Educativo: C.E. EL DIVISO
Numero de Ruta: 5

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa XES 544
Marca UAZ
Modelo 1988
Tipo de Vehículo CAMPERO
No de licencia de Transito 10031502880
Cedula del propietario 86013376

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 87978076 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 0002 | SI x NO |
| Póliza Contractual | AA037 018 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | AA070 622 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 17468433 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor EDWIN YAZMANI RENDON RODRIGUEZ
N° de Identificación 1006839447
N° Licencia de Conducción 1006839447 Categoría C1
N° celular 3229276133

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo LAURA MILENA RODRIGUEZ ASTROZA
N° de Identificación 1000465774
N° celular 3228384990

Observaciones:

xEdwin Rendon
Conductor/Acompañante
Nombre: Edwin Rendon

Interventor De Campo
Nombre: DRAWIN GUAMQUIRA B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 05 03 2025
Municipio: UNIBE (MUTA)
Establecimiento Educativo: RAFAEL URIBE URIBE
Numero de Ruta: 9

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa SQL 251 Marca KIA
Modelo 2003 Tipo de Vehículo MICROBUS
No de licencia de Transito 10023461082 Cedula del propietario 1.075 210 751

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 15800609939 4000 | SI x NO |
| Tarjeta de operación | 366730 | SI x NO |
| Póliza Contractual | 2000458249 | SI x NO |
| Póliza Extracontractual | 2000458248 | SI x NO |
| Técnico Mecánica | 179390836 | SI x NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor JOSE JOAQUIN RICO SAYO
N° de Identificación 17 349 241
N° Licencia de Conducción 17349241 Categoría
N° celular 3132648318

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo YURLENY CRUZ RENDON
N° de Identificación 1 193 154 853
N° celular 3133198898

Observaciones:

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Rico

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN CUNIAMO B

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 1**

INFORMACIÓN DE LA RUTA/VEHICULO/CONDUCTOR

Fecha: 21-02-2025
Municipio: Uribe Meta.
Establecimiento Educativo: I.E LA JULIA
Numero de Ruta: 10

**INFORMACION DEL VEHICULO**

Placa TFR 722
Marca HYUNDAY
Modelo 2013.
Tipo de Vehículo Microbus.
No de licencia de Transito 10033075557
Cedula del propietario 86.056.818

| DOCUMENTOS | NUMERO | VIGENTES |
|---|---|---|
| Soat | 89011094927010O | SI ✓ NO |
| Tarjeta de operación | 450979 | SI ✓ NO |
| Póliza Contractual | AA005320 | SI ✓ NO |
| Póliza Extracontractual | AA004421 | SI ✓ NO |
| Técnico Mecánica | 175354065 | SI ✓ NO |

**INFORMACION DEL CONDUCTOR**

Nombre del conductor Luis Gerardo Sanchez
N° de Identificación 86008272
N° Licencia de Conducción 86008272 Categoria C1
N° celular

**INFORMACION DEL ADULTO ACOMPAÑANTE**

Nombre completo Ana Isabel Leyton
N° de Identificación 1120386014
N° celular 3214462947

Observaciones:

Luis gerardo Sanchez mesero
Conductor/Acompañante
Nombre: Luis Gerardo Sanchez

Interventor De Campo
Nombre: DARWIN ALEJANDRO B.

# ANEXO 14

# FORMATO 2 LISTA DE CHEQUEO DEL VEHICULO

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** MISERAS (META) **FECHA** 17 02 2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** I. E. LOS FUNDADORES

**NUMERO DE RUTA** 10 **PLACA** SXD 195

**TIPO DE VEHÍCULO** BUSETA

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | ✓ | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | Y | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | Y | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Cupertino Acevedo

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN GUATAQUIRA B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** MESETAS (META) **FECHA** 18 02 2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** CENTRO EDUCATIVO RIO BOTAR

**NUMERO DE RUTA** 1 **PLACA** XWC 903

**TIPO DE VEHÍCULO** MICROBUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Jamir Bautista Saavedra B.

Conductor/Acompañante

Nombre: Jamir Bautista Saavedra B.

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN CONTRERAS B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** MESETAS (META) **FECHA** 05 03 2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** I.E. LOS FUNDADORES

**NUMERO DE RUTA** 7 **PLACA** SCO 875

**TIPO DE VEHÍCULO** MICROBUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | ✓ | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | ✓ | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Anita Garza A

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN GUATAQUIRA B.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** San Carlos de Guaroa **FECHA** 10-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** IE Simón Bolívar

**NUMERO DE RUTA** 4 y 5 **PLACA** WDR 950

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | x | | |
| Estado espejo retrovisor | x | | |
| Visibilidad del panorámico | x | | |
| Estado del panorámico | x | | |
| Estado de luces de estacionamiento | x | | |
| Estado de luces direccionales | x | | |
| tercer stop | x | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | x | | |
| Estado de la puerta de acceso | x | | |
| Estado del piso y/o del techo | x | | |
| Estado de cinturones de seguridad | x | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | x | | |
| Estado de las llantas | x | | |
| Limpieza del vehículo | x | | |
| Estado físico de las placas | x | | |
| Estado de las ventanas laterales | x | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | x | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | x | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | x | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Nelson Benitez. B.

Conductor/Acompañante

Nombre: Nelson Benitez.

Daniel Gama

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Gama L

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** San Carlos de Guaroa **FECHA** 10-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** IE Simon Bolivar

**NUMERO DE RUTA** 3 **PLACA** EXX849

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

L. J. Cille

Conductor

Nombre: Leonidas Escamilla

Daniel Gm

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Gm L.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** San Carlos de Guarao **FECHA** 18-2-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** IE Simón Bolivar

**NUMERO DE RUTA** 445 **PLACA** WOB950

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | ✓ | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | 1 | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Nelson Benitez B.

Conductor

Nombre: Nelson Benitez

Daniel Guevara

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Guevara L.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** San Carlos de Guaroa **FECHA** 25-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** IE Simón Bolívar

**NUMERO DE RUTA** RE 3 **PLACA** EXX849

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Leonidas Escamilla

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Gomez

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 10-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Pablo Emilio Rivcios

**NUMERO DE RUTA** 70 **PLACA** SPX 394

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Darwin Velandia

Conductor/Acompañante

Nombre: Darwin velandia

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 10-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Pablo Emilio Riveros

**NUMERO DE RUTA** 77 **PLACA** SXD 194

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Manuel

Conductor/Acompañante

Nombre: Manuel Moreno

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 10-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Pablo Emilio Rivaos

**NUMERO DE RUTA** 9 **PLACA** SMW 813

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Edwin M.P

Conductor/Acompañante

Nombre: Edwin Muñoz

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 11-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Dinamarca

**NUMERO DE RUTA** 7 **PLACA** SXC 053

**TIPO DE VEHÍCULO** microbus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado fisico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Edilson Parra Rios

Conductor/Acompañante

Nombre: Edilson Rios

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 11-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Dinamarca

**NUMERO DE RUTA** 27 **PLACA** SXD067

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

David Rodriguez

Conductor/Acompañante

Nombre: David Rodriguez

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 12-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Santa Teresita

**NUMERO DE RUTA** 25 **PLACA** TTZ 276

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Brody Riaños

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 12-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Santa teresita

**NUMERO DE RUTA** 26 **PLACA** TTZ 276

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Fredy Baños

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 12-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Santa teresita

**NUMERO DE RUTA** 22 **PLACA** SXD 378

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado fisico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquin | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Lozano

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 12-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Santa Teresita

**NUMERO DE RUTA** 24 **PLACA** XGC837

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Elkin Ramirez

Conductor/Acompañante

Nombre: Elkin Ramirez

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 13-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Luis carlos Galan Sarmiento

**NUMERO DE RUTA** 12 **PLACA** UTY 090

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Jairo correal

Interventor De Campo

Nombre: Didier Arosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 13-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Luis Carlos Galan Sarmiento

**NUMERO DE RUTA** 14 **PLACA** WDQ844

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Hamith Miranda

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 13-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Luis Carlos Galán Sarmiento

**NUMERO DE RUTA** 13 **PLACA** WDQ 844

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Hamith Miranda

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 17-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Maria Montessori

**NUMERO DE RUTA** 17 **PLACA** WDR 955

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Viviana Ojuela

Conductor/Acompañante

Nombre: Lidia ojuela

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 17-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** María Montessori

**NUMERO DE RUTA** 16 **PLACA** SXB 302

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Cristian Celis

Conductor/Acompañante

Nombre: cristian celis

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 18-02-2024

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** campestre San jose

**NUMERO DE RUTA** 6 **PLACA** XIB 207

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Jesus Murillo

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 18-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Campestre San jose

**NUMERO DE RUTA** 3 **PLACA** UTY090

**TIPO DE VEHÍCULO** Busta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Jairo Correa

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 18-02-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Campestre San José

**NUMERO DE RUTA** 5 **PLACA** SWM813

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Edwin M.P

Conductor/Acompañante

Nombre: Edwin Muñoz

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 18-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Campestre San José

**NUMERO DE RUTA** 7 **PLACA** SXT 696

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Arcesio Mojica

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 18-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Comestic San José

**NUMERO DE RUTA** 8 **PLACA** UPB 166

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Carlos V

Conductor/Acompañante

Nombre: carlos valderrama

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 18-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Campestre San José

**NUMERO DE RUTA** 4 **PLACA** SXC 773

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Oscar Rubio

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 26-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** San isidro de chichimene

**NUMERO DE RUTA** 18 **PLACA** X16 202

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Jesus Murillo

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 26-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** San Isidro de Chichimene

**NUMERO DE RUTA** 21 **PLACA** SXD 194

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Manuel Moreno

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacias **FECHA** 26-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** San Isidro de Chichimene

**NUMERO DE RUTA** 19 **PLACA** SKY 113

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

JAIR ARANDA

Conductor/Acompañante

Nombre: Jair Aranda

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 24-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Gabriela Mistral

**NUMERO DE RUTA** 2 **PLACA** SXD 194

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Manuel

Conductor/Acompañante

Nombre: Manuel Moreno

Interventor De Campo

Nombre: Dida Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Arcias **FECHA** 26-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** San Isidro de Chichimene

**NUMERO DE RUTA** 20 **PLACA** WDQ 448

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Leonardo Monroy

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 03-03-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Comedor San José

**NUMERO DE RUTA** 7 **PLACA** SXT 696

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Arcesio Mojica

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 03-03-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Campestre San José

**NUMERO DE RUTA** 5 **PLACA** SWM 813

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Edwin M.P

Conductor/Acompañante

Nombre: Edwin Muñoz

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 03-03-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Comercio San José

**NUMERO DE RUTA** 4 **PLACA** SXC 113

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Oscar Rubio

Interventor De Campo

Nombre: Dicia Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 03-03-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Comestre San José

**NUMERO DE RUTA** 8 **PLACA** UPB 166

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Carlos V

Conductor/Acompañante

Nombre: carlos valderrama

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 03-03-2023

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Compestre San Jose

**NUMERO DE RUTA** 6 **PLACA** X16 202

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Jesus Murillo

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 04-03-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Maria Montessori

**NUMERO DE RUTA** 17 **PLACA** WDR 933

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como minimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquin | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquin | | X | |

Viviana Orjuela

Conductor/Acompañante

Nombre: Lidia orjuela

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Acacías **FECHA** 04-03-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** María Montessori

**NUMERO DE RUTA** 16 **PLACA** SXB 302

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | | | |
| Estado espejo retrovisor | | | |
| Visibilidad del panorámico | | | |
| Estado del panorámico | | | |
| Estado de luces de estacionamiento | | | |
| Estado de luces direccionales | | | |
| tercer stop | | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | | | |
| Estado de la puerta de acceso | | | |
| Estado del piso y/o del techo | | | |
| Estado de cinturones de seguridad | | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | | | |
| Estado de las llantas | | | |
| Limpieza del vehículo | | | |
| Estado físico de las placas | | | |
| Estado de las ventanas laterales | | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | | | |
| Una cruceta. | | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | | | |
| Linterna | | | |
| Un extintor. | | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | | | |
| Llanta de repuesto | | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Cristian Celis

Conductor/Acompañante

Nombre: cristian celis

Interventor De Campo

Nombre: Didier Acosta

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 11-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** I. Educativa Henry daniels

**NUMERO DE RUTA** 14 **PLACA** TBZ 870

**TIPO DE VEHÍCULO** Microbus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: lady mogol

Interventor De Campo

Nombre: Jdey María Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 11/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** San Lorenzo

**NUMERO DE RUTA** 27 **PLACA** SUH983

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

X Jaiber M.

Conductor/Acompañante

Nombre: X Jean Jaiber martinez

Interventor De Campo

Nombre: Joly Maria Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 18/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** San lorenzo

**NUMERO DE RUTA** 26 **PLACA** SBQ028

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

x

Conductor/Acompañante

Nombre: x Alvaro Rubio A.

Interventor De Campo

Nombre: Ing María Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 18/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Henry Daniels

**NUMERO DE RUTA** 15 **PLACA** TFR999

**TIPO DE VEHÍCULO** Microbus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como minimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Wilberto mendieta

Interventor De Campo

Nombre: July Maria Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 18/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** CE castilla la nueva

**NUMERO DE RUTA** 8 **PLACA** SPO559

**TIPO DE VEHÍCULO** Microbus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Israel Urrego

Conductor/Acompañante

Nombre: Israel Urrego

Interventor De Campo

Nombre: July María Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 19/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Henry Daniels

**NUMERO DE RUTA** 16 **PLACA** SVF124

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: José Arnulfo Rozo C
CC. 7'827.412.

Interventor De Campo

Nombre: Judy María Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 24/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** CE castilla la nueva

**NUMERO DE RUTA** 6 **PLACA** TSR743

**TIPO DE VEHÍCULO** Microbus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

GILBERTO RUÑEZ

Conductor/Acompañante

Nombre:
GILBERTO RUÑEZ

Interventor De Campo

Nombre: Ing. María Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 25/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Henry Daniels

**NUMERO DE RUTA** 17 **PLACA** SXB552

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Parmenio Abdel Parilla S.

Interventor De Campo

Nombre: Ivy María Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 25/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** CE castilla la nueva

**NUMERO DE RUTA** 7 **PLACA** SVF 124

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: José Arnulfo Rozo C.

CC. 7'877.412

Interventor De Campo

Nombre: Judy María Barzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla La nueva **FECHA** 25/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Castilla San lorenzo

**NUMERO DE RUTA** 30 **PLACA** WOR090

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | x | | |
| Estado espejo retrovisor | x | | |
| Visibilidad del panorámico | x | | |
| Estado del panorámico | x | | |
| Estado de luces de estacionamiento | x | | |
| Estado de luces direccionales | x | | |
| tercer stop | x | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | x | | |
| Estado de la puerta de acceso | x | | |
| Estado del piso y/o del techo | x | | |
| Estado de cinturones de seguridad | x | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | x | | |
| Estado de las llantas | x | | |
| Limpieza del vehículo | x | | |
| Estado físico de las placas | x | | |
| Estado de las ventanas laterales | x | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | x | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro? | x | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | x | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | x | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | x | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | x | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | x | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | x | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | x | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | x | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | 1 | | |
| Una cruceta. | 1 | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | x | | |
| Linterna | x | | |
| Un extintor. | x | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | x | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | x | | |
| Llanta de repuesto | x | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | x | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | x | |

x Guillermo c

Conductor/Acompañante

Nombre: x Guillermo c.

Interventor De Campo

Nombre: Jdy Maria Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Castilla la nueva **FECHA** 05/03/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** San lorenzo

**NUMERO DE RUTA** 31 **PLACA** SXD202

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | x | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | x | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | x | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | x | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | x | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | x | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | x | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | x | | |
| Una cruceta. | x | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | x | | |
| Linterna | x | | |
| Un extintor. | x | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | x | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | x | | |
| Llanta de repuesto | x | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | x | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | x | |

xElibardo Aroca

Conductor/Acompañante

Nombre: xElibardo Aroca

Interventor De Campo

Nombre: Judy Maria Barzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Guamal **FECHA** 11/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Jose maria Cordoba

**NUMERO DE RUTA** 3 **PLACA** STO 097

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado fisico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Diego Rodriguez

Conductor/Acompañante

Nombre: Diego Andres

Interventor De Campo

Nombre: July Maria Barzan

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Guamal **FECHA** 25/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Jose Maria Cordoba

**NUMERO DE RUTA** 5 **PLACA** WDR955

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Viviana O

Conductor/Acompañante

Nombre: Lidia Viviana Ojuela

Interventor De Campo

Nombre: July María Garzón

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Examal **FECHA** 17/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Jose Maria Cordoba

**NUMERO DE RUTA** 6 **PLACA** SXC 113

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Oscar Rubio.

Interventor De Campo

Nombre: Jdey Maria Garzon

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** puerto rico meta **FECHA** 18/FEBRERO/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** la sabana

**NUMERO DE RUTA** 01 **PLACA** TSB808

**TIPO DE VEHÍCULO** micro Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | ✓ | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Carlos Arley Amador

Conductor/Acompañante

Nombre: Carlos Arley Amador

Interventor De Campo

Nombre: LENNIN ARGENTERO

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vistahermosa **FECHA** 12-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Institución Educativa Gabriela M

**NUMERO DE RUTA** 21423 **PLACA** TPL 670

**TIPO DE VEHÍCULO** Camioneta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda si o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Libardo Lopez Sanchez

Conductor/Acompañante

Nombre: Libardo Lopez Sanchez

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Parra ?

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vistahermosa **FECHA** 12-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Gabriela Mistral

**NUMERO DE RUTA** 22,25 **PLACA** SLJ 157

**TIPO DE VEHÍCULO** Camioneta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehiculo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Bernardo Buitrago E.

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Parra J.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** VISTA HERMOSA META **FECHA** 13-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** PEDRO NEL JIMENEZ O.

**NUMERO DE RUTA** 546. **PLACA** EOT 204.

**TIPO DE VEHÍCULO** campero

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | | | X |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | X |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | X |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

UBERNEY MORENO.

Conductor/Acompañante

Nombre: UBERNEY MORENO

Interventor De Campo

Nombre: ALVARO PUYO T.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Bistu barmosa **FECHA** 13-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Pedro Nel Jimenez obando

**NUMERO DE RUTA** 2-4 **PLACA** STO 404

**TIPO DE VEHÍCULO** camioneta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | | | X |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | X |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | X |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Gustavo Sanchez

Conductor/Acompañante

Nombre: Gustavo Sanchez

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Parra

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vista Hermosa **FECHA** 19-02-2024

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Gabriela Mistral

**NUMERO DE RUTA** 76, 77, 78 **PLACA** SVB 145

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | ✓ | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | ✓ | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

ANDRES GIRALDO.

Conductor/Acompañante

Nombre: Andres Giraldo

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Parra T.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vista Hermosa **FECHA** 19/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ramón Arroyave

**NUMERO DE RUTA** 13 **PLACA** KPK-273

**TIPO DE VEHÍCULO** Camioneta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehiculo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Jorge luis Gutierrez L

Conductor/Acompañante

Nombre: Jorge Gutierrez

Interventor De Campo

Nombre:

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vistahermosa **FECHA** 19-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Centro Educativo Ramon Arroyave

**NUMERO DE RUTA** 8 **PLACA** SOD270

**TIPO DE VEHÍCULO** Microbus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | ✓ | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | ✓ | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Jose Eduardo Senejoa Iandinez

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Eduardo Senejoa

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Parra ?

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vista Hermosa Meta **FECHA** 11/02/2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ramón Arroyave

**NUMERO DE RUTA** 10 4 09 **PLACA** WCW 635

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | ✓ | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda si o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | ✓ | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Sergio Antonio Goalpacan

Interventor De Campo

Nombre:

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Ustahermoso Meta **FECHA** 20-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Pedro nel Jimenez O.

**NUMERO DE RUTA** 1 **PLACA** WTC214

**TIPO DE VEHÍCULO** campero

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Maria Rojas Tamayo

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Parra G

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vista Hermosa Meta **FECHA** 20-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Pedro Nel Jimenez Obando

**NUMERO DE RUTA** 3. **PLACA** SVT 235

**TIPO DE VEHÍCULO** Campero.

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Brayan Moreno

Conductor/Acompañante

Nombre: Brayan Moreno

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Pava ?

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vista hermosa **FECHA** 25-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Gabriela mistral

**NUMERO DE RUTA** 24 **PLACA** TFW 827

**TIPO DE VEHÍCULO** Camioneta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehiculo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Denis Suarez Galvis

Interventor De Campo

Nombre: Mauro Pinilla ?

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** VISTA HERMOSA **FECHA** 26-FEBRERO-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** SANTO DOMINGO

**NUMERO DE RUTA** 14. **PLACA** TSA-048

**TIPO DE VEHÍCULO** CAMIONETA.

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehiculo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda si o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |

| La caja de herramientas cuenta con: | SI | NO |
|---|---|---|
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | |
| Una cruceta. | ✓ | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | |
| Linterna | ✓ | |
| Un extintor. | ✓ | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | |
| Llanta de repuesto | ✓ | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ |

EDINSON ARLEY AGUDELO.

Conductor/Acompañante

Nombre: EDINSON ARLEY AGUDELO

Interventor De Campo

Nombre: ALVARO PULIDO ?.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vista hermosa Meta **FECHA** 26-FEBRERO-2025.

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** IN. santo domingo

**NUMERO DE RUTA** 74. **PLACA** D.EE.700.

**TIPO DE VEHÍCULO** camioneta.

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehiculo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Mario Serna G.

Conductor/Acompañante

Nombre: Mario Serna G.

Interventor De Campo

Nombre: Mauro Pardo

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vista hermosa **FECHA** 27-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Los centauros

**NUMERO DE RUTA** 31 **PLACA** PAC 903

**TIPO DE VEHÍCULO** campero

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Esly Yamit Giraldo Años

Conductor/Acompañante

Nombre:

Interventor De Campo

Nombre:

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Vista Hermosa **FECHA** 27-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Los Centauros

**NUMERO DE RUTA** 29-30 **PLACA** UVL-298

**TIPO DE VEHÍCULO** camioneta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado fisico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

Jose Uriel rodriguez

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Uriel rodriguez

Interventor De Campo

Nombre: Alvaro Pava

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Viotahcimosa **FECHA** 03-3-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Gabriela Mistral

**NUMERO DE RUTA** 20 **PLACA** HGJ913

**TIPO DE VEHÍCULO** campero

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | ✓ | | |
| Estado espejo retrovisor | ✓ | | |
| Visibilidad del panorámico | ✓ | | |
| Estado del panorámico | ✓ | | |
| Estado de luces de estacionamiento | ✓ | | |
| Estado de luces direccionales | ✓ | | |
| tercer stop | | | ✓ |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | ✓ | | |
| Estado de la puerta de acceso | ✓ | | |
| Estado del piso y/o del techo | ✓ | | |
| Estado de cinturones de seguridad | ✓ | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | ✓ | | |
| Estado de las llantas | ✓ | | |
| Limpieza del vehículo | ✓ | | |
| Estado físico de las placas | ✓ | | |
| Estado de las ventanas laterales | ✓ | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | ✓ | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | | | ✓ |
| ¿posee martillo de emergencia? | | | ✓ |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"? | ✓ | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | ✓ | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | ✓ | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | ✓ | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | ✓ | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | ✓ | | |
| Una cruceta. | ✓ | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | ✓ | | |
| Linterna | ✓ | | |
| Un extintor. | ✓ | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | ✓ | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | ✓ | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | ✓ | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | ✓ | |

YOLANDA BARRAGAN

Conductor/Acompañante

Nombre: Yolanda Barragan

Interventor De Campo

Nombre: ALVARO PARRA S.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Pto Lopez **FECHA** 11-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** CE Policarpa Salavarrieta

**NUMERO DE RUTA** RE 18 **PLACA** WNQ801

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado fisico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Juan Carlos Rivas P

Conductor/Acompañante

Nombre: Juan Carlos Rivas P

Daniel Guzman

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Guzman L

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Puerto Lopez **FECHA** 12-Feb-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** IE Yaaliareisy

**NUMERO DE RUTA** RE 3 **PLACA** SJQ 124

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Ferney Guarnizo

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Guerra C.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Puerto Lopez **FECHA** 12-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** El Remolino

**NUMERO DE RUTA** 79 **PLACA** SUD796

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado fisico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Constantino Darma R.

Daniel Guzman

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Guzman L.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Pto Lopez **FECHA** 17-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** CE Policarpa Salavarrieta

**NUMERO DE RUTA** RE 17 **PLACA** UTY393

**TIPO DE VEHÍCULO** Buseta

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | x | | |
| Estado espejo retrovisor | x | | |
| Visibilidad del panorámico | x | | |
| Estado del panorámico | x | | |
| Estado de luces de estacionamiento | x | | |
| Estado de luces direccionales | x | | |
| tercer stop | x | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | x | | |
| Estado de la puerta de acceso | x | | |
| Estado del piso y/o del techo | x | | |
| Estado de cinturones de seguridad | x | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | x | | |
| Estado de las llantas | x | | |
| Limpieza del vehículo | x | | |
| Estado físico de las placas | x | | |
| Estado de las ventanas laterales | x | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | x | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | x | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | x | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Gonzalo lad. no. A

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Gómez L.

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Puerto Lopez **FECHA** 25-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** IE Nuestra Señora de Fatima

**NUMERO DE RUTA** RE 15 ✓ **PLACA** SWL223 ✓

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus ✓

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Juan Rios

Conductor/Acompañante

Nombre: Juan Gabriel Rios

Daniel Gomez

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Gomez

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Puerto Lopez **FECHA** 17-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** IE Nuestra Señora de Fatima

**NUMERO DE RUTA** RE 13 **PLACA** SLE594

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | 9 | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Milton Alexander Arias Alzate

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Ramon Lenton

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 11-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** General Santander

**NUMERO DE RUTA** 19 **PLACA** SXC 783

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Cristhian Cuesta

Conductor/Acompañante

Nombre: Cristian Cuesta

Yuli Mejia Niño

Interventor De Campo

Nombre: Yuli Mejia Niño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 12-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ins. Holanda

**NUMERO DE RUTA** 1 **PLACA** XXA929

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Elkin Sanchez

Conductor/Acompañante

Nombre: Elkin Sanchez

Yeli Mejia Niño

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejia Niño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 12-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ins. Mazzarello

**NUMERO DE RUTA** 16 **PLACA** SOO813

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Mauricio Flechas

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejia Nuño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 13-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ins. Camilo torres

**NUMERO DE RUTA** 20 **PLACA** SKV 620

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Gustavo Molina

Yuli Mejía Nuño

Interventor De Campo

Nombre: Yuli Mejía Nuño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 18-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ins Valentin Garcia

**NUMERO DE RUTA** 21 **PLACA** KPK 304

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Brayan Beltran

Yuli Mejía Nieto

Interventor De Campo

Nombre: Yuli Mejía Nieto

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 19-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** C.E. Francisco Jose de Caldas

**NUMERO DE RUTA** 4 **PLACA** XIE 495

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Luis Carlos Zuluaga

Interventor De Campo

Nombre: Yli Mejía Niño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 19-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** C.e. luis lopez de Mesa

**NUMERO DE RUTA** 18 **PLACA** SCO813

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Mauricio Flechas

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejía Niño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 24-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ce. luis lopez de Mesa

**NUMERO DE RUTA** 18 **PLACA** SPO975

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerias y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Daniel Sanchez

Conductor/Acompañante

Nombre: Daniel

Yeli Mejía Niño

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejía Niño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 24-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ins. Mazzarello

**NUMERO DE RUTA** 17 **PLACA** SZN798

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehiculo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Ricardo Alvarez Gallo

Conductor/Acompañante

Nombre: Ricardo Alvarez Gallo

Yuli Mejia Niño

Interventor De Campo

Nombre: Yuli Mejia Niño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 27-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ins. Holanda

**NUMERO DE RUTA** 3 **PLACA** SWN993

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Francisco Poveda

Yeli Mejía Nieto

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejía Nieto

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 03-03-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Francisco Jose de Caldas

**NUMERO DE RUTA** 8 **PLACA** TLN433

**TIPO DE VEHÍCULO** BUSETA

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre: Cesar Alberto Ruiz Hoyos

Interventor De Campo

Nombre: Yuli Mejia Niño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 03-03-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Ins. Mazzarello

**NUMERO DE RUTA** 15 **PLACA** TGK 942

**TIPO DE VEHÍCULO** BUSETA

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | Y | | |
| Estado espejo retrovisor | Y | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehiculo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Edgar Andres Sanchez Nieto

Conductor/Acompañante

Nombre: edgar Andres Sanchez

Yeli Mejia Nieto

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejia Nieto

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Granada **FECHA** 05-03-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** General Santander

**NUMERO DE RUTA** 19 **PLACA** SWN 993

**TIPO DE VEHÍCULO** Bus

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehículo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Ricardo Alvarez

Conductor/Acompañante

Nombre: Ricardo Alvarez

Yeli Mejia Niño

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejia Niño

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

**FORMATO No 2**

**LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR**

**MUNICIPIO** Barranca de Upia **FECHA** 14-02-2025

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO** Francisco Walter

**NUMERO DE RUTA** RE6 **PLACA** XIE-511

**TIPO DE VEHÍCULO** BUS

| ESTADO FISICO DEL VEHICULO | Bueno | Malo | N/A |
|---|---|---|---|
| Estado espejos laterales | X | | |
| Estado espejo retrovisor | X | | |
| Visibilidad del panorámico | X | | |
| Estado del panorámico | X | | |
| Estado de luces de estacionamiento | X | | |
| Estado de luces direccionales | X | | |
| tercer stop | X | | |
| Funcionamiento luces delanteras altas y bajas | X | | |
| Estado de la puerta de acceso | X | | |
| Estado del piso y/o del techo | X | | |
| Estado de cinturones de seguridad | X | | |
| Estado de la cojinerías y sillas | X | | |
| Estado de las llantas | X | | |
| Limpieza del vehiculo | X | | |
| Estado físico de las placas | X | | |
| Estado de las ventanas laterales | X | | |
| **Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.** | **SI** | **NO** | **N/A** |
| ¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo? | X | | |
| ¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro? | X | | |
| ¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |

# CONSTRUIR SOLUCIONES CS

| Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso. | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Posee señalización de Salida emergencia? | X | | |
| ¿posee martillo de emergencia? | X | | |
| ¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"? | X | | |
| ¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa? | X | | |
| ¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa? | X | | |
| ¿Funciona limpia-parabrisas? | X | | |
| ¿Funciona el pito o bocina? | X | | |
| **La caja de herramientas cuenta con:** | **SI** | **NO** | |
| Un gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | |
| Una cruceta. | X | | |
| Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. | X | | |
| Linterna | X | | |
| Un extintor. | X | | |
| Dos tacos para bloquear el vehículo. | X | | |
| Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. | X | | |
| Llanta de repuesto | X | | |
| El vehículo cuenta con el botiquín | X | | |
| Tiene elementos vencidos el botiquín | | X | |

Conductor/Acompañante

Nombre:

Interventor De Campo

Nombre: