CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Barraica de Upia **FECHA** 20-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Francisco Walker

NUMERO DE RUTA RU1 **PLACA** SPY-842

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

César Augusto Parda

Conductor/Acompañante

Nombre: César Augusto Parda

Herney Bermúdez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermúdez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Barranca de Upia **FECHA** 26-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Francisco Walter

NUMERO DE RUTA RE1 **PLACA** TSS-779

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Michel Castillo

Conductor/Acompañante

Nombre: Michel andrea castillo

Herney Bermudez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumaral **FECHA** 12-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Agricola de Guacavia

NUMERO DE RUTA RE13 **PLACA** SXT-703

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Julio Contreras

Herney Bermúdez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermúdez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumaral **FECHA** 12-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Antonio Galan

NUMERO DE RUTA RE7 **PLACA** SXT-703

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Julio Contreras

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 12-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Mario Gutoth

NUMERO DE RUTA RE1 **PLACA** KMY-653

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Jairo Urrea M.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 13-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO San Isidro de Veracruz

NUMERO DE RUTA RE14 **PLACA** SST-224

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquin	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Arles Hincapie

Conductor/Acompañante

Nombre: Arles Jesid Hincapie Cor

Herney Bermudez A

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumaral FECHA 28-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Teniente Cruz Paredes

NUMERO DE RUTA RE77 PLACA SON-338

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquin	X		
Tiene elementos vencidos el botiquin		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: GERMAN PAEZ U.

Interventor De Campo

Nombre: Heiney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumaral **FECHA** 18-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Antonio Galan

NUMERO DE RUTA RE8 **PLACA** SOD-323

TIPO DE VEHÍCULO Buseta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Eduardo Ortiz

Interventor De Campo

Nombre: Henry Bermudez Ayala

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 18-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Agricola de Guacavia

NUMERO DE RUTA RE13 **PLACA** WCR-836

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	x		
Estado espejo retrovisor	x		
Visibilidad del panorámico	x		
Estado del panorámico	x		
Estado de luces de estacionamiento	x		
Estado de luces direccionales	x		
tercer stop	x		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	x		
Estado de la puerta de acceso	x		
Estado del piso y/o del techo	x		
Estado de cinturones de seguridad	x		
Estado de la cojinerías y sillas	x		
Estado de las llantas	x		
Limpieza del vehiculo	x		
Estado físico de las placas	x		
Estado de las ventanas laterales	x		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	x		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	x		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	x		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Wilmer Julian Peña

Conductor/Acompañante

Nombre: Wilmer Julian Peña Perez

Hernez Bermudez A.

Interventor De Campo

Nombre: Hernez Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 19-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Maria Cuoth

NUMERO DE RUTA RE1 **PLACA** LIK-579

TIPO DE VEHÍCULO Buseta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Elecer Caicedo S.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermúdez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 19-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO San Isidro de Veracruz

NUMERO DE RUTA RE18 **PLACA** SRP-630

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Rupert Vargas

Interventor De Campo

Nombre: Henry Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 25-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Antonio Galan

NUMERO DE RUTA RE 5 **PLACA** TFW-080

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Valentin Rios

Interventor De Campo

Nombre: Hernez Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 25-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Maria Gutoth.

NUMERO DE RUTA RE2 **PLACA** TDZ-890.

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Jhan Reyes

Conductor/Acompañante

Nombre: Jhan Jairo Reyes

Herney Bermúdez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermúdez Agudelo.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 04-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Maria Gutth

NUMERO DE RUTA RE4 **PLACA** TBK-885

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Brayan Andrey Gutierrez

Herney Bermudez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumaral FECHA 04-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Antonio Galan

NUMERO DE RUTA RE 6 PLACA SON-338

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado fisico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquin	X		
Tiene elementos vencidos el botiquin		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: GERMAN PEREZ V.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumoral **FECHA** 04.03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Agricola de Guacavia

NUMERO DE RUTA RET2 **PLACA** KMY-653

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Jairo Urrea M.

Herney Bermudez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cumaral **FECHA** 05-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO San Isidro de Ucrocru?

NUMERO DE RUTA RE76 **PLACA** SOE-821

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado fisico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Ariel Cayeros N.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Restrepo **FECHA** 03-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Francisco Torres Leon

NUMERO DE RUTA RE2 **PLACA** LIK-507

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Oscar Alvaro Cano L

Interventor De Campo

Nombre: Henry Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Restrepo **FECHA** 11-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Francisco Torres Leon

NUMERO DE RUTA RE2 **PLACA** SOD-497

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Francisco Rodriguez.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Restrepo **FECHA** 17-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Francisco Torres Leon

NUMERO DE RUTA RE2 **PLACA** LIK-461

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Jhoan A.S. Chitiva

Conductor/Acompañante

Nombre: Jhoan Armando sandoval chitiva

Herney Bermudez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Rostrepo **FECHA** 24-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Francisco Torres Leon

NUMERO DE RUTA REZ **PLACA** LIK-555

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Mario Marín

Conductor/Acompañante

Nombre: Mario Marín

Henry Bermúdez A.

Interventor De Campo

Nombre: Henry Bermúdez Agudelo

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Restrepo **FECHA** 17-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Emiliano Restrepo

NUMERO DE RUTA RE4 **PLACA** ZIK-579

TIPO DE VEHÍCULO Buseta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Eliecer Cacedo S.

Herney Bermúdez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermúdez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Restrepo **FECHA** 03·03·2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Emilrono Restrepo

NUMERO DE RUTA RE8 **PLACA** TFW-724

TIPO DE VEHÍCULO Buseta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

HENRY REY

Conductor/Acompañante

Nombre: HENRY REY

Herney Bermudez A.

Interventor De Campo

Nombre: Herney Bermudez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Restrepo **FECHA** 24-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Emiliano Restrepo

NUMERO DE RUTA REG **PLACA** SXB-379

TIPO DE VEHÍCULO Micro bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Alejandro Montoya C.

Interventor De Campo

Nombre: Hernez Bermúdez Ayala.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Juan de Arama. **FECHA** 24-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO C.E Francisco de Paula Santander

NUMERO DE RUTA 14 y 15 **PLACA** UVM 52A

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Robinson Toro

Interventor De Campo

Nombre: Fireya Sanchez Pachon.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Juan de Arama. **FECHA** 28-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I.E Manacal.

NUMERO DE RUTA 5 **PLACA** SZT 679.

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	Y		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	Y		
Estado de luces de estacionamiento	Y		
Estado de luces direccionales	Y		
tercer stop	Y		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	Y		
Limpieza del vehículo	Y		
Estado fisico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	Y		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	Y		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	Y		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Anuar Jonar Villamizar

Interventor De Campo

Nombre: Ninaya Janeth Pachón.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Juan de Arama **FECHA** 28-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO IE Manacal

NUMERO DE RUTA 2 y 3 **PLACA** UFU 659

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquin	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Edgar Hernan Pinilla

Interventor De Campo

Nombre: Rivaya Sanchez Pachon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Juan de Arama. **FECHA** 03-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I.E San Juan de Arama.

NUMERO DE RUTA 6. **PLACA** TFW957

TIPO DE VEHÍCULO Buseta.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Jacl Mauricio Cardenas Valdes

Interventor De Campo

Nombre: Olga Sanchez Pachon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Juan de Arama **FECHA** 03-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I.E San Juan de Arama

NUMERO DE RUTA 7. **PLACA** WLM 602.

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X.		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Albertino Godoy

Conductor/Acompañante

Nombre: Albertino Godoy O

Interventor De Campo

Nombre: Freya Sanchez Pachon.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San juan de Arama **FECHA** 03-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I.E San juan de Arama.

NUMERO DE RUTA 9 **PLACA** SQI970.

TIPO DE VEHÍCULO Buseta.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Arnoldy Jimenez Jossa

Interventor De Campo

Nombre: Yineya Sanchez Pachon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San juan de Arama **FECHA** 04-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CE Francisco de Paula Santander

NUMERO DE RUTA 12 y 13 **PLACA** WHP934

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop			X
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			X
¿posee martillo de emergencia?			X
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

x

Conductor/Acompañante

Nombre: x Edier Fernando Gomez M.

Interventor De Campo

Nombre: Jorge Sanchez Pachón.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - META **FECHA** 12-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Malaver

NUMERO DE RUTA 15 **PLACA** WLL-255

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Parmenio Barzón

Hugo fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - META **FECHA** 14-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Ovidio Decroly

NUMERO DE RUTA 17 **PLACA** SGW-099

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Hugo fabian fuerero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Jeison alejandro Castañeda Mena

Nombre: Hugo fabian fuerero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - META **FECHA** 17-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Ovidio Decroly

NUMERO DE RUTA 4 **PLACA** TGZ-856

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Daniel Garcia Q.

Hugo Fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo Fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - META **FECHA** 19-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Cuidis Desarrollo

NUMERO DE RUTA 2 **PLACA** FAE-220

TIPO DE VEHÍCULO Campero

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop			X
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			X
¿posee martillo de emergencia?			X
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Germán Cardenas B

Hugo Fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - TIETA **FECHA** 19-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Encanto

NUMERO DE RUTA 17, 18 y 19 **PLACA** XUF-378

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Julian Prieto

Conductor/Acompañante

Nombre: Julian Prieto

Hugo fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - META **FECHA** 20-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Malaval

NUMERO DE RUTA 11 **PLACA** SQI-947

TIPO DE VEHÍCULO Buseta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Luis Alejandro Uribe

Conductor/Acompañante

Nombre:
Luis Alejandro Uribe.

Hugo fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - META **FECHA** 25-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Malaval

NUMERO DE RUTA 10 **PLACA** UYG-124

TIPO DE VEHÍCULO Campero

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop			X
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			X
¿posee martillo de emergencia?			X
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

John Hernandez

Conductor/Acompañante

Nombre: John Hernandez

Hugo fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - META **FECHA** 26-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Malavar

NUMERO DE RUTA 13 **PLACA** XZJ-306

TIPO DE VEHÍCULO Campero

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop			X
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			X
¿posee martillo de emergencia?			X
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

pedro julio B.

Conductor/Acompañante

Nombre: pedro julio

Hugo fabian Guerrero Ruís

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ruís

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Castilla - META **FECHA** 26-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Encanto

NUMERO DE RUTA 20 **PLACA** TCB-123

TIPO DE VEHÍCULO Campero

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop			X
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			X
¿posee martillo de emergencia?			X
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Pastor Bueno

Conductor/Acompañante

Nombre: Pastor Bueno

Hugo Fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo Fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cubarral - META **FECHA** 11-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Centro Educativo Cubarral

NUMERO DE RUTA 7 y 10 **PLACA** TGZ-776

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado fisico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Paola Cardona Saavedra

Conductor/Acompañante

Nombre: Paola F Cardona Saavedra

Hugo fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Rios

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cubarral – META **FECHA** 18-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Eustasio Rivera

NUMERO DE RUTA 3 y 5 **PLACA** SON-384

TIPO DE VEHÍCULO Buseta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Grotan A Bedoya T

Conductor/Acompañante

Nombre: Grotan Adolfo Bedoya Rojas

Hugo fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cubarral - META **FECHA** 19-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Jose Eustasio Rivera

NUMERO DE RUTA 2 **PLACA** WCW-603

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Edemir Ducuara R

Hugo Fabian Guerrero Rios

Interventor De Campo

Nombre: Hugo Fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cubarral - META **FECHA** 26-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JOSE EUSTASIO RIVERA

NUMERO DE RUTA 4 **PLACA** VAK-572

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Cristina Amado Cardona J.

Hugo fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Dorado - META **FECHA** 12-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Dorado

NUMERO DE RUTA 8 **PLACA** TGZ-275

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Ricardo J Ruiz

Hugo fabian Guevara Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guevara Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Dorado - Meta **FECHA** 13-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Dorado

NUMERO DE RUTA 2 y 3 **PLACA** ESM-986

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Dilia Cadena.

Conductor/Acompañante

Nombre: Dilia Cadena.

Hugo Fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Dorado - TOLIMA **FECHA** 20-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Dorado

NUMERO DE RUTA 1 **PLACA** THP-213

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: HECTOR MEDINA BOSADILLA

Hugo fabian Guevara Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guevara Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Dorado - Meta **FECHA** 21-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Dorado

NUMERO DE RUTA 7 **PLACA** GHU-255

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Ariel Calderon F.

Conductor/Acompañante

Nombre: José Ariel Calderon Jimenez

Hugo Fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo Fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Dorado - META **FECHA** 25-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Dorado

NUMERO DE RUTA 4 y 5 **PLACA** TBL-553

TIPO DE VEHÍCULO Buseta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Darwinton Bernal

Conductor/Acompañante

Nombre: Darwinton Bernal Escoba

Hugo fabian Guerrero Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guerrero Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Dorado - META **FECHA** 28-07-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Dorado

NUMERO DE RUTA 6 **PLACA** EQQ-024

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Sergio Tova H.

Conductor/Acompañante

Nombre: Sergio Tova H.

Hugo fabian Guevara Ríos

Interventor De Campo

Nombre: Hugo fabian Guevara Ríos

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Martin **FECHA** 21-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Manuela Beltran

NUMERO DE RUTA 1 **PLACA** SXC111

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Camilo Herrera

Conductor/Acompañante

Nombre: Camilo Herrera

Yeli Mejía Niño

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejía Niño

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Martin **FECHA** 21-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Ce. Camaita

NUMERO DE RUTA 2 **PLACA** SON 180

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Walter Olmancera

Conductor/Acompañante

Nombre: Walter Olmancera

Yuli Mejía Niño

Interventor De Campo

Nombre: Yuli Mejía Niño

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Martin **FECHA** 26-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Integrado de San Martin

NUMERO DE RUTA 3 **PLACA** SQI826

TIPO DE VEHÍCULO BUSETA

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Juan Gabriel

Conductor/Acompañante

Nombre: Juan Gabriel

Yeli Mejia N.20

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejia N.20

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO San Martín **FECHA** 26-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Manuela Beltran

NUMERO DE RUTA 1 **PLACA** SXC112

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquin		X	

Alvaro Camacho

Conductor/Acompañante

Nombre: Alvaro Camacho

Yeli Mejía Niño

Interventor De Campo

Nombre: Yeli Mejía Niño

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

OK

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO La Macarena ✓ **FECHA** 10/02/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Santa teresa ✓

NUMERO DE RUTA RE20 ✓ **PLACA** VXB484 ✓

TIPO DE VEHÍCULO campero ✓

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop			✓
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerias y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	—		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			✓
¿posee martillo de emergencia?			✓
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Alvaro Ramirez ✓

Conductor/Acompañante

Nombre: Alvaro Ramirez ✓

Alejandro Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alejandro Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO La Macarena **FECHA** 11/02/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Tercer Milenio

NUMERO DE RUTA RE 4 **PLACA** SIG934

TIPO DE VEHÍCULO Microbus.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerias y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado fisico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda si o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

ANTONIO S.

Conductor/Acompañante

Nombre: Antonio Santos.

Alcalde Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alcalde Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO La Macarena **FECHA** 12/02/2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO La Catalina.

NUMERO DE RUTA RE2 **PLACA** VZD690

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop			✓
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda si o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			✓
¿posee martillo de emergencia?			✓
¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquin	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquin		✓	

Arbey Vela O.

Conductor/Acompañante

Nombre: Robin Arbey Vela.

Alejandro Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alejandro Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO La Macarena **FECHA** 13/02/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Bocas del Perdido

NUMERO DE RUTA R8 **PLACA** L45323

TIPO DE VEHÍCULO Campero

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop			✓
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			✓
¿posee martillo de emergencia?			✓
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Raul Urrea

Conductor/Acompañante

Nombre: Raul Urrea

Alejandro Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alejandro Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO La Macarena ✓ **FECHA** 14/02/2025 ✓

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Nuevo Horizonte ✓

NUMERO DE RUTA R612 ✓ **PLACA** THR940 ✓

TIPO DE VEHÍCULO camioneta ✓

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop			✓
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerias y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			✓
¿posee martillo de emergencia?			✓
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Giovanni V. ✓

Conductor/Acompañante ✓

Nombre: Giovanni V.

Alejandro Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alejandro Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO La Macarena **FECHA** 17/02/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Tercer Milenio

NUMERO DE RUTA RE 5 **PLACA** SDP 742.

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop			✓
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado fisico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			✓
¿posee martillo de emergencia?			✓
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquin	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquin		✓	

Alvaro Garibello

Conductor/Acompañante

Nombre: Alvaro Garibello Reyes.

Alexander Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alexander Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO La Macarena **FECHA** 19/02/2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Santa Teresa.

NUMERO DE RUTA RE 13 **PLACA** TBK 726.

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop			✓
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado fisico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			✓
¿posee martillo de emergencia?			✓
¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquin	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquin		✓	

Homar Eduardo mancera

Conductor/Acompañante

Nombre: Homar Eduardo Mancera.

Alejandro Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alejandro Molano

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO La Macarena **FECHA** 26/02/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO la catalina

NUMERO DE RUTA RE1 **PLACA** TBS021

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop			
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			✓
¿posee martillo de emergencia?			✓
¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Esneyder Rios ✓

Conductor/Acompañante

Nombre: Esneyder Rios ✓

Alejandro Molano

Interventor De Campo

Nombre: Alejandro Molano

OK

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA **FECHA** 10/FEBRERO/2015

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PUERTO LUIS

NUMERO DE RUTA 13 **PLACA** UFU 709

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✗	

Conductor/Acompañante

Nombre: Angel Gonzalez

Interventor De Campo

Nombre: LENNIN ARGENIS G.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA **FECHA** 12/Febrero/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Mi Llanura.

NUMERO DE RUTA 16 **PLACA** USD564

TIPO DE VEHÍCULO Microbus.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado fisico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Conductor/Acompañante

Nombre: Jorge Enrique Castro

Interventor De Campo

Nombre: Argemiro Portilla.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Concordia **FECHA** 12/Febrero/2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Mi llanura.

NUMERO DE RUTA 15 **PLACA** SKM 726.

TIPO DE VEHÍCULO Buseta.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerias y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Yesid N.

Conductor/Acompañante

Nombre: Yesid N.

Interventor De Campo

Nombre:

OK

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO PUERTO CONDOTA **FECHA** 17/FEBRERO/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PUERTO TRES

NUMERO DE RUTA 12 **PLACA** TSU422

TIPO DE VEHÍCULO MICROBUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Julio Cesar Gonzalez

Conductor/Acompañante

Nombre: Julio Cesar Gonzalez

Interventor De Campo

Nombre: LENNYN ARGUMEDO R.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA **FECHA** 20/Febrero/2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MI UANUPA

NUMERO DE RUTA 16 **PLACA** USD564

TIPO DE VEHÍCULO MICROBUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Jorge Enrique Castro G.

Interventor De Campo

Nombre: [illegible]

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Concordia **FECHA** 25/Febrero/2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Millanura

NUMERO DE RUTA 15 **PLACA** SKM726.

TIPO DE VEHÍCULO Buseta.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Yesid N.

Conductor/Acompañante

Nombre: Yesid N.

Interventor De Campo

Nombre: Argemiro Portilla.

OK

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA **FECHA** 25/FEBRERO/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PUERTO IRIS

NUMERO DE RUTA 14 **PLACA** SYT984

TIPO DE VEHÍCULO BUSETA

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales			
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		

La caja de herramientas cuenta con:	SI	NO
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X	
Una cruceta.	X	
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X	
Linterna	X	
Un extintor.	X	
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X	
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X	
Llanta de repuesto	X	
El vehículo cuenta con el botiquín	X	
Tiene elementos vencidos el botiquín		X

William Leiton

Conductor/Acompañante

Nombre: William Leiton

Interventor De Campo

Nombre: LENNIN ARGEMIRO R.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO PUERTO CONCORDIA META **FECHA** 05/MARZO/2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PUERTO TRES

NUMERO DE RUTA 13 **PLACA** UFU705

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Angel Gutierrez

Interventor De Campo

Nombre: YENNYN ARGUMEDO RC

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Fuentedeoro / FECHA 03 Marzo 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO El Progreso /

NUMERO DE RUTA 7 / PLACA TGU 899 /

TIPO DE VEHÍCULO Bus /

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquin	X		
Tiene elementos vencidos el botiquin		X	

Jailton Jimenez

Conductor/Acompañante

Nombre: Jailton Jimenez

Magola Romero M.

Interventor De Campo

Nombre: Magola Romero Martinez

ok

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Lejanías ✓ **FECHA** 26-02-2025 ✓

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO C.E el Convenio ✓

NUMERO DE RUTA 1. ✓ **PLACA** SYT 290 ✓

TIPO DE VEHÍCULO Buseta ✓

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	V		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	V		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

FRAINER VIDAL

Conductor/Acompañante

Nombre: Frainer duban vidal V

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachón.

ok

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Lejanías **FECHA** 05-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO C.E el Convenio

NUMERO DE RUTA 2 **PLACA** VDX 805

TIPO DE VEHÍCULO Camioneta

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop			X
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			X.
¿posee martillo de emergencia?			X.
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X.		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Rodolfo Hueso.

Interventor De Campo

Nombre: Mireya Sanchez Pachon.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Lejanías **FECHA** 05-03-2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO IE Lejanías

NUMERO DE RUTA 6 **PLACA** SKX 802

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehiculo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	✓		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	X		
El vehiculo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Edwin Calado C.

Conductor/Acompañante

Nombre: Edowin Calado Calderón

Interventor De Campo

Nombre: Tireya Sanchez Pachón.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Magangue **FECHA** 11-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO IE Jorge Eliecer Gaitan

NUMERO DE RUTA 01 **PLACA** SMH873

TIPO DE VEHÍCULO BUSETA

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Armando Luna B

Conductor/Acompañante

Nombre: Armando Luna B

Olga Lucero Beltrán C

Interventor De Campo

Nombre: Olga Lucero Beltrán C

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Mapiripan Meta **FECHA** 11-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO IE Jorge Eliecer Gaitan

NUMERO DE RUTA 01 **PLACA** SOCB77

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	–		
Estado espejo retrovisor	–		
Visibilidad del panorámico	–		
Estado del panorámico	–		
Estado de luces de estacionamiento	–		
Estado de luces direccionales	–		
tercer stop	–		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	–		
Estado de la puerta de acceso	–		
Estado del piso y/o del techo	–		
Estado de cinturones de seguridad	–		
Estado de la cojinerías y sillas	–		
Estado de las llantas	–		
Limpieza del vehiculo	–		
Estado fisico de las placas	–		
Estado de las ventanas laterales	–		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	–		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	–		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	–		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	–		
¿posee martillo de emergencia?	–		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	–		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	–		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	–		
¿Funciona limpia-parabrisas?	–		
¿Funciona el pito o bocina?	–		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	–		
Una cruceta.	–		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	–		
Linterna	–		
Un extintor.	–		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	–		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	–		
Llanta de repuesto	–		
El vehículo cuenta con el botiquín	–		
Tiene elementos vencidos el botiquín		–	

Abner Vaca

Conductor/Acompañante

Nombre: Abner Vaca

Olga Lucia Beltrán C

Interventor De Campo

Nombre: Olga Lucia Beltrán C

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Mapiripan **FECHA** 18-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO IE Jorge Eliecer Gaitan

NUMERO DE RUTA 01 **PLACA** JMH873

TIPO DE VEHÍCULO BUSETA

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	—		
Estado espejo retrovisor	—		
Visibilidad del panorámico	—		
Estado del panorámico	—		
Estado de luces de estacionamiento	—		
Estado de luces direccionales	—		
tercer stop	—		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	—		
Estado de la puerta de acceso	—		
Estado del piso y/o del techo	—		
Estado de cinturones de seguridad	—		
Estado de la cojinerías y sillas	—		
Estado de las llantas	—		
Limpieza del vehiculo	—		
Estado físico de las placas	—		
Estado de las ventanas laterales	—		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	—		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	—		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	—		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	-		
¿posee martillo de emergencia?	-		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	-		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	-		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	-		
¿Funciona limpia-parabrisas?	-		
¿Funciona el pito o bocina?	-		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	-		
Una cruceta.	-		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	-		
Linterna	-		
Un extintor.	-		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	-		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	-		
Llanta de repuesto	-		
El vehículo cuenta con el botiquín	-		
Tiene elementos vencidos el botiquín		-	

Armando Zuna B

Conductor/Acompañante

Nombre: Armando Zuna B

Olga Lucia Beltrán C

Interventor De Campo

Nombre: Olga Lucia Beltrán C

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Hatillo de Loba **FECHA** 18-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO IE Jorge Eliecer Gaitan

NUMERO DE RUTA 02 **PLACA** SOC 877

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	—		
Estado espejo retrovisor	—		
Visibilidad del panorámico	—		
Estado del panorámico	—		
Estado de luces de estacionamiento	—		
Estado de luces direccionales	—		
tercer stop	—		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	—		
Estado de la puerta de acceso	—		
Estado del piso y/o del techo	—		
Estado de cinturones de seguridad	—		
Estado de la cojinerías y sillas	—		
Estado de las llantas	—		
Limpieza del vehículo	—		
Estado físico de las placas	—		
Estado de las ventanas laterales	—		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	—		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	—		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	—		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Abner Vaca

Conductor/Acompañante

Nombre: Abner Vaca

Olga Lucia Betancur

Interventor De Campo

Nombre: Olga Lucia Betancur

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Mapiripan Meta **FECHA** 25-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I E Jorge Eliecer Gaitan

NUMERO DE RUTA 01 **PLACA** SMH873

TIPO DE VEHÍCULO BUSETA

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	—		
Estado espejo retrovisor	—		
Visibilidad del panorámico	—		
Estado del panorámico	—		
Estado de luces de estacionamiento	—		
Estado de luces direccionales	—		
tercer stop	—		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	—		
Estado de la puerta de acceso	—		
Estado del piso y/o del techo	—		
Estado de cinturones de seguridad	—		
Estado de la cojinerías y sillas	—		
Estado de las llantas	—		
Limpieza del vehiculo	—		
Estado físico de las placas	—		
Estado de las ventanas laterales	—		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	—		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	—		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	—		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	—		
¿posee martillo de emergencia?	—		
¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"?	—		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	/		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	—		
¿Funciona limpia-parabrisas?	—		
¿Funciona el pito o bocina?	—		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	—		
Una cruceta.	—		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	—		
Linterna	—		
Un extintor.	—		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	—		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	—		
Llanta de repuesto	—		
El vehículo cuenta con el botiquín	—		
Tiene elementos vencidos el botiquín		—	

Armando Luna B

Conductor/Acompañante

Nombre: Armando Luna B

Olga Lucero Beltrán C

Interventor De Campo

Nombre: Olga Lucero Beltrán C

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Mapiripan Meta **FECHA** 25-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I E Jorge Eliecer Gaitan

NUMERO DE RUTA 02 **PLACA** SOC877

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Adner Vaca

Conductor/Acompañante

Nombre: Adner Vaca

Olga Lucio Beltrán C

Interventor De Campo

Nombre: Olga Lucio Beltrán C

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 11-Febrero-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Horizontes

NUMERO DE RUTA 1 **PLACA** UVK 969

TIPO DE VEHÍCULO Bus.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerias y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Wilson Collazos

Conductor/Acompañante

Nombre: Wilson Collazos

Erol Leyton

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan. **FECHA** 12-febrero-2015

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Rebualta

NUMERO DE RUTA 3 **PLACA** SKC611.

TIPO DE VEHÍCULO Buseta.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Hernando Cubides

Conductor/Acompañante

Nombre: Hernando Cubides

Fidel Leyton

Interventor De Campo

Nombre: Fidel Leyton

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 13-02-2015

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Kuwet

NUMERO DE RUTA 9 **PLACA** SWK766

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Edinson Alfonso Alvarez

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan. **FECHA** 18-02-2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Rubiales

NUMERO DE RUTA 4 **PLACA** SPD562.

TIPO DE VEHÍCULO Buseta.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Oliverio Cubides

Conductor/Acompañante

Nombre: Oliverio Cubides

Edwin Leyton.

Interventor De Campo

Nombre: Edwin Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan. **FECHA** 18-02-2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Rubrales.

NUMERO DE RUTA 5 y 6 **PLACA** SOE097.

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.			
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Conductor/Acompañante

Nombre: Fabio Solano.

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 18-02-2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Rebrales

NUMERO DE RUTA 6 **PLACA** TSK143

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carroceria la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Conductor/Acompañante

Nombre: [illegible]

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan. **FECHA** 19-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Kuwei

NUMERO DE RUTA 7 **PLACA** TFJ338

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carroceria la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		*	

Conductor/Acompañante

Nombre: Resurreccion Bonilla.

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 20-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Pomoplanas

NUMERO DE RUTA 14. **PLACA** WMT 294.

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda si o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Milton Enciso

Conductor/Acompañante

Nombre: Milton Enciso.

Enol Leyton

Interventor De Campo

Nombre: Enol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan. **FECHA** 20-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Domo Plana 2

NUMERO DE RUTA 13 **PLACA** SKK 606

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Juan Linares.

Conductor/Acompañante

Nombre: Juan Linares

Erol Leyton.

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan. **FECHA** 25-febrero-2015

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Rubiales.

NUMERO DE RUTA 2. **PLACA** SPT 592.

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerias y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		x	

Abelino Alvarez

Conductor/Acompañante

Nombre: Abelino Alvarez.

Edilson

Interventor De Campo

Nombre: Edilson

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 26-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Kuwei

NUMERO DE RUTA 10 **PLACA** UZK 115

TIPO DE VEHÍCULO Bus.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda si o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna			
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: Jose Mora.

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 27-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Demo Llanos

NUMERO DE RUTA 15 **PLACA** SOP559

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerias y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Javier Beltran

Conductor/Acompañante

Nombre: Javier Beltran.

Erol Leyton

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 27-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Dama Plana 2

NUMERO DE RUTA 12 **PLACA** SKI557

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carroceria la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquin	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquin		✓	

Julian Cardenas

Conductor/Acompañante

Nombre: Julian Cardenas

Julian Enrique Cardenas Bero

Erol Leyton.

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 27-02-2025.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Domoplana?

NUMERO DE RUTA 11 **PLACA** SON 642.

TIPO DE VEHÍCULO BUS.

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		✓	

Mauricio Raigoso

Conductor/Acompañante

Nombre: Mauricio Raigoso

Erol Leyton

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan. **FECHA** 4-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Rubra lez.

NUMERO DE RUTA 2. **PLACA** UVK969.

TIPO DE VEHÍCULO Bus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehículo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehículo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Abelino Alvarez.

Conductor/Acompañante

Nombre: Abelino Alvarez.

Erol Leyton.

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Puerto Gaitan **FECHA** 5-03-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Kuwei

NUMERO DE RUTA B **PLACA** TSK143

TIPO DE VEHÍCULO BUS

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	✓		
Estado espejo retrovisor	✓		
Visibilidad del panorámico	✓		
Estado del panorámico	✓		
Estado de luces de estacionamiento	✓		
Estado de luces direccionales	✓		
tercer stop	✓		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	✓		
Estado de la puerta de acceso	✓		
Estado del piso y/o del techo	✓		
Estado de cinturones de seguridad	✓		
Estado de la cojinerías y sillas	✓		
Estado de las llantas	✓		
Limpieza del vehiculo	✓		
Estado físico de las placas	✓		
Estado de las ventanas laterales	✓		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	✓		
¿Posee en la parte posterior de la carroceria, franjas alternas en colores amarillo y negro?	✓		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	✓		
¿posee martillo de emergencia?	✓		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	✓		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	✓		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	✓		
¿Funciona limpia-parabrisas?	✓		
¿Funciona el pito o bocina?	✓		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehiculo	✓		
Una cruceta.	✓		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	✓		
Linterna	✓		
Un extintor.	✓		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	✓		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	✓		
Llanta de repuesto	✓		
El vehiculo cuenta con el botiquín	✓		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Johan Mora.

Conductor/Acompañante

Nombre: Johan Mora.

Erol Leyton.

Interventor De Campo

Nombre: Erol Leyton.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO Cabuyaro **FECHA** 27-02-2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO San Felipe

NUMERO DE RUTA RE 17 **PLACA** THL404

TIPO DE VEHÍCULO Microbus

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop	X		
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerias y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehículo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?	X		
¿posee martillo de emergencia?	X		
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehiculo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: José Orlando Camargo

Interventor De Campo

Nombre: Daniel Santiago Gómez L.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 2

LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO FISICO DEL VEHICULO AUTOMOTOR

MUNICIPIO UNIBE (Meta) **FECHA** 27 02 2025

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I. E. 17 JULIA

NUMERO DE RUTA 12 **PLACA** SVM 042

TIPO DE VEHÍCULO CAMIONETA

ESTADO FISICO DEL VEHICULO	Bueno	Malo	N/A
Estado espejos laterales	X		
Estado espejo retrovisor	X		
Visibilidad del panorámico	X		
Estado del panorámico	X		
Estado de luces de estacionamiento	X		
Estado de luces direccionales	X		
tercer stop			X
Funcionamiento luces delanteras altas y bajas	X		
Estado de la puerta de acceso	X		
Estado del piso y/o del techo	X		
Estado de cinturones de seguridad	X		
Estado de la cojinerías y sillas	X		
Estado de las llantas	X		
Limpieza del vehículo	X		
Estado físico de las placas	X		
Estado de las ventanas laterales	X		
Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	**SI**	**NO**	**N/A**
¿Tiene logos de placa en los costados del vehiculo?	X		
¿Posee en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas en colores amarillo y negro?	X		
¿Posee en parte lateral de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

Responda sí o no, o no aplica (N/A) según el caso.	SI	NO	N/A
¿Posee señalización de Salida emergencia?			X
¿posee martillo de emergencia?			X
¿Posee en parte superior trasera de la carrocería la leyenda "Escolar"?	X		
¿Posee en parte superior delantera de la carrocería la leyenda "Escolar" en inversa?	X		
¿Posee dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa?	X		
¿Funciona limpia-parabrisas?	X		
¿Funciona el pito o bocina?	X		
La caja de herramientas cuenta con:	**SI**	**NO**	
Un gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
Una cruceta.	X		
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.	X		
Linterna	X		
Un extintor.	X		
Dos tacos para bloquear el vehículo.	X		
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.	X		
Llanta de repuesto	X		
El vehículo cuenta con el botiquín	X		
Tiene elementos vencidos el botiquín		X	

Conductor/Acompañante

Nombre: OMAR ROMERO

Interventor De Campo

Nombre: DARWIN GUARAQUINA B.

ANEXO 15

FORMATO 4 INSPECCION DEL RECORRIDO

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: MESETAS (META) **Fecha:** 17 02 2025

Establecimiento Educativo: I.E. LOS FUNDADORES

Ruta: 8 **Placa:** XXA 881

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: José Oliver Chaparro

CELULAR: 3134464183

Interventor de campo

Nombre: Brian Arteaga R.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: MESETAS (META) **Fecha:** 10 02 2025

Establecimiento Educativo: I. E. LOS FUNDADORES

Ruta: 7 **Placa:** SID 815

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: ARIOLA GUSTAVO DUARTE HERRERA

CELULAR: 3219083069

Interventor de campo

Nombre: DARWIN GUTIERREZ B.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: MESETAS (META) **Fecha:** 11 02 2025

Establecimiento Educativo: C. E. RIO DUDAR

Ruta: 2 **Placa:** SID 815

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: ARIOSTO GALVIS ARIAS PEDRO

CELULAR: 3219083068

Interventor de campo

Nombre: DARWIN GUTIERREZ B.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: MESETAS (META) **Fecha:** 14 02 2025

Establecimiento Educativo: C.E. RIO DUDA

Ruta: 4 **Placa:** SOP 987

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Hector Albeiro Ramos

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Hector Albeiro Ramos

CELULAR: 3139634852

Interventor de campo

Nombre: DARWIN GUATAQUIRA B.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: MESETAS (META) **Fecha:** 17 02 2025

Establecimiento Educativo: I.E. LOS FUNDADORES

Ruta: 10 **Placa:** SXD 195

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: JOSE RUPERTINO ACEVEDO

CELULAR: 3202316427

Interventor de campo

Nombre: DARWIN CANTACUIA B

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: MESETAS (META) **Fecha:** 18 02 2025

Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RIO DUDAS

Ruta: 1 **Placa:** XWC908

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escribala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Jomir Bautista Saavedra B.

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jomir Bautista Saavedra Beltran

CELULAR: 3227285664

Interventor de campo

Nombre: DARWIN ANTANQUIN B.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: MESETAS **Fecha:** 24 02 - 2025

Establecimiento Educativo: I.E Los fundadores

Ruta: 13 **Placa:** WTU 824

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehiculo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Octavio Nelson Ubague.

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Octavio Nelson Ubague

CELULAR: 3114967435

Interventor de campo

Nombre: DARWIN CASTAÑEDA B.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: San Carlos de Guaroa **Fecha:** 10-02-2025

Establecimiento Educativo: IE Isabel Caballero

Ruta: 1-2 **Placa:** WDA938

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor
NOMBRE: Wilmar Eduardo Cuellar Rodriguez
CELULAR: 3222043092

Daniel Guevara

Interventor de campo
Nombre: Daniel Santiago Guevara L.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: San Carlos de Guaroa **Fecha:** 18-02-2025

Establecimiento Educativo: IE Gabriel García Márquez

Ruta: 6 **Placa:** TSU476

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Carlos Andres Badillo

CELULAR: 3504679732

Daniel Guzman

Interventor de campo

Nombre: Daniel Santiago Guzman L

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: San Carlos de Guarros **Fecha:** 18-02-2025

Establecimiento Educativo: IE Isabel Catolica

Ruta: RF 142 **Placa:** WDO938

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Wilmar Eduardo Cuellar

CELULAR: 3222043092

Daniel Guarin

Interventor de campo

Nombre: Daniel Santiago Guarin L.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: San Carlos de Guaroa **Fecha:** 21-02-2025

Establecimiento Educativo: IE Gabriel Garcia Marquez

Ruta: 4 **Placa:** SPX 393

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Alirio Cardenas Clavijo

CELULAR: 3164494695

Daniel Guzman

Interventor de campo

Nombre: Daniel Santiago Guzman L.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: San Carlos de Guaroa **Fecha:** 03-03-2025

Establecimiento Educativo: IE Simon Bolivar

Ruta: 4 45 **Placa:** WOR 950

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Nelson Benitez

CELULAR: 3133114339

Daniel Gaona

Interventor de campo

Nombre: Daniel Santiago Gaona L.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 10-02-2023

Establecimiento Educativo: Pablo Emilio Riveros

Ruta: 70 **Placa:** SPX 394

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Darwin Velandia

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Darwin velandia

CELULAR: 3227265179

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 10-02-2025

Establecimiento Educativo: Pablo Emilio Riveros

Ruta: 77 **Placa:** SXD 194

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Manuel Moreno

CELULAR: 3213304727

Interventor de campo

Nombre: Didia Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 10-02-2025

Establecimiento Educativo: Pablo Emilio Riveros

Ruta: 9 **Placa:** SWM 813

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Edwin M.P

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Edwin Muñoz

CELULAR: 3213315009

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 11-02-2025

Establecimiento Educativo: Dinamarca

Ruta: 7 **Placa:** SXC 053

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Edilson Parra Rios

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Edilson Parra

CELULAR: 312 285 58 34

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 11-02-2025

Establecimiento Educativo: Dinamarca

Ruta: 27 **Placa:** SXD 067

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

David Rodriguez

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: David Rodriguez

CELULAR: 3124958202

Interventor de campo

Nombre: Didier Arosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: Santa Teresita

Ruta: 23 **Placa:** TTZ 276

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Eicdy Riaños

CELULAR: 3156653970

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: Santa teresita

Ruta: 26 **Placa:** TTZ 276

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Ficdy Riaños

CELULAR: 3156653970

Interventor de campo

Nombre: Dida Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: Santa teresita

Ruta: 22 **Placa:** SXD378

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jose Lozano

CELULAR: 3134730741

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: Santa teresita

Ruta: 23 **Placa:** SXB 302

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Cristian Celis

CELULAR: 313 815 8034

Interventor de campo

Nombre: Odin Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: Santa teresita

Ruta: 24 **Placa:** X6C 837

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Elkin Ramirez

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Elkin Ramirez

CELULAR: 3115019351

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 13-02-2025

Establecimiento Educativo: Luis Carlos Galan Sarmiento

Ruta: 12 **Placa:** UTY 090

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jairo Correal

CELULAR: 3188473712

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 13-02-2025

Establecimiento Educativo: Luis carlos Galan sarmiento

Ruta: 14 **Placa:** WDQ 844

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Hamith Miranda

CELULAR: 3115202782

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 13-02-2023

Establecimiento Educativo: Luis Carlos Galan Sarmiento

Ruta: 13 **Placa:** WDQ 844

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Hamith Miranda

CELULAR: 3115202382

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 17-02-2025

Establecimiento Educativo: Maria Montessori

Ruta: 17 **Placa:** WDR 955

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora Viviana Orjuela

NOMBRE: Lidia Orjuela

CELULAR: 3123474909

Interventor de campo

Nombre: Didi Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 17-02-2025

Establecimiento Educativo: Maria Montessori

Ruta: 16 **Placa:** SXB 302

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Cristian Celis

CELULAR: 3138158034

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 18-02-2025

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Ruta: 6 **Placa:** XJE 202

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	x	
Conductor del departamento del meta		x
¿Porta uniforme de la empresa?	x	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	x	
¿Respeta las señales de tránsito?	x	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	x	
¿Conduce con exceso de velocidad?		x
¿Conduce con la puerta abierta?		x
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		x
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		x
¿Realiza el recorrido sin monitor?		x
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		x
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		x
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		x
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		x
¿Consume alimentos durante el recorrido?		x
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	x	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	x	
¿Realiza llamado a lista?	x	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	x	
¿Realiza el recorrido completo?	x	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	x	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	x	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		x
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		x
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		x

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jesus Murillo

CELULAR: 3195509225

Interventor de campo

Nombre: Didier Arosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 18-02-2025

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Ruta: 3 **Placa:** UTY 090

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Sallo Corral

CELULAR: 3188473712

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 18-02-2025

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Ruta: 5 **Placa:** SWM 813

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Edwin M.P

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Edwin Muñoz

CELULAR: 3213313009

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 18-02-2025

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Ruta: 7 **Placa:** SXT 696

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Alcelio Mojica

CELULAR: 3144341010

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 18-02-2025

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Ruta: 8 **Placa:** UPB 166

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Carlos V

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Carlos Valderrama

CELULAR: 3147330862

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 18-02-2025

Establecimiento Educativo: Compestic San Jose

Ruta: 4 **Placa:** SXC 113

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Oscar Rubio

CELULAR: 322 343 5223

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 24-02-2025

Establecimiento Educativo: Gabriela Mistral

Ruta: 2 **Placa:** SXD 194

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Manuel Moreno

CELULAR: 3213300472

Interventor de campo

Nombre: Odia Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 26-02-2025

Establecimiento Educativo: San Isidro de Chichimene

Ruta: 20 **Placa:** WDQ 448

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Leonardo Monroy

CELULAR: 3105665108

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 26-02-2025

Establecimiento Educativo: San Isidro de Chichimene

Ruta: 18 **Placa:** X16 202

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jesus Murillo

CELULAR: 3195509223

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 26-02-2025

Establecimiento Educativo: San Isidro de Chichimene

Ruta: 21 **Placa:** SXD 194

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Manuel Moreno

CELULAR: 321 330 4727

Interventor de campo

Nombre: Dida Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 26-02-2025

Establecimiento Educativo: San Isidro de chichimene

Ruta: 19 **Placa:** SRY 113

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

JAIR ARANDA

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jair Aranda

CELULAR: 3057532414

Interventor de campo

Nombre: Oscar Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 03-03-2023

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Ruta: 7 **Placa:** SXT 696

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Acacio Mojica

CELULAR: 3144347070

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacias **Fecha:** 03-03-2025

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Ruta: 5 **Placa:** SWM 813

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehiculo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Edwin M.P

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Edwin Muñoz

CELULAR: 3213315009

Interventor de campo

Nombre: Dida Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 03-03-2023

Establecimiento Educativo: Campestre San Jose

Ruta: 8 **Placa:** UPB 166

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Carlos V

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: carlos valderrama

CELULAR: 3147350862

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 03-03-2023

Establecimiento Educativo: Comedor San José

Ruta: 4 **Placa:** SXC 113

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Oxar Rubio

CELULAR: 322 343 5223

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 03-03-2025

Establecimiento Educativo: Campestre San José

Ruta: 3 **Placa:** UTY 090

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jairo Correal

CELULAR: 3188473712

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 03-03-2023

Establecimiento Educativo: Campestre San José

Ruta: 6 **Placa:** XIE 202

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jesus Murillo

CELULAR: 3193309223

Interventor de campo

Nombre: Odri Arosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 04-03-2025

Establecimiento Educativo: Maria Montessori

Ruta: 16 **Placa:** SXB 302

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Cristian Celis

CELULAR: 3138158034

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Acacías **Fecha:** 04-03-2025

Establecimiento Educativo: Maria Montessori

Ruta: 17 **Placa:** WDR 955

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora Viviana Ojuela

NOMBRE: Lidia Ojuela

CELULAR: 312 347 4909

Interventor de campo

Nombre: Didier Acosta

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 11/02/2025

Establecimiento Educativo: Henry Daniels

Ruta: 14 **Placa:** TBZ870

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: leidy Johana Uriego

CELULAR: 3208492735

Interventor de campo

Nombre: Ady Maria Barzon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 11/02/2025

Establecimiento Educativo: San Lorenzo

Ruta: 27 **Placa:** SCH983

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jean Javier Martinez

CELULAR: 3214378728

Interventor de campo

Nombre: Jhon Alexander Bayona

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 18/02/2025

Establecimiento Educativo: Henry Daniels

Ruta: 15 **Placa:** TFR999

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Nolberto mendieta

CELULAR: 3134953811

Interventor de campo

Nombre: Judy Maria Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 18/02/2025

Establecimiento Educativo: C.E castilla la nueva

Ruta: 3 **Placa:** SRO559

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: [illegible]

CELULAR: 3115773190

Interventor de campo

Nombre: July María Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 18/02/2025

Establecimiento Educativo: San Lorenzo

Ruta: 26 **Placa:** SZQ028

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Alvaro Rubio

CELULAR: 3153499378

Interventor de campo

Nombre: Judy Maria Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 19/02/2025

Establecimiento Educativo: Henry Daniels

Ruta: 16 **Placa:** SVF124

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: José Arnulfo Pozo Carrillo.

CELULAR: 3138830264

Interventor de campo

Nombre: Ady María Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 24/02/2025

Establecimiento Educativo: CE castilla la nueva

Ruta: 6 **Placa:** TSR743

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: GILBERTO NUÑEZ

CELULAR: 3204725227

Interventor de campo

Nombre: Joly Maria Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 25/02/2025

Establecimiento Educativo: C.E Castilla la nueva

Ruta: 7 **Placa:** SUF 124

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: José Arnulfo Pozo Carrillo.

CELULAR: 3138830264.

Interventor de campo

Nombre: Judy Maria Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 25/02/2025

Establecimiento Educativo: Henry Daniels

Ruta: 17 **Placa:** SXB 552

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Yarmenio Rudal Peña D.

CELULAR: 310 2670743

Interventor de campo

Nombre: Jay Maria Garzon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 25/02/2025

Establecimiento Educativo: San lorenzo

Ruta: 30 **Placa:** WDR090

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Guillermanda C

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Guillermanda C.

CELULAR: +3167255642

Interventor de campo

Nombre: July María Garzon

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Castilla la nueva **Fecha:** 05/03/2025

Establecimiento Educativo: San Lorenzo

Ruta: 31 **Placa:** 5x0202

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Elbardo Aroca

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Elbardo Aroca

CELULAR: 3218501434

Interventor de campo

Nombre: Judy Maria Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Guamal **Fecha:** 11/02/2025

Establecimiento Educativo: Jose Maria Cordoba

Ruta: 3 **Placa:** STO077

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora Diego Andres

NOMBRE: DIEGO ANDRES

CELULAR: 3504463444

Interventor de campo

Nombre: July Maria Barron

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Guamal **Fecha:** 17/02/2025

Establecimiento Educativo: Jose maria Cordoba

Ruta: 6 **Placa:** SXC113

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Oscar Rubio Figueredo.

CELULAR: 3223435223.

Interventor de campo

Nombre Joly Mina Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Guamal **Fecha:** 18/02/2025

Establecimiento Educativo: Jose Maria Cordoba

Ruta: 2 **Placa:** SXD029

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Ayda A. Mancera

CELULAR: 320 840 7232

Interventor de campo

Nombre: July Maria Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Guamal **Fecha:** 25/02/2025

Establecimiento Educativo: Jose Maria Cordoba

Ruta: 5 **Placa:** WDR955

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora Viviana O.

NOMBRE: Lidia Viviana Ojuela Sabogal

CELULAR: 3123474909

Interventor de ~~campo~~

Nombre: Jhy Mar e Garzón

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: PUERTO RICO META **Fecha:** 18/FEBRERO/2025

Establecimiento Educativo: LA SABANA

Ruta: 2 **Placa:** SKM742

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehiculo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Pedro A. Castañeda

CELULAR: 3133720883

Interventor de campo

Nombre: LUNA ARCHILLA R C.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: PUERTO-RICO META **Fecha:** 05/marzo/2025

Establecimiento Educativo: LA SABANA

Ruta: 01 **Placa:** TSB008

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: CARLOS ARLEY AMADOR

CELULAR: 3203559062

Interventor de campo

Nombre: LENNY ARBELAEZ G.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista hermosa **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: Gabriela mistral

Ruta: 16,17,18 **Placa:** SUB 745

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehiculo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: ANDRES GIRALDO

CELULAR: 3125058216

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra T

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Villavicencio **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: Gabriela Mistral

Ruta: # 20 **Placa:** H6J 913

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Yolanda Bello

CELULAR: 3155163941

Interventor de campo

Nombre:

Alvaro Parra

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: VISTA HERMOSA META. **Fecha:** 13-02-2025

Establecimiento Educativo: PEDRO DEL GIMENEZ ABANDO

Ruta: 546. **Placa:** 693 204.

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: UBERNEY MORENO.

CELULAR: 3118499862.

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista Hermosa (Meta) **Fecha:** 13-02-2025

Establecimiento Educativo: pedro Nel Jimenes obando

Ruta: 4 # 7 **Placa:** STO404

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Gustavo Sanchez Cardona

CELULAR: 3108007984

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista hermosa, Meta **Fecha:** 17-02-2025

Establecimiento Educativo: Los Cerdacios

Ruta: 29-30 **Placa:** UNL-298

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jose Uriel rodriguez

CELULAR: 3115403053

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra ?

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista Hermosa **Fecha:** 19/02/2025

Establecimiento Educativo: Centro educativo Ramón Arroyave

Ruta: 13 **Placa:** KPK-273

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jorge Luis Gutierrez Lopez

CELULAR: 3136990481

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra S.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Villahermosa **Fecha:** 19-02-2025

Establecimiento Educativo: Centro Educativo Ramon Arroyave

Ruta: 8 **Placa:** SOD270

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehiculo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Jose Eduardo Senejoa Landinez

CELULAR: 3187672066

Interventor de campo

Nombre:

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista Hermosa Meta **Fecha:** 19/02/2025

Establecimiento Educativo: Ramón Arroyave

Ruta: 09 4 10 **Placa:** WCW-635

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Sergio Antonio Guayacan Torres

CELULAR: 3103322599

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: vista hermosa meta **Fecha:** 19-02-2025

Establecimiento Educativo: Gabriela mistral

Ruta: 19 **Placa:** TFW076

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Julmi Guerrero

CELULAR: 3125597996

Interventor de campo

Nombre:

Alvaro Parra T.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista hermosa Meta **Fecha:** 20-02-2025

Establecimiento Educativo: Pedro nel Jimenez Obando

Ruta: 1 **Placa:** WJC 714

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Jose Maria Rojas Tamayo

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: _____

CELULAR: 3112444591

_____

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra T.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Villahermosa **Fecha:** 25-02-2025

Establecimiento Educativo: Institución Gabriela Mistral

Ruta: 21 y 23 **Placa:** TPL 670

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehiculo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Libardo Lopez Sanchez

CELULAR: 320 352 7038

Interventor de campo

Nombre: Arturo Parra ?

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: VISTERMOSA **Fecha:** 25-02-2025

Establecimiento Educativo: Gabriela Mistral

Ruta: 22,25 **Placa:** SLJ 157

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Fernando [illegible]

CELULAR: 3154661886

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Pulido

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista hermosa Meta **Fecha:** 26- FEBRERO- 2025.

Establecimiento Educativo: IN. santo domingo

Ruta: 14 **Placa:** B.EE.700.

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Carlos mario serna Gil.

CELULAR: 311 238 1714.

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra J.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: VISTA HERMOSA **Fecha:** 26 - FEBRERO - 2025.

Establecimiento Educativo: SANTO DOMINGO

Ruta: 14 **Placa:** TSA-048

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: EDINSON ARLEY AGUDELO.

CELULAR: 3224400302.

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Ruiz S.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista Hermosa Meta **Fecha:** 26-02-2023

Establecimiento Educativo: Pedro Nel Jimenez Obando

Ruta: 3 **Placa:** SVJ 235

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehiculo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Brayan Moreno

CELULAR: 3508713855

Interventor de campo

Nombre: Alduro Parra Z

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista hermosa **Fecha:** 26-02-2025

Establecimiento Educativo: Gabriela mistral

Ruta: 24 **Placa:** TFW 827

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Denis Suarez

CELULAR: 3103493266

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Pava

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Vista Hermosa **Fecha:** 27-02-2025

Establecimiento Educativo: Los Centauros

Ruta: 29-30 **Placa:** JJL-298

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: José Uriel Rodriguez

CELULAR: 3115403053

Interventor de campo

Nombre: Adriana Parra T.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Villa hermosa **Fecha:** 3-03-2025

Establecimiento Educativo: Gabriela Mistral

Ruta: 76,77,78 **Placa:** SUB-745

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Andres alverto Giraldo

CELULAR: 322 505 8276

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra ?

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Matachemosa **Fecha:** 3-03-2025

Establecimiento Educativo: Gabriela Mistral

Ruta: 20 **Placa:** H6I913

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	✓	
Conductor del departamento del meta		✓
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	✓	
¿Respeta las señales de tránsito?	✓	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	✓	
¿Conduce con exceso de velocidad?		✓
¿Conduce con la puerta abierta?		✓
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		✓
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		✓
¿Realiza el recorrido sin monitor?		✓
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		✓
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		✓
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		✓
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		✓
¿Consume alimentos durante el recorrido?		✓
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	✓	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	✓	
¿Realiza llamado a lista?	✓	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	✓	
¿Realiza el recorrido completo?	✓	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	✓	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	✓	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		✓
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		✓
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		✓

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: YOLANDA BARRAGAN

CELULAR: 3155163941

Interventor de campo

Nombre: Alvaro Parra P.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Pto Lopez **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: IE Yaolio Keisy

Ruta: 1 **Placa:** SKY 214

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor

NOMBRE: Edwar Marquez Torres

CELULAR: 3024408036

Daniel Guzman

Interventor de campo

Nombre: Daniel Santiago Guzman L.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Puerto Lopez **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: Cdm Miguel Lara - E.O laya Herrua

Ruta: 546 **Placa:** TSB575

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehiculo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: PEDRO PACASUCA SANCHEZ

CELULAR: 3214924880

Daniel Guzman

Interventor de campo

Nombre: Daniel Santiago Guzman L.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Pto. Lopez **Fecha:** 12-02-2025

Establecimiento Educativo: IE Santa Teresa de Pachaquiaro

Ruta: 11 **Placa:** THU998

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Lep Hammer

CELULAR: 3125289093

Daniel Guzman

Interventor de campo

Nombre: Daniel Santiago Guzman L

CONSTRUIR SOLUCIONES CS

FORMATO No 4

INSPECCION DE RECORRIDO RUTA COMPLETA

Municipio: Puerto Lopez **Fecha:** 17-02-2025

Establecimiento Educativo: IE El Remolino

Ruta: 19 **Placa:** SUD796

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO ES REALIZADO UNICAMENTE POR EL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, SE DILIGENCIA REALIZANDO EL RECORRIDO COMPLETO DE UNA RUTA, RESPONDIENDO CADA ITEM SEGUN LO EVIDENCIADO.

Responda si o no, en el caso de tener alguna observación, por favor escríbala.	SI	NO
CONDUCTOR		
Conductor del operador	X	
Conductor del departamento del meta		X
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Cuenta con dispositivo de comunicación bidireccional?	X	
¿Respeta las señales de tránsito?	X	
¿Cumple con el trayecto definido para el recorrido?	X	
¿Conduce con exceso de velocidad?		X
¿Conduce con la puerta abierta?		X
¿Realiza reparaciones con estudiantes en el vehículo?		X
¿Tanquea el vehículo con beneficiarios a bordo?		X
¿Realiza el recorrido sin monitor?		X
¿Lleva personal no autorizado en la ruta?		X
¿Uso inadecuado del radio (emisoras no vetadas y control volumen)?		X
¿Fuma en el entorno del sistema de rutas?		X
¿El conductor presenta comportamientos agresivos frente a terceros?		X
¿Consume alimentos durante el recorrido?		X
MONITORA		
¿Porta uniforme de la empresa?	X	
¿Porta listado control asistencia de estudiantes?	X	
¿Realiza llamado a lista?	X	
¿Es respetuosa con padres de familia, acompañantes de usuarios del sistema?	X	
¿Realiza el recorrido completo?	X	
¿Verifica que los estudiantes usen el cinturón de seguridad?	X	
¿Ayuda a los estudiantes con el ascenso y descenso ?	X	
¿Permite ingreso de extraños dentro de la ruta?		X
¿Permite el consumo de alimentos durante el recorrido?		X
¿Fomenta el desorden y la indisciplina dentro y fuera de la ruta?		X

Firma del conductor o monitora

NOMBRE: Constantino Barrera R.

CELULAR: 314 8743713

Daniel Santiago Guzman L.

Interventor de campo

Nombre: Daniel Santiago Guzman L.