XYMA S.A.S INGENIERIA - ARQUITECTURA Y PROYECTOS DE INVERSION	**ACTA DE INVENTARIO DE MATERIAL EN OBRA**	**CÓDIGO: PI-IN-F06** **VERSIÓN: 01** **VIGENCIA: 01-mar-14** **Pág. __ de __**


ACTA DE INVENTARIO DE OBRA No.: 01	**FECHA: SABADO 22 DE AGOSTO DE 2020**
CONTRATO No.: C- 065-2019	**CONTRATO INTERVENTORIA No.: AO-084-2019**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE UN ASCENSOR PANORAMICO EN EL PALACIO DE JUSTICIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE CUCUTA. EN LAS CONDICIONES TECNICAS DE CALIDAD Y CANTIDAD ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.**
CONTRATANTE: LA NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA	**CONTRATISTA: CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA S.A.S.**
INTERVENTORIA: XYMA S.A.S REPRESENTANTE LEGAL CRISTHIAN JAVIER GOMEZ	**LUGAR: CUCUTA- NORTE DE SANTANDER**

DESCRIPCION DEL MATERIAL PUESTO

El dia sabado 22 de agosto del año en curso a las 8:00 am aproximadamente, llego a las instalaciones del Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander, parte del equipo ascensor que se ubico en el sitio previamente indicado como lugar previsto para el almacenaje de este. Al llegar el equipo se ubico en los espacios 44 y 45 del parqueadero; llegaron 4 cajas de carton envaladas con cinta, 2 cajas de madera selladas, igualmente llega ampacado y sin verificar su interior un 1 motor en bolsa plastica que se ubico sobre 1 estiba de madera, llegaron los rieles y guias donde se va deslizar el ascensor y 1 tubo que por informacion del personal encargado es un sensor para la seguridad en puertas en buenas condiciones; es importante mencionar que no es posible determinar el estado real de algunas partes, debido a que estas se encuentran en cajas selladas, en las que no se puede observar su contenido pero que evidencia contener material pesado; lo descrito anteriormente hace parte de lo que es posible observar que, ademas existen algunos elementos que deben aun ser traidos al proyecto, segun lo expresado por el contratista este material deberia llegar dentro de las semanas proximas para lo cual se generara el informe respectivo sobre el material que sea puesto en obra. Anexamos registro fotografico de lo observado.










PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Cristhian Gomez	Firma
En representación de	XYMA S.A.S.	
Correo electrónico	gerenciaxyma@gmail.com	
Teléfono	3115133905	
Nombre	Ing. Coordinadora Liz Avila Lozada	Firma
En representación de	Interventoria Cucuta	
Correo electrónico	gerenciaxyma@gmail.com	
Teléfono	3124580620	
Nombre	Ing. Luis Alfredo Carvajal	Firma
En representación de	Rep. Legal Contratista	
Correo electrónico	info@carvajalcortes.co	
Teléfono	3167423607	

Es motivacion de la presente acta de inventario informar sobre el equipo que el contratista presento en el lugar de la obra, donde acudimos la buena fe del contratista sobre los elementos que ingresan ya que algunos de ellos y en virtud de su logistica de transporte y empaque no pueden ser inspeccionados directamente, sin embargo si se puede confirmar la llegada de material en las cuantias que se aprecian dentro del registro fotografico y dentro de la relacion general que se hace dentro de este mismo documento.