Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100357186	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS TRASERA	90025535	BOMBERO FORD SUPER DUTY 1-G0414
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
07.02.2025	1-G0414	1FDAW57F71EA07554	800405000000000000469379
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
	CATAM-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5011

Componente	Descripción Componente	Cantidad	
Operación	**Descripción de Operación**	**UN**	**Duración**
0010	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS TRASERA	H	0
Costo de la operación:	416.498,81		

INFORMACION AVERIA

Aviso	40714475	Clase de aviso	ZD
Descripción	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS TRASERA		Avería Vehícul_Maqui
Autor del aviso	DIEGCHAL	Fecha de aviso	07.02.2025
Fecha de inicio	07.01.2025	Fecha de fin	28.03.2025
Hora de inicio	10:00:00	Hora de fin	15:00:00
Prioridad	ZP		
Ubicación tecnica	CATAM-APOYO	Vehiculos de Apoyo	
Equipo	90025535	BOMBERO FORD SUPER DUTY 1-G0414	
Conjunto			
Orden	100357186		
Gr.planif.mant.	201		Teléfono
Cl.actv.PM	Z53		

INFORMACION TEXTO

40714475

Entradas para parada y disponibilidad

Inicio avería	07.01.2025	10:00:00

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100357186	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS TRASERA	90025535	BOMBERO FORD SUPER DUTY 1-G0414
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
07.02.2025	1-G0414	1FDAW57F71EA07554	800405000000000000469379
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
	CATAM-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5011

Fin de avería 07.01.2025 13:00:00

Parada !

Duración parada 0,00 H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100357018	CAMBIO FILTRACION COMBUSTILBE MOL-063	90025536	BOMBERO FORD SUPER DUTY MOL063
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
04.02.2025	MOL063	1FTWW31R88EE24600	800405000000000000283092
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
167500002278	BACOF-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5000

Componente	Descripción Componente	Cantidad	
Operación	**Descripción de Operación**	**UN**	**Duración**
0010	Cambio. suministro e instalación de (los		0,0
Costo de la operación:	0,00		

INFORMACION AVERIA

Aviso	40713858	Clase de aviso	ZD
Descripción	NECESIDAD CAMBIO FILTRACION COM MOL-063		Avería Vehícul_Maqui
Autor del aviso	OMARRIVH	Fecha de aviso	04.02.2025
Fecha de inicio	04.02.2025	Fecha de fin	07.02.2025
Hora de inicio	00:00:00	Hora de fin	00:00:00
Prioridad	ZP		
Ubicación tecnica	BACOF-APOYO	Vehiculos de Apoyo	
Equipo	90025536	BOMBERO FORD SUPER DUTY MOL063	
Conjunto			
Orden	100357018		
Gr.planif.mant.	201		Teléfono
Cl.actv.PM	Z53		

INFORMACION TEXTO

40713858

Entradas para parada y disponibilidad

Inicio avería	04.02.2025	00:00:00

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100357018	CAMBIO FILTRACION COMBUSTILBE MOL-063	90025536	BOMBERO FORD SUPER DUTY MOL063
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
04.02.2025	MOL063	1FTWW31R88EE24600	800405000000000000283092
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
167500002278	BACOF-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5000

Fin de avería		00:00:00
Parada !		
Duración parada	0,00	H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100356899	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8-H0839	90028674	ITURRI 4X4 FAC 8H0839
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
03.02.2025	FAC 8H0839	VV9454DE0KU009167	80040500000000000000566832
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
	CACO4-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5004

Componente	Descripción Componente	Cantidad	
Operación	**Descripción de Operación**	**UN**	**Duración**
0010	SUMINISTRO, INSTALACIÓN MANGUERA Y DEMS	H	2
Costo de la operación:	5.950.000,07		

INFORMACION AVERIA

Aviso	40713227	Clase de aviso	ZD
Descripción	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8-H0839		Avería Vehícul_Maqui
Autor del aviso	EYDEBOTC	Fecha de aviso	03.02.2025
Fecha de inicio	03.02.2025	Fecha de fin	
Hora de inicio	10:41:18	Hora de fin	00:00:00
Prioridad	ZP		
Ubicación tecnica	CACO4-APOYO	Vehiculos de Apoyo	
Equipo	90028674	ITURRI 4X4 FAC 8H0839	
Conjunto			
Orden	100356899		
Gr.planif.mant.	201		Teléfono
Cl.actv.PM	V09		

INFORMACION TEXTO

40713227

Entradas para parada y disponibilidad

Inicio avería	03.02.2025	10:41:18
Fin de avería		00:00:00

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100356899	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8-H0839	90028674	ITURRI 4X4 FAC 8H0839
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
03.02.2025	FAC 8H0839	VV9454DE0KU009167	800405000000000000566832
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
	CACO4-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5004

Parada !

Duración parada 0,00 H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100356421	MANTENIMIENTO POR CTO 246/2024 DILOS	90021641	BOMBERO TOYOTA HILUX ABS282
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
24.01.2025	ABS282	8XA33NV3689005355	80040500000000000000113221
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
	GAORI-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5000

Componente	Descripción Componente	Cantidad	
Operación	**Descripción de Operación**	**UN**	**Duración**
0010	Mantenimiento general sistema de combust	H	0
Costo de la operación:	3.360.558,85		

INFORMACION AVERIA

Aviso	40711210	Clase de aviso	ZD
Descripción	VEHIUCLO INGRESA A MANTENIMIENTO		Avería Vehícul_Maqui
Autor del aviso	YILBGUTG	Fecha de aviso	24.01.2025
Fecha de inicio	24.01.2025	Fecha de fin	29.01.2025
Hora de inicio	11:18:27	Hora de fin	11:18:27
Prioridad	ZP		
Ubicación tecnica	GAORI-APOYO	Vehiculos de Apoyo	
Equipo	90021641	BOMBERO TOYOTA HILUX ABS282	
Conjunto			
Orden	100356421		
Gr.planif.mant.	201		Teléfono
Cl.actv.PM	Z53		

INFORMACION TEXTO

40711210

Entradas para parada y disponibilidad

Inicio avería	24.01.2025	11:16:26

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100356421	MANTENIMIENTO POR CTO 246/2024 DILOS	90021641	BOMBERO TOYOTA HILUX ABS282
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
24.01.2025	ABS282	8XA33NV3689005355	800405000000000000113221
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
	GAORI-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5000

Fin de avería 00:00:00

Parada !

Duración parada 0,00 H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100356012	MTTO CTO DILOS-2025 OSHKOSH FAC 6-6894	90022117	BOMBERO OSHKOSH T3000 FAC 6-6894
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
08.01.2025	6-6894	10TDK8Z153S077098	800405000000000000317759
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
	CACO1-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5001

Componente	Descripción Componente	Cantidad	
Operación	**Descripción de Operación**	**UN**	**Duración**
0010	MTTO CTO DILOS-2025 OSHKOSH FAC 6-6894	H	0
Costo de la operación:	11.284.999,80		

INFORMACION AVERIA

Aviso	40709469	Clase de aviso	ZD
Descripción	MTTO CTO DILOS-2025 OSHKOSH FAC 6-6894		Avería Vehícul_Maqui
Autor del aviso	NAIMGRIM	Fecha de aviso	08.01.2025
Fecha de inicio	08.01.2025	Fecha de fin	13.01.2025
Hora de inicio	12:55:06	Hora de fin	12:55:06
Prioridad	ZP		
Ubicación tecnica	CACO1-APOYO	Vehiculos de Apoyo	
Equipo	90022117	BOMBERO OSHKOSH T3000 FAC 6-6894	
Conjunto			
Orden	100356012		
Gr.planif.mant.	201		Teléfono
Cl.actv.PM	V09		

INFORMACION TEXTO

40709469

Entradas para parada y disponibilidad

Inicio avería	08.01.2025	12:53:45

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100356012	MTTO CTO DILOS-2025 OSHKOSH FAC 6-6894	90022117	BOMBERO OSHKOSH T3000 FAC 6-6894
Fecha Reporte	**Placa**	**Serie No**	**Numero de Inventario**
08.01.2025	6-6894	10TDK8Z153S077098	800405000000000000317759
Número de Activo	**Ubicación Técnica**	**Denominación Ubicación Técnica**	**Unidad (SOCIEDAD)**
	CACO1-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5001

Fin de avería 00:00:00

Parada !

Duración parada 0,00 H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA