| | | | |
|---|---|---|---|
| eLATIN | ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA<br>CONTRATO No. 3984-2025 | Sistema de Gestión de Calidad | |
| | | FORMATO N°: | FT-MET-001 |
| | | Fecha: | Febrero 01/2020 |
| | | Versión: | 3 |

| ACTA N° | AB 022 | EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO: | PUNTO DE CÁMARA CAI 7 ESTACIÓN CUBA - VENTILADOR CUADRADO 110V PARA GABINETE PUNTO DE CÁMARA |
|---|---|---|---|


**FECHA DE INICIO** 27 / 08 / 25

## JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Se verifica el funcionamiento de los ventiladores de calor encargados de la refrigeración y disipación térmica dentro del gabinete. Su función es permitir la circulación de aire fresco desde el exterior para reemplazar el aire caliente generado por los equipos electrónicos en funcionamiento, evitando así el sobrecalentamiento y posibles daños a los componentes internos. Al realizar la inspección de estos elementos y su integridad física. No se observó ningún daño evidente en la estructura ni en las aspas, tampoco se encontraron obstrucciones en el flujo de aire ni elementos que pudieran haber bloqueado el funcionamiento. También Se realizó una comprobación del cableado y las conexiones eléctricas de los ventiladores. Las conexiones estaban correctas, sin signos de desconexión o cables dañados. Finalmente se intentó arrancar el ventilador manualmente, se aplicó lubricante a los rodamientos, validando que el problema no estuviera relacionado con la falta de movimiento debido a fricción excesiva. A pesar de estas acciones, tres de los ventiladores no lograron arrancar ni mostrar señales de funcionamiento.

| GEOLOCALIZACIÓN: | **latitud:** 4.8058604586164 - **longitud:** -75.740111800344 - **altitud:** 1282 **m** |
|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO










## REPUESTO SOLICITADO

Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos:

**1-** Sección COMPONENTE ELÉCTRICO **- Ítem:** Ventilador Cuadrado 110V para Gabinete punto de cámara, Cantidad: tres (3) unidad. Costo unitario $156.000, Valor total $468.000

| FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS | | FIRMA |
|---|---|---|
| **Nombre** | José Sebastián Mayoral | Sebastián Mayoral |
| **C.C** | 1.120.217.147 | |
| **Cargo** | Ingeniero de Soporte | |
| **Teléfono** | 3127095797 | |

| FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO | | FIRMA |
|---|---|---|
| **Nombre** | Sebastián Madrid | |
| **C.C** | 9.861.041 | |
| **Cargo** | Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana | |
| **Teléfono** | 3117076440 | |