



Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

INGENIERIA, SERVICIOS E INVERSIONES MAFER SAS

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS DE ACCESO VERTICAL

CODIGO: SG-SST-FM-0063

VERSION: 03

FECHA DE INSPECCION: 01 DE ENERO DE 2023

Localización: Sena Ibagoe - TolimaInspeccionado por/cargo: Jesus Miguel Cortes - Coord. de AlturasNombre Operador: MAFER SASPeriodo de Inspección: OCT-01,02,03,04 de 2025 Marca FAFES

ITEM	DESCRIPCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO			Si	Si	Si	Si	
2	EL PERSONAL ES APTO PARA UTILIZAR EL ELEMENTO			Si	Si	Si	Si	
3	LA ESCALERA ESTA CONSTRUIDA EN ACERO HIERRO U OTROS METALES			Si	Si	Si	Si	
4	POSSE LA ESCALERA PELDAÑOS EN BUEN ESTADO			Si	Si	Si	Si	
5	LA ESCALERA PRESENTA DEFECTOS O ESTA IMPREGANADA DE SUSTANCIAS RESBALADIZAS COMO BARRO, GRASA, ACEITE HIELO, ETC			No	No	No	No	
6	LA DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS ES DE 0,3 MTS COMO MAXIMO			Si	Si	Si	Si	
7	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES MAYOR A 9 METROS			No	No	No	No	
8	EN CASO EN QUE LA ALTURA TOTAL DEL DESARROLLO SEA MAYOR A NUEVE METROS, LA ESCALERA HA SIDO CONSTRUIDA EN DOS PARTES SEPARADAS MEDIANTE UN DESCANSO INTERMEDIO			N/A	N/A	N/A	N/A	
9	SE LE HAN HECHO CONCOER MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS AL TRABAJADOR			Si	Si	Si	Si	
10	LA ESCALERA ESTA INSTALADA EN LAS PROXIMIDADES DE ESCALAS FIJAS O DE ACCEDO VERTICAL YA MONTADAS			Si	Si	Si	Si	
11	LA ESCALERA CUENTA CON ILUMNACION ADECUADA O ESTA INSTALADA EN INTERIORES POCO ILUMINADOS			Iluminado Si	Iluminado Si	Iluminado Si	Iluminado Si	
12	ESTA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA LA ESCALERA			Si	Si	Si	Si	
13	EN CASO DE SER NECESARIO EL TRABAJADOR UTILIZA EQUIPO DE PROTECCION CONTRACAIDA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ADECUADOS			Si	Si	Si	Si	

El siguiente ítem se evalúa semanalmente y lo evalúa el jefe inmediato o SST de campo (Marque la casilla SI o NO según corresponda)

FIRMA DE TRABAJADOR

DILIGENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

OBSERVACIONES :

Plan de acción propuesto

Firma del Operado

Firma del COPASST

Firma del Encargado

Fecha

OCT 01, 02, 03, 04 de 2025



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

INGENIERIA, SERVICIOS E INVERSIONES MAFER SAS

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS DE ACCESO VERTICAL

CODIGO: SG-SST-FM-0063

VERSION: 03

FECHA DE INSPECCION: 01 DE ENERO DE 2023

Localización: Sena Ibaque Tojima

Inspeccionado por/cargo: Jesús Miguel Cates - Coord. de Alturas

Nombre Operador: MAFER SAS

Periodo de Inspección: OCT-06, 07, 08, 09, 10, 11 de 2025 Marca FANES



ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
2	EL PERSONAL ES APTO PARA UTILIZAR EL ELEMENTO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
3	LA ESCALERA ESTA CONSTRUIDA EN ACERO HIERRO U OTROS METALES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
4	POSSE LA ESCALERA PELDAÑOS EN BUEN ESTADO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
5	LA ESCALERA PRESENTA DEFECTOS O ESTA IMPREGANADA DE SUSTANCIAS RESBALADIZAS COMO BARRO, GRASA, ACEITE HIELO, ETC	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
6	LA DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS ES DE 0,3 MTS COMO MAXIMO	Si						
7	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES MAYOR A 9 METROS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
8	EN CASO EN QUE LA ALTURA TOTAL DEL DESARROLLO SEA MAYOR A NUEVE METROS, LA ESCALERA HA SIDO CONSTRUIDA EN DOS PARTES SEPARADAS MEDIANTE UN DESCANSO INTERMEDIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	SE LE HAN HECHO CONCOER MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS AL TRABAJADOR	Si						
10	LA ESCALERA ESTA INSTALADA EN LAS PROXIMIDADES DE ESCALAS FIJAS O DE ACCEDO VERTICAL YA MONTADAS	Iluminado Si	Iluminado Si	Iluminado Si	Iluminado Si	Iluminado Si	Iluminado Si	
11	LA ESCALERA CUENTA CON ILUMNACION ADECUADA O ESTA INSTALADA EN INTERIORES POCO ILUMINADOS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
12	ESTA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA LA ESCALERA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
13	EN CASO DE SER NECESARIO EL TRABAJADOR UTILIZA EQUIPO DE PROTECCION CONTRACAIDA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ADECUADOS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

El siguiente ítem se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe inmediato o SST de campo (Marque la casilla SI o NO según corresponda)

FIRMA DE TRABAJADOR

Jesús Miguel Cates Jesús Miguel Cates Jesús Miguel Cates Jesús Miguel Cates Jesús Miguel Cates Jesús Miguel Cates

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

OBSERVACIONES :

Plan de acción propuesto

Firma del Operado

Jesús Miguel Cates

Firma del COPASST

Diana Patricia S

Firma del Encargado

[Firma]

Fecha

OCT-06, 07, 08, 09, 10, 11/25



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

INGENIERIA, SERVICIOS E INVERSIONES MAFER SAS

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS DE ACCESO VERTICAL

CODIGO: SG-SST-FM-0063

VERSION: 03

FECHA DE INSPECCION: 01 DE ENERO DE 2023

Localización: Sena Ibagué - Tarma
Inspeccionado por/cargo: Jesús Miguel Cortes - Coord. de Alturas
Nombre Operador: MAFER SAS
Periodo de Inspección: Nov 04, 07 de 2025 Marca FANES



ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO		Si			Si		
2	EL PERSONAL ES APTO PARA UTILIZAR EL ELEMENTO		Si			Si		
3	LA ESCALERA ESTA CONSTRUIDA EN ACERO HIERRO U OTROS METALES		Si			Si		
4	POSSE LA ESCALERA PELDAÑOS EN BUEN ESTADO		Si			Si		
5	LA ESCALERA PRESENTA DEFECTOS O ESTA IMPREGANADA DE SUSTANCIAS RESBALADIZAS COMO BARRO, GRASA, ACEITE HIELO, ETC		NO			NO		
6	LA DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS ES DE 0,3 MTS COMO MAXIMO		Si			Si		
7	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES MAYOR A 9 METROS		NO			NO		
8	EN CASO EN QUE LA ALTURA TOTAL DEL DESARROLLO SEA MAYOR A NUEVE METROS, LA ESCALERA HA SIDO CONSTRUIDA EN DOS PARTES SEPARADAS MEDIANTE UN DESCANSO INTERMEDIO		N/A			N/A		
9	SE LE HAN HECHO CONOCER MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS AL TRABAJADOR		Si			Si		
10	LA ESCALERA ESTA INSTALADA EN LAS PROXIMIDADES DE ESCALAS FIJAS O DE ACCESO VERTICAL YA MONTADAS		Si			Si		
11	LA ESCALERA CUENTA CON ILUMINACION ADECUADA O ESTA INSTALADA EN INTERIORES POCO ILUMINADOS		Iluminado Si			Iluminado Si		
12	ESTA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA LA ESCALERA		Si			Si		
13	EN CASO DE SER NECESARIO EL TRABAJADOR UTILIZA EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ADECUADOS		Si			Si		

El siguiente ítem se evalúa semanalmente y lo evalúa el jefe inmediato o SST de campo (Marque la casilla SI o NO según corresponda)

FIRMA DE TRABAJADOR

Jesús Miguel Cortes

Jesús Miguel Cortes

DILIGENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

OBSERVACIONES :

Plan de acción propuesto

Firma del Operado

Jesús Miguel Cortes

Firma del COPASST

DIANA PATRICIA S.

Firma del Encargado

[Firma]

Fecha

Nov - 04, 07 de 2025



Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

INGENIERIA, SERVICIOS E INVERSIONES MAFER SAS

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS DE ACCESO VERTICAL

CODIGO: SG-SST-FM-0063

VERSION: 03

FECHA DE INSPECCION: 01 DE ENERO DE 2023

Localización: Santa Ibañe - TolucaInspeccionado por/cargo: Jesús Miguel Cortés - Coord. de AlturasNombre Operador: MAFER SASPeriodo de Inspección: Nov 12, 13, 15 de 2025 Marca FADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO			Si	Si		Si	
2	EL PERSONAL ES APTO PARA UTILIZAR EL ELEMENTO			Si	Si		Si	
3	LA ESCALERA ESTA CONSTRUIDA EN ACERO HIERRO U OTROS METALES			Si	Si		Si	
4	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS EN BUEN ESTADO			Si	Si		Si	
5	LA ESCALERA PRESENTA DEFECTOS O ESTA IMPREGANADA DE SUSTANCIAS RESBALADIZAS COMO BARRO, GRASA, ACEITE HIELO, ETC			No	No		No	
6	LA DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS ES DE 0,3 MTS COMO MAXIMO			Si	Si		Si	
7	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES MAYOR A 9 METROS			No	No		No	
8	EN CASO EN QUE LA ALTURA TOTAL DEL DESARROLLO SEA MAYOR A NUEVE METROS, LA ESCALERA HA SIDO CONSTRUIDA EN DOS PARTES SEPARADAS MEDIANTE UN DESCANSO INTERMEDIO			N/A	N/A		N/A	
9	SE LE HAN HECHO CONOCER MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS AL TRABAJADOR			Si	Si		Si	
10	LA ESCALERA ESTA INSTALADA EN LAS PROXIMIDADES DE ESCALAS FIJAS O DE ACCESO VERTICAL YA MONTADAS			Si	Si		Si	
11	LA ESCALERA CUENTA CON ILUMINACION ADECUADA O ESTA INSTALADA EN INTERIORES POCO ILUMINADOS			Iluminado Si	Iluminado Si		Iluminado Si	
12	ESTA DEBIDAMENTE SEÑALIZADA LA ESCALERA			Si	Si		Si	
13	EN CASO DE SER NECESARIO EL TRABAJADOR UTILIZA EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ADECUADOS			Si	Si		Si	

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el jefe inmediato o SST de campo (Marque la casilla SI o NO según corresponda)

FIRMA DE TRABAJADOR

DILIGENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

OBSERVACIONES:

Plan de acción propuesto

Firma del Operado

Firma del COPASST

Firma del Encargado

Fecha

Nov 12, 13, 15 de 2025