



GENERALIDADES

FECHA: 17/12/23
 PROYECTO: Sema Alexemso Cuabita
 CIUDAD: Bogotá
 EMPRESA: Soltec
 ENCARGADO: Juan Martinez
 TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO ☒ OCASIONAL ☐

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 18/12/23
 FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 21/12/23
 HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 18:00
 HORA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 00:00
 ALTURA APROX: 3 mts

PERSONAS EN EJECUCIÓN DE LA LABOR

(Marque con X cuando cumpla con la documentación)

NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ASIGNA EL PERMISO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	EXAMEN MEDICO	CONDICIÓN DE SALUD
Christian Martinez	CC 1024505872		SI	SI	SI
Juan Martinez	CC 1033717075		SI	SI	SI
Elkin Rondon	CC 1001280400		SI	SI	SI
Rodriguez Johan	CC 1022952384		SI	SI	SI
Jonathan Truena Martinez	CC 1000801525		SI	SI	SI
David Balanzalez	CC 1007819328		SI	SI	SI
	CC:				
	CC:				
	CC:				
	CC:				
	CC:				
	CC:				

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

trabajo y levantamiento de montes para instalación de pilares.

ELEMENTOS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN PERSONAL (Marque con X)

☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA CASCO, EN BUEN ESTADO Y SEÑALIZADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	CARETA SOLDADURA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA BARBUQUEJO DE RESATA, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	PETO O MANTIL EN CUERO
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA PROTECTOR VISUAL, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	MANGAS DE CARNAZA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA PROTECTOR AUDITIVO, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	GUANTES DE CARNAZA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA PROTECTOR RESPIRATORIO, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	UTILIZA CINTURÓN PORTA HERRAMIENTA, EN BUEN ESTADO
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA OVEROL, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	UTILIZA BOTAS, EN BUEN ESTADO
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA CHALECO, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	UTILIZA GUANTES ACORDE A LA TAREA, EN BUEN ESTADO

OBSERVACIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ SI ☐ NO ☐ NA	SE DEMARCO EL ÁREA DE TRABAJO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	SE CUENTA CON UN RECIPiente ADECUADO Y ROTULADO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD
☒ SI ☐ NO ☐ NA	EXTINTOR ADECUADO AL RIESGO, DISPONIBLE EN EL ÁREA DE TRABAJO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	EL PISO DEL ÁREA DE TRABAJO, ES DE MATERIAL COMBUSTIBLE
☒ SI ☐ NO ☐ NA	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	☒ SI ☐ NO ☐ NA	SE TIENEN MAMPARAS PARA AISLAR LA ZONA DE TRABAJO DE ÁREAS VECINAS
☐ SI ☒ NO ☐ NA	EN LAS ZONAS CERCANAS AL ÁREA DE TRABAJO NO EXISTE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL COMBUSTIBLE	☒ SI ☐ NO ☐ NA	SI EN EL ÁREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN TRABAJADORES EJECUTANDO OTRAS LABORES, LAS ACTIVIDADES HAN SIDO COORDINADAS PARA PERMITIR LE EJECUCIÓN DE FORMA SEGURA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	SE VERIFICÓ SE HAYAN CUBIERTO TODAS LAS ABERTURAS EN PAREDES Y PISOS, QUE CONECTEN CON OTRAS ÁREAS	☐ SI ☒ NO ☐ NA	

CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES

☒ SI ☐ NO ☐ NA	LOS TRABAJADORES ASISTIERON A LA CHARLA DE SEGURIDAD	☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL TRABAJADOR TIENE ENTRENAMIENTO DOCUMENTADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALIENTE
☒ SI ☐ NO ☐ NA	LA(S) PERSONA(S) ENCARGADA(S) DE EJECUTAR LA LABOR HAN RECIBIDO INSTRUCCIONES A SEGUIR EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA DE MANERA SEGURA	☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL PERSONAL SABE A QUIEN ACUDIR EN CASO DE EMERGENCIA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL TRABAJADOR CONOCE LAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD FÍSICA, DE EL NO USO DE LOS EPPS	☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL TRABAJADOR CONOCE LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS MANIPULADAS
☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL PERSONAL EJECUTOR NO CUENTA CON ANILLOS, RELJES, CELULAR U OTROS OBJETOS QUE PUEDAN GENERAR UN ACCIDENTE	☐ SI ☒ NO ☐ NA	

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CONDICION DE LOS CILINDROS

SI	NO	☒	LOS CILINDROS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASEGURADOS Y EN POSICIÓN VERTICAL	SI	NO	☒	LOS MANÓMETROS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES
SI	NO	☒	LA VÁLVULAS O CONEXIONES DE LOS CILINDROS NO PRESENTAN FUGAS	SI	NO	☒	EL REGULADOR QUEDA AJUSTADO AL CILINDRO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
SI	NO	☒	EXISTE ATRAPA LLAMAS EN LA SALIDA DE LOS REGULADORES	SI	NO	☒	

CONDICION DE LAS MANGUERAS

SI	NO	☒	SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO, SIN FUGAS	SI	NO	☒	LOS ACCESORIOS (ABRAZADERAS, UNIONES) SON LAS ADECUADAS Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
SI	NO	☒	ESTÁN LIBRES DE GRASA, ACEITES O MATERIALES COMBUSTIBLES	SI	NO	☒	

CONDICION DE LOS EQUIPOS

☒	NO	NA	LOS EQUIPOS USADOS TIENEN SUS CABLES O CONEXIONES ELÉCTRICAS EN BUEN ESTADO	☒	NO	NA	EL EQUIPO ESTÁ LIBRE DE GRASA, ACEITE O MATERIAL COMBUSTIBLE
☒	NO	NA	SE HA VERIFICADO LA PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS EQUIPOS	☒	NO	NA	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHISPERO
☒	NO	NA	PORTA ELECTRODOS CON AGARRADERA DE AISLAMIENTO	☒	NO	NA	LAS PULIDORAS CUENTAN CON LAS GUARDAS PROTECTORAS

OBSERVACIONES ADICIONALES

VALIDACION DEL PERMISO

APRUEBA: SI ☒ NO ☐ NO CUMPLE ☐

MOTIVO DE LA NEGACIÓN:

APERTURA DEL PERMISO

FIRMA DEL JEFE ENCARGADO QUE ASIGNA LAS ACTIVIDADES A LOS TRABAJADORES

Juan David Martinez

JEFE ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE: Juan Martinez

CC: 1023317073

FIRMA: [Firma]

DIRECTOR Y/O RESIDENTE HSE

NOMBRE: Sergio Juan Jurado R

CC: 1020736132

FIRMA: [Firma]

INSPECTOR DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

NOMBRE: Sergio Juan Jurado R

CC: 1020736132

FIRMA: [Firma]

CIERRE DEL PERMISO

1. LAS INSTALACIONES SE ENTREGAN EN COMPLETO ORDEN Y ASEO
2. LAS INSTALACIONES SE ENTREGAN LIBRES DE CONDICIONES INSEGURAS
3. SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES TOTALMENTE

COORDINADOR HSE

NOMBRE: Sergio Juan Jurado R

CC: 1020736132

FIRMA: [Firma]

VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGUROS INSTAURADOS. SE AVALA LA EFECTIVIDAD EN CAMPO Y SE FIRMA EL ACTUAL PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN CALIENTE



GENERALIDADES

FECHA: 22/12/23
 PROYECTO: Seta Paloquembo
 CIUDAD: Bogotá
 EMPRESA: Soltec
 ENCARGADO: Juan David Martinez
 TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO ☒ OCASIONAL ☐

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 22/12/23
 FECHA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 23/12/23
 HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 03:00 PM
 HORA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 10:00 PM
 ALTURA APROX: 2.10

PERSONAS EN EJECUCIÓN DE LA LABOR

(Marque con X cuando cumpla con la documentación)

NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ASIGNA EL PERMISO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	EXAMEN MEDICO	CONDICIÓN DE SALUD
Rodriguez Johan	CC: 1022952781		SI	SI	SI
Jonathan Triana Martinez	CC: 1000101525		SI	SI	SI
Juan David Salazar	CC: 1007814339		SI	SI	SI
Christian Martinez	CC: 1024505872		SI	SI	SI
Juan Martinez	CC: 1033717075		SI	SI	SI
/	CC: /	/	/	/	/
/	CC: /	/	/	/	/
/	CC: /	/	/	/	/
/	CC: /	/	/	/	/
/	CC: /	/	/	/	/
/	CC: /	/	/	/	/
/	CC: /	/	/	/	/

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Rotura de marito albitico, pulido de placa, aplicación de sello de fisura
 aplicación de pintura en caliente.

ELEMENTOS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN PERSONAL (Marque con X)

☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA CASCO, EN BUEN ESTADO Y SEÑALIZADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	CARETA SOLDADURA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA BARBUQUEJO DE REATA, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	PETO O MANTIL EN CUERO
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA PROTECTOR VISUAL, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	MANGAS DE CARNAZA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA PROTECTOR AUDITIVO, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	NAS DE CARNAZA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA PROTECTOR RESPIRATORIO, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	UTILIZA CINTURON PORTA HERRAMIENTA, EN BUEN ESTADO
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA OVEROL, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	UTILIZA BOTAS, EN BUEN ESTADO
☒ SI ☐ NO ☐ NA	UTILIZA CHALECO, EN BUEN ESTADO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	UTILIZA GUANTES ACORDE A LA TAREA, EN BUEN ESTADO

OBSERVACIONES:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

☒ SI ☐ NO ☐ NA	SE DEMARCO EL AREA DE TRABAJO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	SE CUENTA CON UN RECIPIENTE ADECUADO Y ROTULADO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD
☒ SI ☐ NO ☐ NA	EXTINTOR ADECUADO AL RIESGO, DISPONIBLE EN EL AREA DE TRABAJO	☐ SI ☒ NO ☐ NA	EL PISO DEL AREA DE TRABAJO, ES DE MATERIAL COMBUSTIBLE
☒ SI ☐ NO ☐ NA	LAS CONDICIONES CLIMATICAS, PERMITEN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	☐ SI ☒ NO ☐ NA	SE TIENEN MAMPARAS PARA AISLAR LA ZONA DE TRABAJO DE AREAS VECINAS
☒ SI ☐ NO ☐ NA	EN LAS ZONAS CERCANAS AL AREA DE TRABAJO NO EXISTE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL COMBUSTIBLE	☒ SI ☐ NO ☐ NA	SI EN EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN TRABAJADORES EJECUTANDO OTRAS LABORES, LAS ACTIVIDADES HAN SIDO COORDINADAS PARA PERMITIR LE EJECUCIÓN DE FORMA SEGURA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	SE VERIFICÓ SE HAYAN CUBIERTO TODAS LAS ABERTURAS EN PAREDES Y PISOS, QUE CONECTEN CON OTRAS AREA	☐ SI ☒ NO ☐ NA	

CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES

☒ SI ☐ NO ☐ NA	LOS TRABAJADORES ASISTIERON A LA CHARLA DE SEGURIDAD	☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL TRABAJADOR TIENE ENTRENAMIENTO DOCUMENTADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALIENTE
☒ SI ☐ NO ☐ NA	LA (S) PERSONA (S) ENCARGADA (S) DE EJECUTAR LA LABOR HAN RECIBIDO INSTRUCCIONES A SEGUIR EN LA EJECUCIÓN DE LA TAREA DE MANERA SEGURA	☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL PERSONAL SABE A QUIEN ACUDIR EN CASO DE EMERGENCIA
☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL TRABAJADOR CONOCE LAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD FISICA, DE EL NO USO DE LOS EPPS	☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL TRABAJADOR CONOCE LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS MANIPULADAS
☒ SI ☐ NO ☐ NA	EL PERSONAL EJECUTOR NO CUENTA CON ANILLOS, RELOJES, CELULAR U OTROS OBJETOS QUE PUEDAN GENERAR UN ACCIDENTE	☐ SI ☒ NO ☐ NA	

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CONDICION DE LOS CILINDROS

SI	NO	NA	LOS CILINDROS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASEGURADOS Y EN POSICIÓN VERTICAL	SI	NO	NA	LOS MANOMETROS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES
SI	NO	NA	LA VÁLVULAS O CONEXIONES DE LOS CILINDROS NO PRESENTAN FUGAS	SI	NO	NA	EL REGULADOR QUEDA AJUSTADO AL CILINDRO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
SI	NO	NA	EXISTE ATRAPA LLAMAS EN LA SALIDA DE LOS REGULADORES	SI	NO	NA	

CONDICION DE LAS MANGUERAS

SI	NO	NA	SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO SIN FUGAS	SI	NO	NA	LOS ACCESORIOS (ABRAZADERAS, UNIONES) SON LAS ADECUADAS Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
SI	NO	NA	ESTÁN LIBRES DE GRASA, ACEITES O MATERIALES COMBUSTIBLES	SI	NO	NA	

CONDICION DE LOS EQUIPOS

X	NO	NA	LOS EQUIPOS USADOS TIENEN SUS CABLES O CONEXIONES ELECTRICAS EN BUEN ESTADO	SI	NO	NA	EL EQUIPO ESTÁ LIBRE DE GRASA, ACEITE O MATERIAL COMBUSTIBLE
X	NO	NA	SE HA VERIFICADO LA PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS EQUIPOS	X	NO	NA	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHISPERO
X	NO	NA	PORTA ELECTRODOS CON AGARRADERA DE AISLAMIENTO	X	NO	NA	LAS PULIDORAS CUENTAN CON LAS GUARDAS PROTECTORAS

OBSERVACIONES ADICIONALES

VALIDACION DEL PERMISO

APRUEBA: SI ☒ NO ☐ NO CUMPLE ☐

MOTIVO DE LA NEGACION:

APERTURA DEL PERMISO

FIRMA DEL JEFE ENCARGADO QUE ASIGNA LAS ACTIVIDADES A LOS TRABAJADORES

JEFE ENCARGADO DE LA OBRA

NOMBRE: Juan David Martinez
CC: 1033717045

FIRMA:

DIRECTOR Y/O RESIDENTE HSE

NOMBRE: Sergio Juan Jurado R.
CC: 1020770172

FIRMA:

INSPECTOR DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

NOMBRE: Sergio Juan Jurado R.
CC: 1020770172

FIRMA:

CIERRE DEL PERMISO

1. LAS INSTALACIONES SE ENTREGAN EN COMPLETO ORDEN Y ASEO
2. LAS INSTALACIONES SE ENTREGAN LIBRES DE CONDICIONES INSEGURAS
3. SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES TOTALMENTE

COORDINADOR HSE

NOMBRE: Sergio Juan Jurado R.
CC: 1020770172

FIRMA:

VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGUROS INSTAURADOS. SE AVALA LA EFECTIVIDAD EN CAMPO Y SE FIRMA EL ACTUAL PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN CALIENTE