FICHA DE DIAGNOSTICO						
ID ELEMENTO	35001331					
TIPO DE ELEMENTO	Cicloruta					
CIV	17000247					
EJE VIAL	Carrera 5					
DESDE	Calle 8					
HASTA	Calle 9					
AREA (M) (SIGIDU)						
TIPO DE SUPERFICIE	FLEXIBLE	X	RIGIDO		ARTICULADO	
TIPO DE MALLA	ARTERIAL		INTERMEDIO	X	LOCAL	
TIPO DE CL						

ESTADO DEL PAVIMENTO			
1. Piel de Cocodrilo	6. Depresión	11. Parche	16. Desplazamiento
2. Exudación	7.Grieta de borde	12. Pulimento de agregados	17. Grieta parabólica
3. Agrietamiento en bloque	8. Grieta de reflexion de junta	13. Huecos	18. Hinchamiento
4. Abultamiente y hundimientos	9. desnivel carril/ berma	14. Cruce de vía férrea	19. Desprendimiento de agregaados
5. Corrugación	10. grieta long. Y transversal	15. Ahuellamiento	

Daño	Unidad	Severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad
6	M2	MEDIA	1	1	
			Calificacion del pavimento	REGULAR	
Intervención recomendada		SELLO DE FISURAS CON SUPUERFICIAL			

ESTADO DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
	Si	**No**	**Estado**	**Observaciones**
Franja de cicloinfraestructura	X		MALA	
Cicloparqueadero		X		
Demarcación horizontal	X		MALA	
Señalización vertical	X		MALA	GOLPEADA
Bordillo		X		
Tachos	X		MALA	
Delineador		X		
Matera		X		
Separador		X		
New Yersey		X		
Calificación de la señalización/demaarcación				MALA
Intervención recomendada	INSTALACIÓN TACHAS, DEMARCACIÓN SEGÚN DISEÑO APROBADO EN LA SDM, CAMBIO DE SEÑAL VERTICAL			

REGISTRO FOTOGRAFICO









