FICHA DE DIAGNOSTICO						
ID ELEMENTO	35001369					
TIPO DE ELEMENTO	Cicloruta					
CIV	17000091					
EJE VIAL	Calle 12 B					
DESDE	Carrera 6					
HASTA	Carrera 7					
AREA (M) (SIGIDU)						
TIPO DE SUPERFICIE	FLEXIBLE	X	RIGIDO		ARTICULADO	
TIPO DE MALLA	ARTERIAL		INTERMEDIO	X	LOCAL	
TIPO DE CL						

ESTADO DEL PAVIMENTO			
1. Piel de Cocodrilo	6. Depresión	11. Parche	16. Desplazamiento
2. Exudación	7.Grieta de borde	12. Pulimento de agregados	17. Grieta parabólica
3. Agrietamiento en bloque	8. Grieta de reflexion de junta	13. Huecos	18. Hinchamiento
4. Abultamiente y hundimientos	9. desnivel carril/ berma	14. Cruce de vía férrea	19. Desprendimiento de agregaados
5. Corrugación	10. grieta long. Y transversal	15. Ahuellamiento	

Daño	Unidad	Severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad
19	M2	ALTA	100	100	
7	ML	ALTA	100	100	
11	M2	ALTA	10	10	
8	ML	ALTA	5	5	
			Calificacion del pavimento	MALA	
Intervención recomendada	REPARCHEO, SELLO DE JUNTAS				

ESTADO DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
	Si	**No**	**Estado**	**Observaciones**
Franja de cicloinfraestructura	X		MALA	
Cicloparqueadero		X		
Demarcación horizontal	X		MALA	
Señalización vertical	X		MALA	SEÑAL GOLPEADA
Bordillo		X		
Tachos	X		MALA	
Delineador		X		
Matera		X		
Separador		X		
New Yersey		X		
Calificación de la señalización/demaarcación				
Intervención recomendada	DEMARCACIÓN SEGÚN DISEÑO APROBADO POR SDM, INSTALACIÓN DE TACHAS, CAMBIO DE SEÑAL VERTICAL			

REGISTRO FOTOGRAFICO





