FICHA DE DIAGNOSTICO						
ID ELEMENTO	35001376					
TIPO DE ELEMENTO	Cicloruta					
CIV	17000110					
EJE VIAL	Calle 12 B					
DESDE	Carrera 5					
HASTA	Carrera 6					
AREA (M) (SIGIDU)						
TIPO DE SUPERFICIE	FLEXIBLE	X	RIGIDO		ARTICULADO	
TIPO DE MALLA	ARTERIAL		INTERMEDIO		LOCAL	X
TIPO DE CL						

ESTADO DEL PAVIMENTO			
1. Piel de Cocodrilo	6. Depresión	11. Parche	16. Desplazamiento
2. Exudación	7.Grieta de borde	12. Pulimento de agregados	17. Grieta parabólica
3. Agrietamiento en bloque	8. Grieta de reflexion de junta	13. Huecos	18. Hinchamiento
4. Abultamiente y hundimientos	9. desnivel carril/ berma	14. Cruce de vía férrea	19. Desprendimiento de agregaados
5. Corrugación	10. grieta long. Y transversal	15. Ahuellamiento	

Daño	Unidad	Severidad	Cantidades parciales	Total	Densidad
19	M2	MEDIA	70	70	
7	ML	ALTA	100	100	
			Calificacion del pavimento		
Intervención recomendada		REPARCHEO, SELLO DE JUNTAS			

ESTADO DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION				
	Si	**No**	**Estado**	**Observaciones**
Franja de cicloinfraestructura	X		MALA	
Cicloparqueadero		X		
Demarcación horizontal	X		MALA	
Señalización vertical	X		MALA	APARENTEMENTE ROBADA
Bordillo		X		
Tachos	X		MALA	
Delineador		X		
Matera		X		
Separador		X		
New Yersey		X		
Calificación de la señalización/demaarcación				
Intervención recomendada	DEMARCACIÓN SEGÚN DISEÑO SDM, INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL, INSTALACIÓN DE TACHAS			

REGISTRO FOTOGRAFICO








