Radicado N°: **32-2026**

Floridablanca, 23 de Enero de 2026

Doctor
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director territorial del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Santander
mgamboa@invias.gov.co

Ingeniera
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera residente
Administración Vial G4-Territorial Santander
CONSORCIO SG VIAL 25
Email: amvg4santander@gmail.com

Asunto: Solicitud de mantenimiento de estructuras hidráulicas y de contención –contiguas al Lote No. 11 Urbanización Refugio de Itzama. RE 0084.

Cordial saludo.

La Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo – OGAMR, en el marco de las funciones de conocimiento y reducción del riesgo establecidas en la Ley 1523 de 2012, se permite informar los resultados de la visita técnica realizada el 19 de enero de 2026 al lote No. 11, contiguo a la Urbanización Refugio de Itzama, sector Vereda Vericute, municipio de Floridablanca, a la altura del PR 10+639 Vía Bucaramanga Pamplona.

Durante la inspección técnica se evidenció la existencia de estructuras de mitigación y contención construidas en la parte baja del talud, del predio de propiedad del señor **RAFAEL GUILLERMO PEREIRA SORZANO** tales como muro de pantalla anclada, cunetas y disipadores de energía, las cuales corresponden a obras ejecutadas por ese Instituto / Concesionario vial. Al momento de la visita, dichas estructuras se encuentran en buen estado funcional, cumpliendo su objetivo de mitigación; sin embargo, presentan acumulación de material vegetal y sedimentos, situación que requiere labores periódicas de limpieza y mantenimiento.

En atención a lo anterior, y considerando que el sector presenta pendientes pronunciadas y condiciones de amenaza media y alta, se solicita respetuosamente programar y ejecutar jornadas de mantenimiento, limpieza, poda y remoción de sedimentos en las estructuras hidráulicas y de contención ubicadas en el sector, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y reducir posibles escenarios de riesgo.

Atentamente,

MARCO ANDRÉS SILVA LÓPEZ
Jefe Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo
Municipio de Floridablanca

Anexo: Informe de visita técnica

Proyecto: Maria Camila Cuevas Acelas- Contratista OGAMR
Revisó: Leonardo Andrés Pacheco-Profesional Universitario - OGAMR