ANEXO 1

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO Nº CC 1PCC NTR2155097 Fecha: 29/11/2025 Ciudad: BOGOTA D.C.

Nombre: JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS C.C: 16.365039 Cargo: MAESTRO

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	X			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA			X				
	COFIA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD			X				
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	X			X			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA			X				
	GUANTES EN CUERO DE VENADO			X				
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO			X				
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO			X				
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD			X				
	BOTAS DE CAUCHO	X			X			
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL			X				
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LÍNEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS

Cargo MAESTRO

Trabajador: JOSE ALBERTO MIRANDA RAMOS

Powered by CamScanner

(1)

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO MºCL 1700 NIAB155097 Fecha: 29/11/2023 Ciudad: BOGOTA D.C

Nombre: JAVIER MOGOLLÓN C.C: 1.022.467.295 Cargo: OFICIAL

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	X			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA			X				
	COFIA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X			X			
	MONOGAFAS			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	X			X			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	X			X			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO			X				
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO	X			X			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO			X				
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X						
	BOTAS DE CAUCHO			X				
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	X			X			
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LÍNEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA CORDILLO GÓMEZ

Cargo SST OLOMBIA

Trabajador: JAVIER MOGOLLÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO Nº CC. TPCC NTR 615597 Fecha: 29/11/2025 Ciudad: BOGOTA. D.C

Nombre: YHADLE HADLLY C.C: 1.025 568.120 Cargo: OFICIAL

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	✓			✓			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA							
	COFIA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	✓			✓			
	MONOGAFAS			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	✓			✓			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	✓			✓			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO	✓			✓			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO			X				
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	✓						
	BOTAS DE CAUCHO			X				
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	✓			✓			
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LÍNEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA BONILLO GOMEZ

Cargo (62 304) GST DE OBRA

Trabajador: YHADLE Hadley

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO Nº CC IPCCNTR 155097 Fecha: 24/11/2023 Ciudad: BOGOTA D.C

Nombre: ANDRES FELIPE ORTIZ ORTIZ C.C: 1.019.465.709 Cargo: OFICIAL

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	✓			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA			X				
	COFIA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	✓			X			
	MONOGAFAS			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	✓			X			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	✓			X			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO			N.A				
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO	✓			X			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO			X				
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	✓			X			
	BOTAS DE CAUCHO			X				
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	✓						
	CAPA IMPERMEABLE			N.A	N.A			
	CINTURONES DE SEGURIDAD							
	MOSQUETON DE SEGURIDAD							
	CUERDA ESTATICA							
	LÍNEA DE VIDA							
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA CORDOBA GOMEZ

Cargo SST OBRA

Trabajador: Andres Ortiz

Powered by CamScanner

4.

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO Nº CC TPCCNTA815097 Fecha: 29/11/2025 Ciudad: BOGOTA D.C

Nombre: JOHAN STIWAR CAICEDO C.C: 1001.044.584 Cargo: OFICIAL

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	X			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA			X				
	COFIA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X			X			
	MONOGAFAS			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	X		N.A				
	RESPIRADOR CARA COMPLETA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	X			X			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO							
	GUANTES DE NITRILO							
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X						
	BOTAS DE CAUCHO							
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES							
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	X						
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LÍNEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre JOHAN STIWAR CAICEDO

Cargo (OFICIAL) - SST DE OBRA

Trabajador: Johan C

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO Nº CC. TPCCNTP015579 Fecha: 30/11/2025 Ciudad: BOGOTA D.C

Nombre: ANDRES GIOVANI MUÑOZ BONILLA C.C: 1023009283 Cargo: AYUDANTE

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	X			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA			X				
	COFIA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X			X			
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE							
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	X			X			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO			X				
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO	X			X			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO			X				
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X		N A	X			
	BOTAS DE CAUCHO			X				
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	X			X			
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LINEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGOLA VICTORIA GORDILLO GÓMEZ

Cargo 1023009288

Trabajador: Andrey Muñoz

Powered by CamScanner

6.

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO Nº CC 1.PCCNTR6153097 Fecha: 21/11/2025 Ciudad: BOGOTA. D.C

Nombre: PEDRO FELIPE BUITRAGO MUÑOZ C.C: 1.033.790.393 Cargo: OFICIAL

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	X			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA							
	COFIA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X			X			
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	X			X			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	X			X			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO			X				
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO	X			X			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO			X				
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X						
	BOTAS DE CAUCHO			X				
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	X			X			
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LÍNEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA CORDILLO GÓMEZ

Cargo SST DE OBRA

Trabajador: PEDRO FELIPE BUITRAGO MUÑOZ

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO Nº CC 1PCCNTR 8195297 Fecha: 26/11/2025 Ciudad: BOGOTA D C

Nombre: JUAN CARLOS ROJAS C.C. 1.026.967.295 Cargo: OFICIAL

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X			X	
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X			X	
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	X			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA			X				
	COFIA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X			X			
	MONOGAFAS			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	X			X			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	X			X			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO			X				
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO	X						
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X			X			
	BOTAS DE CAUCHO			X				
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES							
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	X			X			
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LÍNEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA BONILLO GÓMEZ

Cargo SST DE OBRA

Trabajador: JUAN CARLOS ROJOS

Powered by CamScanner

6.

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO N°CC1 PCC NTF 815507 Fecha: 25/11/2025 Ciudad: BOGOTA D.C

Nombre: JOSE MARIA COLMENARES C.C: 79.270 265 Cargo: OFICIAL

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	X			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA			X				
	COFIA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X			X			
	MONOGAFAS			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	X			X			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	X			X			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO			X				
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO	X			X			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X			X			
	BOTAS DE CAUCHO			X				
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	X			X			
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LÍNEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA CUADRILLO GÓMEZ

Cargo SST DE OBRA

Trabajador: JOSE MARIA COLMENARES.

Powered by CamScanner

9.

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO Nº CC1PCCNTR.5155097 Fecha: 25/10/2025 Ciudad: BOGOTA D.C

Nombre: MIGUEL ANGEL CHAPARRO C.C: 1.014.481.518 Cargo: AYUDANTE

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN			X				
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA			X				
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	X			X			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA			X				
	COFIA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X			X			
	MONOGAFAS			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE	X			X			
	RESPIRADOR CARA COMPLETA			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	X			X			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO			X				
	GUANTES DE CAUCHO			X				
	GUANTES DE NITRILO	X			X			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X			X			
	BOTAS DE CAUCHO			X				
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES			X				
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	X			X			
	CAPA IMPERMEABLE			X				
	CINTURONES DE SEGURIDAD			X				
	MOSQUETON DE SEGURIDAD			X				
	CUERDA ESTATICA			X				
	LÍNEA DE VIDA			X				
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA BORDILLO GOMEZ

Cargo

Trabajador: MIGUEL ANGEL CHAPARRO

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCION INDIVIDUAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

BOGOTÁ Secretaría de Educación

ACTIVIDAD A REALIZAR: CORTE DE TEJA E INSTALACIÓN DEL MANTO CUBIERTA

FECHA ELEBORACION: 26 | 11 | 2025

UBICACIÓN: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN

PERIODO EJECUCIÓN: DESDE 26 | 11 | 2025 HASTA 29 | 11 | 2025

FRENTE DE OBRA: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN **TRABAJADOR EJECUTOR:** HEYMAR VANEGAS

Arnes: Marca: LINK TECH Serie No. 41012508000 Ref:	Satisfactorio (SI)	Deficiente (NO)	N/A	OBSERVACIONES
Cintas/Correas				SE ACLARA QUE LOS
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				SON ARNES NUEVOS
Están deshilachadas/desgarradas				
Están desgastadas				
Presenta quemaduras (soldaura, cigarrillo, etc)				
Salpicadura de pintura y rigidez				
Impregnado de sustancias quimicas				
Otros				
Costuras				
Completas				
Reventadas/Desgastadas				
Otros				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión				
Deformación				
Fisuras, golpes, hundimientos				
Otros				
Eslinga con Absorbedor de Energía: Marca: ____ **Serie No.** ____ **Ref.:** ____				
Mosquetones				
Tiene doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojetes deformados y rotos				
Absorbedor				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Tiene costuras sueltas o reventadas				
Fue activado				
Presenta deformaciones en su empaque				
Presenta quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.				
Otros				
Cintas/Correas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay torsión				
Otros				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión u oxido				
Hay por lo menos una deforme				
Presentan fisuras				
Otros				
Estado general de la Eslinga				
Eslinga de Posicionamiento: Marca: LINK TECH **Serie No.** 35212508134 **Ref.:** ____				
Mosquetones y/o Ganchos				SE ACLARA QUE
Tienen doble seguro y funcionan correctamente				EL ESLINGA DE
Tiene fisuras				POSICIONAMIENTO
Presenta corrosion u oxido				ES NUEVA
Abren y cierran correctamente				
Ojetes deformados y rotos				
Otros				
Cintas/Correas/Cuerdas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay corrosión				
Están afectadas quimicamente				
Otros				
Adaptador de anclaje/TIE - OFF: Serie No. ____ **Ref.:** ____				
Aros o anillos en D				
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Otros				
Cintas/Correas				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Están desgastadas y/o rasgadas				
Presenta quemaduras (soldaura, cigarrillo, etc)				
Están afectadas quimicamente				
Otros				

PROHIBICIONES: Si el arnés, Tie-off y las eslingas no poseen etiquetas del fabricante, estas deberán ser retiradas del uso y entregadas al coordinador de trabajo en alturas para su retiro y destrucción.

Revisado por: ANDREA GARZÓN

NOMBRE Y FIRMA LÍDER EJECUTOR

Aprobado por: ANGELA CORDILLO

PROFESIONAL SST COORDINADOR DE ALTURAS

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCION INDIVIDUAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

BOGOTÁ Secretaría de Educación

ACTIVIDAD A REALIZAR: COLOC DE TEJA E INSTALACIÓN DEL MANTO DE CUBIERTA

FECHA ELEBORACION: 26 | 11 | 2025

UBICACIÓN: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN

PERIODO EJECUCIÓN: DESDE 26 | 11 | 2025 HASTA 29 | 11 | 2025

FRENTE DE OBRA: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN

TRABAJADOR EJECUTOR: DARWIN NUÑEZ

Arnes: Marca: LINK TEC 14 Serie No. _____ Ref: 41033251003897

	Satisfactorio (SI)	Deficiente (NO)	N/A	OBSERVACIONES
Cintas/Correas				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				ARNES NUEVO NO PRESENTA DEFECTOS.
Están deshilachadas/desgarradas				
Están desgastadas				
Presenta quemaduras (soldaura, cigarrillo, etc)				
Salpicadura de pintura y rigidez				
Impregnado de sustancias químicas				
Otros _____				
Costuras				
Completas				
Reventadas/Desgastadas				
Otros _____				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión				
Deformación				
Fisuras, golpes, hundimientos				
Otros _____				
Eslinga con Absorbedor de Energía: Marca: _____ Serie No. _____ Ref.: _____				
Mosquetones				
Tiene doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojetes deformados y rotos				
Absorbedor				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Tiene costuras sueltas o reventadas				
Fue activado				
Presenta deformaciones en su empaque				
Presenta quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.				
Otros _____				
Cintas/Correas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay torsión				
Otros _____				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión u oxido				
Hay por lo menos una deforme				
Presentan fisuras				
Otros _____				
Estado general de la Eslinga				
Eslinga de Posicionamiento: Marca: INSAFE Serie No. 178 Ref.: 47912				
Mosquetones y/o Ganchos				
Tienen doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				ESLINGA NUEVA NO PRESENTA DEFECTO
Presenta corrosion u oxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojetes deformados y rotos				
Otros _____				
Cintas/Correas/Cuerdas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay corrosión				
Están afectadas químicamente				
Otros _____				
Adaptador de anclaje/TIE - OFF: Serie No. _____ Ref.: _____				
Aros o anillos en D				
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Otros _____				
Cintas/Correas				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Están desgastadas y/o rasgadas				
Presenta quemaduras (soldaura, cigarrillo, etc)				
Están afectadas químicamente				
Otros _____				

PROHIBICIONES: Si el arnés, Tie-off y las eslingas no poseen etiquetas del fabricante, estas deberán ser retiradas del uso y entregadas al coordinador de trabajo en alturas para su retiro y destrucción.

Revisado por: ANDREA GALLÓN

NOMBRE Y FIRMA LÍDER EJECUTOR

Aprobado por: ANGELA CUBILLOS

PROFESIONAL SST COORDINADOR DE ALTURAS

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Proyecto: CONTRATO DE OBRA Nº 601-2025 NTE 155-21 Fecha: 25/11/2025 Ciudad: BOGOTA

Nombre: ANDREY MUÑOZ C.C: 1023009288 Cargo: AYUDANTE DE OBRA

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO*			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN							
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA							
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	✓			✓			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA							
	COFIA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	✓			✓			
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE							
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA							
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO							
	GUANTES DE NITRILO							
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	✓			✓			
	BOTAS DE CAUCHO							
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES							
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	✓			✓			
	CAPA IMPERMEABLE							
	CINTURONES DE SEGURIDAD							
	MOSQUETON DE SEGURIDAD							
	CUERDA ESTATICA							
	LÍNEA DE VIDA							
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA GODOILLO GOMEZ

Cargo SST - DC CARGO OBRA

Firma del Trabajador: Andrey

Powered by CamScanner

ANEXO 10

1. COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA CC1. PCCNTR-1158097			UBICACION:	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	CAMBIO DE TEJA E INSTALACIÓN DE MANTO CUBIERTA, RETIRO DE PISO ANTIGUO.								
SEMANA DEL	24/11/2025	AL	29/11/2025	DE	NOVIEMBRE 2025	HORA INICIO	7:00AM	HORA FIN	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PULIDORA, CARRETILLA, ESCALERA.	CASCO, CON BARBUQUEJO, ARNES, ESLINGA DE POSICIONAMIENTO, TAPABOCAS, BOTAS, GUANTES

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
1. RIESGOS GENERALES Y ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS	BIOLOGICO FISICO ACTIVIDADES SIMULTANEAS EXPOSICION A TEMPERATURAS EXTREMAS POR CALOR RIESGO PSICOSOCIAL FENOMENOS NATURALES	MAREO, REACCIONES ALERGICAS, ENTRENAMIENTO	INSPECCION DE HERRAMIENTA, PARA VERIFICAR EN CASO DE PRESENTARSE UNA EVENTUALIDAD REPORTAR INMEDIATAMENTE ALGUN DOLOR SOBRE FRUSTRACION PRIMEROS AUXILIOS
2. TRASLADO DE MATERIALES DESDE EL CUARTO DE MATERIALES HASTA LA CUBIERTA	LOCATIVOS, TRANSITO MECANICO	CAIDA A NIVEL GOLPES TROPEZONES	VERIFICACION DE INSTALACION LOCATIVAS (ESCALERAS, PISOS, PASILLOS TECHOS) AUTOCUIDADO, ATENCION, RESPETO A LOS CONTRATOS
3. INSTALACIÓN DEL MANTO Y CORTE DE TEJAS	CAIDA DE ALTURAS COLINDANCIA. GOLPES MUERTE RIESGO BIOMECANICO POSTURA PROLONGADA RIESGO QUIMICO	MUERTE, GOLPES, CONTUSION MAREO INSTALACION GOLPES, TORCEDURAS CAIDO A NIVELGOLPES EXPOSICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS, POLVO I VAPORES	INSPECCION DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, INSPECCION DE ANDAMIOS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS USO DE EPP, CAPACITACION FIRMA DE AIS, PERMISO DE TRABAJO. HOJAS DE SEGURIDAD

Powered by CamScanner

2. RECOLECCIÓN INTEGRADA DE FONTIBÓN

4. CORTE DEL MANTO 5. RETIRO DE PISO ANTIGUO	RIESGO BIOLOGICO; EXPOSICIÓN A MICROORGANISMOS PATOGENO COMO VIRUS, BACTERIAS PARASITO HONGOS; PROYECCION DE PARTICULAS	CAIDAS A NIVEL GOLPES TROPEZONES CORTES TROPEZONES CORTE, FRACTURAS, ESGUINCES Y ATROPELLAMIENTO, APLASTAMIENTO FATIGA, PILL	USO DE BOTAS DE CAUCHO O DE MATERIAL USO DE GUANTE DE NITRILO HIGIENE POSTURAL, PAUSAS DE SEGURIDAD. HIGIENE POSTURAL PAUSAS LABORALES
6. CARGUE Y ACOPIO Y TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS HASTA CUARTO.	LOCATIVOS, TRANSITO, MECANICO	CAIDAS A NIVEL GOLPES TROPEZONES CORTES, FRACTURAS ESGUINCES, ATROPELLAMIENTO APLASTAMIENTO.	VERIFICACION DE INSTALACIONES LOCATIVAS, LOCALIZADAS, PISO, PAREDES, PREDISPOSICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Darwin Ortiz	1004912224		-	-	-	-		
Andres Felipe Ortiz	1015464705					Andres		
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

1. COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA CON-NCONTR-81550997	UBICACION:	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	LIMPIEZA TEJAS - ENCERRAMIENTO DE ZONA DE OBRA CON TEJAS EN ZINC - POLISOMBRA VERDE		

SEMANA DEL	21/11/2025	AL	22/11/2025	DE	NOVIEMBRE	HORA INICIO	7:00AM	HORA FIN	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PUNTILLA, TALADRO, ANDAMIO, TEJAS, POLISOMBRA, PALA REDONDA	LINEA DE VIDA, ARNES, ESLINGA, CASCO, BARBUQUEJO GUANTES, BOTAS

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
1. RIESGOS CIRCULADO Y ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS	BIOLOGICO FISICOS ACTIVIDADES SIMULTANEAS EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS POR CALOR RIESGO PSICOSOCIAL FENOMENOS NATURALES	MAREO, REACCIONES ALERGICAS, ENTRENAMIENTO	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA VERIFICAR EN CASO DE PRESENTARSE UNA EVENTUALIDAD REPORTAR DEL AREA SST PRESTACIONES PRIMEROS AUXILIOS PRESENTACION
2. TRASLADO DE MATERIALES DESDE EL CUARTO DE MATERIALES HASTA LA CUBIERTA.	LOCATIVOS, TRANSITO MECANICO	CAIDA A NIVEL GOLPES TROPEZONES	VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN LOCATIVAS (LOCALIZAR, PISOS, PASILLOS); TECHOS; AUTOCUIDADO, ATENCIÓN RESPECTO A LOS CONTROLES
3. INSTALACIÓN DEL MANTO Y CORTE DE TEJAS	CAIDA DE ALTURAS CORTADURAS, GOLPES MUERTE RIESGO BIOMECANICOS POSTURA PROLONGADAS RIESGO QUIMICOS	MUERTE, GOLPES, CONTUSION MAREO INSTALACIÓN GOLPES FRACTURAS CAIDAS A NIVEL GOLPES; EXPOSICIÓN DE QUEMADURAS QUIMICAS, POLVOS, VAPORES.	INSPECCION DE ACTIVIDADES DE PARTE SST, INSPECCIÓN DE ANDAMIOS, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS USO DE EPP, CAPACITACIÓN FIRMA DE ATS, PERMISO DE TRABAJO. HOJA DE SEGURIDAD

Powered by CamScanner

2. COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON

4. CORTE DEL MANTO 5. RETIRADO PISO ANTIGUO	RIESGO BIOLOGICO: EXPOSICION A MICROORGANISMOS PATOGENO COMO VIRUS, BACTERIAS PARASITO HONGOS, PROYECCION DE PARTICULAS	ALERGIAS, INFECCIONES ENFERMEDADES DE LA PIEL FATIGA INFECCION OCULAR.	USO DE BOTAS DE SEGURIDAD. USO DE GUANTES DE NITRILO HIGIENE POSTURAL, PAUSAS DE SEGURIDAD HIGIENE POSTURAL, PAUSAS LABORALES
6. CARGUE Y ACOPIO Y TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS HASTA EL AREA	LOCATIVOS, TRANSITO, MECANICO	CAIDAS A NIVEL CUERPOS EXTRAÑOS CORTES, FRACTURAS, ESGUINCES, ATROPELLAMIENTO APRISIONAMIENTO	VERIFICACION DE INSTALACIONES LOCATIVAS, (ESCALERAS, PISOS, PARADOS, TECHOS). INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HEYMAR VANEGAS	1.024.490.993							
DAIAN SANCHEZ	1001911227							
INSPECCIONADO POR:				ANGELA COLORADO	ANGELA COLORADO			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

1. COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA CONSTRUCTR. 81580097			UBICACION:	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	LIMPIEZA TEJAS - ENCERRAMIENTO DE ZONA DE OBRA CON TEJAS EN ZINC - POLISOMBRA VERDE							
SEMANA DEL	21/11/2025	AL	22/11/2025	DE	NOVIEMBRE	HORA INICIO	7:00AM	HORA FIN	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PUNTILLA, TALADRO, ANDAMIO, TEJAS, POLISOMBRA, PALO ROBLIZO	LINEA DE VIDA, ARNES, ESLINGA, CASCO, BARBUQUEJO GUANTES, BOTAS

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
1. RIESGOS CIRCULANTES Y ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS	BIOLOGICO FISICOS ACTIVIDADES SIMULTANEAS EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS POR CALOR RIESGO PSICOSOCIAL FENOMENOS NATURALES	MAREO, REACCIONES ALERGICAS, ENFERMEDAD	INSPECCION DE HERRAMIENTAS PARA VERIFICAR EN CASO DE PRESENTARSE UNA EVENTUALIDAD REPORTE DEL AREA SST PRESTACIONES PRIMEROS AUXILIOS PRESENTACION
2. TRASLADO DE MATERIALES DESDE EL CUARTO DE MATERIALES HASTA LA CUBIERTA.	LOCATIVOS, TRANSITO MECANICO	CAIDA A NIVEL GOLPES TROPEZONES	VERIFICACION DE INSTALACIÓN LOCATIVAS (LOCALIZAR, PISOS, PASILLOS, TECHOS) AUTOCUIDADO, ATENCIÓN RESPECTO A LOS CONTROLES
3. INSTALACIÓN DEL MANTO Y CORTE DE TEJAS	CAIDA DE ALTURAS CORTADURAS, GOLPES MUERTE RIESGO BIOMECANICOS POSTURA PROLONGADAS RIESGO QUIMICOS	MUERTE, GOLPES, CONTUSION MAREO INSTALACIÓN GOLPES FRACTURAS CAIDAS A NIVEL GOLPES; EXPOSICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, POLVOS, VAPORES.	INSPECCION DE ACTIVIDADES DE PARTE SST, INSPECCION DE ANDAMIOS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS USO DE EPP, CAPACITACIÓN FIRMA DE ATS, PERMISO DE TRABAJO. HOJA DE SEGURIDAD

Powered by CamScanner

2. COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON

4. CORTE DE MANTO 5. RETIRADO PISO ANTIGUO	RIESGO BIOLOGICO: EXPOSICIÓN A MICROORGANISMOS PATOGENOS COMO VIRUS, BACTERIAS PARASITO HONGOS, PROYECCIÓN DE PARTICULAS	ALERGIAS, INFECCIONES ENFERMEDADES DE LA PIEL FATIGA INFECCIÓN OCULAR.	USO DE BOTAS DE CAUCHO. USO DE GUANTES DE NITRILO HIGIENE POSTURAL, PAUSAS DE SEGURIDAD HIGIENE POSTURAL, PAUSAS LABORALES
6. RETIRO Y ACOPIO Y TRASLADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS HASTA EL ACARIO	LOCATIVO, TRANSITO, MECANICO	CAIDAS A NIVEL GOLPES TROPEZONES CORTES, FRACTURAS, ESGUINCES, ATROPELLAMIENTO APLASTAMIENTO.	VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS, (ESCALERAS, PISOS, PAREDES, TECHOS). INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HEYMAR VANEGAS	1.024.490.993							
DAIAN SANCHEZ	1001911227							
INSPECCIONADO POR:				ANGELA COLORADO	ANGELA COLORADO			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

1. COLEGIO JULIO CARAVITO AULA DOBLE A

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº CO1. PCCNTR 8155097			UBICACION:	COLEGIO JULIO CARAVITO AULA DOBLE A				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES DE CERRAMIENTO CON TEJAS DE ZINC								
SEMANA DEL	20/11/2025	AL	22/11/2025	DE	NOVIEMBRE DE 2025	HORA INICIO	7:00 AM	HORA FIN	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARTILLO, ROLLIZOS, TEJAS DE ZINC, BANDERAS, CEMENTO	CASCO, GUANTES, GAFAS,

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
DESPLAZAMIENTO DE CADA PUNTO DE LA OBRA.	VERIFICACIÓN DE AREA DONDE SE EFECTUA LA TAREA	RADIACIONES NO IONIZANTE DESHIDRATACIÓN	EPP ACONDICIONAMIENTO HIDRATACION
	LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE REALIZA LA TAREA	POLVO DESHIDRATACION RADIACION NO IONIZANTE	EPP - ACONDICIONAMIENTO MASCARA MEDIA CARA HIDRATACIÓN
	INSTALACIÓN DE POLIBOMBA DE CIELOS DE MANERA EXISTENTES - TEJAS DE ZINC	GOLPE, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, DESHIDRATACION RADIACIÓN NO IONIZANTE	EPP CONSTANTEMENTE MASCARA MEDIA CARA HIDRATACION - DELIMITACION DEL AREA.

Powered by CamScanner

2 COLEGIO JULIO GARAVITO SILVA SEDE A

	FABRICACIONES DE DOBLECES PARA INSTALACION DE LA MALLA ZINC (CANCELA) PALOS POLI 20)	GOLPES MAGULLONES RASPADURAS DESTABILIZACION RADIACION NO IONIZANTES	EPP. CONSTANTEMENTE ADECUADOS INSTALACION
	LIMPIEZA Y ORDEN AL TERMINAR LA TAREA	POLVO DESTABILIZACION RADIACIONES NO IONIZACION	EPP. CONSTANTEMENTE MASCARA MEDIA CARA INSTALACION

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos estan libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
- Luis Murillo	- 1022997573							
- Edwin Buitrago	- 6252481							
- Duvan Alvarez	- 1073015923							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

1. COLEGIO JULIO CARAVITO

24/11/2025 AL 29/11/2025

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº 001 FCC NIR 81550097			UBICACION:	COLEGIO JULIO CARAVITO SILVA SUBE B				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES DEMOLICION DE PISO, RETIRO DE ESCOMBRO RELLENO, EN LO RETIRO DEL AREA AFECTADA DEMOLICIÓN CONTROLADA DE PISOS DETERIORADOS O AFECTADOS HERRAMIENTAS MANUALES O ELECTRICAS								
SEMANA DEL	24/11/2025	AL	29/11/2025	DE	NOVIEMBRE 2025	HORA INICIO	7:00AM	HORA FIN	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARTILLO.	CASCO, GAFAS, BOTAS, OVEROL, MASCARILLA, GUANTES, PROTECTORES AUDITIVOS.

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTES DE INICIAR DELIMITAR EL AREA CON CINTA, CONOS O VALLAS	PROYECCIÓN DE PARTICULAS MANEJO DE HERRAMIENTAS RUIDO	LESIONES OCULARES HERIDAS EN PIEL	USO DE EPP DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD HUMEDECER PARA DISMINUIR POLVO
IDENTIFICAR EL MATERIAL DEL PISO. INSTALACIÓN DEBAJO DE PISO	POLVO DE CONCRETO ESFUERZO FISICO PISO IRREGULARES Y DESCOMPUESTOS	CAIDAS AL MISMO NIVEL GOLPES LACERACIONES PERDIDA AUDITIVA	DELIMITACION PERIMETRAL DE 20 DURANTE LA DEMOLICIÓN.
INSPECCIÓN DE ESTADO DE HERRAMIENTAS ANTES DE COMENZAR	CABLES ELECTRICOS Y TUBERIAS OCULTAS	ELECTROCUCIÓN	INSPECCION DE FICHA MINERO.

Powered by CamScanner

A. COLEGIO JULIO CARAVITO

24/11/2025 AL 29/11/2025

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº 001 FCC NTR B155097			**UBICACIÓN:**	COLEGIO JULIO CARAVITO SEDE JORNADA B				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES DEMOLICION DE PISO, RETIRO DE ESCOMBRO ELECTRICO, EN LO RETIRO DEL AREA AFECTADA DEMOLICIÓN CONTROLADA DE PISOS DETERIORADOS O AFECTADOS HERRAMIENTAS MANUALES O ELECTRICAS								
SEMANA DEL	24/11/2025	**AL**	29/11/2025	**DE**	NOVIEMBRE 2025	**HORA INICIO**	7:00AM	**HORA FIN**	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARTILLO.	CASCO, GAFAS, BOTAS, GUELES, MASCARILLA, GUANTES, PROTECTOR AUDITIVO

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
ANTES DE INICIAR DEMARCAR EL AREA CON CINTA, CONOS O VALLAS	PROYECCION DE PARTICULAS MANEJO DE HERRAMIENTAS RUIDO	LESIONES OCULARES HERIDAS EN PIEL	USO DE EPP DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD HUMEDECER PARA DISMINUIR POLVO
IDENTIFICAR EL MATERIAL DEL PISO. INSTALACIÓN DEBAJO DE PISO	POLVO DE CONCRETO ESFUERZO FISICO PISO IRREGULARES Y ESCOMBROS	CAIDAS AL MISMO NIVEL GOLPES LACERACIONES PERDIDA AUDITIVA	DOTACION NORMAL DE DOT DURANTE LA DEMOLICIÓN.
INSPECCIÓN DE ESTADO DE HERRAMIENTAS ANTES DE COMENZAR	CABLES ELECTRICOS Y TUBERIAS OCULTAS	ELECTROCUCIÓN	INSPECCION DE FICHA MINERO.

Powered by CamScanner

COLEGIO JULIO CARANTO SILVA SEDE B

24/11/2025 AL 29/11/2025

	FABRICACIONES DE SOPORTE PARA INSTALACION DE LA TEJAS DE ZINC (CANOAS) PALOS ROLLIZOS INSTALACIÓN DE MALLA VOLDE	GOLPES MACHUCONES RASPADURAS DESHIDRATACION RADIACIONES DESHIDRATACIÓN RADIACIONES NO IONIZANTES	EPP. CONDICIONALMENTE AUTOCUIDADO HIDRATACIÓN
LIMPIEZA Y ORDENAR TERMINAR LA TAREA	POLVO DESHIDRATACIÓN RADIACIONES NO IONIZANTES	POLVO DESHIDRATACIÓN RADIACIONES NO IONIZANTES	EPP, CONDICIONALMENTE MASCARA MEDIA CARA HIDRATACIÓN

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
[illegible]	10261566978	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	1.022.997572	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1026778617	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA GORDILLO	ANGELA GORDILLO	ANGELA GORDILLO	ANGELA GORDILLO	ANGELA GORDILLO	ANGELA GORDILLO	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST		[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA Nº 2 DE 2025. IDCNTR. 81.550947			**UBICACION:**	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	CERRAMIENTO DE OBRA EN LAMINA DE ZINC CON POLISOMBRA VERDE								
SEMANA DEL	7/11/2025	**AL**	8/11/2025	**DE**	NOVIEMBRE DE 2025	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
TALADRO, MARTILLO, PUNTADORA	CASCO, BOTAS, GUANTES, MONOGAFAS

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
1. CERRAMIENTO DE CASETA DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	VERIFICACIÓN DE AREA DONDE SE EFECTUA LA TAREA	RADIACION NO IONIZANTE DESHIDRATACION	EPP. CONSTANTEMENTE HIDRATACIÓN
	LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE REALIZA LA TAREA	POLVO DESHIDRATACION RADIACION NO IONIZANTE	EPP. CONSTANTEMENTE MASCARA MEDIA CARA HIDRATACIÓN
	INSTALACION DE POLISOMBRA VERDE EN COSTADOS DE MANCHA EXISTENTE. INSTALACION EN MUROS DE ZINC.	GOLPE DESHIDRATACIÓN RADIACION NO IONIZANTE	EPP. CONSTANTEMENTE MASCARA, MEDIA CARA HIDRATACION DESINFECTACION DE AREA

Powered by CamScanner

FECHA 7/11/2025 AL 8/11/25

COLEGIO INMACULADO FONTIBÓN

	FABRICACIÓN DE SOPORTES PARA INSTALACIÓN DE LA POLISOMBRA VERDE Y ADECUADAL LAS TEJAS DE ZINC	GOLPES. MACHUCONES RASPADURA. DESHIDRATACIÓN RADIACION NO IONIZANTES	EPP. CONSTANTEMENTE AUTOCUIDADO. HIDRATACIÓD
	LIMPIEZA Y ORDEN AL TERMINAR	POLVO DESHIDRATACIÓN RADIACIÓN NO IONIZANTES	EPP CONSTANTEMENTE MASCARA MEDIA CARA HIDRATACIÓN

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAWIN SANCHEZ	1004912227						DAWIN	
MIGUEL ANGEL CHAPARRO LOAIZA	1.014.481.818							
Oswaldo chaparro	79 323 582							
Jose Colmenares	79 270 265							
INSPECCIONADO POR:						Angelo Castillo	ANGELA CASTILLO	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST						ANGELA CASTILLO	ANGELACASTILLO	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner