

**MEMORANDO**

513

Bogotá D.C.

**PARA:**           **ARQUITECTO (A) Y/O INGENIERO (A)**  
Apoyo Técnico Área de Gestión Políciva Jurídica

**DE:**             **ANA ALEXANDRA GUERRERO DAZA**  
Profesional Especializado Código 222 Grado 24

**ASUNTO:**       **ORDEN DE TRABAJO No. 0261-2025**  
Radicado No. 20254602422292

Cordial saludo,

En atención al radicado del asunto, se solicita realizar visita e informe técnico en la KR 7 A 135 - 67, a fin de determinar:


1. Determinar qué tipo de obras y/o modificaciones, demolición se realizaron en la KR 7 A 135- 67; si cuentan con Licencia de construcción aprobada por Curaduría Urbana y si las obras o modificaciones realizadas corresponden a las aprobadas en los Planos y en la Licencia de Construcción.
2. Clase de obra realizada.
3. Verificación de áreas de intervención.
4. Identificación del propietario o administrador del inmueble.
5. Responsable de la ejecución de la obra.
6. Dirección exacta de la obra.
7. Dirección de los propietarios y/o responsable.
8. Verificación de escombros en el espacio público.
9. Efectuar registro fotográfico de lo observado.
10. Verificar si el propietario y/o responsable del inmueble, adelantó los permisos de las obras ejecutadas.
11. Se recomienda tener en cuenta la petición antes de realizar la visita.

El Concepto Técnico debe contener fotografías y comentarios al asunto, especificando si existen irregularidades, el informe se debe registrar en el aplicativo ORFEO, con los respectivos anexos.

Para mejor ilustración, antes de practicar la visita consulte el radicado objeto de la petición número **20254602422292**.

Cordialmente,

**ANA ALEXANDRA GUERRERO DAZA**  
Profesional Especializado Código 222 Grado 24

Proyectó: Proyectó: Álvaro Skinner Correa / Abogado Contratista Área Gestión Políciva Jurídica   
Revisó: Stefanie Sierra - Abogada Contratista Área de Gestión Jurídico-Políciva 