NOTIFICACIÓN DE RIESGOS				
Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento				
ACTIVIDAD Desmonte cubierta				
CARGO Sub contratista				
RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO				
	BIOLÓGICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	X
	BIOMECÁNICOS	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
	FÍSICOS	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
	QUÍMICOS		DE SEG. PUBLICO	X
	DE SEG. TECNOLÓGICO			
	PSICOSOCIAL	X		
	FENÓMENOS NATURALES	X		
	DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	X		
	DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS			

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Miguel Angel López Chia	79220668	

MA RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento.

ACTIVIDAD	DEMOLICIÓN, PICADA, ENCHAPE			
CARGO	OFICIAL			
RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO	BIOLÓGICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	X
	BIOMECÁNICOS	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
	FÍSICOS	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
	QUÍMICOS	X	DE SEG. PÚBLICO	X
	DE SEG. TECNOLÓGICO	X		
	PSICOSOCIAL	X		
	FENOMENOS NATURALES	X		
	DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS			
	DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS			

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Andres Orozco Cordona	1010184977	Andres Orozco

RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

DECLARACIÓN ANUAL ANTIGRIPAL CAMPAÑA

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento

ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE COLEGIO			
CARGO				
RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO	BIOLÓGICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	X
	BIOMECÁNICOS	X	DE SEG. ELECTRICO	X
	FISICOS	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
	QUÍMICOS	X	DE SEG. PUBLICO	
	DE SEG. TECNOLÓGICO			
	PSICOSOCIAL	X		
	FENOMENOS NATURALES	X		
	DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS			
	DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS			

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
HECTOR BUENICIO	1072946784	

FIRMA RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS				
Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento.				
ACTIVIDAD 1	Demolición Muros			
CARGO P	Ayudante			X
RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO	BIOLÓGICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	X
	BIOMECÁNICOS	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X
	FÍSICOS	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
	QUÍMICOS	X	DE SEG. PÚBLICO	X
	DE SEG. TECNOLÓGICO			
	PSICOSOCIAL	X		
	FENÓMENOS NATURALES	X		
	DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS			
	DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS			

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
CESAR ANDRES Pedraza	1.017135574	

FIRMA RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales. de conformidad firmo este documento

ACTIVIDAD: Mantto N. Mato

CARGO: Oficial

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

	X		X
	X		X
	X		X
	✓		X
	✓		
	✓		
	X		

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Eduardo Bonahon	1125 85732	Eduardo Bonahon

FIRMA RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento

ACTIVIDAD: Cerramiento

CARGO: Ayudante

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO

BIOLOGICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	X
BIOMECANICOS	X	DE SEG. ELECTRICO	X
FISICOS	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X
QUIMICOS	X	DE SEG. PUBLICO	X
DE SEG. TECNOLOGICO			
PSICOSOCIAL	X		
FENOMENOS NATURALES	X		
DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	X		
DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS			

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Yojan Ahumada Galindo	1031121711	Yojan Galindo

FIRMA RESIDENTE SST _____

Powered by CamScanner

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento

ACTIVIDAD: cerramiento

CARGO: ayudante

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO				
BIOLÓGICOS	X	DE SEG. LOCATIVO	X	
BIOMECÁNICOS	X	DE SEG. ELÉCTRICO	X	
FÍSICOS	X	DE SEG. ACC. TRANSITO	X	
QUÍMICOS		DE SEG. PÚBLICO	X	
DE SEG. TECNOLÓGICO				
PSICOSOCIAL	X			
FENÓMENOS NATURALES	X			
DE SEG. TRABAJO EN ALTURAS	X			
DE SEG. ESPACIOS CONFINADOS				

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
marcol Steven Alvarado	1074578860	

FIRMA RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Declaro que he sido notificado (a) de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y los compromisos a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales de conformidad firmo este documento.

ACTIVIDAD	Mantenimiento de cortesía			
CARGO	ayudante	☑		☐
RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO		☑		☑
		☑		☑
		☑		☐
		☑		☑
		☐		☐
		☑		☐
		☑		☐
		☐		☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Saul Duarte	6652533	

FIRMA RESIDENTE SST _____

DIAGONAL 117 No. 45 - 47 EDIFICIO ROUND SQUARE
PBX (601) 7048891 - (601) 7041078 - 3114520343 BOGOTA DC-COLOMBA
Email: rmr_arquitectos@hotmail.com

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

V 5.1

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA DEL TRABAJADOR
Jozan Ahumada Galvis	1031121711	Jozan Galvis

FIRMA RESIDENTE SST _____

DIAGONAL 117 No. 45 - 47 EDIFICIO ROUND SQUARE
PBX (601) 7048891 - (601) 7041078 - 3114520343 BOGOTA DC-COLOMBA
Email: rmr_arquitectos@hotmail.com

Powered by CamScanner

ANEXO 7

CONSORCIO EL MILAGROSO 2021

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA	2021-12-05	LUGAR	[illegible]
TEMA	[illegible]		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	[illegible]	IDENTIFICACION	51 [illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION/CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Luis Murillo	1072997822	oficial	/		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	[illegible]
CARGO	[illegible]

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION VOLUNTARIA

BOGOTÁ

FECHA	1/12/2023
TEMA	[illegible]
NOMBRE DEL RESPONSABLE	[illegible]
LUGAR	[illegible]
HORA	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	EVALUACION SI	EVALUACION NO	FIRMA
1	Eduardo Bonilla	1073578	Oficial	X		Eduardo Bonilla
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	[illegible]
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA MELISSA CUBILLOS GOMEZ
CARGO	[illegible]

Powered by CamScanner



REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION VOLUNTARIA

BOGOTÁ

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	EVALUACION CAPACITACION VOLUNTARIA BUENO	MALO	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

TEMA ESTUDIADO	
NOMBRE DEL ESTUDIANTE	
CARGO	

Powered by CamScanner

CONSEJO DE BOGOTÁ

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN VIRTUAL

BOGOTÁ

FECHA

TEMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO			FIRMA
1	Patricia Bustos Muñoz	1013703813	N/A			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VIVIANA GONZALEZ JIMENEZ
CARGO	

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA	

FECHA:	9/DICIEMBRE	LUGAR:	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA TED		
TEMA:	INDUCCION Y CHARLA DIARIA				
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA VICTORIA GORDILLO GOMEZ			IDENTIFICACIÓN	52994 BACATÁ

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Miguel Angel López Chia	79220 668	Sub Contratista	✓		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANDREA VICTORIA GORDILLO GÓMEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA	BOGOTÁ

FECHA:	28/12/2025	LUGAR:	POLIDEP. [illegible]		
TEMA:	USO DE EPP				
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA [illegible]			IDENTIFICACIÓN	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA DEL CAPACITADO DE MANERA		FIRMA
				SUENO	REAL	
1	Miguel Angel Chaparro Loaiza	1014401518	ayudante	X		
2	Jhonson David Rodriguez Cortes	1039279903	Aux.	X		
3	JUAN MARIA COLMENARES	79.270.356	OFICIAL	X		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	ANGELA GONZALEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA GONZALEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	14/3/2025	LUGAR:	COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL DE PRADO
TEMA:	AUTOCUIDADO + RIESGO BIOLOGICO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA CORDILLO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	52 XXX AAA-A

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Andres Felipe Ortiz	1015464705	Aux	X		Andres
2	Jaime Andres Arrieta Arboleda	1.097.828.065	Aux	X		Jaime Andres
3	Jose Colmenares	79270265	Oficial	X		
4	Ingrid David Rodriguez Cortes	1094279403	Aux	X		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO GOMEZ
CARGO	

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA	2 DE DICIEMBRE 2025	LUGAR	COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA
TEMA	RIESGO LOCATIVO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO GÓMEZ	IDENTIFICACIÓN	52 394 446

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Alexander Avila P.	79808584	OF	✓		Alex Avila
2	HUGO AVILA P	80117005	OF	✓		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO GOMEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	22/12/2025	LUGAR:	COLEGIO CULTURA POPULAR
TEMA:	RIESGO LOCATIVO - INDUCCIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA VELEZQUEZ ROBLEDO	IDENTIFICACIÓN	CC 1.014.441.844

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Alexander Flores S	1074746351	Maestro	✓		
2	Jhon Pinto	1026286978	Oficial	✓		
3	Luis Murillo	1.022947.812	oficial	✓		
4	Didier Fernando Garcia M.	1004146876	ayudante	✓		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANDREA VELEZQUEZ ROBLEDO
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL HELADOSO 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA	BOGOTÁ

FECHA:	24/12/2025	LUGAR:	COLEGIO CULTURA POPULAR		
TEMA:	RIESGO QUIMICO				
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA CORDILLO GOMEZ			IDENTIFICACIÓN	52 394 441 BTA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Anderson Montes C.	1077776351	MAESTRO	✓		
2	Dibier Fernando Gomez M.	1064166876	AYUDANTE	✓		
3	JON ROOS	1026256918	AYUDANTE	✓		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO GOMEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	23/12/2026	LUGAR:	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO
TEMA:	RIESGO LABORAL - CHARLA DE BRIGADA DE EMERGENCIA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA ESCOBILLO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	52.394.448

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Eduardo Bautista	1173957	Oficial	X		
2	Flavio Albarracin	1362843	Oficial	X		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA ESCOBILLO GOMEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA ESCOBILLO GOMEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA	28/12/2025	LUGAR	COLEGIO JULIO CARAVITO
TEMA	RIESGO LABORAL - CHARLA DE RECARGA DE EXTINTORES		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO QUIROZ	IDENTIFICACIÓN	51 994 446 BTA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Luis Murillo	1022997877	oficial	✓		
2	Wilson Rojas	1026256978	CAPATAZ	✓		
3	Dibier Fernando Garcia M.	1004746876	ayudante	✓		
4	Anderson Montes	1072746351	Maestro.	✓		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	ANGELA CORDILLO
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA CORDILLO
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL HELADERO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	15/08/2025	LUGAR:	PARQUE PUBLICO [illegible]
TEMA:	AUTOCUIDADO - RIESGO PUBLICO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA [illegible]	IDENTIFICACIÓN	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	ASISTIÓ SI	ASISTIÓ NO	FIRMA
1	Marcel Steven Ahumada	1024598860	ayudante	X		
2	Yojan Ahumada Galindo	1031121711	ayudante	X		Yojan Galindo
3	Eduardo Barbosa	1125858522	Oficial	X		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA [illegible]
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA	31 DICIEMBRE/2025	LUGAR	COLEGIO INTEGRADO DEL FONTIBON
TEMA	INDUCCION		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Anderson Aiver Rojas Moreno	IDENTIFICACIÓN	1011322797

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	ASISTENCIA CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				SI/NO	MIXTO	
1	anderson Rojas	1011322797	ayudante	✓		anderson R
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO GÓMEZ
CARGO	DST DI OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

FECHA:	04/12/2025	LUGAR:	COLEGIO CULTURA POPULAR
TEMA:	AUTOCUIDADO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA BONILLO CORTES	IDENTIFICACIÓN	57 396 462 BTA

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Jayce Magdiel H	1072967295	oficial	✓		
2	Johan Caicedo	1001044584	Auxiliar	✓		Johan Caicedo
3	Andrey Muñoz	1073008888	Auxiliar	✓		Andrey Muñoz
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA BONILLO CORTES
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PROGRAMADA

FECHA	[illegible]	LUGAR	[illegible]
TEMA	BIENES PATRIMONIALES		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CASTILLO GOMEZ	CENTIFICACIÓN	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN PROGRAMADA		FIRMA
				SI/NO	NINGUNO	
1	JOSE CONTRERAS	79 270 265	OFICIAL	✓		
2	JEFFERSON DAVID RODRIGUEZ C.	1632749403	AUX.	✓		
3	MIGUEL FERNANDO RUEDA DELGADO	1020742501	AUX	✓		
4	ANDRES CALLE	1075264752	AUX	✓		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CASTILLO GOMEZ
CARGO	DST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA	[illegible]	LUGAR	[illegible]
TEMA	[illegible]		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	[illegible]	IDENTIFICACIÓN	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Salud Hernandez	65732338	Asistente	✓		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	[signature]
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA [illegible]
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL HELADROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	19/NOVIEMBRE/25	LUGAR:	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO
TEMA:	RIESGO BIOLOGICO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA CORNEJO	IDENTIFICACIÓN	52.474.443 DE BTA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN APROVECHAMIENTO CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Maicol Pineda	1019038778	Auxiliar	✓		Maicol
2	Eduardo Rueda	1125917[illegible]	oficial	✓		
3	Erik Rodriguez	1031[illegible]124	Auxiliar	✓		
4	Fabián [illegible]	80560284	[illegible]	✓		
5	Hector Ducuara	1032946789	oficial	✓		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA [illegible] CORNEJO ROMERO
CARGO	SST CONTRATISTA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	19/9/2025	LUGAR:	DOLORES TECNICO INDUSTRIAL ESTUDIANTES
TEMA:	RIESGO BIOLOGICO - RIESGO PSICOSOCIAL		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANDREA VICTORIA ESCARRIGA USMES	IDENTIFICACIÓN	52.974.447 BTA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA: BUENO	MALO	FIRMA
1	Jeffersson David Rodriguez C.	1034279403	Ayudante	X		
2	Andres Felipe Ortiz	1015461705	AUX	X		Andres
3	Jaime Andres Angulo A	1087.818.065	AUX	X		Jaime Andres A
4	Jose Maria Contreras	99270265	Oficial	X		
5	Miguel Angel Chaparro	1074487588	AUX	X		Miguel Angel Chaparro
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	ANDREA VICTORIA CUATICHO 52974447
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANDREA VICTORIA CUATICHO
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL HILADROSO 2023

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA	11/12/2023	LUGAR	COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA SEDE B
TEMA	ESTILO DE VIDA SALUDABLE		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	52 374 441

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Hugo Avila Poveda	3011005	OF	✓		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO GOMEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO GOMEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA	18-12-25 / 19/12/2025	LUGAR	Colegio Marco Antonio
TEMA	AUTOCUIDADO - RIESGO QUIMICO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA SOBRINO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	52 194 442

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN DE CHARLA: SI	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN DE CHARLA: NO	FIRMA
1	Erik Rodriguez	1031806134	Auxiliar	X		
2	Maicol Pineda	1079038278	Auxiliar	X		Maicol Pineda
3	Fabian Muñoz	80540884	AY	X		
4	Maicol Alhumada	1074575760	AY	X		
5	Yojan Alhumada Galindo	1031121711	Ayudante	X		Yojan Galindo
6	Eduar Bonilla	1115491372	Oficial	X		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	ANGELA VICTORIA SOBRINO GOMEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA SOBRINO GOMEZ
CARGO	SST DE OBRA.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	14/02/2025	LUGAR:	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN
TEMA:	AUTOCUIDADO - RIESGO QUIMICO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA GOALCHO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	52 199 441 STA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	ASISTENCIA CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				SI/NO	NO/SI	
1	Edison Oswaldo Chaparro	1013699350	Oficial	✓		Edison Chaparro
2	Professor Peter Rojas	1011322747	Aprendiz	✓		Professor Rojas
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	ANGELA VICTORIA GOALCHO GOMEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA GOALCHO GOMEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

FECHA:	8 de noviembre 2025	LUGAR:	COLEGIO EL INTEGRADO DE FONTIBON SEDE SAN MATEO
TEMA:	RIESGO PSICOSOCIAL		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA ARBELAEZ ROMERO	IDENTIFICACIÓN:	52 394 340 de Fta.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA: BUENO	MALO	FIRMA
1	Manuel Fernando Rivera Rodriguez	1020747544	ayudante	X		
2	Jose Cozmenarez	79 270 265	OFICIAL	✓		
3	Andres felipe Ortiz	1015464703	Aux	✓		
4	Jhoan David Rodriguez C.	1034279403	Aux	✓		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	ANGELA VICTORIA ARBELAEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA ARBELAEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL HELADOSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	10/12/2025	LUGAR	[illegible]
TEMA:	RIESGO [illegible]		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	[illegible]	IDENTIFICACION	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	[illegible]	1026[illegible]617	OFICIAL	✓		[illegible]
2	[illegible]	1 027491 972	Oficial	✓		[illegible]
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	[illegible]
NOMBRE DEL RESPONSABLE	[illegible]
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL HILACROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	16/12/2025	LUGAR:	BODEGA JARDIN DE PAREDES
TEMA:	AUTOCUIDADO – RIESGO QUIMICO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA BONILLA ROMERO	IDENTIFICACIÓN	52.544.481

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	RESPUESTA CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	CESAR RAMONES PEDROZO PAJAS	1-012133574	AYUDANTE	X		
2	Yhader Hadley Herrera	1024368120	OFICIAL	X		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA BONILLA ROMERO
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

FECHA:	5/12/2025	LUGAR:	[illegible]
TEMA:	RIESGOS QUIMICOS - USO DE HERRAMIENTAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA CARRILLO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN:	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Edison Osvaldo Chicaiza L.	1013679780	Oficial	X		Edison Chicaiza
2	Anderson Alex Lojas Rosero	1011322797	Aprendiz	X		Anderson Lojas
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	[signature]
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CARRILLO GOMEZ
CARGO	SST AUXILIAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

FECHA	11/12/2025	LUGAR	COLEGIO MARIA AUXILIO CARREÑO
TEMA	PLAN DE SANEO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CARRILLO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	52 944 442 SST

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				SI/NO	SI/NO	
1	Eduardo Bardales	1258572	Oficial	X		
2	Maicol Alkemada	1024598860	Ayudante	X		
3	Yozin Alkemada Galindo	1031121711	Ayudante	X		Yozin Galindo
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CARRILLO
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

FECHA:	19/12/2025	LUGAR:	COLEGIO MARCO AURELIO CARREÑO
TEMA:	BRIGADISTA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA COLORADO	IDENTIFICACIÓN	52.394.442 BTA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Edwin Bonilla	1125857?	Oficios	X		Edwin Bonilla
2	Dojan Alvarado Galindo	1031127171	Ayudante	X		Yojan Galindo
3	Marcos Alhmadon	102457888	Auxiliar	X		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA COLORADO COMEZ
CARGO	52.394.442 BTA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	11/12/2025	LUGAR:	COLEGIO INTERNACIONAL DE PONTEVEDRA		
TEMA:	RIESGO LOCATIVO - ARMADO DE ANDAMIOS				
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA CORDILLO EDMOL			IDENTIFICACIÓN	52.394.464

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Jaime Andres Angel Abdala	1.061.824.065	Auxiliar	X		
2	Miguel Angel Chaparro Lozano	7.014.487.518	Auxiliar	X		
3	Jobe Mauricio Contreras Mateus	79.270.265	OFICIAL	X		
4	Jhonatan David Rodriguez Cobo	1034279403	Auxiliar	X		
5	Hugo Avila	3011003	OF	X		
6	Andres Felipe Otero	1015464703	AUX	X		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORDILLO EDMOL
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

FECHA:	11/12/2025	LUGAR	[illegible]
TEMA:	AUTOCUIDADO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA ECHEVERRIA SOTELO	IDENTIFICACIÓN	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	BUENO	MALO	FIRMA
1	Yhadel Herrera Lanza	1024568120	Excel	X		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	[signature]
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA ECHEVERRIA SOTELO
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2021

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

FECHA:	04/ DICIEMBRE /2025	LUGAR:	OBRA JOSE GARRIDO
TEMA:	AUTOCUIDADO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIA VICTORIA	IDENTIFICACIÓN:	[illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA: BUENO	MALO	FIRMA
1	Luis Montes	1022997842	oficial	✓		
2	JOAN Carlos Rojas	1026256978	OF	✓		
3	ERICK LEONARDO MORENO	1026276617	OFICIAL	✓		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	AVELLA VICTORIA CORDILLO GÓMEZ
CARGO	SST AUXILIAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	10/12/2025	LUGAR:	COLEGIO CULTURA POPULAR
TEMA:	RIESGO LOCATIVO - QUIMICO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA CUBILLOS GOMEZ	IDENTIFICACION	CC 1144468614

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Jarisa Magallon H	1022967745	Oficial	X		
2	Andrea Muñoz Duarte	1023009288	Auxiliar	X		
3	Juan Carlos Rojas	1026256998	Auxiliar	X		
4	Maria Isabel Garzón	52890684	Des. Tec	X		
5	Jose Miranda	16965039	Maestro	X		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	ANGELA VICTORIA CUBILLOS GOMEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CUBILLOS GOMEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

FECHA:	11/12/2025	LUGAR:	Salón cultura popular
TEMA:	Riesgo químico, condiciones de seguridad		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Angela Victoria Bolaños Rojas	IDENTIFICACIÓN:	1.193.443.814

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	Luis Murillo	1.077.997.817	oficial	X		
2	Javier Montoya H	1.022.403.245	Oficial	X		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	Angela Victoria Bolaños
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Angela Victoria Bolaños
CARGO	SST de obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	28/12/2025	LUGAR:	Republica de venezuela
TEMA:	SISTEMA INTEGRAL - SOLDADURA OXIACETILENO DE ALCANTARILLA DE AGUAS LLUVIAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VICTORIA CORREDOR TORRES	IDENTIFICACION:	52.773.841 C.C.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y/O CHARLA: BUENO	MALO	FIRMA
1	Pedro Felipe Buitrago Muñoz	1033707793	Ayudante	✓		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VICTORIA CORREDOR TORRES
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	31 DICIEMBRE/2025	LUGAR:	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON
TEMA:	AUTOCUIDADO		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ANGELA VIVIANA CORDILLO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN	52.394.442 DE

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN (OPCIONAL) BUENO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN (OPCIONAL) MALO	FIRMA
1	Oficial Orlando	1001491227	Oficial	V		
2	Edison Chaparro	1013647950	Oficial	✓		Edison Ch.
3	Anderson Rojas	1011322797	Oficial	✓		Anderson R.
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	ANGELA VIVIANA CORDILLO GOMEZ
CARGO	SST DE OBRA

Powered by CamScanner

ANEXO 8

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	BOGOTA

Entregado a: Yajaira Alvarado Fecha: 10/12/2015 Firma: Yajaira Alvarado Entregado por: ANGELA [illegible] Firma: [signature] Fecha: [illegible]

Nº	FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																	
		Casco	Gafas	Botas Material	Botas Caucho	Guantes	Protector Auditivo	Protector Respiratorio	Protector Respiratorio 3M Cara	Protector Visual	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes Nitrilo	Guantes Carnaza	Filtros	Impermeable	Uniforme	Firma Trabajador
1	10/12/2015	X	X	X		X				X	X	X	X						Yajaira Alvarado

FECHA	DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	BOGOTÁ

Entregado a: marcela alhumada Cedula 1024578860 Firma [signature] Entregado por [illegible] Firma [illegible] Fecha 12-12-25

No.	Fecha	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																	
		Casco	Pantalla	Botas Material	Botas Caucho	Gafas	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección Respiratoria 3M Cara	Protección Visual	Guantes Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes Nitrilo	Guantes Nitrilo	Guantes Carnaza	Chaleco	Impermeable	Otro	Firma Recibido
1	12/12/25	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓						[signature]

FECHA	DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	BOGOTA

Entregue a: LUIS EDUARDO [illegible] Cedula 11.268.512 Firma [signature] Entregado por: [illegible] Firma [signature] Fecha 7/12/2023

Nº	FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																	
		Casco	Protector	Botas Material	Botas Caucho	Overol	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección Respiratoria 3M Cartu	Protección Visual	Guantes Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes Nitrilo	Guantes Hilaza	Guantes Carnaza	Filtros	Impermeable	Otros	Firma Trabajador
1.	11/12/2023	X	X	X		X		X		X	X	X	X						[signature]

FECHA	DEVOLUCION/OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CHARCOS & HUMEDOS ESA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	BOGOTÁ

Entregado a: Carla Lotas Portela Cedula 1.087.828.065 Firma: Jaime A. Entregado por: A. P. CAL. A. Voc. I DAA ABASTOS Firma: [signature] Fecha: 11/11/2022

Item	Cantidad	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																	
		Casco	Pantalla	Botas Material	Botas Caucho	Clave	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección Respiratoria 1/2 Cara	Protección Visual	Guantes Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes Nitrilo	Guantes Nitrilo	Guantes Carnaza	Filtros	Impermeable	Gafas	Firma Conductor
1	11-Ene-25	✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓							Jaime Andres A.

FECHA	DEVOLUCIONES/OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	BOGOTÁ

Entregado a: [illegible] Cédula: [illegible] Entregado por: [illegible] Firma: [illegible] Fecha: [illegible]

N°	FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																	
		Casco	Pantalla	Botas Industrial	Botas Caucho	Casco	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección Respiratoria 3M Casco	Protección Visual	Guantes Vaqueta	Guantes Ollas	Guantes Vaqueta	Guantes Ollas	Guantes Carnaza	Ollas	Impermeable	Otro	Firma Recibido
1	12/2/25	✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓							[illegible]

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	BOGOTÁ

Entregado a: Cristian Amaya P Cedula: 1.012783574 Firma: [signature] Entregado por: [illegible] [signature] Fecha: 12-12-25

Nº	Fecha	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																		
		Casco	Pantalla	Botas Material	Botas Caucho	Guantes	Protección Auditiva	Protección Respiratoria	Protección Visual	Guantes Cuero	Guantes Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes Vaqueta	Guantes Carnaza	Overol	Impermeable	Otro	Firma Trabajador
1	12-12-25	X	X	X		X		X		X										Cristian Amaya

FECHA	ENTREGA EPP	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	BOGOTÁ

Entregado a: HUGO AVILA Cedula: 80117005 Firma: [signature] Entregado por: ANGELA VIVIANA CORTES Firma: [signature] Fecha: 21/12/2015

Nº	FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																	
		Casco	Pantalla	Botas Material	Botas Caucho	Gafas	Protector Auditivo	Protección Respiratoria	Protección Visual	Guantes Cuero	Guantes Vaq.	Guantes Nitrilo	Guantes Otro	Guantes Carnaza	Chaleco	Impermeable	Otro	Firma Recibido
1	21/12/2015	✓	✓	✓		✓			✓									HUGO AVILA

FECHA	MOTIVO CAMBIO	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	BOGOTÁ

Entregado a: ALEXANDRA AVILA Cedula: 39809884 Firma: ALEX AVILA Entregado por: ANGELA VIVIANA Firma: Fecha: 6/12/2023

Nº	FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																	
1	2-12-23	L	34	40		1					1								ALEX AVILA

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANEXO 1

SPVS SECURITY

SOLUCIONES DE SEGURIDAD GARANTIZADAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

Arnés 4 Argollas Cruzado SPVT(SECURITY)
Ref: MH48605
Modelo: FE16601624

Descripción:

Arnés de cuerpo completo de 4 argollas
Equipo que forma parte de un sistema personal de detención de caídas. Permite unir y sujetar el cuerpo con un punto mediante una línea de vida.
Usos: Detención de caída, posicionamiento, ascenso y descenso.

Estándares y Regulaciones

El Arnés 4 argollas Cruzado SPVT(SECURITY) Esta fabricado bajo los estandares de la norma ANSI/ASSE Z359.1-2014

Características:

Cinta:100%Poliester de alta tenacidad, con lineas reflectivas.
Tipo de tejido: Plano.
Argollas: Acero forjado 23Km(5000Lbs).
Hebillas. Acero estampado.
Hilos: Computarizados, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro.
Capacidad: 140 Kg.
Resistencia 5000 Lbs.

Precauciones de Uso:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilizacion del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

Responsabilidad:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

ANSI







Santiago De Chile

Powered by CamScanner

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number	20220104-MH48605
Report Reference	MH48605
Issue Date	FE16601624
Lote	75968
Issued to	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTRO INDUSTRIALES LTDA TRASLAVINA2002 PEDRO AGUIRRE CERDA Santiago, Chile

Nº 7234

This is certify that respresentative samples of Harnesses in the following models:

FE1660162-4
FE1660162-2
FE1660162-1
FE1660164-V
FE1660164
FE1660161-V
FE1660161
FE1660145
FE1660145-V
FE1660140
FE1660140-V

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: ANSI/ASSE Z359, Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems, and Components

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at https://iq.ulprospector.com for additional information.

Only those products bea ring the UL Classification Mark should be considered as being covered by UL'S Classification and Follow-Up Services

The UL Classification Mark includes:UL in a circle:with the word "CLASSIFIED" Ⓢ (as shown); a control number (may be alphanumeric) assigned by UL; a statement to indicate the extent of UL's evaluation of the product; and the product category nmae (product identity) as indicated in the appropriate UL Directory.

Look for the UL Certification Mark on the product.

William R. Carney, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/

Powered by CamScanner

SPVS SECURITY

SOLUCIONES DE SEGURIDAD GARANTIZADAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

Arnés 4 Argollas Cruzado SPVT(SECURITY)
Ref: MH48605
Modelo: FE16601624

Descripción:

Arnés de cuerpo completo de 4 argollas
Equipo que forma parte de un sistema personal de detención de caídas. Permite unir y sujetar el cuerpo con un punto mediante una línea de vida.
Usos: Detención de caída, posicionamiento, ascenso y descenso.

Estándares y Regulaciones

El Arnés 4 argollas Cruzado SPVT(SECURITY) Esta fabricado bajo los estandares de la norma ANSI/ASSE Z359.1-2014

Caracteristicas:

Cinta:100%Poliester de alta tenacidad, con lineas reflectivas.
Tipo de tejido: Plano.
Argollas: Acero forjado 23Km(5000Lbs).
Hebillas. Acero estampado.
Hilos: Computarizados, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro.
Capacidad: 140 Kg.
Resistencia 5000 Lbs.

Precauciones de Uso:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilizacion del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

Responsabilidad:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

ANSI







UL

Santiago De Chile

Powered by CamScanner

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number	20220104-MH48605
Report Reference	MH48605
Issue Date	FE16601624
Lote	75968
Issued to	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTRO INDUSTRIALES LTDA TRASLAVINA2002 PEDRO AGUIRRE CERDA Santiago, Chile

Nº 7183

This is certify that respresentative samples of Harnesses in the following models:

FE1660162-4
FE1660162-2
FE1660162-1
FE1660164-V
FE1660164
FE1660161-V
FE1660161
FE1660145
FE1660145-V
FE1660140
FE1660140-V

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: ANSI/ASSE Z359, Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems, and Components

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at https://iq.ulprospector.com for additional information.

Only those products bea ring the UL Classification Mark should be considered as being covered by UL'S Classification and Follow-Up Services

The UL Classification Mark Includes:UL in a circle:with the word "CLASSIFIED" (as shown); a control number (may be alphanumeric) assigned by UL; a statement to indicate the extent of UL's evaluation of the product, and the product category nmae (product identity) as indicated in the appropriate UL Directory.

Look for the UL Certification Mark on the product.

Wilson R. Carney, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations

Powered by CamScanner

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA
500841 - (CARVRL-PVEE0)

ESLINGA SENCILLA CON ABSORCIÓN



DESCRIPCIÓN

STEELPRO en su linea de alturas "EXPERT LINE" ofrece una serie de arneses y dispositivos de protección activa para caidas, requeridos bajo normatividad nacional (Resolución 1409 de Julio de 2012) y estándares americanos ANSI aplicables, con diseños funcionales y ergonómicos para el desarrollo de tareas en la industria y construcción.
La eslinga de restricción y detención de caídas EXPERT LINE sencilla con Amortiguador de impacto encapsulado en material sintético transparente para su fácil inspección, permite la realización de trabajos en alturas gracias a sus ganchos 2 1/4" de doble cierre de seguridad y mosquetón de 3/4" para conexión a argolla dorsal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eslinga sencilla con longitud de 1,80 m regulable a 1,20 m, con cinta poliéster de 28mm y resistencia de 5.000lbs.
- Amortiguador de impacto de 1,20m de elongación.

(Longitud de eslinga de 1.80 m - Longitud total con absorbedor activado 3m).

- Gancho de conexión (estructurero) con apertura de 21/4" en acero forjado.
- Mosquetón de conexión a argolla dorsal de 3/4" de apertura
- Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN (5000 lbs) con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3.600lbs.
- Cumple con recomendaciones ANSI Z359.13-2013, OSHA 1910.140 - OSHA 1926 Subparte M.

NOTA: El punto de anclaje deberá poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbs.
Es un equipo aprobado para detención de caídas, la eslinga deberá conectarse solamente en la argolla dorsal del arnés.

MATERIALES

- Herrajes en Acero
- Cintas en Poliéster

NORMATIVIDAD

Cumple con requerimientos:

- ANSI Z359.13- 2013
- Resolución 1409 de Julio 2012

INSPECCIÓN

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de recibido el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.


La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas en el cual se aplicará la Garantía de Servicio de Inspección de Equipos gratuita durante cinco (5) años a partir de la fecha de puesta en uso.

RECOMENDACIONES

Antes de asignar su equipo para trabajo seguro en alturas tenga en cuenta que deberá atender las recomendaciones contenidas en la Resolución 1409 de Julio de 2012 Titulo II Cap II, Art.18.
Recuerde que este tipo de equipos es de uso personal y no permite conexión a más de un usuario.
Deberá tener en cuenta la Altura de trabajo dando cumplimiento a la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que éste se impacte contra el suelo o contra un obstáculo presente en el área de trabajo.
El espacio libre requerido dependerá, principalmente de laconfiguración del sistema de detención de caídas elegido, teniendo en cuenta los siguientes factores:

APLICACIONES





Powered by CamScanner

CONTROL COMPUTARIZADO DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS
REPORT DE ENSAYO LABORATORIO TÉCNICO

Serial No. 10249

Número del LOTE: AA 20650

Nombre Solicitante : Vicsa Steelpro Colombia/Expert Line

Productos / ID
- ☒ 500841-PVEE0 Eslinga sencilla con Absorción
- ☐ 500842-PVEE0 Eslinga en y con Absorción
- ☐ 500843-PVEE0 Eslinga de Posicionamiento
- ☐ 500844-PVEE0 Eslinga en y sin Absorción

Norma Aplicables : ANSI/ASSE Z359,3-2007
ANSI/ASSE A10,32-2012

Descripción de Producto: Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable. Fabricado en cinta plana 25mm. y regulable mediante hebilla de paso de 1", con mosquetón (HARD) doble cierre de seguridad en un extremo y Gancho Estructurero (HARD) doble cierre de seguridad en el otro extremo. Máxima longitud de la unidad: 1,80m.

Requisitos Normativos de ensayo:

Estático/Tracción:

Estrobo Lineal : a) Tracción a 5000Lbs por un tiempo de 1 minuto.
b) Tiempo en llegar a 5000 no inferior a 3 minutos.

Estrobo Regulable : a) Tracción a 1000Lbs por un periodo de 1minuto a media regulación.
b) No puede tener un desplazamiento a las 7,62cm(3").
c) Tracción a 5000Lbs por un tiempo de 1minuto máxima regulación.
d) Tiempo en llegar a 5000 no inferior a 3 minutos.

Conclusión: En base a los resultados obtenidos el quipo CAVRL-PVEE0 cumple con los requisitos normativos de ANSI/ASSE Z359,3 2007; ANSI/ASSE A10,32-2012 bajo certificación INCOTEC a Chilesin S.A.

Validez Test Report un año desde la fecha de emisión.

Cumple con requisitos normativos.

Claudio Espinoza Z.
Laboratorio Técnico

Daniel Ochoa C.
Departamento Tecnico

Laboratorio:
El laboratorio Chilesin está bajo Certificacion ICONTEC por norma ISO 9001-2008 y todos sus productos esta Certificados de Conformidad por Normas ANSI/ASSE.

ANSI/ASSE Z359,3-2007
Requisitos de Seguridad para Sistemas de Posicionamiento y Restricción de Deslizamientos
CSC-CERR304249

ANSI/ASSE A10,32-2012
Protección Personal Contra Caidas Usados en Operaciones de Construcción y Demolición
CSC-0149-2

CHILESIN S.A. - Longitud Sur Km. 81,2 - Rancagua - Chile - Fondo (56-72) 278967
e-mail: tecnica@chilesin.cl

Powered by CamScanner

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA
500841 - (CARVRL-PVEED)

ESLINGA SENCILLA CON ABSORCIÓN



DESCRIPCIÓN

STEELPRO en su linea de alturas "EXPERT LINE" ofrece una serie de arneses y dispositivos de protección activa para caidas, requeridos bajo normatividad nacional (Resolución 1409 de Julio de 2012) y estándares americanos ANSI aplicables, con diseños funcionales y ergonómicos para el desarrollo de tareas en la industria y construcción.
La eslinga de restricción y detención de caídas EXPERT LINE sencilla con Amortiguador de impacto encapsulado en material sintético transparente para su fácil inspección, permite la realización de trabajos en alturas gracias a sus ganchos 2 1/4" de doble cierre de seguridad y mosquetón de 3/4" para conexión a argolla dorsal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Eslinga sencilla con longitud de 1,80 m regulable a 1,20 m, con cinta poliéster de 28mm y resistencia de 5.000lbs.
- Amortiguador de impacto de 1,20m de elongación.

(Longitud de eslinga de 1.80 m - Longitud total con absorbedor activado 3m).

- Gancho de conexión (estructurero) con apertura de 21/4" en acero forjado.
- Mosquetón de conexión a argolla dorsal de 3/4" de apertura
- Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN (5000 lbs) con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3.600lbs.
- Cumple con recomendaciones ANSI Z359.13-2013, OSHA 1910.140 - OSHA 1926 Subparte M.

NOTA: El punto de anclaje deberá poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbs.
Es un equipo aprobado para detención de caídas, la eslinga deberá conectarse solamente en la argolla dorsal del arnés.

MATERIALES

- Herrajes en Acero
- Cintas en Poliéster

NORMATIVIDAD

Cumple con requerimientos:

- ANSI Z359.13- 2013
- Resolución 1409 de Julio 2012

INSPECCIÓN

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de recibido el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Linea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Linea de Alturas en el cual se aplicará la Garantía de Servicio de Inspección de Equipos gratuita durante cinco (5) años a partir de la fecha de puesta en uso.

RECOMENDACIONES

Antes de asignar su equipo para trabajo seguro en alturas tenga en cuenta que deberá atender las recomendaciones contenidas en la Resolución 1409 de Julio de 2012 Titulo II Cap.II, Art.18.
Recuerde que este tipo de equipos es de uso personal y no permite conexión a más de un usuario.
Deberá tener en cuenta la Altura de trabajo dando cumplimiento a la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caida, para evitar que éste se impacte contra el suelo o contra un obstáculo presente en el área de trabajo.
El espacio libre requerido dependerá, principalmente de laconfiguración del sistema de detención de caidas elegido, teniendo en cuenta los siguientes factores:

APLICACIONES



Powered by CamScanner

CONTROL COMPUTARIZADO DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS
REPORT DE ENSAYO LABORATORIO TÉCNICO

Serial No. 10252

Número del LOTE: AA 20650

Nombre Solicitante : Vicsa Steelpro Colombia/Expert Line

Productos / ID
- ☑ 500841-PVEE0 Eslinga sencilla con Absorción
- ☐ 500842-PVEE0 Eslinga en y con Absorción
- ☐ 500843-PVEE0 Eslinga de Posicionamiento
- ☐ 500844-PVEE0 Eslinga en y sin Absorción

Norma Aplicables : ANSI/ASSE Z359,3-2007
ANSI/ASSE A10,32-2012

Descripción de Producto: Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable. Fabricado en cinta plana 25mm. y regulable mediante hebilla de paso de 1", con mosquetón (HARD) doble cierre de seguridad en un extremo y Gancho Estructurero (HARD) doble cierre de seguridad en el otro extremo. Máxima longitud de la unidad: 1,80m.

Requisitos Normativos de ensayo:

Estático/Tracción:

Estrobo Lineal : a) Tracción a 5000Lbs por un tiempo de 1 minuto.
b) Tiempo en llegar a 5000 no inferior a 3 minutos.

Estrobo Regulable : a) Tracción a 1000Lbs por un periodo de 1minuto a media regulación.
b) No puede tener un desplazamiento a las 7,62cm(3").
c) Tracción a 5000Lbs por un tiempo de 1minuto máxima regulación.
d) Tiempo en llegar a 5000 no inferior a 3 minutos.

Conclusión: En base a los resultados obtenidos el quipo CAVRL-PVEE0 cumple con los requisitos normativos de ANSI/ASSE Z359,3 2007: ANSI/ASSE A10,32-2012 bajo certificación INCOTEC a Chilesin S.A.

Validez Test Report un año desde la fecha de emisión.

Cumple con requisitos normativos.

Claudio Espinoza Z.
Laboratorio Técnico

Daniel Ochoa C.
Departamento Tecnico

Laboratorio:
El laboratorio Chilesin está bajo Certificacion ICONTEC por norma ISO 9001-2008 y todos sus productos esta Certificados de Conformidad por Normas ANSI/ASSE.

ANSI/ASSE Z359.3-2007
Requisitos de Seguridad para Sistemas de Posicionamiento y Restricción de Desplazamientos
CSC-CERR304249

ANSI/ASSE A10.32-2012
Protección Personal Contra Caidas Usadas en Operaciones de Construcción y Demolición
CSC-0149-2

CHILESIN S.A. - Longitud Sur Km. 81,2 - Rancagua - Chile - Fondo (56-72) 278967
e-mail: tecnica@chilesin.cl

Powered by CamScanner

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA
500842 - (CARVRL-PVEE0)

ESLINGA EN Y
CON ABSORCIÓN



DESCRIPCIÓN

STEELPRO en su línea de alturas "EXPERT LINE" ofrece una serie de arneses y dispositivos de protección activa para caídas, requeridos bajo normatividad nacional (Resolución 1409 de Julio de 2012) y estándares americanos ANSI aplicables, con diseños funcionales y ergonómicos para el desarrollo de tareas en la ndustria y construcción.
La eslinga de restricción y detención de caídas EXPERT LINE doble pierna con Amortiguador de impacto encapsulado en material sintético transparente para su fácil inspección, permite la realización de trabajos en alturas gracias a sus ganchos 2 1/4"
de doble cierre de seguridad y mosquetón de 3/4" para conexión a argolla dorsal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño doble brazo en cinta poliéster de 28mm con resistencia de 5.000lbs.
- Amortiguador de impacto de 1,20m de elongación.
- Ganchos de conexión (estructureros) con apertura de 21/4" en acero forjado.
- Mosquetón de conexión a argolla dorsal de 3/4" de apertura.
- Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3.600lbs.
- Longitud de 1.80m - Longitud total con absorbedor actvado 3,00m
- Cumple con recomendaciones ANSI Z359.13-2013, OSHA 1910.140 - OSHA 1926 Subparte M.

NOTA: El punto de anclaje deberá poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbs.
Debe usarse solamente en el aro dorsal.

MATERIALES

- Herrajes en Acero
- Cintas en Poliéster

NORMATIVIDAD

Cumple con requerimientos:

•ANSI Z359.13- 2013 •Resolución 1409 de Julio 2012

INSPECCIÓN

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de recibido el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.


La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas en el cual se aplicará la Garantía de Servicio de Inspección de Equipos gratuita durante cinco (5) años a partir de la fecha de puesta en uso.

RECOMENDACIONES

Antes de asignar su equipo para trabajo seguro en alturas tenga en cuenta que deberá atender las recomendaciones contenidas en la Resolución 1409 de Julio de 2012 Titulo II Cap.II, Art.18.
Recuerde que este tipo de equipos es de uso personal y no permite conexión a más de un usuario.
Deberá tener en cuenta la Altura de trabajo dando cumplimiento a la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que éste se impacte contra el suelo o contra un obstáculo presente en el área de trabajo.
El espacio libre requerido dependerá, principalmente de laconfiguración del sistema de detención de caídas elegido, teniendo en cuenta los siguientes factores:

APLICACIONES





Powered by CamScanner

CONTROL COMPUTARIZADO DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS
REPORT DE ENSAYO LABORATORIO TÉCNICO

Serial No. 10099

Número del LOTE: AA 20650

Nombre Solicitante : Vicsa Steelpro Colombia/Expert Line

Productos / ID

- ☐ 500841-PVEE0 — Eslinga sencilla con Absorción
- ☑ 500842-PVEE0 — Eslinga en y con Absorción
- ☐ 500843-PVEE0 — Eslinga de Posicionamiento
- ☐ 500844-PVEE0 — Eslinga en y sin Absorción

Norma Aplicables : ANSI/ASSE Z359,3-2007
ANSI/ASSE A10,32-2012

Descripción de Producto: Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable. Fabricado en cinta plana 25mm. y regulable mediante hebilla de paso de 1";con mosquetón (HARD) doble cierre de seguridad en un extremo y Gancho Estructurero (HARD) doble cierre de seguridad en el otro extremo. Máxima longitud de la unidad: 1,80m.

Requisitos Normativos de ensayo:

Estático/Tracción:

Estrobo Lineal : a) Tracción a 5000Lbs por un tiempo de 1 minuto.
b) Tiempo en llegar a 5000 no inferior a 3 minutos.

Estrobo Regulable : a) Tracción a 1000Lbs por un periodo de 1minuto a media regulación.
b) No puede tener un desplazamiento a las 7,62cm(3").
c) Tracción a 5000Lbs por un tiempo de 1minuto máxima regulación.
d) Tiempo en llegar a 5000 no inferior a 3 minutos.

Conclusión: En base a los resultados obtenidos el quipo CAVRL-PVEE0 cumple con los requisitos normativos de ANSI/ASSE Z359,3 2007; ANSI/ASSE A10,32-2012 bajo certificación INCOTEC a Chilesin S.A.

Validez Test Report un año desde la fecha de emisión.

Cumple con requisitos normativos.

Claudio Espinoza Z.
Laboratorio Técnico

Daniel Ochoa C.
Departamento Tecnico

Laboratorio:
El laboratorio Chilesin está bajo Certificacion ICONTEC por norma ISO 9001-2008 y todos sus productos esta Certificados de Conformidad por Normas ANSI/ASSE.

ANSI/ASSE Z359.3-2007
Requisitos de Seguridad para Sistemas de Posicionamiento y Restricción de Desplazamientos
CSC-CERR384249

ANSI/ASSE A10.32-2012
Protección Personal Contra Caidas Usadas en Operaciones de Construcción y Demolición
CSC-0149-2

CHILESIN S.A. - Longitud Sur Km. 81,2 - Rancagua - Chile - Fondo (56-72) 278967
e-mail: tecnica@chilesin.cl

Powered by CamScanner

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA
500842 - (CARVRL-PVEE0)

ESLINGA EN Y CON ABSORCIÓN



DESCRIPCIÓN

STEELPRO en su linea de alturas "EXPERT LINE" ofrece una serie de árneses y dispositivos de protección activa para caidas, requeridos bajo normatividad nacional (Resolución 1409 de Julio de 2012) y estándares américanos ANSI aplicables, con diseños funcionales y ergonómicos para el desarrollo de tareas en la ndustria y construcción.
La eslinga de restricción y detención de caídas EXPERT LINE doble pierna con Amortiguador de impacto encapsulado en material sintético transparente para su fácil inspección, permite la realización de trabajos en alturas gracias a sus ganchos 2 1/4"
de doble cierre de seguridad y mosquetón de 3/4" para conexión a argolla dorsal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño doble brazo en cinta poliéster de 28mm con resistencia de 5.000lbs.
- Amortiguador de impacto de 1,20m de elongación.
- Ganchos de conexión (estructureros) con apertura de 21/4" en acero forjado.
- Mosquetón de conexión a argolla dorsal de 3/4" de apertura.
- Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3.600lbs.
- Longitud de 1.80m - Longitud total con absorbedor actvado 3,00m
- Cumple con recomendaciones ANSI Z359.13-2013, OSHA 1910.140 - OSHA 1926 Subparte M.

NOTA: El punto de anclaje deberá poseer una carga minima de ruptura de 5000 lbs.
Debe usarse solamente en el aro dorsal.

MATERIALES

- Herrajes en Acero
- Cintas en Poliéster

NORMATIVIDAD

Cumple con requerimientos:

•ANSI Z359.13- 2013 •Resolución 1409 de Julio 2012

INSPECCIÓN

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de recibido el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas en el cual se aplicará la Garantía de Servicio de Inspección de Equipos gratuita durante cinco (5) años a partir de la fecha de puesta en uso.

RECOMENDACIONES

Antes de asignar su equipo para trabajo seguro en alturas tenga en cuenta que deberá atender las recomendaciones contenidas en la Resolución 1409 de Julio de 2012 Titulo II Cap.II, Art.18.
Recuerde que este tipo de equipos es de uso personal y no permite conexión a más de un usuario.
Deberá tener en cuenta la Altura de trabajo dando cumplimiento a la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que éste se impacte contra el suelo o contra un obstáculo presente en el área de trabajo.
El espacio libre requerido dependerá, principalmente de laconfiguración del sistema de detención de caídas elegido, teniendo en cuenta los siguientes factores:

APLICACIONES





Powered by CamScanner

CHILESIN

CONTROL COMPUTARIZADO DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS
REPORT DE ENSAYO LABORATORIO TÉCNICO

Serial No 10014

Numero del LOTE AA 10650

Nombre Solicitante : Vicsa Steelpro Colombia/Expert Line

Productos / ID
- ☐ 500841 PVEE0 Eslinga sencilla con Absorbin
- ☐ 500842 PVEE0 Eslinga en y con Absorcion
- ☐ 500843 PVEE0 Eslinga de Posicionamiento
- ☐ 500844 PVEE0 Eslinga en y sin Absorción

Norma Aplicables: ANSI/ASSE Z359.1-2007
ANSI/ASSE A10.32-2012

Descripción de Producto: Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable. Fabricado en cinta plana 25mm. y regulable mediante hebilla de paso de 1" con mosquetón (HARD) doble cierre de seguridad en un extremo y Gancho Estructuras (HARD) doble cierre de seguridad en el otro extremo. Máxima longitud de la unidad: 1,80m.

Requisitos Normativos de ensayo:

Estático/Tracción:

Estrobo Lineal : a) Tracción a 5000Lbs por un tiempo de 1 minuto.
b) Tiempo en llegar a 5000 no inferior a 3 minutos.

Estrobo Regulable : a) Tracción a 1000Lbs por un periodo de 1minuto a media regulación.
b) No puede tener un desplazamiento a las 7,62cm(3").
c) Tracción a 5000Lbs por un tiempo de 1minuto máxima regulación.
d) Tiempo en llegar a 5000 no inferior a 3 minutos.

Conclusión: En base a los resultados obtenidos el quipo CAVRL-PVEE0 cumple con los requisitos normativos de ANSI/ASSE Z359.3 2007; ANSI/ASSE A10.32-2012 bajo certificación INCOTEC a Chilesin S.A.

Validez Test Report un año desde la fecha de emisión.

Cumple con requisitos normativos.

Claudio Espinoza Z.
Laboratorio Técnico

Daniel Ochoa C.
Departamento Tecnico

Laboratorio:
El laboratorio Chilesin está bajo Certificacion ICONTEC por norma ISO 9001-2008 y todos sus productos esta Certificados de Conformidad por Normas ANSI/ASSE.

ANSI/ASSE Z359.3-2007
Requisitos de Seguridad para Sistemas de Posicionamiento y Restricción de Desplazamiento
CSC CER030249

ANSI/ASSE A10.32-2012
Protección Personal Contra Caidas Usadas en Operaciones de Construcción y Demolición
CSC-0149-2

CHILESIN S.A. - Longitud Sur Km. 81,2 - Rancagua - Chile - Fondo (56-72) 278967
e-mail: tecnica@chilesin.cl

Powered by CamScanner

BRAIDINGS & ROPE
yugarm

FICHA TÈCNICA DE PRODUCTO

TITAN 14+

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

CUERDA ALTA TENACIDAD
Referencia: 2020-14+CRUDA LINEA COLOR 3

Descripción:

Cuerda elaborada con Poliéster de alta tenacidad en combinación de hilaza, garantizada el buen desempeño de sus labores diarias, resistente a los rayos UV, baja Absorción de humedad y resistente a varios tipos de acido.

En combinación con dispositivos de ascenso, descenso y seguridad, en el acceso mediante cuerda, para la sujeción en el punto o puesto de trabajo; en operaciones de salvamento, para izar o descender personas; para facilitar los desplazamientos horizontales, ascendentes o descendentes.



Características:

- Construcción: CUERDA TRENZADA /BRAIDED ROPE
- Materia Prima: Poliester / Poliester Trenzado con hilaza
- Calibres: 10mm, 11mm, 13mm, 16mm
- Peso: 120gr.
- Resistencia: 4000 Lbs - 5000 Lbs.
- Colores: Balnca, Negra, Roja, Verde, Azul, Amarilla.

Diámetro	Resistencia	Referencia
10 mm	30 kN	9059-4
11mm	34kN	9059-4P
13mm	43kN	9060-2
16mm	58kN	9060-2P

Precauciones de uso:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

-Leer y comprender las instrucciones de uso.
-Capacitarse para el uso de este equipo.
-Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
-Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

VERIFICADO: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
REVISO: COORDINADOR DE CALIDAD
APROBÓ: GERENTE PRODUCCIÓN

APROBADO/APROVED

Recomendaciones:

El producto debe ser utilizado por personal entrenado y competente o por una persona bajo la supervisión visual directa de una persona entrenada y competente.

Antes y durante su utilización, deben tenerse en cuenta todas las medidas necesarias para que cualquier salvamento pueda llevarse a cabo de manera segura y eficaz.

Debe verificarse la compatibilidad de los dispositivos de ascenso, descenso y seguridad con el diámetro de la cuerda a utilizar.

El producto no debe ser utilizado para fines no previstos o más allá de sus límites. Las cuerdas son equipos de protección individual que sirven para garantizar la seguridad de las personas, no utilice el producto para elevar cargas ya que se corre el riesgo de dañarlas.

No utilice una cuerda de la que no conozca su historial puede haber sufrido daños importantes imperceptibles a la vista o caídas importantes.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

Powered by CamScanner

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
Número de Orden No. 4200-28344
Certificado No. CRS11861
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
LOTE No. 2266

Certifica que los productos identificados como LINEAS DE VIDA (CUERDA TRENZADA SIN ACCESORIOS), fabricados y comercializados por BRANDING ROPE TITAN., con referencias especificas en las paginas 2 del presente documento, han sido certificados de conformidad con:
ANSI/ASSE Z359. 15-2014 - ROPE TITAN REQUIREMENYS FOR SINGLE ANCHOR LIFELINES ABD FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspeccion, ejecucion de pruebas de laboratorio y evaluacion del sistema de gestion de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

Camilo E. Ramírez R.
SGS Colombia S.A.S.
Carreta 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 02 de mayo de 2022
Valido Hasta: 03 mayo de 2024
Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/ report may ben sent to cs.servicioalcliente@sgs.com or via phone No. 7422274 ext. 2557

This document issued on the Client's behalf by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSPAPER
18613253

Powered by CamScanner

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
Número de Orden No. 4200-28344
Certificado No. CRS11861
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
LOTE No. 2266

REFERENCIAS

LÍNEAS DE VIDA CUERDA (TRENZADA SIN ACCESORIOS) FABRICADOS POR BRANDING ROPE TITAN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
9059-4	CUERDA LÍNEA DEVIDA 10mm	
9059-4P	CUERDA LÍNEA DE VIDA 11mm	
9060-2	CUERDA LÍNEA DE VIDA 13mm	
9060-2P	CUERDA LÍNEA DE VIDA 16mm	

FIN DEL DOCUMENTO

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/ report may ben sent to [redacted] or via phone No. 7422274 ext. 2557

This document issued on the Client's behalf by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSMPER
18053253

Powered by CamScanner

BRANDING & ROPE
SYSTEM

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TITAN 14+

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

CUERDA ALTA TENACIDAD
Referencia: 2020-14+CRUDA LINEA COLOR 3

Descripción:

Cuerda elaborada con Poliéster de alta tenacidad en combinación de hilaza, garantizada el buen desempeño de sus labores diarias, resistente a los rayos UV, baja Absorción de humedad y resistente a varios tipos de ácido.

En combinación con dispositivos de ascenso, descenso y seguridad, en el acceso mediante cuerda, para la sujeción en el punto o puesto de trabajo; en operaciones de salvamento, para izar o descender personas; para facilitar los desplazamientos horizontales, ascendentes o descendentes.



Caracteristicas:

- Construcción: CUERDA TRENZADA /BRAIDED ROPE
- Materia Prima: Poliester / Poliester Trenzado con hilaza
- Calibres: 10mm, 11mm, 13mm, 16mm
- Peso: 120gr.
- Resistencia: 4000 Lbs - 5000 Lbs.
- Colores: Balnca, Negra, Roja, Verde, Azul, Amarilla.

Diámetro	Resistencia	Referencia
10 mm	30 kN	9059-4
11mm	34kN	9059-4P
13mm	43kN	9060-2
16mm	58kN	9060-2P

Precauciones de uso:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

-Leer y comprender las instrucciones de uso.
-Capacitarse para el uso de este equipo.
-Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
-Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

VERIFICADO: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
REVISO: COORDINADOR DE CALIDAD
APROBÓ: GERENTE PRODUCCIÓN

APROBADO/APPROVED

Recomendaciones:

El producto debe ser utilizado por personal entrenado y competente o por una persona bajo la supervisión visual directa de una persona entrenada y competente.

Antes y durante su utilización, deben tenerse en cuenta todas las medidas necesarias para que cualquier salvamento pueda llevarse a cabo de manera segura y eficaz.

Debe verificarse la compatibilidad de los dispositivos de ascenso, descenso y seguridad con el diámetro de la cuerda a utilizar.

El producto no debe ser utilizado para fines no previstos o más allá de sus límites. Las cuerdas son equipos de protección individual que sirven para garantizar la seguridad de las personas, no utilice el producto para elevar cargas ya que se corre el riesgo de dañarlas.

No utilice una cuerda de la que no conozca su historial puede haber sufrido daños importantes imperceptibles a la vista o caídas importantes.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

Powered by CamScanner

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
Número de Orden No. 4200-28344
Certificado No. CRS11861
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
LOTE No. 2266

Certifica que los productos identificados como LINEAS DE VIDA (CUERDA TRENZADA SIN ACCESORIOS), fabricados y comercializados por BRANDING ROPE TITAN., con referencias especificas en las paginas 2 del presente documento, han sido certificados de conformidad con:
ANSI/ASSE Z359. 15-2014 - ROPE TITAN REQUIREMENYS FOR SINGLE ANCHOR LIFELINES ABD FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS.

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspeccion, ejecucion de pruebas de laboratorio y evaluacion del sistema de gestion de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

Camilo E. Ramirez R.
SGS Colombia S.A.S.
Carreta 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 02 de mayo de 2022
Valido Hasta: 03 mayo de 2024
Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/ report may ben sent to [illegible] or via phone No. 7422274 ext. 2557

This document is issued on the Client's behalf by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instruction, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSPAPER
[illegible]

Powered by CamScanner

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
Número de Orden No. 4200-28344
Certificado No. CRS11861
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
LOTE No. 2266

REFERENCIAS

LÍNEAS DE VIDA CUERDA (TRENZADA SIN ACCESORIOS)
FABRICADOS POR BRANDING ROPE TITAN

REFERENCIA	DESCRIPCION	
[illegible]	CUERDA LINEA DE VIDA 10mm	
[illegible]	CUERDA LINEA DE VIDA 11mm	
[illegible]	CUERDA LINEA DE VIDA 13mm	
[illegible]	CUERDA LINEA DE VIDA 16mm	

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emision: 03 de Mayo de 2022
valido hasta: 03 mayo de 2024
version: 1

Any complaint, access or enquiry about the validity of this certificate report may be sent to [illegible] or via phone No. 7422274 ext. 2557

This document issued by the Client, and its contents, are subject to General Conditions of Service printed at the Client's website at [illegible]. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

Powered by CamScanner

INSPECCION INDIVIDUAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

BOGOTÁ

Arnés Marca: LINETECH				
Serie No. [illegible]				
Cintas/Correas				
Tiene nudos, agujeros o perforaciones				CAMBIO PENDIENTE NUEVO
Están desgastadas o rasgadas				
Están rasgadas				
Presenta quemaduras (soldadura, cigarrillo, etc)				
Fabricadas de cintura y rígidas				
Impregnadas de sustancias químicas				
Otros				
Costuras				
Completas				
Reventadas/Desgastadas				
Otros				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión				
Deformación				
Fisuras grietas hundimientos				
Otros				
Eslinga con Absorbedor de Energía: Marca:		**Serie No.**	**Ref**	
Mosquetones				
Tiene doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosión u óxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojales deformados y rotos				
Absorbedor				
Tiene huecos o agujeros o perforaciones				
Tiene costuras sueltas o reventadas				
Fue activado				
Presenta deformaciones en su empaque				
Presenta quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc				
Otros				
Cintas/Correas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay torsión				
Otros				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión u óxido				
Hay por lo menos una deforme				
Presentan fisuras				
Otros				
Estado general de la Eslinga				
Eslinga de Posicionamiento: Marca: LINETECH		**Serie No.** 3521501004	**Ref:** 2501	
Mosquetones sin Ganchos				
Tienen doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosión u óxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojales deformados y rotos				
Otros				
Cintas/Correas/Cuerdas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay corrosión				
Están afectadas químicamente				
Otros				
Adaptador de anclaje/TIE - OFF. Serie No.			**Ref:**	
Arpa o anillos en D				
Tiene fisuras				
Presenta corrosión u óxido				
Otros				
Cintas/Correas				
Tiene nuyos o agujeros o perforaciones				
Están desgastadas y/o rasgadas				
Presenta quemaduras (soldadura, cigarrillo, etc)				
Están afectadas químicamente				
Otros				

PROHIBICIONES: Si el arnés, Tie-off y las eslingas no poseen etiquetas del fabricante, estas deberán ser retiradas del uso y entregadas al coordinador de trabajo en alturas para su retiro y destrucción.

Revisado por:

[illegible] DAVID RODRIGUEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA LÍDER EJECUTOR

Aprobado por:

Angela Vicioshmeyer

PROFESIONAL SST COORDINADOR DE ALTURAS

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2024

INSPECCION INDIVIDUAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

BOGOTÁ

ACTIVIDAD A REALIZAR: Estado del cable de guaya

FECHA ELABORACIÓN:

UBICACIÓN: DEPOT [illegible] PARQUE

PERIODO EJECUCIÓN: DESDE 17 [illegible] HASTA 20 [illegible]

FRENTE DE OBRA: Patio Mesa Verde TRABAJADOR EJECUTOR: [illegible]

Arnés Marca: [illegible] Serie No. [illegible] Ref: [illegible]

	Satisfactorio (SI)	Deficiente (NO)	N/A	OBSERVACIONES
Cintas/Correas				
Tiene hoyos o aquieros o perforaciones				
Están desgastadas/rasgadas				
Están rasgadas/os				
Presenta quemaduras (soldadura, cigarrillo, etc)				
Sobrecalentamiento de arnés y rígidez				
Impregnación de sustancias químicas				
Otros				
Costuras				
Completas				
Rasgadas/Desgastadas				
Otros				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión				
Deformación				
Fisuras, golpes, hundimientos				
Otros				
Eslinga con Absorbedor de Energía: Marca: M. A **Serie No.** 202 **Ref**				
Mosquetones				
Tiene doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosión u óxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojetes deformados y rotos				
Absorbedor				
Tiene hoyos o aquieros o perforaciones				
Tiene costuras sueltas o reventadas				
Fue activado				
Presenta deformaciones en su empaque				
Presenta quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc				
Otros				
Cintas/Correas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay torsión				
Otros				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión u óxido				
Hay por lo menos una deforme				
Presentan fisuras				
Otros				
Estado general de la Eslinga				
Eslinga de Posicionamiento: Marca: [illegible] **Serie No.** 402 **Ref.:** [illegible]				
Mosquetones y/o Ganchos				
Tienen doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojetes deformados y rotos				
Otros				
Cintas/Correas/Cuerdas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay corrosión				
Están afectadas químicamente				
Otros				
Adaptador de anclaje/TIE - OFF: Serie No. [illegible] **Ref.:** [illegible]				
Anos o anillos en D				
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Otros				
Cintas/Correas				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Están desgastadas y/o rasgadas				
Presenta quemaduras (soldadura, cigarrillo, etc)				
Están afectadas químicamente				
Otros				

PROHIBICIONES: Si el arnés, Tie-off y las eslingas no poseen etiquetas del fabricante, estas deberán ser retiradas del uso y entregadas al coordinador de trabajo en alturas para su respectiva destrucción.

Revisado por: Claudio Bogotá

NOMBRE Y FIRMA LÍDER EJECUTOR

Aprobado por: [illegible]

PROFESIONAL SST COORDINADOR DE ALTURAS

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCION INDIVIDUAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

BOGOTÁ

ACTIVIDAD A REALIZAR: BATIDO DE TABLEROS

FECHA ELABORACION:

UBICACIÓN: COLEGIO [illegible] ANTIGUO CARRASCAL

PERIODO EJECUCIÓN: DESDE 24 03 2025 HASTA 23 11 2025

FRENTE DE OBRA:

TRABAJADOR EJECUTOR:

Arnes Marca: ARS 2 23.11.2016 Serie No: 2550 Ref:

	Satisfactoria (SI)	Deficiente (NO)	N/A	OBSERVACIONES
Cinta/Correas				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Están desflecadas/rotas/desgastadas				
Están desgastadas				
Presenta quemaduras (soldadura, cigarrillo, etc)				
Salpicadura de pintura y rigidez				
Impregnado de sustancias químicas				
Otros				
Costuras				
Completas				
Reventadas/Desgastadas				
Otros				
Partes Metálicas				
Completas				
Presentan corrosión				
Deformación				
Fisuras, golpes, hundimientos				
Otros				

Eslinga con Absorbedor de Energía: Marca: Serie No. 202 **Ref.**

Mosquetones				
Tiene doble seguro y funcionan correctamente		202		
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojetes deformados y rotos				
Absorbedor				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Tiene costuras sueltas o reventadas				
Fue activado				
Presenta deformaciones en su empaque				
Presenta quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc				
Otros				
Cintas/Correas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay torsión				
Otros				
Partes metálicas				
Completas				
Presentan corrosión u oxido				
Hay por lo menos una deforme				
Presentan fisuras				
Otros				
Estado general de la Eslinga				

Eslinga de Posicionamiento: Marca: Serie No. Ref.:

Mosquetones y/o Ganchos				
Tienen doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Abren y cierran correctamente				
Ojetes deformados y rotos				
Otros				
Cintas/Correas/Cuerdas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay corrosión				
Están afectadas químicamente				
Otros				

Adaptador de anclaje/TIE - OFF: Serie No. Ref.:

Aros o anillos en D				
Tiene fisuras				
Presenta corrosion u oxido				
Otros				
Cintas/Correas				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Están desgastadas y/o rasgadas				
Presenta quemaduras (soldaura, cigarrillo, etc)				
Están afectadas químicamente				
Otros				

PROHIBICIONES: Si el arnés, Tie-off y las eslingas no poseen etiquetas del fabricante, estas deberán ser retiradas del uso y entregadas al coordinador de trabajo en alturas para su retiro y destrucción.

Revisado por: Eduard Bonilla

NOMBRE Y FIRMA LÍDER EJECUTOR 1125962

Aprobado por:

PROFESIONAL SST COORDINADOR DE ALTURAS

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

	Satisfactorio (S)	Deficiente (NO)	N/A	Observaciones
Cuerpo				
Costuras				
Rasgaduras/Desgastes				
Otros				
Partes Metálicas				
Corrosión				
Presencia de rebaba				
Deformación				
Fisuras, grietas, fracturas				
Otros				
Eslinga con Absorbedor de Energía: Marca		**Serie No.**		**Ref.**
Mosquetones				
Tiene doble seguro y funciona correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosión o óxido				
Abren y cierran correctamente				
Tienen deformación y rebaba				
Absorbedor				
Tiene hilos o costuras rotas o deformadas				
Tiene cortes, suciedad o herrumbres				
Fue activado				
Presenta deformaciones en el empaque				
Presenta quemaduras por solventes, cigarrillo, etc.				
Otros				
Cintas-Correas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay cortes				
Otros				
Partes Metálicas				
Corroídas				
Presentan corrosión o óxido				
Hay por lo menos una deformada				
Presentan fisuras				
Otros				
Estado general de la Eslinga				
Eslinga de Posicionamiento: Marca: Lubtech	**Serie No.** 23121301-0194	**Ref.** 2303		
Mosquetones y/o Ganchos				
Tienen doble seguro y funcionan correctamente				
Tiene fisuras				
Presenta corrosión o óxido				
Abren y cierran correctamente				
Tienen deformación y rebaba				
Otros				
Cintas-Correas/Cuerdas				
Están desgastadas				
Están rasgadas				
Hay cortes				
Están afectadas químicamente				
Otros				
Adaptador de anclaje/TIE - OFF: Serie No.		**Ref.**		
Arco o anillo en D				
Tiene fisuras				
Presenta corrosión o óxido				
Otros				
Cintas-Correas				
Tiene hoyos o agujeros o perforaciones				
Están desgastadas y/o rasgadas				
Presenta quemaduras (solventes, cigarrillo, etc)				
Están afectadas químicamente				
Otros				

PROHIBICIONES: Si el arnés, Tie-off y las eslingas no poseen etiquetas del fabricante, estas deberán ser retiradas del uso y entregadas al coordinador de trabajo en alturas para su retiro y destrucción

Revisado por

NOMBRE Y FIRMA LIDER EJECUTOR

Aprobado por

PROFESIONAL SST COORDINADOR DE ALTURAS

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

BO

Proyecto: [illegible] Fecha: [illegible] Ciudad: [illegible]

Nombre: [illegible] CC [illegible] Cargo: [illegible]

		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN						
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA						
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	✓					
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA						
	COFIA						
	OTROS						
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD						
	MONOGAFAS						
	OTROS						
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE						
	RESPIRADOR CARA COMPLETA						
	OTROS						
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	✓					
	GUANTES EN CUERO DE VENADO						
	GUANTES DE CAUCHO						
	GUANTES DE NITRILO						
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO						
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD						
	BOTAS DE CAUCHO						
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES						
	OTROS						
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	✓					
	CAPA IMPERMEABLE						
	CINTURONES DE SEGURIDAD						
	MOSQUETON DE SEGURIDAD						
	CUERDA ESTATICA						
	LINEA DE VIDA						
OTROS							

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Inspección realizada por:

Nombre ANGELA VICTORIA ARCHILLO OCA

Cargo SST OBRA

Firma del Trabajador: Alexander Avila 74808584

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	BOGOTÁ

Proyecto: [illegible] Ciudad: [illegible]

Nombre: [illegible] Cargo: [illegible]

		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN							
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA							
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA							
	COFIA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD							
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE							
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	✓						
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO							
	GUANTES DE NITRILO							
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	✓						
	BOTAS DE CAUCHO							
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES							
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	✓						
	CAPA IMPERMEABLE							
	CINTURONES DE SEGURIDAD							
	MOSQUETON DE SEGURIDAD							
	CUERDA ESTATICA							
	LINEA DE VIDA							
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

spección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA GUERRERO GÓMEZ

Cargo, 301 DE VIGIA

ma del Trabajador: [signature] 1030117005

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	BOGOTÁ

Proyecto: [redacted] Fecha: [redacted] Ciudad: [redacted]

Nombre: [redacted] CC: [redacted] Cargo: [redacted]

		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN							
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA							
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	✓						
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA							
	COFIA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD							
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE							
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	✓						
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO							
	GUANTES DE NITRILO							
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	✓						
	BOTAS DE CAUCHO							
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES							
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	✓						
	CAPA IMPERMEABLE							
	CINTURONES DE SEGURIDAD							
	MOSQUETON DE SEGURIDAD							
	CUERDA ESTATICA							
	LINEA DE VIDA							
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ección realizada por: Nombre: ANGELA VICTORIA ELEDISIO GOMEZ

Cargo: SST DE OBRA

ra del Trabajador: 1020117005

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MEJORADO 2019	**INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**	BOGOTÁ

Proyecto: [illegible] Fecha: [illegible] Ciudad: [illegible]

Nombre: [illegible] CC [illegible] Cargo: [illegible]

CLASIFICACIÓN	ELEMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OBSERVACIONES
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN				✓			
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA							
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO	✓			✓			
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA							
	CORTA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD							
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE							
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA	✓			✓			
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO							
	GUANTES DE NITRILO							
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	✓			✓			
	BOTAS DE CAUCHO							
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES							
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL							
	CAPA IMPERMEABLE							
	CINTURONES DE SEGURIDAD							
	MOSQUETON DE SEGURIDAD							
	CUERDA ESTATICA							
	LINEA DE VIDA							
OTROS	UNIFORME	✓			✓			

* AD: Adecuado INA: Inadecuado NA: No Aplica

ACCIONES PREVENTIVAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre ANGELA VICTORIA GONZALEZ SOTO

Cargo RESIDENTE DE OBRA

Firma del Trabajador:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	BOGOTÁ

Proyecto: Fecha 13/12/23 Ciudad

Nombre Yojan Ahumada Galindo CC 1031122111 Cargo Ayudante

TIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDA	ELEMENTOS	BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	OBSERVACIONES
PROTECCIÓN AUDITIVA	TAPON TIPO AUDITIVO DE ADHESIÓN							
	TAPON TIPO AUDITIVO DE COPA (DIADEMA)							
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA	X						
	GORRA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X						
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE							
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS							
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA							
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO							
	GUANTES DE NITRILO	X						
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO	X						
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X						
	BOTAS DE CAUCHO							
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES							
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	ENEROL							
	CAPA IMPERMEABLE							
	CINTURONES DE SEGURIDAD							
	MOSQUETON DE SEGURIDAD							
	CUERDA ESTATICA							
	LINEA DE VIDA							
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACTIVIDAD PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre Yojan Ahumada Galindo

Cargo Ayudante

Trabajador: Yojan Galindo

Powered by CamScanner

CONSEJO EL MILAGROSO	**INSPECCIÓN ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**	BOGOTÁ

Proyecto: [illegible] Fecha: 16 - 2 - 23 Cargo: [illegible]

Nombre: Anderson Arley Rojas Moyano CC: 1117322797 Cargo: ayudante

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS	ESTADO			USO			OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	N/A	AD	INA	N/A	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION			X			X	
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA		X		X			Se me se Debe dar
PROTECCIÓN DE LA CABEZA	CASCO							
	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA							
	COFIA							
	OTROS							
PROTECCIÓN OJOS Y CARA	GAFAS DE SEGURIDAD	X			X			
	MONOGAFAS							
	OTROS							
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE							
	RESPIRADOR CARA COMPLETA							
	OTROS	X			X			
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE VAQUETA							
	GUANTES EN CUERO DE VENADO							
	GUANTES DE CAUCHO							
	GUANTES DE NITRILO	X			X			
	GUANTES PARA TRABAJO LIVIANO							
PROTECCIÓN DE LOS PIES	BOTAS DE SEGURIDAD	X			X			
	BOTAS DE CAUCHO							
	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES							
	OTROS							
PROTECCIÓN PARA EL CUERPO	OVEROL	X			X			
	CAPA IMPERMEABLE							
	CINTURONES DE SEGURIDAD							
	MOSQUETON DE SEGURIDAD							
	CUERDA ESTATICA							
	LINEA DE VIDA							
OTROS								

* AD: Adecuado INA: Inadecuado N/A: No Aplica

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Inspección realizada por: Nombre Anderson Arley Rojas Moyano

Cargo ayudante

Trabajador: ANDERSON ROJAS

Powered by CamScanner

ANEXO 10

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:				UBICACION:					
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR									
SEMANA DEL	10/12/2025	AL	12/12/2025	DE		HORA INICIO		HORA FIN	

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal esta capacitado para la actividad a realizar	X		
Conoce como actuar ante una EPP en caso de emergencia	X		
Se identifican los riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor			
Existen estan libres de impedimentos para realizar la labor			

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Segundo Antonio Peñaranda P.	10119350-14			Antonio Peñaranda	Antonio Peñaranda	Antonio Peñaranda	Antonio P.	
Pablo Celiz Quiroga Muñoz	10537090-23			Pablo Celiz	Pablo Celiz	Pablo Celiz	Pablo Celiz	
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

		AL		DE			

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yhaber Higuera	1624568120							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	BOGOTÁ

PROYECTO:				UBICACION:					
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:									
SEMANA DEL	15/12/2025	AL	20/12/2025	DE		HORA INICIO:		HORA FIN:	

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo. SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGRO 2021

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	[illegible]				UBICACIÓN:	[illegible]			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	[illegible]								
SEMANA DEL	11/21/2021	AL	11/27/21	DE	[illegible]	HORA INICIO	[illegible]	HORARIO	[illegible]

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
[illegible]	[illegible]

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	✓		
Todos cuentan con los EPP necesarios	✓		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	✓		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	✓		
Todos entienden las responsabilidades para realizar la labor	✓		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yurley V. Doyoll M.	1022967295				Andres Mina	Andres Mina		
Andres Murillo	1023004188				Juan Rojas	Juan Z		
Juan Carlos Rojas	1026256975				Luis Murillo			
Luis Murillo	1.022997972							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL HELADERO 2025	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	BOGOTÁ

PROYECTO				**UBICACION**					
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR									
SEMANA DEL		**AL**		**DE**		**HORA INICIO**		**HORA FIN**	

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos estan libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Luis Murillo	1.022.997.872	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	
JUAN CARLOS ROJAS	1026256978	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR	
OSCAR ANDRES MORENO	1026279069	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
INSPECCIONADO POR:		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
[illegible]	X		
[illegible]	X		
[illegible]	X		
[illegible]	X		
[illegible]	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Anderson Ariel Lopez Marin	1011322747			Anderson L	Anderson L	Anderson L	Anderson L	
[illegible]	1004911227			[illegible]				
Edison Chapuro	1013674950	Edison ch	Edison ch	Edison ch	Edison ch	Edison ch	Edison ch	
INSPECCIONADO POR:		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	EQUIPAJE COLEGIO MI BARRIO			UBICACION:	COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL DE FONTIBÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACION DE MURO Y PISO (3 BAÑOS), ARTICULO DE CONSTRUCCION CON LONAS, SEÑALIZACION DE VINIPEL A LOS LADOS DE ACCESO DE EL SALON DE MUSICA, INSTALACION DE PISOS DE BAÑOS Y ESCALAS DE PUERTA 2 Y MARCO								
SEMANA DEL	9/12/2025	AL	13/12/2025	DE	DICIEMBRE DE 2025	HORA INICIO	7:30AM	HORA FIN	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARTILLO, CARRETILLA, LONAS	BASICO, CUANDO, CAPA DE SEGURIDAD, MISCARETILLA, GUANTES Y GUIA DE SEGURIDAD, PROTECTOR AUDITIVO

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
1. INSPECCION DE DISEÑO DE LA TAREA, ALTISION DE AREA DE TRABAJO QUE SE VA REALIZAR REVISION AL HERRAMIENTAS Y PERSONAL QUE VA TRABAJAR.	SUPERFICIES IRREGULARES MANIPULACION MANUAL EXPOSICION A FIBRAS	GOLPES AL MISMO NIVEL CORTES Y LUMBALGIAS AFECTACIÓN RESPIRATORIAS	ORDEN Y LIMPIEZA TECNICA DE LEVANTAMIENTOS CUANDO HUMEDECER PRIMERO, NO SOPLAR
2. ARMADO DE ESTRUCTURA	MANIPULACION DE MATERIAL MANUAL	CORTES Y LUMBALGIAS	TECNICA DE LEVANTAMIENTO UTILIZAR CARRETILLA PARA LA ACTIVIDAD USO DE EPP
3 INSTALACION DE VINIPEL EN MUROS DE BAÑOS	EXPOSICION A FIBRAS	AFECTACION RESPIRATORIA	USO DE EPP TECNICA DE LEVANTAMIENTO ORDEN Y ASEO.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jaime Andre	1.083.628.065			Jaime A	Jaime A	Jaime A	Jaime A	
Andres felipe Ortiz	1015469705			Andres	Andres	Andres	Andres	
Jhonson David Rodriguez C.	1034239403							
Jose' Calmonares	79279265							
Miguel Angel chaparro Torres	1014481518		Miguel chaparro	Miguel chaparro	Miguel chaparro	Miguel chaparro	Miguel chaparro	
Hugo Avila	80117005							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PASOS DETALLANDO DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONTROLES	CONTROL DE RESPONSABLE

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal asignado tiene claro la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos estan libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jason David Rodriguez Cano	1054279403							
Jaime Andres Duque Arbelaez	1.083.[illegible].065	Jaime Andres	Jaime Andres	Jaime Andres	Jaime Andres	Jaime Andres	Jaime Andres	
Andres Felipe Ortiz	1015464705	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	
Jose [illegible]	79270265							
INSPECCIONADO POR:		ANDRES ORTIZ	ANDRES ORTIZ	ANDRES ORTIZ	ANDRES ORTIZ	ANDRES ORTIZ	ANDRES ORTIZ	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTA

PROYECTO:									
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR									
SEMANA DEL	22/12/2025	AL	27/12/2025	DE	DICIEMBRE DE 2025	HORA INICIO	7:30am	HORA FIN	5:00pm

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
MARTILLO, ALICATE, PALUSTRE, CARRETILLA	GUANTES, GAFAS DE SEGURIDAD, CASCO, BOTAS DE SEGURIDAD

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSPECCIONAR EL AREA DE TRABAJO Y LLEVAR LA HERRAMIENTA AL SITIO DONDE SE REALIZARA LAS ACTIVIDADES	TRANSITO DE PERSONAL, LA MANIPULACION DE CARGAS, MATERIALES SUSPENDIDOS EN EL AMBIENTE, HERRAMIENTAS CORTOPUNZANTES	CAIDA DE OBJETOS, GOLPES, CAIDA MISMO NIVEL, ESGUINCES, FATIGA MUSCULAR, LESIONES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, HERIDAS	SEÑALIZAR EL AREA DE TRABAJO, NO DEJAR LAS CARGAS SUSPENDIDAS, CUMPLIR CON LOS EPP, HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, TENER CUIDADO CON LOS OBSTACULOS EN EL LUGAR
ABASTECER DE AGUA Y ALGUN PUNTO EL SITIO DE TRABAJO	MOVIMIENTO REPETITIVO POR CARGAS DE AGUA Y ARENA, MANIPULACION DE CARGAS	ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTRACTURAS MUSCULARES, DAÑOS A LA PROPIEDAD GOLPES, LESIONES	TENER CUIDADO AL TRANSITAR DE COMPAÑEROS DE TRABAJO Y PERSONAL EXTERNO QUE TRANSITA POR EL LUGAR, USO DE EPP, RECEPCION DE LOS MATERIALES DE CARA ALEJADA DE LOS HOMBROS
PEGUE LA PAPELERA Y LOS ACCESOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO	MANIPULACION DE CARGAS, ACCESOS, MATERIALES PARTICULADOS EN EL AMBIENTE, PROTECCION DE PARTICULAS POR EL USO DE LA PULIDORA EN EL LUGAR DE TRABAJO, TRABAJO EN ANDAMIOS	CONTRACCIONES MUSCULARES, ESGUINCES, TRAUMAS INCISIONES, GOLPES, ATRAPAMIENTO, CAIDAS AL MISMO NIVEL Y DIFERENTE NIVEL	CERRAR Y SEÑALIZAR, MANIPULACION ADECUADA DE LAS CARGAS, USO DE EPP, ACORDONADO Y LUGARES DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y DE RESIDUOS

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:				UBICACIÓN:				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:								
SEMANA DEL:	30/12/2022	AL	13/01/2023	DE		HORA INICIO		HORA FIN

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
CANASTILLA PARA LOCAS	

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
DESMANCHADO DEL LOZA DONDE SE VA REALIZAR LA OBRA			
LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD	POLVO DESHIDRATACIÓN RADIACIONES NO IONIZANTE		
INSTALACIÓN DE FOLIDUCTERIA DE MADERA Y TECHO DE ZINC	RUIDO, MACHUCONES RADIACIÓN, NO IONIZANTES		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	NA
El personal esta listo para la actividad a realizar			
Todos cuentan con los EPP necesarios			
Se identificaron riesgos y peligros en el area			
Se socializo el ATS con el personal ejecutor			
Todos estan libres de impedimentos para realizar la labor			

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
[illegible]	1024578860							
[illegible]	1031121711							
[illegible]	1125495737							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo. SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO							
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR							
SEMANA DEL	9/12/2024	AL	13/12/2024	DE	[illegible]	HORA INICIO	7:00 AM
						HORA FIN	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PALA, CARRETILLA, APISON	CASCO, BOTAS, GUANTES, [illegible]

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
(DESCRIBA CADA PASO DE TRABAJO Y LISTE LA HERRAMIENTA DE MANO REQUERIDA PARA LAS ACTIVIDADES)	GOLPES DE PERSONAS EN LA MANIPULACION DE CARGA Y MATERIAL PARTICULADO DE EL AMBIENTE. HERRAMIENTAS DESTORNILLADAS	CAIDAS AL MISMO NIVEL Y DIFERENTE, GOLPES, FATIGA MUSCULAR, CARGO, A LA PROPIEDAD	BARRERAS PREVENCION DE PERSONAS EL AREA, NO DEJAR LA HERRAMIENTA LOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS CUIDADO CON LOS COMPAÑEROS, QUE MANIPULEN LUGAR, EQUIPOS DE LAS 2 DE LA MAÑANA
REMOCION DE PISOS Y MUROS	MOVIMIENTO ESPETIVOS POR DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO, PROYECCION DE PARTICULAS O CAIDAS DE ALTURA, DESCOMBROS DE PISOS Y PISOS INFERIOR DEL EDIFICIO; TRABAJO EN ANDAMIOS EN ALTURA	GOLPES A LA PROPIEDAD GOLPES, HERIDAS FATIGA MUSCULAR, TRAUMAS MULTIPLES Y LA MUERTE	GUARDAR Y DISTANCIA ALEJARSE DE LOS DEMOLICIONES DEBEN PUESTO CASCO MATERIALES, ESCOMBROS CAIDA DE ALTURA
	MATERIAL PARTICULADO EN EL AMBIENTE, MOVIMIENTO ESPOTIVOS, DE LOS MIEMBROS DESPRENDIDOS AL MANIPULAR LA PALA	GOLPES AL MISMO NIVEL GOLPES, FATIGA MUSCULAR GOLPES	REALIZAR CAPACITACIONES ABCADCO EN LA MANIPULACION DE LA HERRAMIENTAS DE ESCOMBROS USO DE EPP.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene claro la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identifican riesgos y peligros en el area	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todas estan libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
[illegible]	1091 845.065				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1074485198		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	79.890.265		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	80172005		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1015[illegible]55			Andres	Andres	Andres	Andres	
INSPECCIONADO POR:			ANGELA CORONADO	ANGELA CORONADO	ANGELA CORONADO	ANGELA CORONADO	ANGELA CORONADO	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	NA
El personal conoce como debe ejecutar la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identifican los riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de enfermedades para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jose Colmenares	79.270.268							
Andres Felipe Ortiz	1015461705							
Manuel Fernando Rueda	1070742544							
Jhonson David Rodriguez	1034279403							
Manuel Fernando Rueda	1070742544							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO									
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	TUBERIA DE PLACA AL PISO								
SEMANA DEL	9/12/2025	AL	13/12/2025	DE	DICIEMBRE	HORA INICIO	7:30 AM	HORA FIN	4:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
TALADRO, TIJERA, PALA, CARRETILLA	BASICO, GUANTES, CASCO DE SEGURIDAD, (FARMACIA) TAPABOCA, GAFAS DE SEGURIDAD

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
TRANSPORTE DE HERRAMIENTA Y MATERIALES AL SITIO	FISICO, MECANICO, BIOMECANICO PUBLICO	GOLPES CAIDAS ATRAPAMIENTO HERIDAS, LESIONES OSTEOMUSCULARES	USO ADECUADO DE EPP AUTOCUIDADO
ALISTAMIENTO, TRAZADO, DEMARCADO	QUIMICO, BIOMECANICO	GOLPES, MALA POSTURA, ELEVADOS	USO ADECUADO DE EPP AUTOCUIDADO
INSTALACION DE MALLA, NIVELACION DE MALLA	MECANICO, BIOMECANICO, LOCATIVO	MALA POSTURA, MANIPULACION DE CARGAS, PROYECCION DE PARTICULAS, CAIDAS AL MISMO NIVEL	USO ADECUADO DE EPP AUTOCUIDADO, FIRMA E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal que va a realizar la actividad cuenta con la experiencia			
Se identifican los riesgos y peligros en el área			
Se socializa el ATS con el personal ejecutor			
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor			

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
- Anderson Rojas	- 1011322797		- Anderson R.	- Anderson R.	- Anderson R.	- Anderson	- Anderson R.	
- Edwin Chaparro	- 1013679750		- Edwin ch.	- Edwin ch.	- Edwin ch.	- Edwin ch.	- Edwin ch.	
INSPECCIONADO POR:			ANDRES GUARDIOLA	JONATHAN EDWIN	ANDRES EDWIN	JHON [illegible]	ANDRES GUARDIOLA	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO 1477 PELAYA BTA ROSA				UBICACIÓN:	BARRIO ANTONIO VAN UDEN			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTRILLO EN SECTOR BAÑOS								
SEMANA DEL	9 DIC / 2025	AL	13 DIC / 2025	DE	DICIEMBRE 2025	HORA INICIO	7:00 AM	HORA FIN	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ANDAMIO, PALA, PULIDORA	CASCO, GUANTES, BOTAS

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSPECCIONAR EL AREA DE TRABAJO LLEVAR LA HERRAMIENTA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES	CONTACTO DE PERSONAL EN LA MANIPULACION DE CARGA MATERIAL PARTICULADO EN EL AMBIENTE, HERRAMIENTA INCORRECTA	CAIDAS AL MISMO NIVEL HERIDAS, GOLPES PARA MUSCULAR, QUEMADAS, DAÑOS A LA PROPIEDAD, HERIDAS	CAMINAR ADECUADAMENTE DE MANERA EL AREA, REALIZAR CHARLA DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTA TENER ENTRADO CON LOS COMPAÑEROS QUE TRANSITAN EL LUGAR, NO USE DE CASCO
DEMOLICION DE MURO Y CONSTRUCCION DE MURO BAÑOS	MOVIMIENTO REPETITIVO POR DISPOSICIÓN DE MUROS DE CONCRETO, PROYECCIÓN DE PARTICULAS Y CAIDAS DE PUNTAS DE ESCOMBROS AL PISO A OTROS SUPERIORES EN ANDAMIOS	DAÑOS A LA PROPIEDAD, GOLPES, HERIDAS, FATIGA MUSCULAR, TRAUMA MULTIPLES Y LA MUERTE.	CASCO GUANTES Y DELIMITACIÓN AREA Y PISO INFERIORES POCOS PUEDE CAER MATERIALES EXTREMOS USAR ARNES AL ALTURA DE TRABAJO ARNES DE CUERPO ENTERO EPP.
LLEVAR CON LA PALA LAS BOLSAS CON ESCOMBROS	MATERIALES PARTICULARES EN EL AMBIENTE, MOVIMIENTO REPETIVO DE LOS ESCOMBROS DE PISO AL MANIPULAR LA PALA	CAIDAS A NIVEL GOLPES, HERIDAS FATIGA MUSCULAR, TRAUMAS MULTIPLES Y LA MUERTE	SEÑALIZACION USO DE EPP ESTILO EN LUGAR TRABAJO EN EQUIPO

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene claro la actividad a realizar			
Todos cuentan con los EPP necesarios			
Se identifican los riesgos y peligros en el área			
Se socializo el ATS con el personal ejecutor			
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor			

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Pedro Felipe Betancur Mesa	1037626243							
Sebastian Duncan Londoño	1040045881							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2018

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO	ANDARIO CON PUENTE PEATONAL			**UBICACIÓN**	BARRIO JULIO GARAVITO				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	DEMOLICION DE CUBIERTA								
SEMANA DEL	9/OCT/2018	**AL**	13/OCT/2018	**DE**	DICIEMBRE 2018	**HORA INICIO**	7:00AM	**HORA FIN**	4:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ANDAMIO, PALA, PUNDOLA, TALADRO MEZCLADOR (REVOLVEDORA)	CASCO, BOTAS, GUANTES

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSPECCIONAR EL AREA DE TRABAJO Y LLEVAR UNA HERRAMIENTA AL SITIO DONDE SE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES.	TRANSITO DE PERSONAL EN LA MANIPULACION DE CARGAS MATERIAL PARTICULADO EN EL AMBIENTE, HERRAMIENTA CONTAMINANTE.	GOLPES CONTUSIONES, GOLPES FATIGA MUSCULAR, HUMEDADES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, HERIDAS.	CAPACITAR PREVENCION, DE MANERA EL AREA NO ESTUVIERE SEGURA PUEDEN LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TENER CUIDADO CON LOS COMPAÑEROS QUE TRANSITAN POR EL LUGAR, NO DEJAR DE LA MANO NO ESTORBE DEL OBRA
DEMOLICION DEL PISO Y RETIRO DE TEJAS DE ZINC.	MOVIMIENTO ESFUERZOS POR DEMOLICIÓN DE MUROS, PISOS DE LADRILLO MORTERO, PARTICULAS DE PARTICULAS Y CAIDAS DE PERSONAS DE ESCOMBROS AL PISO Y PISOS INFERIORES ANDAMIO	DAÑOS A LA PROPIEDAD, GOLPES, HERIDAS, FATIGA MUSCULAR, TRAUMAS MULTIPLES Y LA MUERTE.	CASCO GUANTES Y DEMOLICION MEDIAS Y PITO INDICANDO DONDE PUEDE CAER MATERIALES ESCOMBROS Y ESTAR ATENTOS A LA AREA DE TRABAJO DONDE SE ESTA DESARROLLANDO. USO DE EPP
LLENAR CON LA PALA LAS LONAS CON ESCOMBROS.	MATERIALES PARTICULADOS EN EL AMBIENTE, MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE LOS MIEMBROS SUPERIORES AL MANIPULAR LA PALA	CAIDAS AL MISMO NIVEL	USO DE EPP CONSTANTE CAPACITACIONES MANEJO DE CARGAS

Powered by CamScanner

UBICACION INSTALACION DE MALLA Y RETIRADA DE CONCRETO			
TERMINO DE TRABAJO BLANQUEO			

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Tiene conocimiento de los EPP necesarios	X		
Se identifican riesgos y peligros en el area	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Cuenta con los elementos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Johan Caicedo	1001044584		Johan C.	Johan C.	Johan C.	Johan C	Johan C	
Andrey Muñoz	1073009726		Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	Andrey	
INSPECCIONADO POR:						NINGUNO ENCONTRADO		
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	Reparación de cunetas (excavación de material suelto de tierra y roca), demolición de cunetas de hormigo, Pintado de postes
SEMANA DEL	30/12/2024 AL 03/01/25 DE [illegible] HORA INICIO [illegible] HORA FIN [illegible]

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
pica, pala, [illegible]	casco, botas, guantes, [illegible]

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
1 DILIGENCIAR EL ATS Y RECONOCIMIENTO E INSPECCION DE HERRAMIENTAS	DERRUMBE, [illegible] Y GOLPES CONTUSIONES Y FRACTURAS, FELPEO DE INDUCCIONES, LLUVIAS, ACCIDENTES, FALTA DE DISCIPLINA	INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO, AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES, ESPERAS DE JORNAL	[illegible] DE INDUCCIONES, [illegible] ATS, [illegible]
2 DESCARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GOLPES, CAIDAS, ATRAPAMIENTO, RUIDO, CAIDA DE MATERIALES, FORMAS INADECUADAS	MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTAS (PICA - PALA) LUXACIONES, ESGUINCES, HERNIAS, GOLPES, CONTUSIONES, CAIDAS, ATRAPAMIENTOS, CORTES, LESIONES	[illegible] USO DE [illegible]
3 MEZCLA DE ARENA Y CONCRETO	GOLPES, CAIDAS, ATRAPAMIENTOS, AFECTACION AL RUIDO	[illegible] GOLPES, LUXACIONES, ESGUINCES, HERNIAS, [illegible]	[illegible] USO DE [illegible]

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el area	X		
Se socializo el ATS por el personal ejecutor	X		
Todos estan libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Pedro Felipe Pulluga Muñoz	1037790393							
INSPECCIONADO POR:		ANGELA PADILLA	ANGELA PADILLA	ANGELA PADILLA		ANGELA PADILLA	ANGELA PADILLA	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:		UBICACION:	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:			
TEMPERATURA:		HORA INICIO:	HORA FIN:

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal posee los conocimientos y habilidades para realizar la actividad a realizar			
Todos los equipos y herramientas se encuentran en buen estado			
Se identifican los riesgos y peligros en el área			
Se cuenta con el EPP necesario para ejecutar la actividad			
Todos cuentan con los requerimientos para realizar la labor			

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Edwin Avila	5017[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Jhon Avila	7120B384		Avila	Avila	Avila	Avila	Avila	
INSPECCIONADO POR:		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

OBSERVACIONES	

Powered by CamScanner

ANEXO 11

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDAD

PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO
CERRAMIENTO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Cargos	Identificación del Peligro				Controles Existente			Evaluación Riesgo							Valoración Riesgo	Criterios para Controles				Medidas de Intervención				
	Rutinaria SI/NO	Clasificación	Descripción	Efectos posibles	Fuente	Medio	Individuo	Nivel Deficiencia	N Exposición	N. Probabilidad	Interpretación N.P.	N. Consecuencia	N. Riesgo	Interpretación N.R.	Aceptabilidad del riesgo	No. Exp.	Personal Directo	Personal Indirecto	Peor Consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles Ingeniería, advertencia, control administrativo	Señalización	Equipos protección Personal
	SI	BIOMECÁNICO	Posibilidad de lesiones por trabajo prolongado de pie	Cansancio, Fatiga, Alteraciones vasculares periféricas inferior .		* Realización de inducción SST	* Pausas activas	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Enfermedades músculo esqueléticas con tendencia a ser crónicas			* Desarrollar pausas activas, * Realización de inducción SST		
	SI	BIOMECÁNICO	Posibilidad de lesiones por adopción obligada de posturas inadecuadas (doblar, girar, cuclillas).	Cansancio, Fatiga, Alteraciones músculo - esqueléticas, Lumbalgia.		* Realización de inducción SST	* Pausas activas	2	1	2	BAJO	10	20	IV	TOLERABLE	10		Indirecto	Enfermedades músculo esqueléticas			* Desarrollar pausas activas, * Realización de inducción SST		
	NO	PSICOSOCIAL	Posibilidad de alteraciones por exigencia de la tarea, tipos de contratos, turnos de trabajo	Ansiedad, Irritabilidad, Mal humor.				2	1	2	BAJO	10	20	IV	TOLERABLE	10		Indirecto	Agotamiento, irritabilidad, reacciones agresivas			* Charla en manejo de estrés		
	NO	FISICO	Posibilidad de lesiones por exposición a radiaciones no ionizantes generadas por rayos solares al realizar labores a cielo abierto	Quemaduras de piel		* Realización de inducción SST	* Uso de vestuario manga larga	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Cáncer de piel			* Charla al personal en auto cuidado * Charla uso de EPP		* Continuar con uso de vestuario manga larga

AYUDANTES Y OFICIALES DE OBRA	SI	FISICO	Posibilidad de alteraciones por presencia de ruido generado por maquinas y equipos presentes en la obra	Dificultad para concentrarse, irritabilidad, dolor de cabeza, aumento de estrés.	Inspección a maquinas y equipos.	* Capacitación en autocuidado * Capacitación en Uso de EPP * Realización de inducción SST		2	1	2	BAJO	10	20	IV	TOLERABLE	10		Indirecto	Alteraciones auditivas			* Charla en conservación auditiva, uso y mantenimiento de EPP.	* Señalización de uso de elementos de protección auditiva	suministro de protección auditiva
	NO	QUÍMICO	Posibilidad de lesiones por presencia de material particulado	Alteraciones de respiratorias, Irritaciones cutáneas		* Señalización de uso de EPP * Capacitación en uso de EPP * Realización de inducción SST	* Suministro de guantes, tapabocas	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	10		Indirecto	Alteraciones respiratorias - cutáneas			* Charla en efectos de material particulado en la salud, auto cuidado, identificación de peligros, uso de EPP * Realizar inspecciones de EPP	* Señalización en uso de elementos de protección personal	suministro de guantes ,tapabocas
	NO	FENÓMENOS NATURALES	Posibilidad de alteraciones por exposición a vendavales, lluvias, tormentas eléctricas, frío por temperaturas bajas del clima	Estados gripales		* Charla en auto cuidado * Realización de inducción SST	* Suministro de tapabocas	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Enfermedades del sistema respiratorio	* Suspender labores en caso de vendavales, lluvias fuertes		* Programa de charlas de seguridad en prevención de peligros, auto cuidado, uso y mantenimiento de EPP		* Continuar con el suministro de tapabocas
	NO	BIOLÓGICO	Posibilidad de lesiones por contacto con insectos, roedores	Picaduras, alergias, infecciones		* Realización de inducción SST	* Suministro de guantes de seguridad	6	2	12	ALTO	10	120	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Infecciones			* Charla en auto cuidado, uso y mantenimiento de EPP		* Suministro de botas , guante de seguridad
	NO	BIOLÓGICO	Posibilidad de afecciones por contacto con tierra contaminada (hongos, bacterias)	Alergias, infecciones		* Realización de inducción SST	* Suministro de guantes y botas de seguridad	6	2	12	ALTO	10	120	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Infecciones			* Charla en factor de riesgo biológico, Uso y mantenimiento de EPP.		* Continuar con el suministro de botas y guantes de seguridad
	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Posibilidad de lesiones en el uso de herramientas manuales tales como: palas, picas, martillos, llaves de boca fija	Heridas	* Herramientas en buen estado	* Realización de inducción SST	* Suministro de gafas de seguridad	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	10		Indirecto	Lesiones de variada severidad			* Charla en: Manejo seguro de herramientas menores, identificación de riesgos, seguridad en manos. * Charlas de seguridad en prevención de peligros * Continuar con realización de inducción SST	* Señalización en uso de elementos de protección personal	* Suministro de guantes de seguridad
	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECANICO	Posibilidad de lesiones por proyección de materiales durante el proceso	Heridas		* Realización de inducción SST	* Suministro de gafas de seguridad	6	2	12	ALTO	10	120	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Lesiones de variada severidad			* Realizar charlas de seguridad en prevención de peligros * Charla en uso y mantenimiento de EPP. Identificación de peligros, auto cuidado * Continuar con realización de inducción SST		* Continuar con el uso de gafas de seguridad

NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD - ACCIDENTES DE TRANSITO	Posibilidad de lesiones por circulación de vehículo de carga pesada dentro de la obra	Golpes, heridas		* Charla en autocuidado * Capacitación en Uso de EPP * Realización de inducción SST		2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE	10		Indirecto	Lesiones de variada severidad			* Continuar con delimitación de áreas * Continuar con realización de inducción SST	* Señalizar área de peligro	
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD - ALTURAS	Posibilidad de caídas a diferente nivel dadas por: Uso de andamios - bancas - escaleras	Golpes, Heridas, Fracturas		* Realización de inducción SST	* Suministro de elementos de protección para la tarea	2	2	4	BAJO	60	240	II	NO ACEPTABLE	10		Indirecto	Lesiones de diferente gravedad			* En caso de que la labor desarrollada supere el 1.50 mts desde el piso, se debe realizar permiso de trabajo * Charla en trabajo seguro de alturas		* Suministro de elementos de protección para la tarea
NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Posibilidad de lesiones por desplazamientos sobre superficies de trabajo (irregulares, deslizantes)	Golpes, caídas		* Charla en autocuidado * Capacitación en Uso de EPP * Realización de inducción SST	* Suministro de calzado de seguridad	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	10		Indirecto	Lesiones Múltiples			* Charla en: Identificación de peligros, autocuidado , charlas de seguridad en prevención de peligros * Continuar con realización de inducción SST		* Continuar con el suministro de calzado de seguridad

FIRMA DEL RESPONSIBLE DEL SG-SST		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 12

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

BOGOTA

ACTIVIDAD	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora
1	X						
2	X						
3	X						
4	X						
5	X						
6	X						
7	X						
8	X						
9	X						
10	X						
11	X						

DATOS GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora
12	X						
13	X						
14	X						
15	X						
16	X						

Powered by CamScanner

9		X							
10		X							
11		X							
12		X							
13		[illegible]							
14		[illegible]							
15		[illegible]							
16		[illegible]							

[illegible]

[illegible]			[illegible]						
No.	[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Lenin David Rodriguez Cuba	[illegible]	[illegible]						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			

[illegible]

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL NEGARITO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

BOGOTÁ

OBRA O CENTRO DE TRABAJO

Contratista: OSWALDO CHAPARRO

Ubicación:

Vigencia: Del 11 - 12 - 2025 al 11 - 12 - 2025

Actividad: Retiro de Tejas

Trabajo en alturas

ITEMS	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Hora	Hora	Hora	Hora 7:00	Hora 7:00	Hora	Hora
1				X	✓		
2				X	X		
3				X	X		
4				✓	✓		
5					X	✓	
6					X	✓	
7					X	X	
8				X	X		
9				✓	✓		
10				X	✓		
11				X	X		

DATOS GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Hora	Hora	Hora	Hora 7:00	Hora	Hora	Hora
12				✓	X		
13				X	X		
14				X	X		
15				X	X		
16				X	X		

Powered by CamScanner

| | | |

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

BOGOTÁ

Colegio Rincón Verde Unidad

Desmonte techo

trabajo alturas

		lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
		Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora
1		X	X	X				
2		X	X	X				
3		X	X	X				
4		X	X	X				
5		X	X	X				
6		X	X	X				
7		X	X	X				
8		X	X	X				
9		X	X	X				
10		X	X	X				
11		X	X	X				

	DATOS GENERALES	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
		Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora
12			X	X	X			
13			X	X	X			
14			X	X	X			
15			X	X	X			
16			X	X	X			

Powered by CamScanner

		X	X	X				
		X	X	X				
		X	X	X				
		X	X	X				
		9 mts Andamio metálico	9 mts Andamio metálico	4 mts Andamio metálico				
		APTO	APTO	APTO				

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CC	FIRMA DE LOS TRABAJADORES						
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	Alfredo Abbey Berdugo	1020568[illegible] CC							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
			V/Bo. REVISADO	V/Bo. REVISADO	V/Bo. REVISADO	V/Bo. REVISADO	V/Bo. REVISADO	V/Bo. REVISADO	V/Bo. REVISADO

FIRMA

Observaciones


FIRMAS DE CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE DEL CONTRATISTA: ANGELA MARIA CEBALLOS	52.849.442 BOG	
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE		

Cada persona que realice trabajo en alturas debe estar capacitada en alturas y contar con el certificado. El uso de trabajo en alturas queda prohibido en aquellas condiciones de salud en las que el trabajador no cuente con la aptitud médica para realizar trabajo en alturas. El trabajador es responsable de mantener en condiciones de seguridad todos los equipos de protección personal y herramientas necesarias.

Cada trabajador de esta contratista se obliga a dar cumplimiento [illegible] y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.


Powered by CamScanner




Observaciones

ANGELA VICTORIA ZEVALLOS

52 394 444 B rA



Powered by CamScanner



Observaciones

ANGELA VICTORIA ACEVEDO 52 396 496 BTA

Powered by CamScanner

ANEXO 13

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO: 201 [illegible] N°8 [illegible]

FECHA: 15 [illegible]

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN: Buena Cto.	Mala Cto.	USO: Buen uso	Mal uso	OBSERVACIONES
EN GOLPE: Se observa el mango sano, sin fisuras, agrietado o astillado con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con protuberancias.						
MARTILLO	1	X		✓		
COMBINADO	1	X		✓		
OTRAS ¿CUÁL?						
EN AGUDO: Suspendido o desgastados. Tapetillo o deformado en buen estado. El mango cuenta con acoplamiento adecuado, herramienta sin grietas o astillas.						
ALICATE PUNTA	1	X		✓		
ALICATE PUNTA REDONDA	1	X		✓		
ALICATE PUNTA DE TUBO	1	X		✓		
ALICATE AUTOMÁTICO						
ALICATE PRENSA						
ALICATE TENAZAS AUTOMÁTICO	1	X		✓		
ALICATE CORTE						
ALICATE CORTE Y PRENSA						
OTRAS ¿CUÁL?						
EN CORTE: Son aquí el daño en el mango. Hoja montada o poco afilada. Tapetillo de cortes afilados, no aplica para la que se somete cortar. Uso con guantes de protección. Cuidado de giro sin engrasar.						
CUCHILLA	X	X		✓		
SEGUETA						
CORTA TUBOS						
TIJERAS	X	X		✓		
SUBSOLER	X	X		✓		
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con condiciones de aire. Tubos flexibles y mangueras en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, roces o fisuras que obstruyan el paso del aire.						
TALADRO	1	X		✓		
LIJADORA						
MULTIMETROS						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeados, mangos en buen fijación y en perfecto estado, hoja bien tensada, cuerda de ajuste está en buenas condiciones, clavijas deben estar alineadas hacia la parte saliente del mango, estado de toma corriente y cables, se enfuerta la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	1	X		✓		
TALADRO DE ARBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS	1	X		✓		
CALADORA						
PINZAS	1	X		✓		
OTRAS ¿CUÁL?						
METROS	1	X		✓		
PISTOLA DE SILICONA	1	X		✓		
OTRAS ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTROS: Las herramientas con de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin necesidad o mantenimiento frecuente, se encuentran en buen estado, luego inspeccionado, verificado o visto, deberán ser

	1	X		✓			
	1	X		✓			
	1	X		✓			
	1	X		✓			
CUCHILLOS/CORTADORES/PINTURA:							
PRENSA:							
TABLERO DE HERRAMIENTAS:	X	X		✓			
CAJA DE HERRAMIENTAS:	1	X		✓			
OTRAS ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	**Responsable del sitio de trabajo**	**Responsable del área de SST**
NOMBRE: Jhoan David Rodriguez Cortes	NOMBRE: ANDREA FARFAN	NOMBRE: ANGELA ALEXANDRA C
CARGO: -Auxiliar	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: RESIDENTE SST
CÉDULA: -1054279403	CÉDULA: 52 394 442 BTA	CÉDULA: 52 394 441 BTA
FIRMA:	FIRMA: P/ ANDREA FARFAN	FIRMA:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO: [illegible] FECHA: [illegible]

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BUEN EST.	MAL EST.	BUEN USO	MAL USO	
DE GOLPE: La cabeza del mango debe encontrarse apretada y alineada con el centro. Se observa la cabeza de la herramienta sin deformidad.						
[illegible]	1	✓		✓		
[illegible]	1	✓		✓		
OTRAS: [illegible]						
DE AGARRE: Ergonómicos y desgastables. Tornillo o ajustador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico. Herramienta sin grasa o aceite.						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
ALICATES, TENAZAS, HOMBRE SOLO	1	✓		✓		
ACCESORIOS						
MATRACA Y TORQUES						
OTRAS: [illegible]						
DE CORTE: Bien agarre al dedo en el mango. Hoja instalada y poco afilada. Terminos de aristas afiladas, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso de guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS	1	✓		✓		
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS	1	✓		✓		
MACHETE						
OTRAS: [illegible]						
NEUMÁTICAS: Funcionan con combustiones de aire. Tubos flexibles y mangueras de empalme en buen estado, se evidencia presencia de goteras, codos y bucles que obstaculizan el paso del aire.						
TALADRO						
LIJADORA						
MOTOTRITA						
OTRAS: [illegible]						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, las fibs de corte deben ser rotondeadas, mangos estar bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, fuente de suelo está en buenas condiciones, dientes bien afilados, alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se enfuerza la máquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE BANCO						
TALADRO DE MANO						
TAMBRA						
PULIDORA						
CALADORA						
PINZA						
OTRAS ¿CUÁL? TACOMETRO	1	✓		✓		
METRO	1	✓		✓		
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos y accidentes laborales, se encuentran en buen estado, mango debidamente ajustado y sin astillas, se observan hábitos correctos de trabajo de forma y conservación

PALAS							
BARRA	1	✓					
EQUIPO DE SOLDADURA							
MARTILLO	1	✓					
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/COMPASORES/BISTURIS: Hallarse en buen estado y bien colocados de guardias en las empuñaduras, cuentan con fundas protectoras. Hoja en diferentes tipos (Plana, punta redondeada)							
PRENSA: Esta montada sobre una superficie firme sin tablones de madera gruesa, etc., de modelo en partes funcionales (engranajes)							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Contenedor correcto con la forma de alguna de ellas sea significativa correspondiente, son bien protegidas contra su deterioro por choques o golpes y forma sobre filos sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes sobre colocadas							
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella como tales o dispone con dispositivo de seguridad para evitar incendios							
OTRAS ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Edison Chaparro	NOMBRE: ANDREA ERAZO	NOMBRE: ANGELA ACEVEDO
CARGO: Oficial	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: EST DE SST
CÉDULA: 1013639950	CÉDULA: 1.033 3((3(7	CÉDULA: 52.394.492 B/A
FIRMA: Edison Chaparro	FIRMA: FI ANDREA ERAZO	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

COLEGIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROYECTO COLEGIO BOGOTÁ **FECHA:** 17-12-25

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rajado con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras						
MARTILLOS /MAZOS	1	X		X		Martillos
PUNZONES/MACETA/CINCELES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o cazador en buen estado. El mango cuenta con alojamiento deseados. Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA						
LLAVE INGLESA						
LLAVE ESTRIA O DE TUBO						
LLAVE ALEMANA						
DESARMADORES						
ALICATES/ TENAZAS/ NOMBRESOLO						
ACCESORIOS						
RATCHES Y TORQUES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no estas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS						
SERRUCHO	1	X		X		
CORTA TUBOS						
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS. ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y mangultos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y nudos que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS						
LIJADORA						
MOTORTICOS						
OTRAS. ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, las filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, discos deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se enfuerza la maquina en velocidad o presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO						
TALADRO DE ÁRBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS						
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS. ¿CUÁL?						
METROS						
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS ¿CUÁL? Palas	1	X		X		


Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2024

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

BOGOTA

17/12/2025

MAZO							
COMBA							
EQUIPO DE SOLDADURA							
MANGUERAS							
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/PINTURA							
PINTURA							
TABLERO DE HERRAMIENTAS							
CAJA DE HERRAMIENTAS							
OTRAS (CUAL)							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Pedro Felipe Buitrago Muñoz	NOMBRE: MARIA ISABEL LARA	NOMBRE: ANGELA CAMPILLO
CARGO: AUX Obra	CARGO: RESIDENTE TECNICA	CARGO: SST DE OBRA
CEDULA: 1033790393	CEDULA: 52 890.694	CEDULA: 52 374 442
FIRMA:	FIRMA: f/ MARIA LARA	FIRMA:

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las herramientas con de fuerza (alicate, flexómetro a metros de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos. Se encuentran en buen estado, mango diferenciado, ajustado a mano, desgastes, se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALETA	1						
TARRAJA	1						
ALICATE DE SOLDADURA							
MARCADORES							
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/PINTURAS: Mango en buen estado y esta ubicado de guardia en las estanterías. Cuenta con funda protectora. Hoja sin defectos. Bien afilada y punta redondeada.							
PRENSA: Esta montada, esta lubricada, limpia sin residuos de aceites grasas, etc., se evidencian partes mecánicas desgastadas.							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Contenedor cerrado, con la falla de seguro de ella, las herramientas correspondientes, son estan protegidas contra su deterioro por choques o caidas y tengo acceso facil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, estan señalizado							
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella. Tiene tapa y cuenta con dispositivo de seguridad para cerrar / candado							
OTRAS: ¿CUAL?							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Eduardo Barbosa	NOMBRE: MARIA ISABEL GARZÓN	NOMBRE: ANGELA CORDILLO GOMEZ
CARGO: Oficial	CARGO: RESIDENTE DE TECNICO	CARGO: SST DE OBRA
CÉDULA: 1.094,976.945	CÉDULA: 52 890 684 BTÁ	CÉDULA: 52 394 442 BTÁ
FIRMA: Eduardo Barbosa	FIRMA: M MARIA GARZÓN	FIRMA:

Powered by CamScanner

		BOGOTÁ

PROYECTO: Colegio Mixto [illegible]

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN USO	MAL USO	
DE GOLPE: [illegible]						
[illegible]	✓	✓		✓		
[illegible]		✓		✓		
[illegible]						
DE AGARRE: [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
DE CORTE: [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]	✓	✓		✓		
[illegible]						
[illegible]						
NEUMÁTICAS: [illegible]						
[illegible]	✓	✓		✓		
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
ELÉCTRICAS: [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
PULIDORA	✓	✓		✓		
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
METROS	✓	✓		✓		
[illegible]						
[illegible]						













Powered by CamScanner

BOLIVIA MARIO ANTONIO CALEÑO

CONSORCIO EL MILAGROSO 2024

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las herramientas con de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin adecuaciones o mantenimiento brusco, se encuentran en buen estado, mango debidamente, acoplado a mira, adecuado, se encuentran fabricas cumplen de trabajo de seguridad y comunicación.

PALA							
BARRA							
EQUIPO DE SOLDADURA							
MARRAQUERA	✓	✓		✓			
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/RETURS: Mango en buen estado, sin astillas, sin grietas en los extremos, cuenta con funda protectora, filos sin defectos, sin óxido y bien mantenidos							
PRENSA: Esta montada, esta lubricada, cuenta con tornillos de contragolpe, etc., se evidencian partes funcionales inseguridad							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Contenedor correcto, con la falta de alguna de ellas las herramientas correspondientes, son estan protegidas contra su deterioro por choques o caidas y tengo acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, estan señalizadas							
CAJA DE HERRAMIENTAS: La maquina de ella tiene base o cuenta con dispositivo de seguridad para cerrar cerradas							
OTRAS: ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: ANGELA VICTORIA ESCALLÓN ESPAÑOL	NOMBRE: MARIA GARZÓN	NOMBRE: ANGELA ESCALLÓN
CARGO: SST DE OBRA	CARGO: RESIDENTE TECNICA	CARGO: SST DE OBRA
CÉDULA: 52.394.442 87A	CÉDULA: 52.890.685	CÉDULA: 52.394 442 87A
FIRMA:	FIRMA: MARIA GARZÓN	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA Nº 004 FCC NIT 8165097 FECHA: 22/12/2025 AL 29/12/2025

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con deformaciones						
MARTILLO/ MAZO		✓		✓		
PUNZONES/MACETA/CINCELES		✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?		✓		✓		
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo a pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA		✓		✓		
LLAVE INGLESA		✓		✓		
LLAVE ESTRIA O DE TUBO		✓		✓		
LLAVE ALLENAS		✓		✓		
DESARMADORES		✓		✓		
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO		✓		✓		
ACCESORIOS		✓		✓		
RATCHES + TORQUES		✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?		✓		✓		
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja instalada o poco afilada. Terminos de uñas afiladas, no usar para ni que se pueda cortar. Usa un guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar						
SEGUETAS		✓		✓		
SERRUCHO		✓		✓		
CORTA TUBOS		✓		✓		
TIJERAS		✓		✓		
MACHETE		✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?		✓		✓		
NEUMÁTICAS: Funcionan con conexiones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS		✓		✓		
LIJADORA		✓		✓		
MOTORTODEL		✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?		✓		✓		
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeados, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, barra de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar afilados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad o presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO		✓		✓		
TALADRO DE ARBOL		✓		✓		
ESMERIL		✓		✓		
PULIDORAS		✓		✓		
CALADORA		✓		✓		
PINZAS		✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?		✓		✓		
METROS		✓		✓		
PISTOLA DE SILICONA		✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?		✓		✓		

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2019

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: las herramientas son de suma utilidad facilitan el trabajo de manera segura, sin contratiempos o inconvenientes durante su ejecución, se recomienda un buen estado, manejo adecuado, profilaxis y uso, debemos de observar distintos aspectos de trabajo de limpieza y conservación

PALA		X		X		
BARRA		X		X		
EQUIPO DE SOLDADURA		X		X		
MARTILLO (S)		X		X		
DESTORNILLADOR (ES)		X		X		
NIVELADORA DE MADERA		X		X		
CLORURO DE POLIETILENO (EXTENSIONES): Mango en buen estado, este provisto de guardas en sus extremos, cuenta con fusible protector. Vaina en material resistente y buena maniobrabilidad		X		X		
PRENSA: Esta instalada, esta sujetada. Cuenta en extremo de puntas gruesas, etc. se mantienen sueltas herramientas inapropiadas		X		X		
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Limpieza constante, cuan a falta en alguna de ellas, las herramientas correspondientes. Las cuales protegidas contra la intemperie por ejemplo o lluvias y riesgo durante labor. Riesgo de contacto con el filo de las mismas conformes estén utilizadas		X		X		
CAJA DE HERRAMIENTAS: La caja de alta tiene tapa y puerta con dispositivo de seguridad para cierre (candado)		X		X		
OTRAS: (Cuál)		X		X		

Responsable de la inspección

NOMBRE: LUIS OCHOA
CARGO: BUILDANTE
CÉDULA: 1022556978
FIRMA: [signature]

Responsable del sitio de trabajo

NOMBRE: Ma. Isabel Gaitán F.
CARGO: Residente Obra
CÉDULA: 52 890 684 Bta
FIRMA: [signature]

Responsable del área de SST

NOMBRE: AYDEE VICIOSA FAGUNDO
CARGO: RESIDENTE SST
CÉDULA: 52 894 442 BTA
FIRMA: [signature]

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA	CANTIDAD	INSPECCIÓN				OBSERVACIONES
		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NUEVA	MAL USO	
DE GOLPE: se identifica el mango sano, sin fisuras, agarradera o refuerzo en caucho. La cabeza o almazo de la herramienta sin deformación.						
MARTILLO DE BOLA	1	✓		✓		
MARTILLO MANGO DE MADERA	1	✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?						
DE AGARRE: Sin deformación, sin fisuras, sin desgaste excesivo en las mordazas, sin golpes en el mango, sin remaches faltantes.						
ALICATE PUNTA						
ALICATE PRESIÓN						
ALICATE CORTE DE TUBO						
ALICATE AUTOMÁTICO						
CORTAFRÍO						
ALICATES TERMICOS HOMBRE SOLO						
DESTORNILLADOR						
DESTORNILLADOR + TORQUILLA						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: Sin daños en el mango. Hoja instalada y bien afilada. Cuentan de unos cuantos, no saben para lo que es sobre cortar. Uso con guantes de protección, cambio de giro con ergonomía.						
BISTURÍ						
DESTORNILLADOR						
CUCHILLA TUBOS						
TIJERAS	1	✓		✓		
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
MARTILLOS: Herramientas con cabezas firmes de acero. Cabeza fijada bien y mangueras de empuñadura en buen estado, sin evidencia presencia de astillamiento, cuarteo o fisuras que obstaculicen el uso del mismo.						
TALADRO	1	✓		✓		
LIJADORA						
MOTOTOOL						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELECTRICAS: Si se usan para cortar, las filas de corte deben ser rectangulares, mangos evitan bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, fuente de ajuste está en buenas condiciones. Cuentan deben estar alineadas hasta la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se enfuerta la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO						
TALADRO DE MESA						
ESMERIL						
PULIDORA						
LIJADORA						
PINZAS						
OTRAS ¿CUÁL?						
METRO	1	✓		✓		
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner



	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO: DISEÑO DE UNA PLANTA PARA EL RECICLAJE DE PLÁSTICO FECHA: 25/7/2025

Persona que realiza la inspección: JAIDER ALEJANDRO RODRIGUEZ

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN				OBSERVACIONES
		Bien	Mal	Bien	Mal	
DE GOLPE: La cabeza del martillo debe estar bien sujeta al mango y no debe tener grietas. La cabeza de la comba debe estar libre de rebabas.						
MARTILLO	1	✓		✓		
COMBA	1	✓		✓		
OTRAS: ¿CUÁL?						
DE AGARRE: Ajustables o fijas. Deben estar limpias, sin grasa ni aceite. El mango debe estar en buen estado, sin astillas ni grietas.						
LLAVE MIXTA	1	✓		✓		
LLAVE BOCA	1	✓		✓		
LLAVE STILLSON O DE TUBO	1	✓		✓		
LLAVE AJUSTABLE	1	✓		✓		
DESTORNILLADOR	1	✓		✓		
ALICATES, TENAZAS, INTERMEDIOS	1	✓		✓		
ACCESORIOS	1	✓		✓		
RATCHES Y TORQUES						
OTRAS: ¿CUÁL?						
DE CORTE: Mantener el filo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no aplicar para lo cual no fueron cortar. Usar con guantes de protección. Cuando se engrase						
SEGUETAS	1	✓		✓		
SERRUCHO				✓		
CORTA TUBOS	✓	✓		✓		
TIJERAS	✓	✓		✓		
MACHETE						
OTRAS: ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y mangueras de empalme en buen estado, no evidencia presencia de abolladuras, cortes o fisuras que obstaculicen el paso del aire						
TALADROS	1	✓		✓		
LIJADORA	1	✓		✓		
MOTORTOOL	1	✓		✓		
OTRAS: ¿CUÁL?						
ELECTRICAS: Si se usan para cortar, las fibras de corte deben ser redondeadas, mangos secos bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, cuerpo de equipo está en buenas condiciones, siempre jalar el equipo hacia la parte opuesta del mango, estado de torre corriente y cables, se enfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	1	✓		✓		
TALADRO DE ARBOL	1	✓		✓		
ESMERIL	1	✓		✓		
PULIDORAS	1	✓		✓		
CALADORA						
PINZAS	1	✓		✓		
OTRAS: ¿CUÁL?						
METROS	1	✓		✓		
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS: ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE HERRAMIENTAS					BOGOTÁ	

BOGOTÁ

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Oficio Mano Auxilio Pintor

BOGOTÁ

OTRAS: Las herramientas son de buena calidad. Facilitan el trabajo de manera segura, sin sobresfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, ningún faltante/sobra, acilado y aseo. disponen de cilindrero de trabajo. Cumplen de trabajo de limpieza y conservación

PALA						
BARRA	2	✓		✓		
EQUIPO DE SOLDADURA						
MANGUERAS						
DESTORNILLADORES						
NIVELADORA DE MADERA						
CUCHILLAS/CORTADORES/MISTURE: Mango en buen estado y sin remaches desgastados en su extremo, cuenta con funda protectora, hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada						
PRENSA: Una mordaza esta rompiendo, tiene un tornillo de mango gruesa, etc. se evidencian partes mecánicas peligrosas						
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Ubicación correcta, con la falta de alguna de ellas, las herramientas correspondientes, son están protegidas contra su manipulación por desconocidos o niños y tengan acceso fácil, con riesgo de caerse con el fin de sus partes cortantes, están afiladas						
CAJA DE HERRAMIENTAS: la máquina de alta, tiene tapa o cuenta con dispositivos de seguridad para operar correctamente	2	✓		✓		
OTRAS: (CUAL)						

Responsable de la inspección	**Responsable del sitio de trabajo**	**Responsable del área de SST**
NOMBRE: Eduardo Bautista	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO: OF (1 a)	CARGO:	CARGO:
CÉDULA:	CÉDULA:	CÉDULA:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO: POLITRAUMA [illegible] FECHA: [illegible]

HERRAMIENTA	CANTIDAD	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN USO	MAL USO	OBSERVACIONES
DE GOLPE: [illegible]						
MARTILLOS	1	X		X		
[illegible]						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE SALUD: [illegible]						
LLAVE STILLSON						
LLAVE PICOLORO						
LLAVE OTRAS ¿CUÁL?						
LLAVE ALEMANA						
DESTORNILLADORES						
ALICATES, PINZAS, HOMBRECITOS						
ALLENS/TORX						
RATCHET Y TORQUES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: [illegible]						
SEGUETAS	1	X		X		
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: [illegible]						
TALADROS	1	X		X		
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: [illegible]						
TALADRO DE MANO						
TALADRO DE ARBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS	1	X		X		
CALADORA						
PACAS						
OTRAS ¿CUÁL? yanas	2	X		X		
METRICO						
PISTOLA DE SILICONA	1	X		X		
OTRAS ¿CUÁL?						


Powered by CamScanner

CONSORCIO EL PALMARIO 2024

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

	X	X	X	



Responsable de la inspección

NOMBRE: Luis Antonio Montes

CARGO: oficial

CÉDULA: 1.022997.872

FIRMA:

Responsable del sitio de trabajo

NOMBRE: (ANEL) MARIA CALLEJAS

CARGO: RESIDENTE SISTEMICO

CÉDULA: 52.890694

FIRMA:

Responsable del área de SST

NOMBRE: ANGELA SALCEDO

CARGO: SST DE OBRA

CÉDULA: 52 394 442 BTA

FIRMA:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO

FECHA

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BUEN EST.	MAL EST.	BUEN USO	MAL USO	
DE GOLPE: Se utilizan el mango para golpear, aplastar o cortar con ayuda. No deberán ir unidas a la herramienta con plastilina.						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE AGARRE: Sujetadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico. Herramienta sin grietas o astillas.						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: Filo bien afilado sin el mango. Hoja metálica o poliamídica. Tornillos de unión ajustados, no sobre para la mano al cortar. Uso con guantes de protección, cuando de giro con empleo.						
ALICATES						
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de abrazaderas, clavos y tuercas que obstaculizan el paso del aire.						
TALADROS						
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si no usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeados, mangos sicuri bien fijados y en perfecto estado, hoja bien templada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cable, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra						
TALADRO DE MANO						
TALADRO DE ARBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS						
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS ¿CUÁL?						
ETRIOS						
TOLA DE SIACORA						
AS. ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL HALCÓN

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

EQUIPO DE SOLDADURA							
ESCALERAS CONTINUAS TIPO TIJERA. Ubicar en lugar estable y bien nivelado de la escalera en su totalidad, cuenta con tensor antiabertura, tiene sus herrajes, bien ubicado y buena estabilidad.							
PRENSAS. Sin modificar, esta fijo/estable, cuenta con tornillos de sujeción completos, etc., no excedencia en partes / herramientas desgastadas.							
TABLERO DE HERRAMIENTAS. Contenedor completo, con la falta de alguna de estas las herramientas correspondientes, esta bien protegidas contra la intemperie con chapados y candado, tiene asignado fijo en lugar de corte con el fin de sus partes cortantes, están señalizadas.							
CAJA DE HERRAMIENTAS. En algunos de ella, tiene tapa y cuenta con dispositivo de seguridad para cierre (candado)							
OTRAS. ¿CUÁL?							

Observaciones de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: JUAN SEBASTIAN	NOMBRE: ANDREA CARLOZO	NOMBRE: ANGELA VICTORIA A.
CARGO: AP SSST	CARGO: RESIDENTE OBRA	CARGO: SST DE OBRA
CÉDULA: 1.020.763.[illegible]	CÉDULA: 1032 366 367	CÉDULA: 57 394 446
FIRMA:	FIRMA: ANDREA CARLOZO	FIRMA:

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

COLEGIO INTERNACIONAL DE BOLIVIA 6/12/2025

CONSORCIO EL HALAGADO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTROS: Las herramientas con de buena calidad. Significa el trabajo de manera segura, sin sobresfuerzos y mecánicamente bruscos, se encuentran en buen estado. Trabajo deteriorado, confiado y muy diestro, se observan fallidos correctos de trabajo de limpieza y comprensión

PALA		
BARRA		
EQUIPO DE SOLDADURA		
MARTILLO(S)		
DESTORNILLADOR(S)		
NIVELADORA DE MADERA		
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURÍ: Mango en buen estado y sin corrosión de puntas en las extremos, cuenta con funda protectora, hoja sin deflexión, bien afilada y sin hoja retorcidada		
PRENSA: Sin manchas, bien lubricadas, ningún en rebabas de exceso grasa, etc., se encuentran partes funcionales desgastadas		
TAMAÑO DE HERRAMIENTAS: Limpieza correcta, que no tenga de alguna de ellas sea funcionalmente comprometida, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas, y tengan partes filos sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes estén señalizadas		
CAJA DE HERRAMIENTAS: La caja se ve bien hecha y cuenta con dispositivo de seguridad para cierre completo		
OTRAS: (CUAL)		

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: JOSE [illegible]	NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
CARGO: OFICIAL	CARGO: [illegible]	CARGO: SST [illegible]
CÉDULA: 94270.265	CÉDULA: [illegible]	CÉDULA: [illegible]
FIRMA:	FIRMA: [illegible]	FIRMA:

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

PROYECTO: _____ FECHA: _____

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN BUEN (B)	CONDICIÓN MAL (M)	USO Buen uso	USO Mal uso	OBSERVACIONES
DE GOLPE: Se observa el mango para verificarlo, agarrado a cabeza con cuñitas. Se observa la cabeza de la herramienta sin deformación.						
	1	✓		✓		
	1			✓		
DE AGARRE: Quijadas o mordazas. Tornillo y pasadores en buen estado. El mango cuenta con antideslizante (cabritilla, herramienta sin grasa o aceite).						
	1	✓		✓		
DE CORTE: Are para el daño en el mango. Hoja modificada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no cortar para lo que no quiere cortar. Use con guantes de protección, tornillo de giro en ángulo.						
	1	✓		✓		
	1	✓		✓		
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, sin evidencia presencia de dobleces, codos y fisuras que obstaculicen el paso del aire.						
ELÉCTRICAS: Sirve usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien templada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar dirigidos hacia la parte opuesta del mango, estado de roma corriente y voltaje, se advierte la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
	1	✓		✓		

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS							BOGOTÁ
	1	✓						
	1	✓						
	1	✓						
	1	✓						
	1	✓						
	1	✓		✓				

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Jhoseph David Rodriguez Cortes	NOMBRE: ANGELA CARRIÓN	NOMBRE: ANGELA VILLEGAS
CARGO: Auxiliar	CARGO: RESIDENTE OBRA	CARGO: SST DE OBRA
CÉDULA: 1039279403	CÉDULA: 1032366367	CÉDULA: 52 394 448 BOG
FIRMA:	FIRMA: ANGELA CARRIÓN	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

PROYECTO: [illegible] FECHA: 10/12/25

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal uso	
DE GOLPE: Se observa el mango para verificar agrietado o roturas con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.						
MARTILLO (MAZO)	1	X		X		
PUNTERO / MACETA (CINCEL)	1	X		X		
OTRAS ¿CUÁL?						
DE AJUSTE: Ajustadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, con armazón sin grasa o aceite.						
LLAVE MIXTA						
LLAVE INGLESA						
LLAVE ESTRIA (USO PUBL)						
LLAVE ALEMANA						
COPAS/DADOS						
ALICATES/ PINZAS/ HOMBRESOLO	1	X		X		
ACCESORIOS						
RATCHES + TORQUES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: Are para el dedo en el mango. Hoja endilada o poco afilada. Tornillos de unión ajustados, no aptas para lo que se quiere cortar. Usuario guantes de protección, tornillo del giro con engrasar.						
SEGUETAS						
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de acbiscas, codos y brocles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	1	X		X		
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se enfuerza la máquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	1	X		X		
TALADRO DE ÁRBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS						
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS ¿CUÁL?						
METROS	1	X		X		
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner

Colegio Mario Augusto Cabezón

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, son adecuadas a requerimientos técnicos, se encuentran en buen estado, mango desenrollado, astillado o roto, deterioro, se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALA							
BARRA	2	✓		✓			
EQUIPO DE SOLDADURA							
MANGUERAS							
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/METROS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuentan con funda protectora. Hoja sin defectos, bien afilada y puesta nuevamente							
PRENSA: Está montada sobre fabricada, tiene sin rebabas de aristas gruesa, etc. se evidencian partes fracturadas desgastadas							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, aseo la forma de seguro de sitio son fácilmente comprendidas, que están protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortar con el filo de sus partes cortantes, están señalizadas	1	✓		✓			
CAJA DE HERRAMIENTAS: la disponer de una, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar candado)							
OTRAS ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Eduardo Bermudez	NOMBRE: MARIA ISABEL CARZON	NOMBRE: ANDREA CAROLINA VARGAS
CARGO: Oficial	CARGO: AUXILIAR DE CALA	CARGO: SST DE CALA
CÉDULA: 1123858772	CÉDULA: 52 394 443	CÉDULA: 52 394 443
FIRMA: Eduardo Bermudez	FIRMA: MARIA CARZON	FIRMA:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO: Colegio Misael Pastrana sede B — FECHA: 3-12-25

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN BUEN ESTADO	CONDICIÓN MAL ESTADO	USO Buen uso	USO Mal uso	OBSERVACIONES
DE GOLPE: Su cabeza y el mango están asegurados, agarrados y ninguno con astillas. No presenta la cabeza de almacenamiento con distribución.						
MARTILLO DE BOLA		X		X		
MARTILLO HACHA O PICADOR						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE AGUDO: Destornillos y Alicates/pinzas. Tornillo y alicates en buen estado. El mango cuenta con protectores plásticos, remachados en grosor o ajustes.						
LLAVE INGLESA						
LLAVE BOCATA						
LLAVE PUNTA O DE TUBO						
LLAVE ESTRIADA						
DESARMADORES						
ALICATES, PINZAS HOMBRE/GOLPE						
ACEITERAS						
MARTILLO Y PINCELES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aire para el dedo en el mango. Hoja afilada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no sirve para lo que se usaría cortar. Uso con guantes de protección. Tornillo de giro con engrasar.						
SEGUETAS						
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y mangueras de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculizan el paso del aire.						
TALADROS						
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS. ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, las filos de corta deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, barra de apoyo está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de torno corriente y cables, se esfuerza la máquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO						
TALADRO DE ARBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS						
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS. ¿CUÁL?						
METROS		X		X		
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS. ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2021

BOGOTÁ

	X	X	
OTRAS: CUAL: Pistola de contacto	X		X

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Rafael Peña Reyes	NOMBRE: MARIA CAMACHO	NOMBRE: ANGELA VIVIANA
CARGO: Ayudante	CARGO: RESIDENTE INGENIERIA	CARGO: [illegible]
CEDULA: 1022492468	CEDULA:	CEDULA: 52 379 442
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

2062


Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO: Cultura Peatonal — FECHA: 30/12/2025

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN: Malo (M)	CONDICIÓN: Regular (R)	USO: Bueno (B)	USO: Malo (M)	OBSERVACIONES
DE GOLPE: Se observa el mango sano, asentado, ajustado con cuñas. Se observa la cabeza de la herramienta con distribuidor						
MARTILLO	1		✓	✓		
PUNTERO	1		✓	✓		
OTRAS ¿CUÁL?						
DE GOLPE: Cincelados o desgastados. Mango en buen estado, fijo con pegamento, madera, herramienta sin grasa o aceite						
LLAVE MIXTA						
LLAVE BOCAS						
LLAVE STILSON O DE TUBO						
LLAVE AJUSTABLE						
CINCEL/PUNTA						
ALICATES TENAZAS HOMBRE/SOLO	1		✓	✓		
ALICATES/PINZAS						
RATCHET Y TORQUES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: Ajo para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso en guantes de protección, tornillo de ajuste con engrasar						
SEGUETAS						
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS	1		✓	✓		
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de fisiones, codos y fisiles que obstaculizan el paso del aire						
TALADROS	1		✓	✓		
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corta deben ser restaurados, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, fuerza de ajuste está en buenas condiciones, cierres deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de corta corriente y cables, se enfuerza la máquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	1		✓	✓		
TALADRO DE ÁRBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS						
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS ¿CUÁL?						
METROS	1		✓	✓		
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner



BOGOTÁ

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

PROYECTO: Republica de Venezuela FECHA: 10-12-23

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN (BUEN ESTADO / MAL ESTADO)	USO (BUEN USO / MAL USO)	OBSERVACIONES
DE GOLPE: se observa el mango para accidentes, agrietado o rajado con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con deformaciones				
MARTILLO BOLA				
MARTILLO CARPINTERO		X	X	
OTRAS ¿CUAL?				
DE AJUSTE: Colocados y desgastados. Cuentan en buen estado. El mango cuenta con adecuados diámetros, herramienta de ajustes y astillas				
LLAVE MIXTA				
LLAVE BOCA				
LLAVE PUNTA DE TUBO				
LLAVE AUSTRALIANA				
DESTORNILLADOR				
ALICATES TIPO PARA HORQUILLAS				
ALICATES				
MATRACA Y DADOS				
OTRAS ¿CUAL?				
DE CORTE: Aun para el daño en el mango, hojas melladas y poco afiladas. Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso con guantes de protección. Cuando se gira un engranaje				
SEGUETAS				
SERRUCHO	X		X	
CORTA TUBOS				
TIJERAS				
MACHETE				
OTRAS ¿CUAL?				
NEUMÁTICOS: Funcionan con combustibles de aire. Tubos flexibles o mangueras de empalme en buen estado, no evidencia presencia de roderas, codos y fisuras que obstaculicen el paso del aire.				
TALADROS				
LIJADORA				
MOTOFRESAS				
OTRAS ¿CUAL?				
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, las filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, bien bien tensada, cuenta de ajuste está en buenas condiciones. Bentes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, no esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.				
TALADRO DE MANO				
TALADRO DE ARBOL				
ESMERIL				
PULIDORAS				
CALADORA				
PINZAS				
OTRAS ¿CUAL?				
METROS				
PISTOLA DE SILICONA				
OTRAS ¿CUAL?				

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL PALMARITO 2021

BOGOTÁ

NOMBRE: Ghada Herrera	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO: oficial	CARGO:	CARGO:
CEDULA: 1022458126	CEDULA: 1032361361	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

FORMATO ESPECIFICO PLANEACION OPERACIONAL

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO: [illegible] FECHA: [illegible]

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		Bueno (B)	Malo (M)	Bueno (B)	Malo (M)	
DE GOLPE: [illegible]						
[illegible]	1			✓		
[illegible]	4	✓		✓		
[illegible]						
DE AGARRE: [illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
ALICATES TERMINALES HEXAGONALES						
ALICATES						
MATCHES Y TORQUES						
OTRAS ¿CUÁL?	2	BIC Mod ✓				
DE CORTE: Aire para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección. Tornillo de giro sin engrasar						
NAVAJETAS						
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS	1	✓		✓		
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y/nudos que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	1	✓		✓		
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeados, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar orientados hacia la parte opuesta del mango, estado de cerra corriente y cables, se enfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO						
TALADRO DE ARBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS	1	✓		✓		
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS ¿CUÁL?						
METROS	1	✓		✓		
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS ¿CUÁL?	2	PAG!		✓		

Powered by CamScanner

BILLEN MARIO ANTONIO CARREÑO

CONSORCIO EL MILAGROSO 2023

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango sobretorcido, astillado o roto, desbastado, se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN							
BARRA							
EQUIPO DE SOLDADURA							
MANGUERAS							
DESTORNILLADORES	1	X		X			
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CONTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y con previsto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora, hoja en perfecto, buen afilado y punta redondeada	1	X		X			
PRENSA: Esta montada sobre superficies, cuenta con topes de sujeción de piezas grandes, etc., se mantienen partes funcionales engrasadas							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Localización correcta, cuenta con la forma de alguna de ellas sus herramientas correspondientes, que están almacenadas cuando no trabajan por ninguna o ninguna y tiene acceso fácil sin riesgo de caídas con la fila de sus partes cortantes, están señalizadas							
CAJA DE HERRAMIENTAS: La mayoría de ella tiene tapa o cuenta con dispositivo de seguridad para cerrar cuando							
OTRAS ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Manol oliver Alvarado Avudanle	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
CÉDULA: 1020578860	CÉDULA:	CÉDULA:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL VALLADOLID 2025

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN ATENDER LAS NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS"

BOGOTÁ

V. 0.1

INSPECCIÓN EXTINTORES

CONTRATO COLPCONTR 815/2025

Hoja 1

Inspección realizada por		
Nombre: ANGELA VICTORIA CHAPARRO ORTIZ	Firma:	Fecha inspección: 29/10/2025
Cargo: SST OBRA	Área: CONSEJO ADMINISTRADO DE CONSTRUCCIÓN	

Ubicación extintor 1	AL LADO DE PORTERIA
Ubicación extintor 2	AL LADO DE CANCHA DE COLEGIO

Marque con una X según criterio	Bueno	Regular	Malo

Especificaciones	Extintor 1			Extintor 2		
Tipo	PQS			PQS		
Agente extintor	POLVO QUIMICO SECO			POLVO QUIMICO SECO		
Capacidad	10 LBS			10 LBS		
Fecha carga	FEBRERO / 2025			FEBRERO / 2025		
Fecha recarga	FEBRERO / 2025			FEBRERO / 2025		
Parámetro a verificar	**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Bueno**	**Regular**	**Malo**
Ubicación	✓			✓		
Accesibilidad	✓			✓		
Señalización	✓			✓		
Palanca descarga	✓			✓		
Mango de soporte	✓			✓		
Pasador seguridad	✓			✓		
Cinta seguridad	✓			✓		
Manómetro	✓			✓		
Presión	✓			✓		
Panel o sticker instrucciones	✓			✓		
Cilindro o recipiente	✓			✓		
Pintura cilindro	✓			✓		
Estado general de conservación	✓			✓		

Plan de acción

Acción	Fecha propuesta	Seguimiento	Responsable

Observaciones

Powered by CamScanner

Inspección realizada por		
Nombre	Firma	Fecha inspección
Cargo	Lugar	

Ubicación extintor 1

Ubicación extintor 2

Marque con una X según criterio	Bueno	Regular	Malo

Especificaciones	Extintor 1			Extintor 2		
Tipo						
Agente extintor						
Capacidad						
Fecha carga						
Fecha recarga						
Parámetro a verificar	**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Bueno**	**Regular**	**Malo**
Ubicación	✓			✓		
Accesibilidad	✓			✓		
Señalización	✓			✓		
Palanca descarga	✓			✓		
Mango de soporte	✓			✓		
Pasador seguridad	✓			✓		
Cinta seguridad	✓			✓		
Manómetro	✓			✓		
Presión	✓			✓		
Panel o sticker instrucciones	✓			✓		
Cilindro o recipiente	✓			✓		
Pintura cilindro	✓			✓		
Estado general de conservación	✓			✓		

Plan de acción

Acción	Fecha propuesta	Seguimiento	Responsable

Observaciones

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL PULIDORA

BOGOTÁ

PROYECTO:	ANDEN [illegible]	SERIE:	N/A		
ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE CUBIERTA Y MUROS	MARCA:	MAKITA		
SEMANA DEL:	9/12/2026 AL 11/12/2026	DE	DISTRITAL DE QUITO	HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 6:00 PM


ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓			✓			✓			✓											
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓			✓			✓			✓											
Estado del acoplamiento portadiscos	✓			✓			✓			✓											
Estado del mango	✓			✓			✓			✓											
Estado del cuerpo	✓			✓			✓			✓											
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓			✓			✓			✓											
Estado general de la guia y la guarda	✓			✓			✓			✓											
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓			✓			✓			✓											
Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓			✓											
DATOS GENERALES																					
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓			✓			✓			✓											
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓			✓			✓			✓											
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓			✓			✓			✓											
Se han identificado y valorados los accidentes de trabajo e incidentes	✓			✓			✓			✓											
El operador se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la actividad	✓			✓			✓			✓											
INSPECCIONADO POR:	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]											
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST																					

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

DATOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
- JUAN CARLOS PARRA	- 1016256978	- JUAN C	- JUAN C	- JUAN C	- JUAN C			
INSPECCIONADO POR:		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

BOGOTÁ

DATOS GENERALES

INSPECCIONADO POR:

Vo. Bo SUPERVISOR DE SST

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

DATOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

INSPECCIONADO POR:

Vo. Bo SUPERVISOR DE SST

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner