IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – PARQUES"

INFORME MENSUAL No 12 – COMPONENTE AMBIENTAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA CONTROLADA NO	
	Nombre	**Cargo**	**Firma**
ELABORÓ	Natali Espinosa Sierra	Especialista Ambiental	
APROBÓ	Carlos Andrés Figueroa Ayala	Director de Interventoría	

OCTUBRE DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 8
3. INFORME GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 9
3.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN 9
3.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES 10
3.3. TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES 11
3.4. CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA 11
3.5. CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 11
3.6. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 12
3.7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD . 14
3.8. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS 17
3.9. MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO 17
3.10. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 18

TABLAS

Tabla 1 Trazabilidad aprobación PMA-RCD y PMA 9
Tabla 2 Trazabilidad aprobación informes mensuales 10
Tabla 3 Control de materiales 13
Tabla 4 Gestores aprobados 15
Tabla 5 Consolidado de RCD gestionado 15
Tabla 6 Consolidado de RCD aprovechado in situ 16
Tabla 7 Seguimiento vehículos 18

FOTOS

Foto 1 Medidas para el control de emisiones 12
Foto 2 Manejo de frentes y centros de acopio 17

ANEXOS

ANEXO 1. Trazabilidad revisión informes once y doce
ANEXO 2. Certificados materiales
ANEXO 3. Solicitud certificados disposición RCD

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 de acuerdo con el contrato No. 4060 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo de ejecución del contrato de obra definido desde el **01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre del 2025**, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoria son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 02 PARQUES: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en los parques priorizados por el IDRD y pertenecientes al sistema distrital de parques, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo listado se enuncia a continuación:

- PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
1	01-012	La Vida	USAQUEN
2	01-023	Servita	USAQUEN
3	01-064	Nueva Autopista	USAQUEN
4	01-075	Alta Blanca	USAQUEN
5	01-1000	El Country	USAQUEN
6	02-004	Gustavo Uribe Botero	CHAPINERO
7	02-014	Canal El Virrey- El Chico	CHAPINERO
8	02-019	Sucre O Hipples	CHAPINERO
9	03-014	Los Laches La Mina	SANTAFE
10	03-035	Parque Nacional (Pm-2A) Enriqu Olaya Herrera (Sector Histórico)	SANTAFE
11	03-036	Las Cruces	SANTAFE
12	03-039	Independencia-Bicentenario	SANTAFE
13	03-051	Sendero Monserrate	SANTAFE
14	03-085	Tercer Milenio	SANTAFE
15	03-093	Plaza De Toros	SANTAFE
16	03-148	Desarrollo Los Laches	SANTAFE
17	04-013	Moralba	SAN CRISTOBAL
18	04-075	Villa De Los Alpes	SAN CRISTOBAL

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
19	04-103	Gaitán Cortes	SAN CRISTOBAL
20	04-122	La Victoria	SAN CRISTOBAL
21	04-127	San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
22	04-196	Deportivo Primero De Mayo	SAN CRISTOBAL
23	05-002	La Aurora Ii	USME
24	05-003	Valles De Cafam	USME
25	05-004	La Andrea	USME
26	05-016	El Virrey Sur	USME
27	05-086	Famaco	USME
28	05-087	Villa Alemana	USME
29	05-236	San Cayetano	USME
30	06-017	Nuevo Muzú	TUNJUELITO
31	06-063	El Tunal	TUNJUELITO
32	07-035	Naranjos	BOSA
33	07-036	Timiza (Sector Villa Del Rio)	BOSA
34	07-152	Autopista Sur	BOSA
35	07-163	Clarelandia	BOSA
36	07-164	Parque Del Rio (San José De Maryland)	BOSA
37	07-165	Palestina	BOSA
38	07-260	El Recreo	BOSA
39	07-273	Urbanización La Esperanza	BOSA
40	07-274	Tibanica	BOSA
41	07-391	El Porvenir	BOSA
42	07-436	Campo Verde	BOSA
43	08-034	Patio Bonito	KENNEDY
44	08-066	Marsella Sector Norte I Etapa, Pinos De Marsella	KENNEDY
45	08-109	Biblioteca El Tintal	KENNEDY
46	08-110	El Porvenir (Gibraltar)	KENNEDY
47	08-144	Bellavista-Dindalito	KENNEDY
48	08-200	Castilla	KENNEDY
49	08-212	La Igualdad	KENNEDY
50	08-219	Timiza	KENNEDY
51	08-241	Cayetano Cañizares	KENNEDY
52	08-355	La Amistad	KENNEDY
53	08-552	Las Margaritas (Gilma Jiménez)	KENNEDY
54	08-554	Cancha Techo	KENNEDY
55	08-791	Urb San Ignacio Parque 1 Zonal	KENNEDY
56	09-020	Carmen De La Laguna	FONTIBON
57	09-050	Canal Boyacá Modelia	FONTIBON
58	09-104	Atahualpa	FONTIBON
59	09-111	Sauzalito	FONTIBON
60	09-125	Zona Franca (Pm-16)	FONTIBON

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
61	10-018	Villa Luz	ENGATIVA
62	10-102	Villas De Granada	ENGATIVA
63	10-169	El Carmelo	ENGATIVA
64	10-171	Parque Juan Amarillo	ENGATIVA
65	10-187	Bonanza	ENGATIVA
66	10-192	Tabora	ENGATIVA
67	10-215	Urbanización La Bonanza	ENGATIVA
68	10-223	La Serena	ENGATIVA
69	10-234	San Andrés	ENGATIVA
70	10-290	Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre)	ENGATIVA
71	10-311	La Florida	ENGATIVA
72	10-531	Planta De Tratamiento Salitre	ENGATIVA
73	11-003	Parque Zonal Córdoba	SUBA
74	11-069	Casa Blanca	SUBA
75	11-078	San José De Bavaria	SUBA
76	11-1101	Ciudadela Cafam II (Predio Los Gavilanes)	SUBA
77	11-113	Morato	SUBA
78	11-191	Niza Xii	SUBA
79	11-204	Parque Del Indio O De Las Come	SUBA
80	11-205	La Gaitana	SUBA
81	11-212	Tibabuyes	SUBA
82	11-368	Fontanar Del Rio	SUBA
83	11-796	Conjunto Residencial Atabanza	SUBA
84	12-002	Canal Del Rio Negro	BARRIOS UNIDOS
85	12-015	Alcázares	BARRIOS UNIDOS
86	12-023	Gimnasio Distrital Del Norte	BARRIOS UNIDOS
87	12-091	Simón Bolívar (Sector Parque Deportivo El Salitre)	BARRIOS UNIDOS
88	12-092	Simón Bolívar (Sector Parque De Los Novios)	BARRIOS UNIDOS
89	12-093	La Estacion	BARRIOS UNIDOS
90	12-1000	Simón Bolívar (Sector Complejo Acuático)	BARRIOS UNIDOS
91	12-110	Simón Bolívar (Sector Plaza De Artesanos)	BARRIOS UNIDOS
92	12-125	Simón Bolívar (Sector Palacio De Los Deportes)	BARRIOS UNIDOS
93	12-141	Simón Bolívar (Sector Ciudad De Los Niños)	BARRIOS UNIDOS
94	13-010	Urbanización La Esmeralda (Ante Los Urapanes)	TEUSAQUILLO
95	13-038	Nicolas De Federman 3	TEUSAQUILLO

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
96	13-088	Simón Bolívar (Sector Virgilio Barco)	TEUSAQUILLO
97	13-089	Simón Bolívar (Sector Central)	TEUSAQUILLO
98	13-122	Unidad Deportiva El Campin (Estadio Nemecio Camacho El Campin)	TEUSAQUILLO
99	13-123	Unidad Deportiva El Campin (Sec El Campincito)	TEUSAQUILLO
100	13-129	Unidad Deportiva El Campin (Sec Liga De Tenis)	TEUSAQUILLO
101	13-130	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club Deportivo De Empleados Distritales)	TEUSAQUILLO
102	13-175	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club De Tennis Del Campin)	TEUSAQUILLO
103	14-009	Santa Isabel	MARTIRES
104	14-030	Eduardo Santos	MARTIRES
105	14-036	Calle 26 (El Renacimiento - Parq Cementerio Central - Dam)	MARTIRES
106	14-037	Reconciliación	MARTIRES
107	15-027	Ciudad Jardín	ANTONIO NARIÑO
108	15-036	Villa Mayor Cementerio Del Sur	ANTONIO NARIÑO
109	15-040	La Fragua	ANTONIO NARIÑO
110	16-024	Unidad Deportiva La Alquería	PUENTE ARANDA
111	16-099	Milenta Tejar San Eusebio	PUENTE ARANDA
112	16-112	Ciudad Montes	PUENTE ARANDA
113	16-204	El Jazmín	PUENTE ARANDA
114	16-221	Agua Viva (Veraguas)	PUENTE ARANDA
115	16-416	Parque Industrial (Los Ejidos)	PUENTE ARANDA
116	17-008	La Concordia	CANDELARIA
117	17-028	La Catedral - Candelaria (Conver IDU)	CANDELARIA
118	18-028	Bosque San Carlos	RAFAEL URIBE
119	18-031	Diana Turbay	RAFAEL URIBE
120	18-073	Santa Lucia	RAFAEL URIBE
121	18-090	Pijaos Jorge E.Caballer	RAFAEL URIBE
122	18-162	Los Molinos Ii	RAFAEL URIBE
123	18-205	Quiroga	RAFAEL URIBE
124	18-207	Parque Estadio Olaya Herrera	RAFAEL URIBE
125	18-452	Gimnasio Del Sur	RAFAEL URIBE
126	19-058	Desarrollo Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
127	19-188	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
128	19-189	Candelaria La Nueva	CIUDAD BOLIVAR
129	19-190	Sierra Morena	CIUDAD BOLIVAR

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
130	19-229	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
131	19-230	Meissen	CIUDAD BOLIVAR
132	19-231	Urbanización La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
133	19-346	Illimani (Paraíso)	CIUDAD BOLIVAR
134	19-347	Buenavista El Porvenir	CIUDAD BOLIVAR
135	19-348	El Taller (El Ensueño)	CIUDAD BOLIVAR
136	19-349	La Joya	CIUDAD BOLIVAR
137	19-756	Altos De La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
138	19-788	Mirador De Illimani	CIUDAD BOLIVAR
139	19-791	Parque De Borde De Cerro Seco	CIUDAD BOLIVAR
140	Sin Código	CEFE San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
141	Sin Código	CEFE Fontanar del Río	SUBA
142	Sin Código	CEFE Tunal	TUNJUELITO
143	Sin Código	CEFE Cometas	SUBA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: ***"LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.***

NOTA: EN TODO CASO PODRAN SER SUJETO DE INTERVENCION LAS DEMAS CATEGORIAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACION POR PARTE DEL IDRD, SEGUN EL DECRETO 555 DE 2021.".

Por lo expuesto, el listado de los parques de la red estructurante es enunciativo, así mismo, se incluirán en los parques de la red de proximidad una vez se prioricen por el IDRD.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4060 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*
Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 12.900.349.807,00
Valor total del contrato	$ 12.900.349.807,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024

Fecha de Terminación del contrato:	19 de julio de 2025
Prorroga 1:	TRES (3) MESES
Adición 1:	$2.847.000,00
Fecha final prorroga 1:	19 de octubre de 2025
Prorroga 2:	Un (1) MES
Fecha final prorroga 2:	19 de diciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoria	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	NUEVE (09) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Valor total del contrato	$ 2.107.109.833,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación contrato:	19 de agosto de 2025
Prorroga 1:	TRES (3) MESES
Adición 1:	$322.109.701,00
Fecha final prorroga 1:	19 de noviembre de 2025
Prorroga 2:	UN (1) MES
Adición 2:	$230.381.547,00
Fecha final prorroga 2:	19 de diciembre de 2025

3. INFORME GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN

La revisión y aprobación del Plan de Manejo Ambiental - PMA y del Programa de Manejo Ambiental de RCD - PMARCD se consolida en la siguiente tabla:

Tabla 1 Trazabilidad aprobación PMA-RCD y PMA

Documento	Versión	Fecha de revisión	Estado
PMA-RCD	1	29-11-2024	No aprobado
PMA-RCD	2	04-12-2024	No aprobado
PMA-RCD	3	09-12-2024	No aprobado

PMA-RCD	4	11-12-2024	Aprobado
PMA	1	30-12-2024	No aprobado
PMA	2	14-01-2025	Aprobado

Con base en lo anterior, los dos documentos se encuentran aprobados y no han presentado actualizaciones a la fecha.

3.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES

Durante el periodo de reporte se revisó el informe ambiental mensual correspondiente al mes de octubre, sin embargo, este no fue aprobado y a la fecha de entrega del presente informe, no se recibió alcance por parte del contratista; de igual manera se encuentra pendiente la entrega del informe once (11) que también se encuentra en estado de no aprobado, debido a que no se ha entregado la trazabilidad RCD. La trazabilidad de la aprobación se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2 Trazabilidad aprobación informes mensuales

Informe	Versión	Fecha de revisión	Estado
1 noviembre	1	09-12-2024	No aprobado
1 noviembre	2	24/12/2024	Aprobado
2 diciembre	1	25/01/2025	No aprobado
2 diciembre	2	31/01/2025	Aprobado
3 enero	1	05/02/2025	No aprobado
3 enero	2	14/02/2025	No aprobado
3 enero	3	20/02/2025	Aprobado
4 febrero	1	04/03/2025	No aprobado
4 febrero	2	11/03/2025	No aprobado
4 febrero	3	12/03/2025	Aprobado
5 marzo	1	07/04/2025	No aprobado
5 marzo	2	21/04/2025	Aprobado
6 abril	1	05/05/2025	No aprobado
6 abril	2	20/05/2025	No aprobado
6 abril	3	30/05/2025	Aprobado
7 Mayo	1	13/06/2025	No aprobado
7 Mayo	2	26/06/2025	Aprobado
8 Junio	1	03/07/2025	No aprobado
8 Junio	2	21/07/2025	Aprobado
9 Julio	1	22/08/2025	No aprobado
9 Julio	2	01/09/2025	Aprobado
10 Agosto	1	17/09/2025	No aprobado
10 Agosto	2	26/09/2025	No aprobado
10 Agosto	3	02/10/2025	Aprobado
11 Septiembre	1	15/10/2025	No aprobado
12 Octubre	1	11/11/2025	No aprobado

El soporte de la revisión de los informes once y doce, y la reiteración de solicitud de entrega por parte de esta interventoría se presentan en el **Anexo 1.**

3.3. TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES

La obra fue inscrita ante la Secretaría Distrital de Ambiente, a partir de lo cual se asignó el **PIN No. 26732**, el cual fue tramitado por la entidad contratante a partir del radicado No. SDA2024ER246198. El soporte de la notificación del PIN se presentó como anexo del informe 2.

De igual manera se verifica que durante el periodo de reporte no se requirieron trámites o autorizaciones por parte del contratista.

3.4. CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo de reporte se verifico que el contratista llevó a cabo un total de tres (3) capacitaciones en las que se abordaron los siguientes temas:

- 08/10/2025, Orden aseo y limpieza de áreas de trabajo.
- 15/10/2025, Manejo de residuos peligrosos.
- 21/10/2025, Ahorro y uso eficiente de agua.

3.5. CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Para el periodo de reporte se verificó que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo para el control de emisiones atmosféricas asociadas a material particulado, entre las cuales se encuentran:

- Cerramiento del polígono de intervención
- Limpieza de vías de acceso para que estén libres de materiales granulares o RCD susceptibles de aporte de material particulado
- Verificación de certificado de gases de vehículos utilizados para el transporte
- Carpado de vehículos



Foto 1 Medidas para el control de emisiones

3.6. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Para el contrato se cuenta con los proveedores que se relacionan a continuación:

MATERIAL	PROVEEDOR	PERMISOS AMBIENTALES
AGREGADOS PETREOS	RECICLADOS INDUSTRIALES	Comunicado CAR 20242041886 del 24/05/2024
AGREGADOS PETREOS	RECICLADOS GRECO	Comunicado CAR 20242064523 24/07/2024 INFORME TECNICO No. 01939 DEL 10/12/2020
AGREGADOS PETREOS	FORZA	Resolución 2434 del 28/10/2014
AGREGADOS PETREOS	DROMOS PAVIMENTOS SAS	Resolución 0237 de 15/02/2008 Resolución 2687 de 16/12/2016
PREFABRICADOS	LADRILLERA SAN JOAQUIN	Resolución 2198 del 18/09/2019
CONCRETO	CONCREMOVIL	COMUNICADO 2424EE113619 27/05/2024
CODEOBRAS	Kilómetro 1.5 Bogotá Siberia – Costado Sur	COMUNICADO CAR 20252004394 DEL 04/02/2025
SECAM JR	Carrera 7 D Este Calle 115 Sur	COMUNICADO CAR 20232082175 DEL 11/09/2023

Para el periodo de reporte se verificó que el contratista adquirió los materiales que se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 3 Control de materiales

Mes	Material	Volumen (m3)	Masa (Ton)	PROVEEDOR	Origen	Certificado
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	N/A
Diciembre	B400	76	129,2	DROMOS	Virgen	Si
Diciembre	B600	14,33	24,36	DROMOS	Virgen	Si
Diciembre	Rajón	15	25,5	DROMOS	Virgen	Si
Diciembre	B600	15	25,5	FORZA	Virgen	Si
Diciembre	Ladrillo Tolete Macizo	10,3	21	Ladrillera San Joaquín	Virgen	Si
Enero	Cemento gris	1,8	3,2	Argos	Virgen	N/A
Febrero	AR-PEA	50	72,5	CODEOBRAS	Reciclado	Si
Febrero	B600	59,7	101,49	DROMOS	Virgen	Si
Febrero	Ladrillo Tolete Macizo	5,19	10,5	Ladrillera San Joaquín	Virgen	Si
Febrero	SBG-PEA	7	11,9	SECAM JR	Reciclado	Si
Marzo	B600	29,06	50,32	DROMOS	Virgen	Si
Marzo	Concreto C-3000-A	24	40,8	CONCREMOVIL	Virgen	N/A
Marzo	Ladrillo Tolete	5,19	10,5	Ladrillera San Joaquín	Virgen	Si
Marzo	REJILLA 25*50*5 (240UND)	12	0,24	COLCONCRETOS	Virgen	Si
Marzo	Cemento gris	0,5	0,9	Argos	Virgen	N/A
Abril	Bloque A10	6,8	11,56	ByP Prefabricados	Virgen	Si
Abril	Cemento gris	0,63	1,15	Argos	Virgen	N/A
Mayo	ADOQUIN 10*20*6	4,8	11,76	LADRILLERA SAN JOAQUIN	Virgen	Si
Mayo	CONCRETO 3000 PSI	51	86,7	CONCREMOVIL	Virgen	Si
Mayo	SBG-PEA	112	162,4	GRECO	Reciclado	Si
Mayo	ARENA 500	45,5	68,12	COLOMBIA-MINERALES INDUSTRIALES COMIND	Virgen	Si
Mayo	R50	0,45	1,5	ARKA	Virgen	Si
Mayo	A128	4,41	6,21	ARKA	Virgen	Si
Mayo	CEMENTO GRIS X 50KG	65	3,25	Argos	Virgen	N/A
Junio	CONCRETO	227	340	CONCREMOVIL	Virgen	Si
Junio	SBG-PEA	60	102	DROMOS	Virgen	SI
Junio	SUBBASE MAT REC SBG-PEA IDU-2018 SBG50	60	102	DROMOS	Reciclado	Si
Junio	ARENA 500	68,16	102,24	COLOMBIA-MINERALES INDUSTRIALES COMIND	Virgen	Si

Junio	ADOQUIN 10*20*6	2,4	5,8	LADRILLERA SAN JOAQUIN	Virgen	Si
Junio	CEMENTO GRIS X 50KG	60	3	Argos	Virgen	N/A
Julio	ARENA 500	104,8	156,13	COMIND	Virgen	Si
Julio	CONCRETO	14	22,4	CONCREMOVIL	Virgen	Si
Julio	SBG-PEA	6	9,4	SECAM JR	Virgen	Si
Julio	GRANULO DE CAUCHO	-	6,7	CONSTRUCCIONES DFL	Virgen	Si
Julio	CEMENTO GRIS	43	2,15	Argos	Virgen	N/A
Agosto	GRANULO DE CAUCHO	-	15	CONSTRUCCIONES DFL	Virgen	En trámite
Agosto	CONCRETO	4	6,40	CONCREMOVIL	Virgen	Si
Agosto	ASFALTO	15,99	27,19	PAVIOBRAS	Virgen	Si
Agosto	SGR PEA	14	20,30	GRECO	Reciclado	En trámite
Agosto	CEMENTO GRIS	40	2	Argos	Virgen	N/A
Septiembre	GRANULO DE CAUCHO	-	8,83	CONSTRUCCIONES DFL	Virgen	Si
Septiembre	SBG PEA	7	11,9	VECOAGREINT	Virgen	En trámite
Septiembre	CEMENTO GRIS	18	0,9	Argos	Virgen	N/A
Octubre	GRANULO DE CAUCHO -SBR Y EPDM		22,60	CONSTRUCCIONES DFL	Virgen	Si
Octubre	CONCRETO	39	66,3	CONCREMOVIL	Virgen	N/A
Octubre	ARENA	22,6	34	COMIND	Virgen	Si

En el **Anexo 2** se presenta los certificados de materiales suministrados en septiembre por Construcciones DFL, y en octubre por los proveedores COMIND y DFL. A la fecha se encuentra pendiente la entrega de las certificaciones de suministro de materiales de los proveedores VECOAGREINT (septiembre), Construcciones DFL (agosto) y GRECO (agosto).

3.7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD

Durante el periodo de reporte se verificó que el contratista utilizó las canecas ubicadas en los frentes para el manejo de residuos ordinarios.

Para el manejo de RCD se verificó que el contratista implemento las siguientes medidas:

- Acopio en lugares previamente establecidos
- Acopio en lonas o protegidos con polisombra
- Uso de vehículos con PIN ambiental
- Carpado de volcos para evitar su dispersión
- Cargue mecánico reduciendo la generación de MP

De igual manera se verifico que el contratista realizó la disposición de RCD en sitios que cuentan con los permisos correspondientes por parte de la autoridad ambiental competente. A continuación, se presentan los sitios de disposición final aprobados a la fecha para el proyecto:

Tabla 4 Gestores aprobados

Nombre – Razón Social	NIT	Permiso Ambiental
Granulados Reciclados de Colombia GRECO SAS	900767473-7	Comunicado No. 20242064523 del 24/07/2024
Reciclados Industriales de Colombia	900360954-1	Comunicado 20242041886 del 24/05/2024
Máquinas Amarillas	900459311-1	Resolución 1480 del 04/12/2014 Resolución 0228 del 07/03/2016
CEMEX	860002523-1	Resolución 1506 del 28/06/2006
TRACOL S.A.S	900962813-3	Resolución 1821 del 14/17/2017
Depósito San Vicente	901437458	Registro como recuperador especifico SDA No. 18, PIN 19259
Chatarrería Ambiental La Esmeralda	19320145-1	Informe Técnico No. 02696 - 2019IE301932 Rad de aprobación: 2019EE303076

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de cantidades de RCD gestionado por el contratista hasta la fecha de corte del presente informe:

Tabla 5 Consolidado de RCD gestionado

Mes	Gestor	Volumen m^3	Masa Ton	Certificado
Noviembre	Reciclados Industriales	15	19,5	Si
Noviembre	GRECO	15	19,2	Si
Diciembre	Reciclados Industriales	14	18,2	Si
Enero	Máquinas Amarillas	90	115,44	Si
Enero	CEMEX	14	20,52	Si
Febrero	Máquinas Amarillas	65	83,38	Si
Febrero	CEMEX	7	10,26	Si
Marzo	Máquinas Amarillas	89	114,16	Si
Marzo	Depósito San Vicente	-	0.5	Si
Abril	Máquinas Amarillas	124	159,06	Si
Abril	Chatarrería Ambiental La Esmeralda	4,2	2,066	Si
Mayo	Máquinas Amarillas	345	445,53	Si
Mayo	GRECO	28	35,84	Si
Mayo	GRECO	12	15,36	Si
Mayo	Depósito San Vicente	-	0.391	Si
Mayo	Chatarrería Ambiental La Esmeralda	-	1,86	Si
Mayo	TRACOL	-	2,81	En trámite
Junio	Máquinas Amarillas	180	230,88	Si
Junio	GRECO	14	17,92	Si
Junio	Depósito San Vicente	-	1,48	Si
Junio	TRACOL	-	1,38	En trámite
Julio	Máquinas Amarillas	14		Si
Julio	Depósito San Vicente	-	1,48	Si
Julio	TRACOL	-	24,92	En trámite

401

Agosto	Máquinas Amarillas	14	17,96	Si
Agosto	GRECO	14	17,92	Si
Agosto	Depósito San Vicente	-	0,056	Si
Agosto	TRACOL	-	18,59	En trámite
Septiembre	Máquinas Amarillas	28	35,92	En trámite
Septiembre	TRACOL	-	3,51	En trámite
Octubre	Máquinas Amarillas	49	68,85	En trámite
Octubre	Reciclados Industriales	7	9,16	En trámite
Octubre	Depósito San Vicente	-	0,14	En trámite

Tal como se evidencia en la anterior tabla, a la fecha sigue pendiente la entrega de certificaciones por parte del contratista, motivo por o cual se ha requerido en los comités semanales al contratista para la entrega de los soportes pendientes; esta situación, entre otras, ha repercutido en la aprobación de los informes correspondientes a los meses de octubre y noviembre, los cuales tal como se indicó anteriormente, se encuentran en estado de no aprobado.

Respecto a la trazabilidad RCD acorde al Decreto 507 de 2023, a la fecha se ha entregado lo correspondiente al periodo noviembre 2024 – abril 2025, esto teniendo en cuenta que se encuentran pendientes las certificaciones de TRACOL, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, motivo por el cual se requirió al contratista para su entrega en el menor tiempo posible, no obstante, a la fecha no se ha recibido del contratista la información requerida. Así mismo, se aclara que por parte del contratista se han entregado los respectivos soportes de recolección entregados por TRACOL especificando las cantidades, no obstante, para el reporte a la plataforma de la SDA se requiere los certificados.

De igual manera, durante el periodo se verificó que el contratista no realizó aprovechamiento in situ de RCD. El resumen se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 6 Consolidado de RCD aprovechado in situ

Mes	Cantidad Ton	Material
Noviembre	0	N/A
Diciembre	72,62	Tierra
Enero	0	N/A
Febrero	96,9	Base reciclada
Marzo	0	N/A
Abril	2,55 8,33	Excavación Césped
Mayo	0	N/A
Junio	0	N/A
Julio	0	N/A
Agosto	0	N/A
Septiembre	0	N/A
Octubre	0	N/A

El formato de aprovechamiento in situ se presenta como parte de la trazabilidad RCD.

3.8. MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

Durante el periodo de reporte se verificó que, en los frentes intervenidos o área de influencia, no se encontraron cuerpos de agua o sumideros objeto de protección.

3.9. MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO

Durante el periodo de reporte, teniendo en cuenta las actividades adelantadas por el contratista y frentes intervenidos, no se requirió instalación de campamentos fijos o temporales.

Con relación al acopio de materiales, durante el periodo de reporte se verificó que el contratista lo realizó al interior del polígono de obra, evitando así la obstrucción de vías perimetrales o senderos. De igual manera se verificó que los RCD generados fueron principalmente retirados durante la jornada de trabajo, en los casos que se acopió, se verificó la demarcación y protección.



Foto 2 Manejo de frentes y centros de acopio

De igual manera se verificó que en los frentes de obra intervenidos no se encontraron individuos arbóreos, por lo que no se requirió la protección.

3.10. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Durante el periodo de reporte se verificó que el contratista empleó maquinaria y vehículos que contaban con revisiones periódicas y mantenimientos al día. La relación de maquinaria y vehículos se presenta a continuación:

Tabla 7 Seguimiento vehículos

Placa	PIN	Vigencia técnico mecánica y gases
THY433	21286	05/07/2026
WTP796	21447	23/04/2026
SKJ 269	1316	15/08/2026

La verificación del PIN de las volquetas se realiza por parte de la interventoría a través de la consulta en el listado de transportadores inscritos en el aplicativo WEB de la SDA, disponible en el enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/transportador

CONCLUSIONES

- Se realiza seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental formuladas por el contratista para el proyecto, evidenciando que estas se encuentran acorde a los aspectos ambientales generados.
- Se verificó la disposición final de RCD en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente, a través de los vales de disposición, no obstante, a la fecha se encuentran pendientes certificaciones.
- Se presenta los certificados de materiales suministrados en septiembre por Construcciones DFL, y en octubre por los proveedores COMIND y DFL. A la fecha se encuentra pendiente la entrega de las certificaciones e suministro de materiales de los proveedores VECOAGREINT (septiembre), Construcciones DFL (agosto) y GRECO (agosto).
- El contratista no ha entregado la totalidad de certificaciones de gestión de RCD realizada con TRACOL, Máquinas Amarillas, Reciclados Industriales y Depósito San Vicente.
- Teniendo en cuenta las certificaciones pendientes de disposición de RCD, a la fecha se encuentran en estado de no aprobado los informes mensuales correspondientes a los meses de septiembre y octubre.

ANEXO 1. TRAZABILIDAD REVISIÓN INFORMES ONCE Y DOCE

Gmail

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles
<ss.solucionessostenibles@gmail.com>

RADICACIÓN INFORME 11 SEPTIEMBRE

2 mensajes

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 10 de octubre de 2025, 13:46

Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Buen dia inge

Remito a continuación el link de consulta del informe ambiental 10, para su revisión y fines pertinentes

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JjENuK_m6WbeprcpnafcdvTKV8HeXNzo

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Especialista Ambiental

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles 15 de octubre de 2025, 15:40
<ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Cordial saludo Ing. Adriana,

De manera atenta se informa que una vez revisado el informe ambiental once (11) en su versión uno (1), se presentan las siguientes observaciones:

- Falta la certificación de grano de caucho de agosto
- Falta la certificación de SGR PEA de agosto

Adicionalmente, es necesario resaltar que a la fecha se encuentran pendientes los certificados de disposición final de los residuos gestionados con el proveedor TRACOL durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, lo cual repercute en la entrega oportuna de la trazabilidad RCD,

la cual debe ser reportada a la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, de manera mensual, acorde a lo establecido en el Decreto 507 de 2023.

Por lo anterior, para la aprobación del informe ambiental once (11), se deberá subsanar en su totalidad las observaciones indicadas, incluyendo la entrega de la trazabilidad RCD con la totalidad de certificados que soporten la gestión de los residuos en los meses de de mayo, junio, julio y agosto.

Así las cosas, el informe ambiental once (11) en su versión uno (1), queda en estado de **no aprobado.**

Quedo atenta a resolver cualquier inquietud.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

Gmail

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles
<ss.solucionessostenibles@gmail.com>

RADICACION INFORME AMBIENTAL 12

4 mensajes

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 7 de noviembre de 2025 a las 6:30
Para: SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles <ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Buen dia inge

Remito a continuación el link de consulta del informe ambiental 10, para su revisión y fines pertinentes

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1xkxT6VVysOqQ-cOKOajkwsWC4a2asRVC

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Especialista Ambiental

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles 11 de noviembre de 2025 a las 13:39
<ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Cordial saludo Ing. Adriana,

De manera atenta se informa que una vez revisado el informe ambiental doce (112) en su versión uno (1), se presentan las siguientes observaciones:

- Se debe actualizar el periodo reportado en la descripción de actividades desarrolladas.

  5.2 Descripción de actividades constructivas desarrolladas

  De conformidad con la priorización entregada por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, a continuación, se presentan las actividades constructivas realizadas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025.

- Se debe incluir el registro de asistencia de las capacitaciones en la respectiva carpeta



- Se debe incluir las certificaciones de suministro de materiales de los proveedores VECOAGREINT (septiembre), Construcciones DFL (agosto) y GRECO (agosto).
- La solicitud de certificación de RCD realizada a Máquinas Amarillas, indica que es de septiembre y no octubre.

Fwd: SOLICITUD CERTIFICACION CONSORCIO IDRD SEPTIEMBRE
1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzo@gmail.com> 6 de noviembre de 2025, 19:55
Para: comercial@maquiamarillas.com

Buen dia

Se anexa el formulario para la certificación correspondiente al mes de septiembre

- Se debe incluir certificación o solicitud de RCD aprovechable entregado a Depósito San Vicente en octubre.
- Se debe incluir la trazabilidad RCD de los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre, con la totalidad de certificaciones. Con relación a esta observación, se debe resaltar que la entrega extemporánea afecta el cumplimiento del numeral 32.5, Artículo 32, del Decreto 507 de 2023, el cual establece " Cargar mensualmente en el aplicativo WEB de RCD durante la transitoriedad en la transformación digital, las constancias de gestión, emitidas por el gestor de los residuos generados con la información contenida en los anexos III, IV, V o VI según sea el caso".
- Se debe verificar que la tabla de anexos y anexos nombrados en el informe, coincidan con las carpetas compartidas.

Con base en lo anterior, el informe ambiental doce (12) en su versión uno (1), queda en estado de no aprobado.

Quedo atenta a resolver cualquier inquietud.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles 20 de noviembre de 2025
<ss.solucionessostenibles@gmail.com> a las 11:04
Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Cordial saludo Ing. Adriana,

De manera atenta se recuerda que a la fecha sigue pendiente la entrega del informe con las observaciones subsanadas, por lo anterior se requiere su remisión a más tardar el día 21/11/2025.

Quedo atenta a resolver cualquier inquietud.

Atte

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

SS Consultoria Ambiental Soluciones Sostenibles 3 de diciembre de 2025 a las 10:59
<ss.solucionessostenibles@gmail.com>
Para: ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>
Cc: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, idrd4060.bzc@gmail.com

Cordial saludo,

De manera atenta se reitera la solicitud de entrega del informe mensual atendiendo las observaciones remitidas el día 11/11/2025.

Quedo atenta.

--

Ing. Natali Espinosa Sierra

MsC Gestión y Auditorías Ambientales

[El texto citado está oculto]

ANEXO 2. CERTIFICADOS MATERIALES

CODIGO 2025-M009

CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

OBRA/PARQUE	AREA TOTAL M2	CANTIDADES (KG) SBR	CANTIDADES (KG) EPDM	MES DE EJECUCION
LA ESPERANZA	968,34	11620,08	8715,06	OCTUBRE
	58,08	1742,4	522,72	OCTUBRE
TOTAL		**13362,48**	**9237,78**	

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de noviembre del 2025.

Cordialmente,

NUBIA JOHANA RAMOS
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

CODIGO 2025-M008

CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

OBRA/PARQUE	AREA TOTAL M2	CANTIDADES (KG) SBR	CANTIDADES (KG) EPDM	MES DE EJECUCION
[redacted]	88,03	1584,54	792,27	SEPTIEMBRE
[redacted]	195,65	4695,6	1760,85	SEPTIEMBRE
[redacted]		**6280,14**	**2553,12**	

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de noviembre del 2025.

Cordialmente,

NINI JOHANA RAMOS
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

Colombia
minerales industriales

COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES -COMIND SAS

NIT 900186992-4

CERTIFICACIÓN COMERCIAL

COMIND S.A.S., identificada con NIT **900.186.992-4,** se permite certificar que el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificado con NIT 901.886.663-3, realizó la compra de Arena 500 en el mes de octubre de 2025, con la siguiente información;

- **CANTIDAD ARENA 500**: 34 Toneladas totales, que equivalen a 22.6 M3.

Que la presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los seis días (06) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

MARTHA LILIANA PARDO SALINAS
Representante legal

Colombia Minerales Industriales S.A.S – COMIND S.A.S
Carrera 46 No. 22B-20 Of. 407 Bogotá D.C.
Teléfonos: (60 1) 2323091 - 3213645123 - 3212434220
Planta: Vereda El Peñón – Sibaté - Cundinamarca

ANEXO 3. SOLICITUD CERTIFICADOS DISPOSICIÓN RCD

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICACION DISPOSICION IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 6 de noviembre de 2025, 20:07
Para: certificados recicladosindustriales <certificadosyfacturacion@recicladosindustriales.com.co>

Buenos días

mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	**OCTUBRE**
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	300 8506053
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Residente Ambiental

RECICLADOS OCT.jpg
101K

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – PARQUES"

INFORME MENSUAL No 12 – COMPONENTE CALIDAD
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Vianney Leaño Urrego	Ingeniera de Calidad de Interventoría	
APROBÓ	Carlos Andres Figueroa Ayala	Director de Interventoría	

SEPTIEMBRE DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 8
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS: 9
3.2. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 9
3.3. PERSONAL DE CONTRATISTA 10
4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA 11
5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES: 12
5.1. ACTAS DE COMITÉ 12
5.2. CORRESPONDENCIA 12
5.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA 12
5.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 14
5.3. CORRESPONDENCIA CONTRATISTA 15
5.4. BITÁCORA: 15
6. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 15
7. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 16
7.2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA – INTERVENTORIA 16
7.2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA – CONTRATISTA 16
8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES 16
9. SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 16
10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 17
10.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE INTERVENTORÍA 17
10.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA 17
11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 17
11.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO DE INTERVENTORÍA 17
11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA 18
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 18
13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 18
14. CONTROL DE CAMBIOS 31
15. SALIDAS NO CONFORMES 31
16. AUDITORIAS INTERNAS 31

LISTA DE ANEXOS

VER ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA - CONTRATISTA 15
VER ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA 16
VER ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS – CONTRATISTA 16
VER ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES 16
VER ANEXO 5. CONTRA MUESTRAS DE INTERVENTORIA 17
VER ANEXO 6. CERTIFICACIONES Y ENSAYOS 17
VER ANEXO 7. TRAZABILIDAD DE MATERIALES 18
VER ANEXO 8. SALIDAS NO CONFORMES 31

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre **CONSORCIO SANTA TERESA 28** y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** de acuerdo con el contrato No. 4060 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al **OCTAVO mes** de ejecución del contrato de obra definido desde el **1 de OCTUBRE de 2025 hasta el 31 de OCTUBRE del 2025**, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 02 PARQUES: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en los parques priorizados por el IDRD y pertenecientes al sistema distrital de parques, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo listado se enuncia a continuación:

- PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
1	01-012	La Vida	USAQUEN
2	01-023	Servita	USAQUEN
3	01-064	Nueva Autopista	USAQUEN
4	01-075	Alta Blanca	USAQUEN
5	01-1000	El Country	USAQUEN
6	02-004	Gustavo Uribe Botero	CHAPINERO
7	02-014	Canal El Virrey- El Chico	CHAPINERO
8	02-019	Sucre O Hippies	CHAPINERO
9	03-014	Los Laches La Mina	SANTAFE
10	03-035	Parque Nacional (Pm-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico)	SANTAFE
11	03-036	Las Cruces	SANTAFE
12	03-039	Independencia-Bicentenario	SANTAFE
13	03-051	Sendero Monserrate	SANTAFE
14	03-085	Tercer Milenio	SANTAFE
15	03-093	Plaza De Toros	SANTAFE
16	03-148	Desarrollo Los Laches	SANTAFE
17	04-013	Moralba	SAN CRISTOBAL
18	04-075	Villa De Los Alpes	SAN CRISTOBAL

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
19	04-103	Gaitán Cortes	SAN CRISTOBAL
20	04-122	La Victoria	SAN CRISTOBAL
21	04-127	San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
22	04-196	Deportivo Primero De Mayo	SAN CRISTOBAL
23	05-002	La Aurora Ii	USME
24	05-003	Valles De Cafam	USME
25	05-004	La Andrea	USME
26	05-016	El Virrey Sur	USME
27	05-086	Famaco	USME
28	05-087	Villa Alemana	USME
29	05-236	San Cayetano	USME
30	06-017	Nuevo Muzú	TUNJUELITO
31	06-063	El Tunal	TUNJUELITO
32	07-035	Naranjos	BOSA
33	07-036	Timiza (Sector Villa Del Rio)	BOSA
34	07-152	Autopista Sur	BOSA
35	07-163	Clarelandia	BOSA
36	07-164	Parque Del Rio (San José De Maryland)	BOSA
37	07-165	Palestina	BOSA
38	07-260	El Recreo	BOSA
39	07-273	Urbanización La Esperanza	BOSA
40	07-274	Tibanica	BOSA
41	07-391	El Porvenir	BOSA
42	07-436	Campo Verde	BOSA
43	08-034	Patio Bonito	KENNEDY
44	08-066	Marsella Sector Norte I Etapa, Pinos De Marsella	KENNEDY
45	08-109	Biblioteca El Tintal	KENNEDY
46	08-110	El Porvenir (Gibraltar)	KENNEDY
47	08-144	Bellavista-Dindalito	KENNEDY
48	08-200	Castilla	KENNEDY
49	08-212	La Igualdad	KENNEDY
50	08-219	Timiza	KENNEDY
51	08-241	Cayetano Cañizares	KENNEDY
52	08-355	La Amistad	KENNEDY
53	08-552	Las Margaritas (Gilma Jiménez)	KENNEDY
54	08-554	Cancha Techo	KENNEDY
55	08-791	Urb San Ignacio Parque 1 Zonal	KENNEDY
56	09-020	Carmen De La Laguna	FONTIBON
57	09-050	Canal Boyacá Modelia	FONTIBON
58	09-104	Atahualpa	FONTIBON
59	09-111	Sauzalito	FONTIBON
60	09-125	Zona Franca (Pm-16)	FONTIBON
61	10-018	Villa Luz	ENGATIVA

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
62	10-102	Villas De Granada	ENGATIVA
63	10-169	El Carmelo	ENGATIVA
64	10-171	Parque Juan Amarillo	ENGATIVA
65	10-187	Bonanza	ENGATIVA
66	10-192	Tabora	ENGATIVA
67	10-215	Urbanización La Bonanza	ENGATIVA
68	10-223	La Serena	ENGATIVA
69	10-234	San Andrés	ENGATIVA
70	10-290	Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre	ENGATIVA
71	10-311	La Florida	ENGATIVA
72	10-531	Planta De Tratamiento Salitre	ENGATIVA
73	11-003	Parque Zonal Córdoba	SUBA
74	11-069	Casa Blanca	SUBA
75	11-078	San José De Bavaria	SUBA
76	11-1101	Ciudadela Cafam II (Predio Los Gavilanes)	SUBA
77	11-113	Morato	SUBA
78	11-191	Niza Xii	SUBA
79	11-204	Parque Del Indio O De Las Cometas	SUBA
80	11-205	La Gaitana	SUBA
81	11-212	Tibabuyes	SUBA
82	11-368	Fontanar Del Rio	SUBA
83	11-796	Conjunto Residencial Atabanza	SUBA
84	12-002	Canal Del Rio Negro	BARRIOS UNIDOS
85	12-015	Alcázares	BARRIOS UNIDOS
86	12-023	Gimnasio Distrital Del Norte	BARRIOS UNIDOS
87	12-091	Simón Bolívar (Sector Parque Deportivo El Salitre	BARRIOS UNIDOS
88	12-092	Simón Bolívar (Sector Parque De Los Novios)	BARRIOS UNIDOS
89	12-093	La Estación	BARRIOS UNIDOS
90	12-1000	Simón Bolívar (Sector Complejo Acuático)	BARRIOS UNIDOS
91	12-110	Simón Bolívar (Sector Plaza De Artesanos)	BARRIOS UNIDOS
92	12-125	Simón Bolívar (Sector Palacio De Los Deportes)	BARRIOS UNIDOS
93	12-141	Simón Bolívar (Sector Ciudad De Los Niños)	BARRIOS UNIDOS
94	13-010	Urbanización La Esmeralda (Antes Los Urapanes)	TEUSAQUILLO
95	13-038	Nicolas De Federman 3	TEUSAQUILLO
96	13-088	Simón Bolívar (Sector Virgilio Barco)	TEUSAQUILLO
97	13-089	Simón Bolívar (Sector Central)	TEUSAQUILLO
98	13-122	Unidad Deportiva El Campin (Estadio Nemecio Camacho El Campin)	TEUSAQUILLO
99	13-123	Unidad Deportiva El Campin (Sector El Campincit	TEUSAQUILLO
100	13-129	Unidad Deportiva El Campin (Sector Liga De Teni	TEUSAQUILLO
101	13-130	Unidad Deportiva El Campin (Sector Club Deport De Empleados Distritales)	TEUSAQUILLO
102	13-175	Unidad Deportiva El Campin (Sector Club De Ten Del Campin)	TEUSAQUILLO

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
103	14-009	Santa Isabel	MARTIRES
104	14-030	Eduardo Santos	MARTIRES
105	14-036	Calle 26 (El Renacimiento - Parque Cementerio Central - Dam)	MARTIRES
106	14-037	Reconciliación	MARTIRES
107	15-027	Ciudad Jardín	ANTONIO NARIÑ
108	15-036	Villa Mayor Cementerio Del Sur	ANTONIO NARIÑ
109	15-040	La Fragua	ANTONIO NARIÑ
110	16-024	Unidad Deportiva La Alquería	PUENTE ARANDA
111	16-099	Milenta Tejar San Eusebio	PUENTE ARANDA
112	16-112	Ciudad Montes	PUENTE ARANDA
113	16-204	El Jazmín	PUENTE ARANDA
114	16-221	Agua Viva (Veraguas)	PUENTE ARANDA
115	16-416	Parque Industrial (Los Ejidos)	PUENTE ARANDA
116	17-008	La Concordia	CANDELARIA
117	17-028	La Catedral - Candelaria (Convenio IDU)	CANDELARIA
118	18-028	Bosque San Carlos	RAFAEL URIBE
119	18-031	Diana Turbay	RAFAEL URIBE
120	18-073	Santa Lucia	RAFAEL URIBE
121	18-090	Pijaos Jorge E.Cabalier	RAFAEL URIBE
122	18-162	Los Molinos II	RAFAEL URIBE
123	18-205	Quiroga	RAFAEL URIBE
124	18-207	Parque Estadio Olaya Herrera	RAFAEL URIBE
125	18-452	Gimnasio Del Sur	RAFAEL URIBE
126	19-058	Desarrollo Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
127	19-188	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
128	19-189	Candelaria La Nueva	CIUDAD BOLIVAR
129	19-190	Sierra Morena	CIUDAD BOLIVAR
130	19-229	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
131	19-230	Meissen	CIUDAD BOLIVAR
132	19-231	Urbanización La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
133	19-346	Illimani (Paraíso)	CIUDAD BOLIVAR
134	19-347	Buenavista El Porvenir	CIUDAD BOLIVAR
135	19-348	El Taller (El Ensueño)	CIUDAD BOLIVAR
136	19-349	La Joya	CIUDAD BOLIVAR
137	19-756	Altos De La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
138	19-788	Mirador De Illimani	CIUDAD BOLIVAR
139	19-791	Parque De Borde De Cerro Seco	CIUDAD BOLIVAR
140	Sin Códig	CEFE San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
141	Sin Códig	CEFE Fontanar del Río	SUBA
142	Sin Códig	CEFE Tunal	TUNJUELITO
143	Sin Códig	CEFE Cometas	SUBA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: ***"LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.***

NOTA: EN TODO CASO PODRÁ SER SUJETO DE INTERVENCIÓN LAS DEMAS CATEGORÍAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL IDRD, SEGÚN EL DECRETO 555 DE 2021.".

Por lo expuesto, el listado de los parques de la red estructurante es enunciativo, así mismo, se incluirán en los parques de la red de proximidad una vez se prioricen por el IDRD.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4060 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*
Plazo de la ejecución inicial etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga N°1	CUATRO (4) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES
Valor inicial etapa de obra	$ 12.900.349.807,00
Adición N°1	$ 2.924.350.500
Valor total final del contrato	$ 15.824.700.307,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del contrato:	19 de julio de 2025
Fecha de Terminación final del contrato:	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoria	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES

Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo actual del contrato	DOCE (12) MESES
Valor inicial del contrato	$ 2.107.109.833,00
Adición No. 1	$ 322.109.701,00
Adición No. 2	$ 316.883.537,00
Valor actual del contrato	$ 2.746.103.071,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de terminación actualizada:	19 de noviembre de 2025

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Se realiza la presentación de los profesionales contractuales al cliente por medio del oficio IDRD-4080-G2-2024-005 y IDRD-4080-G2-2024-010, lo cual se encuentra en proceso de aprobación por la entidad

El contratista presenta las hojas de vida de los profesionales contráctales por medio del oficio BEL-MPI-ADM-014-24 del 26 de noviembre de 2024, lo cual está en proceso de revisión por parte de la Interventoria.

3.2. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERSONAL DE INTERVENTORÍA		
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	RAUL ORLANDO DELGADO	72%
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES FIGUEROA	72%
SUBDIRECTOR TÉCNICO	JEISON ORLANDO DELGADO	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOAN SEBASTIAN RUEDA FORERO	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	LUIS MEDRANO	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	RONALD RICARDO LOZANO	100%
PROFESIONAL SST	LAURA SOFIA FERNANDEZ	92%
TOPÓGRAFO	JUAN CARLOS RAMIREZ	33%
INSPECTOR I	JEAN PAUL REYES MORALES	100%
INSPECTOR II	RAUL ANDRES GUATAME	100%
INSPECTOR III	KAREN ADRIANA ALGECIRAS	100%
INSPECTOR IV	DIANA MARCELA LEON MOLANO	100%
INSPECTOR IV	JESUS CORONADO	100%
ABOGADA	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	3%
CONTADORA	SOLBEY MAYERLY DUQUE	3%
SECRETARIA	LIZETH ALEIDA CASTILLO	8%
SECRETARIA	ANGIE BOTERO	8%
PROFESIONAL AMBIENTAL	YANETH DUARTE	50%
PROFESIONAL SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	30%
CADENERO I	RUBEN DARIO MARQUEZ	33%
CADENERO II	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	20%

PERSONAL DE INTERVENTORÍA		
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	DEDICACIÓN
ESPECIALISTA TRANSITO PROFESIONAL COSTOS	CARLOS ANDRES FIGUEROA	20%
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	CLAUDIA PATRICIA VERGEL	33%
ESPECIALISTA FORESTAL	LINA MARIA MARIN MORA	20%
PROFESIONAL CALIDAD	VIANNEY LEAÑO URREGO	30%
INGENIERA ELECTRICISTA	YENNY PAOLA REYES	33%
COORDINADORA INTERVENTORIA	MARGARITA HERRERA	N.A
PROFESIONAL AMBIENTAL	NATALI ESPINOSA	N.A
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO	30%

3.3. PERSONAL DE CONTRATISTA

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	RADICADO	FECHA APROBACIÓN	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ENRIQUE GUZMAN	IDRD-4080-G2-2024-099	50%	DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA	JOHN LIAN CUELLAR	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA	DAVID ORLANDO ORTIZ	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA	LAUDOA PEDRAZA	IDRD-4080-G2-2024-226	100%	RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO VARGAS	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	RESIDENTE DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	JOHN CARLOS SANTANA	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	CRISTIAN CAMILO MALDONADO	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	PAULA ANDREA ORDÓÑEZ	IDRD-4080-G2-2024-372	100%	INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	CLAUDIA ALEJANDRA SANCHEZ VELASCO	IDRD-4080-G2-2024-062	100%	INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	JOSE DAVID PATIÑO GARZÓN	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	INSPECTOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA	DURGUY JULIETH SIERRA	IDRD-4080-G2-2024-099	100%	INSPECTOR DE OBRA
PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	WILLIAM EDUARDO SEGURA	IDRD-4080-G2-2024-099	57,86%	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL

PERSONAL CONTRATISTA				
CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	RADICADO	FECHA APROBACIÓN	DEDICACIÓN
PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	PABLO ELIECER PIMIENTA VANEGAS	IDRD-4080-G2-2024-671	57,86%	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROFESIONAL AMBIENTAL	ADRIANA PACHON	IDRD-4080-G2-2024-099	50%	PROFESIONAL AMBIENTAL
PROFESIONAL DE CALIDAD	SONIA PATRICIA SERRANO	IDRD-4080-G2-2024-099	30%	PROFESIONAL DE CALIDAD
INGENIERO ESTRUCTURAL	JORGE WILLIAM CARDENAS	IDRD-4080-G2-2024-099	30%	INGENIERO ESTRUCTURAL
INGENIERO ELECTRICO	ANDRES FELIPE JIMENEZ	IDRD-4080-G2-2024-099	36%	INGENIERO ELECTRICO
INGENIERO DE TRANSITO	JUAN SEBASTIAN LLANOS	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	INGENIERO DE TRANSITO
INGENIERO HIDRAULICO Y GAS	ANDRES MAURICIO TAVERA	IDRD-4080-G2-2024-099	35,61%	INGENIERO HIDRAULICO
PROFESIONAL SOCIAL	VIVIANA PAULINA GARCIA	IDRD-4080-G2-2024-099	30%	PROFESIONAL SOCIAL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	JORGE BERNARDO TONCEL	IDRD-4080-G2-2024-099	50%	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	OSCAR DARÍO CÁRDENAS LOZANO	IDRD-4080-G2-2024-232	50%	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS
PROFESIONAL FORESTAL	MARICELA ASTRID TOLOZA	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	PROFESIONAL FORESTAL
TOPOGRAFO	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	TOPOGRAFO
CADENERO 1	RODRIGO MOSQUERA GARZON	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	CADENERO 1
CADENERO 2	ERVIN ARTURO RODRIGUEZ	IDRD-4080-G2-2024-099	20%	CADENERO 2
SECRETARIA	MARIA CAMILA JOJOA	IDRD-4080-G2-2024-099	5%	SECRETARIA
CONTADOR	MARIANA BOLIVAR	IDRD-4080-G2-2024-099	3%	CONTADOR
ABOGADO	MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA	IDRD-4080-G2-2024-099	3%	ABOGADO

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA

En el periodo se ha realizado la solicitud de entrega de informes y soportes correspondientes a las evidencias de cumplimiento del plan de calidad, para lo cual se presenta la trazabilidad correspondiente:

- Se encuentra pendiente la entrega de certificados de calidad y ensayos de laboratorio de algunos materiales de acuerdo a lo presentado en el plan de inspección y ensayo
- Se presenta informe N° 10
- Se reitera al contratista la necesidad de presentar el listado semanal de materiales ingresados por frente de obra
- Se recibe informe N° 11 el cuan no cumple los requisitos mínimos para aprobación y se presentan observaciones
- Al revisar el informe N° 12 presentado por el contratista, este no cumple con los requisitos mínimos por lo cual es devuelto con observaciones.

No se cuenta con la atención de las observaciones del informe de calidad N° 10 por lo cual no se encuentra aprobado.

5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES:

Los mecanismos de comunicación con el cliente y el contratista son realizados por medio de actas de comité de obra, correspondencia enviada y recibida, correo electrónico y bitácora de obra.

Con el propósito de evitar duplicidad de la información y optimizar el uso de los recursos, los anexos correspondientes al control de las comunicaciones se encuentran incluidos en el informe técnico de interventoria, y se referencian en cada numeral.

5.1. ACTAS DE COMITÉ

El control de las actas de comité se realiza por medio del seguimiento de los compromisos los cuales son consolidados para seguimiento en cada comité. Las actas que evidencian el cumplimento de los comités periódicos se encuentran anexas en el informe técnico de Interventoria. Los anexos correspondientes se encuentran incluidos en el Anexo 4 del Informe técnico de interventoría del periodo

5.2. CORRESPONDENCIA

El control de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo se realiza por medio del cuadro de control de correspondencia a cada uno de los contratos.

5.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
IDRD-4080-G2-2024-675	miércoles, 1 de octubre de 2025	RESPUESTA A OFICIO BEL-MPI-ADM-403-25 PRESUPUESTO	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-676	miércoles, 1 de octubre de 2025	Citación representante legal reunión de seguimiento del contrato	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-677	jueves, 2 de octubre de 2025	REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PARQUE RECREO	Contratista

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G2-2024-678	viernes, 3 de octubre de 2025	Remisión informe de presunto incumplimiento No. 3	IDRD/Contratista
IDRD-4080-G2-2024-679	miércoles, 8 de octubre de 2025	Reiteración entregables antes de intervenir el Velódromo -UDS	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-680	miércoles, 8 de octubre de 2025	Reiteración entrega Manual de Mantenimiento Parque El Country	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-681	miércoles, 8 de octubre de 2025	apremio incumplimiento terminacion de actividades	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-682	miércoles, 8 de octubre de 2025	Remisión informe semanal No. 44	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-683	miércoles, 8 de octubre de 2025	Remisión informe semanal No. 45	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-684	jueves, 9 de octubre de 2025	Observaciones informe SST N°11	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-685	jueves, 9 de octubre de 2025	Observaciones componente SST	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-686	jueves, 9 de octubre de 2025	Remisión acta de recibo parcial No. 9 - COP 4060	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-687	jueves, 9 de octubre de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-406-25 Observaciones - Informe mensual técnico No. 11	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-688	jueves, 9 de octubre de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-406-25 Atención observaciones componente eléctrico	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-689	jueves, 9 de octubre de 2025	Requerimiento remisión balance actualizado mantenimiento de cerramientos de canchas sintéticas	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-690	viernes, 10 de octubre de 2025	Observciones Informe SST N°11	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-691	martes, 14 de octubre de 2025	Observciones Informe de Calidad N°11 V.0	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-692	miércoles, 15 de octubre de 2025	Solicitud reparación de filtraciones Cubierta Palacio de los Deportes	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-693	jueves, 16 de octubre de 2025	REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PARQUE QUIROGA	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-694	viernes, 17 de octubre de 2025	REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PARQUE LA ESPERANZA	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-695	martes, 21 de octubre de 2025	OBSERVACIONES ITEMS NO PREVISTOS V6	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-696	martes, 21 de octubre de 2025	Solicitud SST- Registro participación y evidencias Simulacro Nacional Respuesta a Emergencias 2025	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-697	martes, 21 de octubre de 2025	Observaciones componente SST	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-698	martes, 21 de octubre de 2025	Reiteración entrega subsanacion informes SST N°10 y N°11	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-699	miércoles, 22 de octubre de 2025	Requerimiento de entrega trazabilidad RCD	Contratista

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**
IDRD-4080-G2-2024-700	viernes, 24 de octubre de 2025	Traslado comunicado 20256100336341 Solicitud aceptación de adición al contrato	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-701	viernes, 24 de octubre de 2025	Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-415-25 Atención observaciones informe técnico No. 11	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-702	martes, 28 de octubre de 2025	OBSERVACIONES ÍTEMS NO PREVISTOS V6	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-703	lunes, 27 de octubre de 2025	Aprobacion informe SST N°10	Contratista
IDRD-4080-G2-2024-704	martes, 28 de octubre de 2025	REMISIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-705	jueves, 30 de octubre de 2025	REMISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No 5	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-706	viernes, 31 de octubre de 2025	Solicitud prorroga No. 2 COP 4060 de 2024	IDRD
IDRD-4080-G2-2024-707	viernes, 31 de octubre de 2025	Solicitud adición y prórroga contrato de interventoria 4060 de 2024	IDRD

Tabla 1. Correspondencia enviada interventoría

5.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**OBSERVACIONES**
BEL-MPI-ADM-409-25	7/10/2025	Radicacion informe N.10 v2 componente tecnico en fisico	Se remite informe
BEL-MPI-ADM-410-25	7/10/2025	Radicacion informe N.10 componente gestion social en fisico	Se remite informe
BEL-MPI-ADM-411-25	9/10/2025	RESPUESTA A COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-679 REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGABLES ANTES DE INTERVENIR EL VELÓDROMO-UDS	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-412-25	9/10/2025	Entrega del Informe No 11 del Componente de Calidad.	Se remite informe
BEL-MPI-ADM-413-25	10/10/2025	Acta de actividades No Previstas No.6	actas
BEL-MPI-ADM-414-25	15/10/2025	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-413 Acta de Actividades No Previstas No.6	alcance a comunicado
BEL-MPI-ADM-415-25	16/10/2025	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-687. ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO No. 11 VERSIÓN 0	Se da respuesta a lo solicitado
BEL-MPI-ADM-416-25	21/10/2025	REMISIÓN DE CONSTANCIA Y CERTIFICADO ASCENSOR 2 CEFE SAN CRISTOBAL	constancia y certificado

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
BEL-MPI-ADM-417-25	22/10/2025	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-695 Acta de AcOvidades No Previstas No.6	alcance a comunicado
IDRD No. 20256100336341	24/10/2025	Solicitud de adicion y prorroga N.2 al contrato de obra 4060-2024 consoecio belzcon IDRD 1 contrato interventoria 4080-2024.	Se remite solicitud
BEL-MPI-ADM-418-25	28/10/2025	Informes de mantenimientos Preventivos (San Cristóbal, Fontanar del rio, Cometas)	Se remite informe

Tabla 2. Correspondencia recibida interventoría

5.3. CORRESPONDENCIA CONTRATISTA

El contratista realiza el control de la correspondencia enviada, haciendo uso del formato FO-GC-02, el cual corresponde a formatos propios del sistema de gestión implementado por el consorcio. El registro de la correspondencia enviada y recibida por parte del contratista se presenta en el siguiente anexo:

VER ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA - CONTRATISTA

5.4. BITÁCORA:

El control y seguimiento de las actividades y registros de obra se encuentran registrados en el libro de obra, la copia del mismo se encuentra en el informe técnico de interventoría, en el cual se evidencia el registro de la información diariamente, las copias de las bitácoras registradas en el periodo, se encuentran incluidas en el Anexo 1 del Informe técnico de interventoría del periodo.

6. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

La interventoría cuenta con una oficina dotada con equipos de cómputo, impresora e internet para el control administrativo y técnico del proyecto en obra.

El manejo y control administrativo se adelanta desde la oficina principal ubicada en la Carrera 70C N° 48 – 55 Barrio Normandía, con los siguientes recursos:

- Equipos de cómputo para residentes e inspectores
- Impresora
- Internet
- Teléfonos celulares
- Baños

7. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA – INTERVENTORIA

El control de la información documentada se realiza por medio del listado documentos, este permite establecer la vigencia y cambios realizados a cada uno de los documentos que afectan e inciden en el proyecto.

A la fecha del presente informe no se ha realizado la actualización o cambio de algún documento relacionado con el proyecto, por tanto, el listado adjunto corresponde a los incluidos en el plan de calidad del proyecto.

VER ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA

7.2. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA – CONTRATISTA

Se realiza la solicitud al contratista de presentar el listado de los documentos relacionados con el objeto del contrato, para control y seguimiento de los cambios presentados en el mismo, para esta se incluyen los documentos contractuales, planes, programas, formatos, planos, programación a la fecha implementados, en el cual se evidencia su versión y trazabilidad

VER ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS – CONTRATISTA

8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES

La documentación del plan de adquisiciones permite un adecuado seguimiento y control a los materiales e insumos críticos del proyecto, que afecten el cumplimiento del cronograma de obra.

La información correspondiente a lo ejecutado en el periodo correspondiente a las adquisiciones, se incluyen en el siguiente anexo

VER ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES

9. SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

La interventoría cuenta con una oficina dotada con equipos de cómputo, impresora e internet para el control administrativo y técnico del proyecto en obra.

El manejo y control administrativo se adelanta desde la oficina principal ubicada en la Carrera 70C N° 48 – 55 Barrio Normandía, con los siguientes recursos:

- Equipos de cómputo para residentes e inspectores
- Impresora
- Internet
- Teléfonos celulares
- Baños

10. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

10.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE INTERVENTORÍA

Para el seguimiento de los materiales e insumos dispuestos en las actividades de obra y con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato y condiciones contractuales, se documenta por parte de interventoría un Plan de inspección y ensayo, el cual se presentará al cliente, este será la herramienta para realizar la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables a los materiales e insumos que incidan en la calidad de proyecto.

Para el periodo se realiza la toma de contramuestras de materiales, correspondiente al concreto instalado en la placa zona la virgen Parque Nacional, se anexa remisión, los resultadlos correspondientes se incluirán en el informe 13.

VER ANEXO 5. CONTRA MUESTRAS DE INTERVENTORIA

10.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA

Dadas las actividades realizadas en el periodo, se solicita al contratista suministre los ensayos de laboratorio, certificaciones y fichas técnicas que demuestran el cumplimiento de las especificaciones requeridas para el contrato, y las frecuencias de ensayo del plan de inspección y ensayo aprobado para el proyecto.

VER ANEXO 6. CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Para el desarrollo del proyecto se realizará el seguimiento a los equipos de inspección, medición y ensayo usados.

11.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO DE INTERVENTORÍA

La interventoría contará con la contratación del laboratorio PSI Ingeniería para realizar las contra muestras de materiales cuando esto sea requerido, por frecuencia o por incertidumbre de los

resultados recibidos del contratista, este laboratorio cuenta con la acreditación de sus métodos de ensayo por lo cual se anexa el certificado emitido por ONAC, la certificación de acreditación.

Con el fin de disminuir el uso de papel no se incluye dicha información en el presente informe, toda vez a que esta fue suministrada e incluida en el informe de calidad N°1 de interventoría en su anexo 2, aclarando que en el momento que se realice alguna modificación o cambio a la misma se realizara su actualización.

11.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO DE CONTRATISTA

El CONSORCIO ejecuta sus actividades de topografía asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados, por lo cual hace seguimiento al estado de conformidad de los equipos de topografía, se presenta el certificado de calibración del equipo usado; se realizó por parte de la las verificaciones periódicas a los mismos en campo bajo el acompañamiento del equipo técnico de interventoría.

El contratista no realiza la presentación de la información correspondiente al chequeo de los equipos de topografía correspondiente al periodo

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
Nivel automático	Hi Target	HT-32	332060172	2099
Estación	H236544	HTS-420R	H236544	2445

Con respecto a la información correspondiente al laboratorio acreditado, el consorcio informa que realiza la contratación del laboratorio CONCRELAB, el cual fue aprobado por parte de interventoría, y sus certificados vigentes fueron incluidos en el Anexo 6 del informe de calidad de interventoría N°2.

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

A pesar de los repetitivos requerimientos por parte de interventoría, reiterados en los comités de seguimiento semanal del proyecto, el contratista no realiza el reporte de los materiales ingresados, lo cual impide realizar un adecuado seguimiento a los mismos en obra, a la fecha no se cuenta con la información correspondiente del periodo, por lo cual se presenta la información reportada en el mes de abril, esto dado a que por las entregas tardías del contratista se realiza reporte mes vencido en el informe de interventoría.

VER ANEXO 7. TRAZABILIDAD DE MATERIALES

13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Para el presente periodo se realizan las siguientes actividades:

SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se realiza cerramiento de la cancha nuevamente, se realiza lavado de toda la superficie para quitar impurezas e iniciar con el proceso del sintético.
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha f8 y se termina la aplicación de pintura esmalte de acabado en baranda m80, con lijado y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte, queda pendiente seriado, compactación de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.
PARQUE TIMIZA	Queda pendiente la instalación de la baranda m80 en sendero del lago, en el muro de piedra no se realiza avance de ninguna actividad, el contratista realiza el suministro de la malla Fortinet para poder demoler la mampostería
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8, con lijado y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte, se avanza en la aplicación de la primera, y segunda capa de recibase, y aplicación de dos capas de sintético de la pista de patinaje, se avanza con desmonte de banner en módulos, no se avanza con piso caucho en zona infantil y pista de trote.
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza con el mantenimiento de las dos máquinas grecorromanos en taller, queda pendiente detalles de adoquín y horizontal en la entrada a la pista.
PARQUE ZONA FRANCA	Se avanza con desmonte de piso caucho en zona infantil
PARQUE MILENTA TEJAR	Se avanza con la excavación manual de la arena Peldar, se realiza la zarandeada de la misma, se instala nuevamente geotextil y se procede a instalar nuevamente la arena Peldar.
PARQUE ALFONSO LÓPEZ	Se avanza con el mantenimiento aplicación de pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética, se avanza en la instalación de los módulos nuevos los cuales estaban averiados o dañad
PARQUE VILLA RICA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE VILLA DE LOS SAUCES	Se avanza con el mantenimiento de lijado del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE MIRAVALLE	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE AMÉRICAS OCCIDENTAL	Se avanza con el mantenimiento de lijado del cerramiento de la cancha sintética

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE NACIONAL	Se avanza con demolición de placa de concreto y fundición de placa en concreto con concreto premezclado sector de la virgen
PARQUE FLORENCIA 1er Sector	Durante el periodo, no se realizaron actividades. Continuó pendiente la instalación de los módulos que están deteriorados.
PARQUE VICTORIA NORTE	Pendiente remate de acabados de pintura.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Finaliza el mantenimiento realizado al cerramiento metálico con malla eslabonada en este Escenario.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Está pendiente atornillar 2 tablas de PVC en el piso del módulo de baños. Se recomienda efectuar el cambio de estas tablas, ya que las actuales están bastante arqueadas, con mucha curvatura. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados No han llegado a la obra el juego de cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	En la Tienda de Doña Rosa: Continúa pendiente el suministro y la instalación de la puerta principal del negocio. Al interior del Módulo de los baños Tienda de Doña Rosa : Finaliza la instalación de las puertas en acero inoxidable para los baños de mujeres y hombres. En los baños de softbol .- Tienda de la Sra Yolanda pendiente Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Pendiente instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: Finalizan actividades en la pista de la pista de Patinaje Por hallazgos presentados en la pista, la Interventoría ha sometido a observación el trabajo realizado por el Contratista y solicita subsanación a los hallazgos encontrados. A la fecha no se ha firmado el Acta de Puesta en Servicio y aceptación por la Interventoría.
PALACIO DE LOS DEPORTES	Pendiente firma del Acta para Puesta en Servicio.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE - PRD	Finalizó demarcación de la cancha de baloncesto y demarcación para una cancha de pickeleball. Finalizó la aplicación de pintura para el cerramiento contra impacto existente. Puesta en servicio para la baranda y los muros de las graderías en pickeleball .
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	No se ha realizado la subsanación de acuerdo con observaciones de la Interventoría con relación a aplicación de soldadura para la estructura metálica del invernadero. El Contratista no ha presentado la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. Pendiente instalar exteriormente el plástico para el invernadero Durante el periodo, el Contratista no continuó con la instalación de franjas de caucho EDPM en Zonas 2 3 4 y 5

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	Pendiente terminar la instalación de caucho EDPM en las Zonas 1 y 6 No se ha instalado el rodadero en Zona de Juegos Infantiles. En fabricación las vallas para la señalización en zona de juegos infantiles
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Pendiente la instalación de la cuña en madera y apuntalamiento con chapetas metálicas para refuerzo de la estructura en madera compuesta por columna y viga en la parte superior de la cubierta, ubicada en el costado sur occidental de la misma.

SEMANA DEL 6 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza en las actividades en la cancha multiple, se realiza Limpieza de la superficie (lavado general) 2. Sello de dilataciones que estaban abiertas 3. Aplicación de una primera capa de imprimación con Adecril +arena silice +cemento 4. Secado por 24 horas. 5. Aplicación de la segunda capa de imprimación con Adecril +arena silice +cemento 6. Secado por 12 horas. 7. Aplicación de una capa de Acrylic Resurfacer 8. Recubrimiento sintético con acrílico color según diseño. Está en observación de Interventoría, precisamente por encontrar algunas fisuras y dilataciones al interior de la cancha.
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha f8, queda pendiente seriado, compactación de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.
PARQUE TIMIZA	Queda pendiente la instalación de la baranda m80 en sendero del lago, en el muro de piedra se avanza en el corte figurado y amarre de acero de refuerzo de la viga de cimentación, se realiza la fundición de la viga con sus respectivos parales del cerramiento en malla Fortinet
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8, con lijado y aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte, se termina en la aplicación de las dos capas de sintético de la pista de patinaje y se realiza puesta en servicio, se avanza con desmonte de banner en módulos, se avanza con la instalación de piso caucho SBR en zona infantil.
PARQUE OLAYA	Se avanza en la construcción del PMU instalando láminas de superboard en el piso y muros, se avanza en la instalación de adoquín en zona de urbanismo de los módulos.
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza con el mantenimiento de las dos máquinas grecorromanos en taller, queda pendiente detalles de adoquín y horizontal en la entrada a la pista.
PARQUE ZONA FRANCA	Se avanza con desmonte de piso caucho en zona infantil

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE MILENTA TEJAR	Se avanza con la excavación manual de la arena példar, se realiza la zarandeada de la misma, se instala nuevamente geotextil y se procede a instalar nuevamente la arena Peldar.
PARQUE MIRAVALLE	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE VILLA RICA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE VILLA DE LOS SAUCES	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE AMÉRICAS OCCIDENTAL	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
CANCHA LA PEPITA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
CANCHA GORGONZOLA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE NACIONAL	Se avanza con demolición de placa de concreto y fundición de placa en concreto con concreto premezclado sector de la virgen
PARQUE FLORENCIA 1er Sector	Durante el periodo, no se realizaron actividades. Continua pendiente la instalación de los módulos que están deteriorados.
PARQUE FLORENCIA Los Tronquitos	PARQUE FLORENCIA Los Tronquitos
PARQUE BERLÍN	Continúa el mantenimiento para el cerramiento perimetral; lijada de parales y aplicación de anticorrosivo
PARQUE PRADO PINZÓN	Aplicación de pintura en el cerramiento perimetral; lijada de parales, aplicación de anticorrosivo; pendiente instalación de módulos que se deben cambiar por estar en mal estado.
PARQUE VICTORIA NORTE	Aplicación de pintura en el cerramiento perimetral; lijada de parales, aplicación de anticorrosivo; pendiente instalación de módulos que se deben cambiar por estar en mal estado.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Finaliza el mantenimiento realizado al cerramiento metálico con malla eslabonada en este Escenario. Pendiente suscribir Acta de puesta en Servicio.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Se reinstalan las tablas de PVC en el piso del módulo de baños. Se hace la observación de mejorar el acabado en la instalación. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados No han llegado a la obra el juego de cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	En la Tienda de Doña Rosa: Continúa pendiente el suministro y la instalación de la puerta principal del negocio. En los baños de softbol. - Tienda de la Sra. Yolanda pendiente Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Pendiente instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: Finalizan actividades en la pista de la pista de Patinaje Por hallazgos presentados en la pista, la Interventoría ha sometido a observación el trabajo realizado por el Contratista y solicita subsanación a los hallazgos encontrados. A la fecha no se ha firmado el Acta de Puesta en Servicio y aceptación por la Interventoría.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE - PRD	Pendiente instalación de panel en módulo divisorio sanitario de acero inoxidable baño damas
PARQUE DE LOS NOVIOS	Durante el periodo, se realiza reunión de socialización con la Comunidad que administra el Trencito. Se programa intervención e iniciar actividades el 20 de octubre de 2025. Acuerdo con los administradores de los negocios del Trencito y con el Administración del Parque.
PARQUE LOMBARDÍA	Se inician actividades en este Escenario. Lijada de parales para cerramiento perimetral de la Cancha sintética. Por problemas de orden debido por amenazas de un sector de la comunidad a los trabajadores del Contratista, se suspenden actividades, las cuales se reinician la próxima semana.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	No se ha realizado la subsanación de acuerdo con observaciones de la Interventoría con relación a aplicación de soldadura para la estructura metálica del invernadero. El Contratista no ha presentado la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. Pendiente instalar exteriormente el plástico para el invernadero Finalizó la instalación de franjas de caucho EDPM en Zonas 1 y 6 Finalizó la instalación de caucho EDPM en las Zonas 1 y 6 No se ha instalado el rodadero en Zona de Juegos Infantiles. Instalación de vallas de señalización en zona de juegos infantiles
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Pendiente la instalación de la cuña en madera y apuntalamiento con chapetas metálicas para refuerzo de la estructura en madera compuesta por columna y viga en la parte superior de la cubierta, ubicada en el costado sur occidental de la misma.

SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza en las actividades en la cancha múltiple, se realiza Limpieza de la superficie (lavado general) 2. Sello de dilataciones que estaban abiertas 3. Aplicación de una primera capa de imprimación con Adecril +arena silice

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	+cemento 4. Secado por 24 horas. 5. Aplicación de la segunda capa de imprimación con Adecril +arena sílice +cemento 6. Secado por 12 horas. 7. Aplicación de una capa de Acrylic Resurfacer 8. Recubrimiento sintético con acrílico color según diseño. Está en proceso de reparación de algunas fisuras y dilataciones al interior de la cancha.
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha f8, y se avanza con en el lijado y aplicación de anticorrosivo en cerramiento de cancha de tenis, queda pendiente seriado, compactación de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.
PARQUE TIMIZA	Queda pendiente la instalación de la baranda m80 en sendero del lago, se realiza la instalación de la malla en Fortinet entrada costado sur.
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8, con lijado y aplicación de pintura esmalte, se termina con la instalación de piso caucho SBR en zona infantil, se avanza con la instalación de piso caucho SBR en pista de trote. Queda pendiente instalación de banner en módulos
PARQUE OLAYA	Se avanza en la construcción del PMU instalando láminas de superboard en el piso y muros, se avanza en la instalación de adoquín y compactación de base granular en zona de urbanismo de los módulos.
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza con el mantenimiento de las dos máquinas grecorromanos en taller, queda pendiente detalles de adoquín y horizontal en la entrada a la pista.
PARQUE ZONA FRANCA	Se avanza con desmonte de piso caucho en zona infantil
PARQUE MILENTA TEJAR	Se avanza con la excavación manual de la arena példar, se realiza la zarandeada de la misma, se instala nuevamente geotextil y se procede a instalar nuevamente la arena Peldar.
PARQUE MIRAVALLE	Se termina con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE VILLA RICA	Se termina con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE VILLA DE LOS SAUCES	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE AMÉRICAS OCCIDENTAL	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética
CANCHA LA PEPITA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética, queda pendiente el cambio de módulos que se encuentran dañados
CANCHA GORGONZOLA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo del cerramiento de la cancha sintética

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE NACIONAL	Se avanza con demolición de placa de concreto y fundición de placa en concreto con concreto premezclado sector de la virgen
PARQUE FLORENCIA 1er Sector	Durante el periodo se realizó el retiro de los módulos que están deteriorados y la instalación de los nuevos módulos. Pendiente remates de pintura.
PARQUE FLORENCIA Los Tronquitos	Durante el periodo se realizó el retiro de los módulos que están deteriorados y la instalación de los nuevos módulos. Pendiente remates de pintura y encamisado de parales que en la base están podridos.
PARQUE BERLÍN	Continúa el mantenimiento para el cerramiento perimetral; lijada de parales y aplicación de anticorrosivo
PARQUE PRADO PINZÓN	Pendiente instalación de módulos de cerramiento + malla eslabonada, que se deben cambiar por estar en mal estado.
PARQUE VICTORIA NORTE	Pendiente instalación de módulos de cerramiento + malla eslabonada, que se deben cambiar por estar en mal estado.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Finaliza el mantenimiento realizado al cerramiento metálico con malla eslabonada en este Escenario. Pendiente suscribir Acta de puesta en Servicio.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	Se reinstalan las tablas de PVC en el piso del módulo de baños. Se hace la observación de mejorar el acabado en la instalación. En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados No han llegado a la obra el juego de cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	En la Tienda de Doña Rosa: Continúa pendiente el suministro y la instalación de la puerta principal del negocio. En los baños de softbol. - Tienda de la Sra Yolanda pendiente instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Pendiente instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: Finalizan actividades en la pista de la pista de Patinaje Por hallazgos presentados en la pista, la Interventoría ha sometido a observación el trabajo realizado por el Contratista y solicita subsanación a los hallazgos encontrados. A la fecha no se ha firmado el Acta de Puesta en Servicio y aceptación por la Interventoría.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE - PRD	Pendiente instalación de panel en módulo divisorio sanitario de acero inoxidable baño damas
PARQUE DE LOS NOVIOS	Está programada la intervención para iniciar actividades el 20 de octubre de 2025.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE LOMBARDÍA	Se reinician actividades. Continúa el mantenimiento para el cerramiento perimetral; lijada de parales y aplicación de anticorrosivo
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	Se realizó la subsanación de acuerdo con observaciones de la Interventoría con relación a aplicación de soldadura para la estructura metálica del invernadero. El Contratista no ha presentado la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. No se ha instalado el rodadero en Zona de Juegos Infantiles. Se solicita realizar la instalación de vallas de señalización en zona de juegos infantiles
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Pendiente la instalación de la cuña en madera y apuntalamiento con chapetas metálicas para refuerzo de la estructura en madera compuesta por columna y viga en la parte superior de la cubierta, ubicada en el costado sur occidental de la misma.

SEMANA DEL 20 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza con el proceso de reparación de algunas fisuras y dilataciones al interior de la cancha, se retira y pule toda la superficie de la cancha retirando toda la superficie de la capa de sintético para realizar reparación general de las dilaciones que se presentaron en la carpeta sintética, se aplica una capa de slurry asfaltico en sectores específicos donde se presentaban algunas láminas de agua
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha f8, y se avanza con en el lijado y aplicación de anticorrosivo en cerramiento de cancha de tenis, se avanza con el seriado, compactación y aplicación de emulsión asfáltica de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.
PARQUE TIMIZA	Se avanza y termina en la instalación de la baranda M80 en sendero del lago, se termina la instalación de la malla en Fortinet entrada costado sur y se retiran escombros.
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8 y baranda zona infantil, con lijado y aplicación de pintura esmalte, se avanza con la instalación de piso caucho EPDM en zona infantil, se avanza con la instalación de piso caucho SBR y EPDM en pista de trote. Queda pendiente instalación de banner en módulos,

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE OLAYA	se avanza en la construcción del PMU instalando láminas de superboard en el piso y muros avanzando en el masillado y lijado, se avanza en la instalación de adoquín y compactación de base granular en zona de urbanismo de los módulos.
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza con el mantenimiento de las dos máquinas grecorromanos en taller, queda pendiente detalles de adoquin y horizontal en la entrada a la pista.
PARQUE ZONA FRANCA	No se avanza con ninguna actividad en zona infantil
CANCHA MARRUECOS	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética,
CANCHA PRIMAVERA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética,
CANCHA VILLA DE LOS SAUCES	Se avanza con el mantenimiento de lijado, aplicación de anticorrosivo y esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE AMÉRICAS OCCIDENTAL	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética, queda pendiente el cambio de unos módulos que están dañados y requieren el cambio.
CANCHA LA PEPITA	Se termina con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética, queda pendiente el cambio de módulos que se encuentran dañados
CANCHA GORGONZOLA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética.
PARQUE NACIONAL	Se avanza con la fundición de placa en concreto con concreto premezclado sector de la virgen, queda pendiente la instalación del adoquín como confinamiento de la placa.
PARQUE FLORENCIA 1er Sector	Pendiente remates de pintura.
PARQUE FLORENCIA Los Tronquitos	Pendiente remates de pintura.
PARQUE BERLÍN	Continúa el mantenimiento para el cerramiento perimetral; lijada de parales y aplicación de anticorrosivo
PARQUE PRADO PINZÓN	Pendiente instalación de módulos de cerramiento + malla eslabonada, que se deben cambiar por estar en mal estado.
PARQUE VICTORIA NORTE	Pendiente instalación de módulos de cerramiento + malla eslabonada, que se deben cambiar por estar en mal estado.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Pendiente suscribir Acta de puesta en Servicio.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados No han llegado a la obra el juego de cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	En la Tienda de Doña Rosa: Continúa pendiente el suministro y la instalación de la puerta principal del negocio. Se le solicita al Contratista presentar el diseño de la puerta. En los baños de softbol. - Tienda de la Sra Yolanda pendiente Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Pendiente instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: Finalizan actividades en la pista de la pista de Patinaje Por hallazgos presentados en la pista, la Interventoría ha sometido a observación el trabajo realizado por el Contratista y solicita subsanación a los hallazgos encontrados. A la fecha no se ha firmado el Acta de Puesta en Servicio y aceptación por la Interventoría.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE - PRD	Pendiente instalación de panel en módulo divisorio sanitario de acero inoxidable baño damas
PARQUE DE LOS NOVIOS	Se iniciaron actividades. Cerramiento provisional con varas de madera y lona verde. Desmonte de láminas podridas en vagones del trencito. Se le ha solicitado al Contratista presentar los esquemas de ubicación de redes, cajas (eléctricas y sanitarias)
PARQUE LOMBARDÍA	Continúan las actividades del mantenimiento para el cerramiento perimetral de la cancha; lijada de parales y aplicación de anticorrosivo
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	El Contratista no ha presentado el informe correspondiente a la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. Se le solicita al Contratista instalar el polietileno para el invernadero. No se ha instalado el rodadero en Zona de Juegos Infantiles. Se solicita realizar la instalación de vallas de señalización en zona de juegos infantiles
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Continúa pendiente la instalación de la cuña en madera y apuntalamiento con chapetas metálicas para refuerzo de la estructura en madera compuesta por columna y viga en la parte superior de la cubierta, ubicada en el costado sur occidental de la misma.

SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2025

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE QUIROGA	Se avanza con el proceso de reparación de algunas fisuras y dilataciones al interior de la cancha, se retira y pule toda la superficie de la cancha retirando toda la superficie de la capa de sintético para realizar reparación general de las dilaciones que se presentaron en la carpeta sintética, se aplica una capa de slurry asfaltico en sectores específicos donde se presentaban algunas láminas de agua

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE PORVENIR	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cerramiento lateral eslabonado y contra impacto de cancha f8, y se avanza con en el lijado y aplicación de anticorrosivo en cerramiento de cancha de tenis, se avanza con el seriado, compactación y aplicación de emulsión asfáltica de capa filtrante en pista de trote para poder instalar piso caucho, y queda pendiente instalación de acrílico, banner e instalación de paneles solares de modulo sanitario.
PARQUE TIMIZA	Se avanza y termina en la instalación de la baranda M80 en sendero del lago, se termina la instalación de la malla en Fortinet entrada costado sur y se retiran escombros
PARQUE LA ESPERANZA	Se avanza con mantenimiento de cerramiento de baranda cancha F8 y baranda zona infantil, con lijado y aplicación de pintura esmalte, se avanza con la instalación de piso caucho EPDM en zona infantil, se avanza con la instalación de piso caucho SBR y EPDM en pista de trote. Queda pendiente instalación de banner en módulo
PARQUE OLAYA	Se avanza en la construcción del PMU instalando láminas de superboard en el piso y muros avanzando en el masillado y lijado, se avanza en la instalación de adoquín y compactación de base granular en zona de urbanismo de los módulos.
PARQUE GILMA JIMENÉZ	Se avanza con el mantenimiento de las dos máquinas grecorromanos en taller, queda pendiente detalles de adoquín y horizontal en la entrada a la pista.
PARQUE ZONA FRANCA	No se avanza con ninguna actividad en zona infantil
PARQUE MILENTA TEJAR	Se avanza en la construcción de la baranda m80 en rampa
CANCHA MARRUECOS	Se avanza y termina con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética,
CANCHA MOLINOS	Se atiende emergencia en la instalación de la puerta principal de acceso a la cancha, la cual se había caído.
PARQUE PATIO BONITO	Se inicia con la instalación de ciclo parqueaderos del factor de calidad del contrato
CANCHA PRIMAVERA	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética,
CANCHA VILLA DE LOS SAUCES	Se avanza con el mantenimiento de lijado, aplicación de anticorrosivo y esmalte del cerramiento de la cancha sintética
PARQUE AMÉRICAS OCCIDENTAL	Se avanza con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética, queda pendiente el cambio de unos módulos que están dañados y requieren el cambio.
CANCHA LA PEPITA	Se termina con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética, queda pendiente el cambio de módulos que se encuentran dañados
CANCHA GORGONZOLA	Se termina con el mantenimiento de lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte del cerramiento de la cancha sintética.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE NACIONAL	Se avanza con la fundición de placa en concreto con concreto premezclado sector de la virgen, dando por terminada la fundición, se instala bordillo A80 como confinamiento de la placa, queda pendiente la instalación del adoquín como confinamiento de la placa.
PARQUE FLORENCIA 1er Sector	Pendiente pintura de parales metálicos en zona superior Remates de pintura en el cuarto eléctrico.
PARQUE FLORENCIA Los Tronquitos	Pendiente pintura de parales metálicos en zona superior Observaciones a puntos de soldadura.
PARQUE BERLÍN	No se han cambiado los módulos que están en mal estado. Continúa el mantenimiento para el cerramiento perimetral; lijada de parales y aplicación de anticorrosivo
PARQUE PRADO PINZÓN	No se han instalado los nuevos módulos de cerramiento + malla eslabonada, que se deben cambiar por estar en mal estado. Ya se inició la lijada de parales y estructura del cerramiento.
PARQUE VICTORIA NORTE	Pendiente instalación de módulos de cerramiento + malla eslabonada, que se deben cambiar por estar en mal estado. Observaciones a la pintura de la baranda de la pista de patinaje.
PARQUE VALLE DE REFUS SECTORES 1 2 3 4 5	Pendiente suscribir Acta de puesta en Servicio.
PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	En trámite la compra de los dos (2) cucharones ubicados en las salidas de los deslizaderos del arenero. Estos elementos son importados No han llegado a la obra el juego de cuerdas de nylon que están deterioradas o partidas en el juego Torre Escalar.
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	En la Tienda de Doña Rosa: Continúa pendiente el suministro y la instalación de la puerta principal del negocio. Se le solicita al Contratista presentar el diseño de la puerta. En los baños de softbol. - Tienda de la Sra. Yolanda pendiente Instalar puertas que están desprendidas. En baños beisbol. Pendiente instalar puerta divisoria en baños damas. (está caída). Intervención Pista de Patinaje: Finalizan actividades en la pista de la pista de Patinaje Por hallazgos presentados en la pista, la Interventoría ha sometido a observación el trabajo realizado por el Contratista y solicita subsanación a los hallazgos encontrados. A la fecha no se ha firmado el Acta de Puesta en Servicio y aceptación por la Interventoría.
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE - PRD	Pendiente instalación de panel en módulo divisorio sanitario de acero inoxidable baño damas
PARQUE DE LOS NOVIOS	Continúan actividades. Cerramiento provisional con varas de madera y lona verde. Desmonte de láminas podridas en vagones del trencito. Se le ha solicitado al Contratista presentar los esquemas de ubicación de redes, cajas (eléctricas y sanitarias)

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
PARQUE LOMBARDÍA	Continúan las actividades del mantenimiento para el cerramiento perimetral de la cancha; lijada de parales + aplicación de anticorrosivo y se realiza la pintura del cerramiento Avance en 85%.
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	El Contratista no ha presentado el informe correspondiente a la prueba de tintas para la soldadura aplicada a la estructura metálica. Se le solicita al Contratista instalar el polietileno para el invernadero. Está programado instalar el rodadero para el día 4 de noviembre en la Zona de Juegos Infantiles. Se solicita realizar la instalación de vallas de señalización en zona de juegos infantiles Pendiente completar el cerramiento en madera que delimita la zona de Juegos Infantiles
PARQUE GUSTAVO URIBE	Se inicia la limpieza de cunetas y cárcamos los cuales están totalmente colmatados de pasto, maleza, hojas de los árboles y barro. Se inicia la lijada de la baranda metálica
PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE	Continúa pendiente la instalación de la cuña en madera y apuntalamiento con chapetas metálicas para refuerzo de la estructura en madera compuesta por columna y viga en la parte superior de la cubierta, ubicada en el costado sur occidental de la misma.

14. CONTROL DE CAMBIOS

Para el presente periodo no se requiere la documentación de controles de cambio dado a que no se generan solicitudes al respecto

15. SALIDAS NO CONFORMES

En el periodo no se registraron salidas no conformes correspondientes al proceso de interventoría.

Los hallazgos identificados en el proceso de obra corresponden al seguimiento y cumplimento de los compromisos de comité, y a los compromisos contractuales, teniendo en cuenta eso se documentan las salidas no conformes identificadas y su seguimiento en el siguiente anexo.

VER ANEXO 8. SALIDAS NO CONFORMES

16. AUDITORIAS INTERNAS

De acuerdo a lo requerido en el anexo técnico, se requiere programar auditoría interna cuando se presente un avance cercano al 30% y 70%, por lo cual en el periodo no se cuenta con la información correspondiente a la auditoría.

El proyecto se encuentra en un porcentaje cercano al 70%, por tanto, se solicita al contratista realizar la programación de la auditoria y realizar la presentación del plan, programa y hoja de vida del auditor para aprobación por parte de interventoria, se presenta el plan de auditoria para el mes de septiembre y se presenta la hoja de vida del auditor que cumple con el perfil para su ejecución. El informe correspondiente y sus resultados fueron incluidos en el informe N° 11 anexo 9

ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA CONTRATISTA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-S-01-0
		Versión: 1
		Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-408-25	1-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-674 Acta Parcial de Obra No.9	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-409-25	7-oct-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 10 V2 COMPONENTE TÉCNICO EN FÍSICO	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-410-25	7-oct-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN INFORME No. 10 V1 COMPONENTE SOCIAL EN FÍSICO	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-411-25	8-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	BEL-MPI-ADM-411-25 RESPUESTA A COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-679 REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGABLES ANTES DE INTERVENIR EL VELÓDROMO-UDS		CP
BEL-MPI-ADM-412-25	9-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	INFORME DEL COMPONENTE DE CALIDAD No 11	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-413-25	10-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta de Actividades No Previstas No. 6	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-414-25	15-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-413-25 Acta de Actividades No Previstas No.6 V.1	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-415-25	16-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-687ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 11 V	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-416-25	21-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN DE CONSTANCIA Y CERTIFICADO ASCENSOR 2 CEFE SAN CRISTOBAL	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-417-25	22-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-696 Acta de Actividades No Previstas No.6 v1	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-418-25	28-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informes de mantenimientos Preventivos (San Cristóbal, Fontanar del río, Cometas)	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-419-25	28-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL No.12 VERSION 0	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-420-25	29-oct-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME ASO AMBIENTAL V.3 EN FÍSICO	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-421-25	29-oct-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME ASO SST V.3 EN FÍSICO	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-422-25	29-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informes de mantenimientos Preventivos (Tunal)	ENVIADO	OC

BEL-MPI-ADM-423-25	29-oct-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4080-2024	RADICACIÓN INFORME No. 11 V1 COMPONENTE SOCIAL EN FÍSICO	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-424-25	29-oct-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4080-2024	RADICACIÓN INFORME No. 11 V1 COMPONENTE TÉCNICO EN FÍSICO	ENVIADO	PADC
BEL-MPI-ADM-425-25	29-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4080-2024	Acta Parcial de Obra No.10	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-426-25	29-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4080-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G3-2024-702 Acta de Actividades No Previstas No.6 v2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-427-25	30-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4080-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-696 Solicitud SST- Registro participación y evidencias Simulacro Nacional Respuesta a Emergencias 2025	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-428-25	30-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4080-2024	Presupuesto Parques Priorizados V.14	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-429-25	31-oct-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4080-2024		ENVIADO	GPCC

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

BZC-FO-S-01-D	
Versión: 1	
Página 1 de 1	

CONTRATO	IDRD-SO-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-675	1 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA A OFICIO BEL-MPI-ADM-403-25 PRESUPUESTO		
IDRD-4080-G2-2024-676	1 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CITACIÓN REPRESENTANTE LEGAL – REUNIÓN SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL CONTRATO CDP 4060		
IDRD-4080-G2-2024-677	1 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PARQUE RECREO		
IDRD-4080-G2-2024-678	3 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No. 3		
IDRD-4080-G2-2024-679	5 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGABLES ANTES DE INTERVENIR EL VELÓDROMO-UDS		BEL-MPI-ADM-411-25
IDRD-4080-G2-2024-680	6 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN ENTREGA MANUAL DE MANTENIMIENTO - PARQUE EL COUNTRY		
IDRD-4080-G2-2024-681	6 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APREMIO INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE ACTIVIDADES		
IDRD-4080-G2-2024-684	9 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones informe SST N°13		CORREO ELECTRÓNICO
IDRD-4080-G2-2024-685	9 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones SST		
IDRD-4080-G2-2024-687	9 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-406-25 OBSERVACIONES - INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 11		BEL-MPI-ADM-415-25
IDRD-4080-G2-2024-688	9 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-406-25 ATENCIÓN OBSERVACIONES COMPONENTE ELÉCTRICO		
IDRD-4080-G2-2024-689	9 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO REMISIÓN BALANCE ACTUALIZADO MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS DE CANCHAS SINTÉTICAS		
IDRD-4080-G2-2024-690	10 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	OBSERVACIONES INFORME SST N°11		
IDRD-4080-G2-2024-691	14 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones Informe de Calidad N°11 V.0		
IDRD-4080-G2-2024-692	15 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN LA CUBIERTA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES.		
IDRD-4080-G2-2024-693	16 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PISO SINTETICO PARQUE QUIROGA		
IDRD-4080-G2-2024-694	17 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PISO SINTETICO PARQUE LA ESPERANZA		
IDRD-4080-G2-2024-695	21 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	OBSERVACIONES ITEMS NO PREVISTOS V6		BEL-MPI-ADM-417-25
IDRD-4080-G2-2024-696	21 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Solicitud SST- Registro participación y evidencias Simulacro Nacional Respuesta a Emergencias 2025		
IDRD-4080-G2-2024-697	21 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones componente SST		
IDRD-4080-G2-2024-698	21 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiteración entrega subsanación informes SST N°10 y N°11		
IDRD-4080-G2-2024-699	22 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO DE ENTREGA TRAZABILIDAD RCD.		

IDRD-4080-G2-2024-700	24 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 18	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	TRASLADO COMUNICADO 20255100036341 - SOLICTUD ACEPTACIÓN DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4080/2024		
IDRD-4080-G2-2024-701	24 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 18	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-415-25 ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO NO. 11		N/A
IDRD-4080-G2-2024-703	27 octubre 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 18	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Aprobación informe SST N°10		N/A

ANEXO 2. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - INTERVENTORIA

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO **Fecha Actualización:** 12/12/2024

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
SGC-FR-01	TRATAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS O DE MEJORA	FORMATO	1	10/11/2022	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-02	LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	FORMATO	2	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-03	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	FORMATO	3	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-04	INFORME DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-05	PLAN DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-06	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO

ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS – CONTRATISTA

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	30/05/2023

GRUPO 2: "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	EMISOR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/E	[illegible]	20	23/08/2023	[illegible]	N/A	N/A
N/E	COMPRA DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	10	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE COMITE INTERNO	2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	INVENTARIO DE ELEMENTOS CONTENTES	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	FORMATO DE CARACTERIZACION	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	01	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES NO PRIMARIAS	01	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	LISTA DE CHEQUEO ALMACENAMIENTO EXTERNA	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	NOVA DE CANTIDADES DE OBRA	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO .xlsx	V00	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE MODIFICACIONES .xlsx	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	LISTA MAESTRA DE MATERIAL EXTERNO_V1	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	V00	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA .xlsx.xlsx	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE CIERRE DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO_v2	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE CIERRE DEL CONTRATO CONTRACTUAL .xl	V00	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_ENTREGA_PARA_PUESTA_EN_SERVICIO_V1	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/A	CONTRATO .xlsx.xlsx	0.0	30/8/2023	IDRD	N/A	N/A
N/A	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS LABORALES DEL CONTRATISTA	N/E	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/A	ANEXO 1 - FORMATO PARA LA NOTIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA .xlsx	1	30/8/2023	IDRD	N/A	N/A
N/A	PRE-P-LN.xlsx	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 0	N/A	N/A
N/E	PROGRAMA DE OBRA	01	22/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/A	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/A	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/A	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/A	PO-SST	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GS-02	PLAN DE CALIDAD	02	12/01/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PG-UO-01	PLAN DE ADQUISICIONES	01	26/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GC-01	CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GC-02	CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT - GS-01	MATRIZ LEGAL	02	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT - GS-02	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT- GCU-01	MATRIZ DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES	01	26/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-MC-01	MATRIZ DE BAJADA NO CONFORMES	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-GT-01	METODOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN	01	26/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-GT-02	ESPECIFICACIONES, AJUSTES Y COMPLEMENTOS A LOS DISEÑOS "MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS"	01	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
PR-MC-02	PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	01	26/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PR-MC-03	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS EXTERNAS	01	26/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-SI-01	PLAN DE EMERGENCIA Y PREVIOS	02	12/01/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-SI-02	SEGUIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIA Y EVENTOS	01	26/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PR-GCM-01	PROCEDIMIENTO DE COMPRA "SERVICIOS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS CONTRATADOS EXTERNAMENTE"	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-01	ORDEN DE PEDIDO	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-02	TRAZABILIDAD Y UBICACIÓN DE MATERIALES	01	26/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-04	CONTROL DE MATERIALES	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
FO-MC-01	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-02	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-03	PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-04	PLAN DE AUDITORIA	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-05	INFORME DE AUDITORIA	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-06	CALIFICACIÓN DE AUDITORES	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GHS-01	SEGUIMIENTO A LOS COMPARENDOS	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
FO-MC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	02	30/5/2023	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-MC-03	[illegible] A LAS SALIDAS NO CONFORMES DEL CONTRATISTA EJECUTOR	01	23/1/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/A	PROGRAMACIÓN	01	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 1 la cual fue entregado desde la entrega de documentación contractual en esta no se genera desglose por parque ya que no se había efectuado la totalidad del presupuesto	La primera versión de la programación se entrega con la documentación contractual (SIC HERSON)
N/A	PROGRAMACIÓN	02	31/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 2 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 10.075.882.217	se realiza mesa de trabajo con el profesional Carlos Figueroa revisión a V2 de programación
N/A	PROGRAMACIÓN	03	11/04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.013.265.684,85	Observaciones a la programación enviada mediante oficio IDRD-4001-GI-2024-368
N/A	PROGRAMACIÓN	04	14/04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.013.265.684,85 con la inclusión de Recursos de personal en obra	Se realiza consulta en mesa de trabajo de presupuestos y se concilia la inclusión de recursos de mano de obra según cantidades APU's en los parques pendientes por ejecutar.
N/A	PROGRAMACIÓN	05	30/05/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra V5 (Cronograma de obra versión 4 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 12.800.348.887 con la inclusión de Recursos de personal en obra)	Observaciones para el % programado Vs el ejecutado. Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
N/A	PROGRAMACIÓN	06	09/07/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de Obra V6 – (se tuvieron en las observaciones del cronograma de obra V5 donde se incluyen parques priorizados y emergencias aplicadas con presupuesto de $ 12.800.348.887 y la inclusión de los recursos de personal para el desarrollo del proyecto) esta se aprobada 16-07-2025	Aprobado por Interventoría

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	03
		Fecha	6/05/2025

GRUPO 2, "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"


CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
NA	PROGRAMACIÓN	01	1/07/2021	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	Cronograma de obra – Adición y Prorroga V1. Se presenta cronograma de obra APU1 con documentos de solicitud de Adición y Prorroga donde se incluye parques prioritarios, emergencias	Aprobado por Interventoría
N/A	PRESUPUESTO	01	17/12/2024 19/12/2024 12/01/2025 17/01/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	Se presenta versión 1 a la interventoría desglosada de la siguiente manera: $ 1.204.609.518 $ 4.452.261.784 $ 7.567.301.498 $ 13.077.262.000	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
NA	PRESUPUESTO	02	5/02/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	Se presenta versión 2 a la interventoría de la siguiente manera $ 15.812.762,45	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
NA	PRESUPUESTO	03	11/02/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	Se presenta versión 3 a la interventoría de la siguiente manera $ 16.812.865.158	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
NA	PRESUPUESTO	04	14/02/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	Se presenta versión 4 a la interventoría de la siguiente manera $ 8.134.908.847	Se presenta versión 4 a interventoría por un valor de: $16.873.810.463 esta, sin embargo el valor del presupuesto aprobado el
N/A	PRESUPUESTO	05	28/02/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	Se realiza mesa de trabajo el 28/02/2025 en las instalaciones de la interventoría con presencia del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero donde se aprueba versión 5 con un presupuesto aprobado total de $ 10.075.802.247,00	Se presenta versión 5 a interventoría por un valor de: $16.009.819.139 el 28 de febrero de 2025, sin embargo el valor del presupuesto aprobado de $ 10.075.802.247,00
NA	PRESUPUESTO	06	14/03/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 6 de presupuesto el día 11/03/2025, la interventoría realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.726 en día 14/03/2025	Se presenta versión 6 de presupuesto el día 11/03/2025, se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.726 en día 14/03/2025
N/A	PRESUPUESTO	07	28/03/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 7 de presupuesto el día 22/03/2025 la interventoría realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Ivon Velásquez se aprueba versión 7 con un total de $ 11.013.388.868,00 – 28/03/2025	Se presenta versión 7 de presupuesto el día 22/03/2025, se aprueba versión 7 con un total de $ 11.013.285.868 en día 28/03/2025
NA	PRESUPUESTO	08	21/04/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 8 el día 17/04/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.676.492.210,00, cabe aclarar se pretende realizar la aprobación del 100% del presupuesto del contrato se genera un alcance a este presupuesto ya que existen actividades por incluir y otras por aprobar. Este presupuesto se encuentra en revisión por parte de la interventoría.	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
NA	PRESUPUESTO	9	21/05/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 9 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 9 el día 21/05/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.800.340.807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. Este presupuesto se encuentra en revisión por parte de la interventoría.)	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría
NA	PRESUPUESTO	10	11/06/2025	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 10 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 10 el día 11/06/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 13.900.349.807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. Este presupuesto no se aprueba por la interventoría se solicita observaciones para nueva versión)	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoría


	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Version	02
		Fecha	3/09/2025


GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y reconstrucción de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/A	PRESUPUESTO	11	11/08/2025	CONSORCIO SELZOON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 11 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envio de la versión 11 el dia 05/08/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.908.349.807 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. (Para la revisión de esta versión se realiza una mesa de trabajo donde se aprueba por parte de la interventoria)	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	12	12/08/2025	CONSORCIO SELZOON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 12 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envio de la versión 11 el dia 12/08/2025 con un total de presupuesto aprobado de $15.624.769.307,00 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. (Para la revisión de esta versión se realiza una mesa de trabajo donde se aprueba por parte de la interventoria)	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	13	30/09/2025	CONSORCIO SELZOON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 13 (De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envio de la versión 13 el dia 30/09/2025 con un total de presupuesto aprobado de $16.824.769.307,00 de acuerdo a las priorizaciones de la supervisión del contrato. (Para la revisión de esta versión se realiza una mesa de trabajo donde se aprueba por parte de la interventoria)	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	14	30/10/2025	CONSORCIO SELZOON IDRD 1	Entrega de Presupuestos Versión 14 (De acuerdo a los balance generado por las prioriizaciones de los actividades generadas a los parques pertenecientes a la adición del contrato) esta versión se radica el dia 30/10/2025 tomando a un valor de $ 15.824.769.307,00 se encuentra en proceso de revisión por la interventoria.	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria

ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIONES









	ORDEN DE PEDIDO NO. 368	CÓD	BIC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 1 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING.ENRIQUE GUZMÁN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Malla Electrosoldada Medidas 6X2.35M Hueco 15X15Cm Diametro 4.0Mm (Xx-084)	UND	28	$ 81.900	$ 2.293.200
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 2.293.200

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	SODIMAC COLOMBIA S.A. (HOMECENTER)	FORMA DE PAGO:	CREDITO
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material requerido para zona detrás la Virgen del Parque Nacional

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 369	CÓD	GEC-FO-A-13-A
		VERSIÓN	1

FECHA: 2 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (CEFE SAN CRISTOBAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TEE PRESION 3"	UND	1	$ 76.469,00	$ 76.469
BUE SOLDADO 3" X 1.1/2"	UND	1	$ 24.130	$ 24.130
CODO PRESION 3"	UND	4	$ 54.645	$ 218.578
CODO PRESION 1.1/4"	UND	3	$ 4.792	$ 14.375
TUBO PRESION 1.1/4" X METRO	UND	1	$ 10.752	$ 10.752
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 65.418
TOTAL				$ 409.722

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRAFOS SAS FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108800144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material adicional para atender emergencias en el CEFE SAN CRISTOBAL.

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 370	CÓD	EDC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	1

FECHA: 2 (DÍA) 10 (MES) 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (CEFE SAN CRISTOBAL)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CODO PRESION 3"	UND	2	$ 54.644,54	$ 109.289
UNION PVC PRESIÓN DE 3"	UND	2	$ 26.436	$ 52.872
SOLDADURA PVC FOSA CN HUMEDO 1/8		1	$ 44.354	$ 44.354
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 39.238
TOTAL				$ 245.753

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material adicional para atender emergencias en el CEFE SAN CRISTOBAL.

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 371	CÓD	82C-FO-4-13-A
		versión	3

FECHA: 2 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
UNION PRESION 2"	UND	1	$ 5.394,12	$ 5.394
CODO PRESION 2"	UND	3	$ 14.663	$ 43.989
TUBO PRESION 2" X 50CM	UND	1	$ 10.764	$ 10.764
SOLDADURA LIQUIDA 1/8	UND	1	$ 68.658,00	$ 68.658
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8	UND	1	$ 33.113	$ 33.113
PAQUETE ESTOPA	UND	1	$ 5.000	$ 5.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 31.714
TOTAL				$ 198.632

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900344709
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: [illegible] bueno del parque Sauzalito.

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 372	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 2 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE LA ESPERANZA)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
THINNER COMUN 1GL DIG	GALON	15	$ 45.990	$ 689.850
SV FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS	UND	5	$ 10.290	$ 51.450
DESCUENTOS				$ 104.850
				-
TOTAL				$ 636.450

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para continuar con las actividades de mantenimiento cerramiento cancha futbol y baranda M-83 en el Parque La Esperanza.

Firma Solicitante Residente de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 373	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 3 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PRIMER ANTICORROSIVO 1GL VERDE OLIVA	GALON	16	$ 149.990	$ 2.399.840
SV FLETE ADICIONAL X 1000 PESOS	GLOBAL	5	$ 1.090	$ 5.450
SV FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS	GLOBAL	3	$ 10.290	$ 30.870
				$ -
				$ -
			DESCUENTOS	$ 255.840
TOTAL				$ 2.180.320

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para mantenimiento en cerramiento cancha sintética Fútbol 8, canchas de tenis y canchas de squash del Parque Porvenir.

Firma Solicitante Residente de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 373	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		versión	2

FECHA: 3 (día) | 10 (mes) | 2025 (año)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE LA ESPERANZA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ESMALTE T2 1GL DOMESTICO VERDE ESMERALDA	GALON	1	$ 92.990	$ 92.990
DESCUENTOS				$ 12.990
				-
TOTAL				$ 80.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Concosud Colombia S.A. (EASY) FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para continuar con las actividades de mantenimiento cerramiento cancha futbol y baranda M-83 en el Parque La Esperanza.

Firma Solicitante Residente de Obra

David Ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 375	CÓD	02C-FO-6-13-A
		versión	2

FECHA: 6 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 PARQUE PARQUE NACIONAL (PM-EA) ENRIQUE OLAYA HERRERA [SECTOR HISTORICO]

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CADENA GALVANIZADA 1/4 X MT	M	4	$ 13.445	$ 64.000
8409997 CANDADO HIERRO 63MM LLAVE T. CAIA(43881) 111271472	UND	1	$ 26.891	$ 32.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 96.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERRIDEPOSITO G Y G S.A.S FORMA DE PAGO: CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para asegurar 28 mallas electro soldadas en el parque Nacional

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 376	CÓD	BJC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 8 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ANTICORROSIVO 1GL GRIS BLER	GALON	16	$ 66.990	$ 1.071.840
DESCUENTOS				$ 146.240
TOTAL				$ 925.600

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para iniciar actividades de mantenimiento cerramiento cancha futbol y baranda M-83 en el Parque La Esperanza.

En el parque El Porvenir se requiere para hacer el mantenimiento del cerramiento cancha futbol sintética

Firma Solicitante
Residente de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 378	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	1

FECHA: 4 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
C-3000-4-28-S (Bombeo Normal 210 kg/cm² 28 días Convan 8"). No. de despacho(s): 40931.	M3	7	$ 448.900	$ 3.142.300
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 597.037
TOTAL				$ 3.739.337,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCREMOVIL SAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de placa de concreto Plazoleta de la Virgen

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 379	CÓD	B2C-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 9 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especimenes cilíndricos de concreto 6"	UN	6	$ 5.500	$ 33.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 6.270
TOTAL				$ 39.270

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere ensayos de laboratorio para muestras de concreto pre mezclado 3000 PSI vaciado en placas de contrapiso en sendero monumento La Virgen del Parque Nacional.
Fecha toma de muestras: 04 octubre 2025
Fecha ensayos: 11 octubre 2025 (2 und); 18 octubre 2025 (2 und); 01 noviembre 2025 (2 und)

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 380	CÓD	BDC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 15 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 PARQUE PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ADOQUIN DE ARCILLA 10x20x6 CM	UND	700	$ 1.500	$ 1.050.000
VIAJE RECEBO B400 X 6M3	UND	1	$ 680.000	$ 680.000
ARENA AMARILLA DE PEÑA	M3	1	$ 120.000	$ 120.000
CEMENTO GRIS CEMEX	BULTOS	3	$ 29.412	$ 105.000
ACARREO	GLOBAL	1	$ 60.000	$ 60.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 2.015.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S FORMA DE PAGO: CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ Nº 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material requerido en zona de baños y vestieres del parque Estadio Olaya Herrera

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 383	CÓD	IDC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	1

FECHA: 16 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (CEFE SAN CRISTOBAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CODO PRESION 4"	UND	4	$ 118.548,74	$ 474.195
TUBO PRESION 4" POR METRO	UND	1	$ 82.422	$ 82.422
CODO 1 1/2" PRESION	UND	1	$ 8.947	$ 8.947
UNION DE 1 1/2" PRESION	UND	2	$ 4.292	$ 8.585
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 108.708
TOTAL				$ 680.857

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOSORBICOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 026000144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material adicional para atender emergencias en el CEFE SAN CRISTOBAL.

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 384	CÓD	B2C-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 20 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMÁN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alquiler molde cilindrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto Valor por dia $950 (alquiler Minimo 15 dias)	UND	30	$ 950	$ 28.500
Alquiler molde cilindrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto Valor por dia $950 (alquiler Minimo 15 dias)	UND	30	$ 950	$ 28.500
Alquiler molde cilindrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto Valor por dia $950 (alquiler Minimo 15 dias)	UND	30	$ 950	$ 28.500
Alquiler molde cilindrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto Valor por dia $950 (alquiler Minimo 15 dias)	UND	30	$ 950	$ 28.500
Alquiler molde cilindrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto Valor por dia $950 (alquiler Minimo 15 dias)	UND	30	$ 950	$ 28.500
Alquiler molde cilindrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto Valor por dia $950 (alquiler Minimo 15 dias)	UND	30	$ 950	$ 28.500
Alquiler molde cilindrico 6" x 12" (152 mm) para muestra de concreto Valor por dia $950 (alquiler Minimo 15 dias)	UND	30	$ 950	$ 28.500
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 43.320
TOTAL				$ 271.320,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO INECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Alquiler de 8 camisas del mes de SEPTIEMBRE

Esta orden de pedido corresponde a la factura electrónica FE 93823

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 386	CÓD	82C-FO-4-13-A
		Versión	1

FECHA: 21 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UMD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UN	6	$ 5.500	$ 33.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 6.270
TOTAL				$ 39.270

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRILAB SAS FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere ensayos de laboratorio para muestras de concreto pre mezclado 3000 PSI vaciado en placas de contrapiso en sendero monumento La Virgen del Parque Nacional.
Fecha toma de muestras: 18 octubre 2025
Fecha ensayos: 25 octubre 2025 (2 und); 01 noviembre 2025 (2 und); 15 noviembre 2025 (2 und)

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos
	David Ortiz S.	

Fecha de impresión: 21/10/2025, verificable con la versión vigente en Kawak, y datos relacionados.

	ORDEN DE PEDIDO NO. 387	CÓD	82C-FO-4-19-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 24 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210 kg/cm² 28 días Cemex 4"). No. de despacho(s) 40031.	M3	7	$ 448.900	$ 3.142.300
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 597.087
TOTAL				$ 3.739.337,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCREMOVIL SAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de placa de concreto Plazoleta de la Virgen. Se realizó descargue del concreto el 18/10/2025

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 388	CÓD	82C-CO-4-13-A
		VERSIÓN	3

FECHA: 24 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210 kg/cm² 28 días Cemex 6"). No. de despacho(s): 40331.	M3	7	$ 448.900	$ 3.142.300
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 597.037
TOTAL				$ 3.739.337,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCREMOVIL SAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de placa de concreto Plazoleta de la Virgen. Se realizó descargue del concreto el 21/10/2025

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

Fecha de impresión: 24/10/2025, verificable con la versión vigente en Kawak, y datos relacionados.

	ORDEN DE PEDIDO NO. 389	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	3

FECHA: 24 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
C-3000-4-28-S (Bombeo Normal 210 kg/cm² 28 días Comun 6"). No. de despacho(s): 40331.	M3	7	$ 448.500	$ 3.142.500
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 597.037
TOTAL				$ 3.739.337,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONOREMOVIL SAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de placa de concreto Plazoleta de la Virgen. Se realizó descargue del concreto el 29/10/2025

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 390	CÓD	02C-FO-4-13-A
		[illegible]	1

FECHA: 24 (DÍA) | 10 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE QUIROGA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
GRIF. TQ ATLAS PLUS 20CM	UND	2	$ 47.983,19	$ 95.966
VALVULA FLOTADORA PARA TANQUE AEREO 1/2"	UND	1	$ 49.580	$ 49.580
LLAVE JARDIN PLASTICA	UND	1	$ 12.017	$ 12.017
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IVA 19 %				$ 29.937
TOTAL				$ 187.500

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMFOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°168900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material requerido para la atención de emergencia reportada por el Supervisor en los baños del Coliseo del Parque Quiroga.

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

Fecha de impresión: 27/10/2025, verificable con la versión vigente en Kawak, y datos relacionados.

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

NIT 832.009.008-8

Oficina: Carrera 1A No. 11-130 - T2 Of. 429 - Ofichía
Planta: Km. 12 Vía Zipaquira -Ubaté
Cel: 3118995677 - 3108563477

REMISION 38482

Fecha: 17/09/2025

Señor (es):	Belzcon Sas Parque Estadio Enrique Olaya Herrera	Contacto:		Transportador:	WILLIAM GOMEZ NIÑO
Ciudad:	BOGOTA	Celular:		Conductor:	WILLIAM GOMEZ NIÑO
Dirección:	Cra. 21 #9, Bogotá			Placa:	JVK197

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
L10206	Adoquín 10 X 20 X 6	2000
LES624	Ladrillo estructural	500

Despachado por: VIVIANA CAMELO

Vale:

Factura:

El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despues de recibido en obra no se aceptan reclamos ni devoluciones

Observaciones:

Conductor:
WILLIAM GOMEZ NIÑO

Firma

Recibido a satisfacción:

Camilo C.

Nombre, firma y sello



Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO N° 1368126

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1368126	**Fecha de Entrega**	02/09/2025
Estado	Completo Pagado		
Tienda	EASY RAFUEGOS		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Impod.)		

Datos Cliente

Razón Social	SELCON SAS	**CC/NIT/RUT**	901250880
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	MESTOR ORLANDO	**Teléfono Contacto**	8052552
Dirección de Servicio	CARRERA 80 J NO. 75-40 SUR BARRIO LA ESPERANZA	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	BOSA-BOSA
Teléfono de Servicio	323 3150660	**Indicaciones**	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
2107238	ANTICORROSIVO 1GL PINTUCO GRIS	20.00	20.00
1406477	CEPILLO PROF DE ACERO MADERA DE 3X12	4.00	4.00
2192297	RODILLO 2PG EPOXICO MASTER	3.00	3.00
2185092	LIJA AGUA 120 PLIEGO ABRACOL	12.00	12.00
2185094	LIJA AGUA 180 PLIEGO ABRACOL	12.00	12.00
1153349	BROCHA POPULAR 3PG CARIBE	6.00	6.00

PERSONA QUE DESPACHO:

PERSONA DE SEGURIDAD

FIRMA DEL CLIENTE

PERSONA QUE RECIBE

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

CENCOSUD COLOMBIA S.A. EASY RAFUEGOS
ENTREGADO DOMICILIO
01 SEP 2025

8/09/2025 12:01:21 p. m.

onal La Esperanza, 79- a, Cl. 75 Bis Sur #79-99, Bogotá, Colombia

danosa
Building together

IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y MORTEROS
PARA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

1402363

Página 1 / 1

LUGAR DE ENTREGA Y OBSERVACIONES

CL. 40 51 23. 050012 MEDELLIN Bogota (Colombia)

POR FAVOR, CONTACTAR CON EL CLIENTE PARA ORGANIZAR LA DESCARGA DEL MATERIAL EN DESTINO.

LUGAR DE CARGA Tactic Logistics 10. TACTIC LOGISTICS Autopista Medellin Km. 1.5 Siberia La punta (COTA - CU

ALBARAN DE CARGO

Nº ALBARAN

330/ Tactic Logistic	1402363

FECHA	Hora
17/09/2025	19:15

DATOS DEL CLIENTE

CODIGO 191227

FACTURA A G Y J FERRETERIAS S A
DOMICILIO CL. 40 51 23 , MEDELLIN 050012 Bogota CO

CIF/ CO800130428
TELEFONO FAX
CONDICIONES DE PAGO LAS ACORDADAS CON EL CLIENTE
S/REFERENCIA
PEDIDO Nº 8802

TRANSPORTE

AGENCIA TRANSPORTES
TTES. PROPIOS

PORTES CPT
MATRICULA

BULTOS	PALETS	TONELAJE/KG
		94

CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	EQUIVALENCIA	
311014	93.75 KG	CURIDAN ECO 3100000000041001 (5 Bl)	5 Bl	18.75x

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO LA CARGA PODRA SER INSPECCIONADA EN EL MOMENTO DE SU SALIDA DEL ALMACEN

DANOSA ANDINA S.A.S
900.537.115-9
BOGOTA DC
17/09/2025

TRANSPORTISTA

Nombre
DNI
Razón Social
Dirección

CLIENTE

TRANSPORTISTA

Notas - El responsable de la entrega del envase usado para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final
- Toda reclamación u observación por diferencia en cantidad o precio, por rotura etc., deberá hacerse en el acto de entrega

Ver condiciones generales de venta al dorso o en nuestra página web

DANOSA ANDINA, S.A.S.
Barranquilla Sandra
Calle 140 #49-73
Bogotá D.C. Colombia
NIT. 900537115-9
Tel: +57 317 672 9329
andina@danosa.com - www.danosa.com

Copia para Facturación

GUIA DE DESPACHO Nº 1372481

Datos de la Guia de Despachos
Nº Orden de Entrega: 1372481
Estado:
Tienda: EAST MORTE
Tipo Entrega: Despacho Domicilio (Fast Speed)
Fecha de Entrega:

Datos Cliente
Razón Social: BELZCON SAS
Actividad Economica: 0 Actividad no Def
Nombre de Contacto: BELZCON SAS
Dirección de Servicio: CRA 79A #
Ciudad: BOGOTA
Teléfono de Servicio: 3231n5440
CC/NIT/nit:
Teléfono Contacto:
Departamento: BOGOTA
Barrio: EDELWEISS
Indicaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
2169431003	ESMALTE GEL COLOR EFECTO VERDE ESMERALDA	20.00	20.00

PERSONA QUE DESPACHO

PERSONA QUE RECIBIO

FIRMA DEL CLIENTE

PERSONA QUE RECIBE

DETALLE DE QUIEN RECIBE

X

OBSERVACIONES DE ENTREGA

Verificador Datacel Cliente Jurídico

24 SEP 2025

PUEDES CONSTRUIR, [illegible] Y DECORAR

- VENTA MAYORISTA A EMPRESAS Y CONSTRUCTORAS

Orden De Entrega N° 1369469

2 201413 694697

Datos Cotización			
No. Cotización	2115909754	**Fecha de Cotización**	08/09/2025
Estado	Orden En Aprobada	**Tienda**	EASY 179
Atendido Por	ANGGIE JOHANA BECERRA CASTRO	**Fecha de Entrega**	10/09/2025
Válido Desde		**Válido Hasta**	12/09/2025
Tipo de Pago	Crédito dentro de los 45 días	**Orden de Compra**	
Observaciones			

Datos Cliente			
Razon Social	BELZCON SAS	**CC/NIT/RUT**	901252860-7
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas	**Teléfono Contacto**	8052552
Dirección	CL 105#46-26	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	PASADENA-SUBA

Dirección de Servicio (Despachos e Instalaciones)			
Teléfono	8052552		
Dirección	CL 105#46-26	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Ciudad	LA MESA	**Barrio**	LA MESA-LA MESA
Comentarios			

Código	Tipo	Descripción Vta	Tipo Despacho	Unidad	Contabiliza Vta	Peso	Cantidad	Descuento	Precio Con IVA	Total Con IVA
1410714	PS	ESPATULA INOXIDABLE BRILLO ESPEJO 5 PO	Retira Cliente	UN	NO	0.10	2	5,980	18,000	36,000
2185003	PS	LIJA AGUA 150 PLIEGO ABRACOL	Retira Cliente	un	NO	1.15	20	5,800	1,700	34,000
2234605	PS	CINTA ENMASCARAR 24MM X 40MTS STARTAPE	Retira Cliente	un	NO	0.11	5	4,950	9,500	47,500
1751680	PS	DISCO FINO DEWALT 9PG	Retira Cliente	UN	NO	1.50	5	9,250	16,000	80,000
2194542	PS	GRATA DE COPA ENTORCHADA ROSCA 5/8	Retira Cliente	un	NO	0.95	2	0	31,990	63,980

Sub-Total	**261,480**
Total Descuentos	**25,980**
Valor IVA	**41,749**
Total A Pagar	**261,480**

Daniel Ayala
Control Logistico
Cencosud Colombia S.A.
NIT.800.155.107-1

Consulta el servicio de ...

VENTA MAYORISTA A EMPRESAS Y CONSTRUCTORAS

Orden De Entrega N° 1369474

2 201413 694741

Datos Cotización

No. Cotización	2115909628	**Fecha de Cotización**	08/09/2025
Estado	Orden En Autorizada	**Tienda**	EASY 170
Atendido Por	ANGGIE JOHANA BECERRA CASTRO	**Fecha de Entrega**	10/09/2025
Válido Desde		**Válido Hasta**	13/09/2025
Tipo de Pago	Crédito dentro de los 45 días	**Orden de Compra**	
Observaciones			

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	**CC/NIT/RUT**	901252860-7
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas	**Teléfono Contacto**	8052552
Dirección	CL 105#46-26	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	PASADENA-SUBA

Dirección de Servicio (Despachos e Instalaciones)

Telefono	8052552		
Dirección	CL 105#46-26	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Ciudad	LA MESA	**Barrio**	LA MESA-LA MESA
Comentarios			

Codigo	Tipo	Descripción/Ver	Tipo Despacho	Unimed	Instalación/Vin	Peso	Cantidad	Descuento	Precio Con IVA	Total Con IVA
2192329	PS	PRIMER ANTICORRISOVO 1GL VERDE OLIVA	Retira Cliente	un	NO	5.48	16	199,840	134,000	2,144,000
2192166	PS	THINNER COMUN 1GL DJG	Retira Cliente	un	NO	3.16	15	89,850	39,000	585,000

Sub-Total	**2,729,000**
Total Descuentos	**289,690**
Valor IVA	**435,722**
Total A Pagar	**2,729,000**

Daniel Ayala
Control Logistico
Cencosud Colombia S.A.
NIT 900.155.107-1

Reciclados Industriales	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GAM FR-16
	REMISION DE DESPACHOS	30-06-2019 Vs 001

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS

REMISION: **8294**

900.360.954-1
Km 1.5 costado Sur via Bogota - Siberia
8759047-8966879
comercial.planta@reciclajeindustriales.co

FECHA: **viernes, 12 de septiembre de 2025**

Cliente: BELICON SAS
Nit.: 901252860-7

Proyecto: CL 105 46 26 P 2
Direccion de entrega: ra 52B #17-09 Parque Milama Tejar San Eusebio (Localidad Puente A

Item	Codigo	Descripcion	Calidad	Cantidad	Peso Uni (Kg)	Peso Total (Kg)	Lote	Codigo Interno
1	A-10	Bloque de cemento A-10	PRIMERA	34,0	136,0	4.624,0		
				-	-	-		

OBSERVACIONES:

Persona que recibe: Jhon Santana
Cédula: 1030661956 de Bogotá
Número de celular: 322 2280448

Transportador	CARLOS ALDANA
Placa	JLT059

Norma NTC 4109 - Capitulo 6 Recepcion, muestreo y aceptacion; las fisuras menores; inherentes al metodo de fabricacion o desportilladuras menores que resultan de los metodos usuales de manipulacion en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. Para Reciclados Industriales de Colombia se considera que una desportilladura menos es hasta 3 cm

Jhon Santana

Nombre y firma de quien recibe a satisfaccion

Nombre: _____
CC/Nit: _____
Fecha: _____

Industria Nacional de Agregados Reciclados
Nit. 901.295.344 - 2

REGISTRO CAR N°54
RESOLUCIÓN 472 DE 2017 DEL MADS.
RESOLUCIÓN 1257 DE 2021 DEL MADS.
REGISTRO IDU N° 683
PLANTA DE APROVECHAMIENTO
REGISTRO IDU N° 687

INGRESO / SALIDA DE MERCANCÍA

Nº 3538

SALIDA: X **INGRESO:**

FECHA: 13 09 25

OBRA: Parque Milenita

PLACA: WZL 571

CLIENTE: Pedregon

METROS CÚBICOS: 7

CONDUCTOR: Javier Alvarado

EXCAVACIÓN: TIERRA: RECEBO: X CONCRETO: ESCOMBRO:

LADRILLO: OTRO:

BASE: MEJORAMIENTO: TRIT 1" RAJON: TIERRA:

SUB BASE: ARENA DE TRITURACIÓN: TRIT 3/4 RECEBO: B200:

OTRO: OBG PEA

ACEPTADO:

AUTOPISTAS MEDELLÍN, KM 2 VÍA PARCELAS COTA. 500 MTS COSTADO IZQUIERDO

Contacto: ricardo.giraldo@inar.net.co
Cel: 315 629 4720

CERTIFICA VECOAGREINT S.A.S

ANEXO 5. CONTRA MUESTRAS INTERVENTORIA

PSI
INGENIERIA & LABORATORIO

Teléfono 6750910
Calle 72A No. 66-11
Bogotá D.C. Colombia
www.psiingenieria.com
F-T-030

ORDEN DE TRABAJO
RECEPCION MUESTRAS DE CONCRETO

Compañía	SOLIUN INGENIERIA	Entregado por:	ANDRES GUATAME	Fecha de recepción	25	10	24
Obra	INFRAESTRUCTURA PARQUES 2552	Recibido por:		OT-CONC-			
Dirección	AV CIRCUNVALAR - CALLE 39 PARQUE NACIONA	Código interno	2552				

No. de Muestra	Cantidad	Tipo de muestra				Diámetro			Resistencia nominal MPa	Fecha de toma			Edad del ensayo Días	Fecha de ensayo			Tipo de ensayo			Localización	Observaciones
		Cilindro	Viguetа	Mortero	Otro	4"	6"	Otro		Año	Mes	Día		Año	Mes	Día	Compresión NTC 673	Flexión NTC 2871	Tracción NTC 722		
1	2	X					X		3000 PSI	25	10	23	28				X			Placa plazolea parque nacional	
1	1	X					X		3000 PSI	25	10	23	56				X			Placa plazolea parque nacional	


ANEXO 6 CERTIFICADOS Y ENSAYOS CONTRATISTA


	[illegible]


[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																						
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																						
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																						
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																						
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]




10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							









CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5890168

Descripción del Producto: PQ DOMESTICO GL EMERAL GREE P-53 180L

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro País: Colombia

Detalles de Lote

Número de Lote: 598448062
Fecha de Manufactura: 26.11.2024
Fecha de Expiración: 16.11.2026
Lote de Inspección: 40006952656
Cond. de Almacenam: En los envases originales sin abrir, protegidos de la luz solar.

Detalles Comerciales:

RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL LOTE

Características	Método	Tolerancia Límite Inferior		Tolerancia Límite Superior	Resultados	Unidad
ACABADO			P/F		Pasó	-
COLOR INSTRUMENTAL (Delta E)		0,00	-	0,50	0,50	-
VISCOSIDAD KU		85,00	-	95,00	89,00	KrebsUnits
DENSIDAD		0,885	-	0,911	0,885	g/cm3
SECAMIENTO AL MANEJO (hrs)		6,00	-	8,00	8,00	Hours
BRILLO A 60°		80,00	-	90,00	83,00	Gloss Unit
MOLIENDA HEGMAN		7,00	-	7,50	7,00	Hegman
PODER CUBRIENTE EN HUMEDO			P/F		Pasó	-

ANEXO 6.A
CERTIFICADOS DE CALIDAD

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-3979325-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON BORD 1
***OBRA:** PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA
***DIRIGIDO A:** PAULA ORDOÑEZ
***DIRECCIÓN:** CL 22 SUR N 21 09

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-16
REFERENCIA: 12 - 26765
DIGITÓ: EFRAIN EDUARDO BECERRA MURCIA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónica
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extrema
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kg/cm² a lb/in², multiplique por: 14.224
De MPa a kg/cm², multiplique por: 10.1971

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de muestra	* Tipo de muestra	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Fecha de falla	Observaciones
530287	E5	No especificado	Concreto	Escalera bailos y cerramo	2025-09-30	2025-09-30	2025-10-14	14	101	17.908	21.0	351.0	199.0	19.6	93.2	3-Cónica y dividida	
530287	E6	No especificado	Concreto	Escalera bailos y cerramo	2025-09-30	2025-09-30	2025-10-14	14	101	18.146	21.0	388.0	266.0	20.8	99.2	3-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando esta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que sumes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de muestra" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el ensayo de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, referente utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

523

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

REMISIÓN DE MUESTRAS DE ENSAYO

LABORATORIO DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Código: F-200	Versión: 02
Actualización: 2020-12-24	
Página 1 de 1	

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSORCIO BELLCON IDRD 1	NOMBRE DE LA OBRA:	IDRD CONTRATO PUBLICO 4082 – 2024 PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	RECIBE EN OBRA:		FECHA DE ENVÍO:	
PROCEDENCIA DE LA MEZCLA:		ENTREGA EN OBRA:	JOHN SANTANA	MUESTRAS MARCADAS POR:	JOHN SANTANA		
TOTAL DE MUESTRAS:	Cilindros: 6 U. de mampostería: ____ Muretes: ____ Viguetas: ____ Prefabricados: ____			CÓDIGO DE OBRA:	26316	ORDEN DE TRABAJO No:	

-La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*), es suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

NOMENCLATURAS

TIPOS DE MUESTRA: C: Cilindros V: Viguetas P: Prefabricados MT: Muretes U.M: Unidades de mampostería

TIPOS DE ENSAYO: A: Absorción C: Compresión F: Flexión T: Tensión indirecta M.E: Módulo de elasticidad RT: Retracción T.I.Ac Tasa inicial de absorción

MUESTRA No.	LOCALIZACION	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE ENSAYO	* CÓDIGO DE MEZCLA	* RESISTENCIA NOMINAL (MPa)	DIAMETRO (mm)	* FECHA DE TOMA			* HORA DE LA TOMA	* EDAD DE ENSAYO (DÍAS)	* CANTIDAD DE MUESTRAS POR EDAD	FECHA DE ROTURA			OBSERVACIONES
		Según nomenclatura					AA	MM	DD				AA	MM	DD	
M1-M2	Placas de contrapiso Sendero Virgen	C	C		21	152	25	10	4	9:00 a. m.	7	2	25	10	11	
M3-M4	Placas de contrapiso Sendero Virgen	C	C		21	152	25	10	4	9:00 a. m.	14	2	25	10	18	
M5-M6	Placas de contrapiso Sendero Virgen	C	C		21	152	25	10	4	9:00 a. m.	28	2	25	11	1	

Marque así las muestras:
XXXX ← Código de obra
XX ← Id. de la

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

REMISIÓN DE MUESTRAS DE ENSAYO

LABORATORIO DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Código: F-200	Versión: 02
Actualización: 2020-12-24	
Página 1 de 1	

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSORCIO BELICON IDRD 1	NOMBRE DE LA OBRA:	IDRD CONTRATO PÚBLICO 4080 - 2024 PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	RECIBE EN OBRA:		FECHA DE ENVÍO:	
PROCEDENCIA DE LA MEZCLA:		ENTREGA EN OBRA:	JOHN SANTANA	MUESTRAS MARCADAS POR:	JOHN SANTANA		
TOTAL DE MUESTRAS:	Cilindros: 6 U. de mampostería: ____ Muretes: ____ Viguetas: ____ Prefabricados: ____			CÓDIGO DE OBRA:	25684	ORDEN DE TRABAJO No:	

*La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*), es suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

NOMENCLATURAS

TIPOS DE MUESTRA:	**C:** Cilindros **V:** Viguetas **P:** Prefabricados **MT:** Muretes **U.M:** Unidades de mampostería	**TIPOS DE ENSAYO:**	**A:** Absorción **C:** Compresión **F:** Flexión **Ti** Tensión indirecta **M.E:** Módulo de elasticidad **RT:** Retracción **T.I.A:** Tasa inicial de absorción

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN	TIPO DE MUESTRA (Según nomenclatura)	TIPO DE ENSAYO (Según nomenclatura)	* CÓDIGO DE MEZCLA	* RESISTENCIA NOMINAL (MPa)	DIÁMETRO (mm)	* FECHA DE TOMA AA	MM	DD	* HORA DE LA TOMA	* EDAD DE ENSAYO (DÍAS)	* CANTIDAD DE MUESTRAS POR EDAD	FECHA DE ROTURA AA	MM	DD	OBSERVACIONES
M7-M8	Placas de contrapiso Sendero Virgen	C	C		21	152	25	10	18	8:00 a. m.	7	2	25	10	25	
M9-M10	Placas de contrapiso Sendero Virgen	C	C		21	152	25	10	18	8:00 a. m.	14	2	25	11	1	
M11-M12	Placas de contrapiso Sendero Virgen	C	C		21	152	25	10	18	8:00 a. m.	28	2	25	11	15	

Marque así las muestras:
XXXX ← Código de obra
XX ← Id. de la

Concrelab S.A.S. Nit. 860.036.365-9
www.concrelab.com

SEDE PRINCIPAL
Calle 65U No. 114-10
PBX: (+571) 223 5656
Bogotá, D.C.

SEDE CARIBE
Carrera 15 Sur No. 74-62 Bod. 2 - Av. Circunvalar
PBX: (+575) 385 5169
Barranquilla, Atlántico

SEDE ANTIOQUIA
Carrera 33 No. 29b-62
PBX: (+574) 604 1160
Medellín, Antioquia

ANEXO 7 TRAZABILIDAD DE MATERIALES

	FORMATO PARA CONTROL - INVENTARIO DE MATERIALES	CÓD	[illegible]
	NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO IDRD-SG-4060-2024	VERSIÓN	1

ARTICULO / DESCRIPCION	CATEGORIA	No OC ORDEN DE PEDIDO	FECHA DE INGRESO	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
UNION PVC-P 2"	Materiales	OP-	1-oct-2025	UN	1,60	$ -	$ -
CODO PVC-P 2"	Materiales	OP-	1-oct-2025	UN	3,60	$ -	$ -
TUBO PVC-P 2"	Materiales	OP-	1-oct-2025	M	0,50	$ -	$ -
SOLDADURA PVC x 1/8 GAL	Materiales	OP-	1-oct-2025	UN	1,00	$ -	$ -
LIMPIADOR PVC x 1/8 GAL	Materiales	OP-	1-oct-2025	UN	1,80	$ -	$ -
PAQUETE ESTOPA	Materiales	OP-	1-oct-2025	UN	1,00	$ -	$ -
MALLA ELECTROSOLDADA 4x4 MM 15x15 CM 2,35x6 M	Materiales	OP-	3-oct-2025	UN	28,00	$ -	$ -
PINTURA TIPO ESMAL 1L COLOR VERDE	Materiales	OP-	3-oct-2025	GAL	1,00	$ -	$ -
CONCRETO REMBRABLE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 3"	Materiales	OP-	4-oct-2025	M3	7,00	$ -	$ -
PINTURA ANTICORROSIVO	Materiales	OP-	7-oct-2025	GAL	16,00	$ -	$ -
ARENA POLVIN	Materiales	OP-	9-oct-2025	M3	13,00	$ -	$ -
ARENA MEDIO	Materiales	CM-	10-oct-2025	LONA	10,00	$ -	$ -
CONCRETO BOMBEABLE 3000 PSI GRAVA COMUN DE 3"	Materiales	OP-	20-oct-2025	M3	7,00	$ -	$ -
CONCRETO BOMBEABLE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 3"	Materiales	OP-	21-oct-2025	M3	7,00	$ -	$ -
CONCRETO BOMBEABLE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 3"	Materiales	OP-	23-oct-2025	M3	7,00	$ -	$ -
CONCRETO BOMBEABLE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 3"	Materiales	OP-	26-oct-2025	M3	7,00	$ -	$ -
CONCRETO BOMBEABLE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 3"	Materiales	OP-	30-oct-2025	M3	4,00	$ -	$ -
		VALOR TOTAL DE INSUMOS EN OBRA				$	-

PARQUE	PROVEEDOR
PARQUE SALITALITO	IMPORMIPOS SAS
PARQUE SALITALITO	IMPORMIPOS SAS
PARQUE SALITALITO	IMPORMIPOS SAS
PARQUE SALITALITO	IMPORMIPOS SAS
PARQUE SALITALITO	IMPORMIPOS SAS
PARQUE SALITALITO	IMPORMIPOS SAS
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	CENTRALO COLOMBIA SA (SACO)
PARQUE LA ESPERANZA	CONCRALO COLOMBIA SA (SACO)
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	CONCRIMADYL
PARQUE PORVENIR	CENCOALO COLOMBIA SA (SACO)
PARQUE SALITATA	COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES - COMINO SAS
PARQUE TIMIZA	
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	CONCRIMADYL
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	CONCRIMADYL
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	CONCRIMADYL
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	CONCRIMADYL
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	CONCRIMADYL

OBSERVACIONES ADICIONALES:

OP= ORDEN DE PEDIDO
CM= CAJA MENOR

Firma persona responsable	Firma de aprobación Director de obra	Firma de aprobación de compras	Director	Firma de aprobación Gerencia de proyectos

FECHA	# DE FOLIO BITACORA DE	# DE NOTA	ACTIVIDADES LIBERADAS OCTURE 2025
PARQUE LA ESPERANZA			
1-oct-25	44	89	se termina retiro de banner en módulos de servicio, se continúa con la aplicación de pintura de cerramiento en la cancha sintética , si continúan con las actividades de aplicación de pintura recubrimiento en la pista de patinaje.
2-oct-25	45	90	se continúa la aplicación del recubrimiento en la pista de patinaje, aplicación de pintura en la cancha sintética, desmonte la lámina exterior del módulo de los baños fuera de servicio.
8-oct-25	49-50	101	se determinó la demarcación y detalles en la pista de patinaje,
9-oct-25	51	103	se realizó la puesta en servicio de la pista de patinaje
10-oct-2025	51	105	se avanza con el lijado de la baranda m83 en la zona infantil
11-oct-25	52	107	se inicia con la instalación del piso caucho SBR en zona infantil según los espesores y respetando los juegos que se adecuan en la zona
13-oct-25	53	108	continúan con la instalación de piso caucho en la zona infantil con los espesores y respetando los juegos que se adecuan en la zona
14-oct-25	54	111	si avanza con instalación de piso caucho en zona infantil.
15-oct-25	55	112	si avanzas con la instalación de fino caucho en zona infantil
17-oct-25	57	119	se libera la instalación de la primera capa de piso caucho SBR en zona infantil.
17-oct-25	57	121	se termina de instalar el piso caucho SBR en zona infantil y se inicia la instalación con su respectiva imprimación con resina en la pista de trote.
18-oct-25	58	124	se continúa con la instalación de piso caucho sbr en pista de trote, se realiza corrección de algunos puntos en la pista de patinaje
20-oct-25	59	126	el contratista realiza el suministro de piso caucho EPDM color terracota para iniciar con la instalación en la pista de trote
21-oct-25	60	128	se inicia con la localización y replanteo de la propuesta de diseño del piso caucho EPDM número 2 aprobada por el IDR igualmente se inicia con instalación según diseño y obras la intervención requerida a subsanar
22-oct-25	60	130	como actividad importante se avanzó con la instalación del piso caucho en la zona infantil según diseño aprobado se avanzó en el desmonte del piso caucho de la pista de trote sede Norte se avanza con el lijado de la baranda de la zona infantil
23-oct-25	61	132	se continúa instalación de piso caucho EPDM (un centímetro) en zona de juegos infantiles; desmonte piso caucho existente en tramo número 2 de la pista de trote
24-oct-25	62	133	se inicia instalación de piso caucho SBR (2cm) entramos número 2 de la pista de trote se continuó con limpieza lijado de baranda m83 en zona de juegos infantiles
25-oct-25	62	135	se realiza instalación de piso caucho EPPM (1cm) de color rojo en el tramo número 2 de la pista de trote y continúa limpieza lijado de barandas M83 en zona de juegos infantiles.

PARQUE TIMIZA			
1-oct-25	134	291	se realizó el suministro de la malla fatinet,
6-oct-25	136	296	se reinicia las obras en el muro costado Sur realizando adecuación del muro existente.
8-oct-25	137	300	se avanzó y terminó con la demolición del muro del costado sur del parque.
9-oct-25	138	302	se avanza con el armado de acero de refuerzo de La viga del cerramiento de la malla fortinet, se realiza instalación de forma aleta y la interventoría recomienda alinear la forma aleta muy bien antes de fundir.
10-oct-25	138	304	se avanza en la fundición de La viga de instalación de los perales del cerramiento fortinet, se requiere retirar los escombros a sitio autorizado e instalar la baranda M80 en sendero peatonal.
11-oct-25	139	306	si avanza con el desencofrado de la viga se requiere retirar escombros y suministrar la baranda M80 en sendero peatonal
14-oct-25	139	308	se avanza con la instalación de la malla fortinet
15-oct-25	140	310	se continúa armado de muro encerramiento malla fortinet
23-oct-25	142	317	se inicia construcción de la baranda del sendero peatonal
24-oct-25	143	319	se realiza el cargue retiro y disposición final de 7 metros cúbicos de RCD acopiado en zona de acceso Costa oriental.
24-oct-25	143	320	se continúa con el suministro de instalación de baranda metálica M-80 y pasa a manos en tramo N° 2 del sendero del lago
25-oct-25	144	322	se continúa con instalación y pintura tipo anticorrosivo de baranda M-80 y pasamanos en tramo número 2 del sendero zona del lago.
27-oct-25	144	324	11 meses 20 días se continúa con soldadura, pintura tipo anticorrosivo y pintura tipo esmalte en la baranda M80 , pasamanos en tramo número 2 de sendero zona del lago.
PARQUE FORVENIR			
1-oct-25	112	307	se continúa actividad de pintura tipo esmalte en cerámica en cancha sintética fútbol 8; lijado de estructura metálica encerramiento de cancha de tenis.
6-oct-25	113	313	si avanza en la aplicación de anticorrosivo y pintura tipo esmalte en cerámica cancha fútbol 8.
7-oct-25	114	315	si avanza en la aplicación de anticorrosivo y pintura de cerramiento cancha fútbol 8 se requiere de inmediato implementar un plan de contingencia para mitigar el atraso en las obras de la pista de trote módulos sanitarios.
9-oct-25	116	319	se avanza en la aplicación de la capa de anticorrosivo y pintura esmalte encerramiento de cancha fútbol 8
11-oct-25	117	323	se avanza en la aplicación de pintura esmalte verde en el cerramiento.
16-oct-25	119	329	se avanzó en la instalación de la pintura esmalte verde costado sur de la cancha.
17-oct-25	120	331	se continúa actividad de pintura tipo esmalte encerramiento primer nivel de cancha de fútbol 8 sintético y pintura tipo anticorrosivo encerramiento de cancha de tenis

18-oct-25	120	333	se continúa actividad de pintura tipo esmalte encerramiento primer nivel de cancha de fútbol 8 sintético y pintura tipo anticorrosivo encerramiento de cancha de tenis
20-oct-25	121	335	se continúa con actividades de nivelación y compactación mecánica en material granular de pista de trote, lijado y limpieza de estructura metálica encerramiento contra impacto nivel 2
21-oct-25	121	336	se continúa actividades de pintura tipo anticorrosivo en estructura metálica de cerramiento contra impacto nivel 2 en cancha sintética fútbol 8.
23-oct-25	123	343	se continúa actividades de aplicación de pintura tipo anticorrosivo y esmalte en estructura metálica es herramienta contra impacto nivel superior en cancha sintética fútbol 8.
24-oct-25	124	345	se continúa actividades de aplicación de pintura tipo anticorrosivo y esmalte en estructura metálica es herramienta contra impacto nivel superior en cancha sintético fútbol 8.
25-oct-25	124	347	se continúa actividades de aplicación de pintura tipo anticorrosivo y esmalte en estructura metálica es herramienta contra impacto nivel superior en cancha sintética fútbol 8 y tubos de soporte malla nylon
25-oct-25	124	348	se realiza suministro y acopio de material caucho reciclado SBR.

ANEXO 8 SALIDAS NO CONFORMES - CONTRATISTA

	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	CÓDIGO	MT-MC-01
		VERSIÓN	01
		FECHA	09/12/2024

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1) [illegible] 2) [illegible] 3.1)Durante toda la ejecución del proyecto los fines de semana. 3.2)Durante toda la ejecución del proyecto los fines de semana.	1) Director de Obra 2) Ingeniero de obra y Profesional de Calidad. 3) Maestro de obra 4) Personal que implementa de cada actividad en especial obra.	De día hábil a la ejecución de las primeras actividades relacionadas en el Plan de Ataque.	Director de obra	N/A	N/A
2	[illegible]	N/A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Incumplimiento al contrato de obra	No genera un costo ya que se toma como política de [illegible]	No genera	Ingeniero	1 ingeniero	Director de obra Ingeniero Residente	N/A	N/A
3	[illegible]	N/A	[illegible]	[illegible]	Calidad y tiempo	[illegible]	Plan de Inspección y Ensayos	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5 [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible] 8. [illegible] 9. [illegible] 10. [illegible]	[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 4 [illegible] 5 [illegible] 6 [illegible] 7 [illegible] 8 [illegible] 9 [illegible] 10 [illegible]	De día hábil a la ejecución de las primeras actividades relacionadas en el Plan de Ataque.	Director de obra	N/A	N/A
4	[illegible] y Sanitas	N/A	[illegible]	[illegible]	Calidad y tiempo	[illegible]	Instalaciones de gaseosa y Plan de Inspección y Ensayos	[illegible]	[illegible] Cuatro de cada semana [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	De día hábil a la ejecución de las primeras actividades relacionadas en el Plan de Ataque.	Director de obra	N/A	N/A

1	Cobinci	004	auditoria	20/04/2022	Cobinci e Interno	Revisar todos los registros del Plan de mejoramiento de la auditoria interna realizada en el mes de Cobinci numero 001 y buscar las evidencias de cumplimiento. Cada una de las no conformidades encontradas en la auditoria interna del mes de cobinci se encuentra dentro de las actividades de mejoramiento del plan de auditoria interna de cobinci. Estas actividades deben ser cumplidas en el tiempo establecido en el plan de mejoramiento.	Encargado interno	Actividades de planificación y de apoyo (revisión gestión, Formación de auditores realizadas en el plan de auditoria, Capacitación y de concientización.	27/04/2022 30/07/2022 Coordinadora de Gestión Tecnológica y Ambiental	Cumplir con una o actividades de cobinci	Las actividades del plan de mejoramiento cumplidas en el plan de auditoria	Eficaz en cobinci	N/A	N/A
2	Cobinci	004A	auditoria	20/04/2022	Cobinci e Interno	Los auditores cumplieron con el 17 de mayo de 2021 con el fundamentado. Actual Administrativo con la colaboración de la CAPTA DE CONOCIMIENTO (Cobinci) CE A ANÁLISIS Auditor (1) DP. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Cobinci con Cobinci 100 revisado 14/03. Cobinci social" después del análisis. Encargado interno en Cobinci del servicio a contratación de 15 L a 27 C) en un ambiente humano, se menciona que se realiza la auditoria de manera limpia con Cobinci."	Plan de mejoramiento y Mapa	Cumplir con los cobinci a cabo de manera la revisión de acuerdo a actividades en la norma NTC ISO 9001:2015 Actividad 10.2.2. Conocimiento a la gestión del encargado interno Cobinci y los niveles de riesgo en la importancia de dar cumplimiento con el plan cobinci con la fecha establecida. Seguimiento a las auditorias anteriores.	Plan de mejoramiento 12/04/2022 30/07/2022 Coordinadora de Gestión Tecnológica y Ambiental	Interpretar, promocionar la cobinci	Las agendadas las actividades establecidas en el plan de auditoria	Eficaz en cobinci	ABIERTA	N/A
3	SIAT	005	Interventoria	28/07/2021	SIAT	En la interventoria de la prestación de los informes SIAT, se han revisado todos y cada... se ha verificado los pagos de seguridad social correspondientes al personal a cargo del señor Carlos Avila.	Encargado interno del contrato de obra	1. Creación al señor Carlos Avila. 2. Revisar con el señor Carlos Avila para asumir selección y establecer cobinci social. 3. Mantener bien al señor Carlos Avila, efectuar cobinci de la (fecha) positivos. 4. CONSERVACIÓN 1 asumir cobinci correspondiente a los pagos pendientes de SIAT	Actualización Encargado interno del contrato de obra 5/10/2021	Revisar de cobinci	Efectuar la prestación de los informes cobinci en el mes de cobinci	Eficaz de cobinci Cobinci	CERRADA	CUMPLIDO
4	CALIDAD	006	Interventoria	29/06/2022	SALIDAS	La encargada de calidad esta presentando los informes correspondientes de cobinci cada semestre, cumpliendo en cobinci de criterios de auditoria. Falta de capacitación en la elaboración de informe para cobinci de calidad por parte del área interna. El cobinci cumplimiento cada de cobinci, como se pueden ver en cobinci, cobinci de cobinci de cobinci de cobinci de cobinci, cobinci de cobinci, cobinci de cobinci y cobinci.	Encargado interno del contrato de obra	Actividad: Incumplimiento de cobinci de trabajo para cumplimiento la capacitación cobinci encargado cumplido de la información. Entrega Suministros técnicos. Entrega de cobinci de cumplir. Entrega de cobinci de cumplir en cumplir cobinci cobinci. Entrega de cobinci cumplimiento de los cobinci de cumplir. Entrega cobinci cumplimiento, el cobinci de cobinci cumplir con cobinci cumplir con cobinci cumplir. Entrega de los cobinci. Entrega de las cobinci de cobinci, cobinci de cobinci y entrega de cobinci cobinci, cobinci y cobinci de cobinci. Mantener actualizado el listado de materiales cobinci cobinci de cobinci. Reportar las cobinci de cobinci Cobinci cobinci cobinci de cobinci del personal que se cobinci y la presentación y cobinci cobinci del personal que cumple. Presentar cobinci cobinci cobinci y cobinci cobinci cobinci. Registro de las personas cobinci de presentación y cobinci de las cobinci, cobinci cobinci cobinci.	cobinci	Cobinci de cobinci	Cobinci de cobinci cobinci cobinci

10	CAIDAC	200	Auditoría TIPA	09/08/2025	CALIFICADO	Falta de actualización y control del Plan de Prevención y Defensa (documento exigido en el "Reglamento y Control Operacional" de la Norma ISO 45001:2018), ya que el sistema solo cuenta con documentos aislados y revisiones de los cuatro simulacros, pero no existe un plan integral anual que consolide, planifique, evalúe y mejore la preparación ante emergencias. Esto incumple el requisito del Plan de simulacros y Programa Anual (Art. 14 del RD 393/2007), y pone en riesgo la capacidad de respuesta ante una emergencia real, lo que podría derivar en sanciones graves, pérdida de vidas humanas y daños materiales.	norma ISO 45001:2018 "Planificación y Control Operacional" (Art. 8.1) y Reglamento (RD 393/2007).	Revisión de simulacros anteriores y Generación automática de plan de simulacros y mejoras continuas. Actualizar el plan de simulacros y mejoras. Planificar un nuevo simulacro de incendios considerando el plan de mejoras con el análisis de fallos para que el mismo sea base de simulacros con los cambios en el mismo antes mencionados en este. Explicando cada uno de los fallos.	01/01/2026 31/12/2026 (Se mide con 12 de frecuencia de simulacros)	Responsable de Calidad y Medio Ambiente	Se mide con el número de simulacros realizados en el Plan de mejora.	Cláusulas de cierre Operativo	ABIERTA	12A

Firmado: Patricia Garrido Algaba	Firmado: Enrique Cubillo
El Administrador Delegado	Director de Obra

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.	001	

TIPO DE ACCIÓN:	CORRECTIVA	X		MEJORA			
ORIGEN:	AUDITORÍA INTERNA		AUDITORÍA EXTERNA		QUEJAS Y RECLAMOS		
	PETICIONES		SALIDA NO CONFORME	X	TENDENCIA DEL SECTOR		
	OTRO:		Cuál:				

FECHA: 03/12/2024

PROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)
Se está incumpliendo con los compromisos adquiridos en comité y por ende con los requisitos contractuales por parte con del Consorcio Belzcon IDRD I, lo cual se esta evidenciando en los comités semanales celebrados con la Entidad y la Interventoria los días 26 de noviembre y 03 de diciembre de 2024.
CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)
-Revisar los compromisos adquiridos en los comités a la fecha de toma de la acción correctiva. -Cumplir los compromisos adquiridos en los comités a la fecha de toma de la acción correctiva.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 m's: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)
Falta de verificación y control de los compromisos establecidos por las partes interesadas.

PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Revisar y cumplir los compromisos adquiridos a la fecha de toma de la acción correctiva.	DIRECTOR DE OBRA	28/01/2025
2.	Mesa de trabajo con el equipo de profesionales que hacen parte del Consorcio Belzcon IDRD 1, con el fin de establecer las directrices a	DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD	15/01/2025

	seguir para controlar eficiente y eficazmente los compromisos adquiridos en comité.		
3.	Controlar los compromisos adquiridos haciendo seguimiento y reportando semanalmente a la gerencia, de tal manera que en futuros comités se implemente y se tenga en cuenta todos los compromisos que se adquieren.	DIRECTOR DE OBRA	Durante toda la ejecución del proyecto los lunes de cada semana.
4.	Velar y realizar el respectivo seguimiento de los compromisos adquiridos en cada comité por parte de cada componente los cuales tendrán la responsabilidad de asegurar que sea cumplido.	PROFESIONALES RESPONSABLES DE CADA COMPONENTE Y/O ESPECIALIDAD	Durante toda la ejecución del proyecto los lunes de cada semana.

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	Se revisaron los compromisos adquiridos y se ha tratado en lo posible de que sean cumplidos, sin embargo, existen determinantes que han afectado el cumplimiento de algunos de ellos.	28/01/2025	x		
2.	Mesa de trabajo con el equipo de profesionales que hacen parte del Consorcio BELZCON IDRD 1, con el fin de establecer las directrices a seguir para controlar eficiente y eficazmente los compromisos adquiridos en comité.	15/01/2025	x		
3.	Controlar los compromisos adquiridos haciendo seguimiento y reportando semanalmente a la gerencia. De tal manera que en futuros comités se implemente y se tenga en cuenta todos los compromisos que se adquieren.	Durante toda la ejecución del proyecto los lunes de cada semana.		X Se ha efectuado de manera parcial	12 de mayo
4.	Velar y realizar el respectivo seguimiento de los compromisos adquiridos en cada comité por parte de cada componente los cuales tendrán la responsabilidad de asegurar que sea cumplido.	Durante toda la ejecución del proyecto los lunes de cada semana.		X Se ha efectuado de manera parcial	Continuamente

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: No ha sido eficaz la acción correctiva.

RESPONSABLES: ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: ENRIQUE GUZMAN

BOGOTÁ

ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
		21	01	2024

LUGAR: Casa Cabaña HORA DE INICIO: 5:30 pm HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Karla Bonilla	Comité	
Sergio Arroyo	Derecha	
Pedro Gómez y	Bry - Calidad	
Equipo de trabajo	Eq. Trabajo Inst. de Asesoría Salud	

ORDEN DEL DIA

1. Revisión Pendientes
2. Socialización de Nuevo Estatuto
3. Responsabilidad en la Creación de Cargos
4. Revisión Empaque de las Pizzas y del Cartón
5. Entrega Equipo Trabajo
6. Hora de Pendientes

TEMAS TRATADOS

Siendo las 5:30 pm Pizzas, Revisión de empaque y que todo trabajo
y Cobranza disponible 2 Equipos = 1 Emergencia y 2 Cobranza
El Cartón Corrugado cumple y se sabe que todo lo Pendiente tiene
Cartón, Cartón en Mercado, Papel y Plástico Pizza,
Se revisó un Empaque y Mercado, que se genera Inconveniente bolsa
Pizza y Mercado bolsa. Se Informa que Cartones Pedidos
Empaque Pizza Adecuado, Abierto en el Fondo del Cartón
y Cerrado

- Tema Antiguo de Pizza Abierta a Partir de Mercado, Pizza de Vegetales
- El Cartón Ingresa a Pizzería Limpio y Pintado
- Se Fijo una Reunión General los Viernes en la Tarde de Todo Verbal
- Por Medio de Mercado se Construya la Cantidad Correcta de la Cena
- Gerente Solicita se Abierto de manera Directa al Sr. Felipe a todos los Pizzeros y El Compromiso de Calidad

GESTIÓN DOCUMENTAL - V2

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

- Se hace [illegible]
- Bienvenida [illegible] Carlos, Diana y Jhon Raymond [illegible] de Ambiental
- De acuerdo a [illegible] se [illegible] y se [illegible] en Sitio [illegible] que [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
- Para el [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]


COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
- [illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]

para información general, pero es relevante que el puesto sea bien provisto desde la persona encargada desde la oficina (Alejandra Fonseca). Se socializan procedimientos y procedimientos para calidad de materiales. Todo pendiente a cargo del manejo de proveedores (Ana Jhon Cuellar y Jhonatan Guzmán - Evaluación experimental). Ahora importante por medio del grupo. Se establece la posibilidad de obtener actas previas que impliquen inconvenientes para acceso de vehículo pesado de compras. Definir la ruta de entrada de camiones pesados y salida. Se realiza la visita de evaluación de parqueadero, este cuenta con capacidad para 20 vehículos aproximadamente en Alejandría, pero tramite mismo con fines de compras. Para este tramite se requiere un modelo a través del grupo. Se indica que inicia a tener en el mercado en floreo y de ahí tiene a costa.
Se realiza revisión de Check list de pendientes para verificación de cumplimiento.

- Se realiza una reunión General con todo el equipo de los Pendientes del Área Técnica y se asignan tareas y Responsables
- Se Socializa al Equipo de trabajo la Nueva Comercial para dar Cumplimiento con los Compromisos adquiridos, y se Coordina que se realizará la reunión Semanal Todos los Viernes.
- Se deja Activo con todos los Pendientes y requerimientos Trimestrales de Cada Componente.
- Directrices Establecidas para la Hoja Continua
1- Alejandra sera el Point en la Oficina, los especialistas, Líderes de Componentes, Directivos, Residentes y todo el Equipo
2- Las Facturas serán entregadas todos los 17 de c/mes
3- Se Habilita un Grupo WhatsApp "Cadenas de Compra" - Para Seguimiento y Control de Envíos requeridos y Materiales Asignados al Proyecto

Powered by CamScanner



LISTADO DE ASISTENCIA

MESA: Mesa de Salud - Mujeres de Barrios — FACILITADOR(A) DEL EVENTO: Zuleyka Espinosa

FECHA: 24.01.25 — HORA INICIAL: 8:30 — HORA FINAL: — LUGAR: CENTRO BELALCAZAR

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES/PARTICIPANTES: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Blanca Sanchez	37793370	Promotor de Salud	Belcon		Belcon	saludyentornos@belcon.com	3135413093
2	John Carlos Santana	1012410831	Ben. Obra	Cons. Belcon		Belcon	construyendoelrealcon	3012850498
3	Yolanda L Castillo L	37551211	Obrera Cons	Belcon		Belcon	—	3136864647
4	José David Valencia Garcés	1094949115	Ingeniero Obra	Belcon		Belcon	—	3122354490
5	EVELYNE CUESTAS	9531226	P. Obra	Belcon		Belcon		3203782829
6	Alejandro Sanchez Velasco	1087731113	Administrador	Belcon		Belcon	alejandro.sanchez@belcon.com	3012107635
7	Nelson Bedoya	80190977	Gte. Obra	Belcon		Belcon	nbedoya@belcon.com	3012879779
8	David Orlando Ortiz Salazar	1020823111	Director de Obra	Belcon		Belcon	david.ortiz@belcon.com	3208847013
9	Angélica María Cano Gil	52004081	Obra	Belcon		Belcon	angelica.cano@belcon.com	3134716419
10	Paulina Castellanos	43202878	Practicante	Belcon		Belcon	[illegible]	[illegible]
11	ADRIANA ECHEVERRI	1037[illegible]	Residente	Belcon		Belcon	[illegible]	3[illegible]
12								
13								
14								
15								
16								
17								

Powered by CamScanner

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	11 (Día)	4 (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

LUGAR: OFICINA IDRD

COMITÉ: INTERNO

DEPENDENCIA: CONSORCIO BELZCON IDRD

CONVOCO: ING. ENRIQUE GUZMAN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
ING. ENRIQUE GUZMAN	Director de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. GUSTAVO VARGAS	Residente de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. JOHN SANTANA	Inspector de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ARQ. JOHN CUELLAR	Coordinador de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. CLAUDIA PEDRAZA	Residente de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. OSCAR CARDENAS	Ingeniero de programacion y	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. PAULA ORDOÑEZ	Residente administrativa	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. FELIPE ARDILA	Inspector de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. DAVID PATIÑO	Inspector de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
PAULINA GARCIA	Profesional social	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ADRIANA PACHON	Ingeniera ambiental	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ANGELICA CUERVO	Profesional SST	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ROSSY CATALINA RUBIO	Auxiliar de ingeniera	Consorcio Belzcon IDRD 1	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Tratar temas importantes y relevantes para el contrato

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Organización de recepción de material diario

Actualización de los presupuestos

Gestión de residuos

Desarrollo de obra parque porvenir

Consolidacion actas iniciales y actas de puesta en servicio y registro fotográfico

Requerimiento oportuno de material a traves de ordenes de pedido

Organización para comité de control interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se aclara que se deben realizar los cortes de obra cada 15 dias. Además se debe realizar el presupuesto y memorias de cada actividad ejecutada inmediatamente despues de su finalización.

Se cometa sobre el segundo presunto incumplimiento y las activadedes previstas para iniciar ejecución, demolición y desmonte de juegos en el parque palestina, se inicia el adoquin en el parque recreo, el arenero en ciudad montes, y se tiene que verificar el subcontratista para iniciar ejecución en el parque la florida.

Se solicita revisar y socializar el corte de obra del subcontratista Luis Camargo, además se mencionan los problemas de personal de OMR tambien se menciona que la hidratación al personal se realizara con la caja menor.

Se menciona hacer gestion de residuos con consercol, ya que se encuentra aprovado por interventoria.

Se menciona que se debe reportar el avance de obra por cada item de cada parque.

Belzcon Construccion Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	B2C-FO-1-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	11	4	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

LUGAR: OFICINA IDRD

COMITÉ: INTERNO

DEPENDENCIA: CONSORCIO BELZCON IDRD

CONVOCO: ING. ENRIQUE GUZMAN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
ENTREGA DE PRESUPUESTOS	12/04/2025	inspectores y residentes de obra
CARGAR AL DRIVE ACTAS	15/04/2025	inspectores y residentes de obra
CARGAR AL DRIVE REGISTRO FOTOGRÁFICO	15/04/2025	inspectores y residentes de obra
COLOCACION DE PENDONES	22/04/2025	inspectores y residentes de obra
PAZ Y SALVO ENERO Y FEBRERO CARLOS ARDILA	14/04/2025	inspectores y residentes de obra
CARGAR AL DRIVE LOS VALES QUE SE TENGAN DE MAQUINAS AMARILLAS	24/04/2025	inspectores y residentes de obra

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 25 (Día) 4 (Mes) 2025 (Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

Entregada firmada a:

MATRIZ DE TRABAJO- SOLUCIÓN DE PENDIENTES

No	PENDIENTE	PARQUE Y/ O FRENTE DE TRABAJO	REQUERIMIENTO DEL COMPONENTE	COMPONENTE QUE APORTA LO REQUERIDO	REPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO
1	Presentación y Volante de la convocatoria	Country	Social	Social	Paulina García	24-ene	24-ene	CUMPLIDO
2	Pendones (pendientes de aprobación)	Todo el proyecto		Social	Paulina García	27-ene	31-ene	EN GESTIÓN
3	Envio para aprobacion volantes palermo sur	Palermo Sur		Social	Paulina García		17-ene	CUMPLIDO
4	Informes Mensuales No 3	Todo el proyecto		todos	Equipo de trabajo	24-ene	27-ene	EN GESTIÓN
5	Puntos de Hidratación	Parque Nacional	SST	SST	Angie	27-ene	27-ene	EN GESTIÓN
6	Kit de emergencias	Todo el proyecto		SST	Angie	27-ene	27-ene	EN GESTIÓN
7	Charlas	Todo el proyecto		SST	Angie	27-ene	27-ene	EN GESTIÓN
8	Permisos de trabajo en alturas	Todo el proyecto		SST	Angie	Pendiente	27-ene	EN GESTIÓN
9	Listado de personal por cada parque con cuadrillas y definir un equipo de emergencias ß Respuesta oficio No 131 y No 144)	Todo el proyecto	Administrativo	Técnico	Alejandra Sánchez	24-ene	27-ene	EN GESTIÓN
10	Retiros RCD URGENTE	Parque nacional, el pensamiento y Patio Bonito.	Ambiental	Ambiental	Apoyo del área técnica y Profesional Ambiental	INMEDIATO	URGENTE	EN GESTIÓN
11	Cerramientos de los individuos arbóreos	Todo el proyecto		Ambiental	Residentes	27-ene	27-ene	EN GESTIÓN
12	PIN Ambiental (Volumenes a generar y meta de circularidad de materiales- cumplimiento del decreto 507)	Todo el proyecto		Técnico	Residentes	30-ene	15-feb	EN GESTIÓN
13	Reportar oportunamente los materiales que se retiran al componente ambiental.	Todo el proyecto		Técnico	Residentes o quien este en la obra a cargo y reciba	Todo el tiempo	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
14	Certificaciones de los proveedores de materiales granulares y Concreteras asociados a cada parque (Residentes tan pronto reciban el vale anotar a cual parque corresponde)	Todo el proyecto		Proveedores y Residentes	Adriana	Todo el tiempo	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
15	Envio del registro fotografico	Todo el proyecto		Residentes e Inspectores	Adriana	Semanalmente	A fin de cada semana	EN GESTIÓN
16	Subsanación del informe mensual No 2	Todo el proyecto		Ambiental	Adriana	21-ene	23-ene	CUMPLIDO
17	Diseño de Mezclas	Todo el proyecto	Calidad	Técnico	Patricia Serrano	24-ene	3-feb	EN GESTIÓN
18	Caracterización de materiales Granulares	Todo el proyecto		Técnico	Patricia Serrano	inmediato	URGENTE	EN GESTIÓN
19	Certificados de Calidad de materiales recibidos a la Fecha	Todo el proyecto		Compras y Residentes	Patricia Serrano	Inmediato	URGENTE	EN GESTIÓN
20	Gestión de la consecución de los certificados de calidad que lleguen al proyecto	Todo el proyecto		Compras y Residentes	Patricia Serrano	Cada vez que sea suministrado	Cada vez que sea suministrado	EN GESTIÓN
21	Seguimiento a los compromisos semanales	Todo el proyecto		Todo el equipo de trabajo	Patricia Serrano	todos los viernes reunión virtual	todos los viernes reunión virtual	EN GESTIÓN
22	Reporte de materiales que llegan al proyecto	Todo el proyecto		Compras y Residentes ß Jhon Santana y David Patiño)	Patricia Serrano	Todos los lunes de cada mes	Todos los lunes de cada mes	EN GESTIÓN
23	Verificación de equipos de topografia y mantener actualizados los certificados de calibración de los equipos	Todo el proyecto		Topografo	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
24	Actas de Comité	Todo el proyecto		Administración	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
25	Reporte de indicadores de lo ejecutado Vs el Proyectado tanto en fisico como en opresupuesto	Todo el proyecto		Técnico- Director yloencargado de presupuestos	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
26	Reporte de las PQR	Todo el proyecto		Paulina García	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
27	Control de la correspondencia	Todo el proyecto		Alejandra	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
28	Reporte de cambios del personal minimo	Todo el proyecto		Alejandra	Patricia Serrano	cada vez que se requiera	cada vez que se requiera	EN GESTIÓN
29	Copia de la bitacora de obra	Todo el proyecto			Patricia Serrano	todos los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
30	Toma de muestras de acopio	Parque Nacional		Residente y Compras	Patricia Serrano	22-ene	5-feb	GESTIONADO

31	Subsanación de Informe 2 Calidad	Todo el proyecto		Todo el equipo	Patricia Serrano	26-ene	27-ene	EN GESTIÓN
32	Ensayos pendientes de calidad	Todo el proyecto		Tecnica	Patricia Serrano	INMEDIATO	28-ene	EN GESTIÓN
33	Certificados de Calidad de Bombas	??		Compras	Patricia Serrano	20-ene	27-ene	EN GESTION
34	Esclerometria a los dados de los postes	Porvenir		Tecnica	Patricia Serrano	24-ene	31-ene	EN GESTIÓN
35	Subsanación de Informe 2 Tecnico	Todo el proyecto	Técnico	Tecnica	Enrique Guzman		24-ene	CUMPLIDO
36	Subsanación de Informe 1 Tecnico	Todo el proyecto		Tecnica	Enrique Guzman			CUMPLIDO
37	Formato de solicitud de materiales bien especificado con tipo, marca, referencia, color y si es posible imagen, identificar a donde va a quedar almacenado	Todo el proyecto	Compras	Técnico y demas componentes	Enrique Guzman	cada vez que se requiera	cada vez que se requiera	GESTIONADO
38	Radicacion acta1	Todo el proyecto	Técnico	Técnico	Enrique Guzman	23-ene	23-ene	Se subsanaron las terceras observaciones
39	Envio de documentación faltante del personal mínimo	Todo el proyecto	Administrativo	Gestión Humana		27-ene	28-ene	EN GESTIÓN
40	Programacion y mantenimiento de ascensores shindler tunel	Tunel	Técnico	Compras	Enrique Guzman			EN GESTIÓN
41	Ingreso de personal para patio bordo							
42	Inicio de actividades en Juan amarillo, Ibanique y el tobetin							
43	Visita diagnostico la esperanza							
44	Presupuestos faltantes							
45	Atarizar socualizacion country							
46	Presupuestospor zonas y flujo de inversión							
47	Agua							
48	NP version 1							
49	Subsanación del cronograma de visitas							
50	Instalación de señales en grancolombiano							
51	Diagnostico estructural de pista vds							se hizo se detecto que es fallo estructural
52	Nueva versión del cronograma electrico, desglozado todo, montarlo con base en los presupuestos							
53	Propuesta de iluminación fotovoltaica-presupuesto, valles de cafam, palestina y porvenir							
54	Inicio de actividades en juan amarillo							
55	Inicio de actividades Ibanica							
56	Visita parque la esperanza							
57	Presupuestos faltantes los ya visitados							
58	Reunion virtual de presupuesto 2 pm							
59	Matriz organizada y presupuestos organizados							
60	El recreo presupuesto con adoquines							

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.	002	

TIPO DE ACCIÓN:	CORRECTIVA	X		MEJORA			
ORIGEN:	AUDITORÍA INTERNA		AUDITORÍA EXTERNA		QUEJAS Y RECLAMOS		
	PETICIONES		SALIDA NO CONFORME	X	TENDENCIA DEL SECTOR		
	OTRO:		Cuál:				

FECHA: 13-01-2025

PROCESO: CALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)
Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas.
CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)
Gestionar y entregar los certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas que se encuentran pendientes a la fecha.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 m's: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)
Causa Raiz: Falta de control en la ejecución de las actividades propias de calidad.
PLAN DE ACCIÓN

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Enviar los materiales granulares a caracterizar	Director de Obra y Compras	31/01/2025
2.	Enviar al laboratorio los materiales para el diseño de mezclas.	Director de Obra y Compras	31/01/2025
3.	Consecución de las caracterizaciones iniciales, pendientes incluidas las de los materiales reciclados.	Profesional de Calidad	31/01/2025
4.	Reunión con el equipo de trabajo para establecer directrices de control en las actividades propias de calidad.	Profesional de Calidad y director de Obra	15/01/2025
5.	Reuniones semanales periódicas.	Profesional de Calidad y director de Obra	Una vez a la semana
6.	Hablar con el área de compras para comunicar a todos los proveedores de la importancia de hacer entrega oportuna de los certificados de calidad.	Profesional de Calidad y director de Obra	17/01/2025
7.	Designar un responsable que apoye la gestión de la consecución de los certificados de calidad.	Director de Obra	15/01/2025
8.	Gestionar oportunamente la consecución de los certificados de calidad de los materiales que se utilicen en el proyecto.	Profesional de Calidad director de Obra y Compras	Continuamente
9.	Divulgar el Plan de Inspección y Ensayos al equipo de trabajo y concientizarlos respecto a la importancia de cumplir con la periodicidad establecida para la realización de los ensayos.	Profesional de Calidad y director de Obra	10/02/2025
10.	Hacer seguimiento semanal al cumplimiento del plan de inspección y ensayos.	Residentes de obra Profesional de Calidad y director de Obra	Semanalmente

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	Se enviaron los materiales granulares a caracterizar se anexa remisión de 31 de enero y la caracterización de B600 Y B400	31/01/2025	X		
2.	Se enviaron los materiales al laboratorio para el diseño de mezclas el 3 de febrero, se adjunta remisión. Y se adjunta el diseño de mezclas del 18 de feb de 2025	31/01/2025	X		
3.	Se consiguen las caracterizaciones iniciales.	31/01/2025	X		

4.	Reunión con el equipo de trabajo para establecer directrices de control en las actividades propias de calidad.	15/01/2025	X		
5.	Reuniones semanales periódicas.	Una vez a la semana	X		
6.	Hablar con el área de compras para comunicar a todos los proveedores de la importancia de hacer entrega oportuna de los certificados de calidad.	17/01/2025	X		
7.	Designar un responsable que apoye la gestión de la consecución de los certificados de calidad.	15/01/2025		X	Se asigna posteriormente a Rossy con el apoyo del área de compras.
8.	Gestionar oportunamente la consecución de los certificados de calidad de los materiales que se utilicen en el proyecto, sin embargo, en ocasiones se demora la entrega de los mismos.	Continuamente	X		
9.	Divulgar el Plan de Inspección y Ensayos al equipo de trabajo y concientizarlos respecto a la importancia de cumplir con la periodicidad establecida para la realización de los ensayos.	10/02/2025	X		
10.	Hacer seguimiento semanal al cumplimiento del plan de inspección y ensayos.	Semanalmente	X		

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: Ha sido eficaz la acción correctiva, se ha dispuesto de personal de apoyo como Rossy y Paula que han aportado a la mejora del proceso, llevando la información de una manera organizada y de fácil acceso, utilizando la herramienta DRIVE para algunos temas de uso común del equipo de trabajo.



RESPONSABLE: Profesional de Calidad – Arq.Patricia Serrano Espinel

FECHA DE CIERRE:



APROBÓ: Director de Obra Enrique Guzmán

BOGOTÁ

ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
		24	01	2024

LUGAR: Cruz Roja HORA DE INICIO: 8:30 am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Nicolás Bonilla	Gerente	
Sergio Urrego	Director	
Pastor Linares	Bog. Calidad	
Equipo de Trabajo	Eq. Trabajo Int. de Asesores Adard	

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión Rodantes
2. Localización de Nueva Sede
3. Sensibilidad en la Gerencia de Equipos
4. Apoyos Ergonomía de los Pisos y obj. Cotidianos
5. Evaluación Equipo Teatro
6. Mtto de Rodantes

TEMAS TRATADOS

Siendo las 8:30 Pisos, Ergonomía el ergonomía y que todos tuvieron
Soluciones diferentes 2 Equipos = 1 Ergonomía y 2 Adaptados
El Cable Coaxial no sirve y se echa que todos los Parabolas tienen
Cables, Cotizan en Mercado Pisos, Mesa Pisos,
Exponen su Cotización y Muestra, que la garantía Lavamanos todo
tiene la Mayoría todo. Se Espera que aprueben Archivos
de Equipos Pc Adaptables, Ayuda en el Tema de Todo Cables
y Cables
- Temas Archivos de Pisos Abrazaderas Mesas de Mantenimiento Diseño de Mayoría
- El Cable Ingresa a Parabolas Ingresa y Retirada
- Se Fijan una Reunión General los Viernes en la Tarde de Modo Virtual
- Por Medio de Ayuda se Continua la Cotización Archivo de los Cables
- Equipo Solicita se Mande de nuevo Archivos de Solicitudes de todos los Procesos y El Computador de Calidad

GESTIÓN DOCUMENTAL - V2

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

[illegible]

- Puntualidad - [illegible]
- De igual manera [illegible]
- Para el ingreso ambiental se solicita [illegible]
- Desde el área de Calidad se [illegible]
- Frente al comportamiento [illegible]

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
- Presentar Acuerdo Final Conciliación de Convivencia	Todo el Equipo	Semestral
- Socialización Acuerdo Final	Enrique y Pedro y Residente y Semestral	
- Firma Acuerdo Final	Enrique y Pedro	Semestral
- Socialización Acuerdo Final	Enrique y Pedro	Semestral
- Socialización Acuerdo Final	Residente y Enrique y Pedro	27 Enero

para información general, pero es relevante que el plan con los procedimientos sean la persona encargada dentro de oficinas (Alejandra Gonzalez). Es necesario procedimientos y procedimientos para evaluación de incidentes, Job pendiente a cargo del encargado de prevención dentro Jhon Cuellar y Ingrid Gonzalez - Cualquier requerimiento al hacer mantenimiento por medio del grupo. Es obligatorio la socialización de algunos temas para que personal encargado sepa como actuar en caso de emergencia dentro de campos petroleros. Es decir la cantidad de personal es relativo pero todos deben y están en disposición de atender cualquier emergencia en Alejandra, pero siempre mínimo dos dentro del campo. Pero este relativo aparte de personal dentro y cercano mínimo a todo del grupo. Es relevante que mínimo 4 tengan un entrenamiento en flowco y de ahí tomar a cada 4.
De realiza revisión de check list de pendientes para verificación de cumplimiento.

- Se realiza una reunión General con todo el equipo de los Pendientes El Área Tanks y se asignan tareas y Responsables
- Se Socializa al Equipo de trabajo la Acción Correctiva Tomada para dar Cumplimiento en la Compromiso adquirido, y Se acuerdan que se realizará la reunión Semanal Todos los Viernes.
- Se deja Activ con todos los Pendientes y seguimiento Trimestral de Cada Compromiso.
- Directrices Establecidas para la Hoja Control
  1- Alejandra sera el Point en la Oficina, las asociadas, Líderes de Cuadrillas, Doctor, Residente y todo el Equipo
  2- dos horarios serán entregados todos los días a 8:00 am
  3- se Establece un Grupo Whatsapp "Cadena de Compra" - Para Seguimiento y Control de Cuentas pequeñas y Materiales Requeridos al Mayor

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Mesa de Salud y Mujeres de Bosa 2 — RESPONSABLE DEL EVENTO: Zuleyma Cogollo

FECHA: 26-01-25 — HORA INICIO: 8:30 — HORA FINAL: — LUGAR: OFICINA BELLAVI

No.	NOMBRES APELLIDOS	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DATOS DE CONTACTO: TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Zuleyma Cogollo	49923 [illegible]	Profesional de Salud	Bolsan		Bolsan	zulleyma.cogollo@gmail.com	3233213003
2	Juan Carlos Santana	1012400871	Rep. Obra	Cons. Bolsan [illegible]		Bolsan	[illegible]	3124804918
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	José David [illegible]	1049[illegible]	Lugarteniente Obra	Bolsan		Bolsan	—	3123754490
5	EVELYNE CUBILLOS	1053226	P. Obra	Bolsan		Bolsan		3203VBOF29
6	Alejandra Sanchez Velasco	1085731123	Administradora	Bolsan		Bolsan	asanchez.bs@gmail.com	3012105185
7	Nestor Bautista	80190[illegible]	Gest. Terr.	Bolsan		[illegible]	[illegible]	3028[illegible]
8	David Orlando Ortiz Salazar	1026[illegible]	Director de Obra	Bolsan		Bolsan	[illegible]	3[illegible]
9	Angelina María Cano Gil	52001081	C.S.S.T.	Bolsan		Bolsan	[illegible]	3[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Powered by CamScanner

Belzcon Construcción Productiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	10 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD CONVOCO: PATRICIA SERRANO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Claudia Pedraza	Residente	BELZCON	
Jhon Cuellar	Residente	BELZCON	
Gustavo	Residente	BELZCON	
Enrique Guevara	Director de obra	BELZCON	
Patricia Serrano	Profesional de Calidad	BELZCON	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Concientizar al personal técnico de la importancia de cumplir con el Plan de Insección y Ensayos

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Divulgación del Plan de Inspección y ensayos

Concientización de la importancia de aplicar el plan de insécción y ensayos en el proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia de hoy se reunenlos asistentes con el fin de efectuar la divulgación del plan de inspecciónn y ensayos , el cual se da a aconocer al personal residente del, proyecto por parte de la profesional de calidad y el director de obra

Se menciona entre otros los ensayos, su frecuencia y la importancia de dar cuplimiento con estos.

Tambien se recomienda participar activamente cuando se tramiten materiales para la ejecución de las actividades, propender por que estos sean aportados con los certificados de calidad de cada uno de estos productos.

Estar presentes en la toma de densidades y dar aviso con antelación ala interventoría de la fecha en que estas sean programadas

El Ing. Enrique informa al equipo de residentes que es de suma importancia dar cumplimiento con el Plan de Inspección y Ensayos presentado, debido a que entre otros asegura el cumplir ciento del Plan de Calidad y la normatividad aplicable al proyecto.

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-03-0		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	18 (Día)	feb (Mes)	2020 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD CONVOCO: PATRICIA SERRANO

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-I-05-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	18 (Día)	09 (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD CONVOCO: PATRICIA SERRANO

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Cumplir con el plan de inspeccion y ensayos	Continuamente	Equipo de Trabajo

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año)

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-I-03-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	18 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 021 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD CONVOCO: PATRICIA SERRANO

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

Entregada firmada a:

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 febrero 13

Ingeniero
DAVID ORTIZ
CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Obra: IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
Código de obra: 25604
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Ingeniero

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 0779-25-1 al DGP 0779-25-9 en los cuales se presentan los resultados de los ensayos relacionados a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación del límite líquido de los suelos.	INV E 125:2013
Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos.	INV E 126:2013
Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación).	INV E 142:2013
Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino.	INV E 213:2013
Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1 ½") por medio de la máquina de los ángeles.	INV E 218:2013
Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores de 19 mm (¾") por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles.	INV E 219:2013

Muestra No.	Descripción del material
M1	B-600 Localización: Parque Nacional Procedencia: Cantera Dromos
M2	B-400 Localización: Parque Nacional Procedencia: Cantera Dromos

Geotecnia
Sede Bogotá | Calle 63D No 71A - 70 | PBX: (571) 223 5656 | www.concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Muestra No.	Descripción del material
M3	Rajón Localización: Parque Nacional Procedencia: Cantera Dromos

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en las normas relacionadas; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las caracteristicas de las muestras ensayadas.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.02.13 15:35:38 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 142978 – OT. 75064
K. COY.

Geotecnia Sede Bogotá | Calle 63D No 71A - 70 | PBX: (571) 223 5656 | www.concrelab.com

351

INFORME DE ENSAYO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.

INV E 213:2013.

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-1
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25604
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	B-600
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR: AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	CANTERA DROMOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-08
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 - OV 142978
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:




Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.
INV E 213:2013.

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-1
PÁGINAS: 2 DE 2

Masa total seca. g	15570	M1: Masa de la muestra total que pasa el tamiz No. 4. g	3574,1		
Masa seca lavada sobre el tamiz No. 200. g	11053	M2: Masa de la porción reducida ensayada del material pasa tamiz No. 4. g	573,9		

Tamiz		B: Masa Retenida (g)	Masa retenida corregida de la fracción (g)	Porcentaje retenido (%)	Porcentaje que pasa (%)	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	alterno						
125,00	5"				100		
100,00	4"				100		
76,20	3"				100		
64,00	2½"				100		
50,00	2"				100		
37,50	1½"	607,9	607,9	4	96		
25,00	1"	2190,5	2190,5	14	82		
19,00	3/4"	511,8	511,8	3	79		
12,70	1/2"	432,5	432,5	3	76		
9,50	3/8"	1423,5	1423,5	9	67		
4,75	No 4	2313,0	2313,0	15	52		
2,38	No 8	166,2	1035,1	7	45		
2,00	No. 10	19,8	123,3	1	45		
1,19	No. 16	61,7	384,3	2	42		
0,60	No. 30	41,5	258,5	2	40		
0,43	No. 40	15,5	96,5	1	40		
0,30	No. 50	16,5	102,8	1	39		
0,15	No. 100	60,7	378,0	2	37		
0,08	No. 200	191,3	1191,4	8	29		



Nota: * La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS. INV E 125:2013
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INV E 126:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-2
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25604
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	B-600
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR: AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	CANTERA DROMOS
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-10
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 - OV 142978
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con un asterisco (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS. INV E 125:2013
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INV E 126:2013


NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-2
PÁGINAS: 2 DE 2

LÍMITE LÍQUIDO (INV E 125:2013 MÉTODO A)				
Cápsula	N°	R-8	R-167	R-249
Golpes	N°	35	26	15
Masa cápsula +SH	g	32,35	31,93	37,98
Masa cápsula + SS	g	29,88	29,27	33,72
Masa de agua	g	2,47	2,66	4,26
Masa cápsula	g	18,03	17,80	17,16
Masa SS	g	11,85	11,47	16,56
Contenido de Agua	%	20,84	23,19	25,72

SH: Suelo Húmedo SS: Suelo Seco

LÍMITE PLÁSTICO (INV E 126:2013 MÉTODO MANUAL)			
Determinación	N°	1	2
Cápsula	N°	R-166	R-19
Masa cápsula +SH	g	25,96	25,09
Masa cápsula + SS	g	24,71	24,13
Masa de agua	g	1,25	0,96
Masa cápsula	g	17,26	18,12
Masa SS	g	7,45	6,01
Contenido de Agua	%	16,78	15,97

RESULTADOS	
Límite Líquido (%)	23
Límite Plástico (%)	16
Índice de Plasticidad (%)	7



OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS. (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN). INV E 142:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-3
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25604
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	B-600
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR: AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	CANTERA DROMOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-10
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 - OV 142978
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con un asterisco (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS. (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN). INV E 142:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-3
PÁGINAS: 2 DE 2


Método de compactación	C	Tipo de martillo	Manual	Preparación de la muestra	Húmeda

RESULTADOS DE ENSAYO:

FRACCIÓN	PORCENTAJE DE FRACCIÓN			HUMEDAD		HUMEDAD CORREGIDA INV 143-13	GRAVEDAD ESPECÍFICA	GRAVEDAD ESPECÍFICA PONDERADA
GRUESA (INV 223:2013)	P_{FG}	%	21	%	2,6	6,8	2,51	2,62
FINA (INV 128:2013)	P_{FF}	%	79	%	4,0		2,65	

DETERMINACIÓN DE LA MASA UNITARIA					
DETERMINACIÓN	Nº	1	2	3	4
Masa molde (M_{MD})	g	6097	6097	6097	6097
Masa suelo húmedo+molde (M_T)	g	10679	10883	10876	10816
Volumen del molde (V)	cm^3	2128,7	2128,7	2128,7	2128,7
Densidad húmeda (ρ_H)	g/cm^3	2,152	2,248	2,245	2,217
Densidad seca (ρ_d)	g/cm^3	2,031	2,080	2,039	1,976
Peso unitario seco (γ_d)	kN/m^3	19,91	20,40	20,00	19,38
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE COMPACTACIÓN					
Masa de recipiente	g	128,6	133,6	140,0	139,6
Masa recipiente + suelo húmedo	g	2542,7	2593,0	2574,5	2601,0
Masa recipiente + suelo seco	g	2406,0	2409,1	2351,3	2333,5
Contenido de agua	%	**6,0**	**8,1**	**10,1**	**12,2**
HUMEDAD DE SATURACIÓN					
Humedad de saturación (w_{sat})	%	11,0	9,9	10,8	12,4

CURVA DE COMPACTACIÓN Y SATURACIÓN



PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	
kN/m^3	20,40
kg/m^3	2080
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO CORREGIDO INV E 143:2013	
kN/m^3	21,18
kg/m^3	2159
HUMEDAD ÓPTIMA (%)	
7,9	

Observaciones

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES. INV E 218:2013

NUMERO DE INFORME: DGP-0779-25-4
PÁGINAS: 1 DE 2

*CLIENTE:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
*CÓDIGO DE OBRA:	25604
*OBRA:	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
*DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
*DESCRIPCIÓN CLIENTE:	B-600
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR: AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
*NÚMERO DE LA MUESTRA:	M1
*PROCEDENCIA:	CANTERA DROMOS
*LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-10
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 - OV 142978
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.

INV E 218:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-4
PÁGINAS: 2 DE 2

Tamaño máximo nominal.		1 1/2"	
Gradación empleada.		A	
N° de esferas.		12	
Estado de la muestra.		**SECA**	**HUMEDA**
Masa muestra antes del ensayo.	g	5006	
Masa muestra seca y después de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 100 Revoluciones.	g		
Masa muestra seca y después de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 500 Revoluciones.	g	3096	
Porcentaje de desgaste a 100 Revoluciones.	%		
Porcentaje desgaste a 500 Revoluciones.	%	**38**	
Relación húmedo / Seco, 500 Revoluciones.			

GRADACIÓN UTILIZADA (masa fracciones)					
Pasa	Retiene	A	B	C	D
1 1/2"	1"	1250 ± 25			
1"	3/4"	1250 ± 25			
3/4"	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10		
1/2"	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10		
3/8"	1/4"			2500 ± 10	
1/4"	No. 4			2500 ± 10	
3/8"	No. 8				5000 ± 10

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.
INV E 213:2013.

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-5
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25604
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	B-400
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR:AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	CANTERA DROMOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-07
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 - OV 142978
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:




Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.
INV E 213:2013.

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-5
PÁGINAS: 2 DE 2

Masa total seca.	g	15134	M1: Masa de la muestra total que pasa el tamiz No. 4.	g	5946,9		
Masa seca lavada sobre el tamiz No. 200.	g	13544	M2: Masa de la porción reducida ensayada del material pasa tamiz No. 4.	g	478,2		

Tamiz		B: Masa Retenida (g)	Masa retenida corregida de la fracción (a)	Porcentaje retenido (%)	Porcentaje que pasa (%)	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	alterno						
125,00	5"				100		
100,00	4"				100		
76,20	3"	528,7	528,7	3	97		
64,00	2½"	359,3	359,3	2	94		
37,50	1½"	594,8	594,8	4	90		
25,00	1"	999,6	999,6	7	84		
19,00	3/4"	810,9	810,9	5	78		
12,70	1/2"	1433,6	1433,6	9	69		
9,50	3/8"	791,5	791,5	5	64		
4,75	No 4	2079,2	2079,2	14	50		
2,38	No 8	159,6	1984,8	13	37		
2,00	No. 10	20,2	251,2	2	35		
1,19	No. 16	59,5	739,9	5	30		
0,60	No. 30	35,5	441,5	3	27		
0,43	No. 40	11,9	148,0	1	26		
0,30	No. 50	14,5	180,3	1	25		
0,15	No. 100	80,4	999,9	7	18		
0,08	No. 200	96,1	1195,1	8	11		



Nota: * La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS. INV E 125:2013
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INV E 126:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-6
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25604
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4068 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	B-400
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR:AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	CANTERA DROMOS
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-10
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 - OV 142978
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con un asterisco (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS. INV E 125:2013
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. INV E 126:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-6
PÁGINAS: 2 DE 2

LÍMITE LÍQUIDO (INV E 125:2013 MÉTODO A)				
Cápsula	N°			
Golpes	N°			
Masa cápsula +SH	g			
Masa cápsula + SS	g			
Masa de agua	g			
Masa cápsula	g			
Masa SS	g			
Contenido de Agua	%			

SH: Suelo Húmedo SS: Suelo Seco

LÍMITE PLÁSTICO (INV E 126:2013 MÉTODO MANUAL)			
Determinación	N°	1	2
Cápsula	N°		
Masa cápsula +SH	g		
Masa cápsula + SS	g		
Masa de agua	g		
Masa cápsula	g		
Masa SS	g		
Contenido de Agua	%		

RESULTADOS	
Límite Líquido (%)	-
Límite Plástico (%)	-
Índice de Plasticidad (%)	NP



OBSERVACIONES:

NOTA: según numeral 10.4 de la norma INV E 125-13; se informa que no es posible determinar el límite líquido y que el suelo es no plástico (NP).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO
RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS. (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN). INV E 142:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-7
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25604
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	B-400
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR:AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	CANTERA DROMOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-10
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 - OV 142978
NUMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con un asterisco (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS. (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN). INV E 142:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-7
PÁGINAS: 2 DE 2


Método de compactación	C	Tipo de martillo	Manual	Preparación de la muestra	Húmeda

RESULTADOS DE ENSAYO:

FRACCIÓN	PORCENTAJE DE FRACCIÓN			HUMEDAD		HUMEDAD CORREGIDA INV 143-13	GRAVEDAD ESPECÍFICA	GRAVEDAD ESPECÍFICA PONDERADA
GRUESA (INV 223:2013)	P_{FG}	%	22	%	1,2	5,7	2,59	2,61
FINA (INV 128:2013)	P_{FF}	%	78	%	2,4		2,61	

DETERMINACIÓN DE LA MASA UNITARIA					
DETERMINACIÓN	N°	1	2	3	4
Masa molde (M_{MD})	g	5630	5630	5630	5630
Masa suelo húmedo+molde (M_T)	g	10127	10327	10326	10266
Volumen del molde (V)	cm^3	2131	2131	2131	2131
Densidad húmeda (ρ_H)	g/cm^3	2,111	2,205	2,204	2,176
Densidad seca (ρ_d)	g/cm^3	2,010	2,056	2,016	1,954
Peso unitario seco (γ_d)	kN/m^3	19,71	20,16	19,77	19,17
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE COMPACTACIÓN					
Masa de recipiente	g	193,0	205,7	201,9	200,8
Masa recipiente + suelo húmedo	g	3869,5	3350,2	3550,8	3493,2
Masa recipiente + suelo seco	g	3694,4	3138,4	3265,5	3157,8
Contenido de agua	%	**5,0**	**7,2**	**9,3**	**11,3**
HUMEDAD DE SATURACIÓN					
Humedad de saturación (w_{sat})	%	11,3	10,2	11,1	12,7

CURVA DE COMPACTACIÓN Y SATURACIÓN



PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	
kN/m^3	**20,17**
kg/m^3	**2057**
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO CORREGIDO INV E 143:2013	
kN/m^3	**21,13**
kg/m^3	**2155**
HUMEDAD ÓPTIMA (%)	
7,0	

Observaciones

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES. INV E 218:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-B
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25504
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CR 7 57 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	B-400
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR AMARILLO PARDUZCO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	CANTERA DROMOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-10
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 – OV 142078
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.

INV E 218:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-0779-25-8
PÁGINAS: 2 DE 2

Tamaño máximo nominal.		1"	
Gradación empleada.		A	
N° de esferas.		12	
Estado de la muestra.		**SECA**	**HUMEDA**
Masa muestra antes del ensayo.	g	5009	
Masa muestra seca y después de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 100 Revoluciones.	g		
Masa muestra seca y después de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 500 Revoluciones.	g	3091	
Porcentaje de desgaste a 100 Revoluciones.	%		
Porcentaje desgaste a 500 Revoluciones.	%	**38**	
Relación húmedo / Seco, 500 Revoluciones.			

GRADACIÓN UTILIZADA (masa fracciones)					
Pasa	Retiene	A	B	C	D
1 1/2"	1"	1250 ± 25			
1"	3/4"	1250 ± 25			
3/4"	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10		
1/2"	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10		
3/8"	1/4"			2500 ± 10	
1/4"	No. 4			2500 ± 10	
3/8"	No. 8				5000 ± 10

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.
INV E 219:2013

CLIENTE:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CÓDIGO DE OBRA:	25604
OBRA:	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CR 7 37 04 LOCALIDAD DE SANTA FE
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:	VISUAL: FRAGMENTO DE ROCA, COLOR: AMARILLO; REFERENCIADO COMO: RAJÓN
NÚMERO DE LA MUESTRA:	M3
PROCEDENCIA:	CANTERA DROMOS
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	PARQUE NACIONAL
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-01-31
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-11
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	2025-02-13
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. CÁRDENAS
ORDEN DE TRABAJO N°:	75064 - OV 142978
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.

Los resultados incluídos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de Concrelab S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

AUTORIZADO POR:



Laura Cuervo Giraldo
Jefe de geotecnia
geotecnia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.

INV E 219:2013

Tamaño máximo nominal.		
Gradación empleada.		1
N° de esferas.		12
Masa muestra antes del ensayo.	g	10037
Masa muestra seca y despues de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 200 Revoluciones.	g	N/A
Masa muestra seca y despues de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 1000 Revoluciones.	g	5220
Porcentaje desgaste a 200 Revoluciones.	%	**N/A**
Porcentaje desgaste a 1000 Revoluciones.	%	**48**
Relación entre la pérdida después de 200 revoluciones y la pérdida después de 1000 revoluciones.		N/A

GRADACIÓN UTILIZADA (masa fracciones)				
Pasa	Retiene	1	2	3
2 1/2"	2"	2500 ± 50		
2"	1 1/2"	2500 ± 50	5000 ± 50	
1 1/2"	1	5000 ± 50	5000 ± 50	5000 ± 50
1	3/4"			5000 ± 50

OBSERVACIONES:

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D. C., 18 de febrero de 2025

Ingeniera:
ALEJANDRA SANCHEZ
CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Obra: IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
Código de obra: 25686
Bogotá D. C.

Asunto: Diseño de mezcla de concreto

Apreciada Ingeniera:

De manera atenta nos permitimos entregar los informes de laboratorio con la caracterización física de muestras de agregado procedentes de la obra de la referencia. Los informes están identificados con las referencias DPD-0508-25-01 hasta DPD-0508-25-08. A partir de los resultados obtenidos, se dosificaron dichos materiales para una mezcla de concreto para 21 MPa con un asentamiento de 125 mm. Las muestras fueron tomadas y enviadas por ustedes a nuestro laboratorio e identificadas como sigue.

RESULTADOS

1. MATERIALES EMPLEADOS

- Cemento Cemex UG
- Agregado fino
- Agregado grueso
- Agua

1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS AGREGADOS

1.1.1. Granulometría: ver gráficos anexos.

	Agregado fino	Agregado grueso
1.1.2. Módulo de finura:	2,37	---
1.1.3. Tamaño Máximo:	---	25,0
1.1.4 Tamaño Máximo Nominal:	---	25,0
1.1.5. Contenido de materia orgánica (ensayo colorimétrico):	2	---
1.1.6. Absorción %:	2,1	1,1
1.1.7. Densidad relativa (Gravedad Especifica)(SH):	2,49	2,62
1.1.8. Densidad relativa (Gravedad Especifica)(SSS):	2,54	2,64
1.1.9. Densidad relativa (Gravedad Especifica)(Aparente):	2,62	2,69
1.1.10. Densidad volumétrica suelta SSS (kg/m³):	1460	1440
1.1.11. Densidad volumétrica apisonada SSS (kg/m³):	1660	1600
1.1.12. Vacios en agregado suelto %:	45	47
1.1.13. Vacios en agregado apisonado %:	38	41
1.1.14. Equivalente de arena %:	62	---

1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CEMENTO CEMEX UG

1.2.1. Densidad (g/cm^3): 2,870
1.2.2. Finura Blaine (cm^2/g): 4,883

2. RESISTENCIA DE DISEÑO

Los proporcionamientos para el diseño de mezcla se hicieron según los requerimientos descritos en el capitulo C5, tabla C.5.3.2.2 NSR-10 (NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMORESISTENTE).
Resistencia promedio requerida a la compresión cuando no hay datos que permitan determinar la desviación estándar.

RESISTENCIA A 28 DIAS (f'_c)

21 MPa ≤ f'_c ≤ 35 MPa $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$ Mpa

2.1. PROPORCIONES DE LOS MATERIALES EN CONDICION SSS

2.1. Por metro cúbico.

	EN MASA	EN VOLUMEN	PROPORCIÓN EN 1m³
-Cemento	454,4 kg	9,1 bultos de 50 Kg	0,158
-Arena	756,3 kg	0,52 m³	0,304
-Grava	853,3 kg	0,18 m³	0,326
-Agua	----	230 litros	0,230

2.2. Por bulto de cemento.

	EN MASA	EN VOLUMEN
-Cemento	50,0 kg	1,0 bultos
-Arena	83,2 kg	56,9 Litros
-Grava	93,9 kg	20,3 Litros
-Agua	----	25,3 Litros

2.1.3. Proporciones en masa : 1 : 1,7 : 1,9

En caso que se decida producir el diseño dosificado en volumen, para medir las cantidades de material se podrán utilizar cajones de madera con las siguientes medidas interiores:

Arena: 33,0 X 33,0 X 27,0 cm (2 veces)
Grava: 33,0 X 33,0 X 19,0 cm (1 veces)

Se mezclará un bulto del cemento , dos (2) cajones llenos rasos de arena, un (1) cajon lleno raso de grava, aproximadamente 25,3 litros de agua.

**** Los agregados no deben ser dosificados por paladas, baldes o carretillas, ya que no garantizan una medida estable a lo largo de todo el proceso. ****

NOTAS:

1. Se deben elaborar cilindros de prueba para establecer el grado de control en la producción del concreto y dosificación del aditivo en obra.

2. Ajustes al agua de mezclado:

   Teniendo en cuenta que la humedad de absorción no hace parte del agua de mezclado se deben realizar los siguientes ajustes:

2.1. Cuando la humedad natural es mayor que la absorción (Agua libre).

   El agua de mezclado se debe disminuir en una cantidad igual al agua libre que contengan los agregados.

2.2. Cuando la humedad natural es menor que la absorción.

   El agua de mezclado se debe incrementar en una cantidad igual a la diferencia entre la humedad natural y la absorción.

3. Ajuste a la masa de los agregados:

   Como la condición de diseño considera la masa de los agregados en estado sss, se deben realizar los ajustes para una condición de humedad diferente así:

3.1. Cuando la humedad natural es mayor que la absorción (Agua libre).

   La masa de los agregados se debe incrementar en una cantidad igual a la masa del agua libre.

3.2. Cuando la humedad natural es menor que la absorción.

   La masa del agregado se debe disminuir en una cantidad igual a la diferencia entre la absorción y la humedad natural.

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en las normas: NTC 3674, NTC 77, NTC 78, NTC 176, NTC 237, NTC 92, NTC 6179 y NTC 174.

** La información registrada en las columnas de datos identificadas con (**), fue suministrada por el cliente. El Laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por WILLIAM LEONARDO SUAREZ MARIN
Fecha: 2025.02.18 11:09:27 -05'00'

William L. Suarez Marin
Jefe Patologia y Diseños

patologia@concrelab.com
O. V. 143180 O. T. 75078
H. RAMÍREZ

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
04-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR POR LAVADO EL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 75 µM (No.200) EN AGREGADOS MINERALES. NTC 78:2019

NÚMERO DE INFORME: DPD-0508-25-1
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25686
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	NO PRESENTA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	AGREGADO FINO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	ARENA DE RIO
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	NO PRESENTA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO PRESENTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-04
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-11
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-14
ENSAYO EJECUTADO POR:	C. AVILA
ORDEN DE TRABAJO N°:	75078 O. V. 143180
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

William E. Suarez Marin
Jefe Patología y Diseños
patologia@concrelab.com

Concrelab
GESTIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO


MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR POR LAVADO EL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 75 µM (No.200) EN AGREGADOS MINERALES. NTC 78:2019

NÚMERO DE INFORME: DPD-0508-25-1
PÁGINAS: 2 DE 2

Masa inicial seca (g)		Masa seca después de Lavado (g)		Masa final (g)		* Límite Superior (%)	* Límite Inferior (%)
1505,7		1390,8		1390,6			
Tamiz	mm.	Masa retenida (g)	% Retenido	% Acumulado	% Que pasa		
4"	101,60		0,0	0,0	100,0	100	100
3 ½"	88,90		0,0	0,0	100,0	100	100
3"	76,20		0,0	0,0	100,0	100	100
2 ½"	64,00		0,0	0,0	100,0	100	100
2"	50,00		0,0	0,0	100,0	100	100
1 ½"	37,50		0,0	0,0	100,0	100	100
1"	25,00		0,0	0,0	100,0	100	100
3/4"	19,00		0,0	0,0	100,0	100	100
1/2"	12,50		0,0	0,0	100,0	100	100
3/8"	9,51	39,2	2,6	2,6	97,4	100	100
4	4,75	80,8	5,4	8,0	92,0	100	95
8	2,36	101,1	6,7	14,7	85,3	100	80
16	1,18	167,3	11,1	25,8	74,2	85	50
30	0,60	299,2	19,9	45,7	54,3	60	25
50	0,30	157,1	10,4	56,1	43,9	30	5
100	0,15	427,8	28,4	84,5	15,5	10	0
200	0,075	116,4	7,7	92,2	7,8	3	0
Fondo	N/A	116,6	7,7	100,0			

MÓDULO DE FINURA	2,37
% MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No. 200 (75 µm)	7,7

* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

para la norma NTC 78:2019, Método de ensayo para determinar por lavado el material que pasa el tamiz 75µm en agregados minerales se usa el procedimiento A: Lavado con agua potable / Especificaciones NTC 174 (Granulometrías para agregados finos), tabla 1.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS IMPUREZAS ORGÁNICAS EN AGREGADO FINO PARA CONCRETO NTC 127:2000

NÚMERO DE INFORME: DPD-0508-25-2
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25686
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	NO PRESENTA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	AGREGADO FINO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	ARENA DE RIO
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	NO PRESENTA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO PRESENTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-04
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-12
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-14
ENSAYO EJECUTADO POR:	C. AVILA
ORDEN DE TRABAJO N°:	75078 O. V. 143180
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

William L. Suárez Marín
Jefe Patología y Diseños
patologia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS IMPUREZAS ORGÁNICAS EN AGREGADO FINO PARA CONCRETO NTC 127:2000

NÚMERO DE INFORME: DPD-0508-25-2
PÁGINAS: 2 DE 2

PROCEDIMIENTO SOLUCIÓN DE COLOR ESTÁNDAR	-
PROCEDIMIENTO DEL VIDRIO DE COLOR ESTÁNDAR	X

ESCALA COLORIMÉTRICA DE GARDNER (Tabla No. 1 -NTC 127:2000)	
Color Gardner estándar No.	Valor Placa orgánica No.
8	2

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO.

NTC 237:2020

NÚMERO DE INFORME: DPD-0508-25-3
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25686
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	NO PRESENTA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	AGREGADO FINO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	ARENA DE RIO
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	NO PRESENTA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO PRESENTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-04
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-11
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-14
ENSAYO EJECUTADO POR:	C. AVILA
ORDEN DE TRABAJO N°:	75078 O. V. 143180
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

William L. Suarez Marin
Jefe Patología y Diseños
patologia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO.
NTC 237:2020

SECADO PREVIO ANTES DEL PERÍODO DE INMERSIÓN	SI
PROCEDIMIENTO	Gravimétrico

DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO		
Masa del material en estado SSS.	(g)	501,1
Masa del frasco + agua hasta la marca de calibración.	(g)	713,3
Masa frasco + agua + material hasta la marca de calibración.	(g)	1017,4
Masa del material seco.	(g)	490,9
Densidad relativa (gravedad específica) SH		2,49
Densidad relativa (gravedad específica) SSS		2,54
Densidad relativa (gravedad específica) Aparente		2,62
Absorción.	(%)	2,1

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL PRESENTA UN ALTO CONTENIDO DE PARTICULAS LIVIANAS Y FINOS.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA (MASA UNITARIA) Y VACÍOS EN AGREGADOS.

NTC 92:2019

NUMERO DE INFORME: DPD-0508-25-4
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25686
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	NO PRESENTA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	AGREGADO FINO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	ARENA DE RIO
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	NO PRESENTA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO PRESENTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-04
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-11
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-14
ENSAYO EJECUTADO POR:	C. AVILA
ORDEN DE TRABAJO N°:	75078 O. V. 143180
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.

Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.

El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.

El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

William L. Suarez Marin
Jefe Patología y Diseños
patologia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA (MASA UNITARIA) Y VACÍOS EN AGREGADOS.

NTC 92:2019

MASA DEL MOLDE (kg) 1,366 VOLUMEN DEL MOLDE (m^3) 0,0030600

MASA UNITARIA Y VACÍOS ENTRE PARTÍCULAS DE AGREGADOS			
MASA UNITARIA SUELTA		MASA UNITARIA APISONADA	
DETERMINACIÓN N°	MASA (kg)	DETERMINACIÓN N°	MASA (kg)
1	4,412	1	4,960
2	4,392	2	4,962
3	4,356	3	5,040
PROMEDIO	4,387	PROMEDIO	4,987

Densidad volumétrica suelta SSS	(kg/m^3)	1460	Vacíos en agregado suelto	(%)	45
Densidad volumétrica apisonada SSS	(kg/m^3)	1660	Vacíos en agregado apisonado	(%)	38

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO
VALOR EQUIVALENTE ARENA EN SUELO Y AGREGADO FINO
NTC 6179-2016

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25686
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	NO PRESENTA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	AGREGADO FINO
***DESCRIPCIÓN LABORATORIO:**	ARENA DE RIO
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	NO PRESENTA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO PRESENTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	4/2/2025
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	12/2/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	14/2/2025
ENSAYO EJECUTADO POR:	C. AVILA
ORDEN DE TRABAJO N°:	75078 O. V. 143180
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.

Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo.

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.

El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de Concrelab S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.

* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



William L. Suarez Marin
Jefe Patologia y Diseños
patologia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

VALOR EQUIVALENTE ARENA EN SUELO Y AGREGADO FINO

NTC 6179-2016

Método de agitación mecánico: - Método de agitación manual: X

Preparación de espécimen procedimiento A: - Preparación de espécimen procedimiento B: X

Determinación No.	1	2	3
Lectura de arena (mm)	83	91	88
Lectura de arcilla (mm)	139	147	142
Equivalente de arena - EA (%)	60	62	62
Promedio (%)	62		

Observaciones:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

IDIPRC 17025:2017
09.LAB.001

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR POR LAVADO EL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 75 µM (No.200) EN AGREGADOS MINERALES. NTC 78:2019

NÚMERO DE INFORME: DPD-0508-25-6
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25686
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	NO PRESENTA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	AGREGADO GRUESO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	GRAVA 1"
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	NO PRESENTA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO PRESENTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-04
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-11
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-14
ENSAYO EJECUTADO POR:	C. AVILA
ORDEN DE TRABAJO N°:	75078 O. V. 143180
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

William L. Suarez Marin
Jefe Patología y Diseños
patologia@concrelab.com

Concrelab

INFORME DE ENSAYO


MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR POR LAVADO EL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 75 µM (No.200) EN AGREGADOS MINERALES. NTC 78:2019

NÚMERO DE INFORME: DPD-0508-25-6
PÁGINAS: 2 DE 2

Masa inicial seca (g)		Masa seca después de Lavado (g)		Masa final (g)		* Límite Superior (%)	* Límite Inferior (%)
10012,4		9965,3		9964,9			
Tamiz	mm.	Masa retenida (g)	% Retenido	% Acumulado	% Que pasa		
4"	101,60		0,0	0,0	100,0	100	100
3 ½"	88,90		0,0	0,0	100,0	100	100
3"	76,20		0,0	0,0	100,0	100	100
2 ½"	64,00		0,0	0,0	100,0	100	100
2"	50,00		0,0	0,0	100,0	100	100
1 ½"	37,50		0,0	0,0	100,0	100	100
1"	25,00		0,0	0,0	100,0	100	95
3/4"	19,00	2815,8	28,1	28,1	71,9	80	60
1/2"	12,50	6667,0	66,6	94,7	5,3	60	25
3/8"	9,51	430,6	4,3	99,0	1,0	35	13
4	4,75	31,6	0,3	99,3	0,7	10	0
8	2,36	4,2	0,0	99,4	0,6	5	0
16	1,18	1,8	0,0	99,4	0,6	0	0
30	0,60	0,0	0,0	99,4	0,6	0	0
50	0,30	0,0	0,0	99,4	0,6	0	0
100	0,15	0,0	0,0	99,4	0,6	0	0
200	0,075	12,4	0,1	99,5	0,5	0	0
Fondo	N/A	48,6	0,5	100,0			

MÓDULO DE FINURA	NO APLICA
% MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No. 200 (75 µm)	0,5

* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

para la norma NTC 78:2019, Método de ensayo para determinar por lavado el material que pasa el tamiz 75µm en agregados minerales se usa el procedimiento A: Lavado con agua potable / Especificaciones NTC 174 (Granulometrías para agregados gruesos), tabla 3 Agregado No 57.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO.

NTC 176:2019

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25686
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	NO PRESENTA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	AGREGADO GRUESO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	GRAVA 1"
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	NO PRESENTA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO PRESENTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-04
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-11
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-14
ENSAYO EJECUTADO POR:	C. AVILA
ORDEN DE TRABAJO N°:	75078 O. V. 143180
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



William L. Suarez Marin
Jefe Patologia y Diseños
patologia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO.

NTC 176:2019

SECADO PREVIO ANTES DEL PERÍODO DE INMERSIÓN	SI

DENSIDAD Y ABSORCIÓN	
Masa en el aire de la muestra seca. (g)	3961,6
Masa en el aire de la muestra en estado SSS. (g)	4004,6
Masa sumergida en agua de la muestra en estado SSS. (g)	2493,0
Densidad relativa (Gravedad específica) (SH)	2,62
Densidad relativa (Gravedad específica) (SSS)	2,64
Densidad relativa (Gravedad específica) (Aparente)	2,69
Absorción. (%)	1,1

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA (MASA UNITARIA) Y VACÍOS EN AGREGADOS.

NTC 92:2019

NUMERO DE INFORME: DPD-0508-25-8
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	25686
***OBRA:**	IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE GENERAL
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	NO PRESENTA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	AGREGADO GRUESO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	GRAVA 1"
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	NO PRESENTA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO PRESENTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-04
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-11
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-02-14
ENSAYO EJECUTADO POR:	C. AVILA
ORDEN DE TRABAJO N°:	75078 O. V. 143180
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



William L. Suarez Marin
Jefe Patología y Diseños
patologia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA (MASA UNITARIA) Y VACÍOS EN AGREGADOS.

NTC 92:2019

NÚMERO DE INFORME: DPD-0508-25-8
PÁGINAS: 2 DE 2

MASA DEL MOLDE (kg) 3,887 VOLUMEN DEL MOLDE (m^3) 0,009854

MASA UNITARIA Y VACÍOS ENTRE PARTÍCULAS DE AGREGADOS			
MASA UNITARIA SUELTA		MASA UNITARIA APISONADA	
DETERMINACIÓN N°	MASA (kg)	DETERMINACIÓN N°	MASA (kg)
1	14,067	1	15,515
2	13,988	2	15,529
3	13,971	3	15,619
PROMEDIO	14,009	PROMEDIO	15,554

Densidad volumétrica suelta SSS	(kg/m^3)	1440	Vacíos en agregado suelto	(%)	47
Densidad volumétrica apisonada SSS	(kg/m^3)	1600	Vacíos en agregado apisonado	(%)	41

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.		003

TIPO DE ACCIÓN:	CORRECTIVA	X		MEJORA		
ORIGEN:	AUDITORÍA INTERNA		AUDITORÍA EXTERNA		QUEJAS Y RECLAMOS	
	PETICIONES		SALIDA NO CONFORME	X	TENDENCIA DEL SECTOR	
	OTRO:		Cuál:			

FECHA: 23/01/2025

PROCESO: MEJORA CONTINUA

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)
Incumplimiento de las metas establecidas de los siguientes Indicadores de Gestión: -Índice de cumplimiento de entregables contractuales -Índice de cumplimiento del Plan de Inspección y ensayos: Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, fichas técnicas y frecuencia de ensayos establecida en el plan de inspección y ensayos. -Índice de mejora continua.
CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)
Efectuar los ensayos pendientes a la mayor brevedad posible.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 más: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)
Causa Raíz: Falta control oportuno en: - La oportunidad de los entregables. - Falta de conciencia por parte del equipo de trabajo de la importancia respecto a cumplir el Plan de Inspección y ensayos. - Los requisitos contractuales establecidos en el Plan de Inspección y ensayos durante la ejecución de las actividades de ejecución de obra.

PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Reunión con el equipo de trabajo para establecer directrices de control.	Director de Obra	24/01/2025

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

2.	Revisión en las reuniones semanales periódicas, de las causas que impiden cumplir oportunamente con los entregables.	Profesional de Calidad director de Obra	Lunes de cada semana
3.	Concientizar al equipo de trabajo respecto a la importancia de cumplir con la entrega oportuna de los entregables y con el Plan de Inspección y ensayos.	Profesional de Calidad director de Obra	24/01/2025
4.	Hablar con el área de compras para comunicar a todos los proveedores de la importancia de hacer entrega oportuna de los certificados de calidad.	Director de Obra	24/01/2025
5.	Divulgar al equipo de trabajo el Plan de Inspección y ensayos.	Director de Obra	17/02/2025
6.	Seguimiento a las acciones tomadas.	Residentes de obra Profesional de Calidad director de Obra	Continuamente hasta finalizar el proyecto.

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	Se efectúa reunión con el equipo de trabajo para establecer directrices de control. El 24 de enero en la oficina de BELZCON, se anexa acta.	24/01/2025	X		
2.	Se realizan reuniones semanales periódicas, de las causas que impiden cumplir oportunamente con los entregables a cargo del director de obra, de esto no se realizan actas.	Lunes de cada semana	X		
3.	Se realiza concientización al equipo de trabajo respecto a la importancia de cumplir con la entrega oportuna de los entregables y con el Plan de Inspección y ensayos. El día 19 de febrero. Se anexa acta	24/01/2025	X		
4.	Se habla con el área de compras para comunicar a todos los proveedores de la importancia de hacer entrega oportuna de los certificados de calidad. Esto se hizo mediante llamada Telefónica al área de compras y se esta reiterando cada mes. Se	24/01/2025	X		
5.	Divulgar al equipo de trabajo el Plan de Inspección y ensayos, El 17 de febrero mediante el grupo de WhatsApp, en reunión el 19 de febrero tras el ingreso de la ing. Clàudia Pedraza se divulga personalmente, y se reitera nuevamente vía correo electrónico.	17/02/2025	X		
6.	Seguimiento a las acciones tomadas.	Continuamente hasta finalizar el proyecto.	X		
CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: Se ha mejorado el proceso con el apoyo de todo el equipo de trabajo. Aunque siguen temas en los cuales debemos seguir trabajando para mejorar aún más, y alcanzar las metas establecidas					

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

RESPONSABLES: ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: ENRIQUE GUZMAN

BOGOTÁ

ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
		31	01	2024

LUGAR: Casa Salud — HORA DE INICIO: 5:30 Am — HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE:	CARGO	DEPENDENCIA
Karla Bonilla	Comité	
Sergio Usuga	Derecho y [illegible]	
Belén Zuluaga	Bien. Calidad	
Equipo de Apoyo	Ep. Hosp. Int. de Asobarca Salud	

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Pendientes
2. Socialización de Acta Anterior
3. Seguridad en la Entrada de Equipos
4. Ingreso Equipo de Apoyo y Obj. Calidad
5. Salida Equipo Fijo
6. Hora de Parciales

TEMAS TRATADOS

Siendo las 5:30 Bqas. Ingresan el segundo y que los Equipos Salieron diferentes. 2 Equipos = 1 Enfermera y 2 Aux. de El Cable Gordo Equipo Fijo se dio que todo los Parciales Fueron suaves, Estamos en Manizales, Papá y Mamá Bqas, Excelente Entrega y Recibo, que la Semana Terminada bien Fue el Mercado bien. Se Informa que Ingresa Nuevo Equipo Pa. Salvadorito, Abajo en el Rank de Pobl. Cordo y Caldas

- Tema Antiguo de Pesar Abrazos Hombre de Blanco, Pizza de Hoy
- El Tema Ingreso a Parciales Limpio y Recibido
- Se Fijo una Reunion General los Viernes en la Tarde de Modo Virtual
- Por Hoy de Abajo se Cambian la Cantidad Cuchillo de la Cena
- Equipo Salud en Abajo de Nuevo Ingreso Pa. Salvadorito de todos los Parciales y El Comunal de Calidad

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

[illegible]

- [illegible]
- De [illegible] se [illegible] con [illegible] y se [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] se [illegible] [illegible] [illegible]


COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
- Dar [illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	[illegible]
-

para información general por de saber que el fondo con los procedimientos será la persona asignada desde la apertura (Alejandra Sánchez). Se realizará procedimientos y procedimientos para establecer el cumplimiento. Los procesos a cargo del manejo de pacientes serán Glenda Castillo y Ingrid Guzmán. Cualquier requerimiento deberá manejarse por medio del grupo. Se establecerá la posibilidad de asignar actividades que requieran emergencia solo para casos de urgencia en fines de semana. Ante el cumplimiento estricto de todas las reglas de calidad el cumplimiento para todos unos y otros de manera de mejorar el nivel de nuestros servicios para la satisfacción de nuestros pacientes. Cualquier reporte de paciente deberá ser informado a Alejandra Sánchez. Para tramite interno del área de cumplimiento. Hacer este informe reporte de paciente debido y completo mediante a través del grupo. Se indica que informe a tiempo ya que mencionado en fines y de dos días a esta 1.
Se realiza revisión de citas, lista de pendientes para verificación de cumplimiento.

- Se realiza una reunión General con todo el equipo de los Colaboradores del Área Clínica y se asignan tareas y Responsables
- Se Socializa al Equipo de trabajo la Acción Correctiva tomada para dar Cumplimiento en la Compromisos Adquiridos, y Se recalca que se realizará la reunión Semanal Todos los Viernes.
- Se deja Notas con todos los Pacientes y seguimientos Frecuentes al Cubo Compartido.
- Directrices Establecidas para la Mejor Continuidad
1- Alejandra será el Point en la Oficina, las evoluciones, Indicaciones de Enfermería, Doctors, Residentes y todo el Equipo
2- Las Urgencias Serán entregadas hasta las 17 de c/día
3- Se Estable un Grupo WhatsApp "Ordenes de Guerra" Para Seguimiento y Control de Exámenes urgentes y Materiales Asignados al Point

Powered by CamScanner



LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Mesa de Trabajo - Mujeres de Belalcazar — RESPONSABLE DEL EVENTO: Virginia Cisneros

FECHA: 24.01.25 — HORA INICIAL: 8:30 — HORA FINAL: — LUGAR: OFICINAS BELALCAZAR

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR FAVOR ESTE ESPACIO EN EL CASO DE PERSONAS EXTERNAS AL CMO: CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Paloma Sanz	42933708	Psicologa de Salud	Belalcazar		Belalcazar	psilyanx@gmail.com	3127113855
2	John Carlos Sanchez	1012490831	Rep. Obra	Cons. Belalcazar		Belalcazar	cristy@hotmail.com	3148504968
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	José David Velez Garcia	1004997469	Ingeniero Civil	Belalcazar		Belalcazar	—	3126750490
5	EVELYNE CUZMAN	9533226	P. obra	Belalcazar		Belalcazar		3203930827
6	Alejandro Sanchez Velazco	1053771125	Administrador	Belalcazar		Belalcazar	asanchez.bac@gmail.com	3042210145
7	Nestor Bayona	80190911	Elec. Telecom	Belalcazar		Belalcazar	nbayona@belalcazar.gov.co	3102893778
8	David Orlando Ortiz Salazar	1026863111	Auxiliar de campo	Belalcazar		Belalcazar	david.ortiz@gmail.com	3208677021
9	Angelina Maria Cano Gil	57401081	C.S.S.T.	Belalcazar		Belalcazar	angelinacano@gmail.com	3104114119
10	Carolina Gonzalez Vasquez	1053870 [illegible]	Trabajo Social	Belalcazar		Belalcazar	[illegible]	3205[illegible]
11	ADELINA ECHEVERRI PARRA	1017501012	P. Social	P. Belalcazar		Belalcazar	adelinaecheverri@gmail.com	3136589414
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Powered by CamScanner

Belzcon Construcción Responsable	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-I-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	16 (Día)	feb (Mes)	2023 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD CONVOCÓ: PATRICIA SERRANO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Claudia Pedraza	Residente	BELZCON	
Jhon Cuellar	Residente	BELZCON	
Rolando	Residente	BELZCON	
Enrique Guzman	Director de obra	BELZCON	
Patricia Serrano	Profesional de Calidad	BELZCON	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Concientizar al personal técnico de la importancia de cumplir con el Plan de Inspección y Ensayos

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Divulgación del Plan de Inspección y ensayos

Concientización de la importancia de aplicar el plan de inspección y ensayos en el proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día de hoy se reunenlos asistentes con el fin de efectuar la divulgación dell plan de inspecciónn y ensayos , el cual se da a aconocer al personal residentre del, proyecto por parte de la profesional de calidad y el director de obra

Se menciona entre otros los ensayos, su frecuencia y la importancia de dar cupliminto con estos.

Tambien se recomienda participar activamente cuando se tramiten materiales para la ejecución de las actividades, propender por que estos sean aportados con los certificcados de calidad de cada uno de estos productos.

Estar presentes en la toma de densidades y dar aviso con annelación ala interventoria de la fecha en que estas sean programadas

El Ing. Enrique informa al equipo de residentes que es de suma importancia dar cumplimiento con el Plan de Inspección y Ensayos presentado, debido a que entre otros asegura el cumplir cienio del Plan de Calidad y la normatividad aplicable al proyecto.

Belzcon Construcción Proposítiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-49-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	10 (Día)	04 (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD CONVOCO: PATRICIA SERRANO

Belzcon Construcción Productiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZD-FO-I-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	18 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD CONVOCO: PATRICIA SERRANO

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Cumplir con el plan de inspecciones y ensayos	Continuamente	Equipo de Trabajo

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año)

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-01-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	19 (Día)	05 (Mes)	2026 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD CONVOCO: PATRICIA SERRANO

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES.

Entregada firmada a: _____

Patricia Serrano

Puntualmente les recuerdo la importancia de la presentación de Plan de Inspección y Ensayos, el cual envié el pasado 17 de febrero, por lo cual les ruego nos indiquen el plazo de respuesta y revisión



Arq Patricia Serrano
Profesional de Calidad - Contrato OPC 4160 DE 2024
Consorcio Belzón (CSC)
Teléfono: 3017008258 - 2176120000

Un archivo adjunto



	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.		004

TIPO DE ACCIÓN:	CORRECTIVA	X		MEJORA			
ORIGEN:	AUDITORÍA INTERNA	X	AUDITORÍA EXTERNA		QUEJAS Y RECLAMOS		
	PETICIONES		SALIDA NO CONFORME		TENDENCIA DEL SECTOR		
	OTRO:		Cuál:				

FECHA: 20/06/2025

PROCESO: CALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)
Se evidencia un avance del 51% en el cual aún no se ha aplicado la encuesta de satisfacción del Cliente, lo cual contraviene con lo establecido en el plan de Calidad numeral 20.3 Encuesta de satisfacción "...Con el fin de hacer seguimiento a las percepciones del cliente: IDRD dentro del presente plan de la calidad se estableoe efectuar encuestas de satisfacción al cliente, las cuales se llevarán a cabo trimestralmente."
CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)
Efectuar la encuesta de satisfacción a la mayor brevedad posible.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 más: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)
Causa Raiz: Falta control oportuno sobre algunas de las actividades propuestas en el Plan de Calidad.
PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Efectuar la encuesta de satisfacción a la mayor brevedad posible.	Director de Obra	27/06/2025
2.	Revisión de las propuestas efectuadas en el plan de calidad.	Profesional de Calidad director de Obra	18/07/2025

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

6.	Seguimiento a las acciones tomadas.	Residentes de obra Profesional de Calidad director de Obra	Continuamente hasta finalizar el proyecto.

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	Se efectúa la encuesta de satisfacción al IDRD, aún no han enviado la respuesta.	27/06/2025	X		
2.	Antes del 18 del julio se debe terminar la revisión de las propuestas efectuadas en el plan de calidad, verificando el cumplimiento de todas ellas.		X		
3.	Seguimiento a las acciones tomadas.	Continuamente hasta finalizar el proyecto.	X		

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: (se efectúan al dar cierre)

RESPONSABLES: ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: ENRIQUE GUZMAN

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.		004A

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA [X] MEJORA [ ]

ORIGEN:

AUDITORÍA INTERNA	[X]	AUDITORÍA EXTERNA	[ ]	QUEJAS Y RECLAMOS	[ ]
PETICIONES	[ ]	SALIDA NO CONFORME	[ ]	TENDENCIA DEL SECTOR	[ ]
OTRO:	[ ]	Cuál:			

FECHA: 20/06/2025

PROCESO: CALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
(5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)

Se evidencian muestras de cilindros de concreto tomadas el 22 de mayo de 2025 sin un curado adecuado, lo cual contraviene con lo establecido en la LISTA DE CHEQUEO SEMANAL DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA y en la NTC 550 numeral 10.2.2. Curado inicial" después del moldeo, los especímenes se deben almacenar a un intervalo de temperatura de 16°C a 27°C y en un ambiente húmedo, de manera que se impida la pérdida de humedad hasta por 48h.."

CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)

Sumergir los cilindros en agua de manera inmediata de acuerdo a lo establecido en la norma NTC 550 numeral 10.2.2.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 más: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)

Causa Raíz:
Falta control oportuno sobre algunas de las actividades propuestas en el Plan de Calidad.

PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Sumergir los cilindros en agua de manera inmediata de acuerdo lo establecido en la norma NTC 550 numeral 10.2.2.	Director de Obra	23/05/2025
2.	Concientizar a la profesional encargada del simón Bolívar y su equipo de trabajo de la importancia de dar cumplimiento con el curado adecuado de los cilindros.	Profesional de Calidad director de Obra	07/07/2025

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

6.	Seguimiento a las acciones tomadas.	Residentes de obra Profesional de Calidad director de Obra	Continuamente hasta finalizar el proyecto.

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	El mismo día que se efectuó la auditoria se sumergieron en agua los especímenes de concreto en cuestión.	27/06/2025	X		23/05/2025
2.	Aún no se ha efectuado a la concientización formal con la profesional , sin embargo, el día de la auditoria se le hizo la observación y s e dieron las directrices de manejo, esta será llevada a cabo antes del 7 de julio.	07/07/2025			
3.	Seguimiento a las acciones tomadas.	30/072025			

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: (se efectúan al dar cierre)

RESPONSABLES: ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: ENRIQUE GUZMAN

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.	005	

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA [X] MEJORA [ ]

ORIGEN:

AUDITORÍA INTERNA	[ ]	AUDITORÍA EXTERNA	[ ]	QUEJAS Y RECLAMOS	[ ]
PETICIONES	[ ]	SALIDA NO CONFORME	[ ]	TENDENCIA DEL SECTOR	[ ]
OTRO:	[X]	Cuál: Interventoria			

FECHA: julio 30 de 2025

PROCESO: Seguridad y Salud en el Trabajo

RESPONSABLE:

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
(5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)

Se ha evidenciado en la presentación de los informes SST, de los meses de julio y agosto, que no se presentan los pagos de seguridad social correspondientes al personal a cargo del aliado Carlos Ardila.

CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)

El aliado Carlos Ardila debe efectuar los pagos a la mayor brevedad posible, de lo contrario CONSORCIO IDRD 1 efectuará los pagos y realizará los descuentos correspondientes.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 m's: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)

Causa Raíz:
Falta de organización del aliado Carlos Ardila al efectuarle avances en los cortes de obra sin confirmar sus obligaciones contractuales de seguridad social.

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Contactar al aliado Carlos Ardila.	Director de obra	30 de julio/2025
2.	Reunión con el aliado Carlos Ardila, para buscar la solución y establecer compromisos.	Director de obra	30 de agosto/2025
3.	Gestionar que el aliado Carlos Ardila, efectué el pago de la planilla pendiente.	Director de obra. Profesional SST	9 septiembre/2025
4.	CONSORCIO IDRD 1 asumirá el pago correspondiente a las planillas pendientes de S.S.	Director de obra y Gerente de Proyecto	15/ 09/2025

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	El coordinador SST contacta al aliado, para solicitarle aclaración sobre el NO pago de las planillas de SS.	15 julio/2025	x		30 de julio/2025
2.	El coordinador SST contacta por segunda vez al aliado, para solicitarle aclaración sobre el NO pago de las planillas de SS de los meses de julio y agosto del 2025.	15 agosto/2025	x		30 de agosto/2025
3.	El coordinador SST contacta por tercera vez al aliado, para solicitarle aclaración sobre el NO pago de las planillas de SS de los meses de julio y agosto del 2025. En esta ocasión se acuerda con el aliado que el Consorcio Belzcon IDRD 1, asumirá el pago de las planillas de los dos meses en mención.	9 septiembre/2025	x		15 septiembre 2025
4.	El aliado envía el usuario y clave de operador de pagos de SS, para que sea realizado el pago por PSE. A la fecha se está a la espera de que el pago sea efectuado por parte del Consorcio.	15 septiembre 2025			30 septiembre 2025

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO:

RESPONSABLE: WILLIAM EDUARDO SEGURA

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ:
Enrique Guzmán

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-25, 11:50:19 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 80581964

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 26/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	Nombre Sucursal	BOGOTA 1	Código Sucursal	001
Documento	NI79992215	Dirección	CL 24 #13 - 13		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3107370874		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ARDILA MUÑOZ JOSE CARLOS	Identificación	CC 79992215		
Total Afiliados	12	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TDE	TAE	TAE P	COE	RET	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRL	Días PEN	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Ing	Sal	Sus	Pen	Fondo Pensiones	Días Pensión	Aporte Pensión	Salud	Días Salud	Aporte Salud	Tarifa	Días Riesgos	Aporte Riesgos	Caja	Días Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1006814041	MARIA ISABEL DIRALDO GIRALDO	31	00																30	30	30	30					23 SANITAS I PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS005 EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,033	$ 1.423.500	$ 0	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.423.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.655.800
CC 1014125251	JEISON FERNANDO HERRERA DIAZ	31	00	X															17	17	17	17					23 CESAR I PORVENIR	$ 806.400	$ 129.000	EPS005 EPS SANITAS	$ 806.400	$ 32.200	0,033	$ 806.400	$ 96.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 806.400	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.400
CC 1024524120	ELIMAUER ISAZA CUERVO	31	00																30	30	30	30					23 CESAR I PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS001 SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,033	$ 1.423.500	$ 69.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.423.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.668.200
CC 1024574979	WILLIAM STEVENS MUÑOZ MORENO	31	00	X															17	17	17	17					23 CESAR I PORVENIR	$ 806.400	$ 129.000	EPS037 NUEVA EPS	$ 806.400	$ 32.200	0,033	$ 806.400	$ 96.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 806.400	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.400
CC 1024581585	JULIAN ANDRES ESPINOSA DIAZ	31	00																30	30	30	30					23 CESAR I PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS005 COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,033	$ 1.423.500	$ 69.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.423.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.668.200
CC 1026174023	ORLANDO FLORIAN LOBATO	31	00																0	30	30	30					23 CESAR I COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS001 SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,033	$ 1.423.500	$ 69.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.423.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.668.200
CC 1101674099	ALEJANDRO GOMEZ ARDILA	31	00																30	30	30	30					23 CESAR I PROTECCION	$ 1.899.900	$ 303.900	EPS001 SALUD TOTAL EPS	$ 1.899.900	$ 76.000	0,033	$ 1.899.900	$ 111.400	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.899.900	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.219.300
CC 1030557706	NELSON ROJAS AZCAGUE	31	00																0	30	30	30					23 CESAR I PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS015 FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,033	$ 1.423.500	$ 69.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.423.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.668.200
CC 1073783	JOSE MAURICIO VIQUEIRO LEAL	31	00																30	30	30	30					23 CESAR I COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS001 SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,033	$ 1.423.500	$ 69.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.423.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.668.200
CC 1082116324	JOSE MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	31	00																30	30	30	30					23 CESAR I PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS002 SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,033	$ 1.423.500	$ 69.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.423.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.668.200
CC 60394734	JADIR MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00																30	30	30	30					23 CESAR I COLPENSIONES	$ 1.899.900	$ 303.900	EPS008 COMPENSAR EPS	$ 1.899.900	$ 76.000	0,033	$ 1.899.900	$ 111.400	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.899.900	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.219.300
CC 60405671	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00																30	30	30	30					23 CESAR I COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS015 FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,033	$ 1.423.500	$ 69.700	14 COMFENALCO CUNDINAMARCA CCF	$ 1.423.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.668.200

Enlace Operativo, Lineas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4486 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 00 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 93 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 16,201,300	$ 16,201,300	$ 16,201,300	$ 16,201,300	$ 2,592,800	$ 648,000	$ 1,036,480	$ 648,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,935,280	$ 76,000	$ 5,084,300

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-29, 11:50:13 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 80371519

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 26/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	**Nombre Sucursal**	BOGOTA 1	**Código Sucursal**	001
Documento	NI79992215	**Dirección**	CL 24 #13 - 13		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107370874		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ARDILA MUÑOZ JOSE CARLOS	**Identificación**	CC 79992215		
Total Afiliados	11	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días IPS	Días ARP	Días CCF	Días ESAP	Días MEN	Administradora	Días Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Min Educación	
CC 1000610241	MARIA ISABEL ORALDO OSORIO	01	00																	30	30	30	30	30	30	(EPS005) EPS SANITAS	30	$ 1.423.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.645.000
CC 1000610636	JOHANTAN DANIELS HURTADO LARA	01	00	X																4	4	4	4	4	4	(CCF24) COMFENALCO CCF	4	$ 189.900	(EPS010) EPS SURA	$ 189.900	$ 7.600	0,522	$ 189.900	$ 1.000	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 189.900	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.000
CC 1024533103	CABALLERO IDIZA CUERVO	01	00																	30	30	30	30	30	30	(EPS005) SALUD TOTAL EPS	30	$ 1.423.500	(EPS005) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.645.000
CC 1024553555	JULIAN ANDRES ESPINOSA CRUZ	01	00	X																14	14	14	14	14	14	(CCF24) COMFENALCO CCF	14	$ 664.200	(EPS048) COMPENSAR EPS	$ 664.200	$ 26.600	0,522	$ 664.200	$ 3.500	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 664.200	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 767.500
CC 1069114835	ORLANDO FLORIAN LOBATO	01	00	X																30	30	30	30	30	30	(CCF24) COLFONDOS	$ 1.339.000	$ 212.000	(EPS005) SALUD TOTAL EPS	$ 1.339.000	$ 53.000	0,522	$ 1.339.000	$ 7.000	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 1.339.000	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.651.000
CC 1010070200	ALEJANDRO GOMEZ ARDILA	01	00	X																14	14	14	14	14	14	(CCF24) COMFENALCO CCF	14	$ 784.467	(EPS005) SALUD TOTAL EPS	$ 745.667	$ 29.800	0,522	$ 745.667	$ 3.900	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 745.667	$ 29.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 921.000
CC 1033667...	WILMAN RIVAS ALDRIGUE	01	00																	30	30	30	30	30	30	(CCF24) COMFENALCO CCF	30	$ 1.423.500	(EPS037) SANITAS EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.645.000
CC 1072...	JOSE MAURICIO VADURO LEAL	01	00																	30	30	30	30	30	30	(EPS-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.645.000
CC 1021...	JOSE MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00																	30	30	30	30	30	30	(CCF24) COMFENALCO CCF	30	$ 1.423.500	(EPS048) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.645.000
CC 1024...	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00																	30	30	30	30	30	30	(EPS-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS048) COMPENSAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.091.400
CC 1014...	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00																	30	30	30	30	30	30	(CCF24) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF24) COMFENALCO CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.645.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Subsidios a Pagar) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.878.367	$ 13.070.367	$ 13.070.367	$ 13.878.367	$ 2.091.800	$ 522.000	$ 845.508	$ 523.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.980.708	$ 100.100	$ 4.081.808

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 50 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.		006

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA [X] MEJORA [ ]

ORIGEN:

AUDITORÍA INTERNA	[ ]	AUDITORÍA EXTERNA	[ ]	QUEJAS Y RECLAMOS	[ ]
PETICIONES	[ ]	SALIDA NO CONFORME	[X]	TENDENCIA DEL SECTOR	[ ]
OTRO:	[ ]	Cuál:			

FECHA: 29/08/2025

PROCESO: CALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)
La profesional de calidad está presentando los informes del componente de calidad y las respectivas subsanaciones de estos de manera inoportuna.
CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)
Entregar el informe pendiente a la mayor brevedad posible.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 más: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)
Falta de oportunidad en la información de insumo para el informe de calidad por parte del área técnica, tal como: informe técnico, actas de comité, actas de puesta en servicio, verificaciones de los equipos de topografía, seguimiento al plan de adquisiciones, registro completo de los materiales en el Drive, bitácoras, certificados de calidad y fichas técnicas (los proveedores no entregan a tiempo)

PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Solicitud vía correo electrónico al equipo de trabajo para concientizar la importancia de la entrega oportuna de la información.	Profesional de Calidad	22/09/2025
2.	Entrega de informe técnico.	Equipo de trabajo	22/082025
3	Entrega de actas de comité.	Interventoria y Paula	22/082025

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

4	Entrega de actas de puesta en servicio cuando apliquen.	Residentes	22/082025
5	Entrega de las verificaciones de los equipos de topografia.	Topógrafo	22/082025
6	Entrega del seguimiento al plan de adquisiciones con los debidos soportes del mes vencido.	Paula	22/082025
7	Mantener actualizado el listado de materiales recibidos en el drive.	Equipo de trabajo	22/082025
8	Entrega de las bitácoras.	Residentes de obra	22/082025
9	Entrega de los certificados de calidad, fichas técnicas y ensayos de laboratorio.	Paula	22/082025
10	Relación y estado de PQRFS.	Profesional Social	22/082025
11	Reportes de cambio de personal Clave mínimo con los números de oficio del personal que se retira y la presentación y aprobación del personal que ingresa.	Profesional SST y Gestión Humana	22/082025
12	Reporte de los indicadores e Gantt y cumplimiento presupuestal.	Profesional de costos y presupuestos	22/082025
13	Reporte de las versiones nuevas de presupuesto y programación con las fechas respectivas cuando apliquen.	Profesional de costos y presupuestos	22/082025

N.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	Se envia solicitud vía correo electrónico al equipo de trabajo para concientizar la importancia de la entrega oportuna de la información.	22/09/2025	X		22/10/2025
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: (se efectúan al dar cierre)

RESPONSABLES: ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: ENRIQUE GUZMAN

CONCIENTIZACIÒN ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÒN PARA CALIDAD

Patricia Serrano <patricia.luc@gmail.com> 9:18 a.m. (hace 10 minutos)
para Consorcio, posdoneu.luc, Proyectos, Yovanny

Señores

Equipo de trabajo CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Buen día para todos, referente a la entrega oportuna de los informes de calidad, nuevamente solicito a ustedes que la información que es de resumo para la presentación de los informes del componente de calidad, sea entregada de manera oportuna, como bien saben es requisito contractual entregar estos informes oportunamente, adicionalmente fue solicitado por Interventoría que estos sean entregados a más tardar los 25 de cada mes .

Por lo cual solicito de manera URGENTE, me sea entregado a más tardar hoy en la tarde lo siguiente y de la misma manera todos los 22 de cada mes:

3	Entrega de informe técnico	Equipo de trabajo	22/01/2025
5	Entrega de actas de comité	Interventoría y Paula	22/01/2025

4	Entrega de actas de puesta en servicio cuando apliquen	Residentes	22/01/2025
7	Entrega de las certificaciones de los equipos de topografía	Topógrafo	22/01/2025
8	Entrega del seguimiento al plan de adquisiciones con los debidos soportes del mes vencido	Paula	22/01/2025
7	Mantener actualizado el listado de materiales recibidos en el drive	Equipo de trabajo	22/01/2025
9	Entrega de los silabicos	Residentes de obra	22/01/2025
9	Entrega de los certificados de calidad, fichas técnicas y ensayos de laboratorio	Paula	22/01/2025
10	Relación y retiro de EPP'S	Profesional Social	22/01/2025
11	Reportes de cambio de personal (Ojo mismo con los números de oficio del personal que se retira y la presentación y aprobación del personal que ingresa	Profesional SST y Gestión Humana	22/01/2025
12	Reporte de los indicadores e Costo y cumplimiento presupuestal	Profesional de costos y presupuestos	22/01/2025
13	Reporte de las versiones nuevas de presupuesto y programación con las fichas respectivas (cuando apliquen	Profesional de costos y presupuestos	22/01/2025

Agradezco su colaboración, cordial saludo.

Arq Patricia Serrano
Profesional de Calidad - Contrato IDRD 4060 DE 2024
Consorcio Belzcon IDRD 1
Teléfonos: 6017085238 - 3175123093

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.		007

TIPO DE ACCIÓN:	CORRECTIVA	X		MEJORA		
ORIGEN:	AUDITORÍA INTERNA		AUDITORÍA EXTERNA		QUEJAS Y RECLAMOS	
	PETICIONES		SALIDA NO CONFORME	X	TENDENCIA DEL SECTOR	
	OTRO:		Cuál:			

FECHA: 26/09/2025

PROCESO: CALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN **(5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)**
Incumplimiento del control de procesos y servicios contratados externamente – ISO 9001:2015 (Numeral 8.4) De acuerdo con el numeral 8.4 de la Norma ISO 9001:2015, "la organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos, productos y servicios conformes con los requisitos. Asimismo, debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones." y el Plan de Calidad versión 2 contempla el procedimiento PR-GCM-01 "Procesos, productos y servicios contratados externamente", el cual establece que todos los proveedores del Consorcio BELZCON IDRD 1 deben estar incluidos en el listado de proveedores. En el caso de nuevos proveedores sin relación comercial previa, se debe realizar su selección con base en criterios definidos como: • Solvencia económica • Experiencia • Oportunidad • Referencias • Variedad de productos/servicios • Capacidad • Documentación legal • Ubicación No se encontraron registros documentados del proceso de selección para los subcontratistas: Canchas Deportivas A y M, encargado de actividades en el Patinódromo – Sector Deportivo El Salitre y DFL, encargado de la instalación del piso de caucho en el Sector Central del Parque Simón Bolívar, Zonas 1 y 6 de juegos. Se observaron cotizaciones enviadas a través de WhatsApp, pero no se evidencian los criterios aplicados para su selección ni registros formales que den cumplimiento al procedimiento establecido. La ausencia de registros de evaluación y selección de proveedores genera riesgos en la trazabilidad, control de calidad, cumplimiento contractual y conformidad con la norma ISO 9001:2015.
CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)
Realizar la evaluación del proveedor: Canchas Deportivas A y M.

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 más: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)

Falta de concientización del equipo de trabajo que debe realizar las compras de productos y servicios, de la importancia de aplicar el procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad.

PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Efectuar la selección y evaluación al proveedor Canchas Deportivas A y M.	Profesional de Compras	17/10/2025
2.	Compartir nuevamente el procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores a los involucrados en el proceso de compras de productos y servicios	Profesional de Calidad	14/10/2025
3	Concientización del procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores a los involucrados en compras de productos y servicios	Profesional de Calidad	15/102025
4	Verificación de la selección y evaluación del proveedor	Profesional de Calidad	31/10/2025
5	Seguimiento a las acciones tomadas	Director de obra	31/10/2025

N.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: (se efectúan al dar cierre)

RESPONSABLES: ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: ENRIQUE GUZMAN

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.		008

TIPO DE ACCIÓN:	CORRECTIVA	X		MEJORA			
ORIGEN:	AUDITORÍA INTERNA	X	AUDITORÍA EXTERNA		QUEJAS Y RECLAMOS		
	PETICIONES		SALIDA NO CONFORME		TENDENCIA DEL SECTOR		
	OTRO:		Cuál:				

FECHA: 29/09/2025

PROCESO: CALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)
Falta de actualización y control del Plan de Inspección y Ensayos Según el numeral 8.1 "Planificación y Control Operacional" de la Norma ISO 9001:2015, la organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso. Además, debe mantener la información documentada necesaria para verificar que los procesos se ejecutan según la planificación y demostrar la conformidad de los productos y servicios; No se registra la actualización del Plan de Inspección y Ensayos PL-GT-01 Versión 02, a pesar de haber sido identificada como una oportunidad de mejora en auditoría anterior (30% de avance). Se evidencia la realización de verificaciones visuales, pruebas manuales y ensayos con agua en el Patinódromo - Sector Deportivo El Salitre, así como ensayos de tintas penetrantes en el parque Palestina, actividades que no están contempladas en dicho plan, lo que evidencia falta de revisión y actualización del Plan de Inspección y Ensayos para incluir las pruebas y verificaciones adicionales realizadas durante la ejecución del proyecto, por lo que se tiene el riesgo de que los procesos no se ejecuten conforme a la planificación y posible afectación a la conformidad y calidad de los productos y servicios.
CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)
Actualizar el Plan de Inspección y Ensayos.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 más: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)
Causa Raíz: Falta de control por parte del profesional de calidad respecto a la importancia de verificar las actividades adicionales a las contempladas inicialmente en el plan de inspección y ensayos surgidas en los parques priorizados bien sea por emergencias o mantenimientos preventivos y control de cambios Vs las actividades y materiales a ser inspeccionados.

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

PLAN DE ACCIÓN			
No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Revisión de actividades adicionales y Control de cambios Vs el plan de inspección y ensayos aprobado	Profesional de Calidad	14/10/2025
2.	Actualizar el plan de inspección y ensayos	Profesional de Calidad	17/102025
3	Efectuar un control quincenal de las actividades incluidas en el plan de inspección y ensayos de tal manera que se asegure que todas las actividades que se ejecutan en el proyecto estén contempladas en este.	Profesional de Calidad y equipo de trabajo	Una vez cada 15 días hasta terminar el proyecto.
4	Seguimiento a las acciones tomadas.	Residentes	31/102025

N.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.					
2.					
3.					
4.					

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: (se efectúan al dar cierre)

RESPONSABLES: ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: ENRIQUE GUZMAN

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024

CONSORCIO SANTA TERESA 28

DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55

TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – PARQUES"

INFORME MENSUAL No 12 – COMPONENTE SOCIAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA CONTROLADA NO	
	Nombre	**Cargo**	**Firma**
ELABORÓ	María del Rosario Cárdenas J.	Social de Interventoría	
APROBÓ	Carlos Andrés Figueroa Ayala	Director de Interventoría	

OCTUBRE DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

CONTENIDO 2
1. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
PROGRAMA SOCIAL 10
3.1 EVALUACION DE IMPACTO 10
3.2 PROGRAMA DE INFORMACION 12
3.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 14
3.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 15
3.5 PROGRAMA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE Y DE LOCALIDADES 17
3.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA 20
3.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 21
3.7.1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21
3.7.2 CAPACITACIÓN MANUALES DE MANTENIMIENTO 21
3.7.3 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 22
3.7.4 TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 22
3.8 COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA 22
3.9 OTRAS ACTIVIDADES 22
4. INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL 22
5. CONCLUSIONES 22

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. PROGRAMA DE INFORMACION
ANEXO 2. PROGRAMA DE DIVULGACION
ANEXO 3. PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA
ANEXO 4. ACOMPAÑAMIENTO ACTIVADADES TECNICAS
ANEXO 5. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD
ANEXO 6. SOPORTES INFORMES SEMANALES DE GESTIÓN SOCIAL

LISTADO DE TABLAS

Tabla No. 1 Consolidado Reuniones
Tabla No. 2 Relación pendones informativos
Tabla No. 3 Relación Volantes
Tabla No. 4 Datos Atención Ciudadana
Tabla No. 5 Consolidado PQRS
Tabla No. 6 Contratación Personal Femenino
Tabla No. 7 Contratación Personal Vulnerable
Tabla No. 8 Contratación Personal No Calificado
Tabla No. 9 Contratación Personal Joven
Tabla No. 10 Contratación Personal Adulto
Tabla No.11 Comité de participación
Tabla No.12 Consolidado Encuestas

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 de acuerdo con el contrato No. 4060 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al undecimo mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre del 2025, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 02 PARQUES: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en los parques priorizados por el IDRD y pertenecientes al sistema distrital de parques, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo listado se enuncia a continuación:

- PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
1	01-012	La Vida	USAQUEN
2	01-023	Servita	USAQUEN
3	01-064	Nueva Autopista	USAQUEN
4	01-075	Alta Blanca	USAQUEN
5	01-1000	El Country	USAQUEN
6	02-004	Gustavo Uribe Botero	CHAPINERO
7	02-014	.Canal El Virrey- El Chico	CHAPINERO
8	02-019	Sucre O Hippies	CHAPINERO
9	03-014	Los Laches La Mina	SANTAFE
10	03-035	Parque Nacional (Pm-2A) Enriqu Olaya Herrera (Sector Histórico)	SANTAFE

11	03-036	Las Cruces	SANTAFE
12	03-039	Independencia-Bicentenario	SANTAFE
13	03-051	Sendero Monserrate	SANTAFE
14	03-085	Tercer Milenio	SANTAFE
15	03-093	Plaza De Toros	SANTAFE
16	03-148	Desarrollo Los Laches	SAN CRISTOBAL
17	04-013	Moralba	SAN CRISTOBAL
18	04-075	Villa De Los Alpes	SAN CRISTOBAL
19	04-103	Gaitán Cortes	SAN CRISTOBAL
20	04-122	La Victoria	SAN CRISTOBAL
21	04-127	San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
22	04-196	Deportivo Primero De Mayo	USME
23	05-002	La Aurora Ii	USME
24	05-003	Valles De Cafam	USME
25	05-004	La Andrea	USME
26	05-016	El Virrey Sur	USME
27	05-086	Famaco	USME
28	05-087	Villa Alemana	USME
29	05-236	San Cayetano	TUNJUELITO
30	06-017	Nuevo Muzú	TUNJUELITO
31	06-063	El Tunal	BOSA
32	07-035	Naranjos	BOSA
33	07-036	Timiza(Sector Villa Del Rio)	BOSA
34	07-152	Autopista Sur	BOSA
35	07-163	Clarelandia	BOSA
36	07-164	Parque Del Rio (San José De Maryland)	BOSA
37	07-165	Palestina	BOSA
38	07-260	El Recreo	BOSA
39	07-273	Urbanización La Esperanza	BOSA
40	07-274	Tibanica	BOSA
41	07-391	El Porvenir	BOSA
42	07-436	Campo Verde	KENNEDY
43	08-034	Patio Bonito	KENNEDY
44	08-066	Marsella Sector Norte I Etapa, Pinos De Marsella	KENNEDY
45	08-109	Biblioteca El Tintal	KENNEDY
46	08-110	El Porvenir (Gibraltar)	KENNEDY
47	08-144	Bellavista-Dindalito	KENNEDY
48	08-200	Castilla	KENNEDY
49	08-212	La Igualdad	KENNEDY
50	08-219	Timiza	KENNEDY
51	08-241	Cayetano Cañizares	KENNEDY
52	08-355	La Amistad	KENNEDY
53	08-552	Las Margaritas (Gilma Jiménez)	KENNEDY

54	08-554	Cancha Techo	KENNEDY
55	08-791	Urb San Ignacio Parque 1 Zonal	KENNEDY
56	09-020	Carmen De La Laguna	FONTIBON
57	09-050	Canal Boyacá Modelia	FONTIBON
58	09-104	Atahualpa	FONTIBON
59	09-111	Sauzalito	FONTIBON
60	09-125	Zona Franca (Pm-16)	FONTIBON
61	10-018	Villa Luz	ENGATIVA
62	10-102	Villas De Granada	ENGATIVA
63	10-169	El Carmelo	ENGATIVA
64	10-171	Parque Juan Amarillo	ENGATIVA
65	10-187	Bonanza	ENGATIVA
66	10-192	Tabora	ENGATIVA
67	10-215	Urbanización La Bonanza	ENGATIVA
68	10-223	La Serena	ENGATIVA
69	10-234	San Andrés	ENGATIVA
70	10-290	Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre)	ENGATIVA
71	10-311	La Florida	ENGATIVA
72	10-531	Planta De Tratamiento Salitre	SUBA
73	11-003	Parque Zonal Córdoba	SUBA
74	11-069	Casa Blanca	SUBA
75	11-078	San José De Bavaria	SUBA
76	11-1101	Ciudadela Cafam II (Predio Los Gavilanes)	SUBA
77	11-113	Morato	SUBA
78	11-191	Niza Xii	SUBA
79	11-204	Parque Del Indio O De Las Come	SUBA
80	11-205	La Gaitana	SUBA
81	11-212	Tibabuyes	SUBA
82	11-368	Fontanar Del Rio	SUBA
83	11-796	Conjunto Residencial Atabanza	BARRIOS UNIDOS
84	12-002	Canal Del Rio Negro	BARRIOS UNIDOS
85	12-015	Alcázares	BARRIOS UNIDOS
86	12-023	Gimnasio Distrital Del Norte	BARRIOS UNIDOS
87	12-091	Simón Bolívar (Sector Parque Deportivo El Salitre)	BARRIOS UNIDOS
88	12-092	Simón Bolívar (Sector Parque De Los Novios)	BARRIOS UNIDOS
89	12-093	La Estacion	BARRIOS UNIDOS
90	12-1000	Simón Bolívar (Sector Complejo Acuático)	BARRIOS UNIDOS
91	12-110	Simón Bolívar (Sector Plaza De Artesanos)	BARRIOS UNIDOS

92	12-125	Simón Bolívar (Sector Palacio De Los Deportes)	BARRIOS UNIDOS
93	12-141	Simón Bolívar (Sector Ciudad De Los Niños)	BARRIOS UNIDOS
94	13-010	Urbanización La Esmeralda (Ante Los Urapanes)	TEUSAQUILLO
95	13-038	Nicolas De Federman 3	TEUSAQUILLO
96	13-088	Simón Bolívar (Sector Virgilio Barco)	TEUSAQUILLO
97	13-089	Simón Bolívar (Sector Central)	TEUSAQUILLO
98	13-122	Unidad Deportiva El Campin (Estadio Nemecio Camacho El Campin)	TEUSAQUILLO
99	13-123	Unidad Deportiva El Campin (Sec El Campincito)	TEUSAQUILLO
100	13-129	Unidad Deportiva El Campin (Sec Liga De Tenis)	TEUSAQUILLO
101	13-130	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club Deportivo De Empleados Distritales)	TEUSAQUILLO
102	13-175	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club De Tennis Del Campin)	TEUSAQUILLO
103	14-009	Santa Isabel	MARTIRES
104	14-030	Eduardo Santos	MARTIRES
105	14-036	Calle 26 (El Renacimiento - Parq Cementerio Central - Dam)	MARTIRES
106	14-037	Reconciliación	MARTIRES
107	15-027	Ciudad Jardín	ANTONIO NARIÑO
108	15-036	Villa Mayor Cementerio Del Sur	ANTONIO NARIÑO
109	15-040	La Fragua	ANTONIO NARIÑO
110	16-024	Unidad Deportiva La Alquería	PUENTE ARANDA
111	16-099	Milenta Tejar San Eusebio	PUENTE ARANDA
112	16-112	Ciudad Montes	PUENTE ARANDA
113	16-204	El Jazmín	PUENTE ARANDA
114	16-221	Agua Viva (Veraguas)	PUENTE ARANDA
115	16-416	Parque Industrial (Los Ejidos)	PUENTE ARANDA
116	17-008	La Concordia	CANDELARIA
117	17-028	La Catedral - Candelaria (Conven IDU)	CANDELARIA
118	18-028	Bosque San Carlos	RAFAEL URIBE
119	18-031	Diana Turbay	RAFAEL URIBE
120	18-073	Santa Lucia	RAFAEL URIBE
121	18-090	Pijaos Jorge E.Cabalier	RAFAEL URIBE
122	18-162	Los Molinos Ii	RAFAEL URIBE
123	18-205	Quiroga	RAFAEL URIBE

124	18-207	Parque Estadio Olaya Herrera	RAFAEL URIBE
125	18-452	Gimnasio Del Sur	RAFAEL URIBE
126	19-058	Desarrollo Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
127	19-188	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
128	19-189	Candelaria La Nueva	CIUDAD BOLIVAR
129	19-190	Sierra Morena	CIUDAD BOLIVAR
130	19-229	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
131	19-230	Meissen	CIUDAD BOLIVAR
132	19-231	Urbanización La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
133	19-346	Illimani (Paraíso)	CIUDAD BOLIVAR
134	19-347	Buenavista El Porvenir	CIUDAD BOLIVAR
135	19-348	El Taller (El Ensueño)	CIUDAD BOLIVAR
136	19-349	La Joya	CIUDAD BOLIVAR
137	19-756	Altos De La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
138	19-788	Mirador De Illimani	CIUDAD BOLIVAR
139	19-791	Parque De Borde De Cerro Seco	CIUDAD BOLIVAR
140	Sin Código	CEFE San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
141	Sin Código	CEFE Fontanar del Río	SUBA
142	Sin Código	CEFE Tunal	TUNJUELITO
143	Sin Código	CEFE Cometas	SUBA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: ***"LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.***

NOTA: EN TODO CASO PODRAN SER SUJETO DE INTERVENCION LAS DEMAS CATEGORIAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACION POR PARTE DEL IDRD, SEGUN EL DECRETO 555 DE 2021.".

Por lo expuesto, el listado de los parques de la red estructurante es enunciativo, así mismo, se incluirán en los parques de la red de proximidad una vez se prioricen por el IDRD.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4060 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*

Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 12.900.349.807,00
Valor total del contrato	$ 12.900.349.807,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación del contrato:	19 de julio de 2025
Prorroga 1	Cuatro (4) meses
Fecha de Terminación	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Prorroga No.	1 TRES (03) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Adición No. 1	$ 322.109.701,00
Adición No. 2	$ 316.883.537,00
Valor actual del contrato	$ 2.746.103.071,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación	19 de noviembre de 2025

PROGRAMA SOCIAL

3.1 EVALUACION DE IMPACTO

Durante el presente periodo se mantienen los impactos identificados previo a las actividades de obra, los cuales se pretende mitigar con la ejecución del Plan de Gestión Social propuesto para aval de la interventoría y la entidad.

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	RECORRIDO A REALIZAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
PRELIMINAR Y OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	PRELIMINAR / OBRA	DESINFORMACION	SOCIAL	CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD POR DESCONOCIMIENTO DEL PROYECTO, SU ALCANCE O DESARROLLO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES INFORMATIVAS PIEZAS INFORMATIVAS RECORRIDOS DE ATENCIÓN PUNTOS SATÉLITE DE INFORMACIÓN CONFORMACIÓN DE COMITÉS INSTALACIÓN DE VALLAS Y/O PENDONES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	INQUIETIDES POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO	SOCIAL - TECNICO	INCREMENTO DE CONSULTAS CIUDADANAS POR DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROECTO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES DE AVANCE – FINALIZACIÓN – EXTRAORDINARIAS REUNIONES CON COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	ORDEN PUBLICO	SOCIAL - SST	ROBOS AMENAZAS BLOQUEOS ACTOS VANDÁLICOS ASONADAS	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	RECORRIDOS DE ATENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES COMUNALES DIRECTORIO INSTITUCIONAL
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A VIAS Y/O ESPACIO PUBLICO	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR DAÑOS EN VIAS RECLAMACIONES POR DAÑOS EN ESPACIO PUBLICO	NEGATIVO INDIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ACTAS DE DESMONTE ACTAS DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A PREDIOS	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR AFECTACIÓN A VIVIENDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO	NEGATIVO DIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD A PREDIOS UBICADOS EN EL AREA AFERENTE DEL PROYECTO
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	TECNICO - SOCIAL - SST	APERTURA DE VACANTES LABORALES PARA PERSONAL DE OBRA	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS – POBLACIÓN VULNERABLE - MUJERES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN Y USO INADECUADO DE ESCENARIOS	TECNICO - SOCIAL	DAÑOS A LAS OBRAS EJECUTADAS, ELEMENTOS INTALADOS, DISMINUCIÓN DE LA VIDA UTIL DE CADFA ESCENARIO	NEGATIVO DIRECTO PERMANENTE	MANUALES DE MANTENIMIENTO PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD CAPACITACIONES A COMITÉ DE PARTICIPACIÓN TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO

RECIBO	AREAS DE INTERVENCIÓN	ENTREGA DE OBRA	DECONOCIMIENTO DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	SOCIAL	APROBACIN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL IDRD Y SU IMPACTO	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO PERMANENTE	APLICACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.2 PROGRAMA DE INFORMACION

Este programa está orientado a brindar a las comunidades la información sobre las actividades que se van a desarrollar durante la ejecución de la obra en los diferentes escenarios y para ello se plantea el siguiente objetivo: Propiciar la creación de espacios de participación ciudadana que posibiliten el intercambio permanente de información con la ciudadanía y sensibilizar a la comunidad residente y usuaria frente a la importancia y los respectivos usos de las zonas recreativas.

Durante el periodo reportado en el presente informe, se celebró la reunión de inicio de actividades de mantenimiento, para el parque Los Novios y reunion final de los Parques UDS y Country. Para tal fin, los dias 01 y 03 de octubre de 2025 el contratista remitió las presentaciónes para revisión de interventoria. Este mismo día se se da aprobacion por parte de interventoría.

Tabla No. 1 Consolidado Reuniones

No.	OBJETO	FECHA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Reunión de finalización parque El Country	03/10/2025	3	Se presenta la administración del parque y una representante de Asocarolina.
2	Reunión de finalización pista de patinaje UDS	03/10/2025	13	Se presenta la administración del parque y los representantes de escuelas y ligas de patinaje.
3	Reunión de inicio parque de Los Novios	08/10/2025	5	Se presentan a la administración del parque y los comerciantes que actualmente tiene arrendados los módulos de administración del parque.

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Registro Fotografico No.1 Reunion Final Country



FUENTE: INTERVENTORIA

Registro Fotografico No.2 Reunion Final UDS



FUENTE: INTERVENTORIA

Registro Fotografico No.3 Reunion Inicio Los Novios



FUENTE: INTERVENTORIA

3.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

A través de este programa se busca implementar estrategias de comunicación que contribuyan a crear y consolidar canales entre la comunidad, Contratista y entidad.

Durante el periodo el contratista mantuvo los pendones informativos en los parques intervenidos por el consorcio, en cumplimiento de lo propuesto en el plan de gestión social.

Tabla No. 2 Relación pendones informativos

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	Simón Bolivar	Teusaquillo	1
2	Porvenir	Bosa	1
3	Americas Occidental	Kennedy	1
4	UDS	Engativá	1
5	Milenta Tejar	Puente Aranda	1
6	La Esperanza	Bosa	1
7	Florencia Los Tronquitos	Engativá	1

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
8	Zona Franca	Fontibón	1
9	Refous	Suba	1

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Durante el periodo reportado en el presente informe, el 01 y 03 de octubre de 2025 el contratista remite volante y presentaciones a interventoría para revisión para reunion de los Parques Los Novios, Country y UDS, esos mismos dias se dio aprobacion y el contratista realiza el proceso de convocatoria a administraciónes de los parques.

Tabla No. 3 Relación Volantes

No.	EVENTO	FECHA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	Convocatoria reunión de finalización parque El Country	01-03/10/2025	1	Se remite volante de convocatoria a través de correo electrónico a la administración del parque y a los participantes de la reunión de inicio
2	Convocatoria reunión de finalización pista de patinaje UDS	30/09/2025	1	Se remite volante de convocatoria a través de correo electrónico a la administración del parque y a los participantes de la reunión de inicio
3	Convocatoria reunión de inicio parque de Los Novios	01-04/10/2025	5	Se remite volante de convocatoria a través de correo electrónico a la administración del parque y a los participantes de la reunión de inicio

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este programa busca generar un acompañamiento directo a la ciudadanía que mitigue los eventos que puedan obstaculizar el normal transcurso de la obra lo mismo que relacionar de manera organizada las diferentes actividades desarrolladas para dar respuesta a los requerimientos ciudadanos durante la ejecución del proyecto.

Este programa será liderado por la Profesional Social del contratista, apoyado en el Área Técnica a cargo de la ejecución de las obras.

Para dar respuesta a este programa se implementaron durante este mes las siguientes estrategias:

Tabla No. 4 Datos Atención Ciudadana

Líneas de Atención al Ciudadano Punto de atención y correo	Horario de Atención	Responsable de la atención
Líneas de atención: 6017689259 Email: gestionsocial4060@gmail.com	Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	Residente Social Viviana Paulina García Mancipe

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Durante el periodo se recepciono una (01) PQRS.

Tabla No. 5 Consolidado PQRS

No.	FECHA	ASUNTO	TRAMITE	ESTADO
1	25-03-2025	La señora Mutis solicita información respecto a las obras que se están adelantando en el área de juegos infantiles del parque El Country y qué tiempo tomarán.	Se informa a la ciudadana que en parque El Country se adelantan obras de mejoramiento, dentro de las que se contempla el remplazo de los juegos actuales, los cuales presentan alto grado de deterioro y ampliación de la arenera. De igual forma se indica que se contempla el mantenimiento de bancas y bebedero del parque y mejoramiento de la red eléctrica en puntos específicos. Se espera terminar con las actividades de obra en mes y medio aproximadamente Se invita a la ciudadana a participar en la próxima reunión informativa.	Cerrada por línea telefónica. 25 de marzo de 2025
2	19-05-2025	La señora Amparo Morales escribe al correo de gestión social solicitando ser contactada telefónicamente.	Se establece comunicación con la administración del parque, quien indica que la señora Morales solicita una reunión con el contratista para obtener información sobre el proyecto. Se informa al componente técnico, este indica que se postergue el encuentro para luego de la instalación de juegos infantiles. Se contacta a la señora Morales y se establece como compromiso informar una fecha para este encuentro el día 30 de mayo de 2025. La señora Morales solicita copia	Cerrada con acta de reunión extraordinaria el 5 de junio de 2025.

			del acta de la reunión de inicio, la cual es remitida vía correo electrónico.	
3	21-07-2025	La señora Melisa Mutis solicita información respecto a la entrega del parque para uso de los niños y refiere uso inadecuado de elementos instalados por parte del personal de obra.	Se establece contacto telefónico con la señora Mutis y se le indica que ya se firmó acta de puesta en funcionamiento con la administración del parque y se dio apertura para uso del área de juegos. De la misma forma se indica que se realizó llamado de atención al personal de obra. Se invita a la ciudadana a participar en la reunión de finalización.	Cerrada por línea telefónica el 22 de julio de 2025.
4	12-08-2025	El señor Andrés Barragán solicita al apoyo a la supervisión del contrato información sobre el desarrollo de la obra en el parque Gilma Jiménez.	Se contacta vía telefónica al ciudadano y se le informa que, de acuerdo con la programación de actividades, las obras en la pista BMX del parque se terminarán la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.	Cerrada por WhatsApp el 12 de agosto de 2025.
5	20-10-2025	El señor Germán Pinilla remite correo electrónico, requiriendo la instalación de la baranda del sendero peatonal intervenido en el parque Milenta Tejar San Eusebio.	Se da respuesta mediante correo electrónico indicando que, de acuerdo con la programación del componente técnico, la baranda será instalada durante la primera semana del mes de noviembre de 2025.	Cerrada vía correo electrónico el 24 de octubre de 2025.

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.5 PROGRAMA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE Y DE LOCALIDADES

Durante el periodo se realiza la contratación de personal quien realiza actividades en los parques donde se interviene emergencias y obras requeridas por el IDRD.

Tabla No. 6 Contratación Personal Femenino

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
1	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL	PERSONAL CALIFICADO
2	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL	PERSONAL CALIFICADO
3	PATRICIA SERRANO	51.923.580	ESPECIALISTA DE CALIDAD	PERSONAL CALIFICADO
4	ASDRID TOLOSA	52.423.434	ESPECIALISTA FORESTAL	PERSONAL CALIFICADO
5	MARIANA BOLIVAR	1.010.190.348	CONTADOR	PERSONAL CALIFICADO
6	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS	PERSONAL CALIFICADO
7	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
8	PAULA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO

9	LEIDY JOHANA MERCADO	1.116.788.542	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
10	MARIA ANGELICA PADILLA	1.071.163.319	INSPECTORA	PERSONAL CALIFICADO
11	INGRID GARZON	1.023.896.907	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Tabla No. 7 Contratación Personal Vulnerable

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
12	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2	ADULTO MAYOR
13	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL	ADULTO MAYOR
14	LUIS MERCADO	15.903.052	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
15	LUIS ROJAS	19.401.764	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
16	JOSE ORDUZ	79.252.275	OP. COMPACTADOR	ADULTO MAYOR
17	HENRY SILVA	19.376.960	PINTOR	ADULTO MAYOR

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Tabla No. 8 Contratación Personal **No Calificado**

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
18	JORGE EDUARDO CHICO	1.109.843.533	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
19	DAVID CORTES	79.728.460	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
20	EDGAR ESPITIA	1.018.462.151	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
21	JEISON ANGEL	1.083.917.804	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
22	JEISON ROJAS	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
23	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5.972.793	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
24	RODRIGO MURCIA	79.825.593	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
25	FELIX CARVAJAL	79.770.599	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
26	EUGENIO SARAVIA	1.065.873.982	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
27	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
28	EDGAR HUESO	3.256.331	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
29	JOSE JAVIER VELASQUEZ	11.521.300	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
30	JHON FREDY SARMIENTO VANEGAS	80.048.932	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
31	JOSE LUIS LEGUIZAMON MORENO	1072701885	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
32	ANDRES MAURICIO PAEZ RODRIGUEZ	1.010.222.631	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
33	EDISSON STIVEN PAEZ RODRIGUEZ	1.026.270.973	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
34	DIDER CAMILO RODRIGUEZ HIGUITA	1020420943	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Tabla No. 9 Contratación Personal Joven

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
35	ROSSY CATALINA RUBIO	1.001.203.623	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
36	ORLANIS FLORIAN LOBATO	1.085.174.525	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Tabla No. 10 Contratación Personal Adulto

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
37	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA	PERSONAL CALIFICADO
38	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
39	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.553.226	DIRECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
40	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
41	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
42	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
43	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.017.342.987	TOPOGRAFO	PERSONAL CALIFICADO
44	SEBASTIAN RODRIGUEZ	1.030.651.956	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
45	ANDRES JIMENEZ	1.014.239.649	ESPECIALISTA ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
46	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PERSONAL CALIFICADO
47	JHONY MAURICIO ROJAS	80.209.784	ELECTRICISTA	PERSONAL CALIFICADO
48	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
49	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
50	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
51	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
52	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
53	JOSE DAVID PATIÑO	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
54	OSCAR DARIO CARDENAS	1.024.543.912	RESIDENTES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	PERSONAL CALIFICADO
55	SAUL GOMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO DE OBRA	PERSONA CALIFICADO
56	CRISTIAN FELIPE ARDILA	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
57	ANDRES MAURICIO TAVERA	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
58	JAIRO CASTAÑEDA	3.256.087	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
59	CAMPO ELIAS VARGAS	7.210.085	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
60	JAIR ALONSO	1.032.419.520	RESIDENTE	PERSONAL CALIFICADO

61	CARLOS ANDRES CHAVARRO	1.026.251.328	CONDUCTOR	PERSONAL CALIFICADO
62	JEFERSON CAMARGO	1.033.775.106	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
63	CAMILO ANDRES CAMARGO	1.000.352.200	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
64	EMILIO MEDINA	79.352.750	ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
65	ALEXANDER DAZA	1.070.324.519	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
66	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
67	NEY SANTANA	73.030.088	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
68	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
69	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO	PERSONAL CALIFICADO
70	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
71	YEFERSON LEON	1.024.564.338	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
72	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
73	JUAN CAMILO FALLA	1.013.662.731	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
74	RUDY HERRERA	3.159.427	PINTOR	PERSONAL CALIFICADO
75	ABEL BARRERA	79.936.517	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO
76	WILLIAM LEZMA	14.325.045	ELECTRICISTA	PERSONAL CALIFICADO
77	ORLANDO PAZ	6.802.435	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
78	CARLOS AUGOSTO CARMONA	80.895.876	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
79	OSCAR ALEJANDRO MENESES GOMEZ	79.048.834	ENCARGADO	PERSONAL CALIFICADO
80	ANDRES FERNANDO PERICO REAL	1.007.158.678	INSPECTOR SST	PERSONAL CALIFICADO
81	PABLO ELIECER PIMIENTA VANEGAS	7.689.226	RESIDENTE SST	PERSONAL CALIFICADO
82	ROLANDO LOAIZA MEJIA	75084740	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
83	VICTOR RAUL HURTADO GALVAN	1.127.653.696	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Durante el periodo reportado en el presente informe, se recibió copia del acta de retiro de mobiliario del parque Palestina aprobada por interventoría.

3.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Este programa tiene como finalidad promover en los ciudadanos actitudes de apropiación, buen uso y cuidado de los parques del Sistema Distrital, además de contribuir con el aprovechamiento de la comunidad frente al espacio público.

3.7.1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió adelantar actividades relacionadas con la sostenibilidad de las obras.

3.7.2 CAPACITACIÓN MANUALES DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se adelantaron capacitaciones de mantenimiento relacionadas con las comunidades de los parques intervenidos. Es importante recalcar que, en gran medida, las actividades adelantadas en ejecución de proyecto a la fecha, corresponde a atención de acciones correctivas inmediatas.

3.7.3 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, se aplicaron encuestas de satisfacción a usuarios de los parques El Country y Unidad Deportiva el Salitre. A continuación se relacionan las encuestas realizadas:

Tabla 11 Consolidado encuestas

PARQUE	CODIGO	ENCUESTAS REQUERIDAS	ENCUESTAS APLICADAS
El Country	01-1000	30	39
Unidad Deportiva El Salitre	10-290	38	30

Para el próximo periodo se dará continuación a la aplicación de las encuestas de satisfacción y se procederá con el reporte de la tabulación y análisis de la información.

3.7.4 TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante el periodo no se ejecutaron acciones propias del programa.

3.8 COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA

Durante el periodo reportado en el presente informe, se conformó el comité de participación con los asistentes a la reunión de inicio del parque Los Novios..

Tabla 12. Comité de participación

PERSONA ENTREVISTADA	ENTIDAD	TELEFONO
Sandra Patricia Aguilar	Comunidad	3202805696
Faride Ibarra Mojica	Comunidad	3135347665
Johan Camilo Mina	Comunidad	3123203666
Javier Alexander Suarez	Comunidad	3112468694
Marta Lucia Agudelo	Comunidad	3124185871

FUENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

3.9 OTRAS ACTIVIDADES

Se remitió el informe de gestión social No. 11 el día 30 de septiembre vía correo electrónico; el día 1 de octubre se remite correo de aprobación del mismo para proceder con la radicación.

4. INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL

En este periodo se realizó la entrega de cuatro (04) informe semanal de gestión social el cual se relaciona las actividades desarrollas por la profesional social.

Informe semanal No 46 (29 sept-05 oct 2025)
Informe semanal No 47 (06 oct-12 oct de 2025)
Informe semanal No 48 (13 oct-19 oct de 2025)
Informe semanal No 49 (20 oct-26 oct de 2025)

5. CONCLUSIONES

✓ Con la elaboración y entrega del informe semanal y mensual se da cumplimiento a los requerimientos contractuales del IDRD, permitiendo así con ellos evidenciar acciones desarrolladas desde el área social.

✓ Se ha realizado la entrega de informes ejecutivos requeridos por la entidad.

✓ Se da cumplimiento con los programas de información, divulgación, contratación de personal, talleres de prevención de violencia de género en el periodo a través de acciones desarrolladas por el equipo social.

✓ Se realiza la apliacion de encuestas de satisfacción en los Parque El Country y UDS.

ANEXO 1. PROGRAMA DE INFORMACION

BOGOTÁ

Si no aplica consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - Parque de Los Novios 12-092	DD	MM	AA
N/A		08	10	2025

LUGAR: Parque de Los Novios HORA DE INICIO: 2:20 p.m. HORA FIN: 3:30 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Jose Moreno	Administración Parque	IDRD
Luis A. Medrano	Residente Técnico	Cs. Santa Teresa 28
Enrique Guzmán	Director de Obra	Cs. Belzcon IDRD 1
Claudia Pedraza	Residente Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
María del Rosario Cárdenas	Residente Social	Cs. Santa Teresa 28
Paulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Adriana Pachón	Residente Ambiental	Cs. Belzcon IDRD 1

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación de los participantes
3. Generalidades del Contrato
4. Localización del proyecto
5. Presentación por componentes
6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

El administrador del parque da inicio a la reunion dando la bienvenida e informando a los asistentes que el objetivo de este encuentro es la socialización de las acciones de mantenimiento de los módulos de alimentación del parque y solicita a los comerciantes que estén atentos a la presentación y que aprovechen este espacio para manifestar cualquier duda que se tenga en torno a las obras, para que el contratista y la interventoría den respuesta directamente a estas y no sin genera desinformación posteriormente.

1. Se da apertura a la reunión de inicio de mantenimiento para el parque de Los Novios por parte de la profesional social Paulina García quien agradece la asistencia e informa a los presentes el objeto de la reunión. Se da paso a la presentación a través de la lectura de la agenda del día la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. A continuación se realiza la presentación de los responsables de la ejecución del proyecto por parte del Instituto, en cabeza de Rodrigo Manrique y el arquitecto Iván Velásquez. Desde el componente social realiza el acompañamiento la profesional Claudia Corredor. A continuación se realiza la presentación de la interventoría a cargo del Consorcio Santa Teresa 28, quien tiene como director al ingeniero Carlos Figueroa. Se presenta al Ingeniero Luis Medrano, residente de interventoría y a la profesional María del Rosario Cárdenas quien hace el acompañamiento del componente social. Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre del Consorcio Belzcon IDRD 1 se presentan el Ingeniero Enrique Guzmán quien es el Director de obra y a la ingeniera Claudia Pedraza quien está a cargo de la residencia de obra. Se presenta a la Ingeniera Adriana Pachón en representación del componente ambiental y finalmente la profesional social Paulina García, quien acompañará el área social del contratista.

3. En cuanto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo una un plazo de ejecución de doce meses los cuales iniciaron el día 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de noviembre de 2025. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoría y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se dió inicio a las actividades de obra, están por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo, previa programación con la administración del escenario.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el parque de Los Novios, el cual se encuentra localizado en la Avenida Calle 63 No. 45 10, UPZ Parque El Salitre en la localidad de Barrios Unidos.
A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. La ingeniera Claudia Pedraza inicia la presentación de las acciones a realizar en los módulos de comidas los cuales contemplan cambio de algunas láminas y perfiles en contorno y la cubierta y la soldadura. Las actividades están divididas en tres: estructura metálica, desagües y de trampas de grasa, y la parte eléctrica. Se mejorará la estructura metálica, dado que hay láminas que están podridas y presentan agujeros tanto en el piso en el techo y en el perímetro, dentro de esto se contempló el lijado, levantamiento de la pintura, retiro de las láminas que están más deterioradas y cambiarlas por nuevas. Por otro lado, está el cambio o arreglo de los desagües y la realización de trampas de grasa para cada uno de los módulos individual. Adicional a eso, está el cambio en la parte eléctrica, la cual presenta malas conexiones y deterioro, por lo que se va a hacer la canalización eléctrica dentro de cada uno de las módulos, para poder mejorar las condiciones de seguridad. También se intervendrá la locomotora y los engranes que también presentan deterioro.
Se informa que se tiene presupuestado hacer la intervención total del tren, es decir, los cuatro vagones al tiempo para alcanzar a terminar la ejecución dentro del plazo contractual, el cual finaliza el 19 de noviembre de este año. El Ingeniero Guzmán interviene explicando que se requiere la intervención total de la estructura y no por módulos como se había contemplado inicialmente, pues para el desarrollo de actividades como la construcción de las trampas de grasa, se requiere hacer una sola excavación, y de permitir el uso de los demás vagones, durante el desarrollo de las actividades, los desagües de las demás casetas colapsarían generando inconvenientes de higiene.
El proceso metodológico para intervenir el área requiere liberar el espacio total para desarmar y colocar de inmediato las láminas e ir identificando en piso cuáles requieren igualmente el cambio. Explica que aunque las obras van a tomar un tiempo significativo, estas pretenden ampliar la vida útil de estos espacios para no generar afectaciones por obras adicionales en un plazo próximo.

La interventoría invita a los asistentes a colaborar con el despeje de las áreas para agilizar las intervenciones. Los comerciantes intervienen y hablan de la posibilidad de instalar una carpa para continuar con el desarrollo de sus actividades, ante lo cual la profesional del área ambiental interviene explicando que, teniendo en cuenta las actividades socializadas, durante las obras se van a generar situaciones que impiden el desarrollo de las actividades con ocupación de las áreas, pues se generarán emisiones con ocación del desmonte, instalación, fijado y pintura de las áreas, que pueden contaminar los alimentos de los locales y que por tiempos de ejecución, es más práctico para el contratista unificar el cerramiento, y el desarrollo de las actividades programadas en toda la estructura al tiempo. Esto aunado a la seguridad del personal de obra y comerciante.
Los comerciantes requieren la disposición de una carpa para cada local para no afectar su trabajo por el tiempo de duración de las obras, ante lo cual se responde que esta alternativa fue la primera contemplada por el contratista para minimizar el impacto del cierre, pero que tras ser revisada, no está dentro del alcance del contrato de obra la reubicación de los locales durante la ejecución de la obra. Los comerciantes manifiestan preocupación por los alimentos que se encuentran en las neveras de los negocios por el tiempo que se cierre el área.
Ante estas inquietudes interviene la administración del parque, quien manifiesta su solucesilo ante la metodología de intervención, pues inicialmente se había planteado la intervención de manera parcial haciendo cierres por vagones para no afectar de manera directa los cuatro locales al tiempo. Sin embargo, lo socializado el día de hoy es diferente, indica que se habían trabajado algunas propuestas para la promoción de servicios desde su competencia pero dada la necesidad de cierre completo, estas no pueda llevarse a cabo. Por lo anterior se llega a un acuerdo entre las partes comprendiendo la afetación del comercio y se determina aplazar el inicio de actividades para el día 20 de octubre de 2025, permitiendo a los comerciantes adelantar las venta de los productos perecederos hasta el día 19 de octubre de 2025 para minimizar la afectación sobre los pedidos de

mercancía ya realizados.

Se continúa con la presentación de las áreas de apoyo iniciando por el área SST, de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con el Consorcio Belacon IDRD 1 estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán carnetizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra.

Desde el componente ambiental la Ingeniera Pachón menciona la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizará la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición y se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Finalmente, el componente social indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados por el contratista para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinan las condiciones actuales del parque y áreas aledas, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reportes periódicos en los que se informará sobre el avance del proyecto. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo.

A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano en primer lugar la línea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad.

Terminada la intervención de las áreas de apoyo, se da paso a las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
Con base en las inquietudes planteadas por los asistentes, la administración del parque ofrece a los comerciantes un espacio en las bodegas ubicadas hacia la carrera 30, en donde únicamente se podrá disponer mobiliario de grandes dimensiones, como neveras, para facilitar a los comerciantes la liberación del espacio sin retirar los equipos del parque y facilitar su ubicación temporal. Esta actividad deberá realizarse a partir del día 19 de octubre, de manera que el 20 de octubre el contratista pueda ingresar a los vagones a iniciar obra. Los elementos allí dispuestos serán inventariados y deberá ser únicamente mobiliario y no comestibles, para evitar su afectación. El contratista indica que se tomará una semana el inicio de actividades ajustando su cronograma, pero que realizará acercamientos para revisión de detalles durante la semana del 14 al 18 de octubre. Con respecto a los desagues, los comerciantes preguntan po el manejo de los desagues entre lo vagones. Se explica que cada vagón tendrá un desague independiente y que se manejarán por el piso e irán conectados a su caja: esto evitará que el paso de personal afecte su funcionamiento. Con respecto al componente eléctrico, tambien se unificarán y optimizarán las condiciones de forma que cada vagón, analizando los ductos, unificando la instalación de interruptores internos. Los comerciantes preguntan si se tiene contemplado algún auxilio por el cierre de los locales, ante lo cual la administración reporta que se estudió la posibilidad de generar un alivio por el tiempo de cierre de los vagones planteado en la preocialización, pero ante las condiciones expuestas durante este espacio, deberá elevar la consulta nuevamente a la dependencia correspondiente. Los comerciantes preguntan si se tiene la posibilidad de construir un mezón en los vagones, ante lo cual se indica que no se contempla por cuanto esto hace parte del mobiliario interno, ante lo cual el contrato no tiene ingerencia. El administrador recuerda a los comerciantes que el contratista tiene un mes de ejecución y que su cumplimiento depende en gran parte del despeje del área. Solicita al contratista mantener información constante para dar parte de tranquilidad a los comerciantes frente al desarrollo del proyecto. Reitera a loscomerciantes el compromiso de tener estas áreas despejadas para el día 20 de octubre de 2025 a primera hora. Respecto a la solicitud de más interruptores en los vagones, se indica que para las obras a ejecutar se contemplaron las condiciones actuales de los vagones, lo que rige la capacidad de la red, al ampliar la capacidad de conexión, se puede generar sobre carga y se afecta la capacidad de consumo de los demás locales. Se procede a conformar comité de participación con los comerciantes de los cuatro vagones y se da cierre a la reunión.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Liberación de espacio para inicio de trabajo en vagones.	Comerciantes	19/10/2025
Intervención de módulos de comida en 30 días.	Contratista	19/11/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		
Observaciones					
Los asistentes desean hacer acompañamiento al desarrollo de las obras.					

Siendo las 3:30 p.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión de Inicio de Obra — FECHA: 06 10 2025

HORA INICIAL: 2:20 — HORA FINAL: 3:12 — LUGAR: Parque de los Novios

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otra	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / CONJUNTO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Sandra Patricia Aguilar	55		X							Sandra.Patricia.Aguilar@gmail	3202805691	
2	Faride Elena Mejía	16		X							faridebogota10@TICon	313-234-7665	
3	Yuber Andrés Ayala Gutiérrez	18	X								Yuberayalag@gmail.com	3123203566	
4	ENRIQUE [illegible]		X				X		X	CONTRATISTA BELZCON		3103430277	
5	LUIS A. MEDRANO B.		X				X		X	CST 028	proyectos2@s-ingenieros.com	320-721-8128	
6	[illegible] Rodríguez Cárdenas			X			X		X	interventoría	Sandra.Solano@gmail.com	3103269371	
7	Jaya Alexandra Suarez R.	33	X				X		X		Jayaalex123152@gmail.com	311 2968694	
8	Maritza Lucía Rodelo	52										312-418-7891	
9	Jose Alfredo Marín	41	X				X			IDRD	novios@idrd.gov.co	3172803174	
10	Claudia Badiato			X			X		X	Belzcon	Cbadiato.bzc@gmail.com	3013569449	
11	Adriana Patiño Argote			X			X		X	Belzcon	2yachon.bzc@gmail.com	3107049144	
12	Paloma Garcia	42		X			X		X	Belzcon IDRD	yohanDCE1408@gmail.com	3102283993	
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS. V.1

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	REUNION DE INICIO			Fecha	8 DE OCTUBRE DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:





Observaciones: SE REALIZO REUNION DE INICIO CON LOS COMERCIANTES DE LOS MODULOS DE ALIMENTACION DEL
PARQUE DE LOS NOVIOS


REUNION DE INICIO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024
SIMON BOLIVAR - SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS
CODIGO 12-052
BOGOTÁ

1


IDRD
AGENDA
3. Generalidades del contrato
4. Localización del proyecto
5. Componentes:
- Componente Técnico
- Componente Ambiental
- Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
- Componente Social
6. Intervención de la comunidad

2


IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Sub Director Técnico de Parques
Apoyo a la supervisión técnica
Componente social
Ing. Rodrigo Hevelyne
Arq. Iván Velásquez
Prof. Claudia Nieves Corredor
CONTRATISTA CONSORCIO BELSCON IDRD 1
Director de Obra
Residente de obra
Profesional Social
Ing. Enrique Gonzalo
Ing. Claudia Pedraza
T.S. Paulina Garcia
INTERVENTORÍA CONSORCIO SANTA TERESA 18
Director de Interventoría
Residente de Interventoría
Especialista Social
Ing. Carlos Figueroa
Ing. Luis A. Medrano
Prof. Ma. Del Rosario Cárdenas

3


IDRD
OBJETO DEL CONTRATO
"Construir mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD. Grupo 1"

4


LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
IDRD

5


ESTADO INICIAL DEL PARQUE
IDRD

6


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD

7


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD

8


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD
BOGOTÁ

9


COMPONENTE TÉCNICO
IDRD
BOGOTÁ

10


COMPONENTE SST
IDRD
BOGOTÁ

11


COMPONENTE AMBIENTAL
IDRD
BOGOTÁ

12


COMPONENTE SOCIAL
IDRD
BOGOTÁ

13


COMPONENTE SOCIAL
IDRD
BOGOTÁ

14


GRACIAS POR SU
ASISTENCIA

15

Si no maneja contraseña indique N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de finalización – Pista de patinaje UDS - 10-280	DD	MM	AA
N/A		3	10	2025

LUGAR:	Unidad Deportiva El Salitre	HORA DE INICIO:	2:20 p.m.	HORA FIN:	3:40 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Pedro Torres	Administración - UDS	IDRD
Claudia Ortega	Administración - UDS	IDRD
Enrique Guzmán	Director de Obra	Cs. Balcon IDRD 1
Claudia Pedraza	Residente Técnico	Cs. Balcon IDRD 1
Adriana Pachón	Residente Ambiental	Cs. Balcon IDRD 1
Paulina García	Residente Social	Cs. Balcon IDRD 1
María del Rosario Cárdenas	Residente Social	Cs. Santa Teresa 28
Luis Medrano	Residente Técnico	Cs. Santa Teresa 28

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación por componentes
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da apertura al espacio agradeciendo la asistencia e informando a los presentes el objeto de la reunión, la cual tiene como finalidad informar la terminación de las obras de mantenimiento de la pista de patinaje de la UDS, en atención al diagnóstico arrojado desde el componente técnico y a lo socializado en la reunión de inicio. Se da paso a la presentación a través de la lectura de la agenda del día la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervinieron en la ejecución del proyecto (técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. A continuación se realiza la presentación de los responsables de la ejecución del proyecto por parte del Instituto, en cabeza de Rodrigo Manrique y el arquitecto Iván Velásquez. Desde el componente social realiza el acompañamiento la profesional Claudia Cuervo. A continuación se realiza la presentación de la interventoría a cargo del Consorcio Santa Teresa 28, quien tiene como director al ingeniero Carlos Figueroa. Se presenta al ingeniero Luis Medrano, residente de interventoría y a la profesional María del Rosario Cárdenas quien hace el acompañamiento del componente social. Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre del Consorcio Balcones IDRD 1 se presentan el ingeniero Enrique Guzmán quien es el Director de obra y a la ingeniera Claudia Pedraza quien está a cargo de la residencia de obra. Se presenta la ingeniera Adriana Pachón, responsable del componente Ambiental y la profesional social Paulina García hace su presentación e indica que acompañará el área social.

3. En cuanto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 4080 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo una un plazo de ejecución de doce meses los cuales iniciaron el día 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de noviembre de 2025 y particularmente para las actividades realizadas en la pista de patinaje de la UDS, se menciona como fecha de inicio de obra el día 8 de septiembre de 2025 y como fecha de terminación de actividades el día 22 de septiembre de 2025.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone la Unidad Deportiva El Salitre, el cual se encuentra localizado en la Calle 63 No. 68-45, UPZ Jardín Botánico en la localidad de Engativá.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. La ingeniera Claudia Pedraza, expone las actividades de limpieza adelantadas en la pista previo al inicio de la intervención, retirando el exceso de material que estaba suelto, y dentro impurezas adheridas a la superficie, con el fin de dar inicio a las actividades de sellado de fisuras con el acrílico Mex establecido en el procedimiento inicial; la ingeniera recalca a los asistentes que dada la antigüedad de este escenario, se presentan asentamientos importantes que se ven reflejados en las condiciones actuales de la pista tras su intervención, razón por la cual esta ha sido objeto de intervenciones previas al presente contrato de obra. Interviene el ingeniero Enrique Guzmán, director de obra, quien indica que se curaron las grietas más críticas del escenario, dando continuidad a la intervención iniciada del año anterior. Se indica que la pista requirió una aplicación doble de esta base de latex, dadas las condiciones de rugosidad de la pista, esto con el fin de cubrir baches y defectos de la superficie y darle una textura lisa, aunque aclara que esta base no sirve para línea de nivelación de los empozamiento presentados en la pista.

Posteriormente, se dio aplicación al acrílico, el cual tiene como finalidad sellar aún más la superficie. Este producto muestra la primera capa de color definitivo para la pista. Tras su aplicación se dejó un tiempo de secado de entre 24 y 48 horas y se hizo la segunda aplicación de mantenimiento de color en acrílico. A continuación se dió paso a la demarcación de la pista según especificaciones técnicas. El ingeniero Guzmán interviene e indica los asistentes que la pista, pese a la intervención realizada, ha empezado a reflejar las fisuras y afectaciones anteriores en el entendido que, como se mencionó desde la reunión de inicio, la estructura del escenario se encuentra fallada por lo que las dilataciones seguirán apareciendo; indica que el objetivo de este mantenimiento es entregar un escenario apto para el desarrollo de las actividades deportivas, sin embargo, durante la ejecución de las actividades y según el seguimiento realizado por la administración del parque y la interventoría, se pudo evidenciar la persistencia de las fallas estructurales de la pista, pese a las actividades de mejora adelantadas por el consorcio. La ingeniera Pedraza expone que una vez terminada la demarcación del escenario, se procedió a dar la copa de sellado final. Se remarca desde el componente técnico, la ejecución de las actividades en un menor tiempo al socializado en la reunión de inicio, situación que fue posible dadas las mejoras de las condiciones ambientales durante la ejecución de las actividades de mantenimiento. El ingeniero Guzmán solicita a la administración del parque permitir el uso del escenario, con el fin de que sean los mismos usuarios a través del uso de la superficie, quienes permitan evidenciar las condiciones en las que se entrega la pista, identificar posibles resaltos y aparición de dilataciones; esto con el fin de permitir evaluar la efectividad de las actividades realizadas y el grado de satisfacción de los usuarios, reiterando el hecho de que las fisuras de la estructura fallada se reflejarán nuevamente a través de las capas de látex y acrílico aplicadas, dado que no se realizaron acciones que mejoraran las condiciones estructurales de la pista.

6. Se continúa la presentación de las áreas de apoyo iniciando por el área SST, en donde se menciona la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal, las capacitaciones para procedimientos seguros durante las obras para prevención de incidentes y accidentes y la convivencia del personal, así como la cobertura por afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social durante el tiempo de intervención.

Desde el componente ambiental la ingeniera Adriana Pachón reporta la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, la disposición adecuada de los residuos de obra, jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones y la instalación de cerramiento para aislar la zona intervenida.

Finalmente, el componente social indica el desarrollo de actividades de información y mitigación, como son la convocatoria a la reunión de inicio, la celebración de la reunión de inicio el pasado 26 de agosto de 2025 con la participación de 17 representantes usuarios de la pista, la instalación del pendón informativo en un lugar visible para la comunidad, la implementación del sistema virtual de atención al ciudadano en el que no se reportaron inquietudes relacionadas con la obra, y finalmente recuerda a los asistentes los canales de atención a la ciudadanía en funcionamiento hasta la terminación del contrato: la línea telefónica número 5017099259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com.

Terminada la intervención de las áreas de apoyo, se solicita a los asistentes un momento para la aplicación de las encuestas de satisfacción, por lo que se explica la finalidad de las mismas y se hace entrega de un formato a cada uno de los participantes de la reunión. Durante la aplicación, uno de los asistentes manifiesta la nulidad del ejercicio, debido a que aún no se ha tenido acceso a la pista para su uso, por lo que aunque las encuestas se diligencien, se esperará una nueva aplicación una vez se vuelva a tener acceso al escenario de forma que se pueda tener un concepto sobre el beneficio generado por las obras de mantenimiento.

Terminada la actividad se procede a realizar un recorrido por la pista, en donde se evidencia lo socializado por el contratista. Se establece con la comunidad que una vez se autorice el acceso al escenario, se dará un plazo prudencial para su uso, tras lo cual se programará la aplicación de las encuestas.

Se da cierre a la actividad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. La comunidad desea saber si con el uso de la pista se puede generar levantamiento de las capas de acrílico aplicadas.
Rta: El ingeniero Guzmán indica que esto se puede presentar en las áreas donde se reflejan nuevamente las dilataciones de la estructura. En las demás áreas no debe presentarse esta situación, sin embargo el ingeniero a recurrir, se solicita a los presentes reportarlo de manera inmediata con la administración para que se tomen las acciones correctivas de manera inmediata. Se recuerda que el contrato cuenta con pólizas de garantía que cubre este tipo de situaciones. Se indica que esta situación no se ha presentado, pese a los mantenimientos de la pista, por problemas no relacionados con el proyecto.

2. Cuál tiempo de garantía contempla el contrato?
Rta: Se informa que el contrato cuenta con una póliza de estabilidad que por mantenimiento tiene un plazo de cobertura de tres años, tiempo dentro del cual el contratista debe atender los requerimientos que se reporten según su alcance.

El ingeniero Guzmán indica que es imperativo que se permita a los usuarios rodar por la pista, para identificar cualquier situación que requiera atención para ver el comportamiento de los recubrimientos aplicados, lo que no ratifica tras el recorrido de la pista realizado posterior a la reunión.

Se contactará a los representantes inscritos en el comité de participación para programar la aplicación de las encuestas.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Reprogramación de aplicación de encuestas de satisfacción	Consorcio Reborn IDRD 1	Una semana posterior a la puesta en servicio

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					
Los asistentes se encuentran a la expectativa del uso de la pista, según autorización de la administración.					

Siendo las 3:40 P.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja este delegación entregue N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión final Pista UDS. FECHA: 03 10 2025

HORA INICIAL: 2:20pm HORA FINAL: 3:10 pm LUGAR: Velódromo Luis Carlos Galán

			MARQUE CON UNA X										
			Se identifica como:			Tiene discapacidad		Pertenece a un grupo étnico					
No.	NOMBRE	EDAD	Hombre	Mujer	Otro	SI	NO	SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Sebastian Suarez	30	X				X		X	Club deportivo	Fundegoldfire@gmail.com	3057220776	
2	Carlos Ruiz	48	X				X		X	Club deportivo	[illegible]	[illegible]	
3	Rosa Gutierrez	50		X			X			Club Bochas Chile	[illegible]	[illegible]	
4	Camilo Garzón	31	X				X		X	Natinos Skating	natinos@[illegible]	3209002851	
5	Sindy Cortes	34		X			X		X	Metropolitano	Sinis God@hotmail.com	3183933950	
6	Carlos Arnedo	65	X				X		X	Monserrate	carlosarnejo@hotmail.com	3122291526	
7	BENJAMIN GUERRERO M.	42	X				X		X	SALUD CLUB	SALUDCLUBPATINAJE1@gmail.com	3129826513	
8	Julio Cesar Cuenca Serrano	39	X				X		X	Club Bohemio	Jcesarg@gmail.com	3002994168	
9	ROBERTO MATEUS C.	41	X				X		X	[illegible]	robertmateus.com.	3124868141	
10	KELLY MARTINEZ	25		X						K. Martinez			
11	Felipe Ruiz Ospina	29	X							IDRD	Tepon94@gmail.com	3143007341	
12	Martin Martinez			X						IDRD	[illegible]	3045768140	
13	Pedro Perez Diaz	32	X				X		X	IDRD	[illegible]	3217778194	
14	LUIS A. MEDRANO B		X				X		X	CST 028	proyecto2@[illegible].com	3202257128	
15	Natalia Cardenas			X			X		X	CST 028	Social.Salud@gmail.com	3103264711	
16	Raul Andres Gaviria	27	X				X		X	CST 028	proyecto2@[illegible].com	3165241156	
17	CRISTIAN ASURE PEÑA	25	X				X		X	Club Tobis	tobis.cad@gmail.com	3209780417	
18	Claudia Fernandez	47		X			X.		Y	Club Hermenci	clubhermenci@gmail.com	3012415478	

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.1

92

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Reunión final Pista UDS

FECHA: 03 / 10 / 2025

HORA INICIAL: 2:20 pm HORA FINAL: 3:10 pm.

LUGAR: Velódromo Juan Carlos Gaitán

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Yeam Paola Valderrama	29	X				X		X	Compensar	YAValderrama@Compensar	6164	
2	Claudia Bonates.	41		X			X		X	Belizon.	Cbonates.ingenieria@gmail.com.	3059845	
3	Carlino Garcia M	42		X			X		X	Ds Ingeniería	gerencia@ds-ingenieria.com	3015377	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD. https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS. V.1


REUNION DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – PISTA DE PATINAJE
CÓDIGO 10-290
BOGOTÁ
IDRD
BOGOTÁ

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida

2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría

3. Generalidades del contrato

4. Localización del proyecto

5. Componentes:
   - Componente Técnico
   - Componente Ambiental
   - Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
   - Componente Social

6. Intervención de la comunidad

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Subdirector Técnico de Parques	Ing. Rodrigo Manrique
Apoyo a la supervisión técnica	Arq. Iván Velásquez
Componente social	Prof. Claudia Milena Corredor

CONTRATISTA CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Director de Obra	Ing. Enrique Guzmán
Residente de obra	Ing. Claudia Pedraza
Profesional Social	T.S. Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO SANTA TERESA 28

Director de Interventoría	Ing. Carlos Figueroa
Residente de Interventoría	Ing. Luis A. Medrano
Especialista Social	Prof. Ma. Del Rosario Cárdenas



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDRD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD, Grupo 2"

DURACIÓN DEL CONTRATO Doce (12) meses

FECHA DE INICIO 20 de noviembre de 2024

FECHA DE FINALIZACIÓN 19 de noviembre de 2025

FECHA INICIO OBRA
8 de septiembre de 2025

FECHA TERMINACIÓN OBRA
22 de septiembre de 2025

CONSEJOS

LOCALIZACION DEL PROYECTO



IDRD

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDRD

BOGOTÁ

ANTES - DESPUES





Unidad Deportiva el Salitre 10-290	Localizado: Avenida Calle 63 N 68 45	UPZ : Jardín Botánico Localidad: Engativá

COMPONENTE TÉCNICO





Arreglo y Limpieza de la superficie

IDRD | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO





Aplicación de sellador acrílico de látex como capa base de color gris

COMPONENTE TÉCNICO



Aplicación de la primera capa de recubrimiento acrílico color Nova Play 2 y aplicación de recubrimiento acrílico finish color coat con látex: Nova Play 3

COMPONENTE TÉCNICO





Demarcación de zonas de acuerdo a normas y especificaciones técnicas

COMPONENTE TÉCNICO



Capa protectora acrílica final (acabado final)

COMPONENTE SST



Charlas con personal de obra – entrega y uso de elementos de protección personal – procedimientos seguros

COMPONENTE AMBIENTAL







Aislamiento de áreas – ordena aseo y limpieza en frentes y procedimientos

COMPONENTE SOCIAL

- **Convocatoria reunión de inicio**
Remisión de convocatoria virtual 20 de agosto de 2025

- **Reunión de inicio de obras**
26 de agoto de 2025
17 asistentes

- **Instalación de pendón informativo**

- **Atención virtual al ciudadano**
Sin reporte de PQRS para este escenario





COMPONENTE SOCIAL

Atención a la Comunidad:

Paulina García Mancipe
Profesional Social Contratista

Canales de atención virtual al ciudadano

Día y horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 6017689259

Correo electrónico: gestionsocial4060@gmail.com

María del Rosario Cárdenas
Profesional Social Interventoría



GRACIAS POR SU ASISTENCIA

BOGOTÁ

IDRD BOGOTÁ

BOGOTÁ

Si es marque con una equis (x)	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de finalización - parque El Country 01-1000	DD	MM	AA
ACTA No. NIA		9	10	2025

LUGAR:	Parque El Country	HORA DE INICIO:	9:30 a.m.	HORA FIN:	10:10 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Luis A. Medrano	Residente Técnico	Cs. Santa Teresa 28
María del Rosario Cárdenas	Residente Social	Cs. Santa Teresa 28
Enrique Guzmán	Director de Obra	Cs. Belzcon IDRD 1
Claudia Pedraza	Residente Técnica	Cs. Belzcon IDRD 1
Adriana Pachón	Residente Ambiental	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Luis Aranda	Administrador Parque	IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación de los participantes	5. Presentación por componentes
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da apertura al espacio agradeciendo la asistencia e informando a los presentes el objeto de la reunión, la cual tiene como finalidad informar la terminación de las obras de mantenimiento del parque El Country, en atención al diagnóstico arrojado desde el componente técnico y a lo socializado en la reunión de inicio. Se da paso a la presentación a través de la lectura de la agenda del día la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar y como entidad contratante se presenta la subdirección de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en cabeza de Rodrigo Manrique y el arquitecto Iván Velásquez. Desde el componente social realiza el acompañamiento la profesional Claudia Corredor. A continuación se realiza la presentación de la interventoría a cargo del Consorcio Santa Teresa 28, quien tiene como director al ingeniero Carlos Figueroa. Se presenta al ingeniero Luis Medrano, residente de interventoría y a la profesional María del Rosario Cárdenas quien hace el acompañamiento del componente social. Acto seguido, se presenta el equipo contratista a cargo de la ejecución de la obra. En nombre del Consorcio Belzcon IDRD 1 se presentan el ingeniero Enrique Guzmán quien es el Director de obra y a la ingeniera Claudia Pedraza quien está a cargo de la residencia de obra. Se presenta la ingeniera Adriana Pachón, responsable del componente Ambiental y la profesional social Paulina García hace su presentación como responsable del área social.

3. En cuanto a las generalidades del contrato se recuerda a los asistentes que el presente contrato es el IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" teniendo un plazo de ejecución de doce meses los cuales iniciaron el día 20 de noviembre de 2024 y tienen como fecha de finalización el día 19 de noviembre de 2025. Particularmente para este parque, las actividades de obra iniciaron el día 24 de febrero de 2025 y terminaron el 29 de agosto de 2025. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoría y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se dio inicio a las actividades de obra.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el parque El Country con código 01-1000, el cual se encuentra localizado en la Calle 127 No. 11D 90, barrio La Carolina en la localidad de Usaquén.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades ejecutadas en este parque.

5. La ingeniera Claudia Pedraza refiere inicialmente el reemplazo de los juegos infantiles obsoletos, incluyendo la unificación del área mediante la ampliación del arenero y la instalación del cerramiento perimetral. Esto con el fin de atender el requerimiento realizado por la comunidad durante la reunión de inicio, en la que se solicitó limitar el acceso de las mascotas al área de juego de niños, por seguridad de los usuarios. Se realizó mantenimiento al arenero circular, el cual se mantiene en las condiciones iniciales del parque. Se reporta el mantenimiento del piso del café El Alilio, en donde se reemplazaron las piezas que presentaban mayor deterioro, se pulió la superficie y se mejoró el acabado. Se reinstaló la pérgola ubicada en el área de bibliored, la cual fue referida en la reunión de inicio y que en la actualidad cuenta con estructura metálica mejorada, canal y bajante de aguas lluvias, además de láminas en policarbonato, la cual funcionará como zona de resguardo. Se realizó pintura de muro perimetral del área de la pérgola y las maceteras existentes. Adicionalmente se realizó la reposición de 6 bancas del parque que presentaban alto grado de deterioro, así como el reemplazo de 4 bebederos, para los cuales se hicieron las adecuaciones de las redes hidráulicas necesarias para su funcionamiento y que actualmente cuentan con registro de control. Se reporta la ubicación de filtros perimetrales para la evacuación de aguas lluvias, conectadas a cajas de inspección nuevas que evacuan el agua de la zona de juegos infantiles. El ingeniero Guzmán presenta el mantenimiento adelantado en la zona de servicio, la cual presentaba condiciones insalubres para el personal que labora en el parque, en donde se respetó la estructura inicial mejorando sustancialmente el área a través del reforzamiento, pañete y pintura de muros, cambio de cubierta, mejoramiento de área de cafetería, red eléctrica, conexiones hidráulicas y se mantuvo el piso original.

Se presenta el lava pies acondicionado junto a la arenera, adecuado para evitar la contaminación de la pecera contigua a los baños reportada por la administración y se mejoraron los senderos peatonales para mejorar la seguridad de los visitantes del conjunto.

6. Se retoma la presentación de las áreas de apoyo iniciando por el área SST, en donde se reporta la instalación del cerramiento perimetral para aislar el área de obra, previniendo incidentes y accidentes con la comunidad y personal de obra, se realizó entrega y seguimiento al uso de elementos de protección personal y se realizaron charlas informativas con personal encaminadas a la realización segura de sus labores y la prevención de violencia de género.

Desde el componente ambiental la Ingeniera Adriana Pachón menciona la protección de los elementos arbóreos ubicados en el perímetro de la obra, la empradización del área intervenida, el retiro de material sobrante de obra, el cual fue dispuesto en sitios autorizados bajo el PIN ambiental del proyecto y se adelantaron capacitaciones al personal, además de las gestiones para mantener el orden, aseo y limpieza en el área de intervención.

Finalmente, el componente social indica las actividades desarrolladas para informar y mitigar el impacto de la obra en la comunidad, iniciando con la convocatoria y la celebración de la reunión de inicio, la cual tuvo lugar el día 11 de febrero de 2025 y que contó con la asistencia de 10 representantes de la comunidad, la instalación del pendón informativo con los datos del atención a la comunidad y la información del proyecto, el levantamiento de actas de vecindad de las áreas contiguas a la obra y la atención de 3 PQRS interpuestas por la comunidad, relacionadas con solicitudes de información respecto a las obras de mantenimiento en desarrollo. Se refieren a los asistentes los canales de atención de consultas ciudadanas implementados hasta la finalización del proyecto: línea telefónica número 6017680259 y el correo electrónico gestionsocial4050@gmail.com.

Terminada la intervención de las áreas de apoyo, se da paso a las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La comunidad refiere la importancia de asistir a este tipo de encuentros con el fin de tener claridad frente al desarrollo y alcance del proyecto, y ser agente multiplicador de la información con la comunidad del sector.

1. Se reportaron accidentes durante la obra?
Rta: Se indica que se terminaron las obras de mantenimiento sin el reporte de accidentes con personal de obra ni con terceros.

2. Con qué garantía se cuenta, si se presenta alguna situación con los elementos instalados o por calidad de las obras?
Rta: La ingeniera Pedraza indica que los elementos instalados corresponden a proveedores aprobados por el Instituto, sin embargo la duración de estos dependen del uso adecuado que se de a cada elemento instalado. Con respecto a la estabilidad de las obras, se cuenta con una póliza que, para acciones de mantenimiento, cuenta con un plazo de 3 años. En caso de presentarse alguna afectación, se solicita a los asistentes reportarla ante la administración del parque para la atención inmediata por parte del contratista según su alcance.

3. La comunidad desea saber cómo proceder ante el mal estado de uno de los parques ubicados en la zona, la comunidad ha tenido intención de intervenirlo con recursos propios, pero no se tiene claridad del procedimiento.
Rta: Se explica a la comunidad que se debe hacer la solicitud ante la alcaldía local con copia al IDRD, para evaluar la competencia y disponibilidad de recursos. Se recuerda que el mobiliario ubicado en los parques es propiedad del IDRD, por lo que se debe gestionar la autorización correspondiente con la entidad para su retiro. se indica que hay una figura denominada "Apadrinamiento" bajo el cual se puede solicitar al instituto la administración del área y el instituto guiará en las actividades de mejoramiento que contemple la comunidad, siempre que no se cambie la destinación del espacio y se mantenga el carácter público del parque sin restringir el acceso a la comunidad.

4.Se pueden proponer obras en conjunto con el instituto?
Rta: Si y se puede gestionar el diseño con los proveedores de elementos autorizados por el IDRD.

3. A quien se reporta el mal uso de los elementos instalados durante la realización de eventos en el parque?
Rta: Generalmente lo que se indica es aislar las zonas que no hacen parte del evento y manejarlo con el personal de logística. También se ha hecho la recomendación al personal de vigilancia del parque. Durante los últimos eventos celebrados no se han presentado inconvenientes.

Se refiere a los asistentes la entrega de manuales de mantenimiento a los administradores de parques previo a la terminación del contrato.
El componente social indica a la comunidad la intención de aplicar la encuesta de medición de la percepción ciudadana, para lo cual se solicita su diligenciamiento antes de la terminación de la reunión. La comunidad solicita aplicar la encuesta a diferentes actores usuarios del parque.

Se da cierre a la actividad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		
Observaciones					
La asistencia de la comunidad es significativamente baja.					

Siendo las 10:10 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja este delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: 2 reunión de finalización de obra — FECHA: 08 10 2025

HORA INICIAL: 9:25 — HORA FINAL: 10:10 — LUGAR: Concejo El Country

NOTA: los grupos étnicos son: indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Wendy Ruiz Valencia	28		X			X		X	IDRD - STP	Country@idrd.gov.co	3779948943	
2	Luis Eduardo Aranda P.	34	X				X		X	IDRD - STP	Country@idrd.gov.co	3058116752	
3	Ada Rosario Cárdenas			X			X		X	Urbanizadora	Social.Salud@gmail.com	3103269	
4	LUILA MEDRANO B		X				X		X	INTERVENTORIA	proyectos2@salud.com	3	
5	EURIDICE GUZMAN	57	X				X		X	BELTRAN		3203	
6	Claudia Pachon	41		X			X		X	PATRON		3015961360	
7	YOHANA PALMA POLO	38		X			X		X	Beltran		3010641144	
8	Ramiro Moreno			X			X		X	Ria Cardina		3	
9	Paola Garcia	42		X			X		X	Patron IDRD		3	
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	REUNION DE FINALIZACION	Fecha	3 - 8 DE OCTUBRE DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE REALIZO REUNION DE FINALIZACIÓN UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE Y EL COUNTRY

REUNION DE FINALIZACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4060-2024

PARQUE EL COUNTRY
Cod. 01-1000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
IDRD
BOGOTÁ

AGENDA

1. Saludo y Bienvenida

2. Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría

3. Generalidades del contrato

4. Localización del proyecto

5. Componentes:
- Componente Técnico
- Componente Ambiental
- Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
- Componente Social

6. Intervención de la comunidad

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Subdirector Técnico de Parques Apoyo a la supervisión técnica	Ing. Rodrigo Manrique Arq. Ivan Velasquez
Componente social	Claudia Milena Corredor

CONTRATISTA CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Director de Obra	Ing. Enrique Guzmán
Residente de obra	Ing. Claudia Pedraza
Profesional Social	T.S. Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO SANTA TERESA 28

Director de Interventoría	Ing. Carlos Figueroa
Residente de Interventoría	Ing. Luis A. Medrano
Especialista Social	Prof. Ma. Del Rosario Cárdenas



IDRD | BOGOTÁ

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

DURACIÓN DEL CONTRATO	**Doce (12) meses**
FECHA DE INICIO	**20 de noviembre de 2024**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**19 de noviembre de 2025**
FECHA INICIO OBRA	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
24 de febrero de 2025	**29 de agosto de 2025**

LOCALIZACION DEL PROYECTO



Parque El Country 01-1000	Localizado: Avenida Calle 127 N 11 D 90	UPZ : Country Club Localidad: Usaquén

COMPONENTE TÉCNICO









Retiro de juegos infantiles obsoletos y en mal estado; se reemplazan por juegos modernos

COMPONENTE TÉCNICO







Suministro e instalación de nuevos juegos infantiles – suministro e instalación de cerramiento perimetral

COMPONENTE TÉCNICO







Mantenimiento piso Café El Altillo

COMPONENTE TÉCNICO





Reposición de pérgola con cubierta en policarbonato – pintura de muros bajo pérgola

COMPONENTE TÉCNICO









Suministro e instalación de bancas y bebederos en diferentes sectores del parque

COMPONENTE TÉCNICO





Mantenimiento y adecuación del área de servicios generales – incluye accesos

COMPONENTE TÉCNICO





Mantenimiento y adecuación del área de servicios generales

COMPONENTE TÉCNICO





Obras complementarias lava pies – sendero peatonal en loseta prefabricada y adecuación zonas verdes

COMPONENTE SST







Instalación de cerramiento – usos de EPP – Charlas preventivas

COMPONENTE AMBIENTAL







Protección de árboles – Empradización - Retiro de material sobrante

COMPONENTE SOCIAL









Reunión de inicio – instalación de pendón – levantamiento de actas de vecindad – atención de PQRS

COMPONENTE SOCIAL

Atención a la Comunidad:

Paulina García Mancipe
Profesional Social Contratista

Canales de atención virtual al ciudadano

Día y horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 6017689259

Correo electrónico: gestionsocial4060@gmail.com

María del Rosario Cárdenas
Profesional Social Interventoría



GRACIAS POR SU ASISTENCIA

BOGOTÁ

IDRD BOGOTÁ

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	OCTUBRE DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN LOS PARQUES REFOUS - MILENTA TEJAR – FLORENCIA
NOVIOS

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	OCTUBRE DE 2025	Contrato No.	4080 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAJUNA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN LOS PARQUES UDS – PORVENIR – ESPERANZA - AMERICAS
OCCIDENTAL

CONVOCATORIA
REUNIÓN INFORMATIVA DE FINALIZACION
MANTENIMIENTO PISTA DE PATINAJE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE
CÓDIGO 10-290
LOCALIDAD ENGATIVA

CONTRATISTA
Consorcio Belzcon IDRD 1

CONTRATO No
4060 de 2024

FECHA DE INICIO
20 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN
19 de noviembre de 2025

INTERVENTORÍA
Consorcio Santa Teresa 28

CONTRATO No.
4080 de 2024



Descripción del Proyecto:

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Engativá, sobre la finalización de las actividades de mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre, en ejecución del contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**. Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de finalización.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Viernes 3 de octubre de 2025
HORA: 2:00 p.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Velódromo Luis Carlos Galán - UDS

- Llegar puntualmente a la hora señalada en el punto de encuentro

"Esperamos contar con su asistencia"

Atención a la Comunidad:

Paulina Garcia
Profesional Social Contratista

Atención virtual y telefónica al ciudadano:

Días de atención:
Lunes a Viernes

Horario de atención:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfono:
6017688259

Correo electrónico:
gestionsocial4060@gmail.com

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

SOCIALIZACIÓN FINALIZACION DE OBRA - PISTA DE PATINAJE UDS

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 30 de septiembre de 2025, 5:04 p.m.
Para: unidaddeportivaelsalitre@idrd.gov.co
CC: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo,

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1** le informan a la comunidad de la localidad Engativá, sobre la finalización de las actividades de mantenimiento de la pista de patinaje de la Unidad Deportiva El Salitre, en ejecución del contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD**". Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de finalización.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Viernes 3 de octubre de 2025
HORA: 2:00 p.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Velódromo Luis Carlos Galán - UDS

"Esperamos contar con su asistencia"

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

14. Convocatoria finalización UDS Pista.pptx
3191K

CONVOCATORIA
REUNIÓN INFORMATIVA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL COUNTRY
CÓDIGO 01-1000
LOCALIDAD USAQUEN

CONTRATISTA
Consorcio Belzcon IDRD 1

CONTRATO No.
4060 de 2024

FECHA DE INICIO
20 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN
19 de noviembre de 2025

INTERVENTORÍA
Consorcio Santa Teresa 28

CONTRATO No.
4080 de 2024



Descripción del Proyecto:

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Usaquén, sobre la terminación de las actividades de mantenimiento en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**. Por lo tanto, invita a todas las personas a participar activamente de la reunión informativa de finalización.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Miércoles 8 de octubre de 2025
HORA: 9:00 a.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Frente a parque infantil - Parque El Country

- Llegar puntualmente a la hora señalada en el punto de encuentro

"Esperamos contar con su asistencia"

Atención a la Comunidad:

Paulina García
Profesional Social Contratista

Atención virtual y telefónica al ciudadano:

Días de atención:
Lunes a Viernes

Horario de atención:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfono:
6017680259

Correo electrónico:
gestionsocial4060@gmail.com

Gmail

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>

SOCIALIZACIÓN FINALIZACION DE OBRA - PARQUE EL COUNTRY

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 1 de octubre de 2025, 3:05 p.m.
Para: country@idrd.gov.co
CC: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo,

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Usaquén, sobre la terminación de las actividades de mantenimiento en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** Por lo tanto, invita a todas las personas a participar activamente de la reunión informativa de finalización.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Miércoles 8 de octubre de 2025
HORA: 9:00 a.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Frente al parque infantil - Parque El Country

"Esperamos contar con su asistencia"

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

12. Convocatoria final parque El Country.pptx
602K

Gmail

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>

SOCIALIZACIÓN FINALIZACION DE OBRA - PARQUE EL COUNTRY

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 3 de octubre de 2025, 8:00 a.m.
Para: Amparo Morales <amparomoralesdetejada@yahoo.com>, agrupacionpradosph@yahoo.es, regl64@hotmail.com, luisafdagarzon1@hotmail.com, pradoscountryph@gmail.com, country@idrd.gov.co, duquemyriam@gmail.com, admoncountry.polo@gmail.com

Cordial saludo,

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad Usaquén, sobre la terminación de las actividades de mantenimiento en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** Por lo tanto, invita a todas las personas a participar activamente de la reunión informativa de finalización.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Miércoles 8 de octubre de 2025
HORA: 9:00 a.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Frente al parque infantil - Parque El Country

"Esperamos contar con su asistencia"

–

Paulina García Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

12. Convocatoria final parque El Country.pdf
294K

CONVOCATORIA
REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO
MANTENIMIENTO MÓDULOS DE COMIDAS PARQUE DE LOS NOVIOS
CÓDIGO 12-092
LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS

CONTRATISTA
Consorcio Belzcon IDRD 1

CONTRATO No.
4060 de 2024

FECHA DE INICIO
20 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN
19 de noviembre de 2025

INTERVENTORÍA
Consorcio Santa Teresa 28

CONTRATO No.
4080 de 2024



Atención a la Comunidad:

Paulina García
Profesional Social Contratista

Atención virtual y telefónica al ciudadano:

Días de atención:
Lunes a Viernes

Horario de atención:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfono:
6017689259

Correo electrónico:
gestionsocial4060@gmail.com

Descripción del Proyecto:

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad de Barrios Unidos, sobre el inicio de las actividades de mantenimiento de los módulos de comidas del Parque de Los Novios, en ejecución del contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**. Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de inicio.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Miércoles 8 de octubre de 2025
HORA: 2:00 p.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Salón El Lago - Parque de Los Novios

- Llegar puntualmente a la hora señalada en el punto de encuentro

"Esperamos contar con su asistencia"

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Convocatoria Reunión Inicio FECHA: 04 10 2025

HORA INICIAL 12:30 HORA FINAL 12:45 LUGAR Parque los Novios

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Javier Suarez Rodriguez	Encargado	Comunidad	[signature]	Comunidad		3124686499
2	Concepción Rojo Martínez	Encargado	Comunidad	[signature]	Comunidad	olivedo1022@gmail.	5124185874
3	Fanide Ibarra	Encargada	Comunidad	[signature]		laboratorio@gmail.com	3185347665
4	Sandra Patricia Aguilar	Encargada	Comunidad	[signature]		Sandra.patricia@gmail.	3202853596
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a los fundamentos en ellas señalados. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL V1.1

86

Gmail

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA - PARQUE LOS NOVIOS

2 mensajes

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>
Para: Novios@idrd.gov.co
CC: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

1 de octubre de 2025, 3:01 p.m.

Cordial saludo,

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad de Barrios Unidos, sobre el inicio de las actividades de mantenimiento de los módulos de comidas del Parque de Los Novios, en ejecución del contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**. Por lo tanto, invita a las personas interesadas a participar activamente de la reunión informativa de inicio.

De esta manera quienes estén interesados en participar presencialmente, deberán estar a la hora y lugar señalado:

FECHA: Miércoles 8 de octubre de 2025
HORA: 2:00 p.m.
PUNTO DE ENCUENTRO: Salón El Lago - Parque de Los Novios

"Esperamos contar con su asistencia"

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

15. Convocatoria inicio Los Novios.pptx
1066K

Parque Novios <novios@idrd.gov.co>
Para: Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>
CC: Olga lucia Silva Gutierrez <olgal.silva@idrd.gov.co>, Gilberto Augusto Almanza Hernandez <gilberto.almanza@idrd.gov.co>, Maria Alexandra Gutierrez Ojeda <mariaa.gutierrez@idrd.gov.co>, Nubia Angelica Nino Parrado <nubia.nino@idrd.gov.co>

3 de octubre de 2025, 11:25 a.m.

Buen día
Reciba un cordial saludo

Atendiendo esta convocatoria creo que seria de gran importancia que el Área de Promoción y Servicio del IDRD, pudiera acompañarlos en esta socialización que se llevara a cabo y que se pudiera socializar primero con la administración del Parque.

Cordialmente
Johan Sebastian Espinosa Gualtero
Administración de Escenarios

De: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>
Enviado: miércoles, 1 de octubre de 2025 15:01
Para: Parque Novios <novios@idrd.gov.co>
Cc: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>
Asunto: SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA - PARQUE LOS NOVIOS

[Texto citado oculto]

Aviso de confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información del IDRD que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje, pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 de 2009 y todas las que apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informar a soporte@idrd.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opciones que contengan este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del IDRD. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.
Aviso de confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información del IDRD que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje, pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 de 2009 y todas las que apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informar a soporte@idrd.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opciones que contengan este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del IDRD. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

PRESENTACIÓN INICIO LOS NOVIOS

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 1 de octubre de 2025, 3:29 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto remito la presentación en el asunto para su revisión y comentarios.

Alentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

PRESENTACION INICIO LOS NOVIOS.pptx
9936K

Gmail

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>

PRESENTACIÓN FINALIZACION UDS

1 mensaje

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com> 1 de octubre de 2025, 11:56 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Codial saludo Rosario,

Adjunto remito para tu conocimiento y fines pertinentes, la presentación relacionada en el asunto.

Atentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

PRESENTACION FINAL PISTA PATINAJE UDS.pptx
6584K

Gmail

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>

PRESENTACION FINAL PARQUE EL COUNTRY

1 mensaje

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 2 de octubre de 2025, 10:07 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto remito la presentación en el asunto para su revisión y comentarios.

Atentamente,

PRESENTACION FINAL COUNTRY.pptx

--

Paulina García Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

ANEXO 3. PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA

BOGOTÁ

FORMATO CONSOLIDADO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

Contratista:	Consorcio Belzon IDRD 1	Contrato No.	4080 - 2024	Duración (Meses)	12	Fecha Inicio:	25/11/2024	Fecha Finalización	19/11/2025

Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Profesional Social	PAULINA GARCÍA MANOPE

CONSULTA No.	FECHA DE RECEPCION	NOMBRE DEL PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	TIPO DE CONSULTA				ESTADO		FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
					P	Q	R	S	C	A		
1	28/03/2025	HELISA MUTIS	3124478514	NO REPORTA				X	X		25/03/2025	SE ATIENDE LA SOLICITUD DE LA PETICIONARIA RELACIONADA CON LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL PARQUE EL COUNTRY Y SU DURACION.
2	15/05/2025	AMPARO MORALES	312 3338867	[redacted]				X	X		16/05/2025	SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LA ADMINISTRACION DEL PARQUE, QUIEN INDICA QUE LA SEÑORA MORALES SOLICITA UNA REUNION CON EL CONTRATISTA PARA OBTENER INFORMACION SOBRE EL PROYECTO, SE INFORMA AL COMPONENTE TECNICO. ESTO INDICA QUE SE POSTERGUE EL ENCUENTRO PARA LUEGO DE LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES. SE CONTACTA A LA SEÑORA MORALES Y SE ESTABLECE COMO COMPROMISO INFORMAR UNA FECHA PARA ESTE ENCUENTRO EL DIA 28 DE MAYO DE 2025. LA SEÑORA MORALES SOLICITA COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE INICIO, LA CUAL ES REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO. SE CELEBRA REUNIÓN DE CARACTER EXTRAORDINARIO CON LA PETICIONARIA Y UNA CIUDADANA REPRESENTANTE DE ASOCAPELINA MIEMBRO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN Y SE PRESENTA EL AVANCE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES SOCIALIZADAS DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA.
3	21/07/2025	MELIDA MUTIS	3124478514	NO REPORTA				X	X		22/07/2025	SE ESTABLECE CONTACTO TELEFONICO CON LA SEÑORA MUTIS Y SE LE INDICA QUE YA SE FIRMO ACTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON LA ADMINISTRACION DEL PARQUE Y DE DIO APERTURA PARA USO DEL AREA DE JUEGOS. DE LA MISMA FORMA SE INDICA QUE SE REALIZO LLAMADO DE ATENCION AL PERSONAL DE OBRA. SE INVITA A LA CIUDADANA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE [illegible]
4	12/08/2025	ANDRES BARRAGAN	311 4526354	NO REPORTA				X			12/08/2025	EL SEÑOR ANDRES BARRAGAN SOLICITA ACOMPAÑO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INFORMACION SOBRE EL DESARROLLO DE LA OBRA EN EL PARQUE SILVIA JIMENEZ. SE CONTACTA VIA TELEFONICA AL CIUDADANO Y SE LE INFORMA QUE, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, LAS OBRAS EN LA PISTA BMX DEL PARQUE SE TERMINARÁN LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2025.
5	30/10/2025	GERMAN PINILLA	310 6760524	[redacted]	X				X		30/10/2025	EL SEÑOR GERMAN PINILLA REMITE CORREO ELECTRONICO, REQUIRIENDO LA INSTALACION DE LA BARANDA DEL BANDERO PEATONAL INTERVENIDO EN EL PARQUE VILLA TEJAR SAN ELISEO. SE DA RESPUESTA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INDICANDO QUE, DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL COMPONENTE TÉCNICO, LA BARANDA SERÁ INSTALADA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Tipo de Atencion Ciudadana: (P) Pregunta; (Q) Queja; (R) Reclamo; (S) Solicitud de Información
Estado: (C) Cerrada (A) Abierto

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Técnico del Contratista	CLAUDIA PEDRAZA	25/07/2025	
Profesional Social del Contratista	PAULINA GARCIA	25/07/2025	
Residente Técnico de Mantenimiento	ROMULO LOZANO	25/07/2025	
Profesional Social de Interventoría	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	25/07/2025	

BOGOTÁ

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO
PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS
GESTIÓN SOCIAL

Atención Ciudadana No.	5

Fecha:	20/10/2025	Lugar:	Bogotá	No. Contrato:	4060-2024

Contratista:	Consorcio Belcon IDRD 1

Medio de Recepción:	Escrita	X	Telefónica		Presencial	

Datos de Consultante

Nombres y Apellidos:	Germán Pinilla	Direccion:	
Localidad / Comuna:	Puente Aranda	Barrio:	Tejar Milenta
Correo Electrónico:	gpinillaquintero@gmail.com	Teléfono:	310 5769529

Descripción de la Consulta

El señor Germán Pinilla remite correo electrónico, requiriendo la instalación de la baranda del sendero peatonal intervenido en el parque Milenta Tejar San Eusebio.

Tipo de Consulta:	Pregunta		Queja		Reclamo	
	Solicitud de Información	X	Derecho de Petición			

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es pregunta o solicitud de información)

Se da respuesta mediante correo electrónico indicando que, de acuerdo con la programación del componente técnico, la baranda será instalada durante la primera semana del mes de noviembre de 2025.

Firma del Ciudadano	No aplica - atención virtual

Atención (Preguntas, Quejas, Reclamos, Solicitudes de Informacion)

Seguimiento a la consulta (Si es Queja, Reclamo, Derecho de Petición)

Acciones a Seguir	Fecha Cumplimiento	Nombre responsable	Cargo del responsable
N/A	N/A	N/A	N/A

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Tecnico del Contratista	Claudia Pedraza	22/07/2025	
Profesional Social del Contratista	Paulina Garcia	22/07/2025	
Residente Tecnico de Interventoría	Ronald Lozano	22/07/2025	
Profesional Social de Interventoría	María de Rosario Cárdenas	22/07/2025	

ANEXO 4. ACOMPAÑAMIENTO ACTIVADADES TECNICAS

BOGOTÁ

ACTA DE RETIRO DE MOBILIARIO

FECHA: 15 (día) 07 (mes) 2025 (año)

Página 1 de 3

Parque: Palestina — Código: 07-165

Loc.: 07. Bosa — Direcc.: Calle 68 sur # 81G-09

CONTRATO No: 4060 — DE: 2024 — TIPO:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20 (día) DE 11 (mes) DE 2024 (año)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 19 (día) DE 11 (mes) DE 2025 (año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD 1

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28

SUPERVISOR: Ivon Velazquez

COORDINADOR:

En Bogotá D.C; a los Quince (15) días del mes de Julio de 2025 se reunieron el representante del CONTRATISTA, el representante de la INTERVENTORÍA y el responsable del recibo, que al final de la FINAL [x] TEMPORAL [ ] DEL MOBILIARIO [x] U OTRO [ ] cuyo retiro es necesario para desarrollar las obras previstas, conforme se relaciona a continuación:

A. MOBILIARIO, ELEMENTOS O MATERIALES ENTREGADOS

1. Utilizado

DESCRIPCION	UND	CANT	ESTADO	DESTINACION	OBSERVACIONES
Baranda (Reja) en acero desmontada en contorno de zona de juegos infantiles	m	46	Desgaste	Disposición final	
Señaletica información general zona gimnasio biosaludable	UN	1	Desgaste	Disposición final	
Señaletica IDG-5 zona patinodromo	UN	1	Desgaste	Disposición final	

Scanned with CamScanner

2. Sin utilizar

DESCRIPCION	UND	CANT	ESTADO	DESTINACION	OBSERVACIONES

Los elementos descritos serán ( ) - fueron (X) retirados de su ubicación inicial por el proceso constructivo, que se realizará ( ) - se realizó (X) bajo el presente contrato de obra y son propiedad de:

_____

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO [X]

OTROS *(indicar cuál)* _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los Quince (15) días del mes de Julio de 2025

OBSERVACIONES FINALES

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Firma: _____

John Santana
Repres. CONTRATISTA

_____
Repres. INTERVENTORIA

Firma: _____

RESPONSABLE DEL RECIBO

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 9 Mes: 10 Año: 2025 Localidad: _____

Parque: El Gaitan Código: 91-1000

Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Amparo Teleto Teléfono: 3193333997

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años	Mas de 65 años X	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado	X	Seis	X
Educación para el trabajo (ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si ___ No X
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* _____

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Centro Cívico Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Leidy Cancio

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Freddy Pulido Teléfono: —

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	X
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años			
50 - 64 años			
Más de 65 años	X		

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	X
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado	X	Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:

a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad?	Nada	Poco	Bastante	Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida	Nada	Poco	Bastante	Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:

a. ¿Más agradable?	Si X	No
b. ¿Más limpio?	Si X	No
c. ¿Más seguro?	Si	No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Centro Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: ___

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Nelsi Alzate Teléfono: 3229430519

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	
18 - 26 años	X	Mujer	X
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años			
50 - 64 años			
Más de 65 años			

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia	X	Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:

a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad?	Nada	Poco	Bastante	Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida	Nada	Poco	Bastante	Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:

a. ¿Más agradable?	Si X	No
b. ¿Más limpio?	Si X	No
c. ¿Más seguro?	Si X	No

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2024
Parque: Parque el Quiba Código: CL-SUR Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Andy Mateo Bicerio Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 40 años X	Hombre
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro

Nivel educativo 10s grado		Actividad		Estrato	
Ninguno		Preescolar X	Trabaja X	Uno	Dos
Primaria X		Secundaria X	Estudia	Tres	Cuatro
Cinco	Seis X	Educación Media (grados 10 y 11) X	Trabaja y estudia	Desempleado	Oficios del hogar
Pensionado	Otro	Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado) X	Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada Poco Bastante X Mucho
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada X Poco Bastante Mucho

2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
a. ¿Más agradable? Si X No
b. ¿Más limpio? Si X No
c. ¿Más seguro? Si X No

3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho Satisfecho X Poco Satisfecho Nada satisfecho

4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?*

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 23 Mes: 10 Año: 2024
Parque: Parque el Quiba Código: CL-SUR Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Barbara Rodriguez Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 40 años	Hombre
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años		Más de 65 años X	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Preescolar	Trabaja	Uno	Dos
Primaria		Secundaria	Estudia	Tres	Cuatro X
Cinco	Seis	Educación Media (grados 10 y 11)	Trabaja y estudia	Desempleado	Oficios del hogar
Pensionado X	Otro	Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado) X	Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada Poco Bastante Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada Poco Bastante Mucho X

2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
a. ¿Más agradable? Si X No
b. ¿Más limpio? Si X No
c. ¿Más seguro? Si X No

3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho Poco Satisfecho Nada satisfecho

4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?*

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Código: CT-1000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Yesenia Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Dayanna Gutierrez Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años X	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)	X	Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)		Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		No/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Código: CT-1000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Yesenia Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Javier Sanchez. Teléfono: 3102316869

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años X	Mujer	
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado	X	Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		No/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Localidad: Usaquén
Código: 51-1550
Nombre del encuestador: Paulina Cerón.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Carolina Eliana Fidalgo Teléfono: 322 9021552

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	
18 - 26 años		Mujer	X
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años	X		
50 - 64 años			
Más de 65 años			

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Localidad: Usaquén
Código: 51-1550
Nombre del encuestador: Paulina Cerón.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Julio Hernando Duenas Teléfono: 305 3091076

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	X
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años	X	Otro	
36 a 49 años			
50 - 64 años			
Más de 65 años			

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia	X	Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025 Localidad: USAQUEN
Parque: COLINA Código: CA-1500
Nombre del encuestador: Rentería Cerón.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: RUBEN ALEXANDER CERON V. Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años X	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo	MAESTRIA
Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media *(grados 10 y 11)*	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*	

Actividad	
Trabaja	X
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	
Pensionado	
Otro	

Estrato	
Uno	
Dos	
Tres	
Cuatro	X
Cinco	
Seis	
Ninguno	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025 Localidad: USAQUEN
Parque: COLINA Código: CA-1500
Nombre del encuestador: Rentería Cerón.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años X	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo	
Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media (grados 10 y 11)	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar	

Actividad	
Trabaja	X
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	
Pensionado	
Otro	

Estrato	
Uno	
Dos	
Tres	X
Cuatro	
Cinco	
Seis	
Ninguno	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Código: CA-1005 Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina Gaviria

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Jennifer Gonzalez Lozano Teléfono: — —

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años		Hombre	
18 - 26 años		50 - 64 años		Mujer	
27 - 35 años	X	Más de 65 años		Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia	X	Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Código: CA-1005 Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina Gaviria

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Alejandra Royo Teléfono: — —

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años	X	Hombre	
18 - 26 años		50 - 64 años		Mujer	X
27 - 35 años		Más de 65 años		Otro	

Nivel educativo	Posgrado	Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Poutina Central Código: CL-1000 Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina Central

CARACTERIZACION DEL ENCUESTADO

Nombre: [illegible] Teléfono: 313 [illegible]

Edad		Sexo	
14 - 17 años		30 a 49 años		Hombre	
18 - 26 años	X	50 - 64 años		Mujer	
27 - 35 años		Más de 65 años		Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia	X	Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		No/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted perciba al parque:*
   a. ¿Más agradable? SI X No ___
   b. ¿Más limpio? SI X No ___
   c. ¿Más seguro? SI X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Poutina Central Código: CL-1000 Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina Central

CARACTERIZACION DEL ENCUESTADO

Nombre: Anina Muñiz Teléfono: 3138999902

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años	X	Hombre	
18 - 26 años		50 - 64 años		Mujer	X
27 - 35 años		Más de 65 años		Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		No/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted perciba al parque:*
   a. ¿Más agradable? SI X No ___
   b. ¿Más limpio? SI X No ___
   c. ¿Más seguro? SI X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Cantil Código: 01-1500 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Paula Carrillo

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Paola Carrillo Teléfono: — — —

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años	X
18 - 26 años		50 - 64 años	
27 - 35 años		Más de 65 años	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar	X	Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:				
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad?	Nada	Poco	Bastante	Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida	Nada	Poco	Bastante	Mucho X
2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:				
a. ¿Más agradable?	Si X	No		
b. ¿Más limpio?	Si X	No		
c. ¿Más seguro?	Si X	No		
3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?	Muy Satisfecho X	Satisfecho	Poco Satisfecho	Nada satisfecho
4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?				

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Cantil Código: 01-1500 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Paula Carrillo

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Deiffer Pechotti Teléfono: — — —

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años	
18 - 26 años		50 - 64 años	
27 - 35 años		Más de 65 años	X

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	X
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado	X	Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:				
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad?	Nada	Poco	Bastante	Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida	Nada	Poco	Bastante	Mucho X
2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:				
a. ¿Más agradable?	Si X	No		
b. ¿Más limpio?	Si X	No		
c. ¿Más seguro?	Si X	No		
3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?	Muy Satisfecho X	Satisfecho	Poco Satisfecho	Nada satisfecho
4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?				

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 22 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Contry 4 Código: 01-1565 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Evelyn Rojas

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Teléfono: 3152903537

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años X	Hombre X
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia X		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro X	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Na/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 22 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Contry 4 Código: 01-1005 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Luby García Teléfono: 3164411427

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años	Hombre
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años X		Más de 65 años	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro X	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Na/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Centro Recreativo Cerca Código: D1-1000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Yaritza Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Jose Alberto Cab. Teléfono: 3118435674

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	X
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años	X		
50 - 64 años			
Más de 65 años			

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Centro Recreativo Cerca Código: D1-1000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Yaritza Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Arturo Camargo Teléfono: 3015228834

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	X
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años			
50 - 64 años			
Más de 65 años	X		

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 22 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Santa [illegible] Código: _____ Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: [illegible]

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Andrey Castellanos Teléfono: 3115806911

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años X	Hombre
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro X	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Na/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? _____

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 22 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Santa [illegible] Código: 61-5000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: [illegible]

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Santiago Reyes Teléfono: 3162698510

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años	Hombre X
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer
27 - 35 años		Más de 65 años X	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco X	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Na/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? _____

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Cuenca Pastor Cerros Código: 01-0005 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Pastor Cerros

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Claudia SCHOREN Teléfono: 3105961677

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años X	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	X
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NaN	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Cuenca Pastor Cerros Código: 01-0005 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Pastor Cerros

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Rosa Castillon Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años X	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	X
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria	X	Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*		Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NaN	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Localidad: Usaquen.
Código: 01-1000
Nombre del encuestador: Paulina Garcia.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Evelyn Perez Teléfono: —

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	X
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años			
50 - 64 años			
Más de 65 años	X		

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado	X	Seis	X
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		No/Sr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Localidad: Usaquen.
Código: 01-1000
Nombre del encuestador: Paulina Garcia.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Olga Lucia Morales Teléfono: 3160676493

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	
18 - 26 años		Mujer	X
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años	X		
50 - 64 años			
Más de 65 años			

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar	X	Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	X
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		No/Sr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO. Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Paulina Garcia
Código: 01-1500

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Javier Bayon Teléfono: —

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años X	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia	X	Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? SI X No ___
b. ¿Más limpio? SI X No ___
c. ¿Más seguro? SI X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Localidad: Usaquén.
Nombre del encuestador: Paulina Garcia
Código: 01-1500

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Elkin Soto. Teléfono: 3105832041

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años X	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? SI X No ___
b. ¿Más limpio? SI X No ___
c. ¿Más seguro? SI X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Deportivo Ecuc. Código: 01-1000 Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina Garcia.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Jorge Julio Ecc20 Teléfono: ---

Edad

14 - 17 años	36 a 49 años
18 - 26 años	50 - 64 años X
27 - 35 años	Más de 65 años

Sexo

Hombre	X
Mujer	
Otro	

Nivel educativo

Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media *(grados 10 y 11)*	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*	

Actividad

Trabaja	
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	
Pensionado	X
Otro	

Estrato

Uno	
Dos	
Tres	
Cuatro	
Cinco	
Seis	X
Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestado)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Centro Deportivo Ecuc. Código: 01-1000 Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina Garcia.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Maribel Cruz Teléfono: 3012307526

Edad

14 - 17 años	36 a 49 años X
18 - 26 años	50 - 64 años
27 - 35 años	Más de 65 años

Sexo

Hombre	
Mujer	X
Otro	

Nivel educativo

Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media *(grados 10 y 11)*	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*	

Actividad

Trabaja	
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	X
Pensionado	
Otro	

Estrato

Uno	
Dos	
Tres	
Cuatro	
Cinco	
Seis	X
Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 22 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Centro Deportivo Comuneros Código: 111-1000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Elkin Soto Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años X	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia	X	Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si ___ No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 22 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Centro Deportivo Comuneros Código: 111-1000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Jose Jairo Romero Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años X	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Central Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina García
Código: DI-1005

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: David Rojas Teléfono: 3107847728

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	X
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años	X	Otro	
36 a 49 años			
50 - 64 años			
Más de 65 años			

Nivel educativo	
Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media (grados 10 y 11)	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X
Educación para el trabajo (ej. operario, auxiliar	

Actividad	
Trabaja	X
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	
Pensionado	
Otro	

Estrato	
Uno	
Dos	
Tres	X
Cuatro	
Cinco	
Seis	
Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?*

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Central Localidad: Usaquen
Nombre del encuestador: Paulina García
Código: DI-1005

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Gustavo Rojas Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	X
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años			
50 - 64 años			
Más de 65 años	X		

Nivel educativo	
Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media (grados 10 y 11)	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X
Educación para el trabajo (ej. operario, auxiliar	

Actividad	
Trabaja	
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	
Pensionado	X
Otro	

Estrato	
Uno	
Dos	
Tres	
Cuatro	
Cinco	X
Seis	
Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?*

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023 Localidad: Usaquen
Parque: Contry Código: 01-1000
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Sandra Rios Teléfono: 3152899926

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años X	Hombre	
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar X		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis X	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2023 Localidad: Usaquen
Parque: Contry Código: 01-1000
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Nelson Suarez Teléfono: ___

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años X	Hombre X	
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco X	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Ronda Paulina García Código: BT-1000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Kelly Nuñez Teléfono: ——

Edad

14 - 17 años ___	36 a 49 años X
18 - 26 años ___	50 - 64 años ___
27 - 35 años ___	Más de 65 años ___

Sexo

Hombre	
Mujer	X
Otro	

Nivel educativo

Ninguno	___
Preescolar	___
Primaria	___
Secundaria	___
Educación Media *(grados 10 y 11)*	___
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*	___

Actividad

Trabaja	X
Estudia	___
Trabaja y estudia	___
Desempleado	___
Oficios del hogar	___
Pensionado	___
Otro	___

Estrato

Uno	___
Dos	___
Tres	X
Cuatro	___
Cinco	___
Seis	___
Ns/Nr	___

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ———

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Ronda Paulina García Código: BT-1000 Localidad: Usaquén
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Daniela Restrepo Teléfono: ——

Edad

14 - 17 años ___	36 a 49 años X
18 - 26 años ___	50 - 64 años ___
27 - 35 años ___	Más de 65 años ___

Sexo

Hombre	
Mujer	X
Otro	

Nivel educativo

Ninguno	___
Preescolar	___
Primaria	___
Secundaria	___
Educación Media (grados 10 y 11)	___
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar	___

Actividad

Trabaja	X
Estudia	___
Trabaja y estudia	___
Desempleado	___
Oficios del hogar	___
Pensionado	___
Otro	___

Estrato

Uno	___
Dos	___
Tres	___
Cuatro	___
Cinco	___
Seis	X
Ns/Nr	___

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? ———

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciado solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: UPZ Perdomo Código: 10-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Garcia.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Mabel Marcela Obando Teléfono: 3213083303

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años	X		
50 - 64 años			
Más de 65 años			

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		NaN	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ___ No X
b. ¿Más limpio? Si ___ No X
c. ¿Más seguro? Si ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? La superficie no quedó en buenas condiciones para el desarrollo de la práctica deportiva. Los graderíos permanecen sucios.

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciado solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: UPZ Perdomo Código: 10-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Garcia.

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Jose Rojas Teléfono: 3004059980.

Edad		Sexo	
14 - 17 años		Hombre	X
18 - 26 años		Mujer	
27 - 35 años		Otro	
36 a 49 años	X		
50 - 64 años			
Más de 65 años			

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		NaN	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ___ No X
b. ¿Más limpio? Si ___ No X
c. ¿Más seguro? Si ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? SUPERFICIE DE LA PISTA CON MUCHAS IRREGULARIDADES HACEN INSEGURA LA PRACTICA DEL DEPORTE. GRADAS PERMANECEN MUY SUCIAS.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2020 Localidad: Engativá
Parque: Los Tejidos Código: 10-240
Nombre del encuestador: Jessica Tenorio

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Adriana Ventura Teléfono: 3203253713
Edad: 34

14 - 17 años	36 a 49 años X
18 - 26 años	50 - 64 años
27 - 35 años	Más de 65 años

Sexo: Hombre | Mujer X | Otro

Nivel educativo: Univer. Incom.

Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media (grados 10 y 11)	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar	

Actividad: Trabaja X | Estudia X | Trabaja y estudia | Desempleado | Oficios del hogar | Pensionado | Otro

Estrato: Uno | Dos | Tres X | Cuatro | Cinco | Seis | Ninguno

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?*

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2020 Localidad: Bosa Unidas
Parque: Luis Carlos Galan Sarmiento Código: 10-240 Engativá
Nombre del encuestador: Jessica Tenorio

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Andrea Ospi Ramos Teléfono: 3217576110
Edad

14 - 17 años	36 a 49 años
18 - 26 años	50 - 64 años
27 - 35 años X	Más de 65 años

Sexo: Hombre | Mujer X | Otro

Nivel educativo

Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media (grados 10 y 11)	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar	

Actividad: Trabaja X | Estudia | Trabaja y estudia | Desempleado | Oficios del hogar | Pensionado | Otro

Estrato: Uno | Dos | Tres X | Cuatro | Cinco | Seis | Ninguno

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:*
   a. ¿Más agradable? Si ___ No X
   b. ¿Más limpio? Si ___ No X
   c. ¿Más seguro? Si ___ No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho X
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* No se realizo un trabajo bien hecho.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: CAS Peñuela Código: 40-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Yeimmi Cortes

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Jesselino Gomez M. Teléfono: 3205722501

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años X	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si ___ No X
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: CAS Peñuela Código: 40-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Yeimmi Cortes

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Oscar Julian Rubio Teléfono: 3123759719

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años ✓	Hombre	✓
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo Posgrado		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	✓	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	✓
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	✓	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ✓ Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ✓ Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ✓ No ___
b. ¿Más limpio? Si ___ No ✓
c. ¿Más seguro? Si ✓ No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho • Poco Satisfecho ✓ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? Los deportistas manifiestan que tiene baches en la pista intervenida.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 29 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Los Patinajes Código: 10-290 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Evelyn Ortega Teléfono: 3154963999

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años X	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:

a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad?	Nada	Poco	Bastante X	Mucho
b. Mejoramiento de su calidad de vida	Nada	Poco	Bastante	Mucho

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:

a. ¿Más agradable?	Si X	No
b. ¿Más limpio?	Si	No X
c. ¿Más seguro?	Si	No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ____ Satisfecho ____ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ____

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? El estado de la pista de patinaje de velódromo luis carlos galan despues de entregado se nota nuevamente el desgaste o fisuras en la superficie.

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 29 Mes: 10 Año: 2023
Parque: Los Patinajes Código: 10-290 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Maria Fernanda Losada Teléfono: ____

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años X	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:

a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad?	Nada	Poco	Bastante X	Mucho
b. Mejoramiento de su calidad de vida	Nada	Poco X	Bastante	Mucho

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:

a. ¿Más agradable?	Si X	No
b. ¿Más limpio?	Si	No X
c. ¿Más seguro?	Si	No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ____ Satisfecho ____ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ____

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? Se observaque el tipo de material de la pista no se remplazo, se evidencia grietas y fisuras intervenidas

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 22 Mes: 10 Año: 2023
Parque: US Reloncito Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Cano

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Darlaye Mejía Teléfono: - - -

Edad

14 - 17 años	36 a 49 años X
18 - 26 años	50 - 64 años
27 - 35 años	Más de 65 años

Sexo

Hombre	X
Mujer	
Otro	

Nivel educativo

Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media (grados 10 y 11)	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X
Educación para el trabajo (operario, auxiliar	

Actividad

Trabaja	X
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	
Pensionado	
Otro	

Estrato

Uno	
Dos	
Tres	X
Cuatro	
Cinco	
Seis	
Ninguno	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Sí ___ No X
b. ¿Más limpio? Sí ___ No X
c. ¿Más seguro? Sí ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? la pista presenta pequeños hundimientos y fisuras!

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 22 Mes: 10 Año: 2023
Parque: US Reloncito Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Cano

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Elías Olarte Teléfono: 3166013471

Edad

14 - 17 años	36 a 49 años X
18 - 26 años	50 - 64 años
27 - 35 años	Más de 65 años

Sexo

Hombre	
Mujer	X
Otro	

Nivel educativo

Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media (grados 10 y 11)	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X
Educación para el trabajo (operario, auxiliar	

Actividad

Trabaja	
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	X
Pensionado	
Otro	

Estrato

Uno	
Dos	
Tres	X
Cuatro	
Cinco	
Seis	
Ninguno	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Sí ___ No X
b. ¿Más limpio? Sí ___ No X
c. ¿Más seguro? Sí ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 23 Mes: 10 Año: 2023
Parque: LOS Pelayos Código: 16-290 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Yeimmy Cano

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Miguel Maldonado Teléfono: 301 455 75 22

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años	Más de 65 años X	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado	X	Seis	
Educación para el trabajo (ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ___ No X
b. ¿Más limpio? Si ___ No X
c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: LOS Pelayos Código: 16-290 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Yeimmy Cano

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Margarita Pardo Teléfono: 310 787 3285

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años X	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)	X	Oficios del hogar	X	Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)		Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo (ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2021
Parque: ODS Peñuela Código: 16-240 Localidad: Engativa
Nombre del encuestador: Yasmin Gonzalez

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Alejandra Gonzalez Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años X	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia X		Tres X	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada Poco X Bastante Mucho
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada Poco X Bastante Mucho

2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:*
a. ¿Más agradable? Si No X
b. ¿Más limpio? Si No X
c. ¿Más seguro? Si No X

3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho X Nada satisfecho

4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* No tiene durabilidad en las obras

---

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 28 Mes: 10 Año: 2021
Parque: ODS Peñuela Código: 16-240 Localidad: Engativa
Nombre del encuestador: Yasmin Gonzalez

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Ivonne Rodriguez Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años X	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres X	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*	X	Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*		Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada Poco X Bastante Mucho
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada Poco X Bastante Mucho

2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe el parque:*
a. ¿Más agradable? Si No X
b. ¿Más limpio? Si No X
c. ¿Más seguro? Si No X

3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho Satisfecho X Poco Satisfecho Nada satisfecho

4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?*

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: UPZ Patiarrie Código: 10-290 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Adriana Perez Teléfono: 6705469

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años X	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar	X	Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Ninguno	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada a:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ___ No X
b. ¿Más limpio? Si ___ No X
c. ¿Más seguro? Si ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? Quedaron muchos baches que hace que los deportistas sufran accidentes

---

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: UPZ Patiarrie Código: ___ Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Nelson Duarte Teléfono: 3104293823

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años X	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia	X	Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		Ninguno	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada a:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ___ No X
b. ¿Más limpio? Si ___ No X
c. ¿Más seguro? Si ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? El trabajo no fue duradero.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 23 Mes: 10 Año: 2025
Parque: UDS Palmyle Código: B-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Milena Pinzon Teléfono: [illegible]

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años X	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)	X	Oficios del hogar	X	Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)		Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si X No ___
b. ¿Más limpio? Si X No ___
c. ¿Más seguro? Si X No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 29 Mes: 10 Año: 2025
Parque: UDS Palmyle Código: B-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Liliana Poveda. Teléfono: 3124743743

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años X	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ___ No X
b. ¿Más limpio? Si ___ No X
c. ¿Más seguro? Si ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué?

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 21 Mes: 09 Año: 2025
Parque: Velo Arroyo II Etapa Código: 10-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Estiven Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Mauricio Ventura Teléfono: 3007034695

Edad		Sexo		Actividad		Estrato	
14 - 17 años		30 a 49 años X	Hombre		Trabajo X	Uno	
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer	X	Estudia	Dos	
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro		Trabaja y estudia	Tres	
					Desempleado	Cuatro X	
					Oficios del hogar	Cinco	
					Pensionado	Seis	
					Otro	Ns/Nr	

Nivel educativo
Ninguno
Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación Media *(grados 10 y 11)*
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)* X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si ___ No X
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* Mucho tiempo para los pocos cambios y resultados ya que queda mal instalado

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2025
Parque: Unidad deportiva el salitre Código: 10-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Estiven Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Tatiana Cubillos Teléfono: 3104655293

Edad		Sexo		Actividad		Estrato	
14 - 17 años		30 a 49 años X	Hombre		Trabaja	Uno	
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer	X	Estudia	Dos X	
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro		Trabaja y estudia	Tres	
					Desempleada	Cuatro	
					Oficios del hogar	Cinco	
					Pensionado	Seis	
					Otro X	Ns/Nr	

Nivel educativo
Ninguno
Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación Media *(grados 10 y 11)*
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)* X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si ___ No X
   b. ¿Más limpio? Si ___ No X
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* Se hacen intervenciones muy demoradas y el beneficio no es duradero, ya que no quedan en condiciones adecuadas para la población

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: 105 Patinaje Código: Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: María Ivan Gomez Zuluaga Teléfono: 3144819323

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años X	Mujer	
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si ___ No X
   b. ¿Más limpio? Si ___ No X
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho X
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* Quedo muy bien pintada pero los huecos aun se presentan.

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: 105 Patinaje Código: 10-230 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Raquel Buitrago Ferro Teléfono: 3207354805

Edad		Sexo	
14 - 17 años	36 a 49 años	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años X	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo Profesional		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	X
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado	X	Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si ___ No X
   b. ¿Más limpio? Si ___ No X
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* Se percibe que la pista fue pintada, pero no se arreglaron los huecos

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: UDS Ridinque Código: 16-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Yeimmi Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Adriana Arevalo Teléfono: 3045170108

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años X	Hombre
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	
Secundaria		Desempleado		Cuatro X	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		No Sé	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si ___ No X
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* baches en el recorrido de la Pista

---

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACION GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: UDS Ridinque Código: 16-240 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Yeimmi Garcia

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Martha Isabel Silva Teléfono: 3107669190

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años X	Hombre
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres X	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		No Sé	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si ___ No X
   b. ¿Más limpio? Si ___ No X
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* Se identifican los parches donde ya se levanto la pintura, lo cual sigue siendo un riesgo para los deportistas.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: UDS Pedregal Código: 10-290 Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Gina Paola Ruiz Muñoz Teléfono: 3135662928

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años X	Hombre
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres X	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

Profesional

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* Para el tiempo que dio la obra ya se encuentra deteriorada e impide la buena atención.

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: *Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios*

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
Parque: UDS Pedregal Código: ___ Localidad: Engativá
Nombre del encuestador: Paulina García

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Angela Patricia Ruiz Teléfono: 3134278781

Edad		Sexo	
14 - 17 años		36 a 49 años X	Hombre
18 - 26 años		50 - 64 años	Mujer X
27 - 35 años		Más de 65 años	Otro

Nivel educativo		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja X		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres X	
Secundaria		Desempleado		Cuatro	
Educación Media *(grados 10 y 11)*		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X	Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*		Otro		NsNr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si ___ No ___
   b. ¿Más limpio? Si ___ No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho X Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* ___

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023 Localidad: Engativá
Parque: UVD Portugal
Nombre del encuestador: Paulina Garcia
Código: E-240

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Manuela Sanchez Teléfono: 310-385-35-17

Edad

14 - 17 años	36 a 49 años
18 - 26 años	50 - 64 años
27 - 35 años X	Más de 65 años

Sexo

Hombre	
Mujer	X
Otro	

Nivel educativo

Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media *(grados 10 y 11)*	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*	

Actividad

Trabaja	X
Estudia	
Trabaja y estudia	
Desempleado	
Oficios del hogar	
Pensionado	
Otro	

Estrato

Uno	
Dos	
Tres	X
Cuatro	
Cinco	
Seis	
No Sr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si ___ No X
   b. ¿Más limpio? Si ___ No X
   c. ¿Más seguro? Si ___ No X
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?* La pista no quedo bien

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL *(debe ser diligenciada solo por el encuestador)*

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023 Localidad: Engativá
Parque: UVD Portugal
Nombre del encuestador: Paulina Garcia
Código: E-240

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Miguel Hernandez Teléfono:

Edad

14 - 17 años	36 a 49 años X
18 - 26 años	50 - 64 años
27 - 35 años	Más de 65 años

Sexo

Hombre	X
Mujer	
Otro	

Nivel educativo

Ninguno	
Preescolar	
Primaria	
Secundaria	
Educación Media *(grados 10 y 11)*	
Educación superior *(técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)*	X
Educación para el trabajo *ej. operario, auxiliar*	

Actividad

Trabaja	
Estudia	
Trabaja y estudia	X
Desempleado	
Oficios del hogar	
Pensionado	
Otro	

Estrato

Uno	
Dos	
Tres	X
Cuatro	
Cinco	
Seis	
No Sr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. *Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:*
   a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
   b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
2. *Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:*
   a. ¿Más agradable? Si X No ___
   b. ¿Más limpio? Si X No ___
   c. ¿Más seguro? Si X No ___
3. *Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es?* Muy Satisfecho ___ Satisfecho X Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho ___
4. *En caso de responder poco o nada, ¿por qué?*

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023 Localidad: Engativá
Parque: Centro Deportivo Jaime C. Nombre del encuestador: Paulina Garcia
Código: 10-240

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Ana C. Sanchez Teléfono:

Edad		Sexo	
14 - 17 años	35 a 49 años X	Hombre	
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	X
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo Su		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja		Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	V
Secundaria	X	Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar	X	Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)		Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco X Bastante ___ Mucho ___

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ___ No X
b. ¿Más limpio? Si ___ No ___
c. ¿Más seguro? Si ___ No X

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho X Nada satisfecho ___

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? El arreglo facilitado es incorrecto y poco adecuado para el deporte

---

BOGOTÁ

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección Técnica de Parques en Parques y Escenarios

INFORMACIÓN GENERAL (debe ser diligenciada solo por el encuestador)

Fecha de realización: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023 Localidad: Engativá
Parque: UVS Nombre del encuestador: Paulina Garcia
Código: 10-250

CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre: Yoli Sonia Cruz Teléfono: 3124116261

Edad		Sexo	
14 - 17 años	35 a 49 años	Hombre	X
18 - 26 años	50 - 64 años	Mujer	
27 - 35 años	Más de 65 años	Otro	

Nivel educativo Secundaria		Actividad		Estrato	
Ninguno		Trabaja	X	Uno	
Preescolar		Estudia		Dos	
Primaria		Trabaja y estudia		Tres	X
Secundaria	X	Desempleado		Cuatro	
Educación Media (grados 10 y 11)		Oficios del hogar		Cinco	
Educación superior (técnico profesional, tecnólogo, universitario, posgrado)		Pensionado		Seis	
Educación para el trabajo ej. operario, auxiliar		Otro		Ns/Nr	

PERCEPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

1. Cuánto contribuye la intervención en mantenimiento realizada al:
a. Fomento de actividades recreodeportivas en la comunidad? Nada ___ Poco ___ Bastante X Mucho ___
b. Mejoramiento de su calidad de vida Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho X

2. Luego de la intervención realizada, usted percibe al parque:
a. ¿Más agradable? Si ___ No ___
b. ¿Más limpio? Si ___ No X
c. ¿Más seguro? Si ___ No ___

3. Su nivel de satisfacción con la intervención realizada en el parque es? Muy Satisfecho ___ Satisfecho ___ Poco Satisfecho ___ Nada satisfecho X

4. En caso de responder poco o nada, ¿por qué? Porque dañaron la pista en vez de cuidarla

Powered by CamScanner

ANEXO 8

Gmail

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 11

1 mensaje

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com> 30 de septiembre de 2025, 7:06 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Maria del Rosario,

Adjunto remito para tu revisión y comentarios, el informe de gestión social No. 11 en su primera versión.

Atentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

2 archivos adjuntos

Informe Mensual No. 11.docx
1486K

Informe Mensual No. 11.pdf
15676K

Gmail Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com>

APROBACION INFORME MENSUAL NO. 11 SOCIAL

2 mensajes

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 1 de octubre de 2025, 9:44 a.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenos días Paulina

Remito aprobación a informe mensual social No. 11 y firmado por interventoría.

Informe Mensual No. 11.pdf
15913K

Paulina Garcia <gestionsocial4060@gmail.com> 1 de octubre de 2025, 10:59 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Muchas gracias, te envio el archivo editable.

Atentamente,
[Texto citado oculto]
--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

Informe Mensual No. 11.docx
1486K

ANEXO 6. SOPORTES INFORMES SEMANALES DE GESTIÓN SOCIAL

INFORMES SEMANALES – COMPONENTE SOCIAL

Proyecto 4080

SEMANA	FECHA	ACTIVIDADES
1	20 NOV-24 NOV	• Lectura de anexo social • Asistencia a proceso de inducción social en el cual participo entidad, contratista e interventoría.
2	25 NOV - 01 DIC	• Revisión de plan de gestión social el cual presento observaciones por la entidad contratante, se remiten a profesional social para proceso de subsanación.
3	02 DIC -08 DIC	• Revisión de Plan de gestión social V2 la cual presenta la subsanación de observaciones, se da aprobación el 05 de diciembre. • Elaboración de informe mensual No.1 del periodo del 20 al 30 de noviembre.
4	09 DIC-15 DIC	• Revisión de informe mensual No.1 el cual presento observaciones las cuales se remiten al contratista • Asistencia a comité de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas por el equipo social de interventoria y contratista.
5	16 DIC-22 DIC	• 16 Dic: Revisión de informe mensual No. 1 V2 el cual se evidencia la subsanación de observaciones presentadas, se revisa y se da aprobación. • 16 Dic: Se revisa informe ejecutivo No.1 el cual se remite a profesional social de la entidad. • 17 Dic: Asistencia a comité de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos. • 20 Dic: Asistencia a reunión internan del proyecto de infraestructura.
6	23 DIC- 29 DIC	• Verificación de atención ciudadana
7	30 DIC – 05 Enero	• Verificación de atención ciudadana
8	06 Enero-12 Enero	• 07 enero: Revisión de informe mensual presentado por el contratista el cual no presenta observaciones se da aprobación mediante correo electrónico • 07 Enero: Elaboración de informe mensual por la interventoria • 07 Enero: revisión de informe ejecutivo del mes de diciembre presentado por el contratista, se remite

		mediante correo electrónico a profesional social de la entidad.
9	13 Enero-19 enero	• 14 Enero: Asistencia a comité de obra • 15 Enero: Remisión de correo de solicitud de insumos para reunión final
10	20 Enero-26 enero	• 20 Enero: revisión de insumos para reunión final de Palermo sur, se remiten observaciones a volante y presentación.
11	27 enero- 02 febrero	• 27 Enero: Revisión de informe mensual No. 3 el cual presento observaciones las cuales se remiten al contratista. • 28 Enero: se elabora informe mensual no. 3 de interventoria. • 28 Enero: el profesional social del contratista asiste a comité integral en el cual se presentan actividades y se establecen compromisos. • 31 Enero: se remite volante informativo el cual es aprobado por la entidad. • 31 Enero: se remite presentación a reunión del parque El Country, la cual se remiten observaciones.
12	03 febrero-09 febrero	• 04 febrero: se remite volante informativo ajustado el cual es aprobado por la entidad. • 05 febrero: revisa y aprueba informe ejecutivo del mes de enero. El cual se remite a entidad. • 06 febrero : se remite presentación ajustada a reunión del parque El Country.
13	10 febrero- 16 febrero	• 11 Febrero: asistencia a reunión de inicio parque El Country, con la asistencia de las áreas SST, ambiental, Técnica y social. Se conto con la asistencia de 10 personas de la comunidad quienes presentan observaciones e inquietudes. • 12 Febrero: Asistencia a comité de obra en el cual se presentan actividades ejecutadas y se establecen compromisos • 13 Febrero: se recibe volante de inicio y volante para levantamiento de acta de vecindad, se revisa y se da visto bueno, se remite a la entidad quien da visto bueno.
14	17 febrero-23 febrero	• 18 Febrero: acompañamiento a levantamiento de actas de vecindad en el Parque El Country

		• 20 Febrero: se recibe correo con volante de inicio de obra el Country el cual se revisa y se da validación • 20 Febrero: se recibe correo con volante para reunión de inicio parque Porvenir, se revisa y se da validación. • 21 Febrero: la profesional social del contratista asiste a comité de obra integral en el cual se establecen compromisos. • 21 Febrero: Se remite correo a comunidad y líderes informando inicio de obra parque El Country.
15	24 febrero- 02 marzo	• 25 Febrero: Asistencia a reunión final del Parque Porvenir en el cual se contó con la asistencia de 30 personas de la comunidad, jóvenes de vóleibol, profesionales del contratista, interventoría e IDRD • 26 Febrero: Asistencia a comité de obra el día 26 de febrero en el cual se presentan actividades ejecutadas por el componente social • 24 Febrero: Revisión de plegable para reunión final de Porvenir, el cual presento observaciones por entidad e interventoría, se remiten observaciones para proceso de subsanación por el contratista • 24 Febrero: Teniendo en cuenta solicitud de la entidad se realiza ajuste a volante informativo para reunión final del parque Porvenir. • 28 Febrero: Revisión de soportes de reuniones del Country y Porvenir • 28 Febrero: revisión de informe mensual el cual se da aprobación • 28 Febrero: Elaboración de informe mensual No. 4 de interventoria. . • 28 Febrero: Cargue de soportes de reuniones de inicio y final al drive.
16	03 marzo- 09 Marzo	• 05 marzo: Reporte de actividades del componente social en comité de obra el día 05 de marzo.
17	10 Marzo- 16 Marzo	• 12 Marzo: Revisión de volante informativo para reunión Parque Patio Bonito, el cual presento observaciones las cuales se remiten a profesional social quien realiza ajustes, se revisa y remite a la entidad quien da aprobación el día 12 marzo.

		• 14 Marzo: Acompañamiento al desarrollo de los talleres de prevención de violencia en los Parque El Country, Nacional, Porvenir y Patio Bonito.
18	17 Marzo- 23 Marzo	• 17 Marzo: Revisión de presentación para reunión de Patio Bonito, la cual presento observaciones por interventoria, se realiza ajuste por el contratista • 20 Marzo: Acompañamiento a reunión parque Patio Bonito en la cual se contó con la asistencia de comunidad genera y líderes de escuelas deportivas. • 21 Marzo: presentación de reporte de actividades en comité de obra realizada con la supervisión del contrato IDRD.
19	24 marzo- 30 marzo	• 27 Marzo: se recibe soportes de reunión de avance Patio Bonito y se remiten a la entidad quien remite observaciones las cuales se subsanan por el contratista • 27 Marzo se carga al drive los soportes de reunión de avance del parque Patio Bonito.
20	31 Marzo- 06 abril	• 01 abril: se recibe informe mensual No.5 el cual se revisa y se da aprobación • 01 abril: se recibe soportes de talleres de prevención de violencia de genero los cuales se revisan • 01 abril: se recibe informe ejecutivo No. 5 el cual se revisa y se remite a la entidad • 02 abril: se realiza elaboración de informe mensual No. 5 el cual consolida las actividades ejecutadas por el componente social del contratista e interventoria.
21	07 abril – 13 abril	• 09 Abril: se recibe volante informativo para inicio de obra el cual se remite a la entidad quien remite observaciones las cuales son subsanadas por el contratista
22	14 Abril – 20 Abril	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad.
23	21 abril- 27 abril	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad. • 25 abril: se recibe informe mensual No. 6 el cual se encuentra en proceso de revisión.

24	28 abril – 04 mayo	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad. • 28 abril: se revisa informe mensual No. 6 el cual presento observaciones, se remiten al contratista y se realiza proceso de subsanación, se recibe V2 y se da aprobación. • 28 abril: se realiza la elaboración y entrega de informe No. 6 de interventoria. • 30 abril: se revisa actas de vecindad y se remiten observaciones, se realiza la devolución de soportes presentados. • 30 abril: Asistencia a comité de obra en el cual se socializa las actividades realizadas y se establecen actividades a realizar por el componente social.
25	05 mayo -11 mayo	• 07 mayo: se realiza reporte de actividades realizadas en el periodo en comité de obra • Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad.
26	12 Mayo – 18 mayo	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad
27	19 Mayo-25 mayo	• Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad
28	26 Mayo – 01 Junio	• El contratista realiza proceso de atención ciudadana en la cual no se reciben PQRS • 29 Mayo: el contratista remite informe mensual no. 7 el cual presentó observaciones las cuales se remiten al contratista • 26 Mayo: Asistencia a comité de obra en el cual se presentan actividades a realizar y se establecen compromisos.
29	02 Junio-08 Junio	• 05 Junio: se recibe informe mensual No. 7 el cual se evidencia subsanación de observaciones, se da aprobación por interventoria • 05 Junio: se recibe informe ejecutivo No. 7 el cual se revisa y se remite a la entidad. • 05 Junio: se realiza reporte del componente social en comité de obra realizado. • 05 Junio: La interventoria realiza acompañamiento a reunión en el parque El Country con el objetivo de realizar atención ciudadana a usuaria quien

		manifiesta varias inquietudes en relación a intervención realizada.
30	09 Junio-15 Junio	• 09 Junio: el contratista remite cronograma de talleres de prevención de violencia el cual se revisa y se aprueba. • 12 Junio: Se realiza reporte de actividades ejecutadas en el componente social en comité de obra.
31	16 Junio-22 Junio	• 19 Junio: El contratista realiza taller de prevención de violencia en los Parques Simón Bolivar, Unidad Deportiva El Salitre, El Recreo, Porvenir, CEFE San Cristóbal • Se realiza atención ciudadana sin recibir requerimientos de la comunidad
32	23 junio- 29 junio	• 24 Junio: El contratista realiza taller de prevención de violencia. • 27 junio: el contratista remite informe mensual No. 8 el cual presento observaciones por interventoria, se remite correo al contratista, el mismo día se realiza la subsanación de observaciones, se revisa y se da aprobación.
33	30 junio-06 julio	• 04 julio: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
34	07 julio-13 julio	• 11 julio: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra. • Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS.
35	14 julio-20 julio	• 16 julio: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra. • Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS.
36	21 julio-27 julio	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 23 Julio: la profesional social del contratista realiza taller de prevención de violencia en Parque Olaya, Gilma Jiménez.
37	28 Julio-03 agto	• 28 julio: el contratista remite volante informativo para reunión de finalización del parque El Country, se solicita al área técnica de la interventoria verificar estado de obra, se remite correo de no validación de programación. • 29 julio: el contratista remite informe mensual No. 9 el cual presento observaciones las cuales se remiten por correo electrónico el contratista realiza subsanación y remite V2 la cual se revisa y se da aprobación.

		• 30 julio: la interventoria elabora informe mensual No. 9 en el cual se consolida las actividades ejecutadas en el periodo.
38	04 agto-10 agto	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 04 agto: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
39	11 agto-17 agto	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 15 agto: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
40	18 agto-24 agto	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 20 agto: el contratista remite pieza informativa para reunión de inicio de la PISTA PATINAJE UDS la cual se revisa y se da aprobación para inicio de convocatoria • 21 agto: la interventoria realiza cargue de soportes a drive. • 22 agto: el contratista remite presentación para reunión de inicio la cual presento observaciones por la interventoria, se remite al contratista para proceso de subsanación .
41	25 agto-31 agto	• 25 agto: se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra. • 26 agto: Asistencia del área técnica de la interventoria a reunión de la pista patinaje UDS en la cual se socializa actividades a ejecutar. • Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 29 Agto: El contratista remite informe mensual No. 10 el cual se revisa y se remite observaciones las cuales subsana.
42	01 Sept- 08 Sept	• Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS • 01 Sept: Se revisa informe mensual No. 10 y se da aprobación. • 04 sept: el contratista remite volante informativo para reunión de inicio del parque Milenta Tejar, se revisa y se remite a la entidad quien da aprobación por la profesional social. • 04 sept: el contratista remite presentación para reunión de inicio del parque Milenta Tejar el cual presento observaciones por el área técnica de interventoria, las cuales fueron subsanadas por el contratista.

43	08 sept-14 sept	• 09 sept: Asistencia del área técnica a reunión de inicio de Milenta Tejar en la cual se conto con la asistencia de comunidad, área social y técnica del contratista e IDRD. • 10 sept: Se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
44	15 sept-21 sept	• 19 sept: Se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
45	22 Sept-28 Sept	• 22 sept: acompañamiento a talleres de prevención de violencia de género en los parques: Los Tronquitos, PRD. • Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS. • 26 sept: Se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.
46	29 sept- 05 oct	• 30 sept: Se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra. • 30 sept: se reciben volantes de reuniones de los parques Country, UDS y Los Novios los cuales se revisan y se remiten a la entidad quien remite aprobación • 01 oct: Se recibe informe mensual No. 11 el cual se revisa y se da aprobación. • 01 oct: Se recibe informe ejecutivo No. 11 el cual se remite a la entidad. • 01 oct: Elaboración de informe mensual No. 11 de interventoria el cual se entrega a coordinación para proceso de radicación. • 01 oct: Se recibe presentación para reunión final de la UDS la cual se remite para proceso de revisión por la interventoria. • 03 oct: Revisión de presentación para reunión final del Parque El Country. • 03 oct: Asistencia a reunión del velódromo de la UDS.
47	06 oct-12 oct	• 07 oct: se remiten observaciones a presentaciones para reuniones Parque El Country y Los Novios • 08 oct: Asistencia a reunión final del parque Country en el cual se conto con la asistencia de 1 persona de la comunidad, administrador del parque y profesionales del contratista e interventoria. • 08 oct: Asistencia a reunión Inicio del parque Los Novios en el cual se contó con la asistencia de 4 persona de la comunidad, administrador del parque y profesionales del contratista e interventoria.

48	13 oct-19 oct	• 14 oct: Se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra. • Durante la semana la profesional social realiza atención ciudadana, no se reciben PQRS • 17 oct: se realiza el cargue en drive de los soportes de reunión inicio parque Los Novios.
49	20 oct- 26 oct	• 24 oct: Se remite reporte de actividades realizadas para presentar en comité de obra.

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – PARQUES"

INFORME MENSUAL No 12 – COMPONENTE SST
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Laura Sofia Fernández	Residente SST de Interventoría	
APROBÓ	Carlos Andrés Figueroa	Director de Interventoría	

NOVIEMBRE DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

CONDICIONES CONTRACTUALES 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
1. OBJETIVOS 11
1.1 OBJETIVO GENERAL 11
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 11
2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL 11
2.1. PERSONAL DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA 11
2.2. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA 14
2.3. PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORÍA 19
2.4. PERSONAL RETIRADO DE CONTRATISTA 19
3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 20
4. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 20
5. ACCIDENTES DE TRABAJO 22
6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES 22
7. COMITES 22
A. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 22
B. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – CONVILAB 23
8. REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION 23
9. INSPECCIONES PLANEADAS 24
10. PERMISOS DE TRABAJO 25
12. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 25
13. CONCLUSIONES 26

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Relación personal interventoría octubre de 2025 12
Tabla 2. Relación de ingresos interventoría octubre de 2025 13
Tabla 3. Relación personal operativo 14
Tabla 4. Relación personal retirado 19
Tabla 5. *Resúmenes indicadores de accidentalidad* 21
Tabla 6. Resúmenes indicadores de accidentalidad contratista 21
Tabla 7:Relación inspecciones realizadas por la interventoría 24
Tabla 8. Relación maquinaria ingresada en el periodo 25
Tabla 9. Relación volquetas ingresadas en el periodo 25
Tabla 10. Reporte de actividades contratista de obra 25

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. RELACION PERSONAL DE INTERVENTORIA
ANEXO 1.1. RELACION PERSONAL CONTRATISTA
ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA
ANEXO 2.1. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATISTA
ANEXO 3. INDICADORES ACCIDENTALIDAD INTERVENTORIA
ANEXO 3.1. INDICADORES ACCIDENTALIDAD CONTRATISTA
ANEXO 4. CONFORMACION COPASST Y CCL INTERVENTORIA
ANEXO 4.1. CONFORMACION COPASST Y CCL CONTRATISTA
ANEXO 5. CAPACITACION INTERVENTORIA
ANEXO 6. INSPECCIONES INTERVENTORIA
ANEXO 6.1. INSPECCIONES INTERVENTORIA
ANEXO 7. ENTREGA EPP CONTRATISTA
ANEXO 8. EVIDENCIAS SIMULACRO INTERVENTORIA
ANEXO 8.1. EVIDENCIAS SIMULACRO CONTRATISTA
ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRAFICO

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 de acuerdo con el contrato No. 4060 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al **doceavo mes** de ejecución del contrato de obra definido desde el **01 al 31 de octubre de 2025**, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

CONDICIONES CONTRACTUALES

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoría son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 02 PARQUES: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en los parques priorizados por el IDRD y pertenecientes al sistema distrital de parques, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo listado se enuncia a continuación:

- PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Id	CÓDIGO	Parque	Localidad
1	01-012	La Vida	USAQUEN
2	01-023	Servita	USAQUEN
3	01-064	Nueva Autopista	USAQUEN
4	01-075	Alta Blanca	USAQUEN
5	01-1000	El Country	USAQUEN
6	02-004	Gustavo Uribe Botero	CHAPINERO
7	02-014	Canal El Virrey- El Chico	CHAPINERO
8	02-019	Sucre O Hippies	CHAPINERO
9	03-014	Los Laches La Mina	SANTAFE
10	03-035	Parque Nacional (Pm-2A) Enriqu Olaya Herrera (Sector Histórico)	SANTAFE
11	03-036	Las Cruces	SANTAFE
12	03-039	Independencia-Bicentenario	SANTAFE
13	03-051	Sendero Monserrate	SANTAFE
14	03-085	Tercer Milenio	SANTAFE
15	03-093	Plaza De Toros	SANTAFE
16	03-148	Desarrollo Los Laches	SANTAFE
17	04-013	Moralba	SAN CRISTOBAL

18	04-075	Villa De Los Alpes	SAN CRISTOBAL
19	04-103	Gaitán Cortes	SAN CRISTOBAL
20	04-122	La Victoria	SAN CRISTOBAL
21	04-127	San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
22	04-196	Deportivo Primero De Mayo	SAN CRISTOBAL
23	05-002	La Aurora Ii	USME
24	05-003	Valles De Cafam	USME
25	05-004	La Andrea	USME
26	05-016	El Virrey Sur	USME
27	05-086	Famaco	USME
28	05-087	Villa Alemana	USME
29	05-236	San Cayetano	USME
30	06-017	Nuevo Muzú	TUNJUELITO
31	06-063	El Tunal	TUNJUELITO
32	07-035	Naranjos	BOSA
33	07-036	Timiza(Sector Villa Del Rio)	BOSA
34	07-152	Autopista Sur	BOSA
35	07-163	Clarelandia	BOSA
36	07-164	Parque Del Rio (San José De Maryland)	BOSA
37	07-165	Palestina	BOSA
38	07-260	El Recreo	BOSA
39	07-273	Urbanización La Esperanza	BOSA
40	07-274	Tibanica	BOSA
41	07-391	El Porvenir	BOSA
42	07-436	Campo Verde	BOSA
43	08-034	Patio Bonito	KENNEDY
44	08-066	Marsella Sector Norte I Etapa, Pinos De Marsella	KENNEDY
45	08-109	Biblioteca El Tintal	KENNEDY
46	08-110	El Porvenir (Gibraltar)	KENNEDY
47	08-144	Bellavista-Dindalito	KENNEDY
48	08-200	Castilla	KENNEDY
49	08-212	La Igualdad	KENNEDY
50	08-219	Timiza	KENNEDY
51	08-241	Cayetano Cañizares	KENNEDY
52	08-355	La Amistad	KENNEDY
53	08-552	Las Margaritas (Gilma Jiménez)	KENNEDY
54	08-554	Cancha Techo	KENNEDY
55	08-791	Urb San Ignacio Parque 1 Zonal	KENNEDY
56	09-020	Carmen De La Laguna	FONTIBON
57	09-050	Canal Boyacá Modelia	FONTIBON

58	09-104	Atahualpa	FONTIBON
59	09-111	Sauzalito	FONTIBON
60	09-125	Zona Franca (Prn-16)	FONTIBON
61	10-018	Villa Luz	ENGATIVA
62	10-102	Villas De Granada	ENGATIVA
63	10-169	El Carmelo	ENGATIVA
64	10-171	Parque Juan Amarillo	ENGATIVA
65	10-187	Bonanza	ENGATIVA
66	10-192	Tabora	ENGATIVA
67	10-215	Urbanización La Bonanza	ENGATIVA
68	10-223	La Serena	ENGATIVA
69	10-234	San Andrés	ENGATIVA
70	10-290	Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre)	ENGATIVA
71	10-311	La Florida	ENGATIVA
72	10-531	Planta De Tratamiento Salitre	ENGATIVA
73	11-003	Parque Zonal Córdoba	SUBA
74	11-069	Casa Blanca	SUBA
75	11-078	San José De Bavaria	SUBA
76	11-1101	Ciudadela Cafam II (Predio Los Gavilanes)	SUBA
77	11-113	Morato	SUBA
78	11-191	Niza Xii	SUBA
79	11-204	Parque Del Indio O De Las Corne	SUBA
80	11-205	La Gaitana	SUBA
81	11-212	Tibabuyes	SUBA
82	11-368	Fontanar Del Rio	SUBA
83	11-796	Conjunto Residencial Atabanza	SUBA
84	12-002	Canal Del Rio Negro	BARRIOS UNIDOS
85	12-015	Alcázares	BARRIOS UNIDOS
86	12-023	Gimnasio Distrital Del Norte	BARRIOS UNIDOS
87	12-091	Simón Bolivar (Sector Parque Deportivo El Salitre)	BARRIOS UNIDOS
88	12-092	Simón Bolivar (Sector Parque De Los Novios)	BARRIOS UNIDOS
89	12-093	La Estacion	BARRIOS UNIDOS
90	12-1000	Simón Bolivar (Sector Complejo Acuático)	BARRIOS UNIDOS
91	12-110	Simón Bolivar (Sector Plaza De Artesanos)	BARRIOS UNIDOS
92	12-125	Simón Bolivar (Sector Palacio De Los Deportes)	BARRIOS UNIDOS

93	12-141	Simón Bolivar (Sector Ciudad De Los Niños)	BARRIOS UNIDOS
94	13-010	Urbanización La Esmeralda (Ante Los Urapanes)	TEUSAQUILLO
95	13-038	Nicolas De Federman 3	TEUSAQUILLO
96	13-088	Simón Bolívar (Sector Virgilio Barco)	TEUSAQUILLO
97	13-089	Simón Bolívar (Sector Central)	TEUSAQUILLO
98	13-122	Unidad Deportiva El Campin (Estadio Nemecio Camacho El Campin)	TEUSAQUILLO
99	13-123	Unidad Deportiva El Campin (Sec El Campincito)	TEUSAQUILLO
100	13-129	Unidad Deportiva El Campin (Sec Liga De Tenis)	TEUSAQUILLO
101	13-130	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club Deportivo De Empleados Distritales)	TEUSAQUILLO
102	13-175	Unidad Deportiva El Campin (Sec Club De Tennis Del Campin)	TEUSAQUILLO
103	14-009	Santa Isabel	MARTIRES
104	14-030	Eduardo Santos	MARTIRES
105	14-036	Calle 26 (El Renacimiento - Parq Cementerio Central - Dam)	MARTIRES
106	14-037	Reconciliación	MARTIRES
107	15-027	Ciudad Jardín	ANTONIO NARIÑO
108	15-036	Villa Mayor Cementerio Del Sur	ANTONIO NARIÑO
109	15-040	La Fragua	ANTONIO NARIÑO
110	16-024	Unidad Deportiva La Alquería	PUENTE ARANDA
111	16-099	Milenta Tejar San Eusebio	PUENTE ARANDA
112	16-112	Ciudad Montes	PUENTE ARANDA
113	16-204	El Jazmín	PUENTE ARANDA
114	16-221	Agua Viva (Veraguas)	PUENTE ARANDA
115	16-416	Parque Industrial (Los Ejidos)	PUENTE ARANDA
116	17-008	La Concordia	CANDELARIA
117	17-028	La Catedral - Candelaria (Conven IDU)	CANDELARIA
118	18-028	Bosque San Carlos	RAFAEL URIBE
119	18-031	Diana Turbay	RAFAEL URIBE
120	18-073	Santa Lucia	RAFAEL URIBE
121	18-090	Pijaos Jorge E.Cabalier	RAFAEL URIBE
122	18-162	Los Molinos Ii	RAFAEL URIBE
123	18-205	Quiroga	RAFAEL URIBE

124	18-207	Parque Estadio Olaya Herrera	RAFAEL URIBE
125	18-452	Gimnasio Del Sur	RAFAEL URIBE
126	19-058	Desarrollo Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
127	19-188	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
128	19-189	Candelaria La Nueva	CIUDAD BOLIVAR
129	19-190	Sierra Morena	CIUDAD BOLIVAR
130	19-229	Arborizadora Alta	CIUDAD BOLIVAR
131	19-230	Meissen	CIUDAD BOLIVAR
132	19-231	Urbanización La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
133	19-346	Illimani (Paraíso)	CIUDAD BOLIVAR
134	19-347	Buenavista El Porvenir	CIUDAD BOLIVAR
135	19-348	El Taller (El Ensueño)	CIUDAD BOLIVAR
136	19-349	La Joya	CIUDAD BOLIVAR
137	19-756	Altos De La Estancia	CIUDAD BOLIVAR
138	19-788	Mirador De Illimani	CIUDAD BOLIVAR
139	19-791	Parque De Borde De Cerro Seco	CIUDAD BOLIVAR
140	Sin Código	CEFE San Cristóbal	SAN CRISTOBAL
141	Sin Código	CEFE Fontanar del Río	SUBA
142	Sin Código	CEFE Tunal	TUNJUELITO
143	Sin Código	CEFE Cometas	SUBA

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO ESTABLECE: ***"LAS OBRAS PARA EJECUTAR SE DESARROLLARÁN PRINCIPALMENTE EN LOS PARQUES DE LA RED ESTRUCTURANTE Y DE LA RED DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD, UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.***

NOTA: EN TODO CASO PODRAN SER SUJETO DE INTERVENCION LAS DEMAS CATEGORIAS DE PARQUES Y LUGAR QUE SEAN OBJETO DE ADMINISTRACION POR PARTE DEL IDRD, SEGUN EL DECRETO 555 DE 2021.".

Por lo expuesto, el listado de los parques de la red estructurante es enunciativo, así mismo, se incluirán en los parques de la red de proximidad una vez se prioricen por el IDRD.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4060 DE 2024
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO BELZCON IDRD 1.
Objeto	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 – "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA*

INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Plazo de la ejecución inicial etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga N°1	CUATRO (4) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES
Valor inicial etapa de obra	$ 12.900.349.807,00
Adición N°1	$ 2.924.350.500
Valor total final del contrato	$ 15.824.700.307,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del contrato:	19 de julio de 2025
Fecha de Terminación final del contrato:	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"*
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo actual del contrato	DOCE (12) MESES
Valor inicial del contrato	$ 2.107.109.833,00
Adición No. 1	$ 322.109.701,00
Adición No. 2	$ 316.883.537,00
Valor actual del contrato	$ 2.746.103.071,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de terminación actualizada:	19 de noviembre de 2025

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades SST, realizadas por el contratista y verificadas por esta Interventoría durante el primer periodo de obra, que comprende el periodo del **01 al 31 de octubre de 2025**, de acuerdo con los lineamientos SST para el contrato de obra.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


- Representar al IDRD ejecución de los contratos tanto de Obra como de Interventoría con relación al componente SST.
- Informar de forma continua y periódica a través de los comités de obra, el avance, problemas y solución.
- Supervisar la ejecución y desarrollo de las actividades SST en obra
- Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de pagos de salud, pensión. ARL y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y Sena, teniendo en cuenta la normatividad legal.
- Llevar el registro de maquinaria que ingresa a la obra.
- Llevar un estricto control de afiliaciones y pagos de seguridad social del personal que ingresa a la obra del contratista como la interventoría.
- Verificar el cumplimiento de entrega de dotación y elementos de protección personal al personal que labora en obra al igual el uso de los elementos de protección personal.

2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

2.1. Personal del contrato y verificación de aportes parafiscales Interventoría

Para la ejecución del contrato, en el mes de **octubre de 2025**, la interventoría conto con el personal relacionado en la ilustración 1.

Ilustración 1. Organigrama Interventoría contrato 4080-2024



Fuente: Interventoria

➢ **SEGUIMIENTO COMPONENTE SST**

De acuerdo con lo establecido en el Anexo técnico y personal contractual mínimo requerido por CONSORCIO SANTA TERESA 28, realizo la radicación de las hojas de vida de los profesionales de la Interventoría a la entidad contratante.

A continuación, se presenta la relación de personal de interventoría para el periodo de reporte:

Tabla 1. Relación personal interventoría octubre de 2025

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	CARLOS ANDRES FIGUEROA	1.049.629.534	DIRECTOR INTERVENTORIA
2	JEISON ORLANDO DELGADO	1.018.459.148	SUBDIRECTR TECNICO
3	LUIS ALBERTO MEDRANO	19.331.658	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
4	RONALD RICARDO LOZANO	5.470.331	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
5	LAURA SOFIA FERNANDEZ	1.030.673.336	PROFESIONAL SST
6	JUAN CARLOS RAMIREZ	1.015.427.454	TOPOGRAFO
7	JEAN PAUL REYES MORALES	1.030.572.128	INSPECTOR I
8	RAUL ANDRES GUATAME	1.072.648.342	INSPECTOR II
9	KAREN ADRIANA ALGUECIRAS	1.014.266.409	INSPECTOR III
10	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	53.107.341	ABOGADA

11	SOLBEY MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	CONTADORA
12	ANGIE KATERINE BOTERO	1.033.763.970	SECRETARIA
13	YANETH DUARTE	52098232	PROFESIONAL AMBIENTAL
14	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	35478754	PROFESIONAL SOCIAL
15	RUBEN DARIO MARQUEZ	1.015.393.327	CADENERO I
16	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	1.193.117.520	CADENERO II
17	LAURA CATALINA GOMEZ	1.022.437.241	COSTOS Y PRESUPUESTOS
18	CLAUDIA PATRICIA VERGEL	51.857.351	ESPECIALISTA HIDRAULICO
19	LINA MARIA MARIN MORA	52.243.584	ESPECIALISTA FORESTAL
20	VIANNEY LEAÑO URREGO	52.175.315	PROFESIONAL CALIDAD
21	YENNY PAOLA REYES	23.782.608	INGENIERA ELECTRICA
22	NATALI ESPINOSA	1.024.481.967	PROFESIONAL AMBIENTAL
23	JESUS ALBERTO CORONADO	1.043.029.752	INSPECTOR IV
24	GERMAN CAMILO ALFONSO	80.010.131	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
PERSONAL RETIRADO JULIO			
1	LIZETH ALEIDA CASTILLO	1.022.956.705	SECRETARIA
PERSONAL RETIRADO JUNIO			
1	RAUL ORLANDO DELGADO	79.573.492	DIRECTOR DE OBRA
PERSONAL RETIRADO MAYO			
1	MARGARITA HERRERA	52.539.792	COORDINADORA INTERVENTORIA
PERSONAL RETIRADO ABRIL			
1	DIANA MARCELA LEON MOLANO	1.030.584.415	INSPECTOR IV
PERSONA RETIRADO FEBRERO			
1	JOAN SEBASTIAN RUEDA FORERO	1.098.730.430	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Fuente: interventoría

Tabla 2. Relación de ingresos interventoría octubre de 2025

Total, Ingresos en el Periodo	**0**
Total, Retirados y/o trasladados	**0**
Total, Activos en el periodo	**24**

Fuente: interventoría

En el **ANEXO 1** del presente informe se allega el listado de personal de interventoria que participo en el periodo del informe, conjuntamente con las planillas de pago de Seguridad Social.

2.2. Listado de personal del contrato y verificación de aportes parafiscales Contratista

En el **ANEXO 1.1.**, se adjunta el listado de personal operativo activo y sus soportes de afiliación y pagos de seguridad social. Así mismo, se relaciona el personal ingresado en la siguiente tabla:

Tabla 3. Relación personal operativo

CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
INGRESOS PERIODO			
SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION	FABIO ROLANDO PEÑA GALVIS	1.031.807.299	AYUDANTE
SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION	FRANCO MICHEL PEÑA GALVIS	1.031.807.494	AYUDANTE
SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION	JOSE DE LOS SANTOS QUIROZ PEREZ	3942184	AYUDANTE
SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ	93087692	AYUDANTE
CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS ARDILA	FRANCISCO JAVIER TORRES MARTINEZ	1.024.550.163	AYUDANTE
CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS ARDILA	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS ARDILA	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO
CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS ARDILA	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5972793	AYUDANTE
CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS ARDILA	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL
PERSONAL ANTIGUO			
CONSORCIO BELZCON	ASDRID MARICELA TOLOZA CUBAQUE	52.423.434	RESIDENTE FORESTAL

CONSORCIO BELZCON	JUANSEBASTIAN RODRIGUEZ C	10.306.619.586	ESPECIALISTA DE TRANSITO
CONSORCIO BELZCON	SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	52.923.500	PROFESIONAL DE CALIDAD
CONSORCIO BELZCON	MARIANA BOLÍVAR ARENAS	1.010.190.348	ESPECIALISTA CONTABLE
CONSORCIO BELZCON	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO BELZCON	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL
CONSORCIO BELZCON	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	OSCAR DARIO CARDENAS LOZANO	1.024.543.912	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
CONSORCIO BELZCON	ROSSY CATALINA RUBIO LÓPEZ	1.001.203.623	AUX DE INGENIERIA
CONSORCIO BELZCON	SAUL GÓMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO
CONSORCIO BELZCON	CRISTIAN FELIPE ARDILA NAVARRETE	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA
CONSORCIO BELZCON	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

CONSORCIO BELZCON	CARLOS ANDRES CHAVARRO ROJAS	1.026.251.328	CONDUCTOR
CONSORCIO BELZCON	ANDRES FERNANDO PERICO REAL	1007158678	INSPECTOR SST
CONSORCIO BELZCON	PABLO ELIECER PIMIENTA VANEGAS	7689226	RESIDENTE SST
CONSORCIO BELZCON	PAULA ANDREA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE
JHC INGENIEROS	EDGAR HUESO	3256331	AYUDANTE
JHC INGENIEROS	ORLANDO PAZ PAZ	PPT 6802435	OFICIAL
JHC INGENIEROS	MARIA ANGELICA PADILLA MARTINEZ	1.071.163.319	INSPECTORA DE OBRA
JHC INGENIEROS	ABEL BARRERA MORENO	79.986.617	SOLDADOR
JHC INGENIEROS	ANDRES MAURICIO PAEZ RODRIGUEZ	1010222631	AYUDANTE
JHC INGENIEROS	EDISSON STIVEN PAEZ RODRIGUEZ	1026270973	AYUDANTE
ESTRUCONSTRUCCIONES LOAIZA	DIDER CAMILO RODRIGUEZ HIGUITA	1020420943	AYUDANTE
ESTRUCONSTRUCCIONES LOAIZA	ROLANDO LOAIZA MEJIA	75084740	AYUDANTE
ESTRUCONSTRUCCIONES LOAIZA	VICTOR RAUL HURTADO GALVAN	1127653696	AYUDANTE
RM INGENIERIA	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO
RM INGENIERIA	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2
ILUMINARC	ANDRES FELIPE JIMNENEZ VILLAMIL	1.014.239.469	RESIDENTE ELECTRICO
ILUMINARC	JHONNY MAURICOI ROJAS MEDINA	80.209.784	TECNICO ELECTRISTA

ILUMINARC	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS
ILUMINARC	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA
ILUMINARC	EMILIO MEDINA MEDINA	79.352.450	OFICIAL
ILUMINARC	WILLIAM LEZMA	14.325.045	TECNICO ELECTRISTA
OMR	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR MINI CARGADOR
OMR	JOSE JAVIER VELASQUEZ HERNANDEZ	11.521.300	AYUDANTE
OMR	INGRID VIVIANA GARZON FONSECA	1.023.896.907	OFICIAL
OMR	RODRIGO MURCIA GUERRERO	79.825.593	AYUDANTE
STELL CONCRET	JORGE EDUARDO CHICO LOAIZA	1.109.843.533	AYUDANTE
ARIN	DAVID CORTES REYES	79.728.460	AYUDANTE
ARIN	CAMPO ELIAS VARGAS GIL	7.210.085	OFICIAL
LUIS CAMARGO	JEFERSON STID CAMARGO CABEZAS	1.033.775.106	OFICIAL

LUIS CAMARGO	CAMILO ANDRES CAMARGO MORANTES	1.000.352.200	OFICIAL
LUIS CAMARGO	LUIS ROGELIO ROJAS TRUJILLO	19.401.764	AYUDANTE
DIVERPARK	NEY SANTANA ARRIETA	73.050.088	INSTALADOR
DIVERPARK	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR
DIVERPARK	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR
DIVERPARK	JUAN CAMILO FALLA PERILLA	1.013.662.731	INSTALADOR
DFL	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.193.311.210	AYUDANTE
DFL	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL
DFL	FELIX CARVAJAL GOMEZ	79.770.599	AYUDANTE
DFL	EUGENIO SARAVIA VASQUES	1.065.873.982	AYUDANTE
DFL	JEISON JACOB ANGEL MENDEZ	1.083.917.804	OFICIAL
DFL	LEIDY JOHANA MERCADO	1116788542	AYUDANTE
DFL	YEISON ROJAS RICO	11933111210	AYUDANTE
BALERCO	JAIR DAVID ALONSO PIRACOCA	1.032.419.520	RESIDENTE
CANCHAS DEPORTIVAS AYM	OSCAR ALEJANDRO MENESES GOMEZ	79048834	ENCARGADO
CANCHAS DEPORTIVAS AYM	JHON FREDY SARMIENTO VANEGAS	80048932	AYUDANTE

CANCHAS DEPORTIVAS AYM	JOSE LUIS LEGUIZAMON MORENO	1072701885	AYUDANTE
PERSONAL RETIRADO			
CARLOS ARDILA	ORLANIS FLORIAN LOBATO	1.085.174.525	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL
CONSORCIO BELZCON	JOSE DAVID PATIÑO GARZÓN	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA
JHC INGENIEROS	CARLOS AUGOSTO CARMONA RESTREPO	80895876	OPERADOR MINI CARGADOR
JHC INGENIEROS	RUDY ANDRES HERRERA AZUERO	3.159.427	PINTOR
DIVERPARK	HENRY SILVA PINZON	19.376.960	PINTOR

CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

Durante el Periodo el contratista hizo entrega de todos los exámenes médicos realizados a cada uno de los trabajadores que ingresaron durante el periodo al proyecto. La interventoría realiza la revisión y verificación de dichos documentos.

- **Interventoría:** Durante el periodo de reporte interventoría no conto con ingresos de personal.
- **Contratista:** Los soportes de los exámenes médicos del personal de operativo que ingreso en el periodo se adjuntan en el **ANEXO 1.1.**

2.3. Personal Retirado de Interventoría

Durante el periodo de reporte, no se contó con retiros de personal por parte de interventoría.

2.4. Personal Retirado de contratista

En el periodo del informe el contratista, presento personal retirado, el cual se relaciona en la siguiente tabla.

Tabla 4. Relación personal retirado

PERSONAL RETIRADO			
CARLOS ARDILA	ORLANIS FLORIAN LOBATO	1.085.174.525	AYUDANTE
CARLOS ARDILA	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL

CONSORCIO BELZCON	JOSE DAVID PATIÑO GARZÓN	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA
JHC INGENIEROS	CARLOS AUGOSTO CARMONA RESTREPO	80895876	OPERADOR MINI CARGADOR
JHC INGENIEROS	RUDY ANDRES HERRERA AZUERO	3.159.427	PINTOR
DIVERPARK	HENRY SILVA PINZON	19.376.960	PINTOR

3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

La matriz de riesgo, también conocida como matriz de probabilidad e impacto, se utiliza durante el análisis de riesgo, es una herramienta visual que le permite ver rápidamente que riesgos deben recibir la mayor atención, lo que hace que sea mucho más fácil para los equipos comprender y participar en el proceso.

Siguiendo los lineamientos establecidos en la GTC 45, la interventoría verifico cumplimiento de las medidas de identificación de peligros, durante el periodo se verifican avance de obra por tal razón el contratista actualiza matriz de riesgo de igual forma se le recomendó capacitar al personal para prevenir accidentes laborales.

- **Interventoría:** La Matriz de riesgos que se implementa a la fecha y que se utiliza para el proceso de Notificación de riesgos al personal, es la adjuntada en el Plan de gestión de SST y se encuentra actualizada con fecha del 27 de noviembre de 2024, en el **ANEXO 2** del presente informe.

- **Contratista:** A la fecha no se cuenta con matriz de riesgos por parte del contratista de obra, ya que aún no ha entregado su plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el **ANEXO 2.1** se adjunta el soporte.

4. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Interventoría: Se realizo registro de los indicadores establecidos de accidentalidad, para el periodo del informe y en el cronograma del SG-SST de la interventoría, los cuales se allegan en el **ANEXO 3** del presente informe.

Tabla 5. *Resúmenes Indicadores de accidentalidad*



Contratista: En el ANEXO 3.1. se adjuntan los indicadores de accidentalidad presentados por el contratista de obra.

Tabla 6. Resúmenes indicadores de accidentalidad contratista



5. ACCIDENTES DE TRABAJO

- **Interventoría:** No se presentaron accidentes de trabajo en la interventoria en el periodo del informe.
- **Contratista:** No se presentaron accidentes de trabajo por parte del contratista de obra en el periodo del informe.

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES.

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sano, seguro y confortable. Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento al artículo 62 del decreto 1295/94, que obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Seguridad, calidad y satisfacción.

- **Interventoría:** Durante el periodo del presente informe, interventoría realizo la capacitación programada. Así mismo en el **ANEXO 5** se anexa el plan de trabajo del SG-SST y soportes de la capacitación.
- **Contratista:** Durante el periodo de reporte, el contratista desarrollo las siguientes capacitaciones:

  - Cuidado de columna-8-10-2025
  - Uso adecuado de EPP y la importancia de su uso- 14-10-2025
  - Condiciones de seguridad- condiciones locativas de obra- 17-10-2025
  - Simulacro Distrital- Uso EPP, seguridad y trabajo en equipo: 20-10-2025
  - Riesgo público-20-10-2025
  - Higiene en manos- prevención de enfermedades contagiosas- 30-10-2025

  Los soportes se adjuntan en el **ANEXO 5.1.**

7. COMITES

a. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa, a través de actividades e promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014.

- Interventoría: Durante el periodo del informe, se realizó la reunión del COPASST el 29-102025. El soporte del acta se encuentra en el **ANEXO 4.**

- Contratista: Durante el periodo del informe, se realizó la reunión del COPASST el 16-10-2025. El soporte del acta se encuentra en el **ANEXO 4.1.**

b. Comité de Convivencia Laboral – CONVILAB

El Comité de convivencia Laboral es el organismo al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral, forma parte de las estrategias que las empresas adoptan para crear mejores condiciones laborales para sus empleados. Se crea con el objetivo de solucionar los diferentes tipos de conflictos relacionados con el contexto laboral, que se pueda presentar con las personas que trabajan en una empresa.

- Interventoría: Durante el periodo del informe se realizó la reunión de CCL, la cual se desarrolló el día 26-09-2025. La próxima reunión de acuerdo a la periodicidad se desarrollará en el mes de diciembre de 2025.
- Contratista: Durante el periodo del informe se realizó la reunión del CCL, por temas de confidencialidad el contratista no remite acta.

8. REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión y seguridad industrial de la empresa el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.
Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

- Interventoría: Durante el periodo no se realizaron entrega de EPP por parte de interventoría.

- Contratista: Durante el periodo del informe, el contratista de obra realizo la entrega de EPP, en el **ANEXO 7.1.**, se adjuntan los soportes.

9. INSPECCIONES PLANEADAS

Corresponde a una serie de actividades que se realizan con el objeto de evaluar los riesgos existentes en los centros de trabajos o áreas de empresa, llevando una lista de verificación y determinar el cumplimiento de las condiciones de seguridad o peligro.

- **Interventoría:** Para el periodo del informe la interventoría realizo las inspecciones, programadas dentro de su plan de trabajo SST:
- inspecciones de extintor (29-10-2025)
- Inspecciones de botiquín. (29-10-2025)

De acuerdo a lo evidenciado en las inspecciones realizadas en el periodo se tienen los siguientes resultados:

Tabla 7:Relación inspecciones realizadas por la interventoría

TIPO DE INSPECCION	FECHA DE INSPECCION	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVAS O DE MEJORA	INSPECCION REALIZADA POR
Extintor	29-10-2025	Extintor multipropósito con vigencia hasta 2025-08	Ninguna	Sofia Fernández
Botiquín	29-10-2025	Botiquín tipo A instalado en campamento de interventoría. Sin consumo a la fecha.	Ninguna	Sofia Fernández

Fuente: Interventoría

Las inspecciones mencionadas, se allegan en el presente informe en el **ANEXO 6.**

- **Contratista:** Durante el periodo del informe el contratista de obra desarrollo las siguientes inspecciones:
  - Inspección vehículos (01-10-2025 AL 06-10-2025)
  - Inspección vehículos (06-10-2025 AL 10-10-2025)
  - Inspección vehículos (13-10-2025 AL 18-10-2025)
  - Inspección vehículos (20-10-2025 AL 25-10-2025)
  - Inspección vehículos (27-10-2025 AL 31-10-2025)
  - Inspección locativa Parque La Esperanza (octubre 2025)
  - Inspección locativa Parque Lombardia (octubre 2025)
  - Inspección locativa Parque Nacional (octubre 2025)
  - Inspección locativa Parque Porvenir (octubre 2025)
  -

Las inspecciones mencionadas, se allegan en el presente informe en el **ANEXO 6.1.**

10. PERMISOS DE TRABAJO

Un permiso de trabajo es un documento que especifica la tarea a realizar, los peligros asociados y las medidas de seguridad que deben adoptarse.

Permiso de trabajo: Es un mecanismo documentado que permite verificar y controlar todos los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.
Las empresas realizan esfuerzos considerables para garantizar la seguridad de sus operaciones y para proteger la salud y la seguridad de sus empleados. Entre las muchas medidas de control y prevención establecidas, el sistema de permisos de trabajo es una herramienta clave para la gestión de la seguridad en el lugar de trabajo.

- **Interventoría:** De acuerdo a lo consignado en el plan SST de la interventoría, se recuerda a la entidad que acorde a las actividades realizadas como parte del objeto del contrato, las cuales fueron evaluadas en la matriz de riesgos, el personal de interventoría no realiza ninguna actividad de alto riesgo, razón por la cual no se remiten soportes de realización de permisos de trabajo.

- **Contratista:** Para el periodo de reporte no se ejecutaron actividades de trabajo en alturas.

11. MAQUINARIA Y VOLQUETAS

A continuación, se presenta la información de la maquinaria y volquetas aprobadas para el periodo del informe:

Tabla 8. Relación maquinaria ingresada en el periodo

TIPO DE VEHICULO	MARCA	SERIAL	COLOR	AÑO
OCTUBRE				
EN EL PERIODO NO INGRESARON VOLQUETAS				

Tabla 9. Relación volquetas ingresadas en el periodo

TIPO DE VEHICULO	PLACA	AÑO	COLOR	SOAT	RTM	PIN
EN EL PERIODO NO INGRESARON VOLQUETAS						

Fuente: Interventoría

12. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el reporte de todas las actividades realizadas por el contratista durante el presente periodo:

Tabla 10. Reporte de actividades contratista de obra

ACTIVIDADES BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADA POR LA INTERVENTORIA
Personal de obra	Del informe del contratista y se adjunta en el **(Anexo 1.1)** del presente informe como reporte personal del contratista.
Pagos al sistema de SGSS	Durante el periodo el contratista reporta pagos de seguridad social del personal vinculado al proyecto que es antiguo ingresa con planilla esta documentación es reportada por correo y en el **(Anexo 1.1)** del informe mensual del contratista.
Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social	El contratista cumple con la entrega de soportes de afiliaciones de seguridad social del personal vinculado al proyecto. Inicialmente son enviadas por correo y revisado y aprobadas para su respectivo ingreso. El contratista reporta esta información en el **(Anexo 1.1)** del informe mensual del contratista
Exámenes Médicos de ingreso	Durante el periodo el contratista reporta por correo los exámenes médicos al igual y son verificados, y adjuntados en el informe mensual **(Anexo 1.1)** del informe del contratista, cumpliendo con la entrega de la totalidad de exámenes médicos del personal que ingreso durante el periodo.
Entrega de Dotación	El contratista reporta en el **(Anexo 7)**, del informe mensual los registros de entrega de dotación, durante el primer periodo del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Inducción y Notificación de Riesgo.	El contratista reporta en el **(Anexo 1.1)**, del informe mensual las inducciones y notificaciones de todo el personal que ingreso al proyecto durante el primer periodo del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Índice de Accidentalidad	El contratista reporta durante el presente periodo el formato de índice de accidentalidad con 0 accidentes laborales durante el mes de reporte. **(Anexo 3.1)**
Participación Simulacro Distrital de Respuesta a Emergencias	El contratista de obra desarrollo su ejercicio de participación en el simulacro distrital de respuesta a emergencias, los soportes se adjuntan en el **(Anexo 8.1)**

13. CONCLUSIONES

- La interventoría da cumplimiento de las actividades básicas establecidas en el SG-SST
- La interventoría realiza el respectivo seguimiento a las obligaciones contractuales del contrato.
- Durante el periodo de reporte no se presentaron accidentes de trabajo en interventoría.
- Durante el periodo de reporte no se presentaron accidentes de trabajo por parte del contratista de obra.
- Interventoría participo en el ejercicio del desarrollo del Simulacro Distrital de Respuesta a Emergencias, los soportes de participación se adjuntan en el **ANEXO 8.**
- Se adjunta registro fotográfico del componente SST en el **ANEXO 9.**

ANEXO 1. RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA TERESA 20	BOGOTÁ	INTERVENTORIA
		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
		PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO IVD. 4080 DE 2024

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO	CEDULA	INTERVENTORIA	EMPRESA APORTANTE	ARL	FECHA DE AFILIACIÓN O PAGO	E.P.S	FECHA DE ULTIMO PAGO	A.F.P.	FECHA DE ULTIMO PAGO
1	CARLOS ANDRES FIGUEROA	MASCULINO	1.049.629.594	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SOLUN INGENIERIA	SURA	6/10/2025	COMPENSAR	6/10/2025	PORVENIR	6/10/2025
2	JEISON ORLANDO DELGADO	MASCULINO	1.018.459.148	SUBDIRECTOR TECNICO	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	COMPENSAR	16/10/2025	PORVENIR	16/10/2025
3	LUIS ALBERTO MEDRANO	MASCULINO	18.531.658	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SOLUN INGENIERIA	SURA	6/10/2025	SALUD TOTAL	16/10/2025	BONO PENSIONAL	
4	RONALD RICARDO LOZANO	MASCULINO	5.470.881	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	ALIANSALUD	16/10/2025	PORVENIR	16/10/2025
5	LAURA SOFIA FERNANDEZ	FEMENINO	1.030.673.336	PROFESIONAL SST	SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL SAS	SURA	23/10/2025	SURA	23/10/2025	PORVENIR	23/10/2025
6	JUAN CARLOS RAMIREZ	MASCULINO	1.015.427.454	TOPOGRAFO	SOLUN SAS	SURA	6/10/2025	FAMISANAR	6/10/2025	PROTECCION	6/10/2025
7	JEAN PAUL REYES MORALES	MASCULINO	1.030.572.128	INSPECTOR I	SOLUN INGENIERIA	SURA	6/10/2025	SALUD TOTAL	6/10/2025	COLPENSIONES	6/10/2025
8	RAUL ANDRES GUATAME	MASCULINO	1.072.648.342	INSPECTOR II	SOLUN SAS	SURA	6/10/2025	COMPENSAR	6/10/2025	PORVENIR	6/10/2025
9	KAREN ADRIANA ALSECIRAS	FEMENINO	1.014.266.408	INSPECTOR III	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	COMPENSAR	16/10/2025	PROTECCION	16/10/2025
10	JESUS ALBERTO CORONADO	MASCULINO	1.043.039.752	INSPECTOR IV	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	NUEVA EPS	16/10/2025	COLPENSIONES	16/10/2025
11	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	FEMENINO	53.107.941	ABOGADA	SOLUN SAS	SURA	6/10/2025	COMPENSAR	6/10/2025	COLPENSIONES	6/10/2025
12	SOLBEY MAVERLY DUQUE	FEMENINO	1.033.753.610	CONTADORA	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	SALUD TOTAL	16/10/2025	PORVENIR	16/10/2025
13	ANGIE KATHERINE BOTERO VARGAS	FEMENINO	1.033.763.970	SECRETARIA	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	SANITAS	16/10/2025	PORVENIR	16/10/2025
14	YANETH DUARTE	FEMENINO	52098232	PROFESIONAL AMBIENTAL	SOLUN SAS	SURA	6/10/2025	COMPENSAR	6/10/2025	COLPENSIONES	6/10/2025
15	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	FEMENINO	35478754	PROFESIONAL SOCIAL	SOLUN SAS	SURA	6/10/2025	COMPENSAR	6/10/2025	COLPENSIONES	6/10/2025
16	RUBEN DARIO MARQUEZ	MASCULINO	1.015.393.527	CADENERO I	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	SANITAS	16/10/2025	PORVENIR	16/10/2025
17	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	MASCULINO	1.193.117.520	CADENERO II	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	SANITAS	16/10/2025	PROTECCION	16/10/2025
18	LAURA CATALINA GOMEZ	FEMENINO	1.022.437.241	COSTOS Y PRESUPUESTOS	4D CONSTRUCTORES	SURA	16/10/2025	SANITAS	16/10/2025	PORVENIR	16/10/2025
19	CLAUDIA PATRICIA VERGEL	FEMENINO	51.857.351	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SOLUN SAS	SURA	6/10/2025	SANITAS	6/10/2025	BONO PENSIONAL	
20	LINA MARIA MARIN MORA	FEMENINO	52.248.584	ESPECIALISTA FORESTAL	SOLUN SAS	SURA	6/10/2025	FAMISANAR	6/10/2025	COLPENSIONES	6/10/2025
21	VIANNEY LEAÑO URREGO	FEMENINO	52.175.515	PROFESIONAL CALIDAD	SOLUN SAS	SURA	6/10/2025	SALUD TOTAL	24/09/2025	PROTECCION	24/09/2025

22	YENNY PAOLA REYES	FEMENINO	19.782.608	INGENIERA ELECTRICA	SOUUN SAS	SURA	6/10/2025	SANITAS	2/10/2025	COLFONDOS	2/10/2025
23	NATALI ESPINOSA	FEMENINO	1.024.481.967	PROFESIONAL AMBIENTAL	SOUUN SAS	SURA	6/10/2025	SURA	10/09/2025	COLPENSIONES	10/09/2025
24	GERMAN CAMILO ALFONSO	MASCULINO	80.010.191	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SOUUN SAS	SURA	6/10/2025	COMPENSAR	2/10/2025	PROTECCIÓN	2/10/2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Sellan S.A.S	Carrera 70 C NO. 48-55	7653076	contacto@sellumas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	3
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	92044810	$5.098.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	421.800	0		0		0	0	0	0	421.800	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.400	0		0		0	0	0	0	114.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	175.300	0		0		0	0	0	0	175.300	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (ING + Protección)	800230729-3	701.200	0	0	0	0	0	0		701.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	457.600	0	0	0	0	0	0		457.600	1
231001	Colfondos	800227940-8	457.600	0	0	0	0	0	0		457.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.001.600	0	0	0	0	0	0		1.001.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860070766-5	1.048.500				1.048.500	0	0	1.048.500			10.466	1.346.580	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Campensar Caja	860066942-7	711.300	0	0	711.300	7

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	711.300	711.300
Pensión	4	2.016.000	2.016.000
Riesgos Laborales	1	1.048.500	1.048.500
CCF	1	711.300	711.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.088.800	5.088.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Solian S.A.S		Carrera 70 C NO. 80-55	7653016	contacto@[illegible].com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				T	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	98244918	$5,099,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PAGOS							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Cotizante exonerado de pago de aportes	Cotizante exonerado de pago de aportes	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS			SGSS APP	SGSS RPC	Cotización	Valor saldo a favor utilizado	Valor saldo a favor aprobado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISGSS EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISGSS ARL	Días cotizados	Cotización	Código CCF	ISGSS CCF	Aporte CCF	ISGSS parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015327454	RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS	1	0		0																			230501	2,660,000	457,400	0	0	0	0	EPS017	2,660,000	114,400	14-01	2,660,000	5	380,000	CCF24	2,660,000	114,400	0	0	0	0	0
2	CC	1032078460	LONDOÑO CARMONA ANGIE XIMENA	1	0		0																			230501	1,520,000	261,600	0	0	0	0	EPS017	1,520,000	65,360	14-01	1,520,000	1	8,000	CCF24	1,520,000	65,360	0	0	0	0	0
3	CC	1032418321	CORDOBA RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNY	1	0		0																			231501	2,660,000	457,400	0	0	0	0	EPS013	2,660,000	114,400	14-01	2,660,000	5	380,000	CCF24	2,660,000	114,400	0	0	0	0	0
4	CC	1012845343	GUAYARA RODRIGUEZ RAUL ANDRES	0	0		0																			230501	2,660,000	457,400	0	0	0	0	EPS009	2,660,000	114,400	14-01	2,660,000	5	380,000	CCF24	2,660,000	114,400	0	0	0	0	0
5	CC	39478754	CARDENAS JUNQUERA/PSA DEL SOCORRO	0	0		0																			231-14	2,744,000	471,600	0	0	0	0	EPS009	2,760,000	110,400	14-01	2,760,000	5	391,720	CCF24	2,760,000	110,400	0	0	0	0	0
6	CC	51985794	DELGADO CARATIVA LILIA SOFIA	1	0		0																					0	0	0	0	0	EPS009	1,423,500	57,000	14-01	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
7	CC	52006233	DONETE ALMANZAR YANNETH	1	0		0																			231-14	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS009	2,500,000	100,000	14-01	2,500,000	5	174,000	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114647-5	SOLUN INGENIERIA SAS		CARRERA 70C # 48-55	7433018	contacto@solunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	09/10/2025	98436504	$4.083.708	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	352.400	0		0		0	0	0	0	352.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	297.600	0		0		0	0	0	0	297.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	135.200	0		0		0	0	0	0	135.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	1.827.200	0	0	0	0	0	0		1.827.200	3
25-14	Colpensiones	800336004-7	885.400	0	0	0	0	0	0		885.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800067768-6	1.100.700				1.100.700	0	0	1.100.700			11.007	1.100.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	885.200	0	0	885.200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, ITP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	885.200	885.200
Pensión	2	2.912.600	2.912.600
Riesgos Laborales	1	1.100.700	1.100.700
CCF	1	885.200	885.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.883.700	4.883.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	
NI	901114547-5	SOLUN INGENIERIA SAS		CARRERA 7BC # 48-03	7633313	contacto@solunsas.com	ETGENERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VSPS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90439584	$4.865.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colomb.	Extran.	Extranjero sin cédula	Salario integral	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Fondo pensional de solidaridad	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario a Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SCBA	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1048829534	PEDREROS AYALA CARLOS ANDRES	1	0		0																	CPE01	4.200.000	756.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	1411	4.200.000	3	378.000	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030732439	RUEDA PORERO JUAN SEBASTIAN	1	0		0																	CPE01	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS002	2.450.000	138.000	1411	2.450.000	3	245.000	CCF24	2.450.000	138.000	0	0	0	0	0
3	CC	28707591	DIAZ ARANZALEZ YINETH	1	0		0																	CPE01	2.387.000	525.400	0	0	0	0	EPS017	3.369.000	135.200	1411	3.369.000	1	336.900	CCF24	3.369.000	135.200	0	0	0	0	0
4	CC	39334284	CASTRO BOHORQUEZ BEATRIZ	1	0		0																		0	0	0	0	0	0	EPS006	1.403.000	87.000	1411	1.403.000	1	7.500	CCF24	1.403.000	87.000	0	0	0	0	0
5	CC	52994232	DUARTE ALHADRACH YANNETH	1	0		0																	26-14	1.403.000	207.900	0	0	0	0	EPS009	1.403.000	87.000	1411	1.403.000	1	36.700	CCF24	1.403.000	87.000	0	0	0	0	0
6	CC	1030577208	REYES MORALES JUAN PAUL	1	0		0																	25-14	2.800.000	457.800	0	0	0	0	EPS002	2.800.000	114.000	1411	2.800.000	3	280.000	CCF24	2.800.000	114.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901141085-6	4D CONSTRUCTORES SAS		CARRERA 7BIS # 48-55	7553018	4dconstructores@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	16/10/2025	98497096	$14,224,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	168.000	0		0		0	0	0	0	168.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	216.200	0		0		0	0	0	0	216.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	820.600	0		0		0	0	0	0	820.600	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	552.600	0		0		0	0	0	0	552.600	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	167.800	0		0		0	0	0	0	167.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	138.000	0		0		0	0	0	0	138.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800227739-0	1.462.400	0	0	0	0	0	0		1.462.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.557.400	0	0	0	0	0	0		4.557.400	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.311.400	0	0	0	0	0	0		2.311.400	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362795-0	1.924.700				1.924.700	0	0	1.924.700			19.247	1.924.700	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.865.000	0	0	1.865.000	10

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901141389-6	4D CONSTRUCTORES SAS	CARRERA 70D # 48-56	7403216	4dconstructores@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.	S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-10	2025-09	E	16/10/2025	80497098	$14.224.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISS, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.083.200	2.083.200
Pensión	3	8.031.200	8.031.200
Riesgos Laborales	1	1.034.700	1.034.700
CCF	1	1.866.000	1.866.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	14.224.100	14.224.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901141365-6	4D CONSTRUCTORES SAS		CARRERA 76C # 48-56	7693016	4dconstructores@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C = MIPYME			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 12 / IBC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	16/10/2025	00497996	$14.224.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Aprendiz Lectiva y Productiva	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Clase ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte SMF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001553850	ARIAS BUITRAGO JELSY JULIETH	1	0		0																230301	1.733.334	277.400	0	0	0	0	EPS002	1.733.334	85.400	14-11	1.733.334	1	9.032	CCF24	1.791.334	69.400	0	0	0	0	0
2	CC	1001553850	ARIAS BUITRAGO JELSY JULIETH	1	0		0											X					230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS002	133.334	3.400	14-11	133.334	1	0	CCF24	133.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	1001553850	ARIAS BUITRAGO JELSY JULIETH	1	0		0											X					230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS002	133.334	3.400	14-11	133.334	1	0	CCF24	133.334	0	0	0	0	0	0
4	CC	1013181383	RODRIGO GONZALEZ SERGIO IVAN	1	0		0																230301	3.375.000	539.000	0	0	0	0	EPS017	3.375.000	130.800	14-11	3.375.000	1	107.000	CCF24	3.375.000	135.000	0	0	0	0	0
5	CC	1014286400	ALDECOAS CASTRO BARON ROXANA	1	0		0																230301	3.440.000	550.400	0	0	0	0	EPS005	3.440.000	137.600	14-11	3.440.000	5	339.000	CCF24	3.440.000	137.600	0	0	0	0	0
6	CC	1015363327	MARQUEZ AGUIRA RUBEN DARIO	1	0		0																23-14	1.556.000	248.900	0	0	0	0	EPS005	1.556.000	62.200	14-11	1.556.000	5	150.000	CCF24	1.556.000	62.200	0	0	0	0	0
7	CC	1016459148	DELGADO DUARTE JUSEON ORLANDO	1	0		0																230301	4.200.000	756.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	1	34.000	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
8	CC	1016946940	SALE FUENTES DIEGO ANDRES	1	0		0																23-14	2.520.000	403.200	0	0	0	0	EPS005	2.520.000	100.800	14-11	2.520.000	3	175.000	CCF24	2.520.000	100.800	0	0	0	0	0
9	CC	1121934870	MANSONA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	1	0		0																23-14	2.640.000	422.200	0	0	0	0	EPS005	2.545.800	101.800	14-11	2.640.000	5	184.000	CCF24	2.640.000	105.600	0	0	0	0	0
10	CC	1121934870	MANSONA MARTINEZ MARIA CLAUDIA	1	0		0													X			24-14	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS005	800.000	32.000	14-11	800.000	5	0	CCF24	800.000	32.000	0	0	0	0	0
11	CC	1090051708	BOTERO RODRIGUEZ JULIETA ANDREA	1	0		0																230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
12	CC	1022386888	BARONA DUARTE YENNIFER ALEXANDRA	1	0		0																230301	1.556.733	249.400	0	0	0	0	EPS005	1.556.733	62.400	14-11	1.556.733	1	9.200	CCF24	1.556.733	62.400	0	0	0	0	0
13	CC	1022978555	MELO SALAMANCA ELIZABETH	1	0		0																230301	3.000.000	480.600	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	209.000	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
14	CC	1031885178	SANCHEZ SANDOVAL MARIA FERNANDA	1	0		0																230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	1	7.000	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
15	CC	1031885178	SANCHEZ SANDOVAL MARIA FERNANDA	1	0		0											X					230301	84.000	13.200	0	0	0	0	EPS017	84.000	3.600	14-11	84.000	1	0	CCF24	84.000	0	0	0	0	0	0
16	CC	1032785575	BUITERO VARGAS ANGIE KATHERINE	1	0		0										X						230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.000	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
17	CC	1040029752	CORONADO OLMOS JESUS ALBERTO	1	0		0																23-14	3.440.000	550.400	0	0	0	0	EPS017	3.440.000	137.600	14-11	3.440.000	5	243.000	CCF24	3.440.000	137.600	0	0	0	0	0
18	CC	1098994	SCHEVERT RAMIN JHON WALTER	1	0		0																23-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	81.000	14-11	2.000.000	5	141.000	CCF24	2.000.000	81.000	0	0	0	0	0
19	CC	1192177320	SAAVEDRA PIÑERES RAFAEL RICARDO	1	0		0																230301	1.200.000	216.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	84.000	14-11	1.200.000	1	7.200	CCF24	1.200.000	84.000	0	0	0	0	0
20	CC	1192177320	SAAVEDRA PIÑERES RAFAEL RICARDO	1	0		0											X					230301	1.200.000	216.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	84.000	14-11	1.200.000	1	0	CCF24	1.200.000	0	0	0	0	0	0
21	CC	6479331	LOZANO JIMENEZ RONALD RICARDO	1	0		0																230301	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	350.000	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
22	CC	52996252	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0		0																23-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	1020752518	DUQUE CHOENA SOLEDY MAYERLY	1	0		0																230301	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS002	3.400.000	136.000	14-11	3.400.000	1	17.000	CCF24	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0
24	CC	1022413241	GOMEZ LINARES LAURA CATALINA	1	0		0											X					230301	3.240.000	518.400	0	0	0	0	EPS005	3.240.000	129.600	14-11	3.240.000	5	0	CCF24	3.240.000	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
M	901331206-4	SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL		CARRERA 7BC # 48 - 55	3013942784	contacto@poemsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VRO
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	23/10/2025	60607746	$3.139.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS033	Sanitas EPS	800251440-6	126.600	0		0		0	0	0	0	126.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	88.800	0		0		0	0	0	0	88.800	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	83.000	0		0		0	0	0	0	83.000	1
EPS034	Regional SOP Capital Salud	900298372-3	44.800	0		0		0	0	0	0	44.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800227339-0	752.400	0	0	0	0	0	0		752.400	2
230301	Porvenir	800144888-8	935.000	0	0	0	0	0	0		935.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362760-5	280.400				280.800	0	0	280.800			2.800	280.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	462.200	0	0	462.200	6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901331289-4	SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL	CARRERA 7SD # 48 - 56	3013042384	contacto@suemsar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	23/10/2025	90497746	$3.136.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	462.200	462.200
Pensión	3	1.935.200	1.935.200
Riesgos Laborales	1	386.680	386.680
CCF	1	462.200	462.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.136.280	3.136.280

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información