	GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SST-FT-023 Version: 00
CONSORCIO	Contrato de obra pública Nro	FECHA: ENERO 2023 Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS

Proyecto de ejecución: Contrato de obra pública Nro

Fecha de Inspección: 08 / 05 / 25

Datos del responsable de los equipos

Nombre: fernando lozano. **No. de documento:** 80473084 **Cargo:** TEC. ELECTRICISTA

Descripción del equipo		Componente	Criterio de verificación	Marque SI/NO según corresponda		Observación
ARNES DE CUERPO ENTERO	Fecha de fabricación: 11/20. Marca: insafe. Serial y/o referencia: 18637.	Correas o reatas	Estan Libres de agueros	X	NO	
			Las costuras se encuentran en buen estado	X	NO	
			Estan sin grietas	X	NO	
			Se observa estiramiento excesivo	X	NO	
			Estan libres de quemaduras	X	NO	
			Indicador de impacto intacto	X	NO	
			Las etiquetas en buen estado y protegidas	X	NO	
			Libres de corrosión por exposición a químicos y pinturas	X	NO	
		Argollas, laterales, dorsal y pectoral	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	X	
			Se observan grietas	SI	X	
			Se observa corrosión	SI	X	
			Se observa deterioro general	SI	X	
		Hebillas	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	X	
			Se observa picaduras y grietas	SI	X	
			Se observa deterioro general	SI	X	
			Se observa corrosión	SI	X	
POSICIONAMIENTO POR PARAMENTO	Fecha de fabricación: 22/94. Marca: first. Serial o referencia: 4355886 00531.	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	X	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	X	NO	
			Las costuras estan libres de puntadas, estiradas o cortadas	X	NO	
		Ganchos	Se observa [illegible] o exposición de su contenido	SI	X	
			Las uniones cosidas a la eslinga y el gancho se encuentra intactas	X	NO	
		Etiquetas	Funcionalidad adecuada de [illegible] para apertura y cierre	X	NO	
			Se evidencia deformación y/o doblados	SI	X	
			Se evidencia [illegible]	SI	X	
TALA PRUSIK	Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
			Las costuras estan libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
MOSQUETON	Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	Se observa de desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan grietas	SI	NO	
			Se observa de corrosión	SI	NO	
			Se observa de deterioro general	SI	NO	
LINEA DE VIDA	Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Anclaje	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan grietas	SI	NO	
			Se observa corrosión	SI	NO	
			Se observa deterioro general	SI	NO	
		Cuerda	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan hilos rotos o cortados	SI	NO	
			Certificación de la linea de vida	SI	NO	
			El diametro de la cuerda cumple con el requerido	SI	NO	
			Se observan residuos de pinturas, cambio de color o manchadas	SI	NO	
ASAP	Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	El equipo presenta marcas, deformaciones, fisuras y corrosión	SI	NO	
		Rueda bloqueadora	La rueda se encuentra limpia y sin residuos	SI	NO	
			Hay ausencia de dientes o presentan desgaste	SI	NO	
			Gira uniformemente	SI	NO	
ABSORBEDOR	Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Funda y cinta absorbedora	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
			Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
			Se observan desgarros o costuras sueltas	SI	NO	
			La etiqueta indicadora de caída esta desgarrada	SI	NO	
			La funda protege correctamente la cinta absorbedora	SI	NO	
		Puntos de conexión	Los evidencian hilos sueltos o deshilachados	SI	NO	
EPP	Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Placa lateral movil	Presenta aplastamiento, deformaciones o fisuras	SI	NO	
			El estado del gatillo esta en buenas condiciones	SI	NO	
			La apertura y cierre es adecuada	SI	NO	
			Los remaches estan debidamente ajustados	SI	NO	
		Cuerpo	La leva y su eje esta desgastado	SI	NO	
			La rotación de la leva es apropiada	SI	NO	
			El patín presenta algún tipo de marca o corrosión	SI	NO	
			El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
			Los dientes se encuentran desgastados y/o sucios	SI	NO	
			El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
TEFIRRE	Fecha de fabricación: Marca:	Cinta, y puntos de enganche	Se observan cortes, desgastes, roturas	SI	NO	
			Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
			Tiene hilos sueltos, flojos o cortados	SI	NO	
			Hay evidencia de marcas, fisuras, deformación y/o corrosión	SI	NO	

Nota. La inspección de los equipos de protección contra caídas debe ser realizada por el trabajador responsable. La periodicidad en el diligenciamiento del presente formato deberá ser como mínimo 2 veces al mes, sin embargo, es obligatorio que el trabajador cada vez que use el equipo realice una revisión informal de todos los componentes

L46 Lozano.
Firma del trabajador responsable

Firma de supervisor y/o jefe inmediato

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SST-FT-022 Versión: 00 FECHA: ENERO 2023
CONSORCIO	Contrato de obra pública Nro	Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS

Proyecto de ejecución: Contrato de obra pública Nro **Fecha de Inspección:** 02/05/2025

Datos del responsable de los equipos

Nombre: Wilmer Bautista **No. de documento:** 80027455 **Cargo:** Tec. Electricista.

Descripción del equipo			Componente	Criterio de verificación	Marque SI/NO según corresponda		Observación
ARNES DE CUERPO ENTERO		Fecha de fabricación: 12/2022. Marca: ORBIT. Serial y/o referencia: 86854117	Correas o reata	Estan Libres de agujeros	SI	NO	
				Las costuras se encuentran en buen estado	SI	NO	
				Estan sin gnetas	SI	NO	
				Se observa estiramiento excesivo	SI	NO	
				Estan libres de quemaduras	SI	NO	
				Indicador de impacto intacto	SI	NO	
				Las etiquetas en buen estado y protegidas	SI	NO	
				Libres de corrosión por exposición a químicos y pinturas	SI	NO	
			Argollas, laterales, dorsal y pectoral	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan gnetas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
			Hebillas	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observa picaduras y gnetas	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
EQUIPO ANTI DESPLOMAMIENTO		Fecha de fabricación: 03/2023 Marca: INSPE: Serial o referencia: VL. 31120705.	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
			Ganchos	Se observan roturas o exposición de su contenido	SI	NO	
				Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentra intactas	SI	NO	
			Etiquetas	Funcionan normalmente para apertura y cierre	SI	NO	
				Se evidencia deformación y/o doblados	SI	NO	
				Se evidencia corrosión	SI	NO	
LAZO PRUSIK		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
ARMOUETON		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan gnetas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
LINEA DE VIDA		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Anclaje	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan gnetas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
			Cuerda	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan hilos rotos o cortados	SI	NO	
				Certificación de la linea de vida	SI	NO	
				El diametro de la cuerda cumple con el requerido	SI	NO	
				Se observan residuos de pinturas, cambio de color o manchadas	SI	NO	
ASAP		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	El equipo presenta marcas, deformaciones, fisuras y corrosión	SI	NO	
			Rueda bloqueadora	La rueda se encuentra limpia y sin residuos	SI	NO	
				Hay ausencia de dientes o presentan desgaste	SI	NO	
				Gira uniformemente	SI	NO	
ABSORBEDOR		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Funda y cinta absorbedora	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
				Se observan desgarros o costuras sueltas	SI	NO	
				La etiqueta indicadora de caída esta desgarrada	SI	NO	
				La funda portege correctamente la cinta absorbedora	SI	NO	
			Puntos de conexión	Los evidencian hilos sueltos o desilachados	SI	NO	
EPI		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Placa lateral movil	Presenta aplastamiento, deformaciones o fisuras	SI	NO	
				El estado del gatillo esta en buenas condiciones	SI	NO	
				La apertura y cierre es adecuada	SI	NO	
				Los remaches estan debidamente ajustados	SI	NO	
			Cuerpo	La leva y su eje esta desgastado	SI	NO	
				La rotación de la leva es apropiada	SI	NO	
				El patín presenta algún tipo de marca o corrosión	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
				Los dientes se encuentran desgastados y/o sucios	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
TRESPEL		Fecha de fabricación: Marca:	Cinta, y puntos de enganche	Se observan cortes, desgastes, roturas	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
				Tiene hilos sueltos, flojos o cortados	SI	NO	
				Hay evidencia de marcas, fisuras, deformación y/o corrosión	SI	NO	

Nota. La inspección de los equipos de protección contra caídas debe ser realizada por el trabajador responsable. La periodicidad en el diligenciamiento del presente formato debera ser como máximo 2 veces al mes, sin embargo, es obligatorio que el trabajador cada vez que use el equipo realice una revisión informal de todos los componentes.

Firma del trabajador responsable

Firma de supervisor y/o jefe inmediato

Scanned with CamScanner

(2).

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

		VALIDO DESDE (DD MM AA)	VALIDO HASTA (DD MM AA)
CENRO DE TRABAJO / PROYECTO	Gimnasio del norte.		
LUGAR EXACTO DONDE SE VA HA REALIZAR LA ACTIVIDAD	Cancha sintetica futbol 8.	15 05 2025.	16 05 2025.
ALTURA A LA QUE SE VA HA REALIZAR LA ACTIVIDAD	14 mts.	HORA DE INICIO: 08:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 06:00 am.
TIPO DE TRABAJO A REALIZAR	Mantenimiento.		

DESCRIPCIÓN Y PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

Desmonte de 5 luminarias Metal halide 400w y Reistalación de 5 luminarias de la misma referencia.

LA LABOR A EJECUTAR INCLUYE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO A PARTE DE TRABAJO EN ALTURAS TALES COMO:
___TRABAJO EN CALIENTE ___ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ___ TRABAJO CON ENERGÍAS PELIGROSAS
OTRO: _____

LA ACTIVIDAD A EJECUTAR SE CLASIFICA COMO: X RUTINARIA ___ NO RUTINARIA

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

herramienta menor demano.

DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE" , NC "NO CUMPLE" , NA "NO APLICA" SEGÚN CORRESPONDA

C	NC	NA	ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
X			CASCO TIPO ___CLASE X CON X SIN __ BARBUQUEJO
X			PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR GAFAS DE SEGURIDAD X CARETA PROTECCION FACIAL ___ CARETA DE SOLDADOR ___
X			PROTECCIÓN AUDITIVA TIPO INSERCIÓN X TIPO COPA ___
X			PROTECCIÓN CUERPO OVEROL (PANTALON- CAMISA) JEAN X DRILL ___ IMPERMEABLE ___ CHAQUETA O PETO DE VAQUETA PARA SOLDAR ___
X			PROTECCIÓN MANOS GUANTES DE PROTECCION ANTICORTE: VAQUETA ___ POLIURETANO X CARNAZA __ GUANTES DE PROTECCION TERMICO PARA SOLDAR ___ GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA: CAUCHO INDUSTRIAL __ TIPO MOSQUETERO __
X			PROTECCIÓN PIES BOTAS DIELECTRICAS X BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA __ BOTAS TIPO SOLDADOR __

C	NC	NA	REQUISITOS TRABAJADOR(RES)
X			EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL APROBADO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
X			CERTIFICADO CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
X			SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE

C	NC	NA	PUNTOS DE ANCLAJE
		X	¿SI SE VA A TRABAJAR A SUSPENSIÓN LOS PUNTOS DE ANCLAJE CUMPLEN CON LA RESISTENCIA DE 5000 LB POR PERSONA?
		X	¿LOS PUNTOS DE ANCLAJE MÓVILES ESTÁN INSTALADOS DENTRO DE UNA ESTRUCTURA FIRME Y SÓLIDA?
		X	¿SE MANTIENE LÍNEA DE VIDA INSTALADA EN EL LUGAR?

C	NC	NA	MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
X			REALIZAR CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
X			EVALUAR NECESIDADES DE UN OBSERVADOR / VIGIA
		X	MANTENER EXTINTOR MULTIPROPOSITO EN LAS PROXIMIDADES DEL LUGAR
		X	MANTENER CAMILLA Y BOTIQUIN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS U OCURRENCIA DE ACCIDENTES
		X	EQUIP. DE MOVIMIENTO DE CARGA BLOQUEADOS, SEÑALIZADOS Y DEMARCADOS (QUE ACTÚAN EN LAS PROXIMIDADES)
X			MANTENER SEÑALIZADA EL ÁREA DEBAJO DEL LUGAR DE TRABAJO
		X	INSTALAR ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
X			DEFINIR ACONDICIONAMIENTO Y DESTINO ADECUADO DE RCD GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
X			EVALUAR INTERFERENCIA / LUGAR ENERGIZADO O CON TRANSITO DE PERSONAS

C	NC	NA	SISTEMAS PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS
X			USAR ARNÉS DE SEGURIDAD CON ESLINGA: _____
X			VERIFICAR INSPECCIÓN PRÉ-USO DE EPCC (ARNES Y ESLINGA)
		X	USAR MALLA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE PERSONAS Y/O MATERIALES
X			INSTALAR ACCESO ADECUADO Y SEGURO.
		X	UTILIZAR ANDAMIO ADECUADO Y APROBADO BAJO INSPECCIÓN PRE-USO
X			LAS ESCALERAS A UTILIZAR ESTAN DE ACUERDO AL TIPO, LONGITUD, MATERIAL, DISTANCIA DE SEGURIDAD Y RESISTENCIA QUE SE NECESITA, ADECUADAS Y APROBADAS BAJO INSPECCION PRE-USO

DOCUMENTOS ANEXOS AL PERMISO:
REGISTRO DE CHARLA DE SEGURIDAD X
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) X
PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD X
OTRO ¿CUÁL?: _____

OBSERVACIONES: _____

TÉRMINO DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIZACION PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Declaro que soy consciente de mi responsabilidad y despues de tener evaluados los peligros inherentes al trabajo a ser realizado, autorizo su ejecución siempre seguido de las precauciones y definiciones acordadas en conjunto con el emisor y el ejecutante.

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
AUTORIZÓ LA ACTIVIDAD (Residente ó Encargado)	Andres felipe Jimenez V.	1014239649.	
AVALÓ (Inspector SST ó Coordinador de Trabajo seguro en Alturas)	Andres felipe Jimenez V.	1014239649.	

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

LISTA DE CHEQUEO TRABAJO EN ALTURAS

DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE", NA "NO APLICA" SEGUN CORRESPONDA

REQUISITOS GENERALES ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
En caso de requerirse, ya diligenció los permisos de trabajo complementarios (Caliente, eléctricos, espacios confinados, etc.)?										X			X									
Se han revisado las condiciones de andamios multidireccional, andamio colgante, escaleras, izaje de cargas, bordes de losa y excavación profunda mayor a 2 mt según sea la actividad ?										X			X									
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?										X			X									

ÁREA DE TRABAJO ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención necesarias (procedimiento de comunicación, protecciones perimetrales, entre otros)?										X			X									
Se encuentra el area de trabajo en orden y aseo?										X			X									
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo?										X			X									

EPCC - SISTEMAS DE ACCESO Aspectos a Verificar	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
Los equipos de protección personal requeridos son certificados y se encuentran en buen estado?										X			X									
Los equipos y/o herramientas a utilizar han sido revisados e inspeccionados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?										X			X									
El Arnés cuenta con todas sus partes, hebillas, argollas, costuras, restas, etiquetas, eslingas?, Estos elementos se encuentran en perfecto estado sin doblamientos, corrosión, cortaduras, quemaduras, costuras deshilachadas, fibras rotas, desgaste excesivo, deterioro o cualquier otra anomalia que impida el uso del mismo y además se encuentran debidamente contramarcados (etiquetados legibles)										X			X									
La linea de vida se encuentra libre de empates o añadiduras?										X			X									
La linea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?										X			X									
El sistema de prevención de caidas se encuentra protegido de aristas u otros factores que puedan comprometer su resistencia?										X			X									
Los sistemas de acceso son suficientes y se encuentran en buen estado?										X			X									
El sistema de acceso a utilizar esta de acuerdo al tipo, longitud, material, distancia de seguridad y resistencia que se necesita?										X			X									

ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR

Aspectos a Verificar DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE"	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
¿Se encuentra el trabajador en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo?	X																							
¿Se encuentra libre de los efectos de medicamentos que causen sueño, por ejemplo antigripales?	X																							

ENTRENAMIENTO- APTITUD-CONOCIMIENTOS DEL TRABAJADOR

Aspectos a Verificar DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE"	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
¿La(s) persona(s) que va(n) a realizar la tarea cuenta con el certificado de capacitacion TSA y examen M.O que avale que puede realizar actividades en alturas?	X																							
¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad especificas para la labor a realizar?	X																							
¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea conoce el equipo de trabajo?	X																							

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

TRABAJADORES AUTORIZADOS

En constancia de lo anterior firmo a satisfacción y declaro que he leído totalmente la lista de chequeo y que me encuento en plenas condiciones físicas, mentales, emocionales y de salud en general para realizar las tareas que me han sido asignadas.

No	NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO Y NUMERO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Emilio Medina	79352950				E.M.	E.M.		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Vto/ Bno Inspector SST ó Coordinador de trabajo en alturas						A.F.J.	A.F.J.		
Vto/ Bno Residente ò Encargado						A.F.J.	A.F.J.		

Inspección final / Suspención del permiso / Cierre del permiso

¿SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD?		¿SE REALIZO ORDEN Y ASEO A LAS AREAS INTERVENIDAS?	
SI [X]	NO [ ]	SI [X]	NO [ ]

SUSPENSIÓN DEL PERMISO

CAUSA DE LA SUSPENSIÒN: _____

FECHA DE LA SUSPENSIÒN			HORA DE LA SUSPENSIÒN
DD	MM	AA	___:___

RESPONSABLE DE LA SUSPENSIÒN	
NOMBRE Y APELLIDO	
CEDULA	
FIRMA	

AYUDANTE DE SEGURIDAD	
NOMBREY APELLIDO	Paula Andrea Romero V.
CEDULA	1070985662
FIRMA	

CIERRE DEL PERMISO			
NOMBRE Y APELLIDO	Andres felipe Jimenez		
CEDULA	1014239649		
FIRMA			
FECHA CIERRE			HORA CIERRE
DD	MM	AA	06:00pm
16	05	2025	

EN CASO SE EMERGENCIA U OCURRENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN E EMERGENCIAS	
NOMBRE Y APELLIDO	Paula Andrea Romero
CEDULA	1070985662
CELULAR	3017270785

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo SST-FT-022
CONSORCIO		Versión 00
	Contrato de obra pública Nro	FECHA ENERO 2023
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS

Proyecto de ejecución: Contrato de obra pública Nro **Fecha de Inspección:** 15 / 05 / 2025

Datos del responsable de los equipos

Nombre: Emilio Medina. **No. de documento:** 79352450 **Cargo:** TEC. Electricista.

Descripción del equipo			Componente	Criterio de verificación	Marque SI/NO según corresponda		Observación
ARNES DE CUERPO ENTERO		Fecha de fabricación: 12/2022 Marca: ORBIT Serial y/o referencia: 86857-17	Correas o reatas	Estan Libres de Agujeros	SI	NO	
				Las costuras se encuentran en buen estado	SI	NO	
				Estan sin grietas	SI	NO	
				Se observa estiramiento excesivo	SI	NO	
				Estan libres de quemaduras	SI	NO	
				Indicador de impacto intacto	SI	NO	
				Las etiquetas en buen estado y protegidas.	SI	NO	
				Libres de corrosión por exposición a químicos y pinturas	SI	NO	
			Argollas, laterales, dorsal y pectoral	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan grietas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
			Hebillas	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observa picaduras y grietas	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		Fecha de fabricación: 03/2023. Marca: ISRE Serial o referencia: VL.3112070S.	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
			Ganchos	Se observan roturas o exposición de su contenido	SI	NO	
				Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentra intactas	SI	NO	
			Etiquetas	Funcionan normalmente para apertura y cierre	SI	NO	
				Se evidencia deformación y/o doblados	SI	NO	
				Se evidencia corrosión	SI	NO	
LAZO PRUSIK		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
MOSQUETÓN		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan grietas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
LINEA DE VIDA		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Anclaje	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan grietas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
			Cuerda	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan hilos rotos o cortados	SI	NO	
				Certificación de la linea de vida	SI	NO	
				El diametro de la cuerda cumple con el requerido	SI	NO	
				Se observan residuos de pinturas, cambio de color o manchadas	SI	NO	
ASAP		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	El equipo presenta marcas, deformaciones, fisuras y corrosión.	SI	NO	
			Rueda bloqueadora	La rueda se encuentra limpia y sin residuos	SI	NO	
				Hay ausencia de dientes o presentan desgaste	SI	NO	
				Gira uniformemente	SI	NO	
ANSI/SRBER		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Funda y cinta absorbedora	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
				Se observan desgarros o costuras sueltas	SI	NO	
				La etiqueta indicadora de cida esta desgarrada	SI	NO	
				La funda portege correctamente la cinta absorbedora	SI	NO	
			Puntos de conexión	Los evidencian hilos sueltos o desilachados	SI	NO	
TD		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Placa lateral movil	Presenta aplastamiento, deformaciones o fisuras	SI	NO	
				El estado del gatillo esta en buenas condiciones	SI	NO	
				La apertura y cierre es adecuada	SI	NO	
				Los remaches estan debidamente ajustados	SI	NO	
			Cuerpo	La leva y su eje esta desgastado	SI	NO	
				La rotación de la leva es apropiada	SI	NO	
				El patín presenta algún tipo de marca o corrosión	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
				Los dientes se encuentran desgastados y/o sucios	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
TRESSIE		Fecha de fabricación: Marca:	Cinta, y puntos de enganche	Se observan cortes, desgastes, roturas	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
				Tiene hilos sueltos, flojos o cortados	SI	NO	
				Hay evidencia de marcas, fisuras, deformación y/o corrosión	SI	NO	

Nota. La inspección de los equipos de protección contra caídas debe ser realizada por el trabajador responsable. La periodicidad en el diligenciamiento del presente formato debera ser como minimo 2 veces al mes, sin embargo, es obligatorio que el trabajador cada vez que use el equipo realice una revisión informal de todos los componentes

Firma del trabajador responsable

Firma de supervisor y/o jefe inmediato

Scanned with CamScanner

(3).

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025
CENRO DE TRABAJO / PROYECTO	Valles de Cafam.	VALIDO DESDE DD MM AA: 19 05 2025	VALIDO HASTA DD MM AA: 20 05 2025
LUGAR EXACTO DONDE SE VA HA REALIZAR LA ACTIVIDAD	senderos.	HORA DE INICIO: 08:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN: 06:00PM
ALTURA A LA QUE SE VA HA REALIZAR LA ACTIVIDAD	9 mts.		
TIPO DE TRABAJO A REALIZAR	Mantenimiento.		

DESCRIPCIÓN Y PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

Instalacion de 19 mastiles de 9mts en senderos e istalación de 19 luminarias solares. led.

LA LABOR A EJECUTAR INCLUYE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO A PARTE DE TRABAJO EN ALTURAS TALES COMO:
___TRABAJO EN CALIENTE ___ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ___ TRABAJO CON ENERGÍAS PELIGROSAS
OTRO: _____

LA ACTIVIDAD A EJECUTAR SE CLASIFICA COMO: _X_ RUTINARIA ___ NO RUTINARIA

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

herramienta menor de mano.

DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE", NA "NO APLICA" SEGÚN CORRESPONDA

C	NC	NA	ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
X			CASCO TIPO ___CLASE ___ CON__ SIN__ BARBUQUEJO
X			PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR GAFAS DE SEGURIDAD ___ CARETA PROTECCION FACIAL ___ CARETA DE SOLDADOR ___
X			PROTECCIÓN AUDITIVA TIPO INSERCIÓN ___ TIPO COPA ___
X			PROTECCIÓN CUERPO OVEROL (PANTALON- CAMISA) JEAN ___ DRILL ___ IMPERMEABLE ___ CHAQUETA O PETO DE VAQUETA PARA SOLDAR ___
X			PROTECCIÓN MANOS GUANTES DE PROTECCION ANTICORTE: VAQUETA __ POLIURETANO __ CARNAZA __ GUANTES DE PROTECCION TÉRMICO: PARA SOLDAR ___ GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA: CAUCHO INDUSTRIAL __ TIPO MOSQUETERO __
X			PROTECCIÓN PIES BOTAS DIELECTRICAS __ BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA __ BOTAS TIPO SOLDADOR __

C	NC	NA	REQUISITOS TRABAJADOR(RES)
X			EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL APROBADO PARA TRABAJO EN ALTURAS
X			CERTIFICADO CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
X			SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE

C	NC	NA	PUNTOS DE ANCLAJE
		X	¿SI SE VA A TRABAJAR A SUSPENSIÓN LOS PUNTOS DE ANCLAJE CUMPLEN CON LA RESISTENCIA DE 5000 LB POR PERSONA?
		X	¿LOS PUNTOS DE ANCLAJE MÓVILES ESTÁN INSTALADOS DENTRO DE UNA ESTRUCTURA FIRME Y SÓLIDA?
		X	¿SE MANTIENE LÍNEA DE VIDA INSTALADA EN EL LUGAR?

C	NC	NA	MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
			REALIZAR CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
			EVALUAR NECESIDADES DE UN OBSERVADOR / VIGIA.
			MANTENER EXTINTOR MULTIPROPOSITO EN LAS PROXIMIDADES DEL LUGAR.
			MANTENER CAMILLA Y BOTIQUIN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS U OCURRENCIA DE ACCIDENTES
			EQUIP. DE MOVIMIENTO DE CARGA BLOQUEADOS, SEÑALIZADOS Y DEMARCADOS (QUE ACTÚAN EN LAS PROXIMIDADES)
			MANTENER SEÑALIZADA EL ÁREA DEBAJO DEL LUGAR DE TRABAJO.
			INSTALAR ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
			DEFINIR ACONDICIONAMIENTO Y DESTINO ADECUADO DE RCD GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
			EVALUAR INTERFERENCIA / LUGAR ENERGIZADO O CON TRANSITO DE PERSONAS.

C	NC	NA	SISTEMAS PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS
			USAR ARNÉS DE SEGURIDAD CON ESLINGA: _____
			VERIFICAR INSPECCIÓN PRÉ-USO DE EPCC (ARNES Y ESLINGA)
			USAR MALLA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE PERSONAS Y/O MATERIALES
			INSTALAR ACCESO ADECUADO Y SEGURO.
			UTILIZAR ANDAMIO ADECUADO Y APROBADO BAJO INSPECCIÓN PRE-USO
			LAS ESCALERAS A UTILIZAR ESTAN DE ACUERDO AL TIPO, LONGITUD, MATERIAL, DISTANCIA DE SEGURIDAD Y RESISTENCIA QUE SE NECESITA, ADECUADAS Y APROBADAS BAJO INSPECCION PRE-USO

DOCUMENTOS ANEXOS AL PERMISO:
REGISTRO DE CHARLA DE SEGURIDAD X
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) X
PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD X
OTRO ¿CUÁL?: _____

OBSERVACIONES: _____

TERMINO DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIZACION PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Declaro que soy consciente de mi responsabilidad y despues de tener evaluados los peligros inherentes al trabajo a ser realizado, autorizo su ejecución siempre seguido de las precauciones y definiciones acordadas en conjunto con el emisor y el ejecutante.

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
AUTORIZÓ LA ACTIVIDAD (Residente & Encargado)	Andres felipe Jimenez V.	1014239649	
AVALÓ (Inspector SST & Coordinador de Trabajo seguro en Alturas)	Andres felipe Jimenez V.	1014239649.	

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

LISTA DE CHEQUEO TRABAJO EN ALTURAS

DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE" , NC "NO CUMPLE" , NA "NO APLICA" SEGÚN CORRESPONDA

REQUISITOS GENERALES ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
En caso de requerirse, ya diligenció los permisos de trabajo complementarios (Caliente, eléctricos, espacios confinados, etc.)?	X			X																		
Se han revisado las condiciones de andamios multidireccional, andamio colgante, escaleras, traje de cargas, bordes de losa y excavación profunda mayor a 2 mt según sea la actividad ?	X			X																		
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	X			X																		

ÁREA DE TRABAJO ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención necesarias (procedimiento de comunicación, protecciones perimetrales, entre otras)?	X			X																		
Se encuentra el area de trabajo en orden y aseo?	X			X																		
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo?	X			X																		

EPCC - SISTEMAS DE ACCESO Aspectos a Verificar	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
Los equipos de protección personal requeridos son certificados y se encuentran en buen estado?	X			X																		
Los equipos y/o herramientas a utilizar han sido revisados e inspeccionados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?	X			X																		
El Arnés cuenta con todas sus partes, hebillas, argollas, costuras, rastas, etiquetas, eslingas?, Estos elementos se encuentran en perfecto estado sin deblamientos, corrosión, cortaduras, quemaduras, costuras deshilachadas, fibras rotas, desgaste excesivo, deterioro o cualquier otra anomalía que impida el uso del mismo y además se encuentran debidamente contramarcados (etiquetados legibles)	X			X																		
La línea de vida se encuentra libre de empates o añadiduras?	X			X																		
La línea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?	X			X																		
El sistema de prevención de caídas se encuentra protegido de aristas u otros factores que puedan comprometer su resistencia?	X			X																		
Los sistemas de acceso son suficientes y se encuentran en buen estado?	X			X																		
El sistema de acceso a utilizar esta de acuerdo al tipo, longitud, material, distancia de seguridad y resistencia que se necesita?	X			X																		

ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR

Aspectos a Verificar DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE" , NC "NO CUMPLE"	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
¿Se encuentra el trabajador en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo?	X		X																					
¿Se encuentra libre de los efectos de medicamentos que causen sueño, por ejemplo antigripales?	X		X																					

ENTRENAMIENTO-APTITUD-CONOCIMIENTOS DEL TRABAJADOR

Aspectos a Verificar DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE" , NC "NO CUMPLE"	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
¿La(s) persona(s) que va(n) a realizar la tarea cuenta con el certificado de capacitación T6A y examen M.O que avala que puede realizar actividades en alturas?	X		X																					
¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad específicas para la labor a realizar?	X		X																					
¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea conoce el equipo de trabajo?	X		X																					

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

TRABAJADORES AUTORIZADOS

En constancia de lo anterior firmo a satisfacción y declaro que he leido totalmente la lista de chequeo y que me encuentro en plenas condiciones fisicas, mentales, emocionales y de salud en general para realizar las tareas que me han sido asignadas.

No	NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO Y NUMERO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	fernando lozano	80473084.	Luis Lozano	Luis Lozano					
2	wilmer Bautista	80027455.							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Vto/ Bno Inspector SST ó Coordinador de trabajo en alturas									
Vto/ Bno Residente ó Encargado									

Inspección final / Suspención del permiso / Cierre del permiso

¿SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD?		¿SE REALIZO ORDEN Y ASEO A LAS AREAS INTERVENIDAS?	
SI [X]	NO [ ]	SI [X]	NO [ ]

SUSPENSIÓN DEL PERMISO

CAUSA DE LA SUSPENSIÒN: _____

FECHA DE LA SUSPENSIÒN			HORA DE LA SUSPENSIÒN
DD	MM	AA	:_____

RESPONSABLE DE LA SUSPENSIÒN	
NOMBRE Y APELLIDO	
CEDULA	
FIRMA	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE Y APELLIDO	Andres felipe Jimenez
CEDULA	1014239619.
FIRMA	

FECHA CIERRE			HORA CIERRE
DD	MM	AA	
10	05	2025	06:00Pm.

AYUDANTE DE SEGURIDAD	
NOMBREY APELLIDO	Paula Andrea Romero V.
CEDULA	1070785662
FIRMA	PRV.

EN CASO SE EMERGENCIA U OCURRENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN E EMERGENCIAS

NOMBRE Y APELLIDO	Paula Andrea Romero
CEDULA	1070785662
CELULAR	3017270785.

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SST-FT-022 Version: 00 FECHA: ENERO 2015
COMODORO PETROLEUM	Contrato de obra pública Nro	Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS

Proyecto de ejecución: Contrato de obra pública Nro. **Fecha de Inspección:** 19/05/2025

Datos del responsable de los equipos

Nombre: Fernando Lozano. **No. de documento:** 80473064. **Cargo:** Tecnico electricista.

Descripción del equipo			Componente	Criterio de verificación	Marque SI/NO según corresponda		Observación
ARNES DE CUERPO ENTERO		Fecha de fabricación: 11/20 Marca: Insafe. Serial y/o referencia: 18637.	Correas o reatas	Estan Libres de agujeros	SI	NO	
				Las costuras se encuentran en buen estado	SI	NO	
				Estan sin gnetas	SI	NO	
				Se observa estiramiento excesivo	SI	NO	
				Estan libres de quemaduras	SI	NO	
				Indicador de impacto intacto	SI	NO	
				Las etiquetas en buen estado y protegidas	SI	NO	
				Libres de corrosión por exposición a químicos y pinturas	SI	NO	
			Argollas, laterales, dorsal y pectoral	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan gnetas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
			Hebillas	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observa picaduras y gnetas	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		Fecha de fabricación: 22/94 Marca: First. Serial o referencia: 435588600031.	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
			Ganchos	Se observan roturas o exposición de su contenido	SI	NO	
				Las [illegible] con la eslinga y el gancho se encuentra intactas	SI	NO	
			Etiquetas	[illegible] apertura y cierre	SI	NO	
				Se [illegible] y/o dobladas	SI	NO	
				[illegible]	SI	NO	
LAZO PRUSIK		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Correa o reata	[illegible] cortes o roturas	SI	NO	
				[illegible] moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
MOSQUETON		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	Se observa de desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan gnetas	SI	NO	
				Se observa de corrosión	SI	NO	
				Se observa de deterioro general	SI	NO	
LINEA DE VIDA		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Anclaje	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan gnetas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
			Cuerda	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan hilos rotos o cortados	SI	NO	
				Certificación de la linea de vida	SI	NO	
				El diametro de la cuerda cumple con el requerido	SI	NO	
				Se observan residuos de pinturas, cambio de color o manchadas	SI	NO	
ASAP		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	El equipo presenta marcas, deformaciones, fisuras y corrosión	SI	NO	
			Rueda bloqueadora	La rueda se encuentra limpia y sin residuos	SI	NO	
				Hay ausencia de dientes o presentan desgaste	SI	NO	
				Gira uniformemente	SI	NO	
ANAPORRER		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Funda y cinta absorbedora	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
				Se observan desgarros o costuras sueltas	SI	NO	
				La etiqueta indicadora de caída esta desgarrada	SI	NO	
				La funda portege correctamente la cinta absorbedora	SI	NO	
			Puntos de conexión	Los evidencian hilos sueltos o desilachados	SI	NO	
ED		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Placa lateral movil	Presenta aplastamiento, deformaciones o fisuras	SI	NO	
				El estado del gatillo esta en buenas condiciones	SI	NO	
				La apertura y cierre es adecuada	SI	NO	
				Los remaches estan debidamente ajustados	SI	NO	
			Cuerpo	La leva y su eje esta desgastado	SI	NO	
				La rotación de la leva es apropiada	SI	NO	
				El patin presenta algún tipo de marca o corrosión	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
				Los dientes se encuentran desgastados y/o sucios	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
TALABARTE		Fecha de fabricación: Marca:	Cinta, y puntos de enganche	Se observan cortes, desgastes, roturas	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
				Tiene hilos sueltos, flojos o cortados	SI	NO	
				Hay evidencia de marcas, fisuras, deformación y/o corrosión	SI	NO	

Nota. La inspección de los equipos de protección contra caídas debe ser realizada por el trabajador responsable. La periodicidad en el diligenciamiento del presente formato debera ser como minimo 2 veces al mes, sin embargo, es obligatorio que el trabajador cada vez que use el equipo realice una revisión informal de todos los componentes.

Leyis Lozano
Firma del trabajador responsable

Firma de supervisor y/o jefe inmediato

Scanned with CamScanner

	GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SST-FT-021 Version: 00 FECHA: ENERO 2025
CONSORCIO	Contrato de obra pública Nro	Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS

Proyecto de ejecución: Contrato de obra pública Nro

Fecha de Inspección: 19 / 05 / 25.

Datos del responsable de los equipos

Nombre: Wilmer Bautista. **No. de documento:** 80072155 **Cargo:** Tec. Electricista

Descripción del equipo			Componente	Criterio de verificación	Marque SI/NO según corresponda		Observación
ARNES DE CUERPO ENTERO		Fecha de fabricación: 12/2022. Marca: ORBIT. Serial y/o referencia: 86897117	Correas o reatas	Estan Libres de agujeros	SI	NO	
				Las costuras se encuentran en buen estado	SI	NO	
				Estan sin grietas	SI	NO	
				Se observa estiramiento excesivo	SI	NO	
				Estan libres de quemaduras	SI	NO	
				Indicador de impacto intacto	SI	NO	
				Las etiquetas en buen estado y protegidas	SI	NO	
				Libres de corrosión por exposición a químicos y pinturas	SI	NO	
			Argollas, laterales, dorsal y pectoral	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan grietas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
			Hebillas	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observa picaduras y grietas	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		Fecha de fabricación: 03/2023. Marca: Inspe Serial o referencia: VL 311 276205.	Cortes o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
			Ganchos	Se observan roturas o exposición de su contenido	SI	NO	
				Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentra intactas	SI	NO	
			Etiquetas	Funcionan normalmente para apertura y cierre	SI	NO	
				Se evidencia deformación y/o doblados	SI	NO	
				Se evidencia corrosión	SI	NO	
LAZO PRUSIC		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cortes o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
MOSQUETON		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	Se observa de desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan grietas	SI	NO	
				Se observa de corrosión	SI	NO	
				Se observa de deterioro general	SI	NO	
LINEA DE VIDA		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Anclaje	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan grietas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
			Cuerda	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan hilos rotos o cortados	SI	NO	
				Certificación de la linea de vida	SI	NO	
				El diametro de la cuerda cumple con el requerido	SI	NO	
				Se observan residuos de pinturas, cambio de color o manchadas	SI	NO	
AAP		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	El equipo presenta marcas, deformaciones, fisuras y corrosión	SI	NO	
			Rueda bloqueadora	La rueda se encuentra limpia y sin residuos	SI	NO	
				Hay ausencia de dientes o presentan desgaste	SI	NO	
				Gira uniformemente	SI	NO	
ANSORBER		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Funda y cinta absorbedora	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos quimicos	SI	NO	
				Se observan desgarros o costuras sueltas	SI	NO	
				La etiqueta indicadora de cáida esta desgarrada	SI	NO	
				La funda portege correctamente la cinta absorbedora	SI	NO	
			Puntos de conexión	Los evidencian hilos sueltos o desilachados	SI	NO	
EP		Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Placa lateral movil	Presenta aplastamiento, deformaciones o fisuras	SI	NO	
				El estado del gatillo esta en buenas condiciones	SI	NO	
				La apertura y cierre es adecuada	SI	NO	
				Los remaches estan debidamente ajustados	SI	NO	
			Cuerpo	La leva y su eje esta desgastado	SI	NO	
				La rotación de la leva es apropiada	SI	NO	
				El patin presenta algún tipo de marca o corrosión	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
				Los dientes se encuentran desgastados y/o sucios	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
TRESSE		Fecha de fabricación: Marca:	Cinta, y puntos de enganche	Se observan cortes, desgastes, roturas	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
				Tiene hilos sueltos, flojos o cortados	SI	NO	
				Hay evidencia de marcas, fisuras, deformación y/o corrosión	SI	NO	

Nota. La inspección de los equipos de protección contra caídas debe ser realizada por el trabajador responsable. La periodicidad en el diligenciamiento del presente formato debera ser como maximo 2 veces al mes, sin embargo, es obligatorio que el trabajador cada vez que use el equipo realice una revisión informal de todos los componentes.

Firma del trabajador responsable

Firma de supervisor y/o jefe inmediato

Scanned with CamScanner

(4) -

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

		VALIDO DESDE (DD MM AA)	VALIDO HASTA (DD MM AA)
CENTRO DE TRABAJO / PROYECTO	UDS: Unidad deportiva el salitre.		
LUGAR EXACTO DONDE SE VA HA REALIZAR LA ACTIVIDAD	velodromo	26 05 2025	26 05 2025.
ALTURA A LA QUE SE VA HA REALIZAR LA ACTIVIDAD	6mts - 14mts.	HORA DE INICIO: 03:00 am	HORA DE FINALIZACION: 06:00 PM.
TIPO DE TRABAJO A REALIZAR	Mantenimiento.		

DESCRIPCIÓN Y PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

Desmonte de 56 luminarias metal halide e instalación de 56 luminarias de 200w led.

LA LABOR A EJECUTAR INCLUYE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO A PARTE DE TRABAJO EN ALTURAS TALES COMO:
___TRABAJO EN CALIENTE ___ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ___ TRABAJO CON ENERGÍAS PELIGROSAS
OTRO: _____

LA ACTIVIDAD A EJECUTAR SE CLASIFICA COMO: X RUTINARIA ___ NO RUTINARIA

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

herramienta menor de mano.

DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE", NA "NO APLICA" SEGÚN CORRESPONDA

C	NC	NA	ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
X			CASCO TIPO ___CLASE ___ CON __ SIN __ BARBUQUEJO
X			PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR GAFAS DE SEGURIDAD ___ CARETA PROTECCION FACIAL ___ CARETA DE SOLDADOR ___
X			PROTECCIÓN AUDITIVA TIPO INSERCIÓN ___ TIPO COPA ___
X			PROTECCIÓN CUERPO OVEROL (PANTALON- CAMISA) JEAN ___ DRILL ___ IMPERMEABLE ___ CHAQUETA O PETO DE VAQUETA PARA SOLDAR ___
X			PROTECCIÓN MANOS GUANTES DE PROTECCION ANTICORTE: VAQUETA __ POLIURETANO __ CARNAZA __ GUANTES DE PROTECCION TERMICO: PARA SOLDAR ___ GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA: CAUCHO INDUSTRIAL __ TIPO MOSQUETERO __
X			PROTECCIÓN PIES BOTAS DIELECTRICAS __ BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA __ BOTAS TIPO SOLDADOR __

C	NC	NA	REQUISITOS TRABAJADOR(RES)
X			EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL APROBADO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
X			CERTIFICADO CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
X			SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE

C	NC	NA	PUNTOS DE ANCLAJE
		X	¿SI SE VA A TRABAJAR A SUSPENSIÓN LOS PUNTOS DE ANCLAJE CUMPLEN CON LA RESISTENCIA DE 5000 LB POR PERSONA?
		X	¿LOS PUNTOS DE ANCLAJE MÓVILES ESTÁN INSTALADOS DENTRO DE UNA ESTRUCTURA FIRME Y SÓLIDA?
		X	¿SE MANTIENE LÍNEA DE VIDA INSTALADA EN EL LUGAR?

C	NC	NA	MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
X			REALIZAR CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
X			EVALUAR NECESIDADES DE UN OBSERVADOR / VIGIA.
		X	MANTENER EXTINTOR MULTIPROPOSITO EN LAS PROXIMIDADES DEL LUGAR.
		X	MANTENER CAMILLA Y BOTIQUIN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS U OCURRENCIA DE ACCIDENTES
		X	EQUIP. DE MOVIMIENTO DE CARGA BLOQUEADOS, SEÑALIZADOS Y DEMARCADOS (QUE ACTÚAN EN LAS PROXIMIDADES)
X			MANTENER SEÑALIZADA EL ÁREA DEBAJO DEL LUGAR DE TRABAJO.
		X	INSTALAR ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
X			DEFINIR ACONDICIONAMIENTO Y DESTINO ADECUADO DE RCD GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
X			EVALUAR INTERFERENCIA / LUGAR ENERGIZADO O CON TRANSITO DE PERSONAS.

C	NC	NA	SISTEMAS PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS
X			USAR ARNÉS DE SEGURIDAD CON ESLINGA: _____
X			VERIFICAR INSPECCIÓN PRÉ-USO DE EPCC (ARNES Y ESLINGA)
		X	USAR MALLA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE PERSONAS Y/O MATERIALES
X			INSTALAR ACCESO ADECUADO Y SEGURO.
		X	UTILIZAR ANDAMIO ADECUADO Y APROBADO BAJO INSPECCIÓN PRE-USO
X			LAS ESCALERAS A UTILIZAR ESTAN DE ACUERDO AL TIPO, LONGITUD, MATERIAL, DISTANCIA DE SEGURIDAD Y RESISTENCIA QUE SE NECESITA, ADECUADAS Y APROBADAS BAJO INSPECCION PRE-USO

DOCUMENTOS ANEXOS AL PERMISO:
REGISTRO DE CHARLA DE SEGURIDAD X
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) X
PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD X
OTRO ¿CUÁL?: _____

OBSERVACIONES: _____

TÉRMINO DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIZACION PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Declaro que soy consciente de mi responsabilidad y despues de haber evaluados los peligros inherentes al trabajo a ser realizado, autorizo su ejecución siempre seguido de las precauciones y definiciones acordadas en conjunto con el emisor y el ejecutante.

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
AUTORIZÓ LA ACTIVIDAD (Residente ó Encargado)	Andres felipe jimenez V.	1014239649.	
AVALÓ (Inspector SST ó Coordinador de trabajo seguro en Alturas)	Andres felipe jimenez V.	1014239649.	

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

LISTA DE CHEQUEO TRABAJO EN ALTURAS

DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE" , NC "NO CUMPLE" , NA "NO APLICA" SEGÚN CORRESPONDA

REQUISITOS GENERALES ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
En caso de requerirse, ya diligenció los permisos de trabajo complementarios (Caliente, eléctricos, espacios confinados, etc.)?	X																					
Se han revisado las condiciones de andamios multidireccional, andamio colgante, escaleras, izaje de cargas, bordes de losa y excavación profunda mayor a 2 mt según sea la actividad ?	X																					
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	X																					

ÁREA DE TRABAJO ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención necesarias (procedimiento de comunicación, protecciones perimetrales, entre otros)?	X																					
Se encuentra el área de trabajo en orden y aseo?	X																					
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo?	X																					

EPCC - SISTEMAS DE ACCESO Aspectos a Verificar	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
Los equipos de protección personal requeridos son certificados y se encuentran en buen estado?	X																					
Los equipos y/o herramientas a utilizar han sido revisados e inspeccionados previo el inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?	X																					
El Arnés cuenta con todas sus partes, hebillas, argollas, costuras, restas, etiquetas, eslingas?. Estos elementos se encuentran en perfecto estado sin doblamientos, corrosión, cortaduras, quemaduras, costuras deshilachadas, fibras rotas, desgaste excesivo, deterioro o cualquier otra anomalía que impida el uso del mismo y además se encuentran debidamente contramarcados (etiquetados legibles)	X																					
La línea de vida se encuentra libre de empates o añediduras?	X																					
La línea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?	X																					
El sistema de prevención de caídas se encuentra protegido de aristas u otros factores que puedan comprometer su resistencia?	X																					
Los sistemas de acceso son suficientes y se encuentran en buen estado?	X																					
El sistema de acceso a utilizar esta de acuerdo al tipo, longitud, material, distancia de seguridad y resistencia que se necesita?	X																					

ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR

Aspectos a Verificar DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE" , NC "NO CUMPLE"	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
¿Se encuentra el trabajador en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo?	X																							
¿Se encuentra libre de los efectos de medicamentos que causen sueño, por ejemplo antigripales?	X																							

ENTRENAMIENTO-APTITUD-CONOCIMIENTOS DEL TRABAJADOR

Aspectos a Verificar DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE" , NC "NO CUMPLE"	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
¿La(s) persona(s) que va(n) a realizar la tarea cuenta con el certificado de capacitación TSA y examen M.O que avale que puede realizar actividades en alturas?	X																							
¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad específicas para la labor a realizar?	X																							
¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea conoce el equipo de trabajo?	X																							

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

TRABAJADORES AUTORIZADOS

En constancia de lo anterior firmo a satisfacción y declaro que he leído totalmente la lista de chequeo y que me encuento en plenas condiciones físicas, mentales, emocionales y de salud en general para realizar las tareas que me han sido asignadas.

No	NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO Y NUMERO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Emilio Medina.	79352450	Ei						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Vto/ Bno Inspector SST ó Coordinador de trabajo en alturas									
Vto/ Bno Residente ó Encargado									

Inspección final / Suspención del permiso / Cierre del permiso

¿SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD?	¿SE REALIZO ORDEN Y ASEO A LAS AREAS INTERVENIDAS?
SI [X] NO [ ]	SI [X] NO [ ]

SUSPENSIÓN DEL PERMISO

CAUSA DE LA SUSPENSIÒN: _____

FECHA DE LA SUSPENSIÒN			HORA DE LA SUSPENSIÒN
DD	MM	AA	:_____

RESPONSABLE DE LA SUSPENSIÒN	
NOMBRE Y APELLIDO	
CEDULA	
FIRMA	

CIERRE DEL PERMISO	
NOMBRE Y APELLIDO	Andres felipe Jimenez
CEDULA	1014239649
FIRMA	
FECHA CIERRE (DD / MM / AA)	26 / 05 / 25
HORA CIERRE	06:00 Am

EN CASO SE EMERGENCIA U OCURRENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN E EMERGENCIAS	
NOMBRE Y APELLIDO	Paula Andrea Romero
CEDULA	1070782662
CELULAR	3017726785

AYUDANTE DE SEGURIDAD	
NOMBREY APELLIDO	Paula Andrea Romero V.
CEDULA	1070782662
FIRMA	

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo SST FT-012
CONSORCIO [illegible] 2021		Versión 00
	Contrato de obra pública Nro	FECHA ENERO 2025
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS

Proyecto de ejecución: Contrato de obra pública Nro **Fecha de Inspección:** 26 / 05 / 25.

Datos del responsable de los equipos

Nombre: Emilio Medina. **No. de documento:** 79352450 **Cargo:** Tec. electricista.

Descripción del equipo			Componente	Criterio de verificación	Marque SI/NO según corresponda		Observación
ARNES DE CUERPO ENTERO		Fecha de fabricación: 11/20.	Correas o reatas	Estan Libres de agujeros	SI	NO	
				Las costuras se encuentran en buen estado	SI	NO	
				Estan sin grietas	SI	NO	
		Marca: Insafe.		Se observa estiramiento excesivo	SI	NO	
				Estan libres de quemaduras	SI	NO	
				Indicador de impacto intacto	SI	NO	
				Las etiquetas en buen estado y protegidas	SI	NO	
				Libres de corrosión por exposición a químicos y pinturas	SI	NO	
			Argollas, laterales, dorsal y pectoral	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan grietas	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
		Serial y/o referencia: 18057.	Hebillas	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observa picaduras y grietas	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
				Se observa corrosión	SI	NO	
PRETINA DE POSICIONAMIENTO		Fecha de fabricación: 22/24.	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
				Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
		Marca: first.	Ganchos	Se observan roturas o exposición de su contenido	SI	NO	
				Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentra intactas	SI	NO	
		Serial o referencia: 855886003l.	Etiquetas	Funcionan normalmente para apertura y cierre	SI	NO	
				Se evidencia deformación y/o doblados	SI	NO	
				Se evidencia corrosión	SI	NO	
LAZO PRUSIC		Fecha de fabricación:	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
		Marca:		Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
		Serial y/o referencia:		Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
MOSQUETON		Fecha de fabricación:	Cuerpo	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
		Marca:		Se observan grietas	SI	NO	
		Serial y/o referencia:		Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
LINEA DE VIDA		Fecha de fabricación:	Anclaje	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan grietas	SI	NO	
		Marca:		Se observa corrosión	SI	NO	
				Se observa deterioro general	SI	NO	
		Serial y/o referencia:	Cuerda	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
				Se observan hilos rotos o cortados	SI	NO	
				Certificación de la linea de vida	SI	NO	
				El diametro de la cuerda cumple con el requerido	SI	NO	
				Se observan residuos de pinturas, cambio de color o manchadas	SI	NO	
ASAP		Fecha de fabricación:	Cuerpo	El equipo presenta marcas, deformaciones, fisuras y corrosión.	SI	NO	
		Marca:	Rueda bloqueadora	La rueda se encuentra limpia y sin residuos	SI	NO	
		Serial y/o referencia:		Hay ausencia de dientes o presentan desgaste	SI	NO	
				Gira uniformemente	SI	NO	
ABSORBER		Fecha de fabricación:	Funda y cinta absorbedora	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
				Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
		Marca:		Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
				Se observan desgarros o costuras sueltas	SI	NO	
		Serial y/o referencia:		La etiqueta indicadora de cáida esta desgarrada	SI	NO	
				La funda portege correctamente la cinta absorbedora	SI	NO	
			Puntos de conexión	Los evidencian hilos sueltos o desilachados	SI	NO	
ED		Fecha de fabricación:	Placa lateral movil	Presenta aplastamiento, deformaciones o fisuras	SI	NO	
				El estado del gatillo esta en buenas condiciones	SI	NO	
		Marca:		La apertura y cierre es adecuada	SI	NO	
				Los remaches estan debidamente ajustados	SI	NO	
		Serial y/o referencia:	Cuerpo	La leva y su eje esta desgastado	SI	NO	
				La rotación de la leva es apropiada	SI	NO	
				El patín presenta algún tipo de marca o corrosión	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
				Los dientes se encuentran desgastados y/o sucios	SI	NO	
				El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
TRIPODE		Fecha de fabricación:	Cinta, y puntos de enganche	Se observan cortes, desgastes, roturas	SI	NO	
				Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
		Marca:		Tiene hilos sueltos, flojos o cortados	SI	NO	
				Hay evidencia de marcas, fisuras, deformación y/o corrosión	SI	NO	

Nota. La inspección de los equipos de protección contra caídas debe ser realizada por el trabajador responsable. La periodicidad en el diligenciamiento del presente formato debera ser como minimo 2 veces al mes, sin embargo, es obligatorio que el trabajador cada vez que use el equipo realice una revisión informal de todos los componentes.

Firma del trabajador responsable

Firma de supervisor y/o jefe inmediato

Scanned with CamScanner

(4).

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

		VALIDO DESDE (DD MM AA)	VALIDO HASTA (DD MM AA)
CENRO DE TRABAJO / PROYECTO	UVS - unidad deportiva S.		
LUGAR EXACTO DONDE SE VA HA REALIZAR LA ACTIVIDAD	Velodromo.	23 05 2025	24 05 2025
ALTURA A LA QUE SE VA HA REALIZAR LA ACTIVIDAD	6 mts - 14mts.	HORA DE INICIO: 08:00 am	HORA DE FINALIZACION: 06:00 Pm.
TIPO DE TRABAJO A REALIZAR	Mantenimiento.		

DESCRIPCIÓN Y PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

Desmonte de 56 luminarias metal halide e instalacion de 56 luminarias de 200 W led.

LA LABOR A EJECUTAR INCLUYE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO A PARTE DE TRABAJO EN ALTURAS TALES COMO:
___TRABAJO EN CALIENTE ___ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ___ TRABAJO CON ENERGÍAS PELIGROSAS
OTRO: _____

LA ACTIVIDAD A EJECUTAR SE CLASIFICA COMO: X RUTINARIA ___ NO RUTINARIA

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

herramienta menor de mano

DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE", NA "NO APLICA" SEGÚN CORRESPONDA

C	NC	NA	ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
X			CASCO TIPO ___CLASE ___ CON __ SIN __ BARBUQUEJO
X			PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR GAFAS DE SEGURIDAD ___ CARETA PROTECCION FACIAL ___ CARETA DE SOLDADOR ___
X			PROTECCIÓN AUDITIVA TIPO INSERCIÓN ___ TIPO COPA ___
X			PROTECCIÓN CUERPO OVEROL (PANTALON- CAMISA) JEAN ___ DRILL ___ IMPERMEABLE ___ CHAQUETA O PETO DE VAQUETA PARA SOLDAR ___
X			PROTECCIÓN MANOS GUANTES DE PROTECCION ANTICORTE: VAQUETA __ POLIURETANO __ CARNAZA __ GUANTES DE PROTECCION TERMICO: PARA SOLDAR ___ GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA: CAUCHO INDUSTRIAL __ TIPO MOSQUETERO __
X			PROTECCIÓN PIES BOTAS DIELECTRICAS __ BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA __ BOTAS TIPO SOLDADOR __

C	NC	NA	REQUISITOS TRABAJADOR(RES)
X			EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL APROBADO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
X			CERTIFICADO CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
X			SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE

C	NC	NA	PUNTOS DE ANCLAJE
		X	¿SI SE VA A TRABAJAR A SUSPENSIÓN LOS PUNTOS DE ANCLAJE CUMPLEN CON LA RESISTENCIA DE 5000 LB POR PERSONA?
		X	¿LOS PUNTOS DE ANCLAJE MÓVILES ESTÁN INSTALADOS DENTRO DE UNA ESTRUCTURA FIRME Y SÓLIDA?
		X	¿SE MANTIENE LÍNEA DE VIDA INSTALADA EN EL LUGAR?

C	NC	NA	MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
X			REALIZAR CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
X			EVALUAR NECESIDADES DE UN OBSERVADOR / VIGIA.
		X	MANTENER EXTINTOR MULTIPROPOSITO EN LAS PROXIMIDADES DEL LUGAR.
		X	MANTENER CAMILLA Y BOTIQUIN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS U OCURRENCIA DE ACCIDENTES
		X	EQUIP. DE MOVIMIENTO DE CARGA BLOQUEADOS, SEÑALIZADOS Y DEMARCADOS (QUE ACTÚAN EN LAS PROXIMIDADES)
X			MANTENER SEÑALIZADA EL ÁREA DEBAJO DEL LUGAR DE TRABAJO.
		X	INSTALAR ILUMINACIÓN COMPLEMENTARIA
X			DEFINIR ACONDICIONAMIENTO Y DESTINO ADECUADO DE RCD GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
X			EVALUAR INTERFERENCIA / LUGAR ENERGIZADO O CON TRANSITO DE PERSONAS.

C	NC	NA	SISTEMAS PREVENCION Y PROTECCION CONTRA CAIDAS
X			USAR ARNÉS DE SEGURIDAD CON ESLINGA: _____
X			VERIFICAR INSPECCIÓN PRÉ-USO DE EPCC (ARNES Y ESLINGA)
		X	USAR MALLA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE PERSONAS Y/O MATERIALES
X			INSTALAR ACCESO ADECUADO Y SEGURO.
		X	UTILIZAR ANDAMIO ADECUADO Y APROBADO BAJO INSPECCIÓN PRE-USO
X			LAS ESCALERAS A UTILIZAR ESTAN DE ACUERDO AL TIPO, LONGITUD, MATERIAL, DISTANCIA DE SEGURIDAD Y RESISTENCIA QUE SE NECESITA, ADECUADAS Y APROBADAS BAJO INSPECCION PRE-USO

DOCUMENTOS ANEXOS AL PERMISO:
REGISTRO DE CHARLA DE SEGURIDAD X
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) X
PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD X
OTRO ¿CUÁL?: _____

OBSERVACIONES: _____

TÉRMINO DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIZACION PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Declaro que soy consciente de mi responsabilidad y despues de haber evaluados los peligros inherentes al trabajo a ser realizado, autorizo su ejecución siempre seguido de las precauciones y definiciones acordadas en conjunto con el emisor y el ejecutante.

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
AUTORIZÓ LA ACTIVIDAD (Residente ó Encargado)	Andres felipe Jimenez V	1014239649.	
AVALÓ (Inspector SST ó Coordinador de trabajo seguro en Alturas)	Andres felipe Jimenez V.	1014239649	

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

LISTA DE CHEQUEO TRABAJO EN ALTURAS

DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE", NA "NO APLICA" SEGÚN CORRESPONDA

REQUISITOS GENERALES ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
En caso de requerirse, ya diligenció los permisos de trabajo complementarios (Caliente, eléctricos, espacios confinados, etc.)?													X			X						
Se han revisado las condiciones de andamios multidireccional, andamio colgante, escaleras, izaje de cargas, bordes de losa y excavación profunda mayor a 2 mt según sea la actividad ?													X			X						
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?													X			X						

ÁREA DE TRABAJO ASPECTOS A VERIFICAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención necesarias (procedimiento de comunicación, protecciones perimetrales, entre otros)?													X			X						
Se encuentra el area de trabajo en orden y aseo?													X			X						
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo?													X			X						

EPCC - SISTEMAS DE ACCESO Aspectos a Verificar	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
Los equipos de protección personal requeridos son certificados y se encuentran en buen estado?													X			X						
Los equipos y/o herramientas a utilizar han sido revisados e inspeccionados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?													X			X						
El Arnés cuenta con todas sus partes, hebillas, argollas, costuras, restas, etiquetas, eslingas?, Estos elementos se encuentran en perfecto estado sin doblamientos, corrosión, cortaduras, quemaduras, costuras deshilachadas, fibras rotas, desgaste excesivo, deterioro o cualquier otra anomalía que impida el uso del mismo y además se encuentran debidamente contramarcados (etiquetados legibles)													X			X						
La línea de vida se encuentra libre de empates o añadiduras?													X			X						
La línea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?													X			X						
El sistema de prevención de caídas se encuentra protegido de aristas u otros factores que puedan comprometer su resistencia?													X			X						
Los sistemas de acceso son suficientes y se encuentran en buen estado?													X			X						
El sistema de acceso a utilizar esta de acuerdo al tipo, longitud, material, distancia de seguridad y resistencia que se necesita?													X			X						

ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR

Aspectos a Verificar DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE"	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
¿Se encuentra el trabajador en condiciones optimas de salud para realizar el trabajo?	X		X																					
¿Se encuentra libre de los efectos de medicamentos que causen sueño, por ejemplo antigripales?	X		X																					

ENTRENAMIENTO-APTITUD-CONOCIMIENTOS DEL TRABAJADOR

Aspectos a Verificar DILIGENCIE CON C "SI CUMPLE", NC "NO CUMPLE"	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
¿La(s) persona(s) que va(n) a realizar la tarea cuenta con el certificado de capacitacion TSA y examen M.O que avale que puede realizar actividades en alturas?	X		X																					
¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad especificas para la labor a realizar?	X		X																					
¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea conoce el equipo de trabajo?	X		X																					

Scanned with CamScanner

	CONSORCIO BELZCON PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CODIGO:SST-021 VERSIÓN: 00 FECHA: ENERO 2025

TRABAJADORES AUTORIZADOS

En constancia de lo anterior firmo a satisfacción y declaro que he leído totalmente la lista de chequeo y que me encuento en plenas condiciones físicas, mentales, emocionales y de salud en general para realizar las tareas que me han sido asignadas.

No	NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO Y NUMERO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Emilio medina.	79352450					Firma	Firma	
2	William lozano.	14.325.045					William L	William L	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Vto/ Bno Inspector SST ó Coordinador de trabajo en alturas							Andrés	Andrés	
Vto/ Bno Residente ò Encargado							Andrés	Andrés	

Inspección final / Suspensión del permiso / Cierre del permiso

¿SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD?	
SI ☐	NO ☒

¿SE REALIZO ORDEN Y ASEO A LAS AREAS INTERVENIDAS?	
SI ☒	NO ☐

CIERRE DEL PERMISO			
NOMBRE Y APELLIDO	Andres felipe Jimenez		
CEDULA	1020396949.		
FIRMA			
FECHA CIERRE			HORA CIERRE
DD	MM	AA	08:00pm.
25	05	2025.	

SUSPENSIÓN DEL PERMISO

CAUSA DE LA SUSPENSIÒN: _____

FECHA DE LA SUSPENSIÒN			HORA DE LA SUSPENSIÒN
DD	MM	AA	:__

RESPONSABLE DE LA SUSPENSIÒN	
NOMBRE Y APELLIDO	
CEDULA	
FIRMA	

EN CASO SE EMERGENCIA U OCURRENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN E EMERGENCIAS	
NOMBRE Y APELLIDO	Paula Andrea Romero
CEDULA	1070785662.
CELULAR	3017270783.

AYUDANTE DE SEGURIDAD	
NOMBREY APELLIDO	Paula Andrea Romero V.
CEDULA	1070785662
FIRMA	

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo SST-FT-022
CONSORCIO [illegible]		Versión 00
	Contrato de obra pública Nro	FECHA: ENERO 2025
		Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS

Proyecto de ejecución: Contrato de obra pública Nro. **Fecha de Inspección:** 24/05/25.

Datos del responsable de los equipos

Nombre: Emilio Medina. **No. de documento:** 79352450. **Cargo:** Rec. Electricista.

Descripción del equipo		Componente	Criterio de verificación	Marque SI/NO según corresponda		Observación
ARNES DE CUERPO ENTERO	 Fecha de fabricación: 11/20. Marca: insafe. Serial y/o referencia: 18637	Correas o reatas	Estan Libres de agujeros	SI	NO	
			Las costuras se encuentran en buen estado	SI	NO	
			Estan sin grietas	SI	NO	
			Se observa estiramiento excesivo	SI	NO	
			Estan libres de quemaduras	SI	NO	
			Indicador de impacto intacto	SI	NO	
			Las etiquetas en buen estado y protegidas	SI	NO	
			Libres de corrosión por exposición a químicos y pinturas	SI	NO	
		Argollas, laterales, dorsal y pectoral	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan grietas	SI	NO	
			Se observa corrosión	SI	NO	
			Se observa deterioro general	SI	NO	
		Hebillas	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observa picaduras y grietas	SI	NO	
			Se observa deterioro general	SI	NO	
			Se observa corrosión	SI	NO	
PRENDA DE POSICIONAMIENTO	 Fecha de fabricación: 22/24. Marca: first Serial o referencia: 935588600351.	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
			Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
		Ganchos	Se observan roturas o exposición de su contenido	SI	NO	
			Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentra intactas	SI	NO	
		Etiquetas	Funcionan normalmente para apertura y cierre	SI	NO	
			Se evidencia deformación y/o doblados	SI	NO	
			Se evidencia corrosión	SI	NO	
LAZO PRUSIC	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
			Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
MOSQUETON	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan grietas	SI	NO	
			Se observa de corrosión	SI	NO	
			Se observa de deterioro general	SI	NO	
LINEA DE VIDA	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Anclaje	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan grietas	SI	NO	
			Se observa corrosión	SI	NO	
			Se observa deterioro general	SI	NO	
		Cuerda	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan hilos rotos o cortados	SI	NO	
			Certificación de la linea de vida	SI	NO	
			El diametro de la cuerda cumple con el requerido	SI	NO	
			Se observan residuos de pinturas, cambio de color o manchadas	SI	NO	
AAAP	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	El equipo presenta marcas, deformaciones, fisuras y corrosión.	SI	NO	
		Rueda bloqueadora	La rueda se encuentra limpia y sin residuos	SI	NO	
			Hay ausencia de dientes o presentan desgaste	SI	NO	
			Gira uniformemente	SI	NO	
ABSORBEDOR	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Funda y cinta absorbedora	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
			Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
			Se observan desgarros o costuras sueltas	SI	NO	
			La etiqueta indicadora de cáida esta desgarrada	SI	NO	
			La funda portege correctamente la cinta absorbedora	SI	NO	
		Puntos de conexión	Los evidencian hilos sueltos o desilachados	SI	NO	
ED	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Placa lateral movil	Presenta aplastamiento, deformaciones o fisuras	SI	NO	
			El estado del gatillo esta en buenas condiciones	SI	NO	
			La apertura y cierre es adecuada	SI	NO	
			Los remaches estan debidamente ajustados	SI	NO	
		Cuerpo	La leva y su eje esta desgastado	SI	NO	
			La rotación de la leva es apropiada	SI	NO	
			El patín presenta algún tipo de marca o corrosión	SI	NO	
			El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
			Los dientes se encuentran desgastados y/o sucios	SI	NO	
			El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
TRIBRIDE	 Fecha de fabricación: Marca:	Cinta, y puntos de enganche	Se observan cortes, desgastes, roturas	SI	NO	
			Hay rastro de contacto con productos químicos	SI	NO	
			Tiene hilos sueltos, flojos o cortados	SI	NO	
			Hay evidencia de marcas, fisuras, deformación y/o corrosión	SI	NO	

Nota. La inspección de los equipos de protección contra caídas debe ser realizada por el trabajador responsable. La periodicidad en el diligenciamiento del presente formato debera ser como minimo 2 veces al mes, sin embargo, es obligatorio que el trabajador cada vez que use el equipo realice una revisión informal de todos los componentes.

Firma del trabajador responsable

Firma de supervisor y/o jefe inmediato

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FT-021 Versión: 00 FECHA: ENERO 2023
CONSORCIO	Contrato de obra pública Nro	Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS

Proyecto de ejecución: Contrato de obra pública Nro. **Fecha de Inspección:** 24 | 05 | 25

Datos del responsable de los equipos

Nombre: William Lezama **No. de documento:** 1432505 **Cargo:** Tec electricista

Descripción del equipo		Componente	Criterio de verificación	Marque SI/NO según corresponda		Observación
ARNES DE CUERPO ENTERO	 Fecha de fabricación: 12/2022. Marca: ORBIT. Serial y/o referencia: 86857117	Correas o reatas	Estan Libres de agujeros	SI	NO	
			Las costuras se encuentran en buen estado	SI	NO	
			Estan sin grietas	SI	NO	
			Se observa estiramiento excesivo	SI	NO	
			Estan libres de quemaduras	SI	NO	
			Indicador de impacto intacto	SI	NO	
			Las etiquetas en buen estado y protegidas	SI	NO	
			Libres de corrosión por exposición a químicos y pinturas	SI	NO	
		Argollas, laterales, dorsal y pectoral	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan grietas	SI	NO	
			Se observa corrosión	SI	NO	
			Se observa deterioro general	SI	NO	
		Hebillas	Se evidencia desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observa picaduras y grietas	SI	NO	
			Se observa deterioro general	SI	NO	
			Se observa corrosión	SI	NO	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	 Fecha de fabricación: 03/2023. Marca: Safe. Serial o referencia: UL3112 2705.	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
			Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
		Ganchos	Se observan roturas o exposición de su contenido	SI	NO	
			Las uniones con la eslinga y el gancho se encuentra intactas	SI	NO	
		Etiquetas	Funcionan normalmente para apertura y cierre	SI	NO	
			Se evidencia deformación y/o doblados	SI	NO	
			Se evidencia corrosión	SI	NO	
LAZO PRUSIC	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Correa o reata	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
			Las costuras estas libres de puntadas, estiradas o cortadas	SI	NO	
ABSORBEDOR	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan grietas	SI	NO	
			Se observa corrosión	SI	NO	
			Se observa deterioro general	SI	NO	
LINEA DE VIDA	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Anclaje	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan grietas	SI	NO	
			Se observa corrosión	SI	NO	
			Se observa deterioro general	SI	NO	
		Cuerda	Se observa desgaste excesivo o deformaciones	SI	NO	
			Se observan hilos rotos o cortados	SI	NO	
			Certificación de la linea de vida	SI	NO	
			El diametro de la cuerda cumple con el requerido	SI	NO	
			Se observan residuos de punturas, cambio de color o manchadas	SI	NO	
AVAP	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Cuerpo	El equipo presenta marcas, deformaciones, fisuras y corrosión	SI	NO	
		Rueda bloqueadora	La rueda se encuentra limpia y sin residuos	SI	NO	
			Hay ausencia de dientes o presentan desgaste	SI	NO	
			Gira uniformemente	SI	NO	
ABSORBER	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Funda y cinta absorbedora	Se observan rasgaduras, cortes o roturas	SI	NO	
			Libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración	SI	NO	
			Hay rastro de contacto con productos quimicos	SI	NO	
			Se observan desgarros o costuras sueltas	SI	NO	
			La etiqueta indicadora de cáida esta desgarrada	SI	NO	
			La funda portege correctamente la cinta absorbedora	SI	NO	
		Puntos de conexión	Los evidencian hilos sueltos o desilachados	SI	NO	
ED	 Fecha de fabricación: Marca: Serial y/o referencia:	Placa lateral movil	Presenta aplastamiento, deformaciones o fisuras	SI	NO	
			El estado del gatillo esta en buenas condiciones	SI	NO	
			La apertura y cierre es adecuada	SI	NO	
			Los remaches estan debidamente ajustados	SI	NO	
		Cuerpo	La leva y su eje esta desgastado	SI	NO	
			La rotación de la leva es apropiada	SI	NO	
			El patín presenta algún tipo de marca o corrosión	SI	NO	
			El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
			Los dientes se encuentran desgastados y/o sucios	SI	NO	
			El orificio de conexión se encuentra en condición adecuada	SI	NO	
TRESSER	 Fecha de fabricación: Marca:	Cinta, y puntos de enganche	Se observan cortes, desgastes, roturas	SI	NO	
			Hay rastro de contacto con productos quimicos	SI	NO	
			Tiene hilos sueltos, flojos o cortados	SI	NO	
			Hay evidencia de marcas, fisuras, deformación y/o corrosión	SI	NO	

Nota. La inspección de los equipos de protección contra caídas debe ser realizada por el trabajador responsable. La periodicidad en el diligenciamiento del presente formato debera ser como minimo 2 veces al mes, sin embargo, es obligatorio que el trabajador cada vez que use el equipo realice una revisión informal de todos los componentes

William. Lezama.
Firma del trabajador responsable

Firma de supervisor y/o jefe inmediato

Scanned with CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CBZC-FR-SST-11 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 24/11/2024

Generalidades

Fecha expedición:	22-05-25	**Fecha Vencimiento:**	22-05-25
Proyecto:	Parque Santa Clara		
Fecha de Inicio de la Actividad:	22-05-25	**Duración Estimada:**	8 horas
Hora de Inicio:	7:00 am	**Hora de Finalización:**	2:00 pm
Permiso concedido a:	Harol Arboleda	**Altura aprox a trabajar:**	

Los trabajadores afirman tener las condiciones de salud requeridas para hacer la actividad a ejecutar, se sienten bien en cuanto a su estado de salud, fisicamente y emocional o mentalmente y refrendado con el curso de Altura vigente.

ITEM	NOMBRE	# de identificacion	Firma	Certificado Trabajo Altura vigente	Seguridad Social ARL/ EPS	RH
1	Harold J. Arboleda	1000.336.737		SI	SI	O+
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

TIPO DE TRABAJO:

Descripción del trabajo (Detalles importantes del trabajo): instalacion de malla de protaccion para la cancha sintetica

Tiempo estimado de realización del trabajo (Tiempo programado para realizar el trabajo):

Uso de elementos de protección personal y sistema de protección anticaídas requeridos para la labor (De acuerdo al trabajo y sitio):

Gafas Seguridad (Filtro Ultravioleta)	SI	NA	Botas de Seguridad	SI	NA	Protector Auditivo	SI	NA
Guantes para trabajo a contacto (Cuero, dieléctrico y algodón)	SI	NA	Guantes de carnaza	SI	NA	Casco con barbuquejo y mentonera (3 puntas)	SI	NA
Arnés de Seguridad	SI	NA	Línea de vida	SI	NA	Eslinga en Y	SI	NA
Eslinga de posicionamiento	SI	NA	Mascarilla	SI	NA	Anclaje Móvil o Tie Off (Tercer pretal)	SI	NA
Otros:		SI	NA					

Los elementos de seguridad y acceso se encuentran en buenas condiciones:

- Arnés certificado	SI	NA
- Eslingas y anclaje móvil, libre de nudos y amarres manuales, signos de corte, fatiga, quemadura, señales de pintura, etc	SI	NA
- Los hilos del tejido de las correas del arnés, no se encuentran rotos, quemados, huecos o con signos de desgaste	SI	NA
- Absorvedor de choque de la eslinga, no se encuentra estirado, con fisuras o cortes, su costura está integra	SI	NA
- Sistema de ajuste de las correas y hebillas sin torceduras, golpes, fisuras, signos de corrosión y desgaste	SI	NA
- Ganchos de anclaje de las eslingas con sistema de seguridad para evitar que se abran	SI	NA

Uso de equipos, herramientas y otros elementos necesarios para la seguridad (De acuerdo al trabajo y sitio):

Escalera	SI	NA	Medio de comunicación	SI	NA	Equipo de rescate	SI	NA
Pretales	SI	NA	Dotación (Pantalón y camisa manga larga)	SI	NA		SI	NA

Herramientas: destornillador Alicates malla

Otros:

Powered by CamScanner

398

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CBZC-FR-SST-11 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 24/11/2024

Los equipos y herramientas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones (Verificar que los equipos y herramientas cumplen requerimientos de calidad y seguridad)	SI	N.
Requisitos del personal y procedimiento		
El personal que realizará la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea (Técnicamente capacitada y entrenada para el trabajo y manejo de equipos y elementos de seguridad)	SI	N.
El personal que realizará la labor sabe o conoce como actuar en caso de emergencias, accidentes o incidentes de trabajo (Ha recibido capacitación al respecto, incluida la atención en primeros auxilios)	SI	N.
Se garantiza que las personas que realizarán el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso (Conocer y cumplir con los requerimientos exigidos)	SI	N.
Para nuevas tecnologías o técnicas a utilizar en operación y mantenimiento, se determinaron las medidas necesarias para el control y mitigación de los riesgos	SI	N.
Se cuenta con el procedimiento para la adecuada programación, ejecución, reporte y control de maniobras, para asegurar que las líneas y los equipos no sean energizados o desenergizados ya sea por error o de manera inadvertida, ocasionando situaciones de riesgo	SI	N.

UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL SITIO A REALIZAR EL TRABAJO (Enumerar sitios de trabajo, especificar lugares como techos, estructura, tanques, etc):

EVALUACIÓN Y CONTROL DE OTROS RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO (marcar con X):

Mecánico		Público		Químico	
Eléctrico		Locativo	✓	Carga física (Dinámica y/o Estática)	
Otros:					

LISTA DE VERIFICACION DE LA JORNADA

1	El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente (Verificar que en sitio y alrededores no existan materiales o equipos que generen riesgo y se haya instalado la señalización)	SI	N
2	El personal que realizará la labor es apto para el trabajo: Evidencia condiciones físicas y psiquicas adecuadas.	SI	N
3	Las escaleras dieléctricas cumplen con la norma para la labor a desempeñar (Escaleras apropiadas para labor, limpias, no presente deterioro, revisar puntos apoyo)	SI	N
4	El montaje y/u operación del sistema de acceso (Escalera y/o demas elementos) garantiza estabilidad y seguridad, para no sufrir volcamiento o caída y la distancia segura entre éste y las líneas energizadas	SI	N
5	Se ha inspeccionado el poste, estructura o árbol y otros contiguos que se someteran a esfuerzos y cumplen con las condiciones de seguridad para desarrollar el trabajo. De no ser así, se aseguraron con cables (retenida), resfuerzos u otros medios adecuados	SI	N
6	Se ha identificado el punto de anclaje fijo o se cuenta con un punto de anclaje móvil para el sistema de protección anticaidas.	SI	N
7	Se cumple las condiciones ambientales para iniciar los trabajos (Ausencia de tormentas eléctricas, neblina, vientos fuertes u otras)	SI	N
8	El trabajo se realiza con acompañante o vigia de seguridad	SI	N
9	Se utiliza portaherramientas que no interfiere con el arnés y los EPP, o de la línea de servicio para acceder a las herramientas.	SI	N
10	El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o un sistema equivalente donde el trabajador pueda asegurar el arnés	SI	N
11	Se han elaborado otros permisos aplicables, y se cumple con todos los requerimientos y condiciones de los mismos	SI	N

Powered by CamScanner

399

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CBZC-FR-SST-11 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 24/11/2024

12	Estan claras las Medidas de prevencion contra caidas	SI	NA
13	Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado	SI	NA
14	Verificacion de los puntos de anclaje por cada trabajador	SI	NA
15	Linea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador y debidamente certificada	SI	NA
16	Los trabajadores tienen la formacion e informacion especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas.	SI	NA
17	Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados	SI	NA
18	Existe formato de analisis de peligros por actividad (ARO, ATS)Para el analisisi de los demas riesgos del trabajo y las condiciones medio ambientales externas	SI	NA
19	Existe supervision directa para la realizacion de los trabajos (Coordinador de alturas)	SI	NA
20	Barandas de proteccion en aberturas de paredes y zonas de vacio	SI	NA

NA: No aplica

OBSERVACIONES:

AUTORIZACIÓN:

PERSONA QUE AUTORIZA/JEFE INMEDIATO:	**RESPONSABLE DEL PERMISO(COORDINADOR)**
Como encargado de la actividad notifico que he verificado que en el sitio de trabajo, se han aplicado los controles para minimizar los riesgos asociados a la actividad y los comunicaré a los compañeros de trabajo involucrados. He verificado que el estado de las herramientas, equipos y elementos de protección personal es adecuado para su utilización. Me comprometo a no apartarme de los requerimientos de seguridad. Ante cualquier cambio que pueda afectar la seguridad, suspenderé el trabajo y daré aviso a la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo.	Verifico que como emisor del permiso he revisado y he aplicado los controles asociados a la actividad minimizando así, los riesgos asociados a la misma, por consiguiente considero seguro proceder a la ejecucuón de la actividad. En caso de presentarse una emergencia sere el responsable de activar el correspondiente Plan de Emergencias.
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/JEFE INMEDIATO	**FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PERMISO DE TRABAJO**
NOMBRE COMPLETO: Harold Arboleda	**NOMBRE COMPLETO:** Angelica Cuervo.
C.C. 1.000.336.737.	**C.C.** 52.001.061.

CIERRE DE PERMISO

Entrega Supervisor Responsable del Trabajo:		Recibe Supervisor Responsable del Area:
Firma		Firma
Fecha		
Hora Inicio:		

Powered by CamScanner

400

	FORMATO DE ATS - TRABAJO SEGURO	CRZC-FR-SST-12 VERSIÓN: 01 PAG 1 DE 1 2022/12/01

ACTIVIDAD:	instalacion de malla de proteccion	CONTRATISTA:

LUGAR DE TRABAJO: Parque Santa Clara

FECHA DE INICIO: 22-05-25 HORA: 10-00 am FECHA DE FINALIZACIÓN: 22-05-25 HORA: 2:00 pm

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: MATERIALES Y EQUIPOS, USO DE HERRAMIENTAS DE MANO Y PODER.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN(Marque con una X los elementos a utilizar)

Arnès de seguridad	SI	NO	Guantes de Vaqueta	SI	X	NO	Careta tipo soldador	SI	NO
Eslinga en Y	SI	NO	Botas de seguridad con puntera	SI	X	NO	Protección Respiratoria	SI	NO
Eslinga de posicionamiento	SI	NO	Casco de seguridad con rache /Barbuquejo	SI	X	NO	Protección Auditiva	X	NO
Lina de vida honzontal	SI	NO	Gafas de seguriidad	SI	X	NO	señalización	X	NO
Linea de vida vertical	SI	NO	Guantes de Nitrilo	SI	X	NO	Orden y Aseo	X	NO
Mosquetones	X	NO	Guantes de caucho	SI		X	Dotación	X	NO

Desarrollo del Análisis Seguro de Trabajo (ATS)

Tabla de Peligros:	Biológicos:	Virus, Bacterias, hongos, Parásitos, Picaduras, Mordeduras
	Físicos:	Ruido, Iluminación, vibración, Temperaturas Extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes.
	Químico:	Polvos orgánicos e inorgánicos, Gases y o vapores, humo metálico no metálico, material particulado.
	Psicosocial:	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización el trabajo, condiciones de la tarea, jornada de trabajo.
	Biomecánicos:	Postura (prolongada, mantenida), Esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.
	Condiciones de / Seguridad:	Mecánico (elementos maquinas herramientas), eléctrico (alta y baja tensión), locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, público, trabajo en alturas, espacios confinados.
	Fenómenos Naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias granizadas, heladas).

ITEM	Alcance de los trabajos	Peligros Asociados	Consecuencia(Riesgo)	Controles
1	Alistamiento de Herramientas	Fisico -Biomecanico Quimico Biologico	Ruido Posturas prolongadas Transito de Publico	· Usar EPP · Pausas Activas · trabajo en Equipo
2	Armado de Andamio	Fisico Biomecanico condiciones Seguridad	Ruido Vibracion Posturas Prolongadas	Usar EPP Usar EPCC trabajo en Equipo
3	Instalacion de malla	Fisico Biomecanicco condiciones Seguridad	Ruido. Vibraciones Posturas Prolongadas	Usar EPP usar EPCC trabajo en Equipo
4	Desarme de Andamio	Fisico Biomecanico condiciones Seguridad	Ruido Vibraciones posturas Prolongadas	Usar EPP Pausas Activas Usar EPCC
5	Orden y Aseo	Fisico Biomecanico	Ruido Vibraciones Posturas prolongadas	Pausas Activas usar EPP
6				
7				

Powered by CamScanner

ITEM	Alcance de los trabajos	Peligros Asociados	Consecuencia(Riesgo)	Controles

Inspección de verificación diaria al ATS.

Contesto: C= Cumple NC= No cumple NA= No aplica

	Item	DD MM Año	DD MM Año	DD MM Año	DD MM Año	DD MM Año	DD MM Año
1	Las actividades establecidas concuerdan con la ejecución de la actividad del día?	22-05-15					
2	El Area de trabajo se ha demarcado y señalizado?	22-05-15					
3	Se verifica previamente el area de trabajo, equipos, herramientas y maquinaria?	22-05-15					
4	Los controles establecidos en el ATS para la prevención de consecuencias negativas se cumplen diariamente?	22-05-15					

Encargado de Obra (Supervisor)			Aprobado por (Ing. Residente, Inspector SSI)		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
Wilmer Reyna	SSI		Ingeniero Coor	SSI	

Los Miembros del equipo de trabajo deben firmar en la siguiente hoja.

NOTAS

1) Si la vigencia del ATS es superior a 1 dia, cada dia se debe verificar que los pasos a desarrollar se encuentren contemplados en este documento y por ende los peligros y controles asociados a la ejecución de los mismos. De lo contrario complementar el ATS.
2) Verificar que las condiciones iniciales (área de trabajo, clima) se mantengan, de lo contrario registrar en el ATS los peligros asociados a dichos cambios.
3) Verificar diariamente y antes de iniciar la labor el estado de las herramientas, equipos, area de trabajo y EPP a utilizar.
4) El grupo de trabajo debe leer y analizar diariamente y antes de iniciar la labor el ATS.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	FORMATO DE ATS - TRABAJO SEGURO	CBLZC-FR-SST- 12 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2022/12/01

LUGAR: Parque Santa Clara CONTRATISTA:

ACTIVIDAD: instalacion de malla

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Destornillador malla

Aplicación
Desde:
Hasta:

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
	1	Harold F. Arbolada	Encargado	Harold F. Arbolada		22-05-25
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

	FORMATO DE ATS - TRABAJO SEGURO	CDZC-FR-SST-12 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2022/12/01

ACTIVIDAD:	Mamposteria y fundida de viga	CONTRATISTA:	Stell
LUGAR DE TRABAJO:	Parque Country - Servicios Comerciales		
FECHA DE INICIO: 19-05-25 HORA: 7:00	FECHA DE FINALIZACIÓN: 21-05-25 HORA: 12:00		

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: MATERIALES Y EQUIPOS, USO DE HERRAMIENTAS DE MANO Y PODER.

Palustra, Boquillera, carretilla, taladro, martillo

MEDIDAS DE PROTECCIÓN(Marque con una X los elementos a utilizar)

Arnés de seguridad	SI	X	Guantes de Vaqueta	X	NO	Careta tipo soldador	SI	X
Eslinga en Y	SI	X	Botas de seguridad con puntera	X	NO	Protección Respiratoria	X	NO
Eslinga de posicionamiento	SI	X	Casco de seguridad con rache /Barbuquejo	X	NO	Protección Auditiva	X	NO
Línea de vida horizontal	SI	X	Gafas de seguridad	X	NO	señalización	X	NO
Línea de vida vertical	SI	X	Guantes de Nitrilo	X	NO	Orden y Aseo	X	NO
Mosquetones	SI	X	Guantes de caucho	X	NO	Dotación	X	NO

Desarrollo del Análisis Seguro de Trabajo (ATS)

Tabla de Peligros:

Biológicos:	Virus, Bacterias, hongos, Parásitos, Picaduras, Mordeduras
Físicos:	Ruido, Iluminación, vibración, Temperaturas Extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Químico:	Polvos orgánicos e inorgánicos, Gases y o vapores, humo metálico no metálico, material particulado.
Psicosocial:	Gestión organizacional, características de la organización el trabajo, condiciones de la tarea, jornada de trabajo.
Biomecánicos:	Postura (prolongada, mantenida), Esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.
Condiciones de / Seguridad:	Mecánico (elementos maquinas herramientas), eléctrico (alta y baja tensión), locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, público, trabajo en alturas, espacios confinados.
Fenómenos Naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias granizadas, heladas).

ITEM	Alcance de los trabajos	Peligros Asociados	Consecuencia(Riesgo)	Controles
1	Traslado de herramienta y materiales	Biologicos Fisicos Biomecanicos	Virus, Bacterias Ruido vibracion Esfuerzos	Uso de EPP trabajo en equipo pausas Activas
2	Armado de mamposteria y mezclado	Fisico Biomecanico Quimico	Virus Bacterias Polvos organicos Ruido, vibracion Temperatura	Uso de EPP pausas Activas Charla
3	Armado de viga con testeros	Fisico Qimico Biomecanico	Virus Bacterias Polvos organicos Ruido vibraciones	Uso de EPP pausas Activas Charla
4	Fundida de viga y pegado de bloys	Fisico Quimico Biomecanico	Ruido, Bacterias vibracion Posturas prolongadas	Uso de EPP Trabajo en Equipo pausas Activas
5	Orden y Aseo	Fisico Quimico Biomecanicos	Ruido, vibraciones Posturas, proyecciones	Uso de EPP trabajo Equipo pausas Activas
6				
7				

Powered by CamScanner

ITEM	Alcance de los trabajos	Peligros Asociados	Consecuencia(Riesgo)	Controles

Inspección de verificación diaria al ATS.

Conteste: C= Cumple NC= No cumple NA= No aplica

	Item	DD MM AÑO 19.05.25	DD MM AÑO 20.05.25	DD MM AÑO 21.05.25	DD MM AÑO	DD MM AÑO	DD MM AÑO
1	Las actividades establecidas concuerdan con la ejecución de la actividad del día?	✓	✓	✓	C		
2	El área de trabajo se ha demarcado y señalizado?	✓	✓	✓			
3	Se verifica previamente el area de trabajo, equipos, herramientas y maquinaria?	✓	✓	✓			
4	Los controles establecidos en el ATS para la prevención de consecuencias negativas se cumplen dianamente?	✓	✓	✓			

Encargado de Obra (Supervisor)			Aprobado por (Ing. Residente, Inspector SST)		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
Jorge Cardenas	Contratista	JC.	William S.	SST	

Los Miembros del equipo de trabajo deben firmar en la siguiente hoja.

NOTAS:
1). Si la vigencia del ATS es superior a 1 dia, cada dia se debe verificar que los pasos a desarrollar se encuentren contemplados en este documento y por ende los peligros y controles asociados a la ejecución de los mismos. De lo contrario complementar el ATS.
2). Verificar que las condiciones iniciales (área de trabajo, clima) se mantengan, de lo contrario registrar en el ATS los peligros asociados a dichos cambios.
3). Verificar diariamente y antes de iniciar la labor el estado de las herramientas, equipos, area de trabajo y EPP a utilizar.
4). El grupo de trabajo debe leer y analizar diariamente y antes de iniciar la labor el ATS.

Powered by CamScanner

405

	FORMATO DE ATS - TRABAJO SEGURO	CBLZC-FR-SST- 12 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2022/12/01

LUGAR: Parque Country CONTRATISTA: STEC

ACTIVIDAD: Mamposterias y Fundida de vigas

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Martillo, Boyullera, taladro

Aplicación	
Desde:	14-05-25
Hasta:	24-05-25

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
14-05-25	1	Saul Sosa	oficial			14-05-25
	2	Jorge Ava	Ayudior			
	3	Ener Fredy Huertas	Ayudior	Jhon Huertas		
	4	Jefrey Gonzalez	oficial			
	5	Julian Ospina Lopez	oficial			
	6	Jorge Castañeda	oficial especial	Carlos A. Lugo C		
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
20-05-25	1					20-05-25
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
21-05-25	1					21-05-25
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
22-05-25	1					22-05-25
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
23-05-25	1					23-05-25
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

DIA	N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA INSPECTOR SST	FECHA DE VERIFICACION
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					

Powered by CamScanner

"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"



CONTRATO DE OBRA No IDRD-SG-4060-2024

INFORME DE GESTION SOCIAL No. 7

VERSIÓN 1


CONSORCIO BELZCON IDRD 1

MAYO DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	27-05-2025	Documento original	68

CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado por:	Validado Por:
	
T.S. Viviana Paulina García Mancipe	Ing. Enrique Guzmán
Residente Social Contratista	Director de Obra Contratista


Revisado Por:	Aprobado Por:
	
T.S María del Rosario Cárdenas Junca	T.S María del Rosario Cárdenas Junca
Residente Social de Interventoría	Residente Social de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCIÓN 5
2. ALCANCE 6
3. MARCO JURIDICO 7
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 10
4.1. Objetivo General 10
4.2. Objetivos Específicos 10
5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 11
6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 13
6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 13
6.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 15
a. Volantes de Información 15
b. Valla Informativa 15
c. Convocatorias 16
6.3. PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONTROL 16
d. Reunión de Inicio 17
e. Reunión de avance de obra 17
f. Reunión de Finalización de La Obra 17
g. Reuniones adicionales y/o extraordinarias 18
h. Comités de Participación Ciudadana 18
6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 18
6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 20
a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre 20
b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes 20
a. Desmonte y entrega de mobiliario existente 20
6.6 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 21
6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL 25
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 26
TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 26
OTRAS ACTIVIDADES 26
7. PROGRAMA DE REPORTES E INFORMES 27
a. Evaluación 27
b. Seguimiento 27
c. Informe Mensual 27
d. Informe Final 28
e. Productos Entregables 28

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Marco Jurídico 7
Tabla 2. Información del Contrato 11
Tabla 3. Identificación de impactos 13
Tabla 4. Volantes de información 15
Tabla 5. Relación pendones informativos 15
Tabla 6. Indicador de cumplimiento de divulgación 16

Tabla 7. Socializaciones 17
Tabla 8. Indicador de cumplimiento de información 18
Tabla 9. Atenciones ciudadanas 19
Tabla 10. Información atención a la comunidad 19
Tabla 11. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano 20
Tabla 12. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas 21
Tabla 13. Personal femenino vinculado 21
Tabla 14. Personal vulnerable vinculado 22
Tabla 15. Personal no calificado de las localidades intervenidas vinculado 22
Tabla 16. Personal joven vinculado 23
Tabla 17. Personal adulto vinculado 23
Tabla 18. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra 25
Tabla 19. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social 26

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Trazabilidad de aprobación del volante y volante 15
Anexo 2. Registro fotográfico 16
Anexo 3. Soportes socializaciones 17
Anexo 4. Consolidado de atenciones ciudadanas 19
Anexo 5. Soportes taller de prevención 26
Anexo 6. Copia correos electrónicos 27

1. INTRODUCIÓN

El presente documento describe las actividades desarrolladas por parte del componente social, en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Gestión Social para la Red Distrital de Parques, presentando de manera clara la implementación de actividades del componente desde una perspectiva de responsabilidad social, en cumplimiento del contrato IDRD SG 4060 de 2024, cuyo objeto es "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

El presente Informe de Gestión Social, presenta el desarrollo de los siete programas principales de acción ejecutados por el Consorcio Belzcon IDRD 1, en cumplimiento de lo requerido en el anexo técnico. Su objetivo principal consiste reportar el cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Gestión Social, encaminado a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que se pudiesen generar por las obras de manera oportuna y eficiente.

Desde esta perspectiva, el presente informe reporta la implementación de los siguientes programas durante el séptimo periodo de ejecución, comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025:

- Programa de Información y Divulgación
- Programa de Participación y Control Social
- Programa de Atención a la Ciudadanía
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas
- Programa de Apoyo a la Contratación de Mano de Obra no Calificada
- Programa de Sostenibilidad Social
- Programa de Reportes e Informes

2. ALCANCE

El presente informe consolida las acciones adelantadas desde el componente social para garantizar el cumplimiento en lo propuesto desde esta área en el Plan de Gestión, para garantizar la participación ciudadana de las comunidades del área de influencia directa del proyecto; así mismo, busca presentar el contexto social de los parques objeto de intervención en desarrollo del presente contrato, identificando actores sociales e institucionales que intervienen en el espacio, así como los usos actuales y apropiaciones preexistentes y/o esperadas por la comunidad.

Cabe destacar que el alcance en las actividades a desarrollar desde el componente social, corresponden de manera estricta al desarrollo de las actividades constructivas que se ejecutan en cada uno de los parques priorizados, con base en los presupuestos avalados por la interventoría y el IDRD.

3. MARCO JURIDICO

La Carta Magna de Colombia, plantea mecanismos de participación ciudadana para involucrar a las comunidades en la construcción de normatividad, toma de decisiones, rendición de cuentas, y acciones respecto a la afectación de su vida económica, política, administrativa y cultural, es por eso que con el fin de involucrar a las comunidades en el marco del bien colectivo y defensa de los intereses comunes (Ley 99 de 1993 Títulos X y XI, Artículos 69 al 76 y la Ley 134 de 1993) se han generado espacios para permitir relaciones cercanas entre la sociedad y el estado, siendo los ciudadanos interlocutores legítimos para proteger el patrimonio, los derechos comunes y particulares, el espacio, el entorno, la integridad y conservación del medio ambiente.

Tabla 1. Marco Jurídico

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Constitución Política de Colombia de 1991 - Asamblea Nacional Constituyente	Los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política establecen en el marco del Estado Social Derecho sus principios democráticos, participativos y pluralistas, con prevalencia en el interés general y por tanto la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que los afectan a fin de garantizar el cumplimiento y efectividad de los principios, derechos y deberes sociales y del Estado consagrados en la Carta Constitucional. En relación con los derechos colectivos y del ambiente los Artículos 78 y 79 señalan que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen, así como la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos, a fin de garantizar el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
	Artículo 80: Señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo, su sostenibilidad, su conservación, su restauración o sustitución. Artículos 7 y 330 (Parágrafo), indican que la participación ciudadana, entendida como premisa fundamental de índole constitucional, se perfecciona y desarrolla mediante los mecanismos de participación allí establecidos, tales como: Derechode Petición (Art. 23), Acción de Tutela (Art. 86), Acción de Cumplimiento (Art. 87), Acciones Populares y de Grupo (Art. 88). Artículo 90: establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños jurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.
Ley 134 de 1994 Congreso de Colombia	Normas sobre mecanismos de participación ciudadana
Ley 1955 de 2019	"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad."
Acuerdo 761 de 2020	"Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"
Ley 134 de 1994	"Por lo cual se establecen los mecanismos de participación ciudadana"
Ley 1755 de 2015	"Por medio del cual se regula el Derecho fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Ley 1757 de 2015	Por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
Decreto 263 de 2003	Por el cual reglamentaran los artículos 6° y 10° del Acuerdo Distrital 078 de 2002 que dicto normas para la administración y Sostenibilidad del sistema Distrital de Parques" señala el objetivo de los comités locales de control social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del sistema distrital de parques."
Decreto Distrital 215 de 2005	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modificado por el art.23, Decreto Distrital 527 de 2014.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Decreto 308 de 2006	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital". Título III Política de Gestión para la sostenibilidad, Capitulo II Estrategia de Gestión Social".
Decreto 448 de 2007	"Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana".
Decreto 371 de 2010	Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y Organismos del Distrito Capital".
Decreto Distrital 503 de 2011	"Por la cual se adopta la política pública de participación incidente para el Distrito Capital".
Decreto 483 de 2018	"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015," Por medio del cual se adopta la Política pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 557 de 2018	"Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos recreativos y deportivos para Bogotá D.C – DRAFE y se dictan otras medidas".
Decreto 197 de 2014	"Por medio del cual se adopta la Política Publica Distrital de servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C"
Directiva 001 2017	Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la Ciudad.
Decreto 332 de 2020	Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital

Fuente: Constitución Política de Colombia y Guía de Gestión Social para la Red de Parques

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

4.1. Objetivo General

Describir las actividades realizadas por el Consorcio Belzcon IDRD 1, encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de gestión social para el desarrollo del contrato de obra 4060-2024, según las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad, así como la presentación de los resultados de la ejecución, para el séptimo mes comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025.

4.2. Objetivos Específicos

- Presentar el avance en el desarrollo de las actividades sociales por parte del Consorcio Belzcon IDRD 1, dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Social.
- Evidenciar los procesos de ejecución y seguimiento adelantados desde el contratista, en cumplimiento de cada uno de los programas establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 4060 de 2024 se firmó entre Consorcio Belzcon IDRD 1 y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, pretende beneficiar a los habitantes de diferentes localidades del distrito capital, atendiendo de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramientointegral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques asignados para tal fin con un manejo presupuestal a monto agotable.

Tabla 2. Información del Contrato

CONTRATANTE INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	
Profesional de apoyo a la supervisión técnica:	Iván Velásquez
Profesional de apoyo a la supervisión Social:	Claudia Milena Corredor
INTERVENTORÍA **Contrato IDRD - 4080- 2024**	
Interventoría:	Consorcio Santa Teresa 28
Director de Interventoría:	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Residente Social:	María del Rosario Cárdenas Junca
Objeto:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.
Duración del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación:	19 de julio de 2025
CONTRATISTA **Contrato IDRD– 4060 - 2024**	
Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1
Director de Obra:	Enrique Guzmán

Residente Social:	Viviana Paulina García Mancipe
Objeto:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD
Duración del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación:	19 de julio de 2025

6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

La Gestión Social comprende el conjunto de actividades cuyo objetivo es garantizar que la comunidad conozca, apropie y participe, en el desarrollo de las actividades de obra, sean estas mantenimiento, adecuación, rehabilitación y/o reconstrucción de los parques priorizados para el presente contrato, y se generen espacios para la interacción permanente con los ciudadanos y las ciudadanas ubicados en el área de influencia directa e indirecta del proyecto y efectuar una gestión eficiente, que cumpla con las expectativas de los beneficiarios.

Con base en lo anterior, a continuación se presenta el desarrollo de la gestión social durante el séptimo mes de ejecución de contrato a partir de los siete programas sociales.

6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Se consideran impactos aquellos efectos directos sobre los residentes en el área de influencia (tanto directa como indirectamente) de la intervención. Estos impactos pueden clasificarse según su duración (permanente/transitorio), la población que afectan (directa/indirectamente) y el tipo de afectación (positivo/negativo), entre otros aspectos.

Durante el presente periodo se mantienen los impactos identificados previo a las actividades de obra, los cuales se pretende mitigar con la ejecución del Plan de Gestión Social propuesto para aval de la interventoría y la entidad.

Tabla 3. Identificación de impactos

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	MEDIDAS A TOMAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
PRELIMINAR Y OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	PRELIMINAR / OBRA	DESINFORMACION	SOCIAL	CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD POR DESCONOCIMIENTO DEL PROYECTO, SU ALCANCE O DESARROLLO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES INFORMATIVAS PIEZAS INFORMATIVAS RECORRIDOS DE ATENCIÓN PUNTOS SATÉLITE DE INFORMACIÓN CONFORMACIÓN DE COMITÉS INSTALACIÓN DE VALLAS Y/O PEDONES

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	MEDIDAS A TOMAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	INQUIETIDES POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO	SOCIAL - TECNICO	INCREMENTO DE CONSULTAS CIUDADANAS POR DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROECTO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES DE AVANCE – FINALIZACIÓN – EXTRAORDINARIAS REUNIONES CON COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	ORDEN PUBLICO	SOCIAL - SST	ROBOS AMENAZAS BLOQUEOS ACTOS VANDÁLICOS ASONADAS	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	RECORRIDOS DE ATENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES COMUNALES DIRECTORIO INSTITUCIONAL
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A VIAS Y/O ESPACIO PÚBLICO	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR DAÑOS EN VIAS RECLAMACIONES POR DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO	NEGATIVO INDIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ACTAS DE DESMONTE ACTAS DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A PREDIOS	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR AFECTACIÓN A VIVIENDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO	NEGATIVO DIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD A PREDIOS UBICADOS EN EL AREA AFERENTE DEL PROYECTO
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	TECNICO - SOCIAL - SST	APERTURA DE VACANTES LABORALES PARA PERSONAL DE OBRA	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS – POBLACIÓN VULNERABLE - MUJERES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN Y USO INADECUADO DE ESCENARIOS	TECNICO - SOCIAL	DAÑOS A LAS OBRAS EJECUTADAS, ELEMENTOS INTALADOS, DISMINUCIÓN DE LA VIDA UTIL DE CADFA ESCENARIO	NEGATIVO DIRECTO PERMANENTE	MANUALES DE MANTENIMIENTO PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD CAPACITACIONES A COMITÉ DE PARTICIPACIÓN TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO
RECIBO	AREAS DE INTERVENCIÓN	ENTREGA DE OBRA	DECONOCIMIENTO DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	SOCIAL	APROBACIN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL IDRD Y SU IMPACTO	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO PERMANENTE	APLICACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION

6.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Este programa tiene por objeto ejecutar acciones encaminadas a garantizar la difusión del proyecto dentro del área de influencia directa, de forma tal que mitigue cualquier efecto que se pueda producir por desinformación en el territorio frente a las acciones propias del contrato. Para tal fin se deberán identificar los líderes comunales de los sectores beneficiarios con el fin de apoyarse en ellos para la difusión de la información. A continuación describe la implementación de las estrategias.

a. Volantes de Información

Durante el periodo reportado, se emitió un volante informativo, el cual se relaciona a continuación:

Tabla 4. Volantes de información

No.	OBJETO	FECHA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
10	Inicio de obra parque Simón Bolívar	01/05/2025	3	Se instala volante informativo en áreas visibles del parque, según acuerdo con la administración.

Anexo 1. Trazabilidad de aprobación del volante y volante

b. Valla Informativa

Durante el periodo reportado se instalaron los pendones informativos en los parques intervenidos por el consorcio, en cumplimiento de lo propuesto en el plan de gestión social.

Tabla 5. Relación pendones informativos

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	Palestina	Bosa	1
2	Gaitán Cortes	San Cristóbal	1

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
3	Pijaos	Rafael Uribe Uribe	1
4	Santa Clara	Teusaquillo	1
5	Simón Bolívar	Teusaquillo	1
6	Timiza	Kennedy	1
7	Valles de Cafam	Usme	1
8	El Country	Usaquén	1
9	La Andrea	Usme	1

Anexo 2. Registro fotográfico

c. Convocatorias

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se adelantaron convocatorias.

Tabla 6. Indicador de cumplimiento de divulgación

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	$\frac{\text{\# volantes entregados}}{\text{\# volantes requeridos}} \frac{3*100}{3}$	100%
PRODUCTIVIDAD	$\frac{\text{\# pendones / vallas instaladas}}{\text{\# pendones requeridos}} \frac{9*100}{9}$	100%

6.3. PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONTROL

Este programa busca "propiciar la creación de espacios de participación ciudadana que posibiliten el intercambio permanente de información entre el IDRD y la ciudadanía, garantizando una permanente y oportuna comunicación entre los actores sociales e institucionales involucrados en el proceso".

d. Reunión de Inicio

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió la celebración de reuniones de inicio con comunidad, sin embargo, se adelantaron cuatro socializaciones con administraciones, las cuales se muestran a continuación:

Tabla 7. Socializaciones

No.	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
1	Socialización actividades de mantenimiento parque Quiroga	30/04/2025	4	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque.
2	Socialización actividades de mantenimiento parque El Recreo	06/05/2025	4	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque.
3	Socialización actividades de mantenimiento parque Toberín	13/05/2025	3	Se presentan a la administración del parque, las actividades de mejoramiento priorizadas para este parque.
4	Socialización actividades de mantenimiento café El Altillo parque El Country	16/05/2025	3	Se presentan a la administración del café, el inicio de las actividades de mejoramiento priorizadas en el café.

Anexo 3. Soportes socializaciones

e. Reunión de avance de obra

Para el presente periodo, no se adelantaron reuniones de avance de obra.

f. Reunión de Finalización de La Obra

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió la celebración de reuniones de finalización.

g. Reuniones adicionales y/o extraordinarias

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se han adelantado actividades en este ítem.

h. Comités de Participación Ciudadana

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió la conformación de comités de participación.

Tabla 8. Indicador de cumplimiento de información

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de inicio celebradas / # reuniones de inicio requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# socializaciones celebradas / # socializaciones requeridas 4*100 / 4	100%
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de avance celebradas / # reuniones de avance requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de finalización celebradas / # reuniones de finalización requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# reuniones extraordinarias celebradas / # reuniones extraordinarias requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# comités de participación conformados / # comités de participación requeridos *100	N/A

6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Este programa busca atender, gestionar y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la población y promover mecanismos adecuados de diálogo y conversación en torno al proyecto.

Durante el periodo reportado en el presente informe, Se recibió una consulta ciudadana. A continuación se presenta el consolidado de consultas recepcionadas:

Tabla 9. Atenciones ciudadanas

No.	FECHA	ASUNTO	TRÁMITE	ESTADO
1	25-03-2025	La señora Mutis solicita información respecto a las obras que se están adelantando en el área de juegos infantiles del parque El Country y qué tiempo tomarán.	Se informa a la ciudadana que en parque El Country se adelantan obras de mejoramiento, dentro de las que se contempla el remplazo de los juegos actuales, los cuales presentan alto grado de deterioro y ampliación de la arenera. De igual forma se indica que se contempla el mantenimiento de bancas y bebedero del parque y mejoramiento de la red eléctrica en puntos específicos. Se espera terminar con las actividades de obra en mes y medio aproximadamente Se invita a la ciudadana a participar en la próxima reunión informativa.	Cerrada por línea telefónica.
2	19-05-2025	La señora Amparo Morales escribe al correo de gestión social solicitando ser contactada telefónicamente.	Se establece comunicación con la administración del parque, quien indica que la señora Morales solicita una reunión con el contratista para obtener información sobre el proyecto. Se informa al componente técnico, este indica que se postergue el encuentro para luego de la instalación de juegos infantiles. Se contacta a la señora Morales y se establece como compromiso informar una fecha para este encuentro el día 30 de mayo de 2025. La señora Morales solicita copia del acta de la reunión de inicio, la cual es remitida vía correo electrónico.	En seguimiento.

Anexo 4. Consolidado de atenciones ciudadanas

Con el fin de dar alcance a los requerimientos e inquietudes de la población en general, se mantienen los siguientes canales de atención virtuales que serán atendidos por la profesional social del Consorcio Belzcon IDRD 1.

Tabla 10. Información atención a la comunidad

LINEAS DE ATENCION VIRTUAL AL CIUDADANO	
No. telefónico	**Correo electrónico**
6017689259 Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	gestionsocial4060@gmail.com

Tabla 11. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano

INDICADOR	FORMULA	CUMNPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de PQRS atendidas / # de PQRS recibidas × 1*100 / 1	100%
PRODUCTIVIDAD	# de PQRS cerradas / # de PQRS recibidas × 1*100 / 2	50%

6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS

El propósito de este programa es realizar el acompañamiento en el desarrollo las actividades que tengan relación directa con la comunidad, pero cuya responsabilidad es competencia del componente técnico. Se refiere a aquellas situaciones en las que sea preciso mediaro servir como puente entre la población beneficiaria y le ejecución del proyecto como tal.

a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre

Durante el periodo reportado no se requirió el levantamiento de actas de vecindad.

b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se levantaron actas de inspección preliminar.

a. Desmonte y entrega de mobiliario existente

Durante el periodo reportado en el presente informe, se adelantó el acta de desmonte de

juegos infantiles en el parque Palestina. Esta actividad fue liderada por el componente técnico y será reportada en el siguiente periodo, una vez se encuentre aprobada para reporte desde el componente social.

Tabla 12. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de actas de inicio levantadas / # actas de inicio requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# actas de cierre levantadas / # actas de cierre requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# actas de inspección levantadas / #actas de inspección preliminar registradas 3 *100	100%
PRODUCTIVIDAD	# de actas de desmonte levantadas / # de actas de desmonte requeridas 1 *100	100%

6.6 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La generación de opciones de empleo en los territorios objeto de intervención, permite aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, más allá de los beneficios que produce la ejecución de las obras en cuanto a infraestructura. Es eso por lo que, la promoción de empleo productivo y decente es también uno de los beneficios del proyecto.

Para el mes de mayo de 2025 se contrató el personal necesario para la atención de emergencias y obras requeridas por el IDRD.

A continuación, se relaciona el personal vinculado con el proyecto durante el presente periodo:

Tabla 13. Personal femenino vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
1	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL	PERSONAL CALIFICADO
2	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL	PERSONAL CALIFICADO
3	PATRICIA SERRANO	51.923.580	ESPECIALISTA DE CALIDAD	PERSONAL CALIFICADO
4	ASTRID TOLOSA	52.423.434	ESPECIALISTA FORESTAL	PERSONAL CALIFICADO
5	MARIANA BOLIVAR	1.010.190.348	CONTADOR	PERSONAL CALIFICADO
6	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS	PERSONAL CALIFICADO

7	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
8	PAULA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
9	MARIA ANGELICA PADILLA	1.071.163.319	INSPECTORA	PERSONAL CALIFICADO
10	INGRID GARZON	1.023.896.907	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

Tabla 14. Personal vulnerable vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
11	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2	PERSONAL NO CALIFICADO ADULTO MAYOR
12	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL	ADULTO MAYOR
13	LUIS MERCADO	15.903.052	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
14	LUIS ROJAS	19.401.764	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
15	LUIS MORENO	3.241.869	MAESTRO	ADULTO MAYOR
16	ORLANDO CEPEDA	79.311.291	OFICIAL	ADULTO MAYOR
17	HENRY SILVA	19.376.960	PINTOR	ADULTO MAYOR

Tabla 15. Personal no calificado de las localidades intervenidas vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
18	JOSE MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	79.218.353	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
19	JOSE JAVIER VELASQUEZ	11.521.300	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
20	JORGE EDUARDO CHICO	1.109.843.533	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
21	DAVID CORTES	79.728.460	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
22	EDGAR ESPITIA	1.018.462.151	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
23	JEISON ANGEL	1.083.917.804	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
24	JUAN GARNICA	11.522.829	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
25	JOSE TORRES	1.051.589.363	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
26	EDILBERTO PADILLA	12.624.515	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
27	CARLOS DEL CASTILLO	98.362.534	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
28	JAIRO RUBIO	93.363.332	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
29	ESTIVEN HURTADO	1.030.678.784	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
30	JEISON ROJAS	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
31	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5.972.793	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
32	IVAN GAVIRIA	1.054.570.156	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
33	DIEGO RODRIGUEZ	80.119.526	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
34	RODRIGO MURCIA	79.825.593	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
35	MIGUEL RUIZ	79.457.251	AYUDATE	PERSONAL NO CALIFICADO
36	ROBERTO LUENGO	1.214.466.986	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

37	HALEXY GARCIA	79.991.678	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
38	RICARDO LABARCES	84.073.924	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

Tabla 16. Personal joven vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
39	ROSSY CATALINA RUBIO	1.001.203.623	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
40	JEFERSON ARTEAGA	1.048.223.509	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
41	KEVIN ACOSTA	1.079.932.748	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
42	JONATHAN HURTADO	1.000.619.668	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
43	IVAN UMBA	1.000.017.583	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

Tabla 17. Personal adulto vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
44	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA	PERSONAL CALIFICADO
45	ALFONSO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.438.571	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
46	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
47	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
48	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
49	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
50	ERVIN ARTUTO RODRIGUEZ DUARTE	79.878.077	CADENERO 1	PERSONAL CALIFICADO
51	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO	PERSONAL CALIFICADO
52	DALMIRO SERRATO AYA	93.421.303	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
53	CRISTIAN MALDONADO	1.023.013.499	INSPECTOR	PERSONAL CALIFICADO
54	WILLIAM SEGURA	1.031.122.774	RESIDENTE SST	PERSONAL CALIFICADO
55	SEBASTIAN RODRIGUEZ	1.030.661.956	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
56	ANDRES JIMENEZ	1.014.239.649	ESPECIALISTA ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
57	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PERSONAL CALIFICADO
58	JHONY MAURICIO ROJAS	80.209.784	ELECTRISCISTA	PERSONAL CALIFICADO
59	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
60	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
62	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
62	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
63	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
64	JOSE DAVID PATIÑO	1.014.197.115	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
65	OSCAR DARIO CARDENAS	1.024.543.912	RESIDENTES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	PERSONAL CALIFICADO
66	SAUL GOMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO DE OBRA	PERSONA CALIFICADO
67	CHRISTIAN ORLANDO NARANJO	1.031.146.624	INSPECTOR SST	PERSONAL CALIFICADO

68	CRISTIAN FELIPE ARDILA	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
69	ANDRES MAURICIO TAVERA	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
70	JUAN MAURICIO GOMEZ	2.968.575	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
71	WILSON ROJAS AUZAQUE	12.209.758	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
72	JHON FREDY HUERTAS	90.764.602	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFIADO
73	JAIRO CASTAÑEDA	3.256.087	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
74	CAMPO ELIAS VARGAS	7.210.085	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
75	JAIR ALONSO	1.032.419.520	RESIDENTE	PERSONAL CALIFICADO
76	CARLOS ANDRES CHAVARRO	1.026.251.328	CONDUCTOR	PERSONAL CALIFICADO
77	JEFERSON CAMARGO	1.033.775.106	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
78	EMILIANO CAMARGO	4.118.907	MAESTRO	PERSONAL CALIFICADO
79	RENE CAMARGO	73.563.773	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
80	JAIDER CAMARGO	80.858.863	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
81	EMILIO MEDINA	79.352.750	ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
82	JOSE MARTINEZ	1.032.383.946	ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
83	ALEXANDER DAZA	1.070.324.519	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
84	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
85	NEY SANTANA	73.030.088	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
86	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
87	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO	PERSONAL CALIFICADO
88	CALIXTO ANGULO RIASCOS	5.360.261	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
89	LUIS ALFONSO NIÑO FORERO	79.598.293	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
90	LUIS ALBERTO QUINTERO FRANCO	80.453.101	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
91	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
92	WILLIAM MUÑOZ	79.830.829	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
93	EDELMIRO TOVAR	1.676.387	PINTOR	PERSONAL CALIFICADO
94	RUDY HERRERA	3.159.427	PINTOR	PERSONAL CALIFICADO
95	ABEL BARRERA	79.986.517	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO
96	JHON FIGUEREDO	79.894.196	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
97	YEFERSON LEON	1.024.564.338	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
98	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
99	JUAN CAMILO FALLA	1.013.662.731	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
100	WILLIAM LEZAMA	14.325.045	ELECTRICISTA	PERSONAL CALIFICADO

Nota: Para efectos de la división de la población contratada en grupos etarios, se tendrá en cuenta la estratificación establecida por el Ministerio de Salud, a saber, juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más).

Tabla 18. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de mujeres contratadas / # personas contratadas = 10*100 / 100	10%
PRODUCTIVIDAD	# de personas vulnerables contratadas / # personas no calificadas contratadas = 7*100 / 23	30%
PRODUCTIVIDAD	# de personas de la localidad contratadas / # personas no calificadas contratadas = 21*100 / 23	91%
PRODUCTIVIDAD	# de personas jóvenes contratadas / # personas contratadas = 5*100 / 100	5%

6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Este programa tiene como finalidad promover en los ciudadanos actitudes de apropiación, buen uso y cuidado de los parques del Sistema Distrital, además de contribuir con el aprovechamientode la comunidad frente al espacio público.

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió adelantar actividades relacionadas con la sostenibilidad de las obras.

CAPACITACIÓN MANUALES DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se adelantaron capacitaciones de mantenimiento relacionadas con las comunidades de los parques intervenidos. Es importante recalcar que, en gran medida, las actividades adelantadas en ejecución de proyecto a la fecha, corresponde a atención de acciones correctivas inmediatas.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se aplicaron encuestas de satisfacción relacionadas con las comunidades de los parques intervenidos. Es importante recalcar que, en gran medida, las actividades adelantadas en ejecución de proyecto a la fecha, corresponde a atención de acciones correctivas inmediatas.

TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante el periodo reportado en el presente informe, se programó la segunda jornada para la celebración de talleres de prevención de violencia de género con personal en obra. Esta actividad tuvo lugar el día 30 de abril de 2025.

Anexo 5. Soportes taller de prevención

OTRAS ACTIVIDADES

Durante el mes de mayo de 2025 no se realizaron actividades adicionales.

Tabla 19. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# estrategia pedagógica ejecutada / # estrategia pedagógica programada *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# capacitaciones celebradas / # capacitaciones requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# talleres celebrados / # talleres requeridos 1*100	100%
PRODUCTIVIDAD	# encuestas aplicadas / # encuestas requeridas *100	N/A

7. PROGRAMA DE REPORTES E INFORMES

De acuerdo con el Plan de Gestión Social del IDRD, este programa contempla lo siguiente:

a. Evaluación

Dentro de presente informe se incluye la evaluación adelantada por parte del contratista a la gestión desarrollada durante el periodo. Se evidencia la afectación de los indicadores relacionados con los porcentajes de contratación de personal femenino, pues si bien el 10% del total del personal contratado es femenino, no se cuenta con personal femenino no calificado. Esto puede radicar en el hecho de que los cargos de obra son ocupados predominantemente por personal masculino.

Frente al porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de las localidades beneficiarias del contrato para el presente periodo se superó el requerimiento, pues del 30% requerido, se cuenta con un 91%.

b. Seguimiento

Para el periodo reportado no se convocó al componente social a participar en los comités semanales de seguimiento, sin embargo, desde la dirección de obra se socializó con interventoría e IDRD el avance del área.

c. Informe Mensual

Se remite el informe de gestión social No. 6 el día 25 de abril vía correo electrónico, se reciben observaciones por parte de interventoría requiriendo la actualización del personal contratado durante el periodo el día 28 de abril. El día 29 de abril se remite la información actualizada a interventoría para revisión y aprobación. El día 30 de abril se recibe aprobación del informe para impresión y radicación oficial.

Anexo 6. Copia correos electrónicos

d. Informe Final

No aplica para el presente periodo. Este documento será entregado por el Consorcio Belzcon IDRD 1, una vez terminado el proyecto.

e. Productos Entregables

No aplica para el presente periodo.

ANEXO 1

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

VOLANTE DE INICIO PARQUE SIMÓN BOLIVAR

4 mensajes

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 29 de abril de 2025, 3:19 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

En la socialización celebrada con la administradora del parque Simón Bolívar, se quedó en el compromiso de hacerle llegar un volante de inicio para fijarlo en las carteleras del parque, por lo anterior te envío el volante propuesto, para tu revisión y aprobación.

Atentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

10. Inicio de obra parque Simón Bolivar.pptx
719K

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 29 de abril de 2025, 3:26 p.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Remito observación de la entidad.

---------- Forwarded message ---------
De: **Claudia Milena Corredor Mahecha** <claudia.corredor@idrd.gov.co>
Date: mar, 29 abr 2025 a las 15:24
Subject: Re: VOLANTE DE INICIO PARQUE SIMÓN BOLIVAR
To: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Hola. Por favor agregar al título la palabra parque

CLAUDIA CORREDOR
Profesional especializada
ÁREA PROMOCIÓN DE SERVICIOS
claudia.corredor@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(601) 660 5400 Ext. 605 - 603

El mar, 29 de abr de 2025, 3:21 p. m., SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> escribió:

> Buenas Tardes
>
> Remito volante informativo de inicio de obra para proceso de revisión.
> [Texto citado oculto]

437



Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 30 de abril de 2025, 8:00 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto se remite volante ajustado.

Atentamente,
[Texto citado oculto]

10. Inicio de obra parque Simón Bolivar.pptx
719K

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 30 de abril de 2025, 10:55 a.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenos Días Paulina

Remito aprobación de volante informativo.

---------- Forwarded message ---------
De: **Ivan Orlando Velasquez Clavijo** <ivan.velasquez@idrd.gov.co>
Date: mié, 30 abr 2025 10:54 a. m.
Subject: Re: VOLANTE DE INICIO PARQUE SIMÓN BOLIVAR
To: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>
Cc: Claudia Milena Corredor Mahecha <claudia.corredor@idrd.gov.co>

Aprobado.

El mié, 30 abr 2025 a las 8:22, SOLIUN SOCIAL (<social.soliun@gmail.com>) escribió:
> Buenos días
>
> Remito volante ajustado.
> [Texto citado oculto]

438


Deja una huella verde, ahorra papel,
energía y agua.
¡No imprimas
este correo!
BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte
Calle 63 # 59A - 06
AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

439

VOLANTE INFORMATIVO
INICIO DE OBRA
MANTENIMIENTO DEL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR
CÓDIGO 13 - 089
LOCALIDAD TEUSAQUILLO

CONTRATISTA
Consorcio Belzcon IDRD 1

CONTRATO No.
4060 de 2024

FECHA DE INICIO
20 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN
19 de julio de 2025

INTERVENTORÍA
Consorcio Santa Teresa 28

CONTRATO No.
4080 de 2024



Atención a la Comunidad:

Paulina García
Profesional Social Contratista

Atención virtual y telefónica al ciudadano:

Días de atención:
Lunes a Viernes

Horario de atención:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfono:
6017689259

Correo electrónico:
gestionsocial4060@gmail.com

Descripción del Proyecto:

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1 le informan a la comunidad de la localidad de Teusaquillo sobre el inicio de actividades de mantenimiento de la zona de juegos infantiles del parque Simón Bolívar, en ejecución el contrato Nro. 4060 de 2024 cuyo objeto es el **"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** Las actividades iniciarán a partir del día 2 de mayo de 2025, por lo tanto, invitamos a todas las personas a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Por favor no dañar la polisombra, pues tiene una función protectora hacia la comunidad aislando el área de intervención
- No invadir el espacio de la obra
- Tener precaución con la entrada y salida de material de obra
- Mantener a los menores que usan el parque y a las mascotas alejados del área de intervención
- Contamos con personal de brigada de aseo, para evitar que los desechos de la obra impacten negativamente a la comunidad.

"Agradecemos su paciencia y colaboración"

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ 24

ANEXO 2

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	MAYO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTIENEN PENDONES INFORMATIVOS EN LOS PARQUES PALESTINA, GAITÁN CORTES, PIJAOS Y
SANTA CLARA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	MAYO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024		
Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL
Dirección:	VARIOS					Barrio/vereda	GENERAL
Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA				

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE MANTIENEN PENDONES INFORMATIVOS EN LOS PARQUES SIMON BOLIVAR, EL COUNTRY, TIMIZA
Y VALLES DE CAFAM

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	DIVULGACION INICIO DE OBRA	Fecha	MAYO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	GENERAL

Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL

Programa PGS:	INFORMACION Y DIVULGACION	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:



HAGA CLICK DENTRO DEL CUADRO E INSERTE LA IMAGEN

HAGA CLICK DENTRO DEL CUADRO E INSERTE LA IMAGEN

HAGA CLICK DENTRO DEL CUADRO E INSERTE LA IMAGEN

Observaciones: SE MANTUVO PENDON INFORMATIVO EN EL PARQUE LA ANDREA

ANEXO 3

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar - parque Quiroga	DD	MM	AA
N/A		30	04	2025

LUGAR: PARQUE QUIROGA **HORA DE INICIO:** 9:30 a.m. **HORA FIN:** 10:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
David Patiño	Inspector Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Angélica Cuervo	Residente SST	Cs. Belzcon IDRD 1
Luis Felipe Munar	Administrador Parque	IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Recorrido
2. Presentación de los participantes	5. Cierre de la reunión
3. Presentación de las actividades priorizadas en el parque	

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión de socialización preliminar con la administración del parque Quiroga, con el fin de oficializar las actividades a ejecutar en cumplimiento del contrato de obra IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

La profesional social de obra realiza la apertura de la reunión, realizando su presentación como trabajadora del Consorcio Belzcon IDRD 1, presenta al ingeniero David Patiño encargado de la obra y la ingeniera Angélica Cuervo, residente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la firma contratista. Por parte de la administración del Parque participa el señór Luis Felipe Munar.

Teniendo en cuenta que en comunicaciones anteriores entre la administración y el áea técnica se presentaron los contratos dc obra e interventoría, se procede a informar de manera oficial las actividades técnicas a desarrollar en el parque Quiroga por parte del ingeniero Patiño:

- Teniendo en cuenta que la afectación de la cancha de baloncesto se afectó por manejo de aguas, se construirá filtros en ambos lados de la cancha
- Se intervendrá la cuneta contigua a la cancha
- Secambiará el piso de la cancha, áltamente deteriorado, por lo que se levantará la carpeta existente, se alistará la estructura y se instalará una carpeta nueva y se aplicará pintura acrílica sintética
- Se instalará malla contra impacto en el costado norte de la cancha
- Se reparará el andén ubicado en el costado oriental de la cancha
- Se reparará la puerta de acceso al coliseo

La administración del parque indica que no hay actividades programadas en este espacio que se afecten por la obra. Con respecto a la intrvención del acceso al coliseo no se generarán inconvenientes,tenendo en cuenta qe hay otro acceso principal. Se recomienda al contratista revisar las condiciones en la que se ingresará el material a la obra, específicamente el asfalto, dada la ubicación de la cancha dentro del parque, por lo que se revisa el acceso por vías aferentes al parque en compañía del administrador. Se establece que se retirarán uno o dos módulos del cerramiento para el ingreso del asfalto al parque. Por lo anterior, se solicita tener en cuenta las condiciones de seguridad del parque, pues en horario nocturno se cuenta con personal de vigilancia femenino y en el sector se nota alta presencia de habitantes de calle. Se autoriza al contratista el uso de baños del parque y área para almacenamiento de herramienta y vestuario.

TEMAS TRATADOS

A continuación se presentan los componentes de apoyo iniciando por el área ambiental, mancionando la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición así como jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones, lo que pretende evitar que las demás áreas no intervenida se encuentren libres de material disperso que puedan entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el área SST, se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que labora con el Consorcio Belzcon IDRD 1 esta identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y carnetizados con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantarán tareas encaminadas a minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el parque cuenta con afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instala señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad no ingresar a las áreas delimitadas para su seguridad. Desde el componente social se dan a conocer actividades de información y divulgación para informar a la comunidad de los detalles de la obra realizada. Se dieron a conocer los canales habilitados por el consorcio para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones derivadas de la ejecución del proyecto: en primer lugar la línea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com.

Se propone emitir volante de inicio una vez se de paso a las actividades de obra, para ubicarlo en las carteleras informativas del parque.

Se da por terminado el encuentro con el compromiso de informar a la administración, previo al inicio de cualquier actividad de obra.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Remisión de volante informativo de inicio	Contratista	Por definir

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**		
Observaciones					
Se observa la asistencia y participación de los usuarios de la cancha intervenida. La comunidad en general requiere la instalación de malla de contensión por el costado occidental de la cancha para evitar accidentes de tránsito.					

Siendo las 10:40 a,m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	**FIRMA**	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	**NOMBRE**	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	**CARGO**	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Socialización Parque Quiroga FA-205 FECHA: 30 09 2025

HORA INICIAL 9:30 HORA FINAL 10:20 LUGAR Parque Quiroga.

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X							ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
			Se identifica como:			Tiene discapacidad		Pertenece a un grupo étnico					
			Hombre	Mujer	Otro	SI	NO	SI	NO				
1	Luis Felipe Muñoz C.	33	X				X		X	Admon Parque	Quiroga@IDRD.GOV.CO	3149453502	
2	David Patiño G.	36	X				X		X	Comercio Belzon	dpatino.bzc@gmail.com	3223116400	
3	Angélica Maria Cano	43		X			X		X	Comercio Belzon	alvermabzc@gmail.com	312 4216417	
4	Sabina Garcia C.	<12		X			X		X	Comercio Belzon	[illegible]	3000059475	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.1

9 de 12

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar - parque El Recreo	DD	MM	AA
N/A		06	05	2025

LUGAR: PARQUE EL RECREO **HORA DE INICIO:** 10:20 a.m. **HORA FIN:** 11:15 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Jhon Santana	Inspector Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Andrés Córdoba	Inspector Técnico	Cs. Santa Teresa 28
Julieth Fernanda Salgado	Administradora Parque	IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Recorrido
2. Presentación de los participantes	5. Cierre de la reunión
3. Presentación de las actividades priorizadas en el parque	

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión de socialización preliminar con la administración del parque El Recreo, con el fin de oficializar las actividades a ejecutar en cumplimiento del contrato de obra IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

La profesional social de obra realiza la apertura de la reunión, realizando su presentación como trabajadora del Consorcio Belzcon IDRD 1 y presenta al ingeniero Jhon Santana encargado de la obra. A continuación se presenta el ingeniero Andrés Córdoba, inspector por parte de la interventoría. Por parte de la administración del Parque participa laseñora Julieth Fernanda Salgado.

Teniendo en cuenta que en comunicaciones anteriores entre la administración y el área técnica se presentaron los contratos de obra e interventoría, se procede a informar de manera oficial las actividades técnicas a desarrollar en el parque El Recreo por parte del ingeniero Santana:

- Mantenmiento de sendero peatonal contigua a la cancha sintética y el tramo de los biosaludables la cancha de baloncesto junto al CAI
- Se cambiarán las rejillas delos cárcamos que se enucentran ubicadas frente al centro comercial, dado su deterioro
- Se intervendrá el área de juegos infantiles (Castillo), se pasaron propuestas de reemplazo las cuales se encuentran en estudio
- Se intervendrá el piso de caucho de esta misma área,el cual se encuentra deteriorado
- Reemplazo de cajas de inspección averiadas

La administración pregunta si dentro del contrato se incluye el mantenimiento de la pista de patinaje, a lo cual se responde que no, solamente las actividades socializadas.

Se indica que se iniciará por la intervención del sendero peatonal junto a la cancha sintética y que se revisará la cuneta que se encuentra deteriorada. Con respecto a los biosaludables, se está estudiando la posibilidad de adelantar acciones de mantenimiento específico para la reposición de piezas faltantes.

Se autoriza al contratista el uso de baños del parque y área de camerinos de las canchas sintéticas para almacenamiento de herramienta y vestuario del personal.

A continuación se presentan los componentes de apoyo iniciando por el área ambiental, mancionando la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición así como jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones, lo que pretende evitar que las demás áreas no intervenida se encuentren libres de material disperso que puedan entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el área SST, se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que labora con el Consorcio Belzcon IDRD 1 esta identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y carnetizados con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantarán tareas encaminadas a minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el parque cuenta con afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instala señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad no ingresar a las áreas delimitadas para su seguridad.

TEMAS TRATADOS

Desde el componente social se dan a conocer actividades de información y divulgación para informar a la comunidad de los detalles de la obra realizada. Se dieron a conocer los canales habilitados por el consorcio para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones derivadas de la ejecución del proyecto: en primer lugar la línea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com.

Se realiza recorrido por el área a intervenir, en el que la administradora solicita revisar la posibilidad de intervenir gimnasio al aire libre y los baños de la administración, los cuales presentan problemas hidrosanitarios. Se da por terminado el encuentro con el compromiso de informar a la administración, previo al inicio de cualquier actividad de obra.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Revisión de intervención de biosaludables y baños de la administración.	Contratista - interventoría	Por definir

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO	
Observaciones				

Se observa la asistencia y participación de los usuarios de la cancha intervenida. La comunidad en general requiere la instalación de malla de contensión por el costado occidental de la cancha para evitar accidentes de tránsito.

Siendo las 11:15 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	FIRMA	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Socialización Preliminar Parque El Recreo FECHA: 06 05 2026

HORA INICIAL: 10:20 HORA FINAL: _____ LUGAR: Parque El Recreo.

NOTA: las grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X							ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
			Se identifica como:			Tiene discapacidad		Pertenece a un grupo étnico					
			Hombre	Mujer	Otro	SI	NO	SI	NO				
1	Duleth Fernando Salgado B	29		X			X		X	IDRD	elrecreo@idrd.gov.co	3005444478	
2	Andres Cardaba	36	X				X		X	CST 28 Interventoría	Proyectos6@eduinsa.co	3144394929	
3	John Carlos Santana B	30	X				X		X	Consorcio Belcon IDRD 1	Jhon.santana.bzc@gmail.com	3222280446	
4	Paulina Escobar	42		X			X		X	Belcon	[illegible]	[illegible]	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Socialización preliminar - parque Toberín	DD	MM	AA
N/A		13	05	2025

LUGAR: IDRD **HORA DE INICIO:** 2:00 p.m. **HORA FIN:** 2:45 p.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Claudia Pedraza	Residente Técnico	Cs. Belzcon IDRD 1
Paulina García	Residente Social	Cs. Belzcon IDRD 1
Katherine Monroy	Administradora Parque	IDRD

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Recorrido
2. Presentación de los participantes	5. Cierre de la reunión
3. Presentación de las actividades priorizadas en el parque	

TEMAS TRATADOS

Se da inicio a la reunión de socialización preliminar con la administración del parque Toberín, con el fin de oficializar las actividades a ejecutar en cumplimiento del contrato de obra IDRD 4060 de 2024 que tiene como objeto el "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parquesque integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

La profesional social de obra realiza la apertura de la reunión, realizando su presentación como trabajadora del Consorcio Belzcon IDRD 1 y presenta a la ingeniera Claudia Pedraza residente de la obra. Por parte de la administración del parque participa la señora Katherine Monroy.

Teniendo en cuenta que en comunicaciones anteriores entre la administración y el área técnica se presentaron los contratos de obra e interventoría, se procede a informar de manera oficial las actividades técnicas a desarrollar en el parque El Recreo por parte de la ingeniera Pedraza:

-Mantenimiento de cerramiento perimetral de la cancha sintética: para esta actividad se requiere el lijado para retiro de la pintura actual, aplicasión de anticorrosivo y posterior pintura. Estas actividades inicialmente no requiere de cierre de la cancha, por lo que no se afectará la programación que se tenga.
- Cambio de módulos deteriorados: se reemplazarán los módulos del cerramiento de la cancha que de acuerdo al diagnóstico presentan un deterioro significativo. Esta actividad será la última en realizar y requerirá del cierre de la cancha, por lo que se coordinará con la administración mínimo 4 dias antes para no afectar la programación de alquileres de este espacio.

La administración indica que informando previamente, se programará apoyo del personal del parque para evitar el acceso de la comunidad a las canchas durante las actividades de obra. Igualmente se informa al contratista que se tomará registro del avance de la obra.

A continuación se revisan otros escenarios a cargo de la misma administración para revisar actividades a ejecutar.

A continuación se presentan los componentes de apoyo iniciando por el área ambiental, mancionando la utilización de materiales provenientes de proveedores aprobados por el distrito por su cumplimiento de las medidas de manejo ambiental la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición así como jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones, lo que pretende evitar que las demás áreas no intervenida se encuentren libres de material disperso que puedan entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el área SST, se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que labora con el Consorcio Belzcon IDRD 1 esta identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y carnetizados con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantarán tareas encaminadas a minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el parque cuenta con afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instala señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad no ingresar a las áreas delimitadas para su seguridad.

TEMAS TRATADOS
Desde el componente social se dan a conocer actividades de información y divulgación para informar a la comunidad de los detalles de la obra realizada. Se dieron a conocer los canales habilitados por el consorcio para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones derivadas de la ejecución del proyecto: en primer lugar la línea telefónica número 6017689259 y el correo electrónico gestionsocial4060@gmail.com. Finalizando el encuentro, la administración solicita tener en cuenta la necesidad de bicicleteros en el parque, lo que se consultará con interventoría e IDRD. Se da por terminado el encuentro con el compromiso de informar a la administración, previo al inicio de cualquier actividad de obra.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informar a la administración 4 días antes de los cierres para cambio de módulos	Contratista	Por definir
Revisión de intalación de bicicleteros.	Contratista - interventoría	Por definir

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		
Observaciones					
Se observa la asistencia y participación de los usuarios de la cancha intervenida. La comunidad en general requiere la instalación de malla de contensión por el costado occidental de la cancha para evitar accidentes de tránsito.					

Siendo las 11:15 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	FIRMA	Paulina García M.	
NOMBRE	Paulina García M.	NOMBRE	Paulina García M.	
CARGO	Profesional Social	CARGO	Profesional Social	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina García Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Divulgación Actividades Toberín FECHA: 18 05 2025

HORA INICIAL _____ HORA FINAL _____ LUGAR IDRD.

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Katherine Nancy Giraldo	37		X			X		X	IDRD	Katherine.nancy@idrd.gov.co	312 114 4834	
2	Paulina Garavito	42		X			X		X	Coordinadora Toberín	paulinagaravito1406@gmail.com	3102237855	
3	Claudia Tolosa			X			X		X	DS Barrios IDRD	idrd1406.b2c@gmail.com	3015599368	— " —
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS v.1

ksh

ACTA No. 2	COMITÉ/REUNIÓN Socialización Inicio Café El Altillo	DD 16	MM 05	AA 2025

LUGAR: Parque El Country HORA DE INICIO: 12:00 m. HORA FIN: 12:40

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Gonzalo Orozco	Admon Café	Café Altillo.
Felipe Ardila	Inspector de Obra	Cs Belzcon IDRD 1
Paulina Garcia	R. Social de Obra	Cs Belzcon IDRD 1

ORDEN DEL DIA

1. Socialización actividades técnicas
2. Acuerdos participación de Obra
3. Cierre de la actividad.

TEMAS TRATADOS

1. Se realiza Socialización con la administración del café el altillo, con el fin de determinar las condiciones del inicio de actividades (de inicio y de obras de mantenimiento en el café. Inicialmente se intervendrá el área de servicio, mejorando el piso con polido, cambio de piezas y labrada. Para esta actividad se requiere el retiro de mesas y demás mobiliario por lo que se solicita a la admon liberar el espacio. Se aislará el area con plastico en el MEDIO del area de mostrador. El cronograd intervenido entre el 26 y 30 de mayo de 2025, sujetos a inconvenientes climáticos.
2. Para el area de bodega, se solicita por parte de la administración tomar en cuenta el mantenimiento de cubierta, lo que genera la afectación directa, por lo que en este punto se requiere adelantar cambio de tejas y reparaciones a que haya lugar durante este mismo tiempo; teniendo en cuenta que no habrá personal y posterior

mente adelantar las reparaciones internas. Al respecto se debe tener en cuenta el espacio reducido y garantizar la cadena de frio con funcionamiento de las neveras. Para estas adecuaciones se consideran las condiciones climaticas dada la afectacion de la cubierta y moho por humedad producto de las lluvias.

3. Estableciendo los acuerdos contemplados en la presente acta, se da cierre a la actividad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Socializar lo consignado en el acta	Concesionario / Admon Cafe	26-30/05/25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
Ninguna				

Siendo las 12:40 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		***	***
NOMBRE	Paulina García	***	***
CARGO	Coord Contratación	***	***

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Socialización Inicio de Obra | FECHA: 16 05 2025

HORA INICIAL 12:00 | HORA FINAL 12:40 | LUGAR Café El Alhlo

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Gonzalo Cruz	39	X				X		X	Consorcio Belalcazar	elalhlocafe@hotm	3150026	
2	Felipe Ardila	29	X				X		X	CS Belalcazar	opation Social/HOTMAIL	3186726575	
3	Paulina Garcia	42		X			X		X			3007038795	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Política puedan ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-protecciondedatos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.1

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	SOCIALIZACIONES DE INICIO	Fecha	MAYO DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024
Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X
Localidad / Comuna	GENERAL				
Dirección:	VARIOS	Barrio/vereda	GENERAL		
Programa PGS:	PARTICIPACION Y CONTROL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA		

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE REALIZARON LAS SOCIALIZACIONES DE INICIO REQUERIDAS EN EL PERIODO

ANEXO 4

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FORMATO CONSOLIDADO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1	**Contrato No.**	4060 - 2024	**Duración (Meses)**	8	**Fecha inicio:** 20/11/2024	**Fecha Finalización** 19/07/2025
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD						
Profesional Social	PAULINA GARCIA MANCIPE						

CONSULTA No.	FECHA DE RECEPCION	NOMBRE DEL PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	TIPO DE CONSULTA				ESTADO		FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
					P	Q	R	S	C	A		
1	25/03/2025	MELISA MUTIS	3124475314	NO REPORTA				X	X		25/03/2025	SE ATIENDE LA SOLICITUD DE LA PETICIONARIA RELACIONADA CON LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL PARQUE EL COUNTRY Y SU DURACIÓN.
2	19/05/2025	AMPARO MORALES	314 3335897	amparomoralesdetejada@yahoo.com				X		X	EN SEGUIMIENTO	SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE, QUIEN INDICA QUE LA SEÑORA MORALES SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO. SE INFORMA AL COMPONENTE TÉCNICO, ESTE INDICA QUE SE POSTERGUE EL ENCUENTRO PARA LUEGO DE LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. SE CONTACTA A LA SEÑORA MORALES Y SE ESTABLECE COMO COMPROMISO INFORMAR UNA FECHA PARA ESTE ENCUENTRO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025. LA SEÑORA MORALES SOLICITA COPIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE INICIO, LA CUAL ES REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

Tipo de Atencion Ciudadana: (P) Pregunta; (Q) Queja; (R) Reclamo; (S) Solicitud de Información
Etado: (C) Cerrada (A) Abierta

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Técnico del Contratista	CLAUDIA PEDRAZA	27/03/2025	
Profesional Social del Contratista	PAULINA GARCIA	27/03/2025	
Residente Técnico de Interventoría	RONALD LOZANO	27/03/2025	
Profesional Social de Interventoría	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	27/03/2025	

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO
PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS
GESTIÓN SOCIAL

Atención Ciudadana No.	1

Fecha:	19/05/2025	Lugar:	Bogotá	No. Contrato:	4060-2024
Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1				
Medio de Recepcción:	Escrita	X	Telefónica		Presencial	

Datos de Consultante			
Nombres y Apellidos:	Amparo Morales	Direccion:	No reporta
Localidad / Comuna:	Usaquén	Barrio:	La Carolina
Correo Electrónico:	amparomoralesdetejada@yahoo.com	Teléfono:	314 3335897

Descripción de la Consulta

La señora Amparo Morales escribe al correo de gestión social solicitando ser contactada telefónicamente.

Tipo de Consulta:	Pregunta		Queja		Reclamo	
	Solicitud de Información	X	Derecho de Petición			

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es pregunta o solicitud de información)

Se establece comunicación con la administración del parque, quien indica que la señora Morales solicita una reunión con el contratista para obtener información sobre el proyecto. Se informa al componente técnico, este indica que se postergue el encuentro para luego de la instalación de juegos infantiles. Se contacta a la señora Morales y se establece como compromiso informar una fecha para este encuentro el día 30 de mayo de 2025. La señora Morales solicita copia del acta de la reunión de inicio, la cual es remitida vía correo electrónico.

Firma del Ciudadano	No aplica - atención telefónica y virtual

Atención (Preguntas, Quejas, Reclamos, Solicitudes de Informacion)

Seguimiento a la consulta (SI es Queja, Reclamo, Derecho de Petición)			
Acciones a Seguir	**Fecha Cumplimiento**	**Nombre responsable**	**Cargo del responsable**
Establecer fecha de reunión	30/05/2025	Paulina García	R. Social

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Tecnico del Contratista	Claudia Pedraza	30/05/2025	
Profesional Social del Contratista	Paulina García	30/05/2025	
Residente Tecnico de Interventoría	Ronald Lozano	30/05/2025	
Profesional Social de Interventoría	María de Rosario Cárdenas	30/05/2025	

Gmail

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Encuentro

2 mensajes

Amparo Morales <amparomoralesdetejada@yahoo.com> 19 de mayo de 2025, 3:03 p.m.
Responder a: Amparo Morales <amparomoralesdetejada@yahoo.com>
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Paulina.Buenas tardes.Soy Amparo Morales,Veedora obra parque el Country e integrante de Asocarolina.Es muy importante que nos comuniquemos.Mi celular es 314 3335897.
Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 28 de mayo de 2025, 1:47 p.m.
Para: Amparo Morales <amparomoralesdetejada@yahoo.com>

Cordial saludo señora Amparo,

Atendiendo su solicitud, adjunto remito el acta de la reunión de inicio de obra del parque El Country. Quedamos atentos a las indicaciones del área técnica, para establecer un encuentro presencial con comunidad.

Atentamente,
[Texto citado oculto]
--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

2. Acta inicio El Country (1).pdf
97K

463

ANEXO 5

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Taller Prevención Violencia etc Género FECHA: 30 04 2025

HORA INICIAL 11:00am HORA FINAL 12:00 m LUGAR Parque Valles de Cafam.

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Emiliano Camargo	64	X				X		X	La Reforma	— " —	4115907	
2	Rene Camargo	50	X				X		X	La Reforma	marcamargo@gmail.com	3204195407	
3												3001888654	
4	Yaneison Camargo	30	X				X		X	La Reforma	yaye-rson1123@hotmail.com	3135714453	
5	Yeeth Camargo	38	X				X		X	La Reforma	yeedyeerth2004@gmail.com	3015491993	
6	Luis Pataui	60	X				X		X			3115625841	
7	Luis A. Lino	52	X				X		X		alpawapinto@gmail.com	3179628441	
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

598

V	G	S	V	K	F	A	M	I	L	I	A	R
I	W	G	S	G	J	Q	C	A	M	B	N	S
O	B	D	E	H	L	D	U	Z	E	R	T	L
L	Q	W	C	N	E	X	R	T	Y	U	M	A
E	G	H	O	J	E	K	L	P	O	I	U	I
N	D	D	N	S	F	R	D	S	A	Z	J	N
C	A	V	O	C	X	H	Q	M	B	R	E	O
I	D	B	M	N	A	M	Q	H	M	E	R	M
A	L	F	I	S	I	C	A	Y	I	T	R	I
S	A	R	C	H	A	N	L	M	Q	T	R	R
D	U	D	A	W	I	E	O	C	V	S	P	T
I	G	F	X	S	E	H	L	E	O	L	I	A
A	I	A	C	I	G	O	L	O	C	I	S	P

GÉNERO
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
FÍSICA
SEXUAL
MUJER
PATRIMONIAL
ECONÓMICA
FAMILIAR
IGUALDAD
HOMBRE




Nombre: Yesith Canarso

Fecha: ~~Yesith Canarso~~

Parque: Valles de Cafam

V	G	S	V	K	F	A	M	I	L	I	A	R
I	W	G	S	G	J	Q	C	A	M	B	N	S
O	B	D	E	H	L	D	U	Z	E	R	T	L
L	Q	W	C	N	E	X	R	T	Y	U	M	A
E	G	H	O	J	E	K	L	P	O	I	U	I
N	D	D	N	S	F	R	D	S	A	Z	J	N
C	A	V	O	C	X	H	O	M	B	R	E	O
I	D	B	M	N	A	M	Q	H	M	E	R	M
A	L	F	I	S	I	C	A	Y	I	T	R	I
S	A	R	C	H	A	N	L	M	Q	T	R	R
D	U	D	A	W	I	E	O	C	V	S	P	T
I	G	F	X	S	E	H	L	E	O	L	I	A
A	I	A	C	I	G	O	L	O	C	I	S	P

GÉNERO
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
FÍSICA
SEXUAL
MUJER
PATRIMONIAL
ECONÓMICA
FAMILIAR
IGUALDAD
HOMBRE




Nombre: Dante Ramirez

Fecha: 8 de Diciembre

Parque: Valle de Cuicuilco

V	G	S	V	K	F	A	M	I	L	I	A	R
I	W	G	S	G	J	Q	C	A	M	B	N	S
O	B	D	E	H	L	D	U	Z	E	R	T	L
L	Q	W	C	N	E	X	R	T	Y	U	M	A
E	G	H	O	J	E	K	L	P	O	I	U	I
N	D	D	N	S	F	R	D	S	A	Z	J	N
C	A	V	O	C	X	H	O	M	B	R	E	O
I	D	B	M	N	A	M	Q	H	M	E	R	M
A	L	F	I	S	I	C	A	Y	I	T	R	I
S	A	R	C	H	A	N	L	M	Q	T	R	R
D	U	D	A	W	I	E	O	C	V	S	P	T
I	G	F	X	S	E	H	L	E	O	L	I	A
A	I	A	C	I	G	O	L	O	C	I	S	P

- GÉNERO
- VIOLENCIA
- PSICOLÓGICA
- FÍSICA
- SEXUAL
- MUJER
- PATRIMONIAL
- ECONÓMICA
- FAMILIAR
- IGUALDAD
- HOMBRE




Nombre: Jefferson Camacho

Fecha: Jefferson Camargo

Parque: Valles de Cafam

V	G	S	V	K	F	A	M	I	L	I	A	R
I	W	G	S	G	J	Q	C	A	M	B	N	S
O	B	D	E	H	L	D	U	Z	E	R	T	L
L	Q	W	C	N	E	X	R	T	Y	U	M	A
E	G	H	O	J	E	K	L	P	O	I	U	I
N	D	D	N	S	F	R	D	S	A	Z	J	N
C	A	V	O	C	X	H	O	M	B	R	E	O
I	D	B	M	N	A	M	Q	H	M	E	R	M
A	L	F	I	S	I	C	A	Y	I	T	R	I
S	A	R	C	H	A	N	L	M	Q	T	R	R
D	U	D	A	W	I	E	O	C	V	S	P	T
I	G	F	X	S	E	H	L	E	O	L	I	A
A	I	A	C	I	G	O	L	O	C	I	S	P

GÉNERO
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
FÍSICA
SEXUAL
MUJER
PATRIMONIAL
ECONÓMICA
FAMILIAR
IGUALDAD
HOMBRE



Nombre: Luis Uitio

Fecha:

Parque: Valles de Oxfam

V	G	S	V	K	F	A	M	I	L	I	A	R
I	W	G	S	G	J	Q	C	A	M	B	N	S
O	B	D	E	H	L	D	U	Z	E	R	T	L
L	Q	W	C	N	E	X	R	T	Y	U	M	A
E	G	H	O	J	E	K	L	P	O	I	U	I
N	D	D	N	S	F	R	D	S	A	Z	J	N
C	A	V	O	C	X	H	O	M	B	R	E	O
I	D	B	M	N	A	M	Q	H	M	E	R	M
A	L	F	I	S	I	C	A	Y	I	T	R	I
S	A	R	C	H	A	N	L	M	Q	T	R	R
D	U	D	A	W	I	E	O	C	V	S	P	T
I	G	F	X	S	E	H	L	E	O	L	I	A
A	I	A	C	I	G	O	L	O	C	I	S	P

GÉNERO
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
FISICA
SEXUAL
MUJER

PATRIMONIAL
ECONÓMICA
FAMILIAR
IGUALDAD
HOMBRE



Nombre: Emiliano Camargo

Fecha: 2

Parque: Valle de Bravo

V	G	S	V	K	F	A	M	I	L	I	A	R
I	W	G	S	G	J	Q	C	A	M	B	N	S
O	B	D	E	H	L	D	U	Z	E	R	T	L
L	Q	W	C	N	E	X	R	T	Y	U	M	A
E	G	H	O	J	E	K	L	P	O	I	U	I
N	D	D	N	S	F	R	D	S	A	Z	J	N
C	A	V	O	C	X	H	O	M	B	R	E	O
I	D	B	M	N	A	M	Q	H	M	E	R	M
A	L	F	I	S	I	C	A	Y	I	T	R	I
S	A	R	C	H	A	N	L	M	Q	T	R	R
D	U	D	A	W	I	E	O	C	V	S	P	T
I	G	F	X	S	E	H	L	E	O	L	I	A
A	I	A	C	I	G	O	L	O	C	I	S	P

GÉNERO
VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
FÍSICA
SEXUAL
MUJER
PATRIMONIAL
ECONÓMICA
FAMILIAR
IGUALDAD
HOMBRE



Nombre: Ivis Rojas

Fecha: Lun 12/06

Parque: Valle de Cafam

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

Hoja No. 1 de 1

Tipo de evento	TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	Fecha	30 DE ABRIL DE 2025	Contrato No.	4060 - 2024

Municipio:	BOGOTÁ	Rural		Urbano	X	Localidad / Comuna	USME


Dirección:	CALLE 92 SUR N 14D 87	Barrio/vereda	VALLES DE CAFAM

Programa PGS:	SOSTENIBILIDAD SOCIAL	Nombres responsables de la actividad:	PAULINA GARCIA

Coloque a continuación el registro fotográfico:









Observaciones: SE REALIZA TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL PARQUE VALLES DE CAFAM

ANEXO 6

Gmail Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 6

5 mensajes

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 25 de abril de 2025, 12:20 a.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>
CC: idrd4060.bzc@gmail.com

Cordial saludo Maria del Rosario,

Adjunto remito para tu revisión y comentarios, el informe de gestión social No. 6 en su primera versión.

Atentamente,

--

Paulina Garcia Mancipe

Profesional Social

CTO IDRD 4060 DE 2024

Informe Mensual No. 6.pdf
7321K

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 28 de abril de 2025, 9:25 a.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenos dias Paulina

Me informa si el informe cuenta con datos actualizados de contratación .
[Texto citado oculto]

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 29 de abril de 2025, 11:06 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

Cordial saludo Rosario,

Adjunto se remite informe con personal actualizado.

Atentamente,
[Texto citado oculto]

Informe Mensual No. 6.pdf
7328K

Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com> 29 de abril de 2025, 11:07 p.m.
Para: SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Informe Mensual No. 6.docx
1088K

SOLIUN SOCIAL <social.soliun@gmail.com> 30 de abril de 2025, 2:41 p.m.
Para: Paulina García <gestionsocial4060@gmail.com>

Buenas Tardes Paulina

Revisado informe mensual No. 6 el cual se da validación, se remite informe firmado por interventoria realizar la radicación del informe.

[Texto citado oculto]

Informe Mensual No. 6 (1).pdf
7455K

027

INFORME TECNICO No.7

CORTE: 1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

ALCANCE GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

CONSORCIO Belzcon IDRD 1

VERSIÓN 2

BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
0	28 /Mayo/ 2025	Emisión del documento.
1	11/06/2024	Atención observaciones revisión 1.
2	27/06/2025	Atención observaciones revisión 2.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Nombre: Gustavo Vargas Figueredo. Cargo: Residente de Obra	Nombre: Luis Enrique Guzmán Condia. Cargo: Director de Obra	Nombre: Raúl Orlando Delgado Cabiativa. Cargo: Director de interventoría	Nombre: Ronal Lozano Jiménez. Cargo: Residente de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 10
2. OBJETIVOS 11
2.1. OBJETIVO GENERAL 11
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 11
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 12
3.1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 12
3.2. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 15
4. ASPECTOS TÉCNICOS Y GENERALIDADES 21
4.1 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 21
4.2 CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 22
4.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 23
4.3.1. PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA HASTA COMPLETAR EL 100% 23
4.3.2. PAGOS DE ANTICIPO PAGO ASIGNADO PARA EL GRUPO 2 PARQUES 23
4.4. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 24
4.4.1. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 24
4.4.2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 24
4.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 25
4.6. MAQUINARIA Y EQUIPO 28
4.6.1. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO 28
4.6.2. VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL PERIODO 29
4.7. CONDICIONES CLIMÁTICAS 29
4.8. CORRESPONDENCIA 31
4.8.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 31
4.8.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA 39
4.9. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 45
4.10. VISITAS DE DIAGNÓSTICO 45

4.11. MATERIALES Y ENSAYOS 45
4.12. PRESUPUESTOS 46
4.13. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 49
4.14. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DEL ANEXO TÉCNICO 50
4.14.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO. 50
4.14.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD. 58
4.14.3. SEGUIMIENTO A EL PLAN SOCIAL. 61
4.14.4. SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL Y PLAN RCD. 65
4.14.5. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST. 67
4.14.6. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS. 69
4.14.7. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE TOPOGRAFIA 69
4.14.8. SEGUIMIENTO A EL PLAN PMT 70
4.14.9. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GERENCIA, CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN 70
4.14.10. SEGUIMIENTO A EL PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 72
4.14.11. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GEOTECNIA 74
4.14.12. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA 75
4.14.13. SEGUIMIENTO A EL PLAN HIDROSANITARIO 75
4.15. ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS) 76
4.15.1. PARQUE EL VIRREY SUR 76
4.15.2. PARQUE GAITÁN CORTÉS 77
4.15.3. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA 78
4.15.4. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER 79
4.15.5. PARQUE SAN CRISTOBAL 80
4.15.6. PARQUE TIMIZA 81
4.15.7. PARQUE EL JAZMÍN 81
4.15.8. PARQUE URBANIZACIÓN BOCHICA 82

4.15.9. PARQUE TABORA....83
4.15.10. PARQUE SAN ANDRÉS....84
4.15.11. PARQUE LA SERENA....85
4.15.12. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO)....86
4.15.13. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)....87
4.15.14. PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE....88
4.15.15. PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)....89
4.15.16. PARQUE CIUDAD MONTES....90
4.15.17. PARQUE PLAZA DE TOROS....91
4.15.18. PARQUE TIMIZA (SECTOR VILLA DEL RIO)....92
4.15.19. PARQUE URBANIZACION LA ESTANCIA....93
4.15.20. PARQUE TERCER MILENIO....94
4.15.21. PARQUE LA FRAGUA....95
4.16. ACTIVIDADES EJECUTADAS....96
4.16.1. PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA....96
4.16.2. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER....97
4.16.3. PARQUE EL PORVENIR....98
4.16.4. PARQUE VALLES DE CAFAM....100
4.16.5. PARQUE PATIO BONITO....101
4.16.6. PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)....102
4.16.7. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)....103
4.16.8. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO)....103
4.16.9. PARQUE EL COUNTRY....104
4.16.10. PARQUE BERLIN....106
4.16.11. PARQUE TIMIZA....107
4.16.12. PARQUE PALESTINA....108
4.16.13. PARQUE CAYETANO CAÑIZALES....109
4.16.14. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)....110
4.16.15. PARQUE SIMON BOLIVAR (PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)....111

4.16.16. PARQUE VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR 111
4.16.17. PARQUE URBANIZACIÓN EL TOBERÍN....112
4.16.18. PARQUE EL RECREO 113
4.16.19. PARQUE SANTA CLARA....114
4.16.20. PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO....115
4.16.21. PARQUE EL TALLER (EL ENSUEÑO) 116
4.16.22. PARQUE MODELIA SECTOR A....117
4.16.26. PARQUE SAN CRISTOBAL - CEFE 118
4.16.27. PARQUE CIUDAD MONTES....119
4.16.28. PARQUE LA ANDREA....120
4.16.29. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)121
4.16.30. PARQUE CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I 122
4.16.31. PARQUE VILLA HELENA 123
5 PROGRAMACION DE OBRA....124
6 PROBLEMAS PARA EJECUCION Y AVANCE 125
7 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO....125
7.1 ESTADO DEL CONTRATO 125
7.2 ESTADO DEL ANTICIPO....126
8 AVANCE DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA....127
9 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES....128

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. 13
Ilustración 2. UPZ BOGOTA D.C. 14
Ilustración 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PERIODO 29
Ilustración 4 RELACION DE VOLQUETAS UTILIZADAS EN EL PERIODO 29
Ilustración 5 UBICACION DE PARQUE EL VIRREY SUR 76
Ilustración 6 UBICACION PARQUE GAITÁN CORTÉS 77
Ilustración 7 UBICACION PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA 78
Ilustración 8. UBICACION PARQUE PIJAOS 79
Ilustración 9 UBICACON PARQUE SAN CRISTOBAL 80
Ilustración 10 UBICACION PARQUE TIMIZA 81
Ilustración 11 UBICACION PARQUE URBANIZACIÓN BOCHICA 83
Ilustración 12 UBICACIÓN PARQUE TABORA 84
Ilustración 13 UBICACIÓN PARQUE SAN ANDRÉS 85
Ilustración 14 UBICACIÓN PARQUE LA SERENA 86
Ilustración 15 UBICACION COMPLEJO ACUÁTICO 87
Ilustración 16 UBICACION PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR CENTRAL 88
Ilustración 17 UBICACION PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE 89
Ilustración 18 UBICACION DE PARQUE PALACIO DE LOS DEPORTES 90
Ilustración 19 UBICACON PARQUE CIUDAD MONTES 91
Ilustración 20 UBICACON PARQUE PLAZA DE TOROS 92
Ilustración 21 UBICACON PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO 93
Ilustración 22 UBICACIÓN PARQUE NACIONAL 97
Ilustración 23. UBICACION PARQUE PIJAOS 98
Ilustración 24. UBICACION PARQUE PORVENIR 99
Ilustración 25 UBICACION DEL PARQUE VALLES DE CAFAM 100
Ilustración 26. UBICACION PARQUE PATIO BONITO 101
Ilustración 27 UBICACION DE PARQUE PALACIO DE LOS DEPORTES 102
Ilustración 28 UBICACION PARQUE DE LOS NIÑOS 103

Ilustración 29 UBICACION COMPLEJO ACUÁTICO 104
Ilustración 30 UBICACION PARQUE EL COUNTRY 105
Ilustración 31 UBICACION PARQUE BERLÍN 106
Ilustración 32 UBICACION PARQUE TIMIZA 107
Ilustración 33 UBICACION PARQUE PALESTINA 108
Ilustración 34UBICACION PARQUE CAYETANO CAÑIZALES 109
Ilustración 35 UBICACION PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR CENTRAL 110
Ilustración 36 UBICACION PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE 111
Ilustración 37 UBICACION PARQUE VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR 112
Ilustración 38 UBICACION PARQUE URBANIZACION EL TOBERIN 113
Ilustración 39 UBICACION PARQUE EL RECREO 114
Ilustración 40 UBICACION PARQUE SANTA CLARA 115
Ilustración 41 UBICACIÓN PARQUE EL TALLER (EL ENSUEÑO) 117
Ilustración 42 UBICACION PARQUE MODELIA SECTOR A 118
Ilustración 43 UBICACON PARQUE SAN CRISTOBAL 119
Ilustración 44 UBICACON PARQUE CIUDAD MONTES 120
Ilustración 45 UBICACION PARQUE LA ANDREA 121
Ilustración 46 UBICACION PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) ..122

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. LISTA DE PARQUES PRIORIZADOS POR LA ENTIDAD 21
Tabla 2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 22
Tabla 3. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 24
Tabla 4. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 25
Tabla 5. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO 27
Tabla 6 REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO 29
Tabla 7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 38
Tabla 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA 44
Tabla 9. COMITES DE OBRA - ANEXO 4 45
Tabla 10 RELACION DE ORDENES DE GIRO PRESENTADAS 58
Tabla 11. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD 61
Tabla 12. SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL 65
Tabla 13.SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL 67
Tabla 14. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST 68
Tabla 15. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 126

Tabla 16. ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO -ANEXO 8.....127

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 DOCUMENTOS CONTRATO
ANEXO 2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 4 ACTAS DE COMITES DE OBRA
ANEXO 5 ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO
ANEXO 6 MAQUINARIA Y EQUIPO
ANEXO 7 ENSAYOS DE LABORATORIO
ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO – EMERGENCIAS
ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO – FRENTES
ANEXO 10 ANTICIPO
ANEXO 11 GEOTECNIA
ANEXO 12 PRESUPUESTOS
ANEXO 13 APU NO PREVISTOS
ANEXO 14 BITACORA PARQUE PIJAOS
ANEXO 15 BITACORA PARQUE EL RECREO
ANEXO 16 BITACORA PARQUE VALLES DE CAFAM
ANEXO 17 BITACORA PATIO BONITO
ANEXO 18 BITACORA PARQUE PORVENIR
ANEXO 19 BITACORA PARQUE NACIONAL
ANEXO 20 BITACORA TIMIZA
ANEXO 21 BITACORA PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS
ANEXO 22 BITACORA DE OLAYA HERRERA
ANEXO 23 BITACORA CAYETANO CAÑIZALES
ANEXO 24 BITACORA PARQUE COUNTRY
ANEXO 25 BITACORA PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)
ANEXO 26 BITACORA PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)
ANEXO 27 BITACORA PARQUE URBANIZACION EL TOBERIN
ANEXO 28 BITACORA PARQUE SANTA CLARA
ANEXO 29 BITACORA PARQUE CIUDAD MONTES

ANEXO 30 BITACORA PARQUE PALESTINA
ANEXO 31 BITACORA LA ANDREA
ANEXO 32 BITACORA EMERGENCIAS
ANEXO 33 RESULTADOS DE LABORATORIO MAYO
ANEXO 34 RETIE-RETILAP
ANEXO 35 INFORMES DE DIAGNOSTICO ELECTRICO
ANEXO 36 ESTUDIOS FOTOMETRICOS
ANEXO 37 PRESUPUESTOS ELECTRICOS
ANEXO 38 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE ELÉCTRICO

1. INTRODUCCION

Dentro del Plan de Desarrollo "BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024-2027", fue formulado el proyecto de inversión "Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C", el cual se encuentra a cargo por el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD, a través de la Subdirección Técnica de Parques y mediante el Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024 se adjudicó al CONSORCIO BELZCON IDRD 1 el Contrato de Obra No. IDRD-SG-4060-2024 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

El proyecto a desarrollar tiene como propósito atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD. Estas intervenciones se realizarán a monto agotable y de conformidad con las especificaciones y características técnicas definidos por el IDRD para el *Grupo 2 Parques*, que se desarrollarán en los parques de la Red Estructurante y de la Red de Proximidad administrados por el IDRD, ubicados en la zona urbana de la ciudad de Bogotá D. C.

El presente documento corresponde al Informe Técnico Mensual No. 07, en el cual se detallan las actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 de mayo a 31 de mayo de 2025, por parte del CONSORCIO BELZCON IDRD 1, en la ejecución del Contrato No. IDRD-SG-4060-2024, detallando los aspectos técnicos, administrativos y financieros.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo las actividades necesarias, mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que hacen parte de la Red Estructurante y de la Red de Proximidad administrados por el IDRD que integran el Sistema Distrital de Parques dentro de las especificaciones técnicas y estándares de calidad.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar un diagnóstico acertado de las necesidades reales de cada parque.
- Priorizar aquellos parques que requieren de una atención inmediata.
- Establecer una ruta crítica de atención, para optimizar el tiempo y las necesidades.
- Calcular y cuantificar cantidades de obra para poder generar un presupuesto acorde al contractual.
- Generar una programación que se ajuste al tiempo contractual, de acuerdo a las cantidades y presupuesto, cumpliendo con las actividades requeridas según el diagnóstico inicial.
- Realizar acta de inicio en cada parque y acta de entrega para puesta en servicio por parte de la Interventoría y el IDRD, para que pasen a manos de la entidad y cobijados bajo su responsabilidad.
- Ejecutar las actividades constructivas priorizadas en los diagnósticos en cada uno de los parques, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El Consorcio se regirá al presupuesto general del proyecto compuesto por el presupuesto asignado a cada uno de los parques priorizados, que incluye los costos directos e indirectos; lo anterior, con base al resultado de los diagnósticos que se realizarán a medida de la priorización por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

En cumplimiento del objeto descrito, se considera necesario el desarrollo de los siguientes capítulos que contienen las actividades pertinentes del mantenimiento y dotación de los parques priorizados corresponderán de acuerdo con el alcance de cada uno de ellos, los cuales serán:

Mantenimiento de:

- ✓ Área de Juegos Infantiles.
- ✓ Zona de Canchas Múltiples y Patinaje
- ✓ Suministro e instalación de Mobiliario Urbano.
- ✓ Carpintería metálica (soldadura, pintura, reemplazo de malla y Módulos entre otros).
- ✓ Instalaciones deportivas - Mantenimiento Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas.
- ✓ Pisos Duros.
- ✓ Cubiertas y fachadas
- ✓ Ecomuros

La prioridad para el IDRD, es contar con los parques en estado óptimo de uso para los efectos de garantizar el derecho que tiene la comunidad en general del goce y disfrute del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, culturales y de ocio en espacios al aire libre adecuados, armónicos, cómodos y placenteros; lo que realmente se merecen los usuarios.

3.1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Para el Grupo No.2 pertenecen los parques ubicados en las siguientes localidades:

Localidad 1 - Usaquén	Localidad 11 - Suba
Localidad 2 - Chapinero	Localidad 12 - Barrios Unidos
Localidad 3 - Santa Fe	Localidad 13 - Teusaquillo

Localidad 4 - San Cristóbal
Localidad 5 - Usme
Localidad 6 - Tunjuelito
Localidad 7 - Bosa
Localidad 8 - Kennedy
Localidad 9 - Fontibón
Localidad 10 - Engativá
Localidad 14 - Los Mártires
Localidad 15 - Antonio Nariño
Localidad 16 - Puente Aranda
Localidad 17 - La Candelaria
Localidad 18 - Rafael Uribe Uribe
Localidad 19 - Ciudad Bolívar
Localidad 20 - Sumapaz





Ilustración 1. LOCALIDADES DE BOGOTA D.C.

Las unidades territoriales o sectores de planificación y desarrollo urbano a nivel zonal – UPZ las cuales son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio.



1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz

Ilustración 2. UPZ BOGOTA D.C.

3.2. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

Lista de parques priorizados por la entidad contratante – **IDRD**

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
1	01-023	SERVITA	01. Usaquén	10. La Uribe	CALLE 165 N 776	Estructurantes
2	01-031	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	01. Usaquén	13. Los Cedros	CALLE 145 N 9 90	Proximidad
3	01-079	URBANIZACION EL TOBERÍN	01. Usaquén	12. Toberín	CARRERA 16 C N 164 79	Proximidad
4	01-313	DESARROLLO VERBENAL I	01. Usaquén	9. Verbenal	CARRERA 18A N 187 75	Proximidad
5	01-438	CERROS DE SANTA BARBARA ALTA DOS	01. Usaquén	9. Verbenal	CALLE 116 CON TRANSVERSAL 1 ESQUINA SURORIENTAL	Proximidad
6	01-540	URB CALLE 170	01. Usaquén	10. La Uribe	CALLE 175 N 17 11	Proximidad
7	01-1000	EL COUNTRY	01. Usaquén	15. Country Club	AVENIDA CALLE 127 N 11 D 90	Estructurantes
8	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	03. Santa Fe	91. Sagrado Corazón	CARRERA 7 N 37 04	Estructurantes
9	03-039	INDEPENDENCIA-BICENTENARIO	03. Santa Fe	91. Sagrado Corazón	CALLE 24 N 6A 01	Estructurantes
10	03-085	TERCER MILENIO	03. Santa Fe	93. Las Nieves	CARRERA 12 N 7 74	Grandes Escenarios
11	03-093	PLAZA DE TOROS	03. Santa Fe	91. Sagrado Corazón	CARRERA 5 N 26B 72	Estructurantes
12	04-127	SAN CRISTOBAL	04. San Cristóbal	Sosiego	CALLE 17A SUR N 2A 50 E	Estructurantes
13	05-003	VALLES DE CAFAM	05. Usme	58. Comuneros	CALLE 92 SUR N 14D 87	Estructurantes
14	05-004	LA ANDREA	05. Usme	57. La Gran Yomasa	CALLE 81 BIS SUR N 8A 24	Proximidad

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
15	05-042	URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS	05. Usme	57. La Gran Yomasa	CALLE 74 C BIS SUR N 14P 04	Proximidad
16	05-141	ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA)	05. Usme	59. Alfonso López	CARRERA 2A ESTE N 90A 04 SUR	Proximidad
17	05-459	CIUDADELA NUEVO USME I ETAPA (PREDIO LA ESPERANZA)	05. Usme	61. Ciudad Usme	CALLE 137 C SUR N 14A 44	Proximidad
18	05-476	CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I	05. Usme	56. Danubio	CALLE 67 A BIS SUR N 9 40	Estructurantes
19	06-017	NUEVO MUZU	06. Tunjuelito	42. Venecia	CARRERA 61 B N 52A 20 SUR	Estructurantes
20	06-063	EL TUNAL	06. Tunjuelito	42. Venecia	CALLE 48 C SUR N 22D 81	Estructurantes
21	07-035	NARANJOS	07. Bosa	85. Bosa Centro	CALLE 70 F S N 80 J 50	Proximidad
22	07-049	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR, NARANJOS	07. Bosa	85. Bosa Centro	CALLE 71F SUR CON CARRERA 88	Estructurantes
23	07-164	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	07. Bosa	85. Bosa Centro	CARRERA 86 N 74 85 S	Estructurantes
24	07-165	PALESTINA	07. Bosa	85. Bosa Centro	CALLE 68 SUR N 81 G 09	Estructurantes
25	07-260	EL RECREO	07. Bosa	87. Tintal Sur	CARRERA 100 CALLE 20	Estructurantes
26	07-273	URBANIZACION LA ESPERANZA	07. Bosa	85. Bosa Centro	CARREA 80 J N 75 40 SUR	Estructurantes
27	07-274	TIBANICA	07. Bosa	85. Bosa Centro	CALLE 74 SUR N 77 I 31	Proximidad
28	07-292	URBANIZACION CHICAL LOTE A	07. Bosa	84. Bosa Occidental	CALLE 55 SUR N 86 A 22	Proximidad
29	07-321	URBANIZACION SANTIAGO DE ATALAYAS	07. Bosa	86. El Porvenir	CALLE 61 A SUR N 98 B 02	Estructurantes
30	07-391	EL PORVENIR	07. Bosa	86. El Porvenir	AVENIDA CALLE 54 S N 9737	Estructurantes

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
31	08-034	PATIO BONITO	08.Kennedy	82. Patio Bonito	CALLE 34 BIS A SUR N 88 D 12	Proximidad
32	08-127	LAS AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA	08.Kennedy	Américas	AVENIDA CARRERA 72 N 2 A 53 SUR	Estructurantes
33	08-144	BELLAVISTA-DINDALITO	08.Kennedy	82. Patio Bonito	CARRERA 96 N 41 01 SUR	Proximidad
34	08-180	VILLA DE LOS SAUCES	08.Kennedy	48. Timiza	CALLE 5 8G SUR N 77H 02	Estructurantes
35	08-200	CASTILLA	08.Kennedy	Castilla	CARREA 75 N 8 A 31	Estructurantes
36	08-219	TIMIZA	08.Kennedy	78. Timiza	CALLE 40 H SUR N 70A 81	Estructurantes
37	08-241	CAYETANO CAÑIZARES	08.Kennedy	80. Corabastos	AVENIDA CARRERA 80 MJ	Estructurantes
38	08-552	LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)	08.Kennedy	81. Gran Britalia	CALLE 51 A SUR N 82 A 16	Grandes Escenarios
39	08-554	CANCHA TECHO	08.Kennedy	44. Américas		Proximidad
40	08-533	LAS LUCES Y VILLA RICA	08.Kennedy	48. Timiza	CARRERA 77 I N 51 A 56 SUR	Proximidad
41	09-013	VILLEMAR	09. Fontibón	75. Fontibón	KR 96G 20C 38	Estructurantes
42	09-111	SAUZALITO	09. Fontibón	110. Ciudad Salitre Occidental	CALLE 23 A N 68 D 98	Estructurantes
43	09-200	URBANIZACION CIUDAD HAYUELOS ETAPAS II, III, IV Y V	09. Fontibón	112.Granjas de Techo	CARRERA 81 B N 19 B 50	Proximidad
44	10-028	FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR	10. Engativá	30. Boyacá Real	CARRERA 91 A N 75 98	Proximidad
45	10-045	URBANIZACION LA EUROPA	10. Engativá	26. Las Ferias	CARRERA 71 D N 68 46	Proximidad
46	10-169	EL CARMELO	10. Engativá	73. Garces Navas	CARRERA 104 N 71 C 23	Estructurantes

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
47	10-171	PARQUE JUAN AMARILLO	10. Engativá	72. Bolivia	AVENIDA CALLE 90 N 110 06	Proximidad
48	10-234	SAN ANDRES	10. Engativá	72. Bolivia	CALLE 82 N 100A 91	Proximidad
49	10-249	URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR	10. Engativá	30. Boyacá Real	CARRERA 87 N 75 A 21	Estructurantes
50	10-290	SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)	10. Engativá	105. Jardín Botánico	AVENIDA CALLE 63 N 68 45	Estructurantes
51	10-311	LA FLORIDA	10. Engativá	Regional	CALLE 64 N 128 90	Estructurantes
52	10-531	PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE	10. Engativá	72. Bolivia	AVENIDA CALLE 80 N 119 60	Proximidad
53	10-812	LOS CEREZOS	10. Engativá	73. Garces Navas	CALLE 137 # 91-97	Estructurantes
54	10-171	PARQUE JUAN AMARILLO	10. Engativá	72. Bolivia	AVENIDA CALLE 90 N 110 06	Estructurantes
55	11-015	BERLIN	11. Suba	71. Tibabuyes	CALLE 139 N 145 84	Proximidad
56	11-052	URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)	11. Suba	El Rincón	CALLE 143 N 107A 05	Proximidad
57	11-058	URBANIZACION BURGOS (BRITALIA)	11. Suba	23. Casa Blanca Suba	CARRERA 73 N 160 64	Proximidad
58	11-084	URBANIZACION NUEVA TIBABUYES ETAPA I	11. Suba	71. Tibabuyes	CARRERA 113C N 142A 53	Proximidad
59	11-109	PRADO PINZON	11. Suba	19. El Prado	CALLLE 137 N 87A 22	Proximidad
60	11-204	PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	11. Suba	24. Niza	CERROS DE SUBA CUCHILLA	Estructurantes
61	11-205	LA GAITANA	11. Suba	71. Tibabuyes	TRANSVERSAL 126 N 134 88	Estructurantes
62	11-212	TIBABUYES	11. Suba	71. Tibabuyes	CALLE 139 N 127C 48	Estructurantes
63	11-368	FONTANAR DEL RIO	11. Suba	71. Tibabuyes	DIAGONAL 147 N 141A 42	Estructurantes

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
64	11-1101	CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVIONES)	11. Suba	71. Tibabuyes	TRANSVERSAL 126 N 134 88	Estructurantes
65	12-015	ALCAZARES	12. Barrios Unidos	98. Loa Alcázares	AVENIDA CARRERA 24 N 71 25	Estructurantes
66	12-041	SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	AVENIDA CARRERA 63 N 60 80	Estructurantes
67	12-091	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	CARRERA 60 N 63 75	Estructurantes
68	12-092	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	AVENIDA CALLE 63 N 45 10	Estructurantes
69	12-125	SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	AVENIDA CALLE 63 N 45 10	Estructurantes
70	12-1000	SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)	12. Barrios Unidos	103. Parque El Salitre	AVENIDA CALLE 63 N 45 10	Estructurantes
71	13-015	SANTA CLARA	13. Teusaquillo	107. Quinta Paredes	CARRERA 45 N22 63	Proximidad
72	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	13. Teusaquillo	Parque Simón Bolívar - CAN	AVENIDA CARRERA 68 N 5336	Estructurantes
73	13-128	MOVISTAR ARENA	13. Teusaquillo	100. Galerías	CALLE 53 B N 28A 10	Grandes Escenarios
74	14-008	BARRIO LA PEPITA	14. Los Mártires	102. - La Sabana	CALLE 10 N 25 A 46	Proximidad
75	14-036	CALLE 26 (EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO CENTRAL – DAM)	14. Los Mártires	La Sabana	AVENIDA CALLE 26 N 19 B 55	Estructurantes
76	15-021	SANTA ISABEL	15. Antonio Nariño	38. Restrepo	CALLE 12 A SUR N 27 A 52	Proximidad

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
77	15-036	VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR	15. Antonio Nariño	38. Restrepo	CALLE 31 SUR N 30 99 SUR	Estructurantes
78	15-040	LA FRAGUA	15. Antonio Nariño	38. Restrepo	CARRERA 29 A N 14 09 SUR	Estructurantes
79	16-037	URBANIZACION BOCHICA	16. Puente Aranda	40. Ciudad Montes	CARRERA 37 N 1 H 40	Proximidad
80	16-099	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16. Puente Aranda	43. San Rafael	CARREA 54 N 18 23 SUR	Estructurantes
81	16-112	CIUDAD MONTES	16. Puente Aranda	40. Ciudad Montes	CARRERA 39 N 10 75 SUR	Estructurantes
82	16-126	GORGONZOLA	16. Puente Aranda	40. Ciudad Montes	CALLE 4 F N 40 50	Proximidad
83	16-153	URBANIZACION LA PRADERA SUR (ANTES SALAZAR-GOMEZ)	16. Puente Aranda	43. San Rafael	AVENIDA CALLE 3 N 65A 54	Proximidad
84	16-204	EL JAZMIN	16. Puente Aranda	Ciudad Montes	AVENIDA CARRERA 50 N 1 D 28	Estructurantes
85	16-416	PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)	16. Puente Aranda	108. Zona Industrial	CALLE 11 A N36 56	Proximidad
86	18-028	BOSQUE SAN CARLOS	18. Rafael Uribe Uribe	36. San José	CARRERA 12 D N 32 44 SUR	Estructurantes
87	18-035	DESARROLLO PALERMO SUR	18. Rafael Uribe Uribe	Diana Turbay	CARRERA 1 5 N 1 B 56 SUR	Proximidad
88	18-041	URBANIZACON MARRUECOS II SECTOR	18. Rafael Uribe Uribe	54. Marruecos	CALLE 48 Q SUR N 5J 86	Proximidad
89	18-055	URBANIZACION LOS MOLINOS I SECTOR	18. Rafael Uribe Uribe	54. Marruecos	CALLE 48 N SUR N 3D 20	Proximidad
90	18-090	PIJAOS JORGE E. CABALIER	18. Rafael Uribe Uribe	San José	CARRERA 10 D N 34 50 SUR	Estructurantes
91	18-162	LOS MOLINOS II	18. Rafael Uribe Uribe	Diana Turbay	CALLE 48 P BIS C SUR N 430	Estructurantes
92	18-205	QUIROGA	18. Rafael Uribe Uribe	Quiroga	CALLE 31 B SUR N 2225	Estructurantes
93	18-207	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18. Rafael Uribe Uribe	Quiroga	CALLE 22 SUR N 21 09	Estructurantes
94	18-429	SAN JOSE	18. Rafael Uribe Uribe	San José	CARRERA 12 D N 22 B 55 SUR	Proximidad

No.	COD	PARQUE	LOCALIDAD	UPZ	DIRRECCION CORREGIDA	TIPO PARQUE
95	19-188	ARBORIZADORA ALTA	19. Ciudad Bolívar	70. Jerusalén	DIAGONAL 73 SUR N 40 80	Estructurantes
96	19-189	CANDELARIA LA NUEVA	19. Ciudad Bolívar	66. San Francisco	CALLE 62 B SUR N 22 I 63	Estructurantes
97	19-346	ILLIMANI (PARAISO)	19. Ciudad Bolívar	Lucero	CALLE 74 B SUR N 27 M 06	Estructurantes
98	19-348	EL TALLER (EL ENSUEÑO)	19. Ciudad Bolívar	69. Ismael Perdomo	AVENIDA CALLE 68 SUR N 70 D 11	Estructurantes

Tabla 1. LISTA DE PARQUES PRIORIZADOS POR LA ENTIDAD

4. ASPECTOS TÉCNICOS Y GENERALIDADES

4.1 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** **GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**
NÚERO DE CONTRATO	IDRD SG 4060-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.900.349. 807.oo
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1.
NIT.	901.886.663-3
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
INTERVENTORÍA	CONSORIO SANTA TERESA 28.
NIT.	901.888.461-1
REPRESENTANTE LEGAL	RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	OCHO (8) MESES
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	19 DE JULIO DE 2025

Tabla 2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

4.2 CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Se conservan las condiciones iniciales del contrato debido a que durante la ejecución del proyecto no se han presentado documentos adicionales, como:

- Otro si al contrato
- Modificaciones
- Prórrogas en tiempo
- Suspensión al contrato
- Reinicio al contrato
- Adición en valor al contrato
- Sanciones por incumplimiento

Cabe señalar que, el objeto del contrato de obra **No. IDRD-SG-4060 de 2024** no incluye la consultoría, estudios y diseños ya que estos son suministrados por el ente contratante, para este caso, por el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD.**

4.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

4.3.1. PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA HASTA COMPLETAR EL 100%

El **Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD**, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma para cada uno de los dos Grupos:

- El valor de la ejecución de obra se cancela al **CONTRATISTA** mediante pagos parciales mensuales hasta completar el 100%, producto de la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades de Obra realmente ejecutadas por el Contratista en el respectivo periodo (de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra, y la oferta económica del oferente que resulte adjudicatario del proceso), por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem y entregados, cuantificados, verificados, avalados y recibidos a entera satisfacción por parte de la Interventoría. En ningún caso se podrá superar en la ejecución el presupuesto asignado por la Entidad.

4.3.2. PAGOS DE ANTICIPO PAGO ASIGNADO PARA EL GRUPO 2 PARQUES

- Solamente se contempla Anticipo para el **GRUPO 2. PARQUES** del 40% de los costos directos del contrato y el mismo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la **INTERVENTORÍA**. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo inicial del contrato siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada por la interventoría mediante las actas mensuales o parciales de obra.

4.4. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

4.4.1. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
N.º de Póliza	11-44-101240095 ANEXO No.02		
Fecha de Expedición	28-11-2024		
Aseguradora o entidad Bancaria	Compañía Mundial de Seguros S. A		
Tomador:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1		
AMPARO	Valor Asegurado	Fecha Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento Del Contrato	$ 2.580.069.061,40	20/11/2024	20/01/2026
Buen Manejo Y Inversión Del Anticipo	$ 3.780.599.255,00	20/11/2024	20/01/2026
Prestaciones Sociales Legales	$ 645.017.490,35	20/11/2024	21/07/2028
Estabilidad Y Calidad De La Obra	$ 2.580.069.061,40	21/07/2025	21/07/2030
VALOR TOTAL ASEGURADO	$ 9.585.756.668,15		

Tabla 3. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

4.4.2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
N.º de Póliza	No. 11-40-101070480		
Fecha de Expedición	28-11-2024		
Aseguradora o entidad Bancaria	Compañía Mundial de Seguros S. A		
Tomador:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1		
AMPARO	Valor Asegurado	Fecha Vigencia	
		Desde	Hasta

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Predios Labores Y Operaciones	$ 650.000.000,00	20/11/2024	21/07/2025
Daño Emergente Y Logro Cesante	$ 650.000.000,00	20/11/2024	21/07/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 650.000.000,00	20/11/2024	21/07/2025
Responsabilidad Civil Patronal	$ 650.000.000,00	20/11/2024	21/07/2025
Vehículos Propios Y No Propios	$ 650.000.000,00	20/11/2024	21/07/2028
Contratistas Y Subcontratistas	$ 650.000.000,00	20/11/2024	21/07/2030
VALOR TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00		

Tabla 4. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

4.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se dispone durante todo el proyecto de mano de obra calificada y un grupo humano de profesionales altamente competentes. El personal acorde con el establecido en los términos de referencia es el siguiente:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	PERFIL	DEDICACION	NUMERO
LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	Director de obra	50%	3203430529
JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA	Residente de obra	100%	3203889087
CLAUDIA PEDRAZA	Residente de obra	100%	3015599368
GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	Residente de obra	100%	3229474667
JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	Inspector de obra	100%	3222280448
CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ	Inspector de obra	100%	3114839492

NOMBRE DEL PROFESIONAL	PERFIL	DEDICACION	NUMERO
PAULA ANDREA ORDÓÑEZ COCA	Inspector de obra	100%	316 7521113
JOSÉ DAVID PATIÑO GARZÓN	Inspector de obra	100%	3184229492
WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA	Profesional de seguridad industrial	100%	3106799578
ADRIANA PACHON FAJARDO	Profesional ambiental	80%	3107069144
SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL	Profesional en sistema de Calidad	50%	3175123093
JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	Ingeniero estructural	20%	3204609063
ANDRES FELIPE JIMENEZ VILLAMIL	Ingeniero electricista O eléctrico	30%	3012411989
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ LLANOS	Ingeniero de tránsito	20%	3006488431
ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON	Ingeniero hidráulico y gas	20%	3148241576
VIVIANA PAULINA GARCIA MANCIPE	Profesional social	100%	3007031775
OSCAR DARIO CARDENAS LOZANO	Profesional de presupuesto y programación	100%	3115175834
MARICELA ASDRID TOLOZA CUBAQUE	Profesional Forestal	50%	3123511840
RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	Topógrafo	10%	3204739137
RODRIGO MOSQUERA GARZON	Cadenero 1	10%	3204739137
ERVIN ARTURO RODRIGUEZ DUARTE	Cadenero 2	10%	3204739137
MARIA CAMILA JOJOA HERNANDEZ	Secretaria	40%	3115782701

NOMBRE DEL PROFESIONAL	PERFIL	DEDICACION	NUMERO
MARIANA BOLIVAR ARENAS	Contador	10%	3133987255
MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA GARCIA	Abogado	30%	3232104974

Tabla 5. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO

4.5.1. TRAZABILIDAD DE CAMBIO DE PROFESIONALES DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO.

El día 06 de febrero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-0127-24** se presentó la hoja de vida de la profesional Claudia Pedraza para el cargo de residente de Obra en reemplazo del profesional David Ortiz Sabogal.

El día 10 de febrero de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-226** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-127-24 CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA", en el cual se da aprobación al cambio de hoja de vida.

El día 07 de febrero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-0128-24** se presentó la hoja de vida del profesional Oscar Darío Cárdenas Lozano para el cargo de Profesional de Presupuestos y Programación en reemplazo del profesional Jorge Bernardo Toncel Arévalo y la hoja de vida del profesional Cristian Felipe Ardila para el cargo de Inspector de Obra en reemplazo del profesional Cristian Maldonado.

El día 11 de febrero de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-227** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-128-24 SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN E INSPECTOR DE OBRA.", en el cual se realizan observaciones a las hojas de vida presentadas.

El día 12 de febrero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-0136-24** se da "Respuesta al oficio No. IDRD-4080-G2-2024-227 Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional", en el cual se da aclaración a las observaciones presentadas a la hoja de vida del profesional Oscar Darío Cárdenas Lozano presentado para el cargo de Profesional de Presupuestos y Programación.

El día 12 de febrero de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-232** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-136-24 CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN", en el cual se da aprobación al cambio de hoja de vida.

Durante el mes de marzo de 2025 no se realizó ninguna solicitud de cambio de personal.

El día 10 de abril de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-201-24** se presentó la hoja de vida de la profesional Paula Andrea Ordóñez Coca para el cargo de Inspector de obra en reemplazo de la profesional Ginna Paola Ciprian Casallas.

El día 14 de abril de 2025 se recibe respuesta por parte de interventoría por medio de oficio **IDRD-4080-G2-2024-372** "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-201-24 HOJA DE VIDA INSPECTOR", en el cual se da aprobación al cambio de hoja de vida.

4.6. MAQUINARIA Y EQUIPO

En el desarrollo del contrato se debe disponer del equipo y maquinaria necesario para la ejecución de cada actividad contractual aprobada por la entidad contratante – **IDRD** y avalada por la interventoría en cada parque a intervenir.

4.6.1. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO

En el periodo del presente informe, se cuenta con la siguiente maquinaria y equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO
Estación Total Topográfica	TOPCON	GTS802A S/N: QT0068
Nivel Topográfico	TOPCON	ATB2 WZ6935
Minicargador	Caterpillar	305CR
Brazo articulado 405 A	JLG	405AJ
Brazo articulado 1890	PLATFORMBASKET	SP 1890
Brazo articulado 304	JLG	405 A serie II BA 304
Brazo articulado 305	GENIE	745/25 BA 305
Brazo articulado 310	JLG	405 AJ BA 310
Brazo articulado 311	JLG	405 AJ BA 311
Brazo Telescópico 211	JLG	800S
Andamio multidireccional angosto	Andamios y servicios DAFE	-
Andamio tubular estándar	Andamios y servicios DAFE	-
Retrocargador	CASE	575SV

EQUIPO	MARCA	MODELO
Excavadora	HITACHI	ZAXIS 75US-3
Minicargador	Bobcat	S570
Herramienta Menor		

Ilustración 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PERIODO

4.6.2. VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL PERIODO

VEHICULO	PLACA
VOLQUETA	USD 554
VOLQUETA	USC 745
VOLQUETA	TTZ 263
VOLQUETA	THY 433
CAMIONETA	JXR 814

Ilustración 4 RELACION DE VOLQUETAS UTILIZADAS EN EL PERIODO

4.7. CONDICIONES CLIMÁTICAS

A continuación, se relaciona el registro diario del tiempo correspondiente al periodo del presente informe.

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

REGISTRO DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

Contratista: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 — Cto No: IDRD SG 4060-2024

Interventoria: CONSORCIO TERESA 28 — Cto No: IDRD SG 4080-2024

Soleado **SL** Lluvias Leves **LL** Lluvias Medias **LM** Lluvias Fuertes **LF**

DIA / HORA	Mes de Mayo del 2025																													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
6:00 - 7:00	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
7:00 - 8:00	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL
8:00 - 9:00	SL	SL	LL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	LL	SL	LL	SL	SL	LL
9:00 - 10:00	SL	SL	LL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	LL	SL	LL	SL	SL	LM
10:00 - 11:00	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL
11:00 - 12:00	LL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
12:00 - 13:00	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
13:00 - 14:00	LM	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	LM	SL	SL	LF	SL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	SL	LM	SL	SL
14:00 - 15:00	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	LL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	LL	LM	SL	LF	SL	LM	SL	SL
15:00 - 16:00	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	LM	SL	SL	SL	LL	LF	SL	LF	SL	SL	SL	SL
16:00 - 17:00	SL	SL	SL	SL	LF	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	LF	SL	LM	SL	SL	SL	SL



4.8. CORRESPONDENCIA

Durante el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2025 a el 31 de mayo de 2025 se relacionó la correspondencia de la siguiente manera.

4.8.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA					BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1	
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024						
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1						
CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-404	2 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-208-25 CONCEPTOS SOBRE LAS VISITAS TÉCNICAS EN SITIO (08-552 PARQUE GILMA JIMENEZ, 07-165 PARQUE PALESTINA Y 10-234 PARQUE SAN ANDRÉS)		
IDRD-4080-G2-2024-407	2 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISIÓN OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 4		MESA DE TRABAJO
IDRD-4080-G2-2024-408	3 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-225-25 REMISIÓN OBSERVACIONES PRESUPUESTO V8		
IDRD-4080-G2-2024-410	3 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO COMPROMISOS - REMISIÓN PRESUPUESTOS EMERGENCIAS		MESA DE TRABAJO
IDRD-4080-G2-2024-410	5 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Revisión Informe d Calidad N°5 V.0		BEL-MPI-ADM-239-25
IDRD-4080-G2-2024-412	5 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiterada solicitud presentación Hoja de Vida Auditor y Plan de Auditoria		BEL-MPI-ADM-237-25

707

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-413	5 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-228-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 23		CORREO ELECTRONICO
IDRD-4080-G2-2024-414	5 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-231-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 22		BEL-MPI-ADM-228-25
IDRD-4080-G2-2024-415	5 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA A OFICIO BEL-MPI-ADM-226-25		N/A
IDRD-4080-G2-2024-419	8 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	IDRD-4080-G2-2024-419 - Aprobación Informe de Calidad N°5 V.1		N/A
IDRD-4080-G2-2024-420	8 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-235-25 INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 6		BEL-MPI-ADM-248-25
IDRD-4080-G2-2024-420	8 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Aprobación Auditor y Plan de Auditoria		N/A
IDRD-4080-G2-2024-421	8 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-234-25 INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 5		N/A
IDRD-4080-G2-2024-423	8 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-231-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 22		CORREO ELECTRÓNICO
IDRD-4080-G2-2024-424	8 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REMISIÓN EXTRACTO Y FORMULARIO DE PAGO - RENDIMIENTOS		BEL-MPI-ADM-244-25

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	BZC-FO-5-01-D
		Versión: 1
		Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
					FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2025		
IDRD-4080-G2-2024-425	15 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL JUEGO CIRCUITO RED MURO DE ESCALAR PARQUE COUNTRY		BEL-MPI-ADM-272-25
IDRD-4080-G2-2024-427	8 mayo 2025	Correo Electrónico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 22.		N/A
IDRD-4080-G2-2024-429	8 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLITICUD REPROGRAMACION AL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.		BEL-MPI-ADM-245-25
IDRD-4080-G2-2024-431	13 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO REMISIÓN INFORME MENSUAL DE CALIDAD No. 6		BEL-MPI-ADM-273-25
IDRD-4080-G2-2024-432	13 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Reiterada solicitud presentación control de materiales		BEL-MPI-ADM-247-25
IDRD-4080-G2-2024-433	13 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Requerimiento componente SST		
IDRD-4080-G2-2024-435	14 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-246-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 25		BEL-MPI-ADM-261-25
IDRD-4080-G2-2024-436	14 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION REPROGRAMACION AL FLUJO Y PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO V4		N/A

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-439	14 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APREMIO INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE ACTIVIDADES, INICIO DE OBRA E INGRESO DE CUADRILLA DE OBRA		BEL-MPI-ADM-255-25
IDRD-4080-G2-2024-340	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APROBACIÓN INFORME SST N°6		
IDRD-4080-G2-2024-441	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL JUEGOS SIMÓN BOLIVAR		
IDRD-4080-G2-2024-442	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 2		
IDRD-4080-G2-2024-443	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-359 APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO		BEL-MPI-ADM-259-25
IDRD-4080-G2-2024-444	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 4		
IDRD-4080-G2-2024-445	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-333 - APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA		

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA					BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1	
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024						
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1						
CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
					DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
IDRD-4080-G2-2024-446	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍON ORDEN DE DESEMBOLSO No. 7		
IDRD-4080-G2-2024-448	16 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍON ORDEN DE DESEMBOLSO No. 9		BEL-MPI-ADM-266-25
IDRD-4080-G2-2024-447	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍON ORDEN DE DESEMBOLSO No. 8		BEL-MPI-ADM-265-25
IDRD-4080-G2-2024-449	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍON ORDEN DE DESEMBOLSO No. 10		
IDRD-4080-G2-2024-450	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍON ORDEN DE DESEMBOLSO No. 11		
IDRD-4080-G2-2024-451	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍON ORDEN DE DESEMBOLSO No. 12		
IDRD-4080-G2-2024-452	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL JUEGOS PALESTINA		

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	BZC-FO-5-01-D
		Versión: 1
		Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-453	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-326 - SOLICITUD LEGALIZACÍÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 15		
IDRD-4080-G2-2024-454	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD LEGALIZACÍÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 16		
IDRD-4080-G2-2024-455	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD LEGALIZACÍÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 17		
IDRD-4080-G2-2024-456	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ABRIL DE 2025		BEL-MPI-ADM-264-25
IDRD-4080-G2-2024-457	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-238-24 CAMBIO HOJA DE VIDA INSPECTOR OBRA		
IDRD-4080-G2-2024-458	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-249-25 PROPUESTAS DISEÑO PISO DE CAUCHO PARQUE SIMÓN BOLÍVAR		
IDRD-4080-G2-2024-459	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS		

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA						BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024						
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1						
CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-460	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-178 REQUERIMIENTO REMISIÓN INFORME ANTES Y DESPUES, INTERVENCIÓN PARQUE NACIONAL		
IDRD-4080-G2-2024-461	17 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REQUERIMIENTO REMISIÓN INFORMACIÓN INTERVENCIÓN TIMIZA		
IDRD-4080-G2-2024-462	15 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	2da Revisión Informe Técnico No. 6		BEL-MPI-ADM-275-25
IDRD-4080-G2-2024-463	16 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA OFICIO BEL-MPI-ADM-255-25		
IDRD-4080-G2-2024-463	16 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Respuesta BEL-MPI-ADM-252-25 – Solicitud ensayos arena lavada y clasificada		
IDRD-4080-G2-2024-464	17 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	ALCANCE COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-462 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL NO. 6		BEL-MPI-ADM-275-25
IDRD-4080-G2-2024-465	17 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-337 - SOLICITUD REMISIÓN PLANOS RÉCORD ELÉCTRICOS		
IDRD-4080-G2-2024-467	19 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REITERACION APREMIO INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE ACTIVIDADES, INICIO DE OBRA E INGRESO DE CUADRILLA DE OBRA		

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA						BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1
CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024						
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1						
CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	OFICIO RESPUESTA
IDRD-4080-G2-2024-468	19 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Observaciones de análisis de precios unitarios no previstos		BEL-MPI-ADM-268-25
IDRD-4080-G2-2024-470	19 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Solicitud de certificaciones y ensayos de materiales		
IDRD-4080-G2-2024-471	23 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 25.		N/A
IDRD-4080-G2-2024-472	23 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-257- PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS		
IDRD-4080-G2-2024-473	26 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-260- INFORMES MANTENIMIENTO ASCENSORES OTIS		
IDRD-4080-G2-2024-474	26 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 26.		
IDRD-4080-G2-2024-477	26 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	OBSERVACIONES COMPONENTE SST		
IDRD-4080-G2-2024-479	28 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-269-25 PROPUESTA PÉRGOLA COUNTRY		
IDRD-4080-G2-2024-480	28 mayo 2025	Correo Electronico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	SOLICITUD REMISIÓN DOCUMENTOS PENDIENTES COMPONENTE ELÉCTRICO		

Tabla 7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

4.8.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-231-25	05-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de Orden de Desembolso No. 22	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-232-25	30-abr-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Remisión de cotizaciones de certificación de ascensores	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-233-25	2-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de certificados de disposición de materiales.	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-234-25	03-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respues a oficios IDRD-4080-G2-2024-355 y IDRD-4080-G2-2024-396 INFORME MENSUAL TECNICO No 5	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-235-25	04-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de informe mensual técnico No 6 V0	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-236-25	04-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Envió cronograma de obra V4, respuesta a comunicado IDRD-4080-G2-2024-368	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-237-25	05-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-412: Reiterada solicitud presentación Hoja de Vida Auditor y Plan de Auditoria	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-238-25	07-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al	Alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-227 Solicitud Cambio Hoja de	ENVIADO	GPCC

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
				Contrato IDRD-SG-4060-2024	Vida Inspector de obra.		
BEL-MPI-ADM-239-25	07-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Subsanación informe de calidad # 5 marzo de 2025, en respuesta a su oficio IDRD-4080-G2-2024-410 -Revisión Informe de Calidad N°5 V.0	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-240-25	08-may-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de informe mensual tecnico No 5 V2 en fisico	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-241-25	08-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de plan de auditoria	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-242-25	08-may-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA INFORME #5 V.1 COMPONENTE DE CALIDAD A INTERVENTORÍA	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-243-25	10-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Aclaración a los Precios no Previsto No.1		G
BEL-MPI-ADM-244-25	12-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-424 REMISIÓN EXTRACTO Y FORMULARIO DE PAGO - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2025	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-245-25	12-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-429. REMISIÓN REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-246-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de orden de desembolso No. 25	ENVIADO	PAOC

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-247-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-432-REITERADA SOLICITUD DE REPORTE DE MATERIALES	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-248-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-420 INFORME MENSUAL TECNICO No 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-249-25	14-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	PROPUESTAS DE DISEÑO DE CAUCHO PARQUE SIMON BOLIVAR SECTOR CENTRAL	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-250-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-353 DOCUMENTACION DE PARQUE EL COUNTRY	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-251-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-459 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-252-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN FICHA TÉCNICA ARENA LAVADA Y CLASIFICADA	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-253-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-371 ENTREGA DE PAZ Y SALVOS	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-254-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-328 REQUERIMIENTO - DOCUEMNTOS SST DEL PERSONAL	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-255-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-439	ENVIADO	PAOC

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-256-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Remisión cronograma de visitas para certificación de ascensores	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-257-25	17-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-338. Plan De Ejecución De Obras	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-258-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-251-25 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-259-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a oficios IDRD-4080-G2-2024-359 e IDRD-4080-G2-2024-443 APREMIO POR EL PRESUNTOINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-260-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-318 Informes de mantenimiento de ascensores por parte de OTIS en los meses de febrero, marzo y abril	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-261-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-435 RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-246-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES	ENVIADO	PAOC

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
					ORDEN DE GIRO NO. 25		
BEL-MPI-ADM-262-25	20-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de orden de desembolso No. 26		PAOC
BEL-MPI-ADM-263-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega Presupuesto Invernadero – Parque Simón Bolívar Sector Central 13-089	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-264-25	20-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-456 Radicación Soporte de Rendimientos Financieros Generados del Recurso del Anticipo – ABRIL 2025	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-265-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-447 Legalización Orden de Desembolso No. 8	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-266-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-448 Legalización Orden de Desembolso No. 9	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-267-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Presupuestos Parques Priorizados Versión 9 - IDRD	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-268-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-468 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-269-25	22-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN DISEÑO AJUSTADO DE LA PÉRGOLA DEL PARQUE EL COUNTRY	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-270-26	23-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al	Alcance comunicado BEL-MPI-ADM-256-25 Remisión	ENVIADO	RCR

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-5-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
				Contrato IDRD-SG-4060-2024	cronograma de visitas para certificación de ascensores		
BEL-MPI-ADM-271-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-268-25 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-272-25	23-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-425 Estado Actual Juego Circuito Red Muro De Escalar Parque Country	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-273-25	26-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe componente de calidad No 6	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-274-25	27-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Sustento amortizacion anticipo periodo mayo 2025	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-275-25	27-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-462, segunda revisión Informe Técnico No 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-276-25	28-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta Pacial de Obra No.5	ENVIADO	G

Tabla 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA

4.9. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025 se realizaron los siguientes comités de seguimiento a obra.

COMITES DE SEGUIMIENTO A OBRA	
COMITÉ DE OBRA N° 21	08 de mayo de 2025
COMITÉ DE OBRA N° 22	19 de mayo de 2025
COMITÉ DE OBRA N° 23	26 de mayo de 2025

Tabla 9. COMITES DE OBRA - ANEXO 4

4.10. VISITAS DE DIAGNÓSTICO

Durante el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025 no se realizaron visitas de diagnóstico.

4.11. MATERIALES Y ENSAYOS

Durante el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2025 a el 31 de mayo de 2025 se realizaron los siguientes ensayos:

PARQUE	ENSAYO	MATERIAL	ZONA DE OBRA	FECHA EJECUCION	FECHA DE INFORME DE RESULTADOS	OBSERVACION
Parque el Country	Cilindros de concreto	Concreto 3000 psi	Juegos	09/04/2025	07/05/2025	Dados columpios rodadero medieval y X. Resultados con resistencia del 125,2% a los 28 días
Parque Pijaos	Cilindros de concreto	Concreto 3000 psi	Anden Y Pilotines	08/04/2025	06/05/2025	Andén costado occidental norte sur y pilotines. Resultados con resistencia de 123,8% a los 28 días
Parque Palacio de los Deportes	Cilindros de concreto	Concreto 3000 psi	Viga	20/05/2025	27/05/2025	Viga Cerramiento. Resultados con resistencia de 80,5% a los 7 días

Tal como se mencionó anteriormente el resultado de los ensayos, así como los certificados de calidad de los materiales utilizados durante el periodo para la ejecución de las obras, se pueden consultar en el informe mensual del área de calidad y en el presente informe en el anexo de ensayos de laboratorio se encontrarán los resultados

de los ensayos que se recibieron en el periodo del presente informe por parte del laboratorio.

4.12. PRESUPUESTOS

Durante el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2025 a el 31 de mayo de 2025 se tiene la siguiente trazabilidad de los presupuestos:

- El día 01 de abril de 2025 la interventoría por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-345** realizó **"RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-176-25 PRESUPUESTO PARQUE LA SERENA".**
- El día 05 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-190-25** remitió **"Presupuesto Cod.07-165 Parque Palestina".**
- El día 08 de abril de 2025 la interventoría por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-363** realizó **"RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-190-25 PRESUPUESTO PALESTINA".**
- El día 09 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-196-25** remitió **"Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-363 Presupuesto Cod.07-165 Parque Palestina".**
- El día 09 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-199-25** remitió **"Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-360 Presupuestos".**
- El día 10 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-202-25** remitió **"Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-199-25 – Presupuestos".**
- El día 16 de abril de 2025 la interventoría por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-374** realizó **"RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-196-25 PRESUPUESTO PARQUE PALESTINA".**
- El día 21 de abril de 2025 la interventoría por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-380** realizó **"REMISIÓN A OBSERVACIONES PRESUPUESTOS (2da Revisión)".**
- El día 26 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-225-25** remitió **"Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-380/384 – Presupuestos IDRD".**
- El día 26 de abril de 2025 el contratista por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-227-25** remitió **"Entrega de presupuesto parque simón Bolívar (Palacio de los deportes) actualizado y planos de perfil de cerramiento"**

Los presupuestos presentados durante el periodo del presente informe son los siguientes:

- Parque Palestina
- Parque la Serena
- Parque Servita
- Parque Urbanización Cedritos

- Parque urbanización Toberín
- Parque Desarrollo Verbenal
- Parque Cerros Santa Barbara
- Parque Urbanización Calle 170
- Parque el Country
- Parque Nacional
- Parque Independencia
- Parque Tercer Milenio
- Parque Plaza de Toros
- Parque San Cristóbal
- Parque Valles de Cafam
- Parque La Andrea
- Parque Urbanización Miravalle
- Parque Ciudad Nuevo Usme
- Parque Ciudad Nuevo Milenio
- Parque El Tunal
- Parque Naranjos
- Parque Desarrollo Gran colombiano
- Parque San José Maryland
- Parque el Recreo
- Parque Urbanización la Esperanza
- Parque Tibanica
- Parque Urbanización Chicalá
- Parque el Porvenir
- Parque Patio Bonito
- Parque Villa de los Sauces
- Parque Timiza
- Parque Cayetano Cañizales
- Parque Las Luces Villa Rica
- Parque las Margaritas
- Parque Estadio Techo
- Parque Villemar
- Parque Sauzalito
- Parque Urbanización la Europa
- Parque el Carmelo
- Parque Juan Amarillo
- Parque San Andrés
- Parque Urbanización Florencia
- Parque Simón Bolívar (UDS)
- Parque La Florida
- Parque Planta de tratamiento Salitre

- Parque los Cerezos
- Parque Berlín
- Parque Urbanización Lombardía
- Parque Urbanización Burgos Britalia
- Parque Prado Pinzón
- Parque las Cometas
- Parque la Gaitana
- Parque Tibabuyes
- Parque Fontanar del rio
- Parque Ciudadela Cafam
- Parque Alcázares
- Parque Simón Bolívar (Palacio de los Deportes)
- Parque Simón Bolívar (Complejo Acuático)
- Parque Santa Clara
- Parque Simón Bolívar (Sector Central)
- Parque Movistar Arenas
- Parque El Renacimiento
- Parque Santa Isabel
- Parque Villa Mayor
- Parque La Fragua
- Parque Tejar
- Parque Ciudad Montes
- Parque Gorgonzola
- Parque Urb. Pradera Sur
- Parque El Jazmín
- Parque Los Ejidos
- Parque Bosque San Carlos
- Parque Palermo Sur
- Parque Urb. Marruecos
- Parque Urb. Molinos I
- Parque Pijaos
- Parque Urb. Molinos II
- Parque Quiroga
- Parque Estadio Olaya Herrera
- Parque San José
- Parque Arborizadora Alta
- Parque Candelaria La Nueva
- Parque ilimani
- Parque El Taller (El Ensueño)
- Parque Alfonso López

4.13. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el desarrollo del contrato se han detectado actividades complementarias o No previstas.

El día 13 de enero de 2025 se remite por medio de correo electrónico la primera acta de fijación de precios no previstos del contrato con 22 ítems para revisión por parte de la interventoría.

La interventoría solicita por medio de correo electrónico el archivo en Excel para realizar la debida revisión.

El día 15 de enero de 2025 se remite por parte del contratista el archivo en Excel de las actividades complementarias solicitado.

El día 22 de enero de 2025 se remite por parte de la interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-163** "Observaciones de análisis de precios unitarios no previstos."

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-140-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-163 – Análisis de Precios Unitarios No Previstos".

El día 20 de febrero de 2025 se remite por parte de la interventoría comunicado IDRD-4080-G2-2024-254 "Respuesta a oficio **BEL-MPI-ADM-140-25**- análisis de precios unitarios no previstos"

El día 10 de marzo de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-283** "Solicitud análisis de precios unitarios no previstos subsanados"

El día 26 de marzo de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-324** "Reiteración solicitud análisis de precios unitarios no previstos subsanados".

El día 05 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-191-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado **IDRD-4080-G2-2024-254/324** – Análisis de Precios Unitarios no Previstos No.1".

El día 14 de abril de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-367** "Observaciones análisis de precios unitarios no previsto"

El día 15 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-209-25** el contratista remite "Respuesta al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-367 – Acta de Análisis de Precios No Previstos No.1".

El día 23 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-217-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-214-25 Acta de Análisis de Precios No Previstos No.1".

El día 23 de abril de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-389** "Observaciones ítems no previstos".

4.14. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DEL ANEXO TÉCNICO

Durante el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 se realizó el seguimiento a los planes de la siguiente manera:

4.14.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO.

El día 21 de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-003-24** remitió "la documentación Preliminar Anticipo del contrato de la referencia por parte del contratista".

El día 25 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-004** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-003-24 DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR ANTICIPO".

El día 26 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-006** se remitió por parte de la interventoría el "ALCANCE A OFICIO No. IDRD-44080-G2-2024-004 OBSERVACIONES A DOCUMENTACION PRELIMINAR DE ANTICIPO".

El día 26 de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-012-24** remitió "Respuesta Comunicado IDRD-4080-G2-2024-004 y IDRD-4080-G2-2024-004 – Ajuste Plan de Inversión de Anticipo".

El día 27 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-012** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-012-24 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO AJUSTADO".

El día 27 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-013** se remitió por parte de la interventoría la "DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO".

El día 27de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-015-24** remitió "Respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-012 – Ajuste Plan de Inversión de Anticipo".

El día 28 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-015** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-015-24 REMISION PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.". la interventoría remite el **PLAN FIRMADO.**

El día 03 de diciembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-032-24** remitió "Alcance No. 1 Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-013 - Documentación requerida para el desembolso del anticipo".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio de los oficios **IDRD-4080-G2-2024-026 y IDRD-4080-G2-2024-095 (rad. 20242100441092)** se remitió por parte de la interventoría al Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD "Documentación para reembolso de anticipo".

El día 18 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-057** se remitió por parte de la interventoría "TARJETA DE FIRMAS FIDUCIA ANTICIPO".

El día 15 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-100-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 01".

El día 15 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-101-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 02".

El día 16 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-126** se remitió por parte de la interventoría "DEVOLUCIÓN ORDENES DE GIRO DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN No. 1 – ORDEN No. 2".

El día 20 de enero de 2025 el contratista de obra por medio de correo electrónico remite atención a las observaciones de las ordenes de desembolso del anticipo No 1 y No 2.

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-152** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 2." del anticipo.

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-155** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 1." del anticipo.

El día 23 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-102-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 03".

El día 23 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-104-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 04".

El día 27 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-098-24** remitió el "PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO".

- El día 28 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-172-24** remitió la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-104-24 ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 4".

El día 28 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-173-24** remitió la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-102-24 ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 3".

El día 29 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-106-24** remitió el "FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-120-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 06".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-121-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 07".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-122-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 08".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-123-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 09".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 04".

El día 03 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-193** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 2." del anticipo.

El día 03 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-197** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 8." del anticipo.

El día 04 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-198** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 9." del anticipo.

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-205** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 6." del anticipo.

El día 07 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-212** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 4." del anticipo.

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-237** se remitió por parte de la interventoría la "SOLICITUD REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO".

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-234** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 7." del anticipo.

El día 18 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-250** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 10" del anticipo.

El día 19 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-259** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-125-24 DEVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES ORDEN DE DESEMBOLSO No 11" del anticipo.

El día 19 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-255** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 3." del anticipo.

El día 20 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-263** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 5." del anticipo.

El día 21 de febrero de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-146-24** "DESEMBOLSOS ANTICIPO CONTRATO IDRD-SG-4060-2024."

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-167-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 14"

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-168-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 15"

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-186-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 13"

El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-281** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-167-24 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 14" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-284** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-168-24 OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 15" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-285** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-186-24 OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO.13" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-286** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-269 - REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE DICIEMBRE DE 2024"

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-287** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ENERO DE 2025"

El día 11 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-288** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 15." del anticipo.

El día 11 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-160-25** "RESPUESTA OFICIO IDRD-4080-G2-2024-286 – SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS – MES DICIEMBRE 2024"

El día 12 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-295** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN - RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 10." del anticipo.

El día 12 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-299** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDENES DE DESEMBOLSO N° 13 Y 14" del anticipo.

El día 17 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-169-25** "SOLICITUD PAGO ORDEN DE GIRO 6"

El día 19 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-310** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-0169-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE GIRO NO. 10 ABACO" del anticipo.

El día 21 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-316** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-187-24 - DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 16" del anticipo.

El día 21 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-317** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-186-24 - DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 11" del anticipo.

El día 26 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-325** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDENES DE DESEMBOLSO N° 11 Y 16." del anticipo.

El día 26 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-326** se remitió por parte de la interventoría "SOLICITUD LEGALIZACION ORDENES DE OPERACION" del anticipo.

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-332** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-333** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-334** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-287 - REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ENERO DE 2025".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-335** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE FEBRERO DE 2025".

El día 22 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-173-25** "ENTREGA PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPO".

El día 31 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-180-25** "CAMBIO DE PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO".

El día 31 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-158-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 17".

El día 01 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-178-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 18".

El día 02 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-346** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 17." del anticipo.

El día 14 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-203-25** "ENTREGA DE ORDEN DE SESEMBOLSO No 10".

El día 16 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-204-25** "ENTREGA DE ORDEN DE SESEMBOLSO No 20".

El día 16 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-378** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 10." del anticipo.

El día 16 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-210-25** "Respuesta al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-377 RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-205-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 21".

El día 22 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-386** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 18." del anticipo.

El día 24 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-388** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 20." del anticipo.

El día 30 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-228-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 23".

El día 30 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-230-25** con asunto Entrega de Orden de Desembolso No. 24.

El día 05 de mayo de 2025 el contratista remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-231-25** con asunto Entrega de Orden de Desembolso No. 22, del anticipo. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-427 del 08 de mayo de 2025.

El día 13 mayo de 2025 el contratista remitió a la interventoría el oficio BEL-MPI-ADM-246-25 con asunto Entrega de orden de desembolso No. 25. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-427 del 08 de mayo de 2025.

El día 20 de mayo de 2025 el contratista remitió a la interventoría BEL-MPI-ADM-262-25 con asunto Entrega de orden de desembolso No. 26. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-474 del 26 de mayo de 2025.

A continuación, se relacionan las ordenes de anticipo aprobadas hasta la fecha de corte del presente informe:

ORDEN DE GIRO	COMUNICADO	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	DESCUENTO	TOTAL	APROBACION	COMUNICADO	FECHA
No 1	BEL-MPI-ADM-100-24	15/01/2025	BALERCO S.A.S	$ 330.000.000,00	$ 9.040.336,00	$ 320.959.664,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-155	21/01/2025
No 2	BEL-MPI-ADM-101-24	15/01/2025	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	$ 100.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-155	21/01/2025
No 3	BEL-MPI-ADM-102-24	23/01/2025	OMR S.A.S	$ 104.957.032,00	$ 3.318.677,00	$ 101.638.355,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-255	19/02/2025
No 4	BEL-MPI-ADM-104-24	23/01/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 300.000.000,00	$ 7.184.873,94	$ 292.815.126,06	SI	IDRD-4080-G2-2024-212	7/02/2025
No 5	BEL-MPI-ADM-132-24	18/02/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 641.615.372,00	$ 15.366.419,00	$ 626.248.953,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-263	20/02/2025
No 6	BEL-MPI-ADM-126-24	4/02/2025	ABACO JUEGOS Y PARQUES	$ 239.486.366,00	$ -	$ 239.486.366,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-205	5/02/2025
No 7	BEL-MPI-ADM-135-24	10/02/2025	STEEL CONCRETE	$ 37.873.575,00	$ 1.147.028,00	$ 36.726.547,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-234	13/02/2025
No 8	BEL-MPI-ADM-122-24	30/01/2025	METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A.S	$ 9.157.050,00	$ 277.328,00	$ 8.879.722,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-197	3/02/2025
No 9	BEL-MPI-ADM-123-24	30/01/2025	METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A.S	$ 17.873.800,00	$ 541.321,00	$ 17.332.479,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-198	4/02/2025
No 10	BEL-MPI-ADM-203-25	14/04/2025	STEEL CONCRETE	$ 50.000.000,00	$ 1.514.286,00	$ 48.485.714,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-378	16/04/2025
NO 11	BEL-MPI-ADM-186-24	20/06/2025	OMR S.A.S	$ 53.229.421,00	$ 1.456.357,00	$ 51.773.064,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-325	26/03/2025
NO 12	BEL-MPI-ADM-143-24	25/02/2025	IMPOGRIFOS SAS	$ 12.679.397,00	$ 384.005,00	$ 12.295.392,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-270	27/02/2025
NO 13	BEL-MPI-ADM-186-24	6/03/2025	BALERCO S.A.S	$ 301.000.000,00	$ -	$ 301.000.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-299	12/03/2025
NO 14	BEL-MPI-ADM-167-24	6/03/2025	BALERCO S.A.S	$ 255.850.000,00	$ 7.009.000,00	$ 248.841.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-299	12/03/2025
NO 15	BEL-MPI-ADM-168-24	6/03/2025	MULTISERVICIOS DE BOMBAS Y ACCESORIOS SAS	$ 10.236.975,00	$ -	$ 10.236.975,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-288	11/03/2025
NO 16	BEL-MPI-ADM-187-24	19/03/2025	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	$ 39.386.467,00	$ 1.077.614,00	$ 38.308.853,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-325	26/03/2025
NO 17	BEL-MPI-ADM-158-24	31/03/2025	IMPOGRIFOS SAS	$ 19.123.734,00	$ 579.176,00	$ 18.544.558,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-346	2/04/2025
NO 18	BEL-MPI-ADM-178-24	1/04/2025	DFL SAS	$ 193.649.950,00		$ 193.649.950,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-386	22/04/2025
NO 19	BEL-MPI-ADM-183-24	3/04/2025	JHC INGENIEROS S.A.S	$ 217.095.245,00		$ 217.095.245,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-362	08/04/2025
NO 20	BEL-MPI-ADM-204-25	16/04/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 279.407.486,00	$ 6.691.692,00	$ 272.715.794,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-388	24/04/2025
NO 21	BEL-MPI-ADM-210-25	16/04/2025	ARIN CONSTRUCTORES SAS	$ 27.213.747,00		$ 27.213.747,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-385	22/04/2025
NO 22	BEL-MPI-ADM-231-25	30/04/2025	LUIS ALFONSO CAMARGO QUINTANA	$ 62.248.410,00	$ 1.718.056,00	$ 60.530.354,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-427	09/05/2025
NO 23	BEL-MPI-ADM-228-25	30/04/2025	CARLOS ARDILA	$ 113.204.207,00	$ 3 .124.436,11	$ 110.079.770,89	SI	IDRD-4080-G2-2024-428	09/05/2025
NO 24	BEL-MPI-ADM-230-25	30/04/2025	BALERCO	$ 8.437.112	$ 2 31.134,00	$ 8.205.978,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-416	07/05/2025

NO 25	BEL-MPI-ADM-246-25	13/05/2025	STEEL CONCRET SC SAS	$ 25.060.869	686.541,00	$ 24.374.328,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-471	23/05/2025
NO 26	BEL-MPI-ADM-262-25	20/05/2025	ILLUMINARC SAS	$ 182.559.653	4.372.227,00	$ 178.187.426,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-427	26/05/2025

Tabla 10 RELACION DE ORDENES DE GIRO PRESENTADAS

4.14.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD.

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-030-24** se remitió "REMISION PLAN DE CALIDAD CTO 4060 DE 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-027** se remitió por parte de la interventoría la "Respuesta BEL-MPI-ADM-030-24 - No aprobación del plan de calidad".

El día 10 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-0115** se remitió por parte de la interventoría la "No aprobación del plan de calidad".

El día 13 de enero de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-082-25** se remitió "REMISION SUBSANACION PLAN DE CALIDAD CTO 4060 DE 2024".

El día 14 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-121** se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACIÓN** PLAN DE CALIDAD V2".

El día 05 de mayo de 2025 mediante comunicado BEL-MPI-ADM-237-25 dio respuesta a al comunicado IDRD-4080-G2-2024-412 remitiendo la hoja de vida del auditor y el Plan de Auditoria.

El día 08 de mayo de 2025 el contratista mediante comunicado BEL-MPI-ADM-241-25 hizo Entrega del plan de auditoría a la Interventoría.

Se realizó auditoría interna con acompañamiento de la interventoría el día viernes, 23 de mayo de 2025, a diferentes frentes de obra. Quedando pendiente el informe de la auditora.

INFORME DE CALIDAD N° 1	Radicado el día 27 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-068-24**
	El día 03 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-101**
	El día 12 enero 2025 se radica subsanación mediante oficio **BEL-MPI-ADM-081-25**
	El día 20 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-138**
	El día 20 enero 2025 se radica respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-138 RADICACION EN FISICO INFORME 1 CALIDAD, mediante oficio **BEL-MPI-ADM-091-25**
INFORME DE CALIDAD N° 2	Radicado el día 13 enero de 2025 mediante correo electrónico
	El día 21 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-154 REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 2 V.0**
	El día 03 de febrero por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-25** se radicó la atención de observaciones del informe, en su versión 1.
	El día 06 de febrero de 2024 por medio del **oficio IDRD-4080-G2-2024-209** la interventoría remite observaciones a la versión 1 del informe de calidad No 2.
	El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-277 Aprobación informes de calidad N° 2 V3.**
INFORME DE CALIDAD N° 3	El día 03 de febrero por medio de oficio **BEL-MPI-ADM-123-25** se radica la versión 0 del documento.
	El día 07 de febrero de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-211 REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 3 V.0**
	El día 12 de febrero de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-233**

	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 3 V.0
	El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-277 Aprobación informes de calidad N°3 V.2**
INFORME DE CALIDAD N° 4	El día 12 de marzo por medio de oficio **BEL-MPI-ADM-081-25** se radica la versión 0 del documento.
	El día 25 de marzo de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-321 Respuesta BEL-MPI-ADM-081-25 - Revisión Informe Calidad N°4 V.0**
	El día 07 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-25** se da Subsanación informe de calidad # 4 febrero de 2025, en respuesta a su oficio BEL-MPI-ADM-192-25-REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD No 4 V.0
	El día 09 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-364 Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-124-25 INFORME CALIDAD 4 V.1**
	El día 10 de abril de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-200-25** se da Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-366.
	El día 16 de abril de 2025 mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-379** se da aprobación del informe de calidad N° 4 V.1
INFORME DE CALIDAD N° 5	El día 29 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-229-25** Entrega del Informe No 5 del Componente de Calidad.
	El día 05 de mayo de 2025 la interventoría mediante comunicado **IDRD-4080-G2-2024-410** remite observaciones al Informe d Calidad N°5 V.0
	El día 07 de mayo de 2025 se remite el comunicado **BEL-MPI-ADM-239-25** con asunto: Subsanación informe de calidad # 5 marzo de 2025, en respuesta a su oficio IDRD-

	4080-G2-2024-410 -Revisión Informe de Calidad N°5 V.0
	El día 08 de mayo de 2025 la interventoría remitió el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-419** Aprobación Informe de Calidad N°5 V.1
INFORME DE CALIDAD N° 6	El día 26 de mayo de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-273-25** se hizo la Entrega del Informe No 6 del Componente de Calidad. Se encuentra en revisión por parte de Interventoría

Tabla 11. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD

4.14.3. SEGUIMIENTO A EL PLAN SOCIAL.

El día 25 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISIÓN PLAN SOCIAL CTO 4060 DE 2024".

El día 05 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Se remite correo de validación de plan de gestión social por interventoría y entidad, Se solicita remitir en PDF para firmas de interventoría.".

El día 10 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-040-24** se remitió "REMISION PLAN SOCIAL CTO 4060 DE 2024".

El día 24 de enero de 2025 se remitió para aprobación del arte de los Pendones para revisión de Interventoría y trámite ante el IDRD el día 27 de enero se aprobó el material para impresión.

Aprobación de volantes el día 14 de enero en comité de seguimiento se solicitó la elaboración del volante de convocatoria a la reunión de finalización del parque desarrollo Palermo Sur el día 16 de enero se remite Interventoría para aprobación y este mismo día se solicita hacer ajustes los ajustes son remitidos el día 17 de enero, el día 20 de enero nuevamente se solicita ajustar datos contenidos en el volante y para la fecha de terminación del mes de enero el volante se encontraba en revisión con respecto al volante de convocatoria del parque el Country el día 17 de enero se solicitó la elaboración del volante el día 24 se remite volante para revisión y aprobación de Interventoría y a la fecha de finalización del mes de enero el volante se encontraba en revisión.

En lo referente a reuniones informativas el día 17 de enero de 2025 se solicitó la elaboración de la presentación de la reunión de inicio del parque el Country el día 24 de enero de 2025

se remitió la presentación para revisión por parte de Interventoría este mismo día se reciben observaciones para complemento por parte del componente técnico el día 27 de enero de 2025 se remitió la presentación ajustada y el día 28 de enero de 2025 se recibe la aprobación.

De igual forma se solicitó la elaboración de la presentación para la reunión de finalización del parque desarrollo Palermo Sur en comité celebrado el día 14 de enero de 20 25 el día 16 de enero de 2025 se remitió la presentación para revisión y se encuentra en trámite de aprobación por parte de Interventoría para la terminación del mes de enero de 2025.

En cuanto a atenciones ciudadanas no se registraron durante el mes de enero PQR decepcionadas a través de los canales de atención a la comunidad sin embargo el día 21 de enero se realizó recorridos por los Parques en ejecución para indicar a los trabajadores de obra la forma de direccionar las PQR a el sistema de atención al ciudadano establecido por el consorcio en total se realizó charla informativa con 10 trabajadores.

En cuanto al programa de apoyo a la contratación de mano de obra no calificada para el final del periodo se contó con un total de 50 personas vinculadas al contrato dando cumplimiento a los porcentajes de contratación con un 16% de población femenina un 55% de población en condición de vulnerabilidad y 44% de personal no calificado residente en las localidades intervenidas superando los porcentajes de contratación requeridos para el presente contrato.

Con respecto a los comités de seguimiento el componente social adelantaba acompañamiento de los comités citados por parte de la supervisión.

En relación con los informes mensuales se reporta que el día 30 de diciembre se presentó el informe de gestión Social número 2 vía correo electrónico para revisión y comentarios de Interventoría el día 7 de enero de 2025 se recibió aprobación del documento para radicación en físico para el trámite correspondiente.

Durante el mes de febrero de 2025 se gestionó la aprobación distribución de los volantes informativos para el levantamiento de actas de vecindad de primera segunda y tercera visita del parque el Country se distribuyeron dos volantes de primera visita el día 15 de febrero de 2025 vía correo electrónico, no fue necesario la distribución de los volantes de segunda y tercera visita de igual forma se distribuyó el volante de inicio de obra del parque el día 21 de febrero de 2025 remitiéndolo vía correo electrónico a las siete personas participantes y en la reunión de inicio celebrada en el parque el country.

Para este mismo periodo se realizó la instalación de los Pendones informativos según el arte aprobado en los Parques intervenidos por parte del consorcio.

Se adelantó la distribución del volante de convocatoria a la reunión de inicio del parque el Country entregando en total 19 piezas a los residentes del área de influencia directa a la

administración del parque y a las asociaciones identificadas por parte de la administración. Esta actividad se realizó el día 6 de febrero de 2025.

Se realizó la distribución de volantes de convocatoria a la reunión informativa del parque el porvenir el día 24 de febrero de 2025 se distribuyeron 30 volantes informativos remitidos vía correo electrónico a la administración del parque y entregados predios a predio a los predios ubicados alrededor de la cancha de voleibol intervenida.

En lo referente a las reuniones de inicio el día 11 de febrero de 2025 se adelantó la socialización en el parque el Country contando con la participación de 10 personas residentes del sector representantes de organizaciones comunitarias y administración del parque.

Como reunión de finalización el día 25 de febrero de 2025 se celebró la entrega de la malla contra impactos construida en el parque el porvenir en este espacio se contó con la participación de 29 personas residentes de la comunidad representantes de escuelas deportivas y administración del parque.

En cuanto al programa de atención a la ciudadanía no se decepcionará un PQR a través de los canales dispuestos por el Consorcio para la atención a la comunidad sin embargo el día 10 de febrero de 20 25 se realizó recorrido por los frentes de obra adelantando charla informativa con los trabajadores sobre el protocolo de atención a la ciudadanía en total participar un seis trabajadores de igual forma se apoyó al IDRD en la atención de la respuesta al derecho de petición instaurado por los usuarios de natación práctica libre del parque patio bonito.

En cuanto al programa de acompañamiento social actividades técnicas se adelantó el levantamiento de dos actas de vecindad correspondientes al parque el Country y se apoyó al componente técnico en el levantamiento del acta de inspección preliminar e inventario de elementos existentes estos registros se encuentran en proceso de aprobación.

Respecto al programa de apoyo en la contratación de mano de obra no calificada se reportan para el mes de febrero un total de 55 personas contratadas dando cumplimiento a los porcentajes contractuales requeridos teniendo un 16.3% de población femenina contratada 44% de población en condición de vulnerabilidad contratado y 55% de personal mano de obra no calificada de las localidades intervenidas.

En cuanto al programa de sostenibilidad social desde la estrategia pedagógica durante el mes de febrero se gestionó la aprobación del plegable de sostenibilidad para el parque el porvenir el cual fue aprobado y distribuido durante la reunión de finalización celebrada el día 25 de febrero entregando en total 30 piezas.

Durante el periodo del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- Taller de prevención de violencia de género en Valles de Cafam.
- Socialización es con las administraciones de los parques Quiroga, El Recreo y Toberín con el objetivo de informar sobre el inicio de actividades técnicas.
- Acercamiento con la administración del café El Altillo para informar del inicio de actividades de mejoramiento en bodega y área de salón principal.
- Se da alcance a las actas de vecindad del parque El Country realizando los ajustes requeridos por la Interventoría.

En lo referente al seguimiento del componente Social participó en los comités semanales citados desde la supervisión.

INFORME SOCIAL N° 1	Radicado el día 13 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-044-24**
	Radicación en físico el día 27 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-067-24**
INFORME SOCIAL N° 2	Radicado el día 09 enero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-079-25**
INFORME SOCIAL N° 3	Radicación en físico el día 11 de febrero de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-134-25**
INFORME SOCIAL N°4	Radicado en su primera versión por medio de correo electrónico el día 28 de febrero de 2025 y aprobado este mismo día.
	El día 04 de marzo de 2025 se realizó un alcance en cuanto a personal y se recibe aprobación del informe este mismo día
	El día 04 de marzo de 2025 se recibió aprobación del documento para radicación en físico a la interventoría para el trámite correspondiente. El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME SOCIAL N°5	El día 1 de abril de 2025 se remitió el informe social No. 5 vía correo electrónico, para revisión y comentarios de la interventoría. El día 2 de abril de 2025 se recibió aprobación del informe social, para radicación en físico a la interventoría para el trámite correspondiente con comunicado **BEL-MPI-ADM-218-25** el día 24 de abril de 2025.

INFORME SOCIAL N°6	Se emite el informe de gestión social, número seis, el día 25 de abril. Se reciben observaciones por parte de Interventoría requiriendo la actualización del personal contratado durante el periodo el día 28 de abril, el día 29 de abril, se remite la información actualizada Interventoría para revisión y aprobación, el día 30 de abril se recibe aprobación del informe para impresión y radicación oficial.

Tabla 12. SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL

4.14.4. SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL Y PLAN RCD.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RCD

El día 27 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 01 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Observaciones a él plan ambiental RCD.".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION AJUSTE PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 12 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION AJUSTE PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 11 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACION** de él plan ambiental RCD V3.".

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El día 27 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN AMBIENTAL CTO 4060 DE 2024".

El día 31 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Observaciones al plan ambiental."

INFORME AMBIENTAL N° 1	Radicado para revisión el día 29 noviembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 09 de diciembre de 2024
	Radicado para revisión el día12 diciembre de 2024
	APROBADO por parte de interventoría el día 24 de diciembre de 2024
INFORME AMBIENTAL N° 2	Radicado para revisión el día 14 enero de 2025
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 23 de enero de 2025
	Radicado para revisión subsanación el día 23 enero de 2025
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 25 de enero de 2025
INFORME AMBIENTAL N° 3	El día 03 de febrero de 2025 se radica por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 13 de febrero de 2025 se reciben observaciones al informe por medio de correo electrónico.
	El día 17 de febrero de 2025 se atienden observaciones y se remiten por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 20 de febrero de 2025 se recibe aprobación del informe.
	El día 25 de febrero de 2025 mediante oficio BEL-MPI-ADM-148-25 se **"Entrega informe físico ambiental 3"**
INFORME AMBIENTAL N° 4	El día 28 de febrero de 2025 se envía por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 12 de marzo se recibe aprobación por parte de interventoría.
	El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME AMBIENTAL N° 5	El día 03 de abril de 2025 por medio de correo electrónico se radico la primera versión del informe.
	Se aprueba por correo electrónico el día 21 de abril en versión 2. El día 24 de abril de 2025 por medio del

	comunicado **BEL-MPI-ADM-219-25** se radicó el informe fisco en la oficina de la interventoría.
INFORME AMBIENTAL N° 6	Se radicó en su primera versión por correo electrónico el día 02 de mayo de 2025.

Tabla 13.SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL

4.14.5. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST.

El día 17 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN SST CTO 4060 DE 2024".

El día 23 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION OBSERVACIONES PLAN SST CTO 4060 DE 2024".

El día 23 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACION** A EL PLAN".

INFORME SST N° 1	Radicado para revisión el día 26 noviembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 27 de diciembre de 2024
	Radicado para revisión el día29 noviembre de 2024
	APROBADO por parte de interventoría el día 29 de noviembre de 2024
INFORME SST N° 2	Radicado para revisión el día 30 diciembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 08 de enero de 2025
	Radicado para revisión el día 08 ENERO de 2025
	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 13 de enero de 2025
INFORME SST N° 3	Radicado para revisión el día 4 de febrero 2025
	Respuesta a observaciones 7 de febrero 2025

	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 11 de febrero de 2025
INFORME SST N° 4	Radicado para revisión el día 3 de marzo 2025
	Pendiente a observaciones a la fecha de presentación del informe técnico No 4 V0
	Se da respuesta a oficio correspondiente a Requerimiento SST Palacio de los deportes - Trabajo en alturas el día 11 de febrero 2025
	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 07 de marzo de 2025
	El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME SST N° 5	El día 02 de abril de 2025 se radica en su primera versión, por medio de correo electrónico. El día 15 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-373** la interventoría da aprobación al informe. El día 24 de abril de 2025 por medio del comunicado **BEL-MPI-ADM-216-25** se radicó el informe fisco en las oficinas de la interventoría.
INFORME SST N° 6	El informe en su primera versión se radicó el día 29 de abril de 2025 por correo electrónico a la interventoría.
	La interventoría remitió observaciones a la primera versión del informe mediante correo electrónico el día 2 de mayo de 2025
	Se subsanaron las observaciones dadas el 09 de mayo de 2025 mediante correo electrónico.
	El día 15 de mayo de 2025 mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-340 la interventoría remitió la APROBACIÓN INFORME SST N°6.

Tabla 14. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST

4.14.6. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS.

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-036-24** se remitió "Remisión Plan Hidrosanitario, Plan SUD´s, Plan Servicios públicos y energía".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-037** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-036-24 PLAN SUD´s".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN SUD´s COT 4060 DE 2024".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-060-24** se remitió "respuesta comunicado plan SUDS".

APROBACION El día 24 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-072** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-060-24 – PLAN SUD'S".

Dentro de la ejecución del contrato se han realizado visitas a diferentes estructuras de Ekomuros, con el fin de realizar el debido proceso para su mantenimiento en pro de cumplir con el objetivo del plan de sistemas urbanos de drenaje sostenible SUDS.

Parques visitados (Ekomuros):

- Parque Castilla
- Parque Nuevo Muzu
- Parque Valles de Cafam
- Parque La Andrea
- Parque Quiroga
- Parque La Fragua
- Parque Jazmín

4.14.7. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE TOPOGRAFIA

El día 29 de noviembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-017-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE TOPOGRAFIA".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-024** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-017-24 PLAN DE TOPOGRAFÍA".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-049-24** se remitió "respuesta plan de topografía".

APROBADO El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-064** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-049-24 – PLAN TOPOGRAFÍA".

Durante la ejecución del contrato hasta el periodo del presente informe se han realizado levantamientos de topografía en el parque Pijaos para el espacio público establecido para ejecución y en el parque el Country para ubicación de zona de juegos aprobada para ejecutar y el levantamiento del filtro lateral en el parque el Country solicitado por la supervisión.

4.14.8. SEGUIMIENTO A EL PLAN PMT

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-027-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO A CTO 4060 de 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-030** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-027-24 - REMISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-037-24** se remitió "Alcance No. 2 IDRD-4080-G2-2024-030 PMT".

El día 6 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN MANEJO PMT COT 4060 DE 2024".

APROBADO El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-062** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-037-24 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO".

A la fecha en el contrato no se han tramitado PMT´s ante la secretaria Distrital de movilidad.

4.14.9. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GERENCIA, CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-025-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-031** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-025-24-REMISIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-042-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE GERENCIA CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024".

El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-063** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-045 PLAN DE GERENCIA DE OBRA / CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-042-24** se remitió "REMISIÓN entrega atención de observaciones PLAN DE GERENCIA CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024".

El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-098** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-064-24 PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 2 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-075-25** se remitió "Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-080 - **Radicación física** plan hidrosanitario y plan de construcción y coordinación logística".

El día 04 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-107** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-075-24 DEVOLUCIÓN PLAN DECONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 3 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-076-25** se remitió "Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-098 - Subsanación plan de construcción y coordinación logística".

El día 09 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-113** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-076-24 SUBSANACIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 16 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-086-25** se remitió "**Radicación física** Plan de Calidad - Plan de Servicios Públicos - Plan de Manejo Ambiental - PLAN DDE CONBSTRUCCION Y COORDINACIÓN".

El día 17 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-133** se remitió por parte de la interventoría la "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 20 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-142** se remitió por parte de la interventoría la "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-133 - APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-093-25** se remitió **"Respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-142 – "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-133 - APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".**

El día 31 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-187** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN".

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-203** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS".

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-207** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN PATIO BONITO".

El día 10 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-220** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-207 - APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN PATIO BONITO".

El día 17 de mayo de 2025 el contratista remitió respuesta al oficio IDRD-4080-G2-2024-338 mediante comunicado BEL-MPI-ADM-257-25 el que se envió el Plan De Ejecución De Obras.

4.14.10. SEGUIMIENTO A EL PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-028-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CTO 4060 de 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-032** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-028-24-

REMISIÓN PLAN DE PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-046-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALESCTO 4060 de 2024".

El día 18 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-055** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-046-24 PLAN ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-064-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALESCTO 4060 de 2024".

APROBADO El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-079** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-064-24 PLAN ESTRUCTURAL".

El día 27 de diciembre de 2024 el contratista remite por correo electrónico la propuesta e informe de visita de cubiertas tipo Pérgola en los Parques EL COUNTRY y SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) – PRD.

El día 04 de enero de 2025 se recibe comunicado **IDRD-4080-G2-2024-105** por parte de interventoría "REMISIÓN OBSERVACIONES PROPUESTA PÉRGOLA COUNTRY, CUBIERTA PRD NUEVA Y CUBIERTA PRD EXISTENTE"

El día 13 de enero por medio de correo electrónico se da "Alcance Comunicado IDRD-4080-G2-2024-105 – PROPUESTAS PÉRGOLA"

El día 15 de enero de 2025 se recibe comunicado IDRD-4080-G2-2024-122 por parte de interventoría "RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO DEL 13 DE ENERO DE 2025 - PROPUESTAS PÉRGOLAS"

El día 16 de enero de 2025 mediante correo electrónico se remitieron las memorias de Cálculo Estructura de Cubierta Parque el Country, el día 24 de enero de 2025 se realizan observaciones por parte de la interventoría por este mismo medio.

El día 23 de enero de 2025 se remite oficio BEL-MPI-ADM-096-25 "Atención a las observaciones al comunicado IDRD-4080-G2-2024-105 – Cubierta Pérgola".

El día 28 de enero de 2025 la interventoría por medio del comunicado IDRD-4080-G2-2024-175 da "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-096-25 – ALCANCE COMUNIDADO IDRD-4080-G2-2024-105 CUBIERTA PÉRGOLA"