INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

NIT: 800.036.029 - 0

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2025 MES: 11 DIA: 25

INFORME DE ACTIVIDADES

NUMERO DE CONTRATO	**042 - 2025**							
OBJETO DEL CONTRATO	REMODELACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.							
VALOR $:	$ 28.318.211,00	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE						
PLAZO DEL CONTRATO	1 MES							
CONTRATISTA	**INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS - INGAP S.A.S.**			**Representante Legal de la Firma:**	**MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA**			
NIT-CEDULA DE CIUDADANIA DE CONTRATISTA	829.000.043 - 4		**NIT: FIRMA CONTRATISTA**		-			
DIRECCION DE CONTRATISTA	CALLE 44 A # 22 A - 59 BARRIO INSCREDIAL			**TELEFONO DEL CONTRATISTA**	3204428977			
SUPERVISOR	JANETH GOMEZ TRIANA			C.C. No	65.710.550			
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	MARY DENIS DIAZ PLATA			**NIT**	63.502.122 - 0			
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2025	MES: 10	DIA: 23				
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2025	MES: 11	DIA: 22				
OFICINA GESTORA	RECTORIA							

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No de OBLIGACION	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Demolición de muro ladrillo y alfajorro divisorio en área de biblioteca.	Demolición de muro ladrillo y alfajorro divisorio en área de biblioteca.	10	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
2	Desinstalación y desmonte de rejas divisorias en area de biblioteca	Desinstalación y desmonte de rejas divisorias en area de biblioteca	17	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
3	lavado de muros en ladrillos en área de biblioteca	lavado de muros en ladrillos en área de biblioteca	265	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
4	lavado de muros frizados en área de biblioteca	lavado de muros frizados en área de biblioteca	30	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
5	Aplicación de pintura para muros frizados en área de biblioteca.	Aplicación de pintura para muros frizados en área de biblioteca.	30	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
6	Lavado de placa tipo 1 interior en área de biblioteca	Lavado de placa tipo 1 interior en área de biblioteca	315	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
7	Suministro y aplicación de pintura en placa tipo 1 inferior en área de biblioteca.	Suministro y aplicación de pintura en placa tipo 1 inferior en área de biblioteca.	315	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
8	Lavado de columnas en área de biblioteca de color gris basalto.	Lavado de columnas en área de biblioteca de color gris basalto.	20	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
9	Aplicación de pintura para puertas en madera existentes en salón de biblioteca (incluye suministro).	Aplicación de pintura para puertas en madera existentes en salón de biblioteca (incluye suministro).	20	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
10	Recoleccion y disposicion de escombro	Recoleccion y disposicion de escombro	2	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
11	Reparación de estanteria donde se haga necesario e iluminación.	Reparación de estanteria donde se haga necesario e iluminación.	1	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES

Con el presente informe de actividaes se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

JANETH GOMEZ TRIANA
Supervisor
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
C.C. No 65.710.550

INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS - INGAP S.A.S.
MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
Contratista
NIT 829.000.043 - 4