**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

**CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ**

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**ÍTEM N°** 5765 **UNIDAD** M2

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DEMOLICIÓN DE ENCHAPE


**CONTRATISTA** SUPERCEMENTO SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)


**SUPERVISOR (A)** ALISON MOLINA (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| UBICACIÓN | | ANCHO | LONGITUD | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN | | | | | |
| BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS | MURO ORIENTAL | 1,12 | 2,13 | | 2,39 |
| BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS | MURO SUR | 1,76 | 1,97 | | 3,47 |
| BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS | MURO VENTANA | 0,87 | 1,97 | | 1,71 |
| BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS | (DESCUENTO) AREA VENTANA | -0,24 | 0,95 | | -0,23 |
| BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS | MURO NORTE | 0,8 | 2,13 | | 1,70 |
| BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS | MURO OCCIDENTAL | 0,91 | 2,13 | | 1,94 |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | **10,98** |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | |

PLANO / ESQUEMA




FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**ELABORÓ**

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

**REVISÓ**

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA
Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA
SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.