## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | ***EMPRESA DE SERVICIOS AMBIENTALES PODAIRES S.A.S*** |
| Informe de Actividades Nº | ***2 de 2*** |
| Periodo | *19/11/2025 a 31/12/2025* |
| Número del Contrato | *3880-2025* |
| Objeto: | *"MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE GUADUALES URBANOS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA* |
| Plazo | *5.5* meses |
| Valor Total del Contrato | *300.000.000* |
| Valor del Periodo del Informe | *154.674.506,99* |
| Fecha de Inicio | *21/07/2025* |
| Fecha de Terminación | *31/12/2025* |
| Proyecto | *MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE GUADUALES* |
| Supervisor | *JULIAN HINCAPIE LOPEZ* |
| Dependencia | *SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA* |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| *1. Prestar el servicio integral de mantenimiento silvicultural de los guaduales urbanos, de conformidad con las especificaciones técnicas, lineamientos ambientales y obligaciones contractuales establecidas por la entidad contratante, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental, de seguridad industrial y de salud en el trabajo vigente.* | *Dentro del marco del objeto del contrato se realizó la intervención de 19 guaduales ubicados dos en los sectores Parque el vergel, Belmonte, Gamma, a sur, villa de Leyva, El dorado, Circunvalar, Providencia, Galicia, Boston, Pinares y Villa del prado, para lo cual se adjunta registro fotográfico* | *Se anexa registro fotográfico de las intervenciones realizadas* | |
| *2. Remoción de Guaduas en Condición de Riesgo: Identificar y retirar de manera segura las guaduas que representen riesgo por colapso, caída inminente o afectación a infraestructura, espacio público o a la integridad de los ciudadanos.* | *Dentro del marco del objeto del contrato se realizó la intervención de 19 guaduales ubicados dos en los sectores Parque el vergel, Belmonte, Gamma, a sur, villa de Leyva, El dorado, Circunvalar, Providencia, Galicia, Boston, Pinares y Villa del prado, para lo cual se adjunta registro fotográfico* | *y registro fotográfico de las actividades realizadas y concepto generado por ingeniero forestal* | |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| *3. Socolado del Guadual: Realizar el socolado o limpieza del guadual, eliminando brotes y tallos a baja altura, garantizando una cobertura limpia hasta una altura mínima de dos (2) metros, con el fin de mejorar la ventilación, sanidad vegetal y visibilidad del entorno.*<br>*✓Retiro de Material Vegetal por Condición Física:*<br>*✓Retirar tallos de guadua secos, partidos o doblados.*<br>*✓Retirar tallos verdes partidos o doblados que no presenten viabilidad estructural.*<br>*✓Retirar guadua madura (en estado productivo) que se encuentre en condición de daño físico (partida o doblada).* | *Se realizo el manejo integral acatando las recomendaciones del supervisor del contrato, junto a las solicitadas por el ingeniero forestal* | *Registro fotográfico y concepto ingeniero forestal* | |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| *4. Entresaca Controlada de Guadua Madura: Realizar la entresaca o aprovechamiento silvicultural de hasta un diez por ciento (10%) del total de guadua madura en cada nodal, exclusivamente cuando sea técnicamente necesario, previa aprobación del supervisor. La guadua extraída podrá ser repicada y usada in situ como insumo para el manejo del espacio público (bordillos, cercas naturales, protección de taludes, etc.). Está expresamente prohibida la comercialización o beneficio económico de dicho material.* | *Se realizo el manejo integral acatando las recomendaciones del supervisor del contrato, junto a las solicitadas por el ingeniero forestal* | *Registro fotográfico y concepto ingeniero forestal* | |

**PODAIRES S.A.S**
Contratista
NIT: 901.748.204-5

Vo.Bo.
**JULIAN HINCAPIE LOPEZ**
Supervisor