





	ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: F-T-04 F.A.: 2016-05-10	VERSIÓN: 01 Página 1 de 2
---	-------------------------------	--	--

CONTRATO No.: 001-2015 **FECHA:** 16-12-2015

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de mantenimiento del sistema de Alumbrado Público las cuales son ejecutadas Por el Personal técnico de la ESO Pionegro S.A.S

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Emanuel Gil Barros	Auxiliar	ESO	
José Dáibol Alzate	conductor	ESO	
Heider López Patiño	Técnico	ESO	
Algaudia M G	HSEQ	HCR	
Juan Felipe Valencia	Resi inter	HCR	

OBSERVACIONES
La interventoría se trasladó a la comuna 4 el Porvenir Barrio las torres Para verificar las actividades de mantenimiento del sistema de Alumbrado Público las cuales son ejecutadas Por el Personal técnico adscrito a la ESO Pionegro S.A.S
La interventoría llega al lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 14:00, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla # 7 realizando actividades de la Orden de trabajo 352, esta cuadrilla se transporta en el vehículo tipo camioneta doble cabina con placa OC7 970.

En respuesta a la Orden de trabajo 352 y el
reporte ESO-AP-5437, el personal técnico de
la ESO Pionegro S.A.S. procedió a realizar limpieza
del conjunto óptico y el cambio de fotocontrol
debido a que la luminaria se encontraba
directa.

La interventoría se retiró del lugar donde se está
desarrollando las actividades de mantenimiento a
las 14:50 sin que estas finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia