



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 1 de 2

CONTRATO No.: 001-2025

FECHA: 16-12-2025

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de mantenimiento del sistema de Alumbrado Público que son ejecutados por el personal técnico de la ESO Pionero S.A.S

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Juan Felipe Valencia	Resi inter	HCR	
Carlos Humberto Pando Acosta	conductor	ESO	
Alexandra M. G. 6	(HCR) HJER	HCR	
Fernando C. 6	Técnico	ESO	
HENRY DE J. BARRERA GILLES	Técnico	ESO	

OBSERVACIONES

La interventoría se trasladó al corregimiento sur vereda chipre para verificar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público las cuales son ejecutadas por el personal técnico de la ESO Pionero S.A.S

El equipo interventor llega al lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 11:40 en el lugar nos encontramos a la cuadrilla # 4, desarrollando actividades de la orden de trabajo 353, y la cuadrilla se transporta en el vehículo tipo concha doble cabina OCT 966.



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 2 de 2

En respuesta a la orden de trabajo 353 y al reporte ESO-AP-5438, el personal técnico adscrito a la ESO Monagro S.A.S. Procedió con la limpieza del conjunto óptico, además de la reparación del cable triplex ACSE 2#4 + 4 AWG el cual fue derribado por un árbol

La interventoría recomienda la buena disposición y recolección del material sobrante efectuado de las podes de los individuos a cargo de los

El equipo interventor se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 12:30, sin que estas actividades finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia