



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 1 de 2

CONTRATO No.: 001-2017

FECHA: 18-12-2017

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a la rectitud de mantenimiento del sistema de alumbrado público los cuales son realizados por el personal técnico de la ESO Dionegro S.A.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jose Deiber Alzate @	conductor	ESO	Jose Alzate
Heider López	Técnico	ESO	Heider
Jhon Jader Velásquez V	Tec	ESO	Jhon Jader
Juan Felipe Velazquez	Resi inter	HCP	Juan Felipe
Alejandro G G	HJEO	HCB	Alejandro

OBSERVACIONES

La interventoría se trasladó al corregimiento Jarameria corda Vereda vilachagua para validar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público los cuales son ejecutados por el personal técnico de la ESO Dionegro S.A.S

El equipo interventor llega al lugar donde se enter realizando las actividades de mantenimiento a las 12:30, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla #1 desarrollando actividades de la orden de trabajo 361, esta cuadrilla se transporta en el vehículo



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 2 de 2

tipo camioneta doble cabina con placas OCT 970.

En respuesta a la solicitud de orden de trabajo con número 361 y reporte ESO-AP-VU49, la cual consta del mantenimiento preventivo en la vereda Uilachuaga, el personal técnico procedió con la limpieza y poda en el sector, al momento de la visita se han realizado la limpieza de 5 luminarios y la poda en 5 puntos luminicos.

La interventoria recomienda la buena disposición final y un adecuado almacenamiento del material sobrante efecto de la poda de los individuos arboreos.

El equipo interventor se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento preventivo a las 13:10 sin que estas actividades finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia