



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 1 de 2

CONTRATO No.: 001-2015

FECHA: 18-12-2015

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de mantenimiento al sistema de alumbrado público las cuales son ejecutadas por el personal técnico de la ESO Pionegro S.A.S

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Henry de J. BARRERA Gallego	Técnico	ESO	[Firma]
Carlos Romberdo Pineda Sierra	Conductor	ESO	[Firma]
Andrés Correa G	Técnico	ESO	[Firma]
Alfredo G G	HSEQ	HCR	[Firma]
Juan Felipe Valencia	Resi inter	HCR	[Firma]

OBSERVACIONES

La interventoría se trasladó a la Comuna 3 Cimeron, para validar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público las cuales son realizadas por el personal técnico adscrito a la ESO Pionegro S.A.S

El equipo interventor llega al lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 10:45, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla #4, realizando actividades de la orden de trabajo 379, esta cuadrilla se trasladó en el vehículo

tipo conesta doble cabina con placa OC2 966

En respuesta a la orden de trabajo 359 y al reporte GJO-AP-3447 el personal técnico de la ERO Pionero S.A.S. Procedió con la reparación de una luminaria que se encontraba alagada. Por lo anterior el personal técnico realizó el cambio de la luminaria de marca hP winner de 90w por una luminaria marca sylventa de 100w nueva, esta luminaria quedó con el mismo código de la anterior, el número de identificación es 71559.

La interventoria recomienda que cuando se hagan estos cambios de potencia y consecutivo número se debe dejar registro en la base de datos utilizada para tal fin y que además se le informe al Operador de red para que este haga la actualización en el sistema.

El equipo interventor se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 11:35 sin que estas finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia