



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 1 de 2

CONTRATO No.: 001-2025

FECHA: 22-12-2025

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de mantenimiento del sistema de Alumbrado Público las cuales son ejecutadas por el personal técnico de la ESO Eneagro S.A.S.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
John Alexander Lopez G	Técnico	E.S.O	ll
Henry de J. BARRERA GILLES	Técnico	ESD	[Firma]
Carlos Humberto BENDON SERNA	conductor	ESD	carlos B
Cesar Arango Jara	Técnico	ESD	[Firma]
Juan Felipe Valencia	Presi inter	HCE	[Firma]
Alejandra R G G	HSEQ	HCR	[Firma]

OBSERVACIONES

La interventoría se trasladó al corregimiento José María Córdoba vereda el tablazo para validar las actividades de mantenimiento del sistema de Alumbrado Público, las cuales son ejecutadas por el personal técnico adscrito a la ESO Eneagro S.A.S.

La interventoría llegó al lugar donde se están ejecutando las actividades de Mantenimiento a las 17:35, Allí nos encontramos a la cuadrilla #4 realizando labores de la Orden de trabajo 367, esta cuadrilla se transporta en el vehículo tipo camioneta



doble cabina con placa OCI 966.

En respuesta a la Orden de trabajo 367 el personal técnico de la ESO Pionegro S.A.S. procedió con el mantenimiento preventivo en la vereda el tablazo entre las actividades se encuentran la limpieza del conjunto óptico de las luminarias, además han realizado podas controladas a los individuos arbóreos, el día de hoy el personal técnico de la ESO Pionegro S.A.S. ha realizado el mantenimiento de 18 luminarias.

la interventoría recomienda la recolección y buena disposición de los residuos producto de la poda de los individuos arbóreos.

la interventoría se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 16:20 sin que estas finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia