



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 1 de 2

CONTRATO No.: 001-2025

FECHA: 22-12-2025

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de expansión y mantenimiento del sistema de alumbrado público los cuales son ejecutados por el personal técnico de la ESO Eneagro S.A.S.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
César Augusto Bpo	Técnico	ESO	César A
Carlos Humberto Pando Bpo	Coordinador	ESO	Carlos R
Henry de J. BARRERA GILGOD	Técnico	ESO	HJ
John Alexander Bpo G	Técnico	ESO	JA
Alejandra M G	HCE	HCR	AG
Juan Felipe Valencia	Res inter	HCR	JFV

OBSERVACIONES

La interventoría se trasladó al corregimiento José María Cordero Va Vereda el tablazo para validar las actividades de mantenimiento preventivo del sistema de Alumbrado público los cuales son ejecutados por el personal técnico de la ESO Eneagro S.A.S.

El equipo interventor llega al lugar donde se están realizando las actividades de mantenimiento preventivo a las 11:45, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla H4 desarrollando actividades de la orden de trabajo 362, esta cuadrilla se transporta en el vehículo tipo camioneta



doble cabina con placas OCI 466.

En respuesta a la orden de trabajo 368, el personal técnico continuo con el mantenimiento preventivo en la vereda el tablaizo, este mantenimiento consiste en la limpieza, Poda y Prueba de encendido de los luminarios del sector, por lo anterior el personal técnico procedio con la limpieza de los luminarios, al momento de la visita se han atendido 26 luminarios, hasta los luminarios se le a realizado limpieza y Prueba de encendido.

La interventoria se retira del lugar donde se estan desarrollando las actividades de mantenimiento preventivo a las 12:35 sin que estas finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia