

CONTRATO No.: 001-2025

FECHA: 24-12-2025

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público las cuales son ejecutadas por el personal técnico de la ESO Pionegro

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Laura Sánchez Solter	Prof. Ambiental	ESO	Laura Sánchez
Tosé Deiber Alzate	conductor	ESO	Tosé Alzate
Emmanuel Gil Barros	Auxiliar	Eso	Emmanuel
Alejandra G. G.	HSEQ	HCP	Alejandra
Carlos Franco Mancapé	Técnico	E.S.O	Carlos Franco
Juan Carlos Hernández II	ALXIT	ESO	JCH
Juan Felipe Valencia	Res. inter	HCP	JFV

OBSERVACIONES

La interventoría se trasladó al corregimiento sur vereda cabeceras para validar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público, las cuales son ejecutadas por el personal técnico de la ESO Pionegro S.A.S

La interventoría llega al lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 9:30, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla #2 desarrollando actividades de la orden de trabajo 372, esta cuadrilla se transporta en el vehículo tipo camión doble cabina con placa OCI 969

En respuesta a la orden de trabajo 372 y al reporte ESO-AP-5462 el Personal técnico de la ESO Pionegro S.A.S Procedió a realizar el ajuste y corrección de la Holgura del cable triplex Acse 2ttutu Aug6 debida a la exposición que tiene para el alcance a las personas.

Entre las actividades a realizar se encuentra el corte del cable triplex Acse 2ttutu Aug6, tendido de cable con otra trayectoria y finalmente realizar la tensión como también su respectiva conexión con conectores certificadas para tal fin.

La interventoría se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 10:30 sin que estas finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia