

	ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: F-T-04 F.A.: 2016-05-10	VERSIÓN: 01 Página 1 de 2
--	-------------------------------	--	--

CONTRATO No.: 001-2025

FECHA: 29-12-2025

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de mantenimiento del sistema de Alumbrado Público los cuales son ejecutados por el personal técnico de la ESO Pionero S.A.

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
César Arango Bp	Técnico	ESO	Cesar
Henry Robt. Buitrago Salgado	Técnico	ESO	Henry
Enelias Humberto Buitrago Salgado	conductor	ESO	enelias R
Alexander M. G. G	HSEQ	HCD	AB
Juan Felipe Valencia	Peru inter	HCD	Juan
Jhn Alexander Bp G	Técnico	ESO	il

OBSERVACIONES
La interventoria se traslada al corregimiento sur vereda tres Puertas para validar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado Público los cuales son ejecutados por el personal técnico de la ESO Pionero S.A. El equipo interventor llega al lugar donde se están ejecutando las actividades a las 9:00, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla # 4 desarrollando labores de la orden de trabajo 379, esta cuadrilla se transporta en el vehículo tipo canasta doble cabina con placa OCI 966

En respuesta a la orden de trabajo 379 y al reporte GSO-AP-5462 El Personal técnico de la ESO Bionegro S.A. Procedio con la marcación numerica en la vía heres Jumbo, esta marcación se realiza con un sticker adhesivo el cual contiene un consecutivo numerico.

La interventoria recomienda que al consecutivo numerico se le añada la potencia o la potencia se le añada a la luminaria con otro sticker, además se deberá diligenciar todos los atributos consignados en el patillaje, esta tarea la deberá realizar el personal de cuadrilla que esta realizando la marcación, esta información será allegada al coordinador Operativo para que este la consigne en la base de datos destinada para tal fin.

La interventoria se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 10:20 sin que estas finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Velencia