

	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
	CONTRATO No:	001 DE 2025	FECHA:	31/12/2025
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		



31 dic 2025 10:31:50 a. m.
6.1441065N 75.36523654W
Vereda El Rosal
Rionegro
Antioquia

OBSERVACIONES: Verificación material reparado para su reutilización.



31 dic 2025 10:31:55 a. m.
6.14412564N 75.36522712W
Vereda El Rosal
Rionegro
Antioquia

OBSERVACIONES: Verificación material reparado para su reutilización.



31 dic 2025 10:43:44 a. m.
6.1441369N 75.3652426W
Vereda El Rosal
Rionegro
Antioquia

OBSERVACIONES: Verificación material reparado para su reutilización.



31 dic 2025 10:51:31 a. m.
6.14415203N 75.36521798W
Vereda El Rosal
Rionegro
Antioquia

OBSERVACIONES: Verificación material reparado para su reutilización.



31 dic 2025 11:02:25 a. m.
6.1441578N 75.36521379W
Vereda El Rosal
Rionegro
Antioquia

OBSERVACIONES: Verificación material reparado para su reutilización.



31 dic 2025 11:14:27 a. m.
6.14415552N 75.36531812W
Vereda El Rosal
Rionegro
Antioquia

OBSERVACIONES: Verificación material reparado para su reutilización.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
	CONTRATO No:	001 DE 2025	FECHA:	31/12/2025
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		
OBSERVACIONES: Verificación material reparado para su reutilización.		OBSERVACIONES: Verificación material reparado para su reutilización.		