COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXOS

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 06	
IM-BRT-06	**CONTRATO 1369-25** **Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A**	

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 1
REPORTES AMBIENTALES
FRENTES DE OBRA

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT San Diego 2026							LOTE	2		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Suba							CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06		
ACTIVIDADES GENERALES	a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL		X	
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP		X	
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Pintura cebsica y Perfiles de modulos completos y Soldadura de colarines								

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	06/01/2026	1:00 am	1369-25-	94

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Y-12			Kg
		Residuos Pintura			Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	WLR-334		
	DESTINO RESPEL	Bodega de engativa			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura esmalte			
		Tiner			
		Disolvente			
		Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
		N/A			Kg
		N/A			Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Rollos, material para se car, Paños absor, bolsa roja, guantes nitrilo, mascarilla, cinta de seg, cepillo, linterna, chaleco ref.				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Tania Contreras	Angie Gutiérrez	
CARGO	Inspector Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	06-01-2026	06-01-2026	

Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT San Diego	LOTE	7
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal 80	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Soldadura, resoldadura y pulida de soldadura

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	06/02/2026	2:40	1369-25-	95

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Consumo de energía.	Tienen una planta para toda la ejecución		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Absor. Orgánico, bolsa roja, tapabocas, cinta de Seguridad, masilla tapahuecos, paños absor, guantes de nitrilo, líquido				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Michell Castro E.	NOMBRE	Angie Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	Ing. SST.	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	06/01/2026.	FECHA	06/01/2026	FECHA	

Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MVE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	General Santander	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-09

ACTIVIDADES GENERALES												
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD				
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS											

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	07/01/2026	3:20	1369-25-	96

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	Polvillo de Soldadura			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Gases y humos tóxicos	Espacio abierto y EPP		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Guantes de nitrilo, barrera absorb, Paños, gafas, epox, recogedor de mano, cinta de seguridad				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUÌR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez	Angie Gutiérrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	07/01/26	07/01/2026	

Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	San Diego	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-02

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Desmonte de vidrios y Soldadura de celosias										

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	08/01/2026		1369-25-	97

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RCD	N/A		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A	
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
	DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	Pines de coldrolled		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Guantes, gafas, trapos absor, barreras de tela, recogedor			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	10 vidrios desmontados → sin novedades/correcta ejecución

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Sergio Motta	Angie Gutierrez	
CARGO	Inspector de Obra	Inspector ambiental	
FECHA	08/01/2026	08/01/26	


Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal 80	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS										

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	09/01/2026	3:50	1369-25-	98

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadora			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	Pines de coldrolled			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Energía	1 planta para la ejecución		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absb, recogedor, cepillo, guantes de nitrilo, tapabocas, cinta de seguridad				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	N/A

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Tania Contreras	Angie Gutiérrez	
CARGO	09/01/2026	Insp. Ambiental	
FECHA	Insp. Ambiental	09/01/26	

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Suba	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL		
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD		
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	10/01/2026	3:32	1369-25-	99

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RCD	N/A		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A	
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
	DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	Residuos de Soldadura		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Consumo de energía	Una sola planta de Soldadura para ejecución	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Paños absor, espatula, cepillo, guantes de nitrilo, bolsa, barrera abs, material granulado, epp, mascarilla.			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	Falta cinta de señalización en kit de derrames	Reutilizar la cinta utilizada para acopio de elementos montados hoy.
2	Estructura situada en zona verde en días anteriores, hoy ya es levantada	Montaje de estructura → ejecutado hoy.
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	1 Vidrio correctamente desmontado

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Michell Castro	NOMBRE	Argie Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	Ins. SST.	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	10/01/26.	FECHA	10/01/26	FECHA	


Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Suba.	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES											
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	12/01/26	3:40	1369-25-	100

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos con pintura			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	WLR-334		
	DESTINO RESPEL	Bodega engativa			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
		Pintura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Consumo de energía	Plantas de pintura y Soldadura (2)		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Gasas, Paños abs, epox, cepillo, mascarilla, bolsas rojas,				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	Se evidencian manchas de pintura en pisos y muros	Respectivo aviso a contratista y subcontratista
2	Se dejan vidrios en zonas verdes, Contratista indica que se retiran mañana	zona delimitada con cinta de seguridad.
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Tania Contreras	Angie Gutièrrez	
CARGO	Inspector Ambiental	Insp. ambiental	
FECHA	12-01-2026	12/01/26	

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	San Diego	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL	
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	/	f)	GENERACIÓN DE RCD	
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Aplicación de barrera epoxica en celosias entre vagon 1 y 2

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	13/01/2026	3:45	1369-25-	101

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos con pintura y tiner			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	KSQ 865		
	DESTINO RESPEL	Área limpia			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Barrera epox			
		Tiner			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Aspersión de Pintura	Espacio abierto y uso de EPP		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	No Cuentan con Kit, Solo bolsa roja				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	El Subcontratista no cuenta con kit de derrames	Se les indica que es de caracter obligatorio contar con este
2	Bordes de escaleras quedan con algo de residuos ya que no quitó con tiner	En la siguiente jornada se limpiará con removedor
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Sergio Muñoz	Carolina Gutièrrez	
CARGO	Inspector de Obra	13/01/2026	
FECHA	13/01/2026	Insp. ambiental	

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MTE							LOTE	1		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	San Diego							CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-02		
ACTIVIDADES GENERALES	a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD			
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Aplicación de barrera en celosías previamente instaladas								
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa			Hora			Número de Reporte		1369-25-	102	
	14/01/2026			3:30							

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura	Líquido		
		Tiner	Líquido		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Aspersión de Pintura	Ambiente abierto y EPP		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera de aceites, Arena, recogedor, Cepillo, Epox, guantes de nitrilo, tapabocas				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	N/A

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Sergio Mateu	NOMBRE	Carolina Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	Inspector de Obra	CARGO	Insp. ambiental	CARGO	
FECHA	14/01/2026	FECHA	14/01/26	FECHA	

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	N.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal 80	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES										
a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD			
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Retiro de Vidrios (8) e instalación de las correspondientes Celosias								

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	15/01/2026	2:20	1369-25-	103

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE		VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	Partículas metálicas y polvo			Kg
		Pines de anclaje estructura			Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Humos y gases tóxicos	Ventilación general y elementos de protección personal		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Martillo, escoba, guantes tipo nitrilo, recogedor de mano, respirador, cuerda, gafas, abs para aceite, bolsa roja. Falta paños absorb y +cinta peligro				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	6 vidrios de 0,80m y 2 de 45cm Todos retirados correctamente, sin ruptura o quiebres

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Jhon Gonzalez	NOMBRE	Carolina Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	Inspector	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	15/01/2026	FECHA	15/01/26	FECHA	

Scanned with CamScanner



Scanned with
CamScanner



Scanned with CamScanner

BOGOTA D.C.


16 de mayo del 2022

ELEMENTO KIT DE DERRAMES


Recibido
27/05/2024
Jose Mendoza

1. Martillo
2. Escoba
3. Bolsa roja
4. Tierra
5. Manila
6. Chaleco reflectivo
7. Gafas de seguridad
8. Cinta peligro
9. Guantes de nitrilo
10. Paño absorbente
11. Absorbente para aceite
12. Recogedor de mano
13. mascarilla media cara

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego 2021	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Suba	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES									
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL		
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD		
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Instalación de microperforada, Pintura de estructura superior y soldadura de perfiles 5x5

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	16/01/2026	3:34	1369-25-	105

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Cartones con pintura			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	WLR 334		
	DESTINO RESPEL	Bodega engativá			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
		Pintura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	Papel vinipel			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Humo y gases toxicos	Espacio abierto y EPP.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera abs (rollo), material granulado, trapos absorb, espátula antichispas, guantes de nitrilo, mascarilla, escoba, bolsa roja. Tal la cinta señaliz.				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	En zonas verdes se encuentra perfil demarcado con cinta de seguridad	Se crea punto de acopio ya que es necesario guardar andamio en el mismo lugar.
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	N/A

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Tania Contreras	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Inspector Ambiental	Insp. ambiental	
FECHA	16-01-2026	16/01/2026	

Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio NYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación 011 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL	X			
d)	DEMOLICIÓN	X	e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD	X			
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición de 90 tachones del costado Oriental de la estación con generación de respel por derrame de aceite.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	17/01/2026	4:55	1369-25-	106

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	Pétreo			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	SVM-153		
	DESTINO RCD	Reciclados industriales			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS	8044		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Escombros con aceite			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	KSQ-865		
	DESTINO RESPEL	Bodega área limpia			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)				
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Material particulado → Limpieza y barrido			
		Gases de combustión → Maquinaria en condiciones optimas respecto a gases.			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Material granulado, guantes de nitrilo, barreras absorb, tapabocas, recogedor, cepillo, paños absorb, cinta de seguridad				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	El equipo encargado de la demolición de tacrones tuvo ruptura de manguera hidraulica lo que provocó derrame de aceite en la BRT.	Se realizó la absorción de aceite mediante el material granulado del kit de derrames y tuvo que utilizarse algo de tierra y escombro que se estaba obteniendo para cubrir por completo el derrame. Posteriormente se barrió y retiró el material junto con el aceite, dejando la BRT limpia.
2		
3		
4	La PMT instalado no cumplia con todos los criterios de calidad y seguridad	→ Se realizan observaciones al contratista y se asegura que para la siguiente fecha estará mejor (letrero roz, cinta)
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez	Caroling Gutièrrez	
CARGO	17 - 01 - 2026	Insp. ambiental	
FECHA	Insp. ambiental	17/01/2026	


Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-03

ACTIVIDADES GENERALES									
a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL		
d)	DEMOLICIÓN	X	e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD	X	
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Demolición de 27 tachones e instalación de olas en costado oriental.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	19/01/2026	4:40	1369-25-	107

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	Petreos		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	ICA - 040	
	DESTINO RCD	El Greco		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN		
		PIN-TRANS	12452	
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Ninguno		Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RESPEL	N/A		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadora		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Material particulado → Limpieza y barrido		
		Gases y humos tóxicos → Espacio abierto y uso adecuado de EPP		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Falta material granulado y guantes de nitrilo, recogedor, cepillo, paños y barreras de absorbs, Conto de seguridad			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp. ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	19-01-2026	19/01/2026	


Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Est. Cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	Met-03

ACTIVIDADES GENERALES											
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL			X	
d)	DEMOLICIÓN	X	e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD			X	
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Demolición y retiro de 51 tachones, instalación y soldadura de olas y aplicación de barrera en olas previamente instalados.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	20/01/2026	3:57	1369-25-	108

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	Pétreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	SVM-153		
	DESTINO RCD	Reciclados industriales			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS	8044		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos con pintura			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	KSQ 856		
	DESTINO RESPEL	Bodega área limpia			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura			
		Pintura			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Aspersión gases y humos toxicos → Espacio abierto y uso correcto de EPP			
		Material particulado → Limpieza y barrido.			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Trapos, cinta, gafas, espuma, tapabocas, bolsas rojas. Falta material granulado.				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	En la actividad de pintura se evidencia viruta desprendida de los plasticos	Se recomienda barrer y depositar en bolsas rojas y levantar con mayor cuidado los plasticos
2		
3		
4		
5		
6		


4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Lyeli Marqueto	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp Ambiental	Insp. ambiental	
FECHA	20-01-2026	20/01/2026	



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




Scanned with
CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación cll 106	CÓDIGO ACTIVIDAD	Met - 03

ACTIVIDADES GENERALES											
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL		.	
	d)	DEMOLICIÓN	X	e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		X	
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Demolición y retiro de los últimos 38 fachones e instalación y soldadura de olas. y flejes.										

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	21/01/26	4:50	1369-25-	109

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	Pétreos		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	ICA · 040	
	DESTINO RCD	Greco		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN		
		PIN-TRANS	12452	
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Ninguno		Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORIDNARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS			Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Gases y humos toxicos	Espacio abierto y uso de EPP.	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera de aceites (contención), recogedor, EPP, 110, Sin epox, material granulado, guantes de nitrilo, cinta de seguridad			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Lupe Marquez	Carolina Gutierrez	
CARGO	Insp. Ambiental.	Insp. Ambiental	
FECHA	21-01-2026.	21/01/2026.	


Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 2
ELEMENTOS DESMONTADOS INFRAESTRUCTURA BRT

	CONSORCIO ALIANZA XXI CTO1369-25		
	ENTREGA DE ELEMENTOS PATIO DE LA HOJA		
FECHA ENTREGA: 15-01-2026	**UT SAN DIEGO 2026**	**LOTE 2**	**CTO 1381-25**
ITEM	**ELEMENTO DESMONTADO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
1	Vidrios 1,80 x 95	93	Desmonte de elemento por instalación de celosías
2	Tubulares de 1,78 ML	110	Desmonte de elemento por instalación de celosías
3	Lámparas	46	Desmonte de elemento por instalación de celosías
4	Perfil tubular 1.80	43	Desmonte de elemento por instalación de celosías
5	Rejas - cerramiento 3 x 2	50	Desmonte de elemento por instalación de cerramiento perimetral
6	Rejas - cerramiento 3,19 x 2	2	Desmonte de elemento por instalación de cerramiento perimetral
RESPONSABLE ENTREGA CONTRATISTA		**RESPONSABLE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA**	
NOMBRE: JESSICA LORANY CORTES REINA	**NOMBRE: TANIA CATHERINE CONTRERAS SANDOVAL**	**NOMBRE:** **ANDRES CARMONA RAMOS**	**NOMBRE: EDUARDO ACERO**
CARGO: **INGENIERA AMBIENTAL** **UT SAN DIEGO 2026 LOTE 2**	**CARGO:** **INSPECTORA AMBIENTAL UT SAN DIEGO 2026 LOTE 2**	**CARGO:** **INGENIERO AMBIENTAL CONSORCIO ALIANZA XXI**	**CARGO:** **DIRECTOR INTERVENTORÍA CONSORCIO ALIANZA XXI**
FIRMA:	**FIRMA:** TANIA CONTRERAS	**FIRMA:**	**FIRMA:**

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 3

R-OP-019 REPORTE PIGA

CONSORCIO ALIANZA XXI

REPORTE DE INFORMACION DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA
TERCEROS

Fecha Reporte:	31/12/25	**Periodo Reportado:**	Periodo 6 Dic 21 de 2025 a Enero 20 de 2026	**Contratista:**	CONSORCIO ALIANZA XXI
Elaboró:	ANDRÉS CARMONA RAMOS			**Cargo:**	PROFESIONAL AMBIENTAL
Revisó y Aprobó:	EDUARDO ACERO C			**Cargo:**	DIRECTOR INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL			
No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	MATERIALES, BIENES O SERVICIOS QUE SUMINISTRA
1369-25	**21/07/25**	**20/10/26**	Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A

GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	PAPEL (kg)	CARTÓN (kg)	PLÁSTICO (kg)	VIDRIO (kg)	METAL (kg)	EMPRESA GESTORA	SOPORTES
6							

Observaciones:

GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	NOMBRE RESIDUO	ACTIVIDAD GENERADORA	CANTIDAD (kg)	GESTIÓN DEL RESIDUO	EMPRESA TRANSPORTE	EMPRESA GESTORA	SOPORTES

Observaciones:

CONTROL DE CERTIFICACIONES DE RESPEL					
NOMBRE RESIDUO	PERIODO DE GENERACIÓN DEL RESIDUO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD (kg)	No. CERTIFICADO DE TRANSPORTE (REMISIÓN)	No. CERTIFICADO DE GESTIÓN FINAL

Observaciones:

GESTIÓN RCD (ESCOMBROS) GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	ACTIVIDAD GENERADORA	FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDAD (ESTIMADA)	VOLUMEN DE RESIDUOS (m3)	EMPRESA ENCARGADA RECOLECCIÓN	EMPRESA ENCARGADA DISPOSICION FINAL	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL (ESCOMBRERA)	SOPORTES

Observaciones:

CAPACITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN / SOCIALIZACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES						
TEMÁTICA	ACTIVIDAD	FECHA REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	POBLACION OBJETIVO	No. PARTICIPANTES	SOPORTES

PARQUE AUTOMOTOR VINCULADO AL CONTRATO			
TIPO VEHICULO	PLACA	No. CERTIFICADO RTMyEC	FECHA DE VENCIMIENTO
CAMIONETA	FZO361	182871301	30/07/26

CRITERIOS / CLÁUSULA(S) AMBIENTALES INCLUIDA(S) EN CONTRATO		
NÚMERO DE CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN	SOPORTE DE CUMPLIMIENTO

REPORTE DE INFORMACIÓN:

- La información a reportar será de mes vencido. Entregar a la supervisión del contrato el formato totalmente diligenciado por medio del correo electrónico o como defina el supervisor, con frecuencia mensual dentro de los quince (15) primeros días del mes o según el plazo establecido por el supervisor.

- Cuando no se reporte información de algún ítem, o no aplique de acuerdo con las actividades objeto del contrato, se deberá registrar N/A (no dejar espacios sin diligenciar).

La información registrada deberá ser completa, veraz, confiable y trazable .

SOPORTES: Registrar en la respectiva casilla el número de registro con el cual se verifica el dato reportado y adjuntar en medio magnético copia de los soportes que evidencian la gestión ambiental realizada en el periodo registrado. Las copias de los soportes a entregar deben ser legibles, en formato .jpg o .pdf, y los archivos deben estar identificados:

- Listados de asistencia a capacitaciones/socializaciones.
- Copia de registro de aforos de residuos reciclables y residuos peligrosos
- Copia de registro de almacenamiento de residuos peligrosos (puede ser un registro fotográfico del lugar en que se encuentran almacenados los residuos)
- Copia certificados de gestión de residuos reciclables y residuos peligrosos
- Copia licencia ambiental empresa gestora de residuos peligrosos
- Registro fotográfico si aplica.
- Permisos/registros y/o licencias ambientales establecidas en normatividad.

Registrar en la casilla de Observaciones, la información pertinente para complementar o aclarar los datos reportados.

R-OP-019

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 4
ACTAS DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN

29	1	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-013

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
LORANY CORTES REINA - UT SAN DIEGO 2026	
ANDRÉS CARMONA RAMOS - CONSORCIO ALIANZA XXI	

II. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. TEMAS TRATADOS

Una vez revisado el informe ambiental 6, remitido a esta interventoría por la Unión Temporal San Diego 2026, se solicita que se atiendan y/o se tengan en cuenta las siguientes observaciones y novedades:

UT SAN DIEGO 2026
Observaciones Informe Ambiental 6
Periodo: diciembre 21 a enero 20 de 2026

INFORME

1.Revisar escritura, son nombre propios, en mayuscula.

6. GESTIÓN DE ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

Durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre y 20 de enero, en el Portal 80 y Portal Suba se ejecutaron actividades de desmonte de elementos de la infraestructura del sistema, las cuales comprendieron el retiro de vidrios, tubulares, lámparas y cerramiento, conforme a los lineamientos técnicos establecidos para este tipo de intervenciones.

Una vez efectuado el desmonte, los elementos provenientes del Portal 80 fueron almacenados en la Bodega ubicada en Calle 79 # 69K – 11 Ferias; y los elementos desmotados en el Portal Suba fueron almacenados en Engativá Tv 123 #63F – 67. El proceso de acopio se realizó bajo criterios técnicos de seguridad, asegurando la integridad de los elementos desmontados.

Los elementos que han sido desmontados de la infraestructura del sistema (Portal Suba y Portal 80) fueron entregados en el Patio de La Hoja bajo la coordinación de la empresa de transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. La información correspondiente al acta de entrega por parte de Unión Temporal San Diego y el acta de entrega de elementos Patio de la Hoja por parte del Consorcio Alianza XXI CTO1369-25, se encuentran consignado en el ***Anexo 3 - Gestión de elementos de la infraestructura del sistema, anexo 3.2 - actas de entrega de elementos desmontados.*** Adicionalmente, los formatos de entrega de elementos FOR-MA-001 están incluidos en el ***Anexo 3, Anexo 3.1.***

ACTA DE REUNIÓN

29	1	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-013

2. En la portada del informe, actualizar, año 2026

3. La *Tabla 30. Maquinaria disponible para el corte del 21 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026 – WALGO S.A.S.,* no guarada relación con la información que en ella se presenta, toda vez que en su encabezado, muestra información de la empresa JC TRANSCENDER, realizar el respectivo ajuste.

4. Presentar en el numeral 12 del informe, un resumen de la cantidad de personas capacitadas, fecha y temática de cada proceso de capacitación.

ANEXOS

1. En la portada del anexo del registro fotográfico, actualizar, año 2026.

2. Incluir el Acta de entrega de Mobiliario a TMSA en el Patio La Hoja, con las respectivas firmas de interventoría y Contratista.

3. En el Anexo 4.1.2, se relacionan el formatos denominados *lista de chequeo verificación al transportador de Respel,* el cual no tiene escrita de manera correcta la fecha de diligenciamiento (archivo VERIFICACION VEHICULO ENTREGA DE RESPEL - Enero). Lo anterior ajustarlo en el mismo documento que se encuentra en la carpeta LISTA DE CHEQUEO de la carperta ANEXO 4.5 CERTIFICACIONES, MANIFIESTOS DE CARGA, LISTA DE CHEQUEO.

4. Tener en cuenta que para el mes de febrero el vehículo de matrícula LCM 117 presenta vencimiento en la revisión técnico mecánica y de gases.

CHEVROLET	LCM117	179348120	6/2/2026

5. Mantener actualizada la información de los datos de los vehículos empleados en la ejecución de actividades del periodo 6 y periodos siguientes. Incluir si es el caso, la información de los vehículos de la empresa contratista BYC Ingeniería.

6. **Se le recuerda a la UT San Diego 2026, que al momento de consolidar los anexos en un solo documento en formaro pdf, estos deben tener su respectiva tabla de contenido la cual debe enlazar de manera funcional (hupervículos) con todos y cada uno de los títulos y números de página.**

V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Revisar las observaciones generadas al informe ambiental 6 y realizar los ajustes correspondientes	Equipo ambiental UT SAN DIEGO 2026

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA MES AÑO

Andrés Carmona Ramos - Profesional Ambiental Consorcio Alianza XXI - Interventoría

Nombre, Cargo y Firma del Responsable

1369AMB-014

ACTA DE REUNIÓN

29	1	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-013

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JENNIFER CAPERA - CONSORCIO MYE BOGOTÁ	
JORGE RODRÍGUEZ - CONSORCIO MYE BOGOTÁ	
ANDRÉS CARMONA RAMOS - CONSORCIO ALIANZA XXI	

II. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA


IV. TEMAS TRATADOS

Una vez revisado el informe ambiental 6, remitido a esta interventoría por Consorcio MYE Bogotá, se solicita que se atiendan y/o se tengan en cuenta las siguientes observaciones y novedades:

CONSORCIO MYE BOGOTÁ
Observaciones Informe Ambiental 6
Periodo: diciembre 21 a enero 20 de 2026

INFORME

1.Revisar escritura y redacción del texto del numeral 6.3.1, adicionalmente se soliicta incluir una relación de las cantidades de RCD generados en el periodo en evaluación.




- Enlaces Ambientales (en colaboración con VEOLIA) – Radicado CE-MYE-ADM-0071 del 10 de septiembre de 2025.
- PROSARC – Radicado CE-MYE-ADM-0078 del 18 de septiembre de 2025.

6.3.1. Residuos de construcción y demolición (RCD)

Para el periodo en mención se realizaron trabajos que generaron residuos de construcción y demolición en la estación de la Calle 106, se realizó el retiro de separadores viales de la BRT para la implementación del MET 03 cerramiento tipo onda

Los días en los cuales se generaron estos RCD fueron desde el día 16 de enero de 2026 al 20 de enero en la estación mencionada, los portes de dichas actividades estarán reflejadas en los anexos correspondientes.

2. Si bien los residuos se llevará a cabo una recolección posterior de RESPEL, no es claro en cual semana se llevará a cabo esta recolección, en este sentido realizar el ajuste al informe indicando que se llevará a cabo el mes de feberero de 2026 o la primera, segunda, tercera.... semana del mes de febrero de 2026.



ya que estos son limpiados y restituidos durante el periodo.

Cuantificación de cantidades reportadas en el mes:

Con base en los reportes adjuntos de la recolección diaria en cada estación donde se realizaron trabajos de pintura, se gestionó el pesaje de las cantidades generadas. Los residuos fueron empacados en bolsas rojas de seguridad, pesados con una báscula digital, debidamente marcados, registrados en documentos de control interno, rotulados para saber su origen y llevados a bodega de almacenamiento temporal a la espera de la recolección final por parte del gestor autorizado, en los anexos fotográficos se evidencia el proceso anteriormente mencionado.

El peso total reportado para este periodo es de 31,47 kilogramos almacenados en bodega BYC para su recolección la próxima semana y reportada en el siguiente informe

Pág. **56**

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

3. En el numeral 6.6., se solicita relacionar los consecutivos tanto de manifiestos de cargue de RCD como de los certificados de disposición final o manejo dado a el RCD generado; a su vez se solicita hacer una breve descricpción del manejo dado a los RCD desde su generación, incluyendo el dato del PIN-TRANS del vehículo o vehículos encargados del transporte de RCD del punto de generación al punto o puntos de disposición. Mencionar bajo que radicado (s) y de que fecha se realizó el respectivo cargue de la información en el Aplicativo WEB de la SDA.

4. En el numeral 6.11.1, se solicita relacionar el consecutivo del manifiesto de cargue del RESPEL del día 19 de enero de 2026, efectuado por parte del gestor PROSARC.

5. En el manifiesto 86023 del 19 de enero de 2026, no se identifica la cantidad de 31, 47 kg generados en el periodo 6; ajustar toda vez que no hay soporte de esta recolección pero si se relaciona bajo el mismo consecutivo (86023) de la recolección de 39,11 kg del periodo 5, tal como lo menciona en el numeral 6.6. De lo anterior se solicita realizar los respectivos ajustes en el informe.

6. El informe no tiene tabla de contenido, como se venía presentando en periodos anteriores. Ajustar e incluir la tabla de contenido, la cual debe estar enlazada con todos y cada uno de los títulos y páginas del cuerpo del informe.

ANEXOS

1. El ANEXO 3, presenta información que no corresponde a cuantificación de RESPEL sino a RCD, ajustar.

2. En el ANEXO 8, no se presenta el manifiesto de cargue de 31,47 kg de RESPEL generado en el periodo, por ende se solicita ajustar el informe y los anexos toda vez que las cantidades reportadas presentan diferencias. Si bien se menciona una recolección de RESPEL generado en periodo anterio (periodo 5) está es la que se encuentra relacionada, mas no la recolección del periodo 6, que menciona que se hizo bajo el manifiesto 86023 del 19 de enero de 2026; se solicita realizar las respectivas aclaraciones y ajustes en el informe y en los anexos.

ACTA DE REUNIÓN

29	1	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-013

Esta información debe ajustarse tanto en la bitácora como en el formato R-OP-019; toda vez que no guarda relación con lo presentado en el informe.

GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL, RAEE Y DE MANEJO ESPECIAL GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL

PERIODO	NOMBRE RESIDUO	ACTIVIDAD GENERADORA	CANTIDAD (kg)	GESTIÓN DEL RESIDUO	EMPRESA TRANSPORTE	EMPRESA GESTORA	SOPORTES
Diciembre 21 a enero 20 de 2026	TRAPOS IMPREGNADOS DE PINTURAS	LIMPIEZA DE PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS EN ESTACIONES DE TRANSMILENIO	31,47	ALMACENAMIENTO TEMPORAL	INTERNA	PROSARC	

Observaciones: pendiente la programacion de recoleccion y disposicion final

CONTROL DE CERTIFICACIONES DE RESPEL/RAEE

NOMBRE RESIDUO	PERIODO DE GENERACIÓN DEL RESIDUO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD (kg)	No. CERTIFICADO DE TRANSPORTE (REMISIÓN)	No. CERTIFICADO DE GESTIÓN FINAL
TRAPOS IMPREGNADOS DE PINTURAS	Diciembre 21 a enero 20 de 2026	19/01/26	31,47	transporte 89023	

Observaciones: pendiente la generacion del certificado

4. Tener en cuenta los próximos vencimientos de las revisiones técnico mecánica y de gases de los vehículos que prestan sus servicios para la ejecución contractual.

5. Mantener actualizada la información de los datos de los vehículos empleados en la ejecución de actividades del periodo 6 y periodos siguientes. Incluir si es el caso, la información de los vehículos de la empresa contratista BYC Ingeniería.

6. Se le recuerda al CONSORCIO MYE BOGOTÁ, que al momento de consolidar los anexos en un solo documento en formato pdf y de la presentación del informe del periodo, estos deben tener su respectiva tabla de contenido la cual debe enlazar de manera funcional (hupervículos) con todos y cada uno de los títulos y números de página.

V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS

Revisar las observaciones generadas al informe ambiental 6 y realizar los ajustes correspondientes

RESPONSABLES

Equipo ambiental CONSORCIO MYE BOGOTÁ

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA | MES | AÑO

Andrés Carmona Ramos - Profesional Ambiental Consorcio Alianza XXI - Interventoría

Nombre, Cargo y Firma del Responsable **1369AMB-013**

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 5

SEGUIMIENTO A REQUISITOS LEGALES
CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.856.216-5	**CONSORCIO ALIANZA XXI**
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
CONTRATO 1369-25	**ene-26**

AUTORIDAD QUE EXPIDE	NORMA	AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	ARTÍCULO(S) APLICABLE(S)	CUMPLIMIENTO	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES PERIODO 6
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Resolución 2400	1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.	ARTÍCULO 38. Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que permanezcan tapados; se evitará la recolección o acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición, que puedan ser nocivos para la salud de los trabajadores. ARTÍCULO 39. La evacuación y eliminación de estos residuos se efectuará por procedimientos adecuados y previo tratamiento de los mismos de acuerdo a las disposiciones higiénico-sanitarias vigentes. ARTÍCULO 45. Los residuos producidos en los sitios de trabajo deberán removerse, en lo posible, cuando no haya personal laborando, y se usarán métodos que eviten la dispersión de los materiales, especialmente de aquellas substancias nocivas para la salud.	Cumple	Recipientes de colores diferenciados para la segregación de residuos. Capacitaciones periodicas abordando temáticas ambientales, en especial para el manejo y la separación de residuos.	N/A
Congreso de la República	Ley 769	2002	Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones	Artículo 50. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. rtículo 53. Centros de Diagnóstico Automotor.	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Bogotá)	Resolución 1188	2003	Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital	Artículo 4° Obligaciones Generales Artículo 5° Obligaciones del Generador Artículo 6° Obligaciones del Acopiador Primario Artículo 7° Prohibiciones del Acopiador Primario	Cumple	Solicitar al propietario del vehículo que presta los servicios al Contrato la información que certifique que el cambio de aceite se realice en lugares que garanticen el manejo y gestión del aceite usado y demás residuos contaminados con hidrocarburos, con gestores autorizados.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1362	2007	Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.	Artículo 2°. Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Artículo 4°. Información a ser diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.	Cumple	Se llevará un registro mensual de las cantidades de RESPEL que se puedan generar en el marco de la ejecución del proyecto.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1511	2010	Por la cual se establecen los Sistemas De Recolección Selectiva y Gestión Ambiental De Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones	Artículo 1°. Objeto. Artículo 2°. Ambito de aplicación Artículo 16°. Obligaciones de los consumidores	Cumple	Realizar jornada de sensibilización al personal sobre el manejo de luminarias usadas. Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Congreso de la República	Ley 1383	2010	Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones	Artículo 10º El artículo 50 de la Ley 769 de 2002. Artículo 11. El artículo 51 de la Ley 769 de 2002. Artículo 12. El artículo 52 de la Ley 769 de 2002 Artículo 13. El artículo 53 de la Ley 769 de 2002	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Hacienda y CP Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio TIC	Ley 1672	2013	Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.	Artículo 2º Alcance Artículo 6º Obligaciones	Cumple	Realizar jornada de sensibilización al personal sobre el manejo de RAEE. Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Concejo de Bogotá	Acuerdo 540	2013	Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones	Artículo 3° Principios	Cumple	Ser parte de los modelos, directrices y lineamientos ambientales que se planteen desde TRANSMILENIO	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Decreto 1076	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Artículo 2.2.6.1.3.1° Obligaciones del Generador. Artículo 2.2.6.1.3.2° Responsabilidad del generador.	Cumple	Evitar el uso de equipos de impresión y fotocopiado; Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Congreso de la República	Ley 1801	2016	Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Artículo 100. Comportamientos contrarios a la preservación del agua. Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo tanto no deben efectuarse: /numerales 2 al 5)	Cumple	Realizar el lavado del vehículo asignado al Contrato de interventoría en sitios autorizados y que implementen prácticas ambientales apropiadas con respecto al uso racional del agua.	N/A

Congreso de la República	Ley 1801	2016	Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Artículo 94. Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con la salud pública afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse: (numerales 2 y 7) Artículo 111. Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales. Los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse: (numerales 1 al 13)	Cumple	Recipientes de colores diferenciados para la segregación de residuos. Capacitaciones periodicas abordando temáticas ambientales, en especial para el manejo y la separación de residuos.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1326	2017	Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones	Artículo 18. Obligaciones de los consumidores.	Cumple	En caso de requerirse, realizar el cambio de llantas del vehículo que presta sus servicios a la interventoría en lugares donde se garantice el manejo y gestión de las llantas usadas en el marco de la normatividad ambiental que regula la materia.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 762	2022	Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones.	Artículo 13º. Límites máximos permisibles de emisión para motocicletas, fuentes móviles de tres (3) ruedas, cuadriciclos y demás fuentes móviles terrestres de carretera con componentes mecánicos de motocicleta Artículo 14º. Límites máximos permisibles de emisión para fuentes móviles de carretera clasificadas como vehículos livianos, medianos o pesados con motor de encendido por chispa de funcionamiento con gasolina.	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A