FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4000	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 17 Cs 17
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sala cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Máster 1000	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDÉN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en zona andén sobre eje central
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


El propietario no se encuentra

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4000	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3996	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jesica Clair Corredor Fonseca
Dirección:	Mz 17 Cs 21
Teléfono:	3112351082 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento a dos aguas con soporte en cerchas metálicas	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Andén de vivienda conjunta
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Jesica Clair Corredor Fonseca	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 53167400	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3996	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Jesica Clair Corredor Fonseca	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 53167400	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1002

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4913	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Nubia Espinosa
Dirección:	Mz 17 Cs 1
Teléfono:	3224378589 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo para permanil		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS Y VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI X NO	
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en piso
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple y enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 2 en zona andén por la carrera
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presunta ocupación espacio público con cerramiento en malla eslabonada

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Nubia Espinosa	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 40778558	C.C. 1015417280	C.C. 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4913	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Nubia Espinosa	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 40778558	C.C. 1015417280	C.C. 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4910	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 17 Cs 8
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	x	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria
2.En construcción		2.Construcción en madera	x	6.Mamposteria no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	x	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI x NO
2.Comercial	x	6.Baldio		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI x NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en madera	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Terreno natural y concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mamposteria y carpenteria metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4910	No. 041 DE 2025	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4008	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 17 Cs 8
Teléfono:	No registra
No.piso:	2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en zona andén hacia el eje lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería a nivel enchape cerámico	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4008	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1005

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4905	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No presenta
Dirección:	Mz 17 Cs 10
Teléfono:	No presenta
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuantos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional	X		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No presenta	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No presenta	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

1006

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4906	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No presenta	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No presenta	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4002	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Brigida Santofimio Fiesco
Dirección:	Mz 17 Cs 15
Teléfono:	3133156337 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Soportes en madera y cercha metálica	**GRIETAS Y FISURAS:** No presenta
MUROS: Lamina zinc, lamina yeso y vidrio	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja de zinc a dos aguas	**HUNDIMIENTO PISO:** Pisos
PISOS: Terreno natural	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 dentro del predio en baloría sanitaria
FACHADA: Carpintería metálica	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Brigida Santofimio Fiesco	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 26542032	C.C.: 1015417280	C.C. 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4002	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Brigida Santofimio Fiesco	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: 26542032	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4000	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	MZ 17 Cs 17
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	X NO
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Máster 1000	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en zona andén sobre eje central
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4000	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3996	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jesica Clair Corredor Fonseca
Dirección:	Mz 17 Cs 21
Teléfono:	3112351982 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio	Cuantos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** No presenta
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento a dos aguas con soporte en cerchas metálicas	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Enchupo cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Andén de vivienda conjunto
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	**OTRO: ¿Cual?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Jesica Clair Corredor Fonseca	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 53167400	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3996	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Jesica Clair Corredor Fonseca	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 53167400	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	11	2025	4014	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 21 Cs 1
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial	X	6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional		Comercial			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisuras en anden
MUROS: Mamposteria	**HUMEDADES** No registra
CUBIERTA: Teja máster 1000	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: Enchape en granito	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No registra
FACHADA: Carpintería metálica	**OTRO:** ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	11	2025	4014	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
12	11	2025	4017	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yeison Pulido Suarez
Dirección:	Mz 21 Cs 4
Teléfono:	3204254455 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisurará en andén
MUROS: Mampostería	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja zinc soportada en correas metálicas y madera	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 dentro del predio bajo unidad sanitaria
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yeison Pulido Suarez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1024498055	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
12	11	2025	4017	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Yeison Pulido Suarez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1024498055	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
13	11	2025	4064	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 1
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio público con cerramiento en malla electro soldada

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre:	No registra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No registra	C.C.:	1015417280	C.C.	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
13	11	2025	4064	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	No registra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.	No registra	C.C.:	1015417280	C.C.	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24	11	2025	4172	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 2
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio
4.Institucional			SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Lamina zinc y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C. 91516424

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24	11	2025	4172	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C. 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
13	11	2025	4055	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 10
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: No registra	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple y zona verde	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
13	11	2025	4055	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

101

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
13	11	2025	4052	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 12
Teléfono:	No registra — No.pisos: 0
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mamposteria	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mamposteria no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál? Concreto reforzado	
4.Otro, ¿Cual? Construido		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☒	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	**GRIETAS Y FISURAS:** No aplica
MUROS: No aplica	**HUMEDADES:** No aplica
CUBIERTA: No aplica	**HUNDIMIENTO PISO:** No aplica
PISOS: Terreno natural	**DESPLAZAMIENTOS:** No aplica
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No registra
FACHADA: No aplica	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
13	11	2025	4052	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13	11	2025	4051		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 14
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACION: No registra
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13	11	2025	4051		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	4049	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Evaristo Carley Moreno
Dirección:	Mz 22 Cs 16
Teléfono:	3102097977 — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Zona andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Enchape cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACION:** Si, zona andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería a nivel pintura	**OTRO:** ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Evaristo Carley Moreno C.C.: 4153903 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	4049	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Evaristo Carley Moreno C.C.: 4153903 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13	11	2025	4047	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 18
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Placa en concreto y teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Enchape cerámico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, en zona verde entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería con acabado en enchape	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13	11	2025	4047	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
13	11	2025	4045	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 20
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** No registra
MUROS: Mamposteria	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: Teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: No registra	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACION:** No registra
FACHADA: Lámina zinc	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
13	11	2025	4045	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13	11	2025	4043	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 22 -
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y correas en madera	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Lámina zinc	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, en zona andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Lámina zinc y puerta metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13	11	2025	4043	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
24	11	2025	4174		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	José Daniel Martinez Molina
Dirección:	Mz 22 Cs 22 B
Teléfono:	3132734464 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en madera	**GRIETAS Y FISURAS:** No presenta
MUROS: Lamina zinc	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Lamina zinc	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: José Daniel Martinez Molina	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 1001548506	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
24	11	2025	4174		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: José Daniel Martinez Molina	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C. 1001548506	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4020	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 23
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	12

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial	X	6.Baldío		Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisuras en andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja galvanizada	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Enchape cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDÉN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 en zona andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	**OTRO: ¿Cuál?** Presunta ocupación espacio público con estructura en mampostería

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenidada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4020	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (UD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4923		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Marco Fidel Suarez
Dirección:	Mz 22 Cs 25
Teléfono:	3134647490 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja de zinc a dos aguas	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en zona andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Mamposteria y lamina zinc	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Marco Fidel Suarez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 17547564	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (UD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4923		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Marco Fidel Suarez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 17547564	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	11	2025	4026	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 26 B
Teléfono:	No registra — No.piso: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje no usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería a nivel pañete	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto y terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en zona andén entre eje central y eje lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

1024

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	11	2025	4026	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4029		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Milto Antonio Daza Martinez
Dirección:	Mz 22 Cs 26
Teléfono:	3143539564 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisura en anden
MUROS: Mamposteria	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja arquitectonica	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Terreno natural	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Milto Antonio Daza Martinez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74845356	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1025

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4029		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Milto Antonio Daza Martinez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74845356	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4032	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 29 B
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	x	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	x
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO x
2.Comercial	x	6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI ☐ NO x

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columbas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no Se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4032	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	11	2025	4035	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 31
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Grieta en andén
MUROS: Mampostería a revit pañete	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: Teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 en zona verde entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metálica	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	11	2025	4035	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4038	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 22 Cs 32 B
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional	
2.Comercial		6.Baldío	X
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	
4.Institucional			

Garaje: SI X NO
Cuántos: 1
El garaje se usa como comercio: SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columbas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostoria	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario del predio no se encuentra

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 11 / 2025	4038	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	11	2025	4041	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Resurrección Rodriguez
Dirección:	Mz 22 Ca 33
Teléfono:	3115205653 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas soporte cubierta en madera	**GRIETAS Y FISURAS:** No presenta
MUROS: Lámina zinc	**HUMEDADES:** Área general del predio
CUBIERTA: Teja de zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Zona andén de la carrera
FACHADA: Lámina zinc	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Resurrección Rodriguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 47442363	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	11	2025	4041	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Resurrección Rodriguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 47442363	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1029

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4163	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 29 Cs 14
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Carro: SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Tubo cuadrado metálico	**GRIETAS Y FISURAS:** No registra
MUROS: Lamina zinc	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: Teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: Terreno natural	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No registra
FACHADA: Malla eslabonada	**OTRO:** *¿Cuál?*

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4163	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
22	11	2025	4165		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 29 Cs 18
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Tuco metálico soportado en estructura de casas aledañas	**GRIETAS Y FISURAS:** No registra
MUROS: Lamina PVC	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: Teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No registra
FACHADA: Lamina PVC y zinc	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
22	11	2025	4165		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22	11	2025	4166	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 29 Cs 17
Teléfono:	No registra
No.pisos:	2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisura en andén
MUROS: Mampostería	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: Teja máder 1000	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	**OTRO: ¿Cual?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22	11	2025	4166	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22 / 11 / 2025	4167	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Eudos Niño Vargas
Dirección:	Mz 29 Cs 18
Teléfono:	3142643564 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisura en andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja galvanizada	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Enchape cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Uno (1) en andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	**OTRO: ¿Cuál?** Presunta ocupación espacio público con cerramiento


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Eudos Niño Vargas C.C. 9658656 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C. 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO C.C. 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22 / 11 / 2025	4167	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Eudos Niño Vargas C.C. 9658656 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C. 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO C.C. 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
22	11	2025	4168	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 29 Cs 19
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
22	11	2025	4168	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
22	11	2025	4169		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Luz Marina Suarez
Dirección:	Mz 29 Cs 20
Teléfono:	3112007366 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cual? Presunta ocupación espacio público con cerramiento

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre:	Luz Marina Suarez	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.	23798625	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
22	11	2025	4169		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	Luz Marina Suarez	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.	23798625	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22 / 11 / 2025	4179		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 29 Cs 21
Teléfono:	No registra
No pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mamposteria	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario del predio no se encuentra

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22 / 11 / 2025	4178		ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
22	11	2025	4171	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yurika Niño Sogamoso
Dirección:	Mz 29 Ca 22
Teléfono:	3115082924 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** No presenta
MUROS: Mampostería a nivel pintura	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Enchape cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto sampie	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Uno (1) dentro del predio
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	**OTRO: ¿Cuál?** Presunta ocupación espacio público con cerramiento en malla

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yurika Niño Sogamoso	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1115854898	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
22	11	2025	4171	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Yurika Niño Sogamoso	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1115854898	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4083	No. 941 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Diego Armando Chacon Beltran
Dirección:	Mz 127 Cs 13
Teléfono:	3143136765 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál? Estructura metálica	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X	
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto y metálicas	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en pisos y andén
MUROS: Mampostería y lámina zinc	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Lámina zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) dentro del predio
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: Diego Armando Chacon Beltran	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118545427	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4083	No. 941 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Diego Armando Chacon Beltran	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118545427	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4080	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Erika Diaz
Dirección:	Mz 127 Cs 16
Teléfono:	3118690844 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Carro SI X NO	
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** No presenta
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja zinc y arquitectónica	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Enchape cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto ampio	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Uno (1) en andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria a nivel enchape	**OTRO:** ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Erika Diaz	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1121832357	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1030

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4080	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Erika Diaz	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1121832357	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4077	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 127 Cs 19
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Cerizelo y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No registra	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio público con cerramiento

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4077	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
06	05	2025	4105		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Fredy Alberto Llanos
Dirección:	Mz 128 Cs 1
Teléfono:	3134925316 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial	X	6.Baldío		Cuantos: 2
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Portumeria metálica	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria y malla eslabonada	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No presenta
FACHADA: Malla eslabonada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplado en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fredy Alberto Llanes	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 74170264	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
06	05	2025	4105		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fredy Alberto Llanes	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 74170264	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4106	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Gladis Patricia Gomez
Dirección:	Mz 128 Cs 2
Teléfono:	3142903266 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI X NO
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDÉN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en zona andén entre eje control y lateral derecho
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: Gladis Patricia Gomez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 24081944	C.C.: 10154172[illegible]80	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4106	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Gladis Patricia Gomez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 24081944	C.C.: 10154172[illegible]80	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4107	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 128 Cs 3
Teléfono:	No registra **No.pisos:** 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO

1.Construido	X
2.En construcción	
3.Sin construir	
4.Otro, ¿Cuál?	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL

1.Residencial	X	5.Recreacional	
2.Comercial		6.Baldío	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	
4.Institucional			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO

Cuántos: 1

El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: Teja master 1000	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Uno (1) en zona andén hacia eje lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4107	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4108	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 129 Cs 4
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Carro: SI X NO	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Enchape cerámico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
CC: No registra	CC: 1015417280	CC: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4108	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
CC: No registra	CC: 1015417280	CC: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4110	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Rafael Ramirez
Dirección:	Mz 128 Cs 6
Teléfono:	3144579213 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Carro: SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio:
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No presenta
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	**OTRO:** ¿Cual? Presunta ocupación espacio público con cerramiento

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.	
Rafael Ramirez	1116791102	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4110	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	C.C.	
Rafael Ramirez	1116791102	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4112	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 126 Cs 8
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzado	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Carro SI X NO
2.Comercial	X	6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Tubería circular metálica y columnatos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Terreno natural y concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Malla eslaborada	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4112	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4114	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 128 Cs 10
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Cemento y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento y teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario del predio no se encuentra

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4114	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
06	05	2025	4116		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	MZ 128 Cs 12
Teléfono:	No registra
No.pisos:	0
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cosa permanal	☒	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
2.Comercial	☐	6.Baldío	☒	Cuántos:	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional	☐			SI ☐ NO ☒	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: No aplica	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No aplica
FACHADA: Lámina zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
06	05	2025	4116		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4118		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Julian Andres Dominguez
Dirección:	Mz 128 Cs 14
Teléfono:	3245241120 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldio		Quintos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en unión
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto sencillo	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en zona verde entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presunta ocupación espacio publico con cerramiento

Nombre: Julian Andres Dominguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 80798351	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4118		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Julian Andres Dominguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 80798351	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	41120	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Carlos Fabian Gallego
Dirección:	Mz 128 Cs 16
Teléfono:	3114444455 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con mata			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACION: No presenta
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cual? Comparte pozo séptico con Cs 15 Mz 128

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.	
Carlos Fabian Gallego	7366031	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	41120	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	C.C.	
Carlos Fabian Gallego	7366031	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4122	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRARICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 126 Cs 16
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	x	1.Solo sersa permetral		5.Concreto y mamposteria	x
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	x	5.Recreacional		Garaje SI	x NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO x

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisura en andén
MUROS: Mamposteria	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento y teja zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Uno (1) en andén sobre eje central
FACHADA: Carpintería metálica y mamposteria	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre:	No registra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No registra	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4122	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	No registra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No registra	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4123	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 128 Cs 20
Teléfono:	No registra — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro ¿Cual?	
4. Otro, ¿Cual?		4. Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cabrios: 1
3. Industrial		7. Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4. Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto y placa entrepiso aligerada (steel deck)	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Placa	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4123	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4126	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 128 Cs 22
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: Placa aligerada (bloquelon)	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: Enchape cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACÓN:** Uno (1) en andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre:	No registra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.:	No registra	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4126	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	No registra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No registra	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

0531

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
09	05	2025	3929	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Adriana Asprilla
Dirección: MZ 129 CS 02
Teléfono: 3104709687 No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto y viga de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Pisos internos y anden con grietas
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No tiene
CUBIERTA: Teja eternit portieria metálica	HUNDIMIENTO PISO: No tiene
PISOS: Cemento rústico y mineral	DESPLAZAMIENTOS: No tiene
ANDEN: Cemento rústico y mineral	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo séptico ubicado en el andén
FACHADA: Bloque con pañete y pintura, carpinteria metálica con vidrios	OTRO. ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Adriana Asprilla	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 1118197253	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
09	05	2025	3928	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Adriana Asprilla	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 1118197253	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1054

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3927	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	NR
Dirección:	Mz 129 Cs 3
Teléfono:	NR
No.pisos:	2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** No se puede evidenciar
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	**HUMEDADES:** No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja fibrocemento	**HUNDIMIENTO PISO:** No se puede evidenciar
PISOS: Enchape cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No se puede evidenciar
ANDÉN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACION:** Uno (1) sobre andén entre ejes laterales derecho y central
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	**OTRO:** ¿Cuál? Presunta ocupación espacio público con cerramiento en malla eslabonada

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1.) propietario no se encuentra en el predio al momento de realizar la visita técnica

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: NR	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: NR	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

1055

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3927	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: NR	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: NR	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
09	05	2025	3924		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No sé encuentra
Dirección:	MZ 129 CS 06
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldio	Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto, viga aérea y de cimentación	**GRIETAS Y FISURAS:** Placa de anden con grietas
MUROS: No sé evidencia interior	**HUMEDADES:** No aplica
CUBIERTA: Primer piso placa en metaldec Segundo piso teja arquitectónica y viga canal	**HUNDIMIENTO PISO:** No aplica
PISOS: Primer piso cemento rústico Segundo piso no se evidencia interior	**DESPLAZAMIENTOS:** No aplica
ANDEN: Cemento rústico	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No sé evidencia ubicación
FACHADA: Ladrillo a la vista, bloque con pañete y pintura carpintería metálica con vidrios.	**OTRO. ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	No sé encuentra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.	No aplica	C.C.	1015417280	C.C.	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
09	05	2025	3924		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	No sé encuentra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.	No aplica	C.C.	1015417280	C.C.	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

1056

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3923	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	NR
Dirección:	Mz 129 Cs 7
Teléfono:	NR
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería a nivel pintura	**HUMEDADES:** No se puede evidenciar
CUBIERTA: Teja arquitectónica	**HUNDIMIENTO PISO:** No se puede evidenciar
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No se puede evidenciar
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No se puede evidenciar
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra al realizar la visita técnica

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: NR	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: NR	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3923	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: NR	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: NR	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09	05	2025	3919	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jenifer Jimena Barbosa
Dirección:	Mz 129 Cs 11
Teléfono:	3144523153 — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro, ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** No presenta
MUROS: Mampostería a nivel pintura	**HUMEDADES:** No presenta
CUBIERTA: Teja modelo 1000	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Enchapa cerámico	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Uno (1), zona de andén entre ejes laterales izquierdo y central
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	**OTRO: ¿Cuál?**


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Preventiva ocupación espacio público en cerramiento con malla eslabonada

Nombre:	Jenifer Jimena Barbosa	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.	1031142030	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09	05	2025	3919	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Jenifer Jimena Barbosa	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.	1031142030	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
09	05	2025	3918	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Nelly Fuentes
Dirección:	MZ 129 CS 12
Teléfono:	3204109899 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Carro: SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto y viga de cimentación	**GRIETAS Y FISURAS:** Pisos internos y andén
MUROS: Bloque sin pañete	**HUMEDADES:** No sé evidencia
CUBIERTA: Teja arquitectónica con portería metálica	**HUNDIMIENTO PISO:** No sé evidencia
PISOS: Cemento rústico	**DESPLAZAMIENTOS:** No sé evidencia
ANDEN: Cemento rústico	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 pozo séptico ubicado en el andén
FACHADA: Bloque sin pañete, carpintería metálica sin vidrios	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Nelly Fuentes	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 23791225	C.C. 1015417260	C.C. 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
09	05	2025	3918	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Nelly Fuentes	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 23791225	C.C. 1015417260	C.C. 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1050

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
20	10	2025	3907	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 129 Cs 15
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Placa aligerada	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se puede evidenciar
FACHADA: Mampostería y malla electro soldada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. No registra	C.C. 1015417280	C.C. 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
20	10	2025	3907	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. No registra	C.C. 1015417280	C.C. 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
20	10	2025	3907	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Mz 129 Cs 17
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobrecerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	X
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Mampostería y correas en tubo metalico	**GRIETAS Y FISURAS:** No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería	**HUMEDADES:** No se puede evidenciar
CUBIERTA: Lamina de zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No se puede evidenciar
PISOS: Concreto	**DESPLAZAMIENTOS:** No se puede evidenciar
ANDEN: Concreto	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No se puede evidenciar
FACHADA: Mampostería y carpintería metalica	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
20	10	2025	3907	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
20	10	2025	3995		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Ana Grajales
Dirección:	Mz 129 Cs 19
Teléfono:	3203270739 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál? Mamposteria en fachada	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en madera	**GRIETAS Y FISURAS:** No presenta
MUROS: Lámina de zinc	**HUMEDADES:** En toda el área del predio
CUBIERTA: A un agua en teja de zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** Si, en la mayoría del predio por la condición del predio
PISOS: Terreno natural	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Un (1) dentro del predio entre eje lateral derecho y eje central
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metálica	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Pozo septico en funcionamiento

Nombre: Ana Grajales	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 40405319	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
20	10	2025	3995		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Ana Grajales	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 40405319	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
20	10	2025	3903		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Marta Cecilia Ortegon
Dirección:	Mz 129 Cs 21
Teléfono:	3132201259 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	**GRIETAS Y FISURAS:** Anden y pisos
MUROS: Mamposteria	**HUMEDADES:** Aislamiento posterior (patio de rodas)
CUBIERTA: A dos aguas en teja de fibrocemento	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Concreto simple	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Uno (1) entre eje lateral derecho y eje central
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	**OTRO:** ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Pozo septico en uso


Nombre:	Marta Cecilia Ortegon	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.	26549382	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
20	10	2025	3903		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICIÓN 23















Nombre:	Marta Cecilia Ortegon	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.	26549382	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TECNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
20	10	2025	3899	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Aracely Camargo
Dirección:	Mz 129 Cs 25
Teléfono:	3157778519 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria a nivel de pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Enchape cerámico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Dos (2) ubicado en los ejes laterales zona de andén
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	CC	
Aracely Camargo	47427405	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
20	10	2025	3899	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre	CC	
Aracely Camargo	47427405	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
20	10	2025	3697	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Mz 129 Cs 27
Teléfono:	NS
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: NA
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	**GRIETAS Y FISURAS:** Columnas y pisos
MUROS: Mampostería	**HUMEDADES:** Elementos estructurales
CUBIERTA: No presenta	**HUNDIMIENTO PISO:** No presenta
PISOS: Concreto simple	**DESPLAZAMIENTOS:** No presenta
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No se puede localizar
FACHADA: Columnas en concreto	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	No se encuentra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	NS	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
20	10	2025	3697	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	No se encuentra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	NS	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
20	10	2025	3901	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Mz 129 Cs 123
Teléfono:	NS
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede registar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede registar
CUBIERTA: Teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No se puede registar
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No se puede registar
ANDÉN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) entre eje lateral derecho y eje central
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	No se encuentra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.	NS	C.C.	1015417280	C.C.	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
20	10	2025	3901	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	No se encuentra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.	NS	C.C.	1015417280	C.C.	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
09	05	2025	3919	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No sé encuentra
Dirección:	MZ 129 CS10
Teléfono:	No aplica
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Culminado		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje: SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	**GRIETAS Y FISURAS:** No aplica
MUROS: No cuenta con muros	**HUMEDADES:** No aplica
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	**HUNDIMIENTO PISO:** No aplica
PISOS: Terreno natural	**DESPLAZAMIENTOS:** No aplica
ANDEN: Terreno natural	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No sé evidencia ubicación
FACHADA: Cerramientos en teja de zinc y madera	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No sé encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. No aplica	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
09	05	2025	3920	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No sé encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. No aplica	C.C. 1015417280	C.C. 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 10 / 2025	3914	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	TP 14, lote 5
Teléfono:	No se encuentra — No.pisos: No se encuentra
Long. del frente (mts):	78 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	X	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	☐
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	X
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos: No se encuentra	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	X
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se encuentra	**GRIETAS Y FISURAS:** No se encuentra
MUROS: No se encuentra	**HUMEDADES:** No se encuentra
CUBIERTA: No se encuentra	**HUNDIMIENTO PISO:** No se encuentra
PISOS: No se encuentra	**DESPLAZAMIENTOS:** No se encuentra
ANDEN: No se encuentra	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No se encuentra
FACHADA: No se encuentra	**OTRO: ¿Cuál?** No se encuentra

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

TP 14, Lote 4 no presenta ningun tipo de construccion y se encuentra en un solo lote

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No se encuentra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 10 / 2025	3914	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No se encuentra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 / 10 / 2025	3913		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Tp15 lote 4
Teléfono:	N/A — **No.pisos:** 0
Long. del frente (mts):	30

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	X	5.Concreto y mamposteria	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mamposteria no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?	☐	4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial	☐	6.Baldio	X	Cuántos: 0	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X	
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: N/A	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: N/A	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: N/A	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: 0	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: N/A	POZO SEPTICO Y UBICACION: N/A
FACHADA: N/A	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: N/A Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 / 10 / 2025	3913		



Nombre: No se encuentra C.C.: N/A Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 10 / 2025	3910		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	FELICIANO MUNOZ
Dirección:	NA
Teléfono:	3105531103 — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	11

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construccion		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos: 2
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Porticos en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisura de anden por el acceso peatonal
MUROS: Mamposteria a la vista	**HUMEDADES:** No presento
CUBIERTA: Teja Madermil	**HUNDIMIENTO PISO:** No se evidencia
PISOS: Enchape ceramico	**DESPLAZAMIENTOS:** No se evidencia
ANDEN: Concreto	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 - oja lateral derecho de la vivienda sobre el anden
FACHADA: Mamposteria a la vista y carpinteria metalica (ornamentación)	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: FELICIANO MUÑOZ C.C.: N/R Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 10 / 2025	3910		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: FELICIANO MUÑOZ C.C.: N/R Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

10-20

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
24	10	2025	3915	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Tp 13 lote 6
Teléfono:	No registra — No.place: 0
Long. del frente (mts):	120

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral	X	5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzado	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuantos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: N/A	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: N/A	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: N/A	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: 0	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: N/A	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: N/A	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
24	10	2025	3915	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

6 ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

6.1 ANEXOS:

6.1.1 INFORME MENSUAL No. 23 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ANEXOS 6.1



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME MENSUAL No. 23 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO


YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME MENSUAL 23. DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

OBJETIVOS 5

OBJETIVO GENERAL 5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 6

1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE SOLUCIONAR CON EL PROYECTO 7

2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 9

2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES 9

2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 14

2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 15

2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 17

2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA 19

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO 19

2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO 23

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL 26

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO 26

2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 32

3 AVANCE PRESUPUESTO PAGA 36

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Relación de personal de obra 23
Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra 27
Tabla 3. Relación de dotación entregada 27
Tabla 4. Relación de equipos utilizados 32

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición 7
Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición 8
Ilustración 3. Puntos ecológicos instalados 9
Ilustración 4. Recolección de residuos solidos 10
Ilustración 5. Instalación de baños portátiles en obra 12
Ilustración 6.Mantenimiento a unidades sanitarias 13
Ilustración 7. Cerramiento perimetral en campamento de obra y EBAR 14
Ilustración 8. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra 16
Ilustración 9. Relleno en material seleccionado de excavación 17
Ilustración 10. Registro fotográfico de charlas diarias y capacitaciones 20
Ilustración 11. Instalaciones de campamento de obra 26
Ilustración 12. Entrega de dotación a personal vinculado 28
Ilustración 13. Charlas diarias 30
Ilustración 14. Hidratación personal de obra 30
Ilustración 15. Inspecciones preoperacionales 33

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de obra pública 041 de 2023, presentamos el informe ambiental y SST correspondiente al período comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. En este informe se detallan los avances y logros alcanzados en la implementación del Plan de Manejo Ambiental y las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El enfoque principal de este informe se centra en la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Durante este período, hemos trabajado diligentemente para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y las normativas aplicables en estas áreas críticas.

En cuanto al Plan de Manejo Ambiental, hemos implementado medidas para mitigar los posibles impactos negativos en el entorno natural durante la ejecución de las actividades de obra. Estas medidas incluyen el control adecuado de residuos, la preservación de áreas verdes y la promoción de prácticas sostenibles. Nuestro compromiso es preservar la biodiversidad y los recursos naturales, minimizando al máximo los efectos negativos en el entorno en el que trabajamos.

La seguridad y la salud ocupacional de nuestro equipo de trabajo son aspectos fundamentales. Por lo tanto, hemos implementado medidas de seguridad, capacitaciones, inspecciones periódicas y promovido una cultura de prevención y cuidado. Nuestro objetivo es asegurar un entorno laboral seguro y saludable para todos los involucrados en el proyecto, fomentando así el bienestar y la protección de nuestro equipo.

En este informe, compartiremos los avances y resultados obtenidos durante el periodo mencionado. Destacaremos los logros alcanzados y los desafíos encontrados. Además, presentaremos las medidas implementadas para asegurar la efectividad de nuestros planes de gestión.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar de manera efectiva las actividades correspondientes al contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Esto implica garantizar la seguridad del personal de obra mediante acciones de seguridad y capacitación adecuada. Además, se aplicará el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para prevenir, evitar y controlar los impactos negativos en el medio físico, biótico y socioeconómico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Implementar medidas efectivas de protección ambiental, como la adecuada gestión de residuos, la prevención de la contaminación del suelo, agua, y la conservación de la biodiversidad local.
- ✓ Fomentar la sostenibilidad en cada uno de los procesos de obra optimizando el uso de los recursos naturales empleando fuentes y estrategias renovables con el fin de reducir todos los aspectos contaminantes.
- ✓ Implementar el programa de seguridad y salud ocupacional cumpliendo estándares de regulación vigente para crear un ambiente laboral seguro y saludable.
- ✓ Capacitar al personal técnico en procedimientos de seguridad y uso adecuado de equipos de protección personal, minimizando los riesgos de accidentes y lesiones.
- ✓ Crear estrategias para garantizar el control del estado de los equipos y maquinaria utilizada en las labores de obra.

1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

La Ciudadela "La Bendición" actualmente cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario parcialmente terminado, el sistema que se caracteriza por funcionar a gravedad. Drena desde el norte (en límite con el núcleo urbano 2) hacía el sur, además en sentido occidente- oriente. El punto más bajo de la red se ubica entre las manzanas 107 y 113, a la altura de las coordenadas Norte 1.076.811,970 y Este 851.417,776 origen Magna Sirgas 3° Este, da cobertura a algunas de las manzanas que conforman la ciudadela, sin embargo, el sistema construido no presta servicio debido a que las redes no cuentan con descole o descarga final que permita el flujo continuo de agua residual en las tuberías, por tal motivo, cualquier flujo que ingresa al sistema queda estancado y se acumula dentro de las redes.

No se cuenta con un sistema de alcantarillado en funcionamiento y dando cobertura a la totalidad de las viviendas existentes en la Ciudadela la Bendición. Por el contrario, el sistema actual está compuesto por solo 94 tramos de tuberías en diámetros de 8, 10, y 12 pulgadas respectivamente. Que en conjunto suman 5.907,3 metros lineales; los cuales, al hacer comparación con el número de vías existentes, permiten determinar de manera indirecta el porcentaje de cobertura el cual solo asciende al 27.60% dado que la totalidad de vías en afirmado asciende a 21.400 aproximadamente.

No se cuenta con estructuras de descarga a donde se puedan entregar las aguas residuales generadas; su última estructura en sentido de flujo del agua corresponde a un pozo de inspección con profundidad media de 5.74 metros, razón por la cual parte del sistema se encuentra colmatado y sobrecargado.

Durante los recorridos se identificó la presencia de agua residual dentro del sistema construido, encontrando tramos completamente inundados y pozos colmatados, lo que demuestra que efectivamente existen usuarios conectados a las redes entregando agua residual al sistema. La consultoría realizó encuestas a la población de la ciudadela entre otros, con el objetivo de determinar la cantidad de conexiones existentes al alcantarillado, sin embargo, la comunidad encuestada negó la existencia de conexiones, manifestado en el total de encuestas que no poseen conexión al alcantarillado. Se concluye, que la comunidad se niega a confirmar la existencia de conexiones a la red de alcantarillado, debido a que: i) son conocedores de que el sistema existente actualmente no tiene funcionalidad, y a pesar de ello realizaron conexiones, y ii) debido a que las conexiones realizadas corresponden a conexiones artesanales no autorizadas, lo que genera temor en la comunidad, asociando esta conexión no autorizada con posibles sanciones.

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición



1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE SOLUCIONAR CON EL PROYECTO

La problemática ambiental que se presenta actualmente en la Ciudadela La Bendición del Municipio de Yopal se debe a la carencia de un sistema de tratamiento de agua residual doméstica, en este momento las aguas residuales domésticas generadas son parcialmente recolectadas en pozos sépticos (aproximadamente 2.600) propios de las viviendas, el restante de las aguas residuales domésticas generadas son direccionadas hacia una laguna natural que limita con la urbanización mencionada. Su conducción se realiza mediante cunetas a lo largo de las vías de la ciudadela, lo cual constituye un factor ambiental que demanda su atención con prontitud al representar un foco de contaminación, olores ofensivos y proliferación de vectores.

Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición



2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

A partir de los impactos ambientales identificados se definieron las medidas de manejo a implementar durante la ejecución del proyecto, las cuales están enfocadas hacia la prevención, corrección, mitigación, control y compensación, de los posibles impactos que se puedan generar, estas medidas de manejo se presentan en fichas las cuales se relacionan a continuación:

2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.

Para el periodo de reporte de acuerdo con lo evidenciando en las acciones de esta ficha, se cuenta con dos (02) puntos ecológicos; uno en el campamento de obra y otro en la zona de la EBAR. Se manejan estrategias de almacenamiento temporal en bolsas de blanco, negro y verde con el fin de establecer en cada frente durante el día tenga donde disponer los residuos contaminados como (bolsas de cemento, estopas, guantes, entre otros residuos contaminados), y en la bolsa negra los residuos reciclables (botellas, bolsas entre otros).

En cuanto a los residuos ordinarios, la obra solo genera residuos como bolsas producto de la hidratación, la recolección y transporte final de estos desechos está a cargo de la empresa SERPET JR.

Ilustración 3. Puntos ecológicos instalados



Punto ubicado en campamento de obra



Punto ubicado en la EBAR

Por otra parte, se tiene un sitio de acopio de almacenamiento de residuos, el cual está ubicado dentro del campamento de obra. Estos materiales se almacenarán hasta alcanzar un volumen mínimo para posteriormente ser transportado por la empresa SERPET JR quien los conducirá a un sitio de

disposición final. Durante el periodo consolidado, se llevó a cabo la recolección, almacenamiento y disposición de un total de 78 kilogramos de incinerables y 135 kilogramos de materiales ordinarios. Estos residuos fueron gestionados y puestos a disposición de la empresa SERPET JR, asegurando un manejo adecuado y responsable de los mismos. Este proceso incluyó varias etapas, desde la recolección inicial hasta el almacenamiento seguro y la disposición final, cumpliendo con todas las normativas y estándares ambientales vigentes.

Ilustración 4. Recolección de residuos solidos





Ver anexo 1. Manifiesto de control y certificado de recolección de residuos solidos

Dada la situación actual, donde las actividades de construcción física continúan, se tiene el uso continuo de las baterías sanitarias portátiles. Esta medida es fundamental para garantizar que los trabajadores del sitio tengan acceso adecuado a servicios higiénicos. La implementación de baños portátiles es una solución práctica y eficiente que permite satisfacer las necesidades básicas del personal, asegurando así el bienestar y la comodidad de todos los involucrados en el proyecto de construcción. Además, esta acción demuestra el compromiso de la empresa con la salud y la seguridad de sus empleados, proporcionando las condiciones necesarias para mantener un ambiente de trabajo digno y funcional.

Para lograr este objetivo, se ha habilitado una unidad sanitaria en la zona de la EBAR, brindando servicio a quienes trabajan en esa área. Esta instalación sanitaria ha sido implementada con el

propósito de ofrecer soluciones higiénicas y seguras, asegurando que todos los trabajadores cuenten con los recursos necesarios para mantener su bienestar mientras se encuentran laborando.

Ilustración 5. Instalación de baños portátiles en obra



Además, se han planificado regularmente actividades de limpieza y mantenimiento para las unidades sanitarias portátiles, con el fin de garantizar que estas instalaciones se mantengan en condiciones óptimas de higiene y adecuación para su uso. Estas acciones preventivas son cruciales para asegurar que todos los usuarios dispongan de un entorno limpio y seguro, minimizando así cualquier riesgo sanitario. Con un enfoque constante en la limpieza y el mantenimiento, se busca proporcionar una experiencia satisfactoria y saludable para todos los que utilicen estas instalaciones.

Para este periodo, se ha recolectado un total de **3 litros** de residuos sanitarios.

Ilustración 6.Mantenimiento a unidades sanitarias



Ver anexo 2. Manifiesto de control y certificado mantenimientos de unidades sanitarias portátiles

2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Uno de los mitigantes utilizados para el manejo de material particulado es el uso de cerramiento perimetral teniendo en cuenta el movimiento de equipos para el cargue y descargue de material en el campamento y en la zona de la EBAR, se realizó esta actividad mediante malla electrosoldada y lona verde, esto con el fin de garantizar la disminución de material particulado y la reducción parcial del ruido, contribuyendo a las comunidades aledañas al proyecto.

En relación con la ficha mencionada, el contratista lleva a cabo inspecciones preoperacionales exhaustivas de la maquinaria, los vehículos y los equipos que son utilizados por el constructor durante la ejecución de las diversas actividades de obra. Estas inspecciones tienen como principal objetivo garantizar que dichos elementos se mantengan en condiciones óptimas para su uso, asegurando su correcto funcionamiento. Al hacer esto, se busca minimizar cualquier posible alteración en el desempeño de los equipos, evitando de manera proactiva la ocurrencia de actos que pudieran provocar contaminación ambiental, ya sea por fugas, emisiones indebidas o mal manejo de estos. Este proceso forma parte integral del compromiso del contratista con las buenas prácticas en la gestión de los recursos técnicos, promoviendo un desarrollo sostenible y responsable de las obras en curso.

Ilustración 7. Cerramiento perimetral en campamento de obra y EBAR








Ver anexo 3. Inspecciones preoperacionales

2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Actualmente, el contratista de obra tiene adecuado unos espacios para el almacenamiento del material utilizado en el desarrollo de las actividades del presente contrato, entre ellos se tiene una bodega para maquinaria, una bodega para almacenamiento de cemento, tres (03) tanques de almacenamiento de combustible. Estos están debidamente identificados con el tipo de combustible que contienen y su forma de apagado en caso de emergencia. Adicional se tiene una bodega para acopio de material en general con esto, el contratista garantiza el control del material entrante y saliente y a su vez, almacena de manera organizada el material de obra con el fin de no afectar su calidad antes de su respectivo uso.

Ilustración 8. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra







2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

Durante el periodo consolidado en relación a esta ficha el contratista de obra maneja la alternativa de reincorporación del material de excavación en actividades que se ameriten como accesos, paisajismo entre otras actividades que no requieran contar con los parámetros exigidos por la norma, de acuerdo a ello no se dispondrá dicho material de excavación para este periodo; no obstante el contratista de obra inicio el trámite de gestor de RCD, con la finalidad de tener una opción amigable con el ambiente en dado caso que se llegase a requerir por lo volúmenes que saldrán del proyecto.

Ilustración 9. Relleno en material seleccionado de excavación

















Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare





2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA

Para el cumplimiento de estas acciones enmarcadas en la ficha para este periodo consolidado se realizó algunas charlas donde relaciono algunos temas de importancia para la protección de la fauna de la zona, con la finalidad de concientizar y educar al personal acerca de la importancia de preservar y cuidar a nuestras especies faunísticas. Para este periodo se realizó el siguiente tema:

- ✓ Proteger la fauna – medios y procesos

Esta charla se encuentra consolidada en las capacitaciones y charlas al personal del proyecto ver ficha *Ma-S1 capacitación al personal del proyecto.*

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

Con relación al periodo consolidado correspondiente del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, se realizó la divulgación de charlas de seguridad, salud en el trabajo y ambiental al personal vinculado a la obra, donde se ha brindado información clara sobre cada uno de los temas abordados en las capacitaciones con el propósito de continuar creando concientización sobre la importancia del autocuidado y la conservación de los recursos naturales. Dentro de los temas relacionados por el contratista de obra y verificados en sitio por la interventoría se tiene:


Periodo diciembre 2025:

- ✓ Riesgos principales en zonas habitadas

- ✓ Derrumbes en excavaciones
- ✓ Uso adecuado de EPPS
- ✓ Manipulación segura en zonas estrechas
- ✓ Manejo de residuos
- ✓ Contaminación del ambiente y afectación de la fauna
- ✓ Protección en manos y ojos
- ✓ Control de derrames de lubricantes y aceites
- ✓ Contaminación visual y auditiva

Ilustración 10. Registro fotográfico de charlas diarias y capacitaciones
























Ver anexo 4. Planilla de asistencia capacitaciones y charlas diarias anexo a la ficha 1.1 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/ SALUD EN EL TRABAJO.

2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO

Tabla 1. Relación de personal de obra

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	86.039.937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	OFICIAL DE OBRA	100%	15/01/2024		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
2	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	100%	1/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
3	1.118.560.603	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	MAESTRO DE OBRA	100%	9/06/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
4	1.006.414.242	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	CONTROLADOR VIAL	100%	1/09/2025		CAPRESOCA	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO
5	1.121.956.235	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	MAESTRO DE OBRA	100%	1/10/2025		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
6	74.181.863	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	GERENTE DE PROYECTO	50%	22/12/2023		SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO
7	9.600.701	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	MAESTRO DE OBRA	100%	1/04/2024		NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
8	1.118.542.443	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	PROFESIONAL AMBIENTAL	100%	2/10/2025		NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
9	1.049.621.180	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	50%	13/02/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
10	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	100%	19/03/2024		SANITAS	SKANDIA	POSITIVA	ACTIVO
11	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	100%	5/03/2024		CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
12	46.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	100%	13/02/2024		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
13	9.430.088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	20%	13/02/2024		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
14	13.741.812	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	MAESTRO DE OBRA	100%	1/09/2025		NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO
15	7.227.214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20%	13/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
16	1.118.573.398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	ASISTENTE SISO	100%	1/04/2024		NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
17	74.755.228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	CONTROLADOR VIAL	100%	26/08/2024		SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
18	91.240.944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	100%	13/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
19	9.651.535	RIAÑO LUIS OCTAVIO	CONTROLADOR VIAL	100%	1/04/2024		NUEVA EPS	PENSIONADO	POSITIVA	ACTIVO
20	91.262.131	RIVERA JORGE REINALDO	RESIDENTE EBAR	100%	8/07/2025		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	ACTIVO
21	74.814.415	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	CONTROLADOR VIAL	100%	1/09/2025		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
22	1.118.563.927	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANA	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	100%	7/01/2025		CAPRESOCA	PROTECCIÓN	POSITIVA	ACTIVO
23	1.015.417.280	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	RESIDENTE DE OBRA	100%	1/10/2024		SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	ACTIVO
24	1.116.545.333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	100%	13/02/2024		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
25	47.435.477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	100%	14/03/2024		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
26	1.136.883.799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	100%	13/02/2024		SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo con las acciones inmersas en la ficha, se relaciona que se tiene informada a las comunidades y autoridades locales sobre el proyecto a desarrollar, se tiene un sitio de atención e información el cual se encuentra anexo al informe mensual de obra denominado **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA.** Este documento muestra la guía a realizar para el todo el manejo social que involucre el proyecto, en consecuencia, se presentan informes parciales mes a mes con el fin de mostrar la ejecución al plan de gestión social, tales documentos son los **informes de gestión social**.

Ilustración 11. Instalaciones de campamento de obra



VER INFORME DE GESTIÓN SOCIAL EN EL ANEXO 7.1 DEL INFORME MENSUAL No. 23

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y establecer un entorno seguro en el lugar de trabajo, se llevan a cabo diversas actividades. Estas incluyen la capacitación del personal al momento de su ingreso, la entrega de la dotación correspondiente y charlas periódicas con el fin de concientizar sobre la prevención de accidentes

- ✓ **Afiliación a seguridad social**: se garantiza la protección a los trabajadores y a su familia en el cubrimiento económico, en caso de que sufra una eventualidad en términos de salud, entre otros.