opaersa	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Codigo: FO-GSO-005 Version: 03 Fecha: 18/02/2025

LOCALIZACION: T 1, 2, 3, 4 | RESPONSABLE INSPECION: Jorge Edwin Rivas | FECHA DE INSPECCION: 13-01-26

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO | R: REGULAR | M: MALO | NA: NO APLICA

No. De extintor	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	PROXIMA RECARGA	UBICACIÓN	PASADOR DE SEGURIDAD	VISIBILIDAD	ACCESO	SELLO GARTIA	MANOMETRO	RECIPIENTE	MANJA	BOQUILA	MANGUERA	PINTURA	SEÑALIZACION	PRESION	BASE
1	Multiproposito	20 Lbs	08-26	T 1	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B
2	Multiproposito	20 Lbs	08-26	T 2	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B
3	Multiproposito	20 Lbs	08-26	T 3	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B
4	Multiproposito	20 Lbs	08-26	T 4	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

No.	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE TRABAJO

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

[illegible]	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Codigo: FO-GSO-005 Version: 03 Fecha: 18/02/2025

LOCALIZACION: T 1, 2, 3, 4 | RESPONSABLE INSPECION: Jorge Eduardo Rueda J | FECHA DE INSPECCION: 28-01-26

CRITERIOS DE CALIFICACION: B: BUENO | R: REGULAR | M: MALO | NA: NO APLICA

No. De extintor	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	PROXIMA RECARGA	UBICACIÓN	PASADOR DE SEGURIDAD	VISIBILIDAD	ACCESO	SELLO GARTIA	MANOMETRO	RECIPIENTE	MANIJA	BOQUILA	MANGUERA	PINTURA	SEÑALIZACION	PRESION	BASE
1	Multiproposito	20 Lbs	08-26	T 1	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B
2	Multiproposito	20 Lbs	08-26	T 2	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B
3	Multiproposito	20 Lbs	08-26	T 3	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B
4	Multiproposito	20 Lbs	08-26	T 4	B	B	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

No.	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE TRABAJO

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION