

Actividades Realizadas

En el periodo reportado se hizo necesario la impermeabilización de la terraza donde se encuentran la sala de máquinas de los ascensores del edificio de la dirección seccional de Manizales y se ejecutaron las siguientes actividades:

1- Desmante de manto asfáltico: se determinó el retiro del manto toda vez que ya presentaba levantamientos, agujeros y grietas.



2- Se hizo necesario el resane de la superficie con mortero para sobre áreas afectadas por encharcamientos



3- Aplicación de pintura para impermeabilización asfáltica con pintura bituminosa



4- instalación de manto asfáltico en caliente.




5- Aplicación de emulsión asfáltica para protección de manto asfáltico




REPARACION EN UNIDADES SANITARIAS - BAÑOS EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL Y TORRE JUZGADOS PENALES

Cambio sanitario edificio judicatura baño piso 4






Reparación baños piso 2 - torre juzgados penales






PALACIO DE JUSTICIA FANNY GONZALEZ FRANCO

Reparación de cielo raso afectado por humedades en placa de terraza piso 4






Suministro e instalación de pergóla para la entrada principal del palacio de justicia con el fin de evitar el ingreso de aguas lluvias hacia el interior del edificio





Lavado de escaleras de acceso a la plazoleta exterior palacio de justicia




Suministro e instalación de vidrios para sala de audiencias



PALACIO DE JUSTICIA DE SALAMINA CALDAS

Reparación de techos palacio de justicia de salamina caldas: En el periodo se reportó afectaciones en la infraestructura por la filtración de aguas lluvias al interior del edificio, por tanto se requirió al contratista y se evidenciaron problemas en los caballetes de los techos, áreas afectadas en techos lo cual fue necesario hacer recorrido para ajustes de amarras y flanches.



INMUEBLE ARCHIVO SEDE JUDICIAL CHINCHINA CALDAS

Conforme solicitud de la coordinadora de servicios administrativos de la sede judicial de Chinchiná, se procedió en realizar recorrido de techo para evidenciar falencias que ocasionen filtraciones de aguas lluvias.





POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

- Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, se procedió en solicitar al contratista el cumplimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo conforme el anexo firmado por el representante legal y requerido en la etapa precontractual del proceso de contratación.

[illegible]

