INFORME TRES

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025



OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

CONSORCIO SUBA VIAL VR

VERSIÓN	FECHA DEL DOCUMENTO	DIRECTOR DE OBRA	ELABORÓ	REVISÓ
5	07/07/2025	**ING. SANDRA CUESTAS** **CONTRATISTA** FIRMA:	**LILIANA GALINDO ZABALETA** **RESIDENTE SOCIAL** **CONTRATISTA** FIRMA:	**PAULA JULIANA OJEDA AMADOR** **INTERVENTORIA** FIRMA:

Reviso y aprobó:
Ing. Alejandro Samuel Victoria Valencia Cto: 285 de 20225
Ing. Juan Pablo Sarmiento Cto: 362 del 2025
Oficina de Infraestructura

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 3
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2024

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

FECHA: 07 DE JULIO DE 2025

CAMBIOS AL PRESENTE DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
Versión 1	Junio 25 de 2025	Versión inicial.
Versión 2	Julio 03 de 2025	Atención observaciones interventoría.
Versión 3	Julio 04 de 2025	Atención observaciones interventoría.
Versión 4	Julio 07 de 2025	Atención observaciones interventoría.
Versión 5	Julio 07 de 2025	Atención observaciones interventoría.

- **TABLA DE CONTENIDO**

TABLA DE CONTENIDO 4
INTRODUCCIÓN. 7
1 OBJETIVOS 8
3 ESTRUCTURA DEL INFORME 9
4 GENERALIDADES DEL CONTRATO. 10
5 LISTADO DE SEGMENTOS VIALES A INTERVENIR. 11
6 PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 14
6.1 LINEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 14
6.1.1 Programa de Información Para el Desarrollo del Proyecto. 14
6.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO. 18
6.2.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía. 19
6.2.2 Programa de Diálogo y Participación Ciudadana. 22
6.2.3 Programa de cultura ciudadana. 30
6.3 LÍNEA ESTRATEGICA: MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO 35
6.3.1 Aplicación encuestas de Percepción Ciudadana 35
6.4. REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 36
6.4.1 Soportes de gestión 36
6.4.2 Reporte Periódico 36
6.4.3. Informe mensual 36
6.4.4. Informe final de gestión 37
6.4.5. Comités de seguimiento. 37

Índice de Tablas

Tabla 1 Datos Generales del Contrato. 10
Tabla 2 Datos Generales de interventoría. 10
Tabla 3. Información segmentos viales objeto de intervención. 11
Tabla 4. Tramos abiertos con Vallas 14
Tabla 5. Volantes informativos. 15
Tabla 6. PSI. 17
Tabla 7. Socialización volantes PMT 18
Tabla 8. Datos punto de atención PAC. 19
Tabla 9. Consultas ciudadanas. 19
Tabla 10. Recorridos Urbanos. 21
Tabla 11. Reuniones de Inicio 22
Tabla 12. Reuniones de finalización 23
Tabla 13. Reuniones Extraordinarias. 23
Tabla 14. Comité de Participación Conformados. 25
Tabla 15. Reuniones Comités de Veeduría Dialogo Ciudadano. 26
Tabla 16. Actas de Vecindad. 27
Tabla 17. Actas de Cierre Vecindad. 28
Tabla 18. Actas de Rampas. 28
Tabla 19. Registros Fotográficos PMT 29
Tabla 20. Actas adecuación de bajantes. 29
Tabla 21. Jornadas de Capacitación: 31
Tabla 22. Mano de Obra No Calificada. 33
Tabla 23. Encuestas de percepción ciudadana 35
Tabla 24. Comités de Seguimiento. 37

Índice de Anexos

Anexo 1. Control Entrega de Piezas de Divulgación. 16
Anexo 2. Puntos Satélites de Información - PSI 17
Anexo 3. Consulta ciudadana. 20
Anexo 4. Actas de reuniones de inicio. 23
Anexo 5. Acta reuniones extraordinarias. 24
Anexo 6. Formato inscripción de Comités de Diálogo Ciudadano. 25
Anexo 7. Actas de vecindad y oficios de aprobación. 27
Anexo 8. Actas de Bajantes 30
Anexo 9. Listado asistencia a capacitaciones y soporte de evaluación. 32
Anexo 10. MONC. 33
Anexo 11. Base de Datos, tabulación y análisis de encuestas de percepción ciudadana. 36
Anexo 12. Actas de seguimiento social. 37

INTRODUCCIÓN.

Para el correcto desarrollo de las actividades constructivas el contratista CONSORCIO SUVA VIAL VR, planteo mediante la implementación del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, aprobado previo al inicio de las obras de conservación, el cual contempla acciones que incentivan la participación de los ciudadanos en todos los procesos de mejoramiento de calidad de vida desarrollado en la ciudad, más específicamente en la localidad de Suba y en los diferentes barrios de los que tendrán lugar las intervenciones.

De acuerdo a lo anterior se describe a lo largo del documento las acciones ejecutadas en cumplimiento del PDC Y CE, construido según los lineamientos del anexo técnico del contrato cuyo objeto “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO” cuyo principal interés es mitigar los impactos y causar los mínimos traumatismos en la población residente en el área de influencia de los ejes viales intervenidos, creando escenarios para la comunicación en donde los diferentes actores sociales reconozcan e interactúen con las entidades intervinientes en el desarrollo del proyecto, gestionen sus solicitudes, quejas o reclamos, mejorando así su percepción frente a las obras públicas, y por ende frente al FDLS y la Alcaldía Local de Suba.

1 OBJETIVOS

Objetivo General

El presente documento dará cuenta de las acciones realizadas por el contratista entre el 1 al 30 de junio de 2025, dando cumplimiento al Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, construido para el desarrollo del contrato No. 1009 de 2024, suscrito entre en el CONSORCIO SUBA VIAL VR y el Fondo de Desarrollo Local de Suba.

Objetivos específicos

- Realizar acciones de información para mantener informada a la comunidad del área directa a indirecta, incluyendo las Veedurías, haciendo uso de los canales de comunicación establecidos para este fin, dando cumplimiento a lo establecido en este Plan de Dialogo.

- Mitigar los impactos generados por la obra a través de la implementación de los planes de manejo de cada componente antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

- Realizar trabajo colaborativo con los diferentes actores sociales institucionales y comunitarios, durante el avance del proyecto que potencie los impactos positivos para favorecer la transformación del territorio.

- Generar espacios de participación y formación que posibiliten el diálogo ciudadano, el intercambio de saberes y la promoción de la cultura ciudadana para la apropiación y sostenibilidad del proyecto, permitiendo el desarrollo de la planificación participativa y el ejercicio

3 ESTRUCTURA DEL INFORME

El Contratista CONSORCIO SUBA VIAL VR, ejecutor del contrato número 1009 de 2024, se permite presentar las actividades desarrolladas por el equipo social durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas:

- Inventario predial.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Distribución de piezas informativas.
- Reuniones de inicio.
- Instalación de PSI
- Acercamientos a las JAC y líderes comunitarios.
- Recorridos de reconocimiento a segmentos viales priorizados.
- Asistencia a comités de obra.
- Atención del Punto de Atención a la Comunidad.

4 GENERALIDADES DEL CONTRATO.

Tabla 1 Datos Generales del Contrato.

CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR
Objeto	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".
No del contrato	1009 de 2024
Valor del contrato	$ 13.388.373.112
Plazo de ejecución	Diez (10) meses.
Fecha de inicio	Primero (1) de abril de 2025.
Fecha de terminación	Primero (1) de febrero de 2026.
Representante legal	Andrea Larrarte

Tabla 2 Datos Generales de interventoría.

INTERVENTORIA	CONSORCIO SUBA TH 003
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"
No del contrato	083 de 2025
Valor inicial del contrato:	$ 1.673.546.671
Duración (meses):	Once (11) meses.
Fecha de inicio	Primero (1) de abril de 2025.
Fecha de inicio	Primero (1) de marzo de 2026.
Representante Legal:	Edgar Alfredo Salazar Bernal

5 LISTADO DE SEGMENTOS VIALES A INTERVENIR.

El proyecto se ubica en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Suba, en la que se identifican los 82 segmentos viales priorizados al corte del presente informe. El alcance del proyecto está orientado a realizar las obras necesarias para la conservación de vías y espacio público de la localidad, así como la atención de emergencias y reparaciones que dé lugar según el desarrollo de las actividades constructivas.

A continuación, se presenta la información de los segmentos objeto de intervención:

Tabla 3. Información segmentos viales objeto de intervención.

ITEM	UPZ	CIV	BARRIO	TIPO DE ELEMENTO	DIRECCIÓN		
					TRAMO	DESDE	HASTA
1	71	11013480	BILBAO	ANDEN	KR 141	CL 142B BIS	CL 142C
2	71	11013481	BILBAO	ANDEN	KR 141	CL 142B	CL 142B BIS
3	71	11013482	BILBAO	ANDEN	KR 141	CL 142A	CL 142B
4	71	11012996	BILBAO	ANDEN	KR 141	CL 142 BIS A	CL 142A
5	71	11013222	BILBAO	ANDEN	KR 141	CL 142	CL 142 BIS A
6	18	11002051	BRITALIA	CALZADA	KR 54D	CLL 167 A	CLL 168
7	18	11002412	BRITALIA	ANDEN	CL 166	KR 54C	KR 55A
8	18	11002411	BRITALIA	ANDEN	KR 54C	CL 166	CL 166BIS
9	18	11002322	BRITALIA	ANDEN	CL 166BIS	KR 54C	KR 55A
10	18	11002186	BRITALIA	ANDEN	CL 167A	KR 54A	KR 54B
11	27	11001958	CAMPANELLA	CALZADA	KR 92	CL 154A	CL 156
12	23	11005731	CASA BLANCA SUBA	CALZADA	KR 76	CL 146 A	CL 146 B
13	27	11002207	EL PINO	CALZADA	KR 103D	CL 150C	CL 151
14	28	11002729	EL POA	CALZADA	CLL 148	CRA 102 B	CRA 103 B
15	27	11003244	GILMAR	CALZADA	CLL 161 C	KR 59	KR 62
16	18	11002151	GRANADA NORTE	ANDEN	CL 168A	KR 45A	KR 48
17	71	11004428	LA GAITANA	CALZADA	TV 126 D	CLL 132 D	CLL 133
18	71	11004238	LA GAITANA	CALZADA	TV 126 D	CLL 133	CLL 135
19	71	11004595	LA GAITANA	CALZADA	CLL 132 B BIS A	CRA 126 D	TV 127
20	28	11007359	LAGO DE SUBA	CALZADA	KR 102	CL 129	CL 129C
21		11012155	LAS MERCEDES SUBA RURAL	ANDEN	KR 93	CL 170	LINDERO
22	28	11007314	LECH WALESA	CALZADA	CL 129	KR 102A	KR 103
23	28	11003050	LOMBARDIA	CALZADA	CLL 142	KR 109	KRA 109 A
24	28	11003033	LOMBARDIA	CALZADA	CLL 142	KRA 109 A	KRA 109 B
25	28	11013446	LOMBARDIA	CALZADA	KRA 109 B	KRA 109 B	15
26	28	11003020	LOMBARDIA	CALZADA	CLL 142	KRA 109 B	KRA 109 C

ITEM	UPZ	CIV	BARRIO	TIPO DE ELEMENTO	DIRECCIÓN		
					TRAMO	DESDE	HASTA
27	28	11002492	LOMBARDIA	CALZADA	KR 111	CLL 142 C	CLL 143
28	28	11002492	LOMBARDIA	CALZADA	KR 111	CLL 142 C	CLL 143
29	28	11002558	LOMBARDIA	CALZADA	KR 111	CLL 142 B	CLL 142 C
30	28	11012036	LOMBARDIA	CALZADA	KR 111	CLL 142 A	CLL 142 B
31	28	11002792	LOMBARDIA	CALZADA	KR 111	CLL 142 A	CLL 142 A
32	28	11002971	LOMBARDIA	CALZADA	KR 111	CLL 142	CLL 142 A
33	17	11000224	MIRANDELA	ANDEN	CL 187	KR 50	KR 54D
34	24	11011933	NIZA SUR	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119 A
35	24	11010570	NIZA SUR	CALZADA	KR 70 G	CL 119 A	CL 119 A
36	24	11011935	NIZA SUR	CALZADA	KR 70 G	CL 119 A	CL 120
37	28	11000622	NUEVA ZELANDIA	CALZADA	KR 52A	CL 176	CL 178
38	27	11002055	PINOS DE LOMBARDIA	CALZADA	KR 128	CL 143A	CL 144
39	18	11001671	PORTALES DEL NORTE	CALZADA	CLL 168 A	KR 73 A	KR 74 A
40	18	11013260	PORTALES DEL NORTE	CALZADA	CLL 169 A	KR 67	KR 68
41	71	11002945	SABANA DE TIBABUYES	CALZADA	TV 127 C	DG 139 A BIS	DG 139 B
42	71	11002757	SABANA DE TIBABUYES	CALZADA	TV 127 C	DG 139 B	DG 140
43	71	11002161	SABANA DE TIBABUYES	CALZADA	CLL 143 A	KR 127 D	KR 128
44	71	11013031	SABANA DE TIBABUYES	ANDEN	KR 141A	CL 144	CL 144C
45	71	11002222	SABANA DE TIBABUYES	ANDEN	CL 143A	TV 118	TV 127C
46	71	11002026	SAN CARLOS DE SUBA	CALZADA	KR 136A	CL 143A	CL 144
47	17	11000200	SAN JOSE DE BAVARIA	CALZADA	CLL 175	KR 78	KR 80
48	17	11000200	SAN JOSE DE BAVARIA	CALZADA	CLL 175	KR 78	KR 80
49	17	11000182	SAN JOSE DE BAVARIA	CALZADA	CLL 175	KR 80	LINDERO
50	17	11000182	SAN JOSE DE BAVARIA	CALZADA	CLL 175	KR 80	LINDERO
51	17	11000360	SAN JOSE DE BAVARIA	CALZADA	CL 175	KR 65	KR 67
52	17	11000307	SAN JOSE DE BAVARIA	CALZADA	CL 175	KR 68	KR 68
53	71	11004607	SANTA CECILIA	CALZADA	KR 156A	CLL 132 A	CLL 132 D
54	71	11004687	SANTA CECILIA	CALZADA	KR 156A	CLL 132 BIS	CLL 132 A
55	71	11004750	SANTA CECILIA	CALZADA	KR 156A	CLL 132	CLL 132 BIS
56	71	11000989	TIBABUYES	CALZADA	CLL 152 B	KR 114B	KR 114D
57	71	11001062	TIBABUYES	CALZADA	CL 152B	KR 114	KR 113C
58	71	11000912	TIBABUYES	CALZADA	CL 152B	KR 114F	KR 114D
59	71	11001937	TIBABUYES	CALZADA	KR 114	CLL 147 A	CLL 148
60	71	11002134	TIBABUYES	CALZADA	KR 114	AV SUBA	CLL 147 A
61	71	11012980	TIBABUYES II	CALZADA	CL 144	KR 147A	KR 147C

ITEM	UPZ	CIV	BARRIO	TIPO DE ELEMENTO	DIRECCIÓN		
					TRAMO	DESDE	HASTA
62	71	11013032	TIBABUYES II	ANDEN	CL 144	KR 141A	KR 141B
63	71	11014786	TIBABUYES II	ANDEN	CL 144	KR 141B	KR 141A
64	71	11003974	TOSCANA	ANDEN	CL 132D BIS	CL 131	CL 132
65	71	11003804	TOSCANA	ANDEN	CL 131	CL 132F BIS	CL 133
66	71	11003895	TOSCANA	ANDEN	CL 131	CL 132F	CL 132F BIS
67	71	11011985	TOSCANA	ANDEN	CL 131	CL 132D BIS	CL 132F
68	71	11001040	TUBABUYES	CALZADA	CL 152B	KR 114A	KR 114
69	71	11001010	TUBABUYES	CALZADA	CL 152B	KR 114B	KR 114A
70	71	11000875	TUBABUYES	CALZADA	CL 152B	KR 115	KR 114F
71	27	11002269	TUNA ALTA	ANDEN	KR 90	CL 154	CL 154A
72	27	11002230	TUNA ALTA	ANDEN	KR 90	CL 154A	LINDERO
73	27	11012157	TUNA ALTA	ANDEN	CL 170	KR 93	CL 169B
74	27	11001739	TUNA ALTA	CALZADA	KR 92	CL 156	CL 157
75	27	11001530	TUNA ALTA	CALZADA	KR 92	CL 157BIS	CL 157
76	27	11001107	TUNA ALTA	CALZADA	KR 92	CL 159BIS	CL 161
77	27	11012022	TUNA ALTA	CALZADA	KR 92	CL 161	CL162
78	27	11001437	TUNA ALTA	ANDEN	KR 90	159 A BIS	169B
79	27	11001558	TUNA BAJA	ANDEN	KR 99	CL 154	CL 154A
80	27	11001466	TUNA BAJA	ANDEN	KR 99	CL 154A	CL 155
81	27	11014443	TUNA BAJA	ANDEN	CL 153	KR 100	KR 100B
82	27	11002125	TUNA BAJA	CALZADA	KR 128	CL 143A	CL 144

6 PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

6.1 LINEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

Teniendo en cuenta los impactos generados por el desarrollo del proyecto, se hace necesario mantener a la comunidad informada permanentemente sobre el desarrollo de las acciones contractuales, las cuales se implementarán de acuerdo con la línea comunicativa de la entidad, establecida a través de la oficina de comunicaciones y la supervisión técnica del proyecto.

Objetivo

Dar uso estratégico a los contenidos, canales comunicacionales y piezas de divulgación incluidas en el Apéndice, de manera eficiente, organizada con el propósito de informar, sensibilizar, movilizar y transformar imaginarios negativos sobre el desarrollo del proyecto, implementando una comunicación estratégica e incluyente, que también tenga en cuenta la población con discapacidad y dándole uso a las nuevas tecnologías para masificar los mensajes definidos y producidos por el FDLS y así impactar a la ciudad.

6.1.1 Programa de Información Para el Desarrollo del Proyecto.

Este programa hace parte de la línea de comunicación estratégica y se enfoca en cumplir las expectativas relacionadas con el suministro de información, así como la socialización del proyecto a los ciudadanos residentes en el área de influencia del proyecto.

6.1.1.1 Divulgación del proyecto en el área de influencia directa y aferente.

Vallas Móviles:

El CONSORCIO SUBA VIAL VR a la fecha cuenta con el diseño de la Valla móvil, aprobada por la interventoría y avalada por la Secretaría de Gobierno y por la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local de Suba; Este elemento de divulgación estará ubicado en un punto estratégico de cada CIV en obra, en la que se encuentra la información del contrato.

Durante el periodo correspondiente a este informe se dio apertura a la etapa de ejecución de obra, a continuación se relacionan los frentes de obra donde a la fecha de corte de este documento se han instalado las vallas móviles.

Tabla 4. Tramos abiertos con Vallas

CONTROL SEGMENTOS TRAMOS ABIERTOS CON VALLA MÓVIL			
ITEM	**CIV**	**BARRIO**	**OBSERVACIONES**
1	11002026	SAN CARLOS DE SUBA	Frente de obra abierto con valla móvil instalada



Registro Fotográfico 1. Valla informativa de obra – frente de obra San Carlos de Suba.

Volantes de información:

Durante el periodo del presente informe se realizó la distribución de las siguientes piezas informativas, las cuales tuvieron por objeto socializar a las comunidades las acciones a desarrollar por el equipo social, enmarcadas en el proyecto.

Tabla 5. Volantes informativos.

Cod Volante	BARRIO	CIV	TEMA	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	TOTAL, DISTRIBUIDOS
17	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	VOLANTE DE INICO DE OBRA	31-may-25	107
18	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	VOLANTE DE PMT	31-may-25	107
19	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	VOLANTE DE REUNION DE INICIO	29-may-25	335
20	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	VOLANTE ACTA DE VECINDAD 2 VISITA SUBA RESERVADO TORRE 5 Y 6	31-may-25	9
21	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	VOLANTE ACTA DE VECINDAD 2 VISITA SUBA RESERVADO TORRE 3 Y 4	31-may-25	6
22	LA GAITANA	11004595	VOLANTE DE REUNION DE INICIO	6-jun-25	23
23	LA GAITANA	11004595	VOLANTE DE INICIO	7-jun-25	23
24	LA GAITANA	11004595	VOLANTE DE PMT	7-jun-25	23
25	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	SOCIALIZACIÓN TALA DE ARBOL	13-jun-25	345
26	LA GAITANA	11004595	CORTE SERVICIO ACUEDUCTO	16-jun-25	25
27	LOMBARDIA	11002971-11002792-11012036-11002558-11002492	VOLANTE ACTA DE VECINDAD 1 VISITA	17-jun-25	48
28	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	CORTE SERVICIO DE GAS	21-jun-25	Distribuido por WhatsApp

29	LOMBARDIA	11002971-11002792-11012036-11002558-11002492	VOLANTE ACTA DE VECINDAD 2 VISITA	25-jun-25	18
30	LA GAITANA	11004595	VOLANTE DE AGUAS LLUVIAS	26-jun-25	3
31	ALMENDROS	11001062-1040-1010-0989-0912-0875	VOLANTE ACTA DE VECINDAD ULTIMA VISITA	26-jun-25	16
9*	ALMENDROS	11000875	VOLANTE ACTA DE VECINDAD 1 VISITA	26-jun-25	25
32	LA GAITANA	11004595	INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA	27-jun-25	23
TOTAL					1136

Nota (*): se distribuye el volante número 9, a los predios aferentes que no habían sido tomados en cuenta durante el proceso inicial.

Anexo 1. Control Entrega de Piezas de Divulgación.

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, Volantes distribuidos en el contrato *100}}{\text{Total, Volantes programados en el contrato}} = \frac{1380}{1380} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, Volantes distribuido en el mes *100}}{\text{Total, Volantes Programadas en el mes}} = \frac{1136}{1136} = 100\%$$



Registro Fotográfico 2. Distribución Piezas Informativas



Registro Fotográfico 3. Distribución Piezas Informativas

Puntos satélites de información - PSI:

Durante el periodo correspondiente a este informe se realizó la instalación de los siguientes PSI:

Tabla 6. PSI.

ITEM	BARRIO	CIV	DIRECCION	PERSONA CONTACTO	TELEFONO	FECHA DE INSTALACIÓN/ ACTUALIZACION
1	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	CALLE 144 # 136A - 09	CESAR CORTES	6013068734	4-jun-25 (instalación) 16-jun-25 (actualización)
2	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	KR 136A # 143 - 79	JOSE PAEZ	3204898392	6-jun-25 (instalación)
3	LA GAITANA	11004595	TV 127 # 132B - 56	MARIA PAULA GARCIA	3204240637	16-jun-25 (instalación) 16-jun-25 (actualización)
4	LA GAITANA	11004595	TV 126D # 132B - 34	MARTHA MOLINA	3212431979	18-jun-25 (instalación)

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, PSI publicados en el proyecto *100}}{\text{Total, PSI Programados en el proyecto}} = \frac{4}{4} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, PSI publicados en el mes *100}}{\text{Total, PSI programados en el mes}} = \frac{4}{4} = 100\%$$



Registro Fotográfico 5. PSI Gaitana



Registro Fotográfico 4. PSI San Carlos

Anexo 2. Puntos Satélites de Información - PSI

6.1.1.2 Divulgación Plan Manejo de Trafico – PMT

Volante de información PMT

Los volantes del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), son piezas para informar sobre el manejo de tránsito, señalización provisional y desvíos que se realizaran antes y durante la ejecución de las obras, permitirá que los usuarios tomen las precauciones respectivas.

Durante le ejecución del periodo correspondiente se distribuyeron los volantes de PMT en los predios ubicados en los frentes de obra próximos a ser abiertos, así mismo se socializó la propuesta de Plan de Manejo de Tránsito (PMT) a residentes ubicados en los CIV 11001062/11001040/11001010/11000989/11000912 y 11000875 del barrio Almendros de Suba.

Tabla 7. Socialización volantes PMT

Cod Volante	BARRIO	CIV	TEMA	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	TOTAL, DISTRIBUIDOS
18	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	VOLANTE DE PMT	31-may-25	107
24	LA GAITANA	11004595	VOLANTE DE PMT	7-jun-25	23
TOTAL					130

Nota: Para lo correspondiente al soporte de distribución del volante de PMT, puede referirse al anexo uno, donde se encuentra los formatos de distribución de piezas informativas.

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, Volante de PMT distribuidos en el proyecto *100}}{\text{Total, Volante de PMT programados en el proyecto}} = \frac{130}{130} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, Volante de PMT distribuido en el mes *100}}{\text{Total, Volante de PMT Programadas en el mes}} = \frac{130}{130} = 100\%$$

Medios de Comunicación

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, el área de gestión social no adelantó actividades correspondientes a este ítem.

Tecnologías de la información y comunicación

Durante le ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

6.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO.

Esta línea estratégica articula los programas y acciones de diálogo, conversación y relacionamiento con la comunidad para potenciar los efectos positivos del proyecto a través de mecanismos y acciones que complementan la transformación física y espacial de los territorios, con cambios sociales y culturales en torno al desarrollo urbano.

Agrupa los Programas de: Servicio a la Ciudadanía, Diálogo y Participación Ciudadana, Acompañamiento a Actividades Técnicas, Formación y Cultura Ciudadana.

Objetivo:

Generar e incentivar ciudadanías corresponsables con lo público para la construcción conjunta del hábitat y el adecuado desarrollo del proyecto.

6.2.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía.

Este Programa hace parte de la línea estratégica de diálogo ciudadano y de los objetivos de mitigación, apropiación y sostenibilidad del Apéndice de gestión del Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para el Desarrollo Urbano y está enfocado en la atención y servicio a la ciudadanía.

Objetivo:
Atender, gestionar y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía y promover mecanismos adecuados de diálogo y conversación en torno al proyecto.

6.2.1.1 Punto de Atención al Ciudadano - PAC

El CONSORCIO SUBA VIAL VR ubicó el punto de atención a la comunidad en el barrio Santa Rosa, en la nomenclatura relacionada en la tabla número 8, cumpliendo con las condiciones necesarias relacionadas en el Plan de Dialogo Ciudadano.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de las especificaciones cumplidas para la atención a la comunidad en el punto de Atención a la comunidad:

Tabla 8. Datos punto de atención PAC.

PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD - PAC	
Nombre del profesional social	LILIANA GALINDO ZABALETA
Horario de atención	Lunes a jueves 7:00 a. m. a 04:00 p. m.
Dirección	*Cra 70a #108-16*
Teléfono	*3114434502*
Correo electrónico	*Pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com*

Durante el periodo correspondiente a este informe se dio apertura a tres (3) consultas ciudadanas, las cuales se describe a continuación:

Tabla 9. Consultas ciudadanas.

ITEM	BARRIO	CIV	PREDIO	FECHA	NOMBRE	TELEFONO	CONCEPTO	ESTADO DEL REQUERIMIENTO

1	SAN CARLOS DE SUBA	18002026	CL 144 # 136ª – 09 Torre 4 Apto 103	26/0/2025	Francisco Galvis Cerinza	320761410	Afectación preexistente en inmueble aferente al segmento vial	ABIERTA
2	SAN JOSE DE BAVARIA	NO REPORTA	NO REPORTA JAC SAN JOSÉ DE BAVARIA	25/06/2025	German Gómez Díaz	3194247765	Solicitud de información de intervención de vías	ABIERTA
3	ALMENDROS DE SUBA	11001062	NO REPORTA	26/06/2025	Paola Aponte	NO SUMINISTRA	Solicitud de información referente a fechas de inicio de obra.	ABIERTA

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total de atenciones al ciudadano cerradas en el proyecto} \quad *100}{\text{Total, de atenciones al ciudadano recibidas en el proyecto}} = \frac{0}{3} = 0\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total de atenciones al ciudadano cerradas en el mes} \quad *100}{\text{Total de atenciones al ciudadano recibidas en el mes}} = \frac{0}{3} = 0\%$$



Registro Fotográfico 6. Seguimiento consulta ciudadana

Referente a la consulta número uno, el área técnica del contratista se encuentra realizando el concepto técnico de la visita realizada el 20 de junio al predio, en cumplimiento de la solicitud hecha por la interventoría el 27 de junio, como requisito para el cierre de la consulta; en lo relacionado con las consultas dos y tres, se informa que el contratista se encuentra definiendo las respuestas frente a las solicitudes de información, por lo que la gestión y cierre se reflejará en el siguiente informe.

Anexo 3. Consultas ciudadanas.

6.2.1.2 Recorridos Urbanos.

El área de gestión social, durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, realizó recorridos de reconocimiento a los segmentos viales objeto de intervención, de manera conjunta entre las partes interesadas (FDLS, Interventoría y Contratista) a fin de dar revisión a los CIV´s priorizados, relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 10. Recorridos Urbanos.

RECORRIDOS URBANOS			
Fecha	**CIV**	**Barrio**	**Objetivo**
12/06/2025	11002971-11002792-11012036-11002558-11002492	LOMBARDIA	Se realiza reconocimiento de los segmentos a intervenir, se evidencia gran cantidad de comercio y la existencia de bahías comerciales
16/06/2025	11004595	GAITANA	Se realiza reconocimiento de los predios con bajantes de aguas lluvias, para ser visitados a fin de socializar las acciones de adecuación a propietarios y residentes
20/06/2025	11002026	SAN CARLOS DE SUBA	Recorrido de seguimiento para verificar mantenimiento de PSI y posibles aspectos a atender por parte del área social
17/06/2025	11001937-11002134	FONTANAR DE SUBA	Acompañamiento a inspección de pozos, apoyando al área técnica en las solicitudes a la comunidad referentes a retiro de vehículos para intervención de pozos.
24/06/2025	11000912-11001010-11001040-11000875-11001066	ALMENDROS SUBA	Se realiza recorrido para conteo de predios aferentes pendientes por ingreso de actas de vecindad.

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, recorridos realizados *100}}{\text{Total, recorridos Programados en el proyecto}} = \frac{4}{4} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, recorridos realizados en el mes *100}}{\text{Total, recorridos Programados en el mes}} = \frac{5}{5} = 100\%$$



Registro Fotográfico 7. Recorrido CIV priorizados.



Registro Fotográfico 8. Recorrido CIV priorizados.

6.2.1.3 Atención a Veedurías Ciudadanas.

Durante le ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a estos ítems, ya que no se recibieron solicitudes de parte de las veedurías ciudadanas.

6.2.2 Programa de Diálogo y Participación Ciudadana.

Este programa hace parte de la Línea Estratégica de Diálogo Ciudadano y de los objetivos de mitigación y apropiación y sostenibilidad del apéndice de la gestión del Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para el Desarrollo Urbano.

Objetivo

Generar los espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para propiciar el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto. Además, busca minimizar los efectos y externalidades negativas del mismo, contemplando factores sociales, económicos, ambientales y las problemáticas inherentes a la implantación de proyectos urbanos en espacios consolidados.

6.2.2.1 Reuniones participativas.

Reuniones de inicio:

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, se realizaron dos (2) reuniones de inicio las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 11. Reuniones de Inicio

Ítem	CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
1	11002026	SAN CARLOS	KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143A	3-jun-25	92
2	11004595	LA GAITANA	CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127	11-jun-25	21



Registro Fotográfico 9. Reunión de inicio San Carlos



Registro Fotográfico 10. Reunión de inicio Gaitana

- **Indicador de cumplimiento:**

$$\textit{INDICADOR EFICACIA}$$
$$\frac{\text{Total, reuniones de inicio realizadas en el proyecto *100}}{\text{Total, reuniones de inicio Programadas en el proyecto}} = \frac{2}{2} = 100\%$$

$$\textit{INDICADOR EFICIENCIA}$$
$$\frac{\text{Total, reuniones de inicio realizados en el mes *100}}{\text{Total, reuniones de inicio Programadas en el mes}} = \frac{2}{2} = 100\%$$

Anexo 4. Actas de reuniones de inicio.

Reuniones de finalización.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapa de ejecución.

Tabla 12. Reuniones de finalización

Ítem	CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- ***Indicador de cumplimiento:***

$$\textit{INDICADOR EFICACIA}$$
$$\frac{\text{Total, reuniones de cierre realizadas *100}}{\text{Total, reuniones de cierre Programadas en el proyecto}} = \text{N/A}$$

$$\textit{INDICADOR EFICIENCIA}$$
$$\frac{\text{Total reuniones de finalización realizadas en el mes *100}}{\text{Total, reuniones de finalización Programadas en el mes}} = \text{N/A}$$

Reuniones extraordinarias

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, se realizó la ejecución de siete (7) reuniones extraordinarias con miembros de la comunidad, la cual se relaciona a continuación:

Tabla 13. Reuniones Extraordinarias.

Ítem	CIV	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	PART.	TEMA TRATADO
1	11002026	SAN CARLOS	CALLE 144 # 136A - 09	29-may-25	5	Atención de PQRS sobre afectación en predio.
2	11001937-11002134	LA FONTANA	KR 114A # 145 – 21	9-jun-25	2	Explicación de actividades técnicas preliminares.

3	11002026	SAN CARLOS	Parques del Campo - Etapa 2 CL 143C # 130-00	10-jun-25	2	Se realiza reunión con el administrador a fin de notificar los aptos que no se obtuvieron ingresos
4	11002026	SAN CARLOS	Conjunto Residencial Suba Reservado CALLE 144 # 136A - 09	10-jun-25	2	Se realiza reunión con el administrador a fin de notificar los aptos que no se obtuvieron ingresos
5	11004595	LA GAITANA	CL 132B BIS A # 126D - 68	17-jun-25	2	Socialización de instalación de PMT
6	11002971-11002792-11012036-11002558-11002492	LOMBARDIA	KR 111 ENTRE, CL 142 Y CL 143	18-jun-25	2	Se realiza reunión con la representante de la JAC del barrio Lombardía, a fin de informar las actividades sociales preliminares a ejecutar.
7	11000912-11001010-11001040-11000875-11001066	ALMENDROS DE SUBA	CL 152B & KR 114	24-jun-25	4	Se realiza reunión con los representantes de la JAC y líder comunitario a fin de socializar los avances en los preliminares de obra.

- ***Indicador de cumplimiento:***

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, reuniones extraordinarias realizadas *100}}{\text{Total, reuniones extraordinarias solicitadas en el proyecto}} = \frac{13}{13} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, reuniones extraordinarias realizadas en el mes *100}}{\text{Total, reuniones extraordinarias solicitadas en el mes}} = \frac{7}{7} = 100\%$$



Registro Fotográfico 11. Reunión extraordinaria Lombardía



Registro Fotográfico 12. Reunión extraordinaria JAC y líderes comunitarios Barrio Almendros.

Anexo 5. Acta reuniones extraordinarias.

6.2.2.2 Reuniones con comerciantes, empresarios, industriales y servicios.

Durante la ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem, la evidencia de las futuras acciones se verá reflejada en los próximos informes.

- ***Indicador de cumplimiento:***

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, reuniones con comerciantes (*) realizadas en el proyecto *100}}{\text{Total, reuniones con extraordinarias Programadas en el proyecto}} = \text{N/A}$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, reuniones extraordinarias (*) realizadas en el mes *100}}{\text{Total, reuniones extraordinarias Programadas en el mes}} = \text{N/A}$$

Nota: (*) corresponde a comerciantes, empresarios, industriales y servicios

6.2.2.3 Comité Veeduría de Diálogo Ciudadano.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe se realizaron dos (2) reuniones de inicio, en las que se conformaron los grupos correspondientes de Comité Veeduría de Diálogo Ciudadano relacionados a continuación:

Tabla 14. Comité de Participación Conformados.

COMITÉ COD.	CIV	BARRIO	NOMBRES	TELEFONO	FECHA DE CONFORMACIÓN	PARTICIPANTES
001	11002026	SAN CARLOS DE SUBA	DANIEL BERMUDES JOSE DIAZ MARIA VELASQUEZ NAZLHY VILLALOBOS ASTRID VILLALOBOS ROSA CEPULVEDA CARLOS NEIRA LUIS SANCHEZ ANDREA GOMEZ	3197154485 3138705189 3185666665 3194779823 3134780602 3213517468 3165374843 3175169250 3028585607	3-jun-25	9
002	11004595	LA GAITANA	HILBERTO CAMARGO RODRIGO CARDENAS NESTOR FIRACATIVE EDWIN AVILA	3196695654 3138296312 3162379462 3138295955	11-jun-25	4

Anexo 6. Formato inscripción de Comités de Diálogo Ciudadano.

Durante el periodo correspondiente a este informe no se han realizado reuniones con estos grupos, teniendo en cuenta que las actividades constructivas en estos segmentos viales se realizaron durante este mes, y de acuerdo con lo establecido en el PDCE se realizará el primero en los primeros dos meses de la ejecución de la obra.

Tabla 15. Reuniones Comités de Veeduría Dialogo Ciudadano.

Ítem	CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- ***Indicador de cumplimiento:***

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, Comités veeduría DC realizadas *100}}{\text{Total Comités veeduría DC Programadas en el proyecto}} = \frac{\text{N/A}}{\text{N/A}} = \text{N/A}$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, reuniones comité veeduría DC realizadas en el mes *100}}{\text{Total, reuniones comité veeduría DC Programadas en el mes}} = \frac{\text{NA}}{\text{NA}} = \text{N/A}$$

6.2.2.4 Programa Acompañamiento Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesaria la intervención de los profesionales sociales para el Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para las siguientes actividades:

- Actas de vecindad.
- Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes).
- Información por suspensión a acceso a garajes.
- Actas de compromiso.
- Registro fílmico y/o fotográfico de andenes, fachadas y vías de desvío si se requieren.

Para la realización de estas actividades se deberá contar con un profesional del área técnica y uno del área de *Diálogo Ciudadano*. El personal deberá estar aprobado por la interventoría y avalado por el FDLS para el desarrollo de dichas labores.

Objetivo
Establecer previo a la intervención, las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el área del proyecto y/o los Bienes de interés cultural, como base para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efectos del proceso constructivo.

6.2.2.5 Actas de vecindad:

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, se remitieron las actas de vecindad de los tramos Gaitana CIV 11004595 Y San Carlos de Suba CIV 11002026, las cuales fueron aprobadas y y se encuentran firmadas por los profesionales de interventoría, contratista y comunidad.

Actualmente el área de gestión social del contratista se encuentra desarrollando actividades en los frentes de obra relacionados en el siguiente cuadro, una vez estas se encuentren en su totalidad serán remitidas a la interventoría para el correspondiente tramite.

Tabla 16. Actas de Vecindad.

ITEM	CIV	BARRIO	TRAMO	ESTADO		FECHA REMISIÓN A INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN DE INTERVENTORIA
				EN EJECUCIÓN	APROBADAS INTERVENTORIA		
1	11002026	SAN CARLOS DE SUBA	KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143ª	27	X	10/06/2025	18/06/2025
2	11004595	LA GAITANA	CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127	23	X	13/06/2025	18/06/2025
3	11000912-11000875 11000989-11001010 11001040-11001062	ALMENDROS	CL 152B ENTRE, KR 113C Y KR 114 A	X		N/A	
4	11002971-11002792-11012036-11002558-11002492	LOMBARDIA	KR 111 ENTRE, CL 142 Y CL 143	X		N/A	

Nota: Se añade a la cantidad de actas una por cada frente de obra, acogiendo la solicitud de la interventoría de incluir el registro fotográfico de desvíos como un acta individual.

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, actas de vecindad realizadas en el proyecto *100}}{\text{Total, actas de vecindad Programadas en el proyecto}} = \frac{51}{51} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, actas de vecindad realizadas en el mes *100}}{\text{Total, actas de vecindad Programadas en el mes}} = \text{N/A} = \text{N/A}$$

Para el presente informe no se realizará medición por medio de los indicadores de eficiencia teniendo en cuenta que la actividad en los segmentos de Almendros y Lombardía se encuentra en desarrollo a la fecha de corte de este documento, sin embargo, en el indicador de eficacia se refleja las actas de vecindad entregadas y aprobadas a la fecha.

Anexo 7. Actas de vecindad y oficios de aprobación.

6.2.2.6 Actas de vecindad de cierre:

Durante le ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este item.

Tabla 17. Actas de Cierre Vecindad.

ITEM	CIV	BARRIO	TRAMO	# DE ACTAS DE VECINDAD	FECHA DE REALIZACIÓN (DESDE)	FECHA DE REALIZACIÓN (HASTA)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, actas de cierre realizadas en el proyecto *100}}{\text{Total, actas de cierre Programadas en el proyecto}} = \text{N/A}$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, actas de vecindad de cierre realizadas en el mes *100}}{\text{Total, actas de vecindad de cierre Programadas en el mes}} = \text{N/A}$$

6.2.2.7 Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes):

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem teniendo en cuenta que no se ha identificados casos o predios que requieran de estas acciones.

Tabla 18. Actas de Rampas.

ITEM	CIV	BARRIO	DIRECCION	FECHA DE REALIZACIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, actas de rampas realizadas en el proyecto *100}}{\text{Total, actas de rampas programadas en el proyecto}} = \text{N/A}$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, actas de rampa realizadas en el mes *100}}{\text{Total, actas de rampa programadas en el mes}} = \text{N/A}$$

6.2.2.8 Levantamiento de registro fílmico y/o fotográfico de las vías que serán empleadas como desvíos.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, se realizaron actividades de registro fotográfico de las vías de desvió previo al inicio de las actividades técnicas, en los frentes de obra relacionados a continuación.

Tabla 19. Registros Fotográficos PMT

RECORRIDO DE IDENTIFICACION VIAS PMT					
Fecha	**CIV**	**Barrio**	**Observaciones**	**FECHA REMISIÓN A INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORIA**
31-may-25	CIV 11002026	SAN CARLOS DE SUBA	Registro tomado previo al inicio de las actividades constructivas, remitido a interventoría de manera conjunta con las actas de vecindad.	10/06/2025	18/06/2025
11-jun-25	CIV 11004595	GAITANA	Registro tomado previo al inicio de las actividades constructivas, remitido a interventoría de manera conjunta con las actas de vecindad.	13/06/2025	18/06/2025

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, RF Desvíos realizados en el proyecto *100}}{\text{Total, RF Desvíos Programadas en el proyecto}} = \frac{2}{2} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, RF Desvíos realizados en el mes *100}}{\text{Total, RF Desvíos Programadas en el mes}} = \frac{2}{2} = 100\%$$

6.2.2.9 Adecuación de bajantes de aguas lluvias

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, se realizaron tres (3) actas de bajantes a los predios que requieren este seguimiento en los frentes de obra abiertos durante este periodo.

Tabla 20. Actas adecuación de bajantes.

ITEM	CIV	BARRIO	DIRECCION	FECHA DE REALIZACIÓN	OBSERVACIONES
1	11004595	LA GAITANA	Cl 132B Bis A # 126D-68	26/06/2024	N/A
2	11004595	LA GAITANA	Cl 132B Bis A # 126D-75	26/06/2024	N/A
3	11004595	LA GAITANA	Cl 132B Bis A # 126D-56	26/06/2024	El propietario no atendió visita.

- ***Indicador de cumplimiento:***

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total Volantes bajante de agua distribuidos proyecto *100}}{\text{Total Volantes bajantes Programadas en el proyecto}} = \frac{3}{3} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total Volantes bajante de agua distribuidos en el mes *100}}{\text{Total Volantes bajantes Programadas en el mes}} = \frac{3}{3} = 100\%$$

Se aclara que los predios con bajantes fueron socializados en su totalidad a través de la pieza comunicativa; sin embargo, en uno de los predios no fue atendida la visita para el diligenciamiento del acta de compromiso.



Registro Fotográfico 13. Visita a predios para solicitud de corrección de Bajantes.



Registro Fotográfico 14 Visita a predios para solicitud de corrección de Bajantes.

Anexo 8. Actas de Bajantes

6.2.3 Programa de cultura ciudadana.

Desarrollar procesos pedagógicos de formación que acompañe las estrategias de relacionamiento con la comunidad, para fomentar el conocimiento, apropiación y corresponsabilidad con el proyecto.

Objetivo

Formar e incentivar ciudadanías activas, participativas y corresponsables con el proyecto y el desarrollo urbano de la ciudad a través de procesos de aprendizaje conjunto en proyectos de infraestructura urbana, cultura ciudadana y control social.

Durante le ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem, dado que el contrato se encuentra en etapa de estudios y diseños, el avance de estas actividades se verá reflejadas en los próximos informes.

6.2.3.1 Taller de sostenibilidad

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento de este ítem, el avance de esta actividad se reflejará en los próximos informes, teniendo en cuenta que los frentes de obra fueron abiertos de manera reciente.

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, Talleres de sostenibilidad realizados *100}}{\text{Total, Talleres de sostenibilidad proyectados en el proyecto}} = \text{N/A}$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, Talleres de sostenibilidad realizados en el mes *100}}{\text{Total, Talleres de sostenibilidad proyectados en el mes}} = \text{N/A}$$

6.2.3.2 Acciones de formación a empleados de obra.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 21. Jornadas de Capacitación:

ITEM	FECHA	TEMATICA	NUMERO DE PARTICIPANTES
1	13/06/2025	Socialización Ruta de Violencia y Ruta de Atención	15

Para los aspectos relacionados con las capacitaciones de gestión social, brindadas con el acompañamiento del área SST, se iniciará su implementación en el mes de julio en las inducciones al personal.



Registro Fotográfico 15. Capacitación al personal.

- ***Indicador de cumplimiento:***

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, Talleres de FE* realizados en el proyecto*100}}{\text{Total, Talleres de FE* Programadas en el proyecto}} = \frac{2}{2} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, Talleres de FE* realizados en el mes *100}}{\text{Total, Talleres de FE* Programadas en el mes}} = \frac{1}{1} = 100\%$$

(*) **FE**: Formación a empleados.

Anexo 9. Listado asistencia a capacitaciones y soporte de evaluación.

6.2.3.3 Sector Salud.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapa estudios y diseños.

6.2.3.4 Sector Educativo.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapa estudios y diseños.

6.2.3.5 Sector desarrollo económico.

La coordinación con este sector está encausada en dos (2) grupos: comerciantes o empresarios del sector y vinculación de mano de obra.

a. Comerciantes o empresarios del sector.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem.

b. Vendedores informales.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapa estudios y diseños.

6.2.3.6 Vinculación de mano de obra.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se dio continuidad con la convocatoria de Mano de Obra No Calificada, a través de la publicación de la oferta en los PSI y socialización en las reuniones de inicio llevadas a cabo a la fecha.

Durante el periodo correspondiente a este informe se remitieron siete (7) hojas de vida mediante WhatsApp y correo electrónico, las cuales fueron enviadas al área SST quien reenvía los perfiles al área de gestión humana.

a. Mano de Obra No Calificada y población vulnerable.

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se recibieron hojas de vida de esta población, de la gestión adelantada en el mes previo se dio la vinculación de una persona.

b. Mano de Obra no Calificada de la Localidad - MONC.

Durante le ejecución del periodo correspondiente se realizó la convocatoria y contratación de Mano de Obra No Calificada, relacionada a continuación, en la que se incluye el personal vinculado al contrato.

Tabla 22. Mano de Obra No Calificada.

PERSONAL MONC VINCULADA EN EL MES	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	MONC DE LA LOCALIDAD	% CUMPLIMIENTO MONC LOC
22	28	19	68%

Anexo 10. MONC.

Nota: La contratista continua con la implementación de estrategias para la convocatoria a la ciudadanía para la contratación de MONC

6.2.3.7 Manejo de servicios públicos.

El CONSORCIO SUBA VIAL VR acompañará los procesos de coordinación, articulación e implementación de las acciones con las empresas públicas, relacionados con la alteración de las actividades cotidianas asociadas al desarrollo del proyecto, respecto a la prestación de servicios públicos.

a. Energía eléctrica:
Durante le ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

b. Acueducto y Alcantarillado:
Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, el contratista realizó la socialización de un corte de servicio programado para el día 18 de junio, por medio de una pieza informativa predio a predio, la evidencia de esta actividad se encuentra contenida en el anexo uno (1), así como la actualización de los PSI con esta información, la cual se retiró el día posterior al corte, de acuerdo con lo estipulado en el PDC.





Registro Fotográfico 17. Socialización corte de servicio de acueducto PSI.

Registro Fotográfico 16. Socialización corte de servicio de acueducto.

c. Líneas telefónicas e internet:

Durante le ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

d. Recolección de Residuos Sólidos:

Durante el periodo correspondiente a este informe, los referentes de la empresa Área Limpia fueron convocados y asistieron a las reuniones de inicio programadas durante el mes, escenarios en los que intervinieron informando los cambios en la operación de los cambios en los lugares de disposición de residuos para la recolección.

Así mismo el día 10 de junio, la gestora social de esta entidad realizó la socialización de la reubicación hecha a los contenedores de basura a la población aferente del frente de obra San Carlos de Suba CIV 11002026, actividad que fue acompañada por el área social del contratista.



Registro Fotográfico 18. Socialización corte de servicio de acueducto.

e. Sector Movilidad:

Durante le ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

f. Gas Natural:

Durante le ejecución del periodo correspondiente a este informe, se socializó el corte de servicio ocasionado por la afectación accidental de la acometida existente sobre la Calle 163A el día 21 de junio, por lo cual fue necesario realizar la distribución de un volante vía WhatsApp.

La distribución de esta pieza informativa se encuentra relacionada en el ítem de volantes informativos y el anexo 1. Control Entrega de Piezas de Divulgación.

6.3 LÍNEA ESTRATEGICA: MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO

El contratista desarrollará esta línea estratégica a través de mediciones de percepción ciudadana en el marco del proyecto ajustadas a las dinámicas propias de las actividades constructivas, por medio de la aplicación de encuestas en las reuniones de inicio y finalización de cada frente de obra.

Objetivo:

Realizar mediciones de percepción que permita identificar las principales afectaciones a las cuales se está enfrentando la comunidad, evaluar el desarrollo de los Programas y actividades de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y monitorear la opinión de la ciudadanía con respecto al proyecto.

6.3.1 Aplicación encuestas de Percepción Ciudadana

Durante la ejecución del periodo correspondiente, se implementaron las encuestas de Percepción Ciudadana en las reuniones de inicio ejecutadas durante el correspondiente mes, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 23. Encuestas de percepción ciudadana

Ítem	CIV	BARRIO	FECHA DE REUNIÓN	PARTICIPANTES	ENCUESTAS REALIZADAS	% APLICACIÓN ENCUESTAS
1	11002026	SAN CARLOS DE SUBA	3-jun-25	92	13	14%
2	11004595	LA GAITANA	11-jun-25	21	11	52%

Es necesario mencionar que la encuesta fue modificada por el área social del contratista a interventoría a fin de optimizar la implementación de esta herramienta, obteniendo mejores resultados en su implementación como se evidencia en el cuadro anterior.





Registro Fotográfico 19. Implementación encuestas reunión de inicio San Carlos de Suba.

Registro Fotográfico 20. Implementación encuestas reunión de inicio La Gaitana

De acuerdo a lo anterior se ejecutó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales de interventoría y contratista en la cual se realizó la modificación del formato, evaluando la pertinencia de las preguntas, el tiempo en el que esta herramienta seria aplicada y algunos aspectos de forma que contribuyeran a mejorar el formato, teniendo en cuenta el objetivo de este ejercicio participativo.

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICACIA

$$\frac{\text{Total, encuestas realizadas *100}}{\text{Total, encuestas programadas en el proyecto}} = \frac{24}{24} = 100\%$$

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total encuestas realizadas en el mes *100}}{\text{Total encuestas Programadas en el mes}} = \frac{24}{24} = 100\%$$

Anexo 11. Base de Datos, tabulación y análisis de encuestas de percepción ciudadana.

6.4. REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

6.4.1 Soportes de gestión

El CONSORCIO SUBA VIAL VR cuenta y dispone en el Punto FDLS de los soportes de todas las actividades de su gestión, la información se encuentra en los formatos establecidos en el documento de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. De igual manera todos los soportes se encuentran disponibles para consulta de la Interventoría y/o el FDLS cuando lo requieran.

6.4.2 Reporte Periódico

El CONSORCIO SUBA VIAL VR se encuentra atento a atender o proporcionar cualquier información respecto al proyecto a la Interventoría o FDLS cuando este lo estime pertinente.

Sin embargo, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos entre las residentes sociales del área social del contratista e interventoría, se remiten informes semanales de las actividades ejecutadas y proyectadas del componente, los cuales se comparten en drive en el formato solicitado por la interventoría y son alimentados semanalmente por la residente del contratista.

6.4.3. Informe mensual

El CONSORCIO SUBA VIAL VR entrega un informe mensual de las actividades de gestión realizadas durante el periodo en medio físico y magnético a la Interventoría para su revisión y aprobación, con los respectivos soportes, teniendo en cuenta las fechas de corte establecidas previamente.

El presente documento representa el cumplimiento y gestión de este ítem.

6.4.4. Informe final de gestión

El informe final de gestión se entregará en la etapa final del contrato.

6.4.5. Comités de seguimiento.

Durante el periodo correspondiente a este mes se realizaron los siguientes encuentros en los cuales se realizó seguimiento a la gestión.

Tabla 24. Comités de Seguimiento.

ITEM	FECHA	TEMATICA
1	05/06/2025	Comité técnico de obra
2	12/06/2025	Comité técnico de obra
3	19/06/2025	Comité técnico de obra
4	26/06/2025	Comité técnico de obra
5	04/06/2025	Comité social interno de seguimiento
6	05/06/2025	Comité social interno de seguimiento
7	19/06/2025	Comité social interno de seguimiento
8	27/06/2025	Comité social interno de seguimiento

Es importante mencionar que de manera semanal se ha venido haciendo el diligenciamiento de las listas de chequeo de manera conjunta entre interventoría y contratista, las cuales tienen como objetivo primordial el seguimiento a las actividades del área social, así mismo los hallazgos y/u observaciones producto de este ejercicio se han acogido en busca de la mejora continua.

Anexo 12. Actas de seguimiento social.

Anexo 1. Control Entrega de Piezas de Divulgación

Volante: 017 Fecha: 29/05/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

Conservación de la Malla vial y espacio público.



Las obras se iniciarán el día 3 de Junio de 2025, con una duración aproximada de cinco (5) meses.

El fondo de Desarrollo Local de Suba, a través del contrato suscrito con la Empresa Consorcio Suba Vial VR realizará la conservación de la calzada y/o espacio público, mejorando el bienestar de la comunidad.

Las intervenciones tienen por objeto la construcción de la malla vial y del espacio público

Los horarios de intervención serán lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Durante el tiempo de intervención, no habrá acceso vehicular a garajes por lo que se sugiere buscar alternativas de parqueo.

Ante cualquier duda o solicitud por favor comuníquese con nosotros a nuestras líneas de atención mencionadas en la parte inferior de nuestros volantes.

Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ


Volante: 018 Fecha: 29/05/2025 Contrato: COP–FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

Cierre total de vía.



- **Inicio de obra:** 03 de Junio de 2025
- Horarios de trabajo: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. / Sábado 7:00 a. m. a 12:00 m.
- Las intervenciones tienen por objeto la conservación de la malla vial y del espacio público
- Durante el tiempo de ejecución de las obras el paso vehicular estará restringido, el contratista garantizará el acceso peatonal a los predios y transeúntes.
- Se solicita a los residentes que cuenten con garaje para sus vehículos en los predios ubicados en el segmento vial, ubicar alternativas de parqueo a costo propio, durante el tiempo de ejecución de las obras.
- Los senderos peatonales son de uso exclusivo para paso peatonal, esta prohibido el tránsito con vehículos como motos, Bicicletas con o sin motor y/o similares.
- Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de inicio y PMT.

CIV:

CONTRATO Nº: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 31-mayo-2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO:

TRAMO:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Conjunto Parques	Cl 143 A 130-00	6014410697	San Carlos		30	
2	Jehany Paez	Kr 136 A # 143-79	3204898392	San Carlos		1	No Firman
3	/	Kr 138 A # 143-80	/	San Carlos		1	
4	Maigaita Parada	Kr 138 A # 143-75	3115061075	San Carlos		1	
5	/	Cl 143 A # 138 B 25	/	San Carlos		1	
6	/	Kr 138 A # 143-96	/	San Carlos		1	
7	Conjunto Reservado II Suba	Cl 149 # 138 A-09	6013668734	San Carlos		70	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SUBA RESERVADO II
CALLE 149 # 09

31 MAY 2025

PORTERÍA: Correspondencia Recibida para estudio

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 107

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 019 Fecha: 29/05/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

Convocatoria reunión inicio.



Fecha: Martes 03 de Junio de 2025

Hora: 6:00 p. m.

Lugar/enlace: **KR 136A CON CL 144 (Sobre el tramo a intervenir)**

Agenda o tema puntual: Reunión inicio de intervención.

Recomendaciones: En este espacio se socializarán las generalidades de las actividades a realizar en el segmento vial, por esto es importante que usted o un representante del predio asista a este encuentro.

Breve beneficio del proyecto: Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de reunión de inicio — CIV: 110002026

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: 29-mayo-2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: — TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Conjunto suba reservado II	Cl 144 # 136A-09	3133778710			144	Conjunto Residencial SUBA RESERVADO II CALLE 144 # 136A-09
2	Jose Vicente Diaz	Cl 143A #130-00	3138705189			186	
3							25 MAY 2025
4							
5							PORTERIA: Correspondencia Recibida para estudio
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Parques del Campo II
PORTERIA
RECIBIDO
GUARDA:
FECHA:

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 330

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORIA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de Reunión de inicio — CIV: 11002026

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: 29-mayo-2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: — TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	El Chiguiko	Kra 138A #143-74	3204898302	San Carlos		1	
2	Cami Mal Ng	Kra 138A #143-80	3241599401			1	
3	Janeth Nino	Kra 138A #143-80	3168221825			1	
4	Margarita Pineda	Kra 138A # 143 75	52487925	San Carlos		1	
5	Gilberto Neira	Kra 138A #143-75	3118861168			1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 5

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 020 Fecha: 30/05/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

SUBA RESERVADO II
TORRE 3 Y 4

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 2° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143A (CIV 11002026).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Laura Bonilla, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
31 de mayo de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

Volante: 021 Fecha: 30/05/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

SUBA RESERVADO II
TORRE 5 Y 6

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 2° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143A (CIV 11002026).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Laura Bonilla, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
31 de mayo de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
Correo electrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante segunda visita. CIV: 11 00 2026.

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 31 - Mayo - 2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Conjunto suba reservado II	Calle 144 #136A-09	6013068734	San Carlos		6	Torre 3 Apto 304
2							503 - 603
3							Torre 4 Apto 403
4							404 - 504 - Torre 5 Apto.
5						6	203-204-504-603 Torre 6 Apto
6							104-203-303-304-603
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Conjunto Residencial SUBA RESERVADO II CALLE 144 # 136A-09 6

31 MAY 2025

PORTERIA: Correspondencia Recibida para estudio

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 12

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		


Volante: 022 Fecha: 06/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).

Convocatoria reunión inicio.



Fecha: Miércoles 11 de Junio de 2025

Hora: 2:00 p. m.

Lugar/enlace: **CARRERA 125B # 134 – 64 (Salón Comunal la Gaitana)**

Agenda o tema puntual: Reunión de inicio.

Recomendaciones: En este espacio se socializarán las generalidades de las actividades a realizar en el segmento vial, por esto es importante que usted o un representante del predio asista a este encuentro.

Breve beneficio del proyecto: Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Convocatoria a reunión de inicio — CIV: 110045995

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: Viernes 6 de Junio del 2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: Gaitana — TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Maria Paula Garcia	TV 127 #132B -56	3209210637	Gaitana		1	
2	Luis Alberto		3225582402	Gaitana		1	
3	/	Cl 132 B # 126 D 87	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
4	Pedro Leon	Cl 132 B # 126 D 86	3214093315	Gaitana	Pedro Leon C.	1	
5	David Tarez	Cl 132 B # 126 D 81	3016599 9880	Gaitana	David Tarez	1	
6	/	Cl 132 B # 126 D 80	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
7	/	Cl 132 B # 126 D 74	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
8	Oscar Cardenaz	Cl 132 B # 126 D 75	3238117397	Gaitana		1	
9	Maria Cruz	Cl 132 B # 126 D 68	3186986062	Gaitana		1	
10	Maria Cruz	Cl 132 B # 126 D 69	3186986062	Gaitana		1	
11	Gilberto Camargo	Cl 132 B # 126 D 62	3196695654	Gaitana		1	
12	Luz Stella Morales	Cl 132 B # 126 D 63	3144579997	Gaitana	Luz Stella Morales	1	
13	/	Cl 132 B # 126 D 56	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
14	/	Cl 132 B # 126 D 57	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
15	Ana Cecilia Rebayo	Cl 132 B # 126 D 50	3124333463	Gaitana		1	
16	Ana Lucia Barrero	Cl 132 B # 126 D 51	/	Gaitana	Ana Lucia Barrero	1	
17	Amanda Molina	Cl 132 B # 126 D 44	3058382876	Gaitana	Amanda Molina	1	
18	/	Cl 132 B # 126 D 45	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
19	/	TV 126 D # 132 B 21	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
20	Sebastian Amaya	TV 126 D # 132 B 39	3178867649	Gaitana	Juan Amaya	1	
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:	20	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

TIPO DE PIEZA: Volantes de reunion de inicio CIV: 11009595

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: Viernes 06 de junio - 2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: Gaitana | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	/	TV 126 D # 132 B 38	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
2	/	TV 126 D # 132 B 28	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
3	/	TV 126 D # 132 B 39	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA	Liliana Galindo	


Volante: 023 Fecha: 06/06/2025 Contrato: COP–FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).

Conservación de la Malla vial y espacio público.



Las obras se iniciarán el día 16 de Junio de 2025, con una duración aproximada de cinco (5) meses.

El fondo de Desarrollo Local de Suba, a través del contrato suscrito con la Empresa Consorcio Suba Vial VR realizará la conservación de la calzada y/o espacio público, mejorando el bienestar de la comunidad.

Las intervenciones tienen por objeto la construcción de la malla vial y del espacio público

Los horarios de intervención serán lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Durante el tiempo de intervención, no habrá acceso vehicular a garajes por lo que se sugiere buscar alternativas de parqueo.

Ante cualquier duda o solicitud por favor comuníquese con nosotros a nuestras líneas de atención mencionadas en la parte inferior de nuestros volantes.

Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ


Volante: 024 Fecha: 06/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).

Cierre total de vía.



Inicio de obra: 16 de Junio de 2025

Horarios de trabajo: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. / Sábado 7:00 a. m. a 12:00 m.

Las intervenciones tienen por objeto la conservación de la malla vial y del espacio público

Durante el tiempo de ejecución de las obras el paso vehicular estará restringido, el contratista garantizará el acceso peatonal a los predios y transeúntes.

Se solicita a los residentes que cuenten con garaje para sus vehículos en los predios ubicados en el segmento vial, ubicar alternativas de parqueo a costo propio, durante el tiempo de ejecución de las obras.

Los senderos peatonales son de uso exclusivo para paso peatonal, esta prohibido el tránsito con vehículos como motos, Bicicletas con o sin motor y/o similares.

Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de inicio y PMT. CIV: 1105595.

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 7-Junio-2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Miguel Angel Orrego	TV 127 #132B-56	3112912774	Gaitana		1	
2		CL 132B 60A # 1260-74		Gaitana		1	Parqueadero
3	— » —	TV 127 #.	— » —	Gaitana	— — —	1	zozdero.
4	.	CL 132B 60A #1260-37		Gaitana			
5	— — —	CL 132B 60A #1260-86	— » —	Gaitana	— — —	1	bajo puerta.
6		CL 132B 60A # 1260-81		Gaitana		1	
7	— » —	CL 132B 60A # 1260-80	— —	Gaitana		1	
8	.	CL 132B 60A # 1260-75		Gaitana		1	
9	Rolando Palomino	CL 132B 60A #1260-[illegible]	3145143579	Gaitana		1	
10	Ofelia Gómez	CL 132B 60A #1260-63	3124998662	Gaitana		1	
11	Edwin Avila	CL 132B 60A #1260-69	3138295955	Gaitana		1	
12	.	CL 132B 60A # 1260-62		Gaitana		1	
13	Lucero Duquara	CL 132B 60A # 1260-57	3 — —	Gaitana	LUZ-10	1	
14	.	CL 132B 60A # 1260-56.		Gaitana.		1	
15	.	CL 132B 60A # 1260-51		Gaitana		1	
16	Ana Cecilia Robayo	CL 132B 60A # 1260-50	3124333403	Gaitana		1	
17	Amanda Molina	CL 132B 60A # 1260-44	3058253826	Gaitana	Amanda Molina	1	
18	-	CL 132B 60A # 1260-45		Gaitana		1	
19	-	TV 1260 # 132B-39		Gaitana		1	
20	Luis Eduardo Castillo	TV 120 #132B-21	3125101932	Gaitana	Luis Eduardo	1	
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:		20	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA	Liliana Galindo	

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de Inicio y PMT

CIV: 1006545

CONTRATO N°: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 7 junio de 2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO:

TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	—	Tv 126D # 132B - 29	—	Gaitana	—	1	* bajo puerta
2	Never Perez	Tv 126D # 132B - 34	3004707972	Gaitana	Never.	1	
3	—	Tv 126D # 132B - 38	—	Gaitana	—	1	* bajo puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA	Liliana Galindo	

Volante: 025 Fecha: 13/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA



En las actividades previas requeridas para el inicio de las obras en el segmento vial ubicado en la Carrera 136ª entre Calle 144 y Calle 143ª, el Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS, realizó las gestiones pertinentes ante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA para identificar las acciones técnicas idóneas para el tratamiento del árbol ubicado sobre el eje vial.

De acuerdo al diagnóstico y evaluación de las condiciones físicas y biológicas del individuo arbóreo se autorizó al FDLS, realizar las acciones de ***TALA***, a través del Consorcio Suba Vial VR, dando paso a la intervención y conservación del eje vial, siendo este un beneficio para la comunidad directa e indirecta.

Esta actividad se realizará el día 14 de Junio de 2025 en horas de la mañana, agradecemos su comprensión.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Información Extraordinaria. CIV: 11002026

Conjunto Residencial SUBA RESERVA II

CONTRATO N°: 1009-2024 RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL FECHA: 12 JUNIO - 2025

LOCALIDAD: SUBA BARRIO: San Carlos TRAMO: Kr 136 A entre Cl 144 y Cl 143 A

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Suba reserva II		3069734	San Carlos		150	
2	Parques del Campo	Cl 143A #130-00	6014910697	San Carlos		150	
3	—	—	—	—			
4	—	—	—	—			
5	Jose Paez	Cra 136A #143-79	3204898392	San Carlos		1	
6	Moises Jimenez	Cra 138A #143-80	3192195578	San Carlos		1	
7	Cle Bonilla	—	3112463735	San Carlos		1	
8	Margarita Parada	Cra 138A #143-75	3115061675	San Carlos		1	
9	—	Cra 138B #143-97	—	—		1	
10	Sarah Revelo	Cra 138C #143-96	3057471809	San Carlos		1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Vigilancia y seguridad privada

Parques del Campo II

GUARDA:

FECHA:

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 345

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		


Volante: 026 Fecha: 16/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).



Para la ejecución de las actividades técnicas para la conservación del eje vial, el área técnica requiere llevar a cabo actividades en las redes de servicios públicos, por lo cual el día **miércoles 18 de junio de 2025**, se interrumpirá el suministro de **ACUEDUCTO** desde las **7:00 a. m.** hasta las **12:00 m.**

Teniendo en cuenta esta información nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

- Almacenar agua.
- Socializar esta información a todos los residentes de la vivienda.
- Realizar las actividades domésticas o que requieran de agua potable con antelación.

AGRADECEMOS SU AMABLE COMPRENSIÓN

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante información extraordinaria — CIV: 11009595

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: 16 Junio – 2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: Gaitana — TRAMO: TV 132B BIS A entre TV 126D y TV 127

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Mario Raúl García	TV 127 # 132b-56	3209240637.	Gaitana		1	
2	Juan Sebastian Molano	TV 127 # 132-b-60	3133500208	Gaitana		1	
3	/	cll 132b # 126d-86	/	Gaitana		1	Bajo Puerta
4	Kelin Forero	cll 132 # 126d-87	3212979595	Gaitana		1	
5	Jasmin Espitia	cll 132 # 126d-81	3046314468	Gaitana		1	
6	/	cll 132 # 126d-80	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
7	Eloisa Cardenas	cll 132 # 126 d-75	3124460677	Gaitana	Eloisa C.	1	
8	Mario Cruz	cll 132 # 126d-68	3186986092	Gaitana		1	
9	Edwin Avila	cll 132 # 126d-69	3138295955	Gaitana		1	
10	Andres Felipe Becerra	cll 132 # 126d-63	3202424232	Gaitana	Andres	1	
11	Gilberto camargo	cll 132 # 126 d-62	3196695654	Gaitana	Gilberto Camargo	1	
12	Veronica Cruz	cll 132 # 126d-57	3208209785.	Gaitana		1	
13	Cecilia Rebollo	cll 132 # 126d-50	3124333403	Gaitana		1	
14	Sandra Orrego	cll 132 # 126d-56	3208575452	Gaitana		1	Bajo Puerta-
15	Ana lucia Vaquero	cll 132 # 126 d-51	3 /	Gaitana		1	
16	Nestor Antonio Fiorentive	cll 132 # 126d-44	3162319462	Gaitana		1	
17	Carolina de la o	cll 132 # 126d-45	3174967331	Gaitana		1	
18	Lucero Becerra	cll 132 # 126 d-57	LIZET Becerra			1	
19	Maria Magdalena Mahecha	TV 126d # 132b-39.	/	Gaitana		1	
20	Luis Eduardo Castillo	TV 126d # 132b-21	3125101932	Gaitana	Luis Eduardo	1	

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: volantes de información extraordinaria — CIV: 11009595

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: 16 JUNIO - 2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: Gaitana — TRAMO: Cl 132 BIS A entre TV 126D y TV 127

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	TV 126d # 132b - 34						
2	Martha Molina	TV 126d # 132b-34	3212431969	Gaitana		1	
3	Angelica Castiblanco	TV 126d # 132b-38	3213616807	Gaitana		1	Bajo Puerta.
4	Claudia Vargas	TV 126d # 132b-28	3160536781	Gaitana		1	
5	Peluquero	dl 132 # 126d - 74		Gaitana		1	Bajo Puerta.
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 5

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 027 Fecha: 17/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LOMBARDIA

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 1° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: KR 111 ENTRE, CL 142 Y CL 143 (CIV 11002971-11002792-11012036-11002558-11002492).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Alejandra Preciado, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
18 al 21 de Junio de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: levantamiento de Actas de vecindad. CIV: 1100297-2792-2036-2558-2492

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 17 Junio 2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: Lombardia. | TRAMO: Kr 111 Entre cll 142 y cll 143

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Luz marcela Agollo	Cra 111 - 141a 83	3165814071	Lombardia		1	
2	Maria Ines Valbuena	Cra 111 - 141a 58	3134628450	Lombardia		1	
3	Nestor Malaver	Cra 111 - cll 142 - 02	3004922402	Lombardia		1	
4	Daniel Cardenas	Cra 111 - cll 142 - 05	3188762885	Lombardia		1	
5	/	Cra 111 - cll 142 - 08	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta
6	Jeimy Peña	Cra 111 - cll 142 - 11	3052356323	Lombardia	Jeimy P.	1	
7	Sandra Peñuela	Cra 111 - cll 142 - 14	3123843650	Lombardia	Sandra Peñuela.	1	
8	Jorge Samaca	Cra 111 - cll 142 - 17	3203782985.	Lombardia	Jorge E Samaca	1	
9	Enrique Arcos	Cra 111 - cll 142 - 23	3102742808	Lombardia		1	Baja Puerta
10	Andres Bolivar	Cra 111 - cll 142 - 20	3133250350	Lombardia		1	
11	/	Cra 111 - cll 142 - 26	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta
12	/	Cra 111 - cll 142 - 32	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta.
13	Diana Franco	Cra 111 - cll 142 - 34	3114872803	Lombardia	Diana Franco.	1	
14	Carol Betancourt	Cra 111 - cll 142 - 38	3137098869	Lombardia		1	
15	Janeth Okaya	Cra 111 - cll 142 - 40	3173146253	Lombardia		1	
16	Jeanila Males	Cra 111 - cll 142 - 29	3142820591	Lombardia	Y. Cristina Males	1	
17	/	Cra 111 - cll 142 - 35	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta
18	Alejandra Ramirez	Cra 111 - cll 142 - 41	3178258253	Lombardia	Alejandra Ramirez	1	
19	Graciela Rodriguez	Cra 111 - cll 142 - 47	3115072279	Lombardia		1	
20	/	Cra 111 - cll 142 - 53	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta.

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: levantamiento de Actas de Vecindad

CIV: 1100 2971 - 2792 - 2036 - 2558 - 2492

CONTRATO N°: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 17 Junio 2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO: Lombardia

TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Yajaira Arotia	Cra 111-Cll 142-61	3228223735	Lombardia		1	
2	Cristina Ocampo	Cra 111-Cll 142A-10	3218917147	Lombardia		1	Bajo Puerta.
3	/	Cra 111-Cll 142A-16	/	Lombardia.	/	1	Bajo Puerta
4	/	Cra 111-Cll 142A-22	/	Lombardia	/	1	Bajo Puerta.
5	Andrea Pastrana	Cra 111-Cll 142A-28	3137216587	Lombardia		1	
6	Adriana Bastias	Cra 111-Cll 142A-34	3104979616	Lombardia		1	
7	Angela Nitola	Cra 111-Cll 142A-05	3124770171	Lombardia		1	
8	Diego Escalante	Cra 111-Cll 142A-17	3115069808	Lombardia		1	
9	Aleida Castrillon	Cra 111-Cll 142A-40	3177506838	Lombardia		1	
10	Genesis Gil	Cra 111-Cll 142A-46	3105301072	Lombardia		1	
11	Karen Albares	Cra 111-Cll 142A-54	3134523455	Lombardia		1	
12	Maria Antonia Jimenez	Cra 111-Cll 142A-23	3102426403	Lombardia		1	
13	Damian Diaz	Cra 111-Cll 142A-29	3123772263.	Lombardia		1	
14	Maria Jose Alvarez	Cra 111-Cll 142A-35	3160421482.	Lombardia		1	
15	/	Cra 111-Cll 142A-41	/	Lombardia	/	1	Bajo Puerta
16	Diana Garcia	Cra 111-Cll 142A-53	3052882174	Lombardia		1	
17	Liliana Ruiz	Cra 111-Cll 142A-59	3164532594.	Lombardia		1	
18	/	Cra 111-Cll 142B-13	/	Lombardia		1	interior 1 Bajo Puerta
19	Adriel Antonio Osorio	Cra 111-Cll 142B-05	3112620942	Lombardia		1	Local 101.
20	Joan Valenzuela	Cra 111-Cll 142B-05	3193582671	Lombardia		1	Local 102
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:	20	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: levantamiento de actas de vecindad CIV: 1100 2971 - 2792 - 2036 - 2558 - 2492

CONTRATO N°: 1009-2024 RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL FECHA: 17 Jun 2025

LOCALIDAD: SUBA BARRIO: lombardia TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sandra Hernandez	crr 111 # 142b - 15	3003248946	lombardia	Sandra Bautista	1	Local 103
2	Jorge Patiño	crr 111 # 142b - 17	3505744078	lombardia		1	Local 104
3	Esteban Martinez	crr 111 # 142b - 19	3223912295	lombardia	Esteban M.	1	local 105
4	Esteban Martinez	cll 142c # 111 - 09	3223912295	lombardia	Esteban M.	1	Apto 201.
5	/	cll 142c # 111 - 09	/	lombardia	/	1	Apto 301 Bajo Puerta
6	Andres Alfonso	crr 111 # 143 - 05	3103171459	lombardia	Andres Alfonso	1	Apto 101 201 301
7	Angela Galeano	crr 111 # 143 - 04	3187436947	lombardia	Angela Galeano	1	Apto 202 302
8	Hector Diaz	crr 111 # 143 - 04	3102315302	lombardia		1	Local - Apto 102
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 8

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 028 Fecha: 21/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).



El día de hoy 21 de junio se presenta daño a la red de suministro de gas a las 8:15 a.m. Esta afectación ya fue reportada a VANTI_ESP y será atendida en los próximos 90 min, según información suministrada durante el reporte.

Se recomienda realizar cierre de las válvulas de gas para evitar cualquier inconveniente

AGRADECEMOS SU AMABLE COMPRENSIÓN

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante infamación extraoidinaria - Daño tubo del gas. CIV: 11002026.

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 21- Junio- 2025.

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Cesar Cortés	CL 144 # 136A - 09	6013068734	San Carlos	—	1.	Vía whatSApp.
2	Jose Vicente Diaz	CL 143 A # 130 - 00	3138705189.	San Carlos	—	1.	Vía whatSApp.
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 2

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Vo.Bo:





Administración Conjunto Suba Reservado II

TORRE 3 APTO 304 NO ATENDIERON

508 NO TENDIERON

TORRE 4 APTO 404 NO ATENDIERON

404 NO ATENDIERON

TORRE 5 APTO 504 DESOCUPADO

604 NO ATENDIERON

TORRE 6

APTO 104 NO HUBO ATENCION

APTO 303 NO HUBO ATENCION

APTO 304 NO HUBO ATENCION

Por este medio por favor confirmar la cita de la Torre 5 para el sábado muchas

Buenos días si ora mañana le confirmo Pero creo que es el 604

sisass

Buen día don Cesar envió volante informativo de la afectación de suministro del gas

028. CORTES DE SERVICIO _ SAN CARL...

Abrir

Guardar como...





Volante: 029 Fecha: 25/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LOMBARDIA

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 2° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: KR 111 ENTRE, CL 142 Y CL 143 (CIV 11002971-11002792-11012036-11002558-11002492).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Alejandra Preciado, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
26 al 28 de Junio de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
BOGOTÁ

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de Segunda visita

CIV: 11002471, 11012036, 11002558.4, 11002492

CONTRATO N°: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 25/06/2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO: Lombardia

TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Jesus David briceño	Cra 111 #142-08	304 347 7746	Lombardia		1	
2	Jeanete Olaya	Cra 111 #142-40	3173946253	Lombardia		1	
3	/	Cra 111 #142A-17	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
4	Edson Morales	Cra 111 # 142A-23	3125143851 7	Lombardia		1	
5	Alaso ortiz	Cra 111 # 142-54	3133623123	Lombardia		1	
6	Ana Dolores Pinilla	Cra 111 # 142B-13	3142986744	Lombardia		1	
7	Ingrid Galanza	Cra 111 #142B-13	3138311638	Lombardia		1	
8	/	Cra 111 #142-09	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
9	/	Cra 111 #143-05	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
10	/	Cra 111 #143-09	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
11	Sandra Peñuela	Cra 111 # 142-14	3123843650	Lombardia	Sandra Peñuela	1	
12	/	Cra 111 #142-32	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
13	Sandra Caicedo	Cra 111 #142B-18	3208751947	Lombardia		1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 13

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 030 Fecha: 26/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

ADECUACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

Una vez realizadas las obras de rehabilitación ejecutadas por el contratista CONSORCIO SUBA VIAL VR, enmarcadas en el contrato 1009 de 2024, cuyo objeto es "CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA", en pro de la sostenibilidad y preservación de las obras se solicita realizar la correcta adecuación de las bajantes (drenaje) de las aguas lluvias de su vivienda (remitirse esquema).



Dicha solicitud se encuentra amparada en el CODIGO DE POLICIA, Capitulo II, *Del cuidado e integridad del espacio publico*, "**No. 10 *Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades. Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)".***

AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN.
ESTE PROYECTO SE EJECUTA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correo electrónico:
PAC.CTO1009CONSERVACIONSUBA@GMAIL.COM

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico:
SOCIALSUBAVIAS@GMAIL.COM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Adecuación de Bayantes de aguas lluvias **CIV:**

CONTRATO N°: 1009-2024 **RESPONSABLE:** EQUIPO SOCIAL **FECHA:** 26 - junio - 2025

LOCALIDAD: SUBA **BARRIO:** Gaitana **TRAMO:**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Rodrigo Cardenas	Cl 132 B Bis A # 126 D 75	5935940	Gaitana		1	
2	Maria Cruz	Cl 132 B Bis A # 126 D 68	3186986092	Gaitana		1	
3	- - -	Cl 132 B Bis A # 126 D 57	- - -	Gaitana	- - -	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 031 Fecha: 26/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO ALMENDROS

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de ÚLTIMA VISITA

Dirigido a las personas propietarias de los predios: CL 152B ENTRE, KR 113C Y KR 115 (CIV 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-11000875).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Alejandra Preciado, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
27 al 28 de junio de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de última Visita

CIV: 1100 1062 - 1040 - 1010 - 0999 - 0912 - 0875

CONTRATO N°: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 26 - JUNIO - 2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO:

TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	—	Cll 152B #113B-15	—	Almendros	—	1	Bajo Puerta
2	—	Cll 152B #113B-12	—	Almendros	—	3	Bajo Puerta
3	—	Cll 152B #113C-05	—	Almendros	—	3	Bajo Puerta
4	—	Cll 152B #113C-11	—	Almendros	—	1	Bajo Puerta
5	—	Cll 152B #114-05	—	Almendros	—	1	Bajo Puerta
6	—	Cll 152B #114-19	—	Almendros	—	1	Bajo Puerta
7	Daniel Sanchez	Cll 152B #114A-21	3132365198	Almendros		1	
8	Melba Rojas	Cll 152B #114A-23	3105576130	Almendros		2	
9	Clara Rosa Badana	Cra 114A #152B-07	3205809097	Almendros		1	
10	—	Cll 152B #114F-06	—	Almendros	—	2	Bajo Puerta
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 16

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 009 Fecha: 26/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

CAMINO VERDE DEL DURAZNO AGRUPACIÓN 2A

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO ALMENDROS

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 1° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: CL 152 B ENTRE, KR 114 D Y KR 115 (CIV 11000912-11000875).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras.
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Alejandra Preciado, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
27 al 28 de junio de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante acta de Vecindad (Conjunto aferente) CIV: 1100875.

CONTRATO N°: 1009-2024 RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL FECHA: 26- junio - 2025.

LOCALIDAD: SUBA BARRIO: TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Camino Verde del durazno 2A	C11 152 #115-20	601-3104376	Almendros		25	
2					AGRUPACIÓN RESIDENCIAL		
3					CAMINO VERDE DEL DURAZNO		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 25

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OVEDA AMADOR
FIRMA		


Volante: 032 Fecha: 26/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).



Para la ejecución de las actividades técnicas para la conservación del eje vial, el área técnica requiere llevar a cabo actividades en las redes de servicios públicos, por lo cual el día **Martes 1 de julio de 2025**, se interrumpirá el suministro de **ACUEDUCTO** desde las **6:00 p. m.**, por un periodo de **ocho (8)** horas

Teniendo en cuenta esta información nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

- Almacenar agua.
- Socializar esta información a todos los residentes de la vivienda.
- Realizar las actividades domésticas o que requieran de agua potable con antelación.

AGRADECEMOS SU AMABLE COMPRENSIÓN

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante información extraordinaria corte de agua CIV: 11004595

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 27 Junio 2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Maria Paola Garcia	Tv 127 # 132B-56	3209240637	Gaitana		1	
2	Nelson Caldas	cll 132B bis A # 126B-87	3202823546	Gaitana		1.	
3	Edwin Avila	cll 132B bis A # 126d-69	3138295955	Gaitana		1	
4	Jose Espitia	cll 132B bis A # 126d-81	3 /	Gaitana		1	
5	Eloisa Cardenas	cll 132B bis A # 126d-75	3124460677	Gaitana	Eloisa C.	1	
6	Luz Morales	cll 132B bis A # 126d-63	3114457997	Gaitana	Luz stella Morales	1	
7	/	cll 132B bis A # 126d-57	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
8	Ana Lucia Barrero	cll 132B bis A # 126d-51	3 /	Gaitana	Ana Lucia Barrero	1	
9	/	cll 132B bis A # 126d-45	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
10	/	Tv 126B # 132B-21	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
11	/	Tv 126B # 132B-28	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
12	Sebastian Amaya	Tv 126D # 132B-34	317 8867647	Gaitana	Juan Amaya	1	
13	Sebastian Rios	Tv 126D # 132B-38	3505581624	Gaitana		1	
14	/	Tv 126D # 132B-39	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta.
15	/	cll 132B # 126D-44	/	Gaitana		1	Bajo Puerta
16	Cecilia Roberto	cll 132B # 126D-50	/	Gaitana		1	
17	/	cll 132D # 126D-56	/	Gaitana	/	1	
18	/	cll 132B # 126D-62	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
19	Maria Cruz	cll 132B # 126D-68	3186986092	Gaitana		1	
20	/	cll 132B # 126D-74	/		/	1	Bajo Puerta

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante información extraordinaria - corte de agua CIV: 11004595

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 27 Junio 25

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	/	Cll 132B bis A #126D-80	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
2	/	Cll 132B bis A #126D-86	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
3	Tatiana Eden	TV 128B #132B-60	3219683907	Gaitana	Tatiana	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Anexo 2. Puntos satélites de información - PSI

FORMATO		
CONTROL PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
4	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA		
04	Junio	2025

CONTRATO N° 1009-2024

SAN CARLOS
CIV: 11002026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Cesar Cortez
DIRECCIÓN: Cl 144 # 136 A 09
TELÉFONO: 3068734
PERSONA CONTACTO: Cesar Cortez

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

Actualizo 14/06/25

5. OBSERVACIONES

Se realiza publicación de piezas informativas distribuidas relacionadas a continuación

1) Volante acta de vecindad Primera y segunda visita
2) Convocatoria reunión de inicio
3) Convocatoria de contratación mano de obra no calificada
4) Volante inicio
5) PMT

6. FIRMAS

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor
LILIANA GALINDO

Profesional Social Interventoría
PAULA JULIANA OJEDA AMADOR

FORMATO		
CONTROL PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
4	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA		
06	JUNIO	2025

CONTRATO N° 1009-2024

SAN CARLOS
CIV. 11002026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Jose Páez
DIRECCIÓN: Carrera 136 A #143 - 79
TELÉFONO: 3204998392
PERSONA CONTACTO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se realiza publicación de piezas informativas distribuidas relacionadas a construcción

1. Volante acta de vecindad primera y segunda visita
2. Convocatoria Reunión de inicio
3. Convocatoria de contratación mano de obra no calificada
4. Volante Inicio
5. Volante PMT -

6. FIRMAS

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor
LILIANA GALINDO

Profesional Social Interventoría
PAULA JULIANA OJEDA AMADOR

FORMATO		
CONTROL PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
4	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA		
16	06	2025

CONTRATO N° 1009-2024

GAITANA.
CIV. 1100459[illegible]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: maria paula Garcia
DIRECCIÓN: Tv 127 #132B 56
TELÉFONO: 320 424 0637
PERSONA CONTACTO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

Actualización 16/06/2025

5. OBSERVACIONES

Se realiza publicación de piezas informativas distribuidas relacionadas a continuación

1) Volante acta de vecindad primera y segunda visita.
2) Convocatoria reunión de inicio
3) Convocatoria de Contratación mano de obra no calificada
4) Volante inicio
5) PMT

6. FIRMAS

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor
LILIANA GALINDO

Profesional Social Interventoría
PAULA JULIANA OJEDA AMADOR

FORMATO		
CONTROL PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
4	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA		
20	Junio	2025

CONTRATO N° 1009-2024

GAITANA
CC 1100459S

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Martha Molina
DIRECCIÓN: TV 126 D # 132 B 34
TELÉFONO: 3212431969
PERSONA CONTACTO: Martha Molina

3. PIEZAS DE DIVULGACION

TIPO		CANTIDAD
AFICHE	X	4
VOLANTE		
PLEGABLE		
BOLETIN		
OTRO		

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION [X] ACTUALIZACION [ ]
CIERRE [ ]

5. OBSERVACIONES

Se realizó publicación de piezas informativas distribuidas relacionadas a continuación

1) Volante acta de veeandad primera y segunda visita
2) Convocatoria reunión de inicio
3) Convocatoria de Contratación mano de obra no calificada
4) Volante inicio
5) PMT

6. FIRMAS

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor
LILIANA GALINDO

Profesional Social Interventoría
PAULA JULIANA OJEDA AMADOR

Anexo 1. Control Entrega de Piezas de Divulgación

Volante: 017 Fecha: 29/05/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

Conservación de la Malla vial y espacio público.



Las obras se iniciarán el día 3 de Junio de 2025, con una duración aproximada de cinco (5) meses.

El fondo de Desarrollo Local de Suba, a través del contrato suscrito con la Empresa Consorcio Suba Vial VR realizará la conservación de la calzada y/o espacio público, mejorando el bienestar de la comunidad.

Las intervenciones tienen por objeto la construcción de la malla vial y del espacio público

Los horarios de intervención serán lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Durante el tiempo de intervención, no habrá acceso vehicular a garajes por lo que se sugiere buscar alternativas de parqueo.

Ante cualquier duda o solicitud por favor comuníquese con nosotros a nuestras líneas de atención mencionadas en la parte inferior de nuestros volantes.

Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ


Volante: 018 Fecha: 29/05/2025 Contrato: COP–FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

Cierre total de vía.



- **Inicio de obra:** 03 de Junio de 2025
- Horarios de trabajo: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. / Sábado 7:00 a. m. a 12:00 m.
- Las intervenciones tienen por objeto la conservación de la malla vial y del espacio público
- Durante el tiempo de ejecución de las obras el paso vehicular estará restringido, el contratista garantizará el acceso peatonal a los predios y transeúntes.
- Se solicita a los residentes que cuenten con garaje para sus vehículos en los predios ubicados en el segmento vial, ubicar alternativas de parqueo a costo propio, durante el tiempo de ejecución de las obras.
- Los senderos peatonales son de uso exclusivo para paso peatonal, esta prohibido el tránsito con vehículos como motos, Bicicletas con o sin motor y/o similares.
- Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de inicio y PMT.

CIV:

CONTRATO Nº: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 31-mayo-2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO:

TRAMO:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Conjunto Parques	Cl 143 A 130-00	6014410697	San Carlos		30	
2	Jehany Paez	Kr 136 A # 143-79	3204898392	San Carlos		1	No Firman
3	/	Kr 138 A # 143-80	/	San Carlos		1	
4	Maigaita Parada	Kr 138 A # 143-75	3115061075	San Carlos		1	
5	/	Cl 143 A # 138 B 25	/	San Carlos		1	
6	/	Kr 138 A # 143-96	/	San Carlos		1	
7	Conjunto Reservado II Suba	Cl 149 # 138 A-09	6013668734	San Carlos		70	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SUBA RESERVADO II
CALLE 149 # 09

31 MAY 2025

PORTERÍA: Correspondencia Recibida para estudio

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 107

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 019 Fecha: 29/05/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

Convocatoria reunión inicio.



Fecha: Martes 03 de Junio de 2025

Hora: 6:00 p. m.

Lugar/enlace: **KR 136A CON CL 144 (Sobre el tramo a intervenir)**

Agenda o tema puntual: Reunión inicio de intervención.

Recomendaciones: En este espacio se socializarán las generalidades de las actividades a realizar en el segmento vial, por esto es importante que usted o un representante del predio asista a este encuentro.

Breve beneficio del proyecto: Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de reunión de inicio — CIV: 110002026

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: 29-mayo-2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: — TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Conjunto suba reservado II	Cl 144 # 136A-09	3133778710			144	Conjunto Residencial SUBA RESERVADO II CALLE 144 # 136A-09
2	Jose Vicente Diaz	Cl 143A #130-00	3138705189			186	
3							25 MAY 2025
4							
5							PORTERIA: Correspondencia Recibida para estudio
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Parques del Campo II
PORTERIA
RECIBIDO
GUARDA:
FECHA:

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 330

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORIA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de Reunión de inicio — CIV: 11002026

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: 29-mayo-2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: — TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	El Chiguiko	Kra 138A #143-74	3204898302	San Carlos		1	
2	Cami Mal Ng	Kra 138A #143-80	3241599401			1	
3	Janeth Nino	Kra 138A #143-80	3168221825			1	
4	Margarita Pineda	Kra 138A # 143 75	52487925	San Carlos		1	
5	Gilberto Neira	Kra 138A #143-75	3118861168			1	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 5

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 020 Fecha: 30/05/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

SUBA RESERVADO II
TORRE 3 Y 4

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 2° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143A (CIV 11002026).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Laura Bonilla, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
31 de mayo de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

Volante: 021 Fecha: 30/05/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

SUBA RESERVADO II
TORRE 5 Y 6

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 2° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143A (CIV 11002026).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Laura Bonilla, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
31 de mayo de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
Correo electrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante segunda visita. CIV: 11 00 2026.

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 31 - Mayo - 2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Conjunto suba reservado II	Calle 144 #136A-09	6013068734	San Carlos		6	Torre 3 Apto 304
2							503 - 603
3							Torre 4 Apto 403
4							404 - 504 - Torre 5 Apto.
5						6	203-204-504-603 Torre 6 Apto
6							104-203-303-304-603
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Conjunto Residencial SUBA RESERVADO II CALLE 144 # 136A-09 6

31 MAY 2025

PORTERIA: Correspondencia Recibida para estudio

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 12

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		


Volante: 022 Fecha: 06/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).

Convocatoria reunión inicio.



Fecha: Miércoles 11 de Junio de 2025

Hora: 2:00 p. m.

Lugar/enlace: **CARRERA 125B # 134 – 64 (Salón Comunal la Gaitana)**

Agenda o tema puntual: Reunión de inicio.

Recomendaciones: En este espacio se socializarán las generalidades de las actividades a realizar en el segmento vial, por esto es importante que usted o un representante del predio asista a este encuentro.

Breve beneficio del proyecto: Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Convocatoria a reunión de inicio — CIV: 110045995

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: Viernes 6 de Junio del 2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: Gaitana — TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Maria Paula Garcia	TV 127 #132B -56	3209210637	Gaitana		1	
2	Luis Alberto		3225582402	Gaitana		1	
3	/	Cl 132 B # 126 D 87	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
4	Pedro Leon	Cl 132 B # 126 D 86	3214093315	Gaitana	Pedro Leon C.	1	
5	David Tarez	Cl 132 B # 126 D 81	3016599 9880	Gaitana	David Tarez	1	
6	/	Cl 132 B # 126 D 80	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
7	/	Cl 132 B # 126 D 74	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
8	Oscar Cardenaz	Cl 132 B # 126 D 75	3238117397	Gaitana		1	
9	Maria Cruz	Cl 132 B # 126 D 68	3186986062	Gaitana		1	
10	Maria Cruz	Cl 132 B # 126 D 69	3186986062	Gaitana		1	
11	Gilberto Camargo	Cl 132 B # 126 D 62	3196695654	Gaitana		1	
12	Luz Stella Morales	Cl 132 B # 126 D 63	3144579997	Gaitana	Luz Stella Morales	1	
13	/	Cl 132 B # 126 D 56	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
14	/	Cl 132 B # 126 D 57	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
15	Ana Cecilia Rebayo	Cl 132 B # 126 D 50	3124333463	Gaitana		1	
16	Ana Lucia Barrero	Cl 132 B # 126 D 51	/	Gaitana	Ana Lucia Barrero	1	
17	Amanda Molina	Cl 132 B # 126 D 44	3058382876	Gaitana	Amanda Molina	1	
18	/	Cl 132 B # 126 D 45	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
19	/	TV 126 D # 132 B 21	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
20	Sebastian Amaya	TV 126 D # 132 B 39	3178867649	Gaitana	Juan Amaya	1	
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:	20	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

TIPO DE PIEZA: Volantes de reunion de inicio CIV: 11009595

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: Viernes 06 de junio - 2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: Gaitana | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	/	TV 126 D # 132 B 38	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
2	/	TV 126 D # 132 B 28	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
3	/	TV 126 D # 132 B 39	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA	Liliana Galindo	


Volante: 023 Fecha: 06/06/2025 Contrato: COP–FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).

Conservación de la Malla vial y espacio público.



Las obras se iniciarán el día 16 de Junio de 2025, con una duración aproximada de cinco (5) meses.

El fondo de Desarrollo Local de Suba, a través del contrato suscrito con la Empresa Consorcio Suba Vial VR realizará la conservación de la calzada y/o espacio público, mejorando el bienestar de la comunidad.

Las intervenciones tienen por objeto la construcción de la malla vial y del espacio público

Los horarios de intervención serán lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Durante el tiempo de intervención, no habrá acceso vehicular a garajes por lo que se sugiere buscar alternativas de parqueo.

Ante cualquier duda o solicitud por favor comuníquese con nosotros a nuestras líneas de atención mencionadas en la parte inferior de nuestros volantes.

Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ


Volante: 024 Fecha: 06/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).

Cierre total de vía.



Inicio de obra: 16 de Junio de 2025

Horarios de trabajo: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. / Sábado 7:00 a. m. a 12:00 m.

Las intervenciones tienen por objeto la conservación de la malla vial y del espacio público

Durante el tiempo de ejecución de las obras el paso vehicular estará restringido, el contratista garantizará el acceso peatonal a los predios y transeúntes.

Se solicita a los residentes que cuenten con garaje para sus vehículos en los predios ubicados en el segmento vial, ubicar alternativas de parqueo a costo propio, durante el tiempo de ejecución de las obras.

Los senderos peatonales son de uso exclusivo para paso peatonal, esta prohibido el tránsito con vehículos como motos, Bicicletas con o sin motor y/o similares.

Estas obras embellecerán la zona, mejorarán la movilidad y el acceso vehicular, beneficiando de manera significativa a residentes y comunidad en general.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de inicio y PMT. CIV: 1105595.

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 7-Junio-2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Miguel Angel Orrego	TV 127 #132B-56	3112912774	Gaitana		1	
2		CL 132B 60A # 1260-74		Gaitana		1	Parqueadero
3	— » —	TV 127 #.	— » —	Gaitana	— — —	1	zozdero.
4	.	CL 132B 60A #1260-37		Gaitana			
5	— — —	CL 132B 60A #1260-86	— » —	Gaitana	— — —	1	bajo puerta.
6		CL 132B 60A # 1260-81		Gaitana		1	
7	— » —	CL 132B 60A # 1260-80	— —	Gaitana		1	
8	.	CL 132B 60A # 1260-75		Gaitana		1	
9	Rolando Palomino	CL 132B 60A #1260-[illegible]	3145143579	Gaitana		1	
10	Ofelia Gómez	CL 132B 60A #1260-63	3124998662	Gaitana		1	
11	Edwin Avila	CL 132B 60A #1260-69	3138295955	Gaitana		1	
12	.	CL 132B 60A # 1260-62		Gaitana		1	
13	Lucero Duquara	CL 132B 60A # 1260-57	3 — —	Gaitana	LUZ-10	1	
14	.	CL 132B 60A # 1260-56.		Gaitana.		1	
15	.	CL 132B 60A # 1260-51		Gaitana		1	
16	Ana Cecilia Robayo	CL 132B 60A # 1260-50	3124333403	Gaitana		1	
17	Amanda Molina	CL 132B 60A # 1260-44	3058253826	Gaitana	Amanda Molina	1	
18	-	CL 132B 60A # 1260-45		Gaitana		1	
19	-	TV 1260 # 132B-39		Gaitana		1	
20	Luis Eduardo Castillo	TV 120 #132B-21	3125101932	Gaitana	Luis Eduardo	1	
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:		20	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA	Liliana Galindo	

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de Inicio y PMT

CIV: 1006545

CONTRATO N°: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 7 junio de 2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO:

TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	—	Tv 126D # 132B - 29	—	Gaitana	—	1	* bajo puerta
2	Never Perez	Tv 126D # 132B - 34	3004707972	Gaitana	Never.	1	
3	—	Tv 126D # 132B - 38	—	Gaitana	—	1	* bajo puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA	Liliana Galindo	

Volante: 025 Fecha: 13/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA



En las actividades previas requeridas para el inicio de las obras en el segmento vial ubicado en la Carrera 136ª entre Calle 144 y Calle 143ª, el Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS, realizó las gestiones pertinentes ante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA para identificar las acciones técnicas idóneas para el tratamiento del árbol ubicado sobre el eje vial.

De acuerdo al diagnóstico y evaluación de las condiciones físicas y biológicas del individuo arbóreo se autorizó al FDLS, realizar las acciones de ***TALA***, a través del Consorcio Suba Vial VR, dando paso a la intervención y conservación del eje vial, siendo este un beneficio para la comunidad directa e indirecta.

Esta actividad se realizará el día 14 de Junio de 2025 en horas de la mañana, agradecemos su comprensión.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Información Extraordinaria. CIV: 11002026

Conjunto Residencial SUBA RESERVA II

CONTRATO N°: 1009-2024 RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL FECHA: 12 JUNIO - 2025

LOCALIDAD: SUBA BARRIO: San Carlos TRAMO: Kr 136 A entre Cl 144 y Cl 143 A

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Suba reserva II		3069734	San Carlos		150	
2	Parques del Campo	Cl 143A #130-00	6014910697	San Carlos		150	
3	—	—	—	—			
4	—	—	—	—			
5	Jose Paez	Cra 136A #143-79	3204898392	San Carlos		1	
6	Moises Jimenez	Cra 138A #143-80	3192195578	San Carlos		1	
7	Cle Bonilla	—	3112463735	San Carlos		1	
8	Margarita Parada	Cra 138A #143-75	3115061675	San Carlos		1	
9	—	Cra 138B #143-97	—	—		1	
10	Sarah Revelo	Cra 138C #143-96	3057471809	San Carlos		1	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Vigilancia y seguridad privada

Parques del Campo II

GUARDA:

FECHA:

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 345

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		


Volante: 026 Fecha: 16/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).



Para la ejecución de las actividades técnicas para la conservación del eje vial, el área técnica requiere llevar a cabo actividades en las redes de servicios públicos, por lo cual el día **miércoles 18 de junio de 2025**, se interrumpirá el suministro de **ACUEDUCTO** desde las **7:00 a. m.** hasta las **12:00 m.**

Teniendo en cuenta esta información nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

- Almacenar agua.
- Socializar esta información a todos los residentes de la vivienda.
- Realizar las actividades domésticas o que requieran de agua potable con antelación.

AGRADECEMOS SU AMABLE COMPRENSIÓN

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante información extraordinaria — CIV: 11009595

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: 16 Junio – 2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: Gaitana — TRAMO: TV 132B BIS A entre TV 126D y TV 127

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Mario Raúl García	TV 127 # 132b-56	3209240637.	Gaitana		1	
2	Juan Sebastian Molano	TV 127 # 132-b-60	3133500208	Gaitana		1	
3	/	cll 132b # 126d-86	/	Gaitana		1	Bajo Puerta
4	Kelin Forero	cll 132 # 126d-87	3212979595	Gaitana		1	
5	Jasmin Espitia	cll 132 # 126d-81	3046314468	Gaitana		1	
6	/	cll 132 # 126d-80	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
7	Eloisa Cardenas	cll 132 # 126 d-75	3124460677	Gaitana	Eloisa C.	1	
8	Mario Cruz	cll 132 # 126d-68	3186986092	Gaitana		1	
9	Edwin Avila	cll 132 # 126d-69	3138295955	Gaitana		1	
10	Andres Felipe Becerra	cll 132 # 126d-63	3202424232	Gaitana	Andres	1	
11	Gilberto camargo	cll 132 # 126 d-62	3196695654	Gaitana	Gilberto Camargo	1	
12	Veronica Cruz	cll 132 # 126d-57	3208209785.	Gaitana		1	
13	Cecilia Rebollo	cll 132 # 126d-50	3124333403	Gaitana		1	
14	Sandra Orrego	cll 132 # 126d-56	3208575452	Gaitana		1	Bajo Puerta-
15	Ana lucia Vaquero	cll 132 # 126 d-51	3 /	Gaitana		1	
16	Nestor Antonio Fiorentive	cll 132 # 126d-44	3162319462	Gaitana		1	
17	Carolina de la o	cll 132 # 126d-45	3174967331	Gaitana		1	
18	Lucero Becerra	cll 132 # 126 d-57	LIZET Becerra			1	
19	Maria Magdalena Mahecha	TV 126d # 132b-39.	/	Gaitana		1	
20	Luis Eduardo Castillo	TV 126d # 132b-21	3125101932	Gaitana	Luis Eduardo	1	

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: volantes de información extraordinaria — CIV: 11009595

CONTRATO N°: 1009-2024 — RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL — FECHA: 16 JUNIO - 2025

LOCALIDAD: SUBA — BARRIO: Gaitana — TRAMO: Cl 132 BIS A entre TV 126D y TV 127

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	TV 126d # 132b - 34						
2	Martha Molina	TV 126d # 132b-34	3212431969	Gaitana		1	
3	Angelica Castiblanco	TV 126d # 132b-38	3213616807	Gaitana		1	Bajo Puerta.
4	Claudia Vargas	TV 126d # 132b-28	3160536781	Gaitana		1	
5	Peluquero	dl 132 # 126d - 74		Gaitana		1	Bajo Puerta.
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 5

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 027 Fecha: 17/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LOMBARDIA

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 1° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: KR 111 ENTRE, CL 142 Y CL 143 (CIV 11002971-11002792-11012036-11002558-11002492).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Alejandra Preciado, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
18 al 21 de Junio de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: levantamiento de Actas de vecindad. CIV: 1100297-2792-2036-2558-2492

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 17 Junio 2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: Lombardia. | TRAMO: Kr 111 Entre cll 142 y cll 143

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Luz marcela Agollo	Cra 111 - 141a 83	3165814071	Lombardia		1	
2	Maria Ines Valbuena	Cra 111 - 141a 58	3134628450	Lombardia		1	
3	Nestor Malaver	Cra 111 - cll 142 - 02	3004922402	Lombardia		1	
4	Daniel Cardenas	Cra 111 - cll 142 - 05	3188762885	Lombardia		1	
5	/	Cra 111 - cll 142 - 08	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta
6	Jeimy Peña	Cra 111 - cll 142 - 11	3052356323	Lombardia	Jeimy P.	1	
7	Sandra Peñuela	Cra 111 - cll 142 - 14	3123843650	Lombardia	Sandra Peñuela.	1	
8	Jorge Samaca	Cra 111 - cll 142 - 17	3203782985.	Lombardia	Jorge E Samaca	1	
9	Enrique Arcos	Cra 111 - cll 142 - 23	3102742808	Lombardia		1	Baja Puerta
10	Andres Bolivar	Cra 111 - cll 142 - 20	3133250350	Lombardia		1	
11	/	Cra 111 - cll 142 - 26	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta
12	/	Cra 111 - cll 142 - 32	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta.
13	Diana Franco	Cra 111 - cll 142 - 34	3114872803	Lombardia	Diana Franco.	1	
14	Carol Betancourt	Cra 111 - cll 142 - 38	3137098869	Lombardia		1	
15	Janeth Okaya	Cra 111 - cll 142 - 40	3173146253	Lombardia		1	
16	Jeanila Males	Cra 111 - cll 142 - 29	3142820591	Lombardia	Y. Cristina Males	1	
17	/	Cra 111 - cll 142 - 35	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta
18	Alejandra Ramirez	Cra 111 - cll 142 - 41	3178258253	Lombardia	Alejandra Ramirez	1	
19	Graciela Rodriguez	Cra 111 - cll 142 - 47	3115072279	Lombardia		1	
20	/	Cra 111 - cll 142 - 53	/	Lombardia	/	1	Baja Puerta.

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: levantamiento de Actas de Vecindad

CIV: 1100 2971 - 2792 - 2036 - 2558 - 2492

CONTRATO N°: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 17 Junio 2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO: Lombardia

TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Yajaira Arotia	Cra 111-Cll 142-61	3228223735	Lombardia		1	
2	Cristina Ocampo	Cra 111-Cll 142A-10	3218917147	Lombardia		1	Bajo Puerta.
3	/	Cra 111-Cll 142A-16	/	Lombardia.	/	1	Bajo Puerta
4	/	Cra 111-Cll 142A-22	/	Lombardia	/	1	Bajo Puerta.
5	Andrea Pastrana	Cra 111-Cll 142A-28	3137216587	Lombardia		1	
6	Adriana Bastias	Cra 111-Cll 142A-34	3104979616	Lombardia		1	
7	Angela Nitola	Cra 111-Cll 142A-05	3124770171	Lombardia		1	
8	Diego Escalante	Cra 111-Cll 142A-17	3115069808	Lombardia		1	
9	Aleida Castrillon	Cra 111-Cll 142A-40	3177506838	Lombardia		1	
10	Genesis Gil	Cra 111-Cll 142A-46	3105301072	Lombardia		1	
11	Karen Albares	Cra 111-Cll 142A-54	3134523455	Lombardia		1	
12	Maria Antonia Jimenez	Cra 111-Cll 142A-23	3102426403	Lombardia		1	
13	Damian Diaz	Cra 111-Cll 142A-29	3123772263.	Lombardia		1	
14	Maria Jose Alvarez	Cra 111-Cll 142A-35	3160421482.	Lombardia		1	
15	/	Cra 111-Cll 142A-41	/	Lombardia	/	1	Bajo Puerta
16	Diana Garcia	Cra 111-Cll 142A-53	3052882174	Lombardia		1	
17	Liliana Ruiz	Cra 111-Cll 142A-59	3164532594.	Lombardia		1	
18	/	Cra 111-Cll 142B-13	/	Lombardia		1	interior 1 Bajo Puerta
19	Adriel Antonio Osorio	Cra 111-Cll 142B-05	3112620942	Lombardia		1	Local 101.
20	Joan Valenzuela	Cra 111-Cll 142B-05	3193582671	Lombardia		1	Local 102
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:	20	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: levantamiento de actas de vecindad CIV: 1100 2971 - 2792 - 2036 - 2558 - 2492

CONTRATO N°: 1009-2024 RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL FECHA: 17 Jun 2025

LOCALIDAD: SUBA BARRIO: lombardia TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sandra Hernandez	crr 111 # 142b - 15	3003248946	lombardia	Sandra Bautista	1	Local 103
2	Jorge Patiño	crr 111 # 142b - 17	3505744078	lombardia		1	Local 104
3	Esteban Martinez	crr 111 # 142b - 19	3223912295	lombardia	Esteban M.	1	local 105
4	Esteban Martinez	cll 142c # 111 - 09	3223912295	lombardia	Esteban M.	1	Apto 201.
5	/	cll 142c # 111 - 09	/	lombardia	/	1	Apto 301 Bajo Puerta
6	Andres Alfonso	crr 111 # 143 - 05	3103171459	lombardia	Andres Alfonso	1	Apto 101 201 301
7	Angela Galeano	crr 111 # 143 - 04	3187436947	lombardia	Angela Galeano	1	Apto 202 302
8	Hector Diaz	crr 111 # 143 - 04	3102315302	lombardia		1	Local - Apto 102
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 8

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 028 Fecha: 21/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO SAN CARLOS

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).



El día de hoy 21 de junio se presenta daño a la red de suministro de gas a las 8:15 a.m. Esta afectación ya fue reportada a VANTI_ESP y será atendida en los próximos 90 min, según información suministrada durante el reporte.

Se recomienda realizar cierre de las válvulas de gas para evitar cualquier inconveniente

AGRADECEMOS SU AMABLE COMPRENSIÓN

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante infamación extraoidinaria - Daño tubo del gas. CIV: 11002026.

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 21- Junio- 2025.

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Cesar Cortés	CL 144 # 136A - 09	6013068734	San Carlos	—	1.	Vía whatSApp.
2	Jose Vicente Diaz	CL 143 A # 130 - 00	3138705189.	San Carlos	—	1.	Vía whatSApp.
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 2

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Vo.Bo:





Administración Conjunto Suba Reservado II

TORRE 3 APTO 304 NO ATENDIERON

508 NO TENDIERON

TORRE 4 APTO 404 NO ATENDIERON

404 NO ATENDIERON

TORRE 5 APTO 504 DESOCUPADO

604 NO ATENDIERON

TORRE 6

APTO 104 NO HUBO ATENCION

APTO 303 NO HUBO ATENCION

APTO 304 NO HUBO ATENCION

Por este medio por favor confirmar la cita de la Torre 5 para el sábado muchas

Buenos días si ora mañana le confirmo Pero creo que es el 604

sisass

Buen día don Cesar envió volante informativo de la afectación de suministro del gas

028. CORTES DE SERVICIO _ SAN CARL...

Abrir

Guardar como...





Volante: 029 Fecha: 25/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LOMBARDIA

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 2° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: KR 111 ENTRE, CL 142 Y CL 143 (CIV 11002971-11002792-11012036-11002558-11002492).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Alejandra Preciado, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
26 al 28 de Junio de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
BOGOTÁ

FORMATO
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de Segunda visita

CIV: 11002471, 11012036, 11002558.4, 11002492

CONTRATO N°: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 25/06/2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO: Lombardia

TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Jesus David briceño	Cra 111 #142-08	304 347 7746	Lombardia		1	
2	Jeanete Olaya	Cra 111 #142-40	3173946253	Lombardia		1	
3	/	Cra 111 #142A-17	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
4	Edson Morales	Cra 111 # 142A-23	3125143851 7	Lombardia		1	
5	Alaso ortiz	Cra 111 # 142-54	3133623123	Lombardia		1	
6	Ana Dolores Pinilla	Cra 111 # 142B-13	3142986744	Lombardia		1	
7	Ingrid Galanza	Cra 111 #142B-13	3138311638	Lombardia		1	
8	/	Cra 111 #142-09	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
9	/	Cra 111 #143-05	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
10	/	Cra 111 #143-09	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
11	Sandra Peñuela	Cra 111 # 142-14	3123843650	Lombardia	Sandra Peñuela	1	
12	/	Cra 111 #142-32	/	Lombardia	/	1	bajo puerta
13	Sandra Caicedo	Cra 111 #142B-18	3208751947	Lombardia		1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 13

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 030 Fecha: 26/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

ADECUACIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

Una vez realizadas las obras de rehabilitación ejecutadas por el contratista CONSORCIO SUBA VIAL VR, enmarcadas en el contrato 1009 de 2024, cuyo objeto es "CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA", en pro de la sostenibilidad y preservación de las obras se solicita realizar la correcta adecuación de las bajantes (drenaje) de las aguas lluvias de su vivienda (remitirse esquema).



Dicha solicitud se encuentra amparada en el CODIGO DE POLICIA, Capitulo II, *Del cuidado e integridad del espacio publico*, "**No. 10 *Drenar o verter aguas residuales al espacio público, en sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de aguas servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades. Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)".***

AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN.
ESTE PROYECTO SE EJECUTA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correo electrónico:
PAC.CTO1009CONSERVACIONSUBA@GMAIL.COM

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico:
SOCIALSUBAVIAS@GMAIL.COM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Adecuación de Bayantes de aguas lluvias **CIV:**

CONTRATO N°: 1009-2024 **RESPONSABLE:** EQUIPO SOCIAL **FECHA:** 26 - junio - 2025

LOCALIDAD: SUBA **BARRIO:** Gaitana **TRAMO:**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Rodrigo Cardenas	Cl 132 B Bis A # 126 D 75	5935940	Gaitana		1	
2	Maria Cruz	Cl 132 B Bis A # 126 D 68	3186986092	Gaitana		1	
3	- - -	Cl 132 B Bis A # 126 D 57	- - -	Gaitana	- - -	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 031 Fecha: 26/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO ALMENDROS

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de ÚLTIMA VISITA

Dirigido a las personas propietarias de los predios: CL 152B ENTRE, KR 113C Y KR 115 (CIV 11001062-11001040-11001010-11000989-11000912-11000875).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Alejandra Preciado, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
27 al 28 de junio de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CODIGO	PROCESO	VERSION
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante de última Visita

CIV: 1100 1062 - 1040 - 1010 - 0999 - 0912 - 0875

CONTRATO N°: 1009-2024

RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL

FECHA: 26 - JUNIO - 2025

LOCALIDAD: SUBA

BARRIO:

TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	—	Cll 152B #113B-15	—	Almendros	—	1	Bajo Puerta
2	—	Cll 152B #113B-12	—	Almendros	—	3	Bajo Puerta
3	—	Cll 152B #113C-05	—	Almendros	—	3	Bajo Puerta
4	—	Cll 152B #113C-11	—	Almendros	—	1	Bajo Puerta
5	—	Cll 152B #114-05	—	Almendros	—	1	Bajo Puerta
6	—	Cll 152B #114-19	—	Almendros	—	1	Bajo Puerta
7	Daniel Sanchez	Cll 152B #114A-21	3132365198	Almendros		1	
8	Melba Rojas	Cll 152B #114A-23	3105576130	Almendros		2	
9	Clara Rosa Badana	Cra 114A #152B-07	3205809097	Almendros		1	
10	—	Cll 152B #114F-06	—	Almendros	—	2	Bajo Puerta
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 16

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Volante: 009 Fecha: 26/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

CAMINO VERDE DEL DURAZNO AGRUPACIÓN 2A

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO ALMENDROS

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 1° visita

Dirigido a las personas propietarias de los predios: CL 152 B ENTRE, KR 114 D Y KR 115 (CIV 11000912-11000875).

- Realizaremos el registro externo con registro fílmico interno del estado de los inmuebles ubicados sobre el segmento vial objeto de intervención, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, previo al inicio de las obras.
- El acta de vecindad les servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Profesionales que realizarán la actividad son: Paula Soto, Alejandra Preciado, Sebastián Chávez y María Helena Fonseca.

Fecha:
27 al 28 de junio de 2025

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Teléfono: 3114434502
pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com
Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA
CONSORCIO SUBA TH 003
socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante acta de Vecindad (Conjunto aferente) CIV: 1100875.

CONTRATO N°: 1009-2024 RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL FECHA: 26- junio - 2025.

LOCALIDAD: SUBA BARRIO: TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Camino Verde del durazno 2A	C11 152 #115-20	601-3104376	Almendros		25	
2					AGRUPACIÓN RESIDENCIAL		
3					CAMINO VERDE DEL DURAZNO		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 25

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OVEDA AMADOR
FIRMA		


Volante: 032 Fecha: 26/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

Conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba

BARRIO LA GAITANA

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA

Tramo: CL 132 B BIS A ENTRE, TV 126D Y TV 127 (CIV 11004595).



Para la ejecución de las actividades técnicas para la conservación del eje vial, el área técnica requiere llevar a cabo actividades en las redes de servicios públicos, por lo cual el día **Martes 1 de julio de 2025**, se interrumpirá el suministro de **ACUEDUCTO** desde las **6:00 p. m.**, por un periodo de **ocho (8)** horas

Teniendo en cuenta esta información nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

- Almacenar agua.
- Socializar esta información a todos los residentes de la vivienda.
- Realizar las actividades domésticas o que requieran de agua potable con antelación.

AGRADECEMOS SU AMABLE COMPRENSIÓN

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante información extraordinaria corte de agua CIV: 11004595

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 27 Junio 2025

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Maria Paola Garcia	Tv 127 # 132B-56	3209240637	Gaitana		1	
2	Nelson Caldas	cll 132B bis A # 126B-87	3202823546	Gaitana		1.	
3	Edwin Avila	cll 132B bis A # 126d-69	3138295955	Gaitana		1	
4	Jose Espitia	cll 132B bis A # 126d-81	3 /	Gaitana		1	
5	Eloisa Cardenas	cll 132B bis A # 126d-75	3124460677	Gaitana	Eloisa C.	1	
6	Luz Morales	cll 132B bis A # 126d-63	3114457997	Gaitana	Luz stella Morales	1	
7	/	cll 132B bis A # 126d-57	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
8	Ana Lucia Barrero	cll 132B bis A # 126d-51	3 /	Gaitana	Ana Lucia Barrero	1	
9	/	cll 132B bis A # 126d-45	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
10	/	Tv 126B # 132B-21	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
11	/	Tv 126B # 132B-28	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
12	Sebastian Amaya	Tv 126D # 132B-34	317 8867647	Gaitana	Juan Amaya	1	
13	Sebastian Rios	Tv 126D # 132B-38	3505581624	Gaitana		1	
14	/	Tv 126D # 132B-39	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta.
15	/	cll 132B # 126D-44	/	Gaitana		1	Bajo Puerta
16	Cecilia Roberto	cll 132B # 126D-50	/	Gaitana		1	
17	/	cll 132D # 126D-56	/	Gaitana	/	1	
18	/	cll 132B # 126D-62	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
19	Maria Cruz	cll 132B # 126D-68	3186986092	Gaitana		1	
20	/	cll 132B # 126D-74	/		/	1	Bajo Puerta

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 20

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
3	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

TIPO DE PIEZA: Volante información extraordinaria - corte de agua CIV: 11004595

CONTRATO N°: 1009-2024 | RESPONSABLE: EQUIPO SOCIAL | FECHA: 27 Junio 25

LOCALIDAD: SUBA | BARRIO: | TRAMO:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANT. ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	/	Cll 132B bis A #126D-80	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
2	/	Cll 132B bis A #126D-86	/	Gaitana	/	1	Bajo Puerta
3	Tatiana Eden	TV 128B #132B-60	3219683907	Gaitana	Tatiana	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Anexo 2. Puntos satélites de información - PSI

FORMATO		
CONTROL PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
4	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA		
04	Junio	2025

CONTRATO N° 1009-2024

SAN CARLOS
CIV: 11002026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Cesar Cortez
DIRECCIÓN: Cl 144 # 136 A 09
TELÉFONO: 3068734
PERSONA CONTACTO: Cesar Cortez

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	1
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

Actualizo 14/06/25

5. OBSERVACIONES

Se realiza publicación de piezas informativas distribuidas relacionadas a continuación

1) Volante acta de vecindad Primera y segunda visita
2) Convocatoria reunión de inicio
3) Convocatoria de contratación mano de obra no calificada
4) Volante inicio
5) PMT

6. FIRMAS

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor
LILIANA GALINDO

Profesional Social Interventoría
PAULA JULIANA OJEDA AMADOR

FORMATO		
CONTROL PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
4	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA		
06	JUNIO	2025

CONTRATO N° 1009-2024

SAN CARLOS
CIV. 11002026

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Jose Páez
DIRECCIÓN: Carrera 136 A #143 - 79
TELÉFONO: 3204998392
PERSONA CONTACTO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☒ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se realiza publicación de piezas informativas distribuidas relacionadas a construcción

1. Volante acta de vecindad primera y segunda visita
2. Convocatoria Reunión de inicio
3. Convocatoria de contratación mano de obra no calificada
4. Volante Inicio
5. Volante PMT -

6. FIRMAS

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor
LILIANA GALINDO

Profesional Social Interventoría
PAULA JULIANA OJEDA AMADOR

FORMATO		
CONTROL PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
4	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA		
16	06	2025

CONTRATO N° 1009-2024

GAITANA.
CIV. 1100459[illegible]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: maria paula Garcia
DIRECCIÓN: Tv 127 #132B 56
TELÉFONO: 320 424 0637
PERSONA CONTACTO:

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☐

Actualización 16/06/2025

5. OBSERVACIONES

Se realiza publicación de piezas informativas distribuidas relacionadas a continuación

1) Volante acta de vecindad primera y segunda visita.
2) Convocatoria reunión de inicio
3) Convocatoria de Contratación mano de obra no calificada
4) Volante inicio
5) PMT

6. FIRMAS

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor
LILIANA GALINDO

Profesional Social Interventoría
PAULA JULIANA OJEDA AMADOR

FORMATO		
CONTROL PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
4	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA		
20	Junio	2025

CONTRATO N° 1009-2024

GAITANA
CC 1100459S

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Martha Molina
DIRECCIÓN: TV 126 D # 132 B 34
TELÉFONO: 3212431969
PERSONA CONTACTO: Martha Molina

3. PIEZAS DE DIVULGACION

TIPO		CANTIDAD
AFICHE	X	4
VOLANTE		
PLEGABLE		
BOLETIN		
OTRO		

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION [X] ACTUALIZACION [ ]
CIERRE [ ]

5. OBSERVACIONES

Se realizó publicación de piezas informativas distribuidas relacionadas a continuación

1) Volante acta de veeandad primera y segunda visita
2) Convocatoria reunión de inicio
3) Convocatoria de Contratación mano de obra no calificada
4) Volante inicio
5) PMT

6. FIRMAS

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor
LILIANA GALINDO

Profesional Social Interventoría
PAULA JULIANA OJEDA AMADOR

Anexo 3. Consultas ciudadanas

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

FORMATO DE APOYO
CONTROL CONSULTAS CIUDADANAS
PROCESO
PLAN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.
CONTRATO N°: 1009 DE 2024
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 JUNIO DE 2025

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CONSULTA	BARRIO	CIV	PREDIO	FECHA	NOMBRE	TELEFONO	CONCEPTO	SEGUIMIENTO	ESTADO DEL REQUERIMIENTO
1	SAN CARLOS DE SUBA	11002026	CL 144 # 136A -09 - TORRE 4 APTO 103	20-jun-25	FRANCISCO GALVIS CERINZA	320 2761410	DAÑOS PREEXISTENTES EN INMUEBLES, ATRIBUIBLES A CONTRATOS PREVIOS EN LA ZONA	1. Se adelanto reunión virtual 29/05/2025. 2. Se realiza visita a predio, asistencia virtual de los propietarios, se diligencia consulta ciudadana y se aclara la reclamación no es atribuible al contrato 1009. 3. El 27 de junio, la interventoria solicita al contratista un concpeto técnico para dar cierre a la consulta.	CERRADO
2	SAN JOSE DE BAVARIA	SIN DEFINIRSE	NO APLICA	25-jun-25	GERMAN GÓMEZ DÍAZ	3194247765	SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A INTERVENCIÓN DE SEGMENTOS UBICADOS EN EL BARRIO.	1. Se escala solciitud al área correspondiente, una vez se defina respuesta se remitira a la interventoria.	ABIERTO
3	ALMENDROS DE SUBA	11000912/1100087 5/11000989/110010 10/11001040	NO SUMINISTRADO	26-jun-25	PAOLA APONTE	NO SUMINISTRADO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A FECHAS DE INICIO DE OBRA	1. Se programara visita para dar respuesta a la solicitud.	ABIERTO
4									
5									
6									
7									
8									
9									

FORMATO REQUERIMIENTOS ATENCIÓN AL CIUDADANO			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 6	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA

Requerimiento No: 001
Radicado No: N/A
Radicado No: N/A

Fecha de Radicado: AAAA/MM/DD	MAYO 27 DE 2025	**Canal de Recepción:**	CORREO ELECTRÓNICO
Interesado:	MOISES FRANCISCO GALVIS CERINZA	**Documento de Identidad:**	80.197.542
Dirección de correspondencia:	CALLE 144 136ª 09 TORRE 4 APT 103	**Datos de Contacto:**	CEL: 3202761410 cerinzadavidj@outlook.com
Dirección del Requerimiento:	CALLE 144 136ª 09 TORRE 4 APT 103	**Barrio / Localidad:**	SAN CARLOS DE SUBA LOCALIDAD SUBA
Nº Contrato de Obra / Nº Contrato de Interventoría:	Co 1009 DE 2024 Cto 093 DE 2024	**Tipo de Requerimiento:**	RECLAMACIÓN

Descripción del Requerimiento:

El propietario del predio ubicado en la Calle 144 No. 136ª 09 - Torre 4 APT 103, manifiesta por medio de correo electrónico la solicitud al Consorcio Suba Vial VR, la atención de las afectaciones en su predio, aludiendo la siguiente afirmación, la cual cito a continuación: "Dado que estos daños son directamente atribuibles a la obra realizada por su consorcio por demoras y aplazamientos de esa dicha obra de la Kr 136A, solicito formalmente que se tomen las medidas necesarias para asumir la responsabilidad por las afectaciones sufridas". Espero que se realice una evaluación de los daños y se proponga una solución adecuada para subsanar esta situación.

Se adjunta a la consulta ciudadana el correo electrónico y la carta de solicitud, toda la información que soporta el tramite de la presente consulta.

Seguimiento:

Seguimiento 1: Se realiza contacto con el propietario el día posterior a la recepción de la reclamación, acordando llevar a cabo reunión virtual el 29 de mayo, a la cual asiste los propietarios del predio, administrador del Conjunto Residencial Suba Reservado y residentes sociales de interventoria y contratista.
En este escenario el propietario aclara que su predio tiene afectaciones en diferentes puntos, haciendo especial enfasis en la habitación principal, en razón a que de manera previa la Carrera 136a, fue adecuada como desvio por la ejecución de obras en segmentos viales aledaños.
El area social aclara que estas obras fueron realizadas por otras empresas contratista, aclarando que el contrato 1009 de 2024, inicio actividades el primero de abril de 2025, razón por la cual sus solicitudes no son atribuibles al contratista. Se acuerda escalar este tema al FDLS para que se oriente al propietario referente a las posibles rutas de atención.

Seguimiento 2: Se realiza reunión con la participación de los representantes del Fondo de Desarrollo Local de Suba, Interventoria y Contratista en el apartamento propiedad del señor Galviz, quien de manera previa remitio poder autorizando a la Sr. Rosa Melia Cerinza Peña, para atender esta actividad, a la cual de manera virtual se hace presente teniendo en cuenta que reside fuera de la ciudad.
En este espacio se realiza nuevamente video de las condiciones físicas de la vivienda, identificando fisuras, afectaciones por humedad, resanes y adecuaciones en zonas colindantes a ventilaciones, entre otras que quedaron registradas en el archivo filmico de este encuentro.
Se solicita al Sr. Galvis informar acerca del año en el que se abirl la Carrera 136a, como desvio a fin de identificar el posible contrato que ejecuto actividades en vias aferentes, sin embargo este dato no es claro para el, manifestando que pudo ser durante el periodo comprendido entre los años 2020 a 2022.

Conclusión: Se finaliza la reunión concluyendo que las afectaciones del inmueble no son atribuibles al contrato 1009.

La presente consulta ciudadana es cerrada con la firma de las profesionales sociales de contratista e interventoría, teniendo en cuenta que los propietario se encuentran fuera de la ciudad.





Objeto del Contrato	**Datos de Contacto PAC**
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".	**Residente social:** Liliana Galindo Zabaleta **Dirección:** Carrera 70a # 108-16 **Telefono:** 3114434502 **Email:** pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com **Horario de atención:** Lunes a Jueves 7:00 a.m. a 4:00 p. m.

	RECIBIÓ A SATISFACCIÓN:	ATENDIÓ:	APROBÓ:
(Firma)			
(Nombre)		LILIANA GALINDO	JULIANA OJEDA
	CIUDADANA/O	Residente Social - CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 09:00 am		Hoja 1 de 3
2 FECHA: Jueves 29 de mayo de 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am		Acta N°_____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DIA

Inicio

Objetivos.

Desarrollo de la reunión.

Acuerdos, compromisos y cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión virtual con la asistencia del propietario del apartamento ubicado en la Calle 144 # 136ª – 09 Torre 4 Apto 103, administrador del Conjunto Residencial Suba Reservado II, área social de la interventoría y contratista del contrato 1009 de 2024, a fin de dar respuesta a la comunicación remitida por el ciudadano al correo electrónico dispuesto para la atención de la comunidad, en la que se solicita atender los daños presentados en su apartamento, por las presuntas demoras en la intervención de la Calle 136 entre Carrera 144 y Carrera 143, identificada con el CIV 11002026.

La residente social del contratista solicita autorización a los asistentes para la grabación de la reunión, a fin de tener soporte para la realización de la memoria del acta, así mismo se realiza la presentación de los asistentes quienes exponen su nombre y entidad a quien representan (propietario, administrador, interventoría y contratista).

Para dar inicio a la reunión la residente social del contratista comparte pantalla, en el que se expone la comunicación del propietario, contextualizando el objeto de la reunión el cual corresponde a la responsabilidad del contrato 1009, sobre las fisuras que presenta su predio, por lo que se invita a que se amplie información de su solicitud, aclarando que en el análisis inicial hecho por la residente social del contratista concluye que no es procedente, dado que no se han iniciado actividades constructivas en el segmento vial.

En la intervención el propietario manifiesta que el motivo de la comunicación o la notificación hecha es por las afectaciones al inmueble por la habilitación de la carrera 136ª como desvió en meses anteriores, así mismo él cuenta con asesoría de amigos de algunas universidades y Personería Distrital (hace mención general de algunas otras entidades) que le indicaron que podía informar al consorcio de sus afectaciones, para que se diera la orientación correspondiente.

Añade que el contratista realizo la habilitación de este segmento como paso vehicular (buses y volquetas) las cuales generaban vibraciones en su apartamento, afectando la estructura, así mismo formula las siguientes preguntas, para ser respondidas en calidad de contratistas.

¿Qué garantías ofrecen ustedes en caso de algún evento siniestro, algún evento de daño a la estructura?
¿Qué garantías tenemos en este momento los copropietarios en caso de alguna eventualidad cuando ustedes ejecuten este proyecto?
¿Qué acta en esta circunstancia nos podrían brindar ustedes como consorcios?

La residente social del contratista responde a la intervención del ciudadano que se puede concluir que el apartamento de su propiedad sufrió cambios físicos por la habilitación de este segmento como desvió durante obras ejecutadas en segmentos aferentes, frente a lo cual se aclara que el Consorcio Suba Vial VR, no he realizado a la fecha ninguna actividad técnica en este u otro segmento en la localidad ya que se encuentra en etapa de estudios y diseños, e informa que el inicio contractual fue el 1 de abril de 2025.
Para dar atención a la solicitud del residente, se aclara que las actas de vecindad se están llevando a cabo para tener un registro de las condiciones físicas de los inmuebles aferentes al segmento objeto de intervención, para que en caso de presentarse algún cambio físico en la vivienda, pueda tenerse un registro de las condiciones previas garantizando tener los elementos necesarios para un comparativo.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CODIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 09:00 am		Hoja 2 de 3
FECHA: Jueves 29 de mayo de 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am		Acta N°

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Dentro del encuentro se cita una conversación sostenida entre administrador y propietario, en la que se presenta una comunicación confusa acerca del nombre del contratista que implemento el desvió mencionado anteriormente, aclarando la no responsabilidad del Consorcios Suba Vial VR, frente a esto la residente social informa que no cuenta con el nombre del anterior contratista, por lo que sugiere que el propietario escalar esta solicitud a la entidad pertinente (FDLS).

El propietario solicita se remita a su correo electrónico los estudios técnicos previos, incluyendo lo que se proyecta realizar en el segmento vial de la Carrera 136ª entre Calle 144 y Calle 143ª, se incluye dentro de las solicitudes los "monitoreos" constantes a las edificaciones, planes de mitigación propuestos para el Conjunto Residencial Suba Reservado 2, así como las actas de vecindad que se realizaron.

En respuesta a esto el área social informa que el día martes 3 de junio se realizará a las 6:00 p. m., la reunión de inicio, escenario en el que se informará todas las particularidades de las obras a ejecutar en este segmento vial. A la afirmación anterior el ciudadano expone que lo que él solicita es un "compromiso de calidad, y que se indique donde se puede pedir por escrito qué es lo que se va a realizar, o sea, de lo que la obra se va a realizar. Los estándares de calidad para evitar problemas agudos", incluye también la entrega de responsabilidades de parte del consorcio y un acta y un plan de mitigación, así como un plan de compensación, con el fin de revisar la viabilidad de este proyecto.

Frente a esta serie de requerimientos la profesional social de la interventoría, realiza una intervención en la que reitera la invitación a la reunión de inicio y la importancia de que asistan un representante del inmueble; Indica también que estas solicitudes de documentos puede enviarlas al correo electrónico para en formato PDF.

Añade que el contratista y sus respectivas responsabilidades parten de las condiciones actuales de los predios aferentes y de la fecha en la que inicia la intervención, aclarando que si el predio ya tiene una afectación no será responsabilidad del contrato y se indica que como esta afectación se deriva de una intervención pasada, puede referirse a la Alcaldía Local de Suba. Frente a esto el ciudadano responde que lo único que pide es que ser realicen las actas correspondientes para la toma de información y se verifique todo este en orden, insiste también en revisar la viabilidad de este proyecto. La representante del contratista indica que el señor por medio de llamada telefónica no autorizo la toma del video de las condiciones físicas del inmueble, por lo que invita a permitir realizar dicha actividad, siendo concertada para el mismo día sobre las 11:00 a. m. (se coordina el acompañamiento del área técnica de la interventoría).

Frente a lo anterior el ciudadano reitera y cito textualmente lo afirmado: *"que, en cuanto a los daños y eso, pues, de igual manera tengo entendido que cuando hay un nuevo consorcio y pasa algún siniestro por algunas demoras o aplazamientos de ejecución de proyectos anteriores, decretos o fracturas, pues, de igual manera un nuevo consorcio también debe asumir la responsabilidad. Bueno, si usted lo toca de esa manera, pues, listo. Yo lo tengo entendido."* Frente a esto y una vez expuestas durante el desarrollo de la reunión en ocasiones reiteradas las explicaciones pertinentes, tanto por los representantes de la interventoría y contratista se concluye que su caso será expuesto en el comité semanal donde participa el FDLS, ya que la responsabilidad de los daños no puede ser adjudicados al contratista. A lo que el ciudadano expone que el escalará el tema a Personería y a la Alcaldía Local, citando nuevamente los estudios y sustentos solicitados.

Como parte final de la reunión la profesional social invita al ciudadano a que realice una revisión de sus solicitudes, puesto que como fue reiterado en diferentes momentos de este encuentro, el contrato 1009 es de conservación vial, y las solicitudes presentadas no son aplicables de manera textual a este tipo de intervenciones, de igual modo se indica que estas obras no tendrán una duración mayor a cinco meses, siendo estas actividades transitorias.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD				
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 0	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Visita para toma de video soporte de acta de vecindad	Consorcio Suba Vías VR	29/05/2025
Exponer solicitud del ciudadano ante comité semanal	Consorcio Suba Vías VR	29/05/2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Moisés Francisco Galvis Cerinza	Propietario	Encuentro virtual
Jesús David Cerinza	Propietario	
Cesar Cortes	Administrador Conjunto Residencial	
Juliana Ojeda	Interventoría	
Liliana Galindo Zabaleta	Contratista	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo Zabaleta	Liliana Galindo Zabaleta	Juliana Ojeda
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA			
ANEXOS:	SI NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Gmail pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>

Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios

14 mensajes

Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com> 27 de mayo de 2025, 12:43 p.m.
Para: "pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>, JESUS DAVID CERINZA <cerinzadavidj@gmail.com>

CALLE 144 136ª 09 TORRE 4 APT 103

Bogotá, DC **27/05/2025**

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Carrera 70A # 108-16

Teléfono: 3114434502

Correo electrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Asunto: Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios

Estimados señores,

Me dirijo a ustedes en calidad de propietario del apartamento 103 de la Torre 4, con el fin de presentar una denuncia formal por los daños y perjuicios que ha sufrido mi propiedad, los cuales atribuyo a las obras de habilitación de la de la Kr 136A.

Desde el inicio de estas obras, he experimentado un notable incremento en las vibraciones en mi apartamento, lo que ha llevado a una clara negligencia en la supervisión y ejecución de los trabajos. Lamentablemente, esta situación ha resultado en daños significativos en la habitación principal de mi hogar; específicamente, el techo ha sufrido grietas y fracturas que comprometen la seguridad y habitabilidad del espacio.

Dado que estos daños son directamente atribuibles a la obra realizada por su consorcio por demoras y aplazamientos de esa dicha obra de la Kr 136A, solicito formalmente que se tomen las medidas necesarias para asumir la responsabilidad por las afectaciones sufridas. Espero que se realice una evaluación de los daños y se proponga una solución adecuada para subsanar esta situación.

Agradezco de antemano su atención a este asunto urgente y quedo a la espera de una pronta respuesta. Pueden contactarme al **3202761410, 3185091455** o al [**mofaga@hotmnail.com, cerinzadavidj@gmail.com**] para coordinar una visita o discusión sobre este tema.

Atentamente,

Propietarios:
MOISES FRANCISCO GALVIS CERINZA
CEL: 3202761410
JESUS DAVID CERINZA

CEL: 3185091455

Enviado desde Outlook

Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>
Para: "pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>, Jesús David Cerinza <cerinzadavidj@outlook.com>, Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>, SUBA RESERVADO II <suba.reservadodos@gmail.com>
27 de mayo de 2025, 1:03 p.m.

Estimados señores,

Me dirijo a ustedes en calidad de propietario del apartamento 103 de la Torre 4, con el fin de presentar una denuncia formal por los daños y perjuicios que ha sufrido mi propiedad, los cuales atribuyo a las obras de habilitación de la de la Kr 136A.

[Texto citado oculto]

Carta para el CONSORCIO SUBA VIAL VR.docx
16K

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
Para: Suba Vias <subavias@gmail.com>
28 de mayo de 2025, 2:07 p.m.

[Texto citado oculto]

Carta para el CONSORCIO SUBA VIAL VR.docx
16K

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
ara: Suba Vias <subavias@gmail.com>
5 de junio de 2025, 11:14 a.m.

Buenos días Sr. Moises,

El día de hoy estuve tratando de comunicarme con usted, para concretar una cita com usted o un representante que usted autorice por medio escrito para acompañar la visita el dia de mañana, ya que tendremos un recorrido con el Fondo de Desarrollo Local y nos gustaría exponer su caso, quedo atenta a su respuesta, mi numero es 3112547288, (Mi personal para garantizar la comunicación).

Cordialmente,

LILIANA GALINDO ZABALETA
[Texto citado oculto]

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
Para: Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>
5 de junio de 2025, 1:30 p.m.

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **pac.cto1009conservacionsuba** <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
Fecha: El jue, 5 jun. 2025 a la(s) 11:14 a.m.

Asunto: Re: Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios
Para: Suba Vias <subavias@gmail.com>
[Texto citado oculto]

Suba Vias <subavias@gmail.com>
Para: "pac.cto1009conservacionsuba" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com> 5 de junio de 2025, 8:50 p.m.
CC: Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>

Hola Liliana, buenas noches.

Te informo que te equivocaste de destinatario. No obstante, agradecemos copiarnos de las gestiones que se adelanten con el ciudadano, así como a nuestra profesional social.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
[Texto citado oculto]

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
Para: Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>, cerinzadavidj@outlook.com 10 de junio de 2025, 3:14 p.m.

Buenos días Sr. Moises,

Hemos estado tratando de comunicarnos, para concretar una visita bajo su acompañamiento o el de un representante al cual usted autorice por medio escritor, ya que tendremos un recorrido con el Fondo de Desarrollo Local y nos gustaría exponer su caso y realizar una visita a su predio.

Quedo atenta a su respuesta, mi número es 3112547288.

(Mi personal para garantizar la comunicación).

Cordialmente,

LILIANA GALINDO ZABALETA
[Texto citado oculto]

Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>
Para: "pac.cto1009conservacionsuba" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>, "cerinzadavidj@outlook.com" 11 de junio de 2025, 8:21 p.m.
<cerinzadavidj@outlook.com>, Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>

Buenas tardes Sra. Liliana

Como le había comentado en la reunión anterior, en semana me es muy difícil reunirme o hacer alguna actividad externa ya que yo me encuentro laborando de lunes a viernes, también evidencio del anterior correo que envié que todavía no lo han respondido y tampoco nos han enviado el Acta de vecindad.
yo sugiero programar la reunión para la visita este sábado 14 de junio del 2025 las 10 am para hacer el recorrido, ya que los sábados son los únicos días que tengo libre en las mañanas, también mi hermano nos podría acompañar, este seria link de la reunión que seria por zoom para poder ejecutar dicha actividad.

Francisco le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: Reunión con el Consorcio y el Fondo de Desarrollo Local Hora: 14 jun 2025 10:00 a. m. Bogotá Únase a la reunión de Zoom https://us05web.zoom.us/j/84263068420?pwd=kBbC2GubI9HlNayso55XHz1AahIdQs.1 ID de reunión: 842 6306 8420 Código de acceso: 3q0GR7

Atentamente,
Propietarios:

MOISES GALVIS CERINZA
CEL: 3202761410
JESUS DAVID CERINZA
CEL: 3185091455

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

De: pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
Enviado: martes, junio 10, 2025 3:15:09 p. m.
Para: Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>; cerinzadavidj@outlook.com <cerinzadavidj@outlook.com>
Asunto: Re: Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios
[Texto citado oculto]

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com> 13 de junio de 2025, 10:18 a.m.
Para: Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>
CC: Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>

Buenos dias Sr. Galvis,
Cordial Saludo,

En respuesta a su comunicación, me permito comentarle que el día de ayer en comité de obra al cual asistieron representantes Interventoría, Contratista y FDLS, expusimos nuevamente su caso y la solicitud de reunión virtual del día sábado, concluyendo que para realizar esta visita debe estar el propietario en persona o un representante autorizado por usted de manera escrita.

Quedamos atentos a una respuesta de su parte.

Lo anterior, se solicita teniendo en cuenta la importancia de aclarar sus solicitudes y definir el alcance de las mismas.

Cordialmente,

LILIANA GALINDO ZABALETA
Residente Social
Consorcio Suba Vial VR

[Texto citado oculto]

Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com> 13 de junio de 2025, 9:38 p.m.
Para: "pac.cto1009conservacionsuba" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
CC: Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>, Jesús David Cerinza <cerinzadavidj@outlook.com>, Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>

Buenas tarde Sra. Galindo,
Cordial Saludo,

Amablemente adjunto el documento o carta de poder solicitado para la reunión de mañana a las 10 am, también les recuerdo la importancia de aclarar dudas y definir el alcance de la obra, de modo que podamos estar todos conectados en el link que les compartí previamente para la reunión, lo anterior para que yo y mi

hermano que somos propietarios podamos visualizar el recorrido que se le hace al apartamento y al proyecto.

Únase a la reunión de Zoom https://us05web.zoom.us/j/84263068420?pwd=kBbC2GubI9HlNayso55XHz1AahIdQs.1 ID de reunión: 842 6306 8420 Código de acceso: 3q0GR7

Muchas gracias.

Atentamente,
Propietarios:
MOISES GALVIS CERINZA
CEL: 3202761410
JESUS DAVID CERINZA
CEL: 3185091455

Enviado desde Outlook

De: pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 10:18 a. m.
Para: Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>
Cc: Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Carta_de_poder_Bogotá(1)(1)[1].PDF
214K

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com> 14 de junio de 2025, 9:09 a.m.

Para: Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>, Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>, suba.reservadodos@gmail.com

Muy buenos días Sr. Galvis y Sr. Cerinza,
Cordial Saludo,

Agradezco su respuesta, sin embargo dadá la hora a la que fue remitida esta comunicación, no es posible coordinar los horarios de los representantes de las entidades que acompañarán la visita, especialmente los funcionarios del FDLS, por lo que no se podrá llevar a cabo la reunión el día de hoy en la metodología y horario propuesto.

Con el fin de coordinar una nueva reunión, nos permitimos comunicarle que nuestros horarios son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. espacios en los que contemplaremos una nueva propuesta de encuentro., sin embargo es importante aclarar que la persona autorizada por usted a asistir en este encuentro debe estar autorizada para la firma del acta de reunión y para la toma de decisiones en su representación., aunque usted me ha informado que los propietarios se encuentran fuera de la ciudad, dada su solicitud sería pertinente evaluar su asistencia presencial.

Nuestro interés es primordialmente dar claridad al alcance de las obras que se adelantan por el FDLS mediante la ejecución de las obras de conservación en los segmentos incluidos en el contrato 1009 suscrito con el Consorcio Suba Vial VR y atender de manera eficiente sus solicitudes.

El dia lunes me gustaría conversar con usted para concretar un nuevo encuentro, le reitero mi número personal que es 3112547288, a fin de garantizar la comunicación.

Cordialmente,

ÁREA SOCIAL
CONSORCIO SUBA VIAL VR
CONTRATO 1009 DE 2024
[Texto citado oculto]

Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com> 16 de junio de 2025, 1:57 p.m.
Para: "pac.cto1009conservacionsuba" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>, Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>, "suba.reservadodos@gmail.com" <suba.reservadodos@gmail.com>, Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>, Jesús David Cerinza <cerinzadavidj@outlook.com>

Buenas tardes a todos, aquí validando con mi hermano su comunicado, sugerimos nuevamente el encuentro de la reunión para el este viernes 20 de junio a las 10 am o este sábado 21 de junio a las 9 am, nuevamente adjunto el documento o carta de poder solicitado para la reunión de alguno de esos 2 días, también les recuerdo la importancia de aclarar dudas y definir el alcance de la obra, de modo que podamos estar todos conectados en el link que les compartí previamente para la reunión, lo anterior para que yo y mi hermano que somos propietarios podamos visualizar el recorrido que se le hace al apartamento y al proyecto y acompañar nuestra representante hasta el fin de la reunión.

Francisco Cerinza le está invitando a una reunión de Zoom programada.
1 opcion de reunion

Tema: Reunión ÁREA SOCIAL CONSORCIO SUBA VIAL VR CONTRATO 1009 DE 2024
Hora: 20 jun 2025 08:00 a. m. Bogotá
Únase a la reunión de Zoom
https://us05web.zoom.us/j/82794777574?pwd=KarScQC1fbbNzr7Mg8a3xq732UeLjm.1

ID de reunión: 827 9477 7574
Código de acceso: 3PipMZ

2 opcion de Reunion

Francisco Cerinza le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Reunión Zoom de Francisco Cerinza
Hora: 21 jun 2025 09:00 a. m. Bogotá
Únase a la reunión de Zoom
https://us05web.zoom.us/j/81577662691?pwd=bapuKEiEYnYXppYxm9gstH3aQyhXIa.1

ID de reunión: 815 7766 2691
Código de acceso: 8KqFq3

Quedo atento a que dia les parece bien la reunion, muchas gracias.

Atentamente,

Propietarios:
MOISES GALVIS CERINZA
CEL: 3202761410
JESUS DAVID CERINZA
CEL: 3185091455

Enviado desde Outlook

De: pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
Enviado: sábado, 14 de junio de 2025 9:09 a. m.
Para: Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>; Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>; suba.reservadodos@gmail.com <suba.reservadodos@gmail.com>
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Carta_de_poder_Bogotá(1)(1)[1].PDF
214K

Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com> 16 de junio de 2025, 4:05 p.m.
Para: "pac.cto1009conservacionsuba" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>, Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>, "suba.reservadodos@gmail.com" <suba.reservadodos@gmail.com>, Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>, Jesús David Cerinza <cerinzadavidj@outlook.com>

Buenas tardes a todos, aquí validando con mi hermano su comunicado, **sugerimos nuevamente el encuentro de la reunión para el este viernes 20 de junio a las 9 am o este sábado 21 de junio a las 9 am**, nuevamente adjunto el documento o carta de poder solicitado para la reunión de alguno de esos 2 días, también les recuerdo la importancia de aclarar dudas y definir el alcance de la obra, de modo que podamos estar todos conectados en el link que les compartí previamente para la reunión, lo anterior para que yo y mi hermano que somos propietarios podamos visualizar el recorrido que se le hace al apartamento y al proyecto y acompañar nuestra representante hasta el fin de la reunión.

Francisco Cerinza le está invitando a una reunión de Zoom programada.
1 opcion de reunion

Tema: Reunión ÁREA SOCIAL CONSORCIO SUBA VIAL VR CONTRATO 1009 DE 2024
Hora: 20 jun 2025 09:00 a. m. Bogotá
Únase a la reunión de Zoom
https://us05web.zoom.us/j/82794777574?pwd=KarScQC1fbbNzr7Mg8a3xq732UeLjm.1

ID de reunión: 827 9477 7574
Código de acceso: 3PipMZ

2 opcion de Reunion

Francisco Cerinza le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Reunión Zoom de Francisco Cerinza
Hora: 21 jun 2025 09:00 a. m. Bogotá
Únase a la reunión de Zoom
https://us05web.zoom.us/j/81577662691?pwd=bapuKEiEYnYXppYxm9gstH3aQyhXIa.1

ID de reunión: 815 7766 2691
Código de acceso: 8KqFq3

Quedo atento a que día les parece bien la reunión, muchas gracias.

Atentamente,
Propietarios:
MOISES GALVIS CERINZA
CEL: 3202761410
JESUS DAVID CERINZA
CEL: 3185091455

Enviado desde Outlook

De: pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
Enviado: sábado, 14 de junio de 2025 9:09 a. m.
Para: Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>; Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>; suba.reservadodos@gmail.com <suba.reservadodos@gmail.com>
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Carta_de_poder_Bogotá(1)(1)[1].PDF
214K

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com> 19 de junio de 2025, 11:36 a.m.
Para: Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>

Buenas tardes Sr. Galvis
Cordial saludo

Me permito confirmar la reunión para el día viernes 20 de junio, sin embargo el día de mañana estaremos en su predio sobre las 8:00 am en caso que podamos ajustar la hora convenida.

Le agradezco su amable colaboración y quedamos prestos a atender cualquier inquietud.

Anexo 4. Actas de reuniones de inicio

Acta de reunión de inicio
San Carlos de Suba
CIV 11002026

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CODIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 6:00 pm		Hoja 1 de 4
FECHA: Junio 03/2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 8:19 pm		Acta N°_____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y recomendaciones generales.
2. Presentación institucional – FDLS.
3. Presentación entidades intervinientes.
4. Descripción de las actividades técnicas.
5. Descripción de las actividades área ambiental.
6. Descripción de las actividades área SST.
7. Descripción de las actividades área social.
8. Recomendaciones.
9. Inquietudes de la Comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se inicia la reunión siendo las 06:00 p. m. del 03 de junio de 2025, a la cual asisten los representantes de la Alcaldía Local de Suba, Consorcio Suba Vial VR, Interventoría y la comunidad del barrio San Carlos de Suba (CIV 11002026) a fin de socializar las actividades de conservación del tramo de la Carrera 136A entre Calle 144 y 143ª.

La profesional social del contratista inicia la reunión, exponiendo el orden del día y las recomendaciones para el desarrollo del encuentro, posteriormente el Alcalde Local Cesar Salamanca Rojas, expresa a la comunidad presente la pertinencia de las obras y la importancia de este proyecto para la Alcaldía Mayor de Bogotá, haciendo especial énfasis en que estas constituyen el cumplimiento de compromisos adquiridos tanto por el FDLS, como por el actual Alcalde Mayor de la Ciudad, de manera posterior se presentan las entidades intervinientes y sus equipos de trabajo.

Intervención Área Técnica: Durante esta intervención la directora de obra del contratista expone los siguientes aspectos, sustentados por el plano planta de intervención:

- Ubicación del segmento vial por medio de plano y registro fotográfico.
- Longitud a intervenir: 133.50 Ml
- Ancho de calzada proyectada 9 M
- Total, M2 a intervenir: 1201.50
- Profundidad de excavación: 0.70 M

Se realiza la descripción de las actividades preliminares, las cuales incluyen diagnóstico y diseño de estructura, nivelación topográfica, verificación del estado de redes (vactor y CCTV), cerramiento perimetral, instalación de señales de PMT y traslado de maquinaria para inicio de obra.

A través de un esquema conformado por imágenes se evidencia el paso a paso de la intervención a realizar de acuerdo al siguiente orden:

- Excavación caja de vía.
- Instalación de geotextil.
- Agregado reciclado ARSBG
- Geocelda H=15 cm – AR SBG50
- Agregado reciclado AR SBG50
- Instalación de base granular AR BG38 + 5% Cemento aditivo líquido.
- Concreto Hidráulico MR-45.
- Muestra grafica de estructura de vía.

Intervención Área Ambiental: El residente ambiental menciona las actividades constructivas en las que está inmerso este componente, tales como el acompañamiento a las actividades de excavación y disposición de residuos en las plantas de aprovechamiento, la protección de las excavaciones, señalización de acopios, jornadas de limpieza, mantenimiento y control de las unidades sanitarias portátiles dispuestos para los frentes de obra.

Como aspecto importante se socializa los permisos solicitados por el DFLS, mediante el contrato 1009, ante la SDA para determinar las acciones a realizar con el árbol ubicado sobre el segmento vial; Resultado de las revisiones y visitas hechas por los funcionarios de esta entidad se encuentra en proceso de notificación la resolución de tala, acción que se llevara a cabo en los próximos días.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 6:00 pm		Hoja 2 de 4
FECHA: Junio 03/2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 8:19 pm		Acta N°_____

DESARROLLO

Intervención Área SST: La residente SST comunica a los asistentes los programas sobre los cuales están enmarcados las actividades a ejecutar:

- Instalación y funcionamiento de campamentos y centros de acopio.
- Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.
- Manejo de maquinaria, equipo y vehículos.
- Control de la contaminación.
- Horario de trabajo.
- Capacitaciones a trabajadores.
- De manera complementaria se expone a los asistentes los diferentes tipos de señalización a implementar, tanto al interior, como exterior del frente de obra, a fin de resaltar la importancia del respeto por la misma.

Intervención Área Social: La residente social inicia la intervención manifestando algunos de los beneficios que traerá la intervención del segmento vial, posteriormente se describen las líneas estratégicas de gestión bajo las cuales se fundamentan las acciones llevadas por el contratista para la atención de la comunidad, los programas y acciones que los conforman explicadas por medio de registro fotográfico, según se relacionan a continuación:

- *Línea Estratégica: Comunicación Estratégica:*

Programa de Información Para el Desarrollo del Proyecto: Instalación de vallas móviles de obra, distribución de volantes informativos, Instalación de Puntos Satélites de Información.

- *Línea Estratégica: Comunicación Estratégica:*

Programa de Servicio a la Ciudadanía: Funcionamiento del PAC (punto de Atención a la Ciudadanía)

Programa de Diálogo y Participación Ciudadana: Ejecución de reuniones inicio, extraordinarias y finalización, encuentros con comerciantes, conformación de Comité de Veeduría de Diálogo Ciudadano.

Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas: Levantamiento de actas de vecindad, rampas, bajantes, registro fotográfico de vías incluidas en el PMT y bajantes.

Programa de Cultura Ciudadana: Ejecución de talleres de sostenibilidad, capacitación a colaboradores, convocatoria de personal residente de la localidad.

- *Línea Estratégica: Medición de la Percepción Ciudadana*

Toma de encuesta: herramienta para identificar la percepción ciudadana de las obras, acciones que se desarrollan durante este encuentro.

Se adjunta a esta acta la presentación utilizada en este encuentro, a fin de verificar de manera visual y detallada la información socializada a la comunidad asistente.

En la fase final se realizan las siguientes recomendaciones a la comunidad:

- Solicitar información del proyecto al área social, evitar hacerlo al personal de obra (ayudantes de obra).
- Contratar a trabajadores del consorcio para tareas internas en los predios.
- Evitar abrir cuentas o fiar a los trabajadores de la obra.
- Alertar al cuadrante o a la línea de atención cualquier situación sospechosa.
- Respetar los cerramientos y áreas demarcadas de obra.





FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CODIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 6:00 p. m.		Hoja 3 de 4
FECHA: Junio 03 de 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 8:19 pm		Acta N°_____

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. Carlos Garzón: Se inicia la intervención con la solicitud de claridad sobre las visitas realizadas por el consorcio a los predios aferentes al segmento vial objeto de intervención.

Rta: La profesional social del contratista expone, que actualmente se están adelantando visitas a los predios aferentes al segmento vial, proceso que ha sido acompañado por los administradores de los conjuntos residenciales, se resume el proceso y se advierte que nadie en nombre del contrato está autorizado para solicitar montos de dinero, hacer visitas en días domingos y festivos.

2. Luis Felipe Sanches – Ciudadela Cafam: solicita información acerca de los montos a invertir en la intervención del segmento vial, objeto de esta reunión:

RTA: La residente social del contratista, reitera el total del monto asignado al contrato, el cual contempla la intervención los 82 segmentos viales, sin embargo, como se comentó al inicio de la intervención del área técnica se encuentran definiendo todavía algunos aspectos técnicos que pueden variar los montos de inversión estimados a la fecha, siendo el valor total de intervención en este segmentó un aspecto en definición, una vez se tenga un dato específico se informara por el Comité de Diálogo Ciudadano.

3. Juan Daniel Murcia – Suba Reservado Torre 3 Apto 604: Solicita información acerca de la intervención de los andenes:

RTA: Representantes del contratista responde que este aspecto se encuentra en estudio, haciendo especial énfasis que actualmente las obras proyectadas son las que corresponden a la intervención del eje vial, una vez este tema este definido se informará a la comunidad por medio del Comité de Diálogo Ciudadano.

4. Carlos Alberto Neira – Parques del Campo Mz 2. Solicita información acerca del desagüe de las aguas lluvias, teniendo en cuenta la no proyección de sumideros sobre la vía:

RTA: La directora de obra por parte del Contratista, informa que estos aspectos se están evaluando y se informará por medio del Comité de Diálogo Ciudadano cuando ya se tengan definidos estos temas, puesto se debe garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

5. Andrea Gómez: La ciudadana manifiesta la pertinencia de las obras proyectadas, sin embargo, expresa la importancia de la instalación de semáforos en las intersecciones para salvaguardar la seguridad de todos los transeúntes.

RTA: El representante del contratista informa que la instalación de este tipo de elementos son competencia directa de la Secretaria Distrital de Movilidad, contractualmente se encuentran incluida la demarcación o instalación de elementos según lo aprobado, se sugiere realizar la solicitud a la entidad pertinente.

6. Luz Eugenia Palacio - Parque del Campo: Solicita información acerca de cómo se debe realizar la solicitud de retiro de los contenedores de basura ubicados en la zona.

RTA: Se informa que el área social del contratista ha realizado contacto con los representantes de la empresa Área Limpia, quienes son los encargados de la instalación de estos elementos, los cuales serán retirados durante el periodo de ejecución de las obras. Para gestiones adicionales se solicita contactarse directamente con la entidad.

La representante de Área Limpia, realiza una intervención la cual expone las diferentes acciones que se encuentra realizando en cumplimiento a las obligaciones contractuales en la ciudad.

7. Selena Sepúlveda – Parques del Campo: Solicita información acerca de los horarios de trabajo.

RTA: La representante del contratista responsable del área SST, informa a los residentes los horarios de trabajo estipulados de lunes a viernes 7:00 a. m. a 4:30 p. m . y sábados de 7:00 a. m. a 10:00 a. m., sin embargo, se comunica que de presentarse la necesidad de realizar ampliación de estos horarios, estos se ampliaran para cumplir con la programación de obra.

8. Luz Mirian – Parques de Campo: Solicita información acerca de la ubicación de los campamentos de obra, teniendo en cuenta que en contratos pasados fueron ubicados en una zona aferente afectando los espacios públicos de disfrute de la comunidad.

RTA: La representante del contratista informa que los campamentos tal como lo explico la residente del área SST, serán instalados dentro del frente de obra, por otra parte, se desarrollan actividades de toma de registro fotográfico de las vías contempladas como desvíos, para dar seguimiento a cualquier cambio físico que puedan tener estos espacios, durante y después de las obras enmarcadas en el contrato.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CODIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMI	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Socializar con el Comité de Veeduría Ciudadana el alcance las obras en relación a la intervención de andenes y los montos de inversión	Consorcio Suba Vial VR	Una vez definidos los aspectos técnicos se socializará a la comunidad.

FIRMAS

NOMB	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo Zabaleta	Liliana Galindo Zabaleta	Paula Juliana Ojeda
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	X	NO		TIPO DE ANEXO: Listado Asistén.	CANTIDAD:

REUNIÓN DE INICIO - BARRIO SAN CARLOS
TRAMOS KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)



CONTRATO 1009 DE 2024

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y recomendaciones generales.
2. Presentación institucional – FDLS.
3. Presentación entidades intervinientes.
4. Descripción de las actividades técnicas.
5. Descripción de las actividades área ambiental.
6. Descripción de las actividades área SST.
7. Descripción de las actividades área social.
8. Recomendaciones.
9. Inquietudes de la Comunidad.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda guardar silencio durante toda la presentación.

Es importante hacer correcto uso del lenguaje durante las intervenciones.

Por favor **NO** interrumpir la presentación y explicación hecha por los profesionales, así mismo evite generar reuniones alternas y cotilleos.

Es imprescindible para el buen desarrollo del encuentro manifestar cualquier opinión, desacuerdo o intervención con respeto y excelente lenguaje.

En caso de presenta alguna inquietud, resérvelas para el final

(espacio de participación).

Es importante realizar el registro de asistencia

SU PARTICIPACIÓN Y OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**Dr. César Augusto Salamanca Rojas**
DIRECCIÓN:	Calle 146 C Bis No. 90 - 57
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN OFICINA DE INFRAESTRUCTURA:	Ing. Alejandro Samuel Victoria Valencia Ing. Juan Pablo Sarmiento – Ing. Andrés Acosta

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PRESENTACIÓN ENTIDADES INTERVINIENTES

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR	
Objeto Contractual:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".
Número del contrato:.	1009 de 2024
Valor total el contrato:	$ 13.388.373.112 (82 CIV contractuales)
Fecha inicio/fin del contrato:	Del primero (1) de abril 2025 hasta el Treinta (30) de enero de 2026
Duración total del contrato:	Diez (10) meses
Director:	Ing. Sandra Cuestas
Ing. Residente:	Ing. Maidy Combita
Ing. SST:	Ing. Andrea Leiva
Ing. Ambiental:	Ing. Alejandro Acosta
Residente Social:	Ts. Liliana Galindo Zabaleta

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PRESENTACIÓN ENTIDADES INTERVINIENTES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SUBA TH-003	
Objeto Contractual:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"
Número del contrato:.	083 de 2025
Valor total el contrato:	$ 1.673.546.671
Fecha inicio/fin del contrato:	Primero (1) de abril de 2025 al Veintiocho (28) de febrero de 2026
Duración total del contrato:	Once (11) meses
Director:	Ing. Edison Ricardo Duarte Diaz
Ing. Residente:	Ing. Laura Patricia Ortiz Medina
Ing. SST:	Ing. Katherine Guañarita Diaz
Ing. Ambiental:	Ing. Katherine Guañarita Diaz
Residente Social:	Paula Juliana Ojeda Amador

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO

TRAMO: TRAMOS KR 136ª ENTRE CL 143ª Y CL 144
CIV 11002026





DURACIÓN APROXIMADA DE LA OBRA:
Meses (4) meses.

INICIO DE ACTIVIDADES:
Junio 03 de 2025

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ


COMPONENTE TÉCNICO





ESTADO ACTUAL DEL SEGMENTO VIAL
LONGITUD DE CIV A INTERVENIR: 133,50 ML / ALCANCE DE INTERVENCIÓN: CALZADA / ANCHO DE CALZADA PROYECTADA: 9 M TOTAL METROS CUADRADOS DE VIA EN INTERVENCIÓN. 1201.50 M2
PROFUNDIDAD A EXCAVAR: 0,70 m

COMPONENTE TÉCNICO



PLANTA GENERAL

COMPONENTE TÉCNICO













IMÁGENES ILUSTRATIVAS

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Diagnóstico y Diseño de Estructura
Nivelación topográfica
Verificación del estado redes (Vactor y CCTV)
Cerramiento perimetral
Instalación de señales metálicas (PMT)
Traslado de maquinaria para inicio obra

ESTRUCTURA APROBADA









1 EXCAVACION CAJA DE VIA

2 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL.

3 AGREGADO RECICLADO AR_SBG50

4 GEOCELDA H=15 CM + AR_SBG50



5 AGREGADO RECICLADO AR_SBG50



6 BASE GRANULAR AR_BG38 – 5% CEMENTO+ ADITIVO LIQUIDO



7 CONCRETO HIDRAULICO MR-45

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

COMPONENTE TÉCNICO


Ilustración 15. Estructuras de pavimento recomendada para intervención

Especificación IDU	Capa	Espesor
800-18	Concreto hidráulico MR45	20 cm
520-18	Base granular AR_SBG38 mejorado con cemento portland (5%) y aditivo liquido iónico (1,0 l/m3)	20 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18 511-18	Geoceldа h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m encapsulando la plataforma	-

Fuente: Elaboración propia

ESTRUCTURA DE LA VIA

COMPONENTE TÉCNICO



PLANO PMT

COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE AMBIENTAL





INICIO DE ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
Levantamiento de carpeta asfáltica.
Rretiro de material de excavaciones a sitio de disposición (planta de aprovechamiento).

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SST





OBJETIVO

Definir las medidas de seguridad y salud en el trabajo necesarias para la prevención y mitigación de accidentes y enfermedades laborales durante la ejecución del proyecto.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

COMPONENTE SST







INDUCCIONES, CHARLAS Y CAPACITACIONES

Inducción y notificación de riesgos a todo el personal que ingresa a laborar en el Consorcio Suba Vial VR.

Charlas, capacitaciones y pausas activas en el desarrollo de las actividades.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SST



Todo el personal profesional cuenta con chaquetas verdes, cintas reflectivas, contramarcado con el número de contrato en la espalda.



Los ayudantes de obra cuentan con overoles de color rojo y negro, cintas reflectivas contramarcadas con el nombre y número de contrato en la espalda.





Auxiliares de tráfico, y Boal tendrán chalecos de color amarillo y naranja, cintas reflectivas contramarcadas con el nombre y número de contrato en la espalda.

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP.

Todo el personal cuenta con carnet de identificación y todos los elementos de protección personal.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

LINEA ESTRATÉGICA DEL DIALOGO CIUDADANO Programa
Dialogo y Participación Ciudadana

2





ACTIVIDADES

Reuniones de Inicio, extraordinarias y finalización.
Reuniones con comerciales, industriales y servicios.
Conformación de Veeduría de Dialogo Ciudadano. (INSCRIPCION)

BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

LINEA ESTRATÉGICA DEL DIALOGO CIUDADANO
Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas

2





ACTIVIDADES

Levantamiento de actas de vecindad, actas de cierre, rampas y bajantes.
Registro fotográfico de vías a utilizar como desvió
Adecuación de bajantes

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

LINEA ESTRATÉGICA DEL DIALOGO CIUDADANO
Programa de Cultura Ciudadana

2




ACTIVIDADES

Talleres de Sostenibilidad
Capacitación a colaboradores
Vinculación de personal residente en la localidad (MONC)

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

LINEA ESTRATÉGICA MEDICIÓN DE PERCEPCION CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO

3

ACTIVIDADES

Al finalizar este encuentro solicitamos amablemente, se diligencie la encuesta de percepción ciudadana, diseñada con el fin de medir la percepción de la comunidad frente a las obras proyectadas por el Fondo de Desarrollo Local de Suba – FDLS, en este segmento vial.

La información contenida, así como los datos personales son confidenciales, no serán utilizados por terceros y el análisis de las mismas se remitirá al FDLS.



ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD

AL INICIAR SU INTERVENCIÓN NO OLVIDE MENCIONAR SU NOMBRE Y NÚMERO DE PREDIO AL QUE REPRESENAT PARA CONSIGNAR DE MANERA ORGANIZADA LAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS EN EL ACTA DEL ENCUENTRO

GRACIAS POR SU AMABLE INTERVENCION

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

GRACIAS

BOGOTÁ

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja 1 de 1

FECHA: 3 / 06 / 2025 (DD / MM / AA)

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jaime Sarrillo	Cll 151 Bis #139 42	San Carlos	3112719775		
2	Ramiro Vergara	Cll 140 # 130-00	San Carlos	3133562935		
3	Nelson Barón	Cra 136a #143-73	San Carlos	3219766305		
4	Teresa Tibaduiza M	Cra 136 A #143-73	San Carlos	3209733231		
5	Lady Rodríguez	Cll 144 #136a 09	San Carlos	3123308172		
6	Lorena Pinzón	Call 143 D #130-00	San Carlos	3213937750		
7	Katherine Guañarita	Cra 98A #63 44	Consorcio Suba [illegible]	3143431266		
8	Laura Patricia Ortiz M.	Cra 89 #129-05	Consorcio Suba [illegible]	3209582521		
9	Vanessa Sanchez Ortiz	Calle 36B #16B-32	Consorcio Suba [illegible]	3127153582		
10	Luz Eidy Brito	Calle 137 # 91-97	Consorcio Suba [illegible]	3215981664		
11	Juan José Torres Muselve	Calle 76 Sur #93-37	Consorcio Suba T1103	3132397098		
12	Alejandra Acosta	~~Cra 76 Sur #73-17~~	Consorcio Suba Vial VR	3165321988		
13	Maidy Combita		San Carlos	3214468768		
14	Kelly Fernandez	Suba - Gestión Social	Área Limpia	3219577040		
15	Wilson R. Mendez	Cra 136A 143A 38	San Carlos.	3108071219		
16	Sandra Trujillos T	Consorcio Suba Vial VR.	Combita SKA	3156692[illegible]		

ELABORÓ:
(Firma)
LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
Residente Social Interventoría.
Apoyo Social Interventoría

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja 1 de 1

FECHA

DD	MM	AA
3	06	2025

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Claudia Conde	Cra 143A #130-60	Salem Tibabuy	—		
2	Estela Acuña	Bo 143 #130	José Tibabuy	—		
3	Ramiro Escobar	Calle 144 #136A-09	Suba Rincón IV	—		
4	Luis Alejandro Lopez	cra 143A #130-00	Parques del campo	—		
5	Diana paola Pulido	C11 144-136a 09	suba reservado II	—		
6	Blanco Romero	C11 143A #13000	Portal Lisboa	—		
7	MERY CRUZ	Calle 143A #128C94	Parques Campo	—		
8	Alcira Cruz	calle 143A #128-94	Parques Campo	—		
9	Stella Bonces	Calle 143A #128C94	Parques Campo	—		
10	NUBIA BONILLA	CRA 144-136 #09	RESERVADO 2	—		
11	Fideligno Roldan	calle 143 CH 141A 28	Alicante	3213174761		
12	Pablo S Ucros Rivera	Calle 143 C #129-42 Ap 301	Parques del Campo	3162100019		
13	Diego Ucros Cubillos	calle 143A #130-00 Apto 201	Parques del campo II	3163780401		
14	Juan M. Mendez	CL 143 #126.04	Parques Campo II			
15	Carlos A Neira	CRA 144 #128917	propietario	3165334503		
16	Moises Urbina	C/ 144 11	Tibabuyes	3132169513		

ELABORÓ:

(Firma)

LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:

(Firma)

Residente Social Interventoría
Apoyo Social Interventoria

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja 1 de 1

FECHA: 3 (DD) 06 (MM) 2025 (AA)

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	[illegible]	[illegible]	San Carlos	3132830630		
2	Diego Gutierrez	calle 143 c 129-04	San Carlos	311-540-6499		
3	[illegible]	[illegible]	San Carlos	3112220		
4	Betty Castillo	cra 130 #144A-13	San Carlos	3052302520		
5	Andrea Gómez	cra 193A #128-89	San Carlos	3028585607		
6	David [illegible]	CC 028582	San Carlos	3202446638		
7	Johnny Cano	80101718	San Carlos	3224101847		
8	[illegible]	41701844	San Carlos	3112652734		
9	[illegible]	1014195603	San Carlos	3004526623		
10	Jacinto Barrera	Cll 144 - 73	617 - og Carlos	3072290725		
11	Carlos Garzon	CLL 142E #129A84	San Carlos	3112071521		
12	[illegible]	CAMPIÑA	San Carlos	3107190512		
13	[illegible]	Cra 144 # 129 71	San Carlos	3112006328		
14	[illegible]	Calle 193d # 95-30	San Carlos	3505934727		
15	[illegible]	[illegible]	San Carlos	3508114707		
16	[illegible]	Cll 143d # 95-30	San Carlos	3213031226		

ELABORÓ:
(Firma)
LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
Residente social interventoría
Apoyo Social Interventoria

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja 1 de 1

FECHA: 3 (DD) 06 (MM) 2025 (AA)

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Edilson Ricardo Duarte	Suba	Interventoría	3144309677		
2	Juan P. Salamanca	San Carlos	FDLS - Infraest.	3143312647		
3	Nancy Soracipa	Suba		3103254550		
4	José Nelson González	Suba	JAC SUBA	3112359039		
5	Cesar Salamanca Rojas	Suba	Alcaldía de Su	3017712629		
6	Miguel Chaparro	cll 136b 105-25	Alcaldía	3045643487		
7	Dora Argote	Suba	ALS-Planeación	3223020368		
8	Rafael Ortiz	Suba	ALS - Planeación	3125597621		
9	Edwin Kelber Fonseca	calle 144 # 136b 05.		3125336347		
10	Fernanda Moreno	Calle 143A # 128-51	San Andresito	3212741923		
11	Miguel Pinzon	calle 143 A 130-06	Parque de Con	3008597053		
12	Gustavo Bohorquez	Calle 143A Suba	San Carlos 2	3118164915		
13	Ana Bello	Calle 143A 128C84	Suba San Carlos	3143754192		
14	Maria Moreno	Cra. 138B # 143-97	San Carlos 2	3212258431		
15	Ignacio Puerto	Calle 143A # 130-06	Parque 2	3165336098		
16	Maritza Forero	cll 143A # 128 C 91	San Carlos	3214664374		

ELABORÓ:
(Firma)
LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
Residente social interventoría
Apoyo Social Interventoría

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja 1 de 1

FECHA: 3 (DD) 06 (MM) 2025 (AA)

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Alejandra Garcia	Cll 143a # 120-00	San Carlos	3103361858		
2	Daniel Mauricio	Cll 144 126 A 09	San Carlos	3115221062		
3	Gilda Pabon	Cll 142 # 139-61	San Carlos	3123326574		
4	Vanessa Salinas	Cll 142D #139-61	San Carlos	3133535012		
5	Consuelo Silva	calle 142D # 139-61	San Carlos	3203790540		
6	Monica Perez	calle 144 #136A09	San carlos	3152254828		
7	Magdalena Mendez	Calle 144 # 136A 09	San Carlos	3144224424		
8	Yamaly Arias	Calle 144 # 136A-09	San Carlos	3104833362		
9	Gloria Mendez	cl 144 # 136 A 09	San Carlos	311 292 1685		
10	Cristina Jimenez	Sua Reservado 2	San Carlos	6019601279		
11	Edwin Andres Arias	Cra 136A #143-54	San Carlos	3142784679		
12	David Iguavita	Cr 136A #145-31	San Carlos	3154816895		
13	Betsy Navarro	Cra 143 A #130-00	San Carlos	3214744119	Betsy N	
14	Blanca Buxos	Calle 143A #120-00	San Carlos	3134191431	Blanca Buxos	
15	Maria Eugenia Ayala	Cr 146A #136A-09	San Carlos	3123425216		
16	Maria C. Oviedo	cll 144 #136 A 09	San Carlos	3123111205	Maria Oviedo	

ELABORÓ:
(Firma)

LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)

Residente social interventoría
Apoyo Social Interventoría

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja 1 de 1

FECHA: 3 / 06 / 2025 (DD / MM / AA)

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jose V Diaz	cl 143 D # 130-00	PARQUES CAMPO	3138705199		
2	Rosa elena Izquierdo	cl 143A # 130-00	Parques de los	3213517468		
3	Maritza Martinez	cll 143 H 130 00	Parque Casa	3106197391		
4	Jose Saquedra R	Cl 143 No 130-00	Parque del Campo	3159311001		
5	Karen calderon	Calle 143 A # 130-00	Parques del campo	3022387799		
6	henrique Cortes	calle 143 A # 12-00	Parques del	3138482183		
7	Maria Heredia Velez	Calle 143A 128C 08	Parques del Campo	3145666665		
8	Manuel Toro	cll 143D 128C 08	//	3125446832		
9	Nadia Villalobos P	Cll 143A 128C 38	Parques Mundy	3194779823		
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	311-3513277		
11	Mabel Velasquez	Calle 143A # 128C 12	Sancartos	3133752077		
12	Daniel Arturo Bermudez V	Calle 143A-130-00 BQ20A	01 San Carlos	3197154485		
13						
14						
15						
16						

ELABORÓ:
(Firma)

LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)

Residente Social Interventoría
Apoyo Social Interventoría

Acta de reunión de inicio

La Gaitana

CIV 11004595

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CODIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 2:00 pm		Hoja 1 de 4
FECHA: Junio 11 /2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 pm		Acta N°_____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y recomendaciones generales.
2. Presentación institucional – FDLS.
3. Presentación entidades intervinientes.
4. Descripción de las actividades técnicas.
5. Descripción de las actividades área ambiental.
6. Descripción de las actividades área SST.
7. Descripción de las actividades área social.
8. Recomendaciones.
9. Inquietudes de la Comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se inicia la reunión siendo las 02:00 p. m. del 11 de junio de 2025, a la cual asisten los representantes de la Alcaldía Local de Suba, Consorcio Suba Vial VR, Interventoría y la comunidad del barrio La Gaitana (CIV 11004595) a fin de socializar las actividades de conservación del tramo de la Calle 132B Bis entre Kra 126D y Tv 127.

La profesional social del contratista inicia la reunión, exponiendo el orden del día y las recomendaciones para el desarrollo del encuentro, cediendo la palabra a la directora de obra del contratista quien menciona los siguientes aspectos.

Intervención Área Técnica: Durante esta intervención la directora de obra del contratista expone los siguientes aspectos, sustentados por el plano planta de intervención:

- Ubicación del segmento vial por medio de plano y registro fotográfico.
- Longitud a intervenir: 78.6 Ml
- Ancho de calzada proyectada 3 M
- Total, M2 a intervenir: 235.60
- Profundidad de excavación: 0.63 M

Se realiza la descripción de las actividades preliminares, las cuales incluyen diagnóstico y diseño de estructura, nivelación topográfica, verificación del estado de redes (vactor y CCTV), cerramiento perimetral, instalación de señales de PMT y traslado de maquinaria para inicio de obra.

A través de un esquema conformado por imágenes se evidencia el paso a paso de la intervención a realizar de acuerdo al siguiente orden:

- Excavación caja de vía.
- Instalación de geotextil.
- Agregado reciclado ARSBG
- Geocelda H=15 cm – AR SBG50
- Agregado reciclado AR SBG50
- Instalación de base granular AR BG38 + 5% Cemento aditivo líquido.
- Asfalto MCCs19.
- Muestra grafica de estructura de vía.

Mediante registro fotográfico se muestra la red de agua potable a reubicar, por lo que se hará necesario la intervención de una franja sobre zona de anden.

Intervención Área Ambiental: El residente ambiental menciona las actividades constructivas en las que está inmerso este componente, tales como el acompañamiento a las actividades de excavación y disposición de residuos en las plantas de aprovechamiento, la protección de las excavaciones, señalización de acopios, jornadas de limpieza, mantenimiento y control de las unidades sanitarias portátiles dispuestos para los frentes de obra.

Intervención Área SST: La residente SST comunica a los asistentes los programas sobre los cuales están enmarcados las actividades a ejecutar:
- Instalación y funcionamiento de campamentos y centros de acopio.
- Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.

DESARROLLO

- Manejo de maquinaria, equipo y vehículos.
- Control de la contaminación.
- Horario de trabajo.
- Capacitaciones a trabajadores.
- De manera complementaria se expone a los asistentes los diferentes tipos de señalización a implementar, tanto al interior, como exterior del frente de obra, a fin de resaltar la importancia del respeto por la misma.

Intervención Área Social: La residente social inicia la intervención manifestando algunos de los beneficios que traerá la intervención del segmento vial, posteriormente se describen las líneas estratégicas de gestión bajo las cuales se fundamentan las acciones llevadas por el contratista para la atención de la comunidad, los programas y acciones que los conforman explicadas por medio de registro fotográfico, según se relacionan a continuación:

- *Línea Estratégica: Comunicación Estratégica:*
Programa de Información Para el Desarrollo del Proyecto: Instalación de vallas móviles de obra, distribución de volantes informativos, Instalación de Puntos Satélites de Información.
- *Línea Estratégica: Comunicación Estratégica:*
Programa de Servicio a la Ciudadanía: Funcionamiento del PAC (punto de Atención a la Ciudadanía)
Programa de Diálogo y Participación Ciudadana: Ejecución de reuniones inicio, extraordinarias y finalización, encuentros con comerciantes, conformación de Comité de Veeduría de Diálogo Ciudadano.
Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas: Levantamiento de actas de vecindad, rampas, bajantes, registro fotográfico de vías incluidas en el PMT y bajantes.
Programa de Cultura Ciudadana: Ejecución de talleres de sostenibilidad, capacitación a colaboradores, convocatoria de personal residente de la localidad.

- *Línea Estratégica: Medición de la Percepción Ciudadana*
Toma de encuesta: herramienta para identificar la percepción ciudadana de las obras, acciones que se desarrollan durante este encuentro.

En la fase final se realizan las siguientes recomendaciones a la comunidad:
- Solicitar información del proyecto al área social, evitar hacerlo al personal de obra (ayudantes de obra).
- Contratar a trabajadores del consorcio para tareas internas en los predios.
- Evitar abrir cuentas o fiar a los trabajadores de la obra.
- Alertar al cuadrante o a la línea de atención cualquier situación sospechosa.
- Respetar los cerramientos y áreas demarcadas de obra.

Se adjunta a esta acta la presentación utilizada en este encuentro, a fin de verificar de manera visual y detallada la información socializada a la comunidad asistente.





FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CODIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 2:00 p. m.		Hoja 3 de 4
FECHA: Junio 03 de 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 pm		Acta N°

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. José Aurelio González presidente de la JAC La Gaitana: Se solicita información acerca de la solicitud de intervención de los andenes y las obras a ejecutar en dos segmentos TV 136D.

Rta: La directora técnica del contratista informa que esta solicitud se encuentra en evaluación por parte del FDLS, referente a los dos CIV pertenecientes a la TV 136D, expone que estas obras deben ser revisadas por el área técnica del FDLS, teniendo en cuenta que fueron objeto de intervención por otro contratista.

2. Ana Graciela – vicepresidente de la JAC: Hace un llamado a la comunidad a que realice un seguimiento y colaboración a las obras a ejecutar, articulándose con la JAC, solicita también se revise otros tramos adicionales que requieren atención y rehabilitación.

RTA: La residente social del contratista, informa que contractualmente están incluidos 3 segmentos viales, (haciendo referencia al CIV objeto de esta socialización y los dos que se encuentran en estudio mencionados por el presidente de la JAC), sin embargo, menciona que el representante del FDLS podrá revisar estos segmentos para verificar si se encuentran incluidos en alguno de los otros contratos que se encuentran llevando a cabo actividades en la localidad.

3. Miembros de la comunidad solicita se reitere los horarios de trabajo establecidos para las obras: Solicita información acerca de la intervención de los andenes:

RTA: La representante del contratista responsable del área SST, informa a los residentes los horarios de trabajo estipulados de lunes a viernes 7:00 a. m. a 4:30 p. m . y sábados de 7:00 a. m. a 10:00 a. m., sin embargo, se comunica que, de presentarse la necesidad de realizar ampliación de estos horarios, estos se ampliaran para cumplir con la programación de obra.

4. La comunidad manifiesta inquietud acerca la de intervención de los andenes, mencionando que de acuerdo a lo informado en este espacio se requeriría hacer la intervención de algunas redes por este espacio público, por lo que considera necesario realizar la intervención total de estos elementos en todo el segmento vial.

RTA: El ing. Andrés Acosta, representante del FDLS, explica las características de un contrato de conservación y la importancia de evaluar la pertinencia de estas intervenciones adicionales, añade que es importante realizar la adecuación de las bajantes de aguas lluvias por parte de la comunidad, las cuales deben descargar sobre anden cumpliendo la normatividad de la entidad pertinente, estas adecuaciones deben realizarse se intervenga o no los andenes.

5. Los residentes del segmento, solicitan información de los trabajos a realizar en los sumideros:

RTA: El líder del área de topografía por parte del contratista, informa que el punto topográfico más bajo, se ubica en los sumideros de la esquina de la Cl 126, los cuales garantiza la escorrentía de aguas lluvias.

6. José Aurelio González presidente de la JAC La Gaitana: Solicita se aclare como se dará el manejo de las actividades de recolección de basuras durante la ejecución de las obras.

RTA: El representante de la empresa Área Limpia, operador local de servicio de recolección de residuos en la localidad informa que se debe continuar con los horarios establecidos a la fecha, con la variación de que deben sacar los residual a la Tv 127D, a fin de garantizar la recolección de los mismos.

7. José Cruz residente del predio No. 126 -57: Solicita se aclare si las intervenciones a realizar en la red de acueducto, afectará de alguna manera a los predios que se encuentren en el costado opuesto a donde se reubique la red.

RTA: Se informa que la modificación de la ubicación de la red de acueducto, se sustenta en el cumplimiento de la norma de la EAAB-ESP, el traslado no implica que de manera alguna se presente anomalía en relación a la prestación del servicio a la presión del suministro, así mismo aclara dando respuesta a algunas manifestaciones de la comunidad, que de darse alguna situación que requiera corte de servicios se avisara a la comunidad.

8. Se solicita aclarar si el contratista cuenta con información de las redes existentes sobre el segmento vial.

RTA: El líder de topografía del contratista informa que previo al inicio de las actividades de intervención se solicita a las entidades de servicios público y privados, información sobre las redes existentes, sin embargo, es importante mencionar que estos no son del todo exactos pudiéndose encontrar con condiciones que requieran un manejo especial, siempre garantizando el menor impacto en la comunidad.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CODIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSION** 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMI	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Socializar con el Comité de Veeduría Ciudadana el alcance las obras en relación a la intervención de andenes y los montos de inversión	Consorcio Suba Vial VR	Una vez definidos los aspectos técnicos se socializará a la comunidad.

FIRMAS

NOMB	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia		

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo Zabaleta	Liliana Galindo Zabaleta	Paula Juliana Ojeda
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	SI	X	NO	TIPO DE ANEXO: Listado Asisten.	CANTIDAD:

REUNIÓN DE INICIO - BARRIO LA GAITANA
TRAMOS CLL 132B BIS A ENTRE KRA 126D A TV 127 CIV 11004595



CONTRATO 1009 DE 2024
Junio 11 de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y recomendaciones generales.
2. Presentación institucional – FDLS.
3. Presentación entidades intervinientes.
4. Descripción de las actividades técnicas.
5. Descripción de las actividades área ambiental.
6. Descripción de las actividades área SST.
7. Descripción de las actividades área social.
8. Recomendaciones.
9. Inquietudes de la Comunidad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda guardar silencio durante toda la presentación.

Es importante hacer correcto uso del lenguaje durante las intervenciones.

Por favor **NO** interrumpir la presentación y explicación hecha por los profesionales, así mismo evite generar reuniones alternas y cotilleos.

Es imprescindible para el buen desarrollo del encuentro manifestar cualquier opinión, desacuerdo o intervención con respeto y excelente lenguaje.

En caso de presenta alguna inquietud, resérvelas para el final

(espacio de participación).

Es importante realizar el registro de asistencia

SU PARTICIPACIÓN Y OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**Dr. César Augusto Salamanca Rojas**
DIRECCIÓN:	Calle 146 C Bis No. 90 - 57
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN OFICINA DE INFRAESTRUCTURA:	Ing. Alejandro Samuel Victoria Valencia Ing. Juan Pablo Sarmiento – Ing. Andrés Acosta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PRESENTACIÓN ENTIDADES INTERVINIENTES

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR	
Objeto Contractual:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".
Número del contrato:.	1009 de 2024
Valor total el contrato:	$ 13.388.373.112 (82 CIV contractuales)
Fecha inicio/fin del contrato:	Del primero (1) de abril 2025 hasta el Treinta (30) de enero de 2026
Duración total del contrato:	Diez (10) meses
Director:	Ing. Sandra Cuestas
Ing. Residente:	Ing. Maidy Combita
Ing. SST:	Ing. Andrea Leiva
Ing. Ambiental:	Ing. Alejandro Acosta
Residente Social:	Ts. Liliana Galindo Zabaleta

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PRESENTACIÓN ENTIDADES INTERVINIENTES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SUBA TH-003	
Objeto Contractual:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"
Número del contrato:.	083 de 2025
Valor total el contrato:	$ 1.673.546.671
Fecha inicio/fin del contrato:	Primero (1) de abril de 2025 al Veintiocho (28) de febrero de 2026
Duración total del contrato:	Once (11) meses
Director:	Ing. Edison Ricardo Duarte Diaz
Ing. Residente:	Ing. Laura Patricia Ortiz Medina
Ing. SST:	Ing. Katherine Guañarita Diaz
Ing. Ambiental:	Ing. Katherine Guañarita Diaz
Residente Social:	Paula Juliana Ojeda Amador

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO

TRAMO: CLL 132b Bis A entre Kra 126D a TV 127
CIV 11004585






DURACIÓN APROXIMADA DE LA OBRA:
Meses (4) meses.

INICIO DE ACTIVIDADES:
Junio 16 de 2025

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO






ESTADO ACTUAL DEL SEGMENTO VIAL
LONGITUD DE CIV A INTERVENIR: 78,6 ML / ALCANCE DE INTERVENCIÓN: CALZADA / ANCHO DE CALZADA PROYECTADA: 3 m
TOTAL METROS CUADRADOS DE VIA EN INTERVENCIÓN. 235,6 M2
PROFUNDIDAD A EXCAVAR: 0,63 m

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO



PLANTA GENERAL

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO













IMÁGENES ILUSTRATIVAS

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Diagnóstico y Diseño de Estructura
Nivelación topográfica
Verificación del estado redes (Vactor y CCTV)
Cerramiento perimetral
Instalación de señales metálicas (PMT)
Traslado de maquinaria para inicio obra

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

ESTRUCTURA APROBADA



IMÁGENES ILUSTRATIVAS

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO


Especificación IDU	Capa	Espesor
625-18	Concreto asfáltico MCCs19	9 cm
610-18	Imprimación, emulsión CRL-1	-
520-18	Base granular AR_BG38 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1.0 l/m³)	19 cm
242-18	Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ≥ 300 kN/m	-
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Fuente: Elaboración propia

ESTRUCTURA DE LA VIA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ


COMPONENTE TÉCNICO



PLANO PMT

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO



NORMA APLICABLE: SISTEC EAAB-ESP

e) Las redes existentes de acueducto que estén bajo calzada, o que por causa de cambios en el diseño geométrico de la vía queden ubicadas bajo calzada, deberán salir de servicio y reubicarse por el andén, en tubería de PVC o Polietileno del mismo diámetro. En caso que el diámetro sea igual o menor de 3", se debe coordinar previamente con la Dirección de Apoyo Técnico de la EAB-ESP el diámetro por el que se reemplazará. Las redes a relocalizar no deberán quedar bajo el corredor de ciclo-rutas, con excepción de cruces transversales.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL





INICIO DE ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
Levantamiento de carpeta asfáltica.
Retiro de material de excavaciones a sitio de disposición (planta de aprovechamiento).

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

COMPONENTE AMBIENTAL





PROTECCIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS
Protecciones de vías con plástico por temporadas de lluvias.
Señalización y demarcación del segmento vial.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

COMPONENTE AMBIENTAL







BRIGADA BOAL ORDEN ASEO Y LIMPIEZA
Jornadas de orden y aseo.
Mantenimiento y control de las unidades sanitarias portátiles.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

COMPONENTE AMBIENTAL





IMÁGENES ILUSTRATIVAS

SUMINISTRO DE MATERIALES
Adecuaciones de materiales provenientes (plantas de aprovechamiento), para la estructura de la vía.
Adecuaciones del segmento vial con materiales seleccionados por el área técnica para su estructura.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SST





OBJETIVO

Definir las medidas de seguridad y salud en el trabajo necesarias para la prevención y mitigación de accidentes y enfermedades laborales durante la ejecución del proyecto.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

COMPONENTE SST







INDUCCIONES, CHARLAS Y CAPACITACIONES

Inducción y notificación de riesgos a todo el personal que ingresa a laborar en el Consorcio Suba Vial VR.

Charlas, capacitaciones y pausas activas en el desarrollo de las actividades.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SST



Todo el personal profesional cuenta con chaquetas verdes, cintas reflectivas, contramarcado con el nombre del consorcio y número de contrato.



Los ayudantes de obra cuentan con overoles de color rojo y negro, cintas reflectivas contramarcadas con el nombre del consorcio y número de contrato.





Auxiliares de tráfico, y Boal tendrán chalecos de color amarillo y naranja, cintas reflectivas contramarcadas con el nombre del consorcio y número de contrato.

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP.

Todo el personal cuenta con carnet de identificación y todos los elementos de protección personal.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SST












VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Inspecciones rutinarias para garantizar que todos los vehículos y maquinaria que intervienen en la obra cumplan con correcto funcionamiento.

COMPONENTE SST





SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA

Implementación e instalación de señales reglamentarias, informativas y preventivas requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.

COMPONENTE SST







CAMPAMENTOS DE OBRA.

Instalación de campamentos en obra para uso del personal.

Instalación de punto de hidratación, elementos para atención de emergencias y puntos ecológicos.

COMPONENTE SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL



BENEFICIOS	
ACCESIBILIDAD	Mejoramiento del entorno y valorización de viviendas.
MOVILIDAD	Aumento de sentido de pertinencia y sensación de seguridad.

COMPONENTE SOCIAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL

1 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Programa de Información Para el Desarrollo del Proyecto

2 DIÁLOGO CIUDADANO

- Programa de Servicio a la Ciudadanía.
- Programa de Diálogo y Participación Ciudadana.
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas.
- Programa de Cultura Ciudadana.

3 MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN

- Encuestas de Percepción Ciudadana.

COMPONENTE SOCIAL

LINEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Programa de Información para el Desarrollo del Proyecto

1



ACTIVIDADES
Programa de Información para el Desarrollo del Proyecto.
- Instalacion de Vallas Móviles en frentes de obra. - Distribución de volantes informativos - Instalación de Puntos Satelites de Información (PSI).

COMPONENTE SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de Servicio a la Ciudadanía

2



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO.

Programa de Servicio a la Ciudadanía – Punto PAC
Residente Social: Ts. Liliana Galindo Zabaleta
Horario de Atención: Lunes a jueves de 7:00 a. m. / 4:00 p. m.
Dirección: Cra 70a #108-16
Teléfono: 3114434502
Correo electrónico: pac.clo1009conservacionsuba@gmail.com

Atención a la comunidad, Recorridos Urbanos y Atención a veedurías ciudadanas.

COMPONENTE SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa Diálogo y Participación Ciudadana

2





ACTIVIDADES

Reuniones de inicio, extraordinarias y finalización.
Reuniones con comerciales, industriales y servicios.
Conformación de Veeduría de Diálogo Ciudadano **(INSCRIPCIÓN).**

BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

LINEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas

2




ACTIVIDADES

Levantamiento de actas de vecindad, actas de cierre, rampas y bajantes.
Registro fotográfico de vías a utilizar como desvío.
Adecuación de bajantes.

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
Programa de Cultura Ciudadana

2




ACTIVIDADES

Talleres de Sostenibilidad
Capacitación a colaboradores
Vinculación de personal residente en la localidad (MONC)

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO

3

ACTIVIDADES

Al inicio de este encuentros solicitamos amablemente, se diligencie la encuesta de percepción ciudadana, diseñada con el fin de medir la percepción de la comunidad frente a las obras proyectadas por el Fondo de Desarrollo Local de Suba – FDLS, en este segmento vial.

La información contenida, así como los datos personales son confidenciales, no serán utilizados por terceros y el análisis de las mismas se remitirá al FDLS.



ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD

Al iniciar su intervención no olvide mencionar su nombre y número de predio al que represente para consignar de manera organizada las manifestaciones ciudadanas en el acta del encuentro.

GRACIAS POR SU AMABLE INTERVENCIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

GRACIAS

BOGOTÁ

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja 1 de 1

FECHA

DD	MM	AA
11	06	2025

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Maria de Jesus Cano	CL 132BBIS # 118C-86	La Gaitana	3214307593		
2	Pablo Cano	CL 132 B BIS # 118C-96	La Gaitana	3214093315		
3	Miguel Angel Urrego	TV 117 # 132C-56	La Gaitana	3112912774		
4	José Aurelio Gonzalez	Trans 126F # 133-33	La Gaitana	3112359034		
5	Hilbeito camargo	CL 132 B BIS A # 1260-62	La Gaitana	3196695654		
6	Luz stella Morales	CL 132 B BIS A # 1260-63	La Gaitana	3144457997		
7	Rodrigo Cardenas	CL 132 B BIS A # 1260-75	La Gaitana	3 — — —		
8	Ana Cecilia Rabago	CL 132 B BIS A # 1260-50	La Gaitana	3124333403		
9	Carolina De la Hoz	Calle 132 bbis A # 1260-45	la gaitana	3124967331		
10	Nestor Fonseca	calle 132 BBIS A 1261149	la gaitana	3162379462		
11	Maria Mayorga	CL 132 B BIS A # 1260	La Gaitana	3124412687		
12	Edwin Avila	CL 132 B BIS A # 1260-69	La Gaitana	3138295455		
13	Mariol Cruz	CL 132 B BIS A # 1260-68	La Gaitana	3186986092		
14	Jose Cruz	CL 132 B BIS A # 1260-57	La Gaitana	3144430175		
15	Gerardo Cruz	CL 132 B BIS A # 1260-57	La Gaitana	— —		
16	Ana Graciela Isaguita	KR 124C # 131A-63	La Gaitana	3212540745		

ELABORÓ:

(Firma)

LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:

(Firma)

Residente Social Interventoría
Apoyo Social Interventoria

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja 1 de 1

FECHA

DD	MM	AA
11	06	2025

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Arturo Pena	Kr 124C #131A -63	La Gaitana	3103400267		
2	Angela Leiva	TV 126F #133 -76	La Gaitana	3143765843		
3	Julia Rivera	Cl 132B BIS # 126D - 81	La Gaitana	7010925	Julia Rivera	
4	Kelly Fernandez	Área limpia - Suba	Suba	3219577040		
5	Sergio Martinez	Área limpia	Suba	3204932079		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ELABORÓ:
(Firma)

LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma) Residente Social Interventoría

Apoyo Social Interventoria

Anexo 5. Actas reuniones extraordinarias

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 0	
Contrato No.: 1009-2024	**HORA INICIO:** 09:00 am		**Hoja** 1 de 3
2 **FECHA:** Jueves 29 de mayo de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 10:00 am		**Acta N°**

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DIA

Inicio

Objetivos.

Desarrollo de la reunión.

Acuerdos, compromisos y cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión virtual con la asistencia del propietario del apartamento ubicado en la Calle 144 # 136ª – 09 Torre 4 Apto 103, administrador del Conjunto Residencial Suba Reservado II, área social de la interventoría y contratista del contrato 1009 de 2024, a fin de dar respuesta a la comunicación remitida por el ciudadano al correo electrónico dispuesto para la atención de la comunidad, en la que se solicita atender los daños presentados en su apartamento, por las presuntas demoras en la intervención de la Calle 136 entre Carrera 144 y Carrera 143, identificada con el CIV 11002026.

La residente social del contratista solicita autorización a los asistentes para la grabación de la reunión, a fin de tener soporte para la realización de la memoria del acta, así mismo se realiza la presentación de los asistentes quienes exponen su nombre y entidad a quien representan (propietario, administrador, interventoría y contratista).

Para dar inicio a la reunión la residente social del contratista comparte pantalla, en el que se expone la comunicación del propietario, contextualizando el objeto de la reunión el cual corresponde a la responsabilidad del contrato 1009, sobre las fisuras que presenta su predio, por lo que se invita a que se amplie información de su solicitud, aclarando que en el análisis inicial hecho por la residente social del contratista concluye que no es procedente, dado que no se han iniciado actividades constructivas en el segmento vial.

En la intervención el propietario manifiesta que el motivo de la comunicación o la notificación hecha es por las afectaciones al inmueble por la habilitación de la carrera 136ª como desvió en meses anteriores, así mismo él cuenta con asesoría de amigos de algunas universidades y Personería Distrital (hace mención general de algunas otras entidades) que le indicaron que podía informar al consorcio de sus afectaciones, para que se diera la orientación correspondiente.

Añade que el contratista realizo la habilitación de este segmento como paso vehicular (buses y volquetas) las cuales generaban vibraciones en su apartamento, afectando la estructura, así mismo formula las siguientes preguntas, para ser respondidas en calidad de contratistas.

¿Qué garantías ofrecen ustedes en caso de algún evento siniestro, algún evento de daño a la estructura?
¿Qué garantías tenemos en este momento los copropietarios en caso de alguna eventualidad cuando ustedes ejecuten este proyecto?
¿Qué acta en esta circunstancia nos podrían brindar ustedes como consorcios?

La residente social del contratista responde a la intervención del ciudadano que se puede concluir que el apartamento de su propiedad sufrió cambios físicos por la habilitación de este segmento como desvió durante obras ejecutadas en segmentos aferentes, frente a lo cual se aclara que el Consorcio Suba Vial VR, no he realizado a la fecha ninguna actividad técnica en este u otro segmento en la localidad ya que se encuentra en etapa de estudios y diseños, e informa que el inicio contractual fue el 1 de abril de 2025.
Para dar atención a la solicitud del residente, se aclara que las actas de vecindad se están llevando a cabo para tener un registro de las condiciones físicas de los inmuebles aferentes al segmento objeto de intervención, para que en caso de presentarse algún cambio físico en la vivienda, pueda tenerse un registro de las condiciones previas garantizando tener los elementos necesarios para un comparativo.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 0	
Contrato No.: 1009-2024	**HORA INICIO:** 09:00 am		**Hoja** 2 de 3
FECHA: Jueves 29 de mayo de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 10:00 am		**Acta N°**_____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Dentro del encuentro se cita una conversación sostenida entre administrador y propietario, en la que se presenta una comunicación confusa acerca del nombre del contratista que implemento el desvió mencionado anteriormente, aclarando la no responsabilidad del Consorcios Suba Vial VR, frente a esto la residente social informa que no cuenta con el nombre del anterior contratista, por lo que sugiere que el propietario escalar esta solicitud a la entidad pertinente (FDLS).

El propietario solicita se remita a su correo electrónico los estudios técnicos previos, incluyendo lo que se proyecta realizar en el segmento vial de la Carrera 136ª entre Calle 144 y Calle 143ª, se incluye dentro de las solicitudes los "monitoreos" constantes a las edificaciones, planes de mitigación propuestos para el Conjunto Residencial Suba Reservado 2, así como las actas de vecindad que se realizaron.

En respuesta a esto el área social informa que el día martes 3 de junio se realizará a las 6:00 p. m., la reunión de inicio, escenario en el que se informará todas las particularidades de las obras a ejecutar en este segmento vial. A la afirmación anterior el ciudadano expone que lo que él solicita es un "compromiso de calidad, y que se indique donde se puede pedir por escrito qué es lo que se va a realizar, o sea, de lo que la obra se va a realizar. Los estándares de calidad para evitar problemas agudos", incluye también la entrega de responsabilidades de parte del consorcio y un acta y un plan de mitigación, así como un plan de compensación, con el fin de revisar la viabilidad de este proyecto.

Frente a esta serie de requerimientos la profesional social de la interventoría, realiza una intervención en la que reitera la invitación a la reunión de inicio y la importancia de que asistan un representante del inmueble; Indica también que estas solicitudes de documentos puede enviarlas al correo electrónico para en formato PDF.

Añade que el contratista y sus respectivas responsabilidades parten de las condiciones actuales de los predios aferentes y de la fecha en la que inicia la intervención, aclarando que si el predio ya tiene una afectación no será responsabilidad del contrato y se indica que como esta afectación se deriva de una intervención pasada, puede referirse a la Alcaldía Local de Suba. Frente a esto el ciudadano responde que lo único que pide es que ser realicen las actas correspondientes para la toma de información y se verifique todo este en orden, insiste también en revisar la viabilidad de este proyecto. La representante del contratista indica que el señor por medio de llamada telefónica no autorizo la toma del video de las condiciones físicas del inmueble, por lo que invita a permitir realizar dicha actividad, siendo concertada para el mismo día sobre las 11:00 a. m. (se coordina el acompañamiento del área técnica de la interventoría).

Frente a lo anterior el ciudadano reitera y cito textualmente lo afirmado: *"que, en cuanto a los daños y eso, pues, de igual manera tengo entendido que cuando hay un nuevo consorcio y pasa algún siniestro por algunas demoras o aplazamientos de ejecución de proyectos anteriores, decretos o fracturas, pues, de igual manera un nuevo consorcio también debe asumir la responsabilidad. Bueno, si usted lo toca de esa manera, pues, listo. Yo lo tengo entendido."* Frente a esto y una vez expuestas durante el desarrollo de la reunión en ocasiones reiteradas las explicaciones pertinentes, tanto por los representantes de la interventoría y contratista se concluye que su caso será expuesto en el comité semanal donde participa el FDLS, ya que la responsabilidad de los daños no puede ser adjudicados al contratista. A lo que el ciudadano expone que el escalará el tema a Personería y a la Alcaldía Local, citando nuevamente los estudios y sustentos solicitados.

Como parte final de la reunión la profesional social invita al ciudadano a que realice una revisión de sus solicitudes, puesto que como fue reiterado en diferentes momentos de este encuentro, el contrato 1009 es de conservación vial, y las solicitudes presentadas no son aplicables de manera textual a este tipo de intervenciones, de igual modo se indica que estas obras no tendrán una duración mayor a cinco meses, siendo estas actividades transitorias.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 0	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Visita para toma de video soporte de acta de vecindad	Consorcio Suba Vías VR	29/05/2025
Exponer solicitud del ciudadano ante comité semanal	Consorcio Suba Vías VR	29/05/2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Moisés Francisco Galvis Cerinza	Propietario	Encuentro virtual
Jesús David Cerinza	Propietario	
Cesar Cortes	Administrador Conjunto Residencial	
Juliana Ojeda	Interventoría	
Liliana Galindo Zabaleta	Contratista	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo Zabaleta	Liliana Galindo Zabaleta	Juliana Ojeda
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Gmail pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>

Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios

6 mensajes

Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com> 27 de mayo de 2025, 12:43 p.m.
Para: "pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>, JESUS DAVID CERINZA <cerinzadavidj@gmail.com>

CALLE 144 136ª 09 TORRE 4 APT 103

Bogotá, DC **27/05/2025**

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Carrera 70A # 108-16

Teléfono: 3114434502

Correo electrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Asunto: Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios

Estimados señores,

Me dirijo a ustedes en calidad de propietario del apartamento 103 de la Torre 4, con el fin de presentar una denuncia formal por los daños y perjuicios que ha sufrido mi propiedad, los cuales atribuyo a las obras de habilitación de la de la Kr 136A.

Desde el inicio de estas obras, he experimentado un notable incremento en las vibraciones en mi apartamento, lo que ha llevado a una clara negligencia en la supervisión y ejecución de los trabajos. Lamentablemente, esta situación ha resultado en daños significativos en la habitación principal de mi hogar; específicamente, el techo ha sufrido grietas y fracturas que comprometen la seguridad y habitabilidad del espacio.

Dado que estos daños son directamente atribuibles a la obra realizada por su consorcio por demoras y aplazamientos de esa dicha obra de la Kr 136A, solicito formalmente que se tomen las medidas necesarias para asumir la responsabilidad por las afectaciones sufridas. Espero que se realice una evaluación de los daños y se proponga una solución adecuada para subsanar esta situación.

Agradezco de antemano su atención a este asunto urgente y quedo a la espera de una pronta respuesta. Pueden contactarme al **3202761410, 3185091455** o al [mofaga@hotmnail.com, cerinzadavidj@gmail.com] para coordinar una visita o discusión sobre este tema.

Atentamente,

Propietarios:
MOISES FRANCISCO GALVIS CERINZA
CEL: 3202761410
JESUS DAVID CERINZA

CEL: 3185091455

Enviado desde

Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com> 27 de mayo de 2025, 1:03 p.m.
Para: "pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>, Jesús David Cerinza <cerinzadavidj@outlook.com>, Francisco Galvis <mofaga@hotmail.com>, SUBA RESERVADO II <suba.reservadodos@gmail.com>

Estimados señores,

Me dirijo a ustedes en calidad de propietario del apartamento 103 de la Torre 4, con el fin de presentar una denuncia formal por los daños y perjuicios que ha sufrido mi propiedad, los cuales atribuyo a las obras de habilitación de la de la Kr 136A.

[Texto citado oculto]

Carta para el CONSORCIO SUBA VIAL VR.docx
16K

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com> 28 de mayo de 2025, 2:07 p.m.
Para: Suba Vias <subavias@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Carta para el CONSORCIO SUBA VIAL VR.docx
16K

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com> 5 de junio de 2025, 11:14 a.m.
Para: Suba Vias <subavias@gmail.com>

Buenos días Sr. Moises,

El día de hoy estuve tratando de comunicarme con usted, para concretar una cita com usted o un representante que usted autorice por medio escrito para acompañar la visita el dia de mañana, ya que tendremos un recorrido con el Fondo de Desarrollo Local y nos gustaría exponer su caso, quedo atenta a su respuesta, mi numero es 3112547288, (Mi personal para garantizar la comunicación).

Cordialmente,

LILIANA GALINDO ZABALETA
[Texto citado oculto]

pac.cto1009conservacionsuba <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com> 5 de junio de 2025, 1:30 p.m.
Para: Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **pac.cto1009conservacionsuba** <[redacted]>
Fecha: El jue, 5 jun. 2025 a la(s) 11:14 a.m.

Asunto: Re: Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios
Para: Suba Vias <subavias@gmail.com>
[Texto citado oculto]

Suba Vias <subavias@gmail.com> 5 de junio de 2025, 8:50 p.m.
Para: "pac.cto1009conservacionsuba" <pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com>
CC: Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>

Hola Liliana, buenas noches.

Te informo que te equivocaste de destinatario. No obstante, agradecemos copiarnos de las gestiones que se adelanten con el ciudadano, así como a nuestra profesional social.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
[Texto citado oculto]

CALLE 144 136ª 09 TORRE 4 APT 103

Bogotá, DC
27/05/2025

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Carrera 70A # 108-16

Teléfono: 3114434502

Correo electrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Asunto: Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios

Estimados señores,

Me dirijo a ustedes en calidad de propietario del apartamento 103 de la Torre 4, con el fin de presentar una denuncia formal por los daños y perjuicios que ha sufrido mi propiedad, los cuales atribuyo a las obras de habilitación de la de la Kr 136A.

Desde el inicio de estas obras, he experimentado un notable incremento en las vibraciones en mi apartamento, lo que ha llevado a una clara negligencia en la supervisión y ejecución de los trabajos. Lamentablemente, esta situación ha resultado en daños significativos en la habitación principal de mi hogar; específicamente, el techo ha sufrido grietas y fracturas que comprometen la seguridad y habitabilidad del espacio.

Dado que estos daños son directamente atribuibles a la obra realizada por su consorcio por demoras y aplazamientos de esa dicha obra de la Kr 136A, solicito formalmente que se tomen las medidas necesarias para asumir la responsabilidad por las afectaciones sufridas. Espero que se realice una evaluación de los daños y se proponga una solución adecuada para subsanar esta situación.

Agradezco de antemano su atención a este asunto urgente y quedo a la espera de una pronta respuesta. Pueden contactarme al **3202761410, 3185091455** o al [**mofaga@hotmnail.com, cerinzadavidj@gmail.com**] para coordinar una visita o discusión sobre este tema.

Atentamente,

Propietarios:
MOISES FRANCISCO GALVIS CERINZA
CEL: 3202761410
JESUS DAVID CERINZA
CEL: 3185091455

FIRMAR DE RECIBIDO DEL CONSORCIOSUBA VIAL VR: _____

CALLE 144 136ª 09 TORRE 4 APT 103

Bogotá, DC
27/05/2025

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Carrera 70A # 108-16

Teléfono: 3114434502

Correo electrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Asunto: Solicitud de Responsabilidad por Daños y Perjuicios

Estimados señores,

Me dirijo a ustedes en calidad de propietario del apartamento 103 de la Torre 4, con el fin de presentar una denuncia formal por los daños y perjuicios que ha sufrido mi propiedad, los cuales atribuyo a las obras de habilitación de la de la Kr 136A.

Desde el inicio de estas obras, he experimentado un notable incremento en las vibraciones en mi apartamento, lo que ha llevado a una clara negligencia en la supervisión y ejecución de los trabajos. Lamentablemente, esta situación ha resultado en daños significativos en la habitación principal de mi hogar; específicamente, el techo ha sufrido grietas y fracturas que comprometen la seguridad y habitabilidad del espacio.

Dado que estos daños son directamente atribuibles a la obra realizada por su consorcio por demoras y aplazamientos de esa dicha obra de la Kr 136A, solicito formalmente que se tomen las medidas necesarias para asumir la responsabilidad por las afectaciones sufridas. Espero que se realice una evaluación de los daños y se proponga una solución adecuada para subsanar esta situación.

Agradezco de antemano su atención a este asunto urgente y quedo a la espera de una pronta respuesta. Pueden contactarme al **3202761410, 3185091455** o al [**mofaga@hotmnail.com, cerinzadavidj@gmail.com**] para coordinar una visita o discusión sobre este tema.

Atentamente,

Propietarios:
MOISES FRANCISCO GALVIS CERINZA
CEL: 3202761410
JESUS DAVID CERINZA
CEL: 3185091455

FIRMAR DE RECIBIDO DEL CONSORCIOSUBA VIAL VR: _____

Bogotá, 13 jun. 2025

Señores

Consorcio Suba Vial VR

Atención: **LILIANA GALINDO ZABALETA**

Residente Social

Asunto: Autorización de Representante

Cordial saludo,

Yo, Moisés Galvis, identificado con cédula de ciudadanía No. 80197542 de Bogotá y Jesús David Cerinza, con cédula de ciudadanía No. 80108103 de Bogotá, en calidad de propietarios del inmueble en referencia Torre 4 Apt. 103, nos permitimos en autorizar de manera expresa a la señora Rosa Melia Cerinza Peña, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.798.983 de Bogotá, para que nos represente en la reunión y visita programada por ustedes, con el fin de exponer y aclarar las solicitudes relacionadas con el proyecto en curso.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

Moisés Galvis
C.C. No. 80197542
3202761410

Jesús David Cerinza
c.c. No. 80108103
3185091455

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO:		Hoja 1 ____ de ____
FECHA: 09 - junio - 2025	HORA DE FINALIZACIÓN:		Acta N°____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la señora Sofia Rubiano líder Comunal del barrio fontana del CIV 1100193721A del tramo Comprendido de la Cr 114 (Cl 147A - Av. Suba) y propietaria del apartamento 201 manzana ubicada en la cra. 114 A # 145 - 21

1) la señora Rubiano Comunica que al no contar con un administrador presente ofrece su ayuda al Consorcio Para Socializar entre los residentes y la comunidad dicha información entregada por el consorcio para la ejecución del Segmento vial

-Solicitando a su vez que se aclaren inquietudes del cómo se llevará a cabo la intervención, y recibir la respectiva información para tener claridad ante la comunidad

-El consorcio agradece la disposición de la residente Comunicándole que se aclararan todas las inquietudes el dia de la Socialización de las actividades preliminares de obra.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
la Señora Rubiano Comuni-	Sofia Rubiano	Proximos días
Ca que realizará la respec	lider Comunal	
tiva Socialización con la		
Comunidad		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Sofia Rubiano	lider Comunal	
	tel: 3504202802	cc: 51876308.
Liliana Galindo Zabaleta	Residente Social	Liliana

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo Z.	Liliana Galindo	Residente Interventoría
CARGO	Residente Social	Residente Social	
FIRMA	Liliana Gz	Liliana Gz	
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: _____		Hoja 1 ____ de ____
FECHA: 10-JUNIO-2025	HORA DE FINALIZACIÓN: _____		Acta N°_____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con el Señor Jose vicente Diaz (Administrador) del conjunto residencial Parques del Campo del barrio San Carlos, ubicado en Cl 143 c # 130 00 del civ 11002026, Junto al componente Social del Consorcio Suba vial VR y Interventoria del cto 083 del 2025 con Fin de tratar los siguientes temas.

1) El area Social notifica al Señor Diaz que debido a las actividades que se estan llevando a cabo en el tramo Comprendido de la Kr 136 A con Cl 144 en el Siguiente Apto no se obtuvo atención del propietario ni encargados realizandole visitas en la siguiente fechas del mes de junio

Acontinuación se relaciona el apartamento Faltante
Bloque 5 - Apartamento 201

Se deja Constancia en la presente acta que el Señor Diaz realiza Comcnicación con la propietaria el día 03 de junio notificandole la importancia de realizar el registro filmico, a lo cual la residente manifiesta no contar con el tiempo.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No habra lugar a recla- maciones de la residente de este apartamento tenien- do en Cuenta que no se obtuvo ingreso		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Jose Vicente Diaz	(Administrador) tel: 3138705189	
Liliana Eslindo Zabaleta	Residente Social Contratista	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Eslindo	Liliana Eslindo	Juliana Oleda
CARGO	Residente social	Residente social	Interventoria
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO:		Hoja 1 ____ de ____
FECHA: 10-Junio-2025	HORA DE FINALIZACIÓN:		Acta N°____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicio la reunión con el Señor Cesar Cortez (Administrador) del Conjunto residencial Suba reservado II del barrio San Carlos, ubicado en la Cl 144 # 136 A 09 del civ 11002026, junto al Componente Social del Consorcio Suba vial VR, CT 1009 del 2024 con fines de tratar los Siguientes temas.

1) El área Social notifica al Señor Cortés que debido a las actividades que se están llevando a cabo en el tramo Comprendido de la Kr 136 A con cl 144, en los siguientes Aptos no se obtuvo atención de los propietarios ni encargados realizandoles visitas en las siguientes fechas 23 24 25 26 y 27 de junio.

A continuación se relacionan los Aptos faltantes

Torre 1) Apto 304
Apto 604

Torre 2) Apto 103
Apto 503

Torre 3) Apto 304

Torre 4) Apto 404

Torre 5) Apto 204

Torre 6) Apto 104

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No habria lugar a reclamaciones de los residentes de estos apartamentos teniendo en cuenta que no se obtuvo ingreso		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Liliana Galindo	Residente Social	
Cesar Cortés	(Administrado)	
	tel: 3108678751	CC: 79998675 BTA
	6015571060	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo	Liliana Galindo	Juliana Ojeda
CARGO	Residente Social	Residente Social.	Consorcio Suba TH 003
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 9:00 AM		Hoja 1 de
FECHA: 17- Junio - 2025.	HORA DE FINALIZACIÓN: 9:30 AM		Acta N°

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión con la señora Maria Cruz Diaz Propietaria del Predio Cl 132 B Bis A # 126 D -68, ubicado en el barrio Gaitana identificado con el CIV 11004595 y representantes del área social del Consorcio Suba Vial VR, CT 1009 de 2024 con el fin de tratar el siguiente tema:

1) Intervención del espacio público por actividades constructivas, el cual se encuentra en enchape cerámico que será afectado por estas actividades temporalmente, una vez finalizadas las actividades constructivas se procederá a la reposición del espacio público intervenido, restituyendo en concreto.

La señora Diaz ha sido debidamente informada y manifiesta su conformidad con la intervención descrita.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Una Vez realizadas las actividades constructivas se procederá a la reposición del espacio Público restituyendo en concreto	Consorcio Suba Val VR	al retirar la Señalización- Finalización de obras.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Liliana Galindo	Residente Social	
Maria Cruz Diaz	Propietario	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo	Liliana Galindo	Liliana Oleda
CARGO	Residente Social	Residente Social	Interventoria
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 4:40 pm		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 18 · junio · 2025 ·	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:30 pm		Acta N°

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicio reunión con La presidenta de J.A.C. del Barrio Lombardia 2 y el área social del Consorcio Suba Vial VR a fin de realizar presentación del equipo social y la descripción de las actividades sociales a realizar previas al inicio de obra.

Descripción de Actividades Sociales

1) Reconocimiento e inventario de predios
2) Reunión con Presidente Junta de Acción Comunal. (Presentacion)
3) Distribución volantes de inicio de Actas de Vecindad.
4) Elaboración de actas de vecindad a predios ubicados en el área de influencia directa.
5) Posterior a las actividades relacionadas, se realizará reunión de inicio a la que se convocará al total de la comunidad residente de los segmentos de intervención.

Se solicita información acerca del funcionamiento de las bahias vehiculares, la presidente de la junta informa que estas son de uso de residentes sin generar cobro; sin embargo expone que las bahias pertenecientes al barrio Lombardia 3, quienes tienen un manejo diferente

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Inicio de Actas de vecindad.	J.A.C. Lombardia	18 de Junio / 2025
Liliana Galindo Zabaleta		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Martha Inocencia Rojas	J.A.C. Lombardia	
Liliana Galindo Zabaleta	Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo	Liliana Galindo	
CARGO	Residente Social	Residente Social.	
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 9:00 am		Hoja 1 ___ de 2
FECHA: Junio 24 /2025.	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am		Acta N°_____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión con la asistencia de los representantes de la J.AC, Lideres comunitario y las residentes sociales del contratista e interventoria del Contrato No. 1009 a fin de socializar los avances en los preliminares para dar inicio a la obra de conservación en la carrera 152b entre Calle 115 y Calle 113c.

La profesional social del contratista informa los siguientes aspectos:

1. Se avanzo en los Tramites de obtención del Plan de manejo de tráfico, los cuales fueron revisados mediante un recorrido interinstitucional en días previos.
2. Se proyecta realizár la reunión de inicio sobre la concha aferente al salón comunal, teniendo en cuenta la cantidad de comunidad que se espera a esta reunión.
3. Durante esta semana se dará revisión y nueva visita a los predios que no han atendido la visita del acta de vecindad.

La comunidad se encuentra a la expectativa de la fecha de inicio de obra y de reunión de inicio, la cual será comunicada una vez se tenga definido cronograma.

-

El presidente de la JAC, expone la importancia de verificar con la empresa Área Limpia la zona más pertinente para la rehubicación de contenedores y puntos de disposición de residuos, por lo cual las representantes del área social informan que esto será escalado a la entidad pertinente.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

-- Se acuerda que para realizar el ultimo ciclo de visitas se repartirá un volante de tercera visita y se informará al presidente de Junta de Acción Comunal los predios pendientes por registro

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reunión de inicio	Consorcio Suba Vial VR.	Durante el mes de Julio.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Jose Daza	Comunidad. JAC.	
Hugo. Quintero.	Comunidad – Lider	
Juliana Ojeda	Interventoria	Juliana Ojeda.
Liliana Galindo.	Contratista.	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo	Liliana Galindo	Juliana Ojeda
CARGO	Residente Social	Residente Social	Interventora
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Anexo 6. Formato inscripción de comités de Diálogo Ciudadano

FORMATO COMITÉ DE VEEDURIA DIALOGO CIUDADANO			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 9	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

CONTRATO N°: 1009-2024

PERIODO A REPORTAR: (DD/MM/AA) 3- Junio - 2025.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Daniel Bermudez	79049604	Cl 143A # 130 -07	3193154485	Suba	San Carlos	—	
2	Jose J. Diaz	19338933	Cl 143 A # 130 -00	3138705169	Suba	San Carlos	—	
3	Maria M. Velasquez	65712485	Cl 143A # 128C-08	3185666665	Suba	San Carlos	—	
4	Nazlhy Villalobos	49652002	Cl 143A # 128C- 38	3194779823	Suba	San Carlos	—	
5	Astrid villalobos	41651983	Cl 143A # 130 -00	3134780602	Suba	San Carlos	—	
6	Rosa helena Cepeda	23609974	Cl 143 A # 130 -00	3213517468	Suba	San Carlos	—	
7	Carlos A. Neira	19199545	Cl 144 # 129 - 17	3165374843	Suba	San Carlos	—	
8	Luis F. Sanchez	3021596	Kr 147A # 142F-39	3175.69250	Suba	San Carlos	—	
9	Andrea Gómez	1019005150	Cl 143 A # 128C-84	3028538604	Suba	San Carlos	—	
10								
11								
12								
13								
14								

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

FORMATO COMITÉ DE VEEDURIA DIALOGO CIUDADANO			
CÓDIGO 9	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 0	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
CONTRATO N°: 1009-2024			
PERIODO A REPORTAR: (DD/MM/AA)	11 - Junio - 2025.		

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Hilberto Camargo	17194761	CL 132B BIS A #126 62	3196695634	Suba	la Gaitana	—	
2	Rodrigo Cardenas	19144952	CL 132B 90 A #126D-75	3138296312	Suba	la Gaitana	—	
3	Nestor A. Fiscativa	79270233	CL 132 PBIS A #126D-44	3162379462	Suba	la Gaitana	—	
4	Edwin Avila	80150438	CL 132 90 BIS A #126D-69	3138895155	Suba	la Gaitana	—	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	PAULA JULIANA OJEDA AMADOR
FIRMA		

Anexo 7. Actas de vecindad y oficios de aprobación

GAITANA

11004595

Bogotá, 18 de junio de 2025

Señores
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Atn. Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante legal
consorciosubavialvr.1009@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N°1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Remisión actas de vecindad frente de obra Gaitana CIV 11004595

Respetada Ingeniera Larrarte:

Por medio de la presente, el CONSORCIO SUBA TH 003 quien funge en calidad de interventoria al contrato de obra 1009-2024-LP (119226), se permite remitir las actas de vecindad referidas en el asunto, revisadas y aprobadas por esta interventoria.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoria
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo. 24 folios (los remitidos por el contratista)

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32


Proyectó: Paula J. Ojeda A.
Revisó: Edison Ricardo Duarte
Aprobó: Edison Ricardo Duarte

BARRIO		GAITANA			BOGOTÁ
CIV		11004595			
DIRECCION TRAMO		CL 132B BIS A ENTRE TV 126D Y 127			
LIDER CONTACTO (JAC)		JOSE AURELIO GONZALEZ			
TELEFONO		3113529039			
ACTA	DIRECCION	Uso			Fecha
		Comercial	Residencial	Institucional	
1	TV 127 # 132 B - 60		x		24/04/2025
2	TV 127 # 132 B 56		x		24/04/2025
3	CL 132 B BIS A # 126 D - 86		x		25/04/2025
4	CL 132 B BIS A # 126 D - 87		x		24/04/2025
5	CL 132 B BIS A # 126 D - 80		x		24/04/2025
6	CL 132 B BIS A # 126 D - 81		x		25/04/2025
7	CL 132 B BIS A # 126 D - 74		x		24/04/2025
8	CL 132 B BIS A # 126 D - 75		x		26/04/2025
9	CL 132 B BIS A # 126 D - 68		x		24/04/2025
10	CL 132 B BIS A # 126 D - 69		x		25/04/2025
11	CL 132 B BIS A # 126 D - 62		x		24/04/2025
12	CL 132 B BIS A # 126 D - 63		x		25/04/2025
13	CL 132 B BIS A # 126 D - 56		x		26/04/2025
14	CL 132 B BIS A # 126 D - 57		x		24/04/2025
15	CL 132 B BIS A # 126 D - 50		x		25/04/2025
16	CL 132 B BIS A # 126 D - 51		x		26/04/2025
17	CL 132 B BIS A # 126 D - 44		x		26/04/2025
18	CL 132 B BIS A # 126 D - 45		x		25/04/2025
19	TV 126 D # 132 B BIS A - 39		x		25/04/2025
20	TV 126 D # 132BIS A - 21		x		29/04/2025
21	TV 126 D # 132 B - 28		x		24/04/2025
22	TV 126 D # 132 B - 34	x	x		24/04/2025
23	TV 126 D # 132 B - 38		x		24/04/2025

Cantana.

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
FECHA: 28 (DD) Abril (MM) 2023 (AA)	CONTRATO OBRA 1009-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No 1	APERTURA ☐ CIERRE ☐	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Nana Caballero
CC propietario	23652783
Teléfono	3042522772
Correo electrónico	
Dirección	Kr 118 # 137 A 24
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	No Permite el ingreso
2. Alcantarillado	☒	☐	al Predio para la toma
3. Energía	☒	☐	del registro filmico
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se evidencia espacio público en la TV 127 calle 132 B bis A, en concreto, pérdida de material, se observan Postes en concreto anclados al andén en el costado nor occidental, desnivel en el costado sur occidental con deterioro natural con vegetación emergente, se visualiza canaleta metálica con oxidación y deterioro natural, contadores de agua con tapas metálicas al costado sur este con deterioro natural Caja de inspección en concreto al costado sur este presenta pérdida de de material y oxidación, contadores de luz empotrados a la fachada. se observa oxidación con, tejillas metálicas, al costado sur este puertas metálicas con vidrios matillados, puntos de oxidación, desgaste de Pintura, rejilla enrollable metálicas con puntos de oxidación y desgaste de Pintura Columnas con desgaste de material - segundo Piso: Placa entre muros con pérdida de material

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

desgaste natural en capas de pinturas, ladrillo prensado con deterioro, ventanal en estructura metálicas, vidrios lisos con oxidación. - **Tercer Piso**: Placa entre muros con Pérdida de material, ladrillo Prensado con Pérdida de material, ventanal en estructura metálicas, Puntos de oxidación, vidrios lisos, - **Cuarto Piso**: Placa entre muros con Pérdida de material, ladrillo prensado con desgaste natural, texturas, de evidencia espacio publico en calle 132 3 Bis A en concreto con separados en adoquín, se observa multiples deterioro y grieta continua con desprendimiento de material al costado nororiental presenta humedad y bolardo en concreto con desprendimiento, bolardos y panal empotrados, - Primer Piso en ladrillo Prensado con multiple humedad y Pérdida de material, Puerta metálica con Puntos de oxidación, vidrios multilados costado izquierdo de la fachada en la Parte superior se observa ducto de ventilación metálicos con oxidación, - Segundo Piso: Placa entre muros con Pérdida de material, ladrillo Prensado con Pérdida natural de material, ventanal en estructura metálicas con oxidación, vidrios lisos - Tercer nivel ladrillo Prensado con Perdida de material, Placa entre muros con Perdida de material, ventanal en estructura metálicas con Puntos de oxidación, vidrios lisos - Cuarto Piso: Placa entre muros con Pérdida de material, ladrillo Prensado con desgaste natural texturas

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Nancy Caballero
(Nombre)
Propietario 23.652.782

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
25 (DÍA)	Abril (MES)	2025. (AÑO)	1009-2024		2.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Miguel Angel Jmego
CC propietario	19330437
Teléfono	3112912774.
Correo electrónico	
Dirección	TV 127 # 132B - 56
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	El Propietario Permite el ingreso
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	a Droguería y cuarto nivel
3. Energía	[X]	[ ]	manifiesta no permitir el
4. Teléfonos	[ ]	[X]	ingreso al segundo y tercer
5. Gas	[X]	[ ]	nivel
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

CL 132B BIS A: Se observa espacio público en concreto con múltiples fisuras, grietas, perdida de material, al costado suroccidental se evidencia bolardo metálico con perdida de material fachada 1° nivel: en pañete presenta múltiples fisuras, humedad, perdida de material, desprendimientos, manchas de pintura, al costado suroriental puerta peatonal metálica con puntos de oxidación, perdida en capa de pintura, vidrio martillado, ventanas con soporte y reja metálica presenta puntos de oxidación, vidrios lisos, se visualiza medidor de gas empotrado a fachada con reja metálica y oxidación.
Segundo nivel: fachada, en pañete con múltiples fisuras, humedad, manchas, grieta prolongada parte inferior, humedad, manchas, ventanas en estructura metálica vidrios lisos, al costado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Suroriental vidrio fracturado.
Tercer nivel: fachada en panete presenta múltiples fisuras, humedad, manchas, ventanas estructura metálica, vidrios lisos, en muro entre placas se observa humedad, múltiples fisuras.
Cuarto nivel: fachada en panete con múltiples fisuras, humedad, manchas, grieta prolongada parte inferior, ventanas en estructura metálica, vidrios lisos, costado suroriental, balcón con reja metálica presenta puntos de oxidación, parte superior completa metálica y teja plástica al centro de fachada se observa antena metálica
Por la cl 127. espacio público en adoquín en concreto con desprendimiento, cajas de inspección con tapa en concreto, medidor con tapa metálica.
fachada 1° nivel: panete con múltiples fisuras, pérdida de material, manchas puerta metálica de ingreso peatonal con manchas de pintura, lamina metálica, vidrio martillado, al costado izquierdo persiana metalica con puntos de oxidación.
Segundo nivel: fachada en panete con múltiples fisuras, humedad, manchas, ventanas en estructura metálica con oxidación, vidrios lisos, al costado derecho se observa ventana en estructura metálica y ducto de ventilación con oxidación general, vidrio liso.
Tercer nivel: fachada en panete presenta múltiples fisuras, humedad, manchas, ventanas en estructura metálica, con oxidación, vidrios lisos
Cuarto nivel: fachada en panete con múltiples fisuras, manchas, humedad, deterioro, parte superior reja metálica, canal metálica, con oxidación, tejas plásticas y lamina en PVC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) 19330437
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
25 (DD)	Abril (MM)	2025 (AA)	1009-2024		3	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Pablo León
CC propietario	80472355
Teléfono	3214093315
Correo electrónico	Pablo.619741@gmail.com
Dirección	Cl 132 B Bis A #126 D-86
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Propietario permite ingreso a primer y segundo nivel
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto con nacimientos de vegetación, múltiples fisuras, desprendimiento de material y pérdida del mismo, en el costado oriental cuenta con medidor con tapa metálicas con desgaste natural, caja de inspección Aguas negras con tapa en concreto - Fachada Primer nivel: en ladrillo pañetado con manchas de humedad, pocion y puertas metálicas con afectacion en pinturas por humedad, puntos de oxidación, desgaste de pintura y pérdida del mismo, vidrios mastillados con desgaste natural y manchas de pinturas, muro entre placa en mampostería con bloque a la vista Presenta desprendimiento de material en múltiples fisuras y ausencia del mismo, afectaciones por humedad en general - Segundo nivel: en ladrillo pañetado se observa Perforaciones con desprendimiento de materia y humedad en su

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

totalidad, ventanas en estructura metálicas presenta multiples deterioro con desgaste en su Pinturas con puntos de oxidación o desprendimiento del mismo, cuenta con vidrios lisos, con deterioro natural y manchas de Pinturas - Tercer nivel: en concreto con multiple deterioro, presenta perforaciones y desprendimiento de material, múltiples afectaciones por humedad con lama - Tercer Nivel: muro hacia los costados en pañete con pocos, tejas metálicas con deterioro en capa de Pinturas y puntos de oxidación, se observan múltiples objetos arbolicos, cubierta en teja metálicas con soportes metálicos con multiple deterioro a puntos de oxidación, se observan canaletas metálicas con puntos de oxidación y tubos de bajantes por ambos costados en PVC, se observan bajantes en concreto con canalon metálico en espacio Público con multiple deterioro y oxidación total. bajando costado occidental presenta inclinación hacia el norte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Pablo Gregoria León Caro
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD				
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29	Abril	2025	1009-2024		4	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Nelson Alejandro Caldas Martinez
CC propietario	80 068 905
Teléfono	320 282 3546
Correo electrónico	Alejo-caldasm@hotmail.com
Dirección	Cll 132 B Bis A #126D-87
No. de pisos	5
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	El propietario no permite
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	el ingreso a los niveles
3. Energía	[X]	[ ]	1°, 2° y 5°,
4. Teléfonos	[X]	[ ]	se ingresa a las areas comunes,
5. Gas	[X]	[ ]	garajes, niveles 3° y 4°
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se evidencia espacio publico en concreto, presenta multiples fisuras perdida de material, al costado sur oriental se encuentra anclado el poste de anden, en el costado sur occidental se observa medidor del agua con tapa plástica, fachada del primer nivel en ladrillo prensado, al costado sur occidental puerta peatonal en estructura metálica con puntos de oxidación, vidrios martillado, ventana en estructura metálica vidrios martillados garaje portan en remodelación con desgaste natural de pintura, medidor de luz empotrado en la fachada con dilatación en su contorno rejilla metálica con oxidación medidor del gas costado izquierdo de la fachada con reja metálica segundo nivel entre placas se presenta humedad, ladrillo prensado con perdida de material vidrios lisos con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

estructura metálica con oxidacioá, muros entre placa con humedad tercer nivel ladrillo prensados con perdida de material y fisuras, ventanal en estructura metálica vidrios lisos, presenta dilatación los vegetales entre muros cuarto nivel muros entre placa ladrillo presado base y columnas presentan deterioro natural, se observa varandas metálicas con desgaste en la pintura con puntos de oxidación, cobierta con soporte metálico con deterioro natural y oxidacion, techo en acrilico con multiple deterioro.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Nelson Alejandro Caldas Martinez
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28 DD	Abril MM	2025 AA	1009-2024		5	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cl 132 B Bis A # 126 D - 80 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Se visita el predio los días 24, 25, 26, 28, 29 y 30 de abril y no se obtuvo respuesta de los residentes
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energia	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: en concreto con múltiple deterioro, Presenta desprendimiento de material Perforaciones fisuras Prolongadas, se observa ausencia de sardinel y nacimientos de vegetación - caja de inspección con tapa de concreto y hundimiento hacia la vía - contador del agua en estructura metálica con múltiple deterioro en general se observan piedras sobrepuestas - rampa vehicular de nivel inferior a la vía en concreto con múltiple desprendimiento y fisuras prolongadas - **Fachada:** primer y segundo nivel y tercer nivel con muro a medio altura en ladrillo prensado con múltiple deterioro con fisuras, desprendimiento de material y afectaciones por humedas - entrepiso en concreto con pintura, presenta perforaciones con desprendi-

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

miento de material con múltiples fisuras Prolongadas con afectación por humedad y lama, no se observa cubierta - Porton, Puerta y ventanas en estructura metálica con múltiple deterioro en capa de pintura, Presenta Puntos de oxidación en general y cuenta con vidrios lisos y martillados con deterioro y manchas de pintura - contadores de luz y gas empotrados a la fachada en cajilla con reja metálica con deterioro en capa de pintura, Puntos de oxidación y perdida de material camaras de seguridad sobrepuestas en tercer nivel

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
25 (DÍA)	abril (MES)	2025 (AÑO)	1009-2024		6	APERTURA [X] / CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Julia Viveros
CC propietario	41587301
Teléfono	3016599810
Correo electrónico	
Dirección	Cl 132 B Bis A # 126 0-87
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	La propietaria manifiesta
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	no permitir el ingreso a
3. Energía	[X]	[ ]	la vivienda. para el registro
4. Teléfonos	[ ]	[X]	fílmico
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: en concreto con multiple deterioro, presenta desprendimiento de material fisuras prolongadas y nacimientos de vegetación - caja de inspección con tapa de concreto con perforaciones y desprendimiento de material - contador del agua en cajilla y tapa metálica con multiple deterioro con punto de oxidación en general - se observa ausencia de sardinel - **Fachada:** Predio con muros en ladrillo prensado en primer, segundo y tercer nivel, presenta multiple deterioro con fisuras prolongadas y desprendimiento de material - entre placas en concreto con perforaciones y perdida de material con afectaciones de humedad - tercer nivel con muro a media altura en mampostería con bloque a la vista, presenta perforaciones y ausencia de material - se

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
10		1	

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

observan canaletas metálicas como bajantes por ambos costados con perdida en capa de pintura y soportes metálicos - contadores de luz y gas empotrados a la fachada en cajilla y tapa metálica con deterioro en capa de pintura con multiples puntos de oxidación y desprendimiento - Porton, Puerta y ventanas en estructura metálica con multiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios rotos y martillados con deterioro en general y multiples manchas de pintura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Julia Riveros
Propietario 41.587301

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
25 (DD)	Abril (MM)	2025. (AA)	1009-2024		7	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Miguel Angel Urrego
CC propietario	19330437
Teléfono	—
Correo electrónico	—
Dirección	Cl 132B Bis A # 126D-74
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	Parqueadero
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI	[X]	NO	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos				
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje				
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se evidencia espacio público en concreto, presenta múltiples fisuras, humedad, grietas, perdida de material, se observa ausencia de medidor de agua, fachada en ladrillo prensado presenta humedad, manchas, multiples fisuras, se evidencia puerta metalica de ingreso peatonal con manchas de pintura, puntos de oxidación, vidrio martillado; ventanas en estructura metalica con puntos de oxidación, manchas de pintura, vidrio martillado y liso, en la parte superior de la ventana se observa medidor de luz empotrado con reja metálica con oxidación, garaje con puertas metalicas presentan oxidación, detenoro parte superior ausencia de vidrios, rejilla metalica con oxidacion y corrosión, al costado izquierdo soporte metalico con oxidacion y corrosión.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
26	Abril	2025	1009-2024		8	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rodrigo Cardenas
CC propietario	14.114.952
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	Cl 132 B Bis A # 126 D - 75
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Propietario permite
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	ingreso solo a primer
3. Energía	[X]	[ ]	nivel
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se evidencia espacio público en concreto, presenta múltiples fisuras, nacimientos de vegetación al costado sur se observa medidor de agua con tapa metálica, presencia de humedad en los sardineles con pérdida de material, al costado derecho de la fachada se observa caja de inspección con dilatación en su contorno en la contra tampa se evidencia grietas y pérdida de material - Primer nivel: Fachada en ladrillo pisado, presenta manchas, ausencia de mortero de pega con múltiples fisuras y manchas por humedad, al costado sur oriental, puerta peatonal en estructura metálicas, vidrio martillado ventana con reja y estructura metálica vidrios lisos, puerta garaje en estructura metálica y vidrios martillados puntos de oxidación

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

dilatación en su contorno, medidor de luz sobre Puesto en la fachada, al costado derecho dilatación con muro colindante medidor del gas al costado izquierdo con teja metálica oxidación y corrosión en parte inferior registro de gas con tejilla metálica. Presenta deterioro, se conectan por tubería galvanizada recubiertas con laminas metálicas - Segunda nivel: Placa entre muros presenta deterioro de material, mampostería confinada con bloque a la vista y Pérdida de material, ventanal con estructura metálica, vidrios lisos, Placa entre muros con deterioro de material - Tercer nivel: en mampostería confinada con Pérdida de material, tubería saliente en PVC con desgaste natural - Cuarto nivel: Placa entre muros con deterioro de material, mampostería confinada con bloque a la vista con deterioro de material, Columnas se observa saliente, varillas corrugadas cubierta en soporte metálico con Puntos de oxidación y deterioro natural, de Pintura, teja en asbesto con Presencia de humedad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yolanda Cardenas B.
Propietario 52798734 Bta

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
FECHA 25 (DD) Abril (MM) 2025 (AA)			CONTRATO OBRA 1009-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No 9
					APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Segundo Alberto Galvan
CC propietario	91455393
Teléfono	3133756448
Correo electrónico	luzdaryperagos72@gmail.com
Dirección	Cl 132B Bis A # 126D - 68
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	El propietario manifiesta
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	No permitir el ingreso a las
3. Energía	[X]	[ ]	habitaciones del segundo nivel,
4. Teléfonos	[ ]	[X]	y a la habitación del tercer
5. Gas	[X]	[ ]	nivel costado nororsental.
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos	1.		
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa espacio público en tableta presenta pérdida de material, fracturas, deterioro, al costado derecho medidor de agua con tapa metalica, al costado izquierdo poste de luz en concreto con inclinación al costado norortental.
Fachada primer nivel: se evidencia en tableta con ausencia de mortero de pega y desgaste natural, puerta metalica con perdida en capa de pintura y vidrio martillado, ventana estructura metalica vidrio martillado, garaje con puertas metalicas presenta perdida en capa de pintura, vidrios martillados, se visualiza medidor de gas con reja metalica presenta oxidación, se observa registro con caja metalica con oxidación y corrosión, deterioro, medidores de luz con reja metalica
Segundo nivel: fachada en tableta no se evidencia por altura temas de mortero de pega

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

ventanas en estructura metálica, oxido. vidrios lisos.
Tercer nivel: Muro a media altura con tableta, se observa tubos en PVC para bajantes. de aguas lluvias. parte superior reja metalica con manchas y desgaste natural.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Segundo Alberto Galvàn Diaz
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
25	Abril	2025	1009-2024		10	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rodrigo Cardenas
CC propietario	19 114 952
Teléfono	3545940
Correo electrónico	—
Dirección	CL 132 B BIS A #1260-69
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Propietario permite el
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	ingreso a primer nivel
3. Energía	[X]	[ ]	unicamente
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa espacio publico en concreto presenta multiples fisuras, nacimientos de vegetación, humedad, grietas, al costado derecho medidor de agua con tapa metálica, al costado izquierdo, caja de inspección con tapa en concreto, presenta deterioro, se observa bordillo con perdida de material, humedad, nacimientos de vegetación.
Fachada 1° nivel: en tableta con ausencia de mortero de pega, humedad, manchas, Se evidencia puerta peatonal metálica, con perdida en capa de pintura, vidrio martillado, al contorno se observa pirlan con perdida de material, ventana en estructura metálica y vidrio liso, se visualiza garaje en puertas metalicas, vidrios martillados, al contorno se observa pirlan con perdida de material, medidor de gas empotrado a fachada con oxido, medidor de luz.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Segundo nivel: fachada en tableta con ausencia de mortero de pega, manchas, humedad, Ventanas en estructura metálica con oxidación, vidrios lisos,
Tercer nivel: muro a media altura en tableta presenta humedad, manchas, muro entre Placa con humedad, múltiples fisuras, reja metálica parte superior presenta oxidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) cc. 79, 114.352
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28 DD	Abril MM	2025 AA	1009-2024		11	APERTURA X / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Gilberto Camargo
CC propietario	17194761
Teléfono	3196695654
Correo electrónico	
Dirección	Cl 132 B Bis A #126D-62
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	El propietario permite el ingreso al predio para registro Fílmico.
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	☐	X	
5. Gas	X	☐	
6. TICS	X	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO X	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público por la calle 132 B Bis A # 126D-62 piso enchapado con múltiples fisuras desgaste natural con manchas de pintura desprendimiento de material y pérdida del mismo en el costado sur cuenta con rampa medidor de agua metálica. Fachada primer nivel paneta con pintura con múltiples fisuras desprendimiento de material pérdida de pintura con perforaciones y desgaste natural. En la parte Oriental cuenta con portón garaje metálico desgaste de pintura con puntos de oxidación y desgaste de pintura, en el occidente cuenta con puerta peatonal metálica con desgaste de pintura y puntos de oxidación. Vidrios martillados y tres con estructura metálica en la ventana al occidente desgaste de pintura con manchas de pintura. Segundo Nivel muro en paneta con pintura con perforaciones y múltiples fisuras en el costado Oriental cuenta con ventana metálica con desgaste Natural. Puntos de oxidación desgaste

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de pintura. Vidrios, Lises con manchas de pintura y desgaste Natural En el costado Oxidental Cuenta con balcón rejilla metálica desgaste natural puntos de oxidación, con Vidrio liso con manchas de pintura y desgaste Natural - Tercer Nivel muro en pañete con pintura múltiples fisuras con afectaciones por humedad. con desgaste de pintura y material en el, nate Cuenta con Soporte Metálico con múltiples puntos de Oxidación y deterioro. Ventanas con estructura metálica con puntos de oxidación en capa de pintura desgaste natural y manchas de pintura. Cuarto Nivel, muro a media altura en pañete con pintura perdida de material afectación en Capa de Pintura con abombamiento entre placa primer Nivel Pañete con pintura múltiples fisuras con afectación en capa de pintura por abombamiento por humedad. Entre placa Segundo Nivel pañete con pintura desgaste natural. perforaciones y fisuras. Entre placa tercer nivel en pañete con pintura desgaste natural con afectaciones por humedad y múltiples puntos de oxidación

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Gilberto Camargo
(Nombre) GILBERTO CAMARGO
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD				
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
25 (DÍA)	Abril (MES)	2025 (AÑO)	1009-2024		12	APERTURA [X] / CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Stella Morales
CC propietario	35513146
Teléfono	3144457997.
Correo electrónico	—
Dirección	CL 132 B BIS A # 126D-63
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	El propietario permitió el ingreso al predio para realización del registro fílmico
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se evidencia espacio publico en concreto, presenta múltiples fisuras, nacimientos de vegetación, al costado izquierdo de la vivienda se observa medidor de agua con tapa metálica, bordillos con humedad, pérdida de material, fachada en ladrillo prensado presenta humedad, múltiples fisuras manchas, al costado derecho se evidencia puerta metálica de ingreso peatonal con puntos de oxidación vidrio martillado, ventana en estructura metálica y vidrio martillado, se observa garaje con puertas metálicas con puntos de oxidación y vidrios martillados, medidor de luz con oxidación y exposición, medidor de gas empotrado en fachada con reja metalica la cual presenta oxidación y corrosión.
Segundo nivel: fachada en ladrillo prensado con humedad, multiples fisuras, ventanas

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en estructura metálica, vidrios lisos, al costado derecho bajante en pvc, parte superior de la fachada se observa canaleta en lamina metálica, al costado derecho se evidencia antena metalica con oxidacion

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Luz Stella Morales
(Nombre) 35513146
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
26	Abril	2025	1009-2024		13	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sandra Ortega
CC propietario	51957271
Teléfono	3208575452
Correo electrónico	
Dirección	Call 132 B Bis A #126D-56
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	El propetario permitio el ingreso al predio para registro fílmico.
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [X]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se evidencia espacio publico en concreto presenta múltiples fisuras nacimientos de vegetación al costado su se observa el medidor de agua con tapa plástica se evidencia humedad en los sardineles con perdida de material fachada construida en ladrillo prensado presenta humedad múltiples fisuras, manchas por humedad al costado norte puerta peatonal metálica con puntos de oxidación vidrio martillado Ventana en estructura metálica al costado norte puerta garaje con estructura metalica con oxidación medidor de luz con oxidación y exposición al costado derecho de fachada, se observa medidor de gas empotrado al costado derecho con reja metálica presenta oxidación parte superior de la fachada Canaleta en lamina plástica con deterioro, se observa tejas de asbesto con deterioro natural.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieta Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Sandra Urrego
Propietario 51'957 271 Btá

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29 DÍA	Abril MES	2025 AÑO	1009-2024		14	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Oliva Jaimes
CC propietario:
Teléfono: 3134859035
Correo electrónico:
Dirección: Calle 132B Bis A #126°-57 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	La Propietaria No permite
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	el ingreso a vivienda.
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[X]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en adoquín con múltiple deterioro, presenta múltiples fisuras, Perforaciones, prolongadas y desprendimiento de material. Se observa hacia el costado norte Sardinel con desprendimiento y vegetación Emergente, dilataciones prolongadas entre, Sardinel y espacio público - Contador de agua en caja y tapa metálica, con deterioro natural con puntos de oxidación - Caja de Inspección con cotaino metálico y tapa en concreto con fisuras y desgaste natural, hacia el Costado Sur occidental Se visualiza poste anclado en la Vía en concreto con multiple deterioro y manchas de pintura. Se observa rampa en concreto y tierra natural sobre el nivel de la Via. Fachada predio de 3 niveles primer y Segundo Nivel en ladrillo pensado presenta multiple deterioro, Con desprendimiento de Material y fisuras en parte Inferior ausencia de material y afectaciones por humedad, muros entre placas en pañete pintura y granito

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Presenta múltiples fisuras con desprendimiento de material y perforaciones. Tercer nivel se observa muro a media altura con columnas en ladrillo pensado presenta deterioro en material en general. Barandas metálicas en ambos costados con deterioro en capa de pintura, puntos de oxidación y desprendimiento de material - Portón puertas y ventanas en estructura metálica con deterioro en capa de pintura puntos de oxidación - Cuenta con vidrios lisos y martillados con desgaste natural y manchas de pintura - Cubierta hacia costado sur en PVC con múltiple deterioro hacia costado norte teja de asbesto con sercha metálica con múltiple oxidación Candeleta metálica con bajante metálica interna se observan cámaras de vigilancia ancladas al Segundo Nivel y al poste costado norte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) 17216254
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
FECHA 25 (DÍA) Abril (MES) 2025 (AÑO)			CONTRATO OBRA 1009-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No 15
					APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ana Cecilia Robayo
CC propietario	51737508
Teléfono	3124333403
Correo electrónico	
Dirección	Cl 132B BIS A #72D-60
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	El propietario solo
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	permitio el ingreso al
3. Energía	[X]	[ ]	primer nivel para realización
4. Teléfonos	[ ]	[X]	del registro fílmico
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI	[X]	NO	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos				
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje				
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto con múltiple deterioro con fisuras prolongadas, sardinel con musgo y multiple deterioro en general - caja de inspección en concreto - contador del agua en rejilla y tapa plástica con multiple deterioro - rampa vehicular en concreto con deterioro natural - poste empotrado en concreto por costado Sur oriental - **Fachada**, predio de dos niveles con muros en ladrillo prensado con multiple deterioro y manchas de pintura y afectaciones de humedad - vanos en el segundo nivel, no se observa cubierta - contadores empotrados con desgaste en la pintura con puntos de oxidación - entre placa en concreto con perforaciones y desprendimiento de material, fisuras prolongadas con humedad - Porton, Puerta y Ventana

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en estructura metálica con deterioro en capa de pintura, se observan multiples puntos de oxidación, cuenta con vidrios martillados con deterioro en general y manchas de pintura

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma) Ana Cecilia Robayo
(Nombre)
Propietario 51737508 Bta

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
26 (DD)	Abril (MM)	2025 (AA)	1009-2024		16	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Analucia Baquero
CC propietario	41492053
Teléfono	3008257978
Correo electrónico	
Dirección	Cl 132 B Bis A # 126 0 - 51
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	La propietaria informa
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	no permitir el ingreso para
3. Energía	[X]	[ ]	el registro fílmico de la
4. Teléfonos	[ ]	[X]	vivienda.
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [X]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto con múltiple deterioro, Presenta Perforaciones, Pérdida de material fisuras Prolongadas y múltiples nacimientos de vegetación - caja de inspección enchapada - contador del agua en cajilla con tapa metalica con múltiple deterioro y puntos de oxidación poste por costado sur occidental en concreto con múltiple deterioro y manchas de pintura, inclinación por costado occidental - **Fachada**, Predio de tres niveles con muros en ladrillo prensado con múltiple deterioro con manchas de pintura y concreto, perdida de material y perforaciones - tercer nivel con columnas en ladrillo prensado con deterioro y afectaciones por humedad - teja metálica con desgaste en capa de pintura con múltiples puntos de oxidación y desprendimiento de material - cubierta en teja

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

metálica con múltiple deterioro y se observa clara baya con teja plástica - canaleta metálica con oxidación y tubo Puc saliente por la entre Plana del segundo nivel - entre plara en concreto y pintura con multiple deterioro con desprendimiento de material, Fisuras Prolongadas - Contadores empotrados a la fachada por costado noroccidental en cajilla con reja metalica con desgaste en capa de Pintura y con puntos de oxidación - Puertas y Ventanas en estructura metalica con multiple deterioro y puntos de oxidación en general y cuenta con vidrios lisos y martillados con desgaste y manchas de pintura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Juliana Ojeda
(Nombre)


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana G.
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma) Ana Rubiela Baquero
(Nombre) Ana Lucía Baquero
Propietario 41492053

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
FECHA 26 Abril 2025		CONTRATO OBRA 1009-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No 17	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Amanda Molina
CC propietario: 35504123
Teléfono: 3058253826
Correo electrónico:
Dirección: Cl 132 B Bis A # 126 D - 44 No. de pisos:
Long. del frente (mts): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Propietario permite
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	ingreso al primer nivel
3. Energía	[X]	[ ]	para el registro fílmico
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: SE evidencia en concreto, presenta múltiples fisuras, pérdida de material, nacimiento de vegetación, presencia de humedad, contador de agua en tapa metálica con desgaste natural, caja de inspección con tapa en enchape cerámico con fisuras, contorno metálico con puntos de oxidación, al costado nor oriental se encuentra anclado al soldingel el poste se evidencia desgaste de material en concreto con manchas de pintura soldingel con ausencia de material y humedad - Primer nivel: Puerta peatonal en estructura metálica, con puntos de oxidación desgaste natural en capa de pintura, vidrios martillados ventanal en estructura metálica con puntos de oxidación desgaste de pintura vidrios rotos, postes en estructura metálica, vidrios martillados, contador del gas empotrado a la fachada con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Teja metálica, presenta oxidación, desgaste natural de pintura, contador de luz sobre puesto a la fachada con puntos de oxidación y desgaste de pintura, muro empañetado, con múltiples fisuras, columnas con pérdida de material y múltiples fisuras. Segundo nivel: entrepisos con humedad en general, pérdida de material y multiples fisuras, muro en mampostería confinada, con bloque a la vista, se evidencia pérdida de material, múltiples perforaciones, ventanales en estructura metálicas, puntos de oxidación y vidrios lisos. Tercer nivel entrepiso con desgaste natural, múltiples fisuras y humedad en general, muro a media altura en mampostería confinada con bloque a la vista, con ausencia de material, perforaciones cubierta en estructura metalica, tejas en asbesto, canaleta metálicas con puntos de oxidación, a los costados se evidencia tubería en PVC Terraza.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista


(Firma) Amanda Molina Molina
(Nombre) Amanda Molina Molina
Propietario 35 504 123 Btá

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
25 DD	Abril MM	2025 AA	1009-2024		18	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Vicky de la cz Rodriguez
CC propietario	1019041618
Teléfono	317 496 7331
Correo electrónico	delacozcachina@gmail.com
Dirección	Cl 132 B Bis A # 126 B 45 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts)	Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		El propietario permitió el ingreso al predio para realización del registro fílmico
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI [ ]	NO	X
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*		Cuantos			
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garfaje			
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público en concreto con nacimiento de Vegetación multiples fisuras perdidas de material y humedad en el costado Oriental Cuenta con caja de inspección con bordes metalicos y tapa en concreto con multiples fisuras, desgate de material se observa medidor de agua con tapa metálica con desgaste natural Fachada primer nivel con multiples fisuras perdida de material en la parte inferior perdida de pintura, con perforaciones en el costado Occidental cuenta con medidor de gas empotrado a la pared con puntos de oxidación desgaste de pintura metálico con rejillas en el costado oriental se encuentra expuesto al medidor de la luz, puertas y ventana con vidrios martillados y lisos en material metálico desgaste de pintura puntos de oxidación pérdida de pintura con manchas mixo entre placa en concreto, pañete y pintura leves fisuras y perforaciones. Segundo Nivel en pañete con pintura

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Múltiples fisuras Perforaciones desgaste de material con perforaciones afectaciones en pintura por humedad-Ventanas metálicas con puntos de oxidación, desgaste en pintura desprendimiento de material. Vidrios lisos en la ventana del costado oriental en la parte inferior cuenta con fisura- entre placa Segundo nivel con afectaciones por humedad y musgo con múltiples fisuras - antena Sobre puesta Sobre placa

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Liliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Vicky Carolina De la Hoz
(Nombre) Vicky Carolina De la Hoz
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD				
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
25 DD	Abril MM	2025 AA	1009-2024		19	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Magdalena Mayorga
CC propietario	41.603.257
Teléfono	3124412687
Correo electrónico	
Dirección	TV 126D # 132BBISA-39
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	El propietario permitió el
2. Alcantarillado	☑	☐	ingreso al predio para
3. Energía	☑	☐	realización del registro
4. Teléfonos	☒	☐	fílmico
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Por costado norte tv 126D en concreto con múltiple deterioro, Presenta fisuras Prolongadas con desprendimiento de material, nacimientos de vegetación - contador del agua por costado oriental en cajilla con tapa metálica con puntos de oxidación y en su contorno con vegetación emergente - bolardo en concreto empotrado por costado oriental en parte central con desprendimiento de material y fisuras en su base - **Fachada** por TV 126D - primer y segundo nivel en ladrillo prensado con multiple deterioro con manchas y perforaciones y múltiples fisuras con perdida de material - muro entre placa en concreto con multiple deterioro con desprendimiento de material y perforaciones fisuras y afectaciones por humedad con abombamiento de pintura - tercer nivel con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

muro a media altura con ladrillo prensado y freguelados con múltiple deterioro y afectaciones de humedad con abombamiento y loma - Puertas y ventanas primer nivel en estructura metálica con múltiple en capa de Pintura con puntos de oxidación y perdida de material cuenta con vidrios martillados y lisos con manchas de pintura - Ventanas Segundo Nivel en estructura metálica con oxidación y vidrios lisos - fractura en vidrio costado sur Parte inferior - **Espacio Público** Por cl 132 B BIS A en concreto con multiple deterioro con fisuras, nacimientos de vegetación y desprendimiento de material - caja de inspección con tapa de concreto con perdida de material - **Fachada** Por cl 132 B BIS A, Prime y Segundo nivel en ladrillo prensado con múltiples manchas de pintura con deterioro afectaciones de humedad con loma - entre Placa en poñete y Pintura con desprendimiento de material - en tercer nivel multiple deterioro con humedad y desprendimiento de material y abombamiento y fisuras prolongadas con loma - tercer nivel muro a media altura en ladrillo prensado con fregueldos, presenta múltiple deterioro con humedad y loma - contadores empotrados en cajilla y reja metálica con deterioro en capa de Pintura - Puerta y ventana en estructura metálica con múltiple deterioro en capa de Pintura y puntos de oxidación y vidrios lisos y martillados - ventana central en parte inferior, costado sur presenta fractura - se observa en tercer nivel cubierta en teja metálica con múltiple deterioro con Perforaciones y múltiple oxidación en su totalidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) María Magdalena Mayorga
Propietario 41603257

FORMATO ACTA DE VECINDAD				
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29 DD	Abril MM	2025 AA	1009-2024		20.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Diego fernando Cardona
CC propietario	—
Teléfono	—
Correo electrónico	—
Dirección	Tv 126D # 132 bis A-21
No. de pisos	2.
Long. del frente (mts)	
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	El propietario permitió el ingreso al predio para realización del registro fílmico
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energia	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: Por la Tv 126D en concreto con multiples deterioro, presenta fisuras prolongadas con desprendimiento de material nacimientos de vegetación, caja de inspección en contorno metalica y y tapa en concreto, contador de agua en casilla metalica con hundimiento y puntos de oxidación rampa vehicular en concreto con fisuras prolongadas y desprendimiento de material, nacimientos de vegetación Fachada: Primer y segundo nivel en ladrillo prensado con multiple deterioro en capa de pintura con afectaciones de humedad. con lama se observa fisuras prolongadas verticales en antepecho de segundo nivel con humedad y lama, cubierta en teja de asbesto con multiple deterioro y humedad lama. Puertas metalicas con puntos de oxidación, ventanas estructura metalica y vidrios lisos y martillados, contadores empotrados con casillas y reja metalica con deterioro.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD		
10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

puntos de oxidación, marquesina en teja de asbesto y soporte metálico con oxidación Espacio público por la cl 132 B BIS A en concreto con múltiple deterioro, fisuras, prolongadas, desprendimiento de material, nacimientos de vegetación, humedad, poste en concreto con múltiple deterioro, humedad, manchas, de pintura, Fachada por la cl 132 B BIS A: primer nivel en ladrillo prensado con múltiple deterioro, afectaciones por humedad, con musgo, fisuras prolongadas, en parte inferior ventanas en estructura metálica con deterioro en capa de pintura, puntos de oxidación, vidrios lisos con manchas de pintura, Segundo nivel en ladrillo prensado con múltiple deterioro, con desprendimiento de material, Perforaciones, y fisuras prolongadas, humedad, humedad, en la entre placas, ventanas en estructura metálica con deterioro en capa de pintura, puntos de oxidación, vidrios lisos, bajante de aguas lluvias sobresaliendo del segundo nivel con exposición se observa desprendimiento de material en parte inferior con lama y humedad, en su contorno, cubierta en teja de asbesto y plástica con afectaciones por humedad, antena de internet empotrada a cubierta del segundo nivel, cámara de seguridad, anclada al segundo nivel en costado norte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Liliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) DIEGO FERNANDO CARDONA V.
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD				
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29 DD	Abril MM	2025 AA	1009-2024		21	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Claudina Vargas
CC propietario	41756010
Teléfono	3160536187
Correo electrónico	
Dirección	TV 126 D # 132B - 28
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☒	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto con múltiple deterioro con fisuras prolongadas con desprendimiento de material y nacimientos de vegetación con musgo en general - se observa ausencia de sardinel por costado nororiental - caja de inspección con contorno metálico y tapa de concreto con múltiple deterioro y desprendimiento de material - contador del agua en cajilla con tapa metalica - poste empotrado al anden por costado nororiental en concreto con perforaciones y perdida de material - **Fachada:** muros en pañete con múltiples perforaciones, deterioro y perdida de material, humedad en parte inferior con lama, parte superior con multiples fisuras prolongadas y desprendimiento de material - Porton, puerta y ventana en estructura meta-

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

lica con múltiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos y martillados con manchas de pintura - contador de la luz empotrado por costado oriental en cajilla con tapa metálica con desgaste en su pintura y puntos de oxidación - canaleta metálica con múltiple deterioro en su pintura y puntos de oxidación en su totalidad - bajante en PVC con múltiple deterioro en general.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Liliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Claudina Vargas
(Nombre) Claudina Vargas
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No		
28	Abril	2025	1009-2024		22	APERTURA [X] CIERRE [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sebastian Amaya
CC propietario	1000465506
Teléfono	3178867647
Correo electrónico	
Dirección	TV 126D # 132B - 34
Long. del frente (mts)	
No. de pisos	5
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	El propietario permite el
2. Alcantarillado	☑	☐	ingreso al primer nivel.
3. Energía	☑	☐	Unicamente para registro
4. Teléfonos	☐	☐	Filmico
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: en concreto con enchape, Presenta multiple deterioro en su totalidad con ausencia de baldosas por costado nororiental, nacimientos de vegetación y multiples Fracturas en su sardinel - contador del agua por costado nororiental en rejilla y tapa metalica con múltiple deterioro con puntos de oxidación - postes empotrados por costado suroriental en concreto con múltiple deterioro y manchas de pintura, Presenta inclinación por costado Sur - caja de inspección con contador no metálico y tapa en concreto con enchape y multiple desprendimiento de material y nacimientos de vegetación - **Fachada** Predio de cinco niveles, primer nivel con muros en peñete y pintura, Presenta multiple deterioro en capa de pintura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con desprendimiento de material y fisuras en parte inferior y antepechos con fisuras escalonadas, Porton puerta y ventana estructura metálica con múltiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y desprendimiento de material, vidrios lisos, tipo espejo contador de gas empotrado en cajilla con tapa metálica con puntos de oxidación Segundo y tercer nivel en panele presenta múltiple deterioro con fisuras en general con desprendimiento de material, fisuras prolongadas en los antepechos, ventanas en estructura metálica con desgaste en capa de pintura y puntos de oxidación, cuarto nivel con muros en manposteria con bloque a la vista, presenta pedida de material y perforaciones, Ventanas con estructura metálica con deterioro en capa de pintura, puntos de oxidación, vidrios lisos; Quinto nivel muros a media altura en manposteria con bloque a la vista y perforaciones, pedida de material, cubierta en teja metálica con pora visibilidad, canaleta metálica con soporte, deterioro puntos de oxidación, bajante en PVC internos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Liliana Ojeda


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Juan Amaya
(Nombre) Juan Sebastian Amaya M.
Propietario 1000465506

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
FECHA: 29 (DD) Abril (MM) 2025. (AA)	CONTRATO OBRA 1009-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No 23	APERTURA [X] CIERRE [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario

CC propietario

Teléfono

Correo electrónico

Dirección: TV 1260 # 132B - 38 — No. de pisos: 4.

Long. del frente (mts) — Estrato: 2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Se visita el predio los días
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	24, 25, 26, 28, 29 y 30 de abril
3. Energía	[x]	[ ]	y no se obtuvo respuesta de
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	los residentes.
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: En concreto con multiple deterioro, Presenta perforaciones, desprendimiento de Material desnivel, fisuras Prolongadas, nacimientos de Vegetación, contadores de agua en caylla y Plastica con deterioro Multiple, Sur costado Nororiental caja de inspección en contorno metálico y tapa en concreto, con múltiple deterioro, desprendimiento del material, bolardos metálicos anclados presenta múltiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación.

Fachada: Se observa 5 niveles con muros en pañete y pintura con, múltiples fisuras, deterioro, desprendimiento, ventanas y puertas, estructura metálica con oxidación. y vidrios fijos.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Abril de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Liliana Ojeda
Profesional social - Contratista

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

SAN CARLOS DE SUBA

11002026

Bogotá, 18 de junio de 2025

Señores
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Atn. Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante legal
consorciosubavialvr.1009@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N°1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Remisión actas de vecindad frente de obra San Carlos CIV 11002026

Respetada Ingeniera Larrarte:

Por medio de la presente, el CONSORCIO SUBA TH 003 quien funge en calidad de interventoría al contrato de obra 1009-2024-LP (119226), se permite remitir las actas de vecindad referidas en el asunto, revisadas y aprobadas por esta interventoría.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo. 28 folios

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Paula J. Ojeda A.
Revisó: Edison Ricardo Duarte
Aprobó: Edison Ricardo Duarte

BARRIO	SAN CARLOS DE SUBA
CIV	11002026
DIRECCION TRAMO	KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143A
LIDER CONTACTO (JAC):	ADMINISTRADORES CESAR CORTES - JOSE VICENTE DÍAZ
TELEFONO	3108678751 - 3138703189

CONSORCIO SUBA VIAL VR

BOGOTÁ

ITEM	DIRECCION	Uso			Fecha	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Institucional		
1	CALLE 144 # 136A - 09		X		29/05/2025	PORTERIA Y CERRAMIENTO SUBA RESERVADO
2	CALLE 144 # 136A - 09		X		29/05/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 1 SUBA RESERVADO
3	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/05/2025	ZONAS COMUNES SUBA RESERVADO
4	CALLE 144 # 136A - 09		X		29/05/2025	SALONES SOCIALES SUBA RESERVADO
5	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/05/2025	FACHADA TORRE 1 SUBA RESERVADO
6	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/05/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 1 SUBA RESERVADO
7	CALLE 144 # 136A - 09		X		28/05/2025	FACHADA TORRE 2 SUBA RESERVADO
8	CALLE 144 # 136A - 09		X		28/05/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 3 SUBA RESERVADO
9	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/05/2025	FACHADA TORRE 3 SUBA RESERVADO
10	CALLE 144 # 136A - 09		X		28/05/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 4 SUBA RESERVADO
11	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/05/2025	FACHADA TORRE 4 SUBA RESERVADO
12	CALLE 144 # 136A - 09		X		28/05/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 5 SUBA RESERVADO
13	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/05/2025	FACHADA TORRE 5 SUBA RESERVADO
14	CALLE 144 # 136A - 09		X		28/05/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 6 SUBA RESERVADO
15	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/05/2025	FACHADA TORRE 6 SUBA RESERVADO
16	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	PUNTOS FIJOS BLOQUE 5 PARQUES DEL CAMPO
17	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	FACHADA BLOQUE 5 PARQUES DEL CAMPO
18	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	PUNTOS FIJOS BLOQUE 6 PARQUES DEL CAMPO
19	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	FACHADA BLOQUE 6 PARQUES DEL CAMPO
20	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	PUNTOS FIJOS BLOQUE 7 PARQUES DEL CAMPO
21	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	FACHADA BLOQUE 7 PARQUES DEL CAMPO
22	Calle 143A # 130-00		X		28/05/2025	PUNTOS FIJOS BLOQUE 8 PARQUES DEL CAMPO
23	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	FACHADA BLOQUE 8 PARQUES DEL CAMPO
24	Calle 143A # 130-00		X		2905/2026	FACHADA BLOQUE 9 PARQUES DEL CAMPO
25	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	FACHADA BLOQUE 10 PARQUES DEL CAMPO
26	Calle 143A # 130-00		X		29/05/2025	FACHADA BLOQUE 23 PARQUES DEL CAMPO
27	Kr 136 A # 143 - 75	X	X		4/06/2025	AFERENTE

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
29	mayo	2025	1009-2024		1	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	Subareservados@gmail.com
Dirección	Calle 144 # 136 A - 09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	Cerramiento y Portería.
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Portería y Cerramiento perimetral - Cabina de portería en ladrillo prensado con deterioro natural - Ventanas y puertas en estructura metálica con desgaste en su pintura, cuenta con vidrios lisos tipo espejo con manchas de pintura - cubierta en placa de concreto con deterioro y fisuras pleichegadas con afectaciones de humedad con perdida de material - cambias de seguridad sobrepuestas a la parte inferior de la placa - Suelo en concreto con multiples fisuras con nacimientos de vegetación y tierra en su totalidad - Cerramiento perimetral en general cuenta en parte inferior en muro de ladrillo prensado con multiple

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

deterioro con desprendimiento de material, presenta multiple vegetación emergente en general, afectaciones por humedad, con toma - parte superior cuenta con reja metalica con multiple deterioro en la capa de pintura con puntos de oxidación hacia la parte inferior poseen, con deterioro en capa de pintura, se observa desplome en la puerta de acceso vehicular hacia el costado nor oriental parte superior de la reja cuenta con soportes metalicos anclados con cables de electricidad con puntos de oxidación - se observa en el cerramiento en la parte inferior bloques sueltos con riesgo de caida en el giro por el costado nor oriental aferente a la zona de intervención

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nardy Alexandra Gamboa
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES C.
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				VERSIÓN 1
FECHA 29 Mayo 2025			CONTRATO OBRA 1009-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No 2
APERTURA [X] CIERRE [ ]					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	3108678751
Correo electrónico	Subareservados@gmail.com
Dirección	Calle 144 # 136A - 09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Punto fijo bloque # 1
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Punto Fijo bloque 7 - puerta de acceso principal en estructura metalica, presenta múltiple deterioro en capa de pintura con ausencia de pintura y multiples puntos de oxidación vidriería lisa con manchas de pintura - primer nivel cuenta con muros al costado oriental en ladrillo prensado con multiple deterioro - para el costado occidental pañetados y pintados con terminación en graniplast, presenta desgaste en general - piso enchapado con deterioro - techo en cavaplast - contadores de luz empotrados al muro costado norte en caseta con tapas metalicas y vidrios lisos - Puertas de acceso a los apartamentos en estructura metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación - parte superior

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con vidrios lisos y manchados con manchas de pintura - barandas en su totalidad del primer al sexto nivel en estructura metálica con múltiple deterioro en capa de pintura con desprendimiento de la misma - contadores del piso 6 al piso 1 y ubicados en muro costado occidental con cerramiento en ladrillo prensado con multiple deterioro con manchas de pintura y perforaciones con perdida de material; cuenta con cajilla y tapa en estructura metalica con múltiple deterioro en capa de pintura con oxidación en la parte interna de las cajillas múltiple corrosión en la parte inferior - muros del segundo al sexto nivel, peñetados y pintados con multiple deterioro en general con fisuras prolongados en la parte superior de las puertas de acceso a los Aptos con desprendimiento de material - pisos enchapados con deterioro en general techos en cairaplast con deterioro en su pintura en los niveles del primero al quinto el sexto nivel cuenta con cobierta en lamina de drywall con claraboyas en estructura de aluminio con acrilicos con multiple deterioro - se observa fisura prolongada en el techo por el costado nor occidental - escaleras en general del primer al sexto nivel en tableta con multiple deterioro con perdida de material en sus filos, contrapasos en peñete con pintura, presenta múltiple deterioro con desprendimiento de material multiples fisuras en general - bombas de luz sobrepuestas en muros costado norte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Maira Combita	(Nombre)	Julianal Ojeda	(Nombre)	Ricardo Duarte
	Profesional Técnico - Contratista				Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	CESAR A CORTES C.		
	Profesional social - Contratista		Propietario CC 79.998675		

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
20	mayo	2025	1009-2024		3	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (administrador)
CC propietario	79998675
Teléfono	3108678751
Correo electrónico	Suba.reservados@6mail.com
Dirección	Cl 144 # 136A - 09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Zonas Comunes
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energia	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Zonas comunes de la torre 6 a la torre 1 - cuenta con sendero peatonal en concreto se observan multiples fisuras en general, presenta perforaciones con perdida de material, nacimientos de vegetación, lama y presenta desnivel al costado oriental - Cajas de Inspección de aguas negras con contorno en estructura metalica con multiples puntas de oxidación y tapa de concreto con pintura presenta deterioro en su pintura con perforaciones y perdida de material, nacimientos de vegetación en su contorno - Zona Verde por costado oriental, con vegetación emergente en general con individuos arboreos se visualizan cajas de inspección de cableado electrico con tapa de concreto y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

contorno metalica con oxidación - Soportes para faros de luz en concreto con granito con deterioro, humedad, y perdida de material y desgaste en su pintura Canaleta perimetral en concreto, presenta múltiple deterioro en general con fisuras prolongadas y perdida de material, puntos de desagüe en tubos Pvc salientes de los puntos fijos - Sumideros por costado norte y sur en concreto con malla romboidal - tapa de valvula de gas en la zona verde por el costado norte en contorno de concreto con tapa metalica con oxidación y deterioro en capa de pintura - Zona verde por costado occidental con cerramiento con arbustos y individuos arboreos - cajas de inspección de aguas lluvias Por cada bloque con contorno metalico con tapas de concreto con desgaste en su pintura, con nacimientos de vegetación y se observan cajas de registro de agua Potable con tapa de concreto con deterioro en capa de pintura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Gonbatá
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Liliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES C.
Propietario CC 79998675 BTA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29	Mayo	2025	1009-2024		4	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8951
Correo electrónico	Subareservados@gmail.com
Dirección	Calle 144 # 136A - 09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Salones Sociales
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa en el sendero peatonal en concreto con fisuras en diferentes puntos y un desnivel, Cerramiento de vegetación en el costado oeste y norte con zonas verdes, caja de inspección con tapa en concreto con contorno metálico presenta desgaste de material y fisuras, primer nivel Columna en concreto con desgaste de pintura, con muros en ladrillo prensado con desgaste de material, en la parte inferior del muro se presencia registro del agua con caja metálica con Oxidación múltiple y desgaste de material este se encuentra empotrado al muro, se observa al costado norte bajante metálica sobre puesta al muro con desgaste de pintura, losa de entrepiso cuenta con tableta degres con granito se presencia con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

fractura diferentes puntos y cámara de aire, placa entre muros con pañete y pintura con fisuras, Segundo nivel muros en ladrillo prensado con pérdida de material, ventanal en estructura de aluminio con vidrios lisos y rejilla de ventilación con desgaste de material, placa entre muros con desgaste de pintura, tercer nivel muros en ladrillo prensado con pérdida de mortero, ventanal en estructura de aluminio con rejilla de ventilación con desgaste de material vidrios lisos, placa entre muros con pintura se encuentra empotrada canaleta metálica con oxidación múltiple y perdida de pintura. Punto fijo primer nivel se observa muro en ladrillo prensado, puertas metalicas con desgaste de pintura, contador de la luz con cajilla metálica con oxidación empotrado al muro, tacos de la luz con tapa metálica, puerta en estructura metálica con desgaste de pintura, Columnas en concreto desgaste de material y vigas con pañete y pintura con desgaste de material, escaleras cerámica con pérdida de material, muros con ladrillo prensado de las escaleras con pérdida de material múltiple, cielo raso de escaleras con pañete y pintura, liso; Segundo nivel piso cerámico con desgaste de material, muros con pañete y pintura con perdida de material y desgaste de pintura, perforaciones y humedad, ventanal en estructura de aluminio con vidrios lisos, la perfilaria de aluminio con vidrios lisos, drywall con perforaciones con desgaste de pintura, escaleras cerámicos con desgaste de material, muro en ladrillo prensado con perdida de material, tercer nivel piso cerámico con con perdida de material, muros con pañete y pintura humedad en la parte inferior, ventanal cielo raso liso sueltos, la perfilaria de aluminio presenta desprendimiento parcial respecto al marco del ventanal, cielo raso con perforaciones multiples y desgaste de pintura, liso

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de mayo de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy cómbita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A PORTES P.
Propietario CC 79998675

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
20	Mayo	2025	1009-2024		5	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (administrador)
CC propietario	79998675
Teléfono	3108678751
Correo electrónico	Suba.reservados@gmail.com
Dirección	Calle 144 # 136A - 09.
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	fachada Torre 1
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa fachada en bloque prensado con humedad, manchas, múltiples fisuras, pérdida de material, medidores de gas con rejilla y reja metalica presentan oxidación, corrosión, deterioro, desprendimiento de material, ductos de ventilación en plástica con deterioro, manchas, pérdida de material, se observa tubos galvanizados con manchas, se evidencia puertas peatonal en estructura metálica con puntos de oxidación, pérdida en capa de pintura manchas, vidrios lisos y matillados, muros en camaplast con múltiples fisuras, humedad, pérdida de material, ventanas en estructura metalica presentan oxidación, corrosión, deterioro, se evidencia vidrios fracturados en 1° nivel ventana costado derecho, 6° nivel apto 603 ventana costado derecho vidrio fracturado, se observa en centro de fachadas bajantes de aguas lluvias metálicas

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Presentan perdida en capa de pintura, puntos de oxidación, parte superior se evidencia
tarateta metálica con deterioro, manchas, oxidación. se evidencia en muro entre placa de
segundo nivel lampará de alumbrado, con manchas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Ocrte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES C.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28	mayo	2025	1009-2024		6	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	subaresenadodos@gmail.com
Dirección	Calle 144 #136A -09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Punto Fijo Torre 2
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Punto Fijo bloque 2 - puerta de acceso principal en estructura metalica, presenta multiple deterioro en capa de pintura con ausencia de pintura y multiples puntos de oxidación - vidriería llega con manchas de pintura - primer nivel cuenta con muros al costado oriental en ladrillo prensado con multiple deterioro - por el costado occidental pañetados y pintados con terminación en granoplast presenta desgaste en general - piso enchapado con deterioro - techo en carraplast - contadores de luz empotrados al muro costado norte en cajilla con tapas metalicas y vidrios lisos - puertas de acceso al

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

bs apartamentos en estructura metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación - parte superior con vidrios rotos y martillados - barandales en su totalidad en estructura metalica con multiple desgaste en su pintura con desprendimiento de sus bases en el quinto nivel - tanques del agua de los 6 niveles empotrados por el muro occidental con coraza de ladrillo prensado con estructura metalica, presenta multiple deterioro en general con desprendimiento de material y corrosión en su totalidad en la parte interna - muros del 2 al 6 nivel peñetados y pintados con multiple deterioro con perforaciones y fisuras en parte interior - techos en terminación de Cartaplast con deterioro en la capa de pintura - pisos enchapados con desgaste en general - techo del sexto nivel en lamina de drywalls con clara boya en estructura de aluminio con acrilicos con desgaste en general, presenta fisura prolongada por el costado nor occidental con desprendimiento de material - escaleras con enchape en la parte del paso y los contrapasos peñetados con multiples fisuras con desprendimiento de material - bombas de luz sobrepuestas en los muros por el costado norte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Maidy Combita	(Nombre)	Juliana Ojeda	(Nombre)	Ricardo Duarte
	Profesional Técnico - Contratista				Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	CESAR D CORTES C.		
	Profesional social - Contratista		Propietario		

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
20	Mayo	2025	1009-2024			APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortes (administrador)
CC propietario	79998675
Teléfono	3108678751
Correo electrónico	suba.reservados@gmail.com
Dirección	Calle 144 #136A-09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa fachada en bloque prensado con humedad, múltiples manchas, fisuras, perdida de material - medidores de gas con caseta y reja metálicas, presenta oxidación, corrosión, deterioro y desprendimiento de material - ductos de ventilación en plástico con deterioro y perdida de material, se observan tubos galvanizados con manchas - Puestos pentagonales en estructura metálica con puntos de oxidación, pérdida en capa de pintura, manchas, vidrios lisos y martillados - muros en cuarcipost con múltiples fisuras, humedad, perdida de material - ventanas en estructura metálica presenta oxidación, corrosión y deterioro, se evidencia vidrio fracturado en 3er nivel costado izquierdo parte interior - se observa en centro de fachada

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN
10		1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

bajantes de aguas lluvias en estructura metálicas las cuales presentan pérdida de material en capa de Pintura, puntos de oxidación, Rejas superiores se observa cancelería en estructura metálicas con deterioro, manchas, y oxidación, En muro de 2do nivel se observa lampara de alumbrado con manchas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de MAYO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julieth Ojeda.

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) x
(Nombre) x CESAR AUGUSTO CORTES CORTES
Propietario x ADMINISTRADOR.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28	mayo	2025	1009-2024		8	APERTURA ☒ CIERRE ☐
DD	MM	AA				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	Subareservados@gmail.com
Dirección	Calle 144 # 136A - 09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Punto fijo Torre 3
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☑	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Punto Fijo Torre 3 - Puerta de acceso principal en estructura metalica, presenta multiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios rotos - Ventaneria en estructura metalica con puntos de oxidación y en la parte superior con desprendimiento de pintura - Presenta ausencia de vidrios - primer nivel se observan muros por el costado oriental en ladrillo prensado con multiples puntos de desgaste en general con perdida de material - por el costado oriental muros peñetados y pintado con terminacion en granoplast presenta deterioro en general con desprendimiento - pisos enchapados con desgaste

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

techos en Carraplast con desgaste - contadores de de la luz empotrados al muro costado norte con aguilla y tapa en estructura metalica con vidrios llaos - puerta de los aptos del primer al sexto nivel en estructura metalica con desgaste en su pintura con puntos de oxidación y perdida de material y cuenta con vidrios llaos y martillados en la parte superior - barandales en estructura metalica con multiple desgaste en su capa de pintura, presenta desprendimiento de sus bases con movimiento - escaleras con enchape en pasos con desprendimiento de material contrapasos en concreto con fisuras prolongadas con perdida de material - contadores del agua empotrados en muro costado norte con base de ladrillo prensado con aguilla y tapa metalica, presenta multiple desgaste en su pintura con puntos de oxidación y corrosión en la parte interna - muros del segundo al sexto nivel señalados y pintados con multiple deterioro con perforaciones y perdida de pintura en la parte interna - techos en terminacion de carraplast con deterioro en capa de pintura - pisos enchapados con desgaste en general - techo del sexto nivel en lamina de drywall con claraboyas en estructura de aluminio con vidrios dobles con desgaste en general - se observa fisura prolongada por el costado nor occidental con desprendimiento de material - bombas de luz sobre puestas en los muros costado norte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Maid Cambita	(Nombre)	Juliana Ojeda	(Nombre)	Ricardo Duarte
	Profesional Técnico - Contratista				Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	CESAR A CORTES C		
	Profesional social - Contratista		Propietario		

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
20	Mayo	2025	1009-2024		9	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (administrador)
CC propietario	79998675
Teléfono	3108678751
Correo electrónico	Suba.reservadodos@gmail.com
Dirección	Calle 144 # 136A - 09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	fachada Torre 3
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se observa fachada en bloque Prensado con humedad, manchas, múltiples fisuras, perdida de material, medidores de gas con caseta y reja metálica presentan oxidación, corrosión, deterioro, desprendimiento de material, ductos de ventilación en plástico con deterioro, Manchas, perdida de material. Se observa tubos galvanizados, con manchas, puertas peatonales en estructura metálica con puntos de oxidación, Perdida de capa de pintura, manchas, vidrios lisos, y martillados, muros en canoplust con multiples fisuras, humedad, Perdida de material. Ventanas en estructura metálica presentan oxidación, corrosión, deterioro. Se evidencia en 5° nivel vidrio fracturado con ausencia en ventana de cocina, Se observa en centro de fachada bajantes de aguas lluvias en estructura metálica, las cuales presentan perdida de material en capa de pintura.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

puntos de oxidación, parte superior se evidencia canaleta en estructura metálica con deterioro manchas, oxidación, en muro de 2° nivel se observa lamparó de alumbrado con manchas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 dias del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES C.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28	Mayo	2025.	1009-2024		10	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	Subareservado dos @ gmail.com
Dirección	Cl 194 #136A-09 — No. de pisos:
Long. del frente (mts)	Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	Punto Fijo Torre 4
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Pulmes nivel: Puesta en estructura metálicas con vidrios lisos presenta desgaste en capa de pintura, muros en ladrillo pegado cuenta con contadores de luz en cajilla metálicas o vidrios lisos presentas puntos de oxidación, extintor en estructura metálicas, contadores de agua en cajillas metálicas presenta colisión en la parte inferior 2do nivel: muros en perfecto con pinturas, deterioro en escaleras y barandas en estructura metálicas - cajilla de contadores presenta desprendimiento 3er nivel: Escaleras - barandales con desgaste en capa de pintura muros en bareto con pintura presentan desgaste en capa de pintura 4to Piso: desgaste natural en muros - Escaleras, tubería con desprendimiento, contador del agua en cajillas metálicas parte

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

interna inferior con corrosión - 5to nivel: Deposito natural en muros y baranda(s) en estructura metalica, contacto de agua con corrosión en la parte interna interior 6to nivel: Grieta Prolongada en el techo de drywall, multiples fisuras en muros de Pañete con Pintura texturizado, contacto en cenilla metalica en la parte interna interior presenta oxidación, escalera con fisuras en baldosas

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 dias del mes de Mayo de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Haidy Yulyadi Cambita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) - LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES C
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
20	Mayo	2025	1009-2024		11	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79998675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	Suba.reservado dos @ gmail. com
Dirección	Calle 144 #136A -09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	fachada Torre 4
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa fachada en bloque prensado con humedad, manchas, múltiples fisuras, perdida de material, medidores de gas con caseta y reja metálica presenta oxidación, corrosión, deterioro, desprendimiento de material, ductos de ventilación en plástico con deterioro, manchas, perdida de material, se observa tubos galvanizados con manchas, puertas peatonales en estructura metálica con puntos de oxidación, perdida en capa de pintura, manchas, vidrios lisos y martillados muros en cemoplast con múltiples fisuras, humedad, perdida de material, Ventanas en estructura metálica Presenta oxidación, corrosión, deterioro; Se evidencia en 3° y 6° nivel vidrio fracturados, Se observa en centro de fachada bajantes de aguas lluvias en estructura metálica, las cuales presenta perdida de material en capa de pintura puntos de oxidación.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO: (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Parte Superior se evidencia canaleta en estructura metálica con deterioro, manchas, oxidación; Muro de 2° nivel se observa lamparas de alumbrado con manchas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 dias del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Mayra Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES C.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28	mayo	2025	1009-2024		12	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	Subareservados@ymail.com
Dirección	Calle 144 #136A-09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Punto fijo Torre 5
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[ ]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[x]	9 Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Punto Fijo Torre 5 - Puerta de acceso principal en estructura metalica, presenta multiple deterioro en capa de pintura con puntos de oxidación y cuenta con vidrios lisos - Ventaneria en estructura metálica con puntos de oxidacion y parte superior con reja y ausencia de vidrio - primer nivel se observan muros cuenta por el costado oriental en ladrillo pintado con multiple deterioro en general - por el costado occidental muros peñetrados y pintados con terminacion en graniplast presenta deterioro y perdida de material - piso enchapados con deterioro multiple - techos en cafraplast - contadores de

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de luz empotrados al muro costado norte en rejilla con tapa metalica y vidrios lisos - puertas de los Aptos del primer al sexto nivel en estructura metalica con desgaste en su pintura con puntos de oxidación y perdida de material cuenta con vidrios lisos y mautilladas en la parte superior - barandales en estructura metálica con múltiple desgaste en su capa de pintura, presenta desprendimiento de soldees con movimiento - escaleras con pasos enchapados con perdida de material y contrapasos en concreto, presenten multiple deterioro con fisuras prolongadas con desprendimiento de material - contadores del agua del primer al sexto nivel se encuentran en muro costado occidental con base en ladrillo prensado con rejilla y tapa metalica, presenta desgaste de pintura con puntos de oxidación y corrosión en la parte interna - muros del segundo al sexto Pañetados y pintados con multiple deterioro con perforaciones y fisuras en la parte interior - techos en terminación de Cantaplast con deterioro en capa de pintura - pisos enchapados con desgaste en general - techo del sexto nivel en lamina de drywall con clara baja en estructura de aluminio con vidrios acrilicos con deterioro, se observa fisura prolongada por el costado nor occidental con perdida de material. bombas de luz sobrepuestas a los muros costado Norte

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Nardy Yaneth Cantor C.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Profesional social - Contratista

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES C.
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD				
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
20	Mayo	2025	1009-2024		13	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	suba.reservadodos@gmail.com
Dirección	Calle 144 #136A -09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	fachada Torre 5
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se observa fachada en bloque prensado con humedad, manchas, múltiples fisuras, perdida de material, medidores de gas con cajilla y reja metálica presenta oxidación, corrosión, deterioro, desprendimiento de material, ductos de ventilación en plástico con deterioro, manchas, perdida de material, se observa tubos galvanizados con manchas, puertas peatonales en estructura metálica con puntos de oxidación, perdida en capa de pintura, manchas, vidrios lisos y multilados; Muros en carraplast con múltiples fisuras, humedad, perdida de material, ventanas en estructura metálica presentan oxidación, corrosión, deterioro; Se evidencia en centro de fachada bajantes aguas lluvias en estructura metálica los cuales presentan perdida de capa de pintura y puntos de oxidación, parte superior se evidencia canaleta en estructura metálica con deterioro, manchas

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Oxidación; Muro de 2° nivel se observa lámpara de alumbrado con manchas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy cambita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Goda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES C.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28	Mayo	2025	1009-2024		14	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cotes (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	Subareservados@gmail.com
Dirección	Calle 144 #136A-09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Punto fijo Torre 6.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Punto fijo bloque 6 Puerta de acceso principal en estructura metálica, Presenta múltiple deterioro en capa de pintura con ausencia de pintura y multiple puntos de oxidación vidrios lisos, primer nivel muros al costado oriental en ladrillo prensado con perdida de mortero y fracturas en la parte inferior del muro, por el costado occidental muros con pañete y pintura, con terminación en granoplast, presenta desgaste en general, Piso enchapado con deterioro, cielo raso en carraplast, Registro del agua con cajilla metálica con oxidación múltiple empotrado al muro, en ladrillo prensado, Contadores de luz empotrado al muro costado noreste con cajilla metalica y vidrios lisos, puertas de acceso a los apartamentos en

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

estructura metalica con deterioro en capa de pintura con puntos de oxidacion parte superior con vidrios lisos, barandales metalicos del primer al sexto nivel en estructura metalica con multiple deterioro en capa de pintura con desprendimiento del misho, Contadores desde primer al sexto nivel del agua empotrados al muro con contorno en ladrillo prensado con multiple deterioro con manchas de pintura con oxidacion en la parte interna de la canilla multiple deterioro, muros del segundo al sexto nivel con pañete y pintados con multiple deterioro en general cielo raso en rarraplast con deterioro en la pintura, el cielo raso del sexto nivel se visualiza drywall con clara boyas, en estructura de aluminio con acrilico con multiple deterioro, se observan fisuras prolongadas en el cielo raso por el costado nor occidental, los escalones en general del primer al sexto nivel en tableta con multiple deterioro con perdida de material en sus filos, bombas de luz sobre puestas en muros al costado norte

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 dias del mes de Mayo de 2015

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES C
Propietario CC 79998675

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN 1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
20	Mayo	2025	1009-2024		15	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cesar Cortés (Administrador)
CC propietario	79 998 675
Teléfono	310 867 8751
Correo electrónico	suba.reservadodas@gmail.com
Dirección	Calle 144 # 136A -09
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	fachada torre 6
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa fachada en bloque prensado con humedad, manchas, múltiples fisuras, pérdida de material, medidores de gas con rejilla y reja metálica presenta oxidación, corrosión, deterioro, desprendimiento de material, ductos de ventilación en plástico con deterioro, manchas, pérdida de material, se observan tubos galvanizados con manchas, puertas peatonales en estructura metálica con puntos de oxidación, pérdida en capa de pintura, manchas, vidrios lisos y martillados, muros en carapleat con múltiples fisuras, humedad, pérdida de material, ventanas en estructura metálica presentan oxidación, corrosión, deterioro; se evidencia en centro de fachada bajante de aguas lluvias en estructura metálica las cuales presentan pérdida de material en capa de pintura y puntos de oxidación, parte superior de fachada se evidencia canaleta en estructura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

metálica con deterioro, manchas, oxidación; Muro de 2° nivel se observa lámpara de alumbrado con manchas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES C.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30 Mayo 2025	1009-2024		16	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz
CC propietario	93 38 933
Teléfono	313 870 3189
Correo electrónico	Parquesdelcampo@Hotmail.com
Dirección	Cl 193A # 150-00 No. de pisos Pf 3 Bl 5
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Puntos fijos Bloque 5.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

3 nivel: muros en ladrillo Pañetado Presentan desgaste natural, Perforaciones - Por costado Nor occidental con medidores de agua en Cajilla metálicas Presentan desgaste en capas de pinturas - Piso en baldosa con desgaste por uso - Techo en madera, teja de asbesto y teja metálicas - Barandales en estructura metálicas con desgaste en capa de pintura - escaleras en concreto y baldosa, presenta desgaste por uso 2 Nivel: muro en ladrillo pañetado cuenta con exintal en cajilla metálicas falta intelor parte interior del muro cajilla metálicas de contadores de agua Presenta Puntos de oxidación - Balcones en Estructura metálicas → Puntos de oxidación - Escaleras en baldosa y concreto Presentan desgaste por uso - Techo en Puesto con pintura - 1 Nivel: muros en ladrillo pañetado Presenta Perforaciones

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Por el costado sur occidental cuenta con contadores de luz en casillas metálicas - Vidrios rotos Presenta deterioro en capa de Pintura - Techo en Policarbonato con Pintura texturizado - Piso en baldosín - Sur oriental cuenta con casilla de contadores de agua metálicas Presenta Puntos de oxidación - Puerta de ingreso en estructura metálicas con multiples puntos de oxidación y deterioro en capa de Pintura - Fractura de Vidrio en Punto superior

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
ORGANIZACIÓN PARQUES DEL CAMPO ETAPA II NIT. 830.046.590-3
ADMINISTRACIÓN
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana G.
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28	Mayo	2025	1009-2024		17	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz
CC propietario	93388933
Teléfono	3138703189
Correo electrónico	Parquesdelcampo@hotmail.com
Dirección	Cl 193A # 130-00
No. de pisos	Bloque 5
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	fachada bloque 5.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada 1er nivel: se observa Centamiento de aluetos - 2do nivel entre placa en Pañete y Pintura presenta desgaste en capa de pintura - muro en ladrillo prensado se observa desgaste natural - ventanas en estructura metálicas con vidrios Irsos presentan puntos de oxidacion y desgaste en capa de pintura - entre placas en Pañete con Pintura presenta desgaste en capa de pintura 3er nivel muro en ladrillo prensado con desgaste natural Ventanas en estructura metalicas con puntos de oxidacion - Canaleta metalicas presenta desgaste en capa de Pintura - Interseccion de los apartamentos en muro en ladrillo prensado y decorativo en piedra presenta desgaste natural

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN
10		1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en los laterales de todas ubicadas barandas en estructura metálicas con anclajes metalicos, Presentan Puntos de oxidación - luz led en costado oriental

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)

ADMINISTRACION PARQUES DEL CAMPO ETAPA II NIT. 830.046 590-3

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29	Mayo	2025	1009-2024		18	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz
CC propietario	9338933
Teléfono	3138703189
Correo electrónico	Parquesdelcampo@hotmail.com
Dirección	Calle 143A # 130-00
No. de pisos	Bloque 6
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Puntos fijos bloque 6.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Punto Fijo Puerta principal en estructura metálica con marco metálico con dilatación entre muros en toda la puerta, vidrios lisos, primer nivel piso cerámico con desgaste de material, muros en ladrillo prensado con desgaste de material, al costado derecho se visualiza registro del agua con caja metálica empotrada al muro con desgaste de pintura, Contadores de la luz con caja metálica empotrada al muro con desgaste de pintura, Cielo raso texturizado, Puertas metálicas con desgaste de pintura en diferentes puntos, escaleras en concreto con enchape cerámico con cámara de aire en diferentes puntos, muros en ladrillo prensado de las escaleras con desgaste de material, cielo raso de escaleras lisos, Placas entre muros con pañete y pintura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con pérdida de pintura y desgaste de material segundo nivel muros en ladrillo prensado con pérdida de mortero; se visualiza registro del agua con caja metálica empotrada al muro con pérdida de pintura y puntos de oxidación, caja metálica de extintor sobre puesto al muro con pérdida de capa de pintura, piso cerámico con pérdida de material escaleras con enchape cerámico presenta cámara de aire, muros en ladrillo prensado de escaleras; tercer nivel piso con enchape cerámico con desgaste de material muros en ladrillo prensado con pérdida de material y desgaste de mortero registro del agua con caja metálica con desgaste en capa de pintura y puntos de oxidación, del primer al tercer nivel se presencia Barandales con desgaste múltiple de pintura; cielo raso en lamina de madera, Cubierta con tejas en asbesto y plástico, con claraboya con desgaste de material, segundo y tercer nivel puertas metálicas con diferentes puntas de oxidación y desgaste de pintura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Mayo de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julio Cesar Ojeda
ADMINISTRACION PARQUES DEL CAMPO ETAPA II NIT. 830.046.590-3

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Dorte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) JOSE V. DIAZ ADMINISTRACION
Propietario 19.338.933

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29 Mayo 2025	1009-2024		19	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose vicente Diaz
CC propietario	9338933
Teléfono	3138703189
Correo electrónico	Parquesdel campo@hotmail.com
Dirección	Cl 143A #130-00
No. de pisos	Bloque 6
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Fachada bloque. 6
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: 1er nivel Calamiento en ausuto - 2do nivel muro en ladrillo Prensado a cara Placa en Pañete con Pintura Presentan desgaste Natural - Ventanas en estructura metálicas con vidrios lisos, se logra observar puntos de oxidacion con vidrios lisos - fachada segundo nivel cuenta con ladrillo prensado con multiple detalle presenta desprendimiento de material con puntos de perforaciones con afectaciones de humedad se evidencia en parte central pintura decorativa con desgaste y humedad con lema 1 Ventaneria en estructura de aluminio con vidrios

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

lisos con detalle - tercer nivel cuenta con fachada en ladrillo prensado con detalle, natural, perforaciones desprendimiento de material y multiples puntos de humedad / se observa en la parte central piedra decorativa con desprendimiento de material - ventaneria en estructura de aluminio con vidrios lisos - cerrada con tejantes en estructura metalica con puntos de oxidación y desgaste en su pintura.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 dias del mes de marzo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maudy Cuenta
(Nombre) Maudy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ureche
URBANIZACION PARQUES DEL CAMPO ETAPA II NIT. 830.046.590-3 ADMINISTRACION
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29	Mayo	2025	1009-2024		20	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz Castillo
CC propietario	19338933
Teléfono	3138205189
Correo electrónico	Brigadadelcampo@hotmail.com
Dirección	Cl143 A# 130-00 — No. de pisos: Bloque 7
Long. del frente (mts)	— Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Punto Fijo Bloque 7
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[ ]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Punto fijo : 1er nivel muros en ladrillo Prensado Presenta desgaste de material natural - contador por el postado su alrededor en cajilla metálicas y vidrio liso, se observa desgaste en capa de pintura y puntos de oxidación - Techo en Paños con Pinturas texturizado - Piso en baldosa - por el postado sur oriental se encuentra cajilla metálicas de contador de agua se evidencian puntos de oxidación - Puerta de ingreso en estructura metálicas con multiples puntos de oxidación - desgaste de Pintura y vidrio liso **2do** nivel: muro en ladrillo Prensado, cuenta con extintor en cajilla metálicas - vidrio liso presenta en su parte interna inferior del muro - contador de agua en cajilla metálicas presenta puntos de

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Oxidación - Bulevar en Estructura metálica se observan puntos de oxidación - Escalones en baldosa y concreto presentan desgaste por uso - Techo en Puente con pintura - 3er nivel: muro con ladrillo Revestido con desgaste natural - contadores de agua por costado Vías occidentes en Cubierta metálica se observa desgaste en capa de pintura - Piso en baldosa - Techo estructura de madera y teja de asbesto - Bulevar/Alameda en estructura metalica con desgaste en capa de pintura - Escalones en baldosa y concreto desgaste por uso

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Corbita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

URBANIZACIÓN PARQUES DEL CAMPO ETAPA II
NIT. 830.046.590-3
ADMINISTRACION

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
30	Mayo	2025	1009-2024		21	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz
CC propietario	19338933
Teléfono	3138703189
Correo electrónico	Paiquesdelcampo@Hotmail.com
Dirección	Cl 143A #130-00
No. de pisos	Bloque 7
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Descripción General
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	Bloque 7
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada 1er nivel Cerramiento de arbusto, 2do nivel entre Placas en ladrillo y pintura presenta desgaste natural y moho en ladrillo prensado con desgaste natural y perforaciones para cableado - ventanas en estructura metálica con vidrios lisos del nivel muro en ladrillo prensado y entre placas en parete y pintura, presentan desgaste natural - luz led empotrada - canaleta en estructura metálica presenta desgaste en capa de pintura y puntos de oxidación - Intersección de los apartamentos en ladrillo prensado con decorativo en pizarra - En los interiores se observan barandas de 3er a 1er nivel en estructura metálica con anclajes metálicos

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN
10		1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Presenta desechos natural

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy cambita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Liliana Ojeda
ORGANIZACION PARQUES DEL CAMPO ETAPA II
NIT. 830 046 590-3

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28	Mayo	2025	1009-2024		22	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz
CC propietario	19338933
Teléfono	3138703189
Correo electrónico	Parquesdelcampo@Hotmail.com
Dirección	cl 143 A # 130-80
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Punto fijo Bloque 8
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI [ ]	NO [ ]		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI [ ]	NO [ ]		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Punto fijo Blogue puerta en estructura metálica, con desgaste en pintura, múltiples puntos de oxidación en el lado inferior de la misma, desgaste de material y perdida de la misma. muros en ladrillo prensado con desgaste natural perforaciones. Primer Piso muros en ladrillo prensado presenta desgaste natural perforaciones por el estado Sur occidental Cuenta con contadores de luz en caja y tapa metálica con vidrios, tiene desgaste en general pintura y material techo en parete con material texturizado. piso en baldosa con manchas de pintura en el estado Sur Oriental cuenta con contadores de agua en caja y tapa metálica presenta puntos de oxidación. segundo piso muros en ladrillo prensado cuenta con extintor en caja metálica en la parte

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Interior, Cuenta con medidor de agua en cajilla y tapa metálico con enlucido liso con puntas de oxidación desgaste en material y Arruia. Techo en pañete, con pintura texturizado Piso en baldosa con desgaste en general. Tercer Piso muros en ladrillo pañetado con desgaste natural Techo en tejas de asbesto con afectaciones por humedad con lama. Pisos en baldosa con desgaste natural.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Mayo de 2015

ELABORÓ:
(Firma) Haidy Cuch
(Nombre) Haidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julian Ojeda
ADMINISTRACION PARQUES DEL CAMPO ETAPA II NIT. 830.046 590-3
ADMINISTRACION
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
FECHA 29 Mayo 2025		CONTRATO OBRA 1009-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No 23	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz
CC propietario	19338933
Teléfono	3138903189
Correo electrónico	Parques del campo@Hotmail.com
Dirección	Cl 143A #130-00
No. de pisos	Bloque 8
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Descripción General Bloque 8
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI [ ]	NO [ ]		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI [ ]	NO [ ]		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachadas 1er nivel acramiento en ladrillo 2do nivel: muro en ladrillo prensado y entre Placas en Pañete y Pintura, presentan desgaste en capa de Pintura - ventanas en estructura Metálica y vidrios lisos se logra observar desgaste de pintura - 3er nivel, muro en ladrillo prensado y entre placas en Pañete y Pintura presenta desgaste natural - ventanas en estructura metálica con vidrios lisos presenta desgaste natural - canaleta metálicas con anclajes metálicos se observan puntos de oxidación - intersección de los apartamentos con muro en ladrillo prensado y decorativo en piedra presenta desgaste natural - en los patios cuentan con bajantes

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En estructura metálicas con anclajes metálicos de 3er a 1er nivel presenta desgaste en capa de pintura y puntos de oxidación -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maudy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
ADMINISTRACION PARQUES DEL CAMPO ETAPA II NIT. 830.046.590-3
ADMINISTRACION

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29	Mayo	2025	1009-2024		24	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz
CC propietario	93 38 937
Teléfono	313 870 3189
Correo electrónico	Parques del campo @ hotmail.com
Dirección	Calle 143A # 130-00
No. de pisos	Bloque 9
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	fachada bloque 9
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada 1er nivel: Cerramiento en arbusto y se logra a observar muro en ladrillo prensado - Placa entre muros en concreto con desgaste en capa de pintura 2do nivel: muro en ladrillo prensado con perdida de mortero - Ventana por costado sur en estructura metálica con vidrio liso y rejas metálicas se observan con puntos de oxidación y desgaste en capa de pintura - ventanas por costado sur este en estructura metálicas con rejas metálicas y vidrio liso se observan puntos de oxidación y desgaste en capa de pintura, en la parte interior se visualiza antepecho en concreto y pintura texturizada presenta desgaste

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

natural 3er nivel : placa entramados en concreto con pañetes y pintura, presenta desgaste natural y desgaste en capa de pintura - muros en ladrillo, presenta con perdida de mortero en general - ventanas por costado sur en estructura metalicas y vidrios lisos se observa desgaste en capa de pintura - ventana por costado sur este en estructura metalicas con vidrio liso presenta desgaste en capa de pintura en la parte inferior cuenta con antepecho en pañete y pintura texturizado presenta desgaste natural - bajante de 3er al 1er nivel en estructura metalicas sobre puesta al muro se observa desgaste en capa de pintura - canaleta metalicas en parte superior del 3er nivel se logra visualizar desgaste de pintura y puntos de oxidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Combita
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julian Ojeda
ADMINISTRACION PARQUES DEL CAMPO ETAPA II NIT. 830 046 590-3
ADMINISTRACION
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
31	mayo	2025	1009-2024		25	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose vicente Diaz
CC propietario	19338933
Teléfono	3138705189
Correo electrónico	Parquescampa@Hotmail.com
Dirección	Cll 143 # 130 - 00
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	Fachada Bloque 10
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	[ ]	NO	[ ]
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada 1er nivel: enchapado en ladrillo a la vista, se observa individuos arbóreos 2do nivel: muro en ladrillo prensado y antepecho en concreto con pintura, presenta desgaste natural - Ventanas hacia los costados en estructura metálicas con vidrios lisos se observa desgaste en capa de pintura - ducto de ventilación en estructura de aluminio y vidrio liso - 3er nivel: enchape en ladrillo a la vista y pintura presenta desgaste natural - muro en ladrillo prensado presenta multiple deterioro con desprendimiento de material, perforaciones y afectaciones por humedad - se visualizan ventanas en aluminio con vidrios lisos - multiple obstrucion

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Visual en la parte inferior por cerramiento con arbustos - Placa de concreto como cobertura con desprendimiento, humedad, perforaciones y se observa canaleta por el costado sur en estructura metalica - se observa cable de los postes por el tercer nivel - poste de luz por el costado sur oriental en concreto con inclinación por el costado norte.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maudy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Juliana Ojeda
URBANIZACION PARQUES DEL CAMPO ETAPA II
NIT. 830.046.590-3
(Firma)
(Nombre) [illegible] VAD MINISTERIOS
Propietario 19.338933

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
31	Mayo	2025	1009-2024		26	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Vicente Diaz
CC propietario	19338933
Teléfono	3138705189
Correo electrónico	Parques del Campo @hotmail.com
Dirección	Cl 143 # 130-00
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Bloque 23
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se observa cerramiento de vegetación se presenta obtaculización visual para el primer nivel placa entre muros con desgaste de material con panete y pintura y fisuras multiples, ventanales del segundo nivel en estructura metálica con reja metálica presenta oxidación en diferentes puntos Ventanales en estructura metálica con diferentes puntos de oxidación y desgaste de pintura Vidrios lisos muros en ladrillo prensado con desgaste de material en diferentes puntos al costado sur se visualiza estructura metalica reja abierta en lamina de zinc al costado sur se visualiza ventanal en estructura metalica con desgaste de pintura en el marco se observa se observa oxidacion en diferentes

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puntos y perdida de pintura en la parte superior se precencia lamina metalica, placa entre muros en concreto con pañeta y pintura con desgaste. Tercer Nivel en ladrillo pensado con desgaste en mortero y perdida de material. Ventanales en estructura metalica con oxidación en diferentes puntos y perdida de pintura en su marco vidrios lisos, en la parte superior del muro en tercer Nivel se observa placa entre muros con pañete de pintura y fisuras cubierta en teja de asbesto, soporte de tanques en concreto en ladrillo pensado, tanques de agua plasticos con tuberias saliente del mismo en PVC.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Maidy Cumbia
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Liliana Ojeda
URBANIZACIÓN PARQUES DEL CAMPO ETAPA II
NIT 830.046.590-3
Propietario 19.338.933

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoria


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) JOSE VICENTE DEL CASTILLO
ADMINISTRACION

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No
04	junio	2025	1009-2024		27

APERTURA [X]
CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Paez
CC propietario: 4268054
Teléfono: 3204898392
Correo electrónico:
Dirección: Kr 136A # 143 - 75 No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): Estrato:

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[x]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [x]	NO [ ]	
2. Comercial	[x]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Publico: por la carrera 136 en concreto con múltiple deterioro con desprendimiento de material - rampa vehicular en concreto con desprendimiento de material al costado nororiental con fisuras, se visualiza rejilla metalica con oxidacion en general - contador del agua con cajilla y tapa en estructura metalica al costado occidental, presenta manchas de concreto con multiple deterioro con desprendimiento de material y puntos de oxidacion en el mismo al costado occidental se encuentra caja de inspección con tapa de concreto con multiple deterioro desprendimiento de material, fisuras - la fachada cuenta con emplazamiento

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Frente generando un desnivel - se presenta cinta en adoquin, concreto estampado - al costado norte se observa registro del agua con cajilla y tapa metalica - sendero con tapa de concreto - Saldinel con desprendimiento de material y nacimientos de vegetación - fachada Primer - muros en enchape con fractura y desgaste de material - contadores del gas y la luz empotrados a la fachada con cajilla y reja metalica con oxidación - portones metalicos con deterioro de pintura - Ventaneria en estructura metalica con puntos de oxidación y vidrios mutilados - Caida de fachada con soporte metalico y tejas plasticas - Placa entre muros con Repelle y pintura - segundo nivel muros enchapados con ausencia de material con obstrucción visual por aviso publicitario - ventaneria en aluminio con vidrios lisos - tercer y cuarto nivel con muros enchapados con deterioro natural - ventaneria en aluminio con vidrios lisos tipo espejo - por el costado sur oriental se observa chimenera en estructura metalica con multiple deterioro en sutotalidad con oxidación Espacio publico por el 143 A - concreto estampado con multiple deterioro con perdida de material hundimiento, desnivel y nacimientos de vegetación - bolardo con multiple deterioro - del primer al cuarto nivel muros enchapados con manchas de pintura con ausencia de material - ventaneria en aluminio con vidrios lisos tipo espejo con multiple deterioro en general - obstrucción visual por avisos publicitarios en entre placa del segundo nivel

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 04 dias del mes de Junio de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Maidy Cuet.
(Nombre) Maidy Combita
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Ojeda

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Ricardo Duarte
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jose Paez G
Propietario 4268054

Anexo 8. Actas de bajantes

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 11:15		Hoja 1 ____ de ____
FECHA: 26 - Junio - 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:30		Acta N° ____

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con el señor Rodrigo Cardenas propietario del predio ubicado en la Cl 132 B Bis A # 126 0 68 de barrio Gaitana junto al componente Social del Consorcio Suba vial a Fin de Socializar al residente de la importancia de la adecuación de la bayante de aguas lluvias ya que su predio cuenta con tubo saliente a la via el cual afecta a las obras Constructivas realizadas por el Consorcio.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El señor Cardenas realizara el retiro del tubo	Propietario	Próximos 10 días

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Rodrigo Cardenas	Propietario	Rodrigo Cardenas C.C. 19 449592

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 11:30		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 26 - junio - 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:45		Acta N° ___

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicio la reunión con la señora Maria Cruz encargada del predio ubicado en la Cl 132 B Bis A # 126 D 75 del barrio Gaitana junto al Componente Social del Consorcio suba vial a Fin de Socializar a la residente de la importancia de la adecuación de la bajante de aguas lluvias ya que su predio presenta tubo con saliente a la via afectando las obras Constructivas realizadas por el Consorcio.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
la residente realizara el retiro del tubo	(Encargada)	Proximos 10 días

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Maria Cruz	(Encargada)	
	tel: 3186986092	CC. 37706126

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Anexo 9. Listado asistencia a capacitaciones y soporte de evaluación

Código: FO-SST-041	Página 1 de Anexo 13. Formato asistencia a capacitación_Suba 1009	CONSORCIO SUBA VIAL VR
Version: 01	**REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO**	

CONTRATANTE	ALCALDIA LOCAL DE SUBA
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR - CTO.1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

LUGAR Y FECHA: Bogotá DC, Junio 13 de 2025.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Cristina Yribe

EMPRESA: Secretaria Distrital de la Mujer

TEMA: Sensibalización Ruta de Violencia y Ruta de Atención

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 am

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Mary Andrea Leiva	1018479674.	S.S.T – AMB.	Consorcio suba vial VR.	Andrea Leiva
Alejandra Preciado	1013686837	Auxiliar social	consorcio suba vial	Alejandra Preciado
Juliana Ojeda A	53.054.860	Prof. social Interventoría	Consorcio SubaTH003	
Antonio Alejandro Acosta G.	1013661605	Residente Ambiental	Consorcio Suba Vial VR	
Nicolas Jaramillo	1015431657	ALMACENISTA	Consorcio suba Vial	
CRISTOFER JOJUE	6087792	OFICIOS VARIOS	CONSORCIO	CRISTOFER
Hardy N Combita	1033339248	Residente tecnica	consorcio suba vial	
Maria Helena Quiroga	1030520884	AUX social	consorcio suba vial	Maria G

(Firma)
(Nombre)
Residente Social Contratista

(Firma)
(Nombre)
Residente Social Interventoria

Código: FO-SST-041	Página 1 de Anexo 13. Formato asistencia a capacitación_Suba 1009	CONSORCIO SUBA VIAL VR
Version: 01	**REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO**	

CONTRATANTE	ALCALDIA LOCAL DE SUBA
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR - CTO.1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

LUGAR Y FECHA: Junio 13 de 2025 - Bogotá D.C.,

NOMBRE DEL PROFESIONAL Cristina Uribe.

EMPRESA: Secretaria Distrital de Ambiente

TEMA: Sensibilización Ruta de Violencia y Ruta de Mención

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 am

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Diego Sanquino	79276683	maestro	Consorcio Vial VR.	
Danitza M Barreto A	1101688682	Topografa.	Consorcio Suba Vial VR	
Harry Santamaria	80977849	Auxiliar	Consorcio vial VR	
John Sebastian Chavez G	1014133575	Auxiliar Social	Consorcio suba vial VR	
Cristina Uribe Jaimes	1065242351	Contratista SDMujer	SDMujer/DEVA	
Paula Granados	1020807256	Aux Social	Consorcio Suba vial VR	Paula G
Sandra Cuesta	52118080	Director de obra	Consorcio Suba Vial VR	

Firma:
Nombre:
Residente Social Contratista

Firma:
Nombre:
Residente Social Interventoría

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

Nombre: Alejandra Pacheco Ibañez Fecha: 13/06/25

Tema: Sensibilización ruta de violencia y ruta de atención

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☒	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☒	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ambitos privados	☐	☒	☐
La violencia economica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☒	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☒	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☒	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

6/6

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

Nombre Alejandra Acosta Fecha 13-06-25.

Tema: Sensibilización sobre violencia y ruta de atención.

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☒	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☒	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ámbitos privados	☐	☒	☐
La violencia económica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros	☒	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja	☐	☒	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☒	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

76

Nombre Paula Andrea Granados Fecha 13-06-25

Tema: Sensibilización Ruta de Violencia y Ruta de atención

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☒	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☒	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ámbitos privados	☐	☒	☐
La violencia económica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones económicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☒	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☒	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☒	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

Nombre: John Sebastian chavez Fecha: 15/06/2018

Tema: Sensibilizacion Ruta de violencia y ruta de atencion

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☑	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☑	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ambitos privados	☐	☑	☐
La violencia económica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☑	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☑	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☑	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

Nombre Danitza M Barreto Fecha 13-06-23

Tema: Sensibilización ruta de Violencia y ruta de Atención

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☒	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☒	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ambitos privados	☐	☒	☐
La violencia economica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☒	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☒	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☒	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

Nombre: Mayra Helena Quiroga Fecha: 13-06-25

Tema: Sensibilización Ruta de violencias y Ruta de atención

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☑	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☑	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ambitos privados	☐	☑	☐
La violencia economica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☑	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☑	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☑	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

Nombre Hardy Nikauli Cordero Fecha 13/06/25

Tema: Sensibilización ruta de violencia y ruta de atención

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☑	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☑	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ambitos privados	☐	☑	☐
La violencia economica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☑	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☑	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☑	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES



EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

Nombre Marly Andrea leiva Fecha 13-06-25

Tema: Sensibilización ruta de violencia y ruta de atención

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☑	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☑	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ambitos privados	☐	☑	☐
La violencia economica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☑	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☑	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☑	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

5/6

Nombre CRISTOFER JOSUE Fecha 13 JUNIO

Tema: SENSIBILIZACION REFACTACION

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☒	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☒	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ambitos privados	☐	☒	☐
La violencia económica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☒	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☒	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☒	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

6/6

Nombre Sandra (nombre) Fecha 13-06-25

Tema: Sensibilización Ruta de violencias y ruta de atención

Falso o verdadero

De acuerdo a los temas expuestos por la capacitadora, responda si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

AFIRMACIONES	VERDAD	FALSO	NO ESTOY SEGURO
Cuando una mujer ha sido infiel se justifica que sea violentada por su pareja.	☐	☑	☐
Las violencias contra la mujer son consideradas como una violación a los derechos humanos	☑	☐	☐
Las violencias contra las mujeres se pueden presentar solo en ambitos privados	☐	☑	☐
La violencia económica contra las las mujeres es el control del uso del dinero, incumplimiento en las obligaciones economicas con hijas e hijos, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales entre otros.	☑	☐	☐
Las mujeres que se son agredidas es por que cometen faltas o provocan a su pareja.	☐	☑	☐
Las mujeres tienen derecho sobre la posibilidad de ser informadas sobre la posibilidad de acceder a indemnización por los prejuicios ocasionados.	☑	☐	☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Anexo 10. MONC

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO DE APOYO

CONTROL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

PROCESO

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CONTRATO N°: 1009 DE 2024

PERIODO A REPORTAR: DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
7	N°	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	CELULAR	DIRECCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	LOCALIDAD RESIDENTE	EDA	SEXO		TIPO VINC		MOC	MONC	MONC LOC	ESTRATO 1 o 2	JOVEN	Adulto Mayor	OBSERVACIONES
34	27	JUAN CAMILO AMADOR CAMARGO	1,001,113,548	AYUDANTE DE OBRA	3118001705	CRA 124#129D-09	11/6/2025	N/A	SUBA	25		X	X			X	X		X		N/A
35	28	JORGE LUIS BERRIOAGRESOTH	92.449.331	AYUDANTE DE OBRA	3217683609	CALLE 144 #136- 9	18/6/2025	N/A	SUBA	46		X	X			X	X	X			N/A
36	29	JOEL JOSE ACOSTA AVILA	1,067,401,088	AYUDANTE DE OBRA	3002806067	CALLE 136#160b89	18/6/2025	N/A	SUBA	20		X	X			X	X	X	X		N/A
37	30	WILMER GIOVANNY VARELA	1,014,270,822	AYUDANTE DE OBRA	319 3279834	CARRERA 152C- 15	20/6/2025	N/A	SUBA	29		X	X			X	X	X			N/A
38	31	CALIXTO ANTONIO OTEROOCHOA	1,065,996,254	AYUDANTE DE OBRA	3043375516	CALLE 136#160b89	20/6/2025	N/A	SUBA	32		X	X			X	X	X			N/A
39	32	WALTER CAMILO NOVOA BOCANEGRA	1,030,640,026	CONDUCTOR	3214270504	Calle 34 No. 89 C-21	12/2/2025	N/A	KENNEDY	30		X		X		X		X			N/A
40	33	EDISON DAVID CHAVARRO GONZALEZ	1,014,268,014	CADENERO PRIMERO	3222386327	CRA116 C #74A - 41	16/6/2025	N/A	ENGATIVA	30		X	X			X		X			N/A
41	34	SEGUNDO SUA	4,255,495	MAESTRO DE OBRA	3229316709	TRANV. 14 D ESTE #58-32 SURE	26/6/2025	N/A	SAN CRISTOBAL	57		X	X			X		X			N/A
42	35	ERASMO OMAR ROJAS SALAS	PPT 6.010.912	AYUDANTE DE OBRA	3171177014	CALLE 142BIS140A- 11	26/6/2025	N/A	SUBA	55		X	X			X	X	X			N/A
43	36	DAVINSON ANDRÉS BATISTA MENDIVIL	1,143,377,450	AYUDANTE DE OBRA	3332758908	DG 147 # 141 A- 42	26/6/2025	N/A	TUNJUELO	31		X	X			X		X			N/A
44	37	DAVID ENRIQUE ZAPATA JULIO	1,102,845,506	AYUDANTE DE OBRA	3044542526	CRA 38 #49B	26/6/2025	N/A	SUBA	33		X	X			X	X	X			N/A
45	38	ANDRES ALEXANDER ACOSTA LIZARAZO	81,720,046	AYUDANTE DE OBRA	3213011509	CRA 55#161A- 07	26/6/2025	N/A	SUBA	41		X	X			X	X	X			N/A
46	39	LUIS FELIPE PEREIRA RUIZ	1,032,250,579	AYUDANTE DE OBRA	3213030202	CALLE 128B #95 A	26/6/2025	N/A	SUBA	21		X	X			X	X	X			N/A
47	40	EDINSON MANUEL OSORIO OLAYA	1.003.815.314	AYUDANTE DE OBRA	3052133517	DIAGINAL 151#141 Q - 55	26/6/2025	N/A	SUBA	26		X	X			X	X	X			N/A
48	41	MILTON FERNANDO ARIAS RODRIGUEZ	80,512,512	CONDUCTOR	300 1182767	Carrera 97 Bis 69 17	28/4/2025	N/A	ENGATIVA	52		X	X			X		X			N/A
49	42	HUGO CASTRO CLAVIJO	19.480.148	CONDUCTOR VOLQUETA	3205589685	KR 85B # 65 - 23 Sur	11/6/2025	N/A	BOSA	35		X	X		X			X			N/A
50	43	LUIS ALBERTO VALDEZ CORTES	1,024,509,456	CONDUCTOR VOLQUETA	3124789625	CL 35 Sur # 64 - 12	22/6/2025	N/A	KENNEDY	32		X	X		X			X			N/A
51	44	YEISON FABIAN CERQUERA	1,012,328,897	CONDUCTOR VOLQUETA	3114786459	CL 72 Sur # 85 - 66	22/6/2025	N/A	BOSA	36		X	X		X			X			N/A
52	45	RIGOBERTO MUÑOZ BARRERA	1,069,716,493	OPEERADOR MAQUINARIA	3005582147	CL 10 Sur # 39 - 89	11/6/2025	N/A	PUENTE ARANDA	53		X	X		X			X			N/A
53	46	JUAN SAUL BELLO PALOMO	1,056,774,915	AYUDANTE DE OBRA	3044881681	Calle 137b Sur # 1-26	10/6/2025	N/A	USME	36		X		X		X		X			N/A
54	47	JORGE LUIS VILLEGAS YEPES	1,033,375,320	AYUDANTE DE OBRA	3202892149	Carrera 13 A #192- 04	10/6/2025	N/A	BOSA	30		X		X		X		X			N/A
55	48	DIEGO JAVIER SANGUINO MOJICA	79,276,683	AYUDANTE DE OBRA	3243493862	Carrera 13 A #192- 12	13/6/2025	N/A	USAQUEN	62		X		X		X		X			N/A
56	49	HARRY ALEXANDER SANTAMARIA MUNEVAR	80.911.849	AYUDANTE DE OBRA	3008685751	Calle 58a Sur # 98c-58	13/6/2025	N/A	BOSA	40		X		X		X		X			N/A
57	50	EUCLIDES OSORIO GALVAN	91.454.199	AYUDANTE DE OBRA	3138804326	CALLE78A 47- 18	16/6/2025	N/A	SOACHA	59		X		X		X		X			N/A
58	51	CHAYANNE BECERRA PARRADO	1,022,957,514	AYUDANTE DE OBRA	3208334316	CALLE 98 SUR 5B -11	16/6/2025	N/A	ALFONSO LOPEZ	36		X		X		X		X			N/A

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO DE APOYO

CONTROL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

PROCESO

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CONTRATO Nº: 1009 DE 2024

PERIODO A REPORTAR: DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2025

Nº	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	CELULAR	DIRECCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	LOCALIDAD RESIDENTE	EDAD	SEXO		TIPO VINC		MOC	MONC	MONC LOC	ESTRATO 1 o 2	JOVEN	Adulto Mayor	OBSERVACIONES
										F	M	DIR	IND							
1	SANDRA MARINA CUESTAS FAJARDO	52.118.080	DIRECTORA DE OBRA	319 4969222	Calle 22 B 73 60	2/4/2025	N/A	BARRIOS UNIDOS	51	X		X		X						N/A
2	MAIDA NILAYDI COMBITA BOSIGA	1,033,739,248	INGENIERA RESIDENTE	321 4468768	Carrera 73 No. 57 R 15	2/4/2025	N/A	CIUDAD BOLIVAR	33	X		X		X			X			N/A
3	LILIANA GALINDO ZABALETA	53,161,450	RESIDENTE SOCIAL	3112547288	Cra 101 N° 150A - 60 casa 5	2/4/2025	N/A	SUBA	39	X		X		X						N/A
4	ANTONIO ALEJANDRO ACOSTA GOMEZ	1,013,661,605	RESIDENTE AMBIENTAL	316 5321988	Carrera 77 m 36 69 sur	2/4/2025	N/A	BOSA	29		X	X		X			X			N/A
5	MARLY ANDREA LEIVA CORREDOR	1,018,479,674	RESIDENTE SST	3185620050	CALLE 5 # 27-44	2/4/2025	N/A	MARTIRES	29	X		X		X			X			N/A
6	NICOLAS AARON HERNANDEZ ACOSTA	1,015,431,652	ADMINISTRATIVO	317 2997723	Calle 105 No. 54 75	2/4/2025	N/A	SUBA	32		X	X		X		X				N/A
7	LUIS FERNEY SILVA MORALES	79,844,234	INSPECTOR DE OBRA Y TOPOGRAFIA	316 9237242	calle 41 A Bis sur 51 C 39	2/4/2025	N/A	PUENTE ARANDA	48		X	X		X			X			N/A
8	JOHN SEBASTIAN CHAVEZ GUTIERREZ	1,019,133,578	AUXILIAR SOCIAL	301 5027956	calle 170 69 47	7/4/2025	N/A	SUBA	27		X	X		X		X	X	X		N/A
9	LUZ NELLY MORENO GOMEZ	52.930.228	AUXILIAR SOCIAL	3204101384	Carrera 41 3C 28	1/4/2025	N/A	PUENTE ARANDA	43	X		X		X			X			N/A
10	PAULA ANDREA GRANADOS SOTO	1,020,807,256	AUXILIAR SOCIAL	3223912562	Caerrera 1 161 a 34	1/4/2025	N/A	USAQUEN	29	X		X		X			X			N/A
11	LAURA KATERIN GONZALEZ BONILLA	1,015,448,688	AUXILIAR SOCIAL	3115785597	calle 146 B 78 17	11/4/2025	11/6/2025	SUBA	30	X		X		X		X	X			RETIRO INFORME 3
12	DORIS JULIETH MORA DAZA	1,026,568,535	GERENTE	3057063288	Carrera 1#20 A - 51	22/5/2025	N/A	SANTA FE	34	X		X		X						N/A
13	ANGIE ALEJANDRA PRECIADO	1,013,686,837	AUXILIAR SOCIAL	3006919296	Carrera 1#20 A - 51	22/5/2025	N/A	PUENTE ARANDA	26	X		X		X			X	X		N/A
14	YENI BIBIANA CAMACHO MARTINEZ	1,010,012,111	AUX. INGENIERIA	3155570853	Carrera 11 ESTE #1A - 76	22/5/2025	N/A	PUENTE ARANDA	25	X		X		X			X	X		N/A
17	DAYANA YINETH AVILA QUIROGA	1,030,666,261	INSPECTOR SST - MA	322 2562183	diagonal 89 B 115 A 03 int 5 apto 504	21/4/2025	N/A	ENGATIVA	29	X		X		X			X			N/A
17	MARIA HELENA FONSECA QUIROGA	1,030,520,839	AUXILIAR SOCIAL	313 5765715	transversal 77 A 40 G 36 sur	21/4/2025	N/A	KENNEDY	21	X		X		X			X	X		N/A
18	DANITZA MAYERLY BARRETO ARIZA	1,101,688,682	TOPOGRAFIA - ING JUNIOR	310 3377313	calle 48 sur no. 86 60 torre 13 251	2/4/2025	N/A	KENNEDY	34	X		X		X			X			N/A
19	BRAYAN ALEJANDRO TORO CASTILLO	1.014. 208.703	CADENERO PRIMERO	350 2854592	calle 68 B 111 a 16	28/4/2025	N/A	ENGATIVA	35		X	X		X			X			N/A
20	YOHELBY CAMPO PERZO	PPT 4966562	AYUDANTE DE OBRA	3107016641 3004695934	carrera 81F no. 41 F sur 21 El Amparo	1/4/2025	N/A	KENNEDY	41		X	X			X		X			N/A
21	KAROLAY CANO SANCHEZ	1,070,923,082	AYUDANTE DE OBRA	3123215607	Calle 152a#101a - 45	20/5/2025	N/A	SUBA	30	X		X			X	X	X			N/A
22	JEFERSON ANDRES MORENO RAMIREZ	1,019,067,216	AYUDANTE DE OBRA	3219997288	Cra 151 # 143 -27	20/5/2025	3/6/2025	SUBA	34		X	X			X	X	X			RETIRO INFORME 3
23	CRISTOFER JOSUE PEREZ RIERA	PPT 6087792	Ayudante- Oficios varios - mensajeria	3116516020	CALLE 137- 52 A 68	26/5/2025	N/A	SUBA	19		X	X			X	X	X	X		N/A
24	ISAAC DAVID ZAPATA JULIO	1,013,119,890	AYUDANTE DE OBRA	3115403043	DG- 147 -42	5/6/2025	N/A	SUBA	28		X	X			X	X	X	X		N/A
25	LUIS DANIEL BANDERA PEREZ	1,216,963,509	AYUDANTE DE OBRA	320 2442169	DG- 147 -42	6/6/2025	N/A	SUBA	32		X	X			X	X	X			N/A
26	VICTOR ALFONSO MENESES	1,045,136,475	AYUDANTE DE OBRA	319 3279834	CALLE 138A #159A-44	10/6/2025	N/A	SUBA	39		X	X			X	X	X			N/A

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO DE APOYO

CONTROL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

PROCESO

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

CONTRATO Nº: 1009 DE 2024

PERIODO A REPORTAR: DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2025

Nº	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	CELULAR	DIRECCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	LOCALIDAD RESIDENTE	EDA	SEXO		TIPO VINC		MOC	MONC	MONC LOC	ESTRATO 1 o 2	JOVEN	Adulto Mayor	OBSERVACIONES
52	DIEGO ARMANDO VARGAS	1,033,718,626	CONDUCTOR VOLQUETA	3205523698	KR 19 # 58 - 46	11/6/2025	N/A	TEUSAQUILLO	30		X		X	X			X			N/A
53	NESTOR JAVIER MONASTOQUE MATEUS	79,726,748	CONDUCTOR VOLQUETA	3117895894	CL 17 # 2 - 65	11/6/2025	N/A	CANDELARIA	38		X		X	X			X			N/A
54	JAIRO YOANY GOMEZ GONZALEZ	80.126.503	CONDUCTOR VOLQUETA	3508857654	CL 23D # 86 - 47	11/6/2025	N/A	FONTIBON	49		X		X	X			X			N/A
55	JHANPOLL SNEIDER ROZO ROSERO	1,034,656,675	OPEERADOR MAQUINARIA	3003142569	CL 80C # 94 - 53	11/6/2025	N/A	ENGATIVA	32		X		X	X			X			N/A
56	JHON EDISON CAMELO CASALLAS	1,024,535,165	OPEERADOR MAQUINARIA	3205541687	KR 95D # 81 - 41	12/6/2025	N/A	ENGATIVA	39		X		X	X			X			N/A

TOTAL					TOTAL					
55	14	41	43	12	27	28	19	50	8	0

CONTRATISTA
JULIANA GALINDO ZABALETA
Firma

INTERVENTORIA
JULIANA OJEDA
Firma

Anexo 11. Base de datos, tabulación y análisis de encuestas de percepción ciudadana

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
CONTRATO 1009 DE 2024
INFORME 3

Fecha: Junio 11 de 2025
Actividad: Reunión de Inicio
Tramo: Calle 132b bis A entre Tv 136d y Tv 127
Barrios: La Gaitana
CIV: 11004595


BASE DE DATOS

NOMBRE	DIRECCION	EDAD	NIVEL EDUCATIVO	OCUPACION
ANA CECILIA ROBAYO	CL 132 B BIS A # 126D - 50	60	BACHILLERATO	NO REPORTA
LUZ ESTELLA MORALES	CL 132 B BIS A # 126D - 63	40	TECNICO	NO REPORTA
EDWIN RICHARD AVILA	CL 132 B BIS A # 126D - 69	45	UNIVERSITARIO	NO REPORTA
NESTOR ANTONIO FIRACATIVE	CL 132 B BIS A # 126D - 44	62	BACHILLERATO	NO REPORTA
CAROLINA DE LA HOZ RODRIGUEZ	CL 132 B BIS A # 126D - 45	35	TECNICO	NO REPORTA
MIGUEL URREGO	CL 132 B BIS A # 126D - 56	70	TECNICO	NO REPORTA
MARIA DE JESUS CARO	CL 132 B BIS A # 118 - 86	79	PRIMARIA	NO REPORTA
RODRIGO CARDENAS	CL 132 B BIS A # 126D - 75	74	PRIMARIA	NO REPORTA
GILBERTO CAMARGO	CL 132 B BIS A # 126D - 62	77	PRIMARIA	NO REPORTA
ANGELA LEIVA	TV 126F # 153 - 76	51	TECNICO	NO REPORTA
MARIA CRUZ	CL 132 B BIS A # 126D - 68	55	UNIVERSITARIO	NO REPORTA


TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

1 PERFIL DEL ENCUESTADO

Rango de edad	CANT
De 18 a 28	0
De 29 a 40	3
41 a 62	4
Mas de 62	4
TOTAL	**11**




NIVEL EDUCATIVO	
Primaria	3
Bachillerato	2
Técnico Tecnólogo	4
Pregrado	2
Ninguno	0
TOTAL	**11**



2 CARACTERIZACIÓN RESIDENTES


2.1 Tipo de Vivienda

TIPO DE VIVIENDA	CANT
Casa	11
Apartamento	0
Casa Lote	0
Casa prefabricada	0
Institucional	0
Otro	0
TOTAL	**11**




2.2 Estrato

ESTRATO	CANT
ESTRATO I	0
ESTRATO II	11
ESTRATO III	0
ESTRATO IV	0
ESTRATO V	0
ESTRATO VI	0
TOTAL	**11**




2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

TIPO DE VIVIENDA	CANT
Propia	8
Arriendo	1
Familiar	2
NR	0
TOTAL	**11**




2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

RANGO DE EDAD	CANT
Menores o iguales a 13 años	2
Entre 14 a 18	2
Entre 19 Y 26	7
TOTAL	**11**




2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda?

PERSONAS EN VIVIENDA	CANT
De 1 a 5	7
De 6 a 10	4
De 11 a 15	0
TOTAL	**11**




2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar?

CANTIDAD MUJERES	CANT
De 1 a 5	11
De 6 a 10	0
De 11 a 15	0
TOTAL	**11**




2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar?

CANTIDAD HOMBRES	CANT
De 1 a 5	10
De 6 a 10	0
De 11 a 15	0
Ninguno	1
TOTAL	**11**



2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CANT
Si	2
No	9
TOTAL	**11**



Análisis módulo perfil del encuestado y módulo caracterización de residentes: De acuerdo a los datos recolectados, se evidencia que la población encuestada se encuentra en una edad entre los 29 y los 63 años; el nivel educativo con mayor porcentaje es el técnico/tecnológico, con 36%; el estrato socioeconómico al que pertenecen es el dos y su vivienda la clasifican en su gran mayoría como casa. Con respecto a la vivienda, se infiere que predomina la vivienda propia y las personas que las habitan son, en la mayoría de los casos, mayores de edad, con habitantes entre 1 a 5 por predio; es importante mencionar que se presentan residentes en condicion de discapacida con un 18%.

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA


3.1 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto?

INF SOBRE EL PROYECTO	CANT
SI	10
NO	1
TOTAL	**11**




3.2 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara?

INFORMACION RECIBIDA	CANT
SI	10
NO	1
TOTAL	**11**



3.3 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

MEDIO POR EL QUE HA RECIBIDO INFORMACIÓN	CANT
voz a voz	3
Pieza inf.	4
JAC	2
Lideres C	2
TOTAL	**11**




Análisis: Se evidencia que las personas encuestadas en su totalidad recibieron información clara del proyecto, identificandose como hallazgo que todas las metodologias o medios de transmision de información fueron importantes para la socialización de las obras de conservacion en el eje vial.

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO


4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

ESCALA DE ACEPTACION DE LAS OBRAS	CANT
UNO	0
DOS	0
TRES	0
CUATRO	0
CINCO	0
SEIS	11
TOTAL	**11**




4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervención del segmento vial?

BENEFICIOS DEL SECTOR	CANT
Imagen del Sector	4
Mejorar accesibilidad universal	3
Espacio Público	0
Seguridad Ciudadana	1
Movilidad	3
Más espacio público para disfrutar	0
TOTAL	**11**




4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran?

VALORIZACIÓN DE PREDIOS	CANT
SI	10
NO	1
TOTAL	**11**




4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es?

UTILIDAD DE LA OBRA	CANT
Útil	3
Necesaria	6
Conveniente	2
TOTAL	**11**




4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ?

TEMAS ADICIONALES POR INFORMAR	CANT
Cierre y desvíos	4
Cronograma del proyecto	6
Alteraciones en Servicio Públicos	0
Horario de trabajo	1
TOTAL	**11**



4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

ASPECTO PRIMORDIAL	CANT
Ampliación de las vías	2
Construcción puente peatonal	0
Señalización	7
Mantenimiento de vías y andenes	2
Construcción cicloruta o bicicarril	0
Semaforización	0
Despejando sendero peatonal y vías	0
TOTAL	**11**




Análisis: De acuerdo a los datos recolectados con la aplicación de la encuesta a una muestra de los asistentes a la reunión, se evidencia que el 100% de los encuestados tiene una expectativa alta en relación al desarrollo de las obras; el 76% de las personas expresaron estar en total acuerdo con las obras en ejecución.

Se identificó como mayor beneficio de las obras los aspectos relacionados a la imagen del sector, la accesibilidad y la movilidad; también cabe señalar que un 90% de la población considera que la conservación del eje vial tendrá un impacto positivo en la valorización de los predios. Los aspectos en los que se infiere mayor interés de socialización son los relacionados con el cronograma del proyecto y cierres y desvios; y el aspecto de mayor relevancia para la mejora de la movilidad del sector fue la señalización.

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria?

PERTENECE A UNA ORGANIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL	CANT
SI	2
NO	9
TOTAL	**11**




5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROYECTO	CANT
Alta	9
media	1
Baja	1
Nula	0
TOTAL	**11**




5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

NIVEL DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	CANT
Importante	10
Poco Importante	1
Nada Importante	0
N/S	0
TOTAL	**11**




5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

NIVEL DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	CANT
Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo	1
Cuando se diseñe el proyecto	2
Cuando se construya el proyecto	3
Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado	5
Todas las etapas del proyecto	0
Ninguno	0
TOTAL	**11**




5.5 ¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

INTERES EN VINCULARSE A ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN	CANT
Si	10
No	1
TOTAL	**11**




5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

MANIFESTO LA PRIORIZACION DE LA INTERVENCIÓN	CANT
Si	8
No	3
TOTAL	**11**



5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

POR QUE NO SE VINCULARÍA A ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN	CANT
Falta de tiempo	4
No le interesa	2
Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc)	4
No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto	0
La falta de confianza hacia las instituciones	1
Falta de información, transparencia y rendición de cuentas	0
TOTAL	**11**




Análisis: De acuerdo a los datos recolectados con la aplicación de la encuesta a una muestra de los asistentes a la reunión, se percibe que la participación en organizaciones sociales es baja con un 81%, sin embargo, los encuestados calificaron como alta su participación en la toma de decisiones de este proyecto; de igual manera, la participación ciudadana y el control social son en un 90% aspectos claves para los proyectos adelantados por el FDLS.

El 45% de los encuestados expusieron su interés en participar en escenarios de rendición de cuentas; sin embargo, se identifica un alto interés en vincularse a escenarios de participación con el 90%; cabe señalar que aspectos atribuidos a la falta de tiempo y/o razones personales impiden que se vincule a los escenarios de participación.

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro?

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS	CANT
si	5
no	6
TOTAL	**11**



Análisis: Las observaciones expresadas aunque no son directamente relacionadas con el encuentro el interes en la intervención de andenes, instalación de reductores de velocidad y el cumplimiento de las actividades socializadas en este escenario.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11 Junio - 2025

1.2 CIV 11004595

1.3 Nombre Ana Cecilia Rolong

1.4 Dirección Cl 132B bis A #126 D - 50

1.5 Edad 60 años

1.6 Nivel educativo

Primaria ○ Bachillerato ● Técnico Tecnólogo ○ Universitario ○ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio

1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ● Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ● 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ● Arriendo ○ Familiar ○ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ○ Entre 14 a 18 ○ Entre 19 Y 26 ●

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 3

2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 2

2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 1

2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ○ SI ●

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de Vía Vehicular (CIV 11004595)? Cl 132B BisA entre Tv 126D y 127

3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○

3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○

3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ○ Pieza inf. ○ JAC ● Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Mejorar accesibilidad universal ● Espacio Público 0 Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ○ Necesaria ○ Conveniente ●

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ✓ ● Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ○

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vias ○ Construcción puente peatonal ○ Señalización ● Mantenimiento de vias y andenes ○ Construcción cicloruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vias ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● media ○ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ○ Poco Importante ● Nada Importante ○ N/S ○

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ● | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ○ | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ○ no ●

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ● no ○

5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ● NO ○

Si su respuesta es "si", describalas a continuación ¿Se van a intervenir los andenes?

○

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11 - Julio 2023

1.2 CIV 11004595

1.3 Nombre Luz Stella Morales

1.4 Dirección calle 132 B bis A 126 D 63

1.5 Edad 40

1.6 Nivel educativo

Primaria ○ Bachillerato ○ Técnico Tecnólogo ⊘ Universitario ○ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio

1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ⊘ Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cual? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ⊘ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ⊘ Arriendo ○ Familiar ○ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ○ Entre 14 a 18 ○ Entre 19 Y 26 ⊘

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 5

2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 3

2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 2

2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ○ SI ⊘

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de _____ (CIV 11004595)? Cl 132 B BIS A entre TV 126 D y D7

3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ⊘ NO ○

3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ⊘ NO ○

3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ○ Pieza inf. ⊘ JAC ○ Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ⊘

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Mejorar accesibilidad universal ○ Espacio Público 0 Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ⊘ Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ⊘ No ○

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ○ Necesaria ⊘ Conveniente ○

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ⊘ Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ⊘

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ Construcción puente peatonal ○ Señalización ○ Mantenimiento de vias y andenes ⊘ Construcción cicloruta o bicicarril ⊘ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vías ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ⊘ NO ○

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ⊘ media ○ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ⊘ Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto Ø | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaria vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si Ø no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si Ø no ○

5.7 Cuál seria la razón principal por la cual le no le gustaria vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) Ø | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI Ø NO ○

Si su respuesta es "si", describalas a continuación necesidad completa de andenes pues muy peligros la accesibilidad adulto mayor mi madre se fracturo bano y pues izquierda para cada de ancho

○

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11 JUNIO 2025

1.2 CIV 11004595

1.3 Nombre EDWIN RICHAR AVILA RAMIREZ

1.4 Dirección CLL 132 B 89 A # 126a 69

1.5 Edad 45 AÑOS

1.6 Nivel educativo

Primaria ○ Bachillerato ○ Técnico Tecnólogo ○ Universitario ● Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio

1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ● Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ● 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ● Arriendo ○ Familiar ○ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ● Entre 14 a 18 ● Entre 19 Y 26 ○

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 6

2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 4

2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 2

2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ● SI ○

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de _____ (CIV 11004595)? CL 132 B Bis A entre TV 126 D y 129

3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ○ NO ●

3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ○ NO ●

3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ● Pieza inf. ○ JAC ○ Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ● Mejorar accesibilidad universal ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? SI ○ No ●

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ○ Necesaria ● Conveniente ○

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvíos ● Cronograma del proyecto ● Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ●

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ Construcción puente peatonal ○ Señalización ● Mantenimiento de vías y andenes ○ Construcción cicloruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vías ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ● NO ○

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● media ○ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ◉ | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ◉ no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ◉ no ○

5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ◉

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ◉ NO ○

Si su respuesta es "si", describalas a continuación (RTA) LOS RIDICULOS DE VELOCIDAD Y LA ORGANIZACION DE LOS CONOS.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha Junio 11/2025

1.2 CIV 1100 9695

1.3 Nombre Hector Antonio Fracatore Bayerd

1.4 Dirección CL 132Bis A 126 D 44

1.5 Edad 62 años

1.6 Nivel educativo

Primaria ○ Bachillerato ☒ Técnico Tecnólogo ○ Universitario ○ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio

1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ☒ Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ☒ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ☒ Arriendo ○ Familiar ○ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ○ Entre 14 a 18 ○ Entre 19 Y 26 ☒

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 6

2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 3

2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 3

2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ☒ SI ○

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de _____ (CIV 1100 9695)? CL 132B BIS A entre TV 126 D J 129

3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ☒ NO ○

3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ☒ NO ○

3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ○ Pieza inf. ☒ JAC ○ Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Què tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ☒

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ☒ Mejorar accesibilidad universal ○ Espacio Público 0 Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ☒ No ○

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ○ Necesaria ☒ Conveniente ○

4.5 ¿Què temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ☒

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vias ○ Construcción puente peatonal ○ Señalización ☒ Mantenimiento de vias y andenes ○ Construcción cicloruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vias ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ☒ ○

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ☒ media ○ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ☒ Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ☒ | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaria vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ☒ no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ☒ no ○

5.7 Cuál seria la razón principal por la cual le no le gustaria vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ☒ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ☒

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

_____

_____

_____

_____

○

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11 Junio 2025
1.2 CIV 1100595
1.3 Nombre Carolina De la Hoz Rodriguez
1.4 Dirección Calle 132 b bis A # 126 D-45
1.5 Edad 35 años
1.6 Nivel educativo

Primaria ○ Bachillerato ○ Técnico Tecnólogo ⊗ Universitario ○ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio
1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ⊗ Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ⊗ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ⊗ Arriendo ○ Familiar ○ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ○ Entre 14 a 18 ○ Entre 19 Y 26 ⊗

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 4
2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 1
2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 3
2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ⊗ SI ○

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de _____ (CIV 1100595)? Cl 132 B Bis A en la Tv 126 D y 127
3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ⊗ NO ○
3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ⊗ NO ○
3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ⊗ Pieza inf. ○ JAC ○ Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ⊗

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Mejorar accesibilidad universal ⊗ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ⊗ No ○
4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ⊗ Necesaria ○ Conveniente ○
4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ⊗ Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ○
4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vias ○ Construcción puente peatonal ○ Señalización ⊗ Mantenimiento de vias y andenes ○ Construcción cicloruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vías ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ⊗ NO ○
5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ○ media ○ Baja ⊗ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ⊗ Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ⊘ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ○ | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ⊘ no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ○ no ⊘

5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ⊘ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ⊘

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

_____

_____

_____

_____

○

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha Miguel Barrero 11/06/25

1.2 CIV 11004593

1.3 Nombre Miguel Barrero

1.4 Dirección Trv 132B #132B-56

1.5 Edad Separado 70.

1.6 Nivel educativo

Primaria ☒ Bachillerato ☒ Técnico Tecnólogo ☒ Universitario ○ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio La gaitana

1.8 Ocupación independiente.

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ☒ Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ☒ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ☒ Arriendo ○ Familiar ○ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ☒ Entre 14 a 18 ○ Entre 19 Y 26 ○

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 10

2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 5.

2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 5

2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ☒ SI ○

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de Bermejo (CIV 11004593)? Cl 132B BisA entre TV 126D y 129

3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ☒ NO ○

3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ☒ NO ○

3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ○ Pieza inf. ○ JAC ☒ Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ☒

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ☒ Mejorar accesibilidad universal ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ☒ No ○

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ○ Necesaria ☒ Conveniente ○

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ☒ Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ○

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ Construcción puente peatonal ○ Señalización ☒ Mantenimiento de vías y andenes ○ Construcción cicloruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vías ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ☒ NO ○

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ☒ media ○ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ☒ Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ○ | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaria vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ⊗ no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ○ no ⊗

5.7 Cuál seria la razón principal por la cual le no le gustaria vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ⊗ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ⊗

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

_____

_____

_____

_____

○

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11 de Junio /25

1.2 CIV 11009595

1.3 Nombre Maria de Jesus Cano Coro

1.4 Dirección cll: 137 b bis A Nº 11B - 86

1.5 Edad 79 años

1.6 Nivel educativo

Primaria ● Bachillerato ○ Técnico Tecnólogo ○ Universitario ○ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio

1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ● Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ● 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ○ Arriendo ○ Familiar ● NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ○ Entre 14 a 18 ● Entre 19 Y 26 ○

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 4

2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 2

2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 2

2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ● SI ○

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de Via. vehicular (CIV 11009595)? Cl 137BisA entre TV 126 D y 127

3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○

3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○

3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ● Pieza inf. ○ JAC ○ Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ● Mejorar accesibilidad universal ● Espacio Público ● Seguridad Ciudadana ● Movilidad ● Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ● Necesaria ● Conveniente ●

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvíos ○ Cronograma del proyecto ● Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ○

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ● Construcción puente peatonal ○ Señalización ○ Mantenimiento de vías y andenes ○ Construcción cicloruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vías ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● media ○ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ● | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ● no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ● no ○

5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

_____

_____

_____

_____

○

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11 Junio - 2025
1.2 CIV 11004595
1.3 Nombre Rodrigo Cardenas
1.4 Dirección Cll 132 B bis A #126D-75
1.5 Edad 74 años
1.6 Nivel educativo

Primaria ● Bachillerato ○ Técnico Tecnólogo ○ Universitario ○ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio
1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ● Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ● 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ● Arriendo ○ Familiar ○ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ○ Entre 14 a 18 ● Entre 19 Y 26 ○

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 5
2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 3
2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 2
2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ● SI ○

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de _____ (CIV 11004595)? Cl 132 B BIS A TV 126D 127
3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○
3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○
3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ○ Pieza inf. ○ JAC ○ Lideres C ●

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Mejorar accesibilidad universal ○ Espacio Público 0 Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ● Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ○ Necesaria ● Conveniente ○

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvíos ○ Cronograma del proyecto ● Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ○

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vias ● Construcción puente peatonal ○ Señalización ○ Mantenimiento de vias y andenes ○ Construcción ciclóruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vias ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● media ○ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ◉ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ○ | Ninguno - ○

5.5 ¿Le interesaria vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ◉ no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ◉ no ○

5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaria vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ⊗ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ◉ NO ○

Si su respuesta es "si", describalas a continuación Me gustaria que se colocaran reductores de velocidad

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11-06-2025

1.2 CIV 11004595

1.3 Nombre GILBERTO CAMARGO

1.4 Dirección CALLE 132 B BIS A # 126 D 62

1.5 Edad 77 AÑOS

1.6 Nivel educativo PRIMARIA

Primaria (X) Bachillerato ( ) Técnico Tecnólogo ( ) Universitario ( ) Pregrado ( ) Ninguna ( )

1.7 Barrio

1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa (X) Apartamento ( ) Casa Lote ( ) Casa prefabricada ( ) Institucional ( ) Otro ( ) Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ( ) 2 (X) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia (X) Arriendo ( ) Familiar ( ) NR ( )

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ( ) Entre 14 a 18 ( ) Entre 19 Y 26 (X)

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 7 PERSONAS

2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 4

2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 4

2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO (X) SI ( )

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de _____ (CIV 11004595)? CL 132B BIS A TV 126D Y 129

3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI (X) NO ( )

3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI (X) NO ( )

3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ( ) Pieza inf. (X) JAC (X) Lideres C ( )

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 (X)

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ( ) Mejorar accesibilidad universal ( ) Espacio Público 0 Seguridad Ciudadana (X) Movilidad ( ) Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si (X) No ( )

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil (X) Necesaria ( ) Conveniente ( )

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvíos (X) Cronograma del proyecto ( ) Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ( )

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vias ( ) Construcción puente peatonal ( ) Señalización ( ) Mantenimiento de vias y andenes (X) Construcción cicloruta o bicicarril ( ) Semaforización ( ) Despejando sendero peatonal y vias ( )

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ( ) NO (X)

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta (X) media ( ) Baja ( ) Nula ( )

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante (X) Poco Importante ( ) Nada Importante ( ) N/S ( )

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo	Cuando se diseñe el proyecto	Cuando se construya el proyecto	Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado	Todas las etapas del proyecto	Ninguno
○	○	○	⊘	○	○

5.5 ¿Le interesaria vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ⊘ no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ○ no ⊘

5.7 Cuál seria la razón principal por la cual le no le gustaria vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo	No le interesa	Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc)	No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto	La falta de confianza hacia las instituciones	Falta de información, transparencia y rendición de cuentas
⊘	○	○	○	○	○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ⊘ ○

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

_____

_____

_____

_____

○

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11.06.2023

1.2 CIV 11004595

1.3 Nombre Angela Leiva

1.4 Dirección TV 126F # 133 76

1.5 Edad 51 años

1.6 Nivel educativo

Primaria ○ Bachillerato ○ Técnico Tecnólogo ◉ Universitario ○ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio

1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ◉ Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ◉ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ○ Arriendo ○ Familiar ◉ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ○ Entre 14 a 18 ○ Entre 19 Y 26 ◉

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 3

2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 3

2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 0

2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ◉ SI ○

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de Tatuvuación Tatuvuación (CIV 11004595)? Cl 132 B Bis A TV 126 D y 127

3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ◉ NO ○

3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ◉ NO ○

3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ○ Pieza inf. ◉ JAC ○ Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ◉

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Mejorar accesibilidad universal ○ Espacio Público 0 Seguridad Ciudadana ◉ Movilidad ○ Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ◉ No ○

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ◉ Necesaria ○ Conveniente ○

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvíos ○ Cronograma del proyecto ◉ Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ○

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ Construcción puente peatonal ○ Señalización ◉ Mantenimiento de vías y andenes ○ Construcción cicloruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vias ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ◉ NO ○

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ○ media ◉ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ◉ Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ◉ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ○ | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaria vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ◉ no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ◉ no ○

5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaria vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ◉ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ◉ NO ○

Si su respuesta es "si", describalas a continuación

Que lo que se transmite a la comunidad se vea reflejado en la información y se cumpla.

○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

1. PERFIL DEL ENCUESTADO

1.1 Fecha 11 Junio - 2025
1.2 CIV 11004595
1.3 Nombre Maria Cruz
1.4 Dirección Calle 132 b bis 2 # 126 d 68
1.5 Edad 55
1.6 Nivel educativo

Primaria ○ Bachillerato ○ Técnico Tecnólogo ○ Universitario ⊗ Pregrado ○ Ninguna ○

1.7 Barrio
1.8 Ocupación

2. CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2.1 Tipo de vivienda

Casa ⊗ Apartamento ○ Casa Lote ○ Casa prefabricada ○ Institucional ○ Otro ○ Cúal? _____

2.2 Estrato

1 ○ 2 ⊗ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

Propia ○ Arriendo ⊗ Familiar ○ NR ○

2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

Menores o iguales a 13 años ○ Entre 14 a 18 ○ Entre 19 Y 26 ⊗

2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 3
2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar? 1
2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar? 2
2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ⊗ SI ○

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 ¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de _____ (CIV 11004595)? Cl 132 B Bis A TV 126 D a 127
3.2 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ⊗ NO ○
3.3 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ⊗ NO ○
3.4 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz ○ Pieza inf. ⊗ JAC ○ Lideres C ○

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ⊗

4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Mejorar accesibilidad universal ○ Espacio Público 0 Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ⊗ Más espacio público para disfrutar

4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ⊗ No ○

4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es? Útil ○ Necesaria ○ Conveniente ⊗

4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvíos ⊗ Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos Horario de trabajo ○

4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ Construcción puente peatonal ○ Señalización ⊗ Mantenimiento de vías y andenes ○ Construcción cicloruta o bicicarril ○ Semaforización ○ Despejando sendero peatonal y vias ○

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ⊗ NO

5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ⊗ media ○ Baja ○ Nula ○

5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ⊗ Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Todas las etapas del proyecto ⊘ | Ninguno ○

5.5 ¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ⊘ no ○

5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

si ⊘ no ○

5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabía que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ⊘ NO ⊘

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

_____

_____

_____

_____

○

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
CONTRATO 1009 DE 2024
INFORME 3

Fecha: Junio 3 de 2025
Actividad: Reunión de Inicio
Tramo: Carrera 136a entre Cl 144 y Cl 143a
Barrios: San Carlos
CIV: 11004595


BASE DE DATOS

NOMBRE	DIRECCION	EDAD	NIVEL EDUCATIVO	OCUPACION
CAROLINA CASAS	CALLE 142D # 139 - 61	34	PREGRADO	EJECUTIVA COMERCIAL
VANESA SALINAS	CALLE 142D # 139 - 61	43	BACHILLERATO	EMPLEADA
MARIA ORJUELA	CALLE 144 # 136A - 09	34	BACHILLERATO	EMPLEADA
WILSON MENDEZ	KR 136A # 143A - 38	29	TECNICO	SISTEMAS
EDWIN AMAYA	KR 136A # 143A - 54	35	UNIVERSITARIO	ADMINISTRADOR
KAREN RIVERA	CALLE 147D # 95 - 30	31	UNIVERSITARIO	CONTADORA
BETTY CASTILLO	KR 130 # 143A - 38	58	BACHILLERATO	HOGAR
WILSON RICARDO MENDEZ	KR 136A # 143A - 38	59	UNIVERSITARIO	PENSIONADO
MOISES SEGUNDO URBINA	CL 144 # 130 - 00	77	BACHILLERATO	CASA
CARLOS ALBERTO NEIRA	CL 144 # 129 - 17	73	BACHILLERATO	PENSIONADO
CRISTINA JIMENEZ	CALLE 144 # 136A - 09	35	PREGRADO	PERIODISTA
MANUEL PINZON	CL 143A # 136 - 00	59	PREGRADO	EMPLEADO
JOSE VICENTE DIAZ	CL 143A # 130 - 00	67	PREGRADO	ADMINISTRADOR


TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

1 PERFIL DEL ENCUESTADO

Rango de edad	CANT
De 18 a 28	0
De 29 a 40	6
40 a 62	4
Mas de 63	3
TOTAL	**13**




NIVEL EDUCATIVO	
Primaria	0
Bachillerato	5
Tecnico Tecnologo	1
Pregrado	7
Ninguno	0
TOTAL	**13**



2 CARACTERIZACIÓN RESIDENTES


2.1 Tipo de Vivienda

TIPO DE VIVIENDA	CANT
Casa	1
Apartamento	12
Casa Lote	0
Casa prefabricada	0
Institucional	0
Otro	0
TOTAL	**13**




2.2 **Estrato**

ESTRATO	CANT
ESTRATO I	0
ESTRATO II	0
ESTRATO III	13
ESTRATO IV	0
ESTRATO V	0
ESTRATO VI	0
TOTAL	**13**




2.3 La vivienda es ocupada por el hogar es:

TIPO DE VIVIENDA	CANT
Propia	9
Arriendo	2
Familiar	2
NR	0
TOTAL	**13**




2.4 ¿Cómo está conformada su familia?

RANGO DE EDAD	CANT
Menores o iguales a 13 años	4
Entre 14 a 18	3
Entre 19 Y 26	6
TOTAL	**13**




2.5 ¿Cuántas personas viven en su vivienda?

PERSONAS EN VIVIENDA	CANT
De 1 a 5	13
De 6 a 10	0
De 11 a 15	0
TOTAL	**13**




2.6 ¿Cuántas mujeres conforman su núcleo familiar?

CANTIDAD MUJERES	CANT
De 1 a 5	11
De 6 a 10	0
De 11 a 15	0
TOTAL	**11**




2.7 ¿Cuántos hombres conforman su núcleo familiar?

CANTIDAD HOMBRES	CANT
De 1 a 5	13
De 6 a 10	0
De 11 a 15	0
TOTAL	**13**



2.8 ¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CANT
Si	0
No	13
TOTAL	**13**




Análisis módulo perfil del encuestado y módulo caracterización de residentes: De acuerdo a los datos recolectados, se evidencia que la población encuestada se encuentra en una edad entre los 29 y los 63 años; el nivel educativo con mayor porcentaje es el de pregrado, con 53%; el estrato socioeconómico al que pertenecen es el tres y su vivienda la clasifican en su gran mayoría como apartamento. Con respecto a la vivienda, se infiere que predomina la vivienda propia y las personas que las habitan son, en la mayoría de los casos, mayores de edad; no se presentaron predios que cuenten con personas con discapacidad.

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA


3.1 ¿ Ha recibido información sobre el proyecto?

INF. SOBRE EL PROYECTO	CANT
SI	13
NO	0
TOTAL	**13**




3.2 ¿ Considera que la información recibida ha sido clara?

INFORMACIÓN RECIBIDA	CANT
SI	13
NO	0
TOTAL	**13**



3.3 ¿ Por cuál medio ha sido informado del proyecto?

MEDIO POR EL QUE HA RECIBIDO INFORMACIÓN	CANT
voz a voz	1
Pieza inf.	10
JAC	0
Lideres C	2
TOTAL	**13**




Análisis perfil del encuestado y modulo tres:
Se evidencia que las personas encuestadas en su totalidad recibieron información clara del proyecto, principalmente con piezas informativas, concluyendo que esta metodología de información implementada por el contratista es efectiva.

4. EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO


4.1 ¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

ESCALA DE ACEPTACION DE LAS OBRAS	CANT
UNO	2
DOS	0
TRES	0
CUATRO	0
CINCO	1
SEIS	10
TOTAL	**13**



4.2 ¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervención del segmento vial?

BENEFICIOS DEL SECTOR	CANT
Imagen del Sector	3
Mejorar accesibilidad universal	0
Espacio Público	6
Seguridad Ciudadana	1
Movilidad	3
Más espacio público para disfrutar	0
TOTAL	**13**




4.3 ¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran?

VALORIZACIÓN DE PREDIOS	CANT
SI	13
NO	0
TOTAL	**13**




4.4 ¿Le parece que la construcción de esta obra es?

UTILIDAD DE LA OBRA	CANT
Útil	6
Necesaria	6
Conveniente	1
TOTAL	**13**




4.5 ¿Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ?

TEMAS ADICIONALES POR INFORMAR	CANT
Cierre y desvíos	2
Cronograma del proyecto	6
Alteraciones en Servicio Públicos	5
Horario de trabajo	0
TOTAL	**13**



4.6 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

ASPECTO PRIMORDIAL	CANT
Ampliación de las vías	1
Construcción puente peatonal	0
Señalización	1
Mantenimiento de vías y andenes	8
Construcción cicloruta o bicicarril	0
Semaforización	2
Despejando sendero peatonal y vías	1
TOTAL	**13**




Análisis: De acuerdo a los datos recolectados con la aplicación de la encuesta a una muestra de los asistentes a la reunión, se evidencia que cuentan con una alta expectativa frente al desarrollo de las obras; el 76% de las personas expresaron estar en total acuerdo con las obras en ejecución.
Se identificó como mayor beneficio de las obras los aspectos relacionados al espacio público, la movilidad y la imagen del sector; también cabe señalar que un 100% de la población considera que la conservación del eje vial tendrá un impacto positivo en la valorización de los predios. Los aspectos en los que se infiere mayor interés de socialización son los relacionados con el cronograma del proyecto y alteraciones de servicios públicos.

5. MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


5.1 ¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria?

PERTENECE A UNA ORGANIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL	CANT
SI	4
NO	9
TOTAL	**13**




5.2 ¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROYECTO	CANT
Alta	8
media	5
Baja	0
Nula	0
TOTAL	**13**




5.3 En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

NIVEL DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	CANT
Importante	13
Poco Importante	0
Nada Importante	0
N/S	0
TOTAL	**13**




5.4 De las siguientes opciones, ¿En cúal etapa del proyecto prefiere participar?

NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	CANT
Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo	0
Cuando se diseñe el proyecto	0
Cuando se construya el proyecto	1
Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado	0
Todas las etapas del proyecto	12
Ninguno	0
TOTAL	**13**




5.5 ¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

INTERES EN VINCULARSE A ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN	CANT
SI	7
NO	6
TOTAL	**13**




5.6 ¿Ud. Se manifestó de alguna manera para la priorización de la intervención de este segmento vial?

MANIFESTO LA PRIORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	CANT
Si	13
No	0
TOTAL	**13**



5.7 Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

POR QUE NO SE VINCULARÍA A ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN	CANT
Falta de tiempo	10
No le interesa	0
Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc)	2
No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto	0
La falta de confianza hacia las instituciones	0
Falta de información, transparencia y rendición de cuentas	1
TOTAL	**13**




Análisis: De acuerdo a los datos recolectados con la aplicación de la encuesta a una muestra de los asistentes a la reunión, se percibe que su participación ha sido un elemento relevante para las decisiones relacionadas con las intervenciones de conservación a realizarse en el eje vial; de igual manera, la participación ciudadana y el control social son en un 100% aspectos claves para los proyectos adelantados por el FDLS.

El 92% de los encuestados expusieron su interés en participar en todas las etapas del proyecto; sin embargo, aunque solo el 53% tiene interés en vincularse a escenarios de participación, se identifica como aspecto relevante que la participación ciudadana fue clave para priorizar la intervención del eje vial; sin embargo, aspectos atribuidos a la falta de tiempo impiden que, durante la ejecución de las obras, la ciudadanía se vincule a los escenarios de participación.

6. MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

6.1 ¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro?

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS	CANT
SI	0
NO	13
TOTAL	**13**



Análisis: No se presentarón observaciónes y/o sugerencias**.**

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDIA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA 3/06/2025
CIV 11002026
NOMBRE Carolina Cuevas
DIRECCIÓN Calle 142D # 139 - 61
EDAD 34
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ○ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ⊙ PREGRADO ◉ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO Suba San Carlos
OCUPACIÓN Ejecutiva Comercial

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA
CASA ○ APARTAMENTO ◉ CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO
1 ○ 2 ○ 3 ◉ 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES
PROPIA ◉ ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?
MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ◉

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 2
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 1
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 1
¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?
NO X SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
COMERCIO ○ SERVICIOS ○
TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR _____

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR
A DIARIO ○ 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ◉

RELACIÓN CON EL SECTOR
TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ◉ RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?
¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ◉ NO ○
¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ◉ NO ○
¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?
voz a voz X Pieza inf. JAC Lideres C

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?
1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ◉

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?
Imagen del Sector ◉ Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ◉ No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ○ Necesaria ◉ Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos ◉ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ● | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajistico ○ | Más espacio publicó para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e infraestructura ○ | Mejorando el alumbrado público ● | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ○ | Construcción cicloruta o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vías ●

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● media ○ Baja ○ Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● Media ○ Baja ○ Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ○ no ●

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuacioón_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Vanesa Salinas
DIRECCIÓN: Calle 142D # 139-61
EDAD: 43 años
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ● TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: San carlos.
OCUPACIÓN: Empleada

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA

CASA ● APARTAMENTO ○ CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO

1 ○ 2 ○ 3 ● 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES

PROPIA ● ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?

MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ● ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ○

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 5
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 2
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 3
¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO X SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIO ○ SERVICIOS ●

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR _____

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR

A DIARIO ● 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR

TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ● RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?
¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○
¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○
¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz Pieza inf. X JAC Lideres C

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ● Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ○ Necesaria ● Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos ● Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	**FORMATO** ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajístico ● | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e infraestructura ○ | Mejorando el alumbrado público ● | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ● | Construcción ciclorruta o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vías ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | media ○ | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● | Poco Importante ○ | Nada Importante ○ | N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ○ | Media ● | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ○ | no ●

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuacioón_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025

CIV: 11002026

NOMBRE: Maria Ojuela

DIRECCIÓN: Calle 144 #136A - 09

EDAD: 34 años

NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ● TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: San Carlos

OCUPACIÓN: Empleada

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA

CASA ○ APARTAMENTO ● CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO

1 ○ 2 ○ 3 ● 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES

PROPIA ○ ARRIENDO ● FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?

MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ● ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ○

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 4

¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 2

¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 2.

¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIO ○ SERVICIOS ●

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR _____

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR

A DIARIO ● 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR

TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ● RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?

¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○

¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○

¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz Pieza inf. X JAC Lideres C

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ● 6 ○

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ● Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ○ Necesaria ● Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ● Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos ○ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajistico ● | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vias e infraestructura ● | Mejorando el alumbrado público ○ | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vias ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vias y andenes ● | Construcción cicloruta o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vias ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | media ○ | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● | Poco Importante ○ | Nada Importante ○ | N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | Media ○ | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ● | no ○

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025

CIV: 11002026

NOMBRE: Wilson Mendez

DIRECCIÓN: Kr 136A # 143A - 38

EDAD: 29 años

NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ○ TÉCNICO TECNOLOGO ● UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: San Carlos

OCUPACIÓN: Sistemas

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA

CASA ○ APARTAMENTO ● CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO

1 ○ 2 ○ 3 ● 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES

PROPIA ○ ARRIENDO ○ FAMILIAR ● NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?

MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ● ENTRE 19 Y 26 ○

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 3

¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 1

¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 2.

¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIO ○ SERVICIOS ●

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR _____

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR

A DIARIO ● 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR

TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ● RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?

¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○

¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○

¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz Pieza inf. X JAC Lideres C

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ● Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ○ No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ● Necesaria ○ Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos ● Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajístico ● | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vias e infraestructura ○ | Mejorando el alumbrado público ○ | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ● | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ● | Construcción ciclorutа o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vías ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | media ○ | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● | Poco Importante ○ | Nada Importante ○ | N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | Media ○ | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ● | no ○

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabía que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Edwin Amaya
DIRECCIÓN: Kr 136A # 143A-54
EDAD: 35 años
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ○ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ● PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: San Carlos
OCUPACIÓN: Administrador

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA

CASA ○ APARTAMENTO ● CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO

1 ○ 2 ○ 3 ● 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES

PROPIA ● ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?

MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ● ENTRE 19 Y 26 ○

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 4
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 2
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 2.
¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIO ○ SERVICIOS ●

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR _____

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR

A DIARIO ● 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR

TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ● RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?
¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○
¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○
¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz | Pieza inf. X | JAC | Lideres C

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervención del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ● Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ● Necesaria ○ Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos ● Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	**FORMATO** ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajistico ● | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e infraestructura ○ | Mejorando el alumbrado público ● | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ● | Construcción cicloruta o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vías ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | media ○ | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● | Poco Importante ○ | Nada Importante ○ | N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ○ | Media ● | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que seria el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaria vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ○ | no ●

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ● | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuacioón_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO

PROCESO

PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Karen Rivera
DIRECCIÓN: Calle 147D # 95 - 30
EDAD: 31 años.
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ○ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ● PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: San Carlos.
OCUPACIÓN: Contadora.

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA

CASA ○ APARTAMENTO ● CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES

PROPIA ● ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?

MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ● ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ○

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 3
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 2.
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 1
¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIO ○ SERVICIOS ●

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR _____

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR

A DIARIO ● 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR

TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ● RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?

¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○

¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○

¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz Pieza Vf. JAC Lideres C

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ● Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ● Necesaria ○ Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ● Alteraciones en Servicio Públicos ○ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	**FORMATO** ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajistico ● | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e Infraestructura ○ | Mejorando el alumbrado público ● | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ● | Construcción ciclorutа o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vías ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | media ○ | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● | Poco Importante ○ | Nada Importante ○ | N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ○ | Media ● | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ● | no ○

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabía que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "sí", describalas a continuación_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Betty Castillo
DIRECCIÓN: Kr 130 # 143A - 38
EDAD: 58
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ● TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: San Carlos
OCUPACIÓN: Hogar

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA
CASA ○ APARTAMENTO ● CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO
1 ○ 2 ○ 3 ● 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES
PROPIA ○ ARRIENDO ● FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?
MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ●

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 3
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 1
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 2.
¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?
NO SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
COMERCIO ○ SERVICIOS ●
TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR: 30 años.

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR
A DIARIO ● 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR
TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ● RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?
¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○
¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○
¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?
voz a voz | Pieza inf. X | JAC | Lideres C

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?
1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?
Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ● Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ○ Necesaria ● Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ● Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos ○ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	**FORMATO** ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajistico ● | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e infraestructura ○ | Mejorando el alumbrado público ○ | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ● | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vias ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ● | Construcción cicloruta o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vias ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ● NO ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ○ media ● Baja ○ Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● Poco Importante ○ Nada Importante ○ N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● Media ○ Baja ○ Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaria vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ● no ○

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaria vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuacioón_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Wilson Ricardo Nader
DIRECCIÓN: Kr 136 A # 143 A 38 Bloque 6
EDAD: 59
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ○ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ☒ PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: San Carlos
OCUPACIÓN: Pensionado

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA
CASA ○ APARTAMENTO ☒ CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO
1 ○ 2 ○ 3 ☒ 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES
PROPIA ☒ ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?
MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ☒

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 2
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 1
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 2
¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?
NO ☒ SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
COMERCIO ○ SERVICIOS ☒
TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR 27 AÑOS

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR
A DIARIO ☒ 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR
TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ☒ RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?
¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ☒ NO ○
¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ☒ NO ○
¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?
voz a voz · Pieza inf. X JAC Lideres C X

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?
1 ☒ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?
Imagen del Sector ☒ Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ☒ No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ☒ Necesaria ☒ Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ☒ Alteraciones en Servicio Públicos ○ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	**FORMATO** ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajistico ⊗ | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e infraestructura ○ | Mejorando el alumbrado público ⊗ | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ | Construcción puente peatonal ⊗ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ○ | Construcción cicloruta o bidcarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vias ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ⊗ | media ○ | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ○ | Poco Importante ○ | Nada Importante ○ | N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ⊗ | Media ○ | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ⊗ | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ⊗ | no ○

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabía que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ⊗

SI su respuesta es "si", describalas a continuación_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Moises Segundo Cubina Pichon
DIRECCIÓN: Cll 144 #130-00
EDAD: 77
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ☒ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: Sorcalos
OCUPACIÓN: casa

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA

CASA ○ APARTAMENTO ☒ CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO

1 ○ 2 ○ 3 ☒ 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES

PROPIA ☒ ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?

MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ☒

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 2
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 1
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 1

¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ☒ SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIO ○ SERVICIOS ☒

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR 4 AÑOS

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR

A DIARIO ☒ 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR

TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ☒ RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?

¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ☒ NO ○

¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ☒ NO ○

¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz Pieza inf. ☒ JAC Lideres C ☒

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ☒

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ☒

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ☒ No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ☒ Necesaria ○ Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ☒ Alteraciones en Servicio Públicos ○ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	**FORMATO**	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA	BOGOTÁ
	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO		
	PROCESO		
	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento (X) | Mejorar accesibilidad universal ( ) | Movilidad sostenible ( ) | Mejor Diseño Paisajistico ( ) | Más espacio publico para disfrutar ( ) | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ( )

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vias e infraestructura ( ) | Mejorando el alumbrado público ( ) | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles (X) | Construyendo más mobiliario urbano ( ) | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vias ( ) | Construcción puente peatonal ( ) | Señalización ( ) | Mantenimiento de vías y andenes ( ) | Construcción cicloruta o bicicarril (X) | Semaforización ( ) | Despejando sendero peatonal y vias ( )

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ( ) NO (X)

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ( ) | media (X) | Baja ( ) | Nula ( )

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ( ) | Poco Importante ( ) | Nada Importante ( ) | N/S ( )

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ( ) | Media (X) | Baja ( ) | Nula ( )

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto (X) | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ( ) | Cuando se diseñe el proyecto ( ) | Cuando se construya el proyecto ( ) | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ( ) | Ninguno ( )

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ( ) | no (X)

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ( ) | No le interesa ( ) | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ( ) | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ( ) | La falta de confianza hacia las instituciones ( ) | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ( )

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ( ) NO (X)

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Carlos Alberto Neira Diaz
DIRECCIÓN: CL144 # 129 - 17 Blque 18
EDAD: 73
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ⊗ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ○ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: San Carlos
OCUPACIÓN: Pensionado

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA

CASA ○ APARTAMENTO ⊗ CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO

1 ○ 2 ○ 3 ⊗ 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES

PROPIA ⊗ ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?

MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ⊗ ENTRE 19 Y 26 ○

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 1

¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 1

¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 1

¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO ⊗ SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIO ○ SERVICIOS ⊗

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR: 8 AÑOS

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR

A DIARIO ⊗ 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR

TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ⊗ RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?

¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ⊗ NO ○

¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ⊗ NO ○

¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz | Pieza inf. X | JAC | Lideres C X

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ⊗

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ○ Condición Ambiental ⊗

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ⊗ No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ○ Necesaria ⊗ Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ⊗ Alteraciones en Servicio Públicos ○ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento (X) | Mejorar accesibilidad universal ( ) | Movilidad sostenible ( ) | Mejor Diseño Paisajistico ( ) | Más espacio publico para disfrutar ( ) | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ( )

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e infraestructura ( ) | Mejorando el alumbrado público ( ) | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles (X) | Construyendo más mobiliario urbano ( ) | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ( ) | Construcción puente peatonal ( ) | Señalización ( ) | Mantenimiento de vías y andenes ( ) | Construcción cicloruta o bicicarril (X) | Semaforización ( ) | Despejando sendero peatonal y vías ( )

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ( ) NO (X)

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ( ) media (X) Baja ( ) Nula ( )

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante (X) Poco Importante ( ) Nada Importante ( ) N/S ( )

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ( ) Media (X) Baja ( ) Nula ( )

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto (X) | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ( ) | Cuando se diseñe el proyecto ( ) | Cuando se construya el proyecto ( ) | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ( ) | Ninguno ( )

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si (X) no ( )

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ( ) | No le interesa ( ) | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ( ) | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ( ) | La falta de confianza hacia las instituciones ( ) | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas (X)

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ( ) NO (X)

Si su respuesta es "si", describalas a continuacioón_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Cristina Jimenez
DIRECCIÓN: Cll 144 #136A-09
EDAD: 35
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ○ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ● NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: Suba Servicios
OCUPACIÓN: periodista

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA
CASA ○ APARTAMENTO ● CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO
1 ○ 2 ● 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES
PROPIA ○ ARRIENDO ○ FAMILIAR ● NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?
MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ●

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 2
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 2
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 0
¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?
NO X SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
COMERCIO ○ SERVICIOS ●
TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR: 30 Años

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR
A DIARIO ● 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR
TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ● RESIDE EN EL SECTOR ○ RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?
¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○
¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○
¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?
voz a voz — Pieza inf. — JAC — Lideres C X

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?
1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

¿Cúal de los siguientes aspectos cree ustad que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?
Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ● Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ○ Necesaria ● Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ○ Alteraciones en Servicio Públicos ● Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	**FORMATO**	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA	BOGOTÁ
	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO		
	PROCESO		
	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ● | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajistico ○ | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vias e infraestructura ● | Mejorando el alumbrado público ○ | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ○ | Construcción ciclorruta o bicicarril ○ | Semaforización ● | Despejando sendero peatonal y vías ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | media ○ | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● | Poco Importante ○ | Nada Importante ○ | N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | Media ○ | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ○ | no ●

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabía que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Manuel Pison
DIRECCIÓN: Cl 143A # 136-00
EDAD: 59
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ○ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ● NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: Suba Sancarlos
OCUPACIÓN: Empleado.

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA

CASA ○ APARTAMENTO ● CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO

1 ○ 2 ○ 3 ● 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES

PROPIA ● ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?

MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ○

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 0
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 0
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 1

¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?

NO X SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIO ○ SERVICIOS ○

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR _____

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR

A DIARIO ● 1 VEZ A LA SEMANA ○ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR

TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ● RESIDE EN EL SECTOR ○ RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabía Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?

¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ● NO ○
¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ● NO ○
¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?

voz a voz Pieza inf. X JAC Lideres C

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?

1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ●

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?

Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ● Movilidad ○ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ● No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ○ Necesaria ● Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaría que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvíos ○ Cronograma del proyecto ● Alteraciones en Servicio Públicos ○ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ● | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajístico ○ | Más espacio publico para disfrutar ○ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e infraestructura ● | Mejorando el alumbrado público ○ | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ○ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ● | Construcción ciclorute o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vías ○

MÓDULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ○ NO ●

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ○ | media ● | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ● | Poco importante ○ | Nada importante ○ | N/S ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ● | Media ○ | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ● | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ○ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ○ | no ●

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ● | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabía que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MÓDULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO
PROCESO
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

PERFIL DEL ENCUESTADO

FECHA: JUNIO 03 DE 2025
CIV: 11002026
NOMBRE: Jose Vicente Diaz
DIRECCIÓN: CL 143A #130-00
EDAD: 67
NIVEL EDUCATIVO:

PRIMARIA ○ BACHILLERATO ○ TÉCNICO TECNOLOGO ○ UNIVERSITARIO ○ PREGRADO ⊘ NINGUNA ○ NINGUNA ○

BARRIO: Parques del Campo
OCUPACIÓN: Administrador

CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

TIPO DE VIVIENDA
CASA ○ APARTAMENTO ⊘ CASA LOTE ○ CASA PREFABRICADA ○ INSTITUCIONAL ○ OTRO ○ Cúal? _____

ESTRATO
1 ○ 2 ○ 3 ⊘ 4 ○ 5 ○ 6 ○

LA VIVIENDA OCUPADA POR EL HOGAR ES
PROPIA ⊘ ARRIENDO ○ FAMILIAR ○ NR ○

¿Cómo esta conformada su familia?
MENORES O IGUALES A 13 AÑOS ○ ENTRE 14 A 18 ○ ENTRE 19 Y 26 ⊘

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 2
¿Cuántas mujeres conforman su nucleo familiar? 3
¿Cuanton hombres conforman su nucleo familiar? 1
¿Alguna persona se encuentra en condición de discapacidad en el hogar?
NO ⊘ SI

CARACTERIZACIÓN COMERCIANTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
COMERCIO ○ SERVICIOS ⊘
TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO EN EL SECTOR _____

CARACTERIZACIÓN TRANSEUNTES

FRECUENCIA DE TRANSITO EN EL SECTOR
A DIARIO ○ 1 VEZ A LA SEMANA ⊘ AL MENOS UNA VEZ AL MES ○

RELACIÓN CON EL SECTOR
TRABAJA EN EL SECTOR ○ ESTUDIA EN EL SECTOR ○ ATRAVIESA PARA IR A SU DESTINO ○ RESIDE EN EL SECTOR ⊘ RECREACIÓN Y/O DEPORTE ○

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

¿ Sabia Ud. que en el sector el FDLS adelantará las obras de conservación de KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144 (CIV 11002026)?
¿ Ha recibido información sobre el proyecto? SI ⊘ NO ○
¿ Considera que la información recibida ha sido clara? SI ⊘ NO ○
¿ Por cuál medio medio ha sido informado del proyecto?
voz a voz — Pieza inf. — JAC — Lideres C X

EXPECTATIVA Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

¿En una escala de 1 a 6 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 es totalmente de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la realización del proyecto?
1 ⊘ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○

¿Cúal de los siguientes aspectos cree usted que se beneficia más con la intervencion del segmento vial?
Imagen del Sector ○ Entorno Paisajistico ○ Espacio Público ○ Seguridad Ciudadana ○ Movilidad ⊘ Condición Ambiental ○

¿Considera que con la construcción de esta obra los predios de esta zona se valorizaran? Si ⊘ No ○

¿Le parece que la construcción de esta obra es? Util ⊘ Necesaria ○ Conveniente ○

Qué temas adicionales le gustaria que se le informe acerca del proyecto ? Cierre y desvios ○ Cronograma del proyecto ⊘ Alteraciones en Servicio Públicos ○ Horario de trabajo ○

CONSORCIO SUBA VIAL VR	**FORMATO** ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA - ETAPA INICIO **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

De los siguientes beneficios que contempla el proyecto ¿De cuál está mejor informado?

Menor tiempo de desplazamiento ○ | Mejorar accesibilidad universal ○ | Movilidad sostenible ○ | Mejor Diseño Paisajistico ○ | Más espacio publico para disfrutar ☒ | Mejorar Zonas verdes y Arbolado ○

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar el espacio público del sector?

Adecuando vías e infraestructura ☒ | Mejorando el alumbrado público ○ | Construyendo y/o aumentando ciclorutas y/o bicicarriles ○ | Construyendo más mobiliario urbano ○ | Otra. ¿Cuál?_____

¿Cuál de los siguientes aspectos considera primordial para mejorar la movilidad del sector?

Ampliación de las vías ☒ | Construcción puente peatonal ○ | Señalización ○ | Mantenimiento de vías y andenes ○ | Construcción cicloruta o bicicarril ○ | Semaforización ○ | Despejando sendero peatonal y vías ○

MODULO DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Usted pertenece a alguna organización social-ambiental o comunitaria? SI ☒ NO ○

¿Cuál cree que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ○ | media ☒ | Baja ○ | Nula ○

En su opinión, ¿Qué tan importante es la participación ciudadana y el control social en el desarrollo de los proyectos que adelanta el FDLS ?

Importante ☒ | Poco Importante ○ | Nada Importante ○ | N/S ○

¿Cuál crea que ha sido el nivel de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de este proyecto?

Alta ☒ | Media ○ | Baja ○ | Nula ○

¿Cuál de los siguientes momentos considera que sería el más importante para que la ciudadanía participe?

Todas las etapas del proyecto ○ | Cuando se definan los proyectos del Plan de Desarrollo ○ | Cuando se diseñe el proyecto ☒ | Cuando se construya el proyecto ○ | Cuando se rinda cuentas del proyecto culminado ○ | Ninguno ○

¿Le interesaría vincularse a escenarios de participación para realizar seguimiento a proyectos?

si ☒ | no ○

Cuál sería la razón principal por la cual le no le gustaría vincularse en estos escenarios de participación del proyecto?

Falta de tiempo ○ | No le interesa ○ | Razones personales (Pasividad, comodidad, conformismo,etc) ○ | No sabia que existen mecanismos de participación del proyecto ○ | La falta de confianza hacia las instituciones ○ | Falta de información, transparencia y rendición de cuentas ○

MODULO DE OBSERVACIÓN Y SUGERENCIA

¿Tiene comentarios y/o sugerencias respecto al desarrollo de este encuentro? SI ○ NO ●

Si su respuesta es "si", describalas a continuación_____

Anexo 12. Actas de seguimiento social

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 3:30 pm		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 04/06/2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 4:30 pm		Acta N° ___

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento actividades sociales

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión de seguimiento con la profesional social de obra en la cual se pudo verificar y validar las siguientes actividades:

1. Actas de vecindad: la profesional social de obra indica que en el CIV 11002026 van al 65%, estando pendientes 9 actas en el conjunto Suba Reservado II, 1 en Parques del Campo y el restaurante ubicado en el área de influencia aferente al proyecto.

La Interventoría solicita al respecto, que en los informes mensuales se diligencie la información claramente ya que según este reporte aparece como si las actas ya estuvieran finalizadas. La profesional social de obra ajustará el cuadro para evitar confusiones.

2. Informe mensual: la interventoría solicita que los próximos informes sean radicados física y digitalmente, que vengan en carpeta para radicar al TDLS con su respectivo CD, y que el día 27 de cada mes se entregue de una vez con los anexos. Se acuerda con la profesional social de obra realizar jornada de firmas de anexos cada jueves de comité de obra.

3. Reporte MONC: se solicita a la profesional social de obra que en el siguiente informe inicie el reporte de contra-

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

fracción.

4. La interventoría solicita un plan para atender comunidad en "apiques".

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
lo estipulado en el acta	Profesional Social Obra	JUNIO / 2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Juliana Ojeda	Interventoría	
Liliana Collazos Fonseca	Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Juliana Ojeda	Juliana Ojeda	
CARGO	Interventoría	Interventoría	
FIRMA			

ANEXOS:	SI	NO X	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 4pm		Hoja 1 de
FECHA: 05/06/2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 5pm.		Acta N°

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Mesa de trabajo "encuesta de percepción ciudadana".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó mesa de trabajo con la profesional social de obra para ajustar la encuesta aplicada en la reunión inicio del barrio San Carlos de Suba Civ 11002026, ya que en este pilotaje se identificaron oportunidades de mejora:

1. El formato debe hacer el uso adecuado de mayúsculas y minúsculas, y tildes.
2. Las preguntas deben ir numeradas.
3. Omitir preguntas realizadas a transeúntes ya que se aplica a las residentes del sector que asisten a la reunión.
4. Unir opciones de respuestas de preguntas con el mismo enfoque.
5. Se incluye pregunta sobre la participación ciudadana en el proceso de priorización de intervenciones.

Las 13 encuestas aplicadas en esta reunion de inicio serán sistematizadas y sus resultados y archivos deberán ser adjuntados al informe del mes de junio 2025.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
lo estipulado en el acta	Prof. Social de obra	JUNIO/2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Juliana Ojeda	Interventoría	
Liliana Galindo T	Contratista	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Juliana Ojeda	Juliana Ojeda	
CARGO	Interventoría	Interventoría	
FIRMA			

ANEXOS:	SI	NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:
		X		

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO:		Hoja 1 de
FECHA: 19 de junio 2025	HORA DE FINALIZACIÓN:		Acta N°

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Chequeo. verificación de ítems para seguimiento del plan de Gestión Social.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó la aplicación de lista de chequeo con la profesional social del contratista, generando las siguientes compromisos para subsanar las observaciones:

1. Las reuniones con veedurías de los CIV's 11002026 y 11004595 se realizarán en Julio 2025, cumpliendo con el plan de gestión propuesto por el contratista y aprobado por la interventoría, lo cual será bimensual.
2. Respecto a las capacitaciones: el equipo social realizará una pieza comunicativa para ser incluida en la charla de inducción realizada por el componente SST del contratista, la cual incluirá preguntas que evaluen el conocimiento recibido. Así mismo, se debe entregar a la Interventoría en el informe mensual, la evaluación de la capacitación social realizada el día 13 de junio de 2025. (U)
3. Respecto a las actas de bajantes, se realizarán en Caltana CIV 11004595 en 3 predios, en lo restante del mes de junio, actas que serán entregadas en el informe mensual.
4. En los formatos de lista de asistencia y PSI deben incluirse espacio para CIV, así como en el decomité de.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

Veeduría

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
los estipulados en el acta	las partes	JUNIO - Julio

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Liliana Galindo T. Juliana Ojeda A.	Presidente Social Interventoría	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Juliana Ojeda		
CARGO	Interventoría		

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 4:00 pm		Hoja 1 de
FECHA: 27/06/2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm		Acta N°

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Mesa de trabajo para consultas ciudadanas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Teniendo en cuenta la diferencia de criterios entre las profesionales sociales de obra y de interventoría respecto a las solicitudes de información recibidas en la etapa preliminar del Contrato, se define que estas no serán contempladas como consultas informativas; Sin embargo éstas fueron respondidas por el contratista y remitidas al PBLS, canal por donde fueron recibidas, cuya gestión se evidencia en el Informe social del contratista #2, correspondiente al mes de mayo de 2025.

En cuanto a las solicitudes de información y demás inquietudes realizadas por la Comunidad referentes al Contrato 1009 de 2024, allegadas desde el mes de Junio 2025, mes en que inicia la ejecución técnica del contrato, serán registradas mes a mes en los informes Mensuales evidenciando la gestión realizada para su Cierre. Las consultas cerradas serán registradas en formato anexo al informe, las abiertas, así sean de meses anteriores seguirán siendo registradas en el Informe mensual explicando la gestión realizada y la causa de su no cierre, hasta su cierre.

Para el caso de las consultas informativas allegadas de manera