Ubicación Biblioteca aire acondicionado # 1



Se realizó mantenimiento preventivo quedando el equipo funcionando en buenas condiciones

Ubicación

Biblioteca aire acondicionado #2



Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo se le hizo cambio de capacitor el otro capacitor se quemó

Ubicación

Oficina del rector



Se realizó mantenimiento preventivo quedando el equipo funcionando en buenas condiciones

Ubicación

Sala de sistemas aire acondicionado #1











Se realizó mantenimiento preventivo quedando el equipo funcionando en buenas condiciones

Ubicación

Sala de sistemas aire acondicionado #2



Se realizó mantenimiento preventivo quedando el equipo funcionando en buenas condiciones

Ubicación

Oficina de pagaduría



Se realizó mantenimiento preventivo quedando el equipo funcionando en buenas condiciones