INFORME DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO NIÑO MEDINA 2025


1 INFORMACION DEL CONTRATO


No de contrato	**17**		
Contratista	**WILSON ALBERTO MONROY MOYANO**		
Objeto del contrato	**Mantenimiento y reparación de la infraestructura física de la sede principal de la I.E. Guillermo Niño Medina.**		
valor del contrato	**$ 17.400.000**		
Alcance			
fuente de recursos	**PROPIOS**		
	SGP		
fecha de celebración	**02 de octubre de 2025**		
fecha de inicio	**02 de octubre de 2025**		
fecha de terminación	**11 de noviembre de 2025**		
Estado del Contrato	**finiquitado**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	

INFORMACION DE LA EJECUCION


ITEMS CONTRACTUALES

Item No 1	Mantenimiento y reparación general de 8 puertas metálicas de salones, bodegas y unidades sanitarias, arreglo de marcos, cambio de chapas (3), y de láminas metálicas.		
Unidad de Medida	**Unidades**		
Cantidad contractual	**8**		
Cantidad ejecutada	**8**		
Vr Inicial	**1.400.000**		
Vr Final	**1.400.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**		










OBSERVACIONES:	

Item No 2	Sellamiento de tanque de almacenamiento de agua		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**650.000**		
Vr Final	**650.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
IMÁGENES DEL ANTES		**IMÁGENES DEL DESPUES**	
 		 	
OBSERVACIONES:			

Item No 3	Lavado general de tanque de almacenamiento de agua subterráneo y aéreo		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**450.000**		
Vr Final	**450.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
IMÁGENES DEL ANTES		**IMÁGENES DEL DESPUES**	









OBSERVACIONES:	

Item No 4	Mantenimiento general de unidades sanitarias de niños y niñas, cambio de griferías, llaves, mangueras. Destape de sanitarios.		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**1.800.000**		
Vr Final	**1.800.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
	












OBSERVACIONES:	

Item No 5	Limpieza general de canales metálicas aéreas y desagües terrestres.		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**1.600.000**		
Vr Final	**1.600.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	


EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
 	 

OBSERVACIONES:	

Item No 6	Instalación de reflectores de 100W para polideportivo.		
Unidad de Medida	**UNIDAD**		
Cantidad contractual	**6**		
Cantidad ejecutada	**6**		
Vr Inicial	**900.000**		
Vr Final	**900.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
 	 


	 
OBSERVACIONES:	

Item No 7	Instalación de luminarias para la tarima del polideportivo.		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**1.200.000**		
Vr Final	**1.200.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**		










OBSERVACIONES:	

Item No 8	Arreglo de electrobomba		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**430.000**		
Vr Final	**430.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
	

OBSERVACIONES:	

Item No 9	Servicio de guadañado y mantenimiento de zonas verdes, incluye fumigación		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**1.700.000**		
Vr Final	**1.700.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**		























OBSERVACIONES:	

Item No 10	Arreglo de resbaladero de parque infantil. Incluye reparaciones y pintura.		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**550.000**		
Vr Final	**550.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
 	

OBSERVACIONES:	

Item No 11	Mantenimiento y reparación de canales metálicas aéreas, cambio de 10 ML de partes averiadas. Arreglo de juntas.		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**2.200.000**		
Vr Final	**2.200.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	


EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
 	 

OBSERVACIONES:	

Item No 12	Instalación de cielo raso en PVC para la oficina de rectoría.		
Unidad de Medida	**M2**		
Cantidad contractual	**12**		
Cantidad ejecutada	**12**		
Vr Inicial	**840.000**		
Vr Final	**840.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	



EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
	

OBSERVACIONES:	

Item No 13	Instalación de lámparas de 18W, se incluyen instalaciones eléctricas		
Unidad de Medida	**CANTIDAD**		
Cantidad contractual	**2**		
Cantidad ejecutada	**2**		
Vr Inicial	**80.000**		
Vr Final	**80.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	



EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
	

OBSERVACIONES:	

Item No 14	Instalación de tubería pesada de 6" en PVC en canales aéreas del polideportivo.		
Unidad de Medida	**ML**		
Cantidad contractual	**72**		
Cantidad ejecutada	**72**		
Vr Inicial	**2.700.000**		
Vr Final	**2.700.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	



EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
	
	

OBSERVACIONES:	

Item No 15	Reparación de bajantes aéreas del polideportivo		
Unidad de Medida	**GLB**		
Cantidad contractual	**1**		
Cantidad ejecutada	**1**		
Vr Inicial	**900.000**		
Vr Final	**900.000**		
Subsana Hallazgo del Informe final de auditorio de la CMV, vigencia 2024.		**SI**	
		NO	

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

IMÁGENES DEL ANTES	**IMÁGENES DEL DESPUES**
 	 

OBSERVACIONES:	

Ing. Wilson Alberto Monroy Moyano
Contratista