INFORME DE SUPERVISION

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE MANTENIMIENTO**
CONTRATO N.º Y FECHA:	**RE- 25 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA:	**REPRESENTACIONES DASAN S.A.S.,** con **NIT 901.291.190-7,** representada legalmente por **HERNANDEZ DE LA CRUZ DANIEL ENRIQUE,** identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.007.893.357** expedida en Floridablanca.
ORDENADOR DEL GASTO	**Lic.: MAURICIO SICACHÁ RODRIGUEZ.**
OBJETO:	**"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE PRIMARIA Y BACHILLERATO DE LA I. E. OFICIAL COLEGIO SANTA CRUZ"**
VALOR	**DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS MCTE ($2.190. 000.ºº).**
PLAZO INICIAL:	**Ocho (08) días.**
SUPERVISOR	**Lic.: MAURICIO SICACHÁ RODRIGUEZ.**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No 25- 00027 del 31 de octubre de 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No 25- 00028 del 05 de noviembre de 2025**
FECHA DE INICIACION:	**05 de noviembre de 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**14 de noviembre de 2025**

En San Juan Girón, a los **catorce (14), dias del mes de noviembre de 2025,** el suscrito, **Lic. MAURICIO SICACHÁ RODRIGUEZ** en calidad de ordenador de gasto y supervisor del contrato No. **RE- 23 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025,** procede a realizar la **aprobación, verificación y certificación** de la ejecución contractual por parte de **REPRESENTACIONES DASAN S.A.S.,** con **NIT 901.291.190-7,** representada legalmente por **HERNANDEZ DE LA CRUZ DANIEL ENRIQUE,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.007.893.357 expedida en Floridablanca, en su calidad de Contratista, con la entrega y recibido a satisfacción de los servicios relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	BATERIA DE BAÑOS PISO 1 HOMBRES, REPARAR SANITARIO Y DESTAPAR ORINAL	2
2	BATERIA DE BAÑOS PISO 1 MUJERES, REPARAR PUERTA SANITARIO SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE Y REMACHES EN ALUMINIO	1
3	SEGUNDO PISO BATERIA DE BAÑOS NIÑAS, REPARAR PUERTA SANITARIO SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE Y REMACHES EN ALUMINIO	1
4	SEGUNDO PISO BATERIA DE BAÑOS NIÑOS, REPARAR PUERTA SANITARIO SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE Y REMACHES EN ALUMINIO.	1

INFORME DE SUPERVISION

5	TERCER PISO BATERIA DE BAÑOS NIÑOS, REPARAR PUERTA SANITARIO SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE Y REMACHES EN ALUMINIO	1
6	AUDITORIO, REPARAR 2 LAMPARAS DE 60x60	2
7	SALA DE PROFESORES, REPARACIÓN DE DRENAJE LAVAMANOS	1
8	DESMONTAR SANITARIOS EN LA TORRE DE PRIMARIA PARA DESTAPARLOS Y MONTARLOS NUEVAMENTE	5
9	SUMINSTRO DE TUBERIA EN PCV A GRIFOS DE LOS LAVAMANOS EN LAS DOS TORRES	18

Teniendo en cuenta lo anterior, así como el informe de ejecución presentado por el contratista el día **14** de **noviembre** de **2025**, el cual hace parte integral de la presente, el suscrito supervisor,

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el presente documento y el informe presentado por el contratista y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y una vez recibido el servicio prestado con relación al desarrollo y ejecución de este, los cuales fueron realizados dentro del término estipulado en el contrato cuyas condiciones se cumplieron en su totalidad.

2. Se verifico el cumplimiento de la obligación del pago de seguridad social por parte de **REPRESENTACIONES DASAN S.A.S.,** con **NIT 901.291.190-7,** representada legalmente por **HERNANDEZ DE LA CRUZ DANIEL ENRIQUE,** identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.007.893.357** expedida en Floridablanca**,** de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, con la presentación de la planilla de pago No. **7992224821**, mes de **noviembre** – salud, pagada el **2025-10-01.**

Conforme a lo anterior se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de acuerdo con el contrato, se aprueba el informe presentado y se recibe el servicio contratado a satisfacción.

La presente se expide en Girón, el día **14** de **noviembre** de **2025**,

Lic. MAURICIO SICACHÁ RODRIGUEZ
Rector Colegio Santa Cruz
Municipio de San Juan Girón
CONTRATANTE.