INFORME DE EJECUCION N°001

SAM-001-2025

CONTRATANTE:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA
"INDEPORTES CÓRDOBA"

OBJETO:

ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA TÉCNICA Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL COLISEO MIGUEL HAPPY LORA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA-CÓRDOBA.

CONTRATISTA:
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC SAS
NIT. 901.020.236

JOSE SEBASTIAN SOTO OSPINO – Representante Legal

2025

En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del contrato, se presenta el informe correspondiente al avance del setenta por ciento (70%) en la ejecución contractual.


El presente documento tiene como finalidad evidenciar el desarrollo de las actividades programadas, el cumplimiento de los objetivos planteados y el estado actual de ejecución, detallando las acciones adelantadas hasta la fecha, los resultados obtenidos y el porcentaje de cumplimiento alcanzado frente al cronograma y metas establecidas.

Este avance refleja el compromiso en la ejecución eficiente, oportuna y conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros pactados, garantizando el adecuado desarrollo del objeto contractual y proyectando el cumplimiento total dentro de los tiempos estipulados.

José Sebastian Soto Ospino


SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC SAS
JOSE SEBASTIAN SOTO OSPINO
CC. 1.067.929.825


1. **ITEM 1.01** LIMPIEZA GENERAL (PISOS, MUROS Y SUPERFICIES), INCLUYE RETIRO DE MATERIALES ACUMULADOS POR ESTANCAMIENTO DEAGUAS LLUVIA, BASURAS Y LAVADO GENERAL.



2. **ITEM 1.02** LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS EN ESTRUCTURAS DE ACERO.








3. **ITEM 2.02** DESMONTE Y REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE PINTURA A 3 MANOS.





4. **ITEM 3.01** PULIDO, DIAMANTADO Y CRISTALIZADO DE PISO.




7. **ITEM 4.03** ADECUACIÓN DE PUERTAS, INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.










8. **ITEM 4.04** DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA FABRICADA EN TUBERIA 2" X 1.5MM.




9. **ITEM 4.05** ADECUACIÓN DE BARANDAS DE LAS GRADERIAS, INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO.




10. **ITEM 5.01** MORTERO IMPERMEABILIZANDO 1:4, PARA JUNTA DE VENTANERIA.






















12. **ITEM 5.03** PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).




























15. **ITEM 6.03** DESMONTE DE CANALETA.









16. **ITEM 6.04** S/I DE CANALETA EN ALUMINIO.








17. **ITEM 7.01** ADECUACION DE GRIFERIA DE LAVAMANOS.





ITEM 7.02 Y 7.04 ADECUACION DE PUSH DE ORINALES. Y ADECUACION DE PUSH SANITARIOS.

