
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MES AGOSTO

ARREGLOS LOCATIVOS	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
INFRAESTRUCTURA	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAPLATOS	
INFRAESTRUCTURA	ARREGLO DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	
	CAMBIO DE LUMINARIAS	

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MES AGOSTO

ARREGLOS LOCATIVOS	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
INFRAESTRUCTURA	PINTURA DE MUEBLE METALICO	
INFRAESTRUCTURA	CAMBIO DE CHAPAS	

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MES AGOSTO

INFRAESTRUCTURA	INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN	
INFRAESTRUCTURA	UBICACIÓN DE VENTILADOR EN REGENCIA	
INFRAESTRUCTURA	UBICACIÓN DE CARTELERAS	


DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MES AGOSTO

INFRAESTRUCTURA	ARREGLO DE GOTERAS CAMBIO DE AMARRES Y PINTURA EN TEJADO	

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MES AGOSTO

INFRAESTRUCTURA	CAMBIO DE REJILLAS DE PISO	
INFRAESTRUCTURA	PINTURA INTERNA DE TECHO Y PERFILERIA DE COMEDOR ESPEJOS	

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MES AGOSTO

INFRAESTRUCTURA	ARREGLO DE HUMEDAD Y RESANE DE PAREDES	

Firma:

Hna Nubia Esperanza Moya
Coordinadora